

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1

หนังสือเห็นชอบ
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๓๔ ๖๐



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุดโนเบิล อร่าวน์ สุขุมวิท 33
คอนโดมิเนียม ของบริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๑๐๔/๘๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาคารชุดโนเบิล อร่าวน์ สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ของบริษัท
คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อาคารชุดโนเบิล อร่าวน์ สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่
ซอยสุขุมวิท ๓๓ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคาร
อยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย ๒๗๔ ห้อง พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ อาคารชุดโนเบิล อร่าวน์ สุขุมวิท 33
คอนโดมิเนียม ของบริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน
และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ดังกล่าว โดยให้บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติ

ตาม...

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากกรุงเทพมหานครได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ
ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมี
การเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒
ในการนี้ จึงขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้
ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๔ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตาม
กฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่
กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาตขอให้กรุงเทพมหานคร
พิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ อุบลทิพย์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๖

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่โครงการอาคารชุดโนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม
ของบริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดโนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุดทั้งสิ้น 274 ห้อง ตั้งอยู่ระหว่าง 5136 III 6818-12 โฉนดที่ดินเลขที่ 2822 เลขที่ดิน 5668 มีพื้นที่รวม 1-2-95.80 ไร่ หรือ 2,783.20 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารอยู่อาศัยรวม สูง 25 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารป้อมยาม สูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดโนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติ หรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ หรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

มีนาคม 2561

(นายศิริ อุตล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด




(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิ และหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด


5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสุขสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

มีนาคม 2561


(นายศิริ อุดม)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนตัส ซิตี จำกัด



มีนาคม 2561


(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุดโนเบิล อวอร์ด สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	- สภาพภูมิประเทศบริเวณโครงการยังคงสภาพเป็นที่ราบ แต่สิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงเป็นอาคารชุด สูง 25 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารจอดรถ สูง 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ระดับสูงสุดของอาคาร -95.20 เมตร พื้นที่จัดสวน และถนน ภายในโครงการ (ภาพที่ 1) การออกแบบอาคารโครงการจึงให้มีการใช้สีทาอ่อนทาสีภายนอกที่กลมกลืนกับอาคารข้างเคียง เพื่อลด ผลกระทบด้านสายตาเมื่อมองมายังโครงการ โดยโครงการเลือกใช้ โทนสีน้ำตาล ขาวบริเวณด้านหน้าอาคาร และสีเทาอ่อนบริเวณด้าน ข้างของอาคาร ซึ่งมีความสวยงามและทันสมัย สอดคล้องและ กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ และเมื่อพิจารณาจากลักษณะ รูปแบบของโครงการ ความสูง และโทนสีอาคาร พบว่า ตัว อาคารจะมีความสูงกว่าอาคารข้างเคียงอยู่บ้าง ทำให้สภาพภูมิทัศน์ เปลี่ยนแปลงจากแนวราบไปบ้าง ตามแนวให้มีการเปลี่ยนแปลง การใช้ที่ดินตามแนวรถไฟฟ้า และอาจส่งผลกระทบต่ออาคารตึก ตึกแถวของถนนและแสงแดดทางด้านทิศตะวันออก และทิศ ตะวันตกของอาคารโครงการ	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินโดยรอบโครงการ บริเวณ ชั้นที่ 1 และบนอาคารชั้นที่ 4, 14, 21, 22 และชั้นที่ 25 ขนาดพื้นที่รวม 1,104.83 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1 คน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.01 ตารางเมตร 2. จัดให้มีสวนแนวตั้งสำหรับบริเวณที่ไม่สามารถปลูกไม้ยืนต้นได้ โดยปลูกต้นไม้เขียว ซึ่งเป็นไม้เลื้อยตลอดแนวรั้วของโครงการด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเพื่อช่วยลด การสะท้อนแสง เพิ่มความร่มรื่นสบายตา เกิดภูมิทัศน์ที่พึงจากการมองภายในและ ภายนอกโครงการ 3. ใช้กระจกที่มีค่าการสะท้อนแสงตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 27 กล่าวไว้ "วัสดุที่เป็นผิว ของผนังภายนอกอาคาร จะต้องมิมีปริมาณการสะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละ 30" 4. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว และตกแต่งรั้วไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ใบ ร่วงหล่นไปสู่พื้นที่บริเวณข้างเคียง และห้ามต้นไม้ยืนต้นที่ปลูกโดยรอบโครงการ	-
1.2 ดินและการชะล้าง พังทลาย	- ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญ	-	-



มีนาคม 2561
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2561
(นายศิริระ อุดล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

รายการแสดงผลการประเมินและแก้ไขผลการประเมินสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุดโนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 คุณภาพอากาศ	<p>1. การระบายความร้อนจากเครื่องปรับอากาศสู่อากาศภายนอกอาคาร</p> <ul style="list-style-type: none">- ภายในอาคารมีการทำความเย็นประมาณ 571.13 ตัน เกิดความร้อนจากคอยล์ร้อนสู่อากาศโดยรอบโครงการประมาณ 0.096 °C ทำให้อุณหภูมิสูงสุดเพิ่มขึ้นจาก 40 °C เป็น 40.096 °C คาดว่าเกิดขึ้นแบบไม่มีนัยสำคัญ- ภายในห้องพักอาศัยที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งไม่ได้ทำความเย็นเป็นประจำ เป็นที่สะสมของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคลีเจียนแนร์ ซึ่งเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันได้ <p>2. เชื้อโรคลีเจียนแนร์ ในเครื่องปรับอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none">- โรคภูมิแพ้หรือโรคแพ้ (Allergy) เกิดจากฝุ่น เชื้อรา ซึ่งอยู่ในเครื่องกรองอากาศหรือแผ่นกรองในเครื่องปรับอากาศ- การเกิดโรคลีเจียนแนร์ (Legionnaires disease) สาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียลีสี่จีไอเอนสลับน้ำในฟิลลา (Legionella pneumophila) เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคลีเจียนแนร์ ซึ่งเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน เชื้อนี้จะอาศัยอยู่ใน แหล่งที่มีอุณหภูมิเหมาะสม (25-45°C)	<p>1. หลีกเลี่ยงติดตั้งแนวรีโม้โครงการ เพื่อเป็นแนวกำบังความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ</p> <p>2. ออกแบบอาคารโครงการ และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพิจารณา ระบบหมุนเวียนของอากาศภายใน และภายนอกอาคาร เพื่อให้อาคารไม่ร้อนหรือไม่มี อากาศหมุนเวียน ซึ่งสามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้ในระดับหนึ่ง</p> <p>3. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ เครื่องปรับอากาศ และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค และเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>4. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิดประตูอาคารบางจุดเพื่อให้ อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p>	<p>- ตรวจสอบการเจริญเติบโต และความ สมบูรณ์ของต้นไม้บริเวณพื้นที่จัดสวนของ โครงการ วันละ 1 ครั้งต่อระยะเวลาเปิด ดำเนินการ</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียัง ไม่ได้ตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p>
	<p>3. ความเข้มข้นของสารมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ จำนวน 142 ชนิดนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ฝุ่นละอองรวม (TSP) คาดว่าจะเกิดขึ้น 2.83×10^{-4} มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน 0.203 มก./ลบ.ม. จะเพิ่มเป็น 0.2033 มก./ลบ.ม. (ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้ 0.33 มก./ลบ.ม.)- ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀) คาดว่าจะเกิดขึ้น 3.39×10^{-4} มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศของโครงการ	<p>5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ เพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และลดอุณหภูมิอันเนื่องจากการคายน้ำของพืช และการระเหยน้ำจากผิวดิน</p> <p>6. ติดป้ายประกาศให้คนเฝ้ารถยนต์ที่เมื่อจอด ที่มหาวิทยาลัย และภาษาอังกฤษ ติดตั้งไว้บริเวณที่สามารถมองเห็นได้</p> <p>7. ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่เข้า-ออก มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดความเร็ว และป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องจากการถนน</p>	

มีนาคม 2561.....
(นายศิระ อุตล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนตัส ซิตี จำกัด


มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด




รายการแสดงผลการพบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาหารชุดในบัส อวาร์ สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ในปัจจุบัน 0.100 มก./ลบ.ม. จะเพิ่มเป็น 0.1003 มก./ลบ.ม. (ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้ 0.12 มก./ลบ.ม.)</p> <p>- <u>ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 4.32 x 10⁻⁴ ppm เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน 0.0036 ppm จะเพิ่มเป็น 0.004 ppm (ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้ 0.12 ppm)</p> <p>- <u>ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0065 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับค่าที่ได้จากการตรวจวัดบริเวณโครงการในปัจจุบัน 1.14 มก./ลบ.ม. จะเพิ่มเป็น 1.147 มก./ลบ.ม. (ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้ 3.42 มก./ลบ.ม.)</p> <p>- <u>สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.0011 ppm เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน 1.50 ppm จะเพิ่มเป็น 1.5011 ppm (ปัจจุบันไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้)</p> <p>- <u>ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)</u> คาดว่าจะเกิดขึ้น 2.255 x 10⁻⁴ ppm เมื่อรวมกับคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน 0.0245 ppm จะเพิ่มเป็น 0.0247 ppm (ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้ 0.17 ppm)</p> <p>4. <u>ก๊าซ CO₂ จากระบบปรับอากาศในโครงการ</u> เป็นก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เกิดขึ้นประมาณ 3,297.04 กรัม/ชั่วโมง เทียบเป็นคาร์บอนที่เกิดขึ้น 908.27 กรัม/ชั่วโมง</p> <p>5. <u>ไอเสียรถยนต์</u> จะมีค่าความร้อน 1.60 BTU การเผาไหม้เชื้อเพลิงทำให้เกิดไอเสียพร้อมความร้อนจากการเผาไหม้สู่อากาศภายนอก 5.28x10⁻⁴ °C ซึ่งเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นแบบไม่มีนัยสำคัญต่อการเกิดผลกระทบ</p>		

มีนาคม 2561


(นายศิระ อุดล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนตัล ซีดี จำกัด

มีนาคม 2561


(นายสุวิทย์ วรณประติษฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุดโนเบิล อาราว์ สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ระดับเสียง	<p>1. <u>ไอเสียจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง</u></p> <p>- ไอเสียจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซล หากเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ อาจทำให้เกิดก๊าซพิษฟุ้งกระจายในอากาศ</p> <p>- ผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการจราจรเมื่อเปิดดำเนินการโครงการ คาดว่ามาจากยานพาหนะที่วิ่งเข้า-ออกพื้นที่โครงการ</p>	<p>8. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ต้องติดตั้งให้เหมาะสม และมีระบบป้องกันเสียง แรงสั่นสะเทือน และระบบกำจัดไอเสีย</p> <p>9. ส่งตัวแทนฝ่ายช่างของโครงการเข้ารับการอบรมการดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจากตัวแทนจำหน่าย พร้อมจัดทำคู่มือการบำรุงรักษายานพาหนะภาษาไทยด้วย</p>	<p>- ตรวจสอบสภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองให้สภาพดี ตามคู่มือและน้ำผลิตภัณฑ์</p> <p>- ผู้รับผิดชอบโครงการ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ออกตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p>
1.5 แรงสั่นสะเทือน	<p>- โครงการมีลักษณะเป็นอาคารเพื่อการอยู่อาศัย โดยกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโครงการจะเป็นเพียงกิจกรรมของการอยู่อาศัยเท่านั้น ไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนแต่อย่างใด ดังนั้นจึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน</p>	<p>1. จำกัดความเร็วรถเมื่อเข้าสู่พื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการใช้พื้นที่จอดรถเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งรณรงค์ใช้เสียงแตรภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขัดประสิทธิภาพ</p> <p>4. รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้ในโครงการให้ได้อยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็นแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้</p>	<p>- ตรวจสอบสภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองให้สภาพดี ตามคู่มือและน้ำผลิตภัณฑ์</p> <p>- ผู้รับผิดชอบโครงการ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ออกตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p>
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว	<p>- พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในบริเวณที่มีแนวรอยเลื่อนแผ่นดินตั้งที่กล่าว กรุงเทพมหานคร อยู่ในแนวเขตที่มีความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว ที่ระดับ 5-7 เมอร์คัลลี เขต ก.2 (สีส้ม) เป็นระดับที่ทุกคนจะเกิดความตกใจ สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบมาไม่แข็งแรงอาจเกิดความเสียหาย ระดับน้อยถึงปานกลาง ทั้งนี้โครงการได้ออกแบบ และก่อสร้างอาคารเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว ข้อกำหนดของ มยผ. 1302 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่น</p>	<p>1. แผนการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหว</p> <p>(1) ติดตั้งป้ายคำแนะนำในการปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ภายในห้องลิฟต์โดยสาร หรือบริเวณโถงหน้าลิฟต์</p> <p>(2) จัดให้มีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรียมไว้ในห้องพัก และให้ทุกคนทราบว่าอยู่ที่ใดของอาคาร</p> <p>(3) ฝึกซ้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p> <p>(4) มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง ทุบทราย เป็นต้น</p> <p>(5) ทราบตำแหน่งของวาล์วปิดกั้น สะพานไฟ สำหรับตัดกระแสไฟฟ้า</p>	<p>- ตรวจสอบป้ายคำแนะนำในการปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวให้มองเห็นได้ชัดเจน และอยู่ในสภาพดี หากพบว่ามีการชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>- ผู้รับผิดชอบโครงการ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ออกตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p>

มีนาคม 2561.....
(นายศิระ อุดล)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนตัส ซิตี จำกัด

มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรรณประติษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (4)

รายการแสดงผลภาระบ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเริ่มต้นการโครงการอาคารชุดในเขต อร่าณ สุภูมิ 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบบ่งสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>สะเทือนของแผ่นดินไหว กรณีโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552</p>	<p>(6) อย่างาลสิ่งของหนักบนชั้นหรือที่สูง ๆ เพราะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็นอันตรายได้</p> <p>(7) มีการยึดหรือผูกอุปกรณ์เครื่องใช้หนัก ๆ ให้แน่นกับพื้น</p> <p>(8) มีการวางแผนเชิงจุดตัดพื้นที่โดยขยในกรณีซึ่งพหิตจากกั้นเชื่อมารวมตัวกันอีกคร้ว</p> <p>(9) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน เช่น บริเวณหน้าหรือภายในลิฟต์</p> <p>2. แผนการอพยพระหว่างกาเกิดแผ่นดินไหว</p> <p>(1) อย่างตกใจ พยายามควบคุมสติ</p> <p>(2) ถ้าอยู่ภายในห้องพัก ให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของห้องที่มีโครงสร้างแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้มาก และอยู่ห่างจากประตู ระเบียง หน้าต่าง</p> <p>(3) ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดจะเกิดแผ่นดินไหว</p> <p>(4) หากอยู่ในอาคารสูง ควรตั้งสติไว้ และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว พยายามล้มตัวไปใต้</p> <p>(5) อย่าใช้ลิ้น ไม้ดีให้รีบลิ้นที่ยึดแปะหรือประกายไฟ เพราะอาจมีขั้วลวดอยู่บริเวณนั้น</p> <p>3. แผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว</p> <p>(1) ตรวจสอบตัวเองและคนรอบข้างว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน</p> <p>(2) รีบออกจากอาคารที่เสียทันที เพราะอาจเกิดการทรุดตัวของอาคารหรือพังทลายได้</p> <p>(3) ใส่รองเท้าหุ้มส้น เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคมอื่น ทำให้ได้รับบาดเจ็บ</p> <p>(4) ตรวจสอบสายไฟ ท่อน้ำ ท่อแก๊ส เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากก๊าซรั่วหากได้กลิ่นให้เปิดประตู หน้าต่างทุกบาน</p> <p>(5) ให้ออกห่างจากบริเวณที่มีสายไฟรั่ว ขาด และวัสดุสายไฟฟ้าตึง</p> <p>(6) เปิดวิทยุฟังคำแนะนำฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศัพท์ยกจ่าเป็นจริง ๆ</p> <p>(7) สำรองดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้ำทิ้งก่อนใช้</p> <p>(8) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง</p>	

มีนาคม 2561

(นายศิริระ อุตล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คอนดิเนนตัส ซิตี จำกัด

มีนาคม 2561

(นายสุวิทย์ วรณประติษฐ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (5)

รายการแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุดโนเบิล อวาร์นด์ สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรน้ำ	<p>จากการสำรวจบริเวณพื้นที่โครงการไม่พบแหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามน้ำเสียจากการก่อสร้างโครงการจะผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานก่อสร้าง จนได้ค่าตามมาตรฐานน้ำทิ้ง (ค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร) ก่อนระบายออกสู่สาธารณะบำบัดน้ำเสียระบบถนนซอยสุขุมวิท 33</p> <p>1) การจัดการระบบระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการออกแบบให้มีส่วนบำบัดน้ำเสียสำหรับผู้พักอาศัยภายในโครงการ ได้แก่ ระบายน้ำบริเวณชั้นที่ 25 เพื่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในโครงการ ซึ่งในการดำเนินการโครงการจะปฏิบัติตามข้อกำหนด และคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระบายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่นเดียวกัน 	<p>บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และส่วนประกอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบการมีอยู่และสภาพการไหลของน้ำในท่อระบายน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ ตรวจสอบน้ำ ไฟส่องสว่าง ป้ายแนะนำการปฐมพยาบาล ป้ายเตือนแสดงความเสี่ยง และอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2. ดูแลความสะอาดของห้องน้ำ ห้องส้วม ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3. ดูแลพื้นที่รอบสระว่ายน้ำให้ไม่มีตะไคร่น้ำ ตรวจสอบทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ <p><u>คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจวัด pH และค่าคลอรีนอิสระตกค้าง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2. ตรวจวัด Total Coliform และ Free Coliform ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3. ตรวจวัดคลอรีนที่รวมกับสารอื่น ค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง การไฮยาไคลโลไรด์ แอมโมเนีย ไนเตรต และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ <p><u>ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำ และผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ 2. จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้บริเวณสระว่ายน้ำในมองเห็นชัดเจน 	<p>1) โครงสร้างของสระว่ายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการรั่วซึม และการแตกร้าวของสระว่ายน้ำโดยรอบ เมื่อพบว่ามีความผิดปกติจะต้องดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที และต้องมีการแจ้งการให้บริการให้ผู้ใช้บริการ <p>2) การดูแลรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการของสระว่ายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่รอบสระว่ายน้ำต้องไม่มีตะไคร่น้ำ - ความสะอาดส่วนประกอบของสระว่ายน้ำ เช่น ห้องน้ำ และ เเจ๊ส <p>3) การดูแลรักษาคุณภาพน้ำ ของสระว่ายน้ำ</p> <p>ตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ำ ให้เป็นไปตามวิธีมาตรฐาน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าความเป็นกรด-ด่าง - คลอรีนอิสระ

มีนาคม 2561.....
(นายศิระ อุดล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (6)

รายงานแสดงผลกระทบทะบบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปิดดำเนินการ โครงการอาคารชุดโนเบิล อวาร์ สุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>3. สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุไว้ สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย และห้ามเข้า มีการระบยาอากาศและการป้องกันการปนเปื้อนเข้าหากชนระบรจุสารเคมี</p> <p>4. มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจำสละว่ายน้ำ พร้อมทั้งมีการมีซ้อมใช้รณ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน - ห่วงชูชีพ เส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 1.5 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเรือ ความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสละว่ายน้ำอย่างน้อย 2 อัน - ไมช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายส่วนลึกของสละว่ายน้ำ - เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด - ห้อยปฐมพยาบาล หรือชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้รณตลอดเวลา <p>5. มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน้ำในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน บริเวณสละว่ายน้ำ</p> <p>6. มีโทรศัพท์ พร้อมสมุดหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสละว่ายน้ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบที่รณกับสารอื่น - ค่าความเป็นด่าง - ความกระด้าง - การละลายออก - คลอไรด์ - แอมโมเนีย - ในเดรท - ไคโอฟอร์มันทั้งหมด - ฟิคอลไดลิฟอรัน - จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <p>4) การดูแลและการรักษาความปลอดภัยบริเวณสละว่ายน้ำ</p> <p>การมีอยู่และสภาพการใช้งานของ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไฟส่องสว่าง - ป้ายแนววิถีการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาล - ป้ายเตือนและแสดงความเสี่ยง - อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ - โทรศัพท์ฉุกเฉิน <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่โครงการ (กรณีไม่ใช้คังันติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p> <p>ติดตามตรวจสอบทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p>

มีนาคม 2561.....
 (นายศิริระ อุตล)
 ผู้รับมอบอำนาจ
 บริษัท คอนเดนเนตล ซิตี จำกัด

มีนาคม 2561.....
 (นายสุวิทย์ วรรณประติษฐ)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 (7)

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุดโนเบิล ออร์บ สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>2. <u>ทรัพยากรชีวภาพ</u></p> <p>2.1 <u>สิ่งมีชีวิตบนบก</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพพื้นที่โครงการเป็นที่ราบ มีระดับความสูงจากระดับถนนซอย สุขุมวิท 33 ประมาณ 0.2 เมตร ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงาน ขยาย สูง 1 ชั้น บริเวณด้านหน้าโครงการ และสำนักงานก่อสร้างชั่วคราว สูง 2 ชั้นของโครงการอาคารชุดโนเบิล บี เทอร์ดีทรี ทั้งนี้พื้นที่โดยรอบโครงการส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์เป็นอาคารชุดพักอาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย ร้านอาหาร และพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น - บริเวณพื้นที่โครงการรักษาด้านไม่เดิม ได้แก่ ด้านทางบกอยู่ฝั่ง (Deleux regia (Bojer ex Hook)) ส่วนพืชพรรณที่พบในบริเวณใกล้เคียงส่วนใหญ่เป็นไม้ประดับทั่วไป ซึ่งเจ้าของบ้านปลูก และดูแลเองในบริเวณอาคาร และต้นไม้ที่ปลูกบริเวณทางเท้าสาธารณะ ที่ดูแลโดยกรุงเทพมหานคร สัตว์ที่พบเห็นบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ ได้แก่ สัตว์เลี้ยงตามบ้าน ดังนั้นคาดว่าไม่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของนกอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด 		
<p>2.2 <u>สิ่งมีชีวิตในน้ำ</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - จากการสำรวจทรัพยากรชีวภาพในน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ ไม่พบแหล่งน้ำมีดินตามธรรมชาติแต่อย่างใด สำหรับบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พบแหล่งน้ำมีดิน จำนวน 1 แห่ง คือ สำนักรักษาธรรมชาติอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 490 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานเขตวัฒนา มีการใช้ประโยชน์เพื่อรองรับน้ำฝน และน้ำเสียจากชุมชน จึงไม่ปรากฏว่าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าด้านการอนุรักษ์แต่อย่างใด 		

มีนาคม 2561.....
(นายศิระ อดล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนโดเนตล ซีดี จำกัด



มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรรณประติษฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 (8)

รายการแสดงผลการประเมินและแก้ไขผลการปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม ช่วงปีงบประมาณ

โครงการอาคารชุดโนเบิล อวาร์ 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณภาพการใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์ 3.1 การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีการใช้น้ำประมาณ 220.57 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือเฉลี่ย 9.19 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยได้รับการบริการน้ำประปาจากการประปาส่วนนครหลวง สาขาสุขุมวิท ที่ผ่านด้านหน้าโครงการ บนถนนซอยสุขุมวิท 33 คิดเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับกำลังการผลิต และการใช้น้ำในภาพรวมของการประปา เพื่อสนองต่อความต้องการการใช้น้ำในช่วงปีงบประมาณของการโครงการ - จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองใต้ดินสำหรับการอุปโภค และบริโภค จำนวน 2 ถึง มีปริมาตรรวม 210.79 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ำขึ้นดาดฟ้า จำนวน 2 ถึง มีปริมาตรรวม 30.80 ลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน้ำสำรองทั้งหมด 241.59 ลูกบาศก์เมตร สำหรับน้ำใช้สำหรับอุปโภค และบริโภคได้นาน 1.10 วัน ซึ่งมากกว่าเกณฑ์กำหนดที่ต้องจัดให้มีน้ำสำรองไม่น้อยกว่า 1 วัน พร้อมควบคุมและตั้งเวลาการเปิดวาล์วน้ำประปาของโครงการ เพื่อรับน้ำจากการประปาส่วนนครหลวงให้อยู่ในช่วงเวลา 24.00-4.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดการใช้น้ำจากท่อประปาในช่วงที่มีการใช้น้ำสูงสุดของชุมชน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดตั้งสำรองน้ำใช้โครงการ ประกอบด้วย ถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำขึ้นดาดฟ้า สามารถสำรองน้ำใช้ทั่วไปได้นาน 1.10 วัน โดยมีขนาดความจุ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ถังเก็บน้ำขึ้นใต้ดิน จำนวน 2 ถึง ขนาดความจุรวม 210.79 ลูกบาศก์เมตร สำหรับสำรองน้ำใช้ทั่วไป - ถังสำรองน้ำดับเพลิง ถังสำรองน้ำดับเพลิงบริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร จำนวน 1 ถึง มีปริมาตรรวม 237.0 ลูกบาศก์เมตร - ถังเก็บน้ำขึ้นดาดฟ้า จำนวน 2 ถึง ความจุรวม 30.80 ลูกบาศก์เมตร สำหรับสำรองน้ำใช้ทั่วไป 2. ควบคุม และตั้งเวลาเปิดวาล์วน้ำประปาของโครงการ เพื่อรับน้ำจากการประปา นครหลวงให้อยู่ในช่วงเวลา 24.00-4.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดการใช้น้ำจากท่อประปา ในช่วงที่มีการใช้น้ำสูงสุดของชุมชน 3. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบส่งน้ำประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีภาวการณ์รั่วซึมแก้ไขทันที และระบบส่งน้ำประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีภาวการณ์รั่วซึมแก้ไขทันที 4. เลือกใช้อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ ได้แก่ ชักโครก และมีบัวรดน้ำประหยัดน้ำ เป็นต้น รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้ใช้ทุกอาศัย และเจ้าหน้าที่ของโครงการให้ใช้น้ำอย่างประหยัด 5. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน และขึ้นดาดฟ้า ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยร้าว และรอยร้าว ที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้ 6. ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำให้เป็นประจำสม่ำเสมอตามคู่มือของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และหากพบว่าชำรุดต้องรีบดำเนินการเพื่อแก้ไขโดยทันที 7. ฝ่ายเก็บน้ำใต้ดิน ต้องมีฝ่ายบำบัดน้ำเสีย และยกส่งจากพื้น เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางผาต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการทำงานจากระบบท่อส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา เดือนละ 1 ครั้ง - ตรวจสอบระยะเวลาเปิดวาล์วน้ำ - ตรวจสอบรอยแตก ร้าว ของถังเก็บน้ำใต้ดิน และดาดฟ้า ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง - ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น สี และความชื้น และปริมาณ E.Coli ในถังเก็บน้ำ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 136 (พ.ศ. 2534) เรืองน้ำบริโภค - ในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิดทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง - ตรวจสอบระยะเวลาเปิดวาล์วน้ำ - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อสร้างนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด



มีนาคม 2561
(นายสุวิทย์ วรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2561
(นายศิระ อุตล)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนตัส ซิตี จำกัด

ตารางที่ 3 (9)

รายการแสดงผลภาระพลังแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขภาระพลังแวดล้อม ขั้วเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุดโนเบิล อร่าม สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขภาระพลังแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้ไฟฟ้า	<p>- คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการไฟฟ้าทั้งโครงการ ประมาณ 1,725.0 KVA. การใช้ไฟฟ้าของโครงการได้รับบริการจากการไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 1,000 KVA จำนวน 2 ชุด โดยการไฟฟ้านครหลวงได้รับการจ่ายไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งมีความสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ</p> <p>- จัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองขนาด 300 KVA จำนวน 1 ชุด สำหรับการฉุกเฉิน หรือกรณีการไฟฟ้านครหลวงไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ชั่วคราว โดยจะจ่ายไฟฟ้าสำรองให้กับระบบเครื่องสูบน้ำ ประปา ระบบบำบัดน้ำเสียรวม แสงสว่างส่วนกลาง และห้องเครื่อง โดยการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์</p> <p>- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสามารถสำรองได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง คาดว่าเพียงพอสำหรับระบบส่วนกลางที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า</p>	<p>8. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำประปาเป็นประจำ ในเรื่องของสี กลิ่น และเศษซากต่างๆ ที่ตกหล่นลงไปจนถึงกับน้ำ-ตลอดระยะเวลาดำเนินการทุก 1 เดือน</p> <p>9. เก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำได้ดื่มบริโภคหาล้าเชื้อ E. coli ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีสารปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถังหรือไม่</p> <p>10. สังเกตความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองของโครงการทุกถัง ได้แก่ ถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำขึ้นอาคาร เป็นประจำทุก 6 เดือน หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำในถังเก็บสำรอง โครงการต้องให้เจ้าหน้าที่ หรือช่างของโครงการ มาล้างทำความสะอาดทันที</p> <p>11. กรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงานภายในถังเก็บน้ำสำรอง จะจัดให้มีพัดลมระบายอากาศชนิดเคลื่อนที่ได้ พร้อมท่อลมที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร เดินเครื่องไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน เพื่อให้มีอากาศเพียงพอต่อเจ้าหน้าที่</p>	<p>- ตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบสภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าตามคู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์</p> <p>- ทุก 6 เดือน/ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p>
	<p>มาตรการที่เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติ</p> <p>1. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณไฟฟ้าสื่อสารต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน</p> <p>2. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน ด้วยหลอด LED ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน</p> <p>3. จัดให้มีสวิทช์ไฟแยกออกจากกันให้สามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะจุด เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน</p> <p>4. เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบประหยัดไฟ และไม่ใช้สาร CFC เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ</p> <p>5. จัดพื้นที่สีเขียวซึ่งขึ้นรอบอาคารโครงการ ซึ่งการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ และการปลูกพืชคลุมดิน จะช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับดิน ทำให้อากาศเย็นขึ้น</p> <p>6. จัดทำคู่มือการประหยัดพลังงาน แจกให้กับผู้พักอาศัย และพนักงานภายในโครงการ โดยอ้างอิงจากคู่มือ 108 วิธี ประหยัดพลังงาน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน</p>		

มีนาคม 2561.....
(นายศิระ อุดล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนเดนเนตล์ ซิตี จำกัด

มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด



ตัวแปรที่ 3 (10)

รายการแสดงสถานะทรัพย์สินแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชั่วivedัฒนาการ
โครงการอาคารชุดโอบีเอส ออร์วี่ สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ สุขุมสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ตลอดระยะเวลาที่มีการแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองไว้ภายในโครงการจะช่วยลดผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้าภายในโครงการ	<p>มาตรการที่เจ้าของโครงการควรกระทำให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการปฏิบัติ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ใช้พลังงานอย่างประหยัด 2. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต 3. ควรปรับระดับอุณหภูมิภายในห้องให้พอเหมาะประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 4. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะที่คอยล์ร้อน คอยล์เย็น ตัวกรองอากาศ และคิลบระบายอากาศไม่ให้มีฝุ่นเกาะหนาจนเกินไป เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า <p><u>มาตรการดำเนินการบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบการทำงานขมหมดย่อมแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตามคู่มือของผู้ผลิต 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ เพื่อยุติภาระงานในการดูแลและบำรุงรักษา ระบบ ตลอดจนระยะเวลาการเปิดดำเนินการ 3. ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเข้ามาตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ทุกๆ ๖ เดือน/ครึ่ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 4. ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจน โดยติดตั้งบริเวณหน้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และห้องไฟฟ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบถึงระยะและห้วงพักขยะรวมใหม่ สภาพที่อยู่เสมอ ถ้ามีการผูกถนนหรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างภายในโครงการบริเวณที่พักขยะรวมและภายในโครงการ หากพบว่ามีความจำเป็นต้องรับดำเนินโครงการ หากพบว่าขยะตกค้างต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที
3.3 การจัดการขยะ	ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในโครงการประมาณ 3.27 ลูกบาศก์เมตร/วัน ถ้าไม่มีการจัดการที่ดี ทั้งในเรื่องการรวบรวมจากห้องพักขยะเพิ่มขึ้น การเก็บขยะไปพักยังห้องพักขยะรวม เพื่อรอให้หน่วยงานเก็บขนขยะเข้ามาจัดเก็บให้ จะก่อให้เกิดความสกปรก เกิดมุมมองที่ไม่ดีต่อผู้พักอาศัยและผู้พบเห็น และเกิดสุขอนามัยที่ไม่ดีต่อผู้พักอาศัยในโครงการด้วย	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีห้องพักขยะประจำชั้น ชั้นที่ 4-24 ขนาดพื้นที่ 1.60 ตารางเมตร บริเวณโถงลิฟต์บริการภายในห้องพักขยะประจำชั้น จัดให้มีถังขยะขนาด 100 ลิตร จำนวน 3 ถัง รองรับขยะเปียก (กิ่งสีเขียว) พร้อมรองรับด้วยถุงสีฟ้า ขยะทั่วไป (กิ่งสีน้ำเงิน) พร้อมรองรับด้วยถุงสีดำ ขยะรีไซเคิล (กิ่งสีเหลือง) พร้อมรองรับด้วยถุงสีแดง และถังขยะขนาด 30 ลิตร รองรับขยะอินทรีย์ (กิ่งสีส้ม) พร้อมรองรับด้วยถุงสีส้ม (ภาพที่ 2) 2. จัดให้มีห้องพักขยะรวม จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย 2 ห้อง แยกเป็นห้องพักขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ จำนวน 1 ห้อง และห้องพักขยะเปียก จำนวน 1 ห้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องพักขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ มีขนาดความจุ 7.3๘ ลูกบาศก์เมตร

มีนาคม 2561.....
(นายสิริระ อุตส)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด

มีนาคม 2561..... *N. Sathit*
(นายสุวิทย์ วรรณประติษฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต

ตารางที่ 3 (11)

รายงานแสดงผลกระทบบ้างสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุดโนเบิล อร่าว สุภูมิวิทย์ 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>สามารถรองรับขยะทั่วไป-รีไซเคิลได้ 6.30 วัน โดยจัดเก็บขยะที่ไปรวบรวมใส่ถุงสีดำ และขยะรีไซเคิลรวบรวมใส่ถุงใส สำหรับขยะอันตราย จัดให้มีถังขยะสีเทาสำหรับขยะอันตราย 22 วัน จู 240 ลิตร จำนวน 1 ถึง พร้อมถุงสีม่วงรองรับ สามารถรองรับขยะอันตรายได้ตาม 22 วัน</p> <p>- ห้องพักขยะเปียก มีขนาดความจุ 8.12 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับขยะเปียกได้ 3.90 วัน โดยจัดเก็บขยะเปียกรวบรวมใส่ถุงสีดำ</p> <p>3. จัดให้มีถังเก็บขยะสำหรับบ้านที่มีฝาปิดมิดชิด สำหรับขยะจากห้องพักขยะประจำ ชั้นมายังห้องพักขยะรวม เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น และนำขยะรีไซเคิลมาทำการแยกขยะ</p> <p>4. จัดให้มีพัฒนาชุดอากาศประจำห้องพักขยะเปียก เพื่อบำบัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ โดยมี อัตราการดูด 0.035 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (อัตราการดูดอากาศต้องเป็น 4 เท่าของ ปริมาตรห้องพักขยะเปียก) ผ่านท่อขนาด 5 นิ้ว ไปยัง soil bed ขนาดพื้นที่ 2 ตาราง เมตร ความหนาแน่นดิน 0.60 เมตร มีระยะเวลาเก็บกักจริง 60 วินาที</p> <p>5. จัดทำป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักขยะประจำชั้นด้วยข้อความ "เปิดแล้ว กรุณาปิด ประตูให้มิดชิด"</p> <p>6. ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากมีขยะตกค้างต้องแจ้งให้เขตพัฒนา เข้า มาเก็บขยะเพื่อไม่ให้ไปกำจัดต่อไป</p> <p>7. ให้เมื่อบ้านเก็บขยะและคัดแยกขยะจากห้องพักขยะประจำชั้นทุกวัน และทำความสะอาด ที่พักขยะรวมทุกครั้งเก็บขยะ พร้อมสำรวจและเก็บขยะที่ตกหล่นจนยกถึงทุกครั้งเก็บขยะ</p> <p>8. ให้เมื่อบ้านรวบรวมขยะจากห้องพักขยะประจำชั้นหลังเวลา 10.00 -11.00 น. และ 14.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้ลิฟต์น้อยที่สุด</p> <p>9. จัดให้มีมียางแฉกให้กับแม่บ้าน เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีและของมีคมที่ ปะปนมากับขยะ</p> <p>10. ส่งเสริมและเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับไปปฐวี ให้ผู้พักอาศัยไม่โครงการ รุ้จักและเข้าใจหลักการต่างๆ ในการลดปริมาณขยะ เช่น หลัก 4Rs นั่นคือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่)</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p>

มีนาคม 2561.....
(นายศิระ อุดล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอมพิวเตอร์ซิส ซิตี จำกัด

มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด (มหาชน)



ตัวอย่างที่ 3 (12)

รายการแสดงผลกระทบบึงแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุดในบึง อาราม สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	<p>ระบบระบายน้ำภายในโครงการ ออกแบบเป็นระบบแบบแยก คือ ระบายน้ำฝน แยกกับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียรวม ออกจากกัน โดยจัดหาระบบระบายน้ำ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ท่อระบายน้ำขึ้นใต้ดิน 3-ชั้นใต้ดิน 1 จัดหาระบบระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรง กว้าง 0.3 เมตร และลึก 0.10 เมตร ความลาดเอียง 1:500 ระบายน้ำลงสู่บ่อบำบัด จำนวน 5 ชุด ขนาด 1.0 X 1.2 X 1.5 เมตร โดยแบ่งออกเป็นชั้นใต้ดิน 3 จำนวน 3 ชุด (Sump No.1 ถึง 3) สูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Drainage Pump จำนวน 2 ชุด/บ่อ (ทำงาน 1 ชุด และสำรอง 1 ชุด) อัตราการสูบ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ชุด ความสูงสูบ 20 เมตร และท่อระบายน้ำขึ้นใต้ดิน 2 จำนวน 2 ชุด (Sump No.4 ถึง 5) สูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Drainage Pump จำนวน 2 ชุด/บ่อ (ทำงาน 1 ชุด และสำรอง 1 ชุด) อัตราการสูบ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ชุด ความสูงสูบ 15 เมตร ด้วยท่อระบายน้ำขึ้นสู่ลานสุกยกลาง 80 มิลลิเมตร ไปยังท่อระบายน้ำขึ้นสู่รางน้ำทิ้งระดับต้นท่อ -0.40 เมตร และท่อระบายน้ำคสล. กว้าง 0.4 เมตร ความลาดเอียง 1:200 รอบพื้นที่โครงการ มีค่าระดับต้นท่อ -0.72 ม. (MH-1/1) และ -0.30 ม. (MH-2/1) จะถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ำ ที่ระดับปลายท่อ -1.05 เมตร (MH-3) ระบายน้ำลงสู่บ่อบำบัด 	<p>11. สำรองตรวจสอบประตูห้องพักขยะประจำชั้น ตลอดจนห้องพักขยะรวมบริเวณชั้นล่างทุกครั้งเมื่อขนย้ายขยะ โดยประตูต้องปิดมิดชิดทุกครั้งเมื่อขนย้ายเสร็จสิ้น</p> <p>12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตลอดช่วงเวลาในการเก็บขยะของโครงการ</p> <p>13. จัดทำป้ายสัญลักษณ์ว่าเป็นพื้นที่รกร้างกับขยะมูลฝอย เพื่อให้ไม่ให้เกิดภัยพิบัติ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

มีนาคม 2561

3

(นายศิริระ อดุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คอนติเนนตัล ซีต จำกัด

มีนาคม 2561

1028

(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 (13)

รายการแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดในบิล อวราห์ สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>1/11) และ -0.414 ม.(MH-2/4) โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง</p> <p>- น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม รวบรวมลงสู่ถังพักน้ำใส ภายในบ่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible pump จำนวน 2 ชุด อัตราการสูบ 10.0 ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง ที่ความสูงสูบส่ง 11 เมตร ด้วยท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ลงสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำของโครงการ</p> <p>- บ่อหน่วงน้ำ ขนาดความจุ 113.0 ลูกบาศก์เมตร สูบระบายส่งบ่อตรวจระบายน้ำ ผ่านท่อแรงดันขนาด 150 มิลลิเมตร ด้วยเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible pump จำนวน 2 ชุด (ทำงาน 1 ชุด และสำรอง 1 ชุด) อัตราการสูบ 90.0 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ความสูงสูบส่ง 10 เมตร กำลังไฟฟ้า 7.5 kW</p> <p>- บ่อตรวจระบายน้ำพร้อมตะแกรงดักขยะ ออกแบบเผาด้านบนบ่อเป็นเผาดะแกรงเหล็ก จำนวน 2 เผา ขนาด 0.6x2.4 เมตร และ 1.2x2.4 เมตร ภายในบ่อมีประตูระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าสู่โครงการ ระบายส่งสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนซอยสุขุมวิท 33 ด้วยท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความลาดเอียง 1: 200 ด้วยแรงโน้มถ่วงโลก</p>	<p>ซ่อมบำรุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>6. สังเกตความสะอาดของระบายน้ำ โดยรออาคารโครงการ 2 ครึ่ง/ปี (ก่อนและหลังฤดูฝน)</p> <p>7. ถ้าที่ระบายน้ำอุดตัน ให้ฉีดล้างทำความสะอาด และขุดลอกตะกอนออกทันที</p> <p>8. ประสานงานให้สำนักงานเขตวัฒนา เข้ามาขุดลอกที่ระบายน้ำสาธารณะบนถนนซอยสุขุมวิท 33 ตลอดระยะเวลาดำเนินการ เพื่อให้ไม่มีขยะอุดตันกีดขวางการระบายน้ำ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
3.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย	<p>โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศ (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ขนาดรองรับน้ำเสีย 190.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับรองรับน้ำเสียจากการทำครัว การอาบน้ำ การซักล้าง และน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะรวม โดยรวบรวมมาตามท่อรวบรวมน้ำเสีย แล้วเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนซอยสุขุมวิท 33 ด้านหน้าโครงการ</p>	<p>มาตรการจัดการน้ำเสีย</p> <p>1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบเติมอากาศ แบบ Activated Sludge จำนวน 1 ชุด ขนาดรองรับน้ำเสีย 190.0 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย บ่อเกรอะ ถึงดักไขมัน ถึงปรับสมดุล ถึงเติมอากาศ ถึงตกตะกอน ถึงสูบลบตะกอนหนึ้นเวียน ถึงฟักสลัดจ์ และถึงพักน้ำทิ้ง โดยน้ำที่ผ่านการบำบัดจะมีค่าตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งของอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนซอยสุขุมวิท 33 ด้านหน้าโครงการ (ภาพที่ 4)</p>	<p>- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียรวมจำนวน 1 จุด ได้แก่ บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยตั้งมีตรวจวัดเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง</p>



มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2561.....
(นายศิระ อุดล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด

รายการแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุดในเขต อวาร์ณ สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>2. ประสานงานให้ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ สำนักงานเขตวัฒนา เข้ามาดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยจากถังขยะชุมชน เป็นประจำทุกวัน</p> <p>3. สับตะกอนสะสมออกจากถังเก็บตะกอนเป็นประจำวัน 1 เดือน หรือเมื่อถังเก็บตะกอนเต็ม โดยให้บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามาเก็บขยะไปกำจัด</p> <p>4. กำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียรวม และกลิ่นจากห้องพักขยะเปียกโดยใช้พื้นที่สีเขียวเพื่อบำบัดก๊าซมีเทน และกลิ่น ขนาดพื้นที่ 2.0 ตารางเมตร ด้วยวิธี Soil Bed โดยใช้แบคทีเรียที่มีอยู่ในดินธรรมชาติเปลี่ยนก๊าซมีเทนผ่านกระบวนการตามวิธีซีเอ็มของเซลล์เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์</p> <p>5. กำจัดตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ด้วยกระบวนการกรองผ่านถ่าน Activated Carbon โดยอาจกรองไล่ผ่านท่ออากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15 เมตร ที่ปลายท่ออากาศจะติดตั้งกระบอกบรรจุถ่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.0 นิ้ว ยาว 0.50 เมตร เพื่อทำการกรองอากาศ และดูดซับละอองน้ำ พร้อมทั้งเปลี่ยนถ่านใหม่เป็นประจำทุก 2 เดือน</p> <p>6. ตรวจสอบและดูแลฝ้ายย ข้อต่อ และผนังของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของละอองลอย และกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>7. รณรงค์ให้มีการคัดแยกน้ำมีพิชที่ใช้แล้ว ใส่ภาชนะ หรือขวดน้ำมีพิชเก่า และนำไปเก็บยังห้องพักรวม เพื่อการนำไปจำหน่ายให้กับแหล่งรับซื้อ</p> <p>8. ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 1 จุด บริเวณย่อยตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยตั้งนิตรจวัดเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ.2548 ได้แก่ pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS, Sulfide, TKN และ Fat Oil & Grease</p> <p>9. จัดเก็บสถิติ และข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนแบบ ทส.1 และจัดทำรายงานสรุปผลการทบทวนระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน</p>	<p>จากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>พ.ศ.2548</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสภาพประสิทธิภาพและสภาพการทำงานทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมจัดทำรายงานตามแบบ ทส.1 และ ทส.2 ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณีไม่ได้มีบริษัทผู้ดูแล) หรือบริษัทผู้ดูแลอาคารชุด

มีนาคม 2561.....
(นายศิริ อุตล)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท คอนโดเนตส์ ซิตี จำกัด

มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรณประติสุข)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 (15)

รายการแสดงผลกระทบล้างแวล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดโนเบิล อร่าวน์ สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ตามแบบ พส.2 เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</p> <p><u>มาตรการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ติดเส้นสีแดง ความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายการแจ้งว่า "บริเวณนี้เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย" 2. เมื่อมีการเข้าดูแลบำรุงรักษาและสูบลบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ต้องใช้แสงกันบริเวณที่ปฏิบัติงาน 3. ปิดฝาบ่อบำบัดเมื่อเสร็จภารกิจ หรือต้องหยุดปฏิบัติงานชั่วคราว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการพลัดตกของผู้พักอาศัย และยานพาหนะ 4. จัดเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบบำบัดน้ำของโครงการ เพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่อง และบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ 5. จัดทำตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกชิ้นตามคู่มือของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 6. จัดอุปกรณ์สำรอง (Spare part) ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกประเภทอย่างละ 1 ชุด ไว้ในโครงการ เพื่อใช้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายได้ทันที โดยไม่ต้องพักการเดินระบบจนจนทำให้เกิดปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ในระยะยาวผู้ที่จะระยะยาวนำสารอาหารมา 7. หัวหน้าฝ่ายอาคารแจ้งให้พนักงานประจำโครงการทราบถึงช่วงเวลา และวันที่เข้ามาซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมรับทราบ เพื่อเตรียมแผนแผนการด้านจากรายภายในโครงการ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว 	

มีนาคม 2561.....
 (นายศิระ อุดล)
 ผู้รับมอบอำนาจ
 บริษัท คอนดิเนนตัส ซิตี จำกัด

มีนาคม 2561.....
 (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดในบิล ออราวัน สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคม	- ช่วงเปิดดำเนินการมีรถยนต์จากผู้พักอาศัยจำนวน 142 คัน (ภาพที่ 5) ทำให้เกิดการกีดขวางจราจร และทำให้มีค่า LOS ของถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพิ่มขึ้นโดยมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	1. จัดให้รถยนต์ผู้พักอาศัยติดสติ๊กเกอร์จราจร และ/หรือบัตรผ่านอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถผ่านเข้าสู่โครงการได้สะดวกไม่เกิดปัญหาแถวคอยที่อาจส่งผลกระทบต่อจราจรบนถนนซอยสุขุมวิท 33 และห้ามจอดบริเวณด้านหน้าโครงการ 2. จัดให้มีจุดตรวจสติ๊กเกอร์ และรับแลกบัตรสำหรับบุคคลภายนอก โดยทางทางเข้า-ออกโครงการไม่น้อยกว่า 30 เมตร เพื่อไม่ให้เกิดแถวคอยบนถนนซอยสุขุมวิท 33 3. จัดทำป้ายชี้ชื่อโครงการ และลูกศรทางเข้า-ออก พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพื่อเป็นจุดสังเกตให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่จะเข้าสู่โครงการ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 4. จัดทำรั้วโปร่งด้านหน้า และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้ผู้สัญจรสามารถมองเห็นรถยนต์ที่วิ่งเข้า-ออกโครงการได้อย่างชัดเจน 5. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง แสดงทิศทางการเดินรถ แนวเส้นที่จอดรถยนต์อย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของการจราจรภายในลานจอดรถของโครงการ 6. ห้ามติดตั้ง หรือจัดทำป้าย หรือวัสดุใดๆ ที่เป็นอุปสรรคในการมองเห็น บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอต่อการมองเห็นได้อย่างชัดเจน 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน ที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านการจราจรคอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง 8. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบการจราจรภายในพื้นที่โครงการ โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรวงเวียนทาง และไฟส่องสว่าง บริเวณทางขึ้น-ลงลานจอดรถขึ้นใต้ดิน เพื่อความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรภายในโครงการ 9. จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 142 คัน บริเวณชั้นใต้ดิน-3 ถึง ชั้นที่ 3 และห้ามประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างที่จัดไว้สำหรับเป็นที่จอดรถยนต์ อันทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ 10. จัดให้มีกระจกบังในบริเวณทางขึ้น-ลงลานจอดรถขึ้นใต้ดินทางแยก หรือจุดอับที่ขาดการมองเห็นทั้งภายในอาคารที่มีการจอดรถและบริเวณถนนโดยรอบโครงการ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการติดกระเสฉาง	- ตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบกิจการใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นที่จอดรถยนต์ อันทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดลงทุกวัน ตลอดจนเปิดดำเนินการ - ตรวจสอบป้าย หรือสัญลักษณ์การจราจรภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2561.....
(นายศิริระ อุตล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนตัส ซิตี จำกัด

มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>11. ตรวจสอบระบบการจราจร ถนน ที่จอดรถยนต์ ป้าย และสัญญาณจราจรในโครงการให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ และใช้การได้อยู่เสมอ หากเกิดการเสียหายต้องรีบซ่อมแซมโดยเร็ว</p> <p>12. จัดให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟพร้อมป้ายสำหรับเรียกรับจ้างสาธารณะบริเวณหน้าโครงการ ใกล้ทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p>13. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้อาคารระดับเครื่องยนต์ทันที เมื่อเข้าออกเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งตรวจสอบค่าใช้จ่ายและรายการในขั้นต้นที่โครงการ</p> <p>14. ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อลดการติดขัดของจราจร</p> <p>15. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด</p> <p>16. จัดทำป้ายสัญลักษณ์ประจำบริเวณที่ติดกั้น NGV และ LPG ห้ามลงจอดในชั้นใต้ดิน และรณรงค์ให้รถยนต์ของผู้ที่อาศัยติดกั้นบริเวณที่ติดกั้นอาคารทำนบ โดยติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ในตำแหน่งขึ้น-ลงที่จอดรถยนต์ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน</p>	
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	<p>- การก่อสร้างโครงการมีแผนเข้าอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่พักอาศัยเช่นเดิม</p> <p>- การก่อสร้างอาคารของโครงการ ในกรณีที่ไม่มีการควบคุมการก่อสร้างให้ตรงตามแบบแปลน อาจส่งผลกระทบต่อข้อจำกัดทางด้านทางสถาปัตยกรรมตามที่กำหนดได้</p> <p>ที่ดินประเภท ข.10 บริเวณ ข.10-4 เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในที่อยู่ร่วมกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง และเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนที่ดินประเภทนี้ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการตามที่กำหนด 29 ประเภท</p> <p>- การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้</p>	<p>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการใช้น้ำ ไฟฟ้า การจัดการน้ำเสีย และขยะอย่างเคร่งครัดสามารถช่วยลดผลกระทบด้านการใช้ระบบสาธารณูปโภคที่ยั่งยืนที่อยู่ภายในพื้นที่เมืองรวมกำหนด และทำให้ระบบสาธารณูปโภคที่ใช้เพียงพอ</p>	

มีนาคม 2561.....
 (นายศิริระ อุดล)
 ผู้รับมอบอำนาจ
 บริษัท คอนดิเนนตัส ซิตี จำกัด

มีนาคม 2561.....
 (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (18)

รายการแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุดโนเบิล อวราห์ สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบตามสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การก่อสร้างและการไถ่ถอนดิน	<ul style="list-style-type: none"> - มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารต่อพื้นที่ดินไม่เกิน 8 : 1 - มีอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.0 - มีพื้นที่ขึ้นถนนได้เพื่อเชื่อมต่อไปยังถนนสุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ในประเภท ด.10-4 ประกอบกิจการอาคารชุดพักอาศัย - เข้าข่ายเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสูง สำหรับประเภทของโครงการไม่ได้อยู่ในข้อห้าม (1)-(29) และโครงการออกแบบให้อาคารมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเป็น 7.99 : 1 - อัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม ร้อยละ 7.55 มีพื้นที่ขึ้นถนนได้ร้อยละ 67.24 ของพื้นที่ว่าง ดังนั้นการดำเนินการจึงไม่ขัดต่อกำหนดผังเมือง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการดำเนินการแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียงในระยะ 100 เมตร รอบโครงการ หากพบคดียังมีสัญญาเช่าที่ดิน และสัญญาเช่าอาคารโครงการ ให้แจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงขออนุญาตเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ถึง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องแจ้งตั้งคณะกรรมการประสานงานรวมแก้ไขปัญหามา เพื่อเจรจาหาข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย โดยคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นกลางและทั้งสองฝ่ายยอมรับ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาเช่าอาคารโครงการ กับบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตร ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติตามสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาเช่าหรือไม่ - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
3.8 การก่อสร้างและการไถ่ถอนดิน	<ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาโครงการอาคารชุดโนเบิล อวราห์ สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยการขุดสูง 25 ซม. และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารจอดรถยนต์ 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาคารชุดและอาคารจอดรถยนต์ โดยจากค่าแรงขุดที่ขุดของสถาปัตย์วิศวกร ช่าง 3, 5, 7, 9, NBT, TBS ซึ่งมีค่าแรงขุดสูงและปริมาณที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการบาดเจ็บ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการดำเนินการแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียงในระยะ 100 เมตร รอบโครงการ หากพบคดียังมีสัญญาเช่าที่ดิน และสัญญาเช่าอาคารโครงการ ให้แจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงขออนุญาตเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ถึง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ ต้องแจ้งตั้งคณะกรรมการประสานงานรวมแก้ไขปัญหามา เพื่อเจรจาหาข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย โดยคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นกลางและทั้งสองฝ่ายยอมรับ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาเช่าอาคารโครงการ กับบ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตร ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติตามสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาเช่าหรือไม่ - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2561



(นายศิระ อุตล)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ

บริษัท คอนดิเนนตัส ซิตี จำกัด

มีนาคม 2561



(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



รายงานแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุดโนเบิล ออร์บ์ สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1) คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - โอลิเออร์รถยนต์ทำให้เกิดมลพิษยังบ้านพักอาศัย - ความร้อนจากเครื่องปรับอากาศอาจทำให้บริเวณบ้านพักอาศัยร้อนขึ้น - ค่าตัวอาคารมีโอเลียงจากชั้นจอดรถของโครงการพัฒนาซึ่งบ้านพักอาศัยบ้าน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 1.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบตามหัวข้อ 1 คุณภาพอากาศ - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
2) การระบายน้ำและน้ำท่วมขังพื้นที่โดยรอบ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการต้องระบายน้ำลงที่ระบายน้ำบนถนนสุขุมวิท 33 เท่านั้น และตรวจสอบไม่ให้มีน้ำฝนและน้ำเสียระบายออกสู่พื้นที่โดยรอบ - การมีโครงการทำให้เกิดปัญหาด้านการระบายน้ำมากขึ้น ปัจจุบันซอยสุขุมวิท 33 มีปัญหาการระบายน้ำในช่วงเวลาฝนตกอยู่แล้ว เนื่องจากตลอดทั้งซอยมีร้านค้าแผงลอยที่ลักลอบทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำ แม้ว่าบริเวณหน้าโครงการจะไม่ได้ติดกันก็ตาม - การระบายน้ำของซอยสุขุมวิท 33 ไม่ว่าจะฝนตกหนักหรือไม่หนักก็ยังคงมีน้ำท่วม ดังนั้นโครงการโนเบิล ออร์บ์ ที่สูงถึง 26 ชั้นจะเพิ่มจำนวนผู้พักอาศัยอีกหลายครอบครัวและมีผลต่อการระบายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการป้องกันการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 3.4 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบตามหัวข้อ 8 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	<ul style="list-style-type: none"> - ความมั่นคงในการควบคุมผู้พักอาศัยที่เกิดการฉีกคละนอมและสร้างป่วนสิ่งของลงมาจากอาคาร ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของผู้พักอาศัยในแนวราบ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการป้องกันการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบตามหัวข้อ 13 ความปลอดภัยสาธารณะ - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
4) คุณภาพและทัศนียภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากอาคารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ดังนั้นจะทำให้เกิดการบดบังแสงแดดในช่วงเช้า 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการป้องกันการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 4.9 คุณภาพภาพและทัศนียภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบตามหัวข้อ 15 คุณภาพภาพและทัศนียภาพ

มีนาคม 2561.....
(นายศุภวิชญ์ อุตล)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด

มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรรณประติษฐ์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด



รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดโนเบิล อรวัน สุขุมวิท 33 คอนโดเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none">- เนื่องจากโครงการเป็นอาคารสูง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพ- การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพและทัศนียภาพ การกีดขวางทิศทางลม และเงาจากอาคารบดบังแสงแดด มีข้อห่วงกังวลในระดับน้อยเนื่องจากพื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นตึกสูงเช่นกัน- อยากให้บริเวณพื้นที่โครงการ ปลูกรต้นไม้ปริมาณมาก เพื่อความร่มรื่น และเพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม- โครงการควรเลือกใช้ไฟส่องสว่างที่ไม่สะท้อนแสงเข้าบริเวณ และสร้างความรำคาญเพื่อนบ้าน		<ul style="list-style-type: none">- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	<p>5) สาธารณูปโภค</p> <ul style="list-style-type: none">- การเกิดขึ้นของโครงการทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้น อาจเกิดการแย่งน้ำ และไฟฟ้าของชุมชน- โครงการควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการให้บริการน้ำประปาและกระแสไฟฟ้า สามารถให้บริการได้เพียงพอกับโครงการ- เนื่องจากซอยสุขุมวิท 33 มีปัญหามือแปลงไฟฟ้าระเบิดบ่อยครั้ง จึงกังวลว่าช่วงเปิดดำเนินโครงการจะเกิดปัญหาด้านไฟฟ้ามากขึ้น- ปัจจุบันซอยสุขุมวิท 33 และใกล้เคียงมีปัญหาไฟตกบ่อยครั้ง และมักเกิดไฟฟ้าดับเมื่อฝนตก การมีโครงการจึงคาดว่าจะเปิดปัญหาด้านกระแสไฟฟ้ามากขึ้น	<ul style="list-style-type: none">- จัดให้มีการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 3.1 การใช้น้ำ และ 3.2 การใช้ไฟฟ้า<ol style="list-style-type: none">1. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับโครงการโดยเฉพาะ แยกต่างหากจากหม้อแปลงไฟฟ้าของชุมชน เพื่อรองรับกระแสไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้าแรงสูงโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันไฟฟ้าตก อันเนื่องมาจากไฟฟ้าไม่เพียงพอกับชุมชนยังคง	<ul style="list-style-type: none">- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบตามหัวข้อ 5 การใช้น้ำ และหัวข้อ 6 การใช้ไฟฟ้า- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด



มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2561.....
(นายศิระ อุดล)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

ตารางที่ 3 (22)

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชั่วคราวเป็นการ
โครงการอาคารชุดโนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33 คอนโดเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>6) การจราจรติดขัด</p> <ul style="list-style-type: none">- เมื่อมีผู้พักอาศัยเข้ามาอยู่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้ปริมาณรถเพิ่มขึ้น- คาดว่าการจราจรจะหนาแน่นขึ้น แต่อยู่คนละซอยกัน- มีความกังวลต่อปัญหาการจราจรที่หนาแน่นขึ้น และความแออัดเพียงพอของท้องถนนภายในโครงการ- คาร์มียอมรับส่งจากโครงการไปยังสถานีรถไฟฟ้าวัดสะพานหิน รอบเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว- การจัดการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ ของให้เจ้าหน้าที่ รปภ.ใบกรโดยไม่ให้ใช้ถนนหวัด เนื่องจากส่งเสียงดังมีผลต่อผู้ใช้บริการโรงแรมและอพาร์ทเมนท์ใกล้เคียง	<ul style="list-style-type: none">- จัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 3.6 การคมนาคม	<ul style="list-style-type: none">- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบตามหัวข้อ 10 การคมนาคม- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	<p>7) กลิ่นเหม็นและน้ำเสียจากห้องพักรวมของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none">- อยากรให้โครงการดูแลรักษาความสะอาดของห้องพักขยะให้ดี ไม่ให้สร้างความรำคาญแก่ผู้พักอาศัยใกล้เคียง	<ul style="list-style-type: none">- จัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 3.3 การจัดการขยะ	<ul style="list-style-type: none">- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบตามหัวข้อ 7 การจัดการขยะ- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	<p>8) อื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none">- หากโครงการมีการจัดการบริเวณทางเท้าให้สวยงาม โดยไม่ปล่อยให้มีแอ่งน้ำขังบริเวณทางเท้า จะทำให้โครงการและบริเวณโดยรอบสวยงามน่าอยู่- มีความกังวลต่อการเกิดเพลิงไหม้ โดยโครงการควรจำลองเหตุการณ์การเกิดเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันเพลิงไหม้ตามที่ให้วิศวกรรมคำนวณ และชี้แจงโดยละเอียดว่ามีความสามารถในการป้องกันได้มากน้อยเพียงใด	<ul style="list-style-type: none">- ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้แต่ละด้านอย่างเคร่งครัด	

มีนาคม 2561
(นายศิระ อุดล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด

มีนาคม 2561
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดโนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 การสาธารณสุข	<p>1. คุณภาพอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดจากการระบายความร้อนออกจากเครื่องปรับอากาศออกสู่บรรยากาศภายนอกโดยรอบโครงการ - เชื้อโรคที่เกิดจากระบบปรับอากาศ - มลภาวะที่เกิดจากการปล่อยมลพิษจากอาคาร <p>2. เสียงดังจากอาคารเข้าพักอาศัย</p> <p>เมื่อมีผู้พักอาศัยเข้ามาพักเป็นจำนวนมากอาจส่งผลกระทบต่อเสียง อาทิ เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เสียงดังจากรถยนต์ 2. เสียงดังจากการพูดคุยของผู้พักอาศัย <p>ด้านจิตใจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสียงที่เกิดจากการรบกวน และการตะโกนคุยกันของผู้พักอาศัย อาจทำให้เกิดเหตุรำคาญได้ <p>3. อุบัติเหตุจากการจราจร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาโครงการจะทำให้มีผู้พักอาศัยภายในโครงการ เพิ่มขึ้น ประมาณ 1,090 คน เป็นผลให้การจราจรบนถนนซอยสุขุมวิท 33 และถนนสุขุมวิทเพิ่มจำนวนขึ้น และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนเพิ่มมากขึ้น - การจราจรในโครงการ โดยเฉพาะมุมอับ ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และเกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายได้ <p>4. ความเจ็บป่วยที่เกิดจากความเสี่ยงของทางน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เชื้อโรค จุลินทรีย์และสารเคมีที่ปนเปื้อนในน้ำ อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหาร และผิวหนังได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 1.3 คุณภาพอากาศ - จัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 1.4 ระดับเสียง 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบตามหัวข้อ 1 คุณภาพอากาศ - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบตามหัวข้อ 2 ระดับเสียง - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	<p>3. อุบัติเหตุจากการจราจร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาโครงการจะทำให้มีผู้พักอาศัยภายในโครงการ เพิ่มขึ้น ประมาณ 1,090 คน เป็นผลให้การจราจรบนถนนซอยสุขุมวิท 33 และถนนสุขุมวิทเพิ่มจำนวนขึ้น และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนเพิ่มมากขึ้น - การจราจรในโครงการ โดยเฉพาะมุมอับ ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และเกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีมาตรการติดตามตรวจสอบตามหัวข้อ 10 การคมนาคม 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	<p>4. ความเจ็บป่วยที่เกิดจากความเสี่ยงของทางน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เชื้อโรค จุลินทรีย์และสารเคมีที่ปนเปื้อนในน้ำ อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหาร และผิวหนังได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 3.1 การใช้น้ำ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวข้อ 5. การใช้น้ำ - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2561.....
 (นายธีระ อุตล)
 ผู้รับมอบอำนาจ
 บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

มีนาคม 2561.....
 (นายสุวิทย์ วรรณประติษฐ์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด



รายการแสดงผลกระทบบ่งชี้ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุดโนเบิล อวาร์น สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. การจัดการน้ำเสีย	- เกิดเชื้อกลิ่นหรือ พยาธิ ไปโรคสัตว์ที่ก่อให้เกิดโรคได้ โดยเชื้อโรคเหล่านี้จะเข้าสู่ร่างกายจากการสัมผัสเข้าทางปาก และกินโดยไม่ตั้งใจ	- จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียรวม	- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบตามหัวข้อ 9. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม
6. ความสะอาดของสระว่ายน้ำ	- การขาดการดูแลรักษาความสะอาดส่วนประกอบของสระว่ายน้ำ	- จัดให้มีการป้องกันการปนเปื้อนผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 1.7 ทรัพยากรน้ำ (การจัดการระบบสระว่ายน้ำ)	- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
7. การจัดการขยะมูลฝอย	- การเก็บขยะมูลฝอยไว้นานเกินไปโดยไม่รีบไป และเป็นที่น่ารังเกียจ	- จัดให้มีการป้องกันการปนเปื้อนผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 3.3 การจัดการขยะ	- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบตามหัวข้อ 4. ทิ้งขยะ
8. อุบัติเหตุจากการเกิดอัคคีภัย	- เนื่องจากการเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสูง มีการออกแบบป้องกัน และเตือนเหตุเพลิงไหม้ที่มีความสอดคล้อง และครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของอาคารขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้พักอาศัย	- จัดให้มีการป้องกันการปนเปื้อนผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 4.8 การป้องกันอัคคีภัย	- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบตามหัวข้อ 14. การป้องกันอัคคีภัย
9. การเข้าทำอาชญากรรม	- การพัฒนาโครงการ ทำให้มีผู้พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมาจากหลากหลายอาชีพ ต่างท้องถิ่นมาอยู่ร่วมกันในเขตตัวโครงการเดียวกัน อาจมีความขัดแย้งทางความคิด วัฒนธรรมการเป็นอยู่ ตลอดจนจิตใจได้สำนึกของแต่ละคน กรณีที่ไม่มีการปรับความผิดหรือไม่มีการพูดคุย หรือไม่มีกิจกรรม อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกันได้	- จัดให้มีการป้องกันการปนเปื้อนผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 4.9 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ	- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบตามหัวข้อ 15. สุนทรียภาพและทัศนียภาพ

มีนาคม 2561.....
(นายศิริระ อุตล)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนทัล ซิตี จำกัด

มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 3 (25)

รายการแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดโนเบิล อวาร์ สยามวิท 33 คอนโดเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
10. การพลัดตกจากที่สูง	การพลัดตกจากที่สูงในช่วงเปิดดำเนินการ อาจมีสาเหตุมาจากการขาดความระมัดระวัง ได้แก่ การทำเศษวัสดุตกหล่น เช่น กระเบื้องดินเผา เป็นต้น	จัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้ - จัดให้มีฝ่ายช่าง และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตำแหน่งจุดเสี่ยงที่มีผลต่อการพลัดตกจากอาคารอย่างสม่ำเสมอ และทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน	-
4.4 อาชีวอนามัย	โครงการจัดให้มีแม่บ้านเป็นผู้ดูแลรักษาความสะอาดของโครงการ การจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งมีฝ่ายช่างที่มีหน้าที่ดูแลระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการของโครงการ ตลอดจนระยะเวลาเปิดดำเนินการโครงการ ได้แก่ ระบบน้ำใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบระบบอากาศ และระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	-	-
4.5 การศึกษา	ภายในเขตพัฒนา มีสถานศึกษาระดับต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล และเอกชนจำนวนมาก ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนแล้วถือว่าเพียงพอ และยังสามารถรองรับบุตรหลานของผู้ที่เข้ามาพักอาศัยในโครงการและในบริเวณนี้ได้ อีก ประกอบกับประชาชนในเขตฯ มีทางเลือกทางการศึกษามากมาย อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนทางการศึกษามีระบบเงินกู้ยืม ทำให้ผู้ที่มีความตั้งใจในการศึกษาต่อมีโอกาส และมีความพยายามมากขึ้นที่จะเลือกเข้ารับการศึกษจากสถาบันที่ตรงกับความต้องการสูงสุด	-	-
4.6 ศาสนา	เนื่องจากคนไทยไม่มีปัญหาด้านการแบ่งแยกศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม มีการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างประสมกลมกลืน ดังนั้น ศาสนาทั้งช่วงก่อสร้างและเปิดดำเนินการ คาดว่าจะเกิดผลกระทบด้านนี้้อย่างมาก	-	-




มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรรณประติษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2561.....
(นายศิระ อุดล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนตัส ซิตี จำกัด


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 ความปลอดภัยสาธารณะ	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่ในโครงการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกและตรวจสอบความสงบเรียบร้อยของผู้พักอาศัยของโครงการ และประตูเปิด-ปิดด้วยระบบ Key Card นอกจากนี้ยังจัดให้มีระบบสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ติดตั้งไว้ในแต่ละชั้นของโครงการ ดังนั้นจึงสามารถให้ความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยของโครงการได้อย่างเพียงพอ</p>	<p>- ตรวจสอบมิเตอร์ และระบบบันทึกข้อมูลภายในห้องนิติบุคคล ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p>
4.8 การป้องกันอัคคีภัย	<p>- โครงการจัดเป็นอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 1 อาคาร จัดให้มีอุปกรณ์เตือนและป้องกันอัคคีภัยอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ประกอบด้วยอุปกรณ์ดับเพลิงสองแบบแยกที่ติดตั้ง สามารถเข้าถึงพื้นที่หากเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว และสามารถให้การช่วยเหลือสนับสนุน ซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและฉับไว</p>	<p>- ตรวจสอบระบบเตือนภัย และป้องกันอัคคีภัยให้ใช้งานได้ดี ตามคู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p>

มีนาคม 2561


(นายศิระ อุตล)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ

บริษัท คอนติเนนตัล ซีที จำกัด

มีนาคม 2561


(นายสุวิทย์ วรรณประติษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (27)

รายการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุดโอบีต อรวัน สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ไปยังอุปกรณ์ดับเพลิงสูงด้วย Fire Pump (FP) ชนิด Vertical จำนวน 1 ชุด มีขนาดอัตราการส่งน้ำ 1,000 GPM แรงดันส่งน้ำ 152 เมตร และจัดให้มี Jockey Pump จำนวน 1 ชุด ขนาด 20 GPM โดยจะใช้พลังงานขับเคลื่อนจากไฟฟ้าปกติ และจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง</p> <p>3. จัดให้มีประตูหนีไฟของอาคารสามารถเปิดย้อนกลับในทิศทางเดิมได้ (Re entry) ทุกชั้น ยกเว้นชั้นที่ 1 ที่เปิดออกสู่ภายนอกอาคารได้ทิศทางเดียว</p> <p>4. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้อยู่เสมอ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต หากพบว่ามีการชำรุด หรือใช้การไม่ได้ให้รีบแก้ไขทันที</p> <p>5. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่</p> <p>6. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ บริเวณโถงลิฟต์แต่ละชั้นของอาคาร</p> <p>7. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ และระบบป้องกันอัคคีภัย และมีกิจกรรมเรื่องการอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที และไม่ตกใจกลัว</p> <p>8. จัดให้มีการป้องกัน และดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยเจ้าของโครงการ ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงการสร้างการบริหารงาน และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้จากการฝึกซ้อม การอพยพหนีไฟ และการดับเพลิง เพื่อให้ได้แผนการป้องกัน และดับเพลิงของโครงการที่ประสิทธิภาพ</p> <p>9. จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงของโครงการมาอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่หนีไฟทางอากาศ โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงคลองเตย เป็นประจำทุกปี</p> <p>10. บริเวณเส้นทางหนีไฟ บนโถงหนีไฟให้มีไฟส่องสว่างใดๆ เพื่อให้การอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก</p> <p>11. กำหนดพื้นที่ที่จัดรวมพล จำนวน 2 แห่ง อยู่บริเวณพื้นที่ส่วนต้นหน้าโครงการ มีพื้นที่จัดรวมพลเท่ากับ 273.57 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนของผู้พักอาศัย 1 คน ต่อ</p>	

มีนาคม 2561.....
(นายศิระ อุดล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนโดเนตส์ ซิตี จำกัด

มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรณประติษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.9 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ	(1) การรบกวนทัศนียภาพ การออกแบบอาคารให้มีความทันสมัย และสวยงาม โดยใช้สีภายนอกอาคารสีน้ำตาลเทา และสีอื่น ซึ่งมีความสอดคล้อง และกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศโดยรอบโครงการ และเมื่อพิจารณาจากลักษณะรูปแบบของโครงการ ความสูง และโทนสีทาอาคารพบว่า มีลักษณะรูปแบบดังกล่าวใกล้เคียงกับอาคารโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งไม่ทำให้ทัศนียภาพบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด (2) การรบกวนทัศนียภาพ พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบด้านทัศนียภาพ ได้แก่	พื้นที่จุลรวมพล 0.25 ตารางเมตร (ภาพที่ 6) 12. จัดให้มีป้ายระบุงว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดรวมพลที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และหากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจุดรวมพล จะต้องแจ้งให้ผู้ที่อาศัยภายในโครงการทราบโดยทันที 13. ประสานงานไปยังสำนักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย แบบตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ (สปก.3) ให้เข้ามาตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และตรวจสอบใหญ่เป็นประจำทุกปี 5 ปี 14. จัดให้มีชุดช่วยหายใจสำหรับหนีไฟส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย หมวกครอบศีรษะที่สามารถทนความร้อนได้มากกว่า 265 องศาเซลเซียส สามารถป้องกันอวัยวะต่าง ๆ จากประกศควันไฟได้ ส่วนด้านหน้าหมวกเชื่อมต่อกับวาล์วและท่อนำอากาศ ซึ่งสายจะเชื่อมจากการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สามารถปล่อยให้อากาศไหลออกมาอย่างอัตโนมัติในอัตราที่พอเพียงจะใช้หายใจได้ อีกทั้ง อุปกรณ์ต่าง ๆ ยังเรืองแสง ช่วยมองเห็นในที่มืด โดยจัดไว้บริเวณห้องออกกักกันภายในพื้นที่ 25 จำนวน 10 ชุด 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวพื้นที่ 1 และบนอาคารพื้นที่ 4, 14, 21, 22 และพื้นที่ 25 ขนาดพื้นที่รวม 1,104.83 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1 คน ต่อพื้นที่สีเขียว 1.01 ตารางเมตร โดยตำแหน่งปลูกจะอยู่บริเวณด้านหน้าของโครงการ และบนอาคารในส่วนต่างๆ เพื่อช่วยลดการสะท้อนแสง และเพิ่มความร่มรื่นมวลสลายตา และทำให้อาคารโครงการไม่แข็งกระด้างเกิดภูมิทัศน์ที่ดีขึ้นจากการมองภายในโครงการ และจากภายนอกสู่ภายในโครงการ (ภาพที่ 7) 2. บริเวณแนวเขตที่ดินโดยรอบอาคารจัดให้ปลูกไม้ยืนต้นยาวตลอดแนว เพื่อสามารถช่วยดูดซับ และกรองฝุ่น ถิ่น จากแนวโอบล้อมโดยรอบได้ 3. จัดให้มีการจัดพื้นที่การสะท้อนแสงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 27 กล่าวไว้ว่า "วัสดุที่เป็นผิวของผนังภายนอกอาคาร จะต้องมีการสะท้อนแสงได้ไม่เกินร้อยละ 30" 4. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการให้ดูสวยงามอยู่เสมอ	ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ หากพบว่าต้นไม้แห้งเหี่ยว หรือตายให้บำรุงดูแล และปลูกซ่อมแซมเพิ่มเติมทันที เดือนละ 2 ครั้ง ตรวจสอบความชื้นของพื้นดินในบริเวณสวน และรอบต้นไม้ วันละ 1 ครั้ง ตัดแต่งกิ่งโดยควบคุมกิ่งทรงพุ่ม และความสูงของลำต้นด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้างและด้านบนออก ปีละ 1 ครั้ง คอยช่วยเปิดดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2561.....
(นายศิริระ ยุคล)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนตัส ซิตี จำกัด

มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด



รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ข้างปัดดำเนินการ
โครงการอาคารชุดในเขต อาราม สุขุมวิท 33 คอนโดเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>2.1) กลุ่มอาคารที่อยู่ด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้รับผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสีของมวลรวมดินเหนียวตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ซึ่งเป็นฤดูฝน และฤดูร้อน ระยะเวลาประมาณ 8 เดือน บริเวณที่ติดกับโครงการด้านนี้ประกอบด้วย ทิศเหนือ คือ อาคาร คสล. จำนวน 2 หลัง ได้แก่ เลขที่ 19/3 (ร้าน Pet 33) สูง 3 ชั้น และเลขที่ 19/6 (ร้าน Club Terrace) สูง 2 ชั้น ทิศตะวันออก คือ ถนนซอยสุขุมวิท 33 กว้าง 10.09-12.08 เมตร ถัดไปเป็นอาคารทวิรรณ เพส สูง 11 ชั้น คาดว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องกระแสลมในระดับต่ำ</p> <p>2.2) กลุ่มอาคารที่อยู่ด้านทิศใต้ และตะวันตกเฉียงใต้</p> <ul style="list-style-type: none">- จะได้รับผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสีของมวลรวมดินเหนียวตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูหนาว ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน บริเวณที่ติดกับโครงการด้านนี้ประกอบด้วย ทิศใต้ คือ พื้นที่ก่อสร้างอาคารชุด โนเบล บี เทอร์ริทรี สูง 31 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น ถัดไปเป็นอาคารชุดพักอาศัย Beverly 33 สูง 8 ชั้น ทิศตะวันตก คือ อาคาร คสล. จำนวน 3 หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่ 18 สูง 2 ชั้น บ้านเลขที่ 18/1 สูง 3 ชั้น และบ้านเลขที่ 20 (ร้านอาหารบ้านคลอง) สูง 2 ชั้น ถัดไปเป็นถนนซอยสุขุมวิท 31 คาดว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องกระแสลมในระดับต่ำ <p>(3) การบดบังแสงแดด</p> <p>3.1) ผลกระทบในช่วงเช้า กลุ่มอาคารด้านทิศตะวันตกเป็นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบจากการบังแสงแดด ซึ่งเป็นด้านแสงตรงของดวงอาทิตย์ในช่วงเช้าถึงเที่ยง (6.00-12.00 น.) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ผลกระทบแบบมีนัยสำคัญมาก หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็น	<p>5. เจ้าของโครงการดำเนินการแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง ในรัศมี 100 เมตร รอบโครงการ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการเปิดดำเนินการแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันได้ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหากจากการพัฒนาโครงการ เพื่อเจรจาหาข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นกลาง และทั้งสองฝ่ายยอมรับ</p>	

มีนาคม 2561.....
(นายศิระ อุดล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนตัส ซิตี จำกัด

มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรณประติสุข)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 3 (30)

รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดโนเบิล อวาร์น สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 4 ชั่วโมง ขึ้นไป คือ บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง (บ้านเลขที่ 16)</p> <p>- เกิดผลกระทบแบบมีนัยสำคัญปานกลาง หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 2 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง คือ บ้านเลขที่ 16 สูง 2 ชั้น 1 หลัง บ้านเลขที่ 18/1 สูง 3 ชั้น และถนนซอยสุขุมวิท 31</p> <p>- เกิดผลกระทบแบบมีนัยสำคัญน้อย หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง คือ ซอยสุขุมวิท 31 การประปา และนามิบูตส์</p> <p>3.2) ผลกระทบในช่วงเย็น กลุ่มอาคารด้านทิศตะวันออกเป็นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบจากการบังแสงแดด ซึ่งเป็นสาเหตุของดวงอาทิตย์ในช่วงบ่ายถึงเย็น (13.00-18.00 น.) ดังนี้</p> <p>- ผลกระทบแบบมีนัยสำคัญมาก หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 4 ชั่วโมง ขึ้นไป คือ พื้นที่สีเขียวด้านหน้าโครงการ</p> <p>- เกิดผลกระทบแบบมีนัยสำคัญปานกลาง หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 2 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง คือ ถนนซอยสุขุมวิท 33 กว้าง 10.09-12.08 เมตร</p> <p>- เกิดผลกระทบแบบมีนัยสำคัญน้อย หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง คือ อาคารทิววรรณ เฟส และอาคาร 33 ทาวเวอร์</p>		



มีนาคม 2561.....
 (นายสุวิทย์ วรรณประติษฐ)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2561.....
 (นายศิระ อุดล)
 ผู้รับมอบอำนาจ
 บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด

ตารางที่ 5 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุดโนเบิล ออร์วันท์ สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	- ลักษณะต้นไม้ - ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	- ตรวจสอบการเจริญเติบโต และความสมบูรณ์ของต้นไม้ - ตรวจสอบสภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองให้มีสภาพดี ตามคู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์	- พื้นที่จัดสวน - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	- วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ตามคู่มือแนะนำ ผลิตภัณฑ์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
2. ระดับเสียง	- ประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มน้ำ และเครื่องปรับอากาศ	- ตรวจสอบสภาพของเครื่องปั๊มน้ำ และเครื่องปรับอากาศให้มีสภาพดี ตามคู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์	- เครื่องปั๊มน้ำและเครื่องปรับอากาศ	- ตามคู่มือแนะนำ ผลิตภัณฑ์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
3. การเกิดแผ่นดินไหว	- การติดตั้งปั๊มน้ำและปั๊มในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดแผ่นดินไหว	- ตรวจสอบปั๊มน้ำและปั๊มในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดแผ่นดินไหวใหม่มองเห็นได้ชัดเจน และอยู่ในสภาพดี หากพบว่ามีชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ปั๊มน้ำและปั๊มในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดแผ่นดินไหว	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
4. ทรัพยากรน้ำ (การจัดการสวะน้ำ)	1. โครงสร้าง และส่วนประกอบสวะน้ำ - โครงสร้างสวะน้ำสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดี	- ตรวจสอบโครงสร้างสวะน้ำ การซีมน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ผนังกระเบื้องสวะน้ำ ต้องไม่แตกหรือมีคมที่จะทำอันตรายได้	- บริเวณรอบสวะน้ำ และส่วนประกอบ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2561.....
(นายศิระ อุตล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 5(1) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุดโนเบิล อวาร์ สุธุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. ทรัพยากรน้ำ (การจัดการระบายน้ำ) (ต่อ)	- มีวาระระบายน้ำ มีฝาปิดระบายน้ำกว้าง 30-40 ซม. ไม่เป็นสนิม แข็งแรง - มีความสะอาดอยู่ตลอดเวลา และไม่มีน้ำล้นออกจากราง - มีอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดระบายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดระชอนขัดทองเหลือง และพาสติก รวมทั้งตะแกรงขั้วน้ำส้วมด้วย - มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบระบายน้ำ ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 ม. ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย	- ตรวจสอบวาระระบายน้ำ ล้น ให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ ถ้ามีการถูกร่อน หรือ ซ้ำจุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้าทางเดินมีน้ำขัง หรือลื่น ต้องดำเนินการแก้ไขทันที - ตรวจสอบว่ามีป้ายบอกระดับความลึกระบายน้ำหรือไม่ - จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณระบายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน - พื้นทำด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ลื่น น้ำไม่ขัง ทำความสะอาดง่าย ไม่ล้น อยู่ในสภาพดี	- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และส่วนประกอบ - บริเวณส่วนประกอบสระว่ายน้ำ - บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และส่วนประกอบ - บริเวณสระว่ายน้ำ และส่วนประกอบ - บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และส่วนประกอบ - บริเวณสระว่ายน้ำ และส่วนประกอบ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด



มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2561.....
(นายศิริระ อุดล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนทัล ซิตี จำกัด

ตารางที่ 5(2) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุดโนเบิล อรวัน สุขุมวิท 33 คอนโดเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. ทรัพยากรน้ำ (การจัดการสระว่ายน้ำ) (ต่อ)	- จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของที่วาง หรือเก็บ รองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของที่วาง หรือเก็บรองเท้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- บริเวณส่วนประกอบสระว่ายน้ำ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณหลังตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้าที่ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ และเติมน้ำลงในอ่างล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ	- ตรวจสอบอ่างล้างมือ ล้างตัว ล้างเท้า และการเติมน้ำให้ อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- บริเวณส่วนประกอบสระว่ายน้ำ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- รักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบสระว่ายน้ำ อย่างสม่ำเสมอ	- ตรวจสอบการรักษาความสะอาดโดยรอบสระว่ายน้ำ	- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- มีพนักงานนำส้วมทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบว่ามีพนักงานนำส้วมไปในบริเวณสระว่ายน้ำหรือไม่	- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	2. คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด คือ ส่วนลึก และส่วนตื้น ขณะผู้มาใช้บริการมากที่สุด	- บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และส่วนประกอบ	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังปิดบริการ ในวันที่แดดจัด หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจ ระหว่างวันด้วย ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- ใส่ สะอาด ไม่มีเศษผง หรือเศษใบไม้ในสระว่ายน้ำ	- ตรวจสอบน้ำใส สะอาด เศษผง หรือใบไม้ด้วยสายตา	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- ทุกสัปดาห์	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- เครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้แก่ pH meter และ Free and Total Chlorine Test Kit ไม่ประจำโครงการ รวมทั้งบันทึกผลการวิเคราะห์	- pH meter ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 3-9 และอ่านค่าได้ช่วง 0.2-2 ppm	- pH meter และ Free and Total Chlorine Test Kit	- ทุกสัปดาห์	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด



มีนาคม 2561

.....

(นายศิระ อุดล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

มีนาคม 2561

.....

(นายสุวิทย์ วรรณประทีป)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 5(3) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุดโนเบิล อวาร์ณ สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้มีมิชอบ
4. ทรัพยากรน้ำ (การจัดการสระว่ายน้ำ) (ต่อ)	- ดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ	- เครื่องกรองน้ำไม่มีการอุดตัน และน้ำที่ผ่านกรองมีความสะอาด	- เครื่องกรองน้ำ	- ตามระยะเวลาในคู่มือดูแลเครื่องกรองน้ำ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ในช่วง 7.2-8.4	- pH meter	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังปิดบริการ ในวันแดดจัด หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจระหว่างวันด้วยตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- ค่าคลอรีนอิสระ (Free chlorine) อยู่ในช่วง 0.6-1.0 ppm	- Free and Total Chlorine Test Kit	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังปิดบริการ ในวันแดดจัด หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจระหว่างวันด้วยตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- ค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine) อยู่ในช่วง 0.5-1.0 ppm	- Free and Total Chlorine Test Kit	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังปิดบริการ ในวันแดดจัด หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจระหว่างวันด้วยตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- ตรวจวัดโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ทั้งหมด (total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้ำ 100 มิลลิตร	- MPN method ในอัตราส่วน 100 มิลลิตร	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- ตรวจวัดฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ต้องไม่พบ	- Multiple tube fermentation technique	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) อยู่ในช่วง 80-100 ppm	- Titration	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2561.....

.....

(นายศิริระ อุตล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คอนติเนนทัล ซิตี จำกัด

มีนาคม 2561.....

.....

(นายสุวิทย์ วรรณประติษฐ์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ฮีลติวีสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 5(4) สรุปมาตรฐานการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุดโนเบิล อวาร์ สุมวิท 33 คอนโดเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. ทรัพยากรน้ำ (การจัดการน้ำ) (ต่อ)	- ค่าความกระด้าง (Calcium hardness) อยู่ในช่วง 250-600 ppm	- EDTA Titration	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่กรณีที่ใช้คลอรีนชนิดคลอรีนไดออกไซด์ไฮยาบริท ต้องตรวจวันละ 2 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ออกขออนุญาต)
	- ความเข้มข้นกรดไฮยาริก (Cyanuric acid) อยู่ในช่วง 30-60 ppm	- Cyanuric Acid Photometer	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ออกขออนุญาต)
	- ตรวจความเข้มข้นคลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ppm	- EDTA Titration	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ออกขออนุญาต)
	- ตรวจความเข้มข้นแอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ppm	- colorimetric method	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ออกขออนุญาต)
	- ตรวจความเข้มข้นไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ppm	- Cadmium Reduction	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ออกขออนุญาต)
	- ตรวจวัดแบคทีเรีย E. coli ต้องไม่พบ	- Multiple tube fermentation technique	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ออกขออนุญาต)
	- ตรวจวัดแบคทีเรีย Streptococcus aureus ต้องไม่พบ	- Multiple tube fermentation technique	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ออกขออนุญาต)
	- ตรวจวัดแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa ต้องไม่พบ	- Multiple tube fermentation technique	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ออกขออนุญาต)
	- มีการทำบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน	- บันทึก เพศ อายุ และระยะเวลาใช้สระน้ำ	- สระว่ายน้ำ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ออกขออนุญาต)



มีนาคม 2561
(นายสุวิทย์ วรรณประติษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ฮีโอดีเอ็ม เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด

มีนาคม 2561
(นายศิระ อุตล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

ตารางที่ 5(5) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบแผนการทวงหนี้ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุดโนเบิล อร่าณ สุภูมิ 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. ทรัพยากรน้ำ (การ จัดการน้ำ) (ต่อ)	3. ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ - มีเจ้าหน้าที่ อยู่ดูแลสระว่ายน้ำอยู่ประจำสระ ตลอดเวลาที่เปิดบริการ - จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้ บริการติดไว้ บริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็น ชัดเจน - สถานที่เก็บสารเคมีต้องมีป้ายระบุฯ สถานที่ เก็บสารเคมีอันตราย และห้ามเข้า มีการ ระบายอากาศ และการป้องกันกันซึมเข้า ภาชนะบรรจุสารเคมี	- มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดดูแลเวลาเปิดบริการ - ป้ายแสดงข้อปฏิบัติ ต้องมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้ 1. ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด 2. ต้องชำระร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง 3. ผู้ที่เป็นโรคติดต่อ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ 4. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระ 5. ห้ามใส่สระ บ้วนน้ำลาย หรือสิ่งสกปรกในสระ 6. ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก 7. จำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดที่สระว่ายน้ำรองรับได้ 8. วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น - มีป้ายแสดง "สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย" และ "ห้ามเข้า" - ระบบระบายอากาศใช้รางใต้ - ไม่มีน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี ต้องจัดให้มี - ไฟช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน - หัวชูชีพ เส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 15 นิ้ว หรือ ทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกความยาวไม่น้อยกว่าความ กว้างของ สระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน	- บริเวณสระว่ายน้ำ - บริเวณสระว่ายน้ำ - สถานที่เก็บสารเคมี	- ทุกวัน - ทุกวัน - ทุกวัน	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้ง นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้ง นิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2561.....
(นายศิระ อุตล)
ผู้มอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนตัส ซิตี จำกัด

มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรรณประติษฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด



ตารางที่ 5(6) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุดโนเบิล อรวัน สุขุมวิท 33 คอนโดเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตพัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. ขั้วพยางาน้ำ (การจัดการสระว่ายน้ำ) (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน้ำ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน บริเวณสระว่ายน้ำ - มีโทรศัพท์และติดหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ช่วยชีวิตหรือรีบร้อนใด ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายสุดส่วนลึกของสระว่ายน้ำ - เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด - ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา - ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน้ำ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง สามารถเห็นได้ชัดเจน - ตรวจสอบโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณสระว่ายน้ำ - บริเวณสระว่ายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน - ทุกวัน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
5. การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา - โครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน และตลาดฟ้า วยย แกร้วว - ลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น สี และ ความขุ่น - ปริมาณ E.Col ในถังเก็บน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา - ตรวจสอบรอยแตกกร้าว ของถังเก็บน้ำใต้ดิน และตลาดฟ้า - ประการกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก ๆ 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด



มีนาคม 2561
(นายสุวิทย์ วรณประติษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2561
(นายศิระ อุตส)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนตัส ซิตี จำกัด

ตารางที่ 5(7) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุดโนเบิล อวอร์ด สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. การใช้ไฟฟ้า	- การรบกวนหรือสายไฟฟ้า	- ตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า ให้มีสภาพอยู่เสมอ	- พื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	- ตรวจสอบสภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าตามคู่มือและคำแนะนำ	- พื้นที่โครงการ	- ทุก 6 เดือน/ครึ่ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
7. การจัดกาขยะ	- ความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอยและสภาพทั่วไป	- ตรวจสอบถังขยะ และห้องพักขยะรวมให้มีสภาพที่เพียงพอ ถ้ามีการรื้อถอน หรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- พื้นที่โครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- ขยะตกค้าง	- ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้าง บริเวณที่พักขยะรวมและภาชนะรองรับมูลฝอย หากพบว่ามีขยะตกค้างต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที	- พื้นที่โครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
8. การระบายน้ำ และการป้องกันท่วม	- เศษขยะ และตะกอนดินทราย	- ตรวจสอบบ่อพัก ที่ระบายน้ำลงบ่อโครงการ และบ่อพักขยะบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการกับที่ระบายน้ำบนถนนสาธารณะ	- พื้นที่โครงการ	- ทุก 6 เดือน/ครึ่ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- เครื่องสูบน้ำ	- ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	- พื้นที่โครงการ	- ทุก 1 เดือน/ครึ่ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
9. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	- ตะกอนไขมัน	- ตรวจสอบตะกอนในบ่อเก็บไขมัน พร้อมทั้งแจ้งเอกชนที่รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามาสูบน้ำกำจัดกากตะกอน	- บ่อตกไขมัน	- ทุก 1 เดือน/ครึ่ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
	- ตะกอนหนักในบ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน	- ตรวจสอบตะกอนในบ่อเก็บตะกอน ส่วนเกิน พร้อมทั้งแจ้งเอกชนที่รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามาสูบน้ำกำจัดกากตะกอน	- บ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด



มีนาคม 2561
(นายสุวิทย์ วรรณประติษฐ์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2561
(นายศิริระ อุดล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

ตารางที่ 5(8) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุดในเขต อ่าววน์ สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
9. ระบบบำบัดน้ำเสีย รวม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ตะกอนหนักในบ่อเกรอะ - pH , BOD - SS, Settleable Solids, TDS - Sulfide - TKN - Fat Oil & Grease - ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบตะกอนในส่วนเกรอะ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานเข้ามาสู่ทางจัดการตะกอน - ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคาร บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 - ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงาน ทิ้งไป ในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย รวมในแต่ละเดือน ตามแบบทส.2 	<ul style="list-style-type: none"> - บ่อเกรอะ - บ่อตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน 1 จุด - ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 2 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
10. การคมนาคม	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมหรือสิ่งกีดขวางบริเวณที่จอดรถ - ป้ายหรือสัญลักษณ์การจราจรภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการกีดขวางในบริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถ รถยนต์ลดลง - ตรวจสอบป้าย หรือสัญลักษณ์การจราจรภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2561.....
(นายศิริระ อุดล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนตัส ซิตี จำกัด

มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 5(9) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุดโนเบิล อร่าณ สุภูมิวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1.1 การก่อสร้างและการไถ่ถอน	- การบำบัดปัญหาน้ำทิ้งและน้ำเสียจากอาคารชุดโครงการ โครงการในระยะเวลา 100 เมตร	- ตรวจสอบการบำบัดน้ำเสียในถังเก็บน้ำเสียจากอาคารโครงการ กับบันทึกการบำบัดน้ำเสียในโครงการในระยะเวลา 100 เมตร ความถี่เดือนหรือจากการบำบัดน้ำเสียในถังเก็บน้ำเสียหรือไม่มี	- บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ในระยะ 100 เมตร	- ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ออกตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
1.2 สังคมและการมีส่วนร่วม	- ความเดือดร้อนหรือเรื่องร้องเรียนของผู้พักอาศัยหรือบ้านพักอาศัยใกล้เคียงโครงการ	- จัดให้มีคู่มือหรือเรื่องร้องเรียนของโครงการให้ผู้พักอาศัยหรือบ้านพักอาศัยใกล้เคียงโครงการแจ้งโครงการต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- กองรับความเดือดร้อนของโครงการ	- ทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ และจัดทำรายงานผลการร้องเรียนเรียนทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ออกตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
1.3 ความปลอดภัยสาธารณะ	- การดำเนินการป้องกันโครงการภายหลังเปิดดำเนินการให้การศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของประชาชน โดยดำเนินการก่อนทุกครั้งที่มีแผนเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงผลภาพตำแหน่งการสำรวจ	- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ ให้ทำการศึกษาสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของประชาชน ให้ดำเนินการทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามหลักวิชาการ และหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงผลภาพตำแหน่งการสำรวจ	- บริเวณประชาชนและสถานประกอบการในระยะ 100 เมตร จากโครงการ	- ทุกเดือนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ออกตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด



มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (มหาชน)

มีนาคม 2561.....
(นายศิริระ อุดล)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

ตารางที่ 5(10) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุดโนเบิล อวอร์ด สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร


ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
14. การป้องกันอัคคีภัย	- การใช้งานต้อง Fire Alarm Bell, Manual Station, FHC, ระบบจ่ายน้ำดับเพลิง, ถังดับเพลิง และควบคุมสัญญาณ และประตูหนีไฟระบบ Re-entry	- ตรวจสอบระบบเตือนภัย และป้องกันอัคคีภัยให้ใช้ได้ดี ตามคู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์	- พื้นที่โครงการ	- ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตแนะนำในแต่ละชนิดอุปกรณ์	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
15. ทัศนียภาพ	- การเติบโตของต้นไม้ - ความร่มรื่น ของพื้นที่ดินในบริเวณสวน และรอบต้นไม้ - ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้ และความสูงของต้นไม้	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ หากพบว่า ต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตายให้บำรุง ดูแล และปลูกซ่อมแซมทันที - ตรวจสอบความสูงขึ้น ของพื้นที่ดินในบริเวณสวน และรอบต้นไม้ - ตัดแต่งกิ่งโดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม และความสูงของลำต้นด้วยการตัดแต่งกิ่งไม่ด้านข้าง และด้านบนออก	- พื้นที่สีเขียวของโครงการ - พื้นที่สีเขียวของโครงการ - พื้นที่สีเขียวของโครงการ	- เดือนละ 2 ครั้ง - วันละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้งตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

มีนาคม 2561.....
(นายศิระ อุดล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด



มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรรณประติษฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

EIA DRAWINGS	
B.B.A.W. COMPANY LIMITED 1 A W. COMPANY LIMITED 100/100 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	
Project Name	โครงการอาคารชุด
Project No.	โนนบุรี อาราม สุขุมวิท 33
Project Location	ซอยสุขุมวิท 33 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Project Scale	1:500
Project Date	18/12/56
Project No.	1




18/12/56 (นายสุวิทย์ วรรณกิจ) ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีเอส จำกัด	
18/12/56 (นายสุวิทย์ วรรณกิจ) ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีเอส จำกัด	
18/12/56 (นายสุวิทย์ วรรณกิจ) ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีเอส จำกัด	
18/12/56 (นายสุวิทย์ วรรณกิจ) ผู้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีเอส จำกัด	

พื้นที่รวมพล 19/6 (รวม Club Terrace)
พื้นที่ 19/6 (รวม Club Terrace)
พื้นที่ 19/6 (รวม Club Terrace)

พื้นที่รวมพล 19/3 (รวม Port 33)
พื้นที่ 19/3 (รวม Port 33)
พื้นที่ 19/3 (รวม Port 33)

พื้นที่รวมพล 87.64 ตร.ม.
พื้นที่รวมพล 87.64 ตร.ม.
พื้นที่รวมพล 87.64 ตร.ม.



มาตราส่วน
0 5 10 15
เมตร

พื้นที่รวมพล 273.57 ตร.ม. คิดเป็น 0.25 ตร.ม./คน
พื้นที่รวมพล 273.57 ตร.ม. คิดเป็น 0.25 ตร.ม./คน

พื้นที่รวมพล 185.93 ตร.ม.
พื้นที่รวมพล 185.93 ตร.ม.
พื้นที่รวมพล 185.93 ตร.ม.

พื้นที่รวมพล 33 ตร.ม. 10.09-12.08 นพ.
พื้นที่รวมพล 33 ตร.ม. 10.09-12.08 นพ.
พื้นที่รวมพล 33 ตร.ม. 10.09-12.08 นพ.

มีนาคม 2561
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2561
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2561
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2561
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2561
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2561
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ภาพที่ 6 ผู้แสดงเส้นทางหนีไฟ และจุดรวมพลของอาคารโครงการ

118/129

EIA
DRAWINGS

B B A W. COMPANY LIMITED
I A W. COMPANY LIMITED
B B A W. COMPANY LIMITED
I A W. COMPANY LIMITED

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

PROJECT DIRECTOR

EIA
DRAWINGS

B & A W. COMPANY LIMITED
1 A W. COMPANY LIMITED
100/100 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Project Director

Scale 1:1000

Client Engineer & Architect Co., Ltd.

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

ZONE2 พื้นที่สีเขียว 24.34 ไร่

ZONE3 พื้นที่สีเขียว 21.23 ไร่

ZONE4 พื้นที่สีเขียว 31.48 ไร่

ZONE5 พื้นที่สีเขียว 32.28 ไร่

ZONE6 พื้นที่สีเขียว 16.80 ไร่

ZONE7 พื้นที่สีเขียว 30.03 ไร่

ZONE8 พื้นที่สีเขียว 23.00 ไร่

ZONE9 พื้นที่สีเขียว 10.13 ไร่

ZONE10 พื้นที่สีเขียว 10.77 ไร่

ZONE11 พื้นที่สีเขียว 209.04 ไร่

ZONE12 พื้นที่สีเขียว 17.88 ไร่


ZONE13 พื้นที่สีเขียว 48.88 ไร่

ZONE14 พื้นที่สีเขียว 24.45 ไร่

ZONE15 พื้นที่สีเขียว 15.99 ไร่

ZONE16 พื้นที่สีเขียว 8.04 ไร่

ZONE1 พื้นที่สีเขียว 6.97 ไร่



ZONE17 พื้นที่สีเขียว 7.81 ไร่

ZONE18 พื้นที่สีเขียว 19.95 ไร่

พื้นที่สีเขียว (ไร่)	พื้นที่สีเขียว (ไร่)
ZONE 10	10.77
ZONE 11	209.04
ZONE 12	17.88
ZONE 13	48.88
ZONE 14	24.45
ZONE 15	15.99
ZONE 16	8.04
ZONE 17	7.81
ZONE 18	19.95
TOTAL	557.76

พื้นที่สีเขียว (ไร่)	พื้นที่สีเขียว (ไร่)
ZONE 1	6.97
ZONE 2	24.34
ZONE 3	21.23
ZONE 4	31.48
ZONE 5	32.28
ZONE 6	16.80
ZONE 7	30.03
ZONE 8	23.00
ZONE 9	10.13

พื้นที่สีเขียว (ไร่)	พื้นที่สีเขียว (ไร่)
Ground	557.76
4th	218.56
14th	150.18
21st	21.77
27th	119.23
28th	37.33
TOTAL	1104.83

พื้นที่สีเขียว (ไร่)	พื้นที่สีเขียว (ไร่)
ZONE 1	6.97
ZONE 2	24.34
ZONE 3	21.23
ZONE 4	31.48
ZONE 5	32.28
ZONE 6	16.80
ZONE 7	30.03
ZONE 8	23.00
ZONE 9	10.13

โครงการอาคารชุด
โมดูล ออร์บ์ สุขุมวิท 33
ถนนสุขุมวิท
โครงการอาคารชุด 33
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้แสดงพื้นที่สีเขียว
ชั้น 1

มีนาคม 2561

(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคโนมิค เอ็นจิเนียริ่ง คอนสัลแตนท์ จำกัด

B B A W. COMPANY LIMITED
I A W. COMPANY LIMITED

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1

• **Learn/Assess**

Civil Engineers & Architects Co. Ltd.

1000

Abstract

RECEIVED 2004-07-15

—

1000

1000

51

[illegible]

51

1990

1000

Shing Co., Ltd.

1

... ogne just:

ความหมาย

LaTeX: numero 11, numero 12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12011

100

[illegible]

Zone	Area (sq. ft.)	Volume (cu. ft.)
Zone A	6.97	10.77
Zone B	24.36	209.04
Zone C	21.23	17.96
Zone D	31.48	46.89
Zone E	32.26	24.45
Zone F	16.50	15.69
Zone G	30.03	5.96
Zone H	23.00	7.91
Zone I	10.13	19.85
Total		557.76

අංකය	අක්ෂරය
1	A
2	B
3	C
4	D
5	E
6	F
7	G
8	H
9	I
10	J
11	K
12	L
13	M
14	N
15	O
16	P
17	Q
18	R
19	S
20	T
21	U
22	V
23	W
24	X
25	Y
26	Z

ชื่อพันธุ์	ราคา/กิโลกรัม	ผลผลิต	ราคา/ไร่	จำนวน
ข้าว (Millingtonia hortensis L.)	4.50	15.89	0.20	5
ข้าว (Piper aduncum Roxb.)	5.00	19.62	0.20	11
ข้าว (Souria trilobata Roxb.)	4.50	15.89	0.20	12
ข้าว (Melastomaceae)	4.00	12.56	0.15	1
ข้าว (Mimosa catenaria L.)	4.50	15.89	0.20	5
ข้าว (Dioscorea sp.)	4.50	15.89	0.20	8
ข้าว (Dioscorea sp.)	12.00	113.04	0.60	1
รวม				83

พจน. 2561 *Nichol Smith* (นายสุวิทย์ วรประเสริฐ)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีทีเอสดีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

หน้า 12 ของ 12

วันที่ 12 ม.ค. 2561

นายศิริระ ยุทธล

ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท คอมพิวเตอร์ ดีดี จำกัด

เลขที่ 2561

ภาพที่ 7(1) ผังแสดงพื้นที่นิคมเข้ม ๕



under



ឈ្មោះរុក្ខជាតិ	ឈ្មោះរុក្ខជាតិ (Scientific name)	កម្រិត (cm)	ចំនួន (No.)
រុក្ខជាតិ ឈ្មោះ (Scientific name)	រុក្ខជាតិ ឈ្មោះ (Scientific name)	0.40	78.43
រុក្ខជាតិ ឈ្មោះ (Scientific name)	រុក្ខជាតិ ឈ្មោះ (Scientific name)	0.40	48.01
រុក្ខជាតិ ឈ្មោះ (Scientific name)	រុក្ខជាតិ ឈ្មោះ (Scientific name)	0.30	50.87
រុក្ខជាតិ ឈ្មោះ (Scientific name)	រុក្ខជាតិ ឈ្មោះ (Scientific name)	0.30	38.29
រុក្ខជាតិ ឈ្មោះ (Scientific name)	រុក្ខជាតិ ឈ្មោះ (Scientific name)	0.40	31.43
រុក្ខជាតិ ឈ្មោះ (Scientific name)	រុក្ខជាតិ ឈ្មោះ (Scientific name)	0.40	37.42

[illegible]

มีนาคม 2561..... ส. จ.
(นายศิระ อุตล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอมพิวเตอร์ สิส จำกัด

มีนาคม 2561




กล้วย

มะม่วง

มะพร้าว

ปาล์ม



สัญลักษณ์	ชื่อไม้ยืนต้น	รหัสพรรณไม้	ขนาด/ทรงต้น (ม.)	จำนวน	จำนวน
1	ใบเตย (Alphonsea speciosa)	3.50	9.61	0.20	6.00
2	ตีนเป็ด (Lumnitzera racemosa)	3.50	9.61	0.15	6.00
3	เสมา (Alphonsea speciosa)	3.50	9.61	0.20	7.00
4	กระดังงา (Alphonsea speciosa)	4.00	12.56	0.25	7.00
5	เสมา (Alphonsea speciosa)	3.50	9.61	0.20	7.00
6	จำปี (Magnolia alba)	3.00	7.06	0.20	6.00
7	พญาสัตบรรณ (Magnolia alba)	3.00	7.06	0.20	6.00
รวม					15

๑ ต้นละ 150 บาท

ภาพที่ 7(3) ผังแสดงพื้นที่ไม้ยืนต้น ชั้นที่ 4

บริษัท คอนดิเนนทัล ซิตี้ จำกัด

ผู้รับมอบอำนาจ

(นายศิริระ อุตล)

มีนาคม 2561

บริษัท อีเอสดีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

มีนาคม 2561

EIA DRAWINGS

B B A W. COMPANY LIMITED
1 A W. COMPANY LIMITED

ประเภท: แผนผัง

วันที่: 15/03/2561

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED


ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED

ชื่อ: B B A W. COMPANY LIMITED



ชื่อไม้ยืนต้น	ชื่อไม้ยืนต้น	ความสูง	จำนวน
กล้วยไม้	กล้วยไม้	0.20	5
กล้วยไม้	กล้วยไม้	0.20	6
กล้วยไม้	กล้วยไม้	0.20	11

มีนาคม 2561
 (นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

มีนาคม 2561
 (นายศิริระ จิตต์)
 ผู้รับผิดชอบอำนาจ
 บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด

EIA
DRAWINGS

B B A W COMPANY LIMITED
 I A W COMPANY LIMITED
 10/11/11

ประเภท: 3000
 ชื่อ: 3000
 ชื่อ: 3000

ประเภท: 3000
 ชื่อ: 3000
 ชื่อ: 3000

ประเภท: 3000
 ชื่อ: 3000
 ชื่อ: 3000

ประเภท: 3000
 ชื่อ: 3000
 ชื่อ: 3000

ประเภท: 3000
 ชื่อ: 3000
 ชื่อ: 3000

ประเภท: 3000
 ชื่อ: 3000
 ชื่อ: 3000

ประเภท: 3000
 ชื่อ: 3000
 ชื่อ: 3000

ประเภท: 3000
 ชื่อ: 3000
 ชื่อ: 3000

ประเภท: 3000
 ชื่อ: 3000
 ชื่อ: 3000

ประเภท: 3000
 ชื่อ: 3000
 ชื่อ: 3000

EIA
DRAWINGS

B B A W COMPANY LIMITED
I A W COMPANY LIMITED

Project location

Scale: 1:2000
Date: 2005

Client: B B A W COMPANY LIMITED

Project location
Scale: 1:2000
Date: 2005

Client: B B A W COMPANY LIMITED

Project location

Scale: 1:2000

Date: 2005

Client: B B A W COMPANY LIMITED

Project location

Scale: 1:2000

Date: 2005

Client: B B A W COMPANY LIMITED

Project location

Scale: 1:2000

Date: 2005

Client: B B A W COMPANY LIMITED

Project location

Scale: 1:2000

Date: 2005

Client: B B A W COMPANY LIMITED

Project location

Scale: 1:2000

Date: 2005

Client: B B A W COMPANY LIMITED

Project location

Scale: 1:2000

Date: 2005

Client: B B A W COMPANY LIMITED

Project location

Scale: 1:2000

Date: 2005

Client: B B A W COMPANY LIMITED

Project location

Scale: 1:2000

Date: 2005

Client: B B A W COMPANY LIMITED

Project location

Scale: 1:2000

Date: 2005

Client: B B A W COMPANY LIMITED

Project location

Scale: 1:2000

Date: 2005

Client: B B A W COMPANY LIMITED

Project location

Scale: 1:2000

Date: 2005

Client: B B A W COMPANY LIMITED

Project location

Scale: 1:2000

Date: 2005

Client: B B A W COMPANY LIMITED

Project location

Scale: 1:2000

Date: 2005

Client: B B A W COMPANY LIMITED

Project location


Scale: 1:2000

Date: 2005

Client: B B A W COMPANY LIMITED



1. สิ่งแวดล้อม



สิ่งก่อสร้าง	พื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวน	ค่าก่อสร้าง (ล้านบาท)	จำนวน
สิ่งก่อสร้าง	3.00	7.00	0.15	14
สิ่งก่อสร้าง	7.00	7.00	0.15	14

* ค่าก่อสร้างไม่รวม ภาษีอากร

รวมพื้นที่ทั้งหมด 22
1:200

โครงการก่อสร้าง
อาคารพาณิชย์ 33
ชั้น 22

ผู้แสดงพื้นที่ไม่ขึ้นต้น
ชั้น 22

มีนาคม 2561

(นายสุวิทย์ วรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีเอสเอสเอ็ม เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด

(นายศิระ ยุทธ)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนสตรัคชั่นเนตเวิร์ก จำกัด


ภาพที่ 7(6) แผนผังพื้นที่ไม่ขึ้นต้น ชั้นที่ 22

126/129

1205



ภาพที่ 4



8
2008

1
ชั้นวางสินค้า

EIA
DRAWINGS

B B A W. COMPANY LIMITED
I A W. COMPANY LIMITED

100/101 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-551-1111 โทรสาร 02-551-1112

ผู้จัดทำ

บริษัท

BBW Co., Ltd.

BBW Engineers & Architects Co., Ltd.

100/101 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-551-1111 โทรสาร 02-551-1112

ผู้จัดทำ

บริษัท

BBW Co., Ltd.

BBW Engineers & Architects Co., Ltd.

100/101 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-551-1111 โทรสาร 02-551-1112

ผู้จัดทำ

บริษัท

BBW Co., Ltd.

BBW Engineers & Architects Co., Ltd.

100/101 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-551-1111 โทรสาร 02-551-1112

ผู้จัดทำ

บริษัท

BBW Co., Ltd.

BBW Engineers & Architects Co., Ltd.

100/101 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-551-1111 โทรสาร 02-551-1112

ผู้จัดทำ

บริษัท

BBW Co., Ltd.

BBW Engineers & Architects Co., Ltd.

100/101 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-551-1111 โทรสาร 02-551-1112

ผู้จัดทำ

บริษัท

BBW Co., Ltd.

BBW Engineers & Architects Co., Ltd.

100/101 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-551-1111 โทรสาร 02-551-1112

ผู้จัดทำ

บริษัท

BBW Co., Ltd.

BBW Engineers & Architects Co., Ltd.

100/101 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-551-1111 โทรสาร 02-551-1112

ผู้จัดทำ

บริษัท

BBW Co., Ltd.

BBW Engineers & Architects Co., Ltd.

100/101 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-551-1111 โทรสาร 02-551-1112

ผู้จัดทำ

บริษัท

BBW Co., Ltd.

ชื่อไม้ถิ่นพื้น

สัญลักษณ์

ชื่อไม้ถิ่นพื้น

การเรียก (Carophyllum inophyllum)

พื้นที่ (ไร่)

ความสูง (เมตร)

จำนวน

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

* คำนวณไม้ถิ่นพื้น: ป่าดง

พื้นที่ (ไร่)

ความสูง (เมตร)

จำนวน

3

3

3

3

3

3

3

3

3

มีนาคม 2561

(นายศิริ อุดม)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท คอเนคเนชั่น จำกัด

ภาพที่ 7(7) แผนผังพื้นที่ไม้ยืนต้น ชั้นที่ 25

มีนาคม 2561

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ผู้จัดทำ

บริษัท

BBW Co., Ltd.

BBW Engineers & Architects Co., Ltd.

100/101 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-551-1111 โทรสาร 02-551-1112

ผู้จัดทำ

บริษัท

BBW Co., Ltd.

BBW Engineers & Architects Co., Ltd.

100/101 หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-551-1111 โทรสาร 02-551-1112

ผู้จัดทำ

บริษัท


ผู้แสดงพื้นที่ไม้ยืนต้น

ชั้น 25

มาตรา 1:200

1:200





มีนาคม 2561


(นายศิริ อุดอ)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด

มีนาคม 2561

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด

ภาพที่	8	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณโรงเรียนสวสดีวิทยา	โนเบิล อรวัฒน์ สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม
--------	---	--	---


ผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ช่วงรื้อถอน และก่อสร้างโครงการอาคารชุดในบิลด์ ออรวาน์ สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม



มีนาคม 2561.....
(นายศิระ ยุทธ)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องเรียน ช่วงเปิดดำเนินการ โครงการอาคารชุดในบิล อรวัน 33 คอนโดมิเนียม



มีนาคม 2561.....
(นายศิริระ อุดล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด
.....
มีนาคม 2561.....
(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด

ภาคผนวก 2

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร

หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1)

ต่ออายุใบอนุญาต

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓๒

อาคารชุด
แบบ อ. ๑

354



คำเตือน

(ต่ออายุ ได้อีกไม่เกิน ๓ ครั้ง)

ตามใบรับแจ้งฯ (ยผ.๔) เลขที่ ๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

มีที่ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จพร้อมการใช้อาคารแล้วให้จัดส่งรายงานผลการ

ตรวจสอบในรูปของอาคารตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ ๓๕๓ / ๒๕๖๓

บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด

อนุญาตให้ โดย นายธงชัย บุศราพันธ์ และ นายธีรพล วรนิธิพงศ์

๑๐๓๕ อาคารโนเบิล

เจ้าของอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๕๕๕/๕๕๕

ถนน

เพลินจิต

หมู่ที่

ตำบล/แขวง

ลุมพินี

อำเภอ/เขต

ปทุมวัน

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ

ก่อสร้างอาคาร

ที่บ้านเลขที่

๕๕๕/๕๕๕

สุขุมวิท ๓๓

ถนน

สุขุมวิท

หมู่ที่

แขวง

คลองตันเหนือ

เขต

วัฒนา

กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/โฉนด/๕๕๕ เลขที่/โฉนด/๕๕๕ เลขที่ ๒๕๖๒

เป็นที่ดินของ บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ดึก ๒๕ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สระว่ายน้ำ และจอดรถยนต์

เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๒๕๕ ห้อง)

พื้นที่/โฉนด/๕๕๕ ๒๒,๒๖๒.๐๐ ตร.ม.

ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑๕๒ คัน

พื้นที่ ๑,๐๕๕.๐๐ ตารางเมตร

(๒) ชนิด ดึก ๑ ชั้น

จำนวน ๑ หลัง

เพื่อใช้เป็น

บิ๋มยาม

พื้นที่/โฉนด/๕๕๕ ๘.๐๐ ตร.ม.

ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด หอระฆังน้ำ

จำนวน -

เพื่อใช้เป็น

-

พื้นที่/ความยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร

ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่ออายุก่อสร้างอาคาร ฉบับละ ๒๐.๐๐ บาท

เลขที่

ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้

ข้อ ๓

โดยมีนายสมเกียรติ ศักดิ์ชลวรร (ส.ส. ๒๑๖๓), นายเดชา ประการรัตน์ (ส.ส. ๑๑๔๗๓)

ข้อ ๔

ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ นายเลิศจัย พาศิรินทร์ (ส.ส. ๑๓๔๗๓) เป็นผู้ควบคุมงาน

(๑)

ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดใน

กฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น

ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔ (๑๑) มาตรา ๕ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนี้ จำนวน ๔ ข้อ

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๕ พ.ศ.

ออกให้ ณ วันที่

๕ มิ.ย. ๒๕๖๕ พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)

(นายไพฑูริย์ ชื่นแก้ว)

()

ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

ตำแหน่ง

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

ภาคผนวก ข-1

EIA = โครงการอาคารชุดโนเบิล อรารักษ์

สุขุมวิท ๓๓ คอนโดมิเนียม



ภาคผนวก 3

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)



(๓) ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภท
ควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้น
เพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๑๕๗/ ๒๕๖๓ บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด โดย นายธงชัย บุศราพันธ์ และ นายอิทธิพล วรนิพิพงศ์
ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๓๕ อาคารในเบิล ตรอก/ซอย ถนน เพลินจิต หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง ลุมพินี สี่พระยา เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ได้ทำการ ก่อสร้าง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต
เลขที่ ๖๐ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(ต่ออายุ) ๓๔๓ / ๒๕๖๓ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร
ตึก ๒๕ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๓ ชั้น
(๑) ชนิด - จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๒๗๔ ห้อง)
โดยมีที่จอดรถ ที่กับลด และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑๔๒ คัน
สระว่ายน้ำ และจอดรถยนต์
(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
โดยมีที่จอดรถ ที่กับลด และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -
โดยมีที่จอดรถ ที่กับลด และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน
ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๓๓ ถนน สุขุมวิท
หมู่ที่ - สี่พระยา/แขวง คลองตันเหนือ อัมพวา เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โดย บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด
เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๕๔/๗๕๔๔๔๔/๗๕๔๔๔๔ เลขที่ ๒๕๒๒
เป็นที่ดินของ บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท
ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๒) ต้องปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๓๔๕๔ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
ออกให้ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

EIA = โครงการอาคารชุดในเบิล อร่าวัน สุขุมวิท ๓๓ คอนโดมิเนียม

(ลายมือชื่อ)

(นายไพฑูริย์ ชื่นแก้ว)

(ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา)

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต



ภาคผนวก 4

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10) และรายการ
จดทะเบียนแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.12)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

(อ.ช.10)



(อ.ช.๑๐)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด

ทะเบียนเลขที่ ๑๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด..... "โนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33"

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๒๒ เลขที่ดิน ๕๖๖๘ หน้าสำรวจ ๑๘๓๕

ตำบล/แขวง..... คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต..... วัฒนา

จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

๓. จำนวนอาคาร..... ๑ หลัง

๔. จำนวนห้องชุด..... ๒๗๔ ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด(รายการทรัพย์สินส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕), (๖), (๗))
ทางเดินภายในและภายนอกอาคาร, ทางขึ้น - ลง อาคาร, ทางขึ้น - ลง ที่จอดรถ, โถงหน้าลิฟต์ และลิฟต์, บันไดและบันไดหนีไฟ, ทางเดินเชื่อมระหว่างห้องชุด, รั้วโครงการ, ป้อมยามและห้องน้ำ โถงต้อนรับ, โถงทางเดิน, ห้องนิติบุคคล ห้องน้ำพนักงาน ห้องอาหารพนักงาน ตู้จดหมาย ห้องน้ำแขก ห้องน้ำพนักงานชาย ห้องน้ำพนักงานหญิง ห้องเก็บของ ห้องแม่บ้าน ห้องซักล้าง ห้องขยะเปียก ห้องขยะแห้ง พื้นที่จัดสวน ชั้น ๑, ห้องซักрид ห้องขยะ ห้องงานระบบไฟฟ้า พื้นที่จัดสวน ชั้นที่ ๔, ห้องเก็บของ ห้องขยะ ห้องงานระบบไฟฟ้า ชั้นที่ ๕, ห้องขยะ ห้องงานระบบไฟฟ้า ชั้นที่ ๖ - ๑๓, ห้องขยะ ห้องงานระบบไฟฟ้า ห้องรับแขก ห้องน้ำ พื้นที่จัดสวน ชั้นที่ ๑๔, ห้องขยะ ห้องงานระบบไฟฟ้า ชั้นที่ ๑๕-๒๐, ห้องขยะ ห้องงานระบบไฟฟ้า ระเบียงสวน พื้นที่สีเขียวชั้นที่ ๒๑, ห้องขยะ ห้องงานระบบไฟฟ้า พื้นที่สีเขียว ชั้นที่ ๒๒, ห้องขยะ ห้องงานระบบไฟฟ้า ชั้น ๒๓ - ๒๔, ห้องขยะ ห้องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ ห้องเครื่องปั้มน้ำ ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง สระว่ายน้ำ ระเบียงสระว่ายน้ำ ห้องงานระบบไฟฟ้า พื้นที่สีเขียว ชั้นที่ ๒๕, พื้นที่หนีไฟทางอากาศ ชั้น ดาดฟ้า, พื้นที่จอดรถจำนวน ๑๔๒ คัน

ระบบต่างๆ ประกอบด้วย ห้องเครื่องไฟฟ้า HV ห้องเครื่องไฟฟ้า RMU ห้องเครื่อง BTS ห้องปั้มน้ำ ห้องควบคุม ชั้น ๑, ห้องเครื่องพัดลม ชั้น P๒ และชั้น P๓, ห้องเครื่องงานระบบไฟฟ้า ห้องเครื่อง GEN ชั้น ๔, ห้องเครื่องพัดลมอัดอากาศ ห้องเครื่องปั้มน้ำ ถังน้ำดับเพลิง ๑ ถังน้ำดับเพลิง ๒ ห้องเครื่องลิฟต์ ชั้นดาดฟ้า, ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย, ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร, ระบบปรับอากาศ,ระบบระบายอากาศ, ระบบระบายน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย,ระบบป้องกันฟ้าผ่า, ระบบสุขาภิบาล,ระบบประปา

เครื่องมือ เครื่องใช้ และทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

ทรัพย์สินอื่นซึ่งกฎหมาย และ/หรือ พระราชบัญญัติอาคารชุด และ/หรือ ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด กำหนดให้เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง

/ ทรัพย์สิน...

๖. ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย

จำนวน ๒๗๔ ห้องชุด

ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า

จำนวน ห้องชุด

ที่จอดรถส่วนบุคคล

จำนวน คัน

อื่น

(ลงชื่อ)

พนักงานเจ้าหน้าที่

นายไตรรัตน์ เทพศิริภักดิ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร อาสาพระโขนง



รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลง
กรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.12)

ภาคผนวก 5

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13)



(อ.ช.๑๓)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๒๗/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด "โนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33"

๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๓๓ (แดงอุดม)
ถนน ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์

(ลงชื่อ)

นายไตรรัตน์ เกษมจริยชัย

พนักงานเจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง



ภาคผนวก 6

ประกาศจากสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.14)



(อ.ช.๑๔)

ประกาศ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

ด้วย ผู้จดทะเบียนอาคารชุด ชื่อ.....บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด.....
และผู้ซื้อห้องชุดรายแรก ชื่อ.....นายนิติเทพ ไชยช่วย.....
ได้ยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มี
อำนาจกระทำการใดๆ ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ของอาคารชุด ชื่อ.....นิติบุคคลอาคารชุด “โนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33”.....

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ชื่อ “.....โนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33.....” ทะเบียนเลขที่.....๒๗/๒๕๖๓.....
เมื่อวันที่.....๑๙.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๓.....โดยให้อำนาจกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ตามวรรคแรก

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่.....๑๙.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๓.....

(ลงชื่อ)



นายไตรรัตน์ เทพนริรักษ์

พนักงานเจ้าหน้าที่

ภาคผนวก 7

เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก 7-1

เอกสารแผนป้องกันและบำรุงรักษาของโครงการ

Preventive Maintenance Master Plan

Equipment			LOCATION	AUGUST																															
ITEM				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Generator No 1	เครื่องปั่นไฟสำรอง	Generator Room FL 4																																
2	Diesel Engine Fire Pump	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	Pump Room GF																																
3	Jockey Pump	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	Pump Room GF																																
4	Ring Main Unit no 1		RMJ Room GF																																
5	Ring Main Unit no 2		MDB Room FL 4	M																															
6	Dry Type Transformer HP 1 - 2		MDB Room FL 4	M																															
7	Main Distribution Board No 1 - 2		MDB Room FL 4	M																															
8	Emergency Main Distribution Board No 1	แผง	MDB Room FL 4	M																															
9	Capacitor Bank Panel No 1 - 2		MDB Room FL 4	M																															
21	Obstruction Light Panel		Elevator Machine Room FL 2B		M																														
22	Lightning Protection System		Roof Floor		M																														
23	Lighting Control System		BTS Room GF		M																														
24	Master Antenna Television System		Elevator Machine Room FL 2B		M																														
25	Public Address System		Auditorium / Pub party / Auditorium		M																														
26	Main Distribution Frame		BTS Room GF		M																														
27	Digital Video Recorder No 1 - 4		Central Room GF		M																														
28	Monitor No 1 - 4		Central Room GF																																
29	Camera No 1 - 44		ประตูเข้าอาคารผู้โดยสารขาออก อาคาร 14, 25, 26																																
30	Access Control No 1 - 11		บันไดขึ้นรถโดยสารขึ้นฟ้า																																
31	Gate Barrier No 1 - 2		Gate In																																
32	Door Monitoring No 1 - 3		บันไดขึ้นรถโดยสารขึ้นฟ้า																																
33	Central Unit Emergency Light No 1-2, 3, 4		BTS Room GF ST-1, 2, 3 & G																																
34	Shard alone Emergency Light No 1 - 277		บันได 801 - 26																																
35	Fire Exit Sign No 1 - 158		บันได 931 - 26																																
36	Split Type Unit Air Conditioning No 1 - 24		ถัง G 14, 25																																
38	Exhaust Fan No 1 (B3EAF-01)		Carpark B3A ไม่ใช้/ไม่มีการใช้งาน														M	M																	
39	Jet Fan No 1 (B3EAF-01)		Carpark B3A ไม่ใช้/ไม่มีการใช้งาน														M	M																	
40	Pressure Reducing Valve No 1 - 4 (PRPVAF-01) (บันได ST-2)		บันได 261 P2 P3														M	M																	
41	Underground Tank No 1 - 2		Pump Room FL B2B																	M															
42	Underground Tank No 3 (Fire Water Tank)		หอถังเก็บ																																
43	Roof Tank No 1 - 2		Roof floor																																
44	Cold Water Pump No 1 - 2		Pump Room FL B2B																																
45	Booster Pump No 1 - 3		Pump Room FL 2B																																
46	Pressure Reducing Valve Station No 1 - 4		Water Meter Room FL 16, 11, 8, G																																
47	ไม่ใช้/ไม่มีการใช้งาน		บันไดขึ้นรถโดยสารขึ้นฟ้า G							Y	Y																								
48	Air Blower Pump No 1		Storage PSA							Y	Y																								
49	Submersible Drainage Pump No 1 - 12		Carpark B3A, B2AB										M																						
50	Submersible Drainage Pump No 13 - 14		Retention Tank																																
51	Swimming Pool		Pond Pump Room FL 25																																
52	บันไดขึ้นรถโดยสารขึ้นฟ้า		Pond Pump Room GF																																
53	Pressure Reducing Valve Station No 1 (Riser 1 ST1)		Carpark B1A ไม่ใช้/ไม่มีการใช้งาน																																
54	Pressure Reducing Valve Station No 2 (Riser 1 ST1)		Carpark B1A ไม่ใช้/ไม่มีการใช้งาน																																
55	Pressure Reducing Valve Station No 3 (Riser 1 ST1)		FL 9 ไม่ใช้/ไม่มีการใช้งาน																																
56	Pressure Reducing Valve Station No 4 (Riser 1 ST1)		FL 17 ไม่ใช้/ไม่มีการใช้งาน																																
57	Pressure Reducing Valve Station No 1 (Riser 2 FMA)		Carpark B1A ไม่ใช้/ไม่มีการใช้งาน																																
58	Pressure Reducing Valve Station No 2 (Riser 2 FMA)		Carpark B1A ไม่ใช้/ไม่มีการใช้งาน																																
59	Pressure Reducing Valve Station No 3 (Riser 2 FMA)		Train Hall ไม่ใช้/ไม่มีการใช้งาน																																
60	Pressure Reducing Valve Station No 4 (Riser 2 FMA)		ไม่ใช้/ไม่มีการใช้งาน																																
61	Pressure Reducing Valve Station No 1 (Riser 3 ST3)		GF ไม่ใช้/ไม่มีการใช้งาน																																
62	Pressure Reducing Valve Station No 2 (Riser 3 ST3)		GF ไม่ใช้/ไม่มีการใช้งาน																																
63	Pressure Reducing Valve Station No 3 (Riser 3 ST3)		FL 9 ไม่ใช้/ไม่มีการใช้งาน																																
64	Pressure Reducing Valve Station No 1 (Riser 4 ST2)		GF ไม่ใช้/ไม่มีการใช้งาน																																

REMARKS: M = Monthly Q = Quarterly H = Half yearly Y = Yearly S = Sub-Contractor

Preventive Maintenance Master Plan

ITEM	Equipment	LOCATION	OCTOBER																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Generator No.1	Generator Room FL 4																															
2	Diesel Engine Fire Pump	Pump Room GF																															
3	Jockey Pump	Pump Room GF																															
4	Ring Main Unit no.1	RMU Room FL 4																															
5	Ring Main Unit no.2	MDR Room FL 4																															
6	Dry Type Transformer No.1 - 2	MDR Room FL 4																															
7	Main Distribution Board No.1 - 2	MDR Room FL 4																															
8	Emergency Main Distribution Board No.1	MDR Room FL 4																															
9	Capacitor Bank Panel No.1 - 2	MDR Room FL 4																															
21	Extinction Light Panel	Elevator Machine Room FL 2B																															
22	Lightning Protection System	Roof Floor																															
23	Lighting Control System	BITS Room GF																															
24	Master Antenna Television System	Elevator Machine Room FL 2B																															
25	Public Address System	Southeast Asia party - Auditorium																															
26	Main Distribution Frame	BITS Room GF																															
27	Digital Voice Recorder No.1 - 4	Control Room GF																															
28	Monitor No.1 - 4	Control Room GF																															
29	Camera No.1 - 44	Control Room GF																															
30	Access Control No.1 - 11	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
31	Gate Barrier No.1 - 2	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
32	Door Monitoring No.1 - 3	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
33	Central Unit Emergency Light No.1 - 2, 3, 4	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
34	Stand alone Emergency Light No.1 - 277	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
35	Fire Exit Sign No.1 - 156	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
37	Split Type Unit Air Conditioning No.1 - 24	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
38	Exhaust Fan No.1 (BSEAF-01)	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
39	Jet Fan No.1 (BSEAF-01)	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
40	Pressurized Fan No.1 - 4 (PFAF-01) (Unit ST-2)	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
41	Underground Tank No.1 - 2	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
42	Underground Tank No.3 (Fire Water Tank)	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
43	Roof Tank No.1 - 2	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
44	Cold Water Pump No.1 - 2	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
45	Booster Pump No.1 - 3	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
46	Pressure Reducing Valve Station No.1 - 4	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
47	สวิตช์	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
48	Air Blower Pump No.1	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
49	Sustainable Drainage Pump No.1 - 12	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
50	Sustainable Drainage Pump No.13 - 14	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
51	Swimming Pool	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
52	Unit No.1 (Unit ST-1)	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
53	Pressure Reducing Valve Station No.1 (Riser 1 ST1)	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
54	Pressure Reducing Valve Station No.2 (Riser 1 ST1)	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
55	Pressure Reducing Valve Station No.3 (Riser 1 ST1)	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
56	Pressure Reducing Valve Station No.4 (Riser 1 ST1)	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
57	Pressure Reducing Valve Station No.1 (Riser 2 FAL)	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
58	Pressure Reducing Valve Station No.2 (Riser 2 FAL)	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
59	Pressure Reducing Valve Station No.3 (Riser 2 FAL)	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
60	Pressure Reducing Valve Station No.4 (Riser 2 FAL)	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
61	Pressure Reducing Valve Station No.1 (Riser 3 ST3)	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
62	Pressure Reducing Valve Station No.2 (Riser 3 ST3)	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
63	Pressure Reducing Valve Station No.3 (Riser 3 ST3)	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
64	Pressure Reducing Valve Station No.1 (Riser 4 ST2)	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															
65	Pressure Reducing Valve Station No.2 (Riser 4 ST2)	ประตูเข้าห้องประชุม, ประตูเข้าห้องประชุม																															

Preventive Maintenance Master Plan

ITEM	Equipment	LOCATION	DECEMBER																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Generator No.1	Generator Room FL 4																															
2	Diesel Engine Fire Pump	Pump Room GF																															
3	Joockey Pump	Pump Room GF																															
4	Ring Main Unit no.1	HMU Room GF																															
5	Ring Main Unit no.2	MOB Room FL 4																															
6	Dry Type Transformer MO 1 - 2	MOB Room FL 4																															
7	Main Distribution Board No.1 - 2	MOB Room FL 4																															
8	Emergency Main Distribution Board No.1	MOB Room FL 4																															
9	Generator Bank Panel No.1 - 2	MOB Room FL 4																															
21	Obstruction light Panel	Elevator Machine Room FL 26																															
22	Lightning Protection System	Roof Floor																															
23	Lighting Control System	BTS Room GF																															
24	Master Antenna Television System	Elevator Machine Room FL 26																															
25	Public Address System	Household Air party / No.1000																															
26	Main Distribution Frame	BTS Room GF																															
27	Digital Value Recorder No.1 - 4	Control Room GF																															
28	Monitor No.1 - 4	Control Room GF																															
29	Camera No.1 - 44	Control Room GF																															
30	Access Control No.1 - 11	Control Room GF																															
31	Gate Barrier No.1 - 2	Control Room GF																															
32	Door Monitoring No.1 - 3	Control Room GF																															
33	Central Unit Emergency Light No.1 - 2, 3, 4	BTS Room GF - 14, 25																															
34	Stand alone Emergency Light No.1 - 277	Bu. B3 - 26																															
35	Fire Exit Sign No.1 - 156	Bu. B3 - 26																															
37	Split Type Unit Air Conditioning No.1 - 24	Bu. G, 14, 25																															
38	Exhaust Fan No.1 (B3&F-01)	Carpark B3A (Underground)																															
39	Jet Fan No.1 (B3&F-01)	Carpark B3A (Underground)																															
40	Pressurized Fan No.1 - 4 (GP&F-01) (Bu. B1-2	Carpark B3A (Underground)																															
41	Underground Tank No.1 - 2	Bu. 26, P2 P3																															
42	Underground Tank No.3 (Fire Water Tank)	Pump Room FL B2B																															
43	Roof Tank No.1 - 2	Roof Floor																															
44	Cold Water Pump No.1 - 2	Pump Room FL B2B																															
45	Booster Pump No.1 - 3	Pump Room FL 26																															
46	Pressure Reducing Valve Station No.1 - 4	Water Meter Room FL 16 - 11, 6, G																															
47	Storage Tank	Bu. 26, P2 P3																															
48	Air Blower Pump No.1	Storage PSA																															
49	Stormwater Drainage Pump No.1 - 12	Carpark B3A, B2AB																															
50	Stormwater Drainage Pump No.13 - 14	Retention Tank																															
51	Swimming Pool	Pump Room FL 25																															
52	Pressure Reducing Valve Station No.1 (Riser 1 ST1)	Pond Pump Room GF																															
53	Pressure Reducing Valve Station No.2 (Riser 1 ST1)	Carpark B1A (Underground) ST-1																															
54	Pressure Reducing Valve Station No.2 (Riser 1 ST1)	FL 9 (Underground) ST-1																															
55	Pressure Reducing Valve Station No.3 (Riser 1 ST1)	FL 17 (Underground) ST-1																															
56	Pressure Reducing Valve Station No.4 (Riser 1 ST1)	Carpark B1A (Underground)																															
57	Pressure Reducing Valve Station No.1 (Riser 2 PML)	Carpark B1A (Underground)																															
58	Pressure Reducing Valve Station No.2 (Riser 2 PML)	Carpark B1A (Underground)																															
59	Pressure Reducing Valve Station No.3 (Riser 2 PML)	Carpark B1A (Underground)																															
60	Pressure Reducing Valve Station No.4 (Riser 2 PML)	FL 9 (Underground) ST-1																															
61	Pressure Reducing Valve Station No.1 (Riser 3 ST2)	GF (Underground) ST-3																															
62	Pressure Reducing Valve Station No.2 (Riser 3 ST2)	FL 9 (Underground) ST-3																															
63	Pressure Reducing Valve Station No.3 (Riser 3 ST2)	GF (Underground) ST-3																															
64	Pressure Reducing Valve Station No.4 (Riser 4 ST2)	FL 9 (Underground) ST-2																															
65	Pressure Reducing Valve Station No.2 (Riser 4 ST2)	GF (Underground) ST-2																															
66	Pressure Reducing Valve Station No.3 (Riser 4 ST2)	FL 9 (Underground) ST-2																															
67	Pressure Reducing Valve Station No.4 (Riser 4 ST2)	FL 17 (Underground) ST-2																															
68	Fire Hose Cabinet No.1 - 102	FL 17 (Underground) ST-2																															
69	Dry Chemical Fire Extinguisher No.1 - 102	FL 17 (Underground) ST-2																															
70	Carbon Dioxide Fire extinguisher No.1 - 38	FL 17 (Underground) ST-2																															
71	IRF No.1 - 3	FL 17 (Underground) ST-2																															
72	EV Charger Station No.1 - 4	FL 17 (Underground) ST-2																															
73	Steam Room - 3/10/10	FL 17 (Underground) ST-2																															

REMARK M = Monthly Q = Quarterly H = Half yearly Y = Yearly S = Sub-Contractor

Preventive Maintenance Master Plan

[illegible]

REMARK M = Monthly Q = Quarterly H = Half yearly Y = Yearly S = Sub-Contractor

ภาคผนวก 7-2


เอกสารแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล
ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1) และ
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส. 2)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ที่ - ซอย สุขวิท 33
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2006-3474 โทรสาร -
มี นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมเครื่องลม/อากาศ ผสมน้ำเสีย/สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)				
1/7/2567	194.4	2.45	1.63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
2/7/2567	194.4	1.65	1.10	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
3/7/2567	194.4	1.65	1.10	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
4/7/2567	194.4	2.45	1.63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
5/7/2567	194.4	1.65	1.10	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
6/7/2567	194.4	1.65	1.10	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
7/7/2567	194.4	2.50	1.67	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
8/7/2567	194.4	1.65	1.10	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
9/7/2567	194.4	1.65	1.10	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
10/7/2567	194.4	2.50	1.67	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
11/7/2567	194.4	1.65	1.10	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
12/7/2567	194.4	2.45	1.63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
13/7/2567	194.4	1.60	1.07	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
14/7/2567	194.4	1.70	1.13	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
15/7/2567	194.4	2.45	1.63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
16/7/2567	194.4	1.75	1.17	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
17/7/2567	194.4	2.45	1.63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
18/7/2567	194.4	1.60	1.07	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลดหรือ ก็โลกรม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
					ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมเครื่องความ/						

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....คุณจันทร์เพ็ญ.....ถาวรเจริญพันธ์.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....นาย.อดุลย์...เที่ยงน้อย.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 33
 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ วัฒนา
 จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 020063474 โทรสาร มี
 นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (..... คุณจันทร์เพ็ญ.....ถาวรเจริญพันธ์.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (..... นาย.อดุลย์ ...เที่ยงน้อย.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เต็มอากาศ
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 190 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถมาสูบออกไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 194.4 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1255 หน่วย
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1004.00 หน่วย
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 33
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2006-3474 โทรสาร -
มี นิติบุคคลอาคารชุด ไนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
วัน เดือน ปี	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
					ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ	เครื่องเติมเครื่องกวณ/เครื่องกลั่น อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ	ผสมน้ำเสียผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ				
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)													
	194.4	1.55	1.03	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี
	194.4	2.50	1.67	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี
	194.4	2.05	1.37	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี
	194.4	2.05	1.37	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี
	194.4	2.10	1.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี
	194.4	2.10	1.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี
	194.4	2.50	1.67	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี
	194.4	2.00	1.33	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี
	194.4	2.75	1.83	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี
	194.4	1.45	0.97	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี
	194.4	1.75	1.17	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี
	194.4	1.70	1.13	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี
	194.4	2.45	1.63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี
	194.4	1.70	1.13	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี
	194.4	1.75	1.17	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี
	194.4	2.30	1.53	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี
	194.4	1.85	1.23	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี
	194.4	1.65	1.10	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..... คุณจันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..... นาย.อดุลย์ เทียงน้อย.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 33
 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ วัฒนา
 จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 020063474 โทรสาร มี
 นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (..... คุณจันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (..... นาย.อดุลย์ เทียงน้อย)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เต็มอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 190 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถมาสูบออกไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 194.4 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1219 หน่วย
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 975.20 หน่วย
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 33
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2006-3474 โทรสาร -
มี นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ใหญ่กิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	ผสมน้ำเสียผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลำตัว (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/9/2567	194.4	1.75	1.17	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
2/9/2567	194.4	2.55	1.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
3/9/2567	194.4	1.80	1.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
4/9/2567	194.4	1.75	1.17	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
5/9/2567	194.4	2.50	1.67	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
6/9/2567	194.4	1.95	1.30	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
7/9/2567	194.4	2.00	1.33	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
8/9/2567	194.4	1.95	1.30	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
9/9/2567	194.4	1.70	1.13	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
10/9/2567	194.4	2.65	1.77	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
11/9/2567	194.4	1.70	1.13	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
12/9/2567	194.4	1.80	1.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
13/9/2567	194.4	2.45	1.63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
14/9/2567	194.4	1.30	0.87	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
15/9/2567	194.4	1.85	1.23	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
16/9/2567	194.4	2.45	1.63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
17/9/2567	194.4	1.75	1.17	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
18/9/2567	194.4	1.65	1.10	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
19/9/2567	194.4	2.50	1.67	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	ผสมน้ำเสียผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)					
						ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
1/9/2567	194.4	1.75	1.17	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
20/9/2567	194.4	1.65	1.10	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
21/9/2567	194.4	1.65	1.10	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
22/9/2567	194.4	1.65	1.10	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
23/9/2567	194.4	2.45	1.63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
24/9/2567	194.4	1.70	1.13	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
25/9/2567	194.4	1.90	1.27	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
26/9/2567	194.4	2.20	1.47	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
27/9/2567	194.4	1.75	1.17	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
28/9/2567	194.4	2.45	1.63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
29/9/2567	194.4	1.65	1.10	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
30/9/2567	194.4	2.20	1.47	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นางสาวจันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....นาย.อดุลย์ เทียนน้อย.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 33
 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ วัฒนา
 จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 020063474 โทรสาร มี
 นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท อาคารชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย
 หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....นางสาวจันทร์เพ็ญ ทาวเวอร์เจริญพันธ์.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....นาย.อดุลย์ เทียงน้อย.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เต็มอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 190 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถมาสูบออกไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 194.4 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1151 หน่วย
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 920.80 หน่วย
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 33
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2006-3474 โทรสาร -
มี นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
วัน เดือน ปี	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข		
					ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมเครื่องกวน/ อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ/ผิดปกติ)	ผสมน้ำเสียผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)				
1/10/2567	194.4	1.90	1.27	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
2/10/2567	194.4	2.20	1.47	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
3/10/2567	194.4	1.95	1.30	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
4/10/2567	194.4	1.60	1.07	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
5/10/2567	194.4	1.70	1.13	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
6/10/2567	194.4	1.65	1.10	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
7/10/2567	194.4	2.50	1.67	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
8/10/2567	194.4	2.30	1.53	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
9/10/2567	194.4	1.90	1.27	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
10/10/2567	194.4	1.80	1.20	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
11/10/2567	194.4	2.45	1.63	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
12/10/2567	194.4	1.70	1.13	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
13/10/2567	194.4	2.45	1.63	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
14/10/2567	194.4	1.60	1.07	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
15/10/2567	194.4	1.70	1.13	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
16/10/2567	194.4	1.65	1.10	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
17/10/2567	194.4	1.65	1.10	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
18/10/2567	194.4	2.05	1.37	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
วัน เดือน ปี	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข		
					ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมเครื่องกวาด/ อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	ผสมน้ำเสียผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/10/2567	194.4	1.90	1.27	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
19/10/2567	194.4	1.80	1.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
20/10/2567	194.4	2.30	1.53	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
21/10/2567	194.4	1.70	1.13	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
22/10/2567	194.4	1.65	1.10	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
23/10/2567	194.4	2.45	1.63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
24/10/2567	194.4	1.65	1.10	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
25/10/2567	194.4	2.50	1.67	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
26/10/2567	194.4	1.70	1.13	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
27/10/2567	194.4	2.05	1.37	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
28/10/2567	194.4	1.45	0.97	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
29/10/2567	194.4	2.15	1.43	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
30/10/2567	194.4	2.05	1.37	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ
31/10/2567	194.4	2.25	1.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นางสาวจันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....นาย อุดลย์ เทียงน้อย.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 33
 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ วัฒนา
 จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 020063474 โทรสาร มี
 นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ใบอนุญาต เลขที่
 (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุค

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (..... นางสาวจันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์))

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (..... นาย. อุดลย์ เทียงน้อย))

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุค
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....))

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุค
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เต็มอากาศ
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 190 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [/] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
 [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [/] เครื่องสูบน้ำ [/] เครื่องเติมอากาศ
 [] เครื่องกวนผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวนผสมสารเคมี
 [/] เครื่องสูบลม [] อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถมาสูบออกไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 194.4 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1171 หน่วย
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 936.80 หน่วย
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ที่ - ซอย สุขวิท 33
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2006-3474 โทรสาร -
มี นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัยใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



UNIT OF EFFLUENT FOR DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT PLANT

NO.	UNIT	DESIGN	UNIT CAPACITY AND OPERATING DATA	DESIGN CAPACITY	ACTUAL CAPACITY	UNIT EFFICIENCY	UNIT COMMENTS AND OPERATING DATA
1	WATER TREATMENT UNIT (1)	1000000 LTR	1000000 LTR	1000000 LTR	1000000 LTR	100%	100% EFFICIENCY
2	WATER TREATMENT UNIT (2)	1000000 LTR	1000000 LTR	1000000 LTR	1000000 LTR	100%	100% EFFICIENCY
3	WATER TREATMENT UNIT (3)	1000000 LTR	1000000 LTR	1000000 LTR	1000000 LTR	100%	100% EFFICIENCY
4	WATER TREATMENT UNIT (4)	1000000 LTR	1000000 LTR	1000000 LTR	1000000 LTR	100%	100% EFFICIENCY
5	WATER TREATMENT UNIT (5)	1000000 LTR	1000000 LTR	1000000 LTR	1000000 LTR	100%	100% EFFICIENCY
6	WATER TREATMENT UNIT (6)	1000000 LTR	1000000 LTR	1000000 LTR	1000000 LTR	100%	100% EFFICIENCY

โดยคณะกรรมการบำบัดน้ำเสีย
กท.

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/11/2567	194.4	2.00	1.33	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์	
19/11/2567	194.4	1.80	1.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์	
20/11/2567	194.4	2.60	1.73	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์	
21/11/2567	194.4	2.30	1.53	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์	
22/11/2567	194.4	2.25	1.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์	
23/11/2567	194.4	2.10	1.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์	
24/11/2567	194.4	2.60	1.73	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์	
25/11/2567	194.4	2.30	1.53	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์	
26/11/2567	194.4	2.50	1.67	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์	
27/11/2567	194.4	2.10	1.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์	
28/11/2567	194.4	2.80	1.87	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์	
29/11/2567	194.4	2.25	1.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์	
30/11/2567	194.4	2.45	1.63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์	

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นางสาวจันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....นาย อุดลย์ เทียงน้อย.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 33
 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ วัฒนา
 จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 020063474 โทรสาร มี
 นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออก
 ให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (..... นางสาวจันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (..... นาย.อดุลย์ เทียงน้อย)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เต็มอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 190 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถมาสูบออกไปทิ้ง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 194.4 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1324 หน่วย
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1059.20 หน่วย
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 33
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2006-3474 โทรสาร -
มี นิตินคลอาคารชุด โนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก
วันเดือนปี	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข		
					ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	ผสมน้ำเสีย/สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)				
1/12/2567	194.4	2.00	1.33	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
2/12/2567	194.4	2.25	1.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
3/12/2567	194.4	2.45	1.63	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
4/12/2567	194.4	2.55	1.70	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
5/12/2567	194.4	2.35	1.57	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
6/12/2567	194.4	2.20	1.47	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
7/12/2567	194.4	2.15	1.43	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
8/12/2567	194.4	2.35	1.57	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
9/12/2567	194.4	2.25	1.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
10/12/2567	194.4	2.70	1.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
11/12/2567	194.4	2.30	1.53	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
12/12/2567	194.4	2.70	1.80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
13/12/2567	194.4	2.10	1.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
14/12/2567	194.4	1.90	1.27	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
15/12/2567	194.4	2.20	1.47	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
16/12/2567	194.4	2.00	1.33	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
17/12/2567	194.4	2.15	1.43	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
18/12/2567	194.4	1.90	1.27	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข		
					ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติมเครื่องกวม/ ผสมน้ำเสียผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/12/2567	194.4	2.00	1.33	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
19/12/2567	194.4	2.25	1.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
20/12/2567	194.4	1.85	1.23	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
21/12/2567	194.4	2.20	1.47	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
22/12/2567	194.4	2.05	1.37	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
23/12/2567	194.4	1.95	1.30	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
24/12/2567	194.4	2.00	1.33	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
25/12/2567	194.4	1.90	1.27	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
26/12/2567	194.4	2.35	1.57	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
27/12/2567	194.4	1.80	1.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
28/12/2567	194.4	1.85	1.23	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
29/12/2567	194.4	2.15	1.43	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
30/12/2567	194.4	1.55	1.03	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์
31/12/2567	194.4	2.10	1.40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มี	อดุลย์

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....คุณจันทร์เพ็ญ.....ถาวรเจริญพันธ์.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....นาย.อดุลย์.....เที่ยงน้อย.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 194.4 หน่วย
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1290 หน่วย
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1032 หน่วย
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ที่ ซอย สุขุมวิท 33
 ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ วัฒนา
 จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 020063474 โทรสาร มี
 นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (..... คุณจันทร์เพ็ญ.....การเจริญพันธ์.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (..... นาย.อดุลย์.....เที่ยงน้อย.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เต็มอากาศ
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 190 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถมาสูบออกไปทิ้ง

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุด โนเบิล อรวัน สุขุมวิท 33

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 17

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 33

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 020063474

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 274

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ๑๘/๒๕๖๓

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ : ไม่มี

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ตามที่กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ คุณจันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบน้ำออกไปกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

194.400 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,255.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,004.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1. -

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุด โนเบิล อรวัน สุขุมวิท 33

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 17

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 33

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 020063474

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 274

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ๑๘/๒๕๖๓

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ : ไม่มี

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567
ตามที่กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ คุณจันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบน้ำออกไปกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

194.400 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,219.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

975.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1. -

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลำตะกอน

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุด โนเบิล อรวัน สุขุมวิท 33

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 17

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 33

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 020063474

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 274

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ๑๘/๒๕๖๓

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ : ไม่มี

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ คุณจันทรเพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบน้ำออกไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

194.400 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,151.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

920.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1. -

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลบตะกอน

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุด โนเบิล อรวัน สุขุมวิท 33

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 17

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 33

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 020063474

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 274

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ๑๘/๒๕๖๓

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ : ไม่มี

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ คุณจันทรเพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบน้ำออกไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

194.400 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,171.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

936.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1. -

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลตะกอน

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุด โนเบิล อรวัน สุขุมวิท 33

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 17

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 33

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 020063474

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 274

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ๑๘/๒๕๖๓

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ : ไม่มี

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
ตามที่กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ คุณจันทร์เพ็ญ การเจริญพนธ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบน้ำออกไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 194.400 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,324.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,059.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. - 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบลตะกอน	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : อาคารชุด โนเบิล อรวัน สุขุมวิท 33

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 17

หมู่ที่ :

ซอย : สุขุมวิท 33

ถนน : สุขุมวิท

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 020063474

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 274

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ๑๘/๒๕๖๓

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ : ไม่มี

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ คุณจันทร์เพ็ญ ถาวรเจริญพันธ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบน้ำออกไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|---|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 194.400 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 1,290.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 1,032.000 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ระบายทุกวัน |
| | [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | [] ไม่ระบายเลย |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1. -	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | | |
|------------------|------------|-------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก 7-3

เอกสารการจดบันทึกมีเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง



Daily Main Water Meter Recorder

อาคาร : โนเบิล อรารณ์ สุขุมวิท 33 เลขที่มิเตอร์ เดือน/ปี _ก.ค./_67_

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
เลขมิเตอร์วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		66848				
1	6.00 น.	66897	49			
2	6.00 น.	66930	33			
3	6.00 น.	66963	33			
4	6.00 น.	67012	49			
5	6.00 น.	67045	33			
6	6.00 น.	67078	33			
7	6.00 น.	67128	50			
8	6.00 น.	67161	33			
9	6.00 น.	67194	33			
10	6.00 น.	67244	50			
11	6.00 น.	67277	33			
12	6.00 น.	67326	49			
13	6.00 น.	67358	32			
14	6.00 น.	67392	34			
15	6.00 น.	67441	49			
16	6.00 น.	67476	35			
17	6.00 น.	67525	49			
18	6.00 น.	67557	32			
19	6.00 น.	67591	34			
20	6.00 น.	67631	40			ปิดวาล์วน้ำ
21	6.00 น.	67640	9			ปิดวาล์วน้ำ
22	6.00 น.	67640	0			ปิดวาล์วน้ำ
23	6.00 น.	67640	0			ล้างแทงค์
24	6.00 น.	67720	80			ล้างแทงค์
25	6.00 น.	67858	138			ล้างแทงค์
26	6.00 น.	67953	95			
27	6.00 น.	67986	33			
28	6.00 น.	68036	50			
29	6.00 น.	68070	34			
30	6.00 น.	68119	49			
31	6.00 น.	68152	33			
จำนวนการใช้น้ำประปารวม		1304 ลูกบาศก์เมตร				
จำนวนการใช้น้ำประปาของเดือนที่ผ่านมา		 ลูกบาศก์เมตร				
ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : ____/____/____						

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง



Daily Main Water Meter Recorder

อาคาร : โนเบล อราวน์ สุขุมวิท 33 เลขที่มิเตอร์ เดือน/ปี ส.ค. / 67

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
เลขมิเตอร์วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		68152				
1	6.00 น.	68183	31			
2	6.00 น.	68233	50			
3	6.00 น.	68274	41			
4	6.00 น.	68315	41			
5	6.00 น.	68357	42			
6	6.00 น.	68399	42			
7	6.00 น.	68449	50			
8	6.00 น.	68489	40			
9	6.00 น.	68544	55			
10	6.00 น.	68573	29			
11	6.00 น.	68608	35			
12	6.00 น.	68642	34			
13	6.00 น.	68691	49			
14	6.00 น.	68725	34			
15	6.00 น.	68760	35			
16	6.00 น.	68806	46			
17	6.00 น.	68843	37			
18	6.00 น.	68876	33			
19	6.00 น.	68917	41			
20	6.00 น.	68959	42			
21	6.00 น.	68994	35			
22	6.00 น.	69028	34			
23	6.00 น.	69072	44			
24	6.00 น.	69113	41			
25	6.00 น.	69164	51			
26	6.00 น.	69199	35			
27	6.00 น.	69251	52			
28	6.00 น.	69284	33			
29	6.00 น.	69318	34			
30	6.00 น.	69367	49			
31	6.00 น.	69402	35			
จำนวนการใช้น้ำประปารวม		ลูกบาศก์เมตร				
จำนวนการใช้น้ำประปาของเดือนที่ผ่านมา		ลูกบาศก์เมตร				
ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : ____/____/____						

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง



Daily Main Water Meter Recorder

อาคาร : เลขที่มิเตอร์ เดือน/ปี

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
เลขมิเตอร์วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		69402				
1	6.00 น.	69437	35			
2	6.00 น.	69488	51			
3	6.00 น.	69524	36			
4	6.00 น.	69559	35			
5	6.00 น.	69609	50			
6	6.00 น.	69648	39			
7	6.00 น.	69688	40			
8	6.00 น.	69727	39			
9	6.00 น.	69761	34			
10	6.00 น.	69814	53			
11	6.00 น.	69848	34			
12	6.00 น.	69884	36			
13	6.00 น.	69933	49			
14	6.00 น.	69959	26			
15	6.00 น.	69996	37			
16	6.00 น.	70045	49			
17	6.00 น.	70080	35			
18	6.00 น.	70113	33			
19	6.00 น.	70163	50			
20	6.00 น.	70196	33			
21	6.00 น.	70229	33			
22	6.00 น.	70262	33			
23	6.00 น.	70311	49			
24	6.00 น.	70345	34			
25	6.00 น.	70383	38			
26	6.00 น.	70427	44			
27	6.00 น.	70462	35			
28	6.00 น.	70511	49			
29	6.00 น.	70544	33			
30	6.00 น.	70588	44			
จำนวนการใช้น้ำประปารวม		ลูกบาศก์เมตร				
จำนวนการใช้น้ำประปาของเดือนที่ผ่านมา		ลูกบาศก์เมตร				
ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : ____/____/____						

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง



Daily Main Water Meter Recorder

อาคาร : โนเบล อราวน์ สุขุมวิท 33 เลขที่มิเตอร์ เดือน/ปี _ ต.ค. / _ 67 _

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
เลขมิเตอร์วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		70588				
1	6.00 น.	70626	38			
2	6.00 น.	70670	44			
3	6.00 น.	70709	39			
4	6.00 น.	70741	32			
5	6.00 น.	70775	34			
6	6.00 น.	70808	33			
7	6.00 น.	70858	50			
8	6.00 น.	70904	46			
9	6.00 น.	70942	38			
10	6.00 น.	70978	36			
11	6.00 น.	71027	49			
12	6.00 น.	71061	34			
13	6.00 น.	71110	49			
14	6.00 น.	71142	32			
15	6.00 น.	71176	34			
16	6.00 น.	71209	33			
17	6.00 น.	71242	33			
18	6.00 น.	71283	41			
19	6.00 น.	71319	36			
20	6.00 น.	71365	46			
21	6.00 น.	71399	34			
22	6.00 น.	71432	33			
23	6.00 น.	71481	49			
24	6.00 น.	71514	33			
25	6.00 น.	71564	50			
26	6.00 น.	71598	34			
27	6.00 น.	71639	41			
28	6.00 น.	71668	29			
29	6.00 น.	71711	43			
30	6.00 น.	71752	41			
31	6.00 น.	71797	45			
จำนวนการใช้น้ำประปารวม			1209 ลูกบาศก์เมตร			
จำนวนการใช้น้ำประปาของเดือนที่ผ่านมา			ลูกบาศก์เมตร			

พบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : ____/____/____

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

Daily Main Water Meter Recorder

SENSES
PROPERTY
MANAGEMENT

อาคาร : โนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33

เลขที่มิเตอร์

เดือน/ปี

_พ.ย./_67_

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
เลขมิเตอร์วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		71797				
1	6.00 น.	71837	40			
2	6.00 น.	71868	31			
3	6.00 น.	71910	42			
4	6.00 น.	71948	38			
5	6.00 น.	71997	49			
6	6.00 น.	72041	44			
7	6.00 น.	72097	56			
8	6.00 น.	72138	41			
9	6.00 น.	72184	46			
10	6.00 น.	72230	46			
11	6.00 น.	72276	46			
12	6.00 น.	72321	45			
13	6.00 น.	72366	45			
14	6.00 น.	72422	56			
15	6.00 น.	72469	47			
16	6.00 น.	72512	43			
17	6.00 น.	72559	47			
18	6.00 น.	72600	41			
19	6.00 น.	72636	36			
20	6.00 น.	72688	52			
21	6.00 น.	72734	46			
22	6.00 น.	72779	45			
23	6.00 น.	72821	42			
24	6.00 น.	72873	52			
25	6.00 น.	72919	46			
26	6.00 น.	72969	50			
27	6.00 น.	73011	42			
28	6.00 น.	73067	56			
29	6.00 น.	73112	45			
30	6.00 น.	73161	49			
จำนวนการใช้น้ำประปารวม		ลูกบาศก์เมตร				
จำนวนการใช้น้ำประปาของเดือนที่ผ่านมา		ลูกบาศก์เมตร				

พบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : ____/____/____

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง



Daily Main Water Meter Recorder

อาคาร : โนเบิล อรารณ์ สุขุมวิท 33

เลขที่มิเตอร์

เดือน/ปี

_5.ค./_67_

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
เลขมิเตอร์วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		73161				
1	6.00 น.	73201	40			
2	6.00 น.	73246	45			
3	6.00 น.	73295	49			
4	6.00 น.	73346	51			
5	6.00 น.	73393	47			
6	6.00 น.	73437	44			
7	6.00 น.	73480	43			
8	6.00 น.	73527	47			
9	6.00 น.	73572	45			
10	6.00 น.	73626	54			
11	6.00 น.	73672	46			
12	6.00 น.	73726	54			
13	6.00 น.	73768	42			
14	6.00 น.	73806	38			
15	6.00 น.	73850	44			
16	6.00 น.	73890	40			
17	6.00 น.	73933	43			
18	6.00 น.	73971	38			
19	6.00 น.	74016	45			
20	6.00 น.	74053	37			
21	6.00 น.	74097	44			
22	6.00 น.	74138	41			
23	6.00 น.	74177	39			
24	6.00 น.	74217	40			
25	6.00 น.	74255	38			
26	6.00 น.	74302	47			
27	6.00 น.	74338	36			
28	6.00 น.	74375	37			
29	6.00 น.	74418	43			
30	6.00 น.	74449	31			
31	6.00 น.	74491	42			
จำนวนการใช้น้ำประปารวม		ลูกบาศก์เมตร				
จำนวนการใช้น้ำประปาของเดือนที่ผ่านมา		ลูกบาศก์เมตร				
ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : ____/____/____						

ภาคผนวก 7-4

เอกสารการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electrical Meter Recorder

อาคาร : โนเบิล อรารณ์ สุขุมวิท 33 เลขที่มิเตอร์ เดือน/ปี

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
เลขมิเตอร์วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		3794				
1	6.00 น.	3798	4			
2	6.00 น.	3802	4			
3	6.00 น.	3806	4			
4	6.00 น.	3810	4			
5	6.00 น.	3813	3			
6	6.00 น.	3817	4			
7	6.00 น.	3821	4			
8	6.00 น.	3825	4			
9	6.00 น.	3829	4			
10	6.00 น.	3832	3			
11	6.00 น.	3836	4			
12	6.00 น.	3840	4			
13	6.00 น.	3843	3			
14	6.00 น.	3847	4			
15	6.00 น.	3851	4			
16	6.00 น.	3854	3			
17	6.00 น.	3858	4			
18	6.00 น.	3862	4			
19	6.00 น.	3865	3			
20	6.00 น.	3869	4			
21	6.00 น.	3872	3			
22	6.00 น.	3876	4			
23	6.00 น.	3880	4			
24	6.00 น.	3884	4			
25	6.00 น.	3887	3			
26	6.00 น.	3891	4			
27	6.00 น.	3894	3			
28	6.00 น.	3898	4			
29	6.00 น.	3902	4			
30	6.00 น.	3905	3			
31	6.00 น.	3909	4			
จำนวนการใช้ไฟฟ้ารวม						
จำนวนการใช้ไฟฟ้าของเดือนที่ผ่านมา						

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : ____/____/____

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electrical Meter Recorder

อาคาร : โนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33 เลขที่มิเตอร์ เดือน/ปี ส.ค./_67

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
เลขมิเตอร์วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		3909				
1	6.00 น.	3913	4			
2	6.00 น.	3916	3			
3	6.00 น.	3920	4			
4	6.00 น.	3923	3			
5	6.00 น.	3927	4			
6	6.00 น.	3931	4			
7	6.00 น.	3935	4			
8	6.00 น.	3939	4			
9	6.00 น.	3943	4			
10	6.00 น.	3947	4			
11	6.00 น.	3951	4			
12	6.00 น.	3955	4			
13	6.00 น.	3959	4			
14	6.00 น.	3962	3			
15	6.00 น.	3966	4			
16	6.00 น.	3970	4			
17	6.00 น.	3974	4			
18	6.00 น.	3978	4			
19	6.00 น.	3983	5			
20	6.00 น.	3987	4			
21	6.00 น.	3991	4			
22	6.00 น.	3995	4			
23	6.00 น.	3999	4			
24	6.00 น.	4003	4			
25	6.00 น.	4007	4			
26	6.00 น.	4011	4			
27	6.00 น.	4015	4			
28	6.00 น.	4019	4			
29	6.00 น.	4023	4			
30	6.00 น.	4026	3			
31	6.00 น.	4030	4			
จำนวนการใช้ไฟฟ้ารวม						
จำนวนการใช้ไฟฟ้าของเดือนที่ผ่านมา						

พบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : วันที่ : / /

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง



Daily Main Electrical Meter Recorder

อาคาร : โนเบิล อรารณ์ สุขุมวิท 33

เลขที่มิเตอร์

เดือน/ปี

_ก.ย./_67_

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
เลขมิเตอร์วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		4030				
1	6.00 น.	4034	4			
2	6.00 น.	4038	4			
3	6.00 น.	4041	3			
4	6.00 น.	4045	4			
5	6.00 น.	4049	4			
6	6.00 น.	4053	4			
7	6.00 น.	4057	4			
8	6.00 น.	4061	4			
9	6.00 น.	4065	4			
10	6.00 น.	4069	4			
11	6.00 น.	4073	4			
12	6.00 น.	4076	3			
13	6.00 น.	4080	4			
14	6.00 น.	4084	4			
15	6.00 น.	4088	4			
16	6.00 น.	4092	4			
17	6.00 น.	4095	3			
18	6.00 น.	4099	4			
19	6.00 น.	4102	3			
20	6.00 น.	4106	4			
21	6.00 น.	4110	4			
22	6.00 น.	4114	4			
23	6.00 น.	4117	3			
24	6.00 น.	4121	4			
25	6.00 น.	4124	3			
26	6.00 น.	4128	4			
27	6.00 น.	4131	3			
28	6.00 น.	4135	4			
29	6.00 น.	4139	4			
30	6.00 น.	4143	4			
จำนวนการใช้ไฟฟ้ารวม						
จำนวนการใช้ไฟฟ้าของเดือนที่ผ่านมา						

พบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : ____/____/____

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง



Daily Main Electrical Meter Recorder

อาคาร : โนเบิล อรารณ์ สุขุมวิท 33

เลขที่มิเตอร์

เดือน/ปี

_ต.ค./_67_

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
เลขมิเตอร์วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		4143				
1	6.00 น.	4147	4			
2	6.00 น.	4151	4			
3	6.00 น.	4155	4			
4	6.00 น.	4158	3			
5	6.00 น.	4162	4			
6	6.00 น.	4166	4			
7	6.00 น.	4170	4			
8	6.00 น.	4174	4			
9	6.00 น.	4177	3			
10	6.00 น.	4181	4			
11	6.00 น.	4184	3			
12	6.00 น.	4188	4			
13	6.00 น.	4192	4			
14	6.00 น.	4195	3			
15	6.00 น.	4199	4			
16	6.00 น.	4202	3			
17	6.00 น.	4206	4			
18	6.00 น.	4209	3			
19	6.00 น.	4212	3			
20	6.00 น.	4216	4			
21	6.00 น.	4219	3			
22	6.00 น.	4223	4			
23	6.00 น.	4226	3			
24	6.00 น.	4230	4			
25	6.00 น.	4233	3			
26	6.00 น.	4237	4			
27	6.00 น.	4241	4			
28	6.00 น.	4245	4			
29	6.00 น.	4249	4			
30	6.00 น.	4253	4			
31	6.00 น.	4257	4			
จำนวนการใช้ไฟฟ้ารวม						
จำนวนการใช้ไฟฟ้าของเดือนที่ผ่านมา						
ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : ____/____/____						

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง



Daily Main Electrical Meter Recorder

อาคาร : โนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33

เลขที่มิเตอร์

เดือน/ปี

พ.ย/_67_

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
เลขมิเตอร์วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		4257				
1	6.00 น.	4260	3			
2	6.00 น.	4264	4			
3	6.00 น.	4268	4			
4	6.00 น.	4272	4			
5	6.00 น.	4275	3			
6	6.00 น.	4279	4			
7	6.00 น.	4283	4			
8	6.00 น.	4286	3			
9	6.00 น.	4290	4			
10	6.00 น.	4293	3			
11	6.00 น.	4297	4			
12	6.00 น.	4301	4			
13	6.00 น.	4305	4			
14	6.00 น.	4309	4			
15	6.00 น.	4313	4			
16	6.00 น.	4317	4			
17	6.00 น.	4322	5			
18	6.00 น.	4325	3			
19	6.00 น.	4329	4			
20	6.00 น.	4333	4			
21	6.00 น.	4337	4			
22	6.00 น.	4341	4			
23	6.00 น.	4345	4			
24	6.00 น.	4349	4			
25	6.00 น.	4353	4			
26	6.00 น.	4357	4			
27	6.00 น.	4361	4			
28	6.00 น.	4365	4			
29	6.00 น.	4369	4			
30	6.00 น.	4372	3			

จำนวนการใช้ไฟฟ้ารวม

จำนวนการใช้ไฟฟ้าของเดือนที่ผ่านมา

พบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : ____/____/____

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง



Daily Main Electrical Meter Recorder

อาคาร : โนเบล อราวน์ สุขุมวิท 33 เลขที่มิเตอร์ เดือน/ปี _5.ค./_67_

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
เลขมิเตอร์วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		4372				
1	6.00 น.	4375	3			
2	6.00 น.	4379	4			
3	6.00 น.	4382	3			
4	6.00 น.	4386	4			
5	6.00 น.	4390	4			
6	6.00 น.	4393	3			
7	6.00 น.	4397	4			
8	6.00 น.	4401	4			
9	6.00 น.	4404	3			
10	6.00 น.	4408	4			
11	6.00 น.	4412	4			
12	6.00 น.	4416	4			
13	6.00 น.	4420	4			
14	6.00 น.	4423	3			
15	6.00 น.	4426	3			
16	6.00 น.	4429	3			
17	6.00 น.	4432	3			
18	6.00 น.	4435	3			
19	6.00 น.	4438	3			
20	6.00 น.	4441	3			
21	6.00 น.	4444	3			
22	6.00 น.	4446	2			
23	6.00 น.	4449	3			
24	6.00 น.	4452	3			
25	6.00 น.	4454	2			
26	6.00 น.	4457	3			
27	6.00 น.	4460	3			
28	6.00 น.	4463	3			
29	6.00 น.	4466	3			
30	6.00 น.	4469	3			
31	6.00 น.	4472	3			
จำนวนการใช้ไฟฟ้ารวม						
จำนวนการใช้ไฟฟ้าของเดือนที่ผ่านมา						

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : ____/____/____

ภาคผนวก 7-5

เอกสารการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Closed Circuit Television (CCTV)

Preventive Maintenance Checklist

Tags : Monthly

NOBLE GROUND 33

เครื่องจักร :

Closed Circuit Television (CCTV)

[illegible]

คำชี้แจง : ให้ทำเครื่องหมาย / ปกติ, X ไม่ปกติ, ไม่ปรากฏข้อมูล ลงในช่องผลการตรวจวินิจฉัย หากผลการตรวจวินิจฉัยเกิดเพิ่มเติม ให้ทำการบันทึกในช่องหมายเหตุ

Checked By Technician: Burns

has been named *D. fusiformis* Fuchs et al.

Acknowledged By Building Manager

Date: 31/8/67

28/8/14

Date : _____

START AT:	FINISH AT:
14.00	16.00

[illegible]

คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบ / ปกติ, X ไม่ปกติ และให้ระบุ ก/ล ไม่ปรากฏข้อใด ผลงัยของการตรวจที่ปรากฏตามรายละเอียดความ เป็นจริง หากผลการตรวจข้อใดมีค่าผิดปกติ ให้ทำการบันทึกในช่องหมายเหตุ

Checked By Technician: Dany

Inspected By Senior Technician : W

Acknowledged By Building Manager:



Date:

Start At: 14,000 Finish At: 16,000

Closed Circuit Television (CCTV)

เครื่องจักร :

NOBLE AROUND 33

[illegible]

Start At: 14.00

2012/12/17

Date: 2019/12Date: 27/12/20

Date: _____

Feb 9

Checked By Technician

100

Inspected By Senior Technician: _____

ภาคผนวก 7-6

เอกสาร PM Fire pump Generator

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำสัปดาห์

SENSES
PROPERTY
MANAGEMENT

Weekly Jockey Pump Check List



อาคาร

โนเบิล อรวัน สุขุมวิท 33

วัน/เดือน/ปี

3, 7, 67

รายละเอียด		<input type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	มอเตอร์	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/		
ความร้อนขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/		
การหล่อลื่นขณะเดินเครื่อง	มอเตอร์	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/		
จาระบีและลูกปืน	มอเตอร์	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/		
รอยรั่วและซีล	มอเตอร์	/		
	เครื่องสูบน้ำ	/		
บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)		0 PSI		
บันทึกแรงดันทางออก (PSI)		227 PSI		
บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	คู่เฟส R-S _____ V.	400V		
	คู่เฟส S-T _____ V.	400V		
	คู่เฟส T-R _____ V.	399V		
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)	เฟส R _____ A.	5.9 A		
	เฟส S _____ A.	6.0 A		
	เฟส T _____ A.	5.3 A		
หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ				
ข้อเสนอแนะ : _____				

ตรวจสอบโดย : ช่างอาคาร : <u>ธนพล</u> วันที่ : <u>3, 7, 67</u>	ตรวจสอบโดย : <u></u> หัวหน้าช่าง : วันที่ : <u>3, 7, 67</u>	ทบทวนตรวจสอบโดย : <u></u> ผู้จัดการอาคาร : วันที่ : <u>3, 7, 67</u>
---	--	--

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์
Weekly Generator Check List

SENSES
PROPERTY
MANAGEMENT

อาคาร :

โนเบิล อรวัน สุขุมวิท 33

วัน/เดือน/ปี

3, 7, 67

Before Test To Check / ตรวจสอบก่อนการทดสอบ

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Lubricating oil level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	Level Low - Hi	N
2	Cooling water level / ระดับน้ำระบายความร้อน	Level Low - Hi	N
3	Batteries distilled water level / ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่	Level Low - Hi	N
4	Fuel oil level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	8 ซม/ ลิตร	N
5	Fuel oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	N	N
6	Lubricating oil leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	N	N
7	Cooling water leaks / การรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	N	N
8	Tightness of bolts and nuts / ตรวจสอบสภาพของสลักและน็อต	N	N
9	Tightness of Electrical terminal connections / ตรวจสอบสภาพของขั้วต่อสายไฟ	N	N
10	Air Cleaner Element / ตรวจสอบไส้กรองอากาศ	N	N
11	Fuel Filter Element / ตรวจสอบไส้กรองน้ำมัน	N	N

Test Run / ทดสอบ

☐ Unloaded / ไม่จ่ายโหลด

☐ Off switch interlock break

☒ Start engine for about 15 min / ทดสอบเป็นเวลา 15 นาที

☐ Loaded / จ่ายโหลด

☐ Off main incoming to Gen. Set / ปิดเมนจ่ายให้ Gen.

☐ Record the followings / บันทึกตามหัวข้อข้างล่าง

หัวข้อ	รายการ	Standard / มาตรฐาน	Record / บันทึก
1	Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500 RPM	1300 RPM
2	Running hours / จำนวนเวลาในการทำงาน	Hour	7.6 Hr
3	Lubricating oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	60-100 PSI	84 PSI
4	Lubricating oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 Deg.c	110 Deg
5	Cooling water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 Deg.c	120 Deg
6	Batteries charging voltage / แรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่	V	13.9 V
7	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	230 V	229V 228V 230V
8	Out going voltage / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	400 V	401V 402V 399V
9	Frequency meter / ความถี่ของเครื่อง	50 Hz	50 Hz
10	Check vibrations / ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์	N	N
11	Check all moving parts for sounds / ตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่และเสียง	N	N

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจสอบโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : 3442

หัวหน้าช่าง :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 3, 7, 67

วันที่ : 3, 7, 67

วันที่ : 3, 7, 67

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : NOBLE AROUND 33

เครื่องจักร :

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

รหัสเครื่องจักร :

อายุการใช้งาน :

รหัสความถี่ :

W

สถานที่ติดตั้ง :

หน้า 1 หน้า 4

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจสอบ							
ตรวจสอบสถานะของเบรกเกอร์	***	***	***		***	/	
ตรวจสอบว่าหม้อลวีสวิตช์เลือกมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่	***	***	***		***	/	
ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	***	***	***		***	/	
บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 29.0 VDC.	***	***	***		***	/	
บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 17.8 A	***	***	***		***	/	
ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังและระบบท่อส่งน้ำมัน 490 ลิตร	***	***	***		***	/	
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	***	***	***		***	/	
ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นของระบบหล่อเย็น	***	***	***		***	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Heater สำหรับอุ่นน้ำหม้อน้ำ	***	***	***		***	/	
ทดลองเดินเครื่องโดยการสตาร์ทเครื่องด้วยมือ	***	***	***		***	/	
ตรวจสอบแผงควบคุมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ	***	***	***		***	/	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียง หรือความสั่นสะเทือนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	***	***	***		***	/	
ตรวจสอบหาการรั่วของเครื่องจักร			***		***		
ตรวจสอบหาการรั่วของน้ำมัน ตามจุดต่อหรือแนวท่อ และตรวจสอบ			***		***		
ตำแหน่งวาล์ว			***		***		
ตรวจสอบการทำงานของ ATS และอุปกรณ์ตัดตอน			***		***		
ตรวจสอบระบบระบายอากาศภายในห้อง					***		
ตรวจสอบสภาพสายพานเครื่องยนต์					***		
ตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองต่างๆ					***		
ตรวจสอบและทำความสะอาดระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์					***		
ตรวจสอบความแน่นของจุดต่อทางไฟฟ้าและจุดต่อลงดิน					***		
รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา						

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ตรวจสอบโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : ช. ห. ท.

หัวหน้าช่าง :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 7, 8, 67

วันที่ : 7, 8, 67

วันที่ : / /

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : NOBLE AROUND 33

เครื่องจักร :

Jockey Pump

รหัสเครื่องจักร :

อายุการใช้งาน :

รหัสความถี่ :

W

สถานที่ติดตั้ง :

ร.ร. ก. ๒๒ จ. ๑

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟหลอดและสวิตช์ที่ตู้ควบคุม	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคุม	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพของเกาต์ความดัน	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ 220 Psi.	***	***	***	***	***	/	
ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส : 297/292/290 โวลท์	***	***	***	***	***	/	
ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าของเฟส : 3.6 / 3.8 / 4.6 แอมป์	***	***	***	***	***	/	
เปิดวาล์วระบายน้ำ และบันทึกแรงดันเมื่อปั๊มเริ่มทำงาน	***	***	***	***	***	/	
ปิดวาล์วระบายน้ำ และบันทึกแรงดันเมื่อปั๊มหยุดทำงาน	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพและกวดขันจุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆ	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบว่ามีเสียง หรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติขณะเดินเครื่องหรือไม่	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบว่ามีกลิ่นของน้ำที่แกนแพคกิ้งซีล หรือแมคคาณิคซีลหรือไม่	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายไฟฟ้าว่าแน่นหรือไม่ได้ด้วยสายตา	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพเบร็กเครื่องสูบน้ำ และเติมจารบีให้กับลูกปืน	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพ และล้างทำความสะอาดวาล์วกรอง	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพการหล่อลื่นของลูกปืนมอเตอร์และเติมจารบีถ้าจำเป็น	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพและกวดขันน็อตต่างๆ	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพลิ้นปั๊มและการเอียงศูนย์ของเพลลา	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพความต้านทานของฉนวนมอเตอร์และสายไฟ _____ แมกกะโอห์ม	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบการทำงานของวาล์วระบายแรงดัน	***	***	***	***	***	/	

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly
ไปตรวจบ่อยครั้ง ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : อนุช

หัวหน้าช่าง : อนุช

ผู้จัดการอาคาร : อนุช

วันที่ : 7, 8, ๒๖

วันที่ : 7, 8, ๒๖

วันที่ : / /

SENSES
PROPERTY
MANAGEMENT

เครื่องจักร : Diesel Engine Fire Pump

หมายเหตุการใช้งาน :

สถานที่ตั้ง :

121

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : NOBLE AROUND 33

เครื่องจักร : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

รหัสเครื่องจักร :	อายุการใช้งาน :
รหัสความถี่ :	สถานที่ติดตั้ง :

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค							
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์	***	***	***		***	/	
ตรวจสอบว่าหม้อสวิตช์เลือกมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่	***	***	***		***	/	
ตรวจสอบระดับน้ำมันของแบตเตอรี่	***	***	***		***	/	
บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 24 VDC.	***	***	***		***	/	
บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 150 A	***	***	***		***	/	
ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังและระบบท่อส่งน้ำมัน 460 ลิตร	***	***	***		***	/	
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	***	***	***		***	/	
ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นของระบบหล่อเย็น	***	***	***		***	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Heater สำหรับอุ่นน้ำหม้อน้ำ	***	***	***		***	/	
ทดสอบเดินเครื่องยนต์โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์	***	***	***		***	/	
ตรวจสอบแผงควบคุมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ	***	***	***		***	/	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียง หรือความสั่นสะเทือนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	***	***	***		***	/	
ตรวจสอบหาการรั่วของเครื่องจักร			***		***	/	
ตรวจสอบหาการรั่วของน้ำหรือน้ำมัน ตามจุดต่อหรือแนวท่อ และตรวจสอบ			***		***	/	
ตำแหน่งวาล์ว			***		***	/	
ตรวจสอบการทำงานของ ATS และอุปกรณ์ตัดตอน			***		***	/	
ตรวจสอบระบบระบายอากาศภายในห้อง					***	/	
ตรวจสอบสภาพสายพานเครื่องยนต์					***	/	
ตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองต่างๆ					***	/	
ตรวจสอบและทำความสะอาดระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์					***	/	
ตรวจสอบความแน่นของจุดต่อทางไฟฟ้าและจุดต่อลงดิน					***	/	

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

ไปตรวจเช็คเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

พบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : ธิญ / ธิญ

หัวหน้าช่าง : 

ผู้จัดการอาคาร : 

วันที่ : 4, 9, 67

วันที่ : 4, 9, 67

วันที่ : 4, 9, 67

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist



อาคาร : NOBLE AROUND 33

เครื่องจักร : Diesel Engine Fire Pump

รหัสเครื่องจักร :		อาคารใช้งาน :	
รหัสความถี่ : W.		สถานที่ติดตั้ง : หน้าตึก 33 A	

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓	
ตรวจสอบระดับน้ำในระบบความดัน	✓	
ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บของแบตเตอรี่ #1	✓	
ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บของแบตเตอรี่ #2	✓	
ตรวจสอบตู้คอนโทรล	✓	
ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	
ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	✓	
ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำในระบบความดัน	✓	
ตรวจสอบระดับและระดับสายไฟฟ้า	✓	
ตรวจสอบสวิตช์ความปลอดภัย	✓	
ตรวจสอบสภาพสายพาน	✓	
ตรวจสอบด้วยวิธี : สดาร์ทเครื่องยนต์และวัดความเร็วโดยการใช้น้ำจากมาตร	✓	
ตรวจสอบด้วยวิธี : สดาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมือ	✓	
สดาร์ทเครื่องยนต์ด้วยแบตเตอรี่ ชุดที่ 1	✓	
สดาร์ทเครื่องยนต์ด้วยแบตเตอรี่ ชุดที่ 2	✓	
บันทึกความเร็วรอบเครื่องยนต์ 2100 รอบต่อนาที	✓	
บันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น 70 Psi	✓	
บันทึกอุณหภูมิของน้ำในหม้อต้ม 180 องศาเซลเซียส	✓	
บันทึกแรงดันของน้ำในระบบความดัน 90 Psi	✓	
บันทึกอุณหภูมิของน้ำในระบบความดัน องศาเซลเซียส	✓	
บันทึกกระแสและแรงดันขั้วแบตเตอรี่ชุดที่ 1 Amps 110 Volts	✓	
บันทึกกระแสและแรงดันขั้วแบตเตอรี่ชุดที่ 2 Amps 119 Volts	✓	
ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์	✓	
ตรวจสอบสภาพหัวฉีดน้ำ	✓	
บันทึกแรงดันน้ำในถัง 110 Psi	✓	
ตรวจสอบการทำงานของ Pressure release valve	✓	
บันทึกแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงถัง 900 ลิตร	✓	
บันทึกชั่วโมงการทำงาน 7.9 ชั่วโมง	✓	
ตรวจสอบว่าน้ำมันที่รั่วไหลเข้าหรือออกของน้ำหรือไม่	✓	
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนที่เชื่อมกับน้ำมัน	✓	
ตรวจสอบและทำความสะอาดคราบน้ำมันจากถัง	✓	
แบตเตอรี่ : ตรวจสอบสภาพและความสะอาดและขันหัวต่อให้แน่น	✓	
จัดการให้ถังเก็บเชื้อเพลิงหรือถังเก็บน้ำมัน	✓	
ตรวจสอบและขันน็อตที่จุดต่างๆ ไฟฟ้าต่างๆและน้ำมันที่ความสะอาดภายในตู้	✓	
ตรวจสอบและขันน็อตต่างๆ	✓	
ตรวจสอบและล้างทำความสะอาดตัวกรอง	✓	
ตรวจสอบและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	✓	
ตรวจสอบและเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น	✓	
ตรวจสอบและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	
ตรวจสอบและทำความสะอาดโครงอากาศและเปลี่ยนใบพัด (ถ้าจำเป็น)	✓	
ตรวจสอบและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	✓	
ตรวจสอบสภาพทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	✓	
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนน้ำมันแบตเตอรี่และเปลี่ยนสารหล่อลื่นในน้ำมัน	✓	
ความร้อน	✓	
ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	✓	

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย ✓ ปกติ X ไม่ปกติ
<div> <div> ตรวจสอบโดย : </div> <div> ตรวจสอบโดย : </div> <div> พบท่านตรวจสอบโดย : </div> </div> <div> <div> ชื่ออาคาร : อาคาร 33/33A</div> <div> วันที่ : 4, 9, 67 </div> </div> <div> <div> ชื่ออาคาร : </div> <div> วันที่ : 4, 9, 67 </div> </div> <div> <div> ชื่ออาคาร : </div> <div> วันที่ : 4, 9, 67 </div> </div>

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : NOBLE AROUND 33

เครื่องจักร : Jockey Pump

รหัสเครื่องจักร : อายุการใช้งาน :
รหัสความถี่ : W - สถานที่ติดตั้ง : นตย ๓๓๖ ห้อง G

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟหลอดและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคุม	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบสภาพของเกจวัดความดัน	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ 220 Psi.	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบระดับไฟฟ้าระหว่างเฟส : 400 / 398 / 401 โวลท์	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของเฟส : 5.4 / 1.2 / 6.9 แอมป์	***	***	***	***	***	✓	
เปิดวาล์วระบายน้ำ และบันทึกแรงดันเมื่อปั๊มเริ่มทำงาน	***	***	***	***	***	✓	
ปิดวาล์วระบายน้ำ และบันทึกแรงดันเมื่อปั๊มหยุดทำงาน	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบสภาพและกวดขันจุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆ	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบว่ามีเสียง หรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติขณะเดินเครื่องหรือไม่	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบว่ามีกลิ่นรั่วซึมของน้ำที่แกนแพคกิ้งซีล หรือแมคคานิคซีลหรือไม่	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายไฟฟ้าว่าแน่นหรือไม่ได้ด้วยสายตา	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพเบรจเครื่องสูบน้ำ และเติมจารบีให้กับลูกปืน	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพ และล้างทำความสะอาดตัวกรอง	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพการหล่อลื่นของลูกปืนมอเตอร์และเติมจารบีถ้าจำเป็น	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพและกวดขันน็อตต่างๆ	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพคัปปี้งและการเยื้องศูนย์ของเพลา	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบความต้านทานของฉนวนมอเตอร์และสายไฟ _____ เมกกะโหลม	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบการทำงานของวาล์วระบายแรงดัน	***	***	***	***	***		

รายละเอียดปัญหา รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ตรวจสอบโดย : ตรวจสอบโดย : ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : ดนญ / ชน พน หั้วหน้าช่าง : ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 4 / 9 / 67 วันที่ : 4, 9, 67 วันที่ : 4, 9, 67

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : NOBLE AROUND 33

เครื่องจักร : Jockey Pump

รหัสเครื่องจักร :

อายุการใช้งาน :

รหัสความถี่ :

สถานที่ติดตั้ง :

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์ที่ตู้ควบคุม	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคุม	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพของเบรกความดัน	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ 15.4 Psi.	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส : / / โวลท์	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของเฟส : / / แอมป์	***	***	***	***	***	/	
เปิดวาล์วระบายน้ำ และบันทึกแรงดันเมื่อเริ่มทำงาน	***	***	***	***	***	/	
ปิดวาล์วระบายน้ำ และบันทึกแรงดันเมื่อเริ่มหยุดทำงาน	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพและกดขึ้นจุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆ	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบว่ามีเสียง หรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติขณะเดินเครื่องหรือไม่	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบว่ามีกลิ่นรั่วซึมของน้ำที่แกนแพคกิ้งซีล หรือแมคคานิคัลซีล หรือไม่	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายไฟฟ้าว่าแน่นหรือไม่ด้วยสายตา	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพเบรจเครื่องสูบน้ำ และเติมจารบีให้กับลูกปืน	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพ และล้างทำความสะอาดวาล์วกรอง	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพการหล่อลื่นของลูกปืนมอเตอร์และเติมจารบีถ้าจำเป็น	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพและกดขึ้นน็อตต่างๆ	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพคัปปลิงและการเชื่อมต่อของเพลลา	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพความต้านทานของฉนวนมอเตอร์และสายไฟ _____ เมกกะโห์ม	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบการทำงานของวาล์วระบายแรงดัน	***	***	***	***	***	/	

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ตรวจสอบโดย :

ตรวจสอบโดย :

พบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร :

หัวหน้าช่าง :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 27, 09, 67

วันที่ : 27, 9, 67

วันที่ : / /

SENSES
PROPERTY
MANAGEMENT

Diesel Engine Fire Pump

171

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : NOBLE AROUND 33

เครื่องจักร :

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

รหัสเครื่องจักร :

อายุการใช้งาน :

รหัสความถี่ :

สถานที่ติดตั้ง :

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจสอบ							
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบว่าหม้อแปลงไฟฟ้าเลือกมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	***	***	***		***	✓	
บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 28 VDC.	***	***	***		***	✓	
บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ A	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังและระบบท่อส่งน้ำมัน 470 ลิตร	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นของระบบหล่อเย็น	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบการทำงานของ Heater สำหรับอุ่นน้ำหม้อน้ำ	***	***	***		***	✓	
ทดสอบเดินเครื่องยนต์โดยการสตาร์ทเครื่องด้วยมือ	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบแรงควบคุมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียง หรือความสั่นสะเทือนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	***	***	***		***		
ตรวจสอบหาการรั่วของเครื่องจักร			***		***		
ตรวจสอบหาการรั่วของน้ำหรือน้ำมัน ตามจุดต่อหรือแนวท่อ และตรวจสอบ			***		***		
ตำแหน่งวาล์ว			***		***		
ตรวจสอบการทำงานของ ATS และอุปกรณ์ตัดตอน			***		***		
ตรวจสอบระบบระบายอากาศภายในห้อง					***		
ตรวจสอบสภาพสายพานเครื่องยนต์					***		
ตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองต่างๆ					***		
ตรวจสอบและทำความสะอาดระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์					***		
ตรวจสอบความแน่นของจุดต่อทางไฟฟ้าและจุดต่อลงดิน					***		

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

<p>หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly</p> <p>โปรดระบุเครื่องหมาย ✓ ปกติ X ไม่ปกติ</p>	
---	--

ตรวจสอบโดย :

ตรวจสอบโดย :

พบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : 211861

หัวหน้าช่าง : 20106

ผู้จัดการอาคาร : 0501

วันที่ : 26, 09, 67

วันที่ : 27, 9, 67

วันที่ : / /

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : NOBLE AROUND 33

เครื่องจักร :

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

รหัสเครื่องจักร : รหัสความถี่ : W	อายุการใช้งาน : สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่องชั้น 4
--	---

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค							
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์	/	
ตรวจสอบว่าหม้อสุวิหซ์เลือกมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่	/	
ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	/	
บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 292V VDC.	/	
บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 127 A	/	
ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังและระบบท่อส่งน้ำมัน 460 ลิตร	/	
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	/	
ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นของระบบหล่อเย็น	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Heater สำหรับรับน้ำหม้อน้ำ	/	
ทดสอบเดินเครื่องยนต์โดยการสตาร์ทเครื่องด้วยมือ	/	
ตรวจสอบแรงควบคุมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ	/	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียง หรือความสั่นสะเทือนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		
ตรวจสอบหาการผูกพันของเครื่องจักร				
ตรวจสอบทำการรีวช่องน้ำหรือน้ำมัน ตามจุดต่อหรือแนวท่อ และตรวจสอบ				
ตำแหน่งวาล์ว				
ตรวจสอบการทำงานของ ATS และอุปกรณ์ตัดต่อ				
ตรวจสอบระบบระบายอากาศภายในห้อง				
ตรวจสอบสภาพสายพานเครื่องยนต์				
ตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองต่างๆ				
ตรวจสอบและทำความสะอาดระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์				
ตรวจสอบความแน่นของจุดต่อทางไฟฟ้าและจุดต่อลงดิน				
รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา						

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly
 โปรตระกูลเครื่องหมาย ✓ ปกติ X ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :
 ช่างอาคาร : ฐาน
 วันที่ : 9, 10, 67

ตรวจสอบโดย :
 หัวหน้าช่าง :
 วันที่ : 9, 10, 67

ทบทวนตรวจสอบโดย :
 ผู้จัดการอาคาร :
 วันที่ : 9, 10, 67

Preventive Maintenance Checklist



เครื่องจักร :

Diesel Engine Fire Pump

รหัสเครื่องจักร :		อายุการใช้งาน :					
รหัสความถี่ :		สถานที่ติดตั้ง :					
รายละเอียด		W	M	Q	H	Y	หมายเหตุ
ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓						
ตรวจสอบระดับน้ำประปาความดัน	✓						
ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่ #1	✓						
ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่ #2	✓						
ตรวจสอบตู้คอนโทรล	✓						
ตรวจสอบการวิ่งไฟของน้ำมันเชื้อเพลิง	✓						
ตรวจสอบการวิ่งไฟของน้ำมันหล่อลื่น	✓						
ตรวจสอบการวิ่งไฟของน้ำประปาความดัน	✓						
กดปุ่มรีเซ็ตและรีเซ็ตสายไฟฟ้า	✓						
ตรวจสอบสวิตช์การยก	✓						
ตรวจสอบสภาพสายพาน	✓						
ตรวจสอบด้วยวิธี : สดาร์ทเครื่องบนด้วยมือโดยเปลี่ยนน้ำจากระบบ	✓						
ตรวจสอบด้วยวิธี : สดาร์ทเครื่องบนด้วยมือ	✓						
สดาร์ทเครื่องบนด้วยมือแบบเคอร์รี่ ชุดที่ 1	✓						
สดาร์ทเครื่องบนด้วยมือแบบเคอร์รี่ ชุดที่ 2	✓						
บันทึกความถี่ของเครื่องบน <u>200</u> รอบต่อนาที	✓						
บันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น <u>35</u> Psi	✓						
บันทึกอุณหภูมิของน้ำในหม้อต้ม <u>80°</u> องศาเซลเซียส	✓						
บันทึกแรงดันของน้ำประปาความดัน <u>138</u> Psi	✓						
บันทึกอุณหภูมิของน้ำประปาความดัน <u>200</u> องศาเซลเซียส	✓						
บันทึกกระแสและแรงดันขาเข้าแบตเตอรี่ #1 <u>19.4</u> Amps <u>220</u> Volts	✓						
บันทึกกระแสและแรงดันขาเข้าแบตเตอรี่ #2 <u>19.6</u> Amps <u>224</u> Volts	✓						
ตรวจสอบการสั่นของเครื่องบน	✓						
ตรวจสอบสภาพควิลไดรฟ์	✓						
บันทึกแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง <u>137</u> Psi	✓						
ตรวจสอบการทำงานของ Pressure release valve	✓						
บันทึกแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงถึง <u>800</u> ลิตร	✓						
บันทึกชั่วโมงการทำงาน <u>8.2</u> ชั่วโมง	✓						
ตรวจสอบว่ามีน้ำมันที่รั่วซึมที่หัวฉีดและท่อจ่ายหรือไม่	✓						
ตรวจสอบสภาพภายในส่วนของถังเก็บน้ำ	✓						
ตรวจสอบสภาพและการทำงานของวาล์วระบายน้ำที่ด้านข้างของเรือ	✓						
หมายเหตุ : ตรวจสอบสภาพที่ความสะอาดและขึ้นที่หัวฉีดให้แน่น	✓						
ยึดการเดินกับข้อต่อของหัวฉีดของชุดเครื่องสูบน้ำ	✓						
ตรวจสอบและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและเปลี่ยนที่ความสะอาดภายในตู้	✓						
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ	✓						
ตรวจสอบสภาพและล้างทำความสะอาดวาล์วของ	✓						
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	✓						
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น	✓						
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	✓						
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดใบพัดและเปลี่ยนใบพัด (ถ้าจำเป็น)	✓						
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	✓						
ตรวจสอบสภาพ, ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	✓						
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนน้ำประปาความดันและเปลี่ยนสายท่อภายในน้ำประปาความดัน	✓						
ตรวจสอบวิธีการนำผลของน้ำจากแบตเตอรี่สู่การไหล (ถ้ามี)	✓						
รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา						

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเดือนหมายเหตุ
✓ ปกติ X ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :

ช่างอาคาร :

วันที่ : 9, 10, 67

ตรวจสอบโดย :

หัวหน้างาน :

วันที่ : 9, 10, 67

พบทราบตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 9, 10, 67

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : NOBLE AROUND 33 เครื่องจักร : Jockey Pump

รหัสเครื่องจักร :	อายุการใช้งาน :
รหัสความถี่ : W	สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่องชั้น G

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม	/	
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์	/	
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่	/	
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคุม	/	
ตรวจสอบสภาพของแก๊สความดัน	/	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ 120 Psi	/	
ตรวจสอบระดับน้ำในถังระหว่างพัก : 42.5 100 400 ลิตร	/	
ตรวจสอบระดับน้ำในถังของพัก : 3.6 3.9 3.7 แอมป์	/	
เปิดวาล์วระบายน้ำ และบันทึกแรงดันเมื่อปั๊มเริ่มทำงาน	/	
ปิดวาล์วระบายน้ำ และบันทึกแรงดันเมื่อปั๊มหยุดทำงาน	/	
ตรวจสอบสภาพและจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าต่างๆ	/	
ตรวจสอบว่ามีเสียง หรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติขณะเดินเครื่องหรือไม่	/	
ตรวจสอบว่ามีกลิ่นรั่วซึมของน้ำที่แกนเพคกิ้งซีล หรือแมคคาบอลิคซีล หรือไม่	/	
ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายไฟฟ้าว่าแน่นหรือไม่ด้วยสายตา	/	
ตรวจสอบสภาพเบรคเครื่องสูบน้ำ และเติมจารบีให้กับลูกปืน	/	
ตรวจสอบสภาพ และล้างทำความสะอาดวาล์วกรอง	/	
ตรวจสอบสภาพการหล่อลื่นของลูกปืนมอเตอร์และเติมจารบีถ้าจำเป็น	/	
ตรวจสอบสภาพและกดขันน็อตต่างๆ	/	
ตรวจสอบสภาพที่ปั๊มและการเชื่อมต่อของเพลลา	/	
ตรวจสอบสภาพความต้านทานของฉนวนมอเตอร์และสายไฟ _____ เมกะโอม์	/	
ตรวจสอบการทำงานของวาล์วระบายแรงดัน	/	

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly
 โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ตรวจสอบโดย : ทบทวนตรวจสอบโดย :
 ช่างอาคาร : ธีรเดช หัวหน้าช่าง : ผู้จัดการอาคาร :
 วันที่ : 9 / 10 / 67 วันที่ : 9 / 10 / 67 วันที่ : 9 / 10 / 67

SENSES
PROPERTY

เครื่องจักร :	Diesel Engine Fire Pump
---------------	-------------------------

1/1

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : NOBLE AROUND 33 เครื่องจักร : Jockey Pump

รหัสเครื่องจักร : อายุการใช้งาน :
รหัสความถี่ : W สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่องชั้น G

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจสอบ							
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์ที่ตู้ควบคุม	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบสถานะของเนบวอเตอร์	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคุม	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบสภาพของเกจวัดความดัน	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ 220 Psi.	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส : 400 / 400 / 400 โวลต์	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของเฟส : 76 / 67 / 60 แอมป์	***	***	***	***	***	✓	
เปิดวาล์วระบายน้ำ และบันทึกแรงดันเมื่อปั๊มเริ่มทำงาน	***	***	***	***	***	✓	
ปิดวาล์วระบายน้ำ และบันทึกแรงดันเมื่อปั๊มหยุดทำงาน	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบสภาพและจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าต่างๆ	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบว่ามีเสียง หรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติขณะเดินเครื่องหรือไม่	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบว่ามีกลิ่นรั่วซึมของน้ำที่แกนเพคกิ้งซีล หรือแมคคาณิคซีลหรือไม่	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายไฟฟ้าว่าแน่นหรือไม่ด้วยสายตา	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพเบรคเครื่องสูบน้ำ และเติมจารบีให้กับลูกปืน	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพ และล้างทำความสะอาดวาล์วกรอง	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพการหล่อลื่นของลูกปืนมอเตอร์และเติมจารบีถ้าจำเป็น	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพและกดขันน็อตต่างๆ	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพคัปปีงและการเอียงศูนย์ของเพลลา	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพความต้านทานของฉนวนมอเตอร์และสายไฟ _____ เมกกะโอม์	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบการทำงานของวาล์วระบายแรงดัน	***	***	***	***	***		
รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา						

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly
ไปตรวจเช็คเป็นประจำ ✓ ปกติ X ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : อนุพงษ์

หัวหน้าช่าง : อนุพงษ์

ผู้จัดการอาคาร : อนุพงษ์

วันที่ : 31, 10, 67

วันที่ : 31, 10, 67

วันที่ : / /

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : NOBLE AROUND 33

เครื่องจักร :

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

รหัสเครื่องจักร :	อายุการใช้งาน :
รหัสความถี่ : W	สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่องชั้น 4

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค							
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบว่าหม้อลมหรือหม้อต้มอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	***	***	***		***	✓	
บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 12 VDC.	***	***	***		***	✓	
บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ A	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังและระบบท่อส่งน้ำมัน 425 ลิตร	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นของระบบหล่อเย็น	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบการทำงานของ Heater สำหรับอุ่นน้ำหม้อน้ำ	***	***	***		***	✓	
ทดลองเดินเครื่องยนต์โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมือ	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบแรงควบคุมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียง หรือความสั่นสะเทือนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	***	***	***		***		
ตรวจสอบหาการรั่วของเครื่องจักร			***		***		
ตรวจสอบหาการรั่วของน้ำหรือน้ำมัน ตามจุดต่อหรือแนวท่อ และตรวจสอบ			***		***		
ตำแหน่งวาล์ว			***		***		
ตรวจสอบการทำงานของ ATS และอุปกรณ์ตัดตอน			***		***		
ตรวจสอบระบบระบายอากาศภายในห้อง					***		
ตรวจสอบสภาพสายพานเครื่องยนต์					***		
ตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือไส้กรองต่างๆ					***		
ตรวจสอบและทำความสะอาดระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์					***		
ตรวจสอบความแน่นของจุดต่อทางไฟฟ้าและจุดต่อลงดิน					***		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ✓ ปกติ X ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

พบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : ช่าง 2

หัวหน้าช่าง : [Signature]

ผู้จัดการอาคาร : [Signature]

วันที่ : 31, 10, 67

วันที่ : 31, 10, 67

วันที่ : / /

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

SENSES
SPECIALIZED
ELECTRICITY

อาคาร : NOBLE AROUND 33

เครื่องจักร :



Diesel Engine Fire Pump

รหัสเครื่องจักร :		อายุการใช้งาน :	
รหัสความถี่ : W		สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่องชั้น G	

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓	
ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก	✓	
ตรวจสอบระดับน้ำมันของแบตเตอรี่ #1	✓	
ตรวจสอบระดับน้ำมันของแบตเตอรี่ #2	✓	
ตรวจสอบชุดคอนโทรล	✓	
ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	
ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	✓	
ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเบรก	✓	
ทดสอบเบรกและชุดสายไฟฟ้า	✓	
ตรวจสอบไดรเวอร์อากาศ	✓	
ตรวจสอบสภาพสายพาน	✓	
ตรวจสอบด้วยวิธี : สดาร์กเทรย์ทดสอบระดับกรดในแบตเตอรี่โดยการปล่อยน้ำจากระบบ	✓	
ตรวจสอบด้วยวิธี : สดาร์กเทรย์ทดสอบด้วยวิธีอื่น	✓	
สดาร์กเทรย์ด้วยแบตเตอรี่ ชุดที่ 1	✓	
สดาร์กเทรย์ด้วยแบตเตอรี่ ชุดที่ 2	✓	
บันทึกความแรงของเครื่อง 2100 แรงม้า	✓	
บันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น 80 Psi	✓	
บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น 70 องศาเซลเซียส	✓	
บันทึกแรงดันของน้ำมันเบรก 70 Psi	✓	
บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันเบรก 70 องศาเซลเซียส	✓	
บันทึกกระแสและแรงดันขั้วแบตเตอรี่ #1 0.1 Amps 19.5 volts	✓	
บันทึกกระแสและแรงดันขั้วแบตเตอรี่ #2 0.5 Amps 19.5 volts	✓	
ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์	✓	
ตรวจสอบสภาพพลาไนด์	✓	
บันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น 131 Psi	✓	
ตรวจสอบการทำงานของ Pressure release valve	✓	
บันทึกแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 300 Psi	✓	
บันทึกชั่วโมงการทำงาน 21 ชั่วโมง	✓	
ตรวจสอบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่วัดได้เพียงพอหรือไม่	✓	
ตรวจสอบสภาพที่มองเห็นของถังน้ำมัน	✓	
ตรวจสอบและทำความสะอาดถังน้ำมันด้านข้างของถัง	✓	
แบตเตอรี่ : ตรวจสอบสภาพและความสะอาดและขันหัวยึดให้แน่น	✓	
ใช้สารบ่มให้แบตเตอรี่แห้งเพื่อป้องกันเชื้อรา	✓	
ตรวจสอบและขันน็อตที่จุดต่อสายไฟฟ้าและสายพานทำความเย็น	✓	
ตรวจสอบและขันน็อตต่างๆ	✓	
ตรวจสอบและทำความสะอาดหัวฉีด	✓	
ตรวจสอบและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	✓	
ตรวจสอบและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	
ตรวจสอบและทำความสะอาดถังอากาศและเปลี่ยนไส้กรอง (ถ้าจำเป็น)	✓	
ตรวจสอบและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	✓	
ตรวจสอบสภาพและความสะอาดของตู้ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบ	✓	
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนน้ำมันเบรกและเปลี่ยนสายพานน้ำมันเบรก	✓	
ความถี่อื่น	✓	
ตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำจากมาตรวัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	✓	

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly
ไปตรวจสอบเครื่องตาม ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ตรวจสอบโดย :  ทบทวนตรวจสอบโดย : 

ดำเนินการ : 6/11/67 วันที่ : 6/11/67 วันที่ : / /

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : NOBLE AROUND 33

เครื่องจักร : Jockey Pump

รหัสเครื่องจักร :

อายุการใช้งาน :





รหัสความถี่ : W

สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่องชั้น G

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์ที่ตู้ควบคุม	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคุม	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพของเกาต์ความดัน	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ 213 Psi	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบระดับไฟฟ้าระหว่างเฟส : 230/227/230 โวลต์	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าของเฟส : 5.6 19.8/20.4 แอมป์	***	***	***	***	***		
เปิดวาล์วระบายน้ำ และบันทึกแรงดันเมื่อปั๊มเริ่มทำงาน	***	***	***	***	***		
ปิดวาล์วระบายน้ำ และบันทึกแรงดันเมื่อปั๊มหยุดทำงาน	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพและกดขึ้นจุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆ	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบว่ามีเสียง หรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติขณะเดินเครื่องหรือไม่	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบว่ามีกลิ่นรั่วซึมของน้ำที่แกนเพคกิ้งซีล หรือแมคคาณิคซีลหรือไม่	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบจุดต่อสายไฟฟ้าว่าแน่นหรือไม่ได้ด้วยสายตา	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพเบรคเครื่องสูบน้ำ และเติมจารบีให้กับลูกปืน	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพ และล้างทำความสะอาดวาล์วกรอง	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพการหล่อลื่นของลูกปืนมอเตอร์และเติมจารบีถ้าจำเป็น	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพและกดขึ้นน็อตต่างๆ	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพคัปปีงและการเอียงตัวของเพลลา	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบความต้านทานของฉนวนมอเตอร์และสายไฟ _____ เมกกะโหลม	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบการทำงานของวาล์วระบายแรงดัน	***	***	***	***	***		

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
ตรวจสอบโดย : 
ช่างอาคาร : 8602
วันที่ : 6, 11, 67
หัวหน้าช่าง : 
วันที่ : 6, 11, 67
ทบทวนตรวจสอบโดย : 
ผู้จัดการอาคาร : 
วันที่ : / /

Preventive Maintenance Checklist

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

รหัสเครื่องจักร : รหัสความถี่ :	อายุการใช้งาน : สถานที่ติดตั้ง :
W	ห้องเครื่องชั้น 4

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	ผลการปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค							
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์	/	
ตรวจสอบว่าหม้อน้ำหรือถังเก็บน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่	/	
ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	/	
บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ <u>28</u> VDC.	/	
บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ <u>13.4</u> A	/	
ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังและระบบท่อส่งน้ำมัน <u>490</u> ลิตร	/	
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	/	
ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นของระบบหล่อเย็น	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Heater สำหรับหม้อน้ำ	/	
ทดสอบเดินเครื่องยนต์โดยการสาร์ทเครื่องยนต์	/	
ตรวจสอบแรงควบคุมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ	/	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียง หรือความสั่นสะเทือนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	/	
ตรวจสอบหาการรบกวนของเครื่องจักร				
ตรวจสอบหาการรั่วของน้ำหรือน้ำมัน ตามจุดต่อหรือแนวท่อ และตรวจสอบตำแหน่งว่าแล้ว				
ตรวจสอบการทำงานของ ATS และอุปกรณ์ตัดตอน				
ตรวจสอบระบบระบายอากาศภายในห้อง					...		
ตรวจสอบสภาพสายพานเครื่องยนต์					...		
ตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองต่างๆ					...		
ตรวจสอบและทำความสะอาดระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์					...		
ตรวจสอบความแน่นของจุดต่อทางไฟฟ้าและจุดต่อลงดิน					...		
รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา						

หมายเหตุ :	W = Weekly	M = Monthly	Q = Quarterly	H = Half Yearly	Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย	✓ ปกติ		X ไม่ปกติ		

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : <u> </u> วันที่ : <u>6, 16, 67</u>	ตรวจสอบโดย : <u> </u> หัวหน้าช่าง : <u> </u> วันที่ : <u>6, 11, 67</u>	พบทวนตรวจสอบโดย : <u> </u> ผู้จัดการอาคาร : <u> </u> วันที่ : <u> </u>
--	--	---

Preventive Maintenance Checklist

SENSES
PROPERTY
MANAGEMENT

อาคาร : NOBLE AROUND 33

เครื่องจักร :

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

รหัสเครื่องจักร :

อายุการใช้งาน :

รหัสความถี่ :

W

สถานที่ตั้ง :

ห้องเครื่องชั้น 4

รายละเอียด						สถานะปกติหรือไม่		หมายเหตุ
ตรวจสอบ	W	M	Q	H	Y			
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์	***	***	***		***		/	
ตรวจสอบว่าหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่	***	***	***		***		/	
ตรวจสอบระดับน้ำมันของแบตเตอรี่	***	***	***		***		/	
บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ <u>28V 28VDC.</u>	***	***	***		***		/	
บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ <u>13.A A</u>	***	***	***		***		/	
ตรวจสอบระดับน้ำในเชื้อเพลิงในถังและระบบท่อส่งน้ำมัน <u>480 ลิตร</u>	***	***	***		***		/	
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	***	***	***		***		/	
ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นของระบบหล่อเย็น	***	***	***		***		/	
ตรวจสอบการทำงานของ Heater สำหรับอุ่นน้ำหม้อน้ำ	***	***	***		***		/	
ทดสอบเดินเครื่องยนต์โดยการสครัทเครื่องยนต์ด้วยมือ	***	***	***		***		/	
ตรวจสอบแรงควบคุมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ	***	***	***		***		/	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียง หรือกลิ่นระเหยของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	***	***	***		***		/	
ตรวจสอบหาการรบกวนของเครื่องจักร			***		***			
ตรวจสอบหารั่วของนํ้าหรือน้ำมัน ตามจุดต่อหรือแนวท่อ และตรวจสอบตำแหน่งว่างแล้ว			***		***			
ตรวจสอบการทำงานของ ATS และอุปกรณ์ตัดตอน			***		***			
ตรวจสอบระบบระบายอากาศภายในห้อง					***			
ตรวจสอบสภาพสายพานเครื่องยนต์					***			
ตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองต่างๆ					***			
ตรวจสอบและทำความสะอาดระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์					***			
ตรวจสอบความแน่นของจุดต่อทางไฟฟ้าและจุดต่อลงดิน					***			
รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา							

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ✓ ปกติ X ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :

ช่างอาคาร : ธนาวดี

วันที่ : 27 / 11 / 67

ตรวจสอบโดย :

หัวหน้าช่าง : [Signature]

วันที่ : 27, 11, 67

บทวนตรวจสอบโดย :

ผู้จัดการอาคาร : [Signature]

วันที่ : _____

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist



อาคาร : NOBLE AROUND 33

เครื่องจักร : Diesel Engine Fire Pump

รหัสเครื่องจักร :		อายุการใช้งาน :	
รหัสความถี่ : W		สถานะที่ติดตั้ง : ห้องเครื่องชั้น G	

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓					✓	
ตรวจสอบระดับน้ำระบายความร้อน	✓					✓	
ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บแอมโมเนีย #1	✓					✓	
ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บแอมโมเนีย #2	✓					✓	
ตรวจสอบตู้คอนโทรล	✓					✓	
ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง	✓					✓	
ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น	✓					✓	
ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำระบายความร้อน	✓					✓	
ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บแอมโมเนีย	✓					✓	
ตรวจสอบตู้คอนโทรล	✓					✓	
ตรวจสอบสภาพสายพาน	✓					✓	
ตรวจสอบหัววัด : สภาวะที่เครื่องยนต์ไม่ได้โดยการปล่อยน้ำจากระบบ	✓					✓	
ตรวจสอบหัววัด : สภาวะที่เครื่องยนต์หัววัด	✓					✓	
สภาวะเครื่องยนต์ด้วยแบตเตอรี่ ชุดที่ 1	✓					✓	
สภาวะเครื่องยนต์ด้วยแบตเตอรี่ ชุดที่ 2	✓					✓	
บันทึกความเร็วรอบเครื่องยนต์ 1100 รอบต่อนาที	✓					✓	
บันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น Psi	✓					✓	
บันทึกอุณหภูมิของน้ำถังเก็บแอมโมเนีย	✓					✓	
บันทึกแรงดันน้ำระบายความร้อน 60 Psi	✓					✓	
บันทึกอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน 90 องศาเซลเซียส	✓					✓	
บันทึกกระแสและแรงดันขั้วแบตเตอรี่ชุดที่ 1 9.9 Amps 11.0 Volts	✓					✓	
บันทึกกระแสและแรงดันขั้วแบตเตอรี่ชุดที่ 2 0.9 Amps 13.6 Volts	✓					✓	
ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์	✓					✓	
ตรวจสอบสภาพหัววัด	✓					✓	
บันทึกแรงดันน้ำถังเก็บแอมโมเนีย 250 Psi	✓					✓	
ตรวจสอบการทำงานของ Pressure release valve	✓					✓	
บันทึกแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง 600 ลิตร	✓					✓	
บันทึกชั่วโมงการทำงาน 9.9 ชั่วโมง	✓					✓	
ตรวจสอบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เติมและน้ำจืดหรือไม่							
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำมัน							
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดถังเก็บน้ำถังเก็บแอมโมเนีย							
แบตเตอรี่ : ตรวจสอบสภาพความสะอาดและขันหัวต่อให้แน่น							
จัดการให้ถังเก็บเชื้อเพลิงแห้งของชุดเครื่องสูบน้ำ							
ตรวจสอบสภาพและขันหัววัดที่จุดต่างๆให้แน่นและป้อนน้ำความสะอาดภายในตู้							
ตรวจสอบสภาพและขันหัววัดต่างๆ							
ตรวจสอบสภาพและขันหัววัดความสะอาดตัวกรอง							
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น							
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง							
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง							
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดการระบายความร้อนและเปลี่ยนไส้กรอง (ถ้าจำเป็น)							
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม							
ตรวจสอบสภาพทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำที่เพดานและอุปกรณ์ประกอบ							
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนน้ำระบายความร้อนและทำความสะอาดถังเก็บน้ำระบายความร้อน							
ตรวจสอบการไหลของน้ำจากแบตเตอรี่ลิเธียม (ถ้ามี)							

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly
ไปตรวจเครื่องบ่อย ✓ ปกติ X ไม่ปกติ
<div> <div> ตรวจสอบโดย : ช่างอาคาร : 6.4.21 วันที่ : 27, 11, 67 </div> <div> ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ : 27, 11, 67 </div> <div> พบท่านตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ : / / </div> </div>

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : NOBLE AROUND 33

เครื่องจักร : Jockey Pump

รหัสเครื่องจักร :	อายุการใช้งาน :
รหัสความถี่ : W	สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่องชั้น G

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค							
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์ที่ตู้ควบคุม	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคุม	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบสภาพของเกอวิตความดัน	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ 110 Psi.	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส : 240/210/210 โวลต์	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าของเฟส : 5.6 / 9.2 / 5.5 แอมป์	***	***	***	***	***	✓	
เปิดวาล์วระบายน้ำ และบันทึกแรงดันเมื่อเริ่มทำงาน	***	***	***	***	***	✓	
ปิดวาล์วระบายน้ำ และบันทึกแรงดันเมื่อปิดการทำงาน	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบสภาพและกดปุ่มจุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆ	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบว่ามีเสียง หรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติขณะเดินเครื่องหรือไม่	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบมีการรั่วซึมของน้ำที่แกนแควกึ่งซีล หรือแมคคาณิคัลซีล หรือไม่	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายไฟฟ้าว่าแน่นหรือไม่ด้วยสายตา	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพเบรจเครื่องสูบน้ำ และเติมจารบีให้กับลูกปืน	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพ และล้างทำความสะอาดวาล์วกรอง	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพการหล่อลื่นของลูกปืนมอเตอร์และเติมจารบีถ้าจำเป็น	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพและกดขันน็อตต่างๆ	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพคัปปีงและการเยื้องศูนย์ของเพลา	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบความต้านทานของฉนวนมอเตอร์และสายไฟ _____ เมกกะโอห์ม	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบการทำงานของวาล์วระบายแรงดัน	***	***	***	***	***		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ✓ ปกติ X ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ตรวจสอบโดย : ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : ธนชาติ หัวหน้าช่าง : Don ผู้จัดการอาคาร : LSM

วันที่ : 27 / 11 / 67 วันที่ : 27, 11, 67 วันที่ : / /

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : NOBLE AROUND 33

เครื่องจักร :

Jockey Pump

รหัสเครื่องจักร :

อายุการใช้งาน :

รหัสความถี่ :

W

สถานที่ติดตั้ง :

ห้องเครื่องชั้น G

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์ที่ตู้ควบคุม	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบสถานะของเมเบรคเกอร์	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคุม	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบสภาพของเบรกความดัน	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ 99.0 Psi.	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบระดับไฟฟ้าระหว่างเฟส : 130/229/250 โวลต์	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบวัดกระแสไฟฟ้าของเฟส : 6.5/5.2/3.1 แอมป์	***	***	***	***	***	✓	
เปิดวาล์วระบายน้ำ และบันทึกแรงดันเมื่อปั๊มเริ่มทำงาน	***	***	***	***	***	✓	
ปิดวาล์วระบายน้ำ และบันทึกแรงดันเมื่อปั๊มหยุดทำงาน	***	***	***	***	***	✓	
ตรวจสอบสภาพและกวดขันจุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆ	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบว่ามีเสียง หรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติขณะเดินเครื่องหรือไม่	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบว่ามีกลิ่นรั่วของน้ำที่แกนแพคเกจจิ้ง หรือแมคคาณิคัลซีล หรือไม่	***	***	***	***	***		
ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายไฟฟ้าว่าแน่นหรือไม่ด้วยสายคา			***	***	***		
ตรวจสอบสภาพเบรคเครื่องสูบน้ำ และเติมจารบีให้กับลูกปืน			***	***	***		
ตรวจสอบสภาพ และล้างทำความสะอาดวาล์วกรอง			***	***	***		
ตรวจสอบสภาพการหล่อลื่นของลูกปืนมอเตอร์และเติมจารบีถ้าจำเป็น			***	***	***		
ตรวจสอบสภาพและกวดขันน็อตต่างๆ			***	***	***		
ตรวจสอบสภาพคัปปีงและการเอียงศูนย์ของเฟลา			***	***	***		
ตรวจสอบสภาพความดันทานของฉนวนมอเตอร์และสายไฟ _____ เมกกะโหลม					***		
ตรวจสอบการทำงานของวาล์วระบายแรงดัน					***		

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ✓ ปกติ X ไม่ปกติ

ตรวจสอบโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : 6.6/21

หัวหน้าช่าง : 6.6/21

ผู้จัดการอาคาร : 6.6/21

วันที่ : 11/12/67

วันที่ : 11/12/67

วันที่ : 12/12/67

Preventive Maintenance Checklist



เรื่องจักร :

Diesel Engine Fire Pump

1/1

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : NOBLE AROUND 33





เครื่องจักร :

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

รหัสเครื่องจักร :	อายุการใช้งาน :
รหัสความถี่ : W	สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่องชั้น 4

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจสอบ							
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบว่าหม้อลวรีหรือเครื่องในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่	***	***	***		***	✓	
บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 28 VDC.	***	***	***		***	✓	
บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 13.4 A	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังและระบบท่อส่งน้ำมัน 490 ลิตร	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นของระบบหล่อเย็น	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบการทำงานของ Heater สำหรับอุ่นน้ำหม้อน้ำ	***	***	***		***	✓	
ทดสอบเดินเครื่องยนต์โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมือ	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบแผงควบคุมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ	***	***	***		***	✓	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียง หรือความสั่นสะเทือนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	***	***	***		***		
ตรวจสอบหาการรั่วของเครื่องจักร			***		***		
ตรวจสอบหาการรั่วของน้ำมัน ความผิดปกติหรือแนวท่อ และตรวจสอบตำแหน่งวาล์ว			***		***		
ตรวจสอบการทำงานของ ATS และอุปกรณ์ตัดตอน			***		***		
ตรวจสอบระบบระบายอากาศภายในห้อง					***		
ตรวจสอบสภาพสายพานเครื่องยนต์					***		
ตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองต่างๆ					***		
ตรวจสอบและทำความสะอาดระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์					***		
ตรวจสอบความแน่นของจุดต่อทางไฟฟ้าและจุดต่อลงดิน					***		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ :	W = Weekly	M = Monthly	Q = Quarterly	H = Half Yearly	Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย	✓ ปกติ		X ไม่ปกติ		
ตรวจสอบโดย :	ตรวจสอบโดย : 			พบพบตรวจสอบโดย :	
ช่างอาคาร : 	หัวหน้าช่าง : 			ผู้จัดการอาคาร : 	
วันที่ : 11 / 12 / 67	วันที่ : 11, 12, 67			วันที่ : 11, 12, 67	

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : NOBLE AROUND 33

เครื่องจักร :

Jockey Pump

รหัสเครื่องจักร :	อายุการใช้งาน :
รหัสความถี่ : W	สถานที่ติดตั้ง : ห้องเครื่องชั้น G

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค							
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟหลอดและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์	***	***	***	***	***	/	
ตรวจว่าลวดเชื่อมต่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคุม	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพของเกจวัดความดัน	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ 221 Psi.	***	***	***	***	***	/	
ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส : 250, 251, 252 โวลต์	***	***	***	***	***	/	
ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าของเฟส : 34, 36, 35 แอมป์	***	***	***	***	***	/	
เปิดวาล์วระบายน้ำ และบันทึกแรงดันเมื่อปั๊มเริ่มทำงาน	***	***	***	***	***	/	
ปิดวาล์วระบายน้ำ และบันทึกแรงดันเมื่อปั๊มหยุดทำงาน	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพและกาวติดจุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆ	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบว่ามีเสียง หรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติขณะเดินเครื่องหรือไม่	***	***	***	***	***	/	
ตรวจว่ามีสารรั่วซึมของน้ำที่แกนแพคกิ้งซีล หรือแมคคาณิคซีลหรือไม่	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายไฟฟ้าว่าแน่นหรือไม่ด้วยสายตา	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพเบรจเครื่องสูบน้ำ และเติมจารบีให้กับลูกปืน	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพ และล้างทำความสะอาดวาล์วกรอง	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพการหล่อลื่นของลูกปืนมอเตอร์และเติมจารบีถ้าจำเป็น	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพและกาวติดชิ้นยึดต่างๆ	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพคัปปีงและการเยื้องศูนย์ของเพลา	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบสภาพความต้านทานของอุณหภูมิและสายไฟ แมกกะโอห์ม	***	***	***	***	***	/	
ตรวจสอบการทำงานของวาล์วระบายแรงดัน	***	***	***	***	***	/	

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

ไปตระเวนเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

พบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร :

หัวหน้าช่าง :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ :

วันที่ :

วันที่ :

SENSES
PROPERTY
KINGSTON

เครื่องจักร : Diesel Engine Fire Pump

171

Preventive Maintenance Checklist

เครื่องจักร :

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

อายุการใช้งาน :

W

สถานที่ตั้ง :

ห้องเครื่องชั้น 4

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ตรวจสอบโดย:

ทดสอบตรวจสอบโดย :

หัวน้ำช้าง :

ผู้จัดการอาคาร :

Int: 18, 12, 81

不備： / /

ภาคผนวก 7-7

เอกสารการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Waste Water Treatment Plant

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : NOBLE AROUND 33

เครื่องจักร :

Waste Water Treatment Plant

รหัสเครื่องจักร :

M

อายุการใช้งาน :

รหัสความถี่ :

สถานที่ติดตั้ง : ถานจอตชั้น G

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจสอบ							
ตรวจสอบสภาพทั่วไปและทำความสะอาด	***	***				✓	
บันทึกกลิ่นที่เกิดขึ้นที่ระบบ	***	***				✓	
ตรวจสอบปริมาณขยะและถังไขมัน	***	***				✓	
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์เลือกที่ผู้ควบคุม	***	***				✓	
บันทึกค่า SV30	***	***				✓	
บันทึกสีของตะกอน	***	***				✓	
บันทึกลักษณะน้ำทิ้ง	***	***				✓	
รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา						

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ✓ ปกติ X ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

พบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร :

หัวหน้าช่าง :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : ๑๑ / ๗ / ๖๗

วันที่ : ๒๒ / ๗ / ๖๗

วันที่ : / /

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : NOBLE AROUND 33

เครื่องจักร : Waste Water Treatment Plant

รหัสเครื่องจักร : M	อายุการใช้งาน :
รหัสความถี่ :	สถานที่ติดตั้ง : ลานจอดรถชั้น G

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค							
ตรวจสอบสภาพทั่วไปและทำความสะอาด				✓	
บันทึกกลิ่นที่เกินขึ้นที่ระบบ				✓	
ตรวจสอบปริมาณขยะและตกไขมัน				✓	
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์เครื่องที่ตู้ควบคุม				✓	
บันทึกค่า SV30				✓	
บันทึกสีของตะกอน				✓	
บันทึกลักษณะน้ำทิ้ง				✓	

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ✓ ปกติ X ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

พบหวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : ช่าง

หัวหน้าช่าง :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 24 / 8 / 67

วันที่ : 24 / 8 / 67

วันที่ : / /

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : NOBLE AROUND 33

เครื่องจักร : Waste Water Treatment Plant



รหัสเครื่องจักร : M	อายุการใช้งาน :
รหัสความถี่ :	สถานที่ติดตั้ง : ลานจอดรถชั้น G

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค							
ตรวจสภาพทั่วไปและทำความสะอาด	***	***				✓	
บันทึกกลิ่นที่เกิดขึ้นที่ระบบ	***	***				✓	
ตรวจสอบปริมาณขยะและถังไขมัน	***	***				✓	
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม		***				✓	
บันทึกค่า SV30		***				✓	
บันทึกสีของตะกอน		***				✓	
บันทึกลักษณะน้ำทิ้ง		***				✓	

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ✓ ปกติ X ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	พบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : จันทพล	หัวหน้าช่าง : 	ผู้จัดการอาคาร : 
วันที่ : ๑๐ / ๙ / ๖๗	วันที่ : 20 / ๙ / ๖๗	วันที่ : ____ / ____ / ____

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : NOBLE AROUND 33

เครื่องจักร :

Waste Water Treatment Plant

รหัสเครื่องจักร : M	อายุการใช้งาน :
รหัสความถี่ :	สถานที่ติดตั้ง : ลานจอดรถชั้น G

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค							
ตรวจสอบสภาพทั่วไปและทำความสะอาด	***	***				✓	
บันทึกกลิ่นที่เกิดขึ้นที่ระบบ	***	***				✓	
ตรวจสอบปริมาณขยะและถังไขมัน	***	***				✓	
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม	***	***				✓	
บันทึกค่า SV30	***	***				✓	
บันทึกสีของตะกอน	***	***				✓	
บันทึกลักษณะน้ำทิ้ง	***	***				✓	

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ✓ ปกติ X ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : ธีนา น

หัวหน้าช่าง : 

ผู้จัดการอาคาร : 

วันที่ : 21 / 10 / 67

วันที่ : 21 / 10 / 67

วันที่ : / /

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : NOBLE AROUND 33

เครื่องจักร :

Waste Water Treatment Plant

รหัสเครื่องจักร :

อายุการใช้งาน :

รหัสความถี่ :

M

สถานที่ติดตั้ง : ลานจอดรถชั้น G

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค							
ตรวจสภาพทั่วไปและทำความสะอาด	***	***				✓	
บันทึกกลิ่นที่เกิดขึ้นที่ระบบ	***	***				✓	
ตรวจสอบปริมาณขยะและถังไขมัน	***	***				✓	
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟหลอดและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม	***					✓	
บันทึกค่า SV30	***					✓	
บันทึกสีของตะกอน	***					✓	
บันทึกลักษณะน้ำทิ้ง	***					✓	
รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา						

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ✓ ปกติ X ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

พบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร :

หัวหน้าช่าง :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 18 / 11 / 67

วันที่ : 18, 11, 67

วันที่ : ____ / ____ / ____

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : NOBLE AROUND 33

เครื่องจักร : Waste Water Treatment Plant

รหัสเครื่องจักร : M.

อายุการใช้งาน :

รหัสความถี่ :

สถานที่ติดตั้ง : ลานจอดรถชั้น G

รายละเอียด	W	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจสอบ							
ตรวจสอบสภาพทั่วไปและทำความสะอาด	***	***				✓	
บันทึกกลิ่นที่ผิดปกติขึ้นในระบบ	***	***				✓	
ตรวจสอบปริมาณขยะและถังไขมัน	***	***				✓	
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม		***				✓	
บันทึกค่า SV30		***				✓	
บันทึกสีของตะกอน		***				✓	
บันทึกลักษณะน้ำทิ้ง		***				✓	
รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา						

หมายเหตุ : W = Weekly M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ✓ ปกติ X ไม่ปกติ

ตรวจสอบโดย :

ตรวจสอบโดย :

พบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร : อ.สมชาย

หัวหน้าช่าง : อ.สมชาย

ผู้จัดการอาคาร : อ.สมชาย

วันที่ : 27 / 12 / 67

วันที่ : 27 / 12 / 67

วันที่ : / /

ภาคผนวก 7-8

เอกสารการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Fire Hose Cabinet

Fire Hose Cabinet

NAME: NOBLE AROUND 33

เครื่องจักร :

Tags: [Military](#)

[illegible]

คำชี้แจง : ให้ทำเครื่องหมาย / ปกติ, X ไม่ปกติ และให้ระบุ n/a ไม่ปรากฏข้อมูล ลงในช่องผลการตรวจที่ปรากฏตามรายการและยึดตามความเป็นจริง หากผลการตรวจมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ให้ทำการบันทึกลงในช่องหมายเหตุ

Checked By Technician :

6-12-19

Date :

$$\frac{t_1}{t_2}$$
Start At: 16.00 Finish At: _____

1700

Inspected By Senior Technician :

Chl.

Date :

七

Acknowledged By Building Manager :

[Signature]

Date :

Preventive Maintenance Checklist

Fire Hose Cabinet

เครื่องจักร :

วาทะ: NOBLE AROUND ๖3

Tags : Monthly

[illegible]

คำชี้แจง : ให้นักเรียนขยาย / ปกติ, X ไม่ปกติ และไม่ปรากฏอยู่ลงเป็นข้อมูลตามความจำเป็น หากผลการตรวจมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ให้ทำการบันทึกลงใบข้อมมูลตามเหตุ

Checked By Technician : Barry Date 4/2/67

Inspected By Senior Technician: [Signature] Date: 3/18/17

Acknowledged By Building Manager: [Signature] Date:

Start At: 44.00 Finish At: 16.00

Preventive Maintenance Checklist

อักษร: NOBLE AROUND 33

Tags : Monthly

เครื่องจักร :

Fire Hose Cabinet

[illegible]

คำชี้แจง : ให้ทำเครื่องหมาย / ปกติ, X ไม่ปกติ และให้ระบุ ก/อ ไม่ปรากฏข้อมูล ลงในช่องผลการตรวจมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ให้ทำการบันทึกในช่องหมายเหตุ

Checked By Technician: Burman Date: mo/9/67

Start At: 14.00 Finish At: 16.00

Inspected By Senior Technician : mw Date: 30/9/07

Date: 30/9/67

Acknowledged By Building Manager : _____ Date : _____


Date: _____

Preventive Maintenance Checklist

NOBLE AROUND 33

Fire Hose Cabinet

Tags: [History](#)



Acknowledged By Building Manager : _____ Date : _____

ภาคผนวก 7-9

เอกสารการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายนํ้าประจำวัน

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำวัน เดือน กรกฎาคม 2567

โครงการ อาคารชุดโนเบล อราวัน สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม

วันที่	ก่อนเปิดบริการ				หลังปิดบริการ			
	ส่วนลึก		ส่วนลึก		ส่วนลึก		ส่วนลึก	
	pH	คลอรีนอิสระ	pH	คลอรีนอิสระ	pH	คลอรีนอิสระ	pH	คลอรีนอิสระ
01/07/2567	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5
02/07/2567	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5
03/07/2567	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5
04/07/2567	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5
05/07/2567	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5
06/07/2567	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5
07/07/2567	7.6	1	7.6	1	7.6	1	7.6	1
08/07/2567	7.6	1	7.6	1	7.6	1	7.6	1
09/07/2567	7.6	1	7.6	1	7.6	1	7.6	1
10/07/2567	7.6	1	7.6	1	7.6	1	7.6	1
11/07/2567	7.6	1	7.6	1	7.6	1	7.6	1
12/07/2567	7.6	1	7.6	1	7.6	1	7.6	1
13/07/2567	7.6	1	7.6	1	7.6	1	7.6	1
14/07/2567	7.6	1	7.6	1	7.6	1	7.6	1
15/07/2567	7.6	1	7.6	1	7.6	1	7.6	1
16/07/2567	7.6	1	7.6	1	7.6	1	7.6	1
17/07/2567	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5
18/07/2567	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5
19/07/2567	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5
20/07/2567	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5
21/07/2567	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5
22/07/2567	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5
23/07/2567	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5
24/07/2567	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5
25/07/2567	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5
26/07/2567	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5	8.2	1.5
27/07/2567	7.6	1	7.6	1	7.6	1	7.6	1
28/07/2567	7.6	1	7.6	1	7.6	1	7.6	1
29/07/2567	7.6	1	7.6	1	7.6	1	7.6	1
30/07/2567	7.6	1	7.6	1	7.6	1	7.6	1
31/07/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำวัน เดือน สิงหาคม 2567

โครงการ อาคารชุดโนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม

วันที่	ก่อนเปิดบริการ				หลังปิดบริการ			
	ส่วนลึก		ส่วนลึก		ส่วนลึก		ส่วนลึก	
	pH	คลอรีนอิสระ	pH	คลอรีนอิสระ	pH	คลอรีนอิสระ	pH	คลอรีนอิสระ
01/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
02/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
03/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
04/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
05/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
06/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
07/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
08/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
09/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
10/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
11/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
12/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
13/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
14/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
15/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
16/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
17/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
18/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
19/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
20/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
21/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
22/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
23/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
24/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
25/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
26/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
27/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
28/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
29/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
30/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
31/08/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำวัน เดือน กันยายน 2567

โครงการ อาคารชุดโนเบล อราวัน สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม

วันที่	ก่อนเปิดบริการ				หลังปิดบริการ			
	ส่วนลึก		ส่วนลึก		ส่วนลึก		ส่วนลึก	
	pH	คลอรีนอิสระ	pH	คลอรีนอิสระ	pH	คลอรีนอิสระ	pH	คลอรีนอิสระ
01/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
02/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
03/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
04/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
05/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
06/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
07/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
08/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
09/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
10/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
11/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
12/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
13/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
14/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
15/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
16/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
17/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
18/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
19/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
20/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
21/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
22/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
23/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
24/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
25/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
26/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
27/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
28/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
29/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
30/09/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำวัน เดือน ตุลาคม 2567

โครงการ อาคารชุดโนเบล อรารัน สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม

วันที่	ก่อนเปิดบริการ				หลังปิดบริการ			
	ส่วนลึก		ส่วนลึก		ส่วนลึก		ส่วนลึก	
	pH	คลอรีนอิสระ	pH	คลอรีนอิสระ	pH	คลอรีนอิสระ	pH	คลอรีนอิสระ
01/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
02/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
03/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
04/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
05/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
06/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
07/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
08/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
09/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
10/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
11/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
12/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
13/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
14/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
15/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
16/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
17/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
18/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
19/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
20/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
21/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
22/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
23/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
24/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
25/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
26/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
27/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
28/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
29/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
30/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
31/10/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระวายน้ำประจำวัน เดือน พฤศจิกายน 2567

โครงการ อาคารชุดโนเบล อรวัน สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม

วันที่	ก่อนเปิดบริการ				หลังปิดบริการ			
	ส่วนลึก		ส่วนลึก		ส่วนลึก		ส่วนลึก	
	pH	คลอรีนอิสระ	pH	คลอรีนอิสระ	pH	คลอรีนอิสระ	pH	คลอรีนอิสระ
01/11/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
02/11/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
03/11/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
04/11/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
05/11/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
06/11/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
07/11/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
08/11/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
09/11/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
10/11/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
11/11/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
12/11/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
13/11/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
14/11/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
15/11/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
16/11/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
17/11/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
18/11/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
19/11/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
20/11/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
21/11/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
22/11/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
23/11/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
24/11/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
25/11/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
26/11/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
27/11/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
28/11/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
29/11/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
30/11/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำวัน เดือน ธันวาคม 2567

โครงการ อาคารชุดโนเบล อราวัน สุขุมวิท 33 คอนโดมิเนียม

วันที่	ก่อนเปิดบริการ				หลังปิดบริการ			
	ส่วนลึก		ส่วนลึก		ส่วนลึก		ส่วนลึก	
	pH	คลอรีนอิสระ	pH	คลอรีนอิสระ	pH	คลอรีนอิสระ	pH	คลอรีนอิสระ
01/12/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
02/12/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
03/12/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
04/12/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
05/12/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
06/12/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
07/12/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
08/12/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
09/12/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
10/12/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
11/12/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
12/12/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
13/12/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
14/12/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
15/12/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
16/12/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
17/12/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
18/12/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
19/12/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
20/12/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
21/12/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
22/12/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
23/12/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
24/12/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
25/12/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
26/12/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
27/12/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
28/12/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
29/12/2567	7.2	1	7.2	1	7.2	1	7.2	1
30/12/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1
31/12/2567	6.8	1	6.8	1	6.8	1	6.8	1

ภาคผนวก 8

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อรารักษ์ สุขุมวิท 33
Address : ซอย สุขุมวิท 33 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : ผู้จัดการอาคาร Phone : 099-1272345 , 080-0099647 E.mail : bm.na33@senses.co.th
Sample Type : Waste water Sample Site# : โครงการ โนเบิล อรารักษ์ สุขุมวิท 33 Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 02/07/2024 Sampling By# : Rungsasikorn (ว-190-จ-0002) Receive Date : 02/07/2024
Analysis Date : 02-11/07/2024 Report Date : 11/07/2024 Report No. : R 04509/67

Parameter	Unit	Method	WC 05690/67 ข้อพิพาทก่อนระบายออกจากโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	6.2 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	10	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	420 **	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 *	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	6	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H₂B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)(พ.ศ. 2565 (เรื่องเพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดี)
** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ 204 มิลลิกรัมต่อลิตร)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
(Miss. Suwalee Bangsaengorn)
Chemist
ว-190-จ-0003

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานham อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อรารักษ์ สุขุมวิท 33
Address : ซอย สุขุมวิท 33 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1272345, 080-0099647 **E.mail** : bm.na33@senses.co.th
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ โนเบิล อรารักษ์ สุขุมวิท 33 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 01/08/2024 **Sampling By#** : KRISSANA (ว-190-จ-0029) **Receive Date** : 01/08/2024
Analysis Date : 01-16/08/2024 **Report Date** : 16/08/2024 **Report No.** : R 05308/67

Parameter	Unit	Method	WC 06740/67 ข้อพิพาทก่อนรายงานออกจากโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	6.2 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	13	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	12	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	454 **	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	6	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization Observation ขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท (อาคารประเภท ข)(พ.ศ. 2555 เรื่องเพิ่มเติมวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดี
** ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ 168 มิลลิกรัมต่อลิตร)

:- End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Suwalee Bangsaengorn)

Chemist

ว-190-จ-0003

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อรธานี สุขุมวิท 33
Address : ซอย สุขุมวิท 33 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1272345 , 080-0099647 **E.mail** : bm.na33@senses.co.th
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ โนเบิล อรธานี สุขุมวิท 33 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 03/09/2024 **Sampling By#** : TANAKIT (ว-190-จ-0020) **Receive Date** : 04/09/2024
Analysis Date : 04-13/09/2024 **Report Date** : 13/09/2024 **Report No.** : R 06096/67

Parameter	Unit	Method	WC 07743/67 พอพิมพ์ก่อนจะนำออกจากรายการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	5.6 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	17	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	20	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	386	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	8	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ขุ่นมัวตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H⁺B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) พ.ศ.2567

~ End Of Report ~

Laboratory Staff

(Miss. Suwalee Bangsaengorn)

Chemist

ว-190-จ-0003

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanhnam, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อรารักษ์ สุขุมวิท 33
Address : ซอย สุขุมวิท 33 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1272345 , 080-0099647 **E.mail** : bm.na33@senses.co.th
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ โนเบิล อรารักษ์ สุขุมวิท 33 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 01/10/2024 **Sampling By#** : Rungsasikorn (ว-190-จ-0002) **Receive Date** : 02/10/2024
Analysis Date : 02-08/10/2024 **Report Date** : 08/10/2024 **Report No.** : R 06806/67

Parameter	Unit	Method	WC 08649/67 ข้อพิพาทก่อนรับขายออกจากโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	5.3 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	11	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	314	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	6	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0
Sample Characterization	-	Observation	ใสมีตะกอน	

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H₂B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ปรึกษากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) พ.ศ.2567

-: End Of Report -:

Laboratory Staff

(Miss. Suwalee Bangsaengorn)

Chemist

ว-190-จ-0003

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
 1/94 หมู่ 5 ต. คานหนาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
 1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayuthaya 13210, Thailand
 Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
 No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อรารัน สุขุมวิท 33
Address : ซอย สุขุมวิท 33 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1272345 , 080-0099647 **E.mail** : bm.na33@senses.co.th
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ โนเบิล อรารัน สุขุมวิท 33 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 01/11/2024 **Sampling By#** : TANAKIT (ว-190-จ-0020) **Receive Date** : 01/11/2024
Analysis Date : 01-09/11/2024 **Report Date** : 09/11/2024 **Report No.** : R 07618/67

Parameter	Unit	Method	WC 09663/67 ข้อพิพาทก่อนระบายนอกจากโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	5.6 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	25	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D	32	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C	434	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D	4	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	10	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization Observation ขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017 part 4500-H-B
 In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
 Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
 * It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข) พ.ศ.2567

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

ว-190-จ-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาบ อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanhamb, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33
Address : ซอย สุขุมวิท 33 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1272345 , 080-0099647 **E.mail** : bm.na33@senses.co.th
Sample Type : Waste water **Sample Site#** : โครงการ โนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33 **Sampling Method#** : Grab
Sampling Date# : 03/12/2024 **Sampling By#** : MANOP (1-190-จ-0011) **Receive Date** : 03/12/2024
Analysis Date : 03-10/12/2024 **Report Date** : 10/12/2024 **Report No.** : R 08420/67

Parameter	Unit	Method	WC 10849/67 ข้อพิพาทก่อนระงับออกจากโครงการ	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.1 (25°C)	5.5-9.0
BOD	mg/L	In-house method: TM 041	10	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 D	18	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 2540 C	478	≤ 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	-
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23 rd 2017, part 4500-NorgB, NH ₃ C	33	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization Observation ขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-H₂B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-OG, 5210 B
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)

* If it is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (อาคารประเภท ข) พ.ศ.2567

∴ End Of Report ∴

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

ว-190-จ-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanhnam, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อรธานี สุขุมวิท 33
Address : ซอย สุขุมวิท 33 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1272345 , 080-0099647 **E.mail** : bm.na33@senses.co.th
Sample Type : Water **Sample Site** : โครงการ โนเบิล อรธานี สุขุมวิท 33 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 02/07/2024 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 02/07/2024
Analysis Date : 02-10/07/2024 **Report Date** : 10/07/2024 **Report No.** : RWS 02578/67

Parameter	Unit	Method	PWS 04412/67 สรวายน้ำส่วนลึก	PWS 04413/67 สรวายน้ำส่วนตื้น	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization	Observation	ใส	ใส		

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสรวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-- End Of Report --

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อรธานี สุขุมวิท 33
Address : ซอย สุขุมวิท 33 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1272345 , 080-0099647 **E.mail** : bm.na33@senses.co.th
Sample Type : Water **Sample Site** : โครงการ โนเบิล อรธานี สุขุมวิท 33 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 01/08/2024 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 02/08/2024
Analysis Date : 02-07/08/2024 **Report Date** : 07/08/2024 **Report No.** : RWS 03060/67

Parameter	Unit	Method	PWS 05341/67 สระว่ายน้ำส่วนลึก	PWS 05342/67 สระว่ายน้ำส่วนตื้น	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

--: End Of Report :-

Laboratory Staff
.....
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By
.....
(Mrs. Neeramoi Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อรธานี สุขุมวิท 33
Address : ซอย สุขุมวิท 33 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : ผู้จัดการอาคาร Phone : 099-1272345 , 080-0099647 E.mail : bm.na33@senses.co.th
Sample Type : Water Sample Site : โครงการ โนเบิล อรธานี สุขุมวิท 33 Sampling Method : Grab
Sampling Date : 03/09/2024 Sampling By : WAC Receive Date : 04/09/2024
Analysis Date : 04-09/09/2024 Report Date : 09/09/2024 Report No. : RWS 03540/67

Parameter	Unit	Method	PWS 06162/67 สระว่ายน้ำส่วนลึก	PWS 06163/67 สระว่ายน้ำส่วนตื้น	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization	Observation	ใส	ใส		

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางอ้อมด้วยกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานนาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T. Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อรಾವัน สุขุมวิท 33
Address : ซอย สุขุมวิท 33 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1272345 , 080-0099647 **E.mail** : bm.na33@senses.co.th
Sampl Type : Water **Sample Site** : โครงการ โนเบิล อรavan สุขุมวิท 33 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 01/10/2024 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 02/10/2024
Analysis Date : 02-05/10/2024 **Report Date** : 05/10/2024 **Report No.** : RWS 03847/67

Parameter	Unit	Method	PWS 06736/67 สระว่ายน้ำสวนลึก	PWS 06737/67 สระว่ายน้ำสวนต้น	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization	Observation	ใส	ใส		

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในท่อนองเดียวกัน

-- End Of Report --

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อรารักษ์ สุขุมวิท 33
Address : ซอย สุขุมวิท 33 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1272345 , 080-0099647 **E.mail** : bm.na33@senses.co.th
Samplly Type : Water **Sample Site** : โครงการ โนเบิล อรารักษ์ สุขุมวิท 33 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 01/11/2024 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 01/11/2024
Analysis Date : 01-06/11/2024 **Report Date** : 06/11/2024 **Report No.** : RWS 04189/67

Parameter	Unit	Method	PWS 07468/67 สระว่ายน้ำสวนลิก	PWS 07467/67 สระว่ายน้ำสวนดิน	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คันหาบ อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อรวาน์ สุขุมวิท 33

Address : ซอย สุขุมวิท 33 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Contact : ผู้จัดการอาคาร Phone : 099-1272345 , 080-0099647

E.mail : bm.na33@senses.co.th

Sampli Type : Water Sample Site : โครงการ โนเบิล อรวาน์ สุขุมวิท 33

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 03/12/2024 Sampling By : WAC

Receive Date : 03/12/2024

Analysis Date : 03-10/12/2024 Report Date : 10/12/2024

Report No. : RWS 04518/67

Parameter	Unit	Method	PWS 08075/67 สระว่ายน้ำส่วนลึก	PWS 08076/67 สระว่ายน้ำส่วนตื้น	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในผ่านของเสียก้น

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานนาม อ. ลุขัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T. Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อรารักษ์ สุขุมวิท 33

Address : ซอย สุขุมวิท 33 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Contact : ผู้จัดการอาคาร Phone : 099-1272345 , 080-0099647

E.mail : bm.na33@senses.co.th

Samplly Type : Water Sample Site : โครงการ โนเบิล อรารักษ์ สุขุมวิท 33

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 03/09/2024 Sampling By : WAC

Receive Date : 04/09/2024

Analysis Date : 04-09/09/2024 Report Date : 09/09/2024

Report No. : RWS 03538/67

Parameter	Unit	Method	PWS 08156/87 ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังที่1	PWS 08157/87 ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังที่2	Standard *
Turbidity	NTU	Nephelometric	1.59	0.98	≤ 5
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	3.5	3.3	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	-
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * อ้างอิงประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ปี พ.ศ.2563

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. จุฬารัตน จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อรวาน์ สุขุมวิท 33
Address : ซอย สุขุมวิท 33 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1272345 , 080-0099647 **E.mail** : bm.na33@senses.co.th
Sample Type : Water **Sample Site** : โครงการ โนเบิล อรวาน์ สุขุมวิท 33 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 03/09/2024 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 04/09/2024
Analysis Date : 04-09/09/2024 **Report Date** : 09/09/2024 **Report No.** : RWS 03538/67

Parameter	Unit	Method	PWS 06158/67 ถังเก็บน้ำดาดฟ้า ถังที่1	PWS 06159/67 ถังเก็บน้ำดาดฟ้า ถังที่2	Standard *
Turbidity	NTU	Nephelometric	1.02	1.04	≤ 5
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	4.1	2.7	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	-
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : * อ้างอิงประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2563

-- End Of Report --

Laboratory Staff

(Miss. Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. สุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594


ANALYSIS REPORT


Page 1 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อรารักษ์ สุขุมวิท 33
Address : ซอย สุขุมวิท 33 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Contact : ผู้จัดการอาคาร **Phone** : 099-1272345 , 080-0099647 **E.mail** : bm.na33@senses.co.th
Sample Type : Water **Sample Site** : โครงการ โนเบิล อรารักษ์ สุขุมวิท 33 **Sampling Method** : Grab
Sampling Date : 03/12/2024 **Sampling By** : WAC **Receive Date** : 03/12/2024
Analysis Date : 03-10/12/2024 **Report Date** : 10/12/2024 **Report No.** : RWS 04514/67

Parameter	Unit	Method	PWS 08083/67 ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังที่1	PWS 08064/67 ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังที่2	Standard *
Turbidity	NTU	Nephelometric	1.50	0.72	≤ 5
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	5.0	5.3	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	-
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : อ้างอิงประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ปี พ.ศ.2563

Laboratory Staff 
(Miss. Ronnakorn Padungwieng)
Chemist

Approved By 
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาบ อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanhamb, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล อรารักษ์ สุขุมวิท 33

Address : ซอย สุขุมวิท 33 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Contact : ผู้จัดการอาคาร Phone : 099-1272345 , 080-0099647

E.mail : bm.na33@senses.co.th

Sample Type : Water Sample Site : โครงการ โนเบิล อรารักษ์ สุขุมวิท 33

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 03/12/2024 Sampling By : WAC

Receive Date : 03/12/2024

Analysis Date : 03-10/12/2024 Report Date : 10/12/2024

Report No. : RWS 04514/67

Parameter	Unit	Method	PWS 08086/67 ถังเก็บน้ำดาดฟ้า ถึงที่1	PWS 08086/67 ถังเก็บน้ำดาดฟ้า ถึงที่2	Standard *
Turbidity	NTU	Nephelometric	1.08	0.72	≤ 5
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	6.0	5.1	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	-
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : อ้างอิงประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาได้ ปี พ.ศ.2563

- End Of Report -

Laboratory Staff

(Miss, Ronnakorn Padungwieng)

Chemist

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

ภาคผนวก 9

เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/๑ ๒ ๗ ๑ ๕

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด จำนวน ๑๐ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๙๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑/๙๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางนิรมล ผดุงสงฆ์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-ค-๐๐๐๑

๒) นางสาวเปรมฤดี ชิวเศรษฐ์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-ค-๐๐๐๒

๓) นางสาวนิตยา ชันธบุตร

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-ค-๐๐๐๓

๔) นางสาวจุฑารัตน์ ภูผ่าน

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-ค-๐๐๐๔

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวอนุสรรา แพงดวงแก้ว

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๑

๒) นายรังศศิกร โกสุมภ์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๒

๓) นางสาวสุวลี บังแสงอ่อน

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๓

๔) นางสาววราพร วันวิเศษ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๔

๕) นางสุนันทา แจ่มมิน

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๕

๖) นายพุดพิงศ์ วรสุมนต์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๖

๗) นางสาวอรรพรรณ สีได้

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๗

๘) นายวชิราวุฒิ อุไรวรรณ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๘

๙) นางสาวคณิตศรา สร้อยจิตร

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๙

๑๐) นางสาวณกร ผดุงเวียง

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๐

๑๑) นายมานพ สลามขอ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๑

๑๒) นายจตุเมธ อินทรโอภาส

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๒

๑๓) นางสาวแคทรียา มีแก้ว

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๓

๑๔) นางสาวอัญชิสา แผลงศรี

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๔

๑๕) นายรัตพล ไบไกร

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๕

๑๖) นางสาวสมมาต...

๑๖) นางสาวสมมาต อยู่สา	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๖
๑๗) นายภูเบศร์ สารยศ	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๗
๑๘) นางสาวกันขญา อาจโยธา	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๘
๑๙) นายสุทิวีส ใจธีรภาพกุล	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๙
๒๐) นายธนกฤต สุจริต	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๐
๒๑) นางสาวกนกพร หลวงประมูล	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๑
๒๒) นางสาววนิชยา แก้วรุ่งฟ้า	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๒
๒๓) นางสาวสุราสินี หอมสวาท	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๓
๒๔) นางสาวเครือวัลลี สมภักพงษ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๒๔

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย น้ำใต้ดิน สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางจินดา เตชะศรีนทร์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



ที่ อ ก ๐๓๑๐(๑)/ ๗๗๗ ๓



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-๑๔๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑/๙๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๔ ราย

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| ๑) นายจตุเมธ อินทรโณภาส | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๔๐-จ-๐๐๑๒ |
| ๒) นางสาววนิชยา แก้วรุ่งฟ้า | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๔๐-จ-๐๐๑๒ |
| ๓) นางสาวสุธาสินี หอมสวาท | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๔๐-จ-๐๐๑๓ |
| ๔) นางสาวเครือวัลลี สมภพพงษ์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๔๐-จ-๐๐๑๔ |

๒. ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๕ ราย

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวอาภรณ์ แซ่เอื้อ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๔๐-จ-๐๐๑๕ |
| ๒) นางสาวทิพรัตน์ ทองเย็น | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๔๐-จ-๐๐๑๖ |
| ๓) นายนิเทศ พูลศรี | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๔๐-จ-๐๐๑๗ |
| ๔) นายจิตตวีร์ วงศ์หมากเห็บ | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๔๐-จ-๐๐๑๘ |
| ๕) นายกฤษณะ ธรรมชัย | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๔๐-จ-๐๐๑๙ |

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน คือในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วิมล ดิวงพงษ์

(นายประสม ดำรงพงษ์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๘ ๖ ๑ ๓



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน
ว-๑๙๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑/๙๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลคานหาม อำเภอยุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากร
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
จำนวน ๓ ราย ได้แก่

๑) นางสาวคณิตศรา สร้อยจิตร

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๐๙

๒) นางสาวกันชฎา อาจโยธา

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๘

๓) นายสุทวิส ใจธีรภาพกุล

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๐-จ-๐๐๑๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรยศ กลั่นกรอง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด


เลขทะเบียน ว-๑๙๐


ที่ ออก ๐๓๑๐(๑)๑ ๒ ๗ ๑ ๔

ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑๒๙ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 44 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
2	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
3	Barium	Digestion, Direct Nitrous Oxide Acetylene Flame Method ^[3]
4	α -BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
5	β -BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
6	γ -BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
7	δ -BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
8	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[3] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ^[3]
9	Cadmium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
10	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method ^[3]
11	Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3]
12	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method ^[3]
13	Copper	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3]
14	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^[3]
15	4,4'-DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
16	4,4'-DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3] 

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
17	4,4'-DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
18	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
19	Endosulfan I	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
20	Endosulfan II	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
21	Endosulfan Sulfate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
22	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
23	Endrin Aldehyde	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
24	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ^[2]
25	Free Chlorine	DPD Colorimetric Method ^[3]
26	Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method ^[3]
27	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
28	Heptachlor Epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
29	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
30	Manganese	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3]
31	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
32	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
33	Nickel	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3]
34	Oil & Grease	Soxhlet Extraction Method ^[3]
35	pH	Electrometric Method ^[3] 

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
36	Phenol	Distillation, Direct Photometric Method ^[3]
37	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
38	Sulfide	Precipitation, Iodometric Method ^[3]
39	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[3]
40	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[3]
41	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro Kjeldahl, Titrimetric Method ^[3]
42	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C ^[3]
43	Trivalent Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation ^[3]
44	Zinc	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3]

น้ำใต้ดิน จำนวน 31 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
2	Antimony	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3]
3	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
4	Barium	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[3]
5	Beryllium	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[3]
6	Cadmium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
7	Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3]
8	Chromium (III)	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation ^[3]
9	Chromium (VI)	Filtration, Colorimetric Method ^[3]
10	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^[3]
11	DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
12	DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
13	DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
14	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
15	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
16	α -HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
17	β -HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
18	γ -HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
19	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
20	Heptachlor epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
21	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3] 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
22	Manganese	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3]
23	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
24	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[3]
25	Nickel	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3]
26	pH	Electrometric Method ^[3]
27	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method ^[3]
28	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[3]
29	Silver	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
30	Vanadium	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[3]
31	Zinc	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[3]

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 25 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,6,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[6,14]
2	Antimony	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
3	Arsenic	1) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,9] 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[4,9]
4	Barium	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[1,8] 2) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[4,8]
5	Beryllium	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[1,8] 2) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[4,8]
6	Cadmium	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
7	Chromium	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
8	Chromium (VI)	1) Waste Extraction, Colorimetric Method ^[1,10] 2) Digestion, Colorimetric Method ^[7,10]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
9	Copper	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[1,8]
10	DDD	2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8] 1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[6,14]
11	DDE	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[6,14]
12	DDT	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[6,14]
13	Dieldrin	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[6,14]
14	Endrin	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[6,14]
15	Heptachlor	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[6,14]
16	Lead	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
17	Lindane	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[6,14]
18	Mercury	1) Waste Extraction, Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,11] 2) Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[4,12]
19	Methoxychlor	1) Waste Extraction, Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[1,5,14] 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method ^[6,14]
20	Nickel	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
21	pH	Electrometric Method ^[16]
22	Selenium	1) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[1,13] 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[4,13]
23	Silver	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
24	Vanadium	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
25	Zinc	1) Waste Extraction, Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[1,8] 2) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]

ดิน จำนวน 29 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]
2	Antimony	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
3	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[4,9]
4	Barium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
5	Beryllium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
6	Cadmium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
7	Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
8	Chromium (III)	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame, Colorimetric Method; Calculation ^[4,5,7,10]
9	Chromium (VI)	Digestion, Colorimetric Method ^[7,10]
10	Cyanide	Cyanide Extraction Method ^[15]
11	DDD	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]
12	DDE	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]
13	DDT	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]
14	Dieldrin	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]
15	Endrin	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]
16	α -HCH	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]
17	β -HCH	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]
18	γ -HCH	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
19	Heptachlor	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]
20	Heptachlor epoxide	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]
21	Lead	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
22	Manganese	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
23	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[4,12]
24	Methoxychlor	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method ^[6,14]
25	Nickel	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
26	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[4,13]
27	Silver	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
28	Vanadium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]
29	Zinc	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[4,8]

เอกสารอ้างอิง

- กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2548. เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว. ราชกิจจานุเบกษา. 25 มกราคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 11ง.
- สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
- APHA, AWWA, WEF. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. SW-846 Method 3050B, 1996.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction. SW-846 Method 3510C, 1996.
- United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Soxhlet Extraction. SW-846 Method 3540C, 1996. *สุภาพ*

7. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A**, 1996.

8. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Flame Atomic Absorption Spectrophotometry. SW-846 Method 7000B**, 2007.

9. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Antimony and Arsenic (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7062**, 1994.

10. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A**, 1992.

11. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Mercury in Liquid Waste (Manual Cold Vapor Technique). SW-846 Method 7470A**, 1994.

12. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7471B**, 2007.

13. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Selenium (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7742**, 1994.

14. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC/MS). SW-846 Method 8270D**, 2014.

15. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Cyanide Extraction Procedure for Solids and Oils. SW-846 Method 9013A**, 2014.

16. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D**, 2004.

Smj

ภาคผนวก 10

เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: C0-1608001/24

Page 1 **of total** 4 **pages**

Customer WATER ANALYSIS CENTER CO., LTD.
1/94 Moo 5, T.Kanham,
A.U-thai, Ayutthaya 13210

Equipment	pH Meter		
Manufacturer	METTLER TOLEDO	Model	SevenCompact S220
Serial No.	B327527211	ID No.	WWL 0068
Description	Range : 0 - 14 pH, Resolution : 0.01 pH		

Environmental Conditions

Ambient Temperature:	(20 ± 2) °C
Relative Humidity:	(50 ± 10) %
Atmospheric Pressure:	-

Calibration Location Jayhawks Laboratory (CL&GL)

Received Date 16 August 2024

Calibration Date 16 August 2024

Date of Issue 19 August 2024

Condition of Artifacts Used conditions but can be calibrated

Checked by 

Act as Technical Manager

Approved by 

Representative of Managing Director

() (Krisyosl K.)	() (Sakda Y.)
() (Patiphan K.)	(✓) (Onnapa P.)
() (Pongsak H.)	() (Nitiphong K.)
() (Kanung C.)	() (Nonthachai K.)
() (Pramong P.)	() (Noppol P.)

(Dr. Ekachai Puttitwong)

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Certificate No.: C0-1608001/24

Page 2 of total 4 pages

Reference Method:

- The calibration method used was CP-178 based on an in-house method.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard:

Type	pH Value	Lot No.	Due Date	Traceability
pH Standard Solution	4.01	150823	Feb. 9, 2025	NIMT
	7.01	180723	Jan. 12, 2025	
	10.01	160823	Jan. 16, 2025	

Type	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability
Documenting Process Calibrator	2630521	I0-2312001/23	Dec. 24, 2024	THC
Digital Thermometer with Sensor	1709138 / 4605984-005	I0-0806001/24	Jun. 7, 2025	

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:

- NIMT, National Institute of Metrology (Thailand).
- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Measurement Results:

1. Function Simulated pH Meter

Standard Applied (mV)	Nominal Value (pH)	UUC Reading		Uncertainty (± mV)
		pH	mV	
177.48	4.00	4.01	177.3	0.060
0.00	7.00	7.00	-0.1	0.060
-177.48	10.00	10.01	-177.4	0.060

UUC : Unit Under Calibration

Note : Adjust Curve to simulate pH (4,7,10)

Calibrated by Athipat

Certificate No.: C0-1608001/24

Page 3 of total 4 pages

Measurement Results (Cont.):

2. Calibration of pH Electrode (Serial No.: 3222623)

pH Standard Solution (pH)	Measured Value		Uncertainty (± pH)
	(pH)	(mV)	
4.01	4.01	186.1	0.013
7.01	7.01	9.3	0.013
10.01	10.00	-164.5	0.013

Note : Adjust Curve to Buffer Solution pH (4,7,10)

Temperature stability of micro bath : $25 \pm 0.2^{\circ}\text{C}$

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

Calibrated by Athipat

REV.02 02/24/21

Certificate No.: C0-1608001/24

Page 4 of total 4 pages

Reference Method:

- The calibration method used was CP-096 based on an in-house method.
- The temperature scale used was an ITS-90.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard Instruments:

Type	Serial No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
Thermometer Readout	B7C853	I0-0911001/23	Nov. 8, 2024	THC
Platinum Resistance Thermometer	4854	C0A30047	Oct. 22, 2025	FLUKE
Liquid Bath	XO111019	I0-2405001/23	May 25, 2025	THC

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:

- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.
- FLUKE, Fluke Comporation, U.S.A.

Measurement Results:

(X) Without Adjustment

Dimension of probe : Diameter 4 mm. Sensor Type : RTD (PT100)

Immersion Depth (mm.)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (\pm °C)
120	22.00	22.2	-0.20	0.065
120	25.00	25.2	-0.20	0.065
120	28.00	28.2	-0.20	0.065

UUC : Unit Under Calibration

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by

Pongsak

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: C0-1607004/24

Page 1 **of total** 2 **pages**

Customer WATER ANALYSIS CENTER CO., LTD.
1/94 Moo 5, T.Kanham,
A.U-thai, Ayutthaya 13210

Equipment	Conductivity Meter		
Manufacturer	EUTECH	Model	CON 2700
Serial No.	2657889	ID No.	WWL 0136
Description	-		

Environmental Conditions

Ambient Temperature:	(20 ± 2) °C
Relative Humidity:	(50 ± 10) %
Atmospheric Pressure:	-

Calibration Location Jayhawks Laboratory (CL&GL)


Received Date 16 July 2024

Calibration Date 18 July 2024

Date of Issue 18 July 2024


Condition of Artifacts Used conditions but can be calibrated

Checked by



Act as Technical Manager

Approved by



Representative of Managing Director

() (Krisyosl K.)	() (Sakda Y.)
() (Patiphan K.)	(✓) (Onnapa P.)
() (Pongsak H.)	() (Nitiphong K.)
() (Kanung C.)	() (Nonthachai K.)
() (Pramong P.)	() (Noppol P.)

(Dr. Ekachai Puttitwong)

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

Certificate No.: C0-1607004/24

Page 2 of total 2 pages

Reference Method:

- The calibration method used was CP-177 based on an in-house method.
- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard :

Material	Batch Value	Lot Number	Due Date	Traceability
Conductivity Standard Solution	147.1 $\mu\text{S/cm}$	S230330005	Nov. 9, 2024	SCP Science
	1.423 mS/cm	S231129006	May 13, 2025	SCP Science

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:

- SCP Science.

Measurement Results: (Probe Serial No. : 93X219065)

Conductivity Standard Solution	Measured Value	Correction	Uncertainty (\pm)
147.1 $\mu\text{S/cm}$	149.0 $\mu\text{S/cm}$	-1.9 $\mu\text{S/cm}$	2.5 $\mu\text{S/cm}$
1.423 mS/cm	1.425 mS/cm	-0.002 mS/cm	0.0052 mS/cm

Note : Adjustment points: 147.1 $\mu\text{S/cm}$ 1.423 mS/cm

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by Athipat

Certificate of Calibration

TEMPERATURE CONTROLLER ENCLOSURES



NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0183

Page 1 of 3



Certificate No.: MC 2407449

Customer : Water Analysis Center Co., Ltd.
1/94 Moo 5, T.Kantham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210.

Reference Job No. : 24-1546 Received Date : 9 July 2024
Description : Refrigerator Resolution : 0.1 °C
Manufacturer : SANDEN INTERCOOL Model : SEC-1500SBD
Serial No. : SEC1500201A-0708-00304 ID. No. : WWL0038
Marking : Additionally for the purpose of identification by this laboratory a label marked
with this certificate number (MC 2407449) has been attached to the case.
Method : In-house calibration procedure MWI-T-033 this method Base on
TLAS G-20-1/02-08 "Temperature Controlled Enclosures".
Location of Calibration : Water Analysis Center Co., Ltd. ; Laboratory.
Environmental Conditions : Ambient Temperature : (25.2 to 25.4) °C
Relative Humidity : (62.1 to 63.3) %
Date of Calibration : 9 July 2024 Date of Issue : 10 July 2024

Checked by :


Chalermkit Rakphada
(Calibration Engineer)

Approved by :


Aittipong Kanjanawasit
(Technical Manager)

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by the National Standardization Council of Thailand-Office of the National Standardization Council that has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to recognized national standards and to the units of measurement realized at the corresponding national standards laboratory. This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Master Calibration Co.,Ltd.

Certificate No.: MC 2407449

Page 2 of 3

Reference Standard Instrument :

Description	Certificate No.	Serial No.	Due date	Traceable thru
Data Acquisition/Switch Unit With Thermocouple Type " T " ID. No.14/1 to 14/9	MC 2309074	MY44012056	7 Aug 2024	MCAL

Traceability :

The measurement standard traceable to the international system of units (SI) through certificate as mentioned above

1. Calibration Procedure:

This Instrument was calibration according to TLAS G-20 by comparison with calibrated thermocouple type T under no load condition. The Thermocouples were placed on nine points and located one thermocouple in each of the eigh corners of the chamber and was away from the each wall of 5 cm to 10 cm. And placed the ninth thermocouple within 2.5 cm of the geometric center of the chamber.

Temperature Uniformity - the maximum difference of measured temperatures at any sensors and the measured temperature at the reference location which are observed at the same time or at as close an observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity within the chamber under steady state conditions. The reference sensor should preferably be located at the geometric center of the chamber.

Temperature Stability - one-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at any one sensor.

Overall Variation - The Difference of the maximum and minmum measured temperatures throughout observation.




Figure 1 : Sensor Installation Location

Overall Ambient Temperature around the Chamber variation : 4.2 °C

Overall Line Voltage variation : 0.1 V

Chamber Size (W*H*D) : 171 cm x 157 cm x 60 cm

Checked by :

Chalermkit

Certificate No.: MC 2407449

Page 3 of 3

2. Result of calibration :

Temperature Measurement Accuracy Test

Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) at Spread Locations									Uncertainty (±°C)
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	Ref. #9	
3.0	4.2	4.0	4.0	4.0	4.0	3.7	3.8	3.5	3.5	1.0

Chamber Characterization Result

Desired Temperature (°C)	Controller Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Temperature Stability (±°C)	Temperature Uniformity (°C)	Overall Variation (°C)
4.0	3.0	3.0	0.8	0.9	2.1

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.0$, providing a level of confidence of approximately 95 %.

This certificate will certify of the calibrated equipment only.

End of Certificate

Checked by : *Chalermkit*



Automation

AUTOMATION SERVICE CO.,LTD.

CALIBRATION LABORATORY

SV 201005/2024

Cert. No. WAC-065

Page 1 of 2

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Instrument : DO Meter
Model : DO-31P
Serial No. : 780065
Manufacturer : TOA-DKK
Measuring Range : 0.00 ~ 20.00 mg/l

Machine : -
Location : -

Customer : Water Analysis Center Co.,Ltd.
1/94 Moo.5 T.Kanham, A.U-Thai
Ayutthaya 13210 Thailand

Date Of Received : 11 / 01 / 2024
Date Of Calibration : 11 / 01 / 2024

Ambient Condition : Temperature 26 °C
Humidity 58 % RH

Calibrated By :

P. Yooyen
(Ms. Phanee Yooyen)
Technician

Approved By :

N. Phung
(Mr. Nipon Phungsomsak)
Technical Manager

Date Of Issue : 15 / 01 / 2024

This Certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of the industrial instruments calibration center.



Automation

AUTOMATION SERVICE CO.,LTD.

CALIBRATION LABORATORY

Instrument : DO Meter
Model : DO-31P
Serial No. : 780065

Cert. No. WAC-065
Page 2 of 2

Calibrate Procedure

- ☐ This instrument was calibrated by comparison with standard solution (PH/ORP)
☐ This instrument was calibrated by comparison with scattering plate value (Turbidity)
☐ This instrument was calibrated by comparison with conductivity (Conductivity)
☒ This instrument was calibrated by comparison with Sodium sulfite anhydrous (DO)

Condition of this result of calibration

1). Reference Standard Solution

<u>Standard</u>	<u>Lot No</u>	<u>Batch.</u>	<u>Cert. No.</u>	<u>Due Date</u>
Sodium Sulfite Power	408K1405	-	-	-

2). Traceability This certification is traceable to

- ☒ Kanto Chemical Co.,INC.
☐ DKK Corporation

Result Of Calibration

Standard Solution (mg/l) at 25.7°C		Before Adjust		After Adjust	
		Indicator	Error	Indicator	Error
Zero	0.00	0.10	+ 0.10	0.00	-
Span	8.02	6.45	- 1.57	8.02	-

DO Electrode No. OE270AA(5) S/N 111F0029

Calibrated By

P. Yooyen

(Ms. Phanee Yooyen)
Technician



Inctech Metrological Center Co.Ltd.

39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,

Saimai, Bangkok 10220, Thailand

Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com



Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate of Calibration

Certificate No. : MT24-3208

Page : 1 of 2

Customer : Water Analysis Center Co.,Ltd.

Address : 1/94 M.5, Rojana Industrial Park, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210

Description : Hot Air Oven

Manufacturer : Memmert

Model : UF 260

Serial No. : B620.0814

Identification No. : WWL 0212

Calibration Place : Customer Laboratory

Order No. : 1152/24

Received date : Mar 22, 2024

Calibration date : Mar 22, 2024

Environment Condition :

Temperature : (25+/-10) °C

Humidity : (50+/-30) %RH

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure *CP-MT-006* According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

<u>Instrument</u>	<u>Model</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>
LXI Data Acquisition Switch Unit with Sensor	34972A	MY49020096	MT23-7163	Nov 30, 2024

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor 2, providing a level of confidence of not less than 95%



Calibrated by : Mr.Yuttakorn Jamneansri

Approved by : (Mr.Panuwat Phukian)

Issue date : Apr 10, 2024

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co.,Ltd

**Inctech Metrological Center Co.Ltd.**39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,
Saimai, Bangkok 10220, Thailand

Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com

Calibration Cert. # 3884.01
ISO/IEC 17025

Certificate No. : MT24-3208

Page : 2 of 2

Function : Temperature measurement


Result : Without adjustment

Calibration point : 104, 180 °C

Resolution : 0.1 °C

Calibration point (°C)	Temperature of UUC* at each position (°C)									Uncertainty of measurement (+/- °C)
	Ch.1	Ch.2	Ch.3	Ch.4	Ch.5	Ch.6	Ch.7	Ch.8	Ch.9	
104	103.494	103.933	103.871	103.988	103.990	104.081	103.843	104.217	104.022	0.45
180	179.985	179.953	180.047	179.985	179.908	180.088	180.065	180.273	180.105	0.54

Setting temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured stability (+/- °C)	Measured uniformity (°C)	Overall variation (°C)
104.0	104.0	0.34	0.66	1.3
180.0	180.0	0.41	0.86	1.2

**Front view**

- #1 Lower Left Front
- #2 Lower Right Front
- #3 Lower Left Rear
- #4 Lower Right Rear
- #5 Upper Left Front
- #6 Upper Right Front
- #7 Upper Left Rear
- #8 Upper Right Rear
- #9 Geometric Center

UUC* = Unit under calibration

Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.

Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.

Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.



Certificate of Calibration

Equipment:	Balance	Certificate No.:	C01241754
Model:	BL 210S	Issued Date:	05 June 2024
Serial No. (or ID.):	15808131 (WWL 0022)	Job No.:	WO-00030302
Manufacturer:	Sartorius	Page:	1 of 2
Condition:	In condition		

Customer: Water Analysis Center Co., Ltd.
1/94 Moo 5, Rojana Industrial Park, Rojana Road,
Tambol Kanham, Amphur U-Thai, Ayutthaya 13210 Thailand

Environment Condition: Temperature 26 °C ± 0.2 °C
Humidity 50 %RH ± 2.6 %RH

Calibration Place: Water Analysis Center Co., Ltd. (ห้องเครื่องชั่ง)
1/94 Moo 5, Rojana Industrial Park, Rojana Road,
Tambol Kanham, Amphur U-Thai, Ayutthaya 13210 Thailand

Calibration By: Mr. Polawad Ruamlrup

Calibration Date: 05 June 2024


The Method used: In-house method, CAL-WI-47, based on UKAS Lab 14

Traceability: This certificate is traceable to the SI Units maintained by National Institute of Metrology (NIMT), Thailand through DKSH Technology Co., Ltd. Certificate No. C02240400



(Mr. Polawad Ruamlrup)

Person in charge



(Mr. Rungrod Jenkittrakulchai)

Authorized signatory

This certificate is issued the units of measurement according to the International System of Units (SI). It provides traceability of measurement to international or national standard or other recognized national standard laboratories.

The measurement uncertainty stated is the expanded uncertainty which is obtained from the standard uncertainty multiplied by the coverage factor ($k=2$) to provide a level of confidence of approximately 95%. It is determined in accordance with the Guide to Expression of Uncertainty in Measurement (GUM).

These results may be affected by deviations from specified conditions. The results relate only to the items tested, calibrated or sampled. The report shall not be reproduced except in full without approval of DKSH Technology Limited.


บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด
DKSH Technology Limited
2533 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
2533 Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok 10260
Phone: +66 2839 7000 Email: info.calibration@dksh.com Website: www.dksh.com/scientific-thailand

Delivering Growth – in Asia and Beyond.

CAL-FM-C01-14: 12 Sep 2022

Calibration Results:
Without Adjustment

Eccentric Error: Weight to be 1/3 or 1/2 of Maximum capacity, taken from the center of the pan as a zero reference.

			Nominal Test Value		100	(g)
Reference Points (g)						
A	B	C	D	E		
-	0.0000	0.0001	0.0000	-0.0002		

Repeatability: Determination of the standard deviation of weighing balance., Readability 0.0001 (g)

Nominal test value (g)	Standard Deviation
20	0.00004
200	0.00006

Error of indication from nominal or conventional mass value., Readability 0.0001 (g)

Nominal Value (g)	Conventional Mass (g)	Displayed Value (g)	Error of indication (g)	Uncertainty (g)	k
1	1.00001	1.0000	0.0000	0.00011	2.04
2	2.00002	2.0000	0.0000	0.00011	2.04
5	5.00002	5.0000	0.0000	0.00011	2.04
10	10.00001	10.0000	0.0000	0.00011	2.04
20	20.00001	20.0000	0.0000	0.00012	2.03
50	50.00003	50.0000	0.0000	0.00013	2.02
70	70.00004	70.0000	0.0000	0.00016	2.01
100	99.99996	100.0001	0.0001	0.00017	2.01
120	119.99997	120.0002	0.0002	0.00021	2.00
150	149.99999	150.0002	0.0002	0.00024	2.00
200	199.99996	200.0004	0.0004	0.00030	2.00

The End of Certificate



บริษัท ไทยยูนิค จำกัด

THAI UNIQUE CO., LTD.

80-82 ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

80-82 Prachathipatai Rd., Bangkhunphrom, Pranakorn, Bangkok 10200

Tel. 0-2629-0191-6, 0-2280-1787, Fax. 0-2280-1788, E-mail : thawatt@thaiunique.com, Website : www.thaiunique.com

PREVENTATIVE MAINTENANCE (PM) CHECK LIST

FOR ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETER

Model & Serial Number: 240FS AA & M418239004

Customer : Water analysis center Co., Ltd.

Date: 25 Apr 2024

Safety

- ☒ Flame, Inspect/replace o-ring nebulizer, spray chamber and burner
- ☒ Flame, Clean nebulizer, spray chamber and burner
- ☒ Flame, Check liquid trap interlock, burner interlock, pressure relief bung interlock and shield interlock
- ☐ Furnace, Clean work head , electrode and shroud N/A
- ☐ Furnace, Clean PSD and PSD tray N/A
- ☐ Furnace, Check water pressure N/A
- ☒ Check drain tube
- ☒ Check exhaust system
- ☒ Check gas pressure sensor interlock
- ☒ Check and all gas hoses for SpectrAA
- ☒ Clean computer control

Optics

- ☒ Inspect/Replace that external optics surfaces
- ☒ Check Wavelength Accuracy the copper line at 323.0-326.0 nm = 324.7 nm
- ☒ Check that PMT % Gain the copper at 324.8 nm, 4 mA, 0.5 nm slit width, Gain = 29% (should be $\leq 64\%$ or $\leq 380V$)
- ☒ Flame, Check D2 lamp is work



บริษัท ไทยยูนิค จำกัด

THAI UNIQUE CO., LTD.

80-82 ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

80-82 Prachathipatai Rd., Bangkhunphrom, Pranakorn, Bangkok 10200

Tel. 0-2629-0191-6, 0-2280-1787, Fax. 0-2280-1788, E-mail : thawatt@thaiunique.com, Website : www.thaiunique.com

Electronics

- ☒ Check power supply voltage
- ☒ Check cables and connectors
- ☒ Check/Clean all boards in the instrument
- ☐ Furnace, Check camera and align** N/A

**Option for Graphite Zeeman only

Mechanisms

- ☒ Flame, Check the burner adjuster
- ☐ Furnace, Check PSD accessories N/A

Analytical performance

- ☒ Clear the sample compartment
- ☒ Flame, Check uptake rate form 7.2-10.6 mL per minute = 8.5 mL/min
- ☒ Test Photometric noise, STDV = 0.0001 Abs (should be ≤ 0.00050 Abs)
- ☒ Flame, Test high solids nebulizer setting use

-Air/acet Cu 5 ppm = 0.79 Abs, and Precision

(%RSD)= 0.4 % (should be > 0.55 Abs and $< 0.5\%$ RSD)

or

-N20/Acet Cu 5 ppm = _____ Abs, and Precision

(%RSD)= _____ % (should be > 0.3 Abs and $< 0.5\%$ RSD)

- ☐ Furnace, Characteristic mass and sensitivity Cu 25 ppb = _____ Abs, and N/A
- Precision (%RSD)= _____ % (should be ≥ 0.15 Abs and $\leq 4.0\%$ RSD)

SIGN :

Engineer : Suriya Nacharoen
(.....)

Customer : สมศักดิ์ นามะ
(.....)



บริษัท ไทยยูนิค จำกัด

THAI UNIQUE CO., LTD.

80-82 ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

80-82 Prachathipatai Rd., Bangkhunphrom, Pranakorn, Bangkok 10200

Tel. 0-2629-0191-6, 0-2280-1787, Fax. 0-2280-1788, E-mail : thawatt@thaiunique.com, Website : www.thaiunique.com

PREVENTATIVE MAINTENANCE (PM) CHECK LIST

FOR ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETER

Model & Serial Number: 240Z AA & MY18230004

Customer : Water Analysis Center Co., Ltd.

Date: 26 Apr 2024

Safety

- ☐ Flame, Inspect/replace o-ring nebulizer, spray chamber and burner N/A
- ☐ Flame, Clean nebulizer, spray chamber and burner N/A
- ☐ Flame, Check liquid trap interlock, burner interlock, pressure relief bung N/A
interlock and shield interlock
- ☒ Furnace, Clean work head, electrode and shroud
- ☒ Furnace, Clean PSD and PSD tray
- ☒ Furnace, Check water pressure
- ☒ Check drain tube
- ☒ Check exhaust system
- ☒ Check gas pressure sensor interlock
- ☒ Check and all gas hoses for SpectrAA
- ☒ Clean computer control

Optics

- ☒ Inspect/Replace that external optics surfaces
- ☒ Check Wavelength Accuracy the copper line at 323.0-326.0 nm = 324.7 nm
- ☒ Check that PMT % Gain the copper at 324.8 nm, 4 mA, 0.5 nm slit width, Gain
= 50 % (should be $\leq 64\%$ or $\leq 380V$)
- ☐ Flame, Check D2 lamp is work N/A



บริษัท ไทยยูนิค จำกัด

THAI UNIQUE CO., LTD.

80-82 ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

80-82 Prachathipatai Rd., Bangkhunphrom, Pranakorn, Bangkok 10200

Tel. 0-2629-0191-6, 0-2280-1787, Fax. 0-2280-1788, E-mail : thawatt@thaiunique.com, Website : www.thaiunique.com

Electronics

- ☒ Check power supply voltage
- ☒ Check cables and connectors
- ☒ Check/Clean all boards in the instrument
- ☒ Furnace, Check camera and align**

**Option for Graphite Zeeman only

Mechanisms

- ☐ Flame, Check the burner adjuster N/A
- ☒ Furnace, Check PSD accessories

Analytical performance

- ☒ Clear the sample compartment
- ☐ Flame, Check uptake rate form 7.2-10.6 mL per minute = _____ mL/min N/A
- ☒ Test Photometric noise, STDV = 0.0002 Abs (should be ≤ 0.00050 Abs)
- ☐ Flame, Test high solids nebulizer setting use N/A
 - Air/acet Cu 5 ppm = _____ Abs, and Precision
 - (%RSD)= _____ % (should be > 0.55 Abs and $< 0.5\%$ RSD)
 - or
 - N20/Acet Cu 5 ppm = _____ Abs, and Precision
 - (%RSD)= _____ % (should be > 0.3 Abs and $< 0.5\%$ RSD)
- ☒ Furnace, Characteristic mass and sensitivity Cu 25 ppb = 0.16 Abs, and Precision (%RSD)= 3 % (should be ≥ 0.15 Abs and $\leq 4.0\%$ RSD)

SIGN :

Engineer : Suriga Nacharoen
(.....)

Customer :
(.....)



บริษัท ไทยยูนิค จำกัด

THAI UNIQUE CO., LTD.

80-82 ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

80-82 Prachathipatai Rd., Bangkhunphrom, Pranakorn, Bangkok 10200

Tel. 0-2629-0191-6, 0-2280-1787, Fax. 0-2280-1788, E-mail : thawatt@thaiunique.com, Website : www.thaiunique.com

PREVENTATIVE MAINTENANCE (PM) CHECK LIST

FOR ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETER

Model & Serial Number: AA 240FS & AA09117073

Customer : Water Analysis Center Co., Ltd.

Date: 12 Feb 2024

Safety

- ☒ Flame, Inspect/replace o-ring nebulizer, spray chamber and burner
- ☒ Flame, Clean nebulizer, spray chamber and burner
- ☒ Flame, Check liquid trap interlock, burner interlock, pressure relief bung interlock and shield interlock
- ☐ Furnace, Clean work head, electrode and shroud N/A
- ☐ Furnace, Clean PSD and PSD tray N/A
- ☐ Furnace, Check water pressure N/A
- ☒ Check drain tube
- ☒ Check exhaust system
- ☒ Check gas pressure sensor interlock
- ☒ Check and all gas hoses for SpectrAA
- ☒ Clean computer control

Optics

- ☒ Inspect/Replace that external optics surfaces
- ☒ Check Wavelength Accuracy the copper line at 323.0-326.0 nm = 324.8 nm
- ☒ Check that PMT % Gain the copper at 324.8 nm, 4 mA, 0.5 nm slit width, Gain = 54% (should be $\leq 64\%$ or $\leq 380V$)
- ☒ Flame, Check D2 lamp is work



บริษัท ไทยยูนิค จำกัด

THAI UNIQUE CO., LTD.

80-82 ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

80-82 Prachathipatai Rd., Bangkhunphrom, Pranakorn, Bangkok 10200

Tel. 0-2629-0191-6, 0-2280-1787, Fax. 0-2280-1788, E-mail : thawan@thaiunique.com, Website : www.thaiunique.com

Electronics

- ☒ Check power supply voltage
- ☒ Check cables and connectors
- ☒ Check/Clean all boards in the instrument
- ☐ Furnace, Check camera and align** N/A

**Option for Graphite Zeeman only

Mechanisms

- ☒ Flame, Check the burner adjuster
- ☐ Furnace, Check PSD accessories N/A

Analytical performance

- ☒ Clear the sample compartment
- ☒ Flame, Check uptake rate form 7.2-10.6 mL per minute = 9.5 mL/min
- ☒ Test Photometric noise, STDV = 0.0002 Abs (should be ≤ 0.00050 Abs)
- ☒ Flame, Test high solids nebulizer setting use

-Air/acet Cu 5 ppm = 0.78 Abs, and Precision
(%RSD) = 0.3 % (should be > 0.55 Abs and $< 0.5\%$ RSD)

or

-N20/Acet Cu 5 ppm = _____ Abs, and Precision
(%RSD) = _____ % (should be > 0.3 Abs and $< 0.5\%$ RSD)

- ☐ Furnace, Characteristic mass and sensitivity Cu 25 ppb = _____ Abs, and N/A
Precision (%RSD) = _____ % (should be ≥ 0.15 Abs and $\leq 4.0\%$ RSD)

SIGN :

Engineer : (Signature)
(Sunya Nacharoen...)

Customer : (Signature)
(Signature...)

BSC Certification Test Report

Page 1 of 6

Certificate No. : M1439/24

Customer Name : LABORATORY WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

Customer Address : 1/94 Moo 5 Khan Ham Subdistrict,
Uthai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13210

Equipment : Biological Safety Cabinet Class II Type A2

Manufacturer : Microtech

Model : V6-T

Serial No : 0972k097272

ID No. : WWL 0084

Were in accordance with ☒ EN 12469 ☐ NSF 49 ☐ Manufacturer's specification


Test Date : 15/10/2024

Due Date : 15/10/2025

or after HEPA filters are replaced or unit is moved

Test by : Mr. Pawut Wongnarakornkul

Approved by :


(Mr.Kridsada Thinhuatoei)

Authorized Signatory

Issued Date : 16/10/2024

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Megafil Company Limited.

Certificate No. : M1439/24

Procedure Used :

- : European Standard EN12469 : 2000 has the status of British Standard, Biotechnology Performance criteria for microbiological safety cabinets.
- : NSF International Standard / American National Standard NSF / ANSI 49-2008 Biosafety Cabinet : Design, Construction, Performance and Field Certification.
- : Australian Standard : AS 1807.23-2000 Determination of intensity of radiation from germicidal ultraviolet lamps.
- : Manufacturer's specification.

1. Downflow velocity test.

Measurement Information

No. of Rows	No. of Readings	Grid Spacing Front-Back	Grid Spacing Side-Side	Probe height Above sash
2	8	1/4,3/4	1/8,3/8	100mm

Measurement Data. (m/s.)

0.37	0.43	0.41	0.39
0.36	0.35	0.32	0.34

Average velocity 0.37 m/s (73 FPM.) **Velocity range** 0.25-0.50 m/s (49-98 FPM.)

Uniformity(EN: +/-20%avg.) 0.30 - 0.44 m/s (58 - 88 FPM.)

Supply filter dimension 24 x 72 (inch x inch) **Supply filter area** 10.69 SQ.FT

Downflow volume (Q) 780 CFM.

Result Summary ☒ **Pass** ☐ **Fail**

Equipment used : Thermo Anemometer **Model** 425 **S/N :** 02968605 **Calibration date :** 10/05/2024

Certificate No. : M1439/24

2. Inflow velocity test.

Select method. :

☐

DIM

☒

Exhaust velocity.

☐

MFG's Specifications

MGF's Specifications method

0.54	0.57	0.55	0.54	0.55
0.56	0.55	0.56	0.57	0.54
0.59	0.53	0.54	0.57	0.56
0.53	0.6	0.56	0.55	0.58
0.55	0.58	0.54	0.53	0.55

(m/s.)

Average Inflow velocity 0.47 m/s (93 FPM.) Velocity range ≥ 0.40 m/s (≥ 79 FPM.)

Inflow dimension 8 x 72 (inch x inch) Inflow area 4.00 SQ.FT

Inflow volume(Q) 372 CFM

Result Summary

☒

Pass

☐

Fail

Adjustments Required

☐

Fan Speed

☐

Damper

Equipment used : Thermo Anemometer Model 425 S/N : 02968605 Calibration date : 10/05/2024

3. HEPA filter leak test.

Measurement Data


HEPA Filter	PAO Upstream Conc.(calculated)	Specification	Measured leak penetration
Supply HEPA Filter	18 $\mu\text{g/l.}$	<0.01%	<0.01%
Exhaust HEPA Filter	18 $\mu\text{g/l.}$	<0.01%	<0.01%

Certificate No. : M1439/24

Leak location


Supply HEPA Filter

Back



Exhaust HEPA Filter

Back



Result Summary

☒ **Pass**

☐ **Fail**

Equipment used : Aerosol Photometer **Model** TDA-2H **S/N :** 20138 **Calibration date :** 08/05/2024

Equipment used : Smoke Generator **Model** TDA-6C **S/N :** 20192

4. Airflow smoke patterns test

Measurement Information

1. Downflow Pattern test : Smoke shall be passed from one end of the cabinet to the other, along the centerline of the work surface, at a height of 4 inch (10 cm) above the top of the access opening
2. View screen retention test : Smoke shall be passed from one end of the cabinet to the other, 1.0 in (2.5 cm) behind the view screen, at a height 6.0 inch (15 cm) above the top of the access opening.
3. Work opening edge retention test : Smoke shall be passed along the entire perimeter of the work opening. Particular attention should be paid to corners and vertical edges.
4. Sash/window seal test : Smoke shall be passed up the inside of the window 2 in (5 cm) from the sides and along the top of the work area.

Certificate No. : M1439/24

Result Summary

Downflow Pattern test	<input checked="" type="checkbox"/> Accept	<input type="checkbox"/> Non-Conforming
View screen retention test	<input checked="" type="checkbox"/> Accept	<input type="checkbox"/> Non-Conforming
Work opening edge retention test	<input checked="" type="checkbox"/> Accept	<input type="checkbox"/> Non-Conforming
Sash/window seal test	<input checked="" type="checkbox"/> Accept	<input type="checkbox"/> Non-Conforming

5. Site installation

Sash Alarm.	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Fail	<input checked="" type="checkbox"/> N/A
Interlock System.	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Fail	<input checked="" type="checkbox"/> N/A
Exhaust System Performance	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Fail	<input checked="" type="checkbox"/> N/A

Remark / Recommendation

ระบบ Site installation ไม่มีการตรวจสอบ เนื่องจากตู้ไม่มีฟังก์ชันนี้

6. Illumination Test (Lighting) : Option

Lighting should be adequate for safe working within the cabinet. Illumination measured at the work surface.

Lux

585	936	917	514
849	1400	1465	755

Equipment used : Digital Light Meter

Model Easy View 31 S/N : 160404993

Calibration date : 08/05/2024

Remark :

Certificate No. : M1439/24

7. Ultraviolet Lamp Test (UV) : Option

Ultraviolet radiation where UV Lamp are fitted, the intensity of radiation at a wavelength of 254 nm.
Shall be not less than 400 mW/m² when measures at work floor surface.

mW/m²

630	1450	1480	690
380	920	930	390

Equipment used : UVC LIGHT METER Model UVC-254SD S/N : Q879819 Calibration date : 08/05/2024

Remark :

-o0o-

Certificate of Calibration

LIQUID BATH



Page 1 of 3



Certificate No.: MC 2314268

Customer : Water Analysis Center Co., Ltd.
1/94 Moo 5, T.Kantham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210.

Reference Job No. : 23-2833
Description : Water Bath
Manufacturer : ESSTELL
Serial No. : 20180508122
Marking : Additionally for the purpose of identification by this laboratory a label marked with this certificate number (MC 2314268) has been attached to the case.

Method : In-House calibration procedure MWI-T-029 this method is reference to ASTM E715 "Liquid Bath".

Location of Calibration : Water Analysis Center Co., Ltd. ; Laboratory.

Environmental Condition : Ambient Temperature : (29.4 to 29.8) °C
Relative Humidity : (49.0 to 52.0) %

Date of Calibration : 15 December 2023
Received Date : 15 December 2023
Date of Issue : 19 December 2023

Checked by : Chalermkit
Chalermkit Rakphada
(Calibration Engineer)

Approved by : Aittipong
Aittipong Karjanasit
(Technical Manager)

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by the National Standardization Council of Thailand-Office of the National Standardization Council that has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to recognized national standards and to the units of measurement realized at the corresponding national standards laboratory. This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Master Calibration Co.,Ltd.

Certificate No.: MC 2314268

Page 2 of 3

Reference Standard Instrument :

Description	Certificate No.	Serial No.	Due date	Traceable thru
Data Acquisition/Switch Unit With Thermocouple Type " T " ID. No.27/1 to 27/5	MC 2301270	MY44020009	9 Mar 2024	MCAL

Traceability :

The measurement standard traceable to the international system of units (SI) through certificate as mentioned above


1. Calibration Procedure:

This Instrument was calibration according to ASTM E715 - 2007 by comparison with calibrated sensor under no load condition. The sensor were placed on five points and located one sensor in each of the eigh corners of the chamber and was away from the each wall of 5 cm to 10 cm. And placed the five sensor within 2.5 cm of the geometric center of the chamber.

Temperature Uniformity - the maximum difference of measured temperatures at any sensors and the measured temperature at the reference location which are observed at the same time or at as close an observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity within the chamber under steady state conditions. The reference sensor should preferably be located at the geometric center of the chamber.

Temperature Stability - one-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at any one sensor.

Overall Variation - The Difference of the maximum and minnum measured temperatures throughout observation.



- Overall Ambient Temperature around the Chamber variation : 1.3 °C
- Overall Line Voltage variation : 0.0 V
- Chamber Size (W*H*D) : 50 cm x 12 cm x 30 cm
- Water Level : 7 cm

Checked by : *Chalermkai*

Certificate No.: MC 2314268

2. Result of calibration :

Temperature Measurement Accuracy Test

Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) at Spread Locations					Uncertainty (±°C)
	#1	#2	#3	#4	Ref. #5	
45.0	44.5	44.4	44.5	44.5	44.6	0.45

Chamber Characterization Result

Desired Temperature (°C)	Controller Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Temperature Stability (±°C)	Temperature Uniformity (°C)	Overall Variation (°C)
44.5	45.0	45.0	0.62	0.88	1.5

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.0$, providing a level of confidence of approximately 95 %.

This certificate will certify of the calibrated equipment only.

End of Certificate

Checked by :

Chalermka

[MCF-Q-077 ; Rev.6 ; Date : 22/04/2021]

Certificate of Calibration

TEMPERATURE CONTROLLER ENCLOSURES



Certificate No.: MC 2314270

Page 1 of 3



Customer : Water Analysis Center Co., Ltd.
1/94 Moo 5, T.Kantham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210.

Reference Job No. : 23-2833
Description : Incubator
Manufacturer : Memmert
Serial No. : D619.0170
Marking : Additionally for the purpose of identification by this laboratory a label marked with this certificate number (MC 2314270) has been attached to the case.

Method : In-House calibration procedure MWI-T-033 this method is reference to TLAS G-20 "Temperature Controlled Enclosures".

Location of Calibration : Water Analysis Center Co., Ltd. ; Laboratory.

Environmental Conditions : Ambient Temperature : (25.2 to 25.6) °C
Relative Humidity : (65.4 to 66.2) %

Date of Calibration : 15 December 2023
Received Date : 15 December 2023
Model : IN260
ID. No. : WWL 0192
Date of Issue : 19 December 2023

Checked by : Chalermkit
Chalermkit Rakphada
(Calibration Engineer)

Approved by : Aittipong
Aittipong Kanjanawasit
(Technical Manager)

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by the National Standardization Council of Thailand-Office of the National Standardization Council that has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to recognized national standards and to the units of measurement realized at the corresponding national standards laboratory. This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Master Calibration Co.,Ltd.

Certificate No.: MC 2314270

Reference Standard Instrument :

Description	Certificate No.	Serial No.	Due date	Traceable thru
Data Acquisition/Switch Unit	MC 2214032	MY41029992	26 Dec 2023	MCAL
With Thermocouple Type " T " ID. No.31/1 to 31/9				

Traceability :

The measurement standard traceable to the international system of units (SI) through certificate as mentioned above


1. Calibration Procedure:

This Instrument was calibration according to TLAS G-20 by comparison with calibrated thermocouple type T under no load condition. The Thermocouples were placed on nine points and located one thermocouple in each of the eigh corners of the chamber and was away from the each wall of 5 cm to 10 cm. And placed the ninth thermocouple within 2.5 cm of the geometric center of the chamber.

Temperature Uniformity - the maximum difference of measured temperatures at any sensors and the measured temperature at the reference location which are observed at the same time or at as close an observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity within the chamber under steady state conditions. The reference sensor should preferably be located at the geometric center of the chamber.

Temperature Stability - one-half of the greatest maximum difference of measured temperatures at any one sensor.

Overall Variation - The Difference of the maximum and minnum measured temperatures throughout observation.



Overall Ambient Temperature around the Chamber variation : 0.4 °C

Overall Line Voltage variation : 0.0 V

Chamber Size (W*H*D) : 65 cm x 80 cm x 50 cm

Checked by :

Chalermkit

Certificate No.: MC 2314270

Page 3 of 3

2. Result of calibration :
Temperature Measurement Accuracy Test

Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) at Spread Locations									Uncertainty (±°C)
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	Ref. #9	
35.0	35.2	35.2	35.2	35.2	35.1	35.1	35.0	35.1	35.1	0.44

Chamber Characterization Result

Desired Temperature (°C)	Controller Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Temperature Stability (±°C)	Temperature Uniformity (°C)	Overall Variation (°C)
35.0	35.0	35.0	0.13	0.21	0.4

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95 %.

This certificate will certify of the calibrated equipment only.

End of Certificate

 Checked by : *Chaleemhit*

Certificate of Calibration

AUTOCLAVE



NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0183

Certificate No.: MC 2314269

Page 1 of 3



Customer : Water Analysis Center Co., Ltd.
1/94 Moo 5, T.Kantham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210.

Reference Job No. : 23-2833 Received Date : 15 December 2023

Description : Autoclave

Manufacturer : TOMY Model : Autoclave ES-315

Serial No. : 51135128 ID. No. : WWL 0083

Marking : Additionally for the purpose of identification by this laboratory a label marked with this certificate number (MC 2314269) has been attached to the case.

Method : In-House calibration procedure MWI-T-036 this method is reference to based on BS 2646 : 1993 Part 5 "Autoclave".

Location of Calibration : Water Analysis Center Co., Ltd. ; Laboratory.

Environmental Condition : Ambient Temperature : (29.4 to 30.7) °C
Relative Humidity : (50.0 to 52.0) %


Date of Calibration : 15 December 2023 Date of Issue : 19 December 2023

Checked by :



Chalermkit Rakphada
(Calibration Engineer)

Approved by :



Aittipong Kanjanawasit
(Technical Manager)

The uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by the National Standardization Council of Thailand-Office of the National Standardization Council that has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to recognized national standards and to the units of measurement realized at the corresponding national standards laboratory. This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Master Calibration Co.,Ltd.

Certificate No.: MC 2314269

Page 2 of 3

Reference Standard Instrument :

Description	Certificate No.	Serial No.	Due date	Traceable thru
Temperature Recorder RTD 100 Ohm	MC 2300163	M79252	9 Jan 2024	MCAL
Temperature Recorder RTD 100 Ohm	MC 2300164	5978194	9 Jan 2024	MCAL
Temperature Recorder RTD 100 Ohm	MC 2300165	M79251	9 Jan 2024	MCAL


Traceability :

The measurement standard traceable to the international system of units (SI) through certificate as mentioned above

1. Calibration Procedure:

The equipment list above was calibrated an accuracy of temperature in a chamber of the sterilizer. The calibration was performed by direct measurement of generated temperatures using the standard thermometer with three temperature sensors. The data was recorded in a period of fifteen minutes of the sterilizing status. The temperature scale used was based on ITS-90.

The calibration of sterilizer was carried out at the point indicated by following the In-house calibration method No. MWI-T-036 based on BS 2646 : 1993 : Part 5 in Tests for performance section.



- Overall Line Voltage variation : 0.0 V

Checked by : *Chalermkai*

Certificate No.: MC 2314269

Page 3 of 3

2. Result of calibration :

Temperature Measurement Accuracy Test

Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) at Spread Locations			Uncertainty (±°C)
	#1	#2	#3	
121	121.72	121.73	121.95	0.61

Characterization Result

Desired Temperature (°C)	Setting Temperature (°C)	Timer Setting (min)	Indicating Temperature (°C)	Indicating Pressure (kPa)	Measured Stability (±°C)	Measured Uniformity (°C)	Overall Variation (°C)
121	121	15.0	121	120	0.60	0.35	1.35

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95 %.

This certificate will certify of the calibrated equipment only.

End of Certificate

Checked by : *Chalermpit*