

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น สุขุมวิท 39
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรีล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น สุขุมวิท 39



รูปที่ 1 เจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบบ้านพักอาศัยข้างเคียง



รูปที่ 2 ป้ายรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 3 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 4 รั้ว Metal Sheet รอบพื้นที่โครงการ

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



รูปที่ 5 ภาพถ่ายโครงการ ณ ปัจจุบัน



รูปที่ 6 ทางเข้าโครงการ



รูปที่ 7 ป้ายทางฉุกเฉิน



รูปที่ 8 ตรวจสอบตู้ไฟฟ้า



รูปที่ 9 ตรวจสอบถังดับเพลิง



รูปที่ 10 ป้ายโครงการ



รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 12 ห้องพัสดุโดยรวม



รูปที่ 13 พื้นที่สำหรับจอดรถจักรยานยนต์



รูปที่ 14 ไฟส่องสว่างบริเวณอาคารจอดรถ



รูปที่ 15 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 16 ป้ายประหยัสน้ำ/ประหยัดไฟ



รูปที่ 17 อุปกรณ์เตือนภัยและป้องกันอัคคีภัยของโครงการ (ต่อ)




รูปที่ 17 อุปกรณ์เตือนภัยและป้องกันอัคคีภัยของโครงการ (ต่อ)



รูปที่ 22 การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 23 ป้ายแสดงตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 24 การตรวจสอบช่องระบายอากาศไม่มีสิ่งกีดขวาง



รูปที่ 26 เจ้าหน้าที่รักษาทำความสะอาดห้องขยะ



รูปที่ 27 บัตรผ่านชั่วคราวสำหรับบุคคลภายนอก



รูปที่ 28 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 29 กล้องวงจร



รูปที่ 30 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโครงการ