

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม (ระยะดำเนินการ)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม (ระยะดำเนินการ)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม



รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 3 บ้ายจอดรถกรุณาดับเครื่อง

รูปที่ 4 กระถางดินกรองไอเสียบริเวณระเบียงชั้นจอดรถ



รูปที่ 5 บ้ายจำกัดความเร็ว

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม (ระยะดำเนินการ)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม





รูปที่ 6 สันฐาน



รูปที่ 7 ระบบบำบัดน้ำเสีย

รูปที่ 8 บำรุงนรค์ประหยัดน้ำและไฟฟ้า





รูปที่ 9 สภาพอาคาร ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม (ระยะดำเนินการ)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม



รูปที่ 10 รั้วของโครงการ




รูปที่ 11 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 11 (ต่อ) พื้นที่จอดรถ

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม (ระยะดำเนินการ)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม



รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและป้อม รปภ.




รูปที่ 13 พื้นที่สำหรับรถรับจ้างสาธารณะจอดรับ-ส่ง



รูปที่ 14 ป้ายสัญญาณจราจร


การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม (ระยะดำเนินการ)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม



รูปที่ 15 สัญญาณจราจรบนพื้นถนน



รูปที่ 16 กระงกนูน



รูปที่ 17 จัดการอบรมด้านจัดการการจราจร

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม (ระยะดำเนินการ)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม (ระยะดำเนินการ)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม



รูปที่ 20 ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย



รูปที่ 21 ห้องพักขยะมูลฝอยประจำชั้น




รูปที่ 22 ห้องพักขยะมูลฝอยรวม

รูปที่ 23 แม่บ้านรวบรวมขยะมูลฝอยรวม


การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม (ระยะดำเนินการ)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม



รูปที่ 24 เครื่องสุขภัณฑ์สำหรับห้องน้ำ/ห้องส้วม



รูปที่ 25 บ่อพักน้ำ



รูปที่ 26 ทำความสะอาดรางระบายน้ำ


การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม (ระยะดำเนินการ)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม




รูปที่ 27 ห้รับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 28 ปุ่มกดแจ้งเหตุอัคคีภัย



รูปที่ 29 อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย



รูปที่ 30 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม (ระยะดำเนินการ)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม



รูปที่ 31 เครื่องตรวจจับความร้อนและเครื่องตรวจจับควัน



รูปที่ 32 ถังดับเพลิงเคมี

รูปที่ 33 แผนผังเส้นทางหนีไฟ




รูปที่ 33 (ต่อ) แผนผังเส้นทางหนีไฟ

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม (ระยะดำเนินการ)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม



รูปที่ 34 ป้ายบอกทางหนีไฟ



รูปที่ 35 บันไดหนีไฟ




รูปที่ 36 การฝึกซ้อมดับเพลิง

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม (ระยะดำเนินการ)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม



รูปที่ 37 จุดรวมพล



รูปที่ 37 (ต่อ) จุดรวมพล

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม (ระยะดำเนินการ)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม



รูปที่ 38 เบอร์ฉุกเฉิน



รูปที่ 39 ตู้ยาสามัญและชุดพยาบาล



รูปที่ 40 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า



รูปที่ 40 (ต่อ) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม (ระยะดำเนินการ)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม



รูปที่ 41 วางระบายน้ำภายในห้องพัสดุฝอย




รูปที่ 42 ทำความสะอาดบริเวณห้องพัสดุฝอย



รูปที่ 43 สำนักงานเขตเก็บขนมูลฝอย



รูปที่ 44 แม่บ้านสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย




รูปที่ 45 ฝึกอบรมการจัดเก็บมูลฝอยแก่เจ้าหน้าที่



รูปที่ 46 เจ้าหน้าที่ดูแลเส้นท่อประปา

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม (ระยะดำเนินการ)
ของนิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลย์ ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม



รูปที่ 47 ช่างดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 48 บัตรผ่าน เข้า-ออก โครงการ



รูปที่ 49 การสูบน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย