

ภาคผนวก ข

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท



รูปที่ 1 “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรอ”



รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 3 พื้นที่จอดรถ




รูปที่ 4 สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง



รูปที่ 5 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 km./hr



รูปที่ 6 กระจกนูน



รูปที่ 7 พื้นที่สีเขียว



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท



รูปที่ 8 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



รูปที่ 9 ป้ายณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 10 ป้ายณรงค์ประหยัดพลังงาน



รูปที่ 11 ตะแกรงดักขยะ



รูปที่ 12 ป้ายชื่อโครงการ


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท



รูปที่ 13 บัตรเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 14 ไม้กั้นทางเข้า-ออก โครงการ



รูปที่ 15 ทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 16 สุขภัณฑ์ห้องน้ำ/ห้องส้วม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท



รูปที่ 17 ถังสำรองน้ำชั้นดาดฟ้า



รูปที่ 18 สภาพปัจจุบันของโครงการ




รูปที่ 19 เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอ๊ด สุขุมวิท

 <p>11 พ.ย. 2567 11:53:32 N 1517089 E 671793 ซอย สุขุมวิท 65 กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย</p>	 <p>11 พ.ย. 2567 11:53:27 N 1517023 E 671865 ซอย สุขุมวิท 65/1 กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย</p>
 <p>11 พ.ย. 2567 12:04:57 N 1517073 E 671862 23/2 ถนน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย</p>	 <p>11 พ.ย. 2567 12:05:23 N 1517083 E 671856 23/2 ถนน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย</p>
 <p>รูปที่ 24 กรวยบริเวณหน้าห้องพักมูลฝอยรวม</p>	 <p>รูปที่ 25 บ่อหนองน้ำ</p>



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท








รูปที่ 27 ป้าย “ระวังไฟฟ้าแรงสูง”



รูปที่ 28 เบอร์ติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณห้องควบคุมไฟ




รูปที่ 29 เบอร์ติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณ สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด



รูปที่ 30 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 31 จุดรวมพล



รูปที่ 32 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 33 แผนผังเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 34 เส้นทางหนีไฟ




รูปที่ 35 ลิฟต์หนีไฟ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท

 <p>รูปที่ 36 กล่องปฐมพยาบาล</p>	 <p>รูปที่ 37 ขึ้น-ลงชั้นเดียวบันไดแทนการใช้ลิฟต์</p>
 <p>รูปที่ 38 MDB ROOM</p>	
 <p>รูปที่ 39 Generator Room</p>	


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท



รูปที่ 40 การใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการ



รูปที่ 41 ปลุกไม้ยืนต้น Noise Barrier



รูปที่ 42 สำนักงานเขตเข้าเก็บขนมูลฝอย





รูปที่ 43 การซ้อมอพยพหนีไฟ



รูปที่ 44 การสูบน้ำ