

ภาคผนวก ข

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 1 เจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์ภายในโครงการ



รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียวและต้นไม้รอบโครงการ



รูปที่ 2(ต่อ) พื้นที่สีเขียวและต้นไม้รอบโครงการ



รูปที่ 3 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง



รูปที่ 5 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 6 สัญลักษณ์จราจร

	
	
<p>รูปที่ 7 ป้ายเตือนจราจร</p>	
	
<p>รูปที่ 8 ป้ายชื่อโครงการ</p>	<p>รูปที่ 9 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณด้านหน้าโครงการ</p>

	
<p>รูปที่ 10 กล้องวงจรปิด(CCTV)</p>	
	
<p>รูปที่ 12 ห้องพักมูลฝอย</p>	<p>รูปที่ 13 ห้องพักขยะทั่วไป</p>
	
<p>รูปที่ 14 ห้องพักขยะเปียก</p>	<p>รูปที่ 15 ห้องพักขยะรีไซเคิล</p>



รูปที่ 16 ห้องพักขยะมูลฝอยอันตราย



รูปที่ 17 พัดลมดูดอากาศ








รูปที่ 18 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 19 ป้ายรณรงค์ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน



รูปที่ 20 ไฟส่องสว่าง

	
<p>รูปที่ 21 เครื่องตรวจจับควัน</p>	<p>รูปที่ 22 ป้ายเตือนระวางไฟฟ้าแรงสูง</p>
	
<p>รูปที่ 23 ถังเก็บน้ำใต้ดิน</p>	<p>รูปที่ 24 ตู้ดับเพลิงพร้อมป้ายแนะนำ</p>
<div style="text-align: center;">  <p>รูปที่ 24(ต่อ) ตู้ดับเพลิงพร้อมป้ายแนะนำ</p> </div>	



รูปที่ 25 ทวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 26 ประตูหนีไฟ



รูปที่ 27 แผนผังทางหนีไฟ



รูปที่ 28 จุดรวมพล



รูปที่ 29 ป้ายเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 30 ห้องออกกำลังกาย



รูปที่ 31 บ้ายดับเครื่องยนต์

รูปที่ 32 อาคารสีอ่อน



รูปที่ 33 เจ้าหน้าที่ดูแลป้ายจราจรและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาคาร



รูปที่ 35 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 36 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รูปที่ 37 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องขยะ



รูปที่ 37 (ต่อ) เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดห้องขยะ



รูปที่ 38 พื้นที่จอดรถขยะ

รูปที่ 39 ป้ายคัดแยกขยะ



รูปที่ 40 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบช่องระบายอากาศ