

## ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะก่อสร้าง)  
ของบริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด3-84

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการ โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะก่อสร้าง)



รูปที่ 1 ป้ายรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 2 ป้ายหน้าโครงการ



รูปที่ 4 รั้ว Metal Sheet



รูปที่ 5 บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ปิดทึบ



รูปที่ 6 แผ่นเหล็ก






รูปที่ 7 เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะก่อสร้าง)  
ของบริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด3-84

	
<p><b>รูปที่ 8</b> เครื่องตรวจวัดระดับเสียง</p>	<p><b>รูปที่ 9</b> เครื่องตรวจวัดระดับเสียงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา</p>
	
<p><b>รูปที่ 10</b> เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน</p>	<p><b>รูปที่ 11</b> ห้องน้ำ</p>
	
<p><b>รูปที่ 12</b> ถังขยะแยกประเภท</p>	<p><b>รูปที่ 12</b> ถังดับเพลิง</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะก่อสร้าง)  
ของบริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด3-84

 <p>เครือข่าย:16 ต.ค. 2567 10 นาฬิกา 57 นาที 05 วินาที GMT+7</p>	 <p>เครือข่าย:16 ต.ค. 2567 10 นาฬิกา 51 นาที 41 วินาที GMT+7</p>
<p>รูปที่ 13 พื้นที่สูบน้ำ</p>	<p>รูปที่ 14 จุดรวมพล</p>
 <p>เครือข่าย:16 ต.ค. 2567 10 นาฬิกา 52 นาที 05 วินาที GMT+7</p>	 <p>เครือข่าย:16 ต.ค. 2567 10 นาฬิกา 01 นาที 56 วินาที GMT+7</p>
<p>รูปที่ 15 พื้นที่เก็บวัสดุไวไฟ</p>	<p>รูปที่ 16 กล้องวงจรปิด</p>
 <p>เครือข่าย:16 ต.ค. 2567 10 นาฬิกา 51 นาที 14 วินาที GMT+7</p>	
<p>รูปที่ 17 ป้ายทางเข้าออก</p>	<p>รูปที่ 18 ไฟกระพริบ</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะก่อสร้าง)  
ของบริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด3-84

	
<p>รูปที่ 10 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำประหยัดไฟ</p>	<p>รูปที่ 11 กล่องรับความคิดเห็น</p>
	
<p>รูปที่ 12 ถังดับเพลิง</p>	
	
<p>รูปที่ 13 กล้อง CCTV</p>	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะก่อสร้าง)  
ของบริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด3-84



รูปที่ 14 ห้องสโตร์



รูปที่ 15 Safety talk



รูปที่ 16 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 17 ถังสำรองน้ำ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะก่อสร้าง)  
ของบริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด3-84

	
<p>รูปที่ 18 จุดล้างล้อ</p>	<p>รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดรางระบายน้ำ</p>
 <p>วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2568 กรุงเทพมหานคร,ดินแดง</p>	
<p>รูปที่ 20 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ</p>	<p>รูปที่ 21 รางระบายน้ำ</p>
 <p>9 ก.ย. 2567 10:32:53 กรุงเทพมหานคร</p>	
<p>รูปที่ 22 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก</p>	<p>รูปที่ 23 จอ Real Time</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะก่อสร้าง)  
ของบริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด3-84

	
<p>รูปที่ 24 วิศวกรรมงาน</p>	<p>รูปที่ 25 ป้ายห้ามเข้าและป้ายกำหนดเวลาเข้า-ออก</p>
	
<p>รูปที่ 26 ป้ายดับเครื่องยนต์และป้ายจำกัดความเร็ว</p>	<p>รูปที่ 27 พบปะบ้านข้างเคียง</p>