



สารบัญ



สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ค
สารบัญรูป	ค
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป	1-3
1.3 รายละเอียดของโครงการ	1-3
1.3.1 ลักษณะของโครงการ	1-3
1.3.2 พื้นที่และลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ	1-4
1.3.3 กิจกรรมในโครงการ	1-4
1.4 แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-8
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป	2-1
2.2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ	2-1
2.3 ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 คุณภาพอากาศ	3-1
3.2 ระดับเสียง	3-8
3.3 ความสั่นสะเทือน	3-13
3.4 คุณภาพน้ำผิวดิน	3-13
3.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน	3-16
บทที่ 4 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 รายละเอียดการดำเนินงานของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากรายละเอียดที่เสนอไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-2
4.3 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-3
4.4 ข้อเสนอแนะ	4-4

สารบัญ (ต่อ)

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2562
- เอกสารแนบ 2 สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2567
- เอกสารแนบ 3 สำเนาประทานบัตร
- เอกสารแนบ 4 สำเนาเอกสารหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง
- เอกสารแนบ 5 สำเนาเอกสารหลักประกันเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่
- เอกสารแนบ 6 สำเนาเอกสารประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- เอกสารแนบ 7 สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
- เอกสารแนบ 8 สำเนาบัญชีกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
- เอกสารแนบ 9 สำเนาหนังสืออนุญาตให้เปิดการทำเหมือง
- เอกสารแนบ 10 สำเนาหนังสือนำเสนอส่งผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนเปิดการทำเหมือง
- เอกสารแนบ 11 สำเนาตัวอย่างเอกสารบันทึกการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- เอกสารแนบ 12 สำเนาใบอนุญาตของผู้ควบคุมการระเบิด และตัวอย่างเอกสารบันทึกการระเบิด
- เอกสารแนบ 13 สำเนาเอกสารแต่งตั้งและรายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
- เอกสารแนบ 14 แบบฟอร์มการติดตามตรวจสอบชนิดและปริมาณยานพาหนะ
- เอกสารแนบ 15 ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง
- เอกสารแนบ 16 เอกสารประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- เอกสารแนบ 17 เอกสารรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- เอกสารแนบ 18 เอกสารอนุญาตห้องปฏิบัติการ

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.4-1 แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	1-9
2.1-1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป	2-2
2.2-1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ	2-10
2.3-1 ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-46
3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2567	3-6
3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2567	3-9
3.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ในวันที่ 17 กันยายน 2567	3-14
3.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในวันที่ 17 กันยายน 2567	3-18
4.2-1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-2

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.1-1 ที่ตั้งพื้นที่โครงการ	1-2
1.3-1 ตำแหน่งการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โครงการ	1-5
1.3-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	1-6
1.3-3 เส้นทางคมนาคมและขนส่งแร่ของโครงการ	1-7
3.1-1 สถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-2
3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2567	3-7
3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2567	3-10
3.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2567	3-12
3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในวันที่ 17 กันยายน 2567	3-15
3.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ในวันที่ 17 กันยายน 2567	3-19