


ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุด M THONGLOR 10



รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 2 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 3 ประตูทางเข้า-ออก โครงการ



รูปที่ 4 จุดรวมพล




รูปที่ 5 เบอร์โทรฉุกเฉิน



รูปที่ 6 รางระบายน้ำ



รูปที่ 7 ห้องพักขยะรวม



รูปที่ 8 ป้ายบอกเส้นทางการจราจรภายในโครงการ



รูปที่ 9 กระจกหนู



รูปที่ 10 ช่องระบายอากาศ



รูปที่ 11 พื้นที่สำหรับจอดรถ



รูปที่ 12 สระว่ายน้ำ



รูปที่ 13 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง



รูปที่ 14 เครื่องจับควัน



รูปที่ 15 ห้องปั้มน้ำ



รูปที่ 16 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย



รูปที่ 17 สระว่ายน้ำ



รูปที่ 18 อุปกรณ์ช่วยชีวิต




รูปที่ 19 กฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ 20 ตรวจวัดค่า pH สระว่ายน้ำ



รูปที่ 21 ป้ายบอกทางหนีไฟ



รูปที่ 22 บรรไต่หนีไฟ



รูปที่ 23 CCTV



รูปที่ 24 แผนผังทางหนีไฟ



รูปที่ 25 ระบบระบายอากาศ



รูปที่ 26 สีของอาคารโทนสีอ่อน



รูปที่ 27 ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 28 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 29 ป้ายบอกความลึก



รูปที่ 30 ป้ายดับเครื่องยนต์



รูปที่ 31 ประหยัดพลังงานเบอร์ 5



รูปที่ 32 ป้ายณรงค์ประหยัดไฟ



รูปที่ 33 สติกเกอร์ของโครงการ



รูปที่ 34 ตรวจสอบระบบอัคคีภัย



รูปที่ 35 ซ้อมดับเพลิง



รูปที่ 36 กำจัดพาหะนำโรค