


การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการ The Base Park East (ระยะดำเนินการ)

ของของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ของโครงการ The Base Park East

	
รูปที่ 1 ร้วโครงการ	รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียว
	
รูปที่ 2 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว	
	
รูปที่ 3 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์	รูปที่ 4 ลูกศรจราจร

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการ The Base Park East (ระยะดำเนินการ)




ของของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77

	
รูปที่ 4 ลูกศรจราจร (ต่อ)	รูปที่ 5 ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
	
รูปที่ 6 ระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ 7 ระบบสูบน้ำ
	
รูปที่ 8 มิเตอร์น้ำปะปา	รูปที่ 9 สุขภัณฑ์

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการ The Base Park East (ระยะดำเนินการ)


ของของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77

	
รูปที่ 10 ถังสำรองน้ำ	รูปที่ 11 สระว่ายน้ำ
	
รูปที่ 11 สระว่ายน้ำ (ต่อ)	รูปที่ 12 กฎระเบียบสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ 13 รางระบายน้ำในสระว่ายน้ำ	รูปที่ 14 ป้ายบอกความลึก

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ The Base Park East (ระยะดำเนินการ)

ของของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77



รูปที่ 15 ห่วงยางชูชีพ



รูปที่ 16 ห้องกำเนิดไฟฟ้า



รูปที่ 17 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 18 ระบบอัคคีภัย

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการ The Base Park East (ระยะดำเนินการ)



ของของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77

	
รูปที่ 19 ห้องขยะรวม	
	
รูปที่ 20 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ	รูปที่ 21 ป้ายกรุณาปิดประตูให้สนิท
	
รูปที่ 22 ท่อระบายน้ำ	รูปที่ 23 ไฟฉุกเฉิน

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ The Base Park East (ระยะดำเนินการ)

ของของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77

	
รูปที่ 24 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ	รูปที่ 25 ท่อระบายอากาศห้องกำเนิดไฟ
	
รูปที่ 26 ตัวอาคาร	รูปที่ 28 พื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้า
	
รูปที่ 28 พื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้า (ต่อ)	

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ The Base Park East (ระยะดำเนินการ)


ของของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77

	
รูปที่ 29 ป้ายประชาสัมพันธ์	รูปที่ 30 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย
	
รูปที่ 30 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (ต่อ)	
	
รูปที่ 31 จุดรวมพล	รูปที่ 32 บันไดหนีไฟ


รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ The Base Park East (ระยะดำเนินการ)


ของของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77

 18 พ.ย. 2567 15:33:55 N 1516617 E 673117 9/34 ซอย หมู่บ้านการเดินสแควร์ สุขุมวิท 77 กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย	 18 Nov BE 2567 3:22:31 PM 47P 673082 1516632 99/12 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok 10110 Thailand
รูปที่ 33 พื้นที่จอดรถ	
 18 Nov BE 2567 3:10:58 PM 47P 673068 1516585 45/19 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok 10110 Thailand	 18 พ.ย. 2567 15:40:47 N 1516600 E 673061 99/12 ซอย หมู่บ้านการเดินสแควร์ สุขุมวิท 77 กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
รูปที่ 34 ระบบระบายอากาศ	รูปที่ 35 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 18 พ.ย. 2567 15:35:08 N 1516600 E 673070 99/12 ซอย หมู่บ้านการเดินสแควร์ สุขุมวิท 77 กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย	 18 Nov BE 2567 3:02:22 PM 47P 673040 1516622 Chalong Rat Expressway Bangkok 10110 Thailand
รูปที่ 36 ป่อท่อน้ำ	รูปที่ 37 ถังขยะประจำชั้น

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



รูปที่ 38 ล้างตะไคร่ และตักเศษผงสระว่ายน้ำ



รูปที่ 39 ราวกันตก



รูปที่ 40 ซ้อมอพยพเพลิงไหม้



รูปที่ 4.1 กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค