

## ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม







โครงการอาคารชุดพักอาศัย I-Condo สุขุมวิท 103

	
<p><b>รูปที่ 1</b> ปลุกหญ้าคลุมดิน</p>	<p><b>รูปที่ 2</b> รั้วคอนกรีตถาวรโดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการ</p>
	
<p><b>รูปที่ 3</b> เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในโครงการ</p>	<p><b>รูปที่ 4</b> สันนุณลดความเร็ว</p>
	
<p><b>รูปที่ 5</b> เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>	<p><b>รูปที่ 6</b> พื้นที่สีเขียว</p>



การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการอาคารชุดพักอาศัย I-Condo สุขุมวิท 103 (ระยะดำเนินการ)

โครงการอาคารชุดพักอาศัย I-Condo สุขุมวิท 103

	
รูปที่ 6 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว	รูปที่ 7 ทางเข้า-ออกโครงการ
	
รูปที่ 8 ระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ 9 ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำ
	
รูปที่ 10 มิเตอร์บำบัดน้ำเสีย	รูปที่ 11 หม้อแปลงไฟฟ้าภายในโครงการ

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุดพักอาศัย I-Condo สุขุมวิท 103 (ระยะดำเนินการ)

โครงการอาคารชุดพักอาศัย I-Condo สุขุมวิท 103

	
<p>รูปที่ 12 ห้องพักขยะประจำชั้น</p>	<p>รูปที่ 13 ห้องพักขยะรวม</p>
	
<p>รูปที่ 14 ถังขยะฝาปิดมิดชิด</p>	<p>รูปที่ 15 ป้ายประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะ</p>
	
<p>รูปที่ 16 ตะแกรงดักมูลฝอย</p>	<p>รูปที่ 17 ป้ายหน้าโครงการ</p>

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



โครงการอาคารชุดพักอาศัย I-Condo สุขุมวิท 103

	
<p><b>รูปที่ 18</b> บ่อหน่วยหน้าโครงการ</p>	<p><b>รูปที่ 19</b> ป้ายกำหนดความเร็ว</p>
	
<p><b>รูปที่ 20</b> ป้ายห้ามจอด</p>	<p><b>รูปที่ 21</b> ถังดับเพลิงภายในโครงการ</p>
	
<p><b>รูปที่ 22</b> เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบอัคคีภัย</p>	<p><b>รูปที่ 22 (ต่อ)</b> เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบอัคคีภัย</p>

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุดพักอาศัย I-Condo สุขุมวิท 103 (ระยะดำเนินการ)

โครงการอาคารชุดพักอาศัย I-Condo สุขุมวิท 103

	
รูปที่23 กล้องวงจรปิดภายในโครงการ	รูปที่24 หัวรับน้ำดับเพลิง
	
รูปที่25 ป้ายบอกทางหนีไฟ	รูปที่26 ถังสำรองน้ำ
	
รูปที่27 สภาพโครงการปัจจุบัน	รูปที่28 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุดพักอาศัย I-Condo สุขุมวิท 103 (ระยะดำเนินการ)

โครงการอาคารชุดพักอาศัย I-Condo สุขุมวิท 103

 A photograph of a swimming pool area. In the foreground, there is a wooden deck. Behind it, a blue and white sign with Thai text and icons is posted. The background shows a concrete wall and some greenery.	 A photograph of a green concrete wall or barrier. A white sign with a red circle and a cigarette icon is attached to the wall, indicating a no-smoking area. There are some plants and a paved path in the background.
<p>รูปที่ 29 กวระเบียบสระว่ายน้ำ</p>	<p>รูปที่ 30 พื้นที่ห้ามสูบบุหรี่</p>