


รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการอาคารชุด THE RVERA OCEAN DRIVE

ดำเนินการโดย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์รา โอเชียน ไดรฟ์

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567




รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว




รูปที่ 2 สภาพปัจจุบัน ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567



รูปที่ 3 เปิดหน้าต่างระบายอากาศ



รูปที่ 4 ถังสำรองน้ำใช้




รูปที่ 5 สำรองน้ำดับเพลิง



รูปที่ 6 ระบบเครื่องสูบน้ำประปา



รูปที่ 7 ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ



รูปที่ 8 เจ้าหน้าที่ตรวจคุณภาพน้ำใช้




รูปที่ 9 เจ้าหน้าที่ตรวจคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 10 กฎระเบียบการเข้าใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ 11 สถานที่เก็บสารเคมี



รูปที่ 12 ห้องพักขยะประจำชั้น



รูปที่ 13 ห้องพักขยะรวม



รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่เมืองเทศบาลพิทยาเข้ามาเก็บขยะ



รูปที่ 15 บ่อหนองน้ำ



รูปที่ 16 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อพักขยะ



รูปที่ 17 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อพักไขมัน





รูปที่ 18 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 19 สติกเกอร์ของโครงการติดรถผู้พักอาศัย



รูปที่ 20 ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ





รูปที่ 21 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)




รูปที่ 23 หัวรับน้ำดับเพลิง




รูปที่ 24 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว





รูปที่ 25 ระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 26 ประตุนิรภัย



รูปที่ 27 ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 28 แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 29 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์




รูปที่ 30 บันไดหนีไฟ




รูปที่ 31 ลานหนีไฟทางอากาศ




รูปที่ 32 จุดรวมพล





รูปที่ 36 บุคคลภายนอกต้องแลกบัตรกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนเข้าโครงการ




รูปที่ 37 ไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืน




รูปที่ 38 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปที่ 39 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถังขยะ



รูปที่ 40 ตรวจวัดค่า pH และคลอรีนสระว่ายน้ำ



รูปที่ 41 เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน



รูปที่ 42 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 43 ป้ายดับเครื่องยนต์




รูปที่ 44 อุปกรณ์ช่วยชีวิต



รูปที่ 45 แม่บ้านเก็บขนและคัดแยกขยะ



รูปที่ 46 ท่อระบายน้ำรอบโครงการ



รูปที่ 47 รวากันตก