

## ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



## รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ณ วีรา รามอินทรา

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567





รูปที่ 4 ปอดักตะกอน



รูปที่ 5 ท่อระบายน้ำชั่วคราว



รูปที่ 6 ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร



รูปที่ 7 ฉีดล้างล้อรถบรรทุก



รูปที่ 8 ประตูปิดทึบ



รูปที่ 9 เครื่องจักรตอกเสาเข็ม



รูปที่ 10 ห้องน้ำคนงานก่อสร้าง



รูปที่ 11 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 12 กำจัดขยะมูลฝอย



รูปที่ 13 ภาชนะรองรองมูลฝอย