

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

เลขที่โครงการ JG2312 ลักษณะงาน ทั่วไป

ชื่อผู้รับเหมา

รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)	(1) การ์ดครอบ			(2) ตัวล็อกอุปกรณ์			(3) การต่อสายดิน			(4) ปลั๊ก/สวิตซ์			(5) สภาพสายไฟ			(6) สภาพตัวเครื่อง			ผลการตรวจสอบ	
	Safe guard			Lock of part			Grounding			Socket/Switch			Cable condition			Cage condition				
16 A11-300-02-025-02-65 แท่นเหล็กไฟเบอร์ D28720-B1 2200W-14	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	✓	
17 A11-230-02-018-03-66 เป้มถังไส้เหลี่ยมอัตโนมัติ HITACHI	✓	X	N	C	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	✓
18 A11-230-06-003-01-60 เป้มน้ำไฟฟ้า TORQUE CH4-40 1"x1 HP 4 ใบพัด พัดลมดูดแรงดัน	✓	X	N	C	C	X	N	✓	C	N	✓	C	N	C	X	N	C	X	N	✗ ไม่หุ้นส่วน ไม่ติดต่อ
19 A11-230-07-021-12-66 เป้มอัตโนมัติงานหนัก STARKE 4HP 220V 175BAR พร้อมไข้จาน SK-1512C	✓	X	N	C	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	✓
20 A11-230-07-022-12-66 เป้มอัตโนมัติงานหนัก STARKE 4HP 220V 175BAR พร้อมไข้จาน SK-1512C	✓	X	N	C	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	✓
21 A11-080-02-008-07-58 สว่านเจาะกระแทก 2 ระบบ HITI รุ่น TE2	✓	X	N	C	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	✓
22 A11-080-03-020-12-60 สว่านโรตารี่ Bosch GBH 2-26DE	✓	X	N	C	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	✓
23 A11-080-02-029-03-62 สว่านสกัดคอนกรีต HILTI รุ่น TE 700-AVR	✓	X	N	C	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	✓
24 A11-080-02-041-09-64 สว่านสกัดคอนกรีต HILTI รุ่น TE 700-AVR	✓	X	N	C	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	✓
25 AM-080-02-035-02-67 สว่านหัวตัด 8mm-AR	✓	X	N	C	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	✓
26	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N		
27	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N		



คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

- การ์ดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม
- หัวขับดุดสว่าน, ใบเจียร์, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ขันแน่น
- เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
- สวิตซ์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
- สายไฟไม่ชำรุดเสียหาย ไม่มีรอยต่อของสายไฟ ฉุดต่สายไฟเข้าหัวตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
- สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ศรีษะขับ, หูทิ่ว ต้องแข็งแรงมั่นคง ไม่ลอก หันยึดแน่น ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on)

- ✓ สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good)
 ✗ สภาพชำรุดยังร้าว ไม่ได้ (Condition is bad)
 N ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment



ตรวจสอบโดย / Inspected by :

(นายอธิพงษ์ ปานนิพัทธ์)

หัวหน้าชุด

อนุมัติได / Approved by :

(นางสาวเพญพิชชา หาญจริง)

อ.ป.ว.

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

เลขที่โครงการ J62312 ลักษณะงาน ท่อ N
ชื่อผู้รับเหมา กุ้ม (ภารวันต์)

รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)	(1) การ์ดครอง		(2) ตัวล็อกอุปกรณ์		(3) การต่อสายดิน		(4) ปลั๊ก/สวิตซ์		(5) สภาพสายไฟ		(6) สภาพตัวเครื่อง		ผลการตรวจสอบ
	Safe guard		Lock of part		Grounding		Socket/Switch		Cable condition		Cage condition		
1 สายไฟ 1	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
2	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
3 เครื่องเจ็ง 1	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
4 ส่าน 1	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
5 2	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
6 เลื่องวงจรต่อ	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
7	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
8	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
9	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
10	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
11	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
12	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
13	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
14	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
15	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
16	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
17	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
18	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
19	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
20	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
21	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
22	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
23	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
24	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
25	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓

สว่านมือ (Hand Drills)	เครื่องขัด (Grinder)	เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)
เตี้ยงวงเรือน (Cutter Bench Saw)	สว่านแม่เหล็ก (Maxmatic Drill)	ปลั๊กพ่วง (Extension Cable)
แท่นขัด (Bench Grinder)	เครื่องสั่นไฟฟ้า (Vibrator)	ไฟฉายไฟฟ้า (Spotlight)
เครื่องตัดไฟเบอร์ (Fiber Cutting Machine)	ปั๊มน้ำไฟฟ้า (Electrical Water Pump)	พัดลมระบายอากาศ (Blower)

คำแนะนำในการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

- การต่อเมื่อความแข็งแรง หมายความ
- หัวขับดอกสว่าน, ใบเจียร์, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ขันแน่น
- เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
- สวิตซ์ปิด-ปิด ใช้งานได้บ่งถูกต้อง ไม่ชำรุด
- สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟเข้าด้วยเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
- สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ศ้ามขัน, บูห้า ต้องแข็งแรงมั่นคง ใบล็อก นิ็ต ขันยึดแน่น

ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on)

✓
X
N

สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good)

สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad)

ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment

ตรวจสอบโดย / Inspected by :

(ล. อนันดา)

หัวหน้าชุด

หนูหนาน กทม.

อนุมัติโดย / Approved by :

(ไชยวัฒน์)

จ.ว.

(พ่อคุณ บุญเรือง)

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

Date : 13/12/67

Rev. No. : 03

เลขที่โครงการ JG2312 ลักษณะงาน ทั่วไป
 ชื่อผู้รับเหมา CRD

รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)	(1) การ์ดครอบ Safe guard			(2) คัลเซ็คจูปอร์ช Lock of part			(3) การต่อสายดิน Grounding			(4) ปลั๊ก/สวิตซ์ Socket/Switch			(5) สภาพสายไฟ Cable condition			(6) สภาพตัวคage Cage condition			ผลการตรวจสอบ Result	
	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C		
1 A11-090-01-011-08-59 เครื่องเจียร์ถักหมุ 7" Makita GA7020	✓	X	N	C	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	
2 A11-310-01-008-03-55 เครื่องตัดเหล็ก NiMut	✓	X	N	C	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	
3 A11-310-01-003-06-53 เครื่องตัดเหล็ก รุ่น 32 มม. (Bar Bender)	✓	X	N	C	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	
4 A04-200-15-062-10-61 เครื่องตัดผู้น้ำ ROWEL 2000 W ขนาด 60 ลิตร	✓	X	N	C	X	*	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓
5 A11-300-02-003-11-51 เครื่องตัดเหล็ก NIMUT ขนาด 32 มม.	✓	X	N	C	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	
i A11-300-02-007-07-55 เครื่องตัดเหล็ก NIMUT ขนาด 32 มม. ไฟสามสาย	✓	X	N	C	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	
7 A11-090-01-011-08-59 เครื่องเจียร์ถักหมุ 7" Makita GA7020 ② ცิ้นฟรอนต์ฟังฟูบ	✓	X	N	C	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	
8 A11-310-01-023-07-61 เครื่องตัดเหล็กเส้น 32 มม. รุ่น SB-A32 Bar Bender	✓	X	N	C	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	
9 A11-300-03-017-02-65 เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก 14"	✓	X	N	C	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	
10 A11-370-01-005-11-59 เครื่องตัดผู้น้ำปานล Makte UB1102 มีถุงเก็บผู้น้ำ	✓	X	N	C	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	
11 A11-300-03-009-04-59 เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก 14" Makita 2414NB	✓	X	N	C	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	
12 A11-230-01-016-02-62 ໄໂໂຈູດໂຄອນ 3" APP SG-750 750W	✓	X	N	C	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	
13 A11-230-01-014-02-62 ໄໂໂຈູດໂຄອນ 4"x3HP ສືບຕ້າງ V-2200	✓	X	N	C	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	
14 A11-230-01-029-11-62 ໄໂໂຈູດໂຄອນ ມິຕຸ້ມັງສີ 3"x1HP 220V	✓	X	N	C	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	
15 A11-300-02-025-02-65 ແກ່ນຕ້າໄຟເມຍຣ D28720-B1 2200W-14	✓	X	N	C	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	

สว่านมือ (Hand Drills)	เครื่องเจียร์ (Grinder)	เต้อข้าไฟฟ้า (Hand Saw)
เต้อข้างเดิน (Cutter Bench Saw)	สว่านແມ່ນໍ້າ (Maxmatic Drill)	ปลั๊กหัว (Extension Cable)
แท่นเจียร์ (Bench Grinder)	เครื่องเจี้່ງไฟฟ้า (Vibrator)	สปอร์ตไลท์ (Spotlight)
เครื่องตัดໄກເບອຮ (Fiber Cutting Machine)	ปั๊มน้ำไฟฟ้า (Electrical Water Pump)	พัดลมระบายอากาศ (Blower)

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

- 1). การตัดองมีความแข็งแรง เหนอะแน่น
- 2). หัวขับดองกว้าง, ใบเจียร์, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ขันแน่น
- 3). เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
- 4). สวิตซ์บีบ-ปีก ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
- 5). สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ ฉุกเฉียบสายไฟเข้าหัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
- 6). สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ค้างจับ, หมุนได้ ต้องแข็งแรงมั่นคงใบล็อก ขันบล็อกแน่น

ทำเครื่องหมาย O บน (mark on)

✓
X
N

- สภาพเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good)
 สภาพชำรุดย่ำรั่ว ไม่ได้ (Condition is bad)
 ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment

ตรวจสอบโดย / Inspected by :

(นายอธิพงษ์ ปานันท์)
เจ้าหน้าที่สตอร์

อนุมัติโดย / Approved by :

(นางสาวเพ็ญพิชชาหาญจิริ)
จ.ป.ว.

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

เลขที่โครงการ JG2312 ลักษณะงาน ทั่วไป

ชื่อผู้รับเหมา CRD

รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)		(1) การ์ดครอง Safe guard		(2) ตัวล็อกอุปกรณ์ Lock of part		(3) การต่อสายดิน Grounding		(4) ปลั๊ก/สวิทช์ Socket/Switch		(5) สภาพสายไฟ Cable condition		(6) สภาพด้าวเครื่อง Cage condition		ผลการตรวจสอบ	
16	A11-230-02-018-03-66	บีมจักรสีเหลี่ยมอัตโนมัติ HITACHI	✓	X	N	○	✓	X	N	○	✓	X	N	○	✓
17	A11-230-06-003-01-60	บีมจักรไฟฟ้า TORQUE CH4-40 1"x1 HP 4 ใบพัด พัดลมชุดดังแรงดัน	✓	X	N	○	✓	X	N	○	✓	X	N	○	✓
18	A11-230-07-021-12-66	บีมจักรไฟฟ้า STARKE 4HP 220V 175BAR พัดลมเชิงเดียว SK-1512C	✓	X	N	○	○	X	N	○	✓	X	N	○	✓
19	A11-230-07-022-12-66	บีมจักรไฟฟ้า STARKE 4HP 220V 175BAR พัดลมเชิงเดียว SK-1512C	✓	X	N	○	○	X	N	○	○	X	N	○	✓
20	A11-080-02-008-07-58	สว่านเจาะกระแทก 2 ระบบ HITI รุ่น TE2	✓	X	N	○	○	X	N	○	○	X	N	○	✓
21	A11-080-03-020-12-60	สว่านโรตารี่ Bosch GBH 2-26DE	✓	X	N	○	○	X	N	○	✓	X	N	○	✓
22	A11-080-02-029-03-62	สว่านเจาะตัดคอนกรีต HILTI รุ่น TE 700-AVR	✓	X	N	○	○	X	N	○	○	X	N	○	✓
23	A11-080-02-038-11-63	สว่านกระแทกไร้สาย 18V MAKITA	✓	X	N	○	○	X	N	○	✓	X	N	○	✓
24	A11-080-04-001-09-57	สว่านแท่นไบเกอร์ ตัวถีบ เขียง	✓	X	N	○	○	X	N	○	○	X	N	○	✓
25	A11-080-03-008-12-58	สว่านโรตารี่ Bosch GBH 2-26 DE	✓	X	N	○	○	X	N	○	○	X	N	○	✓
26	A11-080-02-021-10-61	สว่านสกัด TE700-AVR 230V	✓	X	N	○	○	X	N	○	○	X	N	○	✓
27	A11-010-01-007-11-60	เครื่องเมากลม 800 วัตต์	✓	X	N	○	○	X	N	○	○	X	N	○	✓
28	A11-010-01-008-06-58	เครื่องเมากลม Makita	✓	X	N	○	○	X	N	○	○	X	N	○	✓
29	A11-300-03-002-11-54	เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก 14" Makita 2414NB	○	○	X	N	○	○	X	N	○	○	X	N	✓
30	A11-300-03-017-02-65	เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก 14"	○	○	X	N	○	○	X	N	○	○	X	N	✓



สว่านมือ (Hand Drills)



เครื่องขัด (Grinder)



เดือยไฟฟ้า (Hand Saw)

เดือยวงเดือน
(Cutter Bench Saw)

สว่านแม่เหล็ก (Maxnatic Drill)

ปลั๊กห่วง
(Extension Cable)研磨机
(Bench Grinder)เครื่องดึงไฟฟ้า
(Vibrator)ไฟฉาย
(Spotlight)เครื่องตัดไฟเบอร์
(Fiber Cutting Machine)ปั๊มน้ำไฟฟ้า
(Electrical Water Pump)พัดลมระบายอากาศ
(Blower)

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

- 1) การดัดต้องมีความเข้มแรง เหนามะสม
- 2). หัวขันคงคล่วง ไม่หลุด ไม่ลื่น ไม่ชำรุด ขันแน่น
- 3). เครื่องมือมีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
- 4). สวิตซ์ปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
- 5). สายไฟไม่ชำรุดเสียหาย ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟเข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
- 6). สภาพด้าวเครื่องแข็งแรง ด้านข้าง, หัวทั้งสองด้านแข็งแรงมั่นคง โบล็อก นื้อต ขันขึ้นแน่น

ทำเครื่องหมาย ○ บน (mark on)



สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good)



สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad)



ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment

ตรวจสอบโดย / Inspected by :

(นายอุติพงษ์ ปานันท์)
เจ้าหน้าที่สโตร์

อนุมัติโดย / Approved by :

(นางสาวเพ็ญพิชชา หาญชริง)
จ.ว.

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

เลขที่โครงการ JG2312 ลักษณะงาน ทั่วไป.....

ชื่อผู้รับเหมา

รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)		(1) การติดตั้ง Safe guard		(2) ตัวล็อกอุปกรณ์ Lock of part		(3) การต่อสายดิน Grounding		(4) ปลั๊ก/สวิทช์ Socket/Switch		(5) สภาพสายไฟ Cable condition		(6) สภาพตัวเครื่อง Cage condition							
31	A11-230-01-008-12-61 ไคโว่คูโคน ใบพัด เป็นพัดเกอร์ Showfou	✓	X	N	C	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	✓	
32	A11-230-08-015-08-64 บีม + ลังไคโอดเฟรม 24L TORQUE 1 HP	✓	X	N	C	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	✓	
33	A11-230-08-013-08-64 บีมลม 2 ถุงลม 2HP 70L ACP20701	✓	X	C	C	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	✓	
34	A11-230-05-013-04-62 บีมอุณห์เย็น 3WB 30XT พร้อมค้อน	✓	X	N	C	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	✓	
35	A11-230-05-005-07-62 บีมอุณห์เย็น 4" พร้อมเครื่องยนต์ PANDA	✓	X	N	C	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	✓	
36	A11-180-06-200-07-64 กรวยเจาะหิน C16	✓	X	N	C	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	✓	
37	เลื่อยวงเดือน (งึงน้ำ) ก้อนตัดหินทรายละเอียด 40	✓	X	N	C	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	✓	
38	A11-040-02-041-07-64 ล้อวงเดือน 700	✓	X	N	C	C	X	N	C	X	N	C	X	N	C	X	N	✓	
39		✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N
40		✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N
41		✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N
42		✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N
43		✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N
44		✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N
45		✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N	✓	X	N



คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

- การต้องมีความแข็งแรง เหนอะแน่น
- หัวขับดอกสว่าน, ใบเจียร์, ใบตัด, ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ขันแน่น
- เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
- สวิตซ์ปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
- สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ ถูกต่อสายไฟเข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
- สภาพตัวเครื่องแข็งแรงเรืองเงิน ด้านขับ, หม้อหัว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบล็อค นื้อต ขันยึดแน่น

ทำเครื่องหมาย บน (mark on)

- สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good)
 สภาพชำรุดยังรับไม่ได้ (Condition is bad)
 ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment

ตรวจสอบโดย / Inspected by :

(นายธีรพงษ์ ปานันท์)
เจ้าหน้าที่สโตร์

อนุมัติโดย / Approved by :

(นางสาวเพ็ญพิชชา หาญชิง)
จป.ว