

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ Regal Bangna (รีเกิล บางนา)
บริษัท พู โห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

รูปแสดงการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ Regal Bangna (รีเกิล บางนา)

 <p>21 ต.ค. 2567 10:55:04 47P 677367 1511570 222/3 ถนน เทพรัตน กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย</p>	 <p>21 ต.ค. 2567 10:55:32 47P 677384 1511566 222/3 ถนน เทพรัตน กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย</p>
รูปที่ 1 รั้ว Metal Sheet	
 <p>21 ต.ค. 2567 10:50:53 47P 677415 1511521 995 ถนน เทพรัตน กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย</p>	
รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)	รูปที่ 3 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
	
รูปที่ 3 (ต่อ) ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ	รูปที่ 4 กล่องรับความคิดเห็น

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการ Regal Bangna (รีเกิล บางนา)
บริษัท พู โห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

 <p>21 ต.ค. 2567 10:44:20 47P 677418 1511530 995 ถนน เทพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย</p>	 <p>21 ต.ค. 2567 10:49:00 47P 677499 1511590 10 ถนน เทพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย</p>
รูปที่ 5 ผ้าใบ (Mesh Sheet)	
 <p>21 ต.ค. 2567 10:47:18 47P 677410 1511610 995 ถนน เทพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย</p>	 <p>21 ต.ค. 2567 10:37:58 47P 677391 1511663 ซอย โครงการ 1 ซอย 2 กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย</p>
รูปที่ 6 แผ่นเหล็กและพื้นคอนกรีต	รูปที่ 7 พื้นที่เก็บวัสดุ
 <p>21 ต.ค. 2567 10:27:00 47P 677413 1511610 222/10 ถนน เทพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย</p>	 <p>21 ต.ค. 2567 10:27:04 47P 677413 1511610 222/10 ถนน เทพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย</p>
รูปที่ 8 สไตร์เก็บของ	







การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ Regal Bangna (รีเกิล บางนา)
บริษัท พู โห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

	
<p>รูปที่ 9 ประตูปิดทับ</p>	<p>รูปที่ 10 เวลาทำงาน</p>
	
<p>รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คเครื่องมือ</p>	<p>รูปที่ 12 ป้ายกฎระเบียบ</p>
	
<p>รูปที่ 13 อุปกรณ์นิรภัย</p>	<p>รูปที่ 14 ห้องน้ำ</p>

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ Regal Bangna (รีเกิล บางนา)
บริษัท พู โห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

	
<p>รูปที่ 15 ถังสำรองน้ำ</p>	<p>รูปที่ 16 ถังดักตะกอน</p>
	
<p>รูปที่ 17ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ</p>	<p>รูปที่ 18 จุดทิ้งขยะ</p>
	
<p>รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณทิ้งขยะ</p>	<p>รูปที่ 20 สัญลักษณ์แสดงทางเข้า - ออก</p>

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานฯ ของโครงการ Regal Bangna (รีเกิล บางนา)
บริษัท พู ใส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

 <p>21 ต.ค. 2567 10:18:38 47P 677386 1511549 222/2 ถนน เทพรัตน กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย</p>	 <p>21 ต.ค. 2567 10:44:55 47P 677409 1511521 995 ถนน เทพรัตน กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย</p>
รูปที่ 21 พื้นที่จอดรถ	รูปที่ 22 ไฟส่องสว่าง
 <p>21 ต.ค. 2567 11:01:29 47P 677401 1511575 10 ถนน เทพรัตน กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย</p>	 <p>21 ต.ค. 2567 10:29:05 47P 677401 1511623 222/11 ถนน เทพรัตน กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย</p>
รูปที่ 23 ตาข่ายกันตก (Safety net)	รูปที่ 24 ถังดับเพลิง
	
รูปที่ 25 บ้านพักคนงาน	

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ Regal Bangna (รีเกิล บางนา)
บริษัท พู โห่ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด



รูปที่ 26 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 27 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูปที่ 28 ป้ายแนะนำและเตือนภายในโครงการ



รูปที่ 29 ป้ายแสดงสถิติอุบัติเหตุ



รูปที่ 30 พื้นที่สุขุมบุรี