


ภาคผนวก ก

ภาพถ่ายประกอบรายงาน





ภาพที่ 1 แสดงป้ายชื่อโครงการ





ภาพที่ 2 แสดงแผนกต้อนรับลูกค้า





ภาพที่ 3 แสดงสภาพแวดล้อมภายในโครงการและพื้นที่สีเขียว




ภาพที่ 4 และ 5 แสดงสภาพแวดล้อมภายในโครงการและพื้นที่สีเขียว




ภาพที่ 6 และ 7 แสดงรั้วล้อมรอบบริเวณโครงการ



ภาพที่ 8 และ 9 แสดงเจ้าหน้าที่รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ



ภาพที่ 10 และ 11 แสดงเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ




ภาพที่ 12 แสดงการทำความสะอาดภายในโครงการเพื่อป้องกันฝุ่นละออง
โดยมีการสวมผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ทและผ้ากันเปื้อน




ภาพที่ 13 แสดงการม้วนเก็บสายยางให้เป็นระเบียบหลังใช้งานเสร็จ




ภาพที่ 14 ป้ายแสดงข้อความ “ดับเครื่องทุกครั้งขณะจอดรถ”



ภาพที่ 15 ป้ายแสดงข้อความ “ห้ามเร่งเครื่องยนต์”




ภาพที่ 16 ป้ายแสดงข้อความ “ต้องการความช่วยเหลือ กรุณาคลิก” พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์



ภาพที่ 17 แสดงป้ายประกาศการเข้าพักภายในโครงการ



ภาพที่ 18 แสดงโคมไฟดาวไลน์บริเวณทางเดิน



ภาพที่ 19 แสดงไฟส่องสว่างในห้องพัก



ภาพที่ 20 แสดงอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมวิธีการใช้งาน



ภาพที่ 21 แสดงวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิง



ภาพที่ 22 แสดงอุปกรณ์สัญญาณเตือนระบบอัคคีภัย




ภาพที่ 23 แสดงบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้




ภาพที่ 24 แสดงแผนผังการอพยพหนีไฟภายในโครงการ




ภาพที่ 25 แสดงการฝึกซ้อมดับเพลิงภายในโครงการ



ภาพที่ 26 แสดงการฝึกซ้อมดับเพลิงภายในโครงการ



ภาพที่ 27 แสดงป้ายพลาสติกเรืองแสงที่มีข้อความว่า “ทางออก EXIT” ภายในโครงการ




ภาพที่ 28 แสดงกล่องวงจรปิดและระบบไฟฟ้าฉุกเฉินภายในโครงการ




ภาพที่ 29 แสดงจุดรวมพลของโครงการ




ภาพที่ 30 แสดงไฟส่องสว่างลานจอดรถ และด้านหน้าโครงการ




ภาพที่ 31 แสดงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ



ภาพที่ 32 และ 33 แสดงกล่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ




ภาพที่ 34 แสดงกล่องตู้ยาสามัญประจำบ้านภายในโครงการ




ภาพที่ 35 และ 36 แสดงถังเก็บน้ำของโครงการ




ภาพที่ 37 แสดงห้องพักมูลฝอยรวม




ภาพที่ 38 แสดงถังรองรับมูลฝอยภายในห้องครัว




ภาพที่ 39 แสดงถังรองรับมูลฝอยภายในห้องพักแขก



ภาพที่ 40 แสดงการเก็บขยะภายในโครงการใส่ถุงดำและนำไปไว้ที่ห้องพักขยะ



ภาพที่ 41 แสดงการเก็บขยะภายในโครงการใส่ถุงดำและนำไปไว้ที่ห้องพักขยะ




ภาพที่ 42 แสดงแม่บ้านทำความสะอาดบริเวณหน้าห้องพักขยะ




ภาพที่ 43 แสดงป้ายรณรงค์ให้ปิดน้ำ ปิดไฟ ปิดแอร์ เมื่อไม่ใช้/เมื่อพักกลางวัน ภายในบริเวณโครงการ



ภาพที่ 44 แสดงเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานเบอร์ 5



ภาพที่ 45 แสดงบอร์ดประชาสัมพันธ์การใช้แสงสว่างที่เหมาะสม และ วิธีการใช้แอร์แบบประหยัดไฟ




ภาพที่ 46 แสดงห้องพักของโครงการด้านที่เป็นระเบียบ ซึ่งเป็นกระจกที่มีช่องเปิดให้แสงสว่างผ่านได้



ภาพที่ 47 แสดงเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักของโครงการ




ภาพที่ 48 แสดงเจ้าหน้าที่ทำการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ




ภาพที่ 49 แสดงก๊อกน้ำภายในห้องพัก




ภาพที่ 50 แสดงเครื่องสุขภัณฑ์ “ป้ายห้ามทิ้งกระดาษชำระหรือสิ่งใดๆ ลงในโถชักโครก”



ภาพที่ 51 แสดงหลอดไฟ LED ภายในห้องพักของโครงการ



ภาพที่ 52 และ 53 แสดงเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดหลอดไฟ โคมไฟ และคอยเช็กระบบไฟฟ้าอยู่เสมอ




ภาพที่ 54 แสดงสียาภายนอกอาคาร



ภาพที่ 55 และ 56 แสดงป้ายข้อความ IN – OUT บริเวณทางเข้า – ออก ของโครงการ




ภาพที่ 57 แสดงเบอร์โทรฉุกเฉิน




ภาพที่ 58 แสดงจุดจอดรถภายในโครงการ





ภาพที่ 59 แสดงจุดเก็บน้ำเสียในโครงการ




ภาพที่ 60 และ 61 แสดงการขุดลอกท่อและบ่อหน่วงน้ำภายในโครงการ





ภาพที่ 62 และ 63 แสดงเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและระบบท่อภายในโครงการ




ภาพที่ 64 และ 65 แสดงเจ้าหน้าที่ทำการดูแลก่อนโครงการ



ภาพที่ 66 แสดงเจ้าหน้าที่ทำการตัดไข่มันบริเวณซิงค์ล้างจาน



ภาพที่ 67 และ 68 แสดงเจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่นแมลง



ภาพที่ 69 แสดงแม่บ้านทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งภายในครัว



ภาพที่ 70 แสดงแม่บ้านทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งภายในครัว