






ภาพที่ 1 แสดง ป้ายชื่อโรงแรม



ภาพที่ 2 แสดง ภูมิสถาปัตยกรรมของโรงแรม




ภาพที่ 3 แสดง พื้นที่สีเขียวภายในโรงแรม



ภาพที่ 4 แสดง พื้นที่สีเขียวภายในโรงแรม



ภาพที่ 5 แสดง เคาน์เตอร์เซอวิสบริการลูกค้า



ภาพที่ 6 แสดง ไฟส่องสว่างถนนบริเวณทางเข้า - ออกโรงแรม




ภาพที่ 7 แสดง ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม./ชม. และป้ายทางเข้าโรงแรม



ภาพที่ 8 แสดง ป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์”



ภาพที่ 9 แสดง บริเวณลานจอดรถยนต์





ภาพที่ 10 แสดง บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์




ภาพที่ 11 แสดง บริเวณที่จอดรถสำหรับคนพิการ



ภาพที่ 12 แสดง บริเวณทางลาดสำหรับคนพิการและคนชรา



ภาพที่ 13 แสดง ห้องน้ำสำหรับคนพิการและคนชรา



ภาพที่ 14 แสดง ติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงแรม



ภาพที่ 15 แสดง “Fire Escape Plan” แผนผังหนีไฟ, แผนปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว



ภาพที่ 16 แสดง ป้าย “FIRE EXIT” บอกรทางหนีไฟ



ภาพที่ 17 แสดง แผงควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในห้องไฟฟ้าชั้นที่ 1



ภาพที่ 18 แสดง ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง-ถังดับเพลิง พร้อมวิธีการใช้งาน

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรม ไฮซี หัวหิน (บริษัท สิริลักษณ์ หัวหิน จำกัด)
(ระยะดำเนินการ) ประจำปีเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2567



ภาพที่ 19 แสดง โรงแรมใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5



ภาพที่ 20 แสดง โรงแรมใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5



ภาพที่ 21 แสดงเครื่องตรวจจับควัน “Smoke Detector” และ เครื่องจับความร้อน “Heat Detector”




ภาพที่ 22 แสดง ตู้ยาสามัญประจำบ้าน



ภาพที่ 23 แสดง จุดรวมพลบริเวณจุดที่ 1 “ด้านหน้า”



ภาพที่ 24 แสดง จุดรวมพลบริเวณจุดที่ 2 “ด้านหลัง”




ภาพที่ 25 แสดง ท่อยื่นส่งจ่ายน้ำ และหัวรับน้ำดับเพลิง



ภาพที่ 26 แสดง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



ภาพที่ 27 แสดง ถังขยะรองรับมูลฝอยห้องน้ำส่วนกลาง




ภาพที่ 28 แสดง ถังขยะโรงพักคอยหน้าลิฟต์, รถเข็นขยะมูลฝอย



ภาพที่ 29 แสดง ถังขยะมูลฝอยห้องครัว, ถังขยะสำนักงาน



ภาพที่ 30 แสดง ถังขยะอินทรีย์, ขยะทั่วไป, ขยะรีไซเคิล, ขยะอันตราย



ภาพที่ 31 แสดง สระว่ายน้ำภายในโรงแรม



ภาพที่ 32 แสดง ป้ายปฏิบัติผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ, เครื่องช่วยหายใจ



ภาพที่ 33 แสดง เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ




ภาพที่ 34 แสดง ห่วงช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 35 แสดง ไม้ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ




ภาพที่ 36 แสดง โฟมช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 37 แสดง ถังเก็บน้ำสำรองใต้ดินส่วนของโรงแรม – ส่วนอาคารพาณิชย์



ภาพที่ 38 แสดง ถังขยะและเครื่องสุขภัณฑ์ส่วนอาคารพาณิชย์



ภาพที่ 39 แสดง บ่อบำบัดน้ำเสีย



ภาพที่ 40 แสดง บ่อดักไขมันแบบฝังใต้ดิน



ภาพที่ 41 แสดง ป่อจุดเก็บน้ำเสียหลังบำบัด




ภาพที่ 42 แสดง จุดเก็บน้ำเสียหลังบำบัด



ภาพที่ 43 แสดง จุดเก็บน้ำเสียหลังบำบัด



ภาพที่ 44 แสดง จุดเก็บน้ำเสียหลังบำบัด



ภาพที่ 45 แสดง จุดเก็บน้ำสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 46 แสดง จุดเก็บน้ำสระว่ายน้ำพร้อมวัดค่า pH,CL