

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1-1

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ ทส 1009/7081 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2550

ที่ ทส 1009/ 7081



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

8 สิงหาคม 2550

เรื่อง การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย
The Room รัชดา-ลาดพร้าว

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย The Room รัชดา-ลาดพร้าว
ของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้วย บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง
แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพัก
อาศัย The Room รัชดา-ลาดพร้าว ตั้งอยู่ที่ถนนลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ขนาดพื้นที่โครงการ 8-0-8 ไร่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 4556 และ 8955) ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง เป็นอาคาร
พักอาศัย 1 หลัง อาคารสโมสร 1 หลัง จำนวนห้องชุด 801 หน่วย ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัย ในคราวประชุมครั้งที่ 26/2550 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550
ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด
พักอาศัย The Room รัชดา-ลาดพร้าว ของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยให้โครงการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย The Room รัชดา-ลาดพร้าว ต้องยึดถือปฏิบัติอย่าง

2/เคร่งครัด...

เครื่องครัด และโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 รวมถึง การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการ พิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนิตานาถ สติรุต)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616

**เงื่อนไขที่โครงการอาคารชุดพักอาศัย The Room รัชดา-ลาดพร้าว
ของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย The Room รัชดา-ลาดพร้าว ของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่โครงการ 8-0-8 ไร่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 4556 และ 8955) ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง เป็นอาคารพักอาศัย 1 หลัง อาคารสโมสร 1 หลัง จำนวนห้องชุด 801 หน่วย จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดพักอาศัย The Room รัชดา-ลาดพร้าว ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ภาคผนวกที่ 1-2
ใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
แบบ อ.6



คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ปรากฏในใบรับรองการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่แนบมาเป็นความจริงและถูกต้องตามที่ปรากฏในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เลขที่.....

อยู่บ้านเลขที่.....

สาย.....

ได้ทำการ.....

เลขที่.....

จำนวน.....

เดือน.....

พ.ศ.....

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร (20 ชั้น 2 ทาวเวอร์ 17 ชั้น 2 ทาวเวอร์) อาคารชุดอยู่อาศัย(801 ห้อง)

(๑) ชนิด ตึก 20 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารพาณิชย์

โดยมีที่จอดรถ ที่ก่ลับริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน 475 คัน

(๒) ชนิด ตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารสำนักงาน

โดยมีที่จอดรถ ที่ก่ลับริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

(๓) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมีที่จอดรถ ที่ก่ลับริด และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

ที่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... ตลาดหน้า

หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

บริษัท แกรนด์แอนด์อีสต์ จำกัด(มหาชน) บริษัท แกรนด์แอนด์อีสต์ จำกัด(มหาชน)

เป็นผู้อนุญาตอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ 4337 4336

เป็นที่ดินของ บริษัท แกรนด์แอนด์อีสต์ จำกัด(มหาชน)

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

การรวมเงินในใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฉบับละ 10.00 บาท

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๔) มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ต้องปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ตามหนังสือที่ พส 1009/7080

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2535 และเงื่อนไขจากสำนักงานการราชและขนส่งฉบับที่ กท 1603/738 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2550

ออกให้ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2552 พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ)

(นายศักดิ์ กำนันทอง)

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง: ปลัดกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต



ภาคผนวกที่ 1-3
หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10)



/6

(อ.ข.๑๐)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร

วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2552

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2552
โดยมีรายการดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด " เดอะรูม รัชดา-ลาดพร้าว "
๒. 
๓. ก. จำนวนอาคารชุด หลัง
ข. จำนวนห้องชุด 801 ห้องชุด
๔. บ้านที่กระเบื้องเอี๊ยม ทรัพย์สินส่วนบุคคลหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 518/1 - 518/801
และทรัพย์สินส่วนกลาง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ด.ช. 10

(ลงชื่อ)



สำเนาถูกต้อง

(นายสมบัติ สอนประสม)

ผู้ช่วยช่างเขียนแผนที่

๒๔ ส.ค. ๒๕๕๒

ภาคผนวกที่ 1-4
หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13)



(อ.ข.13)

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร

๑.ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด....."นิติบุคคลอาคารชุด เคอระม รัชดา-ลาดพร้าว"

๒.มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด "เคอระม รัชดา-ลาดพร้าว"
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 และตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด "เคอระม รัชดา-ลาดพร้าว"

๓.ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ บ้านเลขที่ 518 หมู่ที่ ถนน ลาดพร้าว

ต.รอก/ซอย.....ตำบล/แขวง จันทรมาน อำเภอ/เขต จตุจักร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์.....



สำเนาถูกต้อง

(นายสมบัติ สอนประสม)

ผู้ช่วยช่างเขียนแผนที่

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๖

ภาคผนวกที่ 1-5
หนังสือรายการจดทะเบียนแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
(อ.ช.12)

รายงานการจัดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

[illegible]


163 dms

ภาคผนวกที่ 2-1
แบบบันทึกรายละเอียดสถิติการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
(ทส.1)

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 518 หมู่ที่ - ซอย ลาดพร้าว 32
ถนน ลาดพร้าว แขวง/ตำบล จันทระเกษม เขต/อำเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-512-0466 โทรสาร - มีนิติบุคคลอาคารชุด
เคอะรุณ รัชดา-ลาดพร้าว เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
อาคารชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/255 ออกให้โดย สนง.ที่ดิน จตุจักร
หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ. ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้ง จาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/7/67	2	179	143.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั๊ม	ไพชอล
2/7/67	2	187	149.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั๊ม	จักรกฤษ
3/7/67	2	121	96.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั๊ม	โกวิทย์
4/7/67	2	306	244.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั๊ม	โกวิทย์
5/7/67	2	462	369.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั๊ม	จักรกฤษ
6/7/67	2	185	148	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั๊ม	จักรกฤษ
7/7/67	2	218	174.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั๊ม	จักรกฤษ
8/7/67	2	195	156	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั๊ม	ศิวาวุฒิ
9/7/67	2	230	184	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั๊ม	พรเทพ
10/7/67	2	198	158.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั๊ม	พรเทพ

11/7/67	2	210	168	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	ธนพัฒน์
12/7/67	2	172	137.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	พรเทพ
13/7/67	2	192	153.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	ธนพัฒน์
14/7/67	2	195	156	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	ธนพัฒน์
15/7/67	2	179	143.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	โกวิทย์
16/7/67	2	183	146.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	เต็มสิทธิ์
17/7/67	2	205	164	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	ธนพัฒน์
18/7/67	2	177	141.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	ไพชอล
19/7/67	2	189	151.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	ไพชอล
20/7/67	2	185	148	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	เต็มสิทธิ์
21/7/67	2	187	149.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	โกวิทย์
22/7/67	2	158	126.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	เต็มสิทธิ์
23/7/67	2	184	147.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	เต็มสิทธิ์
24/7/67	2	164	131.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	ไพชอล
25/7/67	2	213	170.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	ศิลาวุฒิ
26/7/67	2	175	140	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	ไพชอล
27/7/67	2	178	142.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	ศิลาวุฒิ
28/7/67	2	165	132	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	จักรกรฤษ
29/7/67	2	161	128.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	ศิลาวุฒิ
30/7/67	2	181	144.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	พรเทพ

31/7/67	2	178	142.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั๊ม	ธนพัฒน์
	62	6112	4889.6												

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่


หมดอายุ

ออกให้โดย.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 518 หมู่ที่ - ซอย ลาดพร้าว 32
ถนน ลาดพร้าว แขวง/ตำบล จันทระเกษม เขต/อำเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-512-0466 โทรสาร - มีนิติบุคคลอาคารชุด
เคอะรุณ รัชดา-ลาดพร้าว เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
อาคารชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/255 ออกให้โดย สนง.ที่ดิน จตุจักร
หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ. ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้ง จาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/8/67	2	175	140	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั๊ม	พรเทพ
2/8/67	2	225	180	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั๊ม	จักรกฤษ
3/8/67	2	175	140	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั๊ม	พรเทพ
4/8/67	2	178	142.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั๊ม	จักรกฤษ
5/8/67	2	195	156	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั๊ม	ธนพัฒน์
6/8/67	2	175	140	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั๊ม	เต็มสิทธิ์
7/8/67	2	190	152	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั๊ม	ธนพัฒน์
8/8/67	2	184	147.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั๊ม	พรเทพ
9/8/67	2	191	152.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั๊ม	พรเทพ
10/8/67	2	186	148.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั๊ม	พรเทพ

11/8/67	2	193	154.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	ธนพัฒน์
12/8/67	2	179	143.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	ธนพัฒน์
13/8/67	2	176	140.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	พรเทพ
14/8/67	2	171	136.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	ธนพัฒน์
15/8/67	2	199	159.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	พรเทพ
16/8/67	2	193	154.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	พรเทพ
17/8/67	2	198	158.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	พรเทพ
18/8/67	2	173	138.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	ศิวาวุฒิ
19/8/67	2	189	151.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	ศิวาวุฒิ
20/8/67	2	194	155.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	ไพชอล
21/8/67	2	164	131.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	จักรกรฤช
22/8/67	2	187	149.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	ไพชอล
23/8/67	2	164	131.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	จักรกรฤช
24/8/67	2	191	152.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	จักรกรฤช
25/8/67	2	192	153.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	จักรกรฤช
26/8/67	2	186	148.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	เต็มสิทธิ์
27/8/67	2	169	135.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	เต็มสิทธิ์
28/8/67	2	188	150.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	ธนพัฒน์
29/8/67	2	189	151.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	พรเทพ
30/8/67	2	159	127.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั้ม	เต็มสิทธิ์

31/8/67	2	185	148	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซมปั๊ม	พรเทพ
	62	5713	4570.4												

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่


หมดอายุ

ออกให้โดย.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 518 หมู่ที่ - ซอย ลาดพร้าว 32
ถนน ลาดพร้าว แขวง/ตำบล จันทระเกษม เขต/อำเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-512-0466 โทรสาร - มีนิติบุคคลอาคารชุด
เคอะรุณ รัชดา-ลาดพร้าว เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
อาคารชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/255 ออกให้โดย สนง.ที่ดิน จตุจักร
หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือ ชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ. ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้ง จาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (เชื้อ/ ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/9/67	2	181	147.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั๊ม	เต็มสิทธิ์
2/9/67	2	180	136.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั๊ม	ไพชอล
3/9/67	2	184	140.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั๊ม	พรเทพ
4/9/67	2	171	159.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั๊ม	ไพชอล
5/9/67	2	176	137.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั๊ม	พรเทพ
6/9/67	2	199	148	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั๊ม	จ๊ก รกฤษ

7/9/67	2	172	141.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	โกวิท
8/9/67	2	185	154.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ธนพัฒน์
9/9/67	2	177	140	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	เต็มสิทธิ์
10/9/67	2	193	160	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ศิลาวุฒิ
11/9/67	2	175	138.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	พรเทพ
12/9/67	2	200	164	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ศิลาวุฒิ
13/9/67	2	173	165.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ศิลาวุฒิ
14/9/67	2	205	165.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ศิลาวุฒิ
15/9/67	2	207	161.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จ๊ก รกฤษ
16/9/67	2	207	158.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จ๊ก รกฤษ
17/9/67	2	202	132.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จ๊ก รกฤษ

18/9/67	2	198	148	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม บ่อบำบัด	จักร รถถัง
19/9/67	2	166	145.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม บ่อบำบัด	จักร รถถัง
20/9/67	2	185	159.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม บ่อบำบัด	จักร รถถัง
21/9/67	2	182	164.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม บ่อบำบัด	เติมน้ำมัน
22/9/67	2	199	142.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม บ่อบำบัด	รถบรรทุก
23/9/67	2	206	136.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม บ่อบำบัด	เติมน้ำมัน
24/9/67	2	178	146.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม บ่อบำบัด	รถบรรทุก
25/9/67	2	171	137.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม บ่อบำบัด	พรเทพ
26/9/67	2	183	153.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม บ่อบำบัด	พรเทพ
27/9/67	2	172	152.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม บ่อบำบัด	ไพฑอล
28/9/67	2	192	127.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม บ่อบำบัด	ไพฑอล

29/9/67	2	191	4455.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	เต็มสิทธิ์
30/9/67	2	159	147.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ไฟชอต
	60	5569	136.8												

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่


หมดอายุ

ออกให้โดย.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 518 หมู่ที่ - ซอย ลาดพร้าว 32
ถนน ลาดพร้าว แขวง/ตำบล จันทระเกษม เขต/อำเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-512-0466 โทรสาร - มีนิติบุคคลอาคารชุด
เคอะรุณ รัชดา-ลาดพร้าว เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
อาคารชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/255 ออกให้โดย สนง.ที่ดิน จตุจักร
หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ. ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้ง จาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/10/67	2	476	380.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั๊ม	พรเทพ
2/10/67	2	176	140.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั๊ม	ไพชอล
3/10/67	2	131	104.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั๊ม	พรเทพ
4/10/67	2	116	92.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั๊ม	ไพชอล
5/10/67	2	492	393.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั๊ม	พรเทพ
6/10/67	2	161	128.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั๊ม	ธนพัฒน์

7/10/67	2	154	123.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ธนพัฒน์
8/10/67	2	363	290.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกฤษ
9/10/67	2	309	247.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกฤษ
10/10/67	2	249	199.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ธนพัฒน์
11/10/67	2	224	179.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกฤษ
12/10/67	2	217	173.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกฤษ
13/10/67	2	230	184	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกฤษ
14/10/67	2	216	172.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	พรเทพ
15/10/67	2	234	187.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	เต็มสิทธิ์
16/10/67	2	215	172	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	อนันต์ วิทย์
17/10/67	2	224	179.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	พรเทพ

18/10/67	2	227	181.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ศิลาวุฒ
19/10/67	2	236	188.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	เต็มสิทธิ์
20/10/67	2	238	190.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ศิลาวุฒ
21/10/67	2	239	191.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	เต็มสิทธิ์
22/10/67	2	221	176.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ธนพัฒน์
23/10/67	2	227	181.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ธนพัฒน์
24/10/67	2	247	197.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกฤษ
25/10/67	2	228	182.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกฤษ
26/10/67	2	67	53.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกฤษ
27/10/67	2	135	108	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ศิลาวุฒิ
28/10/67	2	100	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ศิลาวุฒิ

29/10/67	2	114	91.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ศิลาวุฒิ
30/10/67	2	93	74.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ธนพัฒน์
31/10/67	2	273	218.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ธนพัฒน์
	62	6832	5465.6												

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่


หมดอายุ

ออกให้โดย.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 518 หมู่ที่ - ซอย ลาดพร้าว 32
ถนน ลาดพร้าว แขวง/ตำบล จันทระเกษม เขต/อำเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-512-0466 โทรสาร - มีนิติบุคคลอาคารชุด
เคอะรุณ รัชดา-ลาดพร้าว เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
อาคารชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/255 ออกให้โดย สนง.ที่ดิน จตุจักร
หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ. ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้ง จาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/11/67	2	124	99.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั๊ม	ไพชอล
2/11/67	2	128	102.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั๊ม	พรเทพ
3/11/67	2	117	93.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั๊ม	เต็มสิทธิ์
4/11/67	2	128	102.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั๊ม	เต็มสิทธิ์
5/11/67	2	113	90.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั๊ม	พรเทพ
6/11/67	2	110	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั๊ม	เต็มสิทธิ์

7/11/67	2	209	167.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	พรเทพ
8/11/67	2	128	102.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ศิลาวุฒ
9/11/67	2	274	219.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	พรเทพ
10/11/67	2	213	170.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ไพชอล
11/11/67	2	221	176.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ศิลาวุฒ
12/11/67	2	241	192.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ไพชอล
13/11/67	2	264	211.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกฤษ
14/11/67	2	251	200.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ไพชอล
15/11/67	2	236	188.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกฤษ
16/11/67	2	205	164	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกฤษ
17/11/67	2	148	118.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกฤษ

18/11/67	2	134	107.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ธนพัฒน์
19/11/67	2	115	92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ศิลาวุฒ
20/11/67	2	188	150.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ธนพัฒน์
21/11/67	2	236	188.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ธนพัฒน์
22/11/67	2	220	176	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกฤษ
23/11/67	2	179	143.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกฤษ
24/11/67	2	146	116.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกฤษ
25/11/67	2	160	128	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ศิลาวุฒ
26/11/67	2	140	112	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ศิลาวุฒ
27/11/67	2	161	128.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	วัชรริน
28/11/67	2	220	176	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	พรเทพ

29/11/67	2	153	122.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกฤษ
30/11/67	2	186	148.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	พรเทพ
	60	5348	4278.4												

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่


หมดอายุ

ออกให้โดย.....

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 518 หมู่ที่ - ซอย ลาดพร้าว 32
ถนน ลาดพร้าว แขวง/ตำบล จันทระเกษม เขต/อำเภอ จตุจักร
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-512-0466 โทรสาร - มีนิติบุคคลอาคารชุด
เคอะรุณ รัชดา-ลาดพร้าว เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
อาคารชุดพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 4/255 ออกให้โดย สนง.ที่ดิน จตุจักร
หมดอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ. ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้ง จาก ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จาก ระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสมน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวน/ ผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/12/67	2	210	168	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกฤษ
2/12/67	2	222	177.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ศิวาวุฒ
3/12/67	2	172	137.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกฤษ
4/12/67	2	129	103.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	เต็มสิทธิ์
5/12/67	2	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกฤษ
6/12/67	2	114	91.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกฤษ

7/12/67	2	157	125.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกฤษ
8/12/67	2	148	118.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	เต็มสิทธิ์
9/12/67	2	166	132.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	พรเทพ
10/12/67	2	169	135.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	พรเทพ
11/12/67	2	172	137.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	เต็มสิทธิ์
12/12/67	2	179	143.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	พรเทพ
13/12/67	2	175	140	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	วัชรินทร์
14/12/67	2	135	108	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	พรเทพ
15/12/67	2	151	120.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	วัชรินทร์
16/12/67	2	184	147.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	เต็มสิทธิ์
17/12/67	2	171	136.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	วัชรินทร์

18/12/67	2	157	125.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	เต็มสิทธิ์
19/12/67	2	166	132.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกล
20/12/67	2	165	132	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกล
21/12/67	2	156	124.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกล
22/12/67	2	183	146.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกล
23/12/67	2	158	126.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ไพชอล
24/12/67	2	159	127.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	เต็มสิทธิ์
25/12/67	2	228	182.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ไพชอล
26/12/67	2	137	109.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกล
27/12/67	2	148	118.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ไพชอล
28/12/67	2	154	123.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกล

29/12/67	2	129	122.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	จักรกฤษ
30/12/67	2	121	148.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	ธนพัฒน์
30/12/67	2	160	148.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ซ่อมแซม ปั้ม	พรเทพ
	62	4983	4278.4												

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย.....

ภาคผนวกที่ 2-2
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะรัม รัชดา-ลาดพร้าว

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 518

หมู่ที่ : -

ซอย : ลาดพร้าว 32

ถนน : ลาดพร้าว

แขวง/ตำบล : จันทระเกษม

เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 025120466-7

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 801

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวจันทร์เพ็ญ สะเทินรัมย์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

200.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สิบตะกอนประจำปี

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 62.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6,112.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,889.600 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|---|------------------------------------|-----|
| ☒ [X] | ระบายทุกวัน | |
| ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | | |
|----|--------|----------|
| | ปริมาณ | หน่วย |
| 1. | 0.000 | กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | | | |
|------------------|---|------|------------------------------|---------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้ | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะรัม รัชดา-ลาดพร้าว

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 518

หมู่ที่ : -

ซอย : ลาดพร้าว 32

ถนน : ลาดพร้าว

แขวง/ตำบล : จันทระเกษม

เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 025120466-7

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 801

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวจันทร์เพ็ญ สะเทินรัมย์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

200.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สิบตะกอนประจำปี

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 62.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,713.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,570.400 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|---|------------------------------------|-----|
| ☒ [X] | ระบายทุกวัน | |
| ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | | |
|----|--------|----------|
| | ปริมาณ | หน่วย |
| 1. | 0.000 | กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | | | |
|------------------|---|------|------------------------------|---------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้ | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะรัม รัชดา-ลาดพร้าว

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 518

หมู่ที่ : -

ซอย : ลาดพร้าว 32

ถนน : ลาดพร้าว

แขวง/ตำบล : จันทระเกษม

เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 025120466-7

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 801

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวจันทร์เพ็ญ สะเทินรัมย์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

200.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สิบตะกอนประจำปี

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 60.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,569.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,455.200 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----|
| ☒ | ระบายทุกวัน | |
| ☐ | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | | |
|----|--------|----------|
| | ปริมาณ | หน่วย |
| 1. | 0.000 | กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะรัม รัชดา-ลาดพร้าว

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 518

หมู่ที่ : -

ซอย : ลาดพร้าว 32

ถนน : ลาดพร้าว

แขวง/ตำบล : จันทระเกษม

เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 025120466-7

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 801

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวจันทร์เพ็ญ สะเทินรัมย์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

200.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สิบตะกอนประจำปี

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 62.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 6,832.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,465.600 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|---|------------------------------------|-----|
| ☒ [X] | ระบายทุกวัน | |
| ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | | |
|----|--------|----------|
| | ปริมาณ | หน่วย |
| 1. | 0.000 | กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | | | |
|------------------|---|------|------------------------------|---------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้ | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะรัม รัชดา-ลาดพร้าว

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 518

หมู่ที่ : -

ซอย : ลาดพร้าว 32

ถนน : ลาดพร้าว

แขวง/ตำบล : จันทระเกษม

เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 025120466-7

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 801

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวจันทร์เพ็ญ สะเทินรัมย์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

200.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะรूम รัชดา-ลาดพร้าว

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 518

หมู่ที่ : -

ซอย : ลาดพร้าว 32

ถนน : ลาดพร้าว

แขวง/ตำบล : จันทระเกษม

เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 025120466-7

โทรสาร : -

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 801

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวจันทร์เพ็ญ สะเทินรัมย์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

200.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 62.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,983.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,986.400 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|---|------------------------------------|-----|
| ☒ [X] | ระบายทุกวัน | |
| ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | | |
|----|--------|----------|
| | ปริมาณ | หน่วย |
| 1. | 0.000 | กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|--------------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้ | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 60.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,348.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,278.400 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|---|------------------------------------|-----|
| ☒ [X] | ระบายทุกวัน | |
| ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | | |
|----|--------|----------|
| | ปริมาณ | หน่วย |
| 1. | 0.000 | กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | | | |
|------------------|---|------|------------------------------|---------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้ | ☒ [X] | ปกติ | ☐ [] | ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวกที่ 2-3
เอกสารใบเสร็จเก็บขนมูลฝอย



ใบเสร็จรับเงิน

สำนักงานเขต จตุจักร
ที่อยู่สำนักงานเขต 5 ซอยวิภาวดีรังสิต 34 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขที่ 6700018976
วันที่ 30 สิงหาคม 2567

โทร 02 511-2658

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม นิติบุคคลอาคารชุดเดอะรัชดา-ลาดพร้าว
ที่อยู่ เลขที่ 518 อาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะรัชดา-ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว 32
แขวงจันทราเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ปริมาณมูลฝอยทั่วไป 2,000.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ก.ค. 67

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	
3		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		

จำนวนเงินทั้งสิ้น

สี่พันบาทถ้วน

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2567
เลขที่เช็ค (Cheque No.) 55369175
ธนาคาร (Bank) ธ. กสิกรไทย - สาขาลาดพร้าว

เป็นจำนวนเงิน [REDACTED]
ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2567

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ค.ค.	-	เม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	-	ก.ค.	[REDACTED]
ก.พ.	-	ธ.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ย.	-

พิมพ์เมื่อ 30 สิงหาคม 2567 เวลา 10:52 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงิน ได้ครบถ้วนแล้ว
กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6700018976
วันที่ 30 สิงหาคม 2567

สำนักงานเขต จตุจักร โทร 02 511-2658
ที่อยู่สำนักงานเขต 5 ซอยวิภาวดีรังสิต 34 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม นิติบุคคลอาคารชุดเดอะรัชดา-ลาดพร้าว
ที่อยู่ เลขที่ 518 อาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะรัชดา-ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว 32
แขวงจันทราเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ปริมาณมูลฝอยทั่วไป 2,000.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ก.ค. 67

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	
3		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		

จำนวนเงินทั้งสิ้น

สี่พันบาทถ้วน

ช่องทางการชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2567
เลขที่เช็ค (Cheque No.) 55369175
ธนาคาร (Bank) ธ. กสิกรไทย - สาขาลาดพร้าว

เป็นจำนวนเงิน [REDACTED]
ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2567

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ค.ค.	-	เม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	-	ก.ค.	[REDACTED]
ก.พ.	-	ธ.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ย.	-

พิมพ์เมื่อ 30 สิงหาคม 2567 เวลา 10:52 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงิน ได้ครบถ้วนแล้ว
กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800000189

วันที่ 7 ตุลาคม 2567

สำนักงานเขต จตุจักร

โทร 02 511-2658

ที่อยู่สำนักงานเขต 5 ซอยวิภาวดีรังสิต 34 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม นิติบุคคลอาคารชุดเดอะรัชดา-ลาดพร้าว

ที่อยู่ เลขที่ 518 อาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะรัชดา-ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว 32 แขวงจันทราเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปริมาณมูลฝอยทั่วไป 2,000.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำปี ๖๗. 67

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย		ค.ค.	-	ค.ค.	-
2	ค่ากำจัดมูลฝอย		พ.ค.	-	พ.ค.	-
3			ธ.ค.	-	ธ.ค.	-
			ม.ค.	-	ม.ค.	-
			ก.พ.	-	ก.พ.	-
			มี.ค.	-	มี.ค.	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)						

จำนวนเงินทั้งสิ้น สี่พันบาทถ้วน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 07 ตุลาคม 2567

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 55369200

ธนาคาร (Bank) ธ. กสิกรไทย - สาขาลาดพร้าว 25

พิมพ์เมื่อ 07 ตุลาคม 2567 เวลา 10:22 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800000189

วันที่ 7 ตุลาคม 2567

สำนักงานเขต จตุจักร

โทร 02 511-2658

ที่อยู่สำนักงานเขต 5 ซอยวิภาวดีรังสิต 34 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม นิติบุคคลอาคารชุดเดอะรัชดา-ลาดพร้าว

ที่อยู่ เลขที่ 518 อาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะรัชดา-ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว 32

แขวงจันทราเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปริมาณมูลฝอยทั่วไป 2,000.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำปี ๖๗. 67

รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	4,000	ค.ค.	-	ค.ค.	-
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0	พ.ค.	-	พ.ค.	-
3			ธ.ค.	-	ธ.ค.	-
			ม.ค.	-	ม.ค.	-
			ก.พ.	-	ก.พ.	-
			มี.ค.	-	มี.ค.	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)		4,000				

จำนวนเงินทั้งสิ้น สี่พันบาทถ้วน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 07 ตุลาคม 2567

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 55369200

ธนาคาร (Bank) ธ. กสิกรไทย - สาขาลาดพร้าว 25

นายสมชัย ธิ ปลิวโฮง

ผู้รับเงิน

พิมพ์เมื่อ 07 ตุลาคม 2567 เวลา 09:22 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800001220

วันที่ 24 ตุลาคม 2567

สำนักงานเขต จตุจักร

โทร 02 511-2658

ที่อยู่สำนักงานเขต 5 ซอยวิภาวดีรังสิต 34 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียมนิติบุคคลอาคารชุดคณะรัฐมนตรี-ลาดพร้าว

ที่อยู่ เลขที่ 518 อาคารนิติบุคคลอาคารชุด คณะรัฐมนตรี-ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว 32

แขวงจันทราภิรมย์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปริมาณมูลฝอย ทิ้งไป 2,000.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ก.ย. 67

เป็นจำนวน

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	
3		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ก.ย.	-	เม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ส.ค.	-
มี.ก.	-		

จำนวนเงินทั้งสิ้น สี่พันบาทถ้วน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2567

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 55369224

ธนาคาร (Bank) ธ.กสิกรไทย - สาขาลาดพร้าว 25

พิมพ์เมื่อ 24 ตุลาคม 2567 เวลา 11:25 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800004074

วันที่ 9 ธันวาคม 2567

สำนักงานเขต จตุจักร

โทร 02-511-2658

ที่อยู่สำนักงานเขต 5 ซอยวิภาวดีรังสิต 34 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม นิติบุคคลอาคารชุดเดอะรัชดา-ลาดพร้าว

ที่อยู่ เลขที่ 518 อาคารนิติบุคคลอาคารชุด เดอะรัชดา-ลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว 32

แขวงจันทราภิรมย์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปริมาณมูลฝอย หักไป 2,000.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ค.ค. 67

เป็นเจ้า

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	
3		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ค.ค.		ธ.ค.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ก.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ส.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ย.	-

จำนวนเงินทั้งสิ้น สี่พันบาทถ้วน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) ชี้ล วันที่ 09 ธันวาคม 2567

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 55369238

ธนาคาร (Bank) ข. อติกรไทย - สาขาเทพารักษ์ 25

พิมพ์เมื่อ 09 ธันวาคม 2567 เวลา 10:25 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณากับใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

ภาคผนวกที่ 2-4
เอกสาร IPMS ระบบส่วนกลาง

รหัส	1438233	ตำแหน่งที่ตั้ง	80058 เดอะรัม รัชดา-ลาดพร้าว
คำอธิบาย	ตรวจสอบงานระบบMDRรอบเช้า	ที่อยู่	518 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม
ประเภท	หัวข้อตรวจ MDR-Daily Log Sheet	เมือง	จตุจักร
วันที่ทำการตรวจสอบ	03 ธันวาคม 2024 09:12 เช้า	รัฐ	กรุงเทพมหานคร
โพสต์โดย	ธนพัฒน์ CR003120 น้อมทอง (Emp)	รหัสไปรษณีย์	10900
วันที่โพสต์	03 ธันวาคม 2024 09:18 เช้า	ตำแหน่ง GPS	ละติจูด: 13.8019035, ลองจิจูด: 100.5761283
สถานะ	เสร็จสิ้นแล้ว	ดำเนินการให้เสร็จสิ้น	จันทร์เพ็ญ CR003110 สะเทินรัมย์ (SM)
		ันโดย	
		วันที่	03 ธันวาคม 2024 01:53 บ่าย
		คะแนน	95%

หมวดหมู่หลัก	คะแนน
กะงาน	0 / 0 (0%)
กะงาน	0 / 0 (0%)
SYSTEM : ELECTRICAL	11 / 11 (100%)
EQUIPMENT : MDB	4 / 4 (100%)
EQUIPMENT : RMU	3 / 3 (100%)
EQUIPMENT : TRANSFORMER	4 / 4 (100%)
SYSTEM : SANITARY	16 / 19 (84%)
EQUIPMENT : BOOSTER PUMP	6 / 7 (85%)
EQUIPMENT : COLD WATER	7 / 8 (87%)
EQUIPMENT : PRV	3 / 4 (75%)
SYSTEM : WASTE WATER TRETAMENT	12 / 12 (100%)
EQUIPMENT : SUMP PUMP	6 / 6 (100%)
EQUIPMENT : SLUGE RETURN PUMP	6 / 6 (100%)
SYSTEM : FIRE PROTECTION	13 / 13 (100%)
EQUIPMENT : FIRE PUMP	7 / 7 (100%)
EQUIPMENT : JOCKEY PUMP	6 / 6 (100%)
SYSTEM : GENERATOR	6 / 6 (100%)
EQUIPMENT : GENERATOR	6 / 6 (100%)
SYSTEM : SWIMMING POOL	6 / 6 (100%)
EQUIPMENT : SWIMMING POOL PUMP	6 / 6 (100%)
SYSTEM : LIFT	8 / 8 (100%)
EQUIPMENT : LIFT	8 / 8 (100%)
SYSTEM : FIRE ALARM	5 / 5 (100%)
EQUIPMENT : FIRE ALARM	5 / 5 (100%)
SYSTEM : ELECTRICAL&COMMISSIONING	12 / 12 (100%)
EQUIPMENT : MATV	3 / 3 (100%)
EQUIPMENT : CCTV	6 / 6 (100%)
EQUIPMENT : Ground and Lightning	3 / 3 (100%)
SYSTEM : AIR CONDITION	0 / 0 (0%)
EQUIPMENT : PRESSURIZED FAN	0 / 0 (0%)
เครื่องมือประจำกะ	1 / 1 (100%)
ตรวจสอบเครื่องมือประจำกะ	1 / 1 (100%)
กฎแฉห้องเครื่อง	0 / 1 (0%)
ตรวจสอบกฎแฉห้องเครื่อง	0 / 1 (0%)
ทั้งหมด	90 / 94 (95%)

กะงาน

กะงาน

คำถาม 1: กะงาน

- ✓ เข้า
- บาย
- ดีก
- หัวหน้าช่างตรวจงานประจำสัปดาห์

SYSTEM : ELECTRICAL

EQUIPMENT : MDB

คำถาม 1: 1.ตรวจค่าแรงดันไฟฟ้า 380-400 V

✓ ปกติ	ผิดปกติ	NA	คะแนน: 1 / 1 (100%)
--------	---------	----	---------------------

คำถาม 2: 2.ตรวจสอบPilot Lamp (R-S-T)

✓ ปกติ	ผิดปกติ	NA	คะแนน: 1 / 1 (100%)
--------	---------	----	---------------------

คำถาม 3: 3.ตรวจสอบ Selector Switch ของ Cap bank อยู่ตำแหน่ง auto

✓ ปกติ	ผิดปกติ	NA	คะแนน: 1 / 1 (100%)
--------	---------	----	---------------------

คำถาม 4: 4.ความสะอาดห้องเครื่อง

✓ ปกติ	ผิดปกติ	NA	คะแนน: 1 / 1 (100%)
--------	---------	----	---------------------

คำถาม 5: REMARK :

— no answer —

คำถาม 6: รูปภาพประกอบ

** NA ให้แนบรูปถ่ายโครงการ

 TimePhoto_20241203_084048.jpg



หมวดหมู่ย่อยทั้งหมด: 4 / 4 (100%)

EQUIPMENT : RMU

คำถาม 1: 1.ตรวจสอบสถานะของหลอดไฟ

✔ ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 2: 2.ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์

✔ ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 3: 3.ตรวจสอบแรงดันของก๊าซ

✔ ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 4: REMARK :

— no answer —

คำถาม 5: รูปภาพประกอบ

** NA ให้แนบรูปถ่ายโครงการ

 TimePhoto_20241203_084042.jpg



หมวดหมู่ย่อยทั้งหมด: 3 / 3 (100%)

EQUIPMENT : TRANSFORMER

คำถาม 1: 1.ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า (V)

✔ ปกติ ผิดปกติ NA
คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 2: 2.ตรวจสอบPilot Lamp (R-S-T)

✔ ปกติ ผิดปกติ NA
คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 3: 3.ตรวจสอบ Selector Switch อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง

✔ ปกติ ผิดปกติ NA
คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 4: 4.ความสะอาด

✔ ปกติ ผิดปกติ NA
คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 5: REMARK :

— no answer —

คำถาม 6: รูปภาพประกอบ

** NA ให้แนบรูปถ่ายโครงการ

 TimePhoto_20241203_084045.jpg



หมวดหมู่ย่อยทั้งหมด: 4 / 4 (100%)
ผลรวมสำหรับหมวดหมู่นี้: 11 / 11 (100%)

SYSTEM : SANITARY

EQUIPMENT : BOOSTER PUMP

คำถาม 1: 1.ตรวจสอบตำแหน่งสวิทช์ Auto

✔ ปกติ ผิดปกติ NA
คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 2: 2.ตรวจสอบ Pilot Lamp หน้าตู้

✔ ปกติ ผิดปกติ NA คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 3: 3.ตรวจสอบวาล์วเปิดปิดน้ำ

✔ ปกติ ผิดปกติ NA คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 4: 4.ตรวจสอบจุดรั่วซึม

ปกติ ✔ ผิดปกติ NA คะแนน: 0 / 1 (0%)

คำถาม 5: 5.ตรวจสอบการยึดเหนี่ยวตกรู

✔ ปกติ ผิดปกติ NA คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 6: 6.ฟังเสียงการทำงานของมอเตอร์

✔ ปกติ ผิดปกติ NA คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 7: 7.ความสะอาด

✔ ปกติ ผิดปกติ NA คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 8: REMARK :

ท่อเป็นสนิม

คำถาม 9: รูปภาพประกอบ

** NA ให้แนบรูปถ่ายโครงการ

 TimePhoto_20241203_085046.jpg



หมวดหมู่ย่อยทั้งหมด: 6 / 7 (85%)

EQUIPMENT : COLD WATER

คำถาม 1: 1.ตรวจสอบ Pilot Lamp ที่หน้าตู้

✔ ปกติ ผิดปกติ NA คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 2: 2.ตรวจสอบตำแหน่ง Valve

✔ ปกติ	ผิดปกติ	NA	
			คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 3: 3.Selector Switch อยู่ AUTO

✔ ปกติ	ผิดปกติ	NA	
			คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 4: 4.ตรวจสอบแรงดันไฟครบ 3 เฟส

✔ ปกติ	ผิดปกติ	NA	
			คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 5: 5.ตรวจสอบอุณหภูมิมอเตอร์โดยการสัมผัส

✔ ปกติ	ผิดปกติ	NA	
			คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 6: 6.ตรวจสอบรอยรั่วซึมของท่อ

ปกติ	✔ ผิดปกติ	NA	
			คะแนน: 0 / 1 (0%)

คำถาม 7: 7. ฟังเสียงการทำงานของปั้มน้ำ

✔ ปกติ	ผิดปกติ	NA	
			คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 8: 8.ความสะอาด

✔ ปกติ	ผิดปกติ	NA	
			คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 9: REMARK :

ท่อเป็นสนิม

คำถาม 10: รูปภาพประกอบ

** NA ให้แนบรูปถ่ายโครงการ

 TimePhoto_20241203_084618.jpg



หมวดหมู่ย่อยทั้งหมด: 7 / 8 (87%)

EQUIPMENT : PRV

คำถาม 1: 1.ตรวจสอบวาล์วเปิดปิดน้ำ

✔ ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 2: 2.ตรวจสอบจุดรั่วซึม

ปกติ ✔ ผิดปกติ NA

คะแนน: 0 / 1 (0%)

คำถาม 3: 3.ตรวจสอบการยึดเหนี่ยวตรึง

✔ ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 4: 4.ความสะอาด

✔ ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 5: **REMARK :**

ท่อเป็นสนิม อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอเปลี่ยนท่อใหม่

คำถาม 6: รูปภาพประกอบ

** NA ให้แนบรูปถ่ายโครงการ

 TimePhoto_20241203_085428.jpg



หมวดหมู่ย่อยทั้งหมด: 3 / 4 (75%)
ผลรวมสำหรับหมวดหมู่นี้: 16 / 19 (84%)

SYSTEM : WASTE WATER TRETAMENT

EQUIPMENT : SUMP PUMP

คำถาม 1: 1.ตรวจสอบตำแหน่งสวิทช์ **Auto**

✔ ปกติ ผิดปกติ NA
คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 2: 2.ตรวจสอบ **Pilot Lamp** หน้าตู้

✔ ปกติ ผิดปกติ NA
คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 3: 3.ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดควบคุม

✔ ปกติ ผิดปกติ NA
คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 4: 4.ฟังเสียงการทำงานของมอเตอร์

✔ ปกติ ผิดปกติ NA
คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 5: 5.ตรวจสอบ **Timer**/ลูกลอย

✔ ปกติ ผิดปกติ NA
คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 6: 6.ความสะอาด

✔ ปกติ ผิดปกติ NA
คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 7: **REMARK :**

— no answer —

คำถาม 8: รูปภาพประกอบ

**** NA** ให้แนบรูปถ่ายโครงการ

 TimePhoto_20241203_085623.jpg



หมวดหมู่ย่อยทั้งหมด: 6 / 6 (100%)

EQUIPMENT : SLUGE RETURN PUMP

คำถาม 1: 1.ตรวจ **Switch** อยู่ในตำแหน่ง **Auto**

✔ ปกติ	ผิดปกติ	NA	คะแนน: 1 / 1 (100%)
--------	---------	----	---------------------

คำถาม 2: 2.ตรวจสอบ **Pilot Lamp**

✔ ปกติ	ผิดปกติ	NA	คะแนน: 1 / 1 (100%)
--------	---------	----	---------------------

คำถาม 3: 3.ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดควบคุม

✔ ปกติ	ผิดปกติ	NA	คะแนน: 1 / 1 (100%)
--------	---------	----	---------------------

คำถาม 4: 4.ฟังเสียงการทำงาน

✔ ปกติ	ผิดปกติ	NA	คะแนน: 1 / 1 (100%)
--------	---------	----	---------------------

คำถาม 5: 5.ตรวจสอบ **Timer**/ลูกลอย

✔ ปกติ	ผิดปกติ	NA	คะแนน: 1 / 1 (100%)
--------	---------	----	---------------------

คำถาม 6: 6.ความสะอาด

✔ ปกติ	ผิดปกติ	NA	คะแนน: 1 / 1 (100%)
--------	---------	----	---------------------

คำถาม 7: **REMARK :**

— no answer —

คำถาม 8: รูปภาพประกอบ

**** NA** ให้แนบรูปถ่ายโครงการ

 TimePhoto_20241203_084621.jpg



หมวดหมู่ย่อยทั้งหมด: **6 / 6 (100%)**
ผลรวมสำหรับหมวดหมู่หลักนี้: **12 / 12 (100%)**

SYSTEM : FIRE PROTECTION

EQUIPMENT : FIRE PUMP

คำถาม **1: 1.ตรวจสอบ selector switch**อยู่ตำแหน่งการใช้งาน **AUTO**

✔ ปกติ ผิดปกติ NA คะแนน: **1 / 1 (100%)**

คำถาม **2: 2.ตรวจสอบระดับน้ำมัน 75%** ของถัง

หมายเหตุ : ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมากกว่า 75% (พร้อมแนบรูประดับน้ำมัน)

✔ ปกติ ผิดปกติ NA คะแนน: **1 / 1 (100%)**

คำถาม **3: 3.ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่**

✔ ปกติ ผิดปกติ NA คะแนน: **1 / 1 (100%)**

คำถาม **4: 4.ตรวจสอบแรงดันน้ำในท่อดับเพลิง**

✔ ปกติ ผิดปกติ NA คะแนน: **1 / 1 (100%)**

คำถาม **5: 5.ตรวจสอบวาล์วน้ำต้องอยู่ในตำแหน่ง**

✔ ปกติ ผิดปกติ NA คะแนน: **1 / 1 (100%)**

คำถาม **6: 6.ตรวจสอบการรั่วซึม**

✔ ปกติ ผิดปกติ NA คะแนน: **1 / 1 (100%)**

คำถาม **7: 7.ความสะอาดของตัวเครื่องยนต์**

✔ ปกติ ผิดปกติ NA คะแนน: **1 / 1 (100%)**

คำถาม 8: **REMARK :**

— no answer —

คำถาม 9: รูปภาพประกอบ

**** NA** ให้แนบรูปถ่ายโครงการ

 TimePhoto_20241203_085648.jpg



หมวดหมู่ย่อยทั้งหมด: 7 / 7 (100%)

EQUIPMENT : JOCKEY PUMP

คำถาม 1: 1.ตรวจ **Switch** อยู่ในตำแหน่ง **Auto**

 ปกติ	ผิดปกติ	NA	คะแนน: 1 / 1 (100%)
---	---------	----	---------------------

คำถาม 2: 2.ตรวจสอบ **Pilot Lamp**

 ปกติ	ผิดปกติ	NA	คะแนน: 1 / 1 (100%)
---	---------	----	---------------------

คำถาม 3: 3.ตรวจค่าแรงดันน้ำในระบบท่อ

 ปกติ	ผิดปกติ	NA	คะแนน: 1 / 1 (100%)
---	---------	----	---------------------

คำถาม 4: 4.ตรวจสอบ **Valve Alarm Gong**

 ปกติ	ผิดปกติ	NA	คะแนน: 1 / 1 (100%)
---	---------	----	---------------------

คำถาม 5: 5.ตรวจสอบตำแหน่งวาล์วต้องอยู่ในสถานะเปิด

 ปกติ	ผิดปกติ	NA	คะแนน: 1 / 1 (100%)
---	---------	----	---------------------

คำถาม 6: 6.ความสะอาด

 ปกติ	ผิดปกติ	NA	คะแนน: 1 / 1 (100%)
---	---------	----	---------------------

คำถาม 7: **REMARK :**

— no answer —

คำถาม 8: รูปภาพประกอบ

**** NA** ให้แนบรูปถ่ายโครงการ

 TimePhoto_20241203_085653.jpg



หมวดหมู่ย่อยทั้งหมด: **6 / 6 (100%)**
ผลรวมสำหรับหมวดหมู่นี้: **13 / 13 (100%)**

SYSTEM : GENERATOR

EQUIPMENT : GENERATOR

คำถาม 1: 1.ตรวจสอบเครื่องยนต์และทำความสะอาด

 ปกติ	ผิดปกติ	NA	
			คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 2: 2.ตำแหน่งสวิตช์ควบคุม

 ปกติ	ผิดปกติ	NA	
			คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 3: 3.ระดับน้ำหล่อเย็น

 ปกติ	ผิดปกติ	NA	
			คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 4: 4.ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

หมายเหตุ : ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมากกว่า 75% (พร้อมแนบรูประดับน้ำมัน)

 ปกติ	ผิดปกติ	NA	
			คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 5: 5.ตรวจจาวาล์วน้ำต้องอยู่ในตำแหน่ง

 ปกติ	ผิดปกติ	NA	
			คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 6: 5.ความสะอาดห้อง

✔ ปกติ

ผิดปกติ

NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 7: REMARK :

— no answer —

คำถาม 8: รูปภาพประกอบ

** NA ให้แนบริปูข่ายโครงการ

 TimePhoto_20241203_084149.jpg



หมวดหมู่ย่อยทั้งหมด: 6 / 6 (100%)

ผลรวมสำหรับหมวดหมู่นี้: 6 / 6 (100%)

SYSTEM : SWIMMING POOL

EQUIPMENT : SWIMMING POOL PUMP

คำถาม 1: 1.ตรวจสอบแรงดันที่ถังกรอง (PSI)

✔ ปกติ

ผิดปกติ

NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 2: 2.ตรวจสอบตำแหน่งวาล์ว อยู่ในสภาพเหมาะสม

✔ ปกติ

ผิดปกติ

NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 3: 3.ตรวจสอบการทำงานของ TIMER

✔ ปกติ

ผิดปกติ

NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 4: 4.ตรวจสอบ Pilot Lamp

✔ ปกติ

ผิดปกติ

NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 5: 5.ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม

✔ ปกติ

ผิดปกติ

NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 6: 6.ความสะอาดห้อง

✔ ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 7: REMARK :

— no answer —

คำถาม 8: รูปภาพประกอบ

** NA ให้แนบริปูข่ายโครงการ

 TimePhoto_20241203_080016.jpg



หมวดหมู่ย่อยทั้งหมด: 6 / 6 (100%)
ผลรวมสำหรับหมวดหมู่นี้: 6 / 6 (100%)

SYSTEM : LIFT

EQUIPMENT : LIFT

คำถาม 1: 1.ไฟแสงสว่างภายใน

✔ ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 2: 2.ปุ่มกด

✔ ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 3: 3.เลขแสดงชั้น

✔ ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 4: 4.ฟังเสียงการทำงานของ Motor

✔ ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 5: 5.การขับเคลื่อนของลิฟต์

✔ ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 6: 6.การออกตัวของลิฟต์+จอดตามชั้น

✔ ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 7: 7.Intercom และกริ่งภายในลิฟต์

✔ ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 8: 8.ผลการบำรุงรักษา (PM) ประจำเดือน

✔ ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 9: REMARK :

— no answer —

คำถาม 10: รูปภาพ/เอกสารประกอบ

**** NA** ให้แนบรูปถ่ายโครงการ

 TimePhoto_20241203_084941.jpg



หมวดหมู่ย่อยทั้งหมด: 8 / 8 (100%)
ผลรวมสำหรับหมวดหมู่นี้: 8 / 8 (100%)

SYSTEM : FIRE ALARM

EQUIPMENT : FIRE ALARM

คำถาม 1: 1.ตรวจสอบหลอด LED GRAPHIC

✔ ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 2: 2.สถานะตู้ Fire Alarm

✔ ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 3: 3.ตรวจสอบสวิตช์ของ Busser Graphic

✔ ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 4: 4.ระยะเวลาหนึ่ง

✔ ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 5: 5.ความสะอาด

✔ ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 6: REMARK :

— no answer —

คำถาม 7: รูปภาพประกอบ

** NA ให้แนบรูปถ่ายโครงการ

 TimePhoto_20241203_085648.jpg



หมวดหมู่ย่อยทั้งหมด: 5 / 5 (100%)

ผลรวมสำหรับหมวดหมู่หลักนี้: 5 / 5 (100%)

SYSTEM : ELECTRICAL&COMMISSIONING

EQUIPMENT : MATV

คำถาม 1: 1.ตรวจสอบสัญญาณภาพ

✔ ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 2: 2.ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศ

✔ ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 3: 3.ทำความสะอาด

✔ ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 4: REMARK :

— no answer —

คำถาม 5: รูปภาพประกอบ

**** NA** ให้แนบรูปถ่ายโครงการ

 TimePhoto_20241203_083806.jpg



หมวดหมู่ย่อยทั้งหมด: 3 / 3 (100%)

EQUIPMENT : CCTV

คำถาม 1: 1.เวลานับที่กที่ **DVR** ตรงกับเวลาของกรมอุทกศาสตร์ (Tel:181)

 ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 2: 2.ตรวจภาพที่บันทึกครบทุกกล้อง

 ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 3: 3.ตรวจสอบ **Monitor**

 ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 4: 4.ตรวจสอบ **Multiplexer**

 ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 5: 5.ตรวจสอบจุดต่อสายต่างๆ

 ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 6: 6.ความสะอาด

 ปกติ ผิดปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 7: **REMARK :**

— no answer —

คำถาม 8: รูปภาพประกอบ

 TimePhoto_20241203_083809.jpg



หมวดหมู่ย่อยทั้งหมด: 6 / 6 (100%)

EQUIPMENT : Ground and Lightning

คำถาม 1: 1.ตรวจสอบสภาพทั่วไป

 ปกติ

ผิดปกติ

NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 2: 2.ตรวจสอบจำนวนเสา

 ปกติ

ผิดปกติ

NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 3: 3.ตรวจสอบจุดต่อ

 ปกติ

ผิดปกติ

NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 4: REMARK :

— no answer —

คำถาม 5: รูปภาพประกอบ

**** NA** ให้แนบรูปถ่ายโครงการ

 TimePhoto_20241203_085112.jpg



หมวดหมู่ย่อยทั้งหมด: 3 / 3 (100%)
ผลรวมสำหรับหมวดหมู่หลักนี้: 12 / 12 (100%)

SYSTEM : AIR CONDITION

EQUIPMENT : PRESSURIZED FAN

คำถาม 1: 1.ตรวจสอบสวิตช์ **Manual**

ปกติ

ผิดปกติ

✔ NA

คะแนน: NA

คำถาม 2: 2.ตรวจสอบ **Pilot Lamp**

ปกติ

ผิดปกติ

✔ NA

คะแนน: NA

คำถาม 3: 3.ตรวจสอบการทำงานของสายพาน

ปกติ

ผิดปกติ

✔ NA

คะแนน: NA

คำถาม 4: 4.ความสะอาด

ปกติ

ผิดปกติ

✔ NA

คะแนน: NA

คำถาม 5: **REMARK :**

— no answer —

คำถาม 6: รูปภาพประกอบ

**** NA** ให้แนบรูปป้ายโครงการ

 1602752375074-5002794.jpg



เครื่องมือประจำกะ

ตรวจสอบเครื่องมือประจำกะ

-

คำถาม 1: ตรวจสอบเครื่องมือประจำกะ

✔ ปกติ ไม่ปกติ NA

คะแนน: 1 / 1 (100%)

คำถาม 2: รายการขาด หรือ ซ้ำชุด (ถ้ามี)

— no answer —

คำถาม 3: แนบรูปเครื่องมือช่าง

 TimePhoto_20241203_083814.jpg



หมวดหมู่ย่อยทั้งหมด: 1 / 1 (100%)
ผลรวมสำหรับหมวดหมู่นี้: 1 / 1 (100%)

กุญแจห้องเครื่อง

ตรวจสอบกุญแจห้องเครื่อง

-

คำถาม 1: ตรวจสอบกุญแจห้องเครื่อง

ปกติ ไม่ปกติ NA

— no answer —

คำถาม 2: รายการที่ขาด

— no answer —

คำถาม 3: แขนงอุปกรณ์ห้องเครื่อง

 TimePhoto_20241203_083750.jpg



หมวดหมู่ย่อยทั้งหมด: 0 / 1 (0%)
ผลรวมสำหรับหมวดหมู่นี้: 0 / 1 (0%)

ทั้งหมด: 90 / 94 (95%)

ภาคผนวกที่ 2-5

เอกสารการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกอพยพปี 2567



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร./โทรสาร ๐๒ ๓๕๔-๖๘๗๕)

ที่ กท ๑๘๐๘/ ๕๓๗

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้วย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะรুম รัชดา ลาดพร้าว มีหนังสือ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะรুম รัชดา ลาดพร้าว

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะรুম รัชดา ลาดพร้าว เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๒๘ คน เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการของหน่วยงานฝึกอบรมกรุงเทพมหานครเป็นไปตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำคู่มือสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
จำนวน ๑ ฉบับ

๒. จัดทำหนังสือถึงผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ของ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะรুম รัชดา ลาดพร้าว

๓. จัดทำหนังสือถึง นิติบุคคลอาคารชุด เดอะรুম รัชดา ลาดพร้าว เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในเอกสารตาม ข้อ ๑ - ๓ ที่แนบมาพร้อมนี้

(๑)

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕

ลงนามแล้ว

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงาน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

สถานที่ ๑. ประชุมชี้แจง ห้องประชุมของ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะรूम รัชดา ลาดพร้าว
๒. ฝึกซ้อม ณ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะรूम รัชดา ลาดพร้าว
ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑๘ ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

เวลา	หัวข้อการฝึกอบรม	วิทยากร	สถานที่
๐๙.๐๐ น.	- ลงทะเบียน		ห้องประชุม
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น.	พิธีเปิด	 (วิทยากรที่ได้รับอนุญาตจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)	ห้องประชุม
๐๙.๑๐ - ๑๐.๓๐ น.	ประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ๑) แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของ สถานประกอบการ ๒) แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพ หนีไฟของสถานประกอบการ ๓) การค้นหาและช่วยเหลือ และการ เคลื่อนย้าย ผู้ประสบภัย		ห้องประชุม
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.	พักรับประทานอาหารว่าง		
๑๐.๔๕ น.เป็นต้นไป (ระยะเวลาตาม ประเภทกิจการและ สถานการณ์ที่จำลอง การฝึกปฏิบัติ)	<u>ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ</u> โดยการจำลองเหตุการณ์และฝึกซ้อมเสมือน เหตุการณ์จริง	 วิทยากรที่ได้รับอนุมัติฯ	สถานที่ปฏิบัติงานของ ผู้เข้ารับการฝึก

ผู้ดูแลการฝึกอบรม : นายถวัลย์ชัย พรอารีเอกชน จพง.ป้องกันฯชำนาญการพิเศษ



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๗๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน นิติบุคคลอาคารชุด เดอะรুম รัชดา ลาดพร้าว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะรুম รัชดา ลาดพร้าว ขอรับการสนับสนุนวิทยากรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะรুম รัชดา ลาดพร้าว เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๗๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๗๕



กรุงเทพมหานคร



ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะรัม รัชดา ลาดพร้าว

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑๘ ถนนลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๘ คน

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พย ๒๕๖๗



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ที่ กท ๑



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๕

พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย นิติบุคคลอาคารชุด เดอะรัม รัชดา ลาดพร้าว ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะรัม รัชดา ลาดพร้าว เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๗๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๗๕