

ภาคผนวกที่ 5

เอกสารประกอบมาตรการฯ

5.1 ตัวอย่างรายงานการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือน



เอกสารตรวจรับมอบงาน **วางบิลสำนักงานใหญ่**

(งาน CAPEX & OPEX /งานซ่อมแซม / งานสัญญาบริการ /งานบำรุงรักษาเครื่องจักร / งาน Renovate)

บิกซีสาขา ภูเก็ต

วันที่ 21 กรกฎาคม 2567


งาน WWT.PM 2023

โดยบริษัท ศิรินันท์เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ข้อกำหนดการรับมอบงาน

1. ในการตรวจรับมอบงานครั้งนี้ เพื่อส่งมอบให้ทางสาขาใช้งาน และบำรุงรักษาต่อไป
2. การตรวจรับมอบงานในครั้งนี้ หากตรวจสอบพบความเสียหายภายหลังการรับมอบงาน ซึ่งไม่ได้เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี ทางผู้รับเหมายินดีที่รับผิดชอบและแก้ไขงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ จะมีการวินิจฉัยกันหลาย ๆ ฝ่าย และสรุปว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและทางผู้รับเหมายินดีที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น
3. วันเริ่มรับประกันผลงาน วันที่..... วันที่หมดการประกัน

เอกสารแนบท้าย :



<input type="checkbox"/>	Report ประจำเดือน	จำนวน.....แผ่น
<input type="checkbox"/>	ผลประเมิน KPI Service Contract	จำนวน.....แผ่น
<input type="checkbox"/>	รายการงานแก้ไข	จำนวน.....แผ่น
<input type="checkbox"/>	Commissioning Report	จำนวน.....แผ่น
<input type="checkbox"/>	แบบ As-Built	จำนวน.....แผ่น
<input type="checkbox"/>	คู่มือดูแลบำรุงรักษา	จำนวน.....แผ่น
<input type="checkbox"/>	PO / ใบสั่งซื้อ	จำนวน.....แผ่น / PO No.....
<input type="checkbox"/>	BOQ	จำนวน.....แผ่น

ลงชื่อ บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(.....) **ตัวบรรจง** (ผู้จัดการเขตซ่อมบำรุง)

ลงชื่อ บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(.....) **ตัวบรรจง** (หัวหน้าฝ่ายป้องกันความสูญหาย)

****กรณีมีลูกจ้างมากกว่า 1 ลำดับ**

งาน SET UP TEAM

ลงชื่อ บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(.....) **ตัวบรรจง** (Manager./Senior Manager)

ลงชื่อ บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(.....) **ตัวบรรจง** (Assist./Vice President)

***** กรณีสาขา DEPOT ให้ผู้จัดการสาขาลงนามเพียงท่านเดียว**

***** สำหรับกรณีงาน CAPEX / งาน OPEX ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,001 บาทขึ้นไป ผู้ลงนามดังนี้**

(เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการสาขา / Duty Manager, ผู้จัดการเขตซ่อมบำรุง)



แบบบันทึกรายละเอียดการเข้าปฏิบัติงาน

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

บริษัท สิริวัจ เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ 91/ 138

08-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179

ชื่อเจ้าของงาน

Big-e: สรรพากร

ชื่อช่างผู้ปฏิบัติ

21 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หมายเหตุ
1	19 กรกฎาคม 2567 15:00 - 21:00 น. - ทำการติดตั้งไฟส่องสว่างภายในโรงงาน และ Sump-3 พร้อมทำการ ตรวจเช็คการทำงานของระบบไฟฟ้า และ ตรวจสอบระบบระบายน้ำ	
2	20 กรกฎาคม 2567 15:00 - 21:00 น. - ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากถังเก็บน้ำเสีย และ นำไปทดสอบในห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ - ทำการติดตั้งไฟส่องสว่างภายใน Sump-1, Sump-2, และ Sump-4 พร้อมทำการ ตรวจเช็คการทำงานของระบบไฟฟ้า และ ตรวจสอบระบบระบายน้ำ	
3	21 กรกฎาคม 2567 10:00 - 16:00 น. - ทำการตรวจเช็คการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน และ ทำการติดตั้งไฟส่องสว่าง พร้อมทำการติดตั้งระบบควบคุม (Control) เครื่องจักร และ Sump พร้อมทำการเช็คการทำงานของ ระบบ	

หมายเหตุ : ในการตรวจเช็คระบบจะต้องมีลายเซ็นผู้มีอำนาจของลูกจ้างเซ็นรับงานทุกครั้ง/ผู้มีอำนาจของลูกจ้างตรวจสอบความเรียบร้อยและเซ็นรับทราบ

ใบบันทึกสรุปการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อ Sump

เลขที่ 91/ 138 หมู่ที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-6132, 08-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179

เลขที่ 91/ 138 หมู่ที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-6132, 08-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179

JOB/PROJECT

Redman vs. Z. 855

[illegible]

หมายเหตุ : ในการตรวจเช็คระบบจะต้องนำลายเซ็นผู้มีส่วนงานทุกคน^๔มาลงของถูกค่าขึ้นรับงานทุกคน^๕มีอำนาจของถูกค่าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและเตรียมทราบ

ใบบันทึกสรุปการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อ Sump

เลขที่ 91/ 138 หมู่ที่ 6 ถนนแยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-6132, 08-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179

เลขที่ 91/ 138 หมู่ที่ 6 ถนนแยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-6132, 08-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179

JOB/PROJECT

DATE received by _____

[illegible]

หมายเหตุ : การตรวจและระบบจะด้วยเวลาขยชนผู้เข้ามาของถูกค่าเตรียมงานทุกครึ่ง/ผู้เข้ามาของถูกค่าตรวจสอบความเรียบร้อยและต้นทุนทราบ



บริษัท ศิรินัฐ เทคคอด แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ 91/ 138 หมู่ที่ 6 ถนนเลี้ยวเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.0-7722-6132 , 08-1979-4145.แฟกซ์ 0-7721-8179

ใบบันทึกปริมาณไขมัน

BIG C... สาทรบุรี 21 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	จุดที่ดักไขมัน	ปริมาณไขมัน	หมายเหตุ
1.	Samp-1	8 กกก	
2.	Samp-2	45 กกก	
3.	Samp-3	37 กกก	
4.	Samp-4	1 กกก	
5.	บ่อรับน้ำทิ้ง	26 กกก	

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

F - SN - 002

บริษัท สิรินัฐ เคมคอก แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
91/138 หมู่ที่ 6 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7722-6132, 0-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179 E-mail : siranut_eng@hotmail.com

PREVENTIVE MAINTENANCE (CHECK SHEET)

Project name Big-c yinon
Model: CN-80

Equipment Submersible Pump
Code SSP-1

Location Sempu 1
Rate. 2.2 KW/5.4A

[illegible]

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

บริษัท สิรินัฐ เคมคอลล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
91/138 หมู่ที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7722-6132, 0-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179 E-mail : siranut_eng@hotmail.com

PREVENTIVE MAINTENANCE (CHECK SHEET)

Project name Dig-c of 15m
Model: CN-80


Equipment Submersible Pump
Code SP-2

Location Jump-1
Rate. 2.2 Kw/5.4 A

[illegible]


สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข



Project name Big-e gpm Equipment Submersible Pump Location Sump-2
Model: CN-80 Code SSP-3 Rate. 2.2kw/5.4A


F-SN-003



Project name Big-cyanon Equipment Submersible Pump Location Sump-4
 Model: QW 30-MT Code SSP-2 Rate. 3.7 kW/B. 7A

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

วันที่ 21 / 10 / 62



Project name: Big-e mission
Model: CR-80

Location WWT

Code INP-01


Rate. $2.2 \text{ kW} / 5.4 \text{ A}$

[illegible]



Project name Big-2 win Equipment Submersible Pump Location NWT
 Model: CN-80 Code INP-02 Rate. 2.2 KW / 5.4 A

[illegible]



PREVENTIVE MAINTENANCE (CHECK SHEET)

Project name	<u>Big-c gpm</u>	Equipment	<u>Submersible Pump</u>	Location	<u>WWT</u>
Model:	<u>CN-80</u>	Code	<u>EFP-02</u>	Rate.	<u>2.2kW/54A</u>

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)


ข้อแนะนำ/แนวทางแก้ไข

22/04/2020 09:35:01

๑. เลี้ยงลูกด้วยนม

မှတ်ချက်

F - SN - 003



PREVENTIVE MAINTENANCE (CHECK SHEET)

Project name	<u>Big-C junction</u>	Equipment	<u>Submersible Pump</u>	Location	<u>WWT</u>
Model:	<u>CIN-80-MT</u>	Code	<u>RSP-02</u>	Rate.	<u>3.2 KW / 8.7 A</u>


สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อแนะนำ/แนวทางแก้ไข



Project name Big-c yiron Equipment Submersible Pump Location NWT
Model: CVS-50 Code EXP-01 Rate: 0.25KW/2.1A

	DATE	TIME
	01-08-79	10:00



ចំណាត់ថ្នាក់ស្រាវជ្រាវ

CT Big-e transcription
21 2562

ตารางตรวจเช็คท่อน้ำทิ้ง

แผนก	รายการ	ปกติ	เสีย	หมายเหตุ
fresh food	- เมล่อน 3 กิโลกรัม	/		
	- ฟักทอง 2 กิโลกรัม	/		
	- ฟักทอง 2 กิโลกรัม	/		
	- สับปะรด 2 กิโลกรัม	/		
	- สับปะรด 2 กิโลกรัม	/		
	- สับปะรด 2 กิโลกรัม	/		
	- สับปะรด 2 กิโลกรัม	/		
Canteen	- ข้าวผัดทอด	/		
	- ข้าวผัดไก่	/		
	- ข้าวผัดหมู	/		
	- ข้าวผัดกุ้ง	/		
Food Cont	- ข้าวผัดทอด	/		
	- ข้าวผัดไก่	/		
	- ข้าวผัดหมู	/		
	- ข้าวผัดกุ้ง	/		
	- ข้าวผัดทอด	/		
	- ข้าวผัดไก่	/		
	- ข้าวผัดหมู	/		
	- ข้าวผัดกุ้ง	/		
	- ข้าวผัดทอด	/		
	- ข้าวผัดไก่	/		
	- ข้าวผัดหมู	/		
	- ข้าวผัดกุ้ง	/		
	- ข้าวผัดทอด	/		
	- ข้าวผัดไก่	/		
	- ข้าวผัดหมู	/		
	- ข้าวผัดกุ้ง	/		
	- ข้าวผัดทอด	/		
	- ข้าวผัดไก่	/		
	- ข้าวผัดหมู	/		
	- ข้าวผัดกุ้ง	/		
	- ข้าวผัดทอด	/		
	- ข้าวผัดไก่	/		
	- ข้าวผัดหมู	/		
	- ข้าวผัดกุ้ง	/		
	- ข้าวผัดทอด	/		
	- ข้าวผัดไก่	/		
	- ข้าวผัดหมู	/		
	- ข้าวผัดกุ้ง	/		
	- ข้าวผัดทอด	/		
	- ข้าวผัดไก่	/		
	- ข้าวผัดหมู	/		
	- ข้าวผัดกุ้ง	/		
	- ข้าวผัดทอด	/		
	- ข้าวผัดไก่	/		
	- ข้าวผัดหมู	/		
	- ข้าวผัดกุ้ง	/		



บันทึกการตรวจเช็คท่อน้ำทิ้งจากแผนกต่าง ๆ จนถึงบ่อ Sump

บริษัท ศิรินัฐ เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ 91/ 138 หมู่ที่ 6 ถนนเลียบเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.0-7722-6132 , 08-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179

ชื่อเจ้าของงาน

OBJECT

Big-e ลามูเกิ้ล

ชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

21 กองทัพ 0562

ตารางตรวจเช็คท่อน้ำทิ้ง

แผนก	รายการ	ปกติ	เสีย	หมายเหตุ
อู่ซ่อม	- KFC	/		
	- S8P	/		
	- Mister Donut	/		
	- Chester Grill	/		
	- Baskin and Robin	/		
	- OCHA YA	/		
	- Cotton On	/		
	- Bolling	/		



วันที่ ๑๓/๑๑/๖๒

ชื่อผู้ตรวจเช็ค


ผู้ตรวจเช็ค

ชื่อผู้ตรวจเช็ค

ชื่อผู้ตรวจเช็ค

ชื่อผู้ตรวจเช็ค

ชื่อผู้ตรวจเช็ค



โทร.0-7722-6132 08-1070-4145 แฟกซ์ 0-7721-9170

OB/PROJECT

ชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

1132-

m-11 B2B-e Revision
17/67

ตารางบันทึกสภาพทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

1. บ่อเกรอะ (น้ำชำระบบบำบัด Influent)

ลักษณะของน้ำเข้าระบบ :

สภาพทั่วไป

2. บ่อเติมอากาศ (Aeration tank)

ลักษณะของน้ำบ่อเต็มอากาศ :

สภาพทั่วไป

: DO _____ mg/l, Temp _____ °C, SV₃₀ _____ ml/l

3. บ่อพักน้ำทิ้ง (Effluent)

ลักษณะของน้ำทิ้งหลังบำบัด :

สภาพทั่วไป

- #### 4.สภาพท่อและ VALVE

11

ปกติ

11

ເສີຍ

หมายเหตุ

- ### 5.สภาพบ่อน้ำบาดาลเสีย

ปกติ

☐

ทำความเข้าใจความหมายของคำศัพท์

หมายเหตุ

- 6.เก็บน้ำบ่อน้ำบาดาลเสีย

น้ำเข้าระบบ

นำออกจากระบบ

น้ำในบ่อเค็มอากาศ

- 7.เก็บน้ำใช้เพื่อการบริโภค

เก็บน้ำใช้บริเวณ

เวลาที่เก็บน้ำ

หมายเหตุ : ในการตรวจเช็คระบบจะต้องมีสาตเซ็นผู้มีอำนาจของลูกที่ำงานรับงานทุกครั้ง/ผู้มีอำนาจของลูกที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและเซ็นรับทราบ

10/10/10 10/10/10 10/10/10

10-100374

F - SN - 005

3) $\frac{1}{2} \log 2$

1. $\frac{1}{2} \log 2$

Figure 1

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]



เอกสารตรวจรับมอบงาน **วางบิลสำนักงานใหญ่**
(งาน CAPEX & OPEX /งานซ่อมแซม / งานสัญญาบริการ /งานบำรุงรักษาเครื่องจักร / งาน Renovate)

บิกซีสาขา ภูเก็ต

วันที่ 17 สิงหาคม 2567

งาน WWT.PM 2023

โดยบริษัท ศิรินันท์เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ข้อกำหนดการรับมอบงาน

1. ในการตรวจรับมอบงานครั้งนี้ เพื่อส่งมอบให้ทางสาขาใช้งาน และบำรุงรักษาต่อไป
2. การตรวจรับมอบงานในครั้งนี้ หากตรวจสอบพบความเสียหายภายหลังการรับมอบงาน ซึ่งไม่ได้เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี ทางผู้รับเหมายินดีที่รับผิดชอบและแก้ไขงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ จะมีการวินิจฉัยกันหลาย ๆ ฝ่าย และสรุปว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและทางผู้รับเหมายินดีที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น
3. วันเริ่มรับประกันผลงาน วันที่..... วันที่หมดการประกัน

เอกสารแนบท้าย :

<input type="checkbox"/>	Report ประจำเดือน	จำนวน.....แผ่น
<input type="checkbox"/>	ผลประเมิน KPI Service Contract	จำนวน.....แผ่น
<input type="checkbox"/>	รายงานงานแก้ไข	จำนวน.....แผ่น
<input type="checkbox"/>	Commissioning Report	จำนวน.....แผ่น
<input type="checkbox"/>	แบบ As-Built	จำนวน.....แผ่น
<input type="checkbox"/>	คู่มือดูแลบำรุงรักษา	จำนวน.....แผ่น
<input type="checkbox"/>	PO / ใบสั่งซื้อ	จำนวน.....แผ่น / PO No.....
<input type="checkbox"/>	BOQ	จำนวน.....แผ่น

ทุกฝ่ายรับทราบ และตกลงตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(.....) **ตัวบรรจง** (ผู้จัดการเขตซ่อมบำรุง)

ลงชื่อ บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(.....) **ตัวบรรจง** (หัวหน้าฝ่ายป้องกันความสูญหาย)

***กรณีมีมูลค่างานมากกว่า 1 ล้านบาท

ลงชื่อ บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(.....) **ตัวบรรจง** (Assist./Vice President)

*** กรณีสาขา DEPOT ให้ผู้จัดการสาขาลงนามเพียงท่านเดียว

*** สำหรับกรณีสาน CAPEX / งาน OPEX ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,001 บาทขึ้นไป ผู้ลงนามดังนี้

(เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการสาขา / Duty Manager, ผู้จัดการเขตซ่อมบำรุง)

งาน SET UP TEAM

ลงชื่อ บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(.....) **ตัวบรรจง** (Manager./Senior Manager)

ลงชื่อ บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(.....) **ตัวบรรจง** (Assist./Vice President)

2000

บริษัท บิ๊กชีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา.....

ใบขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่อับอากาศนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค 62 ถึงวันที่ 17 ธ.ค 62

วันที่อนุญาต 15 ธ.ค 62 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 03.00 น.

ออกให้ผู้ควบคุม

บริษัท

บริษัท บิ๊กชีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้สำรวจชื่อ

สถานที่เข้าปฏิบัติงาน

บ่อเก็บน้ำ, บ่อเก็บน้ำเสีย

รายละเอียดในการเข้าปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ, ตรวจ, ตรวจสอบ, ตรวจสอบ, ตรวจสอบ

มาตรการตรวจสอบด้านความปลอดภัยที่เตรียมการไว้ก่อนการอนุญาตเข้าไปทำงาน

ลำดับที่	มาตรการตรวจสอบด้านความปลอดภัยที่เตรียมการไว้ก่อนการอนุญาตเข้าไปทำงาน	ใช่	ไม่ใช่
1	ทางเข้า/ออก สะดวกเหมาะสมหรือไม่	/	
2	มีงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนด้วยหรือไม่		/
3	มีการระบายอากาศเพียงพอหรือไม่	/	
4	ต้องมีการติดตั้งเครื่องระบายอากาศเพิ่มหรือไม่	/	
5	ต้องมีหน้ากากช่วยหายใจหรือไม่		/
6	อุณหภูมิภายใน อยู่ในระดับที่ปลอดภัย (น้อยกว่า 40 องศา)	/	
7	มีแสงสว่างเพียงพอหรือไม่	/	
8	ต้องมีการเพิ่ม แสงสว่างหรือไม่	/	
9	ต้องมีการติดประกาศเตือนไว้ในพื้นที่อับอากาศหรือไม่	/	

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

- ☒ แวนตานิริภัย
 - ☐ หน้ากากนิรภัย
 - ☒ รองเท้าบูทยาง
 - ☒ ถุงมือ
 - ☒ ชุดกันฝน
 - ☒ อื่นๆ เช่นอุปกรณ์สื่อสาร
 - ☐ เครื่องช่วยหายใจ

อันตรายที่ลูกจ้างอาจได้รับกรณีฉุกเฉิน	วิธีการหลีกเลี่ยง
อากาศระบายนับเพียงพอ	หยุดงาน ออกจากบริเวณที่ทำงานทันทีและเพิ่มเครื่องระบายอากาศ
ไฟไหม้	หยุดงาน และออกจากบริเวณที่ทำงานทันที
หมดสติ.	ผู้เฝ้าระวัง เรียกทีมช่วยเหลือมาช่วย
ความร้อน	จัดให้ทำงานเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ (15 นาที)
อื่นๆ	

อนุญาตให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

[illegible]

<input type="checkbox"/> ไม่พบ <input type="checkbox"/> พบ <input type="checkbox"/> ไม่พบ <input type="checkbox"/> พบ	<input type="checkbox"/> ไม่พบ <input type="checkbox"/> พบ <input type="checkbox"/> ไม่พบ <input type="checkbox"/> พบ	<input type="checkbox"/> ไม่พบ <input type="checkbox"/> พบ <input type="checkbox"/> ไม่พบ <input type="checkbox"/> พบ	<input type="checkbox"/> ไม่พบ <input type="checkbox"/> พบ <input type="checkbox"/> ไม่พบ <input type="checkbox"/> พบ
--	--	--	--



บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

159 ถนนไทรบุรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขทะเบียนที่ อ. 54-004

ขอมอบวุฒิบัตรนี้เพื่อแสดงว่า




ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

สำหรับ

“ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน”

ระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ระยะเวลาการอบรม 28 ชั่วโมง





แบบบันทึกรายละเอียดการเข้าปฏิบัติงาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

บริษัท ศิรินัฐ เคมิกอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ 91/ 138 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ชื่อเจ้าของงาน

ชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

0-7722-6132, 08-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179

OB/PROJECT

Big-c สารทฤษฎี

วันที่

12 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หมายเหตุ
1	12 สิงหาคม 2567 10:00 - 21:00 น. - ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในถังน้ำแข็ง: 2 ม. น้ำตกที่ 1 ตามที่ (ส: 2) 00 น. ม. เพื่อส่งทำการวิเคราะห์ - ทำการชัก/ขึ้นในถังน้ำแข็งของถัง 2 Temp-3 ส: 20 น. น้ำแข็ง พัดลมระบาย ทำการทดสอบ: 20 น. Temp และ ตรวจความชื้นในถังของ: 20 น.	
2	12 สิงหาคม 2567 15:00 - 21:00 น. - ทำการชัก/ขึ้นในถังน้ำแข็งของถัง 2 Temp-1, Temp-2 ส: Temp-1 พัดลมระบาย ตรวจเช็คการทำงานของ: 20 น. Temp และ ตรวจเช็คสถานะของ: 20 น.	
3	15-16 สิงหาคม 2567 10:00 - 08:00 น. - ทำการตรวจเช็ควัดค่า ตามกำหนดของ: 20 น. ค่า: 20 น. / น้ำ วัด: 20 น. พัดลมระบาย: 20 น. ตรวจเช็คสถานะ: 20 น. ตรวจเช็คสถานะ: 20 น. วัด: 20 น. น้ำ: 20 น. พัดลมระบาย: 20 น. ตรวจเช็คสถานะ: 20 น. ตรวจเช็คสถานะ: 20 น. ตรวจเช็คสถานะ: 20 น. ส: ตรวจเช็คสถานะ: 20 น. - ทำการตรวจเช็คสถานะ: 20 น. ส: 20 น. พัดลมระบาย: 20 น. ตรวจเช็คสถานะ: 20 น.	

หมายเหตุ : ในการตรวจเช็คระบบจะต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด



แบบบันทึกรายละเอียดการเข้าปฏิบัติงาน

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

บริษัท หิรัญภูมิคอนกรีต แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เลขที่ 91/ 138

ชื่อเจ้าของงาน

ชื่อช่างผู้ปฏิบัติ

โทร.0-7722-6132, 08-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179

JOB/PROJECT

Bt-c. การทำถนน

วันที่

17 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หมายเหตุ
1	13 สิงหาคม 2564 10:00 - 21:00 น. - ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียในบ่อเก็บน้ำฝน, บ่อพักน้ำเสีย และ บ่อตกตะกอน เพื่อส่งทำทางวิเคราะห์. - ทำการสกัดไขมันในบ่อตกไขมันของบ่อ Sump-3 และ บ่อพักน้ำเสีย พร้อมทำทาง ตรวจสอบค่าความสูง: ความสูง 20, บ่อ Sump และ ทำการเช็คความชื้นใต้ของบ่อ	
2	14 สิงหาคม 2564 15:00 - 21:00 น. - ทำการสกัดไขมันในบ่อตกไขมันของบ่อ Sump-1, Sump-2 และ Sump-4 พร้อมทำทาง ตรวจสอบค่าความสูง: ความสูง 20, บ่อ Sump และ ทำการเช็คความชื้นใต้ของบ่อ	
3	15-16 สิงหาคม 2564 10:00 - 09:00 น. - ทำการตรวจสอบระดับการทรุดตัวของบ่อ, ทำบ่อรับน้ำทิ้ง และ ทำการหลั่งน้ำทิ้ง ลงในบ่อ พร้อมทำทางตรวจสอบค่าความสูง: ความสูง 20, บ่อ Sump, บ่อพักน้ำเสีย, บ่อ น้ำอื่น, บ่อพักน้ำเสีย, บ่อพักน้ำเสีย, ทำการเช็คความชื้นใต้ของบ่อ, บ่อพักน้ำเสีย, บ่อ พักน้ำเสีย และ ทำการเช็คความชื้นใต้ของบ่อ - ทำทางตรวจสอบค่าความสูง: ความสูง 20, บ่อพักน้ำเสีย, บ่อพักน้ำเสีย พร้อมทำทางตรวจสอบ ความชื้นใต้ของบ่อ	

หมายเหตุ : ในการตรวจเช็คระบบจะต้องมีลายเซ็นผู้มีอำนาจของลูกจ้างเข้ารับงานทุกครั้ง/ผู้มีอำนาจของลูกจ้างตรวจสอบความเรียบร้อยและเซ็นรับทราบ

หมายเหตุ : ในการตรวจเช็คระบบจะต้องมีลายเซ็นผู้มีอำนาจของลูกจ้างเซ็นรับงานทุกครั้ง/ผู้มีอำนาจของลูกจ้างตรวจสอบความเรียบร้อยและเซ็นรับทราบ

บริษัท สิริวัฏ เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ 91/ 138 หมู่ที่ 6 ตำบลสี่หมื่นอง ดงชะครามตึย อ.เจียง อ.สราญภรณ์ โทร.0-7722-6132, 08-1979-4145 เฟซบุ๊ก 0-7721-8179

ชื่อข้าของวม

JOB/PROJECT

Big-e respiratory.

ชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

24955 receive to 1088

[illegible]

หมายเหตุ : ในการตรวจสอบจะตั้งมีลายเซ็นผู้รับอำนาจของลูกค้านั้นรับงานทุกครั้ง/ผู้รับอำนาจของลูกค้านั้นช่วยและเตรียมทราบ

นางสาวปณิศจาณ

ผู้ตรวจสอบงาน

เข้าของงาน

F - SN - 001

ใบบันทึกสรุปการตรวจกระบี่บำบัดน้ำเสียและบ่อ Sump

บริษัท สิริพัฐ เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ 91/ 138 หมู่ที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-6132, 08-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179

ผู้สื่อข่าวถาม

ชื่อข้างผู้ปฏิบัต

Job No.	Job/Project	Date
0-7721-8179	Big-e ampington.	12 Nov 2002

मई १५ रविवार २५५८

[illegible]

หมายเหตุ : ในการตรวจวิเคราะห์จะส่งมีลายเซ็นผู้ชำนาญการถูกค่าขึ้นรับงานทุกครั้งผู้ชำนาญการขอค่าตรวจรับทราบ

[Faint, illegible handwritten notes]


นางสาวสุภาวดี

นางปอณณเรณีย์

เจ้าของงาน

...F SN - 001

Mr. J. H. Bell, Jr., and
Mrs. Margaret Bell, owners of the
the above-mentioned premises.




Rate. $2.2 \text{ kW} / 5.4 \text{ A}$

หมายเหตุ V Normal X Abnormal

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ ๒๕/๑๒/๖๕

F - SN - 003



Project name Big-c yinon
Model: EN-80

Equipment Submersible Pump
Code SSP-4

Location Sempu - 2
Rate: 2.2 kw / 5.4 A

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

วันที่ 12 / 11 / 62

บรรณานุกรม: ชูเปยวร์ เชนเตอร์ จำกัด (มหาชน)

[illegible]

F - SN - 003

บริษัท สิรินัฐ เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
91/138 หมู่ที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
722-6132, 0-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179 E-mail : siranut_eng@hotmail.com

PREVENTIVE MAINTENANCE (CHECK SHEET)

Project name Big-e system

Equipment Submersible Pump

Location *Sempro - 3*

Model: CN-80

Code SSP-6

Rate. $2.2 \text{ kW} / 5.4 \text{ A}$

[illegible]

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

บริษัท ศิรินัฐ เคมิกอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

วันที่ 12 / 5.7 / 62

บริษัท บัณฑิต ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

4. 2014年12月31日，甲公司“应付账款”科目所属各明细科目期末贷方余额如下表所示：

2000

0.000

10


10

7. 11

1


07

F - SN - 003



Rate. 3.2 kW / 8.2 A

[illegible]



Project name Big-c y 1/15/20 Equipment Submersible Pump Location Semp-4
Model: CR-80 Code SSP-8 Rate. 2.2 kW / s-4 A

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อแนะนำ/แนวทางแก้ไข

บริษัท ศิรินัฐ เกมิกอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

วันที่ 12 / 5 / 62

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ ๒๕/๑๐/๖๒

F - SN - 003

บริษัท สิริณัฐ เคมคอลล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
91/138 หมู่ที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
722-6132, 0-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179 E-mail : siranut_eng@hotmail.com

PREVENTIVE MAINTENANCE (CHECK SHEET)

Project name: Big-connection
Model: CN-80

Equipment Submersible Pump
Code INP-01

Location NWT
Rate. 2.2kW/5.4A

[illegible]

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อแนะนำ/แนวทางแก้ไข


บริษัท ศิรณัฐ เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

วันที่ 12 / 5-7 / 64

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ ๑๕ / ๑๐ / ๒๕๖๒

F - SN - 003



Project name Bisc. plant Equipment Submersible Pump Location WWT
Model: CN-80 Code INP-02 Rate. 2.2kw/5.4 A

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

- ଆରମ୍ଭର ସମୟ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

[illegible]

บริษัท ศรนิวส์ เกมมิง แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

วันที่ 12 / 5.10 / 64

[illegible]



Project name B15-2 9/10/03 Equipment Submersible Pump Location MWT
Model: CW-80 Code EFP-01 Rate. 2.2 kW / 5.4 A

[illegible]

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข


บริษัท ทรนัฐ เกมกอส แอนค เอนจเนียร์ร จากค

วันที่ 12 / 5 / 65

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ ๑๖/๐๕/๒๕๖๒

[illegible]



Project name Big-c girder Equipment Submersible Pump Location WWT
Model: ON-80 Code EFP-02 Rate. 2.2 kW/5.4 A

[illegible]

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

บริษัท ศรีนคร เคมคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

วันที่ 192 / 5.7 / 642

[illegible]



บันทึกการตรวจเช็คท่อน้ำทิ้งจากแผนกต่าง ๆ จนถึงบ่อ Sump

บริษัท หิรัญ เกมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ 91/ 138 หมู่ที่ 6 ถนนเลียบเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.0-7722-6132 08-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8170

ชื่อเจ้าของงาน

OB/PROJECT

Big-c สาขาภูเก็ต

ชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

วันที่

12 สิงหาคม 2562

ตารางตรวจเช็คท่อน้ำทิ้ง

แผนก	รายการ	ปกติ	เสีย	หมายเหตุ
free food	- 6m เกอร์รี่	✓		
	- ซักฟอสต์ 3 ตัน	✓		
	- ซักฟอสต์ 3 ตัน	✓		
	- 6m	✓		
	- ซักฟอสต์ 3 ตัน	✓		
	- ซักฟอสต์ 3 ตัน	✓		
	- ลักท. 6m	✓		
Canteen	- ข้าวจากแกว	✓		
	- ข้าวจากไก่	✓		
	- ข้าวจากไก่	✓		
	- ข้าวจากไก่	✓		
Food Cart	- ข้าวจากไก่	✓		
	- ข้าวจากไก่	✓		
	- ข้าวจากไก่	✓		
	- ข้าวจากไก่	✓		
	- ข้าวจากไก่	✓		
	- ข้าวจากไก่	✓		
	- ข้าวจากไก่	✓		
	- ข้าวจากไก่	✓		
	- ข้าวจากไก่	✓		
	- ข้าวจากไก่	✓		
	- ข้าวจากไก่	✓		
	- ข้าวจากไก่	✓		
	- ข้าวจากไก่	✓		
	- ข้าวจากไก่	✓		
	- ข้าวจากไก่	✓		
	- ข้าวจากไก่	✓		
	- ข้าวจากไก่	✓		
	- ข้าวจากไก่	✓		
	- ข้าวจากไก่	✓		
	- ข้าวจากไก่	✓		



บันทึกการตรวจเช็คท่อน้ำทิ้งจากแผนกต่าง ๆ จนถึงบ่อ Sump

บริษัท ศิรินัฐ เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ 91/ 138 หมู่ที่ 6 ถนนเลียบเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.0-7722-6

ชื่อเจ้าของงาน

ชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

CT

Big-c คอมพิวเตอร์

17 สิงหาคม 2562

ตารางตรวจเช็คท่อน้ำทิ้ง

แผนก	รายการ	ปกติ	เสีย	หมายเหตุ
ร้านค้าเช่า	-KFC	/		
	- S&P	/		
	- Mister Donut	/		
	- Chester Grill	/		
	- Bueki and Rodin	/		
	- OCHAYA	/		
	- Cat nook	/		
	- Bolling	/		



วันที่ 17 สิงหาคม 2562

ชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อเจ้าของงาน

วันที่ตรวจ

ชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อเจ้าของงาน

โดย



บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท ทรินิตี้ เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ 91/ 138 หมู่ที่ 6 ถนนเลียบเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.0-7722-6132 , 08-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179

ชื่อเจ้าของงาน

PROJECT

m-h 1310-e ทางสุขภัณฑ์
18/67

ชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

ตารางบันทึกสภาพทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

1. บ่อเกรอะ (น้ำเข้าระบบบำบัด Influent)

ลักษณะของน้ำเข้าระบบ :

สภาพทั่วไป :

2. บ่อเติมอากาศ (Aeration tank)

ลักษณะของน้ำบ่อเติมอากาศ :

สภาพทั่วไป :

DO _____ mg/l , Temp _____ °C , SV₃₀ _____ ml/l

3. บ่อพักน้ำทิ้ง (Effluent)

ลักษณะของน้ำทิ้งหลังบำบัด :

สภาพทั่วไป :

4. สภาพท่อน้ำและ VALVE

☐

ปกติ

☐

เสีย

หมายเหตุ

5. สภาพบ่อบำบัดน้ำเสีย

☐

ปกติ

☐

ทำความสะอาดบริเวณบ่อ

หมายเหตุ

6. เก็บน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย

☐

น้ำเข้าระบบ

☐

น้ำออกจากระบบ

☐

น้ำในบ่อเติมอากาศ

7. เก็บน้ำใช้เพื่อการบริโภค

☐

เก็บน้ำใช้บริเวณ

เวลาที่เก็บน้ำ

หมายเหตุ : ในการตรวจเช็คระบบจะต้องมีลายเซ็นผู้มีอำนาจของลูกค้าเซ็นรับงานทุกครั้ง/ผู้มีอำนาจของลูกค้าตรวจสอบความเรียบร้อยและเซ็นรับทราบ



72 หมู่ 6 อ.เมือง

อ.เมืองภูเก็ต

ผู้ตรวจสอบ



บริษัท ศิรินัฐ เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ 91/ 138 หมู่ที่ 6 ถนนเลียบเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.0-7722-6132 , 08-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179

ใบบันทึกปริมาณไขมัน

BIG C... สหพัฒน... 12 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	จุดที่ตัดไขมัน	ปริมาณไขมัน	หมายเหตุ
1.	Samp-1	7 กรัม	
2.	Samp-2	48 กรัม	
3.	Samp-3	27 กรัม	
4.	Samp-4	1 กรัม	
5.	ของเสียที่เหลือ	18 กรัม	

บริษัท สิรินัฐ เคมคอต แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
91/138 หมู่ที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
722-6132, 0-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179 E-mail : siranut_eng@hotmail.com

PREVENTIVE MAINTENANCE (CHECK SHEET)

Project name Big-cylin
Model: CN-80

Equipment Submersible Pump
Code SSP-2

Location Semp-1
Rate. 2.2 kW/5.4A

[illegible]

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อแนะนำ/แนวทางแก้ไข

บริษัท ศิรินัฐ เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

วันที่ 12 / 10 / 62

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่

F - SN - 003

บริษัท สิริनुต เคมคอลล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
91/138 หมู่ที่ 6 ถนนเลียบเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
722-6132, 0-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179 E-mail : siranut_eng@hotmail.com

PREVENTIVE MAINTENANCE (CHECK SHEET)

Project name Big-cognition
Model: cn80-mt

Equipment Submersible Pump
Code RSP-01

Location WWT
Rate. 3.7 KW/8.2 A

[illegible]

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

บริษัท ศิรินัฐ เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

วันที่ 15 / 5 / 65

~~~~~~

บริษัท บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 / 9 / 2564

F - SN - 003



บริษัท สิรินัฐ เคมคอลล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
91/138 หมู่ที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
722-6132, 0-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179 E-mail : siranut\_eng@hotmail.com

### PREVENTIVE MAINTENANCE (CHECK SHEET)


Project name Big-cy15m  
Model: CN30-MT

Equipment Submersible Pump  
Code RSP-02

Location WWT  
Rate. 3.7KW/8.7A

[illegible]






Project name Big-cylin Equipment Submersible Pump Location WWT  
Model: CVS-50 Code EXP-01 Rate. 0.95kw/2.7A

[illegible]





Project name Big-e pin Equipment Air Blower Location WWT  
Model: ARK-25 Code AB-01 Rate. 11kW/21.2 A

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อแนะนำ/แนวทางแก้ไข

วันที่ 12 / ๑๑-๑๓ / ๖๒









เอกสารตรวจรับมอบงาน **วางบิลสำนักงานใหญ่**  
(งาน CAPEX & OPEX /งานซ่อมแซม / งานสัญญาบริการ /งานบำรุงรักษาเครื่องจักร / งาน Renovate)

บิกซีสาขา ภูเก็ต

งาน WWT.PM 2023

วันที่ 16 กันยายน 2567

โดยบริษัท ศิรินันท์คอมมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ข้อกำหนดการรับมอบงาน

1. ในการตรวจรับมอบงานครั้งนี้ เพื่อส่งมอบให้ทางสาขาใช้งาน และบำรุงรักษาต่อไป
2. การตรวจรับมอบงานในครั้งนี้ หากตรวจสอบพบความเสียหายภายหลังการรับมอบงาน ซึ่งไม่ได้เกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติ ทางผู้รับเหมายินดีที่จะรับผิดชอบและแก้ไขงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ จะมีการวินิจฉัยกันหลาย ๆ ฝ่าย และสรุปว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและทางผู้รับเหมายินดีที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น
3. วันเริ่มรับประกันผลงาน วันที่..... วันที่หมดการประกัน .....

เอกสารแนบท้าย :

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Report ประจำเดือน              | จำนวน.....แผ่น              |
| <input type="checkbox"/> ผลประเมิน KPI Service Contract | จำนวน.....แผ่น              |
| <input type="checkbox"/> รายงานงานแก้ไข                 | จำนวน.....แผ่น              |
| <input type="checkbox"/> Commissioning Report           | จำนวน.....แผ่น              |
| <input type="checkbox"/> แบบ As-Built                   | จำนวน.....แผ่น              |
| <input type="checkbox"/> คู่มือดูแลบำรุงรักษา           | จำนวน.....แผ่น              |
| <input type="checkbox"/> PO / ใบสั่งซื้อ                | จำนวน.....แผ่น / PO No..... |
| <input type="checkbox"/> BOQ                            | จำนวน.....แผ่น              |

ทุกฝ่ายรับทราบ และตกลงตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น

ลงชื่อ ..... บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(.....) **ตัวบรรจง** (ผู้จัดการเขตซ่อมบำรุง)

ลงชื่อ ..... บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(.....) **ตัวบรรจง** (หัวหน้าฝ่ายป้องกันความสูญหาย)

\*\*\*กรณีมูลค่างานมากกว่า 1 ล้านบาท

งาน SET UP TEAM

ลงชื่อ ..... บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(.....) **ตัวบรรจง** (Manager./Senior Manager)

ลงชื่อ ..... บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(.....) **ตัวบรรจง** (Assist./Vice President)

\*\*\* กรณีสาขา DEPOT ให้ผู้จัดการสาขาลงนามเพียงท่านเดียว

\*\*\* สำหรับกรณีสาน CAPEX / งาน OPEX ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,001 บาทขึ้นไป ผู้ลงนามดังนี้  
( เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการสาขา / Duty Manager, ผู้จัดการเขตซ่อมบำรุง )



[illegible]







บริษัท สิริณัฐ เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
91/138 หมู่ที่ 6 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
7722-6132, 0-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179 E-mail : siranut\_eng@hotmail.com

### PREVENTIVE MAINTENANCE (CHECK SHEET)

Project name Big- canyion Equipment Submersible Pump Location Canyion  
Model: CN 80 Code SSP-1 Rate. 2.2 Kw/5.4 A

[illegible]


สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

บริษัท กิ

วันที่





Project name Big-cannal Equipment Submersible Pump Location Sump - 1  
Model: CN 80 Code SSP-2 Rate. 2.2km/5.4A

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข









บริษัท สิริณัฐ เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
91/138 หมู่ที่ 6 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
722-6132, 0-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179 E-mail : siranut\_eng@hotmail.com

### PREVENTIVE MAINTENANCE (CHECK SHEET)

Project name Big- canyon  
Model: CN 80

Equipment Submersible Pump  
Code SSP-4

Location Temp - 2  
Rate. 2.2 Km/5.4 A

[illegible]

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

วิศวกร/หัวหน้าช่าง

บริษัท ศิรินัฐ เคมิกอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

วันที่ 16, ก.ค. 67

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

บริษัท มิกซ์ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่











บริษัท สิริณัฐ เคมคอก แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
91/138 หมู่ที่ 6 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
722-6132, 0-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179 E-mail : siranut\_eng@hotmail.com

### PREVENTIVE MAINTENANCE (CHECK SHEET)

|              |                    |           |                         |          |                       |
|--------------|--------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------------------|
| Project name | <u>Big-c ទំនាញ</u> | Equipment | <u>Submersible Pump</u> | Location | <u>Group - 4</u>      |
| Model:       | <u>CM 80</u>       | Code      | <u>SP-8</u>             | Rate.    | <u>2.2 km / 5.4 A</u> |

| No. | Description                                        | Checking Frequency           | การตรวจเช็คและการปฏิบัติงาน<br>Result | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 1   | ตรวจสอบสภาพทั่วไป                                  | M                            | /                                     |          |
| 2   | ตรวจสอบค่าความต้านทานของขดลวด RS 7.9 ST 7.0 RT 7.1 | M                            | /                                     |          |
| 3   | ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน R 3.7 S 3.3 T 3.4    | M                            | /                                     |          |
| 4   | ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า RS 384 ST 388 RT 385         | M                            | /                                     |          |
| 5   | ตรวจสอบสภาพจุดต่อและสายไฟ                          | H                            |                                       |          |
| 6   | ตรวจสอบการรั่วและดูดคืนของน้ำมัน                   | H                            |                                       |          |
| 7   | ตรวจสอบสภาพและระดับของน้ำมันหล่อลื่นจารบี          | H                            |                                       |          |
| 8   | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น (รวมน้ำมันเครื่อง)       | Y                            |                                       |          |
| 9   | ตรวจสอบสภาพลูกปืน                                  | Y                            |                                       |          |
| 10  | ตรวจสอบค่าความต้านทานและความชื้นของขดลวด           | Y                            |                                       |          |
|     |                                                    |                              |                                       |          |
|     |                                                    |                              |                                       |          |
|     |                                                    |                              |                                       |          |
|     |                                                    |                              |                                       |          |
|     |                                                    |                              |                                       |          |
|     |                                                    |                              |                                       |          |
|     |                                                    |                              |                                       |          |
|     |                                                    |                              |                                       |          |
|     |                                                    |                              |                                       |          |
|     |                                                    |                              |                                       |          |
|     |                                                    | หมายเหตุ V Normal X Abnormal |                                       |          |

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อแนะนำ/แนวทางแก้ไข

บริษัท ศิรินัฐ เคมิกอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด


วันที่ 16, April, 62

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การที่

H - SN - 003





|              |                       |           |                         |          |                     |
|--------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------|---------------------|
| Project name | <u>Big-connection</u> | Equipment | <u>Submersible Pump</u> | Location | <u>NNT</u>          |
| Model:       | <u>CN-80</u>          | Code      | <u>INP-01</u>           | Rate.    | <u>2.2 kw/5.4 A</u> |

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข


บริษัท ศิรินัฐ เคมิกอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

วันที่ 16 / 07 / 62

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ / /





|              |                |           |                  |          |                |
|--------------|----------------|-----------|------------------|----------|----------------|
| Project name | Big-Canal/กบิล | Equipment | Submersible Pump | Location | หจท            |
| Model        | CN 80          | Code      | INP-02           | Rate     | 2.2 km / 5.4 R |

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อแนะนำ/แนวทางแก้ไข

วิศวกร/หัวหน้าช่าง

บริษัท ศิรินัฐ เคมิกอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

วันที่ 16 / 10 - 11 / 67


ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง.

บริษัท บิ๊กซ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)









|              |                       |           |                         |          |                       |
|--------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------------------|
| Project name | <u>Big-C mangrove</u> | Equipment | <u>Submersible Pump</u> | Location | <u>NNT</u>            |
| Model:       | <u>CN80</u>           | Code      | <u>EFP-02</u>           | Rate.    | <u>2.2 km / s. 4A</u> |

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อแนะนำแนวทางแก้ไข

วิศวกร/หัวหน้าช่าง

บริษัท ศิรินทร์ เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด


วันที่ 16 ก.ย. 62

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ / /





Project name Big-construction Equipment Submersible Pump Location NNT  
Model: CN 80 Code RSP-01 Rate. 2.2 kw / S.F.A



บริษัท สิริณัฐ เคมค็อก แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด  
91/138 หมู่ที่ 6 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
722-6132, 0-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179 E-mail : siranut\_eng@hotmail.com

### PREVENTIVE MAINTENANCE (CHECK SHEET)

Project name Big-campyion Equipment Submersible Pump Location WNT  
Model: CVS 50 Code RSP-02 Rate. 0.75km / 2.1A

[illegible]

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

บริษัท ศิรินัฐ เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

วันที่ 16, Nov, 62


บริษัท บักซ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕









Project name B/g - comping Equipment Air Blower Location on NT  
Model: ARK 125 Code AB-01 Rate. 11 Kw/ 21.2 A





บันทึกการตรวจเช็คท่อน้ำทิ้งจากแผนกต่าง ๆ จนถึงบ่อ Sump

บริษัท ศิรินัฐ เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ 91/ 138 หมู่ที่ 6 ถนนเลียบเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.0-7722-6111

ชื่อเจ้าของงาน

ชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

OBJECT

Blg- c วิทยุเก๊า

16 สิงหาคม 2564

ตารางตรวจเช็คท่อน้ำทิ้ง

| แผนก       | รายการ            | ปกติ | เสีย | หมายเหตุ |
|------------|-------------------|------|------|----------|
| Fresh Food | - 12/กอร์ริ       | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน/หม้อ | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน/หม้อ | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน/หม้อ | /    |      |          |
|            | - ฟัก และ เผลียว  | /    |      |          |
|            | - ฝัก             | /    |      |          |
|            |                   |      |      |          |
|            |                   |      |      |          |
|            |                   |      |      |          |
| Com/teer   | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
| Food Court | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |
|            | - ซักล้างจาน      | /    |      |          |





บันทึกการตรวจเช็คท่อน้ำทิ้งจากแผนกต่าง ๆ จนถึงบ่อ Sump

บริษัท ศิรินัฐ เคมิกอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ 91/ 138 หมู่ที่ 6 ถนนเลื่องเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.0-7722-

ชื่อเจ้าของงาน

ชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

JOB/PROJECT

วันที่

Big- c ปลายทางจัด

16 กันยายน 2564

ตารางตรวจเช็คท่อน้ำทิ้ง

| แผนก     | รายการ            | ปกติ | เสีย | หมายเหตุ |
|----------|-------------------|------|------|----------|
| ร้านครัว | - KFC             | /    |      |          |
|          | - SDP             | /    |      |          |
|          | - Mister Donut    | /    |      |          |
|          | - Chester grill   | /    |      |          |
|          | - Baskin an Robin | /    |      |          |
|          | - Chaiya          | /    |      |          |
|          | - Bowling         | /    |      |          |
|          |                   |      |      |          |
|          |                   |      |      |          |
|          |                   |      |      |          |
|          |                   |      |      |          |
|          |                   |      |      |          |
|          |                   |      |      |          |
|          |                   |      |      |          |
|          |                   |      |      |          |
|          |                   |      |      |          |
|          |                   |      |      |          |
|          |                   |      |      |          |
|          |                   |      |      |          |
|          |                   |      |      |          |
|          |                   |      |      |          |
|          |                   |      |      |          |
|          |                   |      |      |          |
|          |                   |      |      |          |
|          |                   |      |      |          |
|          |                   |      |      |          |
|          |                   |      |      |          |
|          |                   |      |      |          |

ตรวจสอบโดย : ☒ วิศวกร ☐ ช่างเทคนิค

ตรวจสอบโดย : ☒ วิศวกร ☐ ช่างเทคนิค

ตรวจสอบโดย : ☒ วิศวกร ☐ ช่างเทคนิค

ตรวจสอบโดย : ☒ วิศวกร ☐ ช่างเทคนิค

ตรวจสอบโดย : ☒ วิศวกร ☐ ช่างเทคนิค

ตรวจสอบโดย : ☒ วิศวกร ☐ ช่างเทคนิค

ตรวจสอบโดย : ☒ วิศวกร ☐ ช่างเทคนิค

ตรวจสอบโดย : ☒ วิศวกร ☐ ช่างเทคนิค

ตรวจสอบโดย : ☒ วิศวกร ☐ ช่างเทคนิค

ตรวจสอบโดย : ☒ วิศวกร ☐ ช่างเทคนิค

หมายเหตุ : ในการตรวจเช็คระบบจะต้องมีลายเซ็นผู้มีอำนาจของลูกค้าเซ็นรับงานทุกครั้ง/ผู้มีอำนาจของลูกค้าตรวจสอบความเรียบร้อยและเซ็นรับทราบ



ผู้ขายและผู้รับจ้าง: บริษัท อีซีซี จำกัด (มหาชน) ... 2567 ... Service Contract Y 2023 WWT PM. Supplier Name : ...SIRANUT CHEMICAL AND ENGINEERING CO.,LTD

| Machine Name<br>(รายการเครื่องจักร) | Code<br>(รหัสเครื่องจักร) | Brand<br>(ยี่ห้อ) | Model<br>(รุ่น) | Capacity<br>(ขนาด)    | Quantity<br>(จำนวน) | Installation Year<br>(ปีที่ติดตั้ง) | Installation Rm.<br>(พ.ล.ติดตั้ง) | สถานะปกติ (ดี) |            | สถานะชำรุด (เสีย)<br>ใช้ไม่ได้ (x/๑.๑.๒) | สถานะการทำ PM. |            | เหตุผลประกอบ แผนซ่อมบำรุง | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|----------|
|                                     |                           |                   |                 |                       |                     |                                     |                                   | ใช้งาน         | ชำรุด/เสีย |                                          | ทำ PM 17/๕     | ทำ PM 1๗/๕ |                           |          |
| Submersible Pump                    | SSP-1                     | SHINMAYWA         | CN 80           | 2.2KW/5.1A/380V/3/50  | 1                   | 2012                                | Sump-1                            | ✓              |            |                                          | ✓              |            |                           |          |
| Submersible Pump                    | SSP-2                     | SHINMAYWA         | CN 80           | 2.2KW/5.1A/380V/3/50  | 1                   | 2012                                | Sump-1                            | ✓              |            |                                          | ✓              |            |                           |          |
| Submersible Pump                    | SSP-3                     | SHINMAYWA         | CN 80           | 2.2KW/5.1A/380V/3/50  | 1                   | 2012                                | Sump-2                            | ✓              |            |                                          | ✓              |            |                           |          |
| Submersible Pump                    | SSP-4                     | SHINMAYWA         | CN 80           | 2.2KW/5.1A/380V/3/50  | 1                   | 2012                                | Sump-2                            | ✓              |            |                                          | ✓              |            |                           |          |
| Submersible Pump                    | SSP-5                     | SHINMAYWA         | CN 80           | 2.2KW/5.1A/380V/3/50  | 1                   | 2012                                | Sump-3                            | ✓              |            |                                          | ✓              |            |                           |          |
| Submersible Pump                    | SSP-6                     | SHINMAYWA         | CN 80           | 2.2KW/5.1A/380V/3/50  | 1                   | 2012                                | Sump-3                            | ✓              |            |                                          | ✓              |            |                           |          |
| Submersible Pump                    | SSP-7                     | SHINMAYWA         | CN 80-MT        | 3.7KW/8.7A/380V/3/50  | 1                   | 2024                                | Sump-4                            | ✓              |            |                                          | ✓              |            |                           |          |
| Submersible Pump                    | SSP-8                     | SHINMAYWA         | CN 80           | 2.2KW/5.1A/380V/3/50  | 1                   | 2012                                | Sump-4                            | ✓              |            |                                          | ✓              |            |                           |          |
| Submersible Pump                    | BNP-01                    | SHINMAYWA         | CN 80           | 2.2KW/5.1A/380V/3/50  | 1                   | 2012                                | ระบบบำบัดน้ำเสีย                  | ✓              |            |                                          | ✓              |            |                           |          |
| Submersible Pump                    | BNP-02                    | SHINMAYWA         | CN 80           | 2.2KW/5.1A/380V/3/50  | 1                   | 2012                                | ระบบบำบัดน้ำเสีย                  | ✓              | ✓          | 17/๑/2024                                |                | ✓          | มอดอร์ชำรุด               |          |
| Submersible Pump                    | EFP-01                    | SHINMAYWA         | CN 80           | 2.2KW/5.1A/380V/3/50  | 1                   | 2012                                | ระบบบำบัดน้ำเสีย                  | ✓              |            |                                          | ✓              |            |                           |          |
| Submersible Pump                    | EFP-02                    | SHINMAYWA         | CN 80           | 2.2KW/5.1A/380V/3/50  | 1                   | 2012                                | ระบบบำบัดน้ำเสีย                  | ✓              |            |                                          | ✓              |            |                           |          |
| Submersible Pump                    | ESP-01                    | SHINMAYWA         | CN 80-MT        | 3.7KW/8.7A/380V/3/50  | 1                   | 2024                                | ระบบบำบัดน้ำเสีย                  | ✓              |            |                                          | ✓              |            |                           |          |
| Submersible Pump                    | ESP-02                    | SHINMAYWA         | CN 80-MT        | 3.7KW/8.7A/380V/3/50  | 1                   | 2024                                | ระบบบำบัดน้ำเสีย                  | ✓              |            |                                          | ✓              |            |                           |          |
| Submersible Pump                    | EXP-01                    | SHINMAYWA         | CYS 50          | 0.75KW/2.1A/380V/3/50 | 1                   | 2013                                | ระบบบำบัดน้ำเสีย                  | ✓              |            |                                          | ✓              |            |                           |          |
| Air Blower                          | AB-01                     | UNOZAWA           | ARK 125         |                       | 1                   | 2001                                | ระบบบำบัดน้ำเสีย                  | ✓              |            |                                          | ✓              |            |                           |          |
| Motor                               |                           | BROOK             | TT-DF 16014     | 11KW/21.7A/380V/3/50  |                     | 2001                                |                                   | ✓              |            |                                          | ✓              |            |                           |          |
| Air Blower                          | AH-02                     | UNOZAWA           | ARK 125         |                       | 1                   | 2001                                | ระบบบำบัดน้ำเสีย                  | ✓              |            |                                          | ✓              |            |                           |          |
| Motor                               |                           | BROOK             | TT-DF 16014     | 11KW/21.7A/380V/3/50  |                     | 2001                                |                                   | ✓              |            |                                          | ✓              |            |                           |          |





# บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท ศิรินทร์ เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เลขที่ 91/ 138 หมู่ที่ 6 ถนนเลี้ยวเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.0-7722-6132 , 08-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179

ชื่อเจ้าของงาน

JOB/PROJECT

M-14 B18-e ทางสุเก็ด

ชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

วันที่

16/9/67

ตารางบันทึกสภาพทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

## 1. บ่อเกรอะ (น้ำเข้าระบบบำบัด Influent)

ลักษณะของน้ำเข้าระบบ :

สีเหลืองปนเทาปนดำ

สภาพทั่วไป :

ปกติ

## 2. บ่อเติมอากาศ (Aeration tank)

ลักษณะของน้ำบ่อเติมอากาศ :

สีน้ำตาลปนดำ

สภาพทั่วไป :

ปกติ

DO 2.6 mg/l, Temp 30.8 °C, SV<sub>30</sub> 400 ml/l

## 3. บ่อพักน้ำทิ้ง (Effluent)

ลักษณะของน้ำทิ้งหลังบำบัด :

สีเหลืองใส

สภาพทั่วไป :

ปกติ

## 4. สภาพท่อและ VALVE



ปกติ



เสีย

หมายเหตุ

## 5. สภาพบ่อบำบัดน้ำเสีย



ปกติ



ทำความสะอาดบริเวณบ่อ

หมายเหตุ

## 6. เก็บน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย



น้ำเข้าระบบ



น้ำออกจากระบบ



น้ำในบ่อเติมอากาศ

## 7. เก็บน้ำใช้เพื่อการบริโภค



เก็บน้ำใช้บริเวณ

เวลาที่เก็บน้ำ

15:30

หมายเหตุ : ในการตรวจเช็คระบบจะต้องมีลายเซ็นผู้มีอำนาจของลูกจ้างรับงานทุกครั้ง/ผู้มีอำนาจของลูกจ้างตรวจสอบความเรียบร้อยและเซ็นรับทราบ

ช่างควบคุมดูแลงาน

ผู้ตรวจสอบงาน

เจ้าของงาน

F - SN - 005





เอกสารตรวจรับมอบงาน **วางบิลสำนักงานใหญ่**  
(งาน CAPEX & OPEX /งานซ่อมแซม / งานสัญญาบริการ /งานบำรุงรักษาเครื่องจักร / งาน Renovate)

บิกซีสาขา ภูเก็ต

วันที่ 16 ตุลาคม 2567

งาน WWT.PM 2023

โดยบริษัท สิริวิศุคมิคคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ข้อกำหนดการรับมอบงาน

1. ในการตรวจรับมอบงานครั้งนี้ เพื่อส่งมอบให้ทางสาขาใช้งาน และบำรุงรักษาต่อไป
2. การตรวจรับมอบงานในครั้งนี้ หากตรวจสอบพบความเสียหายภายหลังการรับมอบงาน ซึ่งไม่ได้เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี ทางผู้รับเหมายินดีที่รับผิดชอบและแก้ไขงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ จะมีการวินิจฉัยกันหลาย ๆ ฝ่าย และสรุปว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและทางผู้รับเหมายินดีที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น
3. วันเริ่มรับประกันผลงาน วันที่..... วันที่หมดการประกัน .....

เอกสารแนบท้าย :

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Report ประจำเดือน              | จำนวน.....แผ่น              |
| <input type="checkbox"/> ผลประเมิน KPI Service Contract | จำนวน.....แผ่น              |
| <input type="checkbox"/> รายการงานแก้ไข                 | จำนวน.....แผ่น              |
| <input type="checkbox"/> Commissioning Report           | จำนวน.....แผ่น              |
| <input type="checkbox"/> แบบ As-Built                   | จำนวน.....แผ่น              |
| <input type="checkbox"/> คู่มือดูแลบำรุงรักษา           | จำนวน.....แผ่น              |
| <input type="checkbox"/> PO / ใบสั่งซื้อ                | จำนวน.....แผ่น / PO No..... |
| <input type="checkbox"/> BOQ                            | จำนวน.....แผ่น              |

เอกสารแนบท้าย :  
วันที่ 19 / 10 / 67  
ประทับตราสาขา  
พร้อมลงชื่อตัวบรรจงและลงวันที่

ทุกฝ่ายรับทราบ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....

บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ซ่อมบำรุง

(.....) **ตัวบรรจง** (ผู้จัดการเขตป้องกันความสูญหาย)

**\*\*กรณีมูลค่างานมากกว่า 5 ล้านบาท**

ลงชื่อ.....

บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....

บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

/ Duty Manager)

(.....) **ตัวบรรจง** (Assist./Vice President)

ลงชื่อ.....

บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....

งาน SET UP TEAM

บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....

บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....

(.....) **ตัวบรรจง** (Manager./Senior Manager)

(.....) **ตัวบรรจง** (หัวหน้าฝ่ายป้องกันความสูญหาย)

**\*\*กรณีมูลค่างานมากกว่า 1 ล้านบาท**

ลงชื่อ..... บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(.....) **ตัวบรรจง** (Assist./Vice President)

**\*\*\* กรณีสาขา DEPOT ให้ผู้จัดการสาขาลงนามเพียงท่านเดียว**

**\*\*\* สำหรับกรณีงาน CAPEX / งาน OPEX ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,001 บาทขึ้นไป ผู้ลงนามดังนี้**  
( เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการสาขา / Duty Manager, ผู้จัดการเขตซ่อมบำรุง )





บริษัท สิริวัณู เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

โทร.0-7722-6132, 08-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179

๗๐๕๑๕๐๔๔๑๗

JOB/PROJECT

Big-c วิทยาศาสตร์

ข้อข้างผู้ปฏิบัติ

วันที่

16 7020 2567

หมายเหตุ : ในการตรวจชำระหนี้จะต้องมีลายเซ็นผู้มีอำนาจลงลคว่าเจ้าพนักงานทศกรัง/เจ้าพนักงานลงลคว่าตราดของสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๒๕/๐๖/๕๖





# แบบบันทึกรายละเอียดการเข้าปฏิบัติงาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

บริษัท ศิรินัฐ เคมิกอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ 91/ 138

รหัสนี้ โทร.0-7722-6132, 08-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179

ชื่อเจ้าของงาน

JOB/PROJECT

Big-c ฮาตุนเกิต


ชื่อช่างผู้ปฏิบัติ

วันที่

16 ตุลาคม 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                   | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.       | 14 ตุลาคม 2567<br>15.00-21.00 น. - ทดสอบใหม่ บังคับใช้ , บ่อ Sump-3 พร้อมตรวจสอบ<br>// ประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                 |          |
| 2.       | 15 ตุลาคม 2567<br>16.00-21.00 น. - ทดสอบใหม่ Sump-1, Sump-2 พร้อมตรวจสอบ<br>// ประเมินความเสี่ยง<br><br>- ตรวจสอบระดับถังเก็บน้ำ , ทดสอบไฟฟ้า , ทดสอบระบบ<br>ตรวจสอบระบบการไหล // ตรวจสอบระดับถังเก็บน้ำ<br><br>- ตรวจสอบระบบการระบายน้ำ |          |
| 3.       | 16 ตุลาคม 2567<br>15.00-20.00 น. - ทดสอบใหม่ บังคับใช้ , บ่อ Sump-4 พร้อมตรวจสอบ<br>// ประเมินความเสี่ยง<br><br>- ทดสอบ SP-7, SP-8 Sump-4                                                                                                |          |





16th Feb 1956

หมายเหตุ : ในการตรวจเช็คระบบจะส่งมีลายเซ็นผู้รับงานทุกคน/ผู้จำหน่ายของถูกค่าที่รวมของค่าบริการเรียบร้อยแล้วและจะรับทราบ


.....  
.....

9. The following are the results of a survey of 100 people who were asked to rate their satisfaction with their current job. The results are as follows:

☐ **ALPHABETIC** ☐ **DATE**  
☐ **NAME** ☐ **ADDRESS**  
☐ **PHONE** ☐ **CITY**  
☐ **STATE** ☐ **COUNTRY**

F-2 SN - 001






Project name Big-c อ่างเก็บน้ำ Equipment Submersible Pump Location Sump-1  
Model: CN80 Code SSP-01 Rate. 2.2 Kw / 9.4 A

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

บริษัท





Project name Big-c ၁၁၅၀၈၈ Equipment Submersible Pump Location Sump-1  
Model: CN-80 Code SSP-02 Rate. 2.2 kw / 5.4 A

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)


ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

บริษัท










Project name Big-c အာရှဂိတ် Equipment Submersible Pump Location Sump-2  
Model: CN 80 Code SSP-04 Rate. 2.2 Kw/3, 4 A

[illegible]





Project name Big-c อ่างเก็บน้ำ Equipment Submersible Pump Location Sum-p-3  
Model: CN80 Code GSP-05 Rate. 2.2 Kw/5,4 A














Project name Big-c dam project Equipment Submersible Pump Location Sump-4  
Model: CN 80 Code SSP-08 Rate. 2.2 Kw / 5.4 A

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)


ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

บริษัท สิรินัฐ เคมิกคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

วันที่ 16, ม.ค. 62

[illegible]





Project name Big-cannigion  
Model: CN80

Equipment Submersible Pump  
Code INP-01

Location WNT  
Rate. 2.2 Kw / 5.4 A

[illegible]

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)


ข้อแนะนำ/แนวทางแก้ไข

บริษัท ส

วัน

|         |      |      |
|---------|------|------|
| 1) ชื่อ | ชื่อ | ชื่อ |
| 2) ชื่อ | ชื่อ | ชื่อ |
| 3) ชื่อ | ชื่อ | ชื่อ |





Project name Big-c irrigation Equipment Submersible Pump Location NWT  
Model: CN80 Code INP-02 Rate. 2.2 Kw / 5.4 A

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

บริษัท ศิรินัฐ เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด


วันที่ 16, ๓, ๓, 62

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18/4/10 16

F - SN - 003





Project name Big-চাকাদিত Equipment Submersible Pump Location ৭/৩৭  
Model: CN-80 Code EEP-01 Rate. ২৯৫০/৫.৪৮

F - SN - 003


















Project name Big - canning unit Equipment Submersible Pump Location N/NT  
Model: CVS 50 Code EXP-01 Rate. 0.75 Kw / 2.1A

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

วันที่ 16 / ๓ / ๖2

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

"เจ้าราชสหาย"


วันที่ 18.10.67

F - SN - 003

☐ Subjekt + Dativobjekt☐ ផ្សេងៗ.....

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.






Project name Big-c ၁၈၇၇၆၈ Equipment Air Blower Location ၇၇၇  
Model: ARK 125 Code AB-01 Rate. 11 Kw/21.7A

[illegible]





Project name Big-5 ការព្យាបាល Equipment Air Blower Location វិវត្ត  
Model: ARK 125 Code AB-02 Rate. 11 គីឡូ / 21.7 ម៉ែត្រ

[illegible]



บันทึกการตรวจเช็คท่อน้ำทิ้งจากแผนกต่าง ๆ จนถึงบ่อ Sump

บริษัท หิรัญ เทมคอค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ 91/ 138 หมู่ที่ 6 ถนนเลียบเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.0-7728-1111

ชื่อเจ้าของ

ชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

3/PROJECT

Big-c สาทฤๅติ๓

16 ๓๑๓๗ 25๖๓

ตารางตรวจเช็คท่อน้ำทิ้ง

| แผนก      | รายการ            | ปกติ | เสีย | หมายเหตุ |
|-----------|-------------------|------|------|----------|
| Fres food | - ฅ๓ก๓อ๓          | /    |      |          |
|           | - ฅ๓ฟ๓ร๓ค๓ห๓ง๓ใน  | /    |      |          |
|           | - ฅ๓ฟ๓ร๓ค๓ห๓ง๓นอก | /    |      |          |
|           | - ฅ๓ฟ๓ร๓ค๓        | /    |      |          |
|           | - ฅ๓ร๓อ๓ห๓ง๓ใน    | /    |      |          |
|           | - ฅ๓ร๓อ๓ห๓ง๓นอก   | /    |      |          |
|           | - ฅ๓ก๓ค๓ร๓ค๓      | /    |      |          |
|           |                   |      |      |          |
| Canteen   | - ฅ๓ร๓อ๓ห๓ง๓      | /    |      |          |
|           | - ฅ๓ร๓อ๓          | /    |      |          |
|           | - ฅ๓ค๓อ๓ค๓ค๓      | /    |      |          |
|           | - ฅ๓อ๓ค๓ค๓ค๓      | /    |      |          |
| Food Cost | - ฅ๓ร๓ค๓          |      |      |          |
|           | - ฅ๓ร๓อ๓          |      |      |          |
|           | - ฅ๓ค๓ ฅ๓ค๓       |      |      |          |
|           | - ฅ๓อ๓ค๓ค๓ค๓ค๓    |      |      |          |
|           | - ฅ๓อ๓ค๓ค๓ค๓      |      |      |          |
|           | - ฅ๓ค๓ค๓ค๓        |      |      |          |
|           | - ฅ๓ค๓ค๓ค๓        |      |      |          |
|           | - ฅ๓อ๓ค๓ค๓ค๓      |      |      |          |
|           | - ฅ๓อ๓ค๓ค๓ค๓      |      |      |          |
|           | - ฅ๓อ๓ค๓ค๓ค๓      |      |      |          |
|           | - ฅ๓ค๓ค๓          |      |      |          |
|           | - ฅ๓ค๓ค๓ค๓ค๓      |      |      |          |
|           |                   |      |      |          |
|           |                   |      |      |          |
|           |                   |      |      |          |
|           |                   |      |      |          |

หน้า

หน้า

หน้า

หน้า



บริษัท ศิรินทร์ เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Innsbruck, Austria

ชื่อเจ้าของงาน

DB/PROJECT

Big-c សាក្យតិ

ชื่อช่างผู้ปฏิ

วันที่

พฤษภาคม 2567

ตารางตรวจเช็คท่อน้ำทิ้ง

[illegible]





## บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท สิริรัฐ เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ 91/ 138 หมู่ที่ 6 ถนนเลียบเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.0-7722-6132 08-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8170

ชื่อเจ้าของงาน

ชื่อช่างผู้ปฏิบัติ

PROJECT

ม-ห 1318-e ทางออก  
/10/67

ตารางบันทึกสภาพทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

### 1. บ่อเกรอะ (น้ำเข้าระบบบำบัด Influent)

ลักษณะของน้ำเข้าระบบ :

สภาพทั่วไป :

### 2. บ่อเติมอากาศ (Aeration tank)

ลักษณะของน้ำบ่อเติมอากาศ :

สภาพทั่วไป :

DO \_\_\_\_\_ mg/l, Temp \_\_\_\_\_ °C, SV<sub>30</sub> \_\_\_\_\_ ml/l

### 3. บ่อพักน้ำทิ้ง (Effluent)

ลักษณะของน้ำทิ้งหลังบำบัด :

สภาพทั่วไป :

### 4. สภาพท่อและ VALVE

☐ ปกติ

☐ เสีย

หมายเหตุ

### 5. สภาพบ่อน้ำเสีย

☐ ปกติ

☐ ทำความสะอาดบริเวณบ่อ

หมายเหตุ

### 6. เก็บน้ำบ่อน้ำเสีย

☐ น้ำเข้าระบบ

☐ น้ำออกจากระบบ

☐ น้ำในบ่อเติมอากาศ

### 7. เก็บน้ำใช้เพื่อการบริโภค

☐ เก็บน้ำใช้บริเวณ

เวลาที่เก็บน้ำ

หมายเหตุ : ในการตรวจเช็คระบบจะต้องมีลายเซ็นผู้มีอำนาจของลูกจ้างรับงานทุกครั้ง/ผู้มีอำนาจของลูกจ้างตรวจสอบความเรียบร้อยและเซ็นรับทราบ





เอกสารตรวจรับมอบงาน **วางบิลสำนักงานใหญ่**  
(งาน CAPEX & OPEX /งานซ่อมแซม / งานสัญญาบริการ /งานบำรุงรักษาเครื่องจักร / งาน Renovate)

บิกซีสาขา ภูเก็ต

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567

งาน WWT.PM 2023

โดยบริษัท ศิรินันท์เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ข้อกำหนดการรับมอบงาน

1. ในการตรวจรับมอบงานครั้งนี้ เพื่อส่งมอบให้ทางสาขาใช้งาน และบำรุงรักษาต่อไป
2. การตรวจรับมอบงานในครั้งนี้ หากตรวจสอบพบความเสียหายภายหลังการรับมอบงาน ซึ่งไม่ได้เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี ทางผู้รับเหมายินดีที่รับผิดชอบและแก้ไขงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ จะมีการวินิจฉัยกันหลาย ๆ ฝ่าย และสรุปว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและทางผู้รับเหมายินดีที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น
3. วันเริ่มรับประกันผลงาน วันที่..... วันที่หมดการประกัน .....

เอกสารแนบท้าย :

|                          |                                |                             |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Report ประจำเดือน              | จำนวน.....แผ่น              |
| <input type="checkbox"/> | ผลประเมิน KPI Service Contract | จำนวน.....แผ่น              |
| <input type="checkbox"/> | รายงานงานแก้ไข                 | จำนวน.....แผ่น              |
| <input type="checkbox"/> | Commissioning Report           | จำนวน.....แผ่น              |
| <input type="checkbox"/> | แบบ As-Built                   | จำนวน.....แผ่น              |
| <input type="checkbox"/> | คู่มือดูแลบำรุงรักษา           | จำนวน.....แผ่น              |
| <input type="checkbox"/> | PO / ใบสั่งซื้อ                | จำนวน.....แผ่น / PO No..... |
| <input type="checkbox"/> | BOQ                            | จำนวน.....แผ่น              |

ทุกฝ่ายรับทราบ และตกลงตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น

ลงชื่อ ..... บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
(.....) **ตัวบรรจง** (ผู้จัดการเขตซ่อมบำรุง)

ลงชื่อ ..... บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
(.....) **ตัวบรรจง** (หัวหน้าฝ่ายป้องกันความสูญหาย)

งาน SET UP TEAM

ลงชื่อ ..... บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
(.....) **ตัวบรรจง** (Manager./Senior Manager)

ลงชื่อ ..... บริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
(.....) **ตัวบรรจง** (Assist./Vice President)

\*\*\* กรณีสาขา DEPOT ให้ผู้จัดการสาขาลงนามเพียงท่านเดียว

\*\*\* สำหรับกรณีสถาน CAPEX / งาน OPEX ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,001 บาทขึ้นไป ผู้ลงนามดังนี้  
( เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการสาขา / Duty Manager, ผู้จัดการเขตซ่อมบำรุง )





# แบบบันทึกรายละเอียดการเข้าปฏิบัติงาน

ประจำเดือน.....พฤษภาคม 2567

บริษัท ทรินิตี้ เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ 91/ 138 หมู่

รหัสนี้ โทร.0-7722-6132, 08-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179

ชื่อเจ้าของงาน

JOB/PROJECT

Big-c ศรีทูลกิจ

ชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

วันที่

20 พฤษภาคม 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                    | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.       | 18 พฤษภาคม 2567<br>13.00-21.00 น. - ตรวจวัดในบ่อ Semp-3, Semp-4, บ่อเก็บน้ำดิบ<br>พร้อมทำการเก็บตัวอย่างน้ำ/น้ำทิ้งตามจุดที่กำหนด         |          |
|          | - ตรวจวัดค่า pH, ค่าความขุ่น, ค่าความเค็ม, ค่าความนำไฟฟ้า, ค่าความหนืด                                                                    |          |
|          | 1 ครั้ง/จุดตรวจตามกำหนด/จุดตรวจ                                                                                                           |          |
| 2.       | 19 พฤษภาคม 2567<br>10.00-21.00 น. - เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อเก็บน้ำดิบ, บ่อเก็บน้ำทิ้ง<br>11.00 น. ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ/น้ำทิ้งตามจุดที่กำหนด |          |
|          | - ตรวจวัดในบ่อ Semp-1, Semp-2 ตรวจวัด<br>ตาม/11.00 น. ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ/น้ำทิ้ง                                                        |          |





# แบบบันทึกรายละเอียดการเข้าปฏิบัติงาน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

บริษัท สิริรัฐ เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ 91/ 138 หมู่ที่

โทร.0-7722-6132, 08-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179

ชื่อเจ้าของงาน

JOB/PROJECT

Big-c ฉายาภูเก็ต

ชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

วันที่

20 พฤษภาคม 2567


| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                                              | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.       | 18 พฤษภาคม 2567<br>13.00-21.00 น. - ตักโคลนในบ่อ Semp-3, Semp-4 บ่อเก็บน้ำเสีย<br>พร้อมท่อส่งโคลน และท่อระบายน้ำ<br>- ตักโคลนในบ่อ Semp-3, Semp-4 บ่อเก็บน้ำเสีย<br>พร้อมท่อส่งโคลน และท่อระบายน้ำ  |          |
| 2.       | 19 พฤษภาคม 2567<br>10.00-21.00 น. - เก็บโคลนในบ่อ Semp-1, Semp-2 บ่อเก็บน้ำเสีย<br>พร้อมท่อส่งโคลน และท่อระบายน้ำ<br>- ตักโคลนในบ่อ Semp-1, Semp-2 บ่อเก็บน้ำเสีย<br>พร้อมท่อส่งโคลน และท่อระบายน้ำ |          |

หมายเหตุ: ใบตรวจวัดระดับน้ำและดินต้องทำโดยผู้ปฏิบัติงานเองและต้องทำใบรับรองการตรวจวัดระดับน้ำและดินโดยผู้ปฏิบัติงานเอง



F - SN - 001





ใบบันทึกสรุปการตรวจวิเคราะห์บบบำบัดน้ำเสียและบ่อ Sump

อนงค์ เข็มจิณฺเฐริง จำกัด

ถนนเลียบเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-6132, 08-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179

Big-c សម្បត្តិ  
JOB/PROJECT

**JOB/PROJECT**

[illegible][illegible]

Wang, Y.

[illegible]

ระบบจะต้องมีความเข้มแข็งในทุกด้านของลูก้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและพึงรับทราบ

เจ้าของงาน



| บริษัทและอุปกรณ์การบำบัดน้ำเสียชุมชน...2567... Service Contract Y 2023 WWT PM. Supplier Name : ...SIRANUT CHEMICAL AND ENGINEERING CO.,LTD |                           |                   |                 |                      |                     |                                  |                                   |                |           |                   |                |           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|--------------|
| Machine Name<br>(รายการเครื่องจักร)                                                                                                        | Code<br>(รหัสเครื่องจักร) | Brand<br>(ยี่ห้อ) | Model<br>(รุ่น) | Capacity<br>(ขนาด)   | Quantity<br>(จำนวน) | Installation Year<br>(ปีติดตั้ง) | Installation Rm.<br>(หมวดติดตั้ง) | สถานะปกติ (ดี) |           | สถานะชำรุด (เสีย) | สถานะการทำ PM. |           | หมายเหตุ     |
|                                                                                                                                            |                           |                   |                 |                      |                     |                                  |                                   | ใช้งาน         | ปิดใช้งาน |                   | ทำ PM ไร่      | ทำ PM ไร่ |              |
| Submersible Pump                                                                                                                           | SSP-1                     | SHINMAYWA         | CN 80           | 2.2KW/5.4A/380/3/50  | 1                   | 2012                             | Sump-1                            | ✓              |           |                   | ✓              |           |              |
| Submersible Pump                                                                                                                           | SSP-2                     | SHINMAYWA         | CN 80           | 2.2KW/5.4A/380/3/50  | 1                   | 2012                             | Sump-1                            | ✓              |           |                   | ✓              |           |              |
| Submersible Pump                                                                                                                           | SSP-3                     | SHINMAYWA         | CN 80           | 2.2KW/5.4A/380/3/50  | 1                   | 2012                             | Sump-2                            | ✓              |           |                   | ✓              |           |              |
| Submersible Pump                                                                                                                           | SSP-4                     | SHINMAYWA         | CN 80           | 2.2KW/5.4A/380/3/50  | 1                   | 2012                             | Sump-2                            | ✓              |           |                   | ✓              |           |              |
| Submersible Pump                                                                                                                           | SSP-5                     | SHINMAYWA         | CN 80           | 2.2KW/5.4A/380/3/50  | 1                   | 2012                             | Sump-3                            | ✓              |           |                   | ✓              |           |              |
| Submersible Pump                                                                                                                           | SSP-6                     | SHINMAYWA         | CN 80           | 2.2KW/5.4A/380/3/50  | 1                   | 2012                             | Sump-3                            | ✓              |           |                   | ✓              |           |              |
| Submersible Pump                                                                                                                           | SSP-7                     | SHINMAYWA         | CN 80-MT        | 3.7KW/8.7A/380/3/50  | 1                   | 2024                             | Sump-4                            | ✓              |           |                   | ✓              |           |              |
| Submersible Pump                                                                                                                           | SSP-8                     | SHINMAYWA         | CN 80           | 2.2KW/5.4A/380/3/50  | 1                   | 2012                             | Sump-4                            | ✓              |           |                   | ✓              |           |              |
| Submersible Pump                                                                                                                           | INP -01                   | SHINMAYWA         | CN 80           | 2.2KW/5.4A/380/3/50  | 1                   | 2012                             | ระบบบำบัดน้ำเสีย                  |                | ✓         | 17/02/2024        |                | ✓         | มอเตอร์ชำรุด |
| Submersible Pump                                                                                                                           | INP -02                   | SHINMAYWA         | CN 80           | 2.2KW/5.4A/380/3/50  | 1                   | 2012                             | ระบบบำบัดน้ำเสีย                  |                |           |                   |                |           |              |
| Submersible Pump                                                                                                                           | EPF-01                    | SHINMAYWA         | CN 80           | 2.2KW/5.4A/380/3/50  | 1                   | 2012                             | ระบบบำบัดน้ำเสีย                  | ✓              |           |                   | ✓              |           |              |
| Submersible Pump                                                                                                                           | EPF-02                    | SHINMAYWA         | CN 80           | 2.2KW/5.4A/380/3/50  | 1                   | 2012                             | ระบบบำบัดน้ำเสีย                  | ✓              |           |                   | ✓              |           |              |
| Submersible Pump                                                                                                                           | RSP-01                    | SHINMAYWA         | CN 80-MT        | 3.7KW/8.7A/380/3/50  | 1                   | 2024                             | ระบบบำบัดน้ำเสีย                  | ✓              |           |                   | ✓              |           |              |
| Submersible Pump                                                                                                                           | RSP-02                    | SHINMAYWA         | CN 80-MT        | 3.7KW/8.7A/380/3/50  | 1                   | 2024                             | ระบบบำบัดน้ำเสีย                  | ✓              |           |                   | ✓              |           |              |
| Submersible Pump                                                                                                                           | EXP-01                    | SHINMAYWA         | CVS 50          | 0.75KW/2.1A/380/3/50 | 1                   | 2013                             | ระบบบำบัดน้ำเสีย                  | ✓              |           |                   | ✓              |           |              |
| Air Blower                                                                                                                                 | AB-01                     | UNCOZAWA          | ARE 125         |                      | 1                   | 2001                             | ระบบบำบัดน้ำเสีย                  | ✓              |           |                   | ✓              |           |              |
| Motor                                                                                                                                      |                           | BROOK             | TT-DF 1601.4    | 11KW/21.7A/380/3/50  |                     | 2001                             |                                   | ✓              |           |                   | ✓              |           |              |
| Air Blower                                                                                                                                 | AB-02                     | UNCOZAWA          | ARE 125         |                      | 1                   | 2001                             | ระบบบำบัดน้ำเสีย                  | ✓              |           |                   | ✓              |           |              |
| Motor                                                                                                                                      |                           | BROOK             | TT-DF 1601.4    | 11KW/21.7A/380/3/50  |                     | 2001                             |                                   | ✓              |           |                   | ✓              |           |              |





บริษัท ศิรินัฐ เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เลขที่ 91/ 138 หมู่ที่ 6 ถนนเลี้ยวเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.0-7722-6132 , 08-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179

ใบบันทึกปริมาณไขมัน

BIG C... สาธิตเกษตร ... 20 พฤศจิกายน 2567

| ลำดับที่ | จุดที่ดักไขมัน  | ปริมาณไขมัน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------|-------------|----------|
| 1.       | Samp-1          | 11 กรัม     |          |
| 2.       | Samp-2          | 59 กรัม     |          |
| 3.       | Samp-3          | 34 กรัม     |          |
| 4.       | Samp-3          | 1 กรัม      |          |
| 5.       | น้ำล้างจาน/ล้าง | 42 กรัม     |          |
|          |                 |             |          |
|          |                 |             |          |
|          |                 |             |          |
|          |                 |             |          |
|          |                 |             |          |
|          |                 |             |          |
|          |                 |             |          |


นางศุภมณี

ผู้ตรวจสอบงาน

เจ้าของงาน

F - SN - 002





Project name Big-cannojin Equipment Submersible Pump Location Sump-1  
Model: CN 80 Code GSP-1 Rate. 2.2 kw / 5.4 A

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อแนะนำ/แนวทางการแก้ไข


บริษัท ศิรินัฐ เกมคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

วันที่ ๕๐ / ๗.๐ / ๖๕

บริษัท บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)


วันที่ / /






Location Swamp - 1  
Rate. 2.2 kWh / 5.4 A






Project name Big-c ការព្យាបាល Equipment Submersible Pump Location Sump-2  
Model: CN 80 Code SSP-3 Rate. 2.2 kw/5.4 A





















Rate.  $2.2 \text{ Kw} / 5.4 \text{ A}$










Project name Big-c ສາທາລະນະ Equipment Submersible Pump Location ນາໂງ  
Model: CN80 Code INP-01 Rate. 2.2 Kw / 5.4 A





Project name Big-c ๓๓๓๓๓๓ Equipment Submersible Pump Location ๓๓๓  
Model: CN 80 Code INP-02 Rate. 2.2 Kw/ 5.4 A

สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อแนะนำ/แนวทางแก้ไข


บริษัท หิรัญ เทมคอส แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

วันที่ 20 / ม.ค. / 62

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)


วันที่ / /





Project name Big-c อ่างยี่สิบ Equipment Submersible Pump Location นพท  
Model: CN80 Code EFP-01 Rate. 2.2 Kw/ 5.4A






Rate.  $2.2 \text{ kw} / 5.4 \text{ A}$











Project name Big-c கார்ப்பு Equipment Submersible Pump Location WWT  
Model: C Code RSP-02 Rate. ₹ 100/- A









Project name Big-c อ่างเก็บน้ำ Equipment Air Blower Location ว.น.ท  
Model: ARK-125 Code AB-01 Rate. 11 Km / 21.7 A


สภาพโดยทั่วไปของเครื่องจักร (สภาวะการทำงาน)

ข้อแนะนำ/แนวทางแก้ไข

วันที่ ๒๐ / พ.ย. / ๖๒

วันที่ / /





Project name Big-c ১৩৭৭ Equipment Air Blower Location N/T  
Model: ARK 125 Code AB-02 Rate. 11 Kw/21.74



บันทึกการตรวจเช็คท่อน้ำทิ้งจากแผนกต่าง ๆ จนถึงบ่อ Sump

บริษัท ศิรินัฐ เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ 91/ 138 หมู่ที่ 6 ถนนเลี้ยวเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร: 0-7722-6132, 08-1979-4145 แฟกซ์: 0-7721-8179

ชื่อเจ้าของงาน คุณธาวี เรืองรอด ทาง-4 JOB/PROJECT

Big-c สัตตอุเบก

ชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน นายคมสัน ขาพพะโหม วันที่

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตารางตรวจเช็คท่อน้ำทิ้ง

| แผนก       | รายการ           | ปกติ | เสีย | หมายเหตุ |
|------------|------------------|------|------|----------|
| Fresh Food | - 12/กอส         | /    |      |          |
|            | - ซิฟเฟอร์/น้ำ   | /    |      |          |
|            | - ซิฟเฟอร์/น้ำสก | /    |      |          |
|            | - ท่อระบายน้ำ    | /    |      |          |
|            | - ท่อระบายน้ำสก  | /    |      |          |
|            | - สัก/ท่อระบาย   | /    |      |          |
|            | - 12/กอส         | /    |      |          |
|            |                  |      |      |          |
|            |                  |      |      |          |
| Canteen    | - ท่อระบาย       | /    |      |          |
|            | - ท่อระบาย       | /    |      |          |
|            | - ท่อระบาย       | /    |      |          |
|            | - ท่อระบาย       | /    |      |          |
| Food Court | - ท่อระบาย       | /    |      |          |
|            | - ท่อระบาย       | /    |      |          |
|            | - ท่อระบาย       | /    |      |          |
|            | - ท่อระบาย       | /    |      |          |
|            | - ท่อระบาย       | /    |      |          |
|            | - ท่อระบาย       | /    |      |          |
|            | - ท่อระบาย       | /    |      |          |
|            | - ท่อระบาย       | /    |      |          |
|            | - ท่อระบาย       | /    |      |          |
|            | - ท่อระบาย       | /    |      |          |
|            | - ท่อระบาย       | /    |      |          |
|            | - ท่อระบาย       | /    |      |          |
|            |                  |      |      |          |
|            |                  |      |      |          |
|            |                  |      |      |          |
|            |                  |      |      |          |





บันทึกการตรวจเช็คท่อน้ำทิ้งจากแผนกต่าง ๆ จนถึงบ่อ Sump

บริษัท ศิรินัฐ เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ 91/ 138 หมู่ที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.0-7722-6132, 08-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179

ชื่อเจ้าของงาน คุณภาวธ ราชสวัสดิ์ JOB/PROJECT

Big-c สาทงเกต

ชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน นายคมสัน ชานพวิทย์ วันที่

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตารางตรวจเช็คท่อน้ำทิ้ง

| แผนก       | รายการ            | ปกติ | เสีย | หมายเหตุ |
|------------|-------------------|------|------|----------|
| ✓ ๑๑/๑๐/๖๖ | - KPE             | ✓    |      |          |
|            | - S&P             | ✓    |      |          |
|            | - Mister Donut    | ✓    |      |          |
|            | - Chester grill   | ✓    |      |          |
|            | - Boskin on Robin | ✓    |      |          |
|            | - Echaya          | ✓    |      |          |
|            | - Bowling         | ✓    |      |          |
|            |                   |      |      |          |
|            |                   |      |      |          |
|            |                   |      |      |          |
|            |                   |      |      |          |
|            |                   |      |      |          |
|            |                   |      |      |          |
|            |                   |      |      |          |
|            |                   |      |      |          |
|            |                   |      |      |          |
|            |                   |      |      |          |
|            |                   |      |      |          |
|            |                   |      |      |          |
|            |                   |      |      |          |
|            |                   |      |      |          |
|            |                   |      |      |          |
|            |                   |      |      |          |
|            |                   |      |      |          |
|            |                   |      |      |          |
|            |                   |      |      |          |
|            |                   |      |      |          |





## บันทึกการตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท สิริพันธุ์ เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ 91/ 138 หมู่ที่ 6 ถนนเลียบเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.0-7722-6132 , 08-1979-4145 แฟกซ์ 0-7721-8179

ชื่อเจ้าของงาน

3/PROJECT

m-H B26-e สภาพปกติ  
/11/67

ชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

ตารางบันทึกสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของคน

### 1. บ่อเกรอะ (น้ำเข้าระบบบำบัด Influent)

ลักษณะของน้ำเข้าระบบ :

สภาพทั่วไป :

### 2. บ่อเติมอากาศ (Aeration tank)

ลักษณะของน้ำบ่อเติมอากาศ :

สภาพทั่วไป :

DO \_\_\_\_\_ mg/l , Temp \_\_\_\_\_ °C , SV<sub>30</sub> \_\_\_\_\_ ml/l

### 3. บ่อพักน้ำทิ้ง (Effluent)

ลักษณะของน้ำทิ้งหลังบำบัด :

สภาพทั่วไป :

### 4. สภาพท่อและ VALVE

☐

ปกติ

☐

เสีย

หมายเหตุ

### 5. สภาพบ่อบำบัดน้ำเสีย

☐

ปกติ

☐

ทำความสะอาดบริเวณบ่อ

หมายเหตุ

### 6. เก็บน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย

☐

น้ำเข้าระบบ

☐

น้ำออกจากระบบ

☐

น้ำในบ่อเติมอากาศ

### 7. เก็บน้ำใช้เพื่อการบริโภค

☐

เก็บน้ำใช้บริเวณ

เวลาที่เก็บน้ำ

หมายเหตุ : ในการตรวจเช็คระบบจะต้องมีลายเซ็นผู้มีอำนาจของลูกค้าเซ็นรับงานทุกครั้ง/ผู้มีอำนาจของลูกค้าตรวจสอบความเรียบร้อยและเซ็นรับทราบ



## 5.2 ตัวอย่างเอกสารผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย





# SIRANUT CHEMICAL AND ENGINEERING CO.,LTD.

91/138 Moo 6 Leing-muang Road Makhamtia Muang Surathani 84000

Tel.081-979-4145,0-7722-6132,Fax 0-7721-8179 E-mail : siranut\_eng@hotmail.com

Tax ID : 0845541000982

เลขที่ 120/2567

วันที่ 11/9/2567

เรื่อง การประเมินผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน คุณฉวกร แซ่ฮวด

MH Big C สาขาภูเก็ต

จากการที่ได้ทำการประเมิน ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน สิงหาคม 2567 Site : บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต ได้คุณภาพน้ำดังนี้

1. น้ำเข้าระบบบำบัด : คุณภาพน้ำเข้าระบบบำบัดมีค่า SS ค่อนข้างสูง
2. บ่อเติมอากาศ : ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ ( MLSS ) มีค่าเหมาะสม, (SV<sub>30</sub>) มีค่าค่อนข้างต่ำ,มีปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) มีค่าเหมาะสม
3. น้ำออกระบบ : คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดมีค่าต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ 1. ระบบบำบัดน้ำเสียของ Big C ไม่สามารถบำบัดค่า TDS ได้

2. ค่า TDS ตามมาตรฐาน คือ น้ำทิ้งมีค่า TDS เพิ่มจากค่า TDS ของ น้ำประปา (น้ำใช้) ได้อีกไม่เกิน 500 mg/l  
เช่น น้ำประปา มีค่า TDS 100 mg/l ดังนั้น น้ำทิ้งหลังบำบัดมีค่า TDS ได้ไม่เกิน 100 + 500 = 600 mg/l

ขอแสดงความนับถือ

( นายธีรศักดิ์ นวลนุ่น )

กรรมการผู้จัดการ

โทร.0-81979-4145





## SIRANUT CHEMICAL AND ENGINEERING CO.,LTD.

91/138 Moo 6 Leing-muang Road Makhantia Muang Surathani 84000

Tel.081-979-4145,0-7722-6132,Fax.0-7721-8179 E-mail : siranut\_eng@hotmail.com

Tax ID : 0845541000982

เลขที่ 134/2567

วันที่ 22/10/2567

เรื่อง การประเมินผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน คุณถาวร ช่างฮวด

MH Big C สาขาภูเก็ต

จากการที่ได้ทำการประเมิน ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน  
กันยายน 2567 Site : บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต ได้คุณภาพน้ำดังนี้

1. น้ำเข้าระบบบำบัด : คุณภาพน้ำเข้าระบบบำบัดมีค่าต่างๆปกติ
2. บ่อเติมอากาศ : ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ ( MLSS ) มีค่าสูง, (SV<sub>30</sub>) มีค่าเหมาะสม  
มีปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) มีค่าเหมาะสม
3. น้ำออกระบบ : คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดมีค่าต่าง ๆผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

**หมายเหตุ** 1. ระบบบำบัดน้ำเสียของ Big C ไม่สามารถบำบัดค่า TDS ได้

2. ค่า TDS ตามมาตรฐาน คือ น้ำทิ้งมีค่า TDS เพิ่มจากค่า TDS ของ น้ำประปา (น้ำใช้) ได้อีกไม่เกิน 500 mg/l  
เช่น น้ำประปา มีค่า TDS 100 mg/l ดังนั้น น้ำทิ้งหลังบำบัดมีค่า TDS ได้ไม่เกิน  $100 + 500 = 600$  mg/l

ขอแสดงความนับถือ

( นายธีรศักดิ์ นวลนุ่น )

กรรมการผู้จัดการ

โทร.0-81979-4145





# SIRANUT CHEMICAL AND ENGINEERING CO.,LTD.

91/138 Moo 6 Leing-muang Road Makhamtia Muang Surathani 84000

Tel 081-979-4145, 0-7722-6132 Fax 0-7721-8179 E-mail : siranut\_eng@hotmail.com

Tax ID : 0845541000982

เลขที่ 148/2567

วันที่ 14/11/2567

เรื่อง การประเมินผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย  
เรียน คุณถาวร แซ่ฮวด  
MH Big C สาขาภูเก็ต

จากการที่ได้ทำการประเมิน ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน  
ตุลาคม 2567 Site : บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต ได้คุณภาพน้ำดังนี้

1. น้ำเข้าระบบบำบัด : คุณภาพน้ำเข้าระบบบำบัดมีค่า BOD,SS สูง
2. บ่อเติมอากาศ : ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ ( MLSS ) มีค่าสูง, (SV<sub>30</sub>) มีค่าเหมาะสม ,มีปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) มีค่าเหมาะสม
3. น้ำออกระบบ : คุณภาพน้ำทั้งหลังบำบัดมีค่าต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

- หมายเหตุ
1. ระบบบำบัดน้ำเสียของ Big C ไม่สามารถบำบัดค่า TDS ได้
  2. ค่า TDS ตามมาตรฐาน คือ น้ำทิ้งมีค่า TDS ไม่เกิน 1,000 mg/l

ขอแสดงความนับถือ

( นายธีรศักดิ์ นวลนุ่น )

กรรมการผู้จัดการ

โทร.0-81979-4145













Laboratory Registration No. : Ç-179

Report No. : 2403349 Page 2/2

| <b>Customer Name :</b> ๐ÃÔÊÑ. ๐Ôê;«Ô «Ùà»ÍÃà«Ç¹àµíÃì ¨ÓĩÑ´ (ÃÊÒª¹)                           |                  |                                            |                    |                               |                             |                           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| <b>Address :</b> àÃÇ.Ôè 97/11 ¨Ñé¹ 6 ¶¹¹ÃÒª¹ÔÃÔÊì àÇÇŞÃÐÃ¼Ô¹Ô àÇµ»-ÐÃÇÑ¹ ¶ÃÐŞà-¼ÃÊÒ¹¤Ã 10330 |                  |                                            |                    |                               |                             |                           |           |
| <b>Received Date :</b> 25/09/67                                                              |                  | <b>Analyzed Date :</b> 25/09/67 - 08/10/67 |                    | <b>Sampling by :</b> Customer |                             |                           |           |
| <b>Sampling Type :</b> ¹éÓàÊÔÃ                                                               |                  | <b>Sampling Site :</b> ÊÒÇÒÃÙàĩçµ          |                    | <b>Sampling Method :</b> Grab |                             |                           |           |
| <b>Sampling Date :</b> 16/09/67                                                              |                  |                                            |                    |                               |                             |                           |           |
| ÃÓ.Ñº                                                                                        | Parameter        | Unit                                       | Method             | St2403336-1<br>¹éÔàÇéÔÃÐºº    | St2403336-2<br>ºèìàµÔÃÍÔjÔÈ | St2403336-3<br>¹éÔÍljÃÐºº | * ÃÔµÃºÔ¹ |
| 9                                                                                            | MLSS             | mg/L                                       | Dried at 103-105°C | -                             | 6720                        | -                         | -         |
| 10                                                                                           | SV <sub>30</sub> | m/L                                        | Imhoff Cone        | -                             | 400                         | -                         | -         |
| 11                                                                                           | Dissolved Oxygen | mg/L                                       | Membrane Electrode | -                             | 2.60                        | -                         | -         |
| 12                                                                                           | Temperature      | °C                                         | Thermometer        | -                             | 30.8                        | -                         | -         |
| <b>Sampling Time</b>                                                                         |                  | -                                          | -                  | 15:30                         | 15:45                       | 16:00                     | -         |
| <b>Sample Condition</b>                                                                      |                  | -                                          | Observation        | àÊÃxíŞÇÐé¹                    | ¹éÔµÔÃÇÐé¹                  | àÊÃxíŞàÊÃÔµDj¹            | -         |

**Remark :**

\*¹éÔŞÍÔŞµÔÃ»ÃÐjÔÈjÃÐ.ÃÇŞ.ÃÑ¼ÃÔjÃ.ÃÃª¹ÔµÔãÃÐÊÔèŞàÇ´ÃéíÃ àÃxèís jìÔÊ¹ÃÔµÃ¹Ô¹¤Çº¤ÐÃjÔÃÃÐºÔÃ¹éÔ.ÔèŞ¹ÔjìÔ¤ÔÃºÔŞ»ÃÐàÃ-àÃÐºÔŞÇ¹Ô´ ¼.Ê. 2567 : ÍÔ¤ÔÃ»ÃÐàÃ. Ç.



(Piyaporn Aunsiam)  
Technical Management  
Ç-179-ª-0001

08/10/2567



(Orasa Chaiwong)  
Laboratory Manager  
Ç-179-ª-0001

08/10/2567

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

30/29-30 «ÍÃàÊÃÔã.Ã 68 ¶¹¹àÊÃÔã.Ã àÇÇŞÃÔ¹ºÐÃÔ àÇµÃÔ¹ºÐÃÔ ¶ÃÐŞà-¼Í 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728





Laboratory Registration No. : Ç-179

Report No. : 2403695 Page 2/2

|                                                                                       |                  |                                     |                      |                            |                            |                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|
| Customer Name : ๐ÃÔÊÑ. ๐Ôê;«Ô «Ùà»ÍÃà«Ç¹àµíÃì ¨ÓĩÑ´ (ÃÊÒª¹)                           |                  |                                     |                      |                            |                            |                           |           |
| Address : àÃÇ.Ôè 97/11 ¨Ñé¹ 6 ¶¹¹ÃÒª¹ÔÃÔÊì àÇÇŞÃÐÃ¼Ô¹Ô àÇµ»-ÐÃÇÑ¹ ĵÃÐŞà-¼ÃÊÒ¹αÃ 10330 |                  |                                     |                      |                            |                            |                           |           |
| Received Date : 25/10/67                                                              |                  | Analyzed Date : 25/10/67 - 08/11/67 |                      | Sampling by : Customer     |                            |                           |           |
| Sampling Type : ¹éÓàÊÔÃ                                                               |                  | Sampling Site : ÊÒÇÒÃÙàĩçµ          |                      | Sampling Method : Grab     |                            |                           |           |
| Sampling Date : 16/10/67                                                              |                  |                                     |                      |                            |                            |                           |           |
| ÃÓ·Ñº                                                                                 | Parameter        | Unit                                | Method               | St2403689-1<br>¹éÔàÇéÔÃÐºº | St2403689-2<br>ºèìµÔÃÍÔĩÔÈ | St2403689-3<br>¹éÔÍĩĩÃÐºº | * ÃÔµÃºÔ¹ |
| 9                                                                                     | MLSS             | mg/L                                | Dried at 103-105°C   | -                          | 5510                       | -                         | -         |
| 10                                                                                    | SV <sub>30</sub> | mL/L                                | Imhoff Cone          | -                          | 450                        | -                         | -         |
| 11                                                                                    | Dissolved Oxygen | mg/L                                | Membrane Electrode   | -                          | 2.50                       | -                         | -         |
| 12                                                                                    | Temperature      | °C                                  | Laboratory and Field | -                          | 30.9                       | -                         | -         |
|                                                                                       | Sampling Time    | -                                   | -                    | 15:30                      | 15:45                      | 17:00                     | -         |
|                                                                                       | Sample Condition | -                                   | Observation          | ¹éÔµÔÃÇÐé¹                 | ¹éÔµÔÃÇÐé¹                 | àÊÃxĩşàÊÃÔµDĩ¹            | -         |

Remark :

\*¹éÔşÍÔŞµÔÃ»ÃÐĩÔÊĩÃÐ-ÃÇŞ-ÃÑ¼ÃÔĩÃ,ÃÃÃªÔµÔãÃÐÊÔèşàÇ´ÃéíÃ àÃxèĩş ĵĩÔÊ¹ÃÔµÃªº¹αÇºαÐÃĩÔÃÃÐªÔÃ¹éÔ-ÔèşªÔĩÔαÔÃªºŞ»ÃÐàÃ-ãÃÐªÔŞÇ¹Ô´ ¼.Ê. 2567 : ÍÔαÔÃ»ÃÐàÃ· Ç.



(Piyaporn Aunsiam)  
Technical Management  
Ç-179-ª-0001

08/11/2567



(Orasa Chaiwong)  
Laboratory Manager  
Ç-179-ª-0001

08/11/2567

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

30/29-30 «ÍÃàÊÃÔã-Ã 68 ¶¹¹àÊÃÔã-Ã àÇÇŞÃÔ¹ºÐÃÔ àÇµÃÔ¹ºÐÃÔ ĵÃÐŞà-¼ĩ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728