




รูปที่ 1 ใบรับแจ้งการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ตร (แบบ ขพ.4) บริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 2 สภาพปัจจุบันของโครงการ




รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่จากทาง โครงการและผู้รับเหมา เข้าประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ พบปะพูดคุย และรับฟังความคิดเห็นผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง



รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าแจ้งอาคารข้างเคียงเรื่องทำงานล่วงเวลา



รูปที่ 5 กล่องรับความคิดเห็นบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 6 รายชื่อผู้รับการร้องเรียน/ผู้รับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 7 ป้ายประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้รับการร้องเรียน/ผู้รับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 8 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณด้านหน้าโครงการ


STH-4228 (2562) 11
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้เกี่ยวข้องของโครงการ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	เบอร์โทร	ลายเซ็น
นายสมชาย ใจดี	09-1234 5678		
นายสมชาย ใจดี	09-1234 5678		
นายสมชาย ใจดี	09-1234 5678		
นายสมชาย ใจดี	09-1234 5678		
นายสมชาย ใจดี	09-1234 5678		
นายสมชาย ใจดี	09-1234 5678		
นายสมชาย ใจดี	09-1234 5678		
นายสมชาย ใจดี	09-1234 5678		
นายสมชาย ใจดี	09-1234 5678		
นายสมชาย ใจดี	09-1234 5678		
นายสมชาย ใจดี	09-1234 5678		

เบอร์โทรส่วนราชการ

สน.พระโขนง	02-332-2361
สถานีดับเพลิงพระโขนง	02-311-3429
รพ.ไทยนครินทร์	02-348-7000
รพ.สินแพทย์ ศรีนครินทร์	02-340-7777
การไฟฟ้า (แจ้งขัดข้อง)	1130
การไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา	02-769-3200
การประชาสัมพันธ์สุขุมวิท พระโขนง	02-331-0031

รูปที่ 9 เบอร์โทรติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ



โครงการ : RB
รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประจำปี 2562

ตัวชี้วัด	เกณฑ์มาตรฐาน	ค่าจริง	หมายเหตุ
ปริมาณขยะมูลฝอย	0.07	0.330	ผ่าน
ปริมาณน้ำเสีย	0.039	0.120	ผ่าน
ปริมาณน้ำฝน	6100	70	ผ่าน
ปริมาณน้ำดื่ม	91159	115	ผ่าน
ปริมาณน้ำเสีย	3178	5.0	ผ่าน

วันที่ตรวจวัด: 23/11/2022

รูปที่ 10 สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 11 การปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น




รูปที่ 12 รั้ว Metal Sheet (แผ่นเหล็กกรีดลอน) ความสูง 6 เมตร



รูปที่ 13 กำแพงฉนวนกันเสียงทิสเหนือ ทิสใต้ และทิสตะวันตก



รูปที่ 14 ป้ายห้ามเข้าพื้นที่ก่อสร้าง “อันตรายเขตก่อสร้าง” และ “ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต”



รูปที่ 15 ปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด



รูปที่ 16 รถบรรทุกของโครงการปิดคลุมกระบะด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด




รูปที่ 17 ป้ายกรณาดับเครื่องยนต์ที่ไม่ใช้งาน



รูปที่ 18 ป้ายเตือนห้ามจุดไฟ




รูปที่ 19 ป้ายห้ามเผาผลาญ




รูปที่ 20 Mesh Sheet (ชนิดกันไฟลาม) ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร




รูปที่ 21 ตาข่ายดักป้องกันวัสดุตกหล่นโดยรอบอาคาร



รูปที่ 22 พื้นที่จัดเก็บวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นหมวดหมู่และเท่าที่จำเป็นภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 23 พื้นที่สำหรับทำกิจกรรมที่อาจก่อมลภาวะ



รูปที่ 24 คนงานทำความสะอาดรอบบริเวณพื้นที่โครงการ




รูปที่ 25 คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ



รูปที่ 26 ระบบผันละอองสเปรย์น้ำกันฝุ่นบริเวณแนวรั้ว



รูปที่ 27 ผลการตรวจวัดบริเวณด้านหน้าโครงการ และติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นแบบเรียลไทม์



รูปที่ 28 ปิดทับทางเข้าออกบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 29 พื้นที่สำหรับทำความสะอาดล้อรถบรรทุก



รูปที่ 30 การปูแผ่นเหล็กอย่างหนาทั่วบริเวณภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 31 การกำหนดช่วงเวลาการทำงาน



รูปที่ 32 ก่อสร้าง โดยใช้เสาเข็มเพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้อยู่ใกล้เคียง



รูปที่ 33 ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสี



รูปที่ 34 Sound Barrier Sheet ตามตัวอาคารของโครงการ



รูปที่ 35 กฎระเบียบข้อบังคับในพื้นที่ก่อสร้าง





รูปที่ 36 การใช้เครนเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ก่อสร้าง



รูปที่ 37 วิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด



รูปที่ 38 พังกันดิน (Diaphragm Wall) และค้ำยันเหล็ก (Bracing)



รูปที่ 39 ห้องส้วมของโรงงาน




รูปที่ 40 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



รูปที่ 41 นำยามาเชื้อโรคทำความสะอาดห้องส้วม



รูปที่ 42 พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ 43 สูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 44 ถังสำรองน้ำใช้ในโครงการ




รูปที่ 45 ป้ายประชาสัมพันธ์ “ใช้น้ำอย่างประหยัด ปิดน้ำทุกครั้งหลังเลิกใช้”



รูปที่ 46 รางระบายน้ำชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 47 จุดระบายน้ำที่ริมถนนสุขุมวิทบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 48 จุครองรับเศษวัสดุจากการก่อสร้างไว้ในโครงการ



รูปที่ 49 การขนย้ายเศษเหล็กออกจากพื้นที่โครงการ



รูปที่ 50 ถังมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 51 คัดป้าย “ถังขยะอันตรายเท่านั้น”



รูปที่ 52 พื้นที่พักมูลฝอยรวมบริเวณด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 53 หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตมารับมูลฝอยรวมและมูลฝอยอันตรายไปกำจัด



รูปที่ 54 ป้าย Recycle



รูปที่ 55 ป้ายทิ้งขยะให้ถูกที่และมาตรการการคัดแยกขยะ



รูปที่ 56 ป้ายห้ามทิ้งขยะ เศษปูน เศษคอนกรีต บริเวณพื้นที่โครงการ

ตารางการตรวจการคัดแยกขยะ
ประจำเดือน 2564

ตรวจเมื่อ 25/6/2564

ประเภทขยะ	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร, เศษผัก, เศษผลไม้)																															
ขยะรีไซเคิล (กระดาษ, พลาสติก, โลหะ)																															
ขยะอันตราย (สี, วัสดุไวไฟ, วัสดุกัดกร่อน)																															
ขยะทั่วไป (เศษปูน, เศษคอนกรีต, เศษอิฐ)																															
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (แบตเตอรี่, หลอดไฟ, คอมพิวเตอร์)																															
ขยะอันตรายอื่น ๆ (ของมีคม, วัตถุไวไฟ, วัตถุระเบิด)																															
รวม																															



รูปที่ 57 ตารางการตรวจสอบถังขยะ

รูปที่ 58 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน



รูปที่ 59 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)



รูปที่ 60 พื้นที่เก็บน้ำมัน สารเคมี และแก๊ส อย่างเป็นสัดส่วน



รูปที่ 61 ป้ายห้ามทำให้เกิดประกายไฟบริเวณสถานเก็บสารเคมี



รูปที่ 62 การติดตั้งถังดับเพลิงพร้อมวิธีการใช้งานรอบบริเวณพื้นที่โครงการ
และการตรวจเช็คสภาพความพร้อมการใช้งานของตัวถังดับเพลิง



รูปที่ 62 การติดตั้งถังดับเพลิงพร้อมวิธีการใช้งานรอบบริเวณพื้นที่โครงการ
และการตรวจเช็คสภาพความพร้อมการใช้งานของตัวถังดับเพลิง



รูปที่ 63 ป้ายเตือนและป้ายแนะนำการทำงานโดยรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 64 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 65 ถังน้ำสำรองดับเพลิงบนอาคาร



รูปที่ 66 ถังดับเพลิงบนชั้นอาคาร



รูปที่ 67 บ้านพักคนงานที่อยู่นอกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 68 กฎระเบียบบ้านพักคนงาน



รูปที่ 69 พื้นที่สูบน้ำหรือของโครงการ



รูปที่ 70 การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแยกจากชุมชน



รูปที่ 71 ตู้ไฟฟ้าย่อยตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตู้ไฟฟ้า



รูปที่ 72 พื้นที่กำบังสะเก็ดไฟสำหรับคนงาน



รูปที่ 73 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 74 แผ่นผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ และป้ายบอกทางหนีไฟ



รูปที่ 75 จุดรวมพลภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 76 กิจกรรม Safety Talk



รูปที่ 77 การฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟให้กับคนงาน




รูปที่ 78 เครื่องแจ้งเหตุเตือนเพลิงไหม้ด้วยกระดิ่งแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Alarm Bell)



รูปที่ 79 รถที่ใช้ในโครงการติดซื้อหน่วยงานและเบอร์โทร




รูปที่ 80 ป้ายสัญญาณเตือนจราจรภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 81 ไฟเตือนสัญญาณไฟกระพริบ


รูปที่ 82 พื้นที่จอดรถในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 83 บริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการ



รูปที่ 84 ป้ายควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ให้เกิน 10 ตัน



รูปที่ 85 กิจกรรม CSR ของโครงการ




รูปที่ 86 คณะกรรมการประสานงานเฉพาะกิจ



รูปที่ 87 กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 88 ป้ายสมัครงานบริเวณด้านหน้าโครงการ




รูปที่ 89 คนงานสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบุชื่อหน่วยงาน พร้อมติดบัตร



รูปที่ 90 ตรวจสอบสภาพประจำปี



รูปที่ 90 (ต่อ) ตรวจสอบสภาพประจำปี



รูปที่ 91 การดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านพักคนงาน




รูปที่ 92 คนงานในพื้นที่ก่อสร้างสวมเสื้อผ้าพร้อมระบุชื่อหน่วยงาน



รูปที่ 93 การตรวจสอบความพร้อมของนักร้าน




รูปที่ 94 ป้ายเตือนอันตรายจากการตกจากที่สูง




รูปที่ 95 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 95 (ต่อ) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล




รูปที่ 96 ควบคุมการกวดขันของเครนให้อยู่พื้นที่โครงการ



รูปที่ 97 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าบ้านพักคนงาน



รูปที่ 98 หัวหน้างานควบคุมการทำงาน



รูปที่ 99 รั้วล้อมรอบบ้านพักคนงาน



รูปที่ 100 ทางเข้าออกบ้านพักคนงาน



รูปที่ 101 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบ้านพักคนงาน



รูปที่ 102 หัวหน้าบ้านพักคนงาน



รูปที่ 103 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณบ้านพักคนงาน




รูปที่ 104 หัวฉีดน้ำดับเพลิงมือถือแบบแห้งบริเวณบ้านพักคนงาน




รูปที่ 105 ป้ายประชาสัมพันธ์ นโยบาย สื่อความรู้โรคโควิด 19 บริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ 106 ป้ายประกาศให้สวมใส่หน้ากากอนามัย



รูปที่ 107 จุดล้างมือบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 108 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน



รูปที่ 109 จุดล้างมือบริเวณบ้านพักคนงาน




รูปที่ 110 ห้องน้ำ ห้องส้วม บ้านพักคนงาน



รูปที่ 111 ห้องอาบน้ำบริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ 112 ระบบบำบัดน้ำเสียภายในบ้านพักคนงาน



รูปที่ 113 พื้นที่รับประทานอาหารภายในพื้นที่ก่อสร้าง




รูปที่ 114 พื้นที่รับประทานอาหารภายในบ้านพักคนงาน



รูปที่ 115 ถังมูลฝอยและพื้นที่พักรวบรวมมูลฝอยบริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ 116 การทำความสะอาดรถรับส่งคนงาน



รูปที่ 117 ร้านค้าบริเวณบ้านพักคนงาน

รูปที่ 118 จุดรวมพลภายในบ้านพักคนงาน



รูปที่ 119 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำบ้านพักคนงาน



รูปที่ 120 ล้อมรั้วบริเวณที่เปิดหน้าดิน



รูปที่ 121 ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง



รูปที่ 122 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องวิธีป้องกันฝุ่นละออง




รูปที่ 123 วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนรองรับไว้ได้เครื่องจักร



รูปที่ 124 ตู้น้ำดื่มภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 125 อบรมพนักงานทุกระดับทั้งก่อนเข้าทำงานขณะทำงาน



รูปที่ 126 การเดินตรวจหน่วยงานก่อสร้าง



รูปที่ 127 ระบบท่อประปาที่มีสภาพพร้อมใช้งาน

สถิติความปลอดภัย	
SAFETY FIRST	
เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ	25/07/2024
LSAT ACCIDENT OCCURRED	
เราทำงานมาแล้ว	ชั่วโมง เป้าหมาย ชั่วโมง
WE HAVE OPERATED	195164 HOURS TARGET 1000000 HOURS
เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	ชั่วโมง
THE BEST RECORD	7485206 HOURS

20/11/2024 09:39

รูปที่ 128 ป้ายสถิติการเกิดอุบัติเหตุ