

ภาคผนวกที่ 26

สรุปสำรวจทัศนคติชุมชน ประจำปี 2567

สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนประจำปี 2567

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เอ็ดชี-เจวี 23 จำกัด

วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) เดิมชื่อ โครงการ ไอดีโอ ทองหล่อ สเตชั่น (IDEO THONGLO STATION) ได้ดำเนินการพัฒนารูปร่างที่พิกอาศัย เพื่อตอบสนองความต้องการที่อาศัยของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้ก่อสร้างโครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 59 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร บนที่ดิน ขนาดพื้นที่ 1-3-56.3 ไร่ (3.0252 ตารางเมตร) (ภาพที่ 1) โดยมีลักษณะเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย ความสูง 36 ชั้น จำนวน 1 อาคาร หั่วงชุดเพื่อการพักอาศัยจำนวน 493 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 1 ห้อง มีระดับความสูง 148.05 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับสูงสุด) และมีพื้นที่ใช้สอยของอาคารรวมทั้งสิ้น 26,125.30 ตารางเมตร ซึ่งได้รับพิจารณาเห็นชอบในรายงานการประเมินผลประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ตามหนังสือเลขที่ พส. 1010.5/20090 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 อาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการและการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ มีรายละเอียดดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	หมู่บ้านอาคารอยู่อาศัยรวม (สำหรับเช่า) ความสูง 22 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารสำนักงานขายของโครงการ
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ถนนอาคารอยู่อาศัยรวม (สำหรับเช่า) ความสูง 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร บ้านพักอาศัยความสูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง และอาคารอยู่อาศัยรวม (สำหรับเช่า) ความสูง 3 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และความสูง 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
ทิศใต้	ติดต่อกับ	บ้านพักอาศัย ความสูง 2-3 ชั้น โรงจอดรถ ความสูง 2 ชั้น และบ้านพักอาศัย ความสูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ถนนซอยสุขุมวิท 59

ในการนี้ บริษัท เอ็ดชี-เจวี 23 จำกัด จึงได้มอบหมายให้ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัค 1992 จำกัด ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-003 ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งกำหนดพื้นที่ศึกษา/กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดวิธีการศึกษาและผลการศึกษา ดังนี้

สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชน

โครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เอ็ดชี-เจวี 23 จำกัด

วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2567

ตั้งอยู่ ซอยสุขุมวิท 59 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร

จัดทำโดย

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนสตรัค 1992 จำกัด

683 หมู่ 11 ถ. สุขุมวิท 8 ต. หนองจอก อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

(โทร 0-3848-1197)

1. พื้นที่ศึกษา / กลุ่มเป้าหมาย

- 1.1 อาคารพักอาศัยและสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ระยะประชิด จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (ภาพที่ 2)
- 1.2 บ้าน/อาคารพักอาศัยและสถานประกอบการที่อยู่ในระยะ 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ (ภาพที่ 3)
- 1.3 พื้นที่อ่อนไหว (รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ) (ภาพที่ 4)
- 1.4 พื้นที่ตามแนวเส้นทางส่งสัต์ก่อสร้าง (รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ) (ภาพที่ 5)

โดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) ข้อมูลทั่วไป
- 2) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
- 3) ข้อมูลด้านสาธารณสุข
- 4) ทัศนคติของผู้อยู่แบบสอบถาม

2. วิธีการศึกษาและกำหนดขนาดตัวอย่าง

บริษัทที่ปรึกษาทำการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์โดยกำหนดขนาดตัวอย่าง ดังนี้

2.1 อาคารพักอาศัยและสถานประกอบการในระยะประชิดโครงการ ทำการสำรวจครัวเรือนหรือคู่สมรส หรือผู้แทนครัวเรือนที่มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยวิธีการแบบเจาะจง

2.2 บ้าน/อาคารพักอาศัยและสถานประกอบการในรัศมีไม่เกิน 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ ทำการสำรวจครัวเรือน หรือคู่สมรส หรือผู้แทนครัวเรือนที่มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ


2.3 พื้นที่อ่อนไหว (รัศมี 1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ) ทำการสำรวจจากหัวหน้าหน่วยงานแบบเจาะจง ครอบคลุมทุกแห่ง

2.4 พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งสัต์ก่อสร้าง (รัศมี 1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ) ทำการสำรวจครัวเรือนหรือคู่สมรส หรือผู้แทนครัวเรือนที่มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ


แผนที่แสดงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นแสดงดังภาพที่ 1-5




ภาพที่ 1 พื้นที่โครงการ โครงการศิลปะเซอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor)




ภาพที่ 3 ผังการสำรวจความคิดเห็นบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการที่อยู่ในระยะ 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 2 ผังการสำรวจความคิดเห็นบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการในระยะประชิดโครงการ



ภาพที่ 5 แผนผังแสดงการแบ่งพื้นที่ขอบเขตศึกษาในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่



ภาพที่ 4 ผังการสำรวจความคิดเห็นพื้นที่อ่อนไหว (รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)

3. กำหนดขนาดตัวอย่างที่ต้องการศึกษา

การกำหนดขนาดตัวอย่างของพื้นที่ตามเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง (รัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ) โดยพื้นที่ศึกษาประกอบด้วย 2 เขต ได้แก่ เขตคลองเตยเหนือ เขตพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตคลองเตย เขตคลองเตย ซึ่งกำหนดกลุ่มส่วนที่เกี่ยวข้องโดยใช้สูตร Taro Yamanane ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งจากจำนวนบ้าน/อาคารทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการจำนวน 3,188 หลัง^{1/} (ที่มา : จากการนับจำนวนครัวเรือนที่แสดงอยู่ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการบนแผนที่ 2 มิติของระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่าย สำนักงานเมืองกรุงเทพมหานคร สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564) พบว่าจำนวนที่ต้องการสำรวจ เท่ากับ 356 ตัวอย่าง รายละเอียดการคำนวณมีดังนี้

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

โดย n = จำนวนที่ต้องการสำรวจ (ตัวอย่าง)
N = จำนวนบ้าน/อาคาร/และสถานประกอบการในพื้นที่ศึกษา (3,188 หลัง)
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ในที่นี้กำหนดให้เท่ากับ 0.05)

เมื่อแทนค่าในสมการ (1)
$$n = \frac{3,188}{1 + 3,188 \times 0.05^2}$$

n = 355.407 ตัวอย่าง หรือ 356 ตัวอย่าง
จากการคำนวณจำนวนที่ต้องการแยกตามพื้นที่ศึกษาที่แบ่งแล้วมีการปิดทศนิยมขึ้นต้องสำรวจเท่ากับ 360 ตัวอย่าง

จากการคำนวณโดยอาศัยสูตรข้างต้น และการกำหนดตัวอย่างชุมชน จำนวนครัวเรือนที่ต้องการสำรวจทั้งหมด 360 ตัวอย่าง ทั้งนี้ เพื่อให้การสำรวจมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นทางบริษัทที่ปรึกษามีการลงพื้นที่และสำรวจจริง จำนวน 399 ตัวอย่าง^{2/}

ที่มา : ^{1/} จากการนับจำนวนครัวเรือนที่แสดงอยู่ในระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการบนแผนที่ 2 มิติของระบบภูมิสารสนเทศระบบเครือข่าย สำนักงานเมือง กรุงเทพมหานคร สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564
^{2/} ที่ปรึกษาเก็บเพิ่มเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนที่ต้องการสำรวจ เพื่อให้การสำรวจมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 1 จำนวนตัวอย่างในการสำรวจทัศนคติชุมชน ประจำปี 2567

บ้าน/อาคาร/พื้นที่	จำนวน (ตัวอย่าง)
1. บ้าน/อาคารพักอาศัยและสถานประกอบการในระยะประชิดโครงการ	
- บ้านพักอาศัย/อาคารพักอาศัย	-
- สถานประกอบการ	1
รวม	1
2. บ้าน/อาคารพักอาศัยและสถานประกอบการในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	
- บ้านพักอาศัย/อาคารพักอาศัย	4
- สถานประกอบการ	9
รวม	13
3. พื้นที่อื่นใด (รัศมีไม่เกิน 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)	
- ศาสนสถาน	5
- หน่วยงานด้านสาธารณสุข	2
- หน่วยงานราชการ/สถานที่สำคัญอื่นๆ	20
- สถานศึกษา	23
รวม	50
4. บ้าน/อาคารพักอาศัยและสถานประกอบการที่ตามแนวเส้นทางที่มีไม่เกิน 1,000 เมตร (จำนวน 3,188 หลัง)	
- บ้านพักอาศัย/อาคารพักอาศัย	399
รวม	399

สรุปผลการสำรวจ

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โครงการคลังเจอร် ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งกำหนดพื้นที่การศึกษา/กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. บ้าน/อาคารพักอาศัย และสถานประกอบการในระยะจัดโครงการ (จำนวน 1 ตัวอย่าง)

จากการสำรวจบ้าน/อาคารพักอาศัย และสถานประกอบการที่อยู่ในระยะจัดโครงการ จำนวน 7 แห่ง ซึ่งได้รับผลการสำรวจความคิดเห็นตอบกลับจำนวน 1 แห่ง พบว่า เป็นสถานประกอบการ จำนวน 1 แห่ง ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามทราบว่ามีโครงการสร้างโครงการคลังเจอร် ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด โดยผู้ตอบแบบสอบถามทราบมาจากเอกสารประชาสัมพันธ์ของโครงการ

จากการสำรวจถึงผลกระทบ/เหตุรำคาญจากโครงการฯ พบว่า ปัญหาที่ได้รับผลกระทบ คือ ปัญหาเสียงจากกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ และปัญหาการบดบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์

2. บ้าน/อาคารพักอาศัยและสถานประกอบการในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (จำนวน 13 ตัวอย่าง)

จากการสำรวจบ้าน/อาคารพักอาศัย และสถานประกอบการที่อยู่ในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 27 แห่ง ซึ่งได้รับผลการสำรวจความคิดเห็นตอบกลับจำนวน 13 แห่ง พบว่า เป็นบ้าน/อาคารพักอาศัย จำนวน 4 แห่ง และสถานประกอบการ จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

2.1 บ้าน/อาคารพักอาศัยในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (4 ตัวอย่าง)

2.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ เพศ ศาสนา อายุ สถานภาพในครัวเรือน การศึกษา ภูมิลำเนาเดิม เป็นต้น โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี ร้อยละ 75.0 สถานภาพในครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละ 75.0 โดยในด้านการศึกษาได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด ด้านการนับถือศาสนา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ และมีภูมิลำเนาเป็นคนในพื้นที่ ร้อยละ 75.0 และมีภูมิลำเนาย้ายมาจากภาค/จังหวัดอื่นๆ ร้อยละ 25.0 โดยทั้งหมดย้ายมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสืบทอดการย้ายภูมิลำเนาเพื่อย้ายมาตามครอบครัว โดยมีระยะเวลาการย้ายมาอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลา 6-10 ปี

2.1.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของครัวผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 75.0 เป็นอาชีพหลักและส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริม โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดไม่มีปัญหาด้านการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ ด้านความเพียงพอของรายได้พบว่า ส่วนใหญ่รายได้พอใช้มีเหลือเก็บ ร้อยละ 75.0

2.1.3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข

ผลการสำรวจผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เคยเจ็บป่วยเป็นโรค และจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยเจ็บป่วย สามารถสรุปรายละเอียดดังนี้

- โรคภูมิแพ้ ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ทำการสำรวจทั้งหมดป่วยบ่อย
- โรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ไม่ป่วย ร้อยละ 75.0
- โรคผิวหนัง ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ทำการสำรวจทั้งหมดไม่ป่วย
- โรคระบบทางเดินอาหาร ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ทำการสำรวจทั้งหมดไม่ป่วย
- โรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ทำการสำรวจทั้งหมดไม่ป่วย
- โรคเกี่ยวกับหูด/ตา/ฟัน ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ทำการสำรวจทั้งหมดไม่ป่วย
- โรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือด ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ไม่ป่วย ร้อยละ 75.0
- อากาการปวดหัว/เป็นไม ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ทำการสำรวจทั้งหมดไม่ป่วย
- โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ทำการสำรวจทั้งหมดไม่ป่วย

จากการสำรวจเมื่อเจ็บป่วยผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดไปรักษาโรงพยาบาลเอกชน

2.1.4 ข้อมูลด้านทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการสำรวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดทราบว่ามีการก่อสร้างโครงการคลังเจอร် ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดทราบจากการเป็นคนในพื้นที่

จากการสำรวจกลุ่มที่รู้จักโครงการ ผลกระทบ/เหตุรำคาญจากโครงการฯ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดได้รับปัญหาเสียงทางอากาศ/ฝุ่นและของ ปัญหาเสียงดังรบกวน ปัญหาความสั่นสะเทือน กับปัญหาเสาพืด โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง รองลงมา คือ ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาขยะมูลฝอย และปัญหาความแออัดของชุมชน ร้อยละ 75.0 และปัญหาน้ำท่วมขัง ร้อยละ 25.0 ตามลำดับ และผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดไม่ได้รับผลกระทบปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และปัญหาการบดบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์

และจากผลการสำรวจถึงผลกระทบ/เหตุรำคาญที่ได้รับจากโครงการ ชุมชนทั้งหมดไม่เคยไปร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.1.5 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

- ต้องการให้โครงการมีการควบคุมกิจกรรมการทำงาน และควบคุมมลพิษต่างๆ ให้ดีขึ้น

2.2 สถานประกอบการในรัศมีไม่เกิน 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (9 ตัวอย่าง)

จากการสำรวจพบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ทราบว่ามีการก่อสร้างโครงการคลังเจ้าพ่อทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด ร้อยละ 88.9 โดยทั้งหมดทราบจากเอกสารประชาสัมพันธ์

โครงการ และส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบ/เหตุรำคาญจากโครงการ

และจากผลการสำรวจกลุ่มที่รู้จักโครงการผลกระทบ/เหตุรำคาญจากโครงการฯ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบ/เหตุรำคาญจากโครงการฯ ทั้งนี้บางส่วนที่ได้รับผลกระทบ พบว่า ปัญหามลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละอองมากที่สุด ร้อยละ 75.0 โดยได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง ร้อยละ 83.3 รองลงมา คือ มีปัญหาเสียงดัง ร้อยละ 62.5 ปัญหาการบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 37.5 ปัญหาการจราจรติดขัด ร้อยละ 25.0 ปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาความสั่นสะเทือน ปัญหาความแออัดของชุมชน และปัญหาอื่นๆ เช่น ถนนชำรุด ร้อยละ 12.5 ตามลำดับ

2.2.1 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

- ต้องการให้โครงการช่วยเหลือซ่อมแซมถนนที่ชำรุด
- ให้เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง

3. พื้นที่อ่อนไหว (รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ) (18 ตัวอย่าง)

จากการสำรวจพื้นที่อ่อนไหว เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล และหน่วยงาน ดังนี้

จากจำนวนหน่วยงานที่อยู่ในรัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 50 แห่ง ซึ่งได้รับการตอบกลับ จำนวน 18 แห่ง โดยแสดงความคิดเห็น 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.0 และไม่แสดงความคิดเห็น 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.0 และไม่ได้รับการตอบกลับจำนวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.0 โดยจากหน่วยงานที่แสดงความคิดเห็น จำนวน 2 แห่ง พบว่า มีหน่วยงาน 1 แห่ง ทราบว่ามีการก่อสร้างโครงการคลังเจ้าพ่อทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด โดยทราบจากป้ายโฆษณา

และจากผลการสำรวจถึงผลกระทบ/เหตุรำคาญจากการก่อสร้างโครงการฯ พบว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้รับผลกระทบ/เหตุรำคาญ คือ ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหามลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง ปัญหาเสียงดัง ปัญหาความสั่นสะเทือน ปัญหาความแออัดของชุมชน ปัญหาเสถียรภาพของอาคารไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, ใจ, ขี้โมย และ ปัญหาการบังแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรศัพท์มือถือ โดยส่วนใหญ่ได้รับปัญหาในระดับปานกลาง

3.1 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

4. พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งวัตถุก่อสร้าง (รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)

(จำนวน 399 ตัวอย่าง)

4.1 ประชาชนในพื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งวัตถุก่อสร้าง (รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)

(จำนวน 399 ตัวอย่าง)

4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ เพศ ศาสนา อายุ สถานภาพในครัวเรือน การศึกษา ภูมิฐานะเดิม เป็นต้น โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.4 มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 32.6 สถานภาพในครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นญาติ/ผู้ปกครอง ร้อยละ 35.1 โดยในด้านการศึกษามีส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 40.1 ด้านการนับถือศาสนา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 97.5 และมีภูมิลำเนาอยู่มาจากภาค/จังหวัดอื่นๆ ร้อยละ 67.9 โดยส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 35.4 และมีสาเหตุการย้ายภูมิลำเนาเพื่อประกอบอาชีพ ร้อยละ 88.9 ระยะเวลาที่ย้ายมาอยู่อาศัยเป็นระยะเวลา 6-10 ปี โดยสมาชิกในครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.9 และเพศชาย ร้อยละ 44.1

4.1.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของครอบครัวผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน ร้อยละ 71.7 เป็นอาชีพหลัก และส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริม ร้อยละ 92.0 โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดไม่มีปัญหาด้านการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ ด้านความเพียงพอของรายได้ พบว่า ส่วนใหญ่รายได้พอใช้เหลือเก็บ ร้อยละ 83.2

4.1.3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข

ผลการสำรวจการเจ็บป่วยเป็นโรคของผู้ตอบแบบสอบถาม และครอบครัว พบว่า ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ไม่พบการเจ็บป่วยเป็นโรค และจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เคยเจ็บป่วย สามารถสรุปรายละเอียดดังนี้

- โรคภูมิแพ้ ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ไม่ป่วย ร้อยละ 59.4
- โรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ไม่ป่วย ร้อยละ 84.0
- โรคผิวหนัง ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ไม่ป่วย ร้อยละ 99.2
- โรคระบบทางเดินอาหาร ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ไม่ป่วย ร้อยละ 94.7
- โรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ไม่ป่วย ร้อยละ 83.0
- โรคเกี่ยวกับระบบไตและเวียนเลือด ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ไม่ป่วย ร้อยละ 87.7
- โรคเกี่ยวกับปอด/ตับ/ไต ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ไม่ป่วย ร้อยละ 88.0
- อาการปวดหัว/เป็นไข้ ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ป่วยบ้าง ร้อยละ 58.4

- โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ไม่ป่วย ร้อยละ 99.2
- จากการสำรวจเมื่อเก็บผู้ป่วยด้วยแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 59.9

4.1.4 ข้อมูลด้านทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการสำรวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบว่ามีการก่อสร้างโครงการ คลังเจ้าอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัดร้อยละ 60.4 และไม่ทราบว่ามีการก่อสร้างโครงการ ร้อยละ 39.6 โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่ทราบว่ามีการก่อสร้างโครงการส่วนใหญ่ทราบจากการเป็นคนอยู่ในพื้นที่ ร้อยละ 59.8

จากการสำรวจผลกระทบ/เหตุรำคาญจากโครงการฯ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้บางส่วนที่ได้รับผลกระทบ พบว่า มีปัญหาเสียงทางอากาศ/ฝุ่นละอองมากที่สุด ร้อยละ 34.0 โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง ร้อยละ 57.3 รองลงมา คือ ปัญหาการจราจรติดขัด ร้อยละ 23.2 ปัญหาความสิ้นสະเทือน ร้อยละ 7.1 ปัญหาเสียงดัง ร้อยละ 12.0 ปัญหาน้ำท่วมขัง ร้อยละ 3.7 ปัญหาขยะมูลฝอย กับปัญหาความแออัดของชุมชน ร้อยละ 1.2 เท่านั้น ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 0.8 และและปัญหาการบ่งแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรศัพท์ ร้อยละ 0.4 ตามลำดับ

และจากผลการสำรวจถึงผลกระทบ/เหตุรำคาญที่ได้รับจากโครงการ ชุมชนทั้งหมดไม่เคยร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.1.5 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

- 1) ต้องการให้ประชาชนสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น
- 2) ฝุ่นละอองและการป้องกันมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง เสียงดัง เป็นต้น
- 3) ควบคุมดูแลเรื่องกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านการจราจร ทั้งบริเวณด้านหน้าโครงการและเส้นทางที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
- 4) พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา และด้านศาสนา ของพื้นที่โดยรอบโครงการ

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนระดับครัวเรือน ในระยะประชิดโครงการ และในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โครงการคลังเจ้าอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

หัวข้อที่สำรวจ	บ้าน/อาคารพักอาศัย ในระยะประชิดโครงการ		บ้าน/อาคารพักอาศัย ในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์				
1.1 เพศ				
- หญิง	-	-	4	100.0
- ชาย	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0
1.2 ศาสนา				
- พุทธ	-	-	4	100.0
- อิสลาม	-	-	-	-
- คริสต์	-	-	-	-
- อื่นๆ	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0
1.3 อายุ				
- 20-30 ปี	-	-	-	-
- 31-40 ปี	-	-	1	25.0
- 41-50 ปี	-	-	-	-
- 51-60 ปี	-	-	3	75.0
- 61-70 ปี	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0
1.4 สถานภาพในครัวเรือนของผู้ให้สัมภาษณ์				
- หัวหน้าครัวเรือน	-	-	3	75.0
- คู่สมรส	-	-	-	-
- บิดา/มารดาของเจ้าบ้าน	-	-	-	-
- บุตรธิดา	-	-	-	-
-ญาติ/ผู้อาศัย	-	-	1	25.0
- อื่น ๆ	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนระดับครัวเรือน ในระยะประชิดโครงการ
และในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
โครงการคลังเจอร် ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้าน/อาคารพักอาศัย ในระยะประชิดโครงการ		บ้าน/อาคารพักอาศัย จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.5 ระดับการศึกษา				
- ระดับประถมศึกษา	-	-	-	-
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	-	-	-	-
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	-	-	-	-
- อนุปริญญา/ปวส.	-	-	-	-
- ระดับปริญญาตรี	-	-	4	100.0
- ระดับสูงกว่าปริญญาตรี	-	-	-	-
- อื่นๆ (ไม่ได้รับการศึกษา)	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0
1.6 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน				
- ชาย	-	-	3	46.2
- หญิง	-	-	3.5	53.8
รวม	-	-	6.5	100.0
1.7 ภูมิหลังเดิม				
- เป็นคนในท้องถิ่น	-	-	3	75.0
- ย้ายมาจากภาค/จังหวัดอื่นๆ	-	-	1	25.0
รวม	-	-	4	100.0
1.7.1 ย้ายมาจาก				
- ภาคเหนือ	-	-	-	-
- ภาคกลาง	-	-	-	-
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	1	100.0
- ภาคตะวันตก	-	-	-	-
- ภาคตะวันออก	-	-	-	-
- พื้นที่อื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร	-	-	-	-
รวม	-	-	1	100.0
1.7.2 สาเหตุที่ย้ายมา				
- ย้ายตามครอบครัว	-	-	1	100.0
- ย้ายมาประกอบอาชีพ	-	-	-	-
- ย้ายมาแต่งงาน/มีครอบครัว	-	-	-	-
- ย้ายตามต้นสังกัดของหน่วยงาน	-	-	-	-
- อื่นๆ	-	-	-	-
รวม	-	-	1	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนระดับครัวเรือน ในระยะประชิดโครงการ
และในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
โครงการคลังเจอร် ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้าน/อาคารพักอาศัย ในระยะประชิดโครงการ		บ้าน/อาคารพักอาศัย จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.7.3 ระยะเวลาย้ายมาอาศัยอยู่ในพื้นที่				
- ไม่เกิน 5 ปี	-	-	-	-
- 6-10 ปี	-	-	1	100.0
- 11-15 ปี	-	-	-	-
- 16-20 ปี	-	-	-	-
- มากกว่า 20 ปี	-	-	-	-
รวม	-	-	1	100.0
1.8 คิดจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือไม่				
- ย้าย	-	-	-	-
- ไม่ย้าย	-	-	4	100.0
- ไม่แน่ใจ	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของผู้ให้สัมภาษณ์				
2.1 อาชีพหลัก				
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	-	-	3	75.0
- รับจ้างทั่วไป	-	-	-	-
- รับราชการ/ลูกจ้างหน่วยงานราชการ	-	-	-	-
- พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน	-	-	-	-
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ	-	-	-	-
- นักศึกษา แม่บ้าน ทำงาน	-	-	1	25.0
- อื่นๆ	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0
2.2 อาชีพรอง/อาชีพเสริม				
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	-	-	-	-
- รับจ้างทั่วไป	-	-	-	-
- รับราชการ/ลูกจ้างหน่วยงานราชการ	-	-	-	-
- พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน	-	-	-	-
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ	-	-	-	-
- อื่นๆ	-	-	-	-
- ไม่มีอาชีพเสริม	-	-	4	100.0
รวม	-	-	4	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนระดับครัวเรือน ในระยะประชิดโครงการ
และในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
โครงการคลังเจอร ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้าน/อาคารพักอาศัย ในระยะประชิดโครงการ		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ		
2.3 ปัญหาในการประกอบชีพ	- ไม่มี	-	4	100.0
- มี	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0
2.4 ความพึงพอใจรายได้	-	-	-	-
- ไม่พอใจ	-	-	-	-
- พอใช้ไม่เหลือเก็บ	-	-	1	25.0
- พอใช้เหลือเก็บ	-	-	3	75.0
รวม	-	-	4	100.0
3. ข้อมูลด้านสาธารณสุข	-	-	-	-
3.1 ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาสมาชิกในครอบครัวเคยเจ็บป่วยหรือไม่	-	-	-	-
(1) โรคภูมิแพ้	-	-	4	100.0
- เป็นน้อย	-	-	-	-
- เป็นบ้าง	-	-	-	-
- ไม่เป็น	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0
(2) โรคระบบทางเดินหายใจ	-	-	1	25.0
- เป็นน้อย	-	-	-	-
- เป็นบ้าง	-	-	3	75.0
- ไม่เป็น	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0
(3) โรคผิวหนัง	-	-	-	-
- เป็นน้อย	-	-	-	-
- เป็นบ้าง	-	-	4	100.0
- ไม่เป็น	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0
(4) โรคระบบทางเดินอาหาร	-	-	-	-
- เป็นน้อย	-	-	-	-
- เป็นบ้าง	-	-	4	100.0
- ไม่เป็น	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนระดับครัวเรือน ในระยะประชิดโครงการ
และในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
โครงการคลังเจอร ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้าน/อาคารพักอาศัย ในระยะประชิดโครงการ		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ		
(5) โรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	-	-	-	-
- เป็นน้อย	-	-	-	-
- เป็นบ้าง	-	-	4	100.0
- ไม่เป็น	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0
(6) โรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือด	-	-	1	25.0
- เป็นน้อย	-	-	-	-
- เป็นบ้าง	-	-	3	75.0
- ไม่เป็น	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0
(7) โรคเกี่ยวกับ หู/ตา/ฟัน	-	-	-	-
- เป็นน้อย	-	-	-	-
- เป็นบ้าง	-	-	4	100.0
- ไม่เป็น	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0
(8) ปวดหัว/เป็นไมเกรน	-	-	1	25.0
- เป็นน้อย	-	-	-	-
- เป็นบ้าง	-	-	3	75.0
- ไม่เป็น	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0
(9) อื่นๆ	-	-	-	-
- เป็นน้อย	-	-	-	-
- เป็นบ้าง	-	-	4	100.0
- ไม่เป็น	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0
(10) อื่นๆ	-	-	-	-
- เป็นน้อย	-	-	-	-
- เป็นบ้าง	-	-	4	100.0
- ไม่เป็น	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนระดับครัวเรือน ในระยะประชิดโครงการ
และในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
โครงการคลังเจ้าอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้าน/อาคารพักอาศัย ในระยะประชิดโครงการ		บ้าน/อาคารพักอาศัยในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3.2 เมื่อเจ็ป้วยท่านและสมาชิกในครัวเรือนไปรับ การรักษหรือใช้บริการที่ใด				
- ไปเอง	-	-	-	-
- ซื้อยากินเอง	-	-	-	-
- ไปหาแพทย์แผนโบราณ	-	-	-	-
- ไปคลินิก	-	-	-	-
- ไปโรงพยาบาลรัฐบาล	-	-	-	-
- ไปโรงพยาบาลเอกชน	-	-	4	100.0
- ไปศูนย์บริการสาธารณสุข	-	-	-	-
- อื่นๆ	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0
4. ความคิดเห็นของผู้แบบสอบถาม				
4.1 ทำรู้จักโครงการ คลังเจ้าอร์ ระยะก่อสร้าง หรือไม่				
- รู้จัก	-	-	4	100.0
- ไม่รู้จัก	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0
4.2 ทำรู้จักโครงการ คลังเจ้าอร์ ระยะก่อสร้าง จากที่ใด				
- ทราบเองเป็นคนในพื้นที่	-	-	4	100.0
- ครอบครัว	-	-	-	-
- ผู้ знаком	-	-	-	-
- สื่อประชาสัมพันธ์/ป้ายประกาศ	-	-	-	-
- ถูกตั้งข้อ/เพื่อนบ้าน	-	-	-	-
- อื่นๆ	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนระดับครัวเรือน ในระยะประชิดโครงการ
และในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
โครงการคลังเจ้าอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้าน/อาคารพักอาศัย ในระยะประชิดโครงการ		บ้าน/อาคารพักอาศัยในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4.3 ท่านได้รับผลกระทบ/เหตุร้ายด้านสิ่งแวดล้อมจาก โครงการ คลังเจ้าอร์ ทองหล่อ ระยะก่อสร้าง หรือไม่				
(1) การจราจรติดขัด				
- ได้รับผลกระทบ	-	-	3	75.0
- ไม่ได้รับผลกระทบ	-	-	1	25.0
รวม	-	-	4	100.0
ระดับผลกระทบ				
- มาก	-	-	3	100.0
- ปานกลาง	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-
รวม	-	-	3	100.0
(2) น้ำท่วมขัง				
- ได้รับผลกระทบ	-	-	1	25.0
- ไม่ได้รับผลกระทบ	-	-	3	75.0
รวม	-	-	4	100.0
ระดับผลกระทบ				
- มาก	-	-	1	100.0
- ปานกลาง	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-
รวม	-	-	1	100.0
(3) ขยะมูลฝอย				
- ได้รับผลกระทบ	-	-	3	75.0
- ไม่ได้รับผลกระทบ	-	-	1	25.0
รวม	-	-	4	100.0
ระดับผลกระทบ				
- มาก	-	-	3	100.0
- ปานกลาง	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-
รวม	-	-	3	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนระดับครัวเรือน ในระยะประชิดโครงการ
และในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
โครงการคลังเจ้าอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้าน/อาคารพักอาศัย ในระยะประชิดโครงการ		บ้าน/อาคารพักอาศัยในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
(4) มลพิษทางอากาศ/น้ำของ				
- ได้รับผลกระทบ	-	-	4	100.0
- ไม่ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0
ระดับผลกระทบ				
- มาก	-	-	4	100.0
- ปานกลาง	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0
(5) เสียงดังรบกวน				
- ได้รับผลกระทบ	-	-	4	100.0
- ไม่ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0
ระดับผลกระทบ				
- มาก	-	-	1	25.0
- ปานกลาง	-	-	3	75.0
- น้อย	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0
(6) ความสั่นสะเทือน				
- ได้รับผลกระทบ	-	-	4	100.0
- ไม่ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0
ระดับผลกระทบ				
- มาก	-	-	1	25.0
- ปานกลาง	-	-	3	75.0
- น้อย	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนระดับครัวเรือน ในระยะประชิดโครงการ
และในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
โครงการคลังเจ้าอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้าน/อาคารพักอาศัย ในระยะประชิดโครงการ		บ้าน/อาคารพักอาศัยในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
(7) ความแออัดของชุมชน				
- ได้รับผลกระทบ	-	-	3	75.0
- ไม่ได้รับผลกระทบ	-	-	1	25.0
รวม	-	-	4	100.0
ระดับผลกระทบ				
- มาก	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	3	100.0
- น้อย	-	-	-	-
รวม	-	-	3	100.0
(8) ยาเสพติด				
- ได้รับผลกระทบ	-	-	4	100.0
- ไม่ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-
รวม	-	-	4	100.0
ระดับผลกระทบ				
- มาก	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	1	25.0
- น้อย	-	-	3	75.0
รวม	-	-	4	100.0
(9) ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน				
- ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-
- ไม่ได้รับผลกระทบ	-	-	4	100.0
รวม	-	-	4	100.0
ระดับผลกระทบ				
- มาก	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนระดับครัวเรือน ในระยะประชิดโครงการ และในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โครงการคลังเจ้าพ่อทองคำ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้าน/อาคารพักอาศัย		บ้าน/อาคารพักอาศัยในระยะ 100 เมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
(10) การแบ่งผสมของอาคาร/สิ่งอำนวยความสะดวก/โทรทัศน์	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
รวม	4	100.0	4	100.0
ระดับผลกระทบ	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-
(11) อื่นๆ	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
รวม	4	100.0	4	100.0
ระดับผลกระทบ	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-
4.3.1 จากข้อที่แล้ว ท่านเคยร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
รวม	4	100.0	4	100.0
4.3.2 จากข้อที่แล้ว หน่วยงานดังกล่าวได้จัดการปัญหาดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-
5. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ				
ท่าน ต้องการให้โครงการมีการควบคุมกิจกรรมการทำงาน และควบคุมเสียงต่างๆ ให้ดีขึ้น เป็นต้น				

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นสถานประกอบการ ในระยะประชิดโครงการ และในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โครงการคลังเจ้าพ่อทองคำ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด

หัวข้อที่สำรวจ	สถานประกอบการ		สถานประกอบการ ในระยะ 100 เมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
รวม	1	100.0	1	100.0
1.2 ท่านรู้จักโครงการ คลังเจ้าพ่อทองคำหรือไม่	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
รวม	1	100.0	1	100.0
1.3 ท่านได้รับผลกระทบ/ความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการ คลังเจ้าพ่อทองคำ หรือไม่	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
รวม	1	100.0	1	100.0
ระดับผลกระทบ	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-
ระดับผลกระทบ	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นสถานประกอบการ ในระยะประชิดโครงการ
และในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
โครงการคลังเจ้าอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	สถานประกอบการ ในระยะประชิดโครงการ			สถานประกอบการ ในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
(2) น้ำท่วมขัง						
- ได้รับผลกระทบ	-	-	1	100.0	7	87.5
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	100.0	7	87.5		
รวม	1	100.0	8	100.0		
ระดับผลกระทบ						
- มาก	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	1	100.0		
- น้อย	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	1	100.0		
(3) ขยะมูลฝอย						
- ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-	-	-
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	100.0	8	100.0		
รวม	1	100.0	8	100.0		
ระดับผลกระทบ						
- มาก	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-
(4) มลพิษทางอากาศ/น้ำของ						
- ได้รับผลกระทบ	-	-	6	75.0		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	100.0	2	25.0		
รวม	1	100.0	8	100.0		
ระดับผลกระทบ						
- มาก	-	-	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	5	83.3		
- น้อย	-	-	1	16.7		
รวม	-	-	6	100.0		

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นสถานประกอบการ ในระยะประชิดโครงการ
และในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
โครงการคลังเจ้าอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	สถานประกอบการ ในระยะประชิดโครงการ			สถานประกอบการ ในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
(5) เสียงดังรบกวน						
- ได้รับผลกระทบ	1	100.0	5	62.5		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	-	-	3	37.5		
รวม	1	100.0	8	100.0		
ระดับผลกระทบ						
- มาก	1	100.0	3	60.0		
- ปานกลาง	-	-	1	20.0		
- น้อย	-	-	1	20.0		
รวม	1	100.0	5	100.0		
(6) ความสั่นสะเทือน						
- ได้รับผลกระทบ	-	-	1	12.5		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	100.0	7	87.5		
รวม	1	100.0	8	100.0		
ระดับผลกระทบ						
- มาก	-	-	-	-		
- ปานกลาง	-	-	1	100.0		
- น้อย	-	-	-	-		
รวม	-	-	1	100.0		
(7) ความแออัดของชุมชน						
- ได้รับผลกระทบ	-	-	1	12.5		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	100.0	7	87.5		
รวม	1	100.0	8	100.0		
ระดับผลกระทบ						
- มาก	-	-	1	100.0		
- ปานกลาง	-	-	-	-		
- น้อย	-	-	-	-		
รวม	-	-	1	100.0		

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นสถานประกอบการ ในระยะประชิดโครงการ
และในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
โครงการคลังเจ้าอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	สถานประกอบการ ในระยะประชิดโครงการ		สถานประกอบการ ในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
(8) ยาสเฟติด				
- ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	100.0	8	100.0
รวม	1	100.0	8	100.0
ระดับผลกระทบ				
- มาก	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-
(9) ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน				
- ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	100.0	8	100.0
รวม	1	100.0	8	100.0
ระดับผลกระทบ				
- มาก	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-
(10) การบ่งแสง/ลมของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/ โทรทัศน์				
- ได้รับผลกระทบ	1	100.0	3	37.5
- ไม่ได้รับผลกระทบ	-	-	5	62.5
รวม	1	100.0	8	100.0
ระดับผลกระทบ				
- มาก	1	100.0	3	100.0
- ปานกลาง	-	-	-	-
- น้อย	-	-	-	-
รวม	1	100.0	3	100.0

ตารางที่ 3 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นสถานประกอบการ ในระยะประชิดโครงการ
และในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
โครงการคลังเจ้าอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	สถานประกอบการ ในระยะประชิดโครงการ		สถานประกอบการ ในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
(11) อื่นๆ (เช่น ถนนจราจร)				
- ได้รับผลกระทบ	-	-	1	12.5
- ไม่ได้รับผลกระทบ	1	100.0	7	87.5
รวม	1	100.0	8	100.0
ระดับผลกระทบ				
- มาก	-	-	-	-
- ปานกลาง	-	-	-	-
- น้อย	-	-	1	100.0
รวม	-	-	1	100.0
2. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ				
เช่น อยากรให้โครงการช่วยเหลือแผนถนนที่จำกัด และต้องการให้มีการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศ ผู้ละออง เสียงดัง เป็นต้น				

3) พื้นที่อ่อนไหว (รัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ) (จำนวน 5 ตัวอย่าง)
จากการสำรวจพื้นที่อ่อนไหว เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล และหน่วยงาน ดังนี้

ตารางที่ 4 แสดงการสำรวจพื้นที่อ่อนไหว (รัศมี 1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ)

พื้นที่อ่อนไหว	ความคิดเห็นของพื้นที่อ่อนไหว		
	ตอบกลับแบบสอบถาม	ไม่ตอบกลับ	แบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็น	ไม่แสดงความคิดเห็น	แสดงความคิดเห็น	แสดงความคิดเห็น
ศาสนสถาน จำนวน 5 แห่ง	1. คริสตจักรพระโขนง	-	ไม่ได้รับการตอบกลับ
	2. คริสตจักรในกรุงเทพมหานคร	-	-
	3. วัดลาดหญ้า	-	-
	4. วัดเกาหลี่ ย่านอิม ขอนวอน	-	ไม่ได้รับการตอบกลับ
	5. คริสตจักรเจนเวย์แอนด์แอดวานต์	-	ไม่ได้รับการตอบกลับ
หน่วยงานด้านสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง	1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดลาดหญ้า	-	ไม่ได้รับการตอบกลับ
	2. โรงพยาบาลสุภูมิ	-	ไม่ได้รับการตอบกลับ
หน่วยราชการ/สถานที่สำคัญอื่น ๆ จำนวน 20 แห่ง	1. บ้านพักกสิกรรมศึกษา สภาวัฒนธรรมไทย	-	ไม่ได้รับการตอบกลับ
	2. การไฟฟ้าส่วนกลาง สถานีวิทยุกระจายเสียง	-	ไม่ได้รับการตอบกลับ
	3. องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)	-	ไม่ได้รับการตอบกลับ
	4. สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี	-	ไม่ได้รับการตอบกลับ
	5. องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO)	-	ไม่ได้รับการตอบกลับ
	6. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา	-	ไม่ได้รับการตอบกลับ
	7. สถาบันการศึกษาทางไกล	-	ไม่ได้รับการตอบกลับ
	8. เกสตรับชมการแข่งขันฟุตบอล	-	ไม่ได้รับการตอบกลับ
	9. ศูนย์เยาวชนวัดลาดหญ้า	-	ไม่ได้รับการตอบกลับ

ตารางที่ 4 แสดงการสำรวจพื้นที่อ่อนไหว (รัศมี 1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ) (ต่อ)

พื้นที่อ่อนไหว	ความคิดเห็นของพื้นที่อ่อนไหว		
	ตอบกลับแบบสอบถาม	ไม่ตอบกลับ	แบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็น	ไม่แสดงความคิดเห็น	แสดงความคิดเห็น	แสดงความคิดเห็น
หน่วยราชการ/สถานที่สำคัญอื่น ๆ จำนวน 20 แห่ง (ต่อ)	10. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (วัดลาดหญ้า)	-	-
	11. สถานเอกอัครราชทูตใน กรุงเทพมหานคร	-	ไม่ได้รับการตอบกลับ
	12. บ้านพักสถานเอกอัครราชทูตใน กรุงเทพมหานคร	-	ไม่ได้รับการตอบกลับ
	13. สถาบันส่งเสริมการสอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท)	-	ย้ายสถานที่ไปเขต พญาไท
	14. สถานกงสุลใน กรุงเทพมหานคร	-	-
	15. วังสุทัศน์	-	ไม่ได้รับการตอบกลับ
	16. บ้านพักเอกอัครราชทูตใน กรุงเทพมหานคร	-	-
	17. สถานเอกอัครราชทูตใน กรุงเทพมหานคร	-	ย้ายสถานที่ไปอยู่ สุขุมวิท 68
	18. สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์	-	ไม่ได้รับการตอบกลับ
	19. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	-	-
	20. สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์	-	-
สถานศึกษาจำนวน 23 แห่ง ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา	1. โรงเรียนเจริญวิทยา	-	-
	2. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติใน กรุงเทพมหานคร	-	ไม่ได้รับการตอบกลับ
	3. โรงเรียนอนุบาลวัดลาดหญ้า	-	-
	4. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติใน กรุงเทพมหานคร	-	ไม่ได้รับการตอบกลับ
	5. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติใน กรุงเทพมหานคร	-	ไม่ได้รับการตอบกลับ
	6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	-	ไม่ได้รับการตอบกลับ
	7. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติใน กรุงเทพมหานคร	-	-

ตารางที่ 4 แสดงการสำรวจความคิดเห็นของพื้นที่โครงการ (ต่อ)

พื้นที่ข้อหา	ความคิดเห็นของพื้นที่ข้อหา	
	ตอบกลับแบบสอบถาม	ไม่ตอบกลับ
	แสดงความเห็น	แบบสอบถาม
สถานศึกษาจำนวน 23 แห่ง (ต่อ) ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา (ต่อ) 8. โรงเรียนนานาชาติโกลด์ส 9. โรงเรียนวัดธาตุทอง 10. โรงเรียนอนุบาลคริสตศั นานาชาติ (อนุบาลพุทธยานเด็ก) 11. โรงเรียนอนุบาลอคาเซีย 12. โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์สกาย 13. โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท 14. โรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ 15. โรงเรียนอนุบาลบ้านไทยวัฒนา 16. โรงเรียนวิจิตรลิน 17. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเดอะไฮนซ์ 18. โรงเรียนอนุบาลบ้านรักและนอสเซอรี่ 19. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติดีคิงดอม	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
ระดับมัธยมศึกษา 20. โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 21. โรงเรียนปทุมคงคา 22. โรงเรียนนานาชาติบางกอก เพ็ชรออริ แอนด์ เซ็กเคินเดอร์รี่ 23. โรงเรียนนานาชาติทรีมิตี	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
รวม	2	16
		32

ตารางที่ 5 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นพื้นที่ข้อหา รัศมี 1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการโครงการคลังเจอร ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระบะก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-จีวี 23 จำกัด

หัวข้อที่สำรวจ	พื้นที่ข้อหา รัศมี 1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ
1. ความคิดเห็นของผู้อยู่แบบสอบถาม		
1.1 ท่านรู้จักหรือไม่โครงการ คลังเจอร ระบะก่อสร้างหรือไม่		
- รู้จัก	1	50.0
- ไม่รู้จัก	1	50.0
รวม	2	100.0
1.2 ท่านรู้จักโครงการ คลังเจอร ทองหล่อ ระบะก่อสร้างจากที่ได้		
- ครอบครัว	-	-
- หนังสือพิมพ์/โทรทัศน์/วิทยุ	-	-
- ป้ายโฆษณา	1	100.0
- เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-
- ญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน	-	-
- อื่นๆ	-	-
รวม	1	100.0
1.3 ท่านได้รับผลกระทบ/เบียดเบียนด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการ คลังเจอร ทองหล่อ ระบะก่อสร้างหรือไม่		
(1) การจราจรติดขัด	1	100.0
- ได้รับผลกระทบ	-	-
- ไม่ได้รับผลกระทบ	-	-
รวม	1	100.0
ระดับผลกระทบ		
- มาก	-	-
- ปานกลาง	1	100.0
- น้อย	-	-
รวม	1	100.0

ตารางที่ 5 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นพื้นที่รอบแนว รัศมี 1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ
โครงการคัดเลือกร้านอาหาร (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ		พื้นที่รอบแนว รัศมี 1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ	
		จำนวน	ร้อยละ
(2) น้ำท่วมขัง	- ได้รับผลกระทบ	1	100.0
	- ไม่ได้รับผลกระทบ	-	-
	รวม	1	100.0
ระดับผลกระทบ			
- มาก		-	-
- ปานกลาง		1	100.0
- น้อย		-	-
รวม		1	100.0
(3) ขยะมูลฝอย	- ได้รับผลกระทบ	1	100.0
	- ไม่ได้รับผลกระทบ	-	-
	รวม	1	100.0
ระดับผลกระทบ			
- มาก		-	-
- ปานกลาง		-	-
- น้อย		1	100.0
รวม		1	100.0
(4) มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง	- ได้รับผลกระทบ	1	100.0
	- ไม่ได้รับผลกระทบ	-	-
	รวม	1	100.0
ระดับผลกระทบ			
- มาก		-	-
- ปานกลาง		1	100.0
- น้อย		-	-
รวม		1	100.0

ตารางที่ 5 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นพื้นที่รอบแนว รัศมี 1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ
โครงการคัดเลือกร้านอาหาร (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ		พื้นที่รอบแนว รัศมี 1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ	
		จำนวน	ร้อยละ
(5) เสียงดังรบกวน	- ได้รับผลกระทบ	1	100.0
	- ไม่ได้รับผลกระทบ	-	-
	รวม	1	100.0
ระดับผลกระทบ			
- มาก		-	-
- ปานกลาง		1	100.0
- น้อย		-	-
รวม		1	100.0
(6) ความสั่นสะเทือน	- ได้รับผลกระทบ	1	100.0
	- ไม่ได้รับผลกระทบ	-	-
	รวม	1	100.0
ระดับผลกระทบ			
- มาก		-	-
- ปานกลาง		1	100.0
- น้อย		-	-
รวม		1	100.0
(7) ความแออัดของชุมชน	- ได้รับผลกระทบ	1	100.0
	- ไม่ได้รับผลกระทบ	-	-
	รวม	1	100.0
ระดับผลกระทบ			
- มาก		-	-
- ปานกลาง		1	100.0
- น้อย		-	-
รวม		1	100.0

ตารางที่ 5 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นพื้นที่อ่อนไหว รัศมี 1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการโครงการคลังเจ้าอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	พื้นที่อ่อนไหว รัศมี 1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ
(8) ยานพาหนะ - ได้รับผลกระทบ - ไม่ได้รับผลกระทบ	1	100.0
	-	-
	รวม	100.0
ระดับผลกระทบ - มาก - ปานกลาง - น้อย	-	-
	1	100.0
	-	-
	รวม	100.0
(9) ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ได้รับผลกระทบ - ไม่ได้รับผลกระทบ	1	100.0
	-	-
	รวม	100.0
ระดับผลกระทบ - มาก - ปานกลาง - น้อย	-	-
	1	100.0
	-	-
	รวม	100.0
(10) การบ่งแสงของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ - ได้รับผลกระทบ - ไม่ได้รับผลกระทบ	1	100.0
	-	-
	รวม	100.0
ระดับผลกระทบ - มาก - ปานกลาง - น้อย	-	-
	1	100.0
	-	-
	รวม	100.0

ตารางที่ 5 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นพื้นที่อ่อนไหว รัศมี 1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการโครงการคลังเจ้าอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	พื้นที่อ่อนไหว รัศมี 1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ	
	จำนวน	ร้อยละ
(11) อื่นๆ - ได้รับผลกระทบ - ไม่ได้รับผลกระทบ	-	-
	1	100.0
	รวม	100.0
ระดับผลกระทบ - มาก - ปานกลาง - น้อย	-	-
	-	-
	-	-
	รวม	-
2. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม		

ตารางที่ 6 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนระดับครัวเรือน ^{ที่}ที่ตามแนวเส้นทางขนส่งรถก่อสร้าง
(รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)

โครงการคลังเจ้าสร ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอสซี-เจีวี 23 จำกัด

หัวข้อที่สำรวจ	ประชาชนระดับครัวเรือน พื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดง (รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)	
	จำนวน	ร้อยละ
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์		
1.1 เพศ		
- หญิง	241	60.4
- ชาย	158	39.6
รวม	399	100.0
1.2 ศาสนา		
- พุทธ	389	97.5
- อิสลาม	6	1.5
- คริสต์	4	1.0
- อื่นๆ	-	-
รวม	399	100.0
1.3 อายุ		
- 18-19 ปี	2	0.5
- 20-30 ปี	111	27.8
- 31-40 ปี	130	32.6
- 41-50 ปี	61	15.3
- 51-60 ปี	62	15.5
- 61-70 ปี	33	8.3
รวม	399	100.0
1.4 สถานภาพในครัวเรือนของผู้ให้สัมภาษณ์		
- หัวหน้าครัวเรือน	77	19.3
- คู่สมรส	73	18.3
- บิดา/มารดาของเจ้าบ้าน	16	4.0
- บุตร/ธิดา	93	23.3
- ญาติ/ผู้อาศัย	140	35.1
- อื่น ๆ	-	-
รวม	399	100.0

ตารางที่ 6 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนระดับครัวเรือน ^{ที่}ที่ตามแนวเส้นทางขนส่งรถก่อสร้าง
(รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)

โครงการคลังเจ้าสร ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอสซี-เจีวี 23 จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ประชาชนระดับครัวเรือน พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งรถไฟฟ้าสายสีส้ม (รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)	
	จำนวน	ร้อยละ
1.5 ระดับการศึกษา		
- ระดับประถมศึกษา	17	4.2
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	38	9.5
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวท.	112	28.1
- อนุปริญญา/ปวส.	67	16.8
- ระดับปริญญาตรี	160	40.1
- ระดับสูงกว่าปริญญาตรี	5	1.3
- อื่นๆ	-	-
รวม	399	100.0
1.6 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน		
- ชาย	2.4	44.1
- หญิง	3.0	55.9
รวม	5.5	100.0
1.7 ภูมิลำเนาเดิม		
- เป็นคนในพื้นที่	128	32.1
- ย้ายมาจากภาค/จังหวัดอื่นๆ	271	67.9
รวม	399	100.0
1.7.1 ย้ายมาจาก		
- ภาคเหนือ	41	15.1
- ภาคกลาง	65	24.0
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	96	35.4
- ภาคตะวันตก	33	12.2
- ภาคตะวันออก	29	10.7
- พื้นที่อื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร	7	2.6
รวม	271	100.0
1.7.2 สาเหตุที่ย้ายมา		
- ย้ายตามครอบครัว	22	8.1
- ย้ายมาประกอบอาชีพ	241	88.9
- ย้ายมาแต่งงานมีครอบครัว	5	1.9
- ย้ายตามต้นสังกัดของหน่วยงาน	3	1.1
- อื่นๆ	-	-
รวม	271	100.0

ตารางที่ 6 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนระดับครัวเรือน พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งรถก่อสร้าง (รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)

โครงการคลังเจ้าอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอสซี-เจีวี 23 จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ประชาชนระดับครัวเรือน พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งรถก่อสร้าง (รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)	
	จำนวน	ร้อยละ
1.7.3 ระยะเวลาที่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่		
- ไม่เกิน 5 ปี	63	23.2
- 6-10 ปี	116	42.8
- 11-15 ปี	53	19.7
- 16-20 ปี	18	6.6
- มากกว่า 20 ปี	21	7.7
รวม	271	100.0
1.8 คิดจะย้ายไปอยู่ที่ยื่นหรือไม่		
- ย้าย	23	5.8
- ไม่ย้าย	321	80.4
- ไม่แน่ใจ	55	13.8
รวม	399	100.0
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของผู้ให้สัมภาษณ์		
2.1 อาชีพหลัก		
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	75	18.7
- รับจ้างทั่วไป	19	4.8
- รับราชการ/ลูกจ้างหน่วยงานราชการ	7	1.8
- พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน	286	71.6
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ	3	0.8
- นักศึกษา แม่บ้าน ว่างาน	8	2.0
- อื่นๆ	1	0.3
รวม	399	100.0
2.2 อาชีพรอง/อาชีพเสริม		
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	22	5.5
- รับจ้างทั่วไป	3	0.7
- รับราชการ/ลูกจ้างหน่วยงานราชการ	-	-
- พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน	6	1.5
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ	1	0.3
- อื่นๆ	-	-
- ไม่มีอาชีพเสริม	367	92.0
รวม	399	100.0

ตารางที่ 6 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนระดับครัวเรือน พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งรถก่อสร้าง (รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)

โครงการคลังเจ้าอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เอสซี-เจีวี 23 จำกัด (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ประชาชนระดับครัวเรือน พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งรถก่อสร้าง (รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)	
	จำนวน	ร้อยละ
2.3 ปัญหาในการประกอบอาชีพ		
- ไม่มี	399	100.0
- มี	-	-
รวม	399	100.0
2.4 ความเพียงพอของรายได้		
- ไม่พอใช้	5	1.3
- พอใช้ไม่เหลือเก็บ	62	15.5
- พอใช้เหลือเก็บ	332	83.2
รวม	399	100.0
3. ข้อมูลด้านสาธารณสุข		
3.1 ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาสมาชิกในครอบครัวเคยเจ็บป่วยหรือไม่		
(1) โรคภูมิแพ้		
- เป็นบ่อย	58	14.5
- เป็นบ้าง	104	26.1
- ไม่เป็น	237	59.4
รวม	399	100.0
(2) โรคระบบทางเดินหายใจ		
- เป็นบ่อย	14	3.5
- เป็นบ้าง	50	12.5
- ไม่เป็น	335	84.0
รวม	399	100.0
(3) โรคผิวหนัง		
- เป็นบ่อย	-	-
- เป็นบ้าง	3	0.8
- ไม่เป็น	396	99.2
รวม	399	100.0
(4) โรคระบบทางเดินอาหาร		
- เป็นบ่อย	1	0.3
- เป็นบ้าง	20	5.0
- ไม่เป็น	378	94.7
รวม	399	100.0

ตารางที่ 6 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนระดับครัวเรือน พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
(รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)

หัวข้อที่สำรวจ		ประชาชนระดับครัวเรือน พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)	
		จำนวน	ร้อยละ
(5) โครดเดียวกับระบบกลั่นเมื่อเลาะกระดูก	- เป็นบ่อย	6	1.5
	- เป็นบ้าง	62	15.5
	- ไม่เป็น	331	83.0
	รวม	399	100.0
(6) โครดเดียวกับระบบไฮดรอลิค	- เป็นบ่อย	6	1.5
	- เป็นบ้าง	43	10.8
	- ไม่เป็น	350	87.7
	รวม	399	100.0
(7) โครดเดียวกับ ทุ/ดา/ฟัน	- เป็นบ่อย	1	0.2
	- เป็นบ้าง	47	11.8
	- ไม่เป็น	351	88.0
	รวม	399	100.0
(8) บัดหัว/เป็นได้	- เป็นบ่อย	10	2.5
	- เป็นบ้าง	156	39.1
	- ไม่เป็น	233	58.4
	รวม	399	100.0
(9) อุบัติเหตุต่างๆ	- เป็นบ่อย	-	-
	- เป็นบ้าง	3	0.8
	- ไม่เป็น	396	99.2
	รวม	399	100.0
(10) อื่นๆ	- เป็นบ่อย	-	-
	- เป็นบ้าง	1	0.3
	- ไม่เป็น	398	99.7
	รวม	399	100.0

ตารางที่ 6 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนระดับครัวเรือน พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
(รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)

หัวข้อที่สำรวจ		ประชาชนระดับครัวเรือน พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)	
		จำนวน	ร้อยละ
3.2 เมื่อเจ็บป่วยท่านและสมาชิกในครัวเรือนไปรับการรักษาหรือใช้บริการที่ใด	- ไปสอยให้หายเอง	1	0.3
	- ซื้อยากินเอง	20	5.0
	- ไปหาแพทย์แผนโบราณ	1	0.3
	- ไปคลินิก	34	8.5
	- ไปโรงพยาบาลรัฐบาล	101	25.3
	- ไปโรงพยาบาลเอกชน	239	59.9
	- ไปศูนย์บริการสาธารณสุข	3	0.7
	- อื่นๆ	-	-
รวม		399	100.0
4. ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม			
4.1 ท่านรู้จักโครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ ระยะก่อสร้างหรือไม่			
- รู้จัก		241	60.4
- ไม่รู้จัก		158	39.6
รวม		399	100.0
4.2 ท่านรู้จักโครงการ คัลเจอร์ ทองหล่อ ระยะก่อสร้างจากที่ใด			
- ทราบเอง/เป็นคนในพื้นที่		144	59.8
- ครอบครัว		1	0.4
- ผู้มีชุมชน		2	0.8
- สื่อประชาสัมพันธ์/ป้ายประกาศ		90	37.3
- ถูกติตี่นอย/เพื่อนบ้าน		4	1.7
- อื่นๆ		-	-
รวม		241	100.0

ตารางที่ 6 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนระดับครัวเรือน ^{พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งรถก่อสร้าง}
(รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)

หัวข้อที่สำรวจ	ประชาชนระดับครัวเรือน ^{พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งรถก่อสร้าง} (รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)	
	จำนวน	ร้อยละ
4.3 ท่านได้รับผลกระทบ/เหตุรำคาญด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ ระบายก่อสร้างหรือไม่ (1) การจรวจรดัดตัด		
- ได้รับผลกระทบ	56	23.2
- ไม่ได้รับผลกระทบ	185	75.8
รวม	241	100.0
ระดับผลกระทบ		
- มาก	6	10.7
- ปานกลาง	40	71.4
- น้อย	10	17.9
รวม	56	100.0
(2) น้ำท่วมขัง		
- ได้รับผลกระทบ	9	3.7
- ไม่ได้รับผลกระทบ	232	96.3
รวม	241	100.0
ระดับผลกระทบ		
- มาก	1	11.1
- ปานกลาง	3	33.3
- น้อย	5	55.6
รวม	9	100.0
(3) ขยะมูลฝอย		
- ได้รับผลกระทบ	3	1.2
- ไม่ได้รับผลกระทบ	238	98.8
รวม	241	100.0
ระดับผลกระทบ		
- มาก	1	33.3
- ปานกลาง	-	-
- น้อย	2	66.7
รวม	3	100.0

ตารางที่ 6 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนระดับครัวเรือน ^{พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งรถก่อสร้าง}
(รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)

หัวข้อที่สำรวจ	ประชาชนระดับครัวเรือน ^{พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งรถก่อสร้าง} (รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)	
	จำนวน	ร้อยละ
(4) มลพิษทางอากาศ/ฝุ่นละออง		
- ได้รับผลกระทบ	82	34.0
- ไม่ได้รับผลกระทบ	159	66.0
รวม	241	100.0
ระดับผลกระทบ		
- มาก	4	4.9
- ปานกลาง	47	57.3
- น้อย	31	37.8
รวม	82	100.0
(5) เสียงดังรบกวน		
- ได้รับผลกระทบ	29	12.0
- ไม่ได้รับผลกระทบ	212	88.0
รวม	241	100.0
ระดับผลกระทบ		
- มาก	-	-
- ปานกลาง	11	37.9
- น้อย	18	62.1
รวม	29	100.0
(6) ความสั่นสะเทือน		
- ได้รับผลกระทบ	17	7.1
- ไม่ได้รับผลกระทบ	224	92.9
รวม	241	100.0
ระดับผลกระทบ		
- มาก	-	-
- ปานกลาง	3	17.6
- น้อย	14	82.4
รวม	17	100.0

ตารางที่ 6 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนระดับครัวเรือน พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งวิสตูก่อสร้าง (รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)

หัวข้อที่สำรวจ		ประชาชนระดับครัวเรือน พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งวิสตูก่อสร้าง (รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)		ร้อยละ
(7) ความแออัดของชุมชน	- ได้รับผลกระทบ	3		1.2
	- ไม่ได้รับผลกระทบ	238		98.8
	รวม	241		100.0
ระดับผลกระทบ				
	- มาก	1		33.3
	- ปานกลาง	2		66.7
	- น้อย	-		-
รวม		3		100.0
(8) ยาเสพติด	- ได้รับผลกระทบ	-		-
	- ไม่ได้รับผลกระทบ	241		100.0
	รวม	241		100.0
ระดับผลกระทบ				
	- มาก	-		-
	- ปานกลาง	-		-
	- น้อย	-		-
รวม		-		-
(9) ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- ได้รับผลกระทบ	2		0.8
	- ไม่ได้รับผลกระทบ	239		99.2
	รวม	241		100.0
ระดับผลกระทบ				
	- มาก	1		50.0
	- ปานกลาง	-		-
	- น้อย	1		50.0
รวม		2		100.0

ตารางที่ 6 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนระดับครัวเรือน พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งวิสตูก่อสร้าง (รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)

หัวข้อที่สำรวจ		ประชาชนระดับครัวเรือน พื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งวิสตูก่อสร้าง (รัศมี 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)		ร้อยละ
(10) การบ่งส่ง/สนใจของอาคาร/สัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์	- ได้รับผลกระทบ	1		0.4
	- ไม่ได้รับผลกระทบ	240		99.6
	รวม	241		100.0
ระดับผลกระทบ				
	- มาก	-		-
	- ปานกลาง	-		-
	- น้อย	1		100.0
รวม		1		100.0
(11) อื่นๆ	- ได้รับผลกระทบ	-		-
	- ไม่ได้รับผลกระทบ	241		100.0
	รวม	241		100.0
ระดับผลกระทบ				
	- มาก	-		-
	- ปานกลาง	-		-
	- น้อย	-		-
รวม		-		-
4.3.1 จากข้อที่แล้ว ท่านเคยร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่	- ไม่เคย	241		100.0
	- เคย	-		-
	รวม	241		100.0
4.3.2 จากข้อที่แล้ว หน่วยงานดังกล่าวได้จัดการปัญหาดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร	- ไม่จัดการ	-		-
	- จัดการโดย	-		-
	รวม	-		-
	รวม	-		-

5. ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ เช่น

- ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการก่อสร้างเพิ่มเติม
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดมลพิษทางอากาศ และของเสีย
- ควบคุมและเรื่องกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ทั้งบริเวณด้านหน้าโครงการและเส้นทางที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
- พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา และด้านความปลอดภัยของพื้นที่โดยรอบโครงการ

รูปแสดงการสำรวจทัศนคติชุมชนประจำปี 2567

โครงการ คลังเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด



รูปที่ 1 การสำรวจบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการระยะประชิดพื้นที่โครงการ



รูปแสดงการสำรวจทัศนคติชุมชนประจำปี 2567

โครงการ คลังเจอร์ ทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด



รูปที่ 2 การสำรวจบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการในระยะไม่เกิน 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ

รูปแสดงการสำรวจทัศนียภาพชุมชนประจำปี 2567

โครงการ คลังเจ้าพ่อทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด




รูปที่ 3 การสำรวจพื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง
(รัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ)

รูปแสดงการสำรวจทัศนียภาพชุมชนประจำปี 2567

โครงการคลังเจ้าพ่อทองหล่อ (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด



รูปที่ 3 การสำรวจพื้นที่ตามแนวเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง
(รัศมี 1 กิโลเมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ) (ต่อ)

รูปแสดงการสำรวจทัศนคติชุมชนประจำปี 2567

โครงการคัลเจอร์ ท้องถิ่น (Culture Thonglor) (ระยะก่อสร้าง)

บริษัท เอทีซี-เจวี 23 จำกัด



รูปที่ 4 การสำรวจพื้นที่รอบแนว

(ระยะ 1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ)

ภาคผนวกที่ 27

ภาพกิจกรรม CSR ประจำปี 2567

กิจกรรม CSR ประจำปี 2567

โครงการมีการขุดลอกท่อระบายน้ำ ร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนา



ภาคผนวกที่ 28

เอกสารการรับเรื่องร้องเรียน

เอกสารการเข้าดำเนินงานด้านมลชนสัมพันธ์

เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

โครงการ CULTURE THONGLOR

กรุณาทำเครื่องหมาย x ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน

เพศ : ☐ ชาย ☒ หญิง

อายุ.....ปี

วันที่...../...../.....

ชื่อ-สกุลSylva..... บ้านเลขที่ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง ในรายการต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด

รายการ	ระดับความคิดเห็น				
	5 มาก	4 ปานกลาง	3 พอใช้	2 น้อย	1 ไม่กระทบ
1. ทีมงานได้ดำเนินการ ออกสำรวจพื้นที่ข้างเคียง (รอบโครงการ) เพื่อรับข้อเสนอแนะ และสำรวจถึงผลกระทบที่อาจได้รับ	ทุกวัน.....พฤษภาคม.....ของสัปดาห์				
2. ผลกระทบด้านเสียงและการสั่นสะเทือนจากการทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>				
3. ผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากการทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>				
4. ผลการให้บริการโดยรวม	<input checked="" type="checkbox"/>				

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ

1. ท่านต้องการให้หน่วยงานของเราปรับปรุงให้บริการด้านใดบ้าง ?

เสียง ฝุ่น

2. ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการปรับปรุงด้านใดบ้าง ?

3. อื่น ๆ

ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านตอบแบบสอบถามดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เราจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาและกระบวนการทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับท่านและผู้อาศัยข้างเคียงอื่น ๆ ต่อไป

ผู้ตอบแบบสอบถาม

(ลงชื่อ).....เจ้าของบ้าน/ตัวแทน

(.....)

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

(ลงชื่อ).....ดวงเดือน.....

(บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด)

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

(ลงชื่อ).....

(คุณวีรณัฐ วงศ์ภาพสินธุ์)

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

(ลงชื่อ).....

(คุณนิทัศน์ ประครองใจ)

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด

ภาคผนวกที่ 29

เอกสารการรับกำจัดขยะ/ใบเสร็จ

ผู้รับของ..... ตำแหน่ง.....

บริษัท วิศว์ภัทร จำกัด
ใช้งานที่ 59
รวมวันที่ 13/8 - 4/9/67

ใบสรุปผลงาน

ชื่อ วัฒน วัฒนวิธ







ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวน	เลขที่บิล	เลขที่บิล	เวลาเข้า	เวลาออก	โอที	ราคา
1	13/8/67	83-1590	10	483	14.11	15.30		900
2	22/8/67	83-1590	10	484	10.20	11.00		900
3	22/8/67	83-1590	10	485	14.30	15.10		900
4	23/8/67	83-1590	10	486	06.15	09.10		900
5	26/8/67	83-1590	10	487	10.35	11.18		900
6	27/8/67	83-1590	10	488	06.20	09.22		900
7	27/8/67	83-1590	10	489	10.00	10.20		900
8	31/8/67	83-1590	10	490	10.30	10.50		900
9	31/8/67	83-1590	10	491	15.30	16.00		900
10	2/9/67	83-1590	10	492	10.55	12.00		900
11	3/9/67	83-1590	10	493	10.15	10.47		900
12	4/9/67	83-1590	10	494	10.55	11.17		900

PR2024090865

A

รวมบิล 12 บิล

รวมเงิน 10,800 บาท





23 ส.ค. 2024 08:51:22

เลขที่ 10 **สุเมธ บัณฑิต** เลขที่ 459

บริษัท: บริษัท อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ จำกัด

ติดต่อ: 087-9115848

นาย: 7/1/2557 วันที่ 27 เดือน 8 พ.ศ. 67


นางสาว: 8/2/2557 วันที่ 28 เดือน 8 พ.ศ. 67

นาย: 9/3/2557 วันที่ 29 เดือน 8 พ.ศ. 67

จำนวน	รายการ	ราคา	รวม
1	25,000	900	

รวม: 900

ผู้รับ: 8/11/2557



27 ส.ค. 2024 09:22:47
หมายเลขดัชนี: 8846

เลขที่ 10 **สุเมธ บัณฑิต** เลขที่ 459

บริษัท: บริษัท อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ จำกัด

ติดต่อ: 087-9115848

นาย: 7/1/2557 วันที่ 27 เดือน 8 พ.ศ. 67

นางสาว: 8/2/2557 วันที่ 28 เดือน 8 พ.ศ. 67

นาย: 9/3/2557 วันที่ 29 เดือน 8 พ.ศ. 67

จำนวน	รายการ	ราคา	รวม
1	25,000	900	

รวม: 900

ผู้รับ: 8/11/2557



27 ส.ค. 2024 10:16:33
หมายเลขดัชนี: 8851

เลขที่ 10 **สุเมธ บัณฑิต** เลขที่ 459

บริษัท: บริษัท อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ จำกัด

ติดต่อ: 087-9115848

นาย: 7/1/2557 วันที่ 27 เดือน 8 พ.ศ. 67

นางสาว: 8/2/2557 วันที่ 28 เดือน 8 พ.ศ. 67

นาย: 9/3/2557 วันที่ 29 เดือน 8 พ.ศ. 67

จำนวน	รายการ	ราคา	รวม
1	25,000	900	

รวม: 900

ผู้รับ: 8/11/2557



[illegible][illegible][illegible][illegible]

รับชม เศรษฐกิจสร้าง เศรษฐกิจ ตามหน่วยงาน สังกัด ทหาร

ติดต่อ โทร. 087-9115848

หมายเหตุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ในนามของนิติ และพิจารณาร่วมผู้ถือ

นามผู้รับ จัสวัตร วันที่ 22 เดือน 8 พ.ศ. 67
 ใช้งาน กรมท 59
 โดย 83-1590

จำนวน	รายการ	ราคา	จำนวนเงิน บาท สต.
1	จัสวัตร	900	
			รวมเงิน 900
ของรับไปแล้ว เงินยังไม่ชำระ			
สงวนสิทธิ์		10.20	ม.
สงวนสิทธิ์		11.00	ม.

ผู้รับของ 8166 ด. 4 ตำแหน่ง สทท

รับชม เศรษฐกิจสร้าง เศรษฐกิจ ตามหน่วยงาน สังกัด ทหาร


ติดต่อ โทร. 087-9115848

หมายเหตุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ในนามของนิติ และพิจารณาร่วมผู้ถือ

นามผู้รับ จัสวัตร วันที่ 22 เดือน 8 พ.ศ. 67
 ใช้งาน กรมท 59
 โดย 83-1590

จำนวน	รายการ	ราคา	จำนวนเงิน บาท สต.
1	จัสวัตร	900	
			รวมเงิน 900
ของรับไปแล้ว เงินยังไม่ชำระ			
สงวนสิทธิ์		14.90	ม.
สงวนสิทธิ์		15.10	ม.

ผู้รับของ 8166 ด. 4 ตำแหน่ง สทท



รับชม เศรษฐกิจสร้าง เศรษฐกิจ ตามหน่วยงาน สังกัด ทหาร

ติดต่อ โทร. 087-9115848

หมายเหตุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ในนามของนิติ และพิจารณาร่วมผู้ถือ

นามผู้รับ จัสวัตร วันที่ 13 เดือน 8 พ.ศ. 67
 ใช้งาน กรมท 59
 โดย 83-1590

จำนวน	รายการ	ราคา	จำนวนเงิน บาท สต.
1	จัสวัตร	900	
			รวมเงิน 900
ของรับไปแล้ว เงินยังไม่ชำระ			
สงวนสิทธิ์		14.11	ม.
สงวนสิทธิ์		15.90	ม.

ผู้รับของ 8166 ด. 4 ตำแหน่ง สทท

รับชม แชนแนลก่อสร้าง เชนฮิว เชนปูน ตามหน่วยงาน สังกัด หินทราย
ติดต่อ โทร. 087-9115848

หมายเหตุ กรุณาจ่ายเช็คในนามของ บิด และชีวิตครอบครัว

นายผู้รับ วาทะนุส วันที่ 27 เดือน 8 พ.ศ. 67
 ใส่งาน คัมภีร์ 59
 โดยหา 83-1590

[illegible]

รับชม เชนวู้ดลู่ฮั่น เทนนิส เชนปูน เชนปูน ตามหน่วยงาน ส่ง หินทราย
ติดต่อ โทร. 087-9115848

หมายเหตุ กรุณาจ่ายเช็คในนามของบิล และชี้แจงพร้อมผู้ถือ

นามผู้รับ จดหมาย วันที่ 23 เดือน 8 พ.ศ. 67
 ใต้บาท คุณภาพ ข. 59
 โดยบาท 83-1590

[illegible]

รับชม เสนอวัสดุก่อสร้าง เสนอวิธี เสนอแผน ตามหน่วยงาน ส่ง หิน ทนไฟ
ติดต่อ โทร. 087-9115848

หมายเหตุ กรุณาจ่ายเช็คในนามของบิล และขีดคร่อมผู้ถือ

นามผู้รับ จิตวาทร์ วันที่ ๒7 เดือน 8 พ.ศ. ๒๕๖7
 ใช้งาน สุขภาพ 59
 โดยคน 189 - 1560

[illegible]

รับชม เทมวัตถุ์สร้าง เทมวัตถุ์ เทมวัตถุ์ ตามหน่วยงาน สังกัด หินทราย
ติดต่อ โทร. 087-9115848

หมายเหตุ กรุณาจ่ายเช็คในนามของบิล และขีดพร้อมผู้ถือ

นามผู้รับ กิ่งจันทน์
ใช้งาน สิบจันทน์ 5๑
183-1590 พ.ศ. ๖๗

[illegible]

รับชม เสนอวัตถุประสงค์สร้าง เสนอจุด เสนอแผน ตามหน่วยงาน ส่ง หินทราย

ติดต่อ โทร. 087-9115848

หมายเหตุ กรุณาจ่ายเช็คในนามของบริษัท และจัดพร้อมผู้ถือ

นามผู้รับ วันที่ 2 เดือน 9 พ.ศ. ๖๙

นางสาว 59

11 83-1590

[illegible]

ของรับไปแล้ว เงินยังไม่ชำระ

ผู้รับของ ๐๔๑๖๖ ๘๒๕

รับชม เสนอวัตถุประสงค์สร้าง เสนอแผน ตามหน่วยงาน ส่ง หิน ทราบ

ติดต่อ โทร. 087-9115848

หมายเหตุ กรุณาจ่ายเช็คในนามของบริษัท และขีดพร้อมผู้ถือ

[illegible]

ใช้เงิน บาท 59

1) 83-1590

[illegible]

ของรับไปแล้ว เงินยังไม่ชำระ

.....
 จำนวน.....
 ชื่อ.....
 ๙๙๙

รับชม เสนอวัตถุประสงค์สร้าง เสนอวิทยุ เสนอทุน ตามหน่วยงาน ส่ง หินทราย

ติดต่อ โทร. 087-9115848

หมายเหตุ กรุณาจ่ายเช็คในนามของบิล และขีดคร่อมผู้ถือ

นามผู้รับ..... จอห์น จอร์จ..... วันที่ 31 เดือน 8 พ.ศ. 67

მუცლი ანაბა 65

Тоҷикон 83- 1590

[illegible]

ของรับไปแล้ว เงินยังไม่ชำระ

ผู้รับของ ๐๔/๖๖๕% ตำแหน่ง กว

รับพน เสนอวัตถุประสงค์สร้าง เสนอแนะ ตามหน่วยงาน ส่ง คืน ทราบ

ติดต่อ โทร. 087-9115848

หมายเหตุ กรุณาจ่ายเช็คในนามของบิล และขีดคร่อมผู้ถือ

นายผู้รับ วันที่ 31 เดือน 8 พ.ศ. 67

ใช้เงิน 59

โดย ๑๑๘๓- ๑๕๙๐

[illegible]

ของรับไปแล้ว เงินยังไม่ชำระ

ผู้รับของ.....
ตำแหน่ง.....
.....

[illegible]

ใบสรุปผลงาน							
บริษัท	วิศวกรรม วิศวกร						
ใช้งานที่	ท. วิศวกร 59						
งวดวันที่	5/10 - 5/11/2567						
ลำดับที่	วันเดือนปี	งานไม่ผ่าน	เลขที่บิล	เลขที่บิล	เวลาเข้า	เวลาออก	รวม
1	5/10/67	70-4882	019	0930	11.51	13.46	100
2	11/10/67	83-1590	003	0117	06.00	09.00	900
3	11/10/67	70-4882	019	0931	06.20	09.43	900
4	12/10/67	83-1590	003	0118	09.05	09.35	900
5	12/10/67	83-1590	003	0119	14.10	14.35	900
6	16/10/67	83-1590	003	0120	06.03	08.40	900
7	16/10/67	83-1590	003	0121	10.35	11.00	900
8	16/10/67	83-1590	003	0122	14.05	14.40	900
9	18/10/67	83-1590	003	0123	06.10	09.35	900
10	18/10/67	83-1590	003	0124	10.50	11.22	900
11	19/10/67	83-1590	003	0129	12.45	14.05	900
12	21/10/67	83-1590	003	0136	09.05	10.02	900
13	24/10/67	83-1590	003	0145	09.05	10.37	900
14	25/10/67	83-1590	003	0146	06.12	09.00	900
15	25/10/67	83-1590	003	0147	10.45	11.25	900
16	26/10/67	83-1590	003	0148	08.10	09.20	900
17	26/10/67	83-1590	003	0149	10.56	11.22	900
18	26/10/67	83-1590	003	0150	12.57	13.50	900
19	28/10/67	83-1590	009	0401	06.10	09.00	900
20	29/10/67	83-1590	009	0402	06.02	08.30	900
21	29/10/67	83-1590	009	0403	10.50	11.35	900
22	30/10/67	83-1590	009	0405	06.00	09.15	900
23	30/10/67	84-3384	002	0068	06.55	09.45	900
24	30/10/67	83-1590	009	0406	13.10	13.55	900
25	31/10/67	83-1590	009	0407	06.03	08.35	900
26	31/10/67	83-1590	009	0408	10.35	11.15	900
27	31/10/67	84-3384	009	0409	12.45	13.22	900
28	31/10/67	84-3384	002	0069	13.00	13.45	900
29	1/11/67	83-1590	009	0410	09.15	09.35	900
30	1/11/67	84-3384	002	0070	13.05	14.30	900
31	1/11/67	83-1590	009	0411	13.30	14.05	900



ลำดับที่	วันเดือนปี	รหัสไปรษณีย์	เลขที่บัตร	เลขที่บัตร	เวลาเข้า	เวลาออก	รวม
1	5/10/67	70-4882	019	0930			
2	11/10/67	83-1590	003	0117	11.51	13.46	10.22
3	11/10/67	70-4882	019	0931	06.00	09.00	10.22
4	12/10/67	83-1590	003	0118	06.20	09.43	10.22
5	12/10/67	83-1590	003	0118	09.05	09.35	10.22
6	16/10/67	83-1590	003	0119	14.10	14.35	10.22
7	16/10/67	83-1590	003	0120	06.03	08.40	10.22
8	16/10/67	83-1590	003	0121	10.35	11.00	10.22
9	18/10/67	83-1590	003	0122	14.05	14.40	10.22
10	18/10/67	83-1590	003	0123	06.10	09.35	10.22
11	19/10/67	83-1590	003	0124	10.50	11.22	10.22
12	21/10/67	83-1590	003	0129	12.45	14.05	10.22
13	24/10/67	83-1590	003	0136	09.05	10.02	10.22
14	25/10/67	83-1590	003	0145	09.05	10.37	10.22
15	25/10/67	83-1590	003	0146	06.12	09.00	10.22
16	26/10/67	83-1590	003	0147	10.45	11.25	10.22
17	26/10/67	83-1590	003	0148	08.10	09.20	10.22
18	26/10/67	83-1590	003	0149	10.56	11.22	10.22
19	28/10/67	83-1590	003	0150	12.57	13.50	10.22
20	29/10/67	83-1590	003	0401	06.10	09.00	10.22
21	29/10/67	83-1590	003	0402	06.09	08.30	10.22
22	30/10/67	83-1590	003	0403	10.50	11.35	10.22
23	30/10/67	84-3384	002	0405	06.00	09.15	10.22
24	30/10/67	83-1590	003	0068	06.35	09.45	10.22
25	31/10/67	83-1590	003	0406	13.10	13.55	10.22
26	31/10/67	83-1590	003	0407	06.03	08.35	10.22
27	31/10/67	83-1590	003	0408	10.35	11.15	10.22
28	31/10/67	84-3384	002	0409	12.45	13.22	10.22
29	1/11/67	83-1590	003	0069	13.00	13.45	10.22
30	1/11/67	84-3384	002	0410	09.15	09.35	10.22
31	1/11/67	83-1590	003	0070	13.05	14.30	10.22
32				0411	13.50	14.05	10.22

บริษัท วิศวรรักษ์ จำกัด
 สำนักงานที่ พ. สงขามิตร ๕๑
 วดวันที่: 5/10 - 5/11/๕๕๗

ลำดับที่	วันเดือน/ปี	จากที่ไหน	เลขที่ปัส	เลขที่ปัส	เวลาเข้า	เวลาออก	โอที	ราคา
32	2/11/67	84-3384	002	0071	07.55	10.00		900
33	2/11/67	83-1590	009	0412	09.40	11.35		900
34	4/11/67	83-1590	009	0413	11.07	11.37		900
35	5/11/67	83-1590	009	0414	06.55	09.00		900
36	11/10/67	70-4147	012	0552	09.06	09.19		900
37	15/10/67	70-4147	012	0553	11.12	12.20		900
38	22/10/67	70-4147	012	0554	08.04	08.55		900



total 34,200





12 ต.ค. 2024 14:35:03
หมายเลขขึ้นทะเบียน: 10471

เลข 003 ใบรับทราบ เลข 0119
นาย กฤษณะ ทรัพย์
ใบอนุญาตขับรถ: 087-0115648
ใบอนุญาตขนส่ง: 087-0115648
เลขทะเบียน: 83-1590 เลข 16 เลข 10 เลข 67
เลขทะเบียน: 83-1590

จำนวน	รายการ	ราคา	จำนวนรวม
1	ค่าเช่ารถ	900	

รวมเงิน: 900

ผู้รับทราบ: 83-1590 พนักงานรับทราบ: 83-1590



16 ต.ค. 2024 08:37:34
หมายเลขขึ้นทะเบียน: 1093210

เลข 003 ใบรับทราบ เลข 0119
นาย กฤษณะ ทรัพย์
ใบอนุญาตขับรถ: 087-0115648
ใบอนุญาตขนส่ง: 087-0115648
เลขทะเบียน: 83-1590 เลข 16 เลข 10 เลข 67
เลขทะเบียน: 83-1590

จำนวน	รายการ	ราคา	จำนวนรวม
1	ค่าเช่ารถ	900	

รวมเงิน: 900

ผู้รับทราบ: 83-1590 พนักงานรับทราบ: 83-1590



16 ต.ค. 2024 10:58:16
หมายเลขขึ้นทะเบียน: 10548

เลข 003 ใบรับทราบ เลข 0121
นาย กฤษณะ ทรัพย์
ใบอนุญาตขับรถ: 087-0115648
ใบอนุญาตขนส่ง: 087-0115648
เลขทะเบียน: 83-1590 เลข 16 เลข 10 เลข 67
เลขทะเบียน: 83-1590

จำนวน	รายการ	ราคา	จำนวนรวม
1	ค่าเช่ารถ	900	

รวมเงิน: 900

ผู้รับทราบ: 83-1590 พนักงานรับทราบ: 83-1590



16 ต.ค. 2024 14:37:44
หมายเลขขึ้นทะเบียน: 10552

เลข 003 ใบรับทราบ เลข 0121
นาย กฤษณะ ทรัพย์
ใบอนุญาตขับรถ: 087-0115648
ใบอนุญาตขนส่ง: 087-0115648
เลขทะเบียน: 83-1590 เลข 16 เลข 10 เลข 67
เลขทะเบียน: 83-1590

จำนวน	รายการ	ราคา	จำนวนรวม
1	ค่าเช่ารถ	900	

รวมเงิน: 900

ผู้รับทราบ: 83-1590 พนักงานรับทราบ: 83-1590



[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

25 ต.ค. 2024 11:23:06

หมายเลขดัชนี: 10726

รายงานผลการดำเนินงาน

วันที่: 25 ตุลาคม 2564 เวลา: 11:23:06
 สถานที่: กรุงเทพมหานคร

ผู้รายงาน: นายสมชาย ใจดี
 ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันที่: 25.10.2024 เวลา: 11:23:06

วันที่	รายการ	วันที่	จำนวน
			รวม
1	ยาลูกกลอน	10/10/25	100
2	ยาแก้ปวด	11/10/25	100
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

รวม: 100

รวม: 100


วันที่: 25/10/2564

ผู้รายงาน: นายสมชาย ใจดี

[illegible]

[illegible][illegible]

28 ต.ค. 2024 08:57:11
หมายเลขดัชนี: 10771

[illegible]



29 ต.ค. 2024 11:33:54
หมายเลขดัชนี: 10808
ใบรับทราบ เลขที่ 0103

นาย นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว
ติดต่อ โทร. 087-9115848

นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว

วันที่ 29/10/2567 เวลา 10.50 น.
เลขที่ 83-1590

จำนวน	รายการ	ราคา	จำนวนรวม
1	74765	900	

รวมเงิน 10.50 น.
รวมเงิน 11.50 น.

ขอรับเงิน/เงินคืน/เงินชำระ

วันที่รับเงิน 29/10/2567



30 ต.ค. 2024 09:14:16
หมายเลขดัชนี: 10831
ใบรับทราบ เลขที่ 0103

นาย นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว
ติดต่อ โทร. 087-9115848

นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว

วันที่ 30/10/2567 เวลา 09.15 น.
เลขที่ 83-1590

จำนวน	รายการ	ราคา	จำนวนรวม
1	74765	900	

รวมเงิน 10.50 น.
รวมเงิน 11.50 น.

ขอรับเงิน/เงินคืน/เงินชำระ

วันที่รับเงิน 30/10/2567



30 ต.ค. 2024 09:24:33
หมายเลขดัชนี: 10833
ใบรับทราบ เลขที่ 0103

นาย นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว
ติดต่อ โทร. 087-9115848

นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว

วันที่ 30/10/2567 เวลา 09.24 น.
เลขที่ 84-3384

จำนวน	รายการ	ราคา	จำนวนรวม
1	74765	900	

รวมเงิน 10.50 น.
รวมเงิน 11.50 น.

ขอรับเงิน/เงินคืน/เงินชำระ

วันที่รับเงิน 30/10/2567



30 ต.ค. 2024 13:50:20
หมายเลขดัชนี: 10849
ใบรับทราบ เลขที่ 0103

นาย นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว
ติดต่อ โทร. 087-9115848

นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว นาย/นาง/นางสาว

วันที่ 30/10/2567 เวลา 13.50 น.
เลขที่ 83-1590

จำนวน	รายการ	ราคา	จำนวนรวม
1	74765	900	

รวมเงิน 10.50 น.
รวมเงิน 11.50 น.

ขอรับเงิน/เงินคืน/เงินชำระ

วันที่รับเงิน 30/10/2567





31 ต.ค. 2024 08:34:49
หมายเลขดัชนี: 10867

ใบบันทึก
การตรวจรถบรรทุก

วันที่ตรวจ: 31 ต.ค. 2567
เวลา: 08:34

รายการ	ตรวจ	จำนวน
ถังขยะ	✓	900

รถคันนี้ใช้สำหรับ: ขนถ่ายขยะ
ผู้ตรวจ: 591618 H
พนักงานขับรถ: 591618 H



31 ต.ค. 2024 11:09:07
หมายเลขดัชนี: 10871

ใบบันทึก
การตรวจรถบรรทุก

วันที่ตรวจ: 31 ต.ค. 2567
เวลา: 11:09

รายการ	ตรวจ	จำนวน
ถังขยะ	✓	900

รถคันนี้ใช้สำหรับ: ขนถ่ายขยะ
ผู้ตรวจ: 591618 H
พนักงานขับรถ: 591618 H



31 ต.ค. 2024 13:21:12
หมายเลขดัชนี: 10873

ใบบันทึก
การตรวจรถบรรทุก

วันที่ตรวจ: 31 ต.ค. 2567
เวลา: 13:21

รายการ	ตรวจ	จำนวน
ถังขยะ	✓	900

รถคันนี้ใช้สำหรับ: ขนถ่ายขยะ
ผู้ตรวจ: 591618 H
พนักงานขับรถ: 591618 H



31 ต.ค. 2024 13:37:27
หมายเลขดัชนี: 10882

ใบบันทึก
การตรวจรถบรรทุก

วันที่ตรวจ: 31 ต.ค. 2567
เวลา: 13:37

รายการ	ตรวจ	จำนวน
ถังขยะ	✓	900

รถคันนี้ใช้สำหรับ: ขนถ่ายขยะ
ผู้ตรวจ: 591618 H
พนักงานขับรถ: 591618 H



[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

95 หมู่ 2 ตำบลช่อคร อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
 โทรสาร : รอมเม็คโครห้วยเงาะ, รอดุสิต, เกลียววังใหม่, ป่าน้ำทิพย์
 บริการให้เช่า : รอมเม็คโคร PC30, PC60, PC120, และรถ 6 ล้อคัน
 Tel. 089-430-6828, 081-179-4160, 094-477-6102 เลขประจำตัวเสียภาษี 055 3557 000 139

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
7	บริษัท รศ 6 สล 8 คิว น้ำดื่มบรรจุขวด ๑๖ ลิตร	1 แก้ว	900	900
				7
	๕7-0750 นกข			
	เวลาทำงาน น. 10.50 น.			
	จน น. 11.15 น.			
	ทำงานล่วงเวลาดังนี้.....น.....น.			
รวมเงิน TOTAL	ค่ารถโดยสารพนักงาน			900

ขอบคุณทุกท่านที่วางใจบริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99

95 หมู่ 2 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดน่าน 55160
 ให้บริการ : รถแม่โครหัวเจาะ, รถขุด, เคลียร์พื้นที่, ปรับพื้นที่
 บริการให้เช่า : รถแม่โคร PC30, PC60, PC120, และรถ 6 ล้อคัน
 Tel. 089-430-6828, 081-179-4160, 094-477-6102 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 055 3557 000 139

[illegible]

ขอบคุณทุกท่านที่วางใจบริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99

95 หมู่ 2 ตำบลยอ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
ให้บริการ : รถแม่โครหัวเจาะ, รถขุด, เกลี่ยรื้อพื้นที่, ปรับพื้นที่
บริการให้เช่า : รถแม่โคร PC30, PC60, PC120, และรถ 6 ล้อคัน
Tel. 089-430-6828, 081-179-4160, 094-477-6102 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 055 3557 000 139

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	รถจักรยานยนต์ 6 คัน 4000 16/10/2561 20000	7 คัน	900	900
	61-0750 16/10			
	เวลาทำงาน 16/10 น. 11.00 น.			
	20/10 น. 11.30 น.			
	ทำงานล่วงเวลาค้างคืน.....น.....น.			
รวมเงิน TOTAL		16/10/2561 16/10/2561		900

ขอบคุณทุกท่านที่วางใจบริการของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องก้องบริการ 99

95 หมู่ 2 คามสอยด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
ให้บริการ : รถแม่โครหัวเจาะ, รถชุด, เกลียวิ่งพื้นที่, ปรับพื้นที่
บริการให้เช่า : รถแม่โคร PC30, PC60, PC120, และรถ 6 ล้อคัน
Tel. 089-430-6828, 081-179-4160, 094-477-6102

[illegible]

ขอบคุณทุกท่านที่วางใจบริการของ ทองดี บริการ

ทองดี บริการ

95 หมู่ 2 ต.บดลชอ อ.บดลชอ จ.บดลชอ 55160
ให้บริการ : รดน้ำโคโรนา, รดน้ำ, เคลือบพื้น, ปรับพื้นที่
บริการให้ : รดน้ำโคโรนา PC30, PC60, PC120, และรด 6 ล้อคัม
Tel. 089-430-6828, 081-179-4160, 094-477-6102

เล่มที่ 007 บิลเครื่องจักร / ส่งของ เลขที่ 0320

ลูกพี่ VP ใจดี วันที่ 28-11-67
ที่อยู่ ภูเก็ต 34

[illegible]

พนักงานขับรถ/ Driver..... ๙๐ ผู้ควบคุมงาน/Controller..... ๒๙๖๖๓๙๖

ขอบคุณทุกท่านที่วางใจบริการของ ทองดี บริการ

ทองดี บริการ

95 หมู่ 2 ตำบลชอช อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
ให้บริการ : รถแม่โครหัวเจาะ, รถขุด, เคลียร์พื้นที่, ปรับพื้นที่
บริการให้เช่า : รถแม่โคร PC30, PC60, PC120, และรถ 6 ล้อคัน
Tel. 089-430-6828, 081-179-4160, 094-477-6102

เล่มที่ 007 บิดเครื่องจักร / ส่งของ เลขที่ 0322

ลูกพี่ VP ญาติ
ชื่อ: ญาติ

[illegible]

พนักงานขับรถ/ Driver..... 40 ผู้ควบคุมงาน/Controller..... ๕๖๖๖ น

ขอบคุณทุกท่านที่วางใจบริการของ ทองดี บริการ

ทองคำ บริการ

95 หมู่ 2 ตำบลชอช อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี 55160
ให้บริการ : รถมอเตอร์ไซด์หัวเจาะ, รถมอเตอร์ไซด์หัวทิ่ม, ปรับพื้นที่
บริการให้เช่า : รถมอเตอร์ไซด์ PC30, PC60, PC120, และรถ 6 ล้อคัน
Tel. 089-430-6828, 081-179-4160, 094-477-6102

เล่มที่ 007 บิลเครื่องจักร / ส่งของ เลขที่ 0323

เลขที่..... วันที่ 30-11-67
 ที่อยู่..... อำเภอเมือง 59

ลำดับที่ Item	รายการ Description	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
7	บิลล์ 8 ตัว	1 หัก	900	900
	เวลาทำงาน 10:10 - 11:01 น.		A ✓	
น.น.			
	ทำงานล่วงเวลาดังแต่น.น.			
รวมเงิน TOTAL				900

พนักงานขับรถ/ Driver 39 ผู้ควบคุมงาน/Controller ๒๙๖๖ ด.พ

ขอบคุณทุกท่านที่วางใจบริการของ ทองดี บริการ

ทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือการ

Nongkang Service 99 Limited Partnership
 99 หมู่ที่ 2 ต.หนองกุงศรี อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45110
 โทร 090-4306828, 091-1794160 แฟกซ์: 02-1386410
 โทร/114 ที่มูลนิธิหิมาลัย : 0-5535-57000-33-0 ไร่ ๑๖

INVOICE

3
802

11-Dec-67

ត្រូវ: ហ៊ុន សែន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន ឈ្មោះ: អ៊ិនវេស្តម៉ិនស្ត្រីកម្ពុជា : 0-1011-28010-38-1




ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ១ ឆ្នាំ ១៩៩៩ ២៤ ខែ ១២ ឆ្នាំ ២០០០ ២០០០ ២០០០ ២០០០

โทร 02-119-5599 แฟกซ์ 02-119-5500 อีเมล info@nec.co.th เว็บไซต์ www.nec.co.th (ดูรูปประกอบ)

[illegible]

1. ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំថ្ងៃ ពី ១ មករា ដល់ ៣១ មករា ២០២០ 2. ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំថ្ងៃ ពី ១ មករា ដល់ ៣១ មករា ២០២១	ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំថ្ងៃ ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំខែ ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំខែ ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំខែ ប្រាក់បញ្ញើប្រចាំខែ	7,280.00 564.00 7,584.00 216.00 7,438.00
--	---	--

Impo. Ab.
funda



[illegible][illegible][illegible][illegible]

ใบสั่งทำงาน

หน่วยงาน Culture Thonglor 6604

วันที่ 14 /12/2567

ผู้รับทราบ กฤษฎา วัชรกุล

ลักษณะ งาน... 1) งานขนเศษวัสดุ ขี้ปูน งานอื่น ๆ ตกจากโครงสร้าง Culture Thonglor 6604

*หมายเหตุ ขนเศษขยะ 4.50 x 3.00 x 2.80 - 37.8 คิว ใช้รถ 6 ล้อ 5 คัน จำนวน 20 เที่ยว ขนเศษวัสดุ

เริ่มทยอยขนเศษขยะจากโครงสร้างเดิมที่ขุด เพื่อบรรเทาพื้นที่ว่างได้แก่ 2 เที่ยว


รถขยะคันใหญ่ เที่ยวละ 900 จำนวน 55 เที่ยว

จำนวนแรงงาน คน

เวลาที่ทำงาน วัน

จำนวนเงิน 49,500 บาท

รูปถ่าย



และเอกสารรูปถ่ายแนบมาเอกสารแนบ

ผู้สั่งงาน

ผู้ตรวจ

ผู้บันทึก

ภาคผนวกที่ 30

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ของ Tower Crane

ประจำเดือน ก.ค. ๖๗

 รหัส เครื่องจักร TOWER CRANE เครื่องจักรรุ่น JTL 160 F8

ส่วนประกอบ	รายการบำรุงรักษา	วันที่ตรวจ										บันทึกความผิดปกติของเครื่องจักร
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ระบบยกของ	ตรวจระดับน้ำมันเกียร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพของลวดสลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	การจัดเรียงลวดสลิงเข้าคัมพ์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพของคัมพ์และส่วนประกอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพของเรียงสลิงที่คัมพ์และหัวโขน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพของเบรคและการทำงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพของมอเตอร์และการทำงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ทาน้ำมันหล่อลื่นลวดสลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระบบคังบูม นอนบูม	ตรวจระดับน้ำมันเกียร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพของลวดสลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	การตั้งความตึงของลวดสลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพของคัมพ์และส่วนประกอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพของล้อหรือเพลย์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพของเบรคและการทำงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพของมอเตอร์และการทำงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ทาน้ำมันหล่อลื่นลวดสลิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระบบสวิง	ตรวจระดับน้ำมันเกียร์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อัตราบีตสวิงแบริง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	หาจุดบีตที่เพื่องสวิง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพเพื่องและสวิงแบริง และเสียง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพของเบรคและการทำงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตรวจลูปยึดสวิงแบริง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตะขอยกของ	อัตราบีตหรือลูปในตะขอยกของ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพของเบรคและการทำงาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
โครงสร้าง	ตรวจลูปยึดคัมพ์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตรวจสลักและขันกันถอย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อัตราบีตไกวเวล (SWIVEL)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ระบบไฟฟ้า	การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในตัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	การทำงานของคันควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	จุดต่อสายไฟ (TERMINAL)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิมิตสวิทช์ยกของ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิมิตสวิทช์ลึง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ลิมิตสวิทช์คังบูม นอนบูม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	โหลดลิมิต	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	โมเมนต์ลิมิต	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ลายเซ็นผู้ควบคุมงาน												ช่วยตรวจสอบและเซ็นชื่อทุกวัน

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องหัวข้อที่ได้ดำเนินการตรวจเช็ค

ให้ใส่จำนวน..... ลิตร ในช่องหัวข้อที่ได้เติมน้ำมันหล่อลื่น

ส่งมอบรายงานแก่ผู้ควบคุมงานเพื่อผู้ควบคุมงานจะนำส่งฝ่ายก่อสร้าง พร้อมใบปฏิบัติงาน

 ปฏิบัติและรายงานโดย พนักงานรับเครื่องจักร

(.....) ว/ด/ป.....

ตรวจสอบโดย.....ผู้ดูแลเครื่องจักร

(.....) ว/ด/ป.....

ตรวจสอบโดย.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

(.....) ว/ด/ป.....

ตรวจสอบโดย.....ผู้จัดการโครงการ

(.....) ว/ด/ป.....

ประจำเดือน.....สิงหาคม 67.....

รหัส.....เครื่องจักร.....TOWER CRANE.....เครื่องจักรรุ่น.....JTL 140F8.....

ส่วนประกอบ	รายการบำรุงรักษา	วันที่ตรวจ										บันทึกความผิดปกติของเครื่องจักร
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ระบบยกของ	ตรวจระดับน้ำมันเกียร์	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	สภาพของลวดสลิง	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	การจัดเรียงลวดสลิงเข้าคัมพ์	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	สภาพของคัมพ์และส่วนประกอบ	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	สภาพของเรียงสลิงที่คัมพ์และหัวโซน	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	สภาพของเบรคและการทำงาน	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	สภาพของมอเตอร์และการทำงาน	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	ทาน้ำมันหล่อลื่นลวดสลิง	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
ระบบตั้งบูม นอนบูม	ตรวจระดับน้ำมันเกียร์	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	สภาพของลวดสลิง	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	การตั้งความตึงของลวดสลิง	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	สภาพของคัมพ์และส่วนประกอบ	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	สภาพของล้อทrolley											
	สภาพของเบรคและลูกปืน	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	สภาพของเบรคและการทำงาน	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	สภาพของมอเตอร์และการทำงาน	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	ทาน้ำมันหล่อลื่นลวดสลิง	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
ระบบสวิง	ตรวจระดับน้ำมันเกียร์	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	อัตราบิดสวิงเบริง	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	หาจารบีที่เฟืองสวิง	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	สภาพเฟืองและสวิงเบริง และเสียง	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	สภาพของเบรคและการทำงาน	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	ตรวจลู่ยึดสวิงเบริง	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
ตะขอยกของ	อัตราบิดลู่ยึดลูกปืนตะขอยกของ	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	สภาพของเบรคและลูกปืน	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
โครงสร้าง	ตรวจลู่ยึดเมส	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	ตรวจสลักและปืนกันถอย	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	อัตราบิดสวิง (SWIVEL)	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
ระบบไฟฟ้า	การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในตัว	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	การทำงานของคันควบคุม	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	จุดต่อสายไฟ (TERMINAL)	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	ลิมิตลวดหยุดของ	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	ลิมิตลวดหยุดสวิง	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	ลิมิตลวดหยุดตั้งบูม นอนบูม	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	โหลดลิมิต	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
	โมเมนต์ลิมิต	/	/	/		/	/	/	/	/	/	
ลายเซ็นผู้ควบคุมงาน		/	/	/		/	/	/	/	/	/	ช่วยตรวจสอบและเซ็นชื่อทุกวัน

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องหัวข้อที่ได้ดำเนินการตรวจเช็ค

ให้ใส่จำนวน.....ลิตร ในช่องหัวข้อที่ได้เติมน้ำมันหล่อลื่น

ส่งมอบรายงานแก่ผู้ควบคุมงานเพื่อผู้ควบคุมงานจะนำส่งฝ่ายก่อสร้าง พร้อมใบปฏิบัติงาน

ปฏิบัติและรายงานโดย.....พนักงานขับเครื่องจักร

(.....) ว/ด/ป.....

ตรวจสอบโดย.....ผู้ดูแลเครื่องจักร

(.....) ว/ด/ป.....

ตรวจสอบโดย.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

(.....) ว/ด/ป.....

ตรวจงานโดย.....ผู้จัดการโครงการ

(.....) ว/ด/ป.....

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕

รหัส เครื่องจักร TOWER CRANE เครื่องจักรรุ่น JTL 160 F8

ส่วนประกอบ	รายการบำรุงรักษา	วันที่ตรวจ										บันทึกความผิดปกติของเครื่องจักร
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ระบบยกของ	ตรวจระดับน้ำมันเกียร์	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	สภาพของลวดสลิง	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	การจัดเรียงลวดสลิงเข้าดัมพ์	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	สภาพของดัมพ์และส่วนประกอบ	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	สภาพรอกเรียงสลิงที่ดัมพ์และหัวโขน	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	สภาพของเบรคและการทำงาน	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	สภาพของมอเตอร์และการทำงาน	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	ทาน้ำมันหล่อลื่นลวดสลิง	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
ระบบตั้งบูม นอนบูม	ตรวจระดับน้ำมันเกียร์	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	สภาพของลวดสลิง	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	การตั้งความตึงของลวดสลิง	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	สภาพของดัมพ์และส่วนประกอบ	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	สภาพของล้อทรอลเลย์											
	สภาพรอกและลูกปืน	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	สภาพของเบรคและการทำงาน	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	สภาพของมอเตอร์และการทำงาน	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	ทาน้ำมันหล่อลื่นลวดสลิง	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
ระบบสวิง	ตรวจระดับน้ำมันเกียร์	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	อัตราบีบสวิงแบริง	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	หาจารบีที่เฟืองสวิง	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	สภาพเฟืองและสวิงแบริง และเสียง	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	สภาพของเบรคและการทำงาน	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	ตรวจสกรูยึดสวิงแบริง	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
ตะขอยกของ	อัตราบีบหล่อลื่นลูกปืนตะขอยกของ	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	สภาพรอกและลูกปืน	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
โครงสร้าง	ตรวจสกรูยึดเมสท์	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	ตรวจสลักและปืนกันถอย	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	อัตราบีบไสไวเวล (SWIVEL)	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
ระบบไฟฟ้า	การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในตัว	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	การทำงานของคันควบคุม	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	จุดต่อสายไฟ (TERMINAL)	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	ลิมิตสวิตช์ยกของ	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	ลิมิตสวิตช์สวิง	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	ลิมิตสวิตช์ตั้งบูม นอนบูม	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	โหลดลิมิต	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
	โมเมนต์ลิมิต	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
ลายเซ็นผู้ควบคุมงาน												ช่วยตรวจสอบและเซ็นชื่อทุกวัน

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องหัวข้อที่ได้ดำเนินการตรวจเช็ค
ให้ใส่จำนวน.....ลิตร ในช่องหัวข้อที่ได้เติมน้ำมันหล่อลื่น
ส่งมอบรายงานแก่ผู้ควบคุมงานเพื่อผู้ควบคุมงานจะนำส่งฝ่ายก่อสร้าง พร้อมไปปฏิบัติงาน

ปฏิบัติและรายงานโดย.....พนักงานขับเครื่องจักร
(.....) ว/ด/ป...../...../.....

ตรวจสอบโดย.....ผู้ดูแลเครื่องจักร
(.....) ว/ด/ป...../...../.....

ตรวจสอบโดย.....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
(.....) ว/ด/ป...../...../.....

ตรวจงานโดย.....ผู้จัดการโครงการ
(.....) ว/ด/ป...../...../.....

ประจำเดือน.....พ.ย. ๖๗

รหัส.....เครื่องจักร.....TOWER CRANE.....เครื่องจักรรุ่น.....JTL 160 F8

ส่วนประกอบ	รายการบำรุงรักษา	วันที่ตรวจ										บันทึกความผิดปกติของเครื่องจักร
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ระบบยกของ	ตรวจระดับน้ำมันเกียร์	/	/		/	/	/	/	/	/		
	สภาพของลวดสลิง	/	/		/	/	/	/	/	/		
	การจัดเรียงลวดสลิงเข้าคัมพ์	/	/		/	/	/	/	/	/		
	สภาพของคัมพ์และส่วนประกอบ	/	/		/	/	/	/	/	/		
	สภาพรอกเรียงสลิงที่คัมพ์และหัวโขน	/	/		/	/	/	/	/	/		
	สภาพของเบรคและการทำงาน	/	/		/	/	/	/	/	/		
	สภาพของมอเตอร์และการทำงาน	/	/		/	/	/	/	/	/		
	ทาน้ำมันหล่อลื่นลวดสลิง	/	/		/	/	/	/	/	/		
ระบบคังบูม นอนบูม	ตรวจระดับน้ำมันเกียร์	/	/		/	/	/	/	/	/		
	สภาพของลวดสลิง	/	/		/	/	/	/	/	/		
	การตั้งความตึงของลวดสลิง	/	/		/	/	/	/	/	/		
	สภาพของคัมพ์และส่วนประกอบ	/	/		/	/	/	/	/	/		
	สภาพของล้อทอลล์เลย์	/	/		/	/	/	/	/	/		
	สภาพรอกและลูกปืน	/	/		/	/	/	/	/	/		
	สภาพของเบรคและการทำงาน	/	/		/	/	/	/	/	/		
	สภาพของมอเตอร์และการทำงาน	/	/		/	/	/	/	/	/		
	ทาน้ำมันหล่อลื่นลวดสลิง	/	/		/	/	/	/	/	/		
ระบบสวิง	ตรวจระดับน้ำมันเกียร์	/	/		/	/	/	/	/	/		
	อัตราบิดเบี่ยง	/	/		/	/	/	/	/	/		
	หาจุดบิดเบี่ยง	/	/		/	/	/	/	/	/		
	สภาพเพื่อกและสลิงเบี่ยง และเสียง	/	/		/	/	/	/	/	/		
	สภาพของเบรคและการทำงาน	/	/		/	/	/	/	/	/		
	ตรวจลวดสลิงเบี่ยง	/	/		/	/	/	/	/	/		
		/	/		/	/	/	/	/	/		
ตะขอยกของ	อัตราบิดเบี่ยงลูกปืนตะขอยกของ	/	/		/	/	/	/	/	/		
	สภาพรอกและลูกปืน	/	/		/	/	/	/	/	/		
โครงสร้าง	ตรวจลวดสลิงเคเบิล	/	/		/	/	/	/	/	/		
	ตรวจสลักและขันกันถอย	/	/		/	/	/	/	/	/		
	อัตราบิดเบี่ยง (SWIVEL)	/	/		/	/	/	/	/	/		
ระบบไฟฟ้า	การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในตัว	/	/		/	/	/	/	/	/		
	การทำงานของคันควบคุม	/	/		/	/	/	/	/	/		
	จุดต่อสายไฟ (TERMINAL)	/	/		/	/	/	/	/	/		
	ลิมิตสวิตช์ยกของ	/	/		/	/	/	/	/	/		
	ลิมิตสวิตช์สลิง	/	/		/	/	/	/	/	/		
	ลิมิตสวิตช์คังบูม นอนบูม	/	/		/	/	/	/	/	/		
	โหลดลิมิต	/	/		/	/	/	/	/	/		
	โมเมนต์ลิมิต	/	/		/	/	/	/	/	/		
ลายเซ็นผู้ควบคุมงาน												ช่วยตรวจสอบและเซ็นชื่อทุกวัน

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องหัวข้อที่ได้ดำเนินการตรวจเช็ค

ให้ใส่จำนวน.....ลิตร ในช่องหัวข้อที่ได้เติมน้ำมันหล่อลื่น

ส่งมอบรายงานแก่ผู้ควบคุมงานเพื่อผู้ควบคุมงานจะนำส่งฝ่ายก่อสร้าง พร้อมใบปฏิบัติงาน

ปฏิบัติและรายงานโดย.....จันทรี.....พนักงานขับเครื่องจักร
(.....) ว/ด/ป...../...../.....

ตรวจสอบโดย.....ผู้ดูแลเครื่องจักร
(.....) ว/ด/ป...../...../.....

ตรวจสอบโดย.....[Signature].....เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
(.....) ว/ด/ป...../...../.....

ตรวจงานโดย.....[Signature].....ผู้จัดการโครงการ
(.....) ว/ด/ป...../...../.....

ประจำเดือน ธันวาคม ๖7

 รหัส เครื่องจักร TOWER CRANE เครื่องจักรรุ่น JTL 160 F8

ส่วนประกอบ	รายการบำรุงรักษา	วันที่ตรวจ										บันทึกความผิดปกติของเครื่องจักร
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ระบบยกของ	ตรวจระดับน้ำมันเกียร์		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	สภาพของลวดสลิง		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	การจัดเรียงลวดสลิงที่คัมป์		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	สภาพของคัมป์และส่วนประกอบ		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	สภาพของสลิงที่คัมป์และหัวโชน		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	สภาพของเบรคและการทำงาน		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	สภาพของมอเตอร์และการทำงาน		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	ทาน้ำมันหล่อลื่นลวดสลิง		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
ระบบตั้งบูม นอนบูม	ตรวจระดับน้ำมันเกียร์		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	สภาพของลวดสลิง		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	การตั้งความตึงของลวดสลิง		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	สภาพของคัมป์และส่วนประกอบ		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	สภาพของล้อทrolley											
	สภาพรอกและลูกปืน		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	สภาพของเบรคและการทำงาน		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	สภาพของมอเตอร์และการทำงาน		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
ระบบสวิง	ตรวจระดับน้ำมันเกียร์		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	อัตราบีบสวิงเบริง		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	ทาวเวอร์ที่เพื่องสวิง		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	สภาพเพื่องและสวิงเบริง และเสียง		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	สภาพของเบรคและการทำงาน		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	ตรวจลวดสลิงเบริง		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	อัตราบีบสลิงลูกปืนตะขอยกของ		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	สภาพรอกและลูกปืน		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
โครงสร้าง	ตรวจลวดสลิงยึดแนท		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	ตรวจสลักและน๊อตกันถอย		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	อัตราบีบสลิง (SWIVEL)		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
ระบบไฟฟ้า	การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	การทำงานของคันควบคุม		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	จุดต่อสายไฟ (TERMINAL)		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	ลิมิตสวิทช์ยกของ		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	ลิมิตสวิทช์สวิง		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	ลิมิตสวิทช์ตั้งบูม นอนบูม		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	โหลดลิมิต		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
	โมเมนต์ลิมิต		✓	✓	✓		✓	✓		✓		
ลายเซ็นผู้ควบคุมงาน												ช่วยตรวจสอบและเซ็นชื่อทุกวัน

ใต้เครื่องหมาย ✓ ในช่องหัวข้อนี้ได้ดำเนินการตรวจเช็ค

ใต้จำนวน ลิสต์ ในช่องหัวข้อนี้ได้เติมสารหล่อลื่น

ส่งมอบรายงานแก่ผู้ควบคุมงานเพื่อผู้ควบคุมงานจะนำส่งฝ่ายก่อสร้าง พร้อมใบปฏิบัติงาน

 ปฏิบัติและรายงานโดย อัครวิทย์ พนักงานขับเครื่องจักร
 (.....) ว/ด/ป

 ตรวจสอบโดย ผู้ดูแลเครื่องจักร
 (.....) ว/ด/ป

 ตรวจสอบโดย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 (.....) ว/ด/ป

 ตรวจสอบโดย Q ผู้จัดการโครงการ
 (.....) ว/ด/ป