



เอกสารแนบ 11

บันทึกผลการตรวจสอบสภาพถังรองรับมูลฝอย
และปริมาณขยะไม่ล้นถัง



แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังขยะในบริเวณโรงแรม

ประจำเดือน ก.ค. ปี 2567

วันที่	ประเภทตรวจสอบ				ตรวจสอบ
	ทำความสะอาด	ขยะไม่ล้นออกจากถัง	ทำความสะอาดที่เขียน	สภาพพร้อมใช้งาน	
1	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓	✓	
31	✓	✓	✓	✓	

ปกติ ✓ ไม่ปกติ x

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/ 30 ก.ค. 67

Time/ 08.00 น.

Verified by / ทานตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา



แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังขยะในบริเวณโรงแรม
ประจำเดือนปี 2567

วันที่	ประเภทตรวจสอบ				รวมผล
	ทำความสะอาด	ขยะไม่ล้นออกจากถัง	ทำความสะอาดที่เขียง	สภาพพร้อมใช้งาน	
1	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓	✓	
31	✓	✓	✓	✓	

ปกติ ✓ ไม่ปกติ x

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/ 30 สค 67

Time/ 08.00 Lg

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังขยะในบริเวณโรงแรม
ประจำเดือนปี 2567

วันที่	เกณฑ์ตรวจสอบ				ตรวจสอบ
	ทำความสะอาด	ขยะไม่ล้นออกจากถัง	ทำความสะอาดที่เขียน	สภาพพร้อมใช้งาน	
1	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓	✓	
31					

ปกติ ✓ ไม่ปกติ x

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/ 30 ก.ย 67

Time/ 09.00 น.

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา



แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถึงขยะในบริเวณโรงแรม
ประจำเดือน ...๗...ปี 2567

วันที่	เกณฑ์ตรวจสอบ				ตรวจสอบ
	ทำความสะอาด	ขยะไม่ล้นออกจากถัง	ทำความสะอาดที่เปียก	สภาพพร้อมใช้งาน	
1	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓	✓	
31	✓	✓	✓	✓	

ปกติ ✓ ไม่ปกติ x

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/ 31 มี.ค. 67

Time/ 08.00 น.

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา



SAND DUNES
CHAOLAO
Sand Report

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังขยะในบริเวณโรงแรม
ประจำเดือน พ.ค. ปี 2567

การตรวจสอบถังขยะ					รวม
	ทำความสะอาด	ขยะไม่ล้นออกจากถัง	ทำความสะอาดที่เชิงก	สภาพพร้อมใช้งาน	
1	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓	✓	
31					

ปกติ ✓ ไม่ปกติ x

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/ 28 พ.ค 67

Time/

Verified by / ทานตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา



แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถึงขยะในบริเวณโรงแรม
ประจำเดือน ๕.๓. ๒๕๖๗

วันที่	เกณฑ์ตรวจสอบ				ตรวจสอบ
	ทำความสะอาด	ขยะไม่ล้นออกจากถัง	ทำความสะอาดที่เปียก	สภาพพร้อมใช้งาน	
1	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	✓	
8	✓	✓	✓	✓	
9	✓	✓	✓	✓	
10	✓	✓	✓	✓	
11	✓	✓	✓	✓	
12	✓	✓	✓	✓	
13	✓	✓	✓	✓	
14	✓	✓	✓	✓	
15	✓	✓	✓	✓	
16	✓	✓	✓	✓	
17	✓	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓	✓	
19	✓	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓	✓	
21	✓	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓	✓	
23	✓	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓	✓	
25	✓	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓	✓	
27	✓	✓	✓	✓	
28	✓	✓	✓	✓	
29	✓	✓	✓	✓	
30	✓	✓	✓	✓	
31	✓	✓	✓	✓	

ปกติ ✓ ไม่ปกติ x

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....

Date/ 31 ๐๓ ๖๗

Time/

Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

.....

Date/วันที่

Time/เวลา



เอกสารแนบ 12

บันทึกการขายมูลฝอยรีไซเคิลของโครงการ



เอกสารแนบ 13

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ของโครงการ

นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ผู้จัดทำ (Issued By)	ผู้ทบทวน (Checked By)	ผู้อนุมัติ (Approved By)
วันที่ 21/7/64	วันที่ 21/7/64	วันที่ 21/7/64

	เอกสารควบคุมคุณภาพ	วันที่เริ่มใช้งาน:	QM01-01
	เรื่อง: นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	19/05/2560	หน้าที่: 3 / 8

นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว ปิข ริสอร์ท ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการในการรักษาสภาพแวดล้อมและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งใจที่จะเพิ่มพยายามในอนาคตที่จะเป็นโรงแรมสีเขียว

อยากให้ท่านร่วมกับเราในการช่วยดูแลโลก โดยแขกที่เข้าพักสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการแจ้งความประสงค์ที่จะใช้ผ้าปูเตียง และผ้าขนหนูซ้ำ เพื่อประหยัดน้ำ แรงงาน และการใช้สารเคมีในกระบวนการซักผ้า

ความมุ่งมั่นของเรา

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

- ระบบไฟฟ้าในห้องพักที่ควบคุมโดยระบบคีย์การ์ด และ แจกคีย์การ์ดให้ผู้เข้าพักเพียง 1 ใบ ต่อ ห้อง เพื่อลดการใช้พลังงาน
- ทำความสะอาดตะแกรงท่ออากาศและหน้ากากแอร์ทุก 3 เดือนเป็นอย่างน้อย
- โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
- ตู้เย็นในห้องพักลูกค้าทุกห้องถูกตั้งอุณหภูมิ 2 องศา เพื่อประหยัดพลังงาน
- การเปลี่ยนหลอดไฟดั้งเดิมที่มีเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานภายในทางเดินห้องพักและอีกหลายจุดในห้องพัก
- การตั้งเป้าในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า 2% ต่อปี
- การติดตั้งตัวตั้งเวลาสำหรับให้แสงสว่างและระบบไฟฟ้าอื่นๆ
- ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างเฉพาะบริเวณที่มีลูกค้าใช้บริการ
- การทำความสะอาดระบบไฟส่องสว่างทุกๆ 3 เดือน
- น้ำร้อนในห้องพักแขกถูกผลิตจากระบบถ่ายเทความร้อน(Heat Pump)
- กำหนดช่วงเวลาการให้บริการในบางส่วน อาทิเช่น บริการซักรีด, สระว่ายน้ำ ถูกจัดการและปรับเปลี่ยนเวลาเพื่อลดการใช้
- มาตรการประหยัดพลังงานถูกนำมาใช้ในส่วนการจัดการภายใน
- หากจำนวนผู้เข้าพักไม่ถึง 20% ของจำนวนห้องพักทั้งหมด ให้มีการลดใช้ Chiller โดยให้ใช้เครื่องทำความเย็นขนาด 1 ตันแทน เพื่อลดใช้พลังงาน

ด้านการอนุรักษ์น้ำ

- ลดระดับคลอรีนให้เหลือเพียง10%
- ความคุมการไหลของฝักบัวในห้องพักแขกที่ถูกปรับเพื่อให้ประหยัดการใช้น้ำ
- การติดตั้งก๊อกน้ำแบบประหยัดน้ำ
- การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำอย่างสม่ำเสมอ
- การใช้ระบบประหยัดน้ำที่ก๊อกน้ำในห้องพักและพื้นที่สาธารณะ

Rev.01_19/05/2560

	เอกสารควบคุมคุณภาพ	วันที่เริ่มใช้งาน: 19/05/2560	QM01-01
	เรื่อง: นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม		หน้าที่: 4 / 8

- การจำกัดการใช้เครื่องล้างจานให้ใช้งานเมื่อมีภาชนะบรรจุเต็มเท่านั้น
- ธรรมชาติให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเปิดก๊อกน้ำขณะล้างอาหาร
- ~~ควรนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ เช่น ใช้ในการรดน้ำต้นไม้~~
- การทำบันทึกการใช้น้ำเป็นประจำทุกวัน (ควบคุมการใช้น้ำประจำวัน)
- การแจ้งระดับการใช้น้ำให้พนักงานทราบ โดยเฉพาะในฤดูร้อน
- การเลือกปลูกต้นไม้ที่ต้องการใช้น้ำน้อย
- การรดน้ำสวนในตอนเช้าและเย็นเท่านั้นเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำในช่วงที่ร้อนที่สุดของวัน

ด้านการจัดการของเสีย

- น้ำเสีย (น้ำจากการอาบน้ำ, น้ำที่ใช้ในการทำมาหาสะอาด, น้ำจากห้องน้ำ, น้ำจากสระว่ายน้ำ และน้ำในบ่อเลี้ยง และอื่นๆ) จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม
- การใช้จุลินทรีย์ (แบคทีเรีย) สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
- ขยะทั้งหมดถูกคัดแยกอย่างเหมาะสมตามประเภท: ขยะเปียก ขยะแห้ง, แก้ว, พลาสติกที่เป็นอันตราย / เป็นพิษ (ผงซักฟอก, สารเคมี ฯลฯ)
- การรณรงค์ไม่ทิ้งขวดแก้ว เพื่อเพิ่มปริมาณขวดแก้วในการนำไปรีไซเคิล

ด้านอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

- การรณรงค์ให้ผู้ประกอบการดับเครื่องยนต์ขณะที่จอดอยู่เพื่อลดเสียงรบกวนและมลพิษ
- โรงแรมถูกสร้างด้วยพื้นที่เปิดโล่งจำนวนมาก (ทางเดิน, ล็อบบี้, ห้องอาหาร) เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ และช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศบริสุทธิ์ด้วยพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่หลายจุด
- การจัดฝึกอบรมพนักงานในการซักกรีดและรณรงค์ให้รีสอร์ทของเรามีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- ต้นไม้ถูกปลูกอยู่ริมถนนเพื่อป้องกันการเลื่อนไหลของผิวดิน
- โรงแรมถูกสร้างด้วยพื้นที่เปิดโล่งจำนวนมาก

ด้านผลิตภัณฑ์เคมี

- ระบบควบคุมสำหรับการใช้สารเคมี
- การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์เคมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
- การใช้ผลไม้ ผัก และดอกไม้สด ที่ปลอดสารเคมี
- ไม่มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกของต้นไม้และดอกไม้ในโรงแรม

	เอกสารควบคุมคุณภาพ	วันที่เริ่มใช้งาน: 19/05/2560	QM01-01
	เรื่อง: นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม		หน้าที่: 5 / 8

ด้านการรีไซเคิล

- การแยกและการขายขวดกระดาษกระดาษแข็งและน้ำมันพืชให้กับ บริษัท รีไซเคิล
- การนำดอกไม้มาใช้ซ้ำเท่าที่จะสามารถทำได้
- การนำคีย์การ์ดโรงแรมกลับมาใช้ซ้ำ
- การนำน้ำมันจากการทำอาหารมาแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
- การใช้กระดาษมีระบบการนำกลับมาใช้ซ้ำ และการแปรรูป

ด้านการจัดซื้อ

- การซื้อหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด - ซื้อสินค้าในท้องถิ่นและตามฤดูกาลเพื่อลดความต้องการการขนส่งและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

- จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น แยก และพนักงานช่วยรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อม
- การบริจาคอาหารและของขวัญแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสเนื่องในวันครบรอบของโรงแรมและในโอกาสอื่นๆ เป็นประจำทุกปี
- จัดการแข่งขันประกวดคำขวัญด้านการประหยัดพลังงาน
- จัดวันทำความสะอาดประจำเดือน รวมถึงทำความสะอาดในชุมชนใกล้เคียง
- การบริจาคเลือด
- การส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนหรือองค์กรอื่น
- การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในท้องถิ่นสำหรับแขกและพนักงานโรงแรมในวันหยุดและโอกาสพิเศษต่างๆ
- การทำความสะอาดชายหาด หรือถนนหน้าโรงแรมเป็นประจำ

ด้านสำนักงาน

- พนักงานใช้กระดาษและของรีไซเคิล
- พนักงานใช้หลอดประหยัดไฟ
- พนักงานใช้คอมพิวเตอร์และอีเมลเพื่อลดการใช้กระดาษ
- สนับสนุนโครงการสีเขียวทุกโครงการอย่างแข็งขันและสร้างตัวอย่างที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน
- พนักงานลดการพิมพ์งานและการทำสำเนาเอกสาร
- รณรงค์ให้พนักงานเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์
- รณรงค์ให้พนักงานปิดหน้าต่างและประตูขณะที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ
- รณรงค์ให้พนักงานปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า หลังออกจากสำนักงาน
- การใช้ฟิลเตอร์ป้องกันรังสี UV ในสำนักงานบางส่วน
- รณรงค์ให้ปิดจอคอมพิวเตอร์หลังเลิกงานและระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน
- มีบอร์ดข้อมูลเพื่อกระตุ้นให้ประหยัดน้ำและพลังงาน

Rev.01_19/05/2560

 SAND DUNES CHAOLAO CHANG CHAI	เอกสารควบคุมคุณภาพ	วันที่เริ่มใช้งาน:	QM01-01
	เรื่อง: นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	19/05/2560	หน้าที่: 6 / 8

ด้านการฝึกอบรมพนักงาน

- จัดการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน (เช่น การปิดไฟ คอมพิวเตอร์ น้ำ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ)
- โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับโครงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จัดการประชุมเป็นประจำกับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและดำเนินการลดพลังงานและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

	เอกสารควบคุมคุณภาพ	วันที่เริ่มใช้งาน: 19/05/2560	QM01-01 หน้าที่: 7/8
	เรื่อง: นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม		

**คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
และ Green Team
ที่ 3/2564**

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและ Green Team
ตามที่ได้มีการตรา พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ว่าด้วย หมวดที่ 2 อาคารตามกฎหมายภายใต้
พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร ต้องจัดดำเนินการให้มีการอนุรักษ์พลังงาน ความทราบแล้วนั้น

บริษัท พี ดี พัฒนาจำกัด (โรงแรม แชนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท) จึงมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมและ Green Team เพื่อรับผิดชอบบริหารจัดการ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร การจัดทำโครงการต่างๆ ใน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสัมฤทธิ์ผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงมีคำสั่งให้บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็น
คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและ Green Team

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | | ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและ Green Team |
| 2. | | รองคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและ Green Team |
| 3. | | เลขานุการ |
| 4. | | กรรมการ |
| 5. | | กรรมการ |
| 6. | | กรรมการ |
| 7. | | กรรมการ |
| 8. | | กรรมการ |
| 9. | | กรรมการ |
| 10. | | กรรมการ |
| 11. | | ธุรการ |
| 12. | | ธุรการ |

โดยคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม, Green Team มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร ต่อนายจ้าง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ต่อนายจ้าง
3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานของสถานประกอบการ
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยการประหยัดพลังงานของสถานประกอบการ รวมทั้งมาตรฐานด้านพลังงาน สถานประกอบการเสนอต่อนายจ้าง
5. สำนักรวการปฏิบัติการประหยัดพลังงาน และตรวจสอบสถิติการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

	เอกสารควบคุมคุณภาพ	วันที่เริ่มใช้งาน: 19/05/2560	QM01-01
	เรื่อง: นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม		หน้าที่: 8/8

6. พิจารณาโครงการหรือแผนฝึกอบรมเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการประหยัดพลังงานของลูกค้าและหัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับ เพื่อเสนอความคิดเห็นต่อนายจ้าง
7. ติดตามผลงานความคืบหน้าที่เสนอต่อนายจ้าง
8. รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

ทั้งนี้ให้สิทธิ์และหน้าที่ในฐานะ คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและ Green Team ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 1 มกราคม 2565 โดยให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการดังกล่าว ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม 2564



เอกสารแนบ 14

สถิติการใช้ไฟฟ้าของโครงการ
และใบเสร็จค่าไฟฟ้า



เอกสารแนบ 14

สถิติการใช้ไฟฟ้าของโครงการ
และใบเสร็จค่าไฟฟ้า

โรงแรมเบรนคันทันส์ เจ้าหลาว มีร รีสอร์ท โดย บริษัท พี ที พัฒนา จำกัด 73 หมู่ 5 ต.เฉลิมบูรพาชลทิศ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170

ตารางแสดงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า

หมายเลขมิเตอร์ไฟฟ้า 9032 020017553796

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

5.1.2.4

94,140.00

0.00


0



Month	Peak Demand (kW)				Energy Consumption (kWh)						ค่า พาวเวอร์ แฟกเตอร์ (PF)	ค่าปรับโรงผลิต ประกอบ กักเก็บไฟฟ้า		ค่า FT		ค่าบริการ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat บาท
	Peak (kW)	Off-Peak (kW)	Holiday (kW)	จำนวนเงิน (บาท)	Peak (kWh)	Off-Peak (kWh)	Holiday (kWh)	Total (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	บาท		บาท	บาท	บาท			
ก.ค. 67	346.00	326.00	346.00	45,993.78	46,200.00	37,440.00	39,920.00	123,560.00	526,569.45	-	-	0.3972	49,078.03	312.24	34,448.47		
ค.ค. 67	312.00	298.00	354.00	41,474.16	47,300.00	37,900.00	44,440.00	129,640.00	540,956.20	-	-	0.3792	51,493.01	312.24	35,389.66		
พ.ค. 67	360.00	348.00	352.00	47,854.80	43,720.00	34,540.00	43,440.00	121,700.00	519,055.08	-	-	0.3792	48,339.24	312.24	33,956.87		
ค.ค. 67	352.00	332.00	382.00	46,791.36	44,460.00	34,640.00	44,760.00	123,860.00	523,704.28	-	-	0.3792	49,197.19	312.24	34,261.03		
พ.ค. 67	328.00	294.00	360.00	43,601.04	40,100.00	28,720.00	44,620.00	113,440.00	480,300.39	-	-	0.3792	45,058.37	312.24	31,421.52		
ค.ค. 67	370.00	310.00	296.00	49,184.00	37,340.00	28,300.00	47,320.00	112,960.00	478,806.46	-	-	0.3792	44,867.71	312.24	31,323.79		
Total	-	-	-	1,608,186.62	1,529,065.48	1,252,764.78	1,543,449.74	4,325,280.00	18,916,983.53	-	-	-	3,137,913.75	11,240.64	1,235,625.98		
Average	325.50	307.83	338.08	45,484.22	42,521.67	36,998.33	42,488.33	122,008.33	552,935.71	-	-	0.6436	113,928.87	312.24	38,130.48		

15,571,008.00

max kWh 396.00





เอกสารแนบ 15

บันทึกผลการตรวจสอบการบำรุงรักษา
ระบบ Water Cooled Chiller

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building 07015-1 หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)

Equipment / เครื่องจักร : COOLING TOWER	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 032	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :
Assigned By / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ : ๓.๑๒.๖๗	Date / วันที่ :

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	M		R S T	
UNIT 1	M	✓		
UNIT 2	M	✓		
UNIT 3	M	✓		
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า			R S T	
UNIT 1	M	✓		
UNIT 2	M	✓		
UNIT 3	M	✓		
ระบบพัดลม				
ใบพัดลม	M	✓		
มอเตอร์	M	✓		
การสั่นสะเทือน	M	✓		
สายพาน	M	✓		
FAN GUARD	M	✓		
ระบบการส่ง/ระบายน้ำ (SUMP)				
() ตรวจสอบและล้างถาดน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำทั้งสามทาง	M	✓		
() ตรวจสอบท่อน้ำ, ท่อน้ำเต็มและวาล์วเปิด - ปิด น้ำตาย	M	✓		
อื่นๆ				
ACCESS DOOR	M	✓		
LADDER	M	✓		
LOUVERS	M	✓		
FILLING	M	✓		
DISTRIBUTION BASIN	M	✓		
COLD WATER INLET PART	M	✓		
HOT WATER INLET PART	M	✓		

สรุปผลการทำงาน

() เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติ () เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ต้องแก้ไข () เครื่องฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ปิดใช้งานชั่วคราว

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง) Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 5-07-67 Date/วันที่ 5-07-67

Time/เวลา 14.00 Time/เวลา 14.00

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, G Normal, I Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, G ปกติ, I ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



**SAND DUNES
CHAOLAO**

Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No.	Building <u>อาคาร 1</u>	หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)
---------------	-------------------------	-----------------------------

Equipment / เครื่องจักร : COOLING TOWER	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 032	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Time taken / ระยะเวลา :
Assigned By / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ : <u>ก.ค. 67</u>	Date / วันที่ :

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	M		R S T	
UNIT 1	M	✓		
UNIT 2	M	✓		
UNIT 3	M	✓		
แรงดันไฟฟ้าขากลับ			R S T	
UNIT 1	M	✓		
UNIT 2	M	✓		
UNIT 3	M	✓		
ระบบพัดลม				
ใบพัดลม	M	✓		
มอเตอร์	M	✓		
การสั่นสะเทือน	M	✓		
สายพาน	M	✓		
FAN GUARD	M			
ระบบการส่ง/ระบายน้ำ (SUMP)				
() ตรวจสอบและล้างภาคน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำทั้งสามทาง	M	✓		
() ตรวจสอบท่อส่งน้ำ, ท่อน้ำเต็มและวาล์วเปิด - ปิด น้ำตาย	M			
อื่นๆ				
ACCESS DOOR	M	✓		
LADDER	M	✓		
LOUVERS	M	✓		
FILLING	M	✓		
DISTRIBUTION BASIN	M	✓		
COLD WATER INLET PART	M	✓		
HOT WATER INLET PART	M	✓		
สรุปผลการทำงาน				
() เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติ () เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ต้องแก้ไข () เครื่องฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ปิดใช้งานชั่วคราว				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น/ Tech./ช่าง	Signature/ลายเซ็น/ Tech.SUP./หัวหน้าช่าง	Signature/ลายเซ็น(Chief engineer)
Q = Quarterly	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	
H = Half yearly	Date/วันที่ <u>8-08-67</u>	Date/วันที่ <u>8-08-67</u>	Date/วันที่
Y = Yearly	Time/เวลา <u>09.00</u>	Time/เวลา <u>09.00</u>	Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, 0 Normal, 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, 0 ปกติ, 1 ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building 010005 ท่อผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)

Equipment / เครื่องจักร : COOLING TOWER	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 032	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :
Assigned By / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ : ๗.๑.๖๗	Time taken / ระยะเวลา :

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
แรงดันไฟฟ้าเข้า	M		R S T	
UNIT 1	M	✓		
UNIT 2	M	✓		
UNIT 3	M	✓		
แรงดันไฟฟ้าเข้า			R S T	
UNIT 1	M	✓		
UNIT 2	M	✓		
UNIT 3	M	✓		
ระบบพัดลม				
ใบพัดลม	M	✓		
มอเตอร์	M	✓		
การสั่นสะเทือน	M	✓		
สายพาน	M	✓		
FAN GUARD	M	✓		
ระบบการส่ง/ระบายน้ำ (SUMP)				
() ตรวจสอบและล้างถาดน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำทั้งสาม	M	✓		
() ตรวจสอบท่อส่งน้ำ , ท่อน้ำเต็มและวาล์วเปิด - ปิด น้ำ	M	✓		
อื่นๆ				
ACCESS DOOR	M	✓		
LADDER	M	✓		
LOUVERS	M	✓		
FILLING	M	✓		
DISTRIBUTION BASIN	M	✓		
COLD WATER INLET PART	M	✓		
HOT WATER INLET PART	M	✓		
สรุปผลการทำงาน				
() เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติ () เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ต้องแก้ไข () เครื่องฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ปิดใช้งานชั่วคราว				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง) Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 1-10-67 Date/วันที่ 1-10-67

Time/เวลา 09.15 Time/เวลา 09.15

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, 0 Normal, 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, 0 ปกติ, 1 ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



**SAND DUNES
CHAOLAO**

Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building ๑๓๓ หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)

Equipment / เครื่องจักร :	COOLING TOWER	Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :	
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 032	Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :	พ.ย. ๖๗	Date / วันที่ :	

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	M		R S T	
UNIT 1	M	✓		
UNIT 2	M	✓		
UNIT 3	M	✓		
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า			R S T	
UNIT 1	M	✓		
UNIT 2	M	✓		
UNIT 3	M	✓		
ระบบพัดลม				
ใบพัดลม	M	✓		
มอเตอร์	M	✓		
การสั่นสะเทือน	M	✓		
สายพาน	M	✓		
FAN GUARD	M	✓		
ระบบการส่ง/ระบายน้ำ (SUMP)				
() ตรวจสอบและล้างถาดน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำทั้งสามทาง	M	✓		
() ตรวจสอบท่อน้ำทิ้ง, ท่อน้ำดื่มและวาล์วเปิด - ปิด น้ำดื่ม	M	✓		
อื่นๆ				
ACCESS DOOR	M	✓		
LADDER	M	✓		
LOUVERS	M	✓		
FILLING	M	✓		
DISTRIBUTION BASIN	M	✓		
COLD WATER INLET PART	M	✓		
HOT WATER INLET PART	M	✓		
สรุปผลการทำงาน				
() เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติ () เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ต้องแก้ไข () เครื่องไม่สามารถใช้งานได้ ปิดใช้งานชั่วคราว				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง) Signature/ลายเซ็น (Tech.Super./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief engineer)

Date/วันที่ 2-11-67

Date/วันที่ 2-11-67

Date/วันที่

Time/เวลา 10.00

Time/เวลา 10.00

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, 0 Normal, 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, 0 ปกติ, 1 ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building Q1001 หอผึ่งน้ำ (COOLING TOWER)

Equipment / เครื่องจักร : COOLING TOWER	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 032	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :
Assigned By / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ : 2-12-67	Date / วันที่ :

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	M		R S T	
UNIT 1	M	✓		
UNIT 2	M	✓		
UNIT 3	M	✓		
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า			R S T	
UNIT 1	M	✓		
UNIT 2	M	✓		
UNIT 3	M	✓		
ระบบพัดลม				
ใบพัดลม	M	✓		
มอเตอร์	M	✓		
การสั่นสะเทือน	M	✓		
สายพาน	M	✓		
FAN GUARD	M	✓		
ระบบการส่ง/ระบายน้ำ (SUMP)				
() ตรวจสอบและล้างภาชนะน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำทิ้งสามารถ	M	✓		
() ตรวจสอบท่อส่งน้ำ , ท่อน้ำเดิมและวาล์วเปิด - ปิด น้ำค้าง	M	✓		
อื่นๆ				
ACCESS DOOR	M	✓		
LADDER	M	✓		
LOUVERS	M	✓		
FILLING	M	✓		
DISTRIBUTION BASIN	M	✓		
COLD WATER INLET PART	M	✓		
HOT WATER INLET PART	M	✓		
สรุปผลการทำงาน				
() เครื่องฯ อยู่ในสภาพปกติดี () เครื่องฯ สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์ที่ต้องแก้ไข () เครื่องฯ ไม่สามารถใช้งานได้ ปิดใช้งานชั่วคราว				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

M = Monthly
Q = Quarterly
H = Half yearly
Y = Yearly

Done By / ดำเนินการโดย Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง) Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 2-12-67 Date/วันที่ 2-12-67

Time/เวลา 09.00 Time/เวลา 09.00

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, 0 Normal, 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, 0 ปกติ, 1 ไม่ปกติ



เอกสารแนบ 16

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ
จากระบบ Water Cooled Chiller



บริษัท ไทยพีเกิน จำกัด
THAI PEEKEN CO.,LTD.

www.thaipeeken.com

WATER ANALYSIS REPORT

เรียน โรงแรม แชนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท โดยบริษัท พีดี พัฒนา จำกัด

วันที่ออกใบรายงาน 29/07/2567

เลขที่ 012157

ITEM	SAMPLE NAME	น้ำจืด	Cooling					Control Limit
วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ		29-07-2567						
สี	Color (Pt-Co scale)	Clear	Little Yellow					
ความเป็นกรดด่าง	(pH)	6.30	7.90					8.0-9.0
การนำไฟฟ้า	(micro S/cm)	69	1,750					<2,000
สารละลายน้ำทั้งหมด	(ppm as NaCl)	48	1,238					
ความกระด้างรวม	(mg/L as CaCO ₃)	38	328					
เหล็ก	Total (mg/L as Fe)	0.10	0.20					<1.0
ความเป็นด่าง	(mg/L as CaCO ₃)	58	386					<500
ความเป็นด่าง	(mg/L as CaCO ₃)	-	-					
คลอไรด์	(mg/L as Cl ⁻)	16	268					

หมายเหตุ (Remark):

Analyzed by :



Manager :



REPORTED RESULTS ARE ONLY OF THE SAMPLE(S) SUBMITTED FOR ANALYSIS

19/21 ซอยเพลินพิศ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร. (02) 3901592-3 แฟกซ์: (02) 3901594

19/21 Soi Plem Phit, Sukhumvit 71 Rd., North Phrakhanong, Wattana, Bangkok 10110 Tel. (02) 3901592-3 Fax: (02) 3901594



บริษัท ไทยพีเกิน จำกัด
THAI PEEKEN CO.,LTD.

www.thaipeeken.com

WATER ANALYSIS REPORT

เรียน โรงแรม แชนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท โดยบริษัท พีดี พัฒนา จำกัด

วันที่ออกรายงาน 25/08/2567

เลขที่ 080021

ITEM	SAMPLE NAME	น้ำจืด	Cooling					Control Limit
วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ		25-08-2567						
สี	Color (Pt-Co scale)	Clear	Little Yellow					
ความเป็นกรดด่าง	(pH)	6.30	7.80					8.0-9.0
การนำไฟฟ้า	(micro S/cm)	69	1,850					<2,000
สารละลายน้ำทั้งหมด	(ppm as NaCl)	48	1,510					
ความกระด้างรวม	(mg/L as CaCO ₃)	38	328					
เหล็ก	Total (mg/L as Fe)	0.10	0.20					<1.0
ความเป็นด่าง	(mg/L as CaCO ₃)	58	386					<500
ความเป็นด่าง	(mg/L as CaCO ₃)	-	-					
คลอไรด์	(mg/L as Cl ⁻)	16	268					

หมายเหตุ (Remark):

น้ำในคูลลิ่ง ช่วงนี้อย่าปล่อยทิ้งครีบ และถ้ามีลักษณะการกัดกร่อนหรือเกิดสนิมก็จะเกิดจากคุณภาพน้ำของคูลลิ่ง เพราะตอนนี้มีแนวโน้มการกัดกร่อนและเกิดสนิมในระบบ

Analyzed by :



Manager :



REPORTED RESULTS ARE ONLY OF THE SAMPLE(S) SUBMITTED FOR ANALYSIS

19/21 ซอยเพลินพิศ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร. (02) 3901592-3 แฟกซ์: (02) 3901594

19/21 Soi Plem Phit, Sukhumvit 71 Rd., North Phrakhanong, Wattana, Bangkok 10110 Tel. (02) 3901592-3 Fax: (02) 3901594



บริษัท ไทยพีเก้น จำกัด
THAI PEEKEN CO.,LTD.

www.thaipeeken.com

WATER ANALYSIS REPORT

เรียน โรงแรม แชนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท โดยบริษัท พีดี พัฒนา จำกัด

วันที่ออกรายงาน 28/09/2567

เลขที่ 090020

ITEM	SAMPLE NAME	น้ำจืด	Cooling					Control Limit
วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ		28-09-2567						
สี	Color (Pt-Co scale)	Clear	Little Yellow					
ความเป็นกรดด่าง	(pH)	6.30	7.10					8.0-9.0
การนำไฟฟ้า	(micro S/cm)	69	335					<2,000
สารละลายน้ำทั้งหมด	(ppm as NaCl)	48	220					
ความกระด้างรวม	(mg/L as CaCO ₃)	38	110					
เหล็ก	Total (mg/L as Fe)	0.10	0.30					<1.0
ความเป็นด่าง	(mg/L as CaCO ₃)	58	386					<500
ความเป็นด่าง	(mg/L as CaCO ₃)	-	-					
คลอไรด์	(mg/L as Cl ⁻)	16	89					

หมายเหตุ (Remark):

น้ำในคูลลิ่ง ช่วงนี้อย่าปล่อยทิ้งครีบ และถ้ามีลักษณะการกัดกร่อนหรือเกิดสนิมก็จะเกิดจากคุณภาพน้ำของคูลลิ่ง เพราะตอนนี้มีแนวโน้มการกัดกร่อนและเกิดสนิมในระบบ

Analyzed by :



Manager :



REPORTED RESULTS ARE ONLY OF THE SAMPLE(S) SUBMITTED FOR ANALYSIS

19/21 ซอยเพลินพิศ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร. (02) 3901592-3 แฟกซ์: (02) 3901594

19/21 Soi Plem Phit, Sukhumvit 71 Rd., North Phrakhanong, Wattana, Bangkok 10110 Tel. (02) 3901592-3 Fax: (02) 3901594



บริษัท ไทยพีเก้น จำกัด
THAI PEEKEN CO.,LTD.

www.thaipeeken.com

WATER ANALYSIS REPORT

เรียน โรงแรม แชนด์นุส เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท โดยบริษัท พีดี พัฒนา จำกัด

วันที่ออกรายงาน 28/10/2567

เลขที่ 10010

ITEM	SAMPLE NAME	น้ำจืด	Cooling					Control Limit
วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ		28-10-2567						
สี	Color (Pt-Co scale)	Clear	Slightly Yellow					
ความเป็นกรดด่าง	(pH)	6.20	8.10					8.0-9.0
การนำไฟฟ้า	(micro S/cm)	130	5300					<2,000
สารละลายน้ำทั้งหมด	(ppm as NaCl)	82	345					
ความกระด้างรวม	(mg/L as CaCO ₃)	14	>300					
เหล็ก	Total (mg/L as Fe)	0.10	0.30					<1.0
ความเป็นด่าง	(mg/L as CaCO ₃)	32	>500					<500
ความเป็นด่าง	(mg/L as CaCO ₃)	-	-					
คลอไรด์	(mg/L as Cl ⁻)	27	>500					

หมายเหตุ (Remark):

ค่าสารละลายเกลือแร่ในระบบน้ำเกลือสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้มาก ต้องปล่อยน้ำทิ้งออกจากระบบเกลือ 50-60% แล้วเติมน้ำใหม่ และต่อไปควรต้องปล่อยน้ำทิ้งทุกวันเพื่อไม่ให้สารละลายเกลือแร่เข้มข้นเกินไป ซึ่งทำให้เกิดตะกอนหินปูน

Analyzed by :



Manager :



REPORTED RESULTS ARE ONLY OF THE SAMPLE(S) SUBMITTED FOR ANALYSIS

19/21 ซอยเพลินพิศ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร. (02) 3901592-3 แฟกซ์: (02) 3901594

19/21 Soi Plem Phit, Sukhumvit 71 Rd., North Phrakhanong, Wattana, Bangkok 10110 Tel. (02) 3901592-3 Fax: (02) 3901594



เอกสารแนบ 17

บันทึกการตรวจสอบ
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย



เอกสารแนบ 17.1

บันทึกผลการตรวจสอบ
ประตุน้ำไฟ เส้นทางน้ำไฟ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ
วันที่ตรวจสอบ ... 31 ... ประจำเดือน ... ก.ค. 67 ... สถานที่ ... อิมาร 1

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		กายสัญลักษณ์ทางนิไฟ		ความสว่างของเส้นทางนิไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5	/		/		/			/	
ชั้น 6	/		/		/			/	
ชั้น 7	/		/		/			/	
ชั้น 8	/		/		/			/	

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการ Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่ 31/07/67 Date/วันที่ Date/วันที่
Time/เวลา 08.00 น. Time/เวลา Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , 0 Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 0 ปกติ , 1 ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ
วันที่ตรวจสอบ31..... ประจำเดือนก.ค. 67..... สถานที่อิตารุ 1.....

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		กายสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5	/		/		/			/	
ชั้น 6	/		/		/			/	
ชั้น 7	/		/		/			/	
ชั้น 8	/		/		/			/	

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการ Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่ 31/08/67 Date/วันที่ Date/วันที่
Time/เวลา 08.00 น. Time/เวลา Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , u Normal , i Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , n ปกติ , i ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ ๕๐ ประจำเดือน ก.ย. ๖๗ สถานที่ อากาศ ๑

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		สายสัญญาณทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5	/		/		/			/	
ชั้น 6	/		/		/			/	
ชั้น 7	/		/		/			/	
ชั้น 8	/		/		/			/	

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการ Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่ 30/09/67 Date/วันที่ Date/วันที่
Time/เวลา 08.00 น. Time/เวลา Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , uNormal , i Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , i ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุน้ำไฟและเส้นทางน้ำไฟ
วันที่ตรวจสอบ 31 ประจำเดือน ม.ค. 67 สถานที่ อ.ตรัง 1

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุน้ำไฟ		สายสัญญาณทางน้ำไฟ		ความสว่างของเส้นทางน้ำไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5	/		/		/			/	
ชั้น 6	/		/		/			/	
ชั้น 7	/		/		/			/	
ชั้น 8	/		/		/			/	

ภาพประตุน้ำไฟ และ เส้นทางน้ำไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการ Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่ 31/10/67 Date/วันที่ Date/วันที่
Time/เวลา 08.00 น. Time/เวลา Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , n Normal , i Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , n ปกติ , i ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ 20 ประจำเดือน พ.ศ. 67 สถานที่ อามร 1

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนีไฟ		สายสัญญาณทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5	/		/		/			/	
ชั้น 6	/		/		/			/	
ชั้น 7	/		/		/			/	
ชั้น 8	/		/		/			/	

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการ Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

.....

Date/วันที่ 30/11/67 Date/วันที่ Date/วันที่
 Time/เวลา 08.00 น. Time/เวลา Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , u Normal , i Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , n ปกติ , i ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุน้ำไฟและเส้นทางหนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ ... 21/12/67 ... ประจำเดือน ... ธ.ค. 67 ... สถานที่ ... ภูเก็ต ...

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุน้ำไฟ		สายสัญญาณทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5	/		/		/			/	
ชั้น 6	/		/		/			/	
ชั้น 7	/		/		/			/	
ชั้น 8	/		/		/			/	

ภาพประตุน้ำไฟ และ เส้นทางหนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการ Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่ 21/12/67 Date/วันที่ Date/วันที่
Time/เวลา 09.00 น. Time/เวลา Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , u Normal , i Abnormal / กรอเอาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , u ปกติ , i ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ
วันที่ตรวจสอบ 31 ประจำเดือน ก.ค. 67 สถานที่ อาคาร 3

จุด/บริเวณ/อุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		กอลสัญลักษณ์ทางนิไฟ		ความสว่างของเส้นทางนิไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	✓		✓			✓	✗	✓	
ชั้น 2	✓		✓			✓		✓	
ชั้น 3	✓		✓		✓			✓	
ชั้น 4	✓		✓			✓		✓	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการ Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

.....

Date/วันที่ 31/12/67 Date/วันที่ Date/วันที่

Time/เวลา Time/เวลา Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , 0 Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 0 ปกติ , 1 ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางหนีไฟ
วันที่ตรวจสอบ ... ๑๑/๑๒/๖๖ ... ประจำเดือน ... ส.ค. ๖๖ ... สถานที่ ... 010th 3

จุดตรวจจุดประสงค์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		ภัยสัญลักษณ์ทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		✓			✓	
ชั้น 2	/		/		✓			✓	
ชั้น 3	/		/		✓			✓	
ชั้น 4	/		/		✓			✓	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการ Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่ 31/12/66 Date/วันที่ Date/วันที่

Time/เวลา Time/เวลา Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , 0Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 0 ปกติ , 1 ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ
วันที่ตรวจสอบ ๗๐ ประจำเดือน ก.ค.๖๗ สถานที่ ๓๓๕ ๕

ชั้น	ผลการตรวจสอบ								หมายเหตุ
	ประตุนีไฟ		สายสัญญาณทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการ Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่ 31 / 12 / 67 Date/วันที่ Date/วันที่

Time/เวลา Time/เวลา Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , 0 Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 0 ปกติ , 1 ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ
วันที่ตรวจสอบ ๗/..... ประจำเดือน ๓.๓. ๖๗..... สถานที่ ๓๓๗ ๓.....

จุดตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ								หมายเหตุ
	ประตุนิไฟ		สายสัญญาณทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/	/		/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/	/		/	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการ Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่ 31/12/67

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , 0 Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 0 ปกติ , 1 ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ
วันที่ตรวจสอบ30.... ประจำเดือนพ.ย.67.... สถานที่เกาะ 3.....

ตำแหน่งอุปกรณ์	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนีไฟ		ภัยสัญญาณทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/			/	
ชั้น 2	/		/		/			/	
ชั้น 3	/		/		/			/	
ชั้น 4	/		/		/			/	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการ Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

.....

Date/วันที่ 31/12/67 Date/วันที่ Date/วันที่

Time/เวลา Time/เวลา Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , 0 Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 0 ปกติ , 1 ไม่ปกติ

แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพประตุนีไฟและเส้นทางนีไฟ

วันที่ตรวจสอบ 21 ประจำเดือน ธ.ค. 67 สถานที่ ต.กรวย

จุดตรวจสอบรายการ	เกณฑ์การตรวจสอบ								อื่นๆ
	ประตุนิไฟ		สายสัญญาณทางหนีไฟ		ความสว่างของเส้นทางหนีไฟ		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	เหมาะสม	ไม่เหมาะสม	มี	ไม่มี	
ชั้น 1	/		/		/	/		✓	
ชั้น 2	/		/		/	/		✓	
ชั้น 3	/		/		/			✓	
ชั้น 4	/		/		/	/		✓	
ชั้น 5									
ชั้น 6									
ชั้น 7									
ชั้น 8									

ภาพประตุนีไฟ และ เส้นทางหนีไฟ	รายละเอียดการชำรุด

Done By / ดำเนินการ Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

.....

Date/วันที่ 31/12/27 Date/วันที่ Date/วันที่

Time/เวลา Time/เวลา Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , 0 Normal , 1 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 0 ปกติ , 1 ไม่ปกติ



เอกสารแนบ 17.2

บันทึกการตรวจสอบสายฉีดน้ำดับเพลิง

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน ๑.๖, ปี 2567 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

		อาคาร 1																
ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	จุดที่ 16
			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
1	ระบบพ่นน้ำ จ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	สายฉีดน้ำ ดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนหัวสายฉีด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.5 ค้างสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech/ช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน ปี 2567 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 1															
			จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	จุดที่ 16
1	หัวข้อการตรวจเช็ค	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
2	หัวข้อการตรวจเช็ค	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		2.3 หัวต่อสายติดกับหัวน้ำ แข็งแรง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		2.5 ค้างสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
3	หัวข้อการตรวจเช็ค	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
4	หัวข้อการตรวจเช็ค	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Checked by / ตรวจตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Date/วันที่
Time/เวลา

Date/วันที่
Time/เวลา

Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน ปี 2567

สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

อาคาร 1

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	จุดที่ 16
1	ระบบท่อเมนส์จ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง 1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก 1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ 1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี 1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ 2.5 ตัวสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง 3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ 3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ 3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด 3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ 4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่
Time/เวลา

Date/วันที่
Time/เวลา

Date/วันที่
Time/เวลา



ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน ๗.๑..... ปี 2567 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 1															
			จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	จุดที่ 16
1	ระบบท่อเมนส์ จ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	สายฉีดน้ำ ดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.3 หัวต่อสายติดกับหัวน้ำ แข็งแรง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		2.5 คีลสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	การทดสอบการ ฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	การเก็บสายหลัง ทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Checked by / ตรวจเช็คโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน พ.ศ. ปี 2567 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 1															
			จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	จุดที่ 16
1	ระบบท่อเมนส์จ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		2.3 หัวต่อสายติดกับหัวน้ำ แข็งแรง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		2.5 ค้างสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจกหัวฉีดน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจกสายฉีดน้ำ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่
Time/เวลา

Date/วันที่
Time/เวลา

Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน ๖.๕..... ปี 2567 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 1															
			จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 5	จุดที่ 6	จุดที่ 7	จุดที่ 8	จุดที่ 9	จุดที่ 10	จุดที่ 11	จุดที่ 12	จุดที่ 13	จุดที่ 14	จุดที่ 15	จุดที่ 16
1	ระบบท่อเมนส์ จ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก																
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ																
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี																
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย																
2	สายฉีดน้ำ ดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด																
		2.2 สภาพสายเป็นแห่งกรอบ																
		2.3 หัวต่อสายติดกับหัวน้ำ แข็งแรง																
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ																
		2.5 ตัวสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด																
	การทดสอบการ ฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดปิดสนิทได้ตลอด																
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรวาล์ว																
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ																
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด																
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป																
4	การเก็บสายหลัง ทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ																
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง																

เอกสารแนบ หน้า 268

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่
Time/เวลา

Date/วันที่
Time/เวลา

Date/วันที่
Time/เวลา



ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน ปี ๒๕๖๗ สถานที่ : ภายเอนการทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 2								อาคาร 3								หมายเหตุ
			จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/		/		/		/		/		/		/		/		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากท่อน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/		/		/		/		/		/		/		/		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/		/		/		/		/		/		/		/		

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech/ช่าง)

.....
Date/วันที่
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....
Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

.....
Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน ปี 2567 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 2				อาคาร 3				หมายเหตุ
			จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	
			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
1	ระบบท่อเมนส่งน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่าง ๆ มั่นคง แข็งแรง	/	/	/	/	/	/	/	/	
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/	/	/	/	/	/	/	/	
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/	/	/	/	/	/	/	/	
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	
		2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง	/	/	/	/	/	/	/	/	
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/	/	/	/	/	/	/	/	
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/	/	/	/	/	/	/	/	
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/	/	/	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข X

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech/ช่าง)

.....
Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....
Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

.....
Date/วันที่

Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน ปี 2567 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 2								อาคาร 3								หมายเหตุ
			จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อเมนส่งจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง 1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก 1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ 1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี 1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนหัวสายฉีด 2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ 2.3 หัวต่อสายติดกับท่อน้ำ แข็งแรง 2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ 2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/		/		/		/		/		/		/		/		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง 3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรวาล์วน้ำ 3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ 3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด 3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/		/		/		/		/		/		/		/		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ 4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/		/		/		/		/		/		/		/		

เอกสารแนบ หน้า 271

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

.....
Date/วันที่

.....
Date/วันที่

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

.....
Date/วันที่

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน ๓๑.๑๒.๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๖ สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 2								อาคาร 3								หมายเหตุ	
			จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4			
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ระบบท่อเมนส่งจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/			
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/			
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/			
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/		/		/		/		/		/		/		/			
		2.3 หัวต่อสายติดกับหัวน้ำ แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/			
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/			
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/		/		/		/		/		/		/		/			
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/		/		/		/		/		/		/		/			
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรวบน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/			
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากรวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/			
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/		/		/		/		/		/		/		/			
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/		/		/		/		/		/		/		/			
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/		/		/		/		/		/		/		/			
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/		/		/		/		/		/		/		/			

เอกสารแนบ หน้า 272

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข ✕

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

.....
Date/วันที่
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....
Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

.....
Date/วันที่
Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน พ.ศ. ปี 2567 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 2				อาคาร 3				หมายเหตุ
			จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	จุดที่ 1	จุดที่ 2	จุดที่ 3	จุดที่ 4	
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อน้ำดับเพลิง	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		1.2 ระบบท่อน้ำดับเพลิง ไม่มีสิ่งสกปรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2.3 หัวฉีดสายฉีดกับท่อน้ำ แข็งแรง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		4.2 สายอยู่ครบถ้วนจำนวน อย่างมั่นคง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข X

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

.....
Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....
Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

.....
Date/วันที่

Time/เวลา

ตารางตรวจเช็คสายฉีดน้ำดับเพลิง

ประจำเดือน ๐.๑๔ ปี 2567 สถานที่ : ภายในอาคารทั้งหมด

ลำดับ	หัวข้อการตรวจเช็ค	รายการตรวจเช็ค	อาคาร 2								อาคาร 3								หมายเหตุ
			จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		จุดที่ 1		จุดที่ 2		จุดที่ 3		จุดที่ 4		
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบท่อเมนส่งจ่ายน้ำ	1.1 จุดต่อท่อต่างๆ มั่นคง แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.2 ระบบท่อสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากระบบท่อ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.4 วาล์วเปิด-ปิดอยู่ในสภาพดี	/		/		/		/		/		/		/		/		
		1.5 ข้อต่อระหว่างท่อและสาย	/		/		/		/		/		/		/		/		
2	สายฉีดน้ำดับเพลิง	2.1 ไม่มีรอยแตกบนตัวสายฉีด	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.2 สภาพสายไม่แห้งกรอบ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.3 หัวต่อสายติดกับที่ม้วน แข็งแรง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.4 สภาพของหัวฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		2.5 ดึงสายออกอย่างง่ายดาย ไม่ติด	/		/		/		/		/		/		/		/		
3	การทดสอบการฉีด	3.1 วาล์วเปิด-ปิดหมุนได้คล่อง	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.2 ไม่มีน้ำรั่วออกจากวาล์วน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.3 ไม่มีน้ำรั่วออกจากสายฉีดน้ำ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.4 แรงดันน้ำอยู่ในระดับที่กำหนด	/		/		/		/		/		/		/		/		
		3.5 การทดสอบโดยทั่วไป	/		/		/		/		/		/		/		/		
4	การเก็บสายหลังทดสอบ	4.1 เรียงสายอย่างเป็นระเบียบ	/		/		/		/		/		/		/		/		
		4.2 สายยึดอยู่บนราวแขวน อย่างมั่นคง	/		/		/		/		/		/		/		/		

เอกสารแนบ หน้า 274

เอกสารแนบ หน้า 274

หมายเหตุ ปกติพร้อมใช้งาน ✓ ไม่ปกติต้องแก้ไข X

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

.....
Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

.....
Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

.....
Date/วันที่

Time/เวลา



เอกสารแนบ 17.3

บันทึกการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

๑๓๐๗ ๑

DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร :	DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :	
P.M. Code / รหัส :	SDCL- ENG - PM - 027	Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :	๗.๑.๖๓	Date / วันที่ :	
Time taken / ระยะเวลา :					

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสภาพและลวดไฟและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม	M	✓		
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์	M	✓		
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	✓		ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อให้น้ำหรือไม่	M	✓		
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหล่อ	M	✓		
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเบตเตอร์			V A	บันทึกวันที่เปลี่ยนเบตเตอร์
เบตเตอร์ชุดที่ 1	M	✓		
เบตเตอร์ชุดที่ 2	M	✓		
เบตเตอร์ชุดที่ 3	M	✓		
เบตเตอร์ชุดที่ 4	M	✓		
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำ	Q	✓		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดรางน้ำด้านล่างของเรือ	Q	✓		
เบตเตอร์-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันให้แน่น	Y	✓		
จัดการปัดกับข้อต่อข้อเหวี่ยงของชุดเครื่องสูบน้ำ	Y	✓		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและเปลี่ยนทำความสะอาดภายในตู้	Y	✓		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ	Y	✓		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดตัวกรอง	Y	✓		
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y	✓		ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กอุดออกและลบน้ำ เครื่องอันดับประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y	✓		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y	✓		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y	✓		
ตรวจสอบสภาพ, ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y	✓		
ตรวจสอบสภาพ, ล้างและเปลี่ยนน้ำมันระบายความร้อน และเติมน้ำมันหล่อลื่นในน้ำ	Y	✓		
ระบายความร้อน				
ตรวจสอบวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y	✓	psi	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	✓	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	✓	psi	
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปั๊ม	M	✓	psi	
ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำมันระบายความร้อนที่หน้าปั๊ม	M	✓	C	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ				
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน	M	✓		
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H	✓	psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech/ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup/หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, ✓ ปกติ, X ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

ช่าง 1

DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร :	DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :	
P.M. Code / รหัส :	SDCL-ENG-PM-027	Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :	ก.ย. 67	Date / วันที่ :	
Time taken / ระยะเวลา :					
DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks	
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์ที่ตู้ควบคุม	M	✓			
ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่	M	✓			
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	✓		ตำแหน่ง "Auto"	
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่หัวส่ว ข้อต่อ และพื่อน้ำหรือไม่	M	✓			
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ	M	✓			
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่			V A	บันทึกวันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่	
แบตเตอรี่ชุดที่ 1	M	✓			
แบตเตอรี่ชุดที่ 2	M	✓			
แบตเตอรี่ชุดที่ 3	M	✓			
แบตเตอรี่ชุดที่ 4	M	✓			
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำ	Q	✓			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดภาชนะน้ำด้านล่างของซิล	Q	✓			
แบตเตอรี่-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันขันต่อให้แน่น	Y	✓			
จัดการบีบอัดข้อต่อหรือหัวของชุดเครื่องสูบน้ำ	Y	✓			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและพื่อน้ำทำความสะอาดภายในตู้	Y	✓			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ	Y	✓			
ตรวจวัดสภาพและทำความสะอาดตัวกรอง	Y	✓			
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y	✓		ก่อนเปลี่ยนให้เอาสลักดูดออกและหมุนเครื่องจนครบประมาณ 15 นาที	
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y	✓			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y	✓			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y	✓			
ตรวจสอบสภาพทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y	✓			
ตรวจสอบสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำมันระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในหม้อ	Y	✓			
ระบายความร้อน	Y	✓			
ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y	✓	psi		
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง					
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	✓	rpm		
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	✓	psi		
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หัวปั๊ม	M	✓	psi		
ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำมันระบายความร้อนที่หัวปั๊ม	M	✓	C		
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดภาชนะระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ					
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน	M	✓			
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H	✓	psi		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK Done By / ดำเนินการโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ตรวจสอบโดย

M = Monthly Signature/ลายเซ็น (Tech/ช่าง) Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Q = Quarterly

H = Half yearly Date/วันที่ Date/วันที่ Date/วันที่

Y = Yearly Time/เวลา Time/เวลา Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

ตมร

DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร :	DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :	
P.M. Code / รหัส :	SDCL-ENG-PM-027	Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :	11.01.67	Date / วันที่ :	
Time taken / ระยะเวลา :					
DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks	
ตรวจสอบสถานะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม	M	✓			
ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่	M	✓			
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	✓		ตำแหน่ง "Auto"	
ตรวจสอบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีเพียงพอ และสะอาดหรือไม่	M	✓			
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์	M	✓			
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่			V A	บันทึกวันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่	
แบตเตอรี่ชุดที่ 1	M	✓			
แบตเตอรี่ชุดที่ 2	M	✓			
แบตเตอรี่ชุดที่ 3	M	✓			
แบตเตอรี่ชุดที่ 4	M	✓			
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำมัน	Q	-			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดของน้ำด้านข้างของซีล	Q	-			
แบตเตอรี่-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันขันต่อให้แน่น	Y	-			
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อต่อของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	Y	-			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและเปลี่ยนทำความสะอาดภายในตู้	Y	-			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ	Y	-			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดตัวกรอง	Y	-			
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y	-		ก่อนเปลี่ยนให้ถอดสลักออกและล้างเครื่องจนครบประมาณ 15 นาที	
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y	-			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y	-			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y	-			
ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y	-			
ตรวจสอบสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำมันเบรคความดัน และเติมสารหล่อลื่นในน้ำ	Y	-			
ระบายความดัน					
ตรวจสอบวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y	-	psi		
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง					
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	✓	rpm		
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	✓	psi		
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปั๊ม	M	✓	psi		
ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อนที่หน้าปั๊ม	M	✓	C		
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ					
ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่หน้าปั๊ม	M	✓			
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H	✓	psi		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK Done By / ดำเนินการโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ตรวจสอบโดย

M = Monthly Signature/ลายเซ็น (Tech/ช่าง) Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง) Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Q = Quarterly

H = Half yearly Date/วันที่ Date/วันที่ Date/วันที่

Y = Yearly Time/เวลา Time/เวลา Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



**SAND DUNES
CHAOLAO**

Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

31001

DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร :	DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :	
P.M. Code / รหัส :	SDCL- ENG - PM - 027	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Time taken / ระยะเวลา :
Assigned By / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟหลอดและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม	M	✓		
ตรวจสอบสถานะของแผ่นเบรคเกอร์	M	✓		
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	✓		ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำมันรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อน้ำหรือไม่	M	✓		
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ	M	✓		
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเบตเตอรี่			V A	บันทึกวันที่เปลี่ยนเบตเตอรี่
เบตเตอรี่ชุดที่ 1	M	✓		
เบตเตอรี่ชุดที่ 2	M	✓		
เบตเตอรี่ชุดที่ 3	M	✓		
เบตเตอรี่ชุดที่ 4	M	✓		
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำ	Q	-		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดถาดรองน้ำด้านล่างของซีล	Q	-		
เบตเตอรี่-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันขันต่อให้แน่น	Y	-		
จัดการให้กับข้อต่อข้อเหวี่ยงของชุดเครื่องสูบน้ำ	Y	-		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและแผ่นทำความสะอาดภายในตู้	Y	-		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ	Y	-		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดวาล์วกรอง	Y	-		
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y	-		ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กหลุดออกและลั่นเครื่องนานประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y	-		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y	-		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y	-		
ตรวจสอบสภาพ, ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y	-		
ตรวจสอบสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำมันเบรคความดัน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำ	Y	-		
ระบายความดัน	Y	-		
ตรวจสอบวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y	-	psi	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	✓	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	✓	psi	
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปั๊ม	M	✓	psi	
ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำมันระบายความร้อนที่หน้าปั๊ม	M	✓	C	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ				
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน	M	✓		
เปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H	-	psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech/ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , X ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



**SAND DUNES
CHAOLAO**

Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

67081

DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร :	DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :	
P.M. Code / รหัส :	SDCL-ENG-PM-027	Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :	พ.ย. 67	Date / วันที่ :	
Time taken / ระยะเวลา :					
DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks	
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟหลอดและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม	M	✓			
ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่	M	✓			
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	✓		ตำแหน่ง "Auto"	
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อน้ำหรือไม่	M	✓			
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์	M	✓			
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเบตเตอรี่			V A	บันทึกวันที่เปลี่ยนเบตเตอรี่	
เบตเตอรี่ชุดที่ 1	M	✓			
เบตเตอรี่ชุดที่ 2	M	✓			
เบตเตอรี่ชุดที่ 3	M	✓			
เบตเตอรี่ชุดที่ 4	M	✓			
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำ	Q	✓			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดจากคราบน้ำด้านล่างของถัง	Q	✓			
เบตเตอรี่-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันให้แน่น	Y	✓			
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อต่อของสายของชุดเครื่องสูบน้ำ	Y	✓			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและแป้นทำความสะอาดภายในตู้	Y	✓			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ	Y	✓			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดตัวกรอง	Y	✓			
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y	✓		ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กออกและหมุนเครื่องจนครบประมาณ 15 นาที	
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y	✓			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y	✓			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y	✓			
ตรวจสอบสภาพทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y	✓			
ตรวจสอบสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำมันระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำ	Y	✓			
ระบายความร้อน	Y	✓			
ตรวจสอบวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y	✓	psi		
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง					
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	✓	rpm		
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	✓	psi		
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปั๊ม	M	✓	psi		
ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนที่หน้าปั๊ม	M	✓	C		
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบบและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ					
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน	M	✓			
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H	✓	psi		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK	Done By / ดำเนินการโดย	Checked by / ตรวจสอบโดย	Verified by / ทวนสอบโดย
M = Monthly	Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)	Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)
Q = Quarterly			
H = Half yearly	Date/วันที่	Date/วันที่	Date/วันที่
Y = Yearly	Time/เวลา	Time/เวลา	Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

61th 1

DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :	
P.M. Code / รหัส : SDCL-ENG-PM-027	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Time taken / ระยะเวลา :
Assigned By / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ : 5.9.67	Date / วันที่ :

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิทช์ที่ตู้ควบคุม	M	✓		
ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่	M	✓		
ตรวจสอบว่าสวิทช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	✓		ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อหรือไม่	M	✓		
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหล่อ	M	✓		
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่			V A	บันทึกวันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ชุดที่ 1	M	✓		
แบตเตอรี่ชุดที่ 2	M	✓		
แบตเตอรี่ชุดที่ 3	M	✓		
แบตเตอรี่ชุดที่ 4	M	✓		
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำมัน	Q	-		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดกรองน้ำด้านข้างของรี	Q	-		
แบตเตอรี่-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันหัวต่อให้แน่น	Y	-		
จัดการน้ำให้กับข้อต่อของสายของชุดเครื่องสูบน้ำ	Y	-		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าและแป้นทำความสะอาดภายในตู้	Y	-		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ	Y	-		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดตัวกรอง	Y	-		
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y	-		ก่อนเปลี่ยนให้ไล่ลมจากลูกบอลและส่วนเครื่องย่นประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Y	-		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y	-		
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม	Y	-		
ตรวจสอบสภาพทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ	Y	-		
ตรวจสอบสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำมันระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำ	Y	-		
ระบายความร้อน	Y	-		
ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)	Y	-	psi	
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง				
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์	M	✓	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	✓	psi	
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปั๊ม	M	✓	psi	
ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนที่หน้าปั๊ม	M	✓	C	
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ				
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน	M	✓		
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน	H	-	psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ:

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech/ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Q = Quarterly

Date/วันที่

Date/วันที่

Date/วันที่

H = Half yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

Y = Yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อผิดพลาด, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

เอกสารแนบ หน้า 281



เอกสารแนบ 17.4

บันทึกการตรวจสอบป้อนเพิ่มแรงดันระบบดับเพลิง

Division	ENG
Status	
Date	



**SAND DUNES
CHAOLAO**

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

10051

JOCKEY PUMP / บั้มเพิ่มแรงดันระบบดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร : JOCKEY PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 028	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Time taken / ระยะเวลา :
Assigned By / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ : ๖.๖.๖๗	Date / วันที่ :

DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์ที่ตู้ควบคุม	M	/		
ตรวจสอบสถานะของมอเตอร์เกอร์	M	/		
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่	M	/		
ตรวจสอบสภาพชุดสายไฟฟ้าว่าแน่นหรือไม่ ด้วยสายตา	Q	-		
ตรวจสอบสภาพเบรคเครื่องสูบน้ำและเติมจาระบีให้กับลูกปืน	Q	-		
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุม	Q	-		
ตรวจสอบสภาพ, ล้างทำความสะอาดตัวกรอง	Q	-		
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ	H	-		
ตรวจสอบสภาพและกวดขันจุดต่อสายทางไฟฟ้า	H	-		
ตรวจสอบสภาพการหล่อลื่นของลูกปืนมอเตอร์และเติมจาระบี (ถ้าจำเป็น)	H	-		
ตรวจสอบสภาพคัปปลิงและการเชื่อมต่อของสาย	H	-		
ตรวจสอบสภาพความต้านทานของขดลวดมอเตอร์และสายไฟฟ้า	Y	-		
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงช่วย				
ตรวจสอบสภาพเกจวัดแรงดัน	M	/		
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ	M	/		
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่าง RS, ST, RT (V)	M	/	RS ST RT	
			R S T	
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่าง R, S, T (A)	M	/		
ตรวจสอบว่ามีเสียงหรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติขณะเดินเครื่องหรือไม่	M	/		
ตรวจสอบว่ามีกลิ่นหรือควันที่ผิดปกติหรือไม่	M	/		
ตรวจสอบการทำงานของวาล์วระบายแรงดัน	Y	/		
ทดสอบการทำงานของวาล์วระบายแรงดันที่ติดตั้งบนตู้ดับเพลิงช่วย				
เปิดวาล์วระบายน้ำแล้วบันทึกแรงดันเมื่อจ็อกกิ้งปั๊มเริ่มทำงาน	M	/	80 psi	
ปิดวาล์วระบายน้ำแล้วบันทึกแรงดันเมื่อจ็อกกิ้งปั๊มหยุดทำงาน	M	/	125 psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Q = Quarterly

Date/วันที่ 8/8/67

Date/วันที่

Date/วันที่

H = Half yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

Y = Yearly

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ
เอกสารแนบ หน้า 284



JOCKEY PUMP / ปั๊มเพิ่มแรงดันระบบดับเพลิง

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น(Chief Engineer)

Q = Quarterly

.....

H = Half yearly

Date/วันที่ 6/9/67

Date/วันที่

Date/วันที่

$$Y = \text{Yearly}$$

Time/1237

Time/4391

Time/4292

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✕ ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



**SAND DUNES
CHAOLAO**

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

๑๐๗

JOCKEY PUMP / บั้มเพิ่มแรงดันระบบดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร :	JOCKEY PUMP	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ :		
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 028	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :		
Assigned By / รับมอบหมายจาก :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :		
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะและหลอดไฟของสวิทช์เลือกที่ผู้ควบคุม		M	/		
ตรวจสอบสถานะของแผงเบรกเกอร์		M	/		
ตรวจสอบว่าสวิทช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่		M	/		
ตรวจสอบสภาพจุดต่อสายไฟฟ้าว่าแน่นหรือไม่ ด้วยสายลวด		Q	-		
ตรวจสอบสภาพแรงดันเครื่องสูบน้ำและเดิมจากระดับให้กลับสู่ปกติ		Q	-		
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุม		Q	-		
ตรวจสอบสภาพ, ล้างทำความสะอาดตัวถัง		Q	-		
ตรวจสอบสภาพและชิ้นมือตัดต่างๆ		H	-		
ตรวจสอบสภาพและภาคขับเคลื่อนต่อสายทางไฟฟ้า		H	-		
ตรวจสอบสภาพการหล่อลื่นของลูกปืนมอเตอร์และเดิมจากระดับ (ถ้าจำเป็น)		H	-		
ตรวจสอบสภาพคัปปลิงและการเชื่อมศูนย์ของเพลา		H	-		
ตรวจสอบสภาพความต้านทานของฉนวนมอเตอร์และสายไฟฟ้า		Y	-		
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงช่วยเหลือ					
ตรวจสอบสภาพเกจวัดแรงดัน		M	/		
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ		M	/		
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่าง RS, ST, RT (V)		M	/	RS ST RT	
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าระหว่าง R, S, T (V)		M	/	R S T	
ตรวจสอบว่ามีเสียงหรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติขณะเดินเครื่องหรือไม่		M	/		
ตรวจสอบว่ามีกลิ่นหรือควันที่ผิดปกติหรือไม่		M	/		
ตรวจสอบการทำงานของวาล์วระบายแรงดัน		Y	-		
ทดสอบการทำงานของระบบอัตโนมัติของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงช่วยเหลือ					
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกแรงดันเมื่อจ็อกกิ้งปั๊มเริ่มทำงาน		M	/	80 psi	
ปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกแรงดันเมื่อจ็อกกิ้งปั๊มหยุดทำงาน		M	/	125 psi	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ
เอกสารแนบ หน้า 286

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

0000 1

JOCKEY PUMP / ปั๊มเพิ่มแรงดันระบบดับเพลิง

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

เอกสารแนบ หน้า 288



เอกสารแนบ 17.5

บันทึกการตรวจสอบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

Division	ENG
Status	
Date	



**SAND DUNES
CHAOLAO**

Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

๓๓๕ 1

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M.Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ : ๓.๓.๖๗		Time taken / ระยะเวลา :	
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-1		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-2		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-3		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-4		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-5		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-6		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-7		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-8		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-9		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-10		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-11		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-12		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-13		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-14		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-15		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-16		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-17		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-18		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-19		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-20		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-21		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-22		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-23		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-24		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-25		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-26		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-27		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-28		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-29		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-30		M	/		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 3/7/67

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย N/Normal / ปกติ / Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



**SAND DUNES
CHAOLAO**

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

भाग 1

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร :	EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :	Location / สถานที่ : ALL		
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 012	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Done By / ผู้ดำเนินการ :	Time taken / ระยะเวลา :	
Assigned By / มอบหมายจาก :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :	Date / วันที่ :		
DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks	
Emergency light no. SDCL-EN012-1	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-2	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-3	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-4	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-5	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-6	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-7	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-8	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-9	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-10	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-11	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-12	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-13	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-14	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-15	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-16	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-17	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-18	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-19	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-20	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-21	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-22	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-23	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-24	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-25	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-26	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-27	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-28	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-29	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-30	M	/			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

6/8/67

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย เป็น Normal / ปกติ หรือ Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

01005 1

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร : EMERGENCY LIGHT		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : ALL	
P.M. Code / รหัส : SDCL - ENG - PM - 012		Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :		Date / วันที่ :	
		M-a. 67			
DESCRIPTION		PM Code	Status	Measurement	Remarks
			N/AB/F		
Emergency light no. SDCL-EN012-1		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-2		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-3		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-4		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-5		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-6		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-7		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-8		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-9		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-10		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-11		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-12		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-13		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-14		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-15		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-16		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-17		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-18		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-19		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-20		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-21		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-22		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-23		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-24		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-25		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-26		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-27		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-28		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-29		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-30		M	/		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง.)

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง.)

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่ 7/01/67

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย เป็น Normal / ปกติ เป็น Abnormal / ไม่ปกติ



Beauchamp Fossard

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Ques 1

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟพ่นสว่างฉุกเฉิน

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย UNormal / ปกติ I Abnormal / ไม่ปกติ

Beach,asant

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

0705.1

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟฉุกเฉินจากถาด

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย เป็น Normal / ปกติ หรือ Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

๒๓ ๒

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร :	EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :	ALL
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 012	Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / มอบหมายจาก :		Date / วันที่ :	๒๓.๖๗	Date / วันที่ :	
					Time taken / ระยะเวลา :
DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks	
Emergency light no. SDCL-EN012-1	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-2	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-3	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-4	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-5	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-6	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-7	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-8	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-9	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-10	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-11	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-12	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-13	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-14	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-15	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-16	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-17	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-18	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-19	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-20	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-21	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-22	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-23	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-24	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-25	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-26	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-27	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-28	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-29	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-30	M				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่ 2/10/67

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย ๒ Normal / ปกติ 1 Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

61002

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร :	EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :	ALL
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 012	Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :	พ.ย. 67	Date / วันที่ :	
					Time taken / ระยะเวลา :
DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks	
Emergency light no. SDCL-EN012-1	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-2	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-3	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-4	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-5	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-6	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-7	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-8	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-9	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-10	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-11	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-12	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-13	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-14	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-15	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-16	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-17	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-18	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-19	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-20	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-21	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-22	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-23	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-24	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-25	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-26	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-27	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-28	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-29	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-30	M				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 7/11/67

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย N/Normal / ปกติ I Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



**SAND DUNES
CHAOLAO**

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

Room 2

EMERGENCY LIGHT UNIT / โคมไฟสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร :	EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :	ALL
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 012	Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :	6.12.67	Date / วันที่ :	
					Time taken / ระยะเวลา :
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
Emergency light no. SDCL-EN012-1		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-2		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-3		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-4		M	/		
Emergency light no. SDCL-EN012-5		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-6		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-7		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-8		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-9		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-10		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-11		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-12		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-13		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-14		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-15		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-16		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-17		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-18		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-19		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-20		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-21		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-22		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-23		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-24		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-25		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-26		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-27		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-28		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-29		M			
Emergency light no. SDCL-EN012-30		M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 9/12/67

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย O Normal / ปกติ I Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



**SAND DUNES
CHAOLAO**

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

0708 3

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร :	EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :	ALL
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 012	Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :	07.08.67	Date / วันที่ :	
					Time taken / ระยะเวลา :
DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks	
Emergency light no. SDCL-EN012-1	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-2	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-3	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-4	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-5	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-6	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-7	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-8	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-9	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-10	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-11	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-12	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-13	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-14	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-15	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-16	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-17	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-18	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-19	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-20	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-21	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-22	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-23	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-24	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-25	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-26	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-27	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-28	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-29	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-30	M				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

3/7/67

Date/วันที่

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย N/Normal / ปกติ I Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



**SAND DUNES
CHAOLAO**

Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

อาคาร 3

EMERGENCY LIGHT UNIT / โคมไฟสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร :	EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :	ALL
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 012	Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :	11-9-67	Date / วันที่ :	
					Time taken / ระยะเวลา :
DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks	
Emergency light no. SDCL-EN012-1	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-2	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-3	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-4	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-5	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-6	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-7	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-8	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-9	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-10	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-11	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-12	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-13	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-14	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-15	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-16	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-17	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-18	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-19	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-20	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-21	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-22	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-23	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-24	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-25	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-26	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-27	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-28	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-29	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-30	M				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 4/9/67

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย 0 Normal / ปกติ 1 Abnormal / ไม่ปกติ

Division	ENG
Status	
Date	



SAND DUNES
CHAOLAO
Beach Resort

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building

อาคาร 3

EMERGENCY LIGHT UNIT / โคมไฟสว่างฉุกเฉิน

Equipment / เครื่องจักร :	EMERGENCY LIGHT	Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ :	ALL
P.M. Code / รหัส :	SDCL - ENG - PM - 012	Done By / ผู้ดำเนินการ :		Done By / ผู้ดำเนินการ :	
Assigned By / รับมอบหมายจาก :		Date / วันที่ :	๓.๑.๖๗	Date / วันที่ :	
					Time taken / ระยะเวลา
DESCRIPTION	PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks	
Emergency light no. SDCL-EN012-1	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-2	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-3	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-4	M	/			
Emergency light no. SDCL-EN012-5	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-6	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-7	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-8	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-9	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-10	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-11	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-12	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-13	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-14	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-15	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-16	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-17	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-18	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-19	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-20	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-21	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-22	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-23	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-24	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-25	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-26	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-27	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-28	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-29	M				
Emergency light no. SDCL-EN012-30	M				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (Chief Engineer)

Date/วันที่ ๓/๑๐/๖๗
Time/เวลา

Date/วันที่
Time/เวลา

Date/วันที่
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / กรุณาทำเครื่องหมาย เป็น Normal / ปกติ / Abnormal / ไม่ปกติ

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

EMERGENCY LIGHT UNIT / ไฟฉุกเฉิน

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

เอกสารแนบ หน้า 307
หน้า 1



เอกสารแนบ 17.6

บันทึกผลการตรวจสอบ
เครื่องตรวจจับควัน

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

ก.ค. ๒๕๖๗

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 1 DZ-A101	/				
2	-ห้อง Fire ump	/				
3	-ห้องปั๊มน้ำ (heat detector)	/				
4	-ห้องรวมของถังลิฟท์เซอร์วิส	/				
5	-หน่วยลิฟท์เซอร์วิส	/				
6	-ออฟฟิศแม่บ้าน	/				
7	-ห้องซักผ้า	/				
8	-ห้องเก็บผ้า	/				
9	-ห้องสโตร์แม่บ้าน	/				
10	-ห้องน้ำพักงานช่างห้องเครื่องเคอร์ (heat detector)	/				
11	-ห้องประชุมพวททบอ	/				
12	-ห้องสโตร์เบก	/				
13	-หน้าห้องสโตร์เบก	/				
14	-ห้องน้ำถูกทำเหมือง (heat detector)	/				
15	-ห้องน้ำถูกค้ำขาย (heat detector)	/				
16	-ออฟฟิศพร้อมท์	/				
17	-หน้าห้องออฟฟิศพร้อมท์	/				
18	-หน้าพร้อมท์	/				
19	-หน้าบันไดทางขึ้นชั้น 2	/				
20	บันไดวน	/				
21	อาคาร A ชั้น 1 BZ-A101	/				
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Note : Please Mark N/A if not applicable , * Normal , * Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ , * ปกติ , * ไม่ปกติ

Recorded By / ผู้บันทึกโดย

Signature / ย่อชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ผู้ตรวจสอบโดย

Signature / ย่อชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ผู้ตรวจสอบโดย

Signature / ย่อชื่อ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันประจำปี

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำปี

ก.ข. 2567

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 2 DZ-A201	/				
2	- หน้าห้องเซอร์เวอร์	/				
3	- ห้อง RM	/				
4	- ห้องเก็บกระดาษรีไซเคิล 2	/				
5	- ห้อง 1201	/				
6	- ห้อง CRM	/				
7	- ห้อง MD	/				
8	- ออฟฟิศ 808	/				
9	- หน้าห้องบัญชี	/				
10	- ห้องบัญชี	/				
11	- ห้องประชุม	/				
12	- ออฟฟิศ 808	/				
13	- ออฟฟิศ 808	/				
14	- หน้าห้องประชุม	/				
15	- ห้องสโตร์ 14	/				
16	- ห้อง 1202	/				
17	- หน้าห้อง 1202	/				
18	- ห้อง 1203	/				
19	- ห้องเพนทารี	/				
20	- ห้องรับแจ้งเหตุ (Heat Detector)	/				
21	- ห้องรับแจ้งเหตุ (Heat Detector)	/				
22	อาคาร A ชั้น 2 DZ-A202	/				
23	- ใต้เพดาน	/				
24	- ห้อง AHU (Heat detector)	/				
25	- หน้าบันไดกลาง	/				
26	- เพดานชั้น 2	/				
27	- โถง 1 หน้าบันไดกลางทางขึ้นชั้น 3	/				
28	- โถง หน้าบันไดวนตัวที่ 1	/				
29	- โถง หน้าบันไดวนตัวที่ 2	/				
30	- โถง หน้าบันไดวนตัวที่ 3	/				
31	- เพดานชั้น 2 ต่อจาก LoB	/				
32	อาคาร A ชั้น 2 BZ-A201	/				

Note : Please Mark N/A if not applicable. * Normal, * Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ * ปกติ, * ไม่ปกติ

Reviewed By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (ชื่อ-นามสกุล)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (ชื่อ-นามสกุล)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (ชื่อ-นามสกุล)

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันประจำวัน

ประจำเดือน

ก.ย. 2567

Sheet No. / เลขที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 3 DZ-A301	/				
2	-ห้อง 1301	/				
3	-ห้อง 1302	/				
4	-ห้อง 1303	/				
5	-ห้อง 1304	/				
6	-ห้อง 1305	/				
7	-ห้อง 1306	/				
8	-ห้อง 1307	/				
9	-ห้อง 1308	/				
10	-ห้อง 1309	/				
11	-ห้อง 1310	/				
12	-ห้อง 1311	/				
13	-ห้อง 1312	/				
14	-ห้อง 1313	/				
15	-ห้อง 1314	/				
16	-ห้อง 1315	/				
17	-ห้อง 1316	/				
18	อาคาร A ชั้น 3 DZ-A302	/				
19	-ห้องไฟฟ้าชั้น 3 (heat detector)	/				
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1306	/				
21	-ทางเดินหน้าบันไดกลาง	/				
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1301	/				
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1307	/				
24	-ทางเดินหน้าห้องทั้งฝั่ง	/				
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1311	/				
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1312	/				
27	อาคาร A ชั้น 3 BZ-A301	/				
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ normal , ✗ abnormal / กรุณาใช้เครื่องหมาย N/A ถ้าไม่ใช้ , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / อนุมัติ (Tech. / วิศวกร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / อนุมัติ (Tech. Insp. / วิศวกรฝ่าย)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / อนุมัติ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวัน

ประจำเดือน

ก.ย. ๒๕๖๗

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 4 DZ-A401	/				
2	-ห้อง 1401	/				
3	-ห้อง 1402	/				
4	-ห้อง 1403	/				
5	-ห้อง 1404	/				
6	-ห้อง 1405	/				
7	-ห้อง 1406	/				
8	-ห้อง 1407	/				
9	-ห้อง 1408	/				
10	-ห้อง 1409	/				
11	-ห้อง 1410	/				
12	-ห้อง 1411	/				
13	-ห้อง 1412	/				
14	-ห้อง 1413	/				
15	-ห้อง 1414	/				
16	-ห้อง 1415	/				
17	-ห้อง 1416	/				
18	อาคาร A ชั้น 4 DZ-A402	/				
19	-ห้องไฟฟ้าชั้น 4 (heat detector)	/				
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1406	/				
21	-ทางเดินหน้าบันไดกลาง	/				
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1401	/				
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1407	/				
24	-ทางเดินหน้าห้องทั้งห้า	/				
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1411	/				
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1412	/				
27	อาคาร A ชั้น 4 BZ-A401	/				
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , + normal , ✕ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง , + ปกติ , ✕ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. /ช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน

ก.ย. ๒๕๖๗

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Canteen DZ	/				
2	-ทางเดินข้างห้องน้ำพนักงาน 1	/				
3	-ทางเดินข้างห้องน้ำพนักงาน 2	/				
4	-หน้าห้องน้ำพนักงาน	/				
5	-ห้องน้ำพนักงานชาย (heat detector)	/				
6	-ห้องน้ำพนักงานหญิง (heat detector)	/				
7	-ห้องทำงานครัวพนักงาน (heat detector)	/				
8	-ครัวพนักงาน 1	/				
9	-ครัวพนักงาน 2	/				
10	-ห้องช่างศิลป์	/				
11	BZ	/				
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark "OK" if not applicable, "X" normal, "X" abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย "OK" , "X" ปกติ , "X" ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันประจำเดือน

Sheet No. / หน้าที่

ประจำเดือน

ก.ย. ๒๕๖๗

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Tamarind DZ	/				
2	-ห้องน้ำพุร้อน Tamarind (heat detector)	/				
3	-ห้องน้ำพุร้อน Tamarind (heat detector)	/				
4	-ห้องคอนโทรล Tamarind	/				
5	-ห้อง AHU Tamarind	/				
6	-ห้องเก็บของ Tamarind	/				
7	-Tamarind 1	/				
8	-Tamarind 2	/				
9	-Tamarind 3	/				
10	-Tamarind 4	/				
11	-Tamarind 5	/				
12	-Tamarind 6	/				
13	BZ	/				
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , * Normal / ปกติ , * Abnormal / ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech./ ช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup./ หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature/ลงนาม (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

ก.ย. ๒๕๖๗

Sheet No. / หน้าที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 5 DZ-A501	/				
2	-ห้อง 1501	/				
3	-ห้อง 1502	/				
4	-ห้อง 1503	/				
5	-ห้อง 1504	/				
6	-ห้อง 1505	/				
7	-ห้อง 1506	/				
8	-ห้อง 1507	/				
9	-ห้อง 1508	/				
10	-ห้อง 1509	/				
11	-ห้อง 1510	/				
12	-ห้อง 1511	/				
13	-ห้อง 1512	/				
14	-ห้อง 1513	/				
15	-ห้อง 1514	/				
16	-ห้อง 1515	/				
17	-ห้อง 1516	/				
18	อาคาร A ชั้น 5 DZ-A502	/				
19	-ห้องไฟฟ้าชั้น 5 (heat detector)	/				
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1506	/				
21	-ทางเดินหน้าบันไดกลาง	/				
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1501	/				
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1507	/				
24	-ทางเดินหน้าห้องทั้งห้า	/				
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1511	/				
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1512	/				
27	อาคาร A ชั้น 5 DZ-A501	/				
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , * Normal , ✖ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีปัญหา , * ปกติ , ✖ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ย่อเซ็น (Job. / งาน)



Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ย่อเซ็น (Tech. Sup. / วิศวกรช่าง)




Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ย่อเซ็น (Chief Engineer)



Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

ก.ย. 2567

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 6 DZ-A601	/				
2	-ห้อง 1601	/				
3	-ห้อง 1602	/				
4	-ห้อง 1603	/				
5	-ห้อง 1604	/				
6	-ห้อง 1605	/				
7	-ห้อง 1606	/				
8	-ห้อง 1607	/				
9	-ห้อง 1608	/				
10	-ห้อง 1609	/				
11	-ห้อง 1610	/				
12	-ห้อง 1611	/				
13	-ห้อง 1612	/				
14	-ห้อง 1613	/				
15	-ห้อง 1614	/				
16	-ห้อง 1615	/				
17	-ห้อง 1616	/				
18	อาคาร A ชั้น 6 DZ-A602	/				
19	-ห้องไฟฟ้าชั้น 6 (heat detector)	/				
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1606	/				
21	-ทางเดินหน้าบันไดกลาง	/				
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1601	/				
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1607	/				
24	-ทางเดินหน้าห้องทั้งห้า	/				
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1611	/				
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1612	/				
27	อาคาร A ชั้น 6 BZ-A601	/				
28						
29						
30						
31						
32						

Note: Please Mark N/A if not applicable, * Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, * ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงชื่อ (Job-Name)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวัน

ประจำเดือน

ก.ย. 2564

Sheet No. / หน้า ที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Cape Lion A,B DZ-A102	/				
2	-Office F&B	/				
3	-Kitchen F&B	/				
4	-พื้นที่จอดรถบนชั้น 4 Cape Lion	/				
5	-ห้อง AHU Cape Lion A	/				
6	-ห้องนอนโทรศ Cape Lion A	/				
7	-Cape Lion A 1	/				
8	-Cape Lion A 2	/				
9	-Cape Lion A 3	/				
10	-Cape Lion A 4	/				
11	-Cape Lion A 5	/				
12	-Cape Lion A 6	/				
13	-Cape Lion B 1	/				
14	-Cape Lion B 2	/				
15	-Cape Lion B 3	/				
16	-Cape Lion B 4	/				
17	-Cape Lion B 5	/				
18	-Cape Lion B 6	/				
19	-ห้อง AHU Cape Lion B 1	/				
20	-ห้อง AHU Cape Lion B 2	/				
21	BZ-A101	/				
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable ; ✓ Normal ; ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีปัญหา ; ✓ ปกติ ; ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา



Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ ____

ประจำเดือน

ก.ย. 2567

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 7 DZ-A701	/				
2	-ห้อง 1701	/				
3	-ห้อง 1702	/				
4	-ห้อง 1703	/				
5	-ห้อง 1704	/				
6	-ห้อง 1705	/				
7	-ห้อง 1706	/				
8	-ห้อง 1707	/				
9	-ห้อง 1708	/				
10	-ห้อง 1709	/				
11	-ห้อง 1710	/				
12	-ห้อง 1711	/				
13	-ห้อง 1712	/				
14	-ห้อง 1713	/				
15	-ห้อง 1714	/				
16	-ห้อง 1715	/				
17	-ห้อง 1716	/				
18	อาคาร A ชั้น 7 DZ-A702	/				
19	-ห้องไฟฟ้าชั้น 7 (heat detector)	/				
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1706	/				
21	-ทางเดินหน้าบันไดกลาง	/				
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1701	/				
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1707	/				
24	-ทางเดินหน้าห้องทิ้งผ้า	/				
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1711	/				
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1712	/				
27	อาคาร A ชั้น 7 BZ-A701	/				
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , * Normal , * Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย N/A ถ้าไม่ใช้ , * ปกติ , * ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (ช่าง / เจ้า)

[Redacted Signature]

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

[Redacted Signature]

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

[Redacted Signature]

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

ก.ย. 2567

Sheet No. / หน้าที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร A ชั้น 8 DZ-A801	/				
2	-ห้อง 1801	/				
3	-ห้อง 1802	/				
4	-ห้อง 1803	/				
5	-ห้อง 1804	/				
6	-ห้อง 1805	/				
7	-ห้อง 1806	/				
8	-ห้อง 1807	/				
9	-ห้อง 1808	/				
10	-ห้อง 1809	/				
11	-ห้อง 1810	/				
12	-ห้อง 1811	/				
13	-ห้อง 1812	/				
14	-ห้อง 1813	/				
15	-ห้อง 1814	/				
16	-ห้อง 1815	/				
17	-ห้อง 1816	/				
18	อาคาร A ชั้น 8 DZ-A802	/				
19	-ห้องไฟฟ้าชั้น 8 (Heat detector)	/				
20	-ทางเดินหน้าห้อง 1806	/				
21	-ทางเดินหน้าบันไดกลาง	/				
22	-ทางเดินหน้าห้อง 1801	/				
23	-ทางเดินหน้าห้อง 1807	/				
24	-ทางเดินหน้าห้องพัก	/				
25	-ทางเดินหน้าห้อง 1811	/				
26	-ทางเดินหน้าห้อง 1812	/				
27	อาคาร A ชั้น 8 BZ-A801	/				
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้เลย , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. /ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. /หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

Date / วันที่
Time / เวลา

Date / วันที่
Time / เวลา

Date / วันที่
Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

ก.ย. 2567

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร B ชั้น 1 DZ-B101	/				
2	-ห้อง 2101	/				
3	-ห้อง 2102	/				
4	-ห้อง 2103	/				
5	-ห้อง 2104	/				
6	-ห้อง 2105	/				
7	-ห้อง 2106	/				
8	-ห้อง 2107	/				
9	-ห้อง 2108	/				
10	-ห้อง 2109	/				
11	-ห้อง 2110	/				
12	อาคาร B ชั้น 1 DZ-B102	/				
13	-ห้องไฟฟ้าชั้น 1 (heat detector)	/				
14	-ทางเดินหน้าห้อง 2103	/				
15	-ทางเดินหน้าห้อง 2101	/				
16	-โถงกลางหน้าลิฟท์	/				
17	-ทางเดินหน้าห้อง 2110	/				
18	-ห้องน้ำหญิง (heat detector)	/				
19	-ห้องน้ำชาย (heat detector)	/				
20	-ห้องพยาบาล	/				
21	อาคาร B ชั้น 1 BZ-B101	/				
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , * Normal , * Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ , * ปกติ , * ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / วิศว)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน

ก.ย. 2567

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร B ชั้น 2 DZ-B201	/				
2	-ห้อง 2201	/				
3	-ห้อง 2202	/				
4	-ห้อง 2203	/				
5	-ห้อง 2204	/				
6	-ห้อง 2205	/				
7	-ห้อง 2206	/				
8	-ห้อง 2207	/				
9	-ห้อง 2208	/				
10	-ห้อง 2209	/				
11	-ห้อง 2210	/				
12	-ห้อง 2211	/				
13	อาคาร B ชั้น 2 DZ-B202	/				
14	-ห้องไฟฟ้าชั้น 2 (best detector)	/				
15	-ทางเดินหน้าห้อง 2203	/				
16	-ทางเดินหน้าห้อง 2201	/				
17	-ทางเดินหน้าห้อง 2210	/				
18	-บันไดกลางชั้น 2	/				
19	-บันไดหนีไฟชั้น 2	/				
20	อาคาร B ชั้น 2 BZ-B201	/				
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ยืนยัน (Tech. / ช่าง)

Signature / ยืนยัน (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ยืนยัน (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวัน

ประจำเดือน

ก.ย. ๒๕๖๖

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร B ชั้น 3 DZ-B301	/				
2	-ห้อง 2301	/				
3	-ห้อง 2302	/				
4	-ห้อง 2303	/				
5	-ห้อง 2304	/				
6	-ห้อง 2305	/				
7	-ห้อง 2306	/				
8	-ห้อง 2307	/				
9	-ห้อง 2308	/				
10	-ห้อง 2309	/				
11	-ห้อง 2310	/				
12	-ห้อง 2311	/				
13	-ห้อง 2312	/				
14	อาคาร B ชั้น 3 DZ-B302	/				
15	-ห้องไฟฟ้าชั้น 3 (heat detector)	/				
16	-ทางเดินหน้าห้อง 2303	/				
17	-ทางเดินหน้าห้อง 2301	/				
18	-ทางเดินหน้าห้อง 2310	/				
19	-บันไดกลางชั้น 3	/				
20	-บันไดหนีไฟชั้น 3	/				
21	อาคาร B ชั้น 3 BZ-B301	/				
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีสิ่งผิดปกติ , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ยืนยัน (Tech. / ช่าง)

Signature / ยืนยัน (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ยืนยัน (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

ก.ย. ๒๕๖๗

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร B ชั้น 4 DZ-B401	/				
2	-ห้อง 2401	/				
3	-ห้อง 2402	/				
4	-ห้อง 2403	/				
5	-ห้อง 2404	/				
6	-ห้อง 2405	/				
7	-ห้อง 2406	/				
8	-ห้อง 2407	/				
9	-ห้อง 2408	/				
10	-ห้อง 2409	/				
11	-ห้อง 2410	/				
12	-ห้อง 2411	/				
13	-ห้อง 2412	/				
14	อาคาร B ชั้น 4 DZ-B402	/				
15	-ห้องไฟฟ้าชั้น 4 (heat detector)	/				
16	-ทางเดินหน้าห้อง 2403	/				
17	-ทางเดินหน้าห้อง 2401	/				
18	-ทางเดินหน้าห้อง 2410	/				
19	-บันไดกลางชั้น 4	/				
20	-บันไดหนีไฟชั้น 4	/				
21	อาคาร B ชั้น 4 BZ-B401	/				
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable ; ✓ normal ; ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีปัญหา ; ✓ ปกติ ; ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / วิศวกร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจเช็คโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

ก.ย. 2567

Sheet No. / เลขที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร C ชั้น 1 DZ-C101	/				
2	-ห้อง 3101	/				
3	-ห้อง 3102	/				
4	-ห้อง 3103	/				
5	-ห้อง 3104	/				
6	-ห้อง 3105	/				
7	-ห้อง 3106	/				
8	-ห้อง 3107	/				
9	-ห้อง 3108	/				
10	-ห้อง 3109	/				
11	อาคาร C ชั้น 1 DZ-C102	/				
12	-ห้องไฟฟ้าชั้น 1 (heat detector)	/				
13	-คานาถังประตุน้ำไฟชั้น 1	/				
14	-ทางเดินหน้าห้อง 3106	/				
15	-ทางเดินหน้าห้อง 3108	/				
16	-บันไดกลาง ชั้น 1	/				
17	-โถงกลาง	/				
18	-หน้าห้องสเปา	/				
19	-ห้องซักล้างส่วนสเปา (heat detector)	/				
20	-ห้องครัวน้ำ	/				
21	-ห้องครัวไทย	/				
22	-ห้องเสิร์ฟ	/				
23	อาคาร C ชั้น 1 BZ-C101	/				
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable, * Normal, ✖ Abnormal / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, * ปกติ, ✖ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Chief Eng.)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

Date / วันที่

Date / วันที่

Date / วันที่

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

ก.ย. 2567

Sheet No. / เลขที่


Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร C ชั้น 2 DZ-C201	/				
2	-ห้อง 3201	/				
3	-ห้อง 3202	/				
4	-ห้อง 3203	/				
5	-ห้อง 3204	/				
6	-ห้อง 3205	/				
7	-ห้อง 3206	/				
8	-ห้อง 3207	/				
9	-ห้อง 3208	/				
10	-ห้อง 3209	/				
11	-ห้อง 3210	/				
12	-ห้อง 3211	/				
13	อาคาร C ชั้น 2 DZ-C202	/				
14	-ห้องไฟฟ้าชั้น 2 (heat detector)	/				
15	-คันทลงประตุนิไฟชั้น 2	/				
16	-ทางเดินหน้าห้อง 3206	/				
17	-ทางเดินหน้าห้อง 3208	/				
18	-ทางเดินหน้าห้อง 3210	/				
19	-บันไดกลาง ชั้น 2	/				
20	อาคาร C ชั้น 2 BZ-C201	/				
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , * Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีเหตุ , * ปกติ , X ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / อภิสิทธิ์ (Tech. / ๗12)



Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / อภิสิทธิ์ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)




Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / อภิสิทธิ์ (Chief Engineer)



Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำวัน

Sheet No. / แผ่นที่

ประจำเดือน

ก.ย. 2567

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Office Engineer DZ-A101	/				
2	-Chiller plant room 1 (heat detector)	/				
3	-Chiller plant room 2 (heat detector)	/				
4	-Chiller plant room 3 (heat detector)	/				
5	-Chiller plant room 4 (heat detector)	/				
6	-Chiller plant room 5 (heat detector)	/				
7	-Chiller plant room 6 (heat detector)	/				
8	-Server Room (heat detector)	/				
9	-Office Engineer	/				
10	-สโตร์ช่าง	/				
11	-ห้องประชุมฟานเทนซี	/				
12	-ห้องน้ำชาย Cape Lion (heat detector)	/				
13	-ห้องน้ำหญิง Cape Lion (heat detector)	/				
14	-หน้าออฟฟิศ F&B	/				
15	-หน้าสโตร์ F&B	/				
16	-ทางขอวีรถึง Cape Lion 1	/				
17	-ทางขอวีรถึง Cape Lion 2	/				
18	-ทางขอวีรถึง Cape Lion 3	/				
19	BZ-A101	/				
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ย่อเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่

Time / (ชม.)

Checked By / ตรวจโดย

Signature / ย่อเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / (ชม.)

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ย่อเซ็น (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / (ชม.)

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

ก.ย. ๒๕๖๗

Sheet No. / หน้าที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ			
1	อาคาร C ชั้น 3 DZ-C301	/				
2	-ห้อง 3301	/				
3	-ห้อง 3302	/				
4	-ห้อง 3303	/				
5	-ห้อง 3304	/				
6	-ห้อง 3305	/				
7	-ห้อง 3306	/				
8	-ห้อง 3307	/				
9	-ห้อง 3308	/				
10	-ห้อง 3309	/				
11	-ห้อง 3310	/				
12	-ห้อง 3311	/				
13	-ห้อง 3312	/				
14	อาคาร C ชั้น 3 DZ-C302	/				
15	-ห้องไฟฟ้าชั้น 3 (smear detector)	/				
16	-ด้านหน้าประตูหน้าห้อง 3	/				
17	-ทางเดินหน้าห้อง 3306	/				
18	-ทางเดินหน้าห้อง 3308	/				
19	-ทางเดินหน้าห้อง 3311	/				
20	-บันไดกลาง ชั้น 3	/				
21	อาคาร C ชั้น 3 BZ-C301	/				
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark tick if not applicable , * Normal , ✖ Abnormal / กรุณาใส่ tick ถ้าไม่มีปัญหา , * ปกติ , ✖ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร)

[Signature]

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกรอาวุโส)

[Signature]

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

[Signature]

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

ก.ย. ๒๕๖๗

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Newport A,B DZ-SA201	/				
2	-ทางซอร์วิท 1	/				
3	-ทางซอร์วิท 2	/				
4	-ทางซอร์วิท 3	/				
5	-ทางซอร์วิท 4	/				
6	-ทางซอร์วิทหลังเวที 1	/				
7	-ทางซอร์วิทหลังเวที 2	/				
8	-ในห้อง newport 1	/				
9	-ในห้อง newport 2	/				
10	-ในห้อง newport 3	/				
11	-ในห้อง newport 4	/				
12	-ในห้อง newport 5	/				
13	-ในห้อง newport 6	/				
14	-ในห้อง newport 7	/				
15	-ในห้อง newport 8	/				
16	-ในห้อง newport 9	/				
17	-ในห้อง newport 10	/				
18	-ในห้อง newport 11	/				
19	-ในห้อง newport 12	/				
20	-ห้องเก็บอุปกรณ์ขบวน	/				
21	-ห้องคอนโทรล	/				
22	-ห้อง Sale Coor 1	/				
23	-ห้อง Sale Coor 2	/				
24	BZ-SA201	/				
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / อนุมัติ/ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

ก.ย. 2567

Sheet No. / แผ่นที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	อาคาร C ชั้น 4 DZ-C401	/				
2	-ห้อง 3401	/				
3	-ห้อง 3402	/				
4	-ห้อง 3403	/				
5	-ห้อง 3404	/				
6	-ห้อง 3405	/				
7	-ห้อง 3406	/				
8	-ห้อง 3407	/				
9	-ห้อง 3408	/				
10	-ห้อง 3409	/				
11	-ห้อง 3410	/				
12	-ห้อง 3411	/				
13	-ห้อง 3412	/				
14	อาคาร C ชั้น 4 DZ-C402	/				
15	-ห้องไฟฟ้าชั้น 4 (heat detector)	/				
16	-คั่นทงประตูหนีไฟชั้น 4	/				
17	-ทางเดินหน้าห้อง 3406	/				
18	-ทางเดินหน้าห้อง 3408	/				
19	-ทางเดินหน้าห้อง 3411	/				
20	-บันไดกลาง ชั้น 4	/				
21	อาคาร C ชั้น 4 BZ-C401	/				
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , * normal , X abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย * ปกติ , X ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

[Redacted Signature]

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

[Redacted Signature]

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

[Redacted Signature]

Date / วันที่

Time / เวลา

Smoke Detector Checklist

การตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันประจำเดือน

ประจำเดือน

ก.ย. ๒๕๖๗

Sheet No. / เลขที่

Building / อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		สาเหตุผิดปกติ	Recorded By บันทึกโดย	Remark หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ			
1	Rice Berry DZ-SB201	/				
2	-ในห้อง Rice Berry 1	/				
3	-ในห้อง Rice Berry 2	/				
4	-ในห้อง Rice Berry 3	/				
5	-ในห้อง Rice Berry 4	/				
6	-ในห้อง Rice Berry 5	/				
7	-ในห้อง Rice Berry 6	/				
8	-ในห้อง Rice Berry 7	/				
9	-ในห้อง Rice Berry 8	/				
10	-ในห้อง Rice Berry 9	/				
11	-บาร์น้ำ	/				
12	BZ-SB201	/				
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

Note : Please Mark N/A if not applicable , * Normal , ✖ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้ , * ปกติ , ✖ ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Chief Engineer)

Date / วันที่

Time / เวลา



เอกสารแนบ 18

บันทึกผลการตรวจสอบ
ป้ายและสัญญาณจราจร

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร

ประจำปี 2567 SAND DUNES CHAOLAO

รายการตรวจสอบ	เดือน												หมายเหตุ
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	
ป้ายจราจร													
ป้ายจักรยาน สีชัดเจน ติดตั้งเรียบร้อย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ป้ายระวางยาน สีชัดเจน ติดตั้งเรียบร้อย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ป้ายจำกัดความเร็ว สีชัดเจน ติดตั้งเรียบร้อย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ป้ายคันเครื่องยนต์ สีชัดเจน ติดตั้งเรียบร้อย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ป้ายลูกศรชี้เส้นทาง สีชัดเจน ติดตั้งเรียบร้อย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
เครื่องหมายพื้นทาง													
เส้นแบ่งทิศทางจราจร สีชัดเจน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
เส้นขอบทางสีเหลืองขาวหรือที่จอดรถ สีชัดเจน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
เส้นแบ่งช่องจอด สีชัดเจน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สัญลักษณ์แบ่งช่องจอดสำหรับคนพิการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
คนท้องและคนชรา สีชัดเจน													
อุปกรณ์จราจร													
เสาแบริเออร์ สภาพดีพร้อมใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
กรวยจราจร สภาพดีพร้อมใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ธงขี้อู่อตรวจสอบ													

หมายเหตุ

ปกติพร้อมใช้งาน ✓

ไม่ปกติต้องแก้ไข ✗

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Sup./หัวหน้างาน)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Manager)

Date/วันที่

Time/เวลา



เอกสารแนบ 19

บันทึกผลการตรวจสอบสภาพสระว่ายนํ้า และ
ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดต่างและ
คลอรีนในสระว่ายนํ้า

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	ตรวจสอบ
Run pump				
☒ บั้มตัวที่ 1	/			
☐ บั้มตัวที่ 2				
☐ ไคไว้ Surge Tank				
☒ ไคไว้ ดูดน้ำ	/			
ถังกรองทราย				
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/			
☒ ถังกรองตัวที่ 2	/			
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/			
Chlorine generation				
☒ เครื่องที่ 1	/			
☒ เครื่องที่ 2	/			
☒ เครื่องที่ 3	/			
การทำความสะอาด				
- ทำความสะอาดรางน้ำ				
- ทำความสะอาดคูเก็บสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/			
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)	/			
การตรวจวัดค่าคลอรีน				
- (เข้า) pH 6.8 - Cl 3.0				
- (ออก) pH 6.8 - Cl 3.0				
การเติมสารเคมี				
- เติมน้ำเกลือ				
- เติมน้ำคลอรีน				
- เติมน้ำสารส้ม				
- เติมน้ำกรดเกลือ				
Run pump				
☒ บั้มตัวที่ 1	/			
☐ บั้มตัวที่ 2				
☒ ไคไว้ ดูดน้ำ	/			
ถังกรองทราย				
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/			
☒ ถังกรองตัวที่ 2	/			
☐ ถังกรองตัวที่ 3	/			
Chlorine generation				
☒ เครื่องที่ 1	/			
☒ เครื่องที่ 2	/			
☒ เครื่องที่ 3	/			
การทำความสะอาด				
- ทำความสะอาดรางน้ำ				
- ทำความสะอาดคูเก็บสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/			
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)	/			
การตรวจวัดค่าสารเคมี				
- (เข้า) pH 7.2 - Cl 3.0				
- (ออก) pH 7.2 - Cl 3.0				
การเติมสารเคมี				
- เติมน้ำเกลือ				
- เติมน้ำคลอรีน				
- เติมน้ำสารส้ม				
- เติมน้ำกรดเกลือ				

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ
Run pump				
☒ ปั๊มตัวที่ 1	/			
☐ ปั๊มตัวที่ 2				
☐ ไคโรว์ Surge Tank				
☒ ไคโรว์ ดูดน้ำ	/			
ถังกรองทราย				
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/			
☒ ถังกรองตัวที่ 2	/			
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/			
Chlorine generation				
☒ เครื่องที่ 1	/			
☒ เครื่องที่ 2	/			
☒ เครื่องที่ 3	/			
การทำความสะอาด				
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน				
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ				
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)	/			
การตรวจวัดค่าสารเคมี				
- (เจ้า) pH 7.2 - a 3.0				
- (บ่อ) pH 7.2 - a 3.0				
การเติมสารเคมี				
- เติมน้ำเกลือ _____ KG.				
- เติมน้ำยคลอรีน _____ KG.				
- เติมน้ำยล้าง _____ KG.				
- เติมน้ำยฟอกขาว _____ KG.				
Run pump				
☒ ปั๊มตัวที่ 1	/			
☐ ปั๊มตัวที่ 2				
☒ ไคโรว์ ดูดน้ำ	/			
ถังกรองทราย				
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/			
☒ ถังกรองตัวที่ 2	/			
☐ ถังกรองตัวที่ 3				
Chlorine generation				
☒ เครื่องที่ 1	/			
☒ เครื่องที่ 2	/			
☒ เครื่องที่ 3	/			
การทำความสะอาด				
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน				
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/			
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)	/			
การตรวจวัดค่าสารเคมี				
- (เจ้า) pH 6.3 - a 3.0				
- (บ่อ) pH 6.3 - a 3.0				
การเติมสารเคมี				
- เติมน้ำเกลือ _____ KG.				
- เติมน้ำยคลอรีน _____ KG.				
- เติมน้ำยล้าง _____ KG.				
- เติมน้ำยฟอกขาว _____ KG.				

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น



ช่างผู้ตรวจสอบ

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Run pump	ปั๊ม	เมื่อก่อน	ปัจจุบัน	เครื่องอื่น
☒ ปั๊มตัวที่ 1	/			
☐ ปั๊มตัวที่ 2	/			
☐ ไคโฟรี Surge Tank				
☒ ไคโฟรี ดูดน้ำ				
Disinfection				
☒ ฉีกรองตัวที่ 1	/			
☒ ฉีกรองตัวที่ 2	/			
☒ ฉีกรองตัวที่ 3	/			
Chlorine generation				
☒ เครื่องที่ 1	/			
☒ เครื่องที่ 2	/			
☒ เครื่องที่ 3	/			
การทำความสะอาด				
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน				
- ทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/			
- การล้างย้อนถึงกรองทราย (Back Wash)	/			
การตรวจวัดค่าสารเคมี				
- (Free) pH. 7.2 - a 3.0				
- (Total) pH. 7.2 - a 3.0				
การเติมสารเคมี				
- เติมน้ำเกลือ _____ KG.				
- เติมน้ำยคลอรีน _____ KG.				
- เติมน้ำยปรับ pH _____ KG.				
- เติมน้ำยลดกลิ่น _____ KG.				
Run pump				
☒ ปั๊มตัวที่ 1	/			
☐ ปั๊มตัวที่ 2	/			
☒ ไคโฟรี ดูดน้ำ	/			
Disinfection				
☒ ฉีกรองตัวที่ 1	/			
☒ ฉีกรองตัวที่ 2	/			
☐ ฉีกรองตัวที่ 3	/			
Chlorine generation				
☒ เครื่องที่ 1	/			
☒ เครื่องที่ 2	/			
☒ เครื่องที่ 3	/			
การทำความสะอาด				
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน				
- ทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/			
- การล้างย้อนถึงกรองทราย (Back Wash)	/			
การตรวจวัดค่าสารเคมี				
- (Free) pH. 6.8 - a 2.0				
- (Total) pH. 6.8 - a 3.0				
การเติมสารเคมี				
- เติมน้ำเกลือ _____ KG.				
- เติมน้ำยคลอรีน _____ KG.				
- เติมน้ำยปรับ pH _____ KG.				
- เติมน้ำยลดกลิ่น _____ KG.				

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

	Run pump	Backwash	Chlorine generation	Water quality	Water level
Run pump					
☒ บังคับที่ 1	/				
☐ บังคับที่ 2					
☐ ไบโวลูท					
☒ ไบโวลูท					
Backwash					
☒ บังคับที่ 1	/				
☒ บังคับที่ 2	/				
☒ บังคับที่ 3	/				
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1	/				
☒ เครื่องที่ 2	/				
☒ เครื่องที่ 3	/				
Water quality					
- ทำความสะอาดรางน้ำ					
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/				
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)	/				
Water level					
- (เช้า) pH 6.4 - a 3.0					
- (บ่าย) pH 6.6 - a 3.0					
Water level					
- เติมน้ำเกลือ KG.					
- เติมน้ำส้ม KG.					
- เติมน้ำส้ม KG.					
- เติมน้ำส้ม KG.					
Run pump					
☒ บังคับที่ 1	/				
☐ บังคับที่ 2					
☒ ไบโวลูท	/				
Backwash					
☒ บังคับที่ 1	/				
☒ บังคับที่ 2	/				
☐ บังคับที่ 3					
Chlorine generation					
☒ เครื่องที่ 1	/				
☒ เครื่องที่ 2	/				
☒ เครื่องที่ 3	/				
Water quality					
- ทำความสะอาดรางน้ำ					
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/				
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)	/				
Water level					
- (เช้า) pH 7.2 - a 3.0					
- (บ่าย) pH 7.2 - a 3.0					
Water level					
- เติมน้ำเกลือ KG.					
- เติมน้ำส้ม KG.					
- เติมน้ำส้ม KG.					
- เติมน้ำส้ม KG.					

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

	วันที่	เวลา	ผู้ตรวจ	เครื่องใช้
Run pump				
☒ ปั๊มตัวที่ 1				
☐ ปั๊มตัวที่ 2				
☐ ไส้ Surge Tank				
☒ ไส้ ดูดน้ำ				
ล้างกรองทราย				
☒ ถังกรองตัวที่ 1				
☒ ถังกรองตัวที่ 2				
☒ ถังกรองตัวที่ 3				
Chlorine generation				
☒ เครื่องที่ 1				
☒ เครื่องที่ 2				
☒ เครื่องที่ 3				
การทำความสะอาด				
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน				
- ทำความสะอาดจุดสัมผัส และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ				
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)				
การตรวจวัดค่าสารเคมี				
- (เข้า) pH	6.9	- a	7.0	
- (น้ำ) pH	6.9	- a	7.0	
การเติมสารเคมี				
- เติมน้ำเกลือ				
- เติมน้ำคลอรีน				
- เติมน้ำสารส้ม				
- เติมน้ำกรดเกลือ				
Run pump				
☒ ปั๊มตัวที่ 1				
☐ ปั๊มตัวที่ 2				
☒ ไส้ ดูดน้ำ				
ล้างกรองทราย				
☒ ถังกรองตัวที่ 1				
☒ ถังกรองตัวที่ 2				
☒ ถังกรองตัวที่ 3				
Chlorine generation				
☒ เครื่องที่ 1				
☒ เครื่องที่ 2				
☒ เครื่องที่ 3				
การทำความสะอาด				
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน				
- ทำความสะอาดจุดสัมผัส และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ				
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)				
การตรวจวัดค่าสารเคมี				
- (เข้า) pH	7.9	- a	7.0	
- (น้ำ) pH	7.9	- a	7.0	
การเติมสารเคมี				
- เติมน้ำเกลือ				
- เติมน้ำคลอรีน				
- เติมน้ำสารส้ม				
- เติมน้ำกรดเกลือ				

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Run pump

☒ บังคับที่ 1

☐ บังคับที่ 2

☐ ไหล Surge Tank

☒ ไหล ควบคู่

ถึงกรองทราย

☒ ถึงกรองตัวที่ 1

☒ ถึงกรองตัวที่ 2

☒ ถึงกรองตัวที่ 3

Chlorine generation

☒ เครื่องที่ 1

☒ เครื่องที่ 2

☒ เครื่องที่ 3

การทำความสะอาด

- ทำความสะอาดรางน้ำ
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ
- การล้างย้อนถึงกรองทราย (Back Wash)

การตรวจวัดค่าสารเคมี

- (เข้า) pH 6.9 a 7.0

- (บ่อ) pH 6.9 a 7.0

การเติมสารเคมี

- เติมเกลือ KG.

- เติมคลอรีน KG.

- เติมสารส้ม KG.

- เติมกรดเกลือ KG.

Run pump

☒ บังคับที่ 1

☐ บังคับที่ 2

☐ ไหล ควบคู่

ถึงกรองทราย

☒ ถึงกรองตัวที่ 1

☒ ถึงกรองตัวที่ 2

☒ ถึงกรองตัวที่ 3

Chlorine generation

☒ เครื่องที่ 1

☒ เครื่องที่ 2

☒ เครื่องที่ 3

การทำความสะอาด

- ทำความสะอาดรางน้ำ
- ทำความสะอาดจุดขึ้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ
- การล้างย้อนถึงกรองทราย (Back Wash)

การตรวจวัดค่าสารเคมี

- (เข้า) pH 7.9 a 7.0

- (บ่อ) pH 7.9 a 7.0

การเติมสารเคมี

- เติมเกลือ KG.

- เติมคลอรีน KG.

- เติมสารส้ม KG.

- เติมกรดเกลือ KG.

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Run pump

- ☒ ปั๊มตัวที่ 1
☐ ปั๊มตัวที่ 2
☐ ไคโฟรี Surge Tank
☒ ไคโฟรี อุดน้ำ

ถังกรองทราย

- ☒ ถังกรองตัวที่ 1
☒ ถังกรองตัวที่ 2
☒ ถังกรองตัวที่ 3

Chlorine generation

- ☒ เครื่องที่ 1
☒ เครื่องที่ 2
☒ เครื่องที่ 3

การทำความสะอาด

- ทำความสะอาดรางน้ำฝน
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)

การตรวจวัดค่าสารเคมี

- (เข้า)pH. 6.8 - a. 3.0
- (ออก)pH. 6.8 - a. 3.0

การเติมสารเคมี

- เติมนเกลียว KG.
- เติมนคลอรีน KG.
- เติมนสารส้ม KG.
- เติมนกรดเกลือ KG.

Run pump

- ☒ ปั๊มตัวที่ 1
☐ ปั๊มตัวที่ 2
☒ ไคโฟรี อุดน้ำ

ถังกรองทราย

- ☒ ถังกรองตัวที่ 1
☒ ถังกรองตัวที่ 2
☒ ถังกรองตัวที่ 3

Chlorine generation

- ☒ เครื่องที่ 1
☒ เครื่องที่ 2
☒ เครื่องที่ 3

การทำความสะอาด

- ทำความสะอาดรางน้ำฝน
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)

การตรวจวัดค่าสารเคมี

- (เข้า)pH. 7.9 - a. 2.0
- (ออก)pH. 7.9 - a. 3.0

การเติมสารเคมี

- เติมนเกลียว KG.
- เติมนคลอรีน KG.
- เติมนสารส้ม KG.
- เติมนกรดเกลือ KG.

Verified by / ทวนสอบโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

	วันที่	สถานที่	ประเภท	ตรวจสอบ
Run pump				
☒ ปั๊มตัวที่ 1	/			
☐ ปั๊มตัวที่ 2				
☐ ไทโร Surge Tank				
☒ ไทโร ชุดน้ำ	/			
ถังกรองทราย				
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/			
☒ ถังกรองตัวที่ 2	/			
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/			
Chlorine generation				
☒ เครื่องที่ 1	/			
☒ เครื่องที่ 2	/			
☒ เครื่องที่ 3	/			
การทำความสะอาด				
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน				
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/			
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)	/			
การตรวจวัดค่าสารเคมี				
- (เช้า)pH 7.2 - a 3.0				
- (บ่าย)pH 7.2 - a 3.0				
การเติมสารเคมี				
- เติมเกลือ	KG.			
- เติมคลอรีน	KG.			
- เติมสารส้ม	KG.			
- เติมกรดเกลือ	KG.			
Run pump				
☒ ปั๊มตัวที่ 1	/			
☐ ปั๊มตัวที่ 2				
☒ ไทโร ชุดน้ำ	/			
ถังกรองทราย				
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/			
☒ ถังกรองตัวที่ 2	/			
☐ ถังกรองตัวที่ 3				
Chlorine generation				
☒ เครื่องที่ 1	/			
☒ เครื่องที่ 2	/			
☒ เครื่องที่ 3	/			
การทำความสะอาด				
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน				
- ทำความสะอาดจุดพื้นสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/			
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)	/			
การตรวจวัดค่าสารเคมี				
- (เช้า)pH 6.9 - a 3.0				
- (บ่าย)pH 6.9 - a 3.0				
การเติมสารเคมี				
- เติมเกลือ	KG.			
- เติมคลอรีน	KG.			
- เติมสารส้ม	KG.			
- เติมกรดเกลือ	KG.			

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

Run pump	เปิด	ปิด	ปั๊ม	พาส
☒ ปั๊มตัวที่ 1	/			
☐ ปั๊มตัวที่ 2				
☐ ไส้ Surge Tank				
☒ ไส้ ดูดน้ำ	/			
ถังกรองทราย				
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/			
☒ ถังกรองตัวที่ 2	/			
☒ ถังกรองตัวที่ 3	/			
Chlorine generation				
☒ เครื่องที่ 1	/			
☒ เครื่องที่ 2	/			
☒ เครื่องที่ 3	/			
การทำความสะอาด				
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน				
- ทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/			
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)	/			
การตรวจวัดค่าสารเคมี				
- (เข้า) pH 7.2 - a 3.0				
- (ออก) pH 7.7 - a 3.0				
การเติมสารเคมี				
- เติมน้ำเกลือ				
- เติมน้ำคลอรีน				
- เติมน้ำสารส้ม				
- เติมน้ำฟอสฟอรัส				
Run pump				
☒ ปั๊มตัวที่ 1	/			
☐ ปั๊มตัวที่ 2				
☒ ไส้ ดูดน้ำ	/			
ถังกรองทราย				
☒ ถังกรองตัวที่ 1	/			
☒ ถังกรองตัวที่ 2	/			
☐ ถังกรองตัวที่ 3				
Chlorine generation				
☒ เครื่องที่ 1	/			
☒ เครื่องที่ 2	/			
☒ เครื่องที่ 3	/			
การทำความสะอาด				
- ทำความสะอาดรางน้ำฝน				
- ทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	/			
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)	/			
การตรวจวัดค่าสารเคมี				
- (เข้า) pH 6.9 - a 9.0				
- (ออก) pH 6.7 - a 3.0				
การเติมสารเคมี				
- เติมน้ำเกลือ				
- เติมน้ำคลอรีน				
- เติมน้ำสารส้ม				
- เติมน้ำฟอสฟอรัส				

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมิน	เครื่องมือ
Run pump				
☒ บั้มตัวที่ 1	/			
☒ บั้มตัวที่ 2				
☒ ไคโร้ Surge Tank				
☒ ไคโร้ ดูดน้ำ	/			
ถังกรองทราย				
☒ ถังกรองตัวที่ 1	//			
☒ ถังกรองตัวที่ 2	//			
☒ ถังกรองตัวที่ 3	//			
Chlorine generation				
☒ เครื่องที่ 1	//			
☒ เครื่องที่ 2	//			
☒ เครื่องที่ 3	//			
การทำความสะอาด				
- ทำความสะอาดรางน้ำอัน				
- ทำความสะอาดจุดเก็บสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	//			
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)				
การตรวจวัดค่าสารเคมี				
- (เข้า) pH. 6.6 - a 7.0				
- (บ่อ) pH. 6.6 - a 7.0				
การเติมสารเคมี				
- เติมน้ำเกลือ KG.				
- เติมน้ำคลอรีน KG.				
- เติมน้ำสารส้ม KG.				
- เติมน้ำกรดเกลือ KG.				
Run pump				
☒ บั้มตัวที่ 1				
☒ บั้มตัวที่ 2	//			
☒ ไคโร้ ดูดน้ำ				
ถังกรองทราย				
☒ ถังกรองตัวที่ 1	//			
☒ ถังกรองตัวที่ 2	//			
☒ ถังกรองตัวที่ 3	//			
Chlorine generation				
☒ เครื่องที่ 1	//			
☒ เครื่องที่ 2	//			
☒ เครื่องที่ 3	//			
การทำความสะอาด				
- ทำความสะอาดรางน้ำอัน				
- ทำความสะอาดจุดเก็บสระ และรอบกำแพงสระว่ายน้ำ	//			
- การล้างย้อนถังกรองทราย (Back Wash)				
การตรวจวัดค่าสารเคมี				
- (เข้า) pH. 7.2 - a 7.0				
- (บ่อ) pH. 7.2 - a 7.0				
การเติมสารเคมี				
- เติมน้ำเกลือ KG.				
- เติมน้ำคลอรีน KG.				
- เติมน้ำสารส้ม KG.				
- เติมน้ำกรดเกลือ KG.				

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

ช่างผู้ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น

Chief Engineer



เอกสารแนบ 20

แบบสำรวจความคิดเห็น
ต่อการดำเนินการโครงการ

แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ความคิดเห็นต่อโครงการ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท

คำชี้แจง

“โครงการ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท” ของบริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด (เจ้าของโครงการ) ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการเป็นโรงแรมที่มีห้องพักประมาณ 189 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณหาดเจ้าหลาว ริมถนนเฉลิมบูรพาชลทิต หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ภายในพื้นที่โครงการประกอบด้วย ตัวอาคารโรงแรม ที่จอดรถ พื้นที่สีเขียว (สวนหย่อม ปลูกต้นไม้) สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ห้องพักรวมมูลฝอย บ่อหนองชะลอน้ำฝนเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ระบบบำบัดน้ำเสียตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ

แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ โดยเฉพาะในด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรมของโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้โครงการได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
บริษัท ชิกเนเจอร์ เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด 121/116 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0655846233 Email : signature.envi@gmail.com

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ หรือ วงกลมล้อมรอบคำตอบที่ท่านเลือก หรือกรอกข้อความลงในช่องว่าง

ชื่อ/นามสกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม.....

ส่วนที่ 1 : ลักษณะบ้าน/อาคาร และสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1 ลักษณะบ้าน/อาคาร (ที่นี่)

- ☐ (1) บ้านพักอาศัย เลขที่..... หมู่ที่.....ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
- ☐ (2) สถานประกอบการ (โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า หอพัก ฯลฯ)
- ชื่อสถานประกอบการ.....ประเภทกิจการ.....
- ที่ตั้งเลขที่.....หมู่ที่.....ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1.2 สถานภาพของท่านในบ้าน / สถานประกอบการ แห่งนี้

- ☐ (1) เป็นเจ้าของบ้าน / เจ้าของกิจการ
- ☐ (2) เป็นคู่สมรส (สามี/ภรรยา) ของเจ้าของบ้าน/เจ้าของกิจการ
- ☐ (3) เป็นผู้จัดการ หรือ ผู้ดูแลกิจการแทนเจ้าของ
- ☐ (4) เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน/เจ้าของกิจการ ให้ตอบแบบสอบถามนี้ โดยมีสถานะเป็น (โปรดระบุ)
- (ก) พ่อ/แม่/พี่ น้อง ของเจ้าของบ้าน/สถานประกอบการ (ข) ผู้เช่า (ค) อื่น ๆ คือ

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

2.1 เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง

2.2 อายุของท่าน.....ปี

2.3 ระดับการศึกษา

- ☐ (1) ไม่ได้เรียนหนังสือ ☐ (2) ประถมศึกษา ☐ (3) ม.1-ม.3 ☐ (4) ม.4-ม.6/ปวช.
- ☐ (5) อนุปริญญา/ปวส. ☐ (6) ปริญญาตรี ☐ (7) ปริญญาโท ☐ (8) ปริญญาเอก

2.4 การประกอบอาชีพของท่าน

- ☐ (1) เจ้าของกิจการ ☐ (2) ลูกจ้างบริษัทเอกชน ☐ (3) ค้าขาย
☐ (4) รับจ้างทั่วไป ☐ (5) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ (6) เกษตรกรรม (ทำไร่ ทำนา ทำสวน)
☐ (7) ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ☐ (8) อื่นๆ (ระบุ)

2.5 ท่านอาศัยอยู่ที่นี้มานานเท่าไร

- ☐ (1) อยู่ที่นี่มาแต่ตั้งแต่เกิด ☐ (2) ย้ายมาจากที่อื่น โดยจำนวนปีที่ย้ายมาอยู่ที่นี่..... ปี

ส่วนที่ 3 : ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

3.1 ผลกระทบหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น เสียงดังรบกวน ความสั่นสะเทือน น้ำท่วม ขยะ การจราจรติดขัด ฯลฯ) ที่บ้าน/สถานประกอบการ ของท่านได้รับอยู่ในปัจจุบัน

- ☐ ไม่มีปัญหา /ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ
☐ มีปัญหา / ได้รับผลกระทบ (โปรดระบุปัญหา และสาเหตุของปัญหา) ได้แก่.....
.....

ส่วนที่ 4 : ความคิดเห็นต่อโครงการ

4.1 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2567) ท่านได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น เสียงดังรบกวน น้ำเสีย การระบายน้ำ ขยะมูลฝอย การจราจร อาคารบดบังแสง ลม คลื่นสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ฯลฯ) จากการดำเนินการโครงการ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท หรือไม่ อย่างไร

- ☐ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ
☐ ได้รับผลกระทบ (โปรดระบุผลกระทบ และสาเหตุ) ได้แก่.....
.....
.....
.....

4.2 ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อป้องกัน/แก้ไขผลกระทบตามที่ท่านระบุในข้อ 4.1

.....
.....
.....

***** ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาใช้เวลาตอบแบบสอบถาม *****

ตำแหน่งที่สำรวจ/รหัสแบบสอบถาม.....ชื่อผู้สัมภาษณ์.....วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์.....

แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ความคิดเห็นต่อโครงการ

โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท

คำชี้แจง

“โครงการ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท” ของบริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด (เจ้าของโครงการ) ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการเป็นโรงแรมที่มีห้องพักประมาณ 189 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณหาดเจ้าหลาว ริมถนนเฉลิมบูรพาชลทิต หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ภายในพื้นที่โครงการประกอบด้วย ตัวอาคารโรงแรม ที่จอดรถ พื้นที่สีเขียว (สวนหย่อม ปลูกต้นไม้) สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ห้องพักผ่อนมุสลอย บ่อน้ำวนชะลอน้ำฝน ระบบบำบัดน้ำเสียตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ

แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ โดยเฉพาะในด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรมของโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้โครงการได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ

บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ (บริษัท ชิกเนเจอร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด)

121/116 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 3 แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0655846233 Email : signature.envi@gmail.com

กรุณาเครื่องหมาย ✓ หรือ วงกลมล้อมรอบคำตอบที่ท่านเลือก หรือกรอกข้อความลงในช่องว่าง

ชื่อหน่วยงาน/ชื่อสถานที่.....เบอร์โทรศัพท์

ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่.....ตำบล.....อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ชื่อ/นามสกุลผู้ตอบแบบสอบถาม (นาย/นาง/นางสาว).....

ตำแหน่งในหน่วยงาน.....

โปรดระบุผู้ที่มอบหมายให้ท่านตอบแบบสอบถาม กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นผู้มีตำแหน่งสูงสุดในหน่วยงาน

ได้รับมอบหมายจาก(นาย/นาง/นางสาว)..... ตำแหน่ง.....

ให้ตอบแบบสอบถามนี้

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

1.1 กรณีสถานศึกษา

1.1.1 เปิดสอนในระดับ

1.1.2 วันเปิดทำการ (ระบุ เช่น จันทร์-ศุกร์ , ทุกวัน ฯลฯ)

1.1.3 ช่วงเวลาที่เปิดทำการ ถึง น.

1.1.4 จำนวนครู / อาจารย์ / เจ้าหน้าที่.....คน / จำนวนนักเรียน คน

1.2 กรณีศาสนสถาน (วัด โบสถ์ มัสยิด)

1.2.1 จำนวนพระ เณร ชี รูป

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

2.1 เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง

2.2 อายุของท่าน.....ปี

2.3 ระดับการศึกษา

- ☐ (1) ไม่ได้เรียนหนังสือ ☐ (2) ประถมศึกษา ☐ (3) ม.1-ม.3 ☐ (4) ม.4-ม.6/ปวช.
☐ (5) อนุปริญญา/ปวส. ☐ (6) ปริญญาตรี ☐ (7) ปริญญาโท ☐ (8) ปริญญาเอก

ส่วนที่ 3 : ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

3.1 ผลกระทบหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น เสียงดังรบกวน ความสั่นสะเทือน น้ำท่วม ขยะ การจราจรติดขัด ฯลฯ) ที่หน่วยงานของท่านได้รับอยู่ในปัจจุบัน

- ☐ ไม่มีปัญหา /ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ
☐ มีปัญหา / ได้รับผลกระทบ (โปรดระบุปัญหา และสาเหตุของปัญหา) ได้แก่.....
.....

ส่วนที่ 4 : ความคิดเห็นต่อโครงการ

4.1 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2567) หน่วยงานของท่านได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น เสียงดังรบกวน น้ำเสีย การระบายน้ำ ขยะมูลฝอย การจราจร อาคารบดบังแสง ลม คลื่นสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ฯลฯ) จากการดำเนินการโครงการโรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท หรือไม่ อย่างไร

- ☐ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ
☐ ได้รับผลกระทบ (โปรดระบุผลกระทบ และสาเหตุ) ได้แก่.....
.....
.....
.....

4.2 ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อป้องกัน/แก้ไขผลกระทบตามที่ท่านระบุในข้อ 4.1

.....
.....
.....

***** ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาใช้เวลาตอบแบบสอบถาม *****

แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ความคิดเห็นต่อโครงการ

โรงแรมแลนด์ดอนส์ เจ้าหลาว ปิข รีสอร์ท

คำชี้แจง

“โครงการ โรงแรมแลนด์ดอนส์ เจ้าหลาว ปิข รีสอร์ท” ของบริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด (เจ้าของโครงการ) ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการเป็นโรงแรมที่มีห้องพักประมาณ 189 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณหาดเจ้าหลาว ริมถนนเฉลิมบูรพาชลิต หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอลำใหม่ จังหวัดจันทบุรี ภายในพื้นที่โครงการประกอบด้วย ตัวอาคารโรงแรม ที่จอดรถในอาคาร พื้นที่สีเขียว (สวนหย่อม ปลูกต้นไม้) สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ห้องพักผ่อนมุสลอย บ่อหนองชะลอน้ำฝนเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ระบบบำบัดน้ำเสียตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ

แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ โดยเฉพาะในด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรมของโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้โครงการได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือแบบสอบถาม กรุณาติดต่อ

บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ (บริษัท ชิกเนเจอร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด)

121/116 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 3 แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์ 0655846233 Email : signature.envi@gmail.com

กรุณาเครื่องหมาย ✓ หรือ วงกลมล้อมรอบคำตอบที่ท่านเลือก หรือกรอกข้อความลงในช่องว่าง

ชื่อ/นามสกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม..... เบอร์โทรศัพท์.....

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัดจันทบุรี

สถานภาพ/ตำแหน่งของท่านในชุมชน.....

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลด้านสภาพชุมชน

1.1 การประกอบอาชีพหลักของคนในชุมชน

1.2 ปัญหาสำคัญที่พบภายในชุมชน/หมู่บ้านของท่าน

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

2.1 เพศ ☐ (1) ชาย ☐ (2) หญิง

2.2 อายุของท่าน.....ปี

2.3 ระดับการศึกษา

☐ (1) ไม่ได้เรียนหนังสือ ☐ (2) ประถมศึกษา ☐ (3) ม.1-ม.3 ☐ (4) ม.4-ม.6/ปวช.

☐ (5) อนุปริญญา/ปวส. ☐ (6) ปริญญาตรี ☐ (7) ปริญญาโท ☐ (8) ปริญญาเอก

2.4 ท่านอาศัยอยู่ที่นี่ยานานเท่าไร

☐ (1) อยู่ที่นี่มาแต่ตั้งแต่เกิด

☐ (2) ย้ายมาจากที่อื่น โดยจำนวนปีที่ย้ายมาอยู่ที่นี่..... ปี

ส่วนที่ 3 : ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน

3.1 ผลกระทบหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น เสียงดังรบกวน ความสั่นสะเทือน น้ำท่วม ขยะ การจราจรติดขัด ฯลฯ) ที่ชุมชนของท่านได้รับอยู่ในปัจจุบัน

☐ ไม่มีปัญหา /ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

☐ มีปัญหา / ได้รับผลกระทบ (โปรดระบุปัญหา และสาเหตุของปัญหา) ได้แก่.....

.....

.....

.....

ส่วนที่ 4 : ความคิดเห็นต่อโครงการ

4.1 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2567) ชุมชนของท่านได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (เช่น ฝุ่นละออง กลิ่น เสียงดังรบกวน น้ำเสีย การระบายน้ำ ขยะมูลฝอย การจราจร อาคารบดบังแสง ลม คลื่นสั่นสะเทือนวิทยุหรือโทรทัศน์ ฯลฯ) จากการดำเนินการโครงการโรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว ปิซ รีสอร์ท หรือไม่ อย่างไร

☐ ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

☐ ได้รับผลกระทบ (โปรดระบุผลกระทบ และสาเหตุ) ได้แก่.....

.....

.....

.....

4.2 ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อป้องกัน/แก้ไขผลกระทบตามที่ท่านระบุในข้อ 4.1

.....

.....

.....

***** ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาใช้เวลาตอบแบบสอบถาม *****



เอกสารแนบ 21

ตารางแสดงผลสำรวจความคิดเห็น
ต่อการดำเนินการโครงการ
ของกลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็น ของกลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ
ในระยะ 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการโรงแรมแชนดิลูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท ในปี 2567

รายละเอียด		(1) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะไม่เกิน 100 ม.		(2) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะ 100-1,000 ม.		รวม (1)+(2)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
		n=12		n=89		n=101	
1 ลักษณะบ้าน อาคาร / สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม							
1.1 ลักษณะบ้าน/อาคาร ของผู้ให้สัมภาษณ์/ตอบแบบสอบถาม							
(1)	บ้านพักอาศัย	9	75.0	65	73.0	74	73.3
(2)	สถานประกอบการ/โรงแรม/รีสอร์ท/ร้านค้า/หอพัก ฯลฯ	3	25.0	24	27.0	27	26.7
รวม		12	100.0	89	100.0	101	100.0
1.2 สถานภาพ (ของผู้ตอบแบบสอบถาม) ในบ้าน/สถานประกอบการ							
(1)	เจ้าของบ้าน/เจ้าของกิจการ	5	41.7	49	55.1	54	53.5
(2)	คู่สมรส (สามี/ภรรยา) ของเจ้าของบ้าน/เจ้าของกิจการ	2	16.7	7	7.9	9	8.9
(3)	ผู้จัดการ หรือผู้ดูแลกิจการแทนเจ้าของ	1	8.3	8	9.0	9	8.9
(4)	ผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน/เจ้าของกิจการ โดยเป็น					0	
	1) พ่อ/แม่/พี่ น้อง/บุตร ของเจ้าของบ้าน/สถานประกอบการ	1	8.3	18	20.2	19	18.8
	2) ผู้เช่า (ได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน/เจ้าของกิจการ)	1	8.3	3	3.4	4	4.0
	3) อื่นๆ พนักงาน หรือ (ได้รับมอบหมายจากเจ้าของบ้าน/เจ้าของกิจการ)	2	16.7	4	4.5	6	5.9
รวม		12	100.0	89	100.0	101	100.0
2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์							
2.1 เพศ							
(1)	ชาย	6	50.0	39	43.8	45	44.6
(2)	หญิง	6	50.0	50	56.2	56	55.4
รวม		12	100.0	89	100.0	101	100.0

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็น ของกลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ
ในระยะ 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการโรงแรมแชนดิลูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท ในปี 2567

รายละเอียด	(1) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถาน ประกอบการในระยะไม่เกิน 100 ม.		(2) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถาน ประกอบการในระยะ 100-1,000 ม.		รวม (1)+(2)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n=12		n=89		n=101	
2.2 ช่วงอายุ						
(1) 20-29 ปี	1	8.3	4	4.5	5	5.0
(2) 30-39 ปี	2	16.7	14	15.7	16	15.8
(3) 40-49 ปี	4	33.3	24	27.0	28	27.7
(4) 50-59 ปี	2	16.7	27	30.3	29	28.7
(5) >60 ปี	3	25.0	20	22.5	23	22.8
รวม	12	100.0	89	100.0	101	100.0
2.3 ระดับการศึกษา						
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ, ไม่ประสงค์แจ้ง	0	0.0	1	1.1	1	1.0
(2) ประถมศึกษา	6	50.0	50	56.2	56	55.4
(3) มัธยมศึกษา (ม.1- ม.3)	2	16.7	14	15.7	16	15.8
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)/ปวช.	4	33.3	8	9.0	12	11.9
(5) อนุปริญญา/ปวส.	0	0.0	4	4.5	4	4.0
(6) ปริญญาตรี	0	0.0	12	13.5	12	11.9
(7) ปริญญาโท	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(8) ปริญญาเอก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	12	100.0	89	100.0	101	100.0

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็น ของกลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ
ในระยะ 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการโรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท ในปี 2567

รายละเอียด	(1) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะไม่เกิน 100 ม.		(2) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะ 100-1,000 ม.		รวม (1)+(2)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
	n=12		n=89		n=101	
2.4 การประกอบอาชีพของท่าน						
(1) เจ้าของกิจการ	2	16.7	15	16.9	17	16.8
(2) ลูกจ้างบริษัทเอกชน	1	8.3	9	10.1	10	9.9
(3) ค้าขาย	4	33.3	15	16.9	19	18.8
(4) รับจ้างทั่วไป	2	16.7	35	39.3	37	36.6
(5) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(6) เกษตรกรรม (ทำไร่ ทำนา ทำสวน)	0	0.0	5	5.6	5	5.0
(7) ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	2	16.7	10	11.2	12	11.9
(8) อื่นๆ	1	8.3	0	0.0	1	1.0
รวม	12	100.0	89	100.0	101	100.0
2.5 ภูมิสำเนาเดิม						
(1) อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิด	8	66.7	70	78.7	78	77.2
(2) ย้ายมาจากที่อื่น	4	33.3	19	21.3	23	22.8
รวม	12	100.0	89	100.0	101	100.0

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็น ของกลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ
ในระยะ 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการโรงแรมแชนด็ูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท ในปี 2567

รายละเอียด	(1) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะไม่เกิน 100 ม.		(2) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะ 100-1,000 ม.		รวม (1)+(2)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	n=12		n=89		n=101	
กรณีย้ายมาจากที่อื่น ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ที่นี่						
(1) 1-5 ปี	2	50.0	8	42.1	10	43.5
(2) 6-10 ปี	0	0.0	4	21.1	4	17.4
(3) 11-15 ปี	1	25.0	1	5.3	2	8.7
(4) 15-20 ปี	1	25.0	4	21.1	5	21.7
(5) เกิน 20 ปี	0	0.0	2	10.5	2	8.7
รวม	4	100.0	19	100.0	23	100.0
3 ข้อมูลด้านผลกระทบที่ได้รับในปัจจุบัน						
3.1 ผลกระทบหรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่บ้าน/สถานประกอบการ 'ได้รับอยู่ในปัจจุบัน' (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
1) ไม่มีปัญหา/ไม่ได้รับผลกระทบ	8	66.7	87	97.8	95	94.1
2) มีปัญหา / ได้รับผลกระทบ	4	33.3	2	2.2	6	5.9
รวม	12	100.0	89	100.0	101	100.0
สาเหตุ/แหล่งที่มาของปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- กลิ่น จากบ้านปูฝูตรงข้าม	3	75.0	0	0.0	3	50.0
- กลิ่นขยะ	1	25.0	0	0.0	1	16.7
- รถขับเร็ว เสียงดังจนก่อความรำคาญ	1	25.0	0	0.0	1	16.7
- คำนวณจากการเผายขยะไปไม้	0	0.0	2	100.0	2	33.3
- กลิ่นจากน้ำในคลองใกล้เคียง	0	0.0	1	50.0	1	16.7
- เสียงจากชาวบ้านเปิดเพลง	0	0.0	2	100.0	2	33.3

ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็น ของกลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ
ในระยะ 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการโรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท ในปี 2567

รายละเอียด	(1) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะไม่เกิน 100 ม.		(2) กลุ่มที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการในระยะ 100-1,000 ม.		รวม (1)+(2)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
	n=12		n=89		n=101	
4 ความคิดเห็นต่อโครงการ						
4.1 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2565) ท่านได้รับผลกระทบ/ปัญหา จากการดำเนินการของโครงการโรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บี รีสอร์ท หรือไม่ อย่างไร						
1) ไม่ได้รับผลกระทบ	7	58.3	87	97.8	94	93.1
2) ได้รับผลกระทบ	5	41.7	2	2.2	7	6.9
รวม	12	100.0	89	100.0	101	100.0
ผลกระทบ และสาเหตุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- กลิ่นขยะ	3	60.0	2	100.0	5	71.4
- รถของคนงานเสียงดัง	1	20.0	0	0.0	1	14.3
- ฝุ่นที่เกิดจากการวิ่งและที่จอดรถ	3	60.0	0	0.0	3	42.9
- รถทัวร์มีกีดขวางเครื่องยนต์ ทำให้ได้กลิ่นมลภาวะ	2	40.0	0	0.0	2	28.6
- ใบไม้บริเวณลานจอดรถนอกโรงแรม หล่นใส่รถสก๊อต ทำให้เกิดเสียงขยาดาย	1	20.0	0	0.0	1	14.3
- พื้นที่บ้านต่ำกว่าพื้นที่โครงการ เมื่อฝนตกน้ำฝนจะไหลลงท่วมบริเวณบ้าน	1	20.0	0	0.0	1	14.3
- สุนัขคาบขยะออกมาบริเวณถนน	1	20.0	1	50.0	2	28.6
4.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการดำเนินการของโครงการ						
(1) ให้ควบคุมดูแลพนักงาน เรื่องรถเสียงดัง	1	100.0	0	0.0	1	50.0
(2) ควรดูแลป้องกันสุนัขคุ้ยขยะ	0	0.0	1	100.0	1	50.0
รวม	1	100.0	1	100.0	2	100.0

ที่มา : จากการสำรวจโดยบริษัท จีเคเนเจอร์ เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2567