

ภาคผนวก ค-3

เอกสารการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย
(Wastewater Treatment)

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

โรงแรมศรีพนา

เครื่องจักร/Machine : ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ 10 Q	อายุการใช้งาน/Age : 9 เดือน	สถานที่ติดตั้ง/Installation : โรงแรม ศรีพนา					
รหัสเครื่องจักร/PM Code : LWT-10/GY10Q	รอบการตรวจสอบ/The examination :		เวลาที่ใช้ตรวจสอบ/ Time : 3 ชม.				
ผู้ส่งงาน/Assigned By : วรโชติ	วันที่ เวลา/Date Time : ตุลาคม 2567						
รายละเอียด/Description	Duration				ค่ามาตรฐาน/ Standard	สถานะปกติ หรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1.ตรวจสอบการทำงานของชุดคลุกกลอย	***	-	-	-		N	
2.ตรวจสอบวัดค่าความต้านทานขดลวด	***	-	-	-		N	
3.ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	***	-	-	-		N	
4.ทำการยกบ่มขึ้นมาทำการตรวจสอบ	-	-	-	-			
5.ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	***	-	-	-		N	
6.ตรวจสอบสภาพฟลัดรีเวอร์	***	-	-	-		N	
7.ทาสีป้องกันสนิมหากจำเป็น	-	-	-	-			
8.ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึกค่า (R...../S...../T.....)	***	-	-	-		N	
9.ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	***	-	-	-		N	
10.ตรวจเช็คสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	***	-	-	-		N	
11.ตรวจเช็คและทำการกวาดชั้นนื้อด	-	-	-	-			
12.ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	***	-	-	-		N	
13.ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดต่างๆ	***	-	-	-		N	
14.ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อสายไฟต่างๆ	***	-	-	-		N	
15.ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ	-	-	-	-			
16.ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	***	-	-	-		N	
17.ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	***	-	-	-		N	
18.ตรวจสอบตะแกรงดักขยะ	***	-	-	-		N	
รายละเอียดปัญหา/ Details of the problem					รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/ Details of the solution		
.....							
.....							
.....							

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

ดำเนินการโดย/ Done By



วันที่ 20 ต.ค. 67

หัวหน้าช่าง

ตรวจสอบโดย/Checked By



วันที่ 20 ต.ค. 67

ผู้จัดการโรงแรม

อนุมัติโดย/Approval By



วันที่ 20 ต.ค. 67

ผู้จัดการโรงแรม