ภาคผนวกที่ 1
หนังสือเห็นชอบรายงานฯ และใบอนุญาตโครงการ

ภาคผนวกที่ 1-1
หนังสือเห็นชอบรายงานฯ

ที่ ทส 1009.5/ 5595

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

22 พฤษภาคม 2557

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ THE GARDEN 9 ของบริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/617 ลงวันที่ 21 มกราคม 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ CMS-EIA-184-006/2556 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2557
2. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ THE GARDEN 9 ของบริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ THE GARDEN 9 ตั้งอยู่ที่ ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่โครงการ 4-1-95 ไร่ เป็นโครงการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารจัดเลี้ยง ขนาดความสูง 2 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 120 ห้อง และร้านค้าจำนวน 4 ร้าน จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมาบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมครั้งที่ 26/2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ THE GARDEN 9 ของบริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด โดยให้บริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบด้วย และเมื่อเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน 2 แผ่น พร้อมทั้ง ให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน 8 แผ่น เสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางรวีวรรณ ภูริเดช)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวมะลิวรรณ์ เทศจำปา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6812
โทรสาร 0 2265 6616

ภาคผนวกที่ 1-2
หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ

THE PARK NINE
HOTEL & SERVICED RESIDENCE
SUVARNABHUMI

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เลขที่ บช.06/2566-001

บริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด
เลขที่ 599,599/1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-0199111
โทรสาร : 02-1192199

19 มิถุนายน 2566

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการจาก “โครงการ THE GARDEN 9” เป็น “โครงการ The Park Nine Hotel Suvarnabhumi”

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

อ้างถึง สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE GARDEN 9 ที่ ทส 1009.5/5595 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานฯ จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.6) จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาหนังสือใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (ร.ร.2) จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการ THE GARDEN 9 ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทส 1009.5/5595 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตามทราบแล้วนั้น ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะดำเนินการ ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด โครงการมีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนชื่อโครงการจาก “โครงการ THE GARDEN 9” เป็น “โครงการ The Park Nine Hotel Suvarnabhumi”

จึงใคร่ขอเรียนแจ้งกรมการปกครองในฐานะหน่วยงานอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้มีความถูกต้องสอดคล้องกัน และสามารถสืบค้นได้ในระบบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

RAA บริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด

(นายกิตติ นฤขัตพิชัย และนส.ปริณดา นฤขัตพิชัย)
บริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

30 มิ.ย 66

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14523 วันที่ 7 พ.ย. 2567
เวลา 10.51น. ผู้รับ

6530315d

เลขที่ บช.10/2567-001

บริษัท อาร์เอเอ โฮล
เลขที่ 599,599/1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02-0199111, โทรสาร : 02-1192199

21 ตุลาคม 2567

เรื่อง ติดตามหนังสือ แจ้งเปลี่ยนชื่อ โครงการ THE GARDEN 9 ของบริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง 1) สำเนาหนังสือสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5595 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
2) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบฯ โครงการ THE GARDEN 9 ข้อ 3(1)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการฯ ของบริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด เลขที่ บช.07/2566-001 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566
2) หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการฯ ของบริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด เลขที่ บช.06/2566-001 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2566

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1) สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งให้ บริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด ซึ่งมีความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อโครงการ จากเดิม "โครงการ THE GARDEN 9" เป็น "โครงการ The Park Nine Hotel Suvarnabhumi" ให้ดำเนินการตามเงื่อนไขข้อ 3(1) ของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามอ้างถึง 2) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ บริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด จึงใคร่ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโครงการ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามข้อกำหนดในข้างต้น และเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้มีความถูกต้องสอดคล้องกัน สามารถสืบค้นได้ในระบบต่อไป จากชื่อ "โครงการ THE GARDEN 9" เป็น "โครงการ The Park Nine Hotel Suvarnabhumi" ต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และกรมการปกครอง ในฐานะหน่วยงานอนุญาตตามกฎหมาย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งกลับมายังบริษัทฯ ว่าการพิจารณาแล้วมีมติอย่างไร จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

RAA

(คุณ กิตติ นฤขัตพิชัย) (คุณ ปริมดา นฤขัตพิชัย)
บริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เรียน ผอ.กปห.
เพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาวทิพมณี งามสอาด)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนเลขานุการกรม
๗ พ.ย. ๒๕๖๗

ภาคผนวกที่ 1-3
ใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
(แบบ อ.6)



แบบ อ.๖

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ที่ กท ๕๓๐๓/๕๘๔๐

สำนักงานเขตลาดกระบัง

ถนนลาดกระบัง กทม. ๑๐๕๒๐

วันที่ ____ เดือน ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐ พ.ศ. _____

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่าข้าพเจ้า บริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด โดย นายกิตติ นฤขัตพิชัย , นางสาวปริณดา นฤขัตพิชัย เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๔๑ ตรอก/ซอย หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก ๒ ถนน - หมู่ที่ - ตำบล/แขวง หนองบอน อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้ทำการ ก่อสร้างอาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต เลขที่ ลบ.๔๑๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ค.ส.ล. ๗ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น สำนักงาน-พาณิชย์ , โรงแรม ๑๒๐ ห้อง

(๒) ชนิด ค.ส.ล. ๒ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น พาณิชย์ , จอดรถ

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน ลาดกระบัง หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ลาดกระบัง อำเภอ/เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย บริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ น.ส.๓ เลขที่ / ส.ด.๑ เลขที่ ๒๙๔๐,๓๘๖๖๒ เป็นที่ดินของ บริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองตั้งปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

ออกให้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลายมือชื่อ).....

(นายสุธน สารรณภานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

บริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมอาคารใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นจอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

ภาคผนวกที่ 1-4
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

แบบ ร.ร.๒



ทะเบียนเลขที่ ๗๑๐

ใบอนุญาตเลขที่ ๓๘/๒๕๖๑

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด

โดย นายกิตติ นฤขัตพิชัย และ น.ส.ปริณดา นฤขัตพิชัย

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า โรงแรม เดอะพาร์คไนน์ สุวรรณภูมิ

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) The Park Nine Hotel Suvarnabhumi

โรงแรมประเภท ๓ จำนวนห้องพัก ๑๒๐ ห้อง

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๕๙๙ ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ออกให้ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

แบบ ร.ร.๒



ทะเบียนเลขที่ ๗๑๐

ใบอนุญาตเลขที่ ๘๓/๒๕๖๖

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า **บริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด**
โดย นายกิตติ นฤขัตพิชัย และ น.ส.ปริณดา นฤขัตพิชัย

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า **โรงแรม เดอะพาร์คไนน์ สุวรรณภูมิ**

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) The Park Nine Hotel Suvarnabhumi

โรงแรมประเภท ๓ จำนวนห้องพัก ๑๒๐ ห้อง

สถานที่ตั้ง **เลขที่ ๕๙๙ ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง**
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๗๑

ออกให้ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง
นายทะเบียน
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

ภาคผนวกที่ 2
เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวกที่ 2-1
เอกสารบันทึกซ่อมบำรุง ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

Air Cleaning กรกฎาคม 67

ส่ง EIA เฉพาะล้างแอร์

ชั้น	Hotel															Apartment					
7	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	721	722	723	724	725	
		✓						✓													
6	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	621	622	623	624	625	
5	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	521	522	523	524	525	
4	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	421	422	423	424	425	
									✓			✓									
3	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	321	322	323	324	325	
				✓	✓																
2			203	204	205	206	207	208	209	210	211					221	222	223	224	225	

Office										
Graphic	RM	OR	SALE	A/C	F/O	SICURITY	F/B	STORE A/C	Chef	
✓	✓	✓	✓	✓	✓					

Linin	Canteen	ENG	HR	HK	STORE A/C	STORE H/K	EDL	CUPPER	Receiving	
				✓			✓		✓	

Butcher	Bakery	Main Kitchen								

กลัว

Air Cleaning กันยายน 24

เฉพาะล้างแอร์ ส่ง EIA

ชั้น	Hotel															Apartment					
7	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	721	722	723	724	725	
6	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	621	622	623	624	625	
5	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	521	522	523	524	525	
		17/9																			
4	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	421	422	423	424	425	
				25/9																	
3	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	321	322	323	324	325	
2			203	204	205	206	207	208	209	210	211					221	222	223	224	225	

Office										
Graphic	RM	OR	SALE	A/C	F/O	SICURITY	F/B	STORE A/C	Chef	
				16/9						

Linin	Canteen	ENG	HR	HK	STORE A/C	STORE H/K	EDL	CUPPER	Receiving	

Butcher	Bakery	Main Kitchen	Fitness							
20/9	24/9									

Air Cleaning ศิริราชคอม

ส่ง EIA ยกเว้นห้องเบอร์

ชั้น	Hotel															Apartment					
7	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	721	722	723	724	725	
6	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	621	622	623	624	625	
		✓																			
5	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	521	522	523	524	525	
		✓					✓														
4	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	421	422	423	424	425	
	✓	✓	✓																		
3	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	321	322	323	324	325	
2			203	204	205	206	207	208	209	210	211					221	222	223	224	225	

Office										
Graphic	RM	OR	SALE	A/C	F/O	SICURITY	Store F/B	STORE A/C	Chef	
					✓10/8	✓	✓			

Linin	Canteen	ENG	HR	HK	STORE A/C	STORE H/K	EDL	CUPPER	Receiving	

Butcher	Bakery	Main Kitchen								
	✓									

Air Cleaning ศิริราชคอม 67

ส่ง EIA ยกเว้นห้องเบอร์

ชั้น	Hotel															Apartment					
7	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	721	722	723	724	725	
6	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	621	622	623	624	625	
5	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	521	522	523	524	525	
		15/9		5/9						20/9										9/10	
4	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	421	422	423	424	425	
				25/9																	
3	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	321	322	323	324	325	
2			203	204	205	206	207	208	209	210	211					221	222	223	224	225	
			4/10			9/10															

Office										
Graphic	RM	OR	SALE	A/C	F/O	SICURITY	F/B	STORE A/C	Chef	
				16/9						

Linin	Canteen	ENG	HR	HK	STORE A/C	STORE H/K	EDL	CUPPER	Receiving	
	4/10				30/9 ~~ต่อ~~ 2				~~9~~ 4/9	

Butcher	Bakery	Main Kitchen	Fitness	EDL / PT						
17/9	24/9			6/10						

Air Cleaning Filter

กรกฎาคม 67 ส่ง EIA เฉพาะฟิลเตอร์

(Floor) / (Room)	2	3	4	5	6	7	Note
01							
02						✓	
03							
04		✓					
05		✓					
06							
07							
08						✓	
09			✓				
10							
11							
12			✓				
13							
14							
15							
21							
22							
23							
24							
25-6							

รายการตรวจเช็คตู้แช่

ว/ด/ป สิงหาคม

ลำดับ	รหัสตู้แช่	วันที่ตรวจเช็ค	ปกติ	ไม่ปกติ	อุณหภูมิ	หมายเหตุ
KitchenMain						
1	KT-1	9/9/24		✓	-	ฮีทเตอร์เสีย กำลังซ่อม
2	KT-2	9/9/24	✓		-16.6°	
3	KT-3	9/9/24	✓		6°	มีฝุ่น
4	KT-4	9/9/24	✓		-1.4°	มีฝุ่น
5	KT-5	9/9/24	✓		4.6°	มีฝุ่น
6	KT-6	9/9/24	✓		2.2°	
7	KT-7	9/9/24	✓		4.4°	มีฝุ่น
8	KT-8	9/9/24	✓		5.5°	
9	KT-9	9/9/24	✓		5.4°	
10	KT-10	9/9/24	✓		10.1°	มีฝุ่น
11	KT-11	9/9/24	✓		12.1	
12	KT-12	9/9/24	✓		11.1	
Bakery						
1	BK-1	9/9/24	✓		3°	มีฝุ่น
2	BK-2	9/9/24	✓		-21°	
3	BK-3	9/9/24	✓		4.9°	มีฝุ่น
4	BK-4	9/9/24	✓		-	
5	BK-5	9/9/24	✓		-17°	มีฝุ่นเล็กน้อย
6	BK-6	9/9/24	✓		-	
Bar EDL						
1	BE-1	9/9/24	✓		3°	ทุกอย่างปกติ
2	BE-2	9/9/24	✓		5°	
3	BE-3	9/9/24	✓		4°	มีฝุ่น
CUPPER						
1	CP-1	9/9/24	✓		6°	
2	CP-2	9/9/24	✓		6°	
3	CP-3	9/9/24	✓		6°	
Lobbey Lounge						
1	LL-1	9/9/24	✓		4°	
2	LL-2	9/9/24	✓		-18°	
3	LL-3	9/9/24	✓		4°	DF
Ice Machine (ตู้ทำน้ำแข็ง)						
1	IC-1	9/9/24	✓		-	
2	IC-2	9/9/24	✓		-	

หมายเหตุ.....

ผู้ตรวจ.....

ผู้ปฏิบัติ.....

ทำ EIA

Air Cleaning Filter

ทำรายงานปี 24 เปลี่ยน: ฟิลเตอร์

(Floor) / (Room)	2	3	4	5	6	7	Note
01			25/9			26/9	
02							
03							
04			25/9				
05			25/9				
06							
07							
08		27/9					
09						26/9	
10							
11		27/9					
12							
13		27/9					
14							
15			25/9				
21						26/9	
22							
23			25/9				
24							
25-6						26/9	

Air Cleaning Filter

ทำ EIA ปีงบประมาณ 2567 เปลี่ยน: ฟิลเตอร์

(Floor) / (Room)	2	3	4	5	6	7	Note
01							
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
21							
22							
23							
24							
25-6							

Air Cleaning พ.ย. 67 (14 เม.ย.)

หมู่ EIA ตรวจสอบเมื่อ 67

ชั้น	Hotel															Apartment					
7	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	721	722	723	724	725	
6	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	621	622	623	624	625	
						21/11				31/11									11/11		
5	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	521	522	523	524	525	
										20/11			14/11								
4	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	421	422	423	424	425	
								21/11													
3	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	321	322	323	324	325	
										19/11											
2			203	204	205	206	207	208	209	210	211					221	222	223	224	225	

Office										
Graphic	RM	OR	SALE	A/C	F/O	SICURITY	F/B	STORE A/C	Chef	
9/11	9/11	9/11	9/11	9/11	5/11					

Linin	Canteen	ENG	HR	HK	STORE A/C	STORE H/K	EDL	CUPPER	Receiving	

Butcher	Bakery	Main Kitchen	Fitness	Frolist						
				19/11						

Air Cleaning Filter

(Floor) / (Room)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	21	22	23	24	25-6	Note
2																					
3										19/11											
4								21/11													
5										20/11			14/11								
6						21-11				21-11									11/11		
7																					

หมู่ EIA ตรวจสอบเมื่อ 6 ธ.ค.

Air Cleaning ตุลาคม 67

ต่อEIA

ชั้น	Hotel															Apartment					
7	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	721	722	723	724	725	
					✓				24/12												
6	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	621	622	623	624	625	
5	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	521	522	523	524	525	
								28/12													
4	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	421	422	423	424	425	
	8/12																	✓		16/12	
3	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	321	322	323	324	325	
2			203	204	205	206	207	208	209	210	211					221	222	223	224	225	
							15/12	3/12		10/12											

Office										
Graphic	RM	OR	SALE	A/C	F/O	SICURITY	F/B	STORE A/C	Chef	

Linin	Canteen	ENG	HR	HK	STORE A/C	STORE H/K	EDL	CUPPER	Receiving	

Butcher	Bakery	Main Kitchen	Fitness	น้องน้ำ L/B	Server	วรรณา น้ำ				
				9/12	11/12	16/12				

Air Cleaning Filter

ตุลาคม 67 ต่อ EIA

(Room) / (Floor)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	21	22	23	24	25-6	Note
2							✓	✓		✓											
3																					
4	✓																	✓		✓	
5								✓													
6																					
7		24/12			✓					24/12											


ภาคผนวกที่ 2-2
ข้อกำหนดด้านการจราจรของโครงการ

ข้อกำหนดด้านการจราจรของโครงการ



1. จำกัดความเร็วรถ ไม่เกิน 20 กม./ชม.
2. ห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรอ บริเวณพื้นที่จอดรถ
3. กรุณาอย่าทิ้งทรัพย์สินของมีค่าไว้ในรถยนต์ทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ
4. เดินรถตามเครื่องหมายจราจรภายในพื้นที่ ไม่จอดรถเกะกะขวางทางการจราจรภายในบริเวณพื้นที่
5. ทำให้ทรัพย์สินส่วนกลางเสียหายยินดีรับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
6. ห้ามล้างรถและทิ้งขยะในพื้นที่จอดรถ





ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ลูกค้าที่มาเข้าพักกับ โรงแรม เดอะพาร์ค ไนน์ สุวรรณภูมิ จอดรถฟรี
2. อนุญาตจอดฟรี 15 นาที สำหรับรถที่มาส่งลูกค้าโรงแรม
3. อัตตราค่าบริการ 50 บาท เศษส่วนของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง
4. ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านอาหาร อนุญาตให้จอดฟรี 4 ชั่วโมงและ ลูกค้าที่มาประชุมสัมมนาจอดฟรี 12 ชั่วโมง ถ้าจอดเกินเวลาจะมีการเรียกเก็บเงิน
5. โปรดเก็บบัตรนี้ไว้ และคืนแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนนำรถออกจากอาคาร หากทำบัตรสูญหายจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของรถและต้องเสียค่าปรับ 200 บาท
6. โรงแรม เดอะพาร์ค ไนน์ สุวรรณภูมิ จะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย หรือ เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่รถอุปกรณ์ของรถ และทรัพย์สินอื่นใดที่ภายในรถของท่านไม่ว่าจะเกิดขึ้น จากการ โจรกรรม อัคคีภัย อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใดทั้งสิ้น
7. หากจอดรถเกินเวลา 48 ชั่วโมง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางฝ่ายบริหารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
8. ต้องการจอดรถค้างคืน 300 บาท.

เอกสารรับฝากรถ

PARK NINE HOTEL

Free Parking Form
เอกสารรับฝากรถ

Date..... Month..... Year.....

Mr. /Mss./ First name..... Last name.....

Mobile Phone Number ..... Parking day..... To.....

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ..... นามสกุล.....

เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)..... ระยะเวลาวันที่ขอจอดรถ..... ถึงวันที่.....

Brand..... Plate Number..... Color.....

หมายเลขทะเบียน..... รถยี่ห้อ..... สี.....

The Park nine hotel Suvarnabhumi assumes no liabilities in connection with all Losses damage incurred to vehicle including their accessories and equipment and any other property kept therein arising from robbery, fire, accident or any other causes whatsoever.

โรงแรม เดอะ พาร์ ไนน์ สุวรรณภูมิ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ อุปกรณ์ของรถและทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในรถของท่านไม่ว่าจะเกิดขึ้น จากการโจรกรรม อัคคีภัย อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใดทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....เจ้าของรถ /ผู้ขับขี่

(.....)
Owner/ Car driver

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่โรงแรม

(.....)
Hotel Security

ลงชื่อ ..... พนักงานต้อนรับส่วนหน้า

(.....)
Front Office

หมายเหตุ : แนบสำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น
Passport 1 copy.

เอกสารปรับเงินบัตรจอด

รถสูญหาย

PARK NINE

Lost of parking ticket form

Date..... Month..... Year.....

Mr. /Mss./ First name .....Last name .....

Mobile Phone Number .....

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ..... นามสกุล.....

เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ).....

Brand ..... Plate Number ..... Color .....

หมายเลขทะเบียน..... รถยี่ห้อ ..... สี .....

Ticket No. .....

If the car park ticket is lost a char of Baht 200 shall apply. The car shall allowed to be removed only after proof of ownership of the car is produced.

โปรดเก็บบัตรนี้ไว้ และคืนแก่เจ้าหน้าที่วันที่ check Out หากทำบัตรสูญหายจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของรถและต้องเสียค่าทำบัตรออกครอสูญหาย 200 บาท

The Park nine hotel Suvarnabhumi assumes no liabilities in connection with all Losses damage incurred to vehicle including their accessories and equipment and any other property kept therein arising from robbery, fire, accident or any other causes whatsoever.

โรงแรม เดอะ พาร์ ไนน์ สุวรรณภูมิ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ อุปกรณ์ของรถและทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในรถของท่านไม่ว่าจะเกิดขึ้น จากการโจรกรรม อัคคีภัย อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใดทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....เจ้าของรถ /ผู้ขับขี่

( )

Owner/ Car driver

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่โรงแรม

( )

Hotel Security

ลงชื่อ ..... คอนรับส่วนหน้า

( )

Front Office

ภาคผนวกที่ 2-3
ระเบียบผู้เข้าพักอาศัย

ประกาศ

1.โรงแรมจะรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของผู้เข้าพัก กรณีเกิดความสูญหายหรือเสียหาย ดังนี้

1.1การสูญหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้นในโรงแรม

1.2หากทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายตามข้อ ๑.๑ เป็นประเภทเงิน ทอง ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร อัญมณี หรือ ของมีค่าอื่นๆ โรงแรมจะรับผิดชอบไม่เกิน ๕,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เว้นแต่ผู้เข้าพักจะได้ฝากของและได้แจ้งราคาของทรัพย์สินนั้นไว้กับโรงแรม

2.โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบ หากความสูญหายหรือเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น เพราะเหตุดังต่อไปนี้

2.1เหตุสุดวิสัย

2.2เหตุแห่งสภาพของทรัพย์สินนั้นๆ

2.3เป็นความผิดของผู้เข้าพัก บริวาร หรือบุคคลที่ผู้เข้าพักให้การต้อนรับ

ภาคผนวกที่ 2-4
เอกสารรายงานการตรวจสอบอาคาร (เมษายน 2567)

คำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ (ขร ๑.)

เลขรับที่ ๒๐๐๐
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗
ลงชื่อ ..... ผู้รับคำขอ

เขียนที่ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
วันที่ ..... เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า **บริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด โดยนายกิตติ นฤขัตพิชัย และนางสาวปริณดา นฤขัตพิชัย**

☑ เจ้าของอาคาร ○ ตัวแทนเจ้าของอาคาร ○ ผู้ครอบครองอาคาร ○ ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของอาคาร
○ เป็นบุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐

อยู่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ - ตำบล/แขวง -
อำเภอ/เขต - จังหวัด - ที่ทำงาน โทร

☑ เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด จดทะเบียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2554 เลขทะเบียน 0105554086500
มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 599,599/1 ซอย - ถนน ลาดกระบัง หมู่ที่ -
แขวง/ตำบล ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โดย **นายกิตติ นฤขัตพิชัย และนางสาวปริณดา นฤขัตพิชัย** ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
อยู่บ้านเลขที่ 41 ตรอก/ซอย เสรีวิลล่า แยก 2 ถนน - หมู่ที่ - ตำบล/แขวง หนองบอน
อำเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทร -

ขอยื่นคำขอใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ ต่อกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ อาคารที่ขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ เป็นอาคารที่

☑ ได้รับอนุญาต ○ ก่อสร้างอาคาร ○ ดัดแปลงอาคาร ○ เคลื่อนย้ายอาคาร (อ.๑) ตาม
ใบอนุญาต เลขที่ ลบ. 410/2557 ลงวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

○ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์จะทำการ ○ ก่อสร้างอาคาร ○ ดัดแปลงอาคาร ○ เคลื่อนย้ายอาคาร
ต่อเทศบาลเมืองหัวหิน เลขรับที่ - ลงวันที่ - เดือน - พ.ศ. -

ที่ ☑ บ้านเลขที่ 599 ○ ในโฉนดที่ดินเลขที่ 2940, 38662
เลขที่ดิน - จำนวน - แปลง หมู่ที่ - ○ ตรอก ☑ ซอย หมู่บ้านหนองแก
ถนน ลาดกระบัง ตำบล/แขวง ลาดกระบัง อำเภอ/เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520
โดย **บริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด** เป็นเจ้าของอาคาร

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด คลส. 7 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น สำนักงานพาณิชย์, โรงแรม
โดย ☑ เป็นการตรวจสอบประจำปี ○ เป็นการตรวจสอบใหญ่

(๒) ชนิด - จำนวน - หลัง เพื่อใช้เป็น -
โดย ○ เป็นการตรวจสอบประจำปี ○ เป็นการตรวจสอบใหญ่

/-๒-

ภาคผนวกที่ 2-5
รายงานการฝึกซ้อมอบรมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ
ปี 2567

กรุงเทพมหานคร

วุฒิบัตรเลขที่ สปภ.(กปก.๑)๓๔๑/๒๕๖๗

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑
ขอรับรองว่า

บริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ **๕๙๙,๕๙๙/๑ ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐**

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน **๔๖** คน

เมื่อวันที่ **๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗**


ให้ไว้ ณ วันที่ **๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗**

(นายสุริยัย รวิวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาคผนวกที่ 2-6
แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

EMERGENCY & CRISIS MANAGEMENT FOR STAFFS TRAINING PROGRAM

การฝึกอบรม การจัดการในภาวะสถานการณ์ฉุกเฉิน





ภาวะฉุกเฉิน!!

ภาคผนวกที่ 2-7
คู่มือการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

6.คู่มือการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

BIOTECH

Instruction Manual

Wastewater Treatment System

PROJECT: THE GARDEN 9 ถนนลาดกระบัง ซ.1/3

BIOTECH FX-30-D2.5
BIOTECH BG-1000
BIOTECH BT-1200
BIOTECH BG-K-12
BIOTECH CAB-30-D2.5-AT
BIOTECH CAB-47-D2.5-AT
BIOTECH CAB-70-D2.5-AT

1. เปิดเครื่องเติมอากาศให้ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
2. ตรวจสอบระบบการทำงานทุกระยะ 3 เดือน
3. ตรวจสอบปริมาณตะกอนทุกระยะ 6 เดือน
4. กรณีมีถังดักไขมันควรตักไขมันทุกสัปดาห์
5. ถ้าระบบการทำงานไม่ปรกติโปรดติดต่อฝ่ายบริการ
   โทร. 0-2181-2277-80

ผลิตภัณฑ์ของ “ไบโอเทค”

FIBERTECH CO.,LTD.
36 MOO 15 SOI RAMANIVEJ, KING-KAEW RD., BANGPEE SAMUTPRAKAN 10540
Thailand Tel. 02-721-0730-5 Fax. 02-321-4854
www.biotech.co.th Email : contact@biotech.co.th

BIOTECH

ภาคผนวกที่ 2-8
ใบเสร็จค่าสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต.ค. 67)

Kritsada Phetlarmert

เล่มที่ BOOK NO. .....
เลขที่ BILL NO. .....

CASH SALE COPY สำเนาบิลเงินสด 現兑單存底

นาม 賓號 NAME บริษัท อาร์แมด ไฮลเดอร์ จำกัด
วันที่ 日期 Date .....
ที่อยู่ 住址 ADDRESS 599,599/1 ถ.ลาดกระบัง ลาดกระบัง กทม. 10520 Tax ID : 0105554086500 (00000)
ทะเบียนการค้า 商標編號 Commercial License .....

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額
3	ลูกปืน ตา: nc4	[redacted]	[redacted]
บาท BAHT 銖		รวมเงิน TOTAL 共銀	[redacted]

ผู้รับเงิน 收銀人 COLLECTOR .....

#ลูกปืนเสร็จ ผ้อ 19/10/24.

ng, Bangkok 10520

: 0105554086500

P/O No. : 10806
P/R No. : 0000015632
P/O Date : 17/10/2024
Delivery Date 17/10/2024
Department : 9005 Engineering-Dep

	Unit	Price	Amount
	Job	3,000.00	[redacted]
		Total Exc. VAT	
		Total Discount	
		Total After Discount	
		VAT 7%	
		Total Incl. VAT	

[redacted]

Purchase Mgr. Date ___/___/____

Financical Controller Date ___/___/____

Resident Manager/General Manager Date ___/___/____

Managing Director/ Deputy Managing Director Date ___/___/____

Accepted By.....

Printed By : PURCHASE

ภาคผนวกที่ 2-9
ใบเสร็จค่าสูบกากไขมันส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย
(ก.ย. 67)

Kritsada Phatlarmest

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

CASH SALE COPY **สำเนาบิลเงินสด** 現兑單存底

นาม 實號 NAME บริษัท อาร์เอ โฮลเดอร์ จำกัด

599,599/1 ถ.ลาดกระบัง ลาดกระบัง กทม. 10520

ที่อยู่ 住址 ADDRESS Tax ID : 0105554086500 (00000)

วันที่ 日期 Date 17/09/24

ทะเบียนการค้า 商標編號 Commercial License .....

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額
1	ฉดน่อไขมัน		[redacted]
บาท BAHT 銖		รวมเงิน TOTAL 共銀	

ผู้รับเงิน 收銀人 COLLECTOR .....

ng, Bangkok 10520

: 0105554086500

P/O No. : 10684

P/R No. : 0000015362

P/O Date : 11/09/2024

Delivery Date 17/09/2024

Department : 9005 Engineering-Dep

	Unit	Price	Amount
	Job	3 [redacted]	
Total Exc. VAT			2,000.00
Total Discount			[redacted]
Total After Discount			
VAT 7%			
Total Incl. VAT			

[redacted]

Purchase Mgr.	Financical Controller	Resident Manager/General Manager	Managing Director/ Deputy Managing Director
Date ___/___/____	Date ___/___/____	Date ___/___/____	Date ___/___/____

Accepted By.....


Printed By : STORE

ภาคผนวกที่ 2-10
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
(ทส1,ทส2)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 599,599/1 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ลาดกระบัง แขวง/ตำบล ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-019-9111 โทรสาร 02-119-2199 มี
.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
.....ออกให้โดย ..... หมดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

1-16 กรกฎาคม 67

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	151	20	135	2		2	2	2			2				
2	151	21	135	2		2	2	2			2				
3	151	25	135	2		2	2	2			2				
4	151	20	135	2		2	2	2			2				
5	151	24	135	2		2	2	2			2				
6	151	30	135	2		2	2	2			2				
7	151	20	135	2		2	2	2			2				
8	151	25	135	2		2	2	2			2				
9	151	19	135	2		2	2	2			2				
10	151	18	135	2		2	2	2			2				
11	151	20	135	2		2	2	2			2				
12	151	22	135	2		2	2	2			2				
13	151	22	135	2		2	2	2			2				
14	151	23	135	2		2	2	2			2				
15	151	24	135	2		2	2	2			2				
16	151	26	135	2		2	2	2			2				

17 - 31 กรกฎาคม 67

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17	151	20	135	2		2	2	2			2				
18	151	25	135	2		2	2	2			2				
19	151	24	135	2		2	2	2			2				
20	151	21	135	2		2	2	2			2				
21	151	20	135	2		2	2	2			2				
22	151	25	135	2		2	2	2			2				
23	151	25	135	2		2	2	2			2				
24	151	30	135	2		2	2	2			2				
25	151	19	139	2		2	2	2			2				
26	151	20	135	2		2	2	2			2				
27	151	21	135	2		2	2	2			2				
28	151	21	135	2		2	2	2			2				
29	151	21	135	2		2	2	2			2				
30	151	22	134	2		2	2	2			2				
31	151	21	137	2		2	2	2			2				

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 5หมู่1 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน สุขาภิบาล แขวง/ตำบล สุขาภิบาล เขต/อำเภอ สุขาภิบาล
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-019-4111 โทรสาร 02-119-2199 มี
[illegible] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
[illegible] ออกให้โดย [illegible] หมดอายุ [illegible]
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สิงหาคม 67 1-16

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	151	20	135	2		2	2	2			2				
2	151	22	135	2		2	2	2			2				
3	151	26	135	2		2	2	2			2				
4	151	27	135	2		2	2	2			2				
5	151	30	135	2		2	2	2			2				
6	151	20	135	2		2	2	2			2				
7	151	26	135	2		2	2	2			2				
8	151	27	135	2		2	2	2			2				
9	151	30	135	2		2	2	2			2				
10	151	30	135	2		2	2	2			2				
11	151	29	135	2		2	2	2			2				
12	151	28	135	2		2	2	2			2				
13	151	20	135	2		2	2	2			2				
14	151	26	135	2		2	2	2			2				
15	151	25	135	2		2	2	2			2				
16	151	20	135	2		2	2	2			2				

17 - 31 ตุลาคม 67

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17	151	26	135	2		2	2	2			2				
18	151	20	135	2		2	2	2			2				
19	151	21	135	2		2	2	2			2				
20	151	21	135	2		2	2	2			2				
21	151	22	135	2		2	2	2			2				
22	151	26	135	2		2	2	2			2				
23	151	25	135	2		2	2	2			2				
24	151	27	135	2		2	2	2			2				
25	151	27	135	2		2	2	2			2				
26	151	30	135	2		2	2	2			2				
27	151	30	135	2		2	2	2			2				
28	151	31	135	2		2	2	2			2				
29	151	24	135	2		2	2	2			2				
30	151	20	135	2		2	2	2			2				
31	151	19	135	2		2	2	2			2				

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted]องหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted]บคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

[redacted]มดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 5๗๗,5๗๗/1 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน สาทรใต้ แขวง/ตำบล สาทรใต้ เขต/อำเภอ สาทรใต้
จังหวัด กรุงเทพ โทรศัพท์ 02-019-9111 โทรสาร 02-119-2199 มี
.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
.....ออกให้โดย ..... หมดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

1 - 16 กันยายน 24

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	151	30	135	2		2	2	2			2				
2	151	22	135	2		2	2	2			2				
3	151	27	139	2		2	2	2			2				
4	151	27	139	2		2	2	2			2				
5	151	19	129	2		2	2	2			2				
6	151	20	139	2		2	2	2			2				
7	151	21	133	2		2	2	2			2				
8	151	20	139	2		2	2	2			2				
9	151	20	139	2		2	2	2			2				
10	151	20	139	2		2	2	2			2				
11	151	26	135	2		2	2	2			2				
12	151	27	135	2		2	2	2			2				
13	151	28	135	2		2	2	2			2				
14	151	30	135	2		2	2	2			2				
15	151	19	135	2		2	2	2			2				
16	151	19	135	2		2	2	2			2				

17-30 กันยายน 24

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17	151	20	135	2		2	2	2			2				
18	151	22	135	2		2	2	2			2				
19	151	26	135	2		2	2	2			2				
20	151	25	135	2		2	2	2			2				
21	151	25	135	2		2	2	2			2				
22	151	20	135	2		2	2	2			2				
23	151	19	135	2		2	2	2			2				
24	151	22	135	2		2	2	2			2				
25	151	21	135	2		2	2	2			2				
26	151	21	135	2		2	2	2			2				
27	151	30	135	2		2	2	2			2				
28	151	26	135	2		2	2	2			2				
29	151	27	135	2		2	2	2			2				
30	151	30	133	2		2	2	2			2				

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

[redacted].. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

([redacted]...)

[redacted]....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

([redacted]...)

[redacted]..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑ ตุลาคม 2567

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 599,599/1 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ตลาดสะพัง แขวง/ตำบล ตลาดสะพัง เขต/อำเภอ ตลาดสะพัง
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-019-9111 โทรสาร 02-119-2199 มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

1-16 ตุลาคม 2567

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	151	20	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
2	151	21	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
3	151	22	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
4	151	30	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
5	151	32	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
6	151	31	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
7	151	25	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
8	151	26	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
9	151	20	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
10	151	23	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
11	151	24	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
12	151	27	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
13	151	27	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
14	151	20	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
15	151	25	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
16	151	30	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				

17. – 31 ตุลาคม 2567

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17	151	20	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				[redacted]
18	151	22	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
19	151	36	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
20	151	32	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
21	151	31	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
22	151	20	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
23	151	21	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
24	151	22	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
25	151	20	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
26	151	23	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
27	151	22	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
28	151	20	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
29	151	19	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
30	151	19	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
31	151	19	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..[redacted]

...ุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑๑, ๕๑๑/๒ หมู่ที่ ๔ ซอย -
ถนน สาธารณะ แขวง/ตำบล สาธารณะ เขต/อำเภอ สาธารณะ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐๒-๐๑๑-๑๑๑๑ โทรสาร ๐๒-๑๑๑-๒๑๑๑ มี
[redacted] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดแรกกากตะกอนและเติมอากาศแบบเรียงลำดับ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๒๖ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☑ อื่น ๆ (ระบุ) ปั๊มลมสำหรับตะกอน

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถดูดไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 136

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทิ้งทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) เสีย 1 ตัว ส่งซ่อมบำรุงแล้ว ใช้งานได้ปกติ
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ.....☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ยังไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 599,599/1 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล สุขุมวิท เขต/อำเภอ สุขุมวิท
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-019-9111 โทรสาร 02-919-2199 มี
[redacted] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นาย [redacted] .....)
ใบอนุญา[redacted] ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชีวเคมีแบบกวนและเติมอากาศแบบยืดอายุ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 127 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☑ อื่น ๆ (ระบุ) ระบายสาธารณะ

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ฉีดสงเกาหลาล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 136

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทิ้งทางวาล์ว ๆ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ.....☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 36 ลบ.ม.

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 559, 559/1 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน สาธารณะ แขวง/ตำบล สาธารณะ เขต/อำเภอ สาธารณะ
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-019-9111 โทรสาร 02-119-2199 มี
[redacted] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

[redacted] ...)

. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

...)

[redacted] หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ถังแยกกากตะกอนและถังปรับอากาศแบบเติมอากาศ
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☑ อื่น ๆ (ระบุ) ระบายสาธารณะ

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ฝากรถเทศบาล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 136

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทิ้งทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 36^3 ปี / ปี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 599,599/1 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ลาดกระบัง แขวง/ตำบล ลาดกระบัง เขต/อำเภอ ลาดกระบัง
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-019-9111 โทรสาร 02-119-2199 มี
.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี).....ออกให้โดย ..... หมดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

[redacted]ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
..)
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
..)
หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดแยกตะกอนและเติมอากาศแบบสัมผัส
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☑ อื่น ๆ (ระบุ) สะดวกสาธารณะ

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถสูบเทศบาล

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 136

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทิ้งทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☑ ผิดปกติ (ระบุ) ซีนกรีน์เสีย 1 ตัว ส่งซ่อมแล้ว
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☑ ผิดปกติ (ระบุ) เติมอากาศเสีย 1 ตัว ส่งซ่อมแล้ว
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ.....☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 36 ม3/ปี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 599 599/1 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-019-9111 โทรสาร 02-119-2199 มี
.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี).....ออกให้โดย ..... หมดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอ[redacted]. หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดแขวนลอยด้วยอากาศและเติมอากาศแบบผิวสัมผัส
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☑ อื่น ๆ (ระบุ) ระบบควบคุมอัตโนมัติ

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ส่งให้บริษัทรับกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 136

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายลงท่อระบายน้ำ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☑ ผิดปกติ (ระบุ) ปั๊มรีเทิร์นเสีย 1 ตัว กำลังส่งซ่อม *ใช้งานได้ปกติ*
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☑ ผิดปกติ (ระบุ) ปั๊มเสีย 1 ตัว กำลังส่งซ่อม
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 36 ม3 ปี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑ พฤศจิกายน 67

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 599,599/1 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน สุขุมวิท แขวง/ตำบล สุขุมวิท เขต/อำเภอ สุขุมวิท
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-019-9111 โทรสาร 02-119-2199 มี
.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงแรม ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
.....ออกให้โดย ..... หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

1 - 16 พฤศจิกายน 67

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	151	20	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
2	151	21	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
3	151	22	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
4	151	20	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
5	151	21	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
6	151	21	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
7	151	19	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
8	151	20	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
9	151	27	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
10	151	26	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
11	151	20	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
12	151	30	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
13	151	31	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
14	151	26	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
15	151	22	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
16	151	28	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				

17 - 30 พฤศจิกายน 67

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17	151	29	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
18	151	27	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
19	151	20	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
20	151	19	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
21	151	19	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
22	151	19	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
23	151	20	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
24	151	22	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
25	151	23	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
26	151	25	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
27	151	26	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
28	151	20	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
29	151	21	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
30	151	19	135	ไม่		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				

พฤศจิกายน 67

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 599, 599/1 หมู่ที่ - ซอย -
ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง/ตำบล สาธุประดิษฐ์ เขต/อำเภอ สาธุประดิษฐ์
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-019-9111 โทรสาร 02-119-2199 มี
.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงเรียน ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี).....ออกให้โดย ..... หมดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ถังแยกกากตะกอนและเติมอากาศแบบเติมอากาศยืดเวลา
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☑ อื่น ๆ (ระบุ) ระบายสาธารณะ

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถดูดเกาส่งกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 136

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทิ้งทุกวัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ.....☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 36 ม3/ปี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗, ๕๗/๑ หมู่ที่ - ซอย -
ถนน สาธารณะนิ่ง แขวง/ตำบล สาธารณะนิ่ง เขต/อำเภอ สาธารณะนิ่ง
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-017-9111 โทรสาร 02-114-2177 มี
.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท โรงเรียน ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
.....ออกให้โดย ..... หมดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

1-16 สิงหาคม 67

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1	151	20	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
2	151	30	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
3	151	29	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
4	151	30	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
5	151	22	133	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
6	151	26	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
7	151	27	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
8	151	22	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
9	151	20	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
10	151	21	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
11	151	19	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
12	151	20	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
13	151	22	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
14	151	23	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
15	151	20	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				
16	151	21	135	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ				

17 - 31 ธันวาคม 67

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17	151	20	135	ร		ป	ป	ป			ป					
18	151	22	135	ร		ป	ป	ป			ป					
19	151	30	135	ร		ป	ป	ป			ป					
20	151	25	135	ร		ป	ป	ป			ป					
21	151	26	135	ร		ป	ป	ป			ป					
22	151	26	135	ร		ป	ป	ป			ป					
23	151	25	135	ร		ป	ป	ป			ป					
24	151	25	135	ร		ป	ป	ป			ป					
25	151	20	135	ร		ป	ป	ป			ป					
26	151	30	135	ร		ป	ป	ป			ป					
27	151	27	135	ร		ป	ป	ป			ป					
28	151	28	135	ร		ป	ป	ป			ป					
29	151	20	135	ร		ป	ป	ป			ป					
30	151	29	135	ร		ป	ป	ป			ป					
01	151	30	135	ร		ป	ป	ป			ป					

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....[redacted]...)

.....[redacted]....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....[redacted]...)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

ภาคผนวกที่ 2-11
คู่มือการดูแลถังเก็บสำรองน้ำใช้

คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์

ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป

ถังเก็บน้ำ

รุ่น

"FX-series"

FIBERTECH CO.,LTD.
36 MOO 15 SOI RAMANIVEJ, KING-KAEW RD., BANGPEE, SAMUTPRAKARN 10540
Tel. (66)2-721-0730-5 Fax. (66)2-321-4854
www.biotech.co.th Email : contact@biotech.co.th

ISO9001 : 2008
CERT NO.15/10Q5825R21

ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปไบโอเทค รุ่น FX-series

ถังเก็บน้ำผลิตจากไฟเบอร์กลาส Food grade เป็นอุปกรณ์ในการกักเก็บน้ำ เพื่อการใช้น้ำตามปกติหรือสำรองน้ำใช้ตามความต้องการ

การใช้งานและดูแลรักษาถังเก็บน้ำสำเร็จรูปไบโอเทครุ่น FX-series

1. กรณีพักน้ำ / สำรองน้ำเป็นเวลานานให้ตรวจสอบปริมาณน้ำในถังเก็บน้ำ หากไม่มีการรั่วซึมของถังระดับน้ำในถังควรคงที่
2. ตรวจสอบลูกลอยภายในถังเก็บน้ำ ทำงานเป็นปกติหรือไม่
3. ควรล้างทำความสะอาดทุก 6 เดือน วิธีทำความสะอาดถังเก็บน้ำสามารถทำได้โดยใส่น้ำให้เต็มถังเก็บน้ำแล้วใส่คลอรีนน้ำหรือคลอรีนผง เลือกใช้ปริมาณคลอรีน / ปริมาณน้ำ ตามสัดส่วนด้านล่าง
   - 3.1 คลอรีนชนิดน้ำ 5% ควรใช้น้ำยาคลอรีน 100 ลบ.ซม. ต่อปริมาณน้ำ 1 ลบ.ม.
   - 3.2 คลอรีนชนิดน้ำ 10% ควรใช้น้ำยาคลอรีน 50 ลบ.ซม. ต่อปริมาณน้ำ 1 ลบ.ม.
   - 3.3 คลอรีนชนิดผง ควรใช้ประมาณ 8 กรัม ต่อปริมาณน้ำ 1 ลบ.ม.

   จากนั้นกวนน้ำและคลอรีนให้เข้ากันเพื่อให้คลอรีนทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างทั่วถึง และพักไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วจึงปล่อยน้ำคลอรีนออกจากถังเก็บน้ำให้หมด คลอรีนจะฆ่าเชื้อโรคภายในถัง จากนั้นจึงใส่น้ำประปาลงไป จะทำให้น้ำประปาที่สำรองไว้ใช้เป็นน้ำที่มีคุณภาพดี สะอาดและปราศจากเชื้อโรค
4. ตรวจสอบการปิดสนิทของฝาแมนโฮลด์ เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกปนเปื้อนน้ำใช้ในถังเก็บน้ำ
5. ห้ามวางสิ่งของต่างๆ บนฝาปิดแมนโฮลด์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและดูแลรักษาได้ทุกเวลา

ฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม
โทร. 02-721-0730-5

ภาคผนวกที่ 2-12
รายการตรวจสอบ ระบบท่อน้ำสปริงเกอร์

รายการตรวจเช็ค ระบบท่อน้ำสปริงเกอร์

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

โซน	บริเวณ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ต้นไม้ลานจดรถหน้า EDI , ต้นไม้ทางเดินจากหน้าBell	✓		
2	ต้นไม้ศาลพระพรม , ต้นไม้ลานจอดติดกำแพง	✓		
3	ต้นไม้ลานจอดหน้า Cupper , ป้ายโรงแรม	✓		
4	ต้นไม้หลังกำแพงลานจอดชั้น B ตึก B , ต้นไม้หลังสระว่ายน้ำ	✓		
5	สนามหญ้าริมคลอง	✓		

ผู้จดบันทึก [redacted]

รายการตรวจเช็ค ระบบท่อน้ำสปริงเกอร์

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

โซน	บริเวณ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ต้นไม้ลานจดรถหน้า EDI , ต้นไม้ทางเดินจากหน้าBell	✓		
2	ต้นไม้ศาลพระพรม , ต้นไม้ลานจอดติดกำแพง	✓		
3	ต้นไม้ลานจอดหน้า Cupper , ป้ายโรงแรม	✓		
4	ต้นไม้หลังกำแพงลานจอดชั้น B ตึก B , ต้นไม้หลังสระว่ายน้ำ	✓		
5	สนามหญ้าริมคลอง	✓		

ผู้จดบันทึก [redacted]

รายการตรวจเช็ค ระบบท่อน้ำสปริงเกอร์

ประจำเดือน กันยายน 2567

โซน	บริเวณ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ต้นไม้ลานจดรถหน้า EDI , ต้นไม้ทางเดินจากหน้าBell	✓		
2	ต้นไม้ศาลพระพรม , ต้นไม้ลานจอดติดกำแพง	✓		
3	ต้นไม้ลานจอดหน้า Cupper , ป้ายโรงแรม	✓		
4	ต้นไม้หลังกำแพงลานจอดชั้น B ตึก B , ต้นไม้หลังสระว่ายน้ำ	✓		
5	สนามหญ้าริมคลอง	✓		

ผู้จดบันทึก [redacted]

รายการตรวจเช็ค ระบบท่อน้ำสปริงเกอร์

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

โซน	บริเวณ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ต้นไม้ลานจดรถหน้า EDI , ต้นไม้ทางเดินจากหน้าBell	✓		
2	ต้นไม้ศาลพระพรม , ต้นไม้ลานจอดติดกำแพง	✓		ท่อแตกทางด้านลานดินแก้ไขแล้ว
3	ต้นไม้ลานจอดหน้า Cupper , ป้ายโรงแรม	✓		
4	ต้นไม้หลังกำแพงลานจอดชั้น B ตึก B , ต้นไม้หลังสระว่ายน้ำ	✓		
5	สนามหญ้าริมคลอง	✓		

ผู้จดบันทึก [redacted]

รายการตรวจเช็ค ระบบท่อน้ำสปริงเกอร์

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

โซน	บริเวณ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ต้นไม้ลานจอดรถหน้า EDI , ต้นไม้ทางเดินจากหน้าBell	✓		
2	ต้นไม้ศาลพระพรม , ต้นไม้ลานจอดติดกำแพง	✓		
3	ต้นไม้ลานจอดหน้า Cupper , ป้ายโรงแรม	✓		
4	ต้นไม้หลังกำแพงลานจอดชั้น B ตึก B , ต้นไม้หลังสระว่ายน้ำ	✓		
5	สนามหญ้าริมคลอง	✓		

ผู้จดบันทึก .....[redacted].....

รายการตรวจเช็ค ระบบท่อน้ำสปริงเกอร์

ประจำเดือน มีนาคม 2567

โซน	บริเวณ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
1	ต้นไม้ลานจอดรถหน้า EDI , ต้นไม้ทางเดินจากหน้าBell	✓		
2	ต้นไม้ศาลพระพรม , ต้นไม้ลานจอดติดกำแพง	✓		
3	ต้นไม้ลานจอดหน้า Cupper , ป้ายโรงแรม	✓		
4	ต้นไม้หลังกำแพงลานจอดชั้น B ตึก B , ต้นไม้หลังสระว่ายน้ำ	✓		
5	สนามหญ้าริมคลอง	✓		

ผู้จดบันทึก .....

ภาคผนวกที่ 2-13
เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโครงการ

PREVENTIVE MAINTENANCE ELECTRICAL SYSTEM 2024

ERECTION SITE:

THE PARK NINE SUVARNABHUMI

CUSTOMER:

RAA HOLDER CO., LTD.

Preventive Maintenance Report
4 March 2024

ESSI ENERGY GROUP CO., LTD.
1 Soi Ramkhamhaeng 164 Sub 16,
Minburi Sub-District
Minburi District
Bangkok 10510
Hotline 0881696156

Report prepared by: Apichat M.

Date: **4 March 2024**

ESSI ENERGY GROUP CO., LTD.

4. GROUND RESISTANCE

ESSI ENERGY GROUP CO., LTD.


FIELD INSPECTION AND TEST RECORD

GROUND RESISTANCE

PROJECT	:	PREVENTIVE MAINTENANCE	**LOCATION**	:	GROUND POINT
ERECTION SITE	:	THE PARK NINE SUVARNABHUMI			
CUSTOMER	:	RAA HOLDER CO., LTD.			

GROUNDING RESISTANCE MEASUREMENT

Instrument : METREL MI3123




Item	Location	Grounding Resistance (Ω)	Accept.
1	TR.	3.26	< 5 Ω
2	Ground Box	0.06	

Remark :

Responsibility	Tested by	Witnessed by
Company	ESSI ENERGY GROUP CO., LTD.	RAA HOLDER CO., LTD.
Name	Apichat Moonee	
Signature	Apichat Moonee	
Date	4 March 2024	

ภาคผนวกที่ 2-14
เอกสารใบเสร็จเก็บขนมูลฝอย



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6700038996
วันที่ 5 สิงหาคม 2567

สำนักงานเขต ลาดกระบัง โทร 02-326-9149
ที่อยู่สำนักงานเขต 1471/1 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม โรจแรม อาร์เอเอ
ที่อยู่ เลขที่ 559,559/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ปริมาณมูลฝอย -
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ก.ค. 67 เป็นจำนวนเงิน [redacted] บาท
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	[redacted]
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	

จำนวนเงินทั้งสิ้น สี่ร้อยบาทถ้วน

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2567

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	-	เม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	[redacted]
ม.ค.	-	ก.ค.	
ก.พ.	-	ส.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ย.	-

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เงินสด

[redacted]
ผู้รับเงิน

พิมพ์เมื่อ 05 สิงหาคม 2567 เวลา 12:16 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว
กรอบเส้นประใช้สำหรับเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

[redacted]

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6700041842
วันที่ 2 กันยายน 2567

สำนักงานเขต ลาดกระบัง โทร 02-326-9149
ที่อยู่สำนักงานเขต 1471/1 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม โรงแรม อาร์เอเอ
ที่อยู่ เลขที่ 559,559/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ปริมาณมูลฝอย
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ส.ค. 67 เป็นจำนวนเงิน [redacted] บาท
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	[redacted]
2	ค่าทำจัดมูลฝอย	
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	[redacted]

จำนวนเงินทั้งสิ้น สี่ร้อยบาทถ้วน

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2567

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	-	เม.ย.	[redacted]
พ.ย.	-	พ.ค.	
ธ.ค.	-	มิ.ย.	
ม.ค.	-	ก.ค.	
ก.พ.	-	ส.ค.	
มี.ค.	-	ก.ย.	-

[redacted]
ผู้รับเงิน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เงินสด

พิมพ์เมื่อ 02 กันยายน 2567 เวลา 10:26 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว
กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800000360
วันที่ 4 ตุลาคม 2567

สำนักงานเขต ลาดกระบัง โทร 02-326-9149
ที่อยู่สำนักงานเขต 1471/1 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม โรงแรม อาร์เอเอ
ที่อยู่ เลขที่ 559,559/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ปริมาณมูลฝอย
มีค่าธรรมเนียมหรัดการมูลฝอยประจำเดือน ก.ย. 67 เป็นจำนวนเงิน 400 บาท
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	[redacted]
2	ค่าทำจัดมูลฝอย	
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	

จำนวนเงินทั้งสิ้น สี่ร้อยบาทถ้วน

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2567

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	-	เม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ส.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ย.	[redacted]


ช่องทางชำระเงิน (Payment) เงินสด

นายอุทิพย์ ศรีจันทร์
ผู้รับเงิน

พิมพ์เมื่อ 04 ตุลาคม 2567 เวลา 11:38 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800003281
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2567

สำนักงานเขต ลาดกระบัง โทร 02-326-9149
ที่อยู่สำนักงานเขต 1471/1 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม โรงแรม อาร์เอ
ที่อยู่ เลขที่ 559,559/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ปริมาณมูลฝอย
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ต.ค. 67 เป็นจำนวนเงิน [redacted] บาท
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	[redacted]
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	[redacted]	เม.ย.	-
พ.ย.	-	พ.ค.	-
ธ.ค.	-	มิ.ย.	-
ม.ค.	-	ก.ค.	-
ก.พ.	-	ส.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ย.	-

จำนวนเงินทั้งสิ้น สี่ร้อยบาทถ้วน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เงินสด

[redacted]
ผู้รับเงิน
พิมพ์เมื่อ 03 พฤศจิกายน 2567 เวลา 07:40 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว
กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800007365
วันที่ 3 ธันวาคม 2567

สำนักงานเขต ลาดกระบัง โทร 02-326-9149
ที่อยู่สำนักงานเขต 1471/1 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม โรงแรม อาร์เอ
ที่อยู่ เลขที่ 559,559/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ปริมาณมูลฝอย -
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน พ.ย. 67 เป็นจำนวนเงิน [redacted] บาท
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	40
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	40

จำนวนเงินทั้งสิ้น สี่ร้อยบาทถ้วน

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

เดือน	บาท	เดือน	บาท
		เม.ย.	-
		พ.ค.	-
		มิ.ย.	-
		ก.ค.	-
		ส.ค.	-
มี.ค.	-	ก.ย.	-

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เงินสด

นายล[redacted]

พิมพ์เมื่อ 03 ธันวาคม 2567 เวลา 11:57 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว
กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800012728
วันที่ 4 มกราคม 2568

สำนักงานเขต ลาดกระบัง โทร 02-326-9149
ที่อยู่สำนักงานเขต 1471/1 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม โรงแรม อาร์เอเอ
ที่อยู่ เลขที่ 559,559/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ปริมาณมูลฝอย
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ธ.ค. 67 เป็นจำนวนเงิน [redacted] บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	[redacted]
2	ค่าทำจัดมูลฝอย	
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	

เดือน	บาท	เดือน	บาท

จำนวนเงินทั้งสิ้น สี่ร้อยบาทถ้วน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เงินสด

ผู้รับเงิน

พิมพ์เมื่อ 04 มกราคม 2568 เวลา 12:20 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ภาคผนวกที่ 2-15
เอกสารใบเสร็จขายขยะรีไซเคิล

THE
PARK NINE HOTEL
SUVARNABHUMI

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา	หน่วย	รวม
1	น้ำอัดลม	8	230	ขวด	[redacted]
2	ขวดใหญ่	11	2	ขวด	
3	หลอดดูด	3+4	3	ขวด	
4	กะปิ(ของเทพ)	8 + 6	2 kg	kg	
5	ขวดแก้ว	6 + 15 + 11+17+19+10+9+16+8+15+4+14+16	1	kg	
6		11+19+8 = 183			
7	เนื้อกวาง	21+13+18+22 = 74	4	kg	
8	ลูกอินทผลัม	11	30	kg	
9	พลาสติก กวน	9+9+4+35 = 60	6	kg	
10	กะปิตาชู่ยง	13+11+4+4+9+8 = 55	2	kg	
11	หางกระสัง	270	2.5	kg	
12					
13					
14		[redacted]			
15					
16					
17					
18					
	รวม	[redacted]			

Sign. ..... Sign. ..... Sign. .....

11/7/24 11/7/24.

THE
PARK NINE HOTEL
SUVARNABHUMI

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา	หน่วย	รวม
1	น้ำมัน	6	240	ปี๊บ	
2	ปี๊บเปล่า	12	2	ใบ	
3	แกลลอน			ใบ	
4	กระป๋องกาแฟ	10,	3	กิโลกรัม	
5	ขวดแก้ว	15,27,18,7,19,14,20,16,23,9,10,11 = 183		กิโลกรัม	
6	เหล็กรวม	23 + พื้อาท ซื้อ/ร้อง 11 กก	7	กิโลกรัม	
7	อลูมิเนียม	6,3 = 8	30	กิโลกรัม	
8	พลาสติกรวม	6,7,11,5,3,48,5 = 49	6	กิโลกรัม	
9	กระดาษย่อย			กิโลกรัม	
10	กระดาษลัง	หนา 270 ×2 ขาด เท่าตราที่แล้ว.		กิโลกรัม	
11	พลาสติกรวม ปี๊	6,4,5,4,5,2,3 = 29	9	ก.ก.	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
	รวม				

Sign. .....

16/8/24 SM.

Sign. .....

2,899

< รายการรับซื้อ

13/09/2567
เลขที่เอกสาร POWB670913-0082

โรงแรม เดอะพาร์คไนน์สุวรรณภูมิ

รายการสินค้า 25 รายการ

กระดาษลังน้ำตาล (ลูกฟูก)
น้ำหนัก : (กก.) 19.70
รับซื้อ : (บาท/กก.) 2.80
สิ่งเจือปน : (กก.) 0.00
น้ำหนักสุทธิ : (กก.) 19.70
มูลค่าสุทธิ : (บาท) 55.16

กระดาษลังน้ำตาล (ลูกฟูก)
น้ำหนัก : (กก.) 22.30
รับซื้อ : (บาท/กก.) 2.80
สิ่งเจือปน : ขยะ(กก.) 0.30
น้ำหนักสุทธิ : (กก.) 22.00
มูลค่าสุทธิ : (บาท) 61.60

กระดาษลังน้ำตาล (ลูกฟูก)
น้ำหนัก : (กก.) 30.60
รับซื้อ : (บาท/กก.) 2.80
สิ่งเจือปน : (กก.) 0.00
น้ำหนักสุทธิ : (กก.) 30.60
มูลค่าสุทธิ : (บาท) 85.68

น้ำหนัก : (กก.) 34.10
รับซื้อ : (บาท/กก.) 2.80
สิ่งเจือปน : (กก.) 0.00
น้ำหนักสุทธิ : (กก.) 34.10
มูลค่าสุทธิ : (บาท) 95.48

กระดาษลังน้ำตาล (ลูกฟูก)
น้ำหนัก : (กก.) 15.20
รับซื้อ : (บาท/กก.) 2.80
สิ่งเจือปน : (กก.) 0.00
น้ำหนักสุทธิ : (กก.) 15.20
มูลค่าสุทธิ : (บาท) 42.56

กระดาษลังน้ำตาล (ลูกฟูก)
น้ำหนัก : (กก.) 25.30
รับซื้อ : (บาท/กก.) 2.80
สิ่งเจือปน : (กก.) 0.00
น้ำหนักสุทธิ : (กก.) 25.30

มูลค่าสุทธิ : (บาท)	70.84
กระดาษลังน้ำตาล (ลูกฟูก)	
น้ำหนัก : (กก.)	33.00
รับซื้อ : (บาท/กก.)	2.80
สิ่งเจือปน : (กก.)	0.00
น้ำหนักสุทธิ : (กก.)	33.00
มูลค่าสุทธิ : (บาท)	92.40
กระดาษลังน้ำตาล (ลูกฟูก)	
น้ำหนัก : (กก.)	10.10
รับซื้อ : (บาท/กก.)	2.80
สิ่งเจือปน : (กก.)	0.00
น้ำหนักสุทธิ : (กก.)	10.10
มูลค่าสุทธิ : (บาท)	28.28
กระดาษย่อย	
น้ำหนัก : (กก.)	6.10
รับซื้อ : (บาท/กก.)	2.00
สิ่งเจือปน : (กก.)	0.00
น้ำหนักสุทธิ : (กก.)	6.10
มูลค่าสุทธิ : (บาท)	12.20
กระดาษลังน้ำตาล (ลูกฟูก)	
น้ำหนัก : (กก.)	5.20
รับซื้อ : (บาท/กก.)	2.80
สิ่งเจือปน : ขยะ(กก.)	2.00
น้ำหนักสุทธิ : (กก.)	3.20
มูลค่าสุทธิ : (บาท)	8.96
แก้วรวม	
แก้วรวม	
น้ำหนัก : (กก.)	30.70
รับซื้อ : (บาท/กก.)	0.40
สิ่งเจือปน : (กก.)	0.00
น้ำหนักสุทธิ : (กก.)	30.70
มูลค่าสุทธิ : (บาท)	12.28
แก้วรวม	
น้ำหนัก : (กก.)	25.80
รับซื้อ : (บาท/กก.)	0.40
สิ่งเจือปน : ขยะ(กก.)	1.00
น้ำหนักสุทธิ : (กก.)	24.80
มูลค่าสุทธิ : (บาท)	9.92
น้ำมันพืชเก่า (KG)	
น้ำหนัก : (กก.)	14.90
รับซื้อ : (บาท/กก.)	9.50
สิ่งเจือปน : (กก.)	1.50
น้ำหนักสุทธิ : (กก.)	13.40

มูลค่าสุทธิ : (บาท)	127.30
กระป๋องสังกะสี	
น้ำหนัก : (กก.)	11.00
รับซื้อ : (บาท/กก.)	3.20
สิ่งเจือปน : (กก.)	0.00
น้ำหนักสุทธิ : (กก.)	11.00
มูลค่าสุทธิ : (บาท)	35.20
พลาสติกรวม	
น้ำหนัก : (กก.)	21.00
รับซื้อ : (บาท/กก.)	4.10
สิ่งเจือปน : ขยะ(กก.)	1.00
น้ำหนักสุทธิ : (กก.)	20.00
มูลค่าสุทธิ : (บาท)	82.00
กระป๋องสังกะสี	
น้ำหนัก : (กก.)	3.80
รับซื้อ : (บาท/กก.)	3.20
สิ่งเจือปน : (กก.)	0.00
น้ำหนักสุทธิ : (กก.)	3.80
มูลค่าสุทธิ : (บาท)	12.16
กระดาษย่อย	
น้ำหนัก : (กก.)	12.20
รับซื้อ : (บาท/กก.)	2.00
สิ่งเจือปน : (กก.)	0.00
น้ำหนักสุทธิ : (กก.)	12.20
มูลค่าสุทธิ : (บาท)	24.40
กระดาษย่อย	
น้ำหนักสุทธิ : (กก.)	14.20
มูลค่าสุทธิ : (บาท)	28.40
กระดาษย่อย	
น้ำหนัก : (กก.)	14.20
รับซื้อ : (บาท/กก.)	2.00
สิ่งเจือปน : (กก.)	0.00
น้ำหนักสุทธิ : (กก.)	14.20
มูลค่าสุทธิ : (บาท)	28.40
แก้วขาว	
น้ำหนัก : (กก.)	30.60
รับซื้อ : (บาท/กก.)	1.00
สิ่งเจือปน : ขยะ(กก.)	0.50
น้ำหนักสุทธิ : (กก.)	30.10
มูลค่าสุทธิ : (บาท)	30.10
แก้วรวม	

รับซื้อ : (บาท/กก.)	0.40
สิ่งเจือปน : (กก.)	0.00
น้ำหนักสุทธิ : (กก.)	16.40
มูลค่าสุทธิ : (บาท)	6.56

พลาสติกรวม

น้ำหนัก : (กก.)	4.30
รับซื้อ : (บาท/กก.)	4.10
สิ่งเจือปน : (กก.)	0.00
น้ำหนักสุทธิ : (กก.)	4.30
มูลค่าสุทธิ : (บาท)	17.63

น้ำหนักรวม (กก.)	510.00
น้ำหนักสิ่งเจือปน (กก.)	8.80
น้ำหนักสุทธิ (กก.)	501.20
มูลค่ารวม (บาท.)	1,091.00



บริษัท เวสท์บาย เดลิเวอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

4/14 หมู่ที่ 6 ถนนฉลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

เบอร์โทร : 027391112, 0899982009

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105561010637 สาขา

ใบรับซื้อ

ผู้จำหน่าย โรงแรม เดอะพาร์คไนน์สุวรรณภูมิ
ที่อยู่: 599.599/1

เลขที่ POWB671002-0113
วันที่ 02/10/2567

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105554086500
เบอร์โทร : 0991392332

No.	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	จำนวน	หัก	จำนวนสุทธิ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	PT00002	พลาสติกรวมเล็ก	กิโลกรัม	.90	0.00	.90	2.00	
2	ST00010	เหล็กย่อย	กิโลกรัม	37.90	0.00	37.90	5.80	
3	PT00003	พลาสติกรวมดำ	กิโลกรัม	.30	0.00	.30	2.30	
4	BB00020	สแตนเลส1	กิโลกรัม	5.50	0.00	5.50	20.30	
5	PT00001	พลาสติกรวม	กิโลกรัม	19.90	0.00	19.90	4.10	
6	PT00003	พลาสติกรวมดำ	กิโลกรัม	5.60	0.00	5.60	2.30	
7	BB00035	Bโค๊ก(มิด/เหยียบ)	กิโลกรัม	.90	0.00	.90	32.70	
8	PT00010	ถุงซัก	กิโลกรัม	2.40	0.00	2.40	1.50	
9	GL00004	แก้วรวม	กิโลกรัม	155.70	0.00	155.70	.40	
10	PP00004	กระดาษแกน	กิโลกรัม	3.60	.10	3.50	.50	
11	PT00008	PET ใส	กิโลกรัม	8.30	.40	7.90	11.00	
12	PP00003	กระดาษย่อย	กิโลกรัม	39.80	0.00	39.80	2.00	
13	PP00001	กระดาษลังน้ำตาล (ลูกฟูก)	กิโลกรัม	69.00	0.00	69.00	2.60	

บริษัท เวสท์บาย เดลิเวอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

91112, 0899982009
ผู้เสียภาษีอากร 0105561010637 สาขา

ใบรับซื้อ

ราย โรงแรม เดอะพาร์คไนน์สุวรรณภูมิ
ผู: 599.599/1

เลขที่ POWB671002-0113
วันที่ 02/10/2567

แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105554086500
เบอร์โทร : 0991392332

No.	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	หน่วยนับ	จำนวน	หัก	จำนวนสุทธิ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
14	PP00001	กระดาษลังน้ำตาล (ลูกฟูก)	กิโลกรัม	75.90	0.00	[redacted]		

น้ำหนักสินค้าทั้งหมด : 425.70
น้ำหนักหักรวม : .50
น้ำหนักสุทธิ: 425.20
หมายเหตุ :

รวมเป็นเงิน	1,068.73
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
จำนวนเงินทั้งสิ้น	1,068.00

เงินโอน	ภาษี ณ ที่จ่าย	ยอดจ่ายสุทธิ
[redacted]		

(หนึ่งพันหกสิบแปดบาทถ้วน).

ชื่อผู้บันทึก : [redacted]
วันที่: 02/10/2567 เวลา: 17:26

ชื่อผู้ตรวจสอบ_____
วันที่ _____/_____/_____

ชื่อผู้รับเงิน_____
วันที่ _____/_____/_____

ภาคผนวกที่ 2-16
เอกสารการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

Equipment monthly checklist July 2024

No.	Equipment	Monthly	Check day	Check by
1	FHC Check	July	24/07/2024	Mr. Ronnarong Mechit
2	Emergency light		29/07/2024	Mr. Sophon Saenmanee
3	Fire exit signage		31/07/2024	Mr. Samrit Kongtungmon
4	Fire exit staircase		31/07/2024	Mr. Samrit Kongtungmon
5	Fire Fighting checklist		24/07/2024	Mr. Ronnarong Mechit
6	Rescue equipments		24/07/2024	Mr. Ronnarong Mechit
7	Fire phone and jack		30/07/2024	Mr. Sophon Saenmanee
8	Elevator speaker phone		29/07/2024	Mr. Ronnarong Mechit
9	CCTV Checklist		31/07/2024	Mr. Samrit Kongtungmon

Acknowledge By: _____

(Mr. Chatree Nuiprasith)

Position: Group Resident Manager

Date: _____

Checked by: Security Staff

Report By: [redacted]

Position: Se[redacted]

Date: 31/[redacted]

FHC Check List A & B Building

No	Floor	Location	Fire Extingguisher					Status		Fire Hose Cabinet									Remark
			TYPE OF EXTINGUISHER					Normal	Abnormal	Cabinet	Safety glass	Hose Reel	Fire Hose 2.5"	2 Nozzles	Axe	Valve	Cap & Chain	Signage	
			Dry Chem	Co2	Form	Ansul	BF2000			Status	Status	Status	Status	Status	Status	Status	Status	Cleanliness	
		Building A						/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1	B	Parking Building	1					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	G	Front toilet EDL restaurant	1					/											
3	G	F&B store (EDL)		1				/											
4	G	Generator Room					1	/											
5	G	Front Kitchen Room	1					/											
6	G	Kitchen Room			1	1		/											
7	2	Electrical Room					1	/											
8	2	Front lilf meeting		1				/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	2	Back meeting		2				/											
		Building B																	
10	B	Front of fire pump room	1					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	B	Front of HK Store	1					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	B	Fire staircase Hotel side	1					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	G	Fire staircase Resident	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	G	Lobby Hotel	1					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	G	Security Office					1	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	G	Fire Cart Security		1	2			/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	G	Saver room					1	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	G	Fire staircase Hotel	1					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	G	Coridor back office					1	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	2	Fire staircase Resident	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	2	Fire staircase Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	2	Hall lilf Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	3	Fire staircase Resident	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	3	Hall lilf Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	3	Fire staircase Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	4	Fire staircase Resident	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	4	Hall lilf Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	4	Fire staircase Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	5	Fire staircase Resident	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	5	Hall lilf Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	5	Fire staircase Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
32	6	Fire staircase Resident	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
33	6	Hall lilf Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
34	6	Fire staircase Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
35	7	Fire staircase Resident	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
36	7	Hall lilf Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
37	7	Fire staircase Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Total		60	46	5	3	1	5												

Floor	Location	Fire Blanket Quantity	Status Yes	Status No
G	Kitchen	2	/	
	Fire Cart	1		
	TOTAL	3		

Reported by: Mr. Ronnarong Mechit
Position: Security Officer
Date: 24/7/2024
Acknowledge by: Mr. Kathawut Ketphot
Position: Security Manager
Date: 31/7/2024

[redacted]

Equipment monthly checklist July 2024

No.	Equipment	Monthly	Check day	Check by
1	FHC Check	July	24/07/2024	Mr. Ronnarong Mechit
2	Emergency light		29/07/2024	Mr. Sophon Saenmanee
3	Fire exit signage		31/07/2024	Mr. Samrit Kongtungmon
4	Fire exit staircase		31/07/2024	Mr. Samrit Kongtungmon
5	Fire Fighting checklist		24/07/2024	Mr. Ronnarong Mechit
6	Rescue equipments		24/07/2024	Mr. Ronnarong Mechit
7	Fire phone and jack		30/07/2024	Mr. Sophon Saenmanee
8	Elevator speaker phone		29/07/2024	Mr. Ronnarong Mechit
9	CCTV Checklist		31/07/2024	Mr. Samrit Kongtungmon

Acknowledge By: _____

(Mr. Chatree Nuiprasith)

Position: Group Resident Manager

Date: _____

Checked by: Securit[redacted]

Report By: [redacted]

(Mr. [redacted]

Position: Security M[redacted]

Date: 31/7/20[redacted]

FHC Check List A & B Building

No	Floor	Location	Fire Extingguisher					Status		Fire Hose Cabinet									Remark
			TYPE OF EXTINGUISHER					Normal	Abnormal	Cabinet	Safety glass	Hose Reel	Fire Hose 2.5"	2 Nozzles	Axe	Valve	Cap & Chain	Signage	
			Dry Chem	Co2	Form	Ansul	BF2000			Status	Status	Status	Status	Status	Status	Status	Status	Cleanliness	
		Building A						/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1	B	Parking Building	1					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	G	Front toilet EDL restaurant	1					/											
3	G	F&B store (EDL)		1				/											
4	G	Generator Room					1	/											
5	G	Front Kitchen Room	1					/											
6	G	Kitchen Room			1	1		/											
7	2	Electrical Room					1	/											
8	2	Front lilf meeting		1				/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	2	Back meeting		2				/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		Building B																	
10	B	Front of fire pump room	1					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	B	Front of HK Store	1					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	B	Fire staircase Hotel side	1					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	G	Fire staircase Resident	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	G	Lobby Hotel	1					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	G	Security Office					1	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	G	Fire Cart Security		1	2			/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	G	Saver room					1	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	G	Fire staircase Hotel	1					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	G	Coridor back office					1	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	2	Fire staircase Resident	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	2	Fire staircase Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	2	Hall lilf Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	3	Fire staircase Resident	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	3	Hall lilf Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	3	Fire staircase Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	4	Fire staircase Resident	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	4	Hall lilf Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	4	Fire staircase Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	5	Fire staircase Resident	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	5	Hall lilf Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	5	Fire staircase Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
32	6	Fire staircase Resident	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
33	6	Hall lilf Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
34	6	Fire staircase Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
35	7	Fire staircase Resident	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
36	7	Hall lilf Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
37	7	Fire staircase Hotel	2					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Total		60	46	5	3	1	5												

Floor	Fire Blanket			
	Location	Quantity	Status Yes	Status No
G	Kitchen	2	/	
	Fire Cart	1	/	
	TOTAL	3		

Reported by: Mr. Ronnarong Mechit
Position: Security Officer
Date: 24/7/2024
Acknowledge by: Mr. Kathawut Ketphot
Position: Security Manager
Date: 31/7/2024

[redacted]

The Park Nine Hotel Suvarnabhumi



EMERGENCY LIGHT CHECKLIST
แบบฟอร์มตรวจเช็คไฟฉุกเฉินในโรงแรม

ตรวจเช็คโดย (INSPECTOR) Mr. Sophon Saenmanee

วันที่ (DAET) 29/07/2024

Floor	Location	Brand/ Model	Code	Quantity	Status		
					Function Lighting indicator		
					Lamp Y/N	AC Y/N	Battery Status
7	Fire staircase st-8 hotel	Dyno/ Drs-5203	EM-01	1	/	/	Normal
	Corridor resident #725 room		EM-02	1	/	/	Normal
	Hall lift Resident		EM-03	1	/	/	Normal
	Fire staircase st-7		EM-04	1	/	/	Normal
	Hall litf hotel		EM-05	1	/	/	Normal
	Corridor hotel #702 room		EM-06	1	/	/	Normal
	Corridor hotel #708 room		EM-07	1	/	/	Normal
	Fire staircase st-4 resident		EM-08	1	/	/	Normal
	Hall lift service		EM-09	1	/	/	Normal
	Network room		EM-10	1	/	/	Normal
	Electricity room		EM-11	1	/	/	Normal
6	Fire staircase st-8 hotel	Dyno/ Drs-5203	EM-12	1	/	/	Normal
	Corridor resident #625 room		EM-13	1	/	/	Normal
	Hall lift Resident		EM-14	1	/	/	Normal
	Fire staircase st-7		EM-15	1	/	/	Normal
	Hall litf hotel		EM-16	1	/	/	Normal
	Corridor hotel #602 room		EM-17	1	/	/	Normal
	Corridor hotel #608 room		EM-18	1	/	/	Normal
	Fire staircase st-4 resident		EM-19	1	/	/	Normal
	Hall lift service		EM-20	1	/	/	Normal
	Network room		EM-21	1	/	/	Normal
	Electricity room		EM-22	1	/	/	Normal

[redacted]

The Park Nine Hotel Suvarnabhumi

5	Fire staircase st-8 hotel	Dyno/ Drs-5203	EM-23	1	/	/	Normal
	Corridor resident #525 room		EM-24	1	/	/	Normal
	Hall lift Resident		EM-25	1	/	/	Normal
	Fire staircase st-7		EM-26	1	/	/	Normal
	Hall litf hotel		EM-27	1	/	/	Normal
	Corridor hotel #502 room		EM-28	1	/	/	Normal
	Corridor hotel #508 room		EM-29	1	/	/	Normal
	Fire staircase st-4 resident		EM-30	1	/	/	Normal
	Hall lift service		EM-31	1	/	/	Normal
	Network room		EM-32	1	/	/	Normal
	Electricity room		EM-33	1	/	/	Normal
4	Fire staircase st-8 hotel	Dyno/ Drs-5203	EM-34	1	/	/	Normal
	Corridor resident #425 room		EM-35	1	/	/	Normal
	Hall lift Resident		EM-36	1	/	/	Normal
	Fire staircase st-7		EM-37	1	/	/	Normal
	Hall litf hotel		EM-38	1	/	/	Normal
	Corridor hotel #402 room		EM-39	1	/	/	Normal
	Corridor hotel #408 room		EM-40	1	/	/	Normal
	Fire staircase st-4 resident		EM-41	1	/	/	Normal
	Hall lift service		EM-42	1	/	/	Normal
	Network room		EM-43	1	/	/	Normal
	Electricity room		EM-44	1	/	/	Normal
3	Fire staircase st-8 hotel	Dyno/ Drs-5203	EM-45	1	/	/	Normal
	Corridor resident #325 room		EM-46	1	/	/	Normal
	Hall lift Resident		EM-47	1	/	/	Normal
	Fire staircase st-7		EM-48	1	/	/	Normal
	Hall litf hotel		EM-49	1	/	/	Normal
	Corridor hotel #302 room		EM-50	1	/	/	Normal
	Corridor hotel #308 room		EM-51	1	/	/	Normal
	Fire staircase st-4 resident		EM-52	1	/	/	Normal
	Hall lift service		EM-53	1	/	/	Normal
	Network room		EM-54	1	/	/	
	Electricity room		EM-55	1	/	/	

[redacted]

The Park Nine Hotel Suvarnabhumi

2	Fire staircase st-8 hotel	Dyno/ Drs-5203	EM-56	1	/	/	Normal
	Corridor resident #225 room		EM-57	1	/	/	Normal
	Hall lift Resident		EM-58	1	/	/	Normal
	Fire staircase st-7		EM-59	1	/	/	Normal
	Hall litf hotel		EM-60	1	/	/	Normal
	Corridor hotel		EM-61	1	/	/	Normal
	Corridor hotel #208 room		EM-62	1	/	/	Normal
	Fire staircase st-4 resident		EM-63	1	/	/	Normal
	Hall lift service		EM-64	1	/	/	Normal
	Electricity room		EM-65	1	/	/	Normal
G	Fire staircase st-4 resident	Dyno/ Drs-5203	EM-66	1	/	/	Normal
	Fire staircase st-7		EM-67	1	/	/	Normal
B	Parking	Dyno/ Drs-5203	EM-68	1	X	X	Not working
	Fire staircase st-5		EM-69	1	/	/	Normal
	Fire staircase st-7		EM-70	1	/	/	Normal
	Hall loilet staff		EM-71	1	/	/	Normal
	Man toilet staff		EM-72	1	/	/	Normal
	Female toilet staff		EM-73	1	/	/	Normal
	Hall lift service		EM-74	1	/	/	
	Saff canteen		EM-75	1	/	/	

[redacted]

The Park Nine Hotel Suvarnabhumi



EMERGENCY LIGHT CHECKLIST

แบบฟอร์มตรวจเช็คไฟฉุกเฉินในโรงแรม (อาคาร A)

Floor	Location	Brand/ Model	Code	Quantity	Status		
					Function Lighting indicator		
					Lamp	AC	Battery Status
					Y/N	Y/N	
G	Kitchen #1 (Entrance and Exit)	Dyno/ Drs-5203	EM-76	1	/	/	Normal
	Kitchen #2		EM-77	1	/	/	Normal
B	Car parking 1	Dyno/ Drs-5203	EM-78	1	/	/	Normal
	Car parking 2		EM-79	1	/	/	Normal
	Front entrance		EM-80	1	/	/	Normal
	Front lift		EM-81	1	/	/	Normal
Total	81						

Remark: ✓ = Yes or working

X = No or not working

Battery Status = Normal, = Charge

Reported by: Mr. Sophon Saenmanee

Position: Security Supervisor

Acknowledge by: Mr. Kathawut Ketphot Da[redacted]

Position: Security Manager

The Park Nine Hotel Suvarnabhumi

แบบฟอร์มตรวจป้ายทางออกหนีไฟในโรงแรม

Floor	Location	Code	Exit Signs	Status	
			Amount	Working	Not Working
G	Front fire staircase st-8 hotel	EX-43	1	/	Normal
B	Exit to parking	EX-44	1	/	Normal
	Corridor no.01	EX-45	1	/	Normal
	Corridor no.02	EX-46	1	/	Normal
	Fire staircase st-7	EX-47	1	/	Normal

FIRE EXIT SIGNAGE CHECKLIST (Building A)

Floor	Location	Code	Exit Signs	Status	
			Amount	Working	Not Working
2	Black Meeting Lily 1 /no.01	EX-48	1	/	Normal
	Black Meeting Lily 2/no.02	EX-49	1	/	Normal
	Exti Door	EX-50	1	/	Normal
B	Car Parking	EX-51	1	/	Normal
Total	**51 Pages**				

Reported by: Mr. Samrit Kongtungmon

Position: Sr. Security Officer

Acknowledge by: Mr. Kathawut Ketphot

Position: Security

Daet: 31/07/20



The Park Nine Hotel Suvarnabhumi

ทางหนีไฟ
FIRE EXIT

FIRE EXIT SIGNAGE CHECKLIST

แบบฟอร์มตรวจป้ายแจ้งทางออกหนีไฟในโรงแรม

ตรวจเช็คโดย (Inspector by) Mr. Samrit Kongtungmon วันที่ (Date) 30/07/2024

Floor	Location	Code	Exit Signs	Status	
			Amount	Working	Not Working
7	Fire staircase st-4 resident	EX-01	1	/	Normal
	Hall lift Resident	EX-02	1	/	Normal
	Front lift resident	EX-03	1	/	Normal
	Fire staircase st-7	EX-04	1	/	Normal
	Hall litf hotel	EX-05	1	/	Normal
	Corridor hotel #702 room	EX-06	1	/	Normal
	Front fire staircase st-8 hotel	EX-07	1	/	Normal
6	Fire staircase st-4 resident	EX-08	1	/	Normal
	Hall lift Resident	EX-09	1	/	Normal
	Front lift resident	EX-10	1	/	Normal
	Fire staircase st-7	EX-11	1	/	Normal
	Hall litf hotel	EX-12	1	/	Normal
	Corrdirdor hotel #602 room	EX-13	1	/	Normal
	Front fire staircase st-8 hotel	EX-14	1	/	Normal
5	Fire staircase st-4 resident	EX-15	1	/	Normal
	Hall lift Resident	EX-16	1	/	Normal
	Front lift resident	EX-17	1	/	Normal
	Fire staircase st-7	EX-18	1	/	Normal
	Hall litf hotel	EX-19	1	/	Normal
	Corrdirdor hotel #502 room	EX-20	1	/	Normal
	Front fire staircase st-8 hotel	EX-21	1	/	Normal
4	Fire staircase st-4 resident	EX-22	1	/	Normal
	Hall lift Resident	EX-23	1	/	Normal
	Front lift resident	EX-24	1	/	Normal
	Fire staircase st-7	EX-25	1	/	Normal
	Hall litf hotel	EX-26	1	/	Normal
	Corrdirdor hotel #402 room	EX-27	1	/	Normal
	Front fire staircase st-8 hotel	EX-28	1	/	Normal
3	Fire staircase st-4 resident	EX-29	1	/	Normal
	Hall lift Resident	EX-30	1	/	Normal
	Front lift resident	EX-31	1	/	Normal
	Fire staircase st-7	EX-32	1	/	Normal
	Hall litf hotel	EX-33	1	/	Normal
	Corrdirdor hotel #302 room	EX-34	1	/	Normal
	Front fire staircase st-8 hotel	EX-35	1	/	Normal
2	Fire staircase st-4 resident	EX-36	1	/	Normal
	Hall lift Resident	EX-37	1	/	Normal
	Front lift resident	EX-38	1	/	Normal
	Fire staircase st-7	EX-39	1	/	Normal
	Hall litf hotel	EX-40	1	/	Normal
	Corrdirdor hotel	EX-41	1	/	Normal
	Front fire staircase st-8 hotel	EX-42	1	/	

FIRE EXIT SIGNAGE CHECKLI





FIRE EXIT STAIRCASE CHECKLIST

แบบตรวจเช็คสภาพภายในบันไดหนีไฟและบานประตูหนีไฟของ โรงแรม

ตรวจเช็คโดย (Inspect by): Mr. Samrit Kongtungmon **วันที่ (Date):** 30/07/2024

Floor	Location	สิ่งกีดขวาง Obstructions		หลอดไฟส่องสว่าง Neon Lighting		ประตูทางหนีไฟ Fire Exit Door		คานผลัก Panic Bar		ก้านดึงประตู Self Closer		หมายเหตุ Remark
		Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
Rooftop	Fire staircase st-7	/		/		/		/		/		
7	Fire staircase st-7	/		/		/		/		/		
	Fire staircase st-4 residence	/		/		/		/		/		
	Fire staircase st-8 hotel	/		/		/		/		/		
6	Fire staircase st-4 residence	/		/		/		/		/		
	Fire staircase st-7	/		/		/		/		/		
	Fire staircase st-8 hotel	/		/		/		/		/		
5	Fire staircase st-4 residence	/		/		/		/		/		
	Fire staircase st-7	/		/		/		/		/		
	Fire staircase st-8 hotel	/		/		/		/		/		
4	Fire staircase st-4 residence	/		/		/		/		/		
	Fire staircase st-7	/		/		/		/		/		
	Fire staircase st-8 hotel	/		/		/		/		/		
3	Fire staircase st-4 residence	/		/		/		/		/		
	Fire staircase st-7	/		/		/		/		/		
	Fire staircase st-8 hotel	/		/		/		/		/		
2	Fire staircase st-4 residence	/		/		/		/		/		
	Fire staircase st-7	/		/		/		/		/		
	Fire staircase st-8 hotel	/		/		/		/		/		
G	Fire staircase st-4 residence	/		/		/		/		/		
	Fire staircase st-7	/		/		/		/		/		
B	Fire staircase st-7	/		/		/		/		/		
	Fire staircase st-5 FO Office	/		/		/		/		/		

Reported by : Mr. Samrit Kongtungmon
Position: Sr .Security Officer

Acknowledge by: Mr. Kathawut Ketphot
Position: Security Manager
Daet: 31/07/2024

31/7/24

The Park Nine Hotel Suvarnabhumi

FIRE FIGHTING EQUIPMENT CHECKLIST

แบบตรวจเช็คอุปกรณ์ผจญเพลิง ในโรงแรม

ตรวจเช็คโดย (Inspector By) Mr. Ronnarong Mechit **วันที่ (DATE)** 24/07/2024

No.	Equipment	Amount	Actual	Picture	Condition Yes	Condition No	REMARK
1	Fire suite	3	3		/		
2	Helmet	3	3		/		
3	Leather Glove	3	3		/		
4	Safety Mask	3	3		/		
5	Hood	3	3		/		
6	Safety Glasses	3	3		/		
7	Boot	3	3		/		

31/7/24

The Park Nine Hotel Suvarnabhmi

RESCUE EQUIPMENT CHECKLIST

แบบฟอร์มตรวจเช็คอุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำในโรงแรม

ตรวจเช็คโดย (Inspector By) Mr. Ronnarong Mechit วันที่ (Date) 24/07/2024

No.	Details Equipment	Amount	Actual	Picture	Status		Remark
					Yes	No	
1	Body Rescue Hook	1	1		/		
2	Ring Buoy	2	2		/		
3	AMBU bag size 500 ml	1	1		/		
4	AMBU bag size 250 ml	1	1		/		

Reported By: Mr. Ronnarong Mechit

Position: Security Officer

Acknowledge By: Mr. Kathawut Ketphot

[redacted]

The Park Nine Hotel Suvarnabhumi

8	Fire Blanket	1	1		/		
9	Nozzles (Protek Modet 366)	1	1		/		
10	Fire Hose 2.5"	2	2		/		
11	Fire Phone	1	1		/		
12	Cradle	1	1		/		
13	Megaphone	1	1		/		

Reported By: Mr. Ronnarong Mechit

Position: Security Officer

Acknowledge By: Mr. Kathawut Ketphot

Position: Security Manager

[redacted]

The Park Nine Hotel Suvarnabhumi

FIRE PHONE OPERATION CHECKLIST

แบบตรวจเช็คอุปกรณ์โทรศัพย์ฉุกเฉินทีมดับเพลิงโรงแรม

ตรวจเช็คโดย (Checked By): Mr. Sophon Saenmanee วันที่ (Date): 30/07/2024

Item No. ลำดับที่	Floor ชั้น	Description/Location รายละเอียด/สถานที่ตั้ง	Fire Phone Functional Checklist				Remark หมายเหตุ
			Quantity จำนวน	Obivious เสียงส่งชัดเจน	Function correct ทำงานถูกต้อง	Fire jack สภาพเต้าเสียบ	
1	7	Fire staircase st-8 resident	1	/	/		
2		Fire staircase st-7	1	/	/	/	
3		Hall lift serviced	1	/	/	/	
4		Front fire staircase st-4 hotel	1	/	/	/	
5	6	Fire staircase st-8 resident	1	/	/	/	
6		Fire staircase st-7	1	/	/	/	
7		Hall lift serviced	1	/	/	/	
8		Front fire staircase st-4 hotel	1	/	/	/	
9	5	Fire staircase st-8 resident	1	/	/	/	
10		Fire staircase st-7	1	/	/	/	
11		Hall lift serviced	1	/	/	/	
12		Front fire staircase st-4 hotel	1	/	/	/	
13	4	Fire staircase st-8 resident	1	/	/	/	
14		Fire staircase st-7	1	/	/	/	
15		Hall lift serviced	1	/	/	/	
16		Front fire staircase st-4 hotel	1	/	/	/	
17	3	Fire staircase st-8 resident	1	/	/	/	
18		Fire staircase st-7	1	/	/	/	
19		Hall lift serviced	1	/	/	/	
20		Front fire staircase st-4 hotel	1	/	/	/	
21	2	Fire staircase st-8 resident	1	/	/	/	
22		Fire staircase st-7	1	/	/	/	
23		Hall lift serviced	1	/	/	/	
24		Front fire staircase st-4 hotel	1	/	/	/	
25	G	Fire staircase st-7	1	/	/	/	
26		Hall lift serviced	1	/	/	/	
27	B	Fire staircase st-7	1	/	/	/	
28		Hall lift serviced	1	/	/	/	

Reported By: Mr. Sophon Saenmanee
Position: Security Supervisor

Acknowledged By: Mr. Kathawut Ketphot
[redacted]

The Park Nine Hotel Suvarnabhumi

Date: 29/07/2024

No. ลำดับที่	DESCRIPTION/LOCATION คำอธิบาย/สถานที่ติดตั้ง	ELEVATOR EMERGENCY SPEAKER PHONE CHECK LIST									REMARK/COMMENT ข้อแนะนำ/เสนอแนะ
		Quantity จำนวน	Location at Display On Emergency Phone แสดงสถานที่ตรงกับโทรศัพท์ฉุกเฉิน		Obvious Control Room เสียงส่งชัดเจนห้องคอลโทรล		Obvious In an Elevator เสียงส่งชัดเจนในลิฟต์		Obvious Operator Room เสียงส่งชัดเจน Operator room		
			YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	
1	Emergency Speaker Guest Lift L-1	1		X		X		X		X	เครื่องโทรศัพท์ ระบบ Inter com ภายในห้อง Control room ไม่มีสัญญาณ แจ้งช่างลิฟต์ Kone ตรวจสอบ
2	Emergency Speaker Guest Lift L-2	1	/		/		/		/		
3	Emergency Speaker Guest Lift L-3	1	/		/		/		/		
4	Emergency Speaker Serviced Lift L-4	1	/		/		/		/		
5	Emergency Speaker Guest Lift L-5 (A building)	No Finished									
6	Emergency Speaker Service Lift L-6 (A building)	1	/		/		/		/		

Checked by: Mr. Ronnarong Mechit
Position: Security Officer

Acknowledged By: Mr. Kathawut Ketphot
Title: Security Manager
Date: 31/07/2024

[redacted]

CCTV CHECKLIST

แบบตรวจเช็คการทำงานของระบบกล้องวงจรปิดใน โรงแรม

ตรวจเช็คโดย (Inspector By) Mr. Samrit Kongtungmon วันที่ (Date) 31/07/2024 เวลา (Time) 23.00 PM

No.	NVR No.1		Floor	Video Signal		Image Status			CCTV Angle		CCTV Recording		Remark/Comment
	Channel	Location/Name		Normal	Loss	Normal	B/W	Blur	Yes	No	Yes	No	
1	1	Carpark in-out	B	/		/			/		/		
2	2	Car park 1	B	/		/			/		/		
3	3	Car park 2	B	/		/			/		/		
4	4	Staff canteen	B	/		/			/		/		
5	5	Staff toilet	B	/		/			/		/		
6	6	HK Office	B	/		/			/		/		
7	7	FO counte	G	/		/			/		/		
8	8	FO lift	G	/		/			/		/		
9	9	HR Office	G	/		/			/		/		
10	10	Back Office	G	/		/			/		/		
11	11	Lobby loun	G	/		/			/		/		
12	12	Entrance lobby	G	/		/			/		/		
13	13	Front F&B Office	G	/		/			/		/		
14	14	AC store	G	/		/			/		/		
15	15	Front security office	G	/		/			/		/		
16	16	Bell store	G	/		/			/		/		
17	17	FO office	G	/		/			/		/		
18	18	Fitness room	G	/		/			/		/		
19	19	Outdoor 1	G	/		/			/		/		
20	20	Outdoor 2	G	/		/			/		/		
21	21	Outdoor 3	G	/		/			/		/		
22	22	In out kitchen	G	/		/			/		/		
23	23	Sweimming pool	G	/		/			/		/		
24	24	Receiving Aaea	G	/		/							
25	25	Out door lobby	G	/		/			/		/		
26	26	Garbags room	G		X			X		X		X	สายเสียรอดำเนินการ
27	27	Residence front lift	2	/		/			/		/		
28	28	Staircase St-7	2	/		/			/		/		
29	29	Hotel lift	2	/		/			/		/		
30	30	Hotel 1	2	/		/			/		/		

[redacted]

No.	NVR No.1		Floor	Video Signal		Image Status			CCTV Angle		CCTV Recording		Remark/Comment
	Channel	Location/Name		Normal	Loss	Normal	B/W	Blur	Yes	No	Yes	No	
31	31	Hotel 2	2	/		/			/		/		
32	32	Residence 2	2	/		/			/		/		
33	30	Residence front lift	3	/		/			/		/		
34	31	Staircase St-7	3	/		/			/		/		
35	32	Hotel lift	3	/		/			/		/		
36	33	Hotel 1	3	/		/			/		/		
37	34	Hotel 2	3	/		/			/		/		
38	35	Residence 2	3	/		/			/		/		
39	36	Residence front lift	4	/		/			/		/		
40	37	Staircase St-7	4	/		/			/		/		
41	38	Hotel lift	4	/		/			/		/		
42	39	Hotel 1	4	/		/			/		/		
43	40	Hotel 2	4	/		/			/		/		
44	41	Residence 2	4	/		/			/		/		
45	42	Residence front lift	5	/		/			/		/		
46	43	Staircase St-7	5	/		/			/		/		
47	44	Hotel lift	5	/		/			/		/		
48	45	Hotel 1	5	/		/			/		/		
49	46	Hotel 2	5	/		/			/		/		
50	47	Residence 2	5	/		/			/		/		
51	48	Residence front lift	6	/		/			/		/		
52	49	Staircase St-7	6	/		/			/		/		
53	50	Hotel lift	6	/		/			/		/		
54	51	Hotel 1	6	/		/			/		/		
55	52	Hotel 2	6	/		/			/		/		
56	53	Residence 2	6	/		/			/		/		
57	54	Residence front lift	7	/		/			/		/		
58	55	Staircase St-7	7	/		/			/		/		
59	56	Hotel lift	7	/		/			/		/		
60	57	Hotel 1	7	/		/			/		/		
61	58	Hotel 2	7	/		/			/		/		
62	59	Residence 2	7	/		/			/		/		

[redacted]

No.	NVR No.2		Floor	Video Signal		Image Status			CCTV Angle		CCTV Recording		Remark/Comment
	Channel	Location/Name		Normal	Loss	Normal	B/W	Blur	Yes	No	Yes	No	
1	1	Lift No.5	G	/		/			/		/		
2	2	Service lift	G	/		/			/		/		
3	3	Hotel lift No.1	G	/		/			/		/		
4	4	Hotel lift No.2	G	/		/			/		/		
5	5	Residence lift	G	/		/			/		/		
6	6	Front lift No.5	G	/		/			/		/		
7	7	Car parking 1	B	/		/			/		/		
8	8	Car parking 2	B	/		/			/		/		
9	9	Inside edl 1	G	/		/			/		/		
10	10	Inside edl 2	G	/		/			/		/		
11	11	Inside edl 3	G	/	X		X			X		X	สายไม่มีสัญญาณ
12	12	Inside edl 4	G	/		/			/		/		
13	13	Entrance EDL	G	/		/			/		/		
14	14	Cupper	G	/		/			/		/		
15	15	Front Cupper	G	/		/			/		/		
16	16	In-front Building	G	/		/			/		/		
17	17	Toilet EDL	G	/		/			/		/		
18	18	Fountain	G	/		/			/		/		
19	19	Kitchen Room 1	G	/		/			/		/		
20	20	Kitchen Room 2	G	/		/			/		/		
21	21	Guest house 1	G	/		/			/		/		
22	22	Guest house 2	G	/		/			/		/		
23	23	Outdoor parking 1	G	/		/			/		/		
24	24	Outdoor parking 2	G	/		/			/		/		
25	25	In-out hotel	G		X		X			X		X	สายเสียรอดำเนินการ
26	26	Lily lift	G	/		/			/		/		
27	27	Lily 1	G	/		/			/		/		
28	28	Lily 2	2	/		/			/		/		
29	29	Back meeting	2	/		/			/		/		
30	30	Meeting Lily 1	2	/		/			/		/		
31	31	Meeting Lily 2	2	/		/			/		/		

[redacted]

NVR No.	Period Time Record	Total/Day
PRN-4011 (172.20.0.2:8001)	25/06/24-31/07/24	37 Day
NVR (172.20.3.554)	2/06/24-31/07/24	30 Day
NVR03 (172.20.0.4:554)	3/07/24-31/07/24	29 Day

Reported by: Mr. Samrit Kongtungmon

Title: Sr. Security Officer

Acknowledged By: Mr. Kathawut Ketphot

Title: Security Mana[redacted]

Date: 31/07/[redacted]

*Dome Camera 71 Unit
*Out Doors Camera 22 Unit
Total 93 Unit

ภาคผนวกที่ 2-17
บันทึกค่า PH และค่า CL สระว่ายน้ำ

บันทึกการทำงาน

งานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

เดือน ตุลาคม 2024

วันที่	ขัดพื้น,ผนัง	ดูดตะกอน	ทำความสะอาดผิวน้ำ	ล้างระบบกรอง	ตรวจเช็คระบบปั๊มน้ำ	ตรวจวัดค่าน้ำ		ผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
						CL	PH		
1	✓	✓	✓	✓	✓	3.0	7.4	ธาดา	
2	✓	✓	✓			3.0	7.4	ปาน	
3	✓		✓			2.0	7.6	ธนา	
4	✓	✓	✓			3.0	7.6	ธนา	
5	✓	✓	✓	✓	✓	2.8	7.6	ธนา	
6		✓	✓			2.8	7.6	ธนา	
7	✓		✓			4.0	7.4	ธนา	
8	✓	✓	✓			4.0	7.2	ปิติ	
9		✓	✓	✓	✓	3.0	7.2	ปาน	
10	✓		✓			3.0	7.2	ธนา	
11	✓	✓	✓			3.0	7.2	ปาน	
12	✓	✓	✓			3.0	7.2	ปาน	
13			✓	✓	✓	2.0	7.2	ธนา	
14		✓	✓			2.6	7.2	ธนา	
15	✓		✓			1.5	7.2	ธนา	
16	✓	✓	✓			1.5	7.2	ปาน	
17	✓	✓	✓	✓	✓	1.6	7.2	ปาน	
18	✓	✓	✓			1.6	7.0	ธนา	
19	✓		✓			1.6	7.3	ธนา	
20	✓		✓			1.6	7.4	ธนา	
21	✓	✓	✓	✓	✓	1.7	7.4	ธาดา	
22			✓			1.9	7.0	ธนา	
23	✓	✓	✓			2.0	7.4	ปาน	
24	✓	✓	✓			2.0	7.4	ปาน	
25	✓	✓	✓	✓	✓	2.0	7.2	ธนา	
26	✓		✓			2.0	7.2	ธนา	
27	✓	✓	✓			2.0	7.2	ธนา	
28		✓	✓			3.0	7.2	ธนา	
29		✓	✓	✓	✓	2.0	7.2	ปาน	
30	✓		✓			3.0	7.6	ปาน	
31	✓	✓	✓			2.0	7.1	ธนา	

บันทึกการทำงาน
งานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
เดือน สิงหาคม 2024

วันที่	ขัดพื้น,ผนัง	ดูดตะกอน	ทำความสะอาดผิวน้ำ	ล้างระบบกรอง	ตรวจเช็คระบบปั๊มน้ำ	ตรวจวัดค่าน้ำ		ผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
						CL	PH		
1	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	7.2	ชาย	
2	✓	✓	✓			1.6	7.2	ชาย	
3	✓		✓			2.0	7.4	ชาย	
4	✓	✓	✓			2.4	7.4	ชาย	
5	✓	✓	✓	✓	✓	2.6	7.4	ชาย	
6		✓	✓			2.8	7.6	ชาย	
7	✓	✓	✓			3.0	7.6	เชียร์	
8	✓	✓	✓			3.0	7.6	ชาย	
9	✓		✓	✓	✓	2.8	7.6	ชาย	
10	✓		✓			2.4	7.8	ชาย	
11		✓	✓			2.4	7.8	ชาย	
12	✓	✓	✓			2.0	7.8	ชาย	
13	✓	✓	✓	✓	✓	1.8	7.8	ชาย	
14	✓	✓	✓			1.8	7.2	เชียร์	
15	✓		✓			1.6	7.2	ชาย	
16	✓	✓	✓			1.6	7.2	ชาย	
17	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	7.3	ชาย	
18		✓	✓			1.5	7.6	ชาย	
19	✓	✓	✓			1.5	7.6	ชาย	
20	✓		✓			1.6	7.6	ชาย	
21	✓	✓	✓	✓	✓	1.7	7.8	เชียร์	
22	✓	✓	✓			1.7	7.4	ชาย	
23	✓	✓	✓			2.0	7.2	ชาย	
24		✓	✓			2.0	7.2	ชาย	
25	✓		✓	✓	✓	2.2	7.2	ชาย	
26	✓	✓	✓			2.4	7.2	ชาย	
27	✓	✓	✓			2.6	7.6	ชาย	
28	✓		✓			2.6	7.6	เชียร์	
29	✓	✓	✓	✓	✓	2.8	7.6	ชาย	
30		✓	✓			3.0	7.6	ชาย	
31	✓	✓	✓			3.0	7.6	ชาย	

บันทึกการทำงาน
งานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
เดือน ตุลาคม 2024

วันที่	ขัดพื้น,ผนัง	ดูดตะกอน	ทำความสะอาดผิวน้ำ	ล้างระบบกรอง	ตรวจเช็คระบบปั๊มน้ำ	ตรวจวัดค่าน้ำ		ผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
						CL	PH		
1	✓	✓	✓	✓	✓	1.6	7.2	ชัชชัย	
2	✓	✓	✓			2.0	7.3	ชาญ	
3	✓	✓	✓			2.0	7.4	ชาญ	
4	✓	✓	✓			2.0	7.4	ชาญ	
5	✓		✓	✓	✓	2.0	7.6	ชาญ	
6		✓	✓			2.0	7.2	ชาญ	
7	✓	✓	✓			2.0	7.2	Bew	
8	✓	✓	✓			2.0	7.2	Bew	
9	✓		✓	✓	✓	2.0	7.2	ชาญ	
10	✓	✓	✓			2.0	7.2	ชาญ	
11		✓	✓			2.0	7.2	ชาญ	
12			✓			1.6	7.2	ชาญ	
13	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	7.2	ชาญ	
14	✓	✓	✓			1.5	7.2	ชาญ	
15	✓	✓	✓			1.5	7.4	Bew	
16	✓	✓	✓			1.5	7.6	Bew	
17			✓	✓	✓	1.5	7.6	Bew	
18		✓	✓			2.0	7.6	Bew	
19	✓	✓	✓			2.5	7.6	ชาญ	
20	✓	✓	✓			2.5	7.2	ชาญ	
21	✓	✓	✓	✓	✓	2.5	7.2	ชาญ	
22	✓	✓	✓			3.0	7.2	ชาญ	
23	✓		✓			3.0	7.2	ชาญ	
24		✓	✓			3.0	7.2	ชาญ	
25	✓		✓	✓	✓	3.0	7.2	Bew	
26	✓	✓	✓			3.0	7.2	Bew	
27	✓	✓	✓			2.5	7.2	ชาญ	
28	✓		✓			1.6	7.2	ชาญ	
29	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	7.2	ชาญ	
30	✓	✓	✓			1.6	7.2	ชาญ	
31									

บันทึกการทำงาน
งานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

เดือน ตุลาคม 2024

วันที่	ขัดพื้น,ผนัง	ดูดตะกอน	ทำความสะอาดผิวน้ำ	ล้างระบบกรอง	ตรวจเช็คระบบปั๊มน้ำ	ตรวจวัดค่าน้ำ		ผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
						CL	PH		
1	✓	✓	✓	-	✓	7.4	1.8	ธนิต	เติมคลอรีน ½ KG
2	✓	-	✓	✓	✓	7.5	1.5	ธนิต	
3	-	-	✓	-	✓	7.5	1.7	ธนิต	
4	✓	✓	✓	-	✓	7.2	1.6	ธนิต	
5	-	-	✓	-	✓	7.3	1.6	ธนิต	
6	✓	✓	✓	✓	✓	7.5	1.5	ธนิต	
7	✓	✓	✓	-	✓	7.6	1.5	ธนิต	
8	✓		✓					ปิดน้ำ	
9			✓	-	✓	7.6	1.4	ธนิต	เติมคลอรีน ½ KG
10	-	-	✓	-	✓	7.6	1.8	ธนิต	
11	✓	✓	✓	✓	✓	7.8	1.8	ธนิต	
12	✓	-	✓	-	✓	7.4	1.6	ธนิต	
13	✓	✓	✓	-	✓	7.4	1.5	ธนิต	
14	-	-	✓	✓	✓	7.6	1.5	ธนิต	
15	✓		✓					ปิดน้ำ	
16	✓	✓	✓	-	✓	7.6	1.3	ธนิต	
17	-	-	✓	-	✓	7.3	0.8	ธนิต	เติมคลอรีน ½ KG
18	✓	-	✓	-	✓	7.4	1.8	ธนิต	
19	✓	✓	✓	✓	✓	7.5	2.0	ธนิต	
20	-	-	✓	-	✓	7.4	1.7	ธนิต	
21	✓	✓	✓	-	✓	7.2	1.6	ธนิต	
22	✓		✓					ปิดน้ำ	
23	✓	✓	✓	✓	✓	7.3	1.4	ธนิต	
24	-	-	✓	-	✓	7.4	1.4	ธนิต	เติมคลอรีน ½ KG
25	✓	✓	✓	-	✓	7.5	1.7	ธนิต	
26	✓	-	✓	-	✓	7.5	1.6	ธนิต	
27	✓	✓	✓	✓	✓	7.3	1.6	ธนิต	
28	-	-	✓	-	✓	7.8	1.5	ธนิต	
29	✓		✓					ปิดน้ำ	
30	✓	✓	✓	-	✓	7.5	1.6	ธนิต	
31	✓	✓	✓	-	✓	7.4	1.6	ชัชวิภา	

บันทึกการทำงาน
งานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

เดือน กรกฎาคม 2024

วันที่	ขัดพื้น,ผนัง	ดูดตะกอน	ทำความสะอาดผิวน้ำ	ล้างระบบกรอง	ตรวจเช็คระบบปั๊มน้ำ	ตรวจวัดค่าน้ำ		ผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
						CL	PH		
1	✓	✓	✓	✓	✓	3.0	๗.๒	ชาย	
2	✓		✓			3.0	๗.๒	ชาย	
3	✓		✓			3.0	๗.๐	ชาย	
4		✓	✓			3.0	๗.๐	ชาย	
5	✓	✓	✓	✓	✓	2.6	๖.๘	ชาย	
6	✓		✓			4.0	๖.๘	ชาย	
7		✓	✓			4.0	๖.๘	ชาย	
8	✓		✓			4.0	๖.๘	ชาย	
9		✓	✓	✓	✓	2.6	๗.๒	ชาย	
10			✓			2.6	๗.๒	ชาย	
11	✓	✓	✓			2.0	๗.๒	ชาย	
12	✓		✓			1.5	๗.๒	ชาย	
13	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	๗.๖	ชาย	
14	✓		✓			1.6	๗.๖	ชาย	
15	✓	✓	✓			1.7	๗.๖	ชาย	
16	✓	✓	✓			1.7	๗.๖	ชาย	
17	✓		✓	✓	✓	1.7	๗.๖	ชาย	
18		✓	✓			2.0	๗.๒	ชาย	
19	✓	✓	✓			2.0	๗.๒	ชาย	
20	✓	✓	✓			2.0	๗.๒	ชาย	
21	✓			✓	✓	2.4	๗.๒	ชาย	
22			✓			2.4	๗.๒	ชาย	
23		✓	✓			1.5	๗.๖	ชาย	
24	✓	✓				1.5	๗.๖	ชาย	
25	✓	✓	✓			1.5	๗.๖	ชาย	
26		✓	✓	✓	✓	1.5	๗.๖	ชาย	
27	✓	✓				1.5	๗.๖	ชาย	
28		✓	✓			1.5	๗.๖	ชาย	
29	✓		✓			1.5	๗.๖	ชาย	
30	✓	✓	✓	✓	✓	1.5	๗.๖	ชาย	
31									

บันทึกการทำงาน
งานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

เดือน มีนาคม 2024

ห้อง EIA

วันที่	ขัดพื้น,ผนัง	ดูดตะกอน	ทำความสะอาดผิวน้ำ	ล้างระบบกรอง	ตรวจเช็คระบบปั๊มน้ำ	ตรวจวัดค่าน้ำ		ผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
						CL	PH		
1			✓	✓	✓	1.4	๗.๗	กฤ	
2	✓	✓	✓		✓	1.4	๗.๔	ธนิ	
3	✓		✓			1.3	๗.๕	ชัย	
4	✓	✓	✓		✓	1.5	๗.๔	ธนิ	
5	✓	✓	✓		✓	1.5	๗.๕	ธนิ	
6			✓	✓	✓	1.5	๗.๗	ธนิ	
7			✓		✓	1.4	๗.๗	ธนิ	
8	✓		✓		✓	1.6	๗.๔	ธนิ	
9	✓	✓	✓		✓	1.6	๗.๗	ธนิ	
10	✓	✓	✓			1.5	๗.๒	ชัย	
11	✓	✓	✓			1.5	๗.๒	ชัย	
12			✓	✓	✓	1.4	๗.๕	ธนิ	
13	✓	✓	✓		✓	1.5	๗.๔	ธนิ	
14			✓		✓	1.5	๗.๖	ธนิ	
15	✓	✓	✓		✓	1.7	๗.๕	ธนิ	
16			✓	✓	✓	1.5	๗.๔	ธนิ	
17	✓		✓			1.5		ชัย	
18	✓	✓	✓		✓	1.9	๗.๖	ธนิ	
19			✓		✓	1.5	๗.๖	ธนิ	
20			✓	✓	✓	1.5	๗.๖	ธนิ	
21	✓	✓	✓		✓	1.5	๗.๕	ธนิ	
22			✓		✓	1.6	๗.๕	ธนิ	
23	✓	✓	✓		✓	1.4	๗.๔	ธนิ	
24	✓		✓			1.4	๗.๖	ชัย	
25			✓	✓	✓	1.9	๗.๔	ธนิ	
26	✓	✓	✓		✓	1.9	๗.๕	ธนิ	
27			✓		✓	1.5	๗.๕	ธนิ	
28	✓	✓	✓		✓	1.5	๗.๕	ธนิ	
29			✓	✓	✓	1.5	๗.๔	ธนิ	
30	✓	✓	✓		✓	1.5	๗.๖	ธนิ	
31									