

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัย**

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการ	1-2
1.3 แผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	1-16
1.4 รายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ผ่านมา	1-18

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การดำเนินการ	2-1
2.2 ผลตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.3 รูปอ้างอิง	2-11

บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 การดำเนินการ	3-1
3.2 ผลตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-6
3.4 เอกสารอ้างอิง	3-12
3.5-1 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	3-12

บทที่ 4 บทสรุป

4-1 มาตรการที่โครงการยังดำเนินการไม่ครบถ้วนและอยู่ในระหว่างดำเนินการ	4-1
--	-----

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1 หนังสือความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 2 หนังสือที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ภาคผนวกที่ 3 เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 4 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ

ภาคผนวกที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
รูปที่ 2.3-1	ระบบบำบัดน้ำเสีย	2-11
รูปที่ 2.3-2	ระบบระบายน้ำ	2-11
รูปที่ 2.3-3	พื้นที่สีเขียว	2-11
รูปที่ 2.3-4	การคมนาคมการขนส่ง	2-12
รูปที่ 2.3-5	การจัดการมูลฝอย	2-13
รูปที่ 2.3-6	ระบบอค์คิภัย	2-14
รูปที่ 2.3-7	โครงสร้างอาคาร	2-15
รูปที่ 2.3-8	การจัดการไฟฟ้า	2-16
รูปที่ 2.3-9	การจัดการซากปลา	2-17

สารบัญกราฟ

ภาพที่		หน้า
3.3-1	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) (ตรวจวัดเดือนมีนาคม 2567)	3-10
3.3-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของบีโอดี (BOD) (ตรวจวัดเดือนมีนาคม 2567)	3-10
3.3-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) (ตรวจวัดเดือนมีนาคม 2567)	3-11
3.3-4	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัด สารแขวนลอย (SS) (ตรวจวัดเดือนมีนาคม 2567)	3-11

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567	2-2
3.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567	3-2
3.2-2	รายละเอียดวิธีเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์	3-4
3.3-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย(WW1) ,(WW2) (ตรวจวัดเดือนมีนาคม 2567)	3-7
3.3-2	ผลรวมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย (WW2) (ตรวจวัดเดือนมีนาคม 2567)	3-7
3.3-3	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ในถังรวมของเสีย (Waste Chamber) WW3 (ตรวจวัดเดือนมีนาคม 2567)	3-8
4-1	มาตรการฯ ที่ทางโครงการฯ ดำเนินการไม่ครบถ้วน และอยู่ในระหว่างดำเนินการ	4-1
4-2	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนหรืออยู่ ระหว่างดำเนินการ	4-2
4-3	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนหรืออยู่ ระหว่างดำเนินการ	4-3