

#### 4. แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ระยะเปิดดำเนินการ ดังนั้นการนำเสนอรายงานฯ ในครั้งนี้ บริษัท วิมน์คอนส์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะเปิดดำเนินการ โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บน้ำตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ในเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567

#### มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเปิดดำเนินการได้กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง กำหนดพารามิเตอร์ไว้ ดังตารางที่ 1 ที่บริเวณส่วนแยกกาก และบริเวณบ่อน้ำ reuse ก่อนออกจากพื้นที่โครงการ (ปัจจุบันไม่มีปล่อยน้ำออกนอกโครงการ)


ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

| พารามิเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบ<br>จุดน้ำระบายออกจากโครงการ | ความถี่ในการตรวจสอบ | เดือนที่ตรวจสอบ          |
|--|---------------------|--------------------------|
| pH   | เดือนละ 1 ครั้ง     | กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 |
| Temperature  | เดือนละ 1 ครั้ง     | -                        |
| BOD  | เดือนละ 1 ครั้ง     | กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 |
| SS   | เดือนละ 1 ครั้ง     | กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 |
| TDS  | เดือนละ 1 ครั้ง     | กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 |
| Settleable Solids                                    | เดือนละ 1 ครั้ง     | กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 |
| Oil&Grease   | เดือนละ 1 ครั้ง     | กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 |
| TKN  | เดือนละ 1 ครั้ง     | กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 |
| Sulfide  | เดือนละ 1 ครั้ง     | กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 |

ซึ่งทางโครงการได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยห้องปฏิบัติการ Ecotech Water Systems Co.Ltd. เป็นผู้วิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ที่ได้ตรวจวัดผ่านมาแล้ว เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 ทาง บริษัท วิมน์คอนส์ จำกัด เป็นผู้รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้รวบรวมผลและสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดังกล่าว และเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำทิ้งในการตรวจทดสอบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งอาคารประเภท ข.

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ U Khaoyai Hotel ตั้งอยู่ที่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7167 บ้านนุ่งเตย ตำบลหมูสี อำเภopakช่อง จังหวัดนครราชสีมา



ภาพที่ 2 ผังบริเวณโครงการ