

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประเภทอาคารพักอาศัย**

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการ	1-3
1.3 แผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ	1-8
1.4 รายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ผ่านมา	1-11

บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การดำเนินการ	2-1
2.2 ผลตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.3 รูปภาพอ้างอิง	2-9
2.4 เอกสารแนบ	2-17

บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 การดำเนินการ	3-1
3.2 ผลตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-5
3.3.1 คุณภาพน้ำทิ้ง	3-5
3.4 ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง	3-11
3.4-1 เอกสารอ้างอิง	3-11
3.5 เอกสารอ้างอิง	3-15

บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ	4-1
4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วน หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ	4-2

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1 หนังสือความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวกที่ 2 หนังสือที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ภาคผนวกที่ 3 หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวกที่ 4 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ

ภาคผนวกที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.1-1	ที่ตั้งโครงการโดยสังเขป	1-2
2.3-1	สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา	2-10
2.3-2	คุณภาพน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำ	2-11
2.3-3	การคมนาคมขนส่ง	2-12
2.3-4	การใช้น้ำ	2-12
2.3-5	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	2-13
2.3-6	การใช้ไฟฟ้า	2-13
2.3-7	การจัดการขยะมูลฝอย	2-15
2.3-8	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2-15
3.3-1	รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง	3-5

สารบัญกราฟ

3.3.1-1	กราฟแสดงผลการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) (ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม และ พฤศจิกายน 2567)	3-8
3.3.1-2	กราฟแสดงผลการตรวจวัดความเข้มข้นของบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) (ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม และ พฤศจิกายน 2567)	3-8
3.3.1-3	กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) (ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม และ พฤศจิกายน 2567)	3-9
3.3.1-4	กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจน (TKN) (ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม และ พฤศจิกายน 2567)	3-9
3.3.1-5	กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) (ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม และ พฤศจิกายน 2567)	3-10
3.3.1-6	กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม และ พฤศจิกายน 2567)	3-10

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.3.-1	ผลการดำเนินงานตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ระยะดำเนินโครงการ อาคารพักอาศัย คสล. 8 ชั้น	1-9
2.2.-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2567	2-2
3.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567	3-2
3.2-2	รายละเอียดวิธีเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์	3-4
3.3.1-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อบำบัดน้ำ (ตรวจวัดในเดือน กรกฎาคม และ พฤศจิกายน พ.ศ.2567)	3-6
3.3.1-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อบำบัดน้ำสุดท้าย (กรกฎาคม 2564 - พฤศจิกายน พ.ศ.2566 - พฤศจิกายน 2567)	3-7
4-1	มาตรการฯ ที่ทางโครงการฯ ดำเนินการไม่ครบถ้วน และอยู่ในระหว่างดำเนินการ	4-1
4-2	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนหรืออยู่ ระหว่างดำเนินการ	4-2