


7.14 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักรับพัสดุฝอยรวม



7.15 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อขยะรีไซเคิล



7.16 เอกสารการประสานงานให้สำนักงานเขตบางกะปิเข้ารับขยะมูลฝอย



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6700039746
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

สำนักงานเขต บางกะปิ โทร 0 2377 5498
ที่อยู่สำนักงานเขต 189 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม บริษัท โอเอสสา จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ปริมาณมูลฝอย มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน มิ.ย. 67 เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท
รายละเอียดดังนี้ ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	2,000	ค.ย.	-	เม.ย.	-
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0	พ.ย.	-	พ.ค.	-
3			ธ.ย.	-	มิ.ย.	2,000
			ม.ค.	-	ก.ค.	-
			ก.พ.	-	ธ.ค.	-
			มี.ค.	-	ก.ย.	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)		2,000				

จำนวนเงินทั้งสิ้น สองพันบาทถ้วน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เงินสด

ใบเสร็จรับเงินนี้จะหมดอายุเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว
กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

7.17 เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์อัคคีภัย

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๑๑. ๖๗

อาคาร : Canteen (อาคารโรงอาหารหน้า)

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : Sep. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๑๗-๘-๖๗ เวลา :



No.	Canteen (อาคารโรงอาหารหน้า)		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมี สูตรน้ำ	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	Canteen ห้องGas	CT101		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
2	2	Canteen ห้องGas	CT102		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
3	2	Canteen เสาต้นที่ 9	CT201		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
4	2	Canteen เสาต้นที่ 3	CT202		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
5	2	Canteen เสาต้นที่ 3	CT203		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
6	2	Canteen เสาต้นที่ 10	CT204		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
7	2	Canteen เสาต้นที่ 10	CT205		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
8	2	Canteen เสาต้นที่ 4	CT206		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
9	2	Canteen เสาต้นที่ 4	CT207	✓				✓				✓			✓	✓			✓			✓		✓	25	1	24				ถังใหม่ 2024	
10	2	Canteen เสาต้นที่ 11	CT208		✓			✓							✓	✓			✓			✓		✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024	
11	2	Canteen เสาต้นที่ 11	CT209	✓				✓				✓			✓	✓			✓			✓		✓	25	1	24				ถังใหม่ 2024	
12	2	Canteen เสาต้นที่ 5	CT210		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024	
13	2	Canteen เสาต้นที่ 5	CT211		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	12	23				ถังใหม่ 2023	
14	2	Canteen เสาต้นที่ 12	CT212		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024	
15	2	Canteen เสาต้นที่ 12	CT213		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	12	23				ถังใหม่ 2023	
16	2	Canteen เสาต้นที่ 13	CT214	✓	✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๕.๑. 67

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

ตำแหน่ง : Sup. Sec.

อำนาจการ :

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 17-8-67 เวลา :



อาคาร : อาคาร P.1

แผนก/ กอง :

ผู้ตรวจสอบ :

No.	อาคาร P.1		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ถังของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าประตูทางเข้า 1	P1/101		✓			✓						✓	✓			✓						✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024
2	1	ห้อง สโมสร	P1/102	✓				✓				✓		✓	✓			✓			✓		✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
3	1	ห้อง สโมสร	P1/103		✓				✓					✓	✓			✓					✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
4	1	หน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์	P1/104	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	28	10	63	28	10	68	2020	
5	1	หน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์	P1/105		✓			✓						✓	✓			✓					✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
6	1	หน้าห้องAHU	P1/106	✓				✓				✓		✓	✓			✓			✓		✓	16	3	65	16	3	70	2022	
7	1	ห้อง GEN	P1/107	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	16	3	65	16	3	70	2022	
8	1	ห้อง GEN	P1/108		✓				✓					✓	✓			✓					✓	29	4	67				ถังใหม่ 2024	
9	1	หน้าห้องAHU	P1/109		✓				✓					✓	✓			✓					✓	29	4	67				ถังใหม่ 2024	
9	2	ในตู้หม้อต้มไคโตรงกลาง	P1/201	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
10	2	ในตู้หม้อต้มไคโตรงกลาง	P1/202	✓				✓				✓		✓	✓			✓			✓		✓	28	10	63	28	10	68	2020	
11	2	หน้าห้องประชุม	P1/203	✓				✓				✓		✓	✓			✓					✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
12	2	ทางออกบันไดหนีไฟด้านหน้า	P1/204	✓				✓				✓		✓	✓			✓					✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
13	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/301		✓			✓						✓	✓			✓					✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
14	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/302	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	28	5	63	23	5	70	2022	
15	3	ประตูหน้าพิพิธภัณฑ์	P1/303		✓			✓						✓	✓			✓					✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
16	3	ประตูหน้าพิพิธภัณฑ์	P1/304	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	3	5	65	3	5	69	2021	
17	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/305		✓			✓						✓	✓			✓					✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
18	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/306	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	3	5	65	3	5	69	2021	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๑.๑. ๖๗

อาคาร : อาคาร P.2

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง

ฝ่าย :

.....

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 17-8-67 เวลา :



No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพคู่มือ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าห้อง HR	P2/101			✓		✓							✓	✓			✓					✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
2	1	หน้าห้อง HR	P2/102		✓				✓						✓	✓			✓					✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
3	1	สันทนาการ	P2/103			✓		✓							✓	✓			✓					✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
4	1	ห้อง CCTV	P2/112			✓		✓							✓	✓			✓					✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
5	1	ห้อง CCTV	P2/113			✓		✓							✓	✓			✓					✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
6	1	ห้องไฟฟ้า MDB	P2/114			✓		✓							✓	✓			✓					✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
7	1	ห้องไฟฟ้า	P2/115			✓		✓							✓	✓			✓					✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
8	1	สันทนาการ	P2/104		✓			✓							✓	✓			✓					✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
9	1	ในตู้ดับเพลิง /Generater	P2/106	✓					✓			✓		✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
10	1	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/107	✓					✓			✓		✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
11	1	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง HR	P2/108	✓					✓			✓		✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
12	1	ห้องพยาบาล	P2/109	✓					✓			✓		✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
13	1	ห้องพยาบาล	P2/110		✓			✓							✓	✓			✓					✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
14	1	ห้องพยาบาล	P2/111		✓			✓							✓	✓			✓					✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
15	2	Costomer Management	P2/201		✓			✓							✓	✓			✓					✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
16	2	Costomer Management	P2/202		✓			✓							✓	✓			✓					✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
17	2	TMK/Sale Support	P2/203		✓			✓							✓	✓			✓					✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
18	2	TMK/Sale Support	P2/204		✓			✓							✓	✓			✓					✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
19	2	ในตู้ดับเพลิงห้อง Maketing	P2/205	✓					✓			✓		✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
20	2	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/206	✓					✓			✓		✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
21	2	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง C /M	P2/207	✓					✓			✓		✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
22	3	International Business	P2/301		✓			✓							✓	✓			✓					✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
23	3	International Business	P2/302		✓			✓							✓	✓			✓					✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
24	3	Storage Room	P2/303		✓			✓							✓	✓			✓					✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
25	3	Storage Room	P2/304	✓					✓			✓		✓		✓			✓					✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
26	3	ในตู้ดับเพลิงห้อง Maketing	P2/305	✓					✓			✓		✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023
27	3	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/306	✓					✓			✓		✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
28	3	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง Inter.Business	P2/307	✓					✓			✓		✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
29	4	บันไดทางขึ้นด้านขวา Auditorium	P2/401	✓					✓			✓		✓		✓			✓					✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
30	4	หน้าห้อง Auditorium	P2/402		✓			✓							✓	✓			✓					✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023
31	4	บันไดทางขึ้นด้านซ้าย Auditorium	P2/403	✓					✓			✓		✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำปี..... ๒๕๖๗

อาคาร : อาคาร P.2

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

.....

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 17-8-67

เวลา :



แผนก/ กอง :

ผู้ตรวจสอบ :

No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
32	4	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/404	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
33	4	ในตู้ดับเพลิงห้อง Legal	P2/405	✓					✓				✓					✓		✓		✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
34	4	ในตู้ดับเพลิงข้างห้อง Auditorium	P2/406	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
35	4	Storage Room1	P2/407		✓				✓				✓		✓			✓				✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
36	4	Storage Room1	P2/408	✓						✓			✓								✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
37	4	หน้าห้อง No.2	P2/409		✓				✓				✓		✓							✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
38	4	หน้าห้องเก็บของ GOS	P2/410	✓						✓			✓		✓						✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
39	4	หน้าห้อง Auditorium	P2/411	✓						✓			✓		✓						✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
40	4	บันไดทางขึ้นด้านซ้าย Auditorium	P2/412		✓				✓				✓		✓							✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
41	4	บันไดทางขึ้นด้านขวา Auditorium	P2/413		✓				✓				✓		✓							✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
42	5	ห้องแลป	P2/501			✓			✓					✓		✓							✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
43	5	ห้องแลป	P2/502			✓			✓					✓		✓							✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
44	5	ห้องแลป	P2/503			✓			✓					✓		✓							✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
45	5	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/504	✓						✓			✓		✓				✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
46	5	ห้อง AHU	P2/505		✓				✓				✓		✓				✓				✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
47	5	ในตู้ดับเพลิงหน้าแลป	P2/506	✓						✓			✓		✓				✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
48	5	หน้าห้อง Control	P2/507		✓				✓				✓		✓								✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
49	คาคฟ้า	ห้อง Service Lift	P2/R01		✓				✓					✓		✓							✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๐.๑. 67



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : Sup.Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 17-8-67 เวลา :

No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ถังของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง								แห้ง	CFC	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน							
1	1	บริเวณ Counter	P3/101			✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
2	1	บริเวณ Counter	P3/102			✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
3	1	ห้องไฟฟ้า	P3/103	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
4	1	ห้องไฟฟ้า	P3/104		✓			✓						✓				✓						✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
5	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/105	✓					✓			✓		✓				✓		✓				✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
6	1	ในห้อง SHE	P3/106	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
7	1	ตู้ ATM	P3/107	✓				✓				✓		✓				✓			✓			✓	3	5	65	3	5	70	2022
8	1	ห้อง CCTV	P3/108	✓				✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
9	1	ห้อง CCTV	P3/109		✓				✓					✓				✓						✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
10	1	ห้อง Server	P3/110	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
11	1	ห้อง Server	P3/111		✓			✓						✓				✓						✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
12	1	ห้อง MDB 1	P3/112		✓			✓						✓				✓						✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
13	1	ห้อง MDB 1	P3/113	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
14	1	ห้อง MDB 1	P3/114		✓			✓						✓				✓						✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
15	1	ห้อง MDB 1	P3/115		✓			✓						✓				✓						✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
16	1	Fire Pump	P3/116		✓			✓						✓				✓						✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
17	1	Fire Pump	P3/117		✓			✓						✓				✓						✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
18	1	บันไดหนีไฟ โขน B	P3/118	✓					✓			✓		✓				✓			✓	✓		✓	3	8	65	23	5	70	2022
19	1	ห้อง MDB 2	P3/119		✓			✓						✓				✓						✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
20	1	ห้อง MDB 2	P3/120		✓			✓						✓				✓						✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
21	1	ห้อง MDB 3	P3/121		✓			✓						✓				✓						✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
22	1	ห้อง MDB 3	P3/122	✓				✓				✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
23	1	ห้อง Stora	P3/123		✓			✓						✓				✓						✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
24	1	ประตูทางเข้า	P3/124		✓			✓						✓				✓						✓	22	12	66				ถังใหม่ 2024
25	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/201	✓					✓			✓		✓				✓		✓				✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
26	2	หน้าประตูทางออกลานจอดรถ	P3/202		✓			✓						✓				✓						✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
27	2	เสาทางลง	P3/203	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
28	2	เสาคนท้อง	P3/204	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
29	2	ห้องไฟฟ้า	P3/205		✓			✓						✓				✓						✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
30	2	ห้องไฟฟ้า	P3/206	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
31	2	ประตูหนีไฟ R	P3/207	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....ก.ค. 67.....



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ : ...

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 17-8-67 เวลา :

No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ				
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเพก		สายหัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.		
			เพลิง	แห้ง	CO2	GFC					ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี									
32	2	ประตูหนีไฟ L	P3/208	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
33	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/301	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
34	3	หน้าต่างประตูลานออกลานจอด	P3/302		✓			✓					✓		✓			✓						✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
35	3	เสาทางลง	P3/303		✓			✓					✓		✓			✓					✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023		
36	3	เสาคนท้อง	P3/304	✓					✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓		16	3	65	16	3	70		2022	
37	3	ห้องไฟฟ้า	P3/305		✓			✓					✓		✓			✓					✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023		
38	3	ห้องไฟฟ้า	P3/306	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023		
39	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P3/307	✓					✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
40	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P3/308	✓					✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
41	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P4/401	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
42	4	หน้าต่างประตูลานออกลานจอด	P4/402		✓			✓					✓		✓			✓					✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023		
43	4	เสาทางลง	P4/403		✓			✓					✓		✓			✓					✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023		
44	4	เสาคนท้อง	P4/404	✓					✓		✓		✓		✓			✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023		
45	4	ห้องไฟฟ้า	P4/405		✓			✓					✓		✓			✓				✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
46	4	ห้องไฟฟ้า	P4/406	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023		
47	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P4/407	✓					✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
48	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P4/408	✓					✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
49	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/501	✓					✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
50	5	หน้าต่างประตูลานออกลานจอด	P5/502		✓				✓		✓		✓		✓			✓					✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023		
51	5	เสาทางลง	P5/503	✓				✓					✓		✓			✓				✓		✓		23	3	65	23	3	70		2022
52	5	เสาคนท้อง	P5/504	✓				✓					✓		✓			✓			✓		✓		16	3	65	16	3	70		2022	
53	5	ห้องไฟฟ้า	P5/505	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
54	5	ห้องไฟฟ้า	P5/506		✓			✓					✓		✓			✓				✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
55	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P5/507	✓					✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
56	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P5/508	✓					✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
57	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/601	✓					✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
58	6	บันไดหนีไฟ R	P3/602	✓					✓		✓		✓		✓			✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
59	6	หี้อบรม TS	P3/603	✓					✓		✓		✓		✓			✓				✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
60	6	หี้อบรม TS	P3/604		✓			✓					✓		✓			✓				✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
61	6	ประตูทางเข้า GOS	P3/605	✓					✓		✓		✓		✓			✓				✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
62	6	ประตูทางเข้า GOS	P3/606		✓			✓					✓		✓			✓				✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๕.๑. ๖๗



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : Sup Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 17-8-67 เวลา :

No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
				เพลิง	แห้ง	CFC	ชำรุด					ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
63	6	บันไดหนีไฟ L	P3/607	✓						✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
64	6	ห้องไฟฟ้า	P3/608	✓						✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
65	6	ห้องไฟฟ้า	P3/609		✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
66	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/701	✓							✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66	22	12	70	2022
67	7	ประตูหนีไฟ R	P3/702		✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
68	7	ประตูหนีไฟในตู้ R	P3/703	✓							✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
69	7	หน้าห้องถ่ายเอกสาร	P3/704	✓						✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23	5	64	23	5	70	2022
70	7	หน้าห้อง IT	P3/705		✓					✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
71	7	ทางเดินหน้าห้องประชุม	P3/706	✓							✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
72	7	บันไดหนีไฟ L	P3/707	✓							✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
73	7	ห้องไฟฟ้า	P3/708		✓					✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
74	7	ห้องไฟฟ้า	P3/709	✓							✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
75	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/801	✓							✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
76	8	ห้องไฟฟ้า	P3/802	✓							✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
77	8	ประตูหนีไฟในตู้ R	P3/803	✓							✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
78	8	ประตูหนีไฟ R	P3/804		✓					✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
79	8	หน้าห้องถ่ายเอกสาร	P3/805	✓							✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
80	8	ประตูหนีไฟในตู้ L	P3/806	✓							✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
81	8	หน้าห้องบัญชี	P3/807	✓							✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
82	8	หน้าห้องบัญชี	P3/808		✓					✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
83	8	ห้องไฟฟ้า	P3/809		✓					✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
84	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/901	✓							✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
85	9	บันไดหนีไฟ R	P3/902	✓							✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
86	9	บันไดหนีไฟ L	P3/903	✓							✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
87	9	ห้องไฟฟ้า	P3/904	✓							✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
88	9	ห้องไฟฟ้า	P3/905		✓					✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
89	9	เสาทางเดินไปประตูหนีไฟ L	P3/906		✓					✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
90	9	เสาทางเดินไปประตูหนีไฟ R	P3/907		✓					✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
91	อาคารที่	ห้องไฟ	P3/R01	✓							✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
92	อาคารที่	ห้องไฟ	P3/R02		✓					✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
93	อาคารที่	ห้องลิฟต์	P3/R03	✓							✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๕.๑. 67



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :....

ตำแหน่ง : Sup.Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 17-8-67 เวลา :

No.	อาคาร P.3		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง								ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
94	ดาดฟ้า	ห้องลิฟต์	P3/R04		✓			✓					✓		✓	✓			✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
95	ดาดฟ้า	ห้องปั๊มน้ำ	P3/R05	✓					✓				✓		✓	✓			✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
96	ดาดฟ้า	ห้องปั๊มน้ำ	P3/R06		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
97	ดาดฟ้า	ด้านนอก	P3/R07		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
98	ดาดฟ้า	ด้านนอก	P3/R08	✓					✓				✓		✓	✓			✓			✓		✓	15	7	63	15	7	70	2022

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุการใช้งานให้แจ้งความประสงค์ที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน ก.ค. 67



อาคาร : อาคารจอดรถ P.4

ชั้น : _____ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ : _____

แผนก/ กอง : _____

ฝ่าย : _____

จำนวนการ : _____

ผู้ตรวจสอบ : _____

ตำแหน่ง : Suo. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 17-8-67 เวลา : _____

No.	อาคาร P.4 อาคารจอดรถ		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ในตู้ FHR	P4/101	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓		22	1	67				ถังใหม่ 2023
2	1	หน้าลิฟต์	P4/102	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021
3	1	เสาทางขึ้น	P4/103	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021
4	2	ในตู้ FHR	P4/201	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓		22	1	67				ถังใหม่ 2023
5	2	หน้าลิฟต์	P4/202	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021
6	2	เสาทางขึ้น	P4/203	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021
7	3	ในตู้ FHR	P4/301	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021
8	3	หน้าลิฟต์	P4/302	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021
9	3	เสาทางขึ้น	P4/303	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021
10	4	ในตู้ FHR	P4/401	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021
11	4	หน้าลิฟต์	P4/402	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021
12	4	เสาทางขึ้น	P4/403	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021
13	5	ในตู้ FHR	P4/501	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓		22	1	67				ถังใหม่ 2023
วันที่ 18-8-67 วันที่ 31/8/67 วันที่ 31/8/67																															

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำดับเพลิงหมดให้แจ้งความประจักษ์ที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....ก.ค. 67.....



อาคาร : P.5

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : Sec. Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 17-8-67 เวลา :

No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง																วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.			
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี									
1	1	ทางหนีไฟ(ตู้ดับเพลิง)	P5/101	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021	
2	1	ลิฟท์แกเจิน	P5/102	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021	
3	1	ห้องเครื่องบันไฟสำรอง	P5/103		✓			✓						✓	✓			✓						✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
4	1	ห้องเครื่องบันไฟสำรอง	P5/104	✓					✓				✓		✓	✓			✓			✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021	
5	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/105		✓			✓						✓	✓			✓						✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
6	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/106	✓					✓				✓		✓	✓			✓			✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021	
7	1	ห้อง Fire pump	P5/107		✓			✓						✓	✓			✓						✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
8	1	ห้อง Fire pump	P5/108	✓					✓				✓		✓	✓			✓			✓			✓	16	3	65	16	3	70	2022	
9	1	โต๊ะรับรอง	P5/109		✓			✓						✓	✓			✓						✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024		
10	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/110		✓			✓						✓	✓			✓						✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024		
11	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/111		✓			✓						✓	✓			✓						✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024		
12	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/112		✓			✓						✓	✓			✓						✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024		
13	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/113		✓			✓						✓	✓			✓						✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024		
14	2	ทางหนีไฟ (ตู้ดับเพลิง)	P5201	✓					✓				✓		✓	✓			✓		✓		✓			✓	2	11	64	2	11	69	2021
15	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5202	✓					✓				✓		✓	✓			✓		✓		✓			✓	16	3	65	16	3	70	2022
16	2	ห้องคอนโทรลฯไฟฟ้า	P5203		✓			✓						✓	✓			✓						✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
17	2	ห้องคอนโทรลฯไฟฟ้า	P5204	✓					✓				✓		✓	✓			✓			✓			✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024	
18	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5205		✓			✓						✓	✓			✓						✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
19	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5206	✓					✓				✓		✓	✓			✓					✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
20	2	ห้อง Server	P5207		✓			✓						✓	✓			✓						✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024		
21	2	ห้อง Server	P5208	✓					✓				✓		✓	✓			✓			✓			✓	2	11	64	2	11	69	2021	
22	2	โต๊ะรับรอง	P5209	✓					✓				✓		✓	✓			✓			✓			✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024	
23	3	ทางหนีไฟ	P5/301	✓					✓				✓		✓	✓			✓		✓		✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021
24	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/302	✓					✓				✓		✓	✓			✓		✓		✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021
25	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/303		✓			✓						✓	✓			✓						✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
26	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/304	✓					✓				✓		✓	✓			✓			✓			✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024	
27	3	เสา	P5/306	✓					✓				✓		✓	✓			✓			✓			✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024	
28	3	ห้อง Server	P5/307		✓			✓						✓	✓			✓						✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
29	3	ห้อง Server	P5/308	✓					✓				✓		✓	✓			✓			✓			✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๑๕.๗.๖๗



อาคาร : P.5

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง : Sup. See

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 1๗-๘-๖๗ เวลา :

No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง																วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.			
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี									
30	4	บันไดหนีไฟ	P5/401	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
31	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/402	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021		
32	4	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/403	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
33	4	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/404		✓			✓					✓		✓				✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
34	4	เสา	P5/405	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
35	5	บันไดหนีไฟ	P5/501	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021		
36	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/502	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		17	7	67				2021		
37	5	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/503	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021		
38	5	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/504		✓			✓					✓		✓				✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
39	5	เสา	P5/505	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		17	7	67				2021		
40	6	บันไดหนีไฟ	P5/601	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
41	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/602	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021		
42	6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/603		✓			✓					✓		✓				✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024		
43	6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/604	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
44	6	เสา	P5/605	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
45	7	บันไดหนีไฟ	P5/701	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021		
46	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/702	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		17	7	67				2021		
47	7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/703		✓			✓					✓		✓				✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
48	7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/704	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021		
49	7	เสา	P5/705	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		17	7	67				2021		
50	8	บันไดหนีไฟ	P5/801	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		23	5	65	23	5	68	2021		
51	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/802	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		13	3	65	16	3	70	2022		
52	8	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/803		✓			✓					✓		✓				✓		✓		✓		22	12	66				ถึงใหม่ 2023		
53	8	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/804	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		13	3	65	16	3	70	2022		
54	8	เสา	P5/805	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		17	7	67				2021		
55	9	บันไดหนีไฟ	P5901	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021		
56	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5902	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021		
57	9	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5903		✓			✓					✓		✓				✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
58	9	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5904	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		17	7	67				2021		

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๑๑.๑. 67



อาคาร : P.5

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

จำนวนการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : Sup.Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 17-8-67 เวลา :

No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.		
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
59	9	เสา	P5/805	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		17	7	67				2021
60	10	บันไดหนีไฟ	P5/1001	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
61	10	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1002	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		17	7	67				2022
62	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1003		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
63	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1004	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		17	7	67				2022
64	11	บันไดหนีไฟ	P5/1101	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
65	11	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1102	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		17	7	67				2021
66	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1103		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
67	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1104	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		17	7	67				2021
68	12	บันไดหนีไฟ	P5/1201	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
69	12	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1202	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
70	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1203		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
71	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1204	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
72	13	บันไดหนีไฟ	P5/1301	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
73	13	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1302	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		17	7	67				2021
74	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1303	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
75	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1304		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
76	R	หน้าห้อง Pressurize	P5/R01	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		23	2	64	23	2	68	2021
77	R	ห้องลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/R02	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		23	2	64	23	2	68	2021
78	R	ห้องลิฟท์โดยสาร	P5/R03	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		2	11	64	2	11	69	2021
79	R	ห้อง Pressurize	P5/R04		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
80	R	ห้อง Pump	P5/R05	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		16	7	63	16	7	69	2021

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๐.๑. 67



อาคาร : อาคาร P.6
แผนก/ กอง :
ผู้ตรวจสอบ :

ชั้น :
ฝ่าย :
ตำแหน่ง : Sup Seco

อำนาจการ :
วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 17-8-67 เวลา :

No.	อาคาร P.6		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
			เพลิง	แห้ง	CFC	ชำรุด					ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
1	1	หลัง Counter ปลูก.	101	✓					✓			✓		✓			✓			✓			✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	
2	1	หลัง Counter ปลูก.	102	✓					✓			✓		✓			✓			✓			✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	
3	1	หลัง Counter ปลูก.	103		✓			✓					✓		✓			✓				✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023		
4	1	หน้า สนง.Sodexo เก้า	104	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	
5	1	หน้า สนง.Sodexo เก้า	105	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	
6	1	ห้องเก็บของIT	106		✓			✓					✓		✓				✓			✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023		
7	2	หน้าห้อง Meeting Room	201		✓			✓					✓		✓				✓			✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023		
8	2	หน้าห้อง Meeting Room	202	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023	
9	3	หน้าห้อง LAB	301	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	
10	3	หน้าห้อง LAB	302	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	
11	3	หน้าห้อง LAB	303		✓			✓					✓		✓				✓			✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023		
12	3	หน้าห้อง LAB	304	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือลงนยาตามเพลิงหมดให้แจ้งความประสงคมท Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๕.๗. ๖๗

อาคาร : ป้อม รปภ. 1,3,4

แผนก/ กอง :

ผู้ตรวจสอบ :

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ตำแหน่ง :

Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ :

17-8-67

เวลา :



No.	ป้อม รปภ.		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ป้อมประตู 3	Se 301	✓					✓				✓			✓				✓			✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024	
2	1	ป้อมประตู 3	Se 302	✓					✓				✓			✓				✓			✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024	
3	1	ป้อมประตู 3	Se 303	✓					✓				✓			✓				✓			✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024	
4	1	ป้อมประตู 3	Se 304	✓					✓				✓			✓				✓			✓		15	7	62	15	7	70	2022	
5	1	ป้อมประตู 1	Se 307	✓					✓				✓			✓				✓			✓		27	5	65	3	5	70	2022	
6	1	ป้อมประตู 4	Se 308	✓					✓				✓			✓				✓			✓		15	7	64	15	7	67	2022	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....สิงหาคม ๒๕๖๕.....



อาคาร : ข้อมูลที่พบเพิ่มเติม

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 19 ส.ค. ๖๕ เวลา :

No.	โรงอาหารกลาง			CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO01		✓			✓						✓	✓			✓					✓	17	7	67				2024	
2	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO02		✓			✓						✓	✓			✓					✓	17	7	67				2024	
3	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC01	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓	17	7	67				2024	
4	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC02	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓	17	7	67				2024	
5	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC03	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓	17	7	67				2024	
6	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC04	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓	17	7	67				2024	
7	1	โรงอาหารกลาง	ในโรงอาหาร	DC05	✓					✓			✓		✓	✓			✓					✓	25	1	24				ถึงใหม่ 2024	
8	1	โรงอาหารประตู8	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	ป.8/01	✓					✓			✓		✓	✓			✓					✓	23	2	65	23	2	68	2022	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุหมดอายุให้แจ้งความกับบริษัท Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....*สิงหาคม ๖๖*.....



อาคาร : OM

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนวยความสะดวก :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : *Sup.Sec*

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : *๓๙.๑.๖๖* เวลา :

No.	อาคาร OM		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ระหว่างชั้น 1-2ฝั่งลานจอด	OM101	✓					✓																14	7	65	14	7	68	2022
2	1	ในห้องฟิตเนส	OM102			✓		✓																	17	7	67				2024
3	1	ระหว่างชั้น 2-3ฝั่งลานจอด	OM103			✓		✓																	17	7	67				2024
4	1	ในห้องฟิตเนส	OM104			✓		✓																	17	7	67				2024
5	1	OM/ระหว่างชั้น 1-2	OM107	✓					✓																14	7	65	14	7	68	2020
6	2	OM/ระหว่างชั้น 2-3	OM206	✓					✓																14	7	65	14	7	68	2022
7	3	OM/ระหว่างชั้น 3-4	OM309	✓					✓																14	7	65	14	7	68	2020
8	3	ระหว่างชั้น 3-4ฝั่งลานจอด	OM305	✓					✓																14	7	65	14	7	68	2020

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....*สิงหาคม ๒๕๖๕*.....



อาคาร : C

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง :

Sep. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : *๓๑ ส.ค. ๖๕*

เวลา :

No.	ถึงสารอง		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		วามดันที่เกจวัด		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามตึกA	101	✓					✓				✓		✓			✓						✓							
2	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามบิอม6	102	✓					✓				✓		✓			✓					✓								
3	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามตึกA	103		✓			✓						✓			✓						✓								
4	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามบิอม6	104		✓			✓						✓			✓						✓								
5	2	บันไดหนีไฟ	201	✓					✓				✓		✓			✓		✓	✓		✓								
6	2	บันไดหนีไฟ	301	✓					✓				✓		✓			✓		✓	✓		✓								
7	3	บันไดหนีไฟ	201	✓					✓				✓		✓			✓		✓	✓		✓								

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update: Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....*กุมภาพันธ์ ๖๖๕*.....



อาคาร : อาคาร D

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : *Sop. Sec*

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : *๒๘.๑.๖๕* เวลา :

No.	อาคาร D		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพถัง		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ระหว่างชั้น 1	D011	✓				✓					✓		✓			✓			✓			✓	22	2	65	22	2	68	2022
2	3	ระหว่างชั้น 2	D012	✓				✓					✓		✓			✓			✓	✓		✓	22	2	65	22	2	68	2022
3	3	ระหว่างชั้น 3	D013	✓				✓					✓		✓			✓			✓	✓		✓	22	2	65	22	2	68	2022

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน... สิงหาคม ๒๕๖๕



อาคาร : D

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๓๑.๘.๖๕

เวลา :

ตำแหน่ง : Sec. Sec

No.	ถังสำรอง		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non GFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		วามดันที่เกจวัด		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ในห้องเก็บของอาคารD	001		✓			✓						✓	✓			✓					✓	23	2	65	23	2	68	2008	
2	1	ในห้องเก็บของอาคารD	002		✓			✓						✓	✓			✓					✓	23	2	65	23	2	68	2004	
3	1	ในห้องเก็บของอาคารD	003		✓			✓						✓	✓			✓					✓	23	2	65	23	2	68	2004	
4	1	ในห้องเก็บของอาคารD	004		✓			✓						✓	✓			✓					✓	23	2	65	23	2	68	2008	
5	1	ในห้องเก็บของอาคารD	005		✓			✓						✓	✓			✓					✓	23	2	65	23	2	68	2000	
6	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓						✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
7	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓						✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
8	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓						✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
9	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓						✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
10	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓						✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
11	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓						✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
12	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓						✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
13	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓						✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
14	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓						✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
15		ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓						✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
16		ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓						✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
15	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓						✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
16	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓					✓		✓	✓			✓			✓	✓	22	5	65	23	5	70	2010	
17	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																22	5	65	23	5	70	2009	
18	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																22	5	65	23	5	70	2012	
19	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓	✓			✓			✓	✓	2	11	64	2	11	67	2013	
20	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓	✓			✓			✓	✓	2	11	64	2	11	67	2000	
21	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓	✓			✓			✓	✓	2	11	64	2	11	67	2010	
22	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓	✓			✓			✓	✓	2	11	64	2	11	67	2010	
23	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓	✓			✓			✓	✓	2	11	64	2	11	67	2009	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... สิงหาคม ๒๕๖๖



อาคาร : D

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง : คลังสำรอง

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง :

Supplier

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 19 ส.ค. ๖๖

เวลา :

No.	ชนิดถัง						ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		วามดันที่เกจวัด		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
24	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	67	2012
25	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	67	2011
26	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	2	11	64	2	11	67	2009
27	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	15	7	65	15	7	68	2009
28	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	15	7	65	15	7	68	2009
29	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	15	7	65	15	7	68	2009
30	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	15	7	65	15	7	68	ถูกใช้งานแล้ว
31	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	15	7	65	15	7	68	ถูกใช้งานแล้ว
32	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	15	7	65	15	7	68	ถูกใช้งานแล้ว
33	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				✓		✓				✓			✓			✓	14	9	65	14	9	68	ถูกใช้งานแล้ว
38	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓				✓		✓				✓			✓			✓	14	9	65	14	9	68	ถูกใช้งานแล้ว
39	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓				✓		✓				✓			✓			✓	14	9	65	14	9	68	ถูกใช้งานแล้ว
40	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓				✓		✓				✓			✓			✓	14	9	65	14	9	68	ถูกใช้งานแล้ว
41	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓				✓		✓				✓			✓			✓	14	9	65	14	9	68	ถูกใช้งานแล้ว
42	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓				✓		✓				✓			✓			✓	14	9	65	14	9	68	ถูกใช้งานแล้ว
43	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓				✓		✓				✓			✓			✓	14	9	65	14	9	68	ถูกใช้งานแล้ว

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำหนักถังดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ก.ย. 67

อาคาร : Canteen (อาคารโรงอาหารหน้า)

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 21-9-67 เวลา :



No.	Canteen (อาคารโรงอาหารหน้า)		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมี	CO2	Non GFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	Canteen ห้องGas	CT101		✓				✓						✓									✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
2	2	Canteen ห้องGas	CT102		✓				✓						✓									✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
3	2	Canteen เสาต้นที่ 9	CT201		✓				✓						✓									✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
4	2	Canteen เสาต้นที่ 3	CT202		✓				✓						✓									✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
5	2	Canteen เสาต้นที่ 3	CT203		✓				✓						✓									✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
6	2	Canteen เสาต้นที่ 10	CT204		✓				✓						✓									✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
7	2	Canteen เสาต้นที่ 10	CT205		✓				✓						✓									✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
8	2	Canteen เสาต้นที่ 4	CT206		✓				✓						✓									✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
9	2	Canteen เสาต้นที่ 4	CT207						✓			✓			✓				✓					✓	25	1	24				ถังใหม่ 2024	
10	2	Canteen เสาต้นที่ 11	CT208		✓				✓						✓									✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024	
11	2	Canteen เสาต้นที่ 11	CT209						✓			✓			✓				✓					✓	25	1	24				ถังใหม่ 2024	
12	2	Canteen เสาต้นที่ 5	CT210		✓				✓						✓									✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024	
13	2	Canteen เสาต้นที่ 5	CT211		✓				✓						✓									✓	22	12	23				ถังใหม่ 2023	
14	2	Canteen เสาต้นที่ 12	CT212		✓				✓						✓									✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024	
15	2	Canteen เสาต้นที่ 12	CT213		✓				✓						✓									✓	22	12	23				ถังใหม่ 2023	
16	2	Canteen เสาต้นที่ 13	CT214		✓				✓						✓									✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ก.ย. 67

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

ตำแหน่ง : Sup. See

อำนาจการ :

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 21-9-67

เวลา :



อาคาร : อาคาร P.1

แผนก/ กอง :

ผู้ตรวจสอบ :

No.	อาคาร P.1		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non SFG	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สังเกตขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าประตูทางเข้า 1	P1/101		✓			✓						✓	✓			✓					✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
2	1	ห้อง สโมสร	P1/102	✓				✓					✓	✓	✓			✓				✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024		
3	1	ห้อง สโมสร	P1/103		✓				✓				✓	✓			✓					✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024		
4	1	หน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์	P1/104	✓					✓				✓	✓			✓				✓	28	10	63	28	10	68		2020		
5	1	หน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์	P1/105		✓			✓						✓	✓			✓				✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024		
6	1	หน้าห้องAHU	P1/106	✓				✓					✓	✓			✓				✓	16	3	65	16	3	70		2022		
7	1	ห้อง GEN	P1/107	✓					✓				✓	✓			✓				✓	16	3	65	16	3	70		2022		
8	1	ห้อง GEN	P1/108		✓				✓					✓	✓			✓				✓	29	4	67				ถังใหม่ 2024		
9	1	หน้าห้องAHU	P1/109		✓				✓					✓	✓			✓				✓	29	4	67				ถังใหม่ 2024		
9	2	ในตู้หน้าบันไดตรงกลาง	P1/201	✓					✓				✓	✓			✓				✓	22	1	67					ถังใหม่ 2024		
10	2	ในตู้หน้าบันไดตรงกลาง	P1/202	✓				✓					✓	✓			✓				✓	28	10	63	28	10	68		2020		
11	2	หน้าห้องประชุม	P1/203	✓				✓					✓	✓			✓				✓	22	1	67					ถังใหม่ 2024		
12	2	ทางออกบันไดหนีไฟด้านหน้า	P1/204	✓				✓					✓	✓			✓				✓	22	1	67					ถังใหม่ 2024		
13	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/301		✓			✓						✓	✓			✓				✓	22	1	67					ถังใหม่ 2024	
14	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/302	✓					✓				✓	✓			✓				✓	28	5	63	23	5	70		2022		
15	3	ประตูหน้าพิพิธภัณฑ์	P1/303		✓			✓						✓	✓			✓				✓	22	1	67					ถังใหม่ 2024	
16	3	ประตูหน้าพิพิธภัณฑ์	P1/304	✓					✓				✓	✓			✓				✓	3	5	65	3	5	69		2021		
17	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/305		✓			✓						✓	✓			✓				✓	22	1	67					ถังใหม่ 2024	
18	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/306	✓					✓				✓	✓			✓				✓	3	5	65	3	5	69		2021		

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ก.ย. 67

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 21-9-67

เวลา :



อาคาร : อาคาร P.2

แผนก/ กอง :

ผู้ตรวจสอบ :

No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าห้อง HR	P2/101			✓		✓					✓		✓				✓						4	10	23				ถังใหม่ 2023
2	1	หน้าห้อง HR	P2/102		✓				✓					✓		✓				✓					4	10	23				ถังใหม่ 2023
3	1	สันทนาการ	P2/103			✓		✓					✓		✓				✓						4	10	23				ถังใหม่ 2023
4	1	ห้อง CCTV	P2/112			✓		✓					✓		✓				✓						4	10	23				ถังใหม่ 2023
5	1	ห้อง CCTV	P2/113			✓		✓					✓		✓				✓						4	10	23				ถังใหม่ 2023
6	1	ห้องไฟฟ้า MDB	P2/114			✓		✓					✓		✓				✓						4	10	23				ถังใหม่ 2023
7	1	ห้องไฟฟ้า	P2/115			✓		✓					✓		✓				✓						4	10	23				ถังใหม่ 2023
8	1	สันทนาการ	P2/104		✓			✓						✓		✓				✓					4	10	23				ถังใหม่ 2023
9	1	ในตู้ดับเพลิง /Generator	P2/106	✓						✓			✓		✓					✓	✓				4	10	23				ถังใหม่ 2023
10	1	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/107	✓						✓			✓		✓					✓	✓				4	10	23				ถังใหม่ 2023
11	1	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง HR	P2/108	✓						✓			✓		✓					✓	✓				4	10	23				ถังใหม่ 2023
12	1	ห้องพยาบาล	P2/109	✓						✓			✓		✓					✓		✓			4	10	23				ถังใหม่ 2023
13	1	ห้องพยาบาล	P2/110		✓			✓						✓		✓				✓					4	10	23				ถังใหม่ 2023
14	1	ห้องพยาบาล	P2/111		✓			✓						✓		✓				✓					4	10	23				ถังใหม่ 2023
15	2	Costomer Management	P2/201		✓			✓						✓		✓				✓					10	11	23				ถังใหม่ 2023
16	2	Costomer Management	P2/202		✓			✓						✓		✓				✓					10	11	23				ถังใหม่ 2023
17	2	TMK/Sale Support	P2/203		✓			✓						✓		✓				✓					10	11	23				ถังใหม่ 2023
18	2	TMK/Sale Support	P2/204		✓			✓						✓		✓				✓					10	11	23				ถังใหม่ 2023
19	2	ในตู้ดับเพลิงห้อง Makeling	P2/205	✓						✓			✓		✓					✓	✓				4	10	23				ถังใหม่ 2023
20	2	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/206	✓						✓			✓		✓					✓	✓				4	10	23				ถังใหม่ 2023
21	2	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง C /M	P2/207	✓						✓			✓		✓					✓	✓				4	10	23				ถังใหม่ 2023
22	3	International Business	P2/301		✓			✓						✓		✓				✓					10	11	23				ถังใหม่ 2023
23	3	International Business	P2/302		✓			✓						✓		✓				✓					10	11	23				ถังใหม่ 2023
24	3	Storage Room	P2/303		✓			✓						✓		✓				✓					10	11	23				ถังใหม่ 2023
25	3	Storage Room	P2/304	✓					✓				✓		✓					✓		✓			10	11	23				ถังใหม่ 2023
26	3	ในตู้ดับเพลิงห้อง Maketing	P2/305	✓					✓				✓		✓					✓	✓				4	10	23				ถังใหม่ 2023
27	3	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/306	✓					✓				✓		✓					✓	✓				10	11	23				ถังใหม่ 2023
28	3	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง Inter.Business	P2/307	✓					✓				✓		✓					✓	✓				10	11	23				ถังใหม่ 2023
29	4	บันไดทางขึ้นด้านขวา Auditorium	P2/401	✓					✓				✓		✓					✓					10	11	23				ถังใหม่ 2023
30	4	หน้าห้อง Auditorium	P2/402		✓			✓						✓		✓				✓					10	11	23				ถังใหม่ 2023
31	4	บันไดทางขึ้นด้านซ้าย Auditorium	P2/403	✓					✓				✓		✓					✓					10	11	23				ถังใหม่ 2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....ก.ย. 67

อาคาร : อาคาร P.2

ชั้น :พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 21-9-67 เวลา :



No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
32	4	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/404	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
33	4	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง Legal	P2/405	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
34	4	ในตู้ดับเพลิง/ข้างห้อง Auditorium	P2/406	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
35	4	Storage Room1	P2/407		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
36	4	Storage Room1	P2/408	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
37	4	หน้าห้อง No.2	P2/409		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
38	4	หน้าห้องเก็บของ GOS	P2/410	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
39	4	หน้าห้อง Auditorium	P2/411	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
40	4	บันไดทางขึ้นด้านซ้าย Auditorium	P2/412		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
41	4	บันไดทางขึ้นด้านขวา Auditorium	P2/413		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
42	5	ห้องแลป	P2/501			✓			✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
43	5	ห้องแลป	P2/502			✓			✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
44	5	ห้องแลป	P2/503			✓			✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
45	5	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/504	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
46	5	ห้อง AHU	P2/505		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
47	5	ในตู้ดับเพลิงหน้าแลป	P2/506	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
48	5	หน้าห้อง Control	P2/507		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
49	คาดฟ้า	ห้อง Service Lift	P2/R01		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
50	คาดฟ้า	ห้อง AHU	P2/R02		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ก.ย. 67



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

จำนวนการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง :

Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 21-9-67 เวลา :

No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง	แห้ง		CFC					ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	บริเวณ Counter	P3/101				✓					✓		✓		✓		✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
2	1	บริเวณ Counter	P3/102				✓					✓		✓		✓		✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
3	1	ห้องไฟฟ้า	P3/103	✓						✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
4	1	ห้องไฟฟ้า	P3/104		✓				✓			✓		✓		✓		✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
5	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/105	✓						✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
6	1	ในห้อง SHE	P3/106	✓						✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
7	1	ตู้ ATM	P3/107	✓					✓			✓		✓		✓		✓			✓		✓	3	5	65	3	5	70	2022	
8	1	ห้อง CCTV	P3/108	✓					✓			✓		✓		✓		✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
9	1	ห้อง CCTV	P3/109		✓					✓		✓		✓		✓		✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
10	1	ห้อง Server	P3/110	✓						✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
11	1	ห้อง Server	P3/111		✓				✓			✓		✓		✓		✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
12	1	ห้อง MDB 1	P3/112		✓				✓			✓		✓		✓		✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
13	1	ห้อง MDB 1	P3/113	✓						✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
14	1	ห้อง MDB 1	P3/114		✓				✓			✓		✓		✓		✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
15	1	ห้อง MDB 1	P3/115		✓				✓			✓		✓		✓		✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
16	1	Fire Pump	P3/116		✓				✓			✓		✓		✓		✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
17	1	Fire Pump	P3/117		✓				✓			✓		✓		✓		✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
18	1	บันไดหนีไฟ โซน B	P3/118	✓						✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	3	8	65	23	5	70	2022	
19	1	ห้อง MDB 2	P3/119		✓				✓			✓		✓		✓		✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
20	1	ห้อง MDB 2	P3/120		✓				✓			✓		✓		✓		✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
21	1	ห้อง MDB 3	P3/121		✓				✓			✓		✓		✓		✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
22	1	ห้อง MDB 3	P3/122	✓					✓			✓		✓		✓		✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
23	1	ห้อง Stora	P3/123		✓				✓			✓		✓		✓		✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
24	1	ประตูทางเข้า	P3/124		✓				✓			✓		✓		✓		✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2024	
25	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/201	✓						✓		✓		✓		✓			✓	✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
26	2	หน้าประตูทางออกลานจอด	P3/202		✓				✓			✓		✓		✓		✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
27	2	เสาทางลง	P3/203	✓						✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
28	2	เสาคนห้อง	P3/204	✓						✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
29	2	ห้องไฟฟ้า	P3/205		✓				✓			✓		✓		✓		✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
30	2	ห้องไฟฟ้า	P3/206	✓						✓		✓		✓		✓		✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
31	2	ประตูหนีไฟ R	P3/207	✓						✓		✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ก.ย. 67



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :...

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 21-9-67 เวลา :

No	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Halon CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง								ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
32	2	ประตูหนีไฟ L	P3/208	✓					✓				✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
33	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/301	✓					✓				✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
34	3	หน้าประตูทางออกลานจอด	P3/302		✓			✓					✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
35	3	เสาทางลง	P3/303		✓			✓					✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
36	3	เสาคนห้อง	P3/304	✓					✓				✓					✓			✓				16	3	65	16	3	70	2022
37	3	ห้องไฟฟ้า	P3/305		✓			✓					✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
38	3	ห้องไฟฟ้า	P3/306	✓					✓				✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
39	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P3/307	✓					✓				✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
40	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P3/308	✓					✓				✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
41	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P4/401	✓					✓				✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
42	4	หน้าประตูทางออกลานจอด	P4/402		✓			✓					✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
43	4	เสาทางลง	P4/403		✓			✓					✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
44	4	เสาคนห้อง	P4/404	✓					✓				✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
45	4	ห้องไฟฟ้า	P4/405		✓			✓					✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
46	4	ห้องไฟฟ้า	P4/406	✓					✓				✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
47	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P4/407	✓					✓				✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
48	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P4/408	✓					✓				✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
49	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/501	✓					✓				✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
50	5	หน้าประตูทางออกลานจอด	P5/502		✓				✓				✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
51	5	เสาทางลง	P5/503	✓				✓					✓					✓			✓				23	3	65	23	3	70	2022
52	5	เสาคนห้อง	P5/504	✓				✓					✓					✓			✓				16	3	65	16	3	70	2022
53	5	ห้องไฟฟ้า	P5/505	✓					✓				✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
54	5	ห้องไฟฟ้า	P5/506		✓			✓					✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
55	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P5/507	✓					✓				✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
56	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P5/508	✓					✓				✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
57	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/601	✓					✓				✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
58	6	บันไดหนีไฟ R	P3/602	✓					✓				✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
59	6	ห้องประชุม TS	P3/603	✓					✓				✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
60	6	ห้องประชุม TS	P3/604		✓			✓					✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
61	6	ประตูทางเข้า GOS	P3/605	✓					✓				✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023
62	6	ประตูทางเข้า GOS	P3/606		✓			✓					✓					✓			✓				22	12	66				ถังใหม่ 2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ก.ย. 67



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 21-9-67 เวลา :

No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง										วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ				
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.		Y.	D.	M.	Y.
			เพลิง	แห้ง		GFC					ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
63	6	บันไดหนีไฟ L	P3/607	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
64	6	ห้องไฟฟ้า	P3/608	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
65	6	ห้องไฟฟ้า	P3/609		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
66	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/701	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66	22	12	70	2022
67	7	ประตูหนีไฟ R	P3/702		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
68	7	ประตูหนีไฟในตู้ R	P3/703	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
69	7	หน้าห้องถ่ายเอกสาร	P3/704	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	23	5	64	23	5	70	2022
70	7	หน้าห้อง IT	P3/705		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
71	7	ทางเดินหน้าห้องประชุม	P3/706	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
72	7	บันไดหนีไฟ L	P3/707	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
73	7	ห้องไฟฟ้า	P3/708		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
74	7	ห้องไฟฟ้า	P3/709	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
75	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/801	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
76	8	ห้องไฟฟ้า	P3/802	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
77	8	ประตูหนีไฟในตู้ R	P3/803	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
78	8	ประตูหนีไฟ R	P3/804		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
79	8	หน้าห้องถ่ายเอกสาร	P3/805	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
80	8	ประตูหนีไฟในตู้ L	P3/806	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
81	8	หน้าห้องบัญชี	P3/807	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
82	8	หน้าห้องบัญชี	P3/808		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
83	8	ห้องไฟฟ้า	P3/809		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
84	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/901	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
85	9	บันไดหนีไฟ R	P3/902	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
86	9	บันไดหนีไฟ L	P3/903	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
87	9	ห้องไฟฟ้า	P3/904	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
88	9	ห้องไฟฟ้า	P3/905		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
89	9	เส้นทางเดินไปประตูหนีไฟ L	P3/906		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
90	9	เส้นทางเดินไปประตูหนีไฟ R	P3/907		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
91	คคฟ	ห้องไฟ	P3/R01	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
92	คคฟ	ห้องไฟ	P3/R02		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
93	คคฟ	ห้องลิฟต์	P3/R03	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ก.ย. 67



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : Sup. sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 21-9-67 เวลา :

No.	อาคาร P.3		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ	สาย/หัวฉีด	สลักนิรภัย	สภาพถัง	สภาพตู้เก็บ	ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.						
			เพลิง	แห้ง		CFC					ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด							ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี	
94	ลาดที่	ห้องลิฟต์	P3/R04		✓			✓												✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023				
95	ลาดที่	ห้องปั๊มน้ำ	P3/R05	✓					✓			✓								✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023				
96	ลาดที่	ห้องปั๊มน้ำ	P3/R06		✓			✓												✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023				
97	ลาดที่	ด้านนอก	P3/R07		✓			✓												✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023				
98	ลาดที่	ด้านนอก	P3/R08	✓					✓			✓								✓	15	7	63	15	7	70	2022				

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
ประจำเดือน.....ก.ย. 67



อาคาร : อาคารจอดรถ P.4

ชั้น :พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ : *

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 21-9-67

เวลา :

No.	อาคาร P.4 อาคารจอดรถ		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ				
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.		
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี									
1	1	ในตู้ FHR	P4/101	✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	1	67				ถังใหม่ 2023	
2	1	หน้าลิฟต์	P4/102	✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021	
3	1	เลาทางขึ้น	P4/103	✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021	
4	2	ในตู้ FHR	P4/201	✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	1	67				ถังใหม่ 2023	
5	2	หน้าลิฟต์	P4/202	✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021	
6	2	เลาทางขึ้น	P4/203	✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021	
7	3	ในตู้ FHR	P4/301	✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021	
8	3	หน้าลิฟต์	P4/302	✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021	
9	3	เลาทางขึ้น	P4/303	✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021	
10	4	ในตู้ FHR	P4/401	✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021	
11	4	หน้าลิฟต์	P4/402	✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021	
12	4	เลาทางขึ้น	P4/403	✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021	
13	5	ในตู้ FHR	P4/501	✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	1	67				ถังใหม่ 2023	
วันที่ 21-9-67																																	
วันที่ 20/9/67																																	
วันที่ 20/9/67																																	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค้มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....ก.ย. 67



อาคาร : P.5

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : Supv. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 21-9-67 เวลา :

No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง																วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non-CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.			
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี									
1	1	ทางหนีไฟ(ตู้ดับเพลิง)	P5/101	✓					✓				✓			✓			✓			✓			16	7	64	16	7	69	2021		
2	1	ลิฟท์แกนเงิน	P5/102	✓					✓					✓				✓			✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021		
3	1	ห้องเครื่องบันไฟสำรอง	P5/103		✓			✓						✓							✓			11	3	67				ถึงใหม่ 2024			
4	1	ห้องเครื่องบันไฟสำรอง	P5/104	✓					✓					✓							✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021		
5	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/105		✓			✓							✓						✓			11	3	67				ถึงใหม่ 2024			
6	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/106	✓					✓					✓							✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021		
7	1	ห้อง Fire pump	P5/107		✓			✓						✓							✓			11	3	67				ถึงใหม่ 2024			
8	1	ห้อง Fire pump	P5/108	✓					✓					✓							✓			✓	16	3	65	16	3	70	2022		
9	1	โต๊ะรับรอง	P5/109		✓			✓						✓							✓			✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024		
10	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/110		✓			✓						✓							✓			✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024		
11	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/111		✓			✓						✓							✓			✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024		
12	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/112		✓			✓						✓							✓			✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024		
13	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/113		✓			✓						✓							✓			✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024		
14	2	ทางหนีไฟ (ตู้ดับเพลิง)	P5201	✓					✓					✓						✓			✓	2	11	64	2	11	69	2021			
15	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5202	✓					✓					✓						✓			✓	16	3	65	16	3	70	2022			
16	2	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5203		✓			✓						✓							✓			✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
17	2	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5204	✓					✓					✓							✓			✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
18	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5205		✓			✓						✓							✓			✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
19	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5206	✓					✓					✓							✓			✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
20	2	ห้อง Server	P5207		✓			✓						✓							✓			✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024		
21	2	ห้อง Server	P5208	✓					✓					✓							✓			✓	2	11	64	2	11	69	2021		
22	2	โต๊ะรับรอง	P5209	✓					✓					✓							✓			✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
23	3	ทางหนีไฟ	P5/301	✓					✓					✓						✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021			
24	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/302	✓					✓					✓						✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021			
25	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/303		✓			✓						✓							✓			✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
26	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/304	✓					✓					✓							✓			✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
27	3	เสา	P5/306	✓					✓					✓							✓			✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
28	3	ห้อง Server	P5/307		✓			✓						✓							✓			✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024		
29	3	ห้อง Server	P5/308	✓					✓					✓							✓			✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024		

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ก.ย. 67



อาคาร : P.5

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

จำนวนการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : Sup. Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 21-9-67 เวลา :

No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
30	4	บันไดหนีไฟ	P5/401	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024
31	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/402	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021
32	4	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/403	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024
33	4	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/404		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024
34	4	เสา	P5/405	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024
35	5	บันไดหนีไฟ	P5/501	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
36	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/502	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		17	7	67				2021
37	5	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/503	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
38	5	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/504		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024
39	5	เสา	P5/505	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		17	7	67				2021
40	6	บันไดหนีไฟ	P5/601	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024
41	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/602	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021
42	6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/603		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถังใหม่ 2024
43	6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/604	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024
44	6	เสา	P5/605	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024
45	7	บันไดหนีไฟ	P5/701	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
46	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/702	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		17	7	67				2021
47	7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/703		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024
48	7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/704	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
49	7	เสา	P5/705	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		17	7	67				2021
50	8	บันไดหนีไฟ	P5/801	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		23	5	65	23	5	68	2021
51	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/802	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		13	3	65	16	3	70	2022
52	8	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/803		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
53	8	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/804	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		13	3	65	16	3	70	2022
54	8	เสา	P5/805	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		17	7	67				2021
55	9	บันไดหนีไฟ	P5901	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
56	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5902	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
57	9	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5903		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024
58	9	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5904	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		17	7	67				2021

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ก.ย. 67



อาคาร : P.5

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

จำนวนการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : S.W. See

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 21-9-67 เวลา :

No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง																วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non-CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.			
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี									
59	9	เสา	P5/805	✓					✓				✓					✓			✓				17	7	67				2021		
60	10	บันไดหนีไฟ	P5/1001	✓					✓				✓					✓		✓	✓			✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024		
61	10	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1002	✓					✓				✓					✓		✓	✓			✓	17	7	67				2022		
62	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1003		✓				✓				✓					✓			✓			✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024		
63	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1004	✓					✓				✓					✓			✓			✓	17	7	67				2022		
64	11	บันไดหนีไฟ	P5/1101	✓						✓			✓					✓		✓	✓			✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024		
65	11	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1102	✓						✓			✓					✓		✓	✓			✓	17	7	67				2021		
66	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1103		✓				✓				✓					✓			✓			✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024		
67	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1104	✓						✓			✓					✓			✓			✓	17	7	67				2021		
68	12	บันไดหนีไฟ	P5/1201	✓					✓				✓					✓		✓	✓			✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024		
69	12	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1202	✓					✓				✓					✓		✓	✓			✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024		
70	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1203		✓				✓				✓					✓			✓			✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024		
71	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1204	✓					✓				✓					✓			✓			✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024		
72	13	บันไดหนีไฟ	P51301	✓						✓			✓					✓		✓	✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021		
73	13	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P51302	✓						✓			✓					✓		✓	✓			✓	17	7	67				2021		
74	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P51303	✓						✓			✓					✓			✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021		
75	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P51304		✓				✓				✓					✓			✓			✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024		
76	R	หน้าห้อง Pressurize	P5/R01	✓						✓			✓					✓			✓			✓	23	2	64	23	2	68	2021		
77	R	ห้องลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/R02	✓						✓			✓					✓			✓			✓	23	2	64	23	2	68	2021		
78	R	ห้องลิฟท์โดยสาร	P5/R03	✓						✓			✓					✓			✓			✓	2	11	64	2	11	69	2021		
79	R	ห้อง Pressurize	P5/R04		✓				✓				✓					✓			✓			✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024		
80	R	ห้อง Pump	P5/R05	✓						✓			✓					✓			✓			✓	16	7	63	16	7	69	2021		

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๗. ๘. ๖๗



อาคาร : อาคาร P.6

แผนก/ กอง :

ผู้ตรวจสอบ :

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

จำนวนการ :

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 21-9-67 เวลา :

No.	อาคาร P.6		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
			เพลิง	แห้ง		CFC					ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หลัง Counter ปลูก.	101	✓					✓			✓		✓		✓			✓			✓		✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024
2	1	หลัง Counter ปลูก.	102	✓					✓			✓		✓		✓			✓			✓		✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024
3	1	หลัง Counter ปลูก.	103		✓			✓					✓	✓		✓						✓		✓	22	1	67				ถึงใหม่ 2023
4	1	หน้า สนง.Sodexo เก่า	104	✓					✓			✓		✓		✓			✓			✓		✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024
5	1	หน้า สนง.Sodexo เก่า	105	✓					✓			✓		✓		✓			✓			✓		✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024
6	1	ห้องเก็บของIT	106		✓			✓					✓	✓		✓						✓		✓	10	11	23				ถึงใหม่ 2023
7	2	หน้าห้อง Meeting Room	201		✓			✓					✓	✓		✓						✓		✓	22	1	67				ถึงใหม่ 2023
8	2	หน้าห้อง Meeting Room	202	✓					✓			✓		✓		✓				✓		✓		✓	22	1	67				ถึงใหม่ 2023
9	3	หน้าห้อง LAB	301	✓					✓			✓		✓		✓				✓		✓		✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024
10	3	หน้าห้อง LAB	302	✓					✓			✓		✓		✓				✓		✓		✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024
11	3	หน้าห้อง LAB	303		✓			✓					✓	✓		✓						✓		✓	22	1	67				ถึงใหม่ 2023
12	3	หน้าห้อง LAB	304	✓					✓			✓		✓		✓				✓		✓		✓	11	3	67				ถึงใหม่ 2024

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงฆ์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๑๔. ๖๗



อาคาร : บัอม ปรก. 1,3,4

แผนก/ กอง :

ผู้ตรวจสอบ :

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 21-9-67 เวลา :

No.	ปัอม ปรก.		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ปัอมประตู 3	Se 301	✓					✓				✓		✓			✓			✓			✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
2	1	ปัอมประตู 3	Se 302	✓					✓				✓		✓			✓			✓			✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
3	1	ปัอมประตู 3	Se 303	✓					✓				✓		✓			✓			✓			✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
4	1	ปัอมประตู 3	Se 304	✓					✓				✓		✓			✓			✓			✓	15	7	62	15	7	70	2022
5	1	ปัอมประตู 1	Se 307	✓					✓				✓		✓			✓			✓			✓	27	5	65	3	5	70	2022

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงคัณที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ก.ย. ๖๕



อาคาร : บัอมประตู่ 6-19

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง :

Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 14 ก.ย. ๖๕

เวลา :

No.	บ้อมประตู6-19		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non Halon	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	บ้อมประตู 6		✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
2	1	บ้อมประตู 6		✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	24	6	63				2022
3	1	บ้อมประตู 7		✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
4	1	บ้อมประตู 7		✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
5	1	บ้อมประตู 7		✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
6	1	บ้อมประตู 7		✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
7	1	บ้อมประตู 8		✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	2	11	64	2	11	69	2021
8	1	บ้อมประตู 9		✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	2	11	64	2	11	69	2021
9	1	บ้อมประตู 11		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
10	1	บ้อมประตู 11		✓				✓				✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
11	1	บ้อมประตู 12 13		✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
12	1	บ้อมประตู 12			✓				✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
13	1	บ้อมประตู 12			✓				✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
14	1	บ้อมประตู 14 (ถังดับเพลิงชนิดน้ำ)		✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
15	1	บ้อมประตู 14		✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
16	1	บ้อมประตู 16			✓				✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
17	1	บ้อมประตู 16		✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
18	1	คลังเก็บสินค้า รอทำลาย	ป16/101	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
19	1	คลังสินค้าด้านนอกทางออก	ป16/102	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
20	1	คลังสินค้าด้านในทางออก	ป16/103	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
21	1	คลังสินค้าด้านในทางเข้า	ป16/104	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
22	1	คลังสินค้าด้านหน้าทางเข้า	ป16/105	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
23	1	ห้องแลกรผ่า	ป16/106	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
24	1	ห้องแลกรผ่า	ป16/107	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
25	1	บ้อมประตู 17			✓			✓				✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024
26	1	บ้อมประตู 17			✓			✓				✓		✓			✓		✓		✓			✓	17	7	67				2024

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....ก.ย. ๖๕



อาคาร : บัอมประดู 6-19

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง :

Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 14 ก.ย. ๖๕

เวลา :

No.	บ้อมประดู่-19		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non (Dry)	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
27	1	บ้อมประดู่ 17			✓			✓						✓	✓			✓						✓	17	7	67				2024
28	1	ในโกดังประดู่ 17		✓					✓			✓		✓	✓			✓				✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021
29	1	ในโกดังประดู่ 17		✓					✓			✓		✓	✓			✓				✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021
29	1	ในโกดังประดู่ 17 GOS		✓					✓			✓		✓	✓			✓				✓		✓	17	7	67				2024
30	1	บ้อมประดู่ 18	DC001	✓					✓			✓		✓	✓			✓				✓		✓	23	5	65	23	5	70	2022
31	1	บ้อมประดู่ 18	DC002	✓					✓			✓		✓	✓			✓				✓		✓	23	5	65	23	5	70	2022
32	1	บ้อมประดู่ 18	DC003	✓					✓			✓		✓	✓			✓				✓		✓	23	5	65	23	5	70	2022
33	1	บ้อมประดู่ 19	DC014	✓					✓			✓		✓	✓			✓				✓		✓	17	7	67				2024
34	1	บ้อมประดู่ 19	DC015	✓					✓			✓		✓	✓			✓				✓		✓	17	7	67				2024
35	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาต้านนอก	DC004	✓					✓			✓		✓	✓			✓				✓		✓	17	7	67				2024
36	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาต้านใน	DC005	✓					✓			✓		✓	✓			✓				✓		✓	17	7	67				2024
37	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาต้านใน	DC006	✓					✓			✓		✓	✓			✓				✓		✓	17	7	67				2024
38	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC007	✓					✓			✓		✓	✓			✓				✓		✓	17	7	67				2024
39	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC008	✓					✓			✓		✓	✓			✓				✓		✓	17	7	67				2024
40	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC009	✓					✓			✓		✓	✓			✓				✓		✓	17	7	67				2024
41	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC010	✓					✓			✓		✓	✓			✓				✓		✓	2	11	64	2	11	69	2021

วันที่ 14 ก.ย. ๖๕

วันที่

30/9/67

วันที่

30/9/67

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



ประจำเดือน.....ค.ย. ๖๕.....

อาคาร : ข้อมูลที่พบเพิ่มเติม

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 14 Nov 65 เวลา :

No.	โรงอาหารกลาง			CODE.	ชนิดถัง		ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	หน่วยงาน	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO01		✓			✓						✓	✓			✓					✓	17	7	67				2024	
2	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO02		✓			✓						✓	✓			✓					✓	17	7	67				2024	
3	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC01	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	17	7	67				2024	
4	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC02	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	17	7	67				2024	
5	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC03	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	17	7	67				2024	
6	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC04	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	17	7	67				2024	
7	1	โรงอาหารกลาง	ในโรงอาหาร	DC05	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	25	1	24				ถึงใหม่ 2024	
8		โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC06	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	23	2	65	23	2	68	2023	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....ก.ค. 64.....



อาคาร : OM

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : Sec. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 14/11/64 เวลา :

No.	อาคาร OM		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพถัง		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ระหว่างชั้น 1-2ฝั่งลานจอด	OM101	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓				14	7	65	14	7	68	2022
2	1	ในห้องฟิตเนส	OM102			✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓				17	7	67				2024
3	1	ระหว่างชั้น 2-3ฝั่งลานจอด	OM103			✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓				17	7	67				2024
4	1	ในห้องฟิตเนส	OM104			✓		✓					✓		✓		✓		✓		✓				17	7	67				2024
5	1	OM/ระหว่างชั้น 1-2	OM107	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓				14	7	65	14	7	68	2020
6	2	OM/ระหว่างชั้น 2-3	OM206	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓				14	7	65	14	7	68	2022
7	3	OM/ระหว่างชั้น 3-4	OM309	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓				14	7	65	14	7	68	2020
8	3	ระหว่างชั้น 3-4ฝั่งลานจอด	OM305	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓				14	7	65	14	7	68	2020

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....ค.ย. ๖๕



ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : Sep. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๕ ก.ย. ๖๕ เวลา :

อาคาร : อาคาร D

แผนก/ กอง :

ผู้ตรวจสอบ :

No.	อาคาร D		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non GFC	5	10	15	20	สภาพท่อก		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ระหว่างชั้น 1	D011	✓				✓																	22	2	65	22	2	68	2022
2	3	ระหว่างชั้น 2	D012	✓				✓																	22	2	65	22	2	68	2022
3	3	ระหว่างชั้น 3	D013	✓				✓																	22	2	65	22	2	68	2022

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๐.๖.๖๕



อาคาร : D

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง :

Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 18 ๐.๖.๖๕

เวลา :

No.	ถังสำรอง		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		วาล์วคันที่เกจวัด		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ในห้องเก็บของอาคารD	001		✓			✓							✓	✓			✓					✓	23	2	65	23	2	68		
2	1	ในห้องเก็บของอาคารD	002		✓			✓							✓	✓			✓					✓	23	2	65	23	2	68		
3	1	ในห้องเก็บของอาคารD	003		✓			✓							✓	✓			✓					✓	23	2	65	23	2	68		
4	1	ในห้องเก็บของอาคารD	004		✓			✓							✓	✓			✓					✓	23	2	65	23	2	68		
5	1	ในห้องเก็บของอาคารD	005		✓			✓							✓	✓			✓					✓	23	2	65	23	2	68		
6	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
7	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
8	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
9	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
10	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
11	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
12	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
13	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
14	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
15		ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
16		ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
15	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓							✓	✓			✓					✓	17	7	68				2024	
16	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	22	5	65	23	5	70		
17	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓							✓	✓			✓					✓	22	5	65	23	5	70		
18	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓							✓	✓			✓					✓	22	5	65	23	5	70		
19	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	2	11	64	2	11	67		
20	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	2	11	64	2	11	67		
21	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	2	11	64	2	11	67		
22	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	2	11	64	2	11	67		
23	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	2	11	64	2	11	67		

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๗.๖.๖๕



อาคาร : D

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง : ถึงสารอง

ฝ่าย :

จำนวนการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง :

Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๒๕ ๗.๖.๖๕

เวลา :

No.	ชั้น	หน่วยงาน	ติดตั้ง				ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
			ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non C.F.C.	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		วามดันที่เกจวัด		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
24	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				/		/	/		/		/		/		/		2	11	64	2	11	67	
25	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				/		/	/		/		/		/		/		2	11	64	2	11	67	
26	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				/		/	/		/		/		/		/		2	11	64	2	11	67	
27	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				/		/	/		/		/		/		/		15	7	65	15	7	68	
28	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				/		/	/		/		/		/		/		15	7	65	15	7	68	
29	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				/		/	/		/		/		/		/		15	7	65	15	7	68	
30	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				/		/	/		/		/		/		/		15	7	65	15	7	68	
31	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				/		/	/		/		/		/		/		15	7	65	15	7	68	
32	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				/		/	/		/		/		/		/		15	7	65	15	7	68	
33	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				/		/	/		/		/		/		/		14	9	65	14	9	68	
38	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																14	9	65	14	9	68		
39	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																14	9	65	14	9	68		
40	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																14	9	65	14	9	68		
41	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																14	9	65	14	9	68		
42	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																14	9	65	14	9	68		
43	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																14	9	65	14	9	68		

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบวาอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือจนยาตามเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ก.ค. ๖๕



อาคาร : C

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 12 ก.ค. ๖๕

เวลา :

No.	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non GFC	ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
							5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		วาล์วที่เกจวัด		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามตึกA	101	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓										
2	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามป้อม6	102	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓										
3	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามตึกA	103		✓			✓				✓		✓			✓		✓		✓										
4	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามป้อม6	104		✓			✓				✓		✓			✓		✓		✓										
5	2	บันไดหนีไฟ	201	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓										
6	2	บันไดหนีไฟ	301	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓										
7	3	บันไดหนีไฟ	201	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓										
8	3	บันไดหนีไฟ	302	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓										

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือดัดแปลงแก้ไขให้แจ้งความประสงฆ์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update: Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....๑๗.๑. 67

อาคาร : Canteen (อาคารโรงอาหารหน้า)

แผนก/ กอง :

ผู้ตรวจสอบ :

ชั้น : 1,2 พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : รักษาความปลอดภัย

ตำแหน่ง : Sup. Sec

อำนาจการ :

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 20-1-67 เวลา : ๑๑.๐๐ น



No.	Canteen (อาคารโรงอาหารหน้า)		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมี สูตรน้ำ	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สังเกตขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	Canteen ห้อง Gas	CT101		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
2	2	Canteen ห้อง Gas	CT102		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
3	2	Canteen เสาต้นที่ 9	CT201		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
4	2	Canteen เสาต้นที่ 3	CT202		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
5	2	Canteen เสาต้นที่ 3	CT203		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
6	2	Canteen เสาต้นที่ 10	CT204		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
7	2	Canteen เสาต้นที่ 10	CT205		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
8	2	Canteen เสาต้นที่ 4	CT206		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
9	2	Canteen เสาต้นที่ 4	CT207	✓				✓				✓			✓	✓			✓			✓		✓	25	1	24				ถังใหม่ 2024	
10	2	Canteen เสาต้นที่ 11	CT208		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024	
11	2	Canteen เสาต้นที่ 11	CT209	✓				✓				✓			✓	✓			✓			✓		✓	25	1	24				ถังใหม่ 2024	
12	2	Canteen เสาต้นที่ 5	CT210		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024	
13	2	Canteen เสาต้นที่ 5	CT211		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	12	23				ถังใหม่ 2023	
14	2	Canteen เสาต้นที่ 12	CT212		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024	
15	2	Canteen เสาต้นที่ 12	CT213		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	12	23				ถังใหม่ 2023	
16	2	Canteen เสาต้นที่ 13	CT214		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่ามีอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำหนักดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงฆ์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Feb 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๓๑.๑. ๖๗
 ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :
 ฝ่าย :
 ตำแหน่ง : Sap. Sec



อาคาร : อาคาร P.I

แผนก/ กอง : ...

ผู้ตรวจสอบ : ...

อำนาจการ :

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 20 - ๑ - ๖๗ เวลา : ๐๙ : ๑๖ น

No.	อาคาร P.1		CODE. เพลิง	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สังเกตขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าประตูทางเข้า 1	P1/101		✓			✓						✓	✓			✓					✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
2	1	ห้อง สโมสร	P1/102	✓				✓					✓		✓			✓			✓		✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
3	1	ห้อง สโมสร	P1/103		✓				✓					✓	✓			✓					✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
4	1	หน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์	P1/104	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓	28	10	63	28	10	68	2020	
5	1	หน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์	P1/105		✓			✓						✓	✓			✓					✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
6	1	หน้าห้องAHU	P1/106	✓				✓					✓		✓			✓			✓		✓	16	3	65	16	3	70	2022	
7	1	ห้อง GEN	P1/107	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓	16	3	65	16	3	70	2022	
8	1	ห้อง GEN	P1/108		✓				✓					✓	✓			✓					✓	29	4	67				ถังใหม่ 2024	
9	1	หน้าห้องAHU	P1/109		✓				✓					✓	✓			✓					✓	29	4	67				ถังใหม่ 2024	
10	2	ในตู้หน้าบันไดตรงกลาง	P1/201	✓					✓				✓		✓			✓		✓	✓		✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
11	2	ในตู้หน้าบันไดตรงกลาง	P1/202	✓				✓					✓		✓			✓			✓	✓	✓	28	10	63	28	10	68	2020	
12	2	หน้าห้องประชุม	P1/203	✓				✓					✓		✓			✓			✓		✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
13	2	ทางออกบันไดหนีไฟด้านหน้า	P1/204	✓				✓					✓		✓			✓			✓		✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
14	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/301		✓			✓						✓	✓			✓					✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
15	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/302	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓	28	5	63	23	5	70	2022	
16	3	ประตูหน้าพิพิธภัณฑ์	P1/303		✓			✓						✓	✓								✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
17	3	ประตูหน้าพิพิธภัณฑ์	P1/304	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓	3	5	65	3	5	69	2021	
18	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/305		✓			✓						✓	✓			✓					✓	22	1	67				ถังใหม่ 2024	
19	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/306	✓					✓				✓		✓			✓					✓								

วันที่

วันที่

วันที่

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Jun 24

OSHF-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....ก.ค. 67.....

ชั้น :พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : รักษาความปลอดภัย.....

ตำแหน่ง : Sup. Sec......

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 20-10-67

เวลา : 09.15 น.



อาคาร : อาคาร P.2

แผนก/ กอง

ผู้ตรวจสอบ

No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าห้อง HR	P2/101			✓		✓				✓		✓				✓			✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
2	1	หน้าห้อง HR	P2/102		✓				✓			✓		✓				✓			✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
3	1	สันทนาการ	P2/103			✓		✓				✓		✓				✓			✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
4	1	ห้อง CCTV	P2/112			✓		✓				✓		✓				✓			✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
5	1	ห้อง CCTV	P2/113			✓		✓				✓		✓				✓			✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
6	1	ห้องไฟฟ้า MDB	P2/114			✓		✓				✓		✓				✓			✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
7	1	ห้องไฟฟ้า	P2/115			✓		✓				✓		✓				✓			✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
8	1	สันทนาการ	P2/104		✓			✓				✓		✓				✓			✓		✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
9	1	ในตู้ดับเพลิง /Generator	P2/106	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
10	1	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/107	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
11	1	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง HR	P2/108	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
12	1	ห้องพยาบาล	P2/109	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
13	1	ห้องพยาบาล	P2/110		✓			✓				✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
14	1	ห้องพยาบาล	P2/111		✓			✓				✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
15	2	Costomer Management	P2/201		✓			✓				✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
16	2	Costomer Management	P2/202		✓			✓				✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
17	2	TMK/Sale Support	P2/203		✓			✓				✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
18	2	TMK/Sale Support	P2/204		✓			✓				✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
19	2	ในตู้ดับเพลิงห้อง Maketing	P2/205	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
20	2	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/206	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
21	2	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง C /M	P2/207	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
22	3	International Business	P2/301		✓			✓				✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
23	3	International Business	P2/302		✓			✓				✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
24	3	Storage Room	P2/303		✓			✓				✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
25	3	Storage Room	P2/304	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
26	3	ในตู้ดับเพลิงห้อง Maketing	P2/305	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	4	10	23				ถังใหม่ 2023	
27	3	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/306	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
28	3	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง Inter.Business	P2/307	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
29	4	บันไดทางขึ้นด้านขวา Auditorium	P2/401	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
30	4	หน้าห้อง Auditorium	P2/402		✓			✓				✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
31	4	บันไดทางขึ้นด้านซ้าย Auditorium	P2/403	✓					✓			✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๓๓ ๖๗

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : วิศวกรรม

ตำแหน่ง : Sup. Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 20-10-67 เวลา : 09.15 น



อาคาร : อาคาร P.2

แผนก/ กอง : 5-12

ผู้ตรวจสอบ :

No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.			
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี									
32	4	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/404	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	
33	4	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง Legal	P2/405	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	
34	4	ในตู้ดับเพลิง/ข้างห้อง Auditorium	P2/406	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	
35	4	Storage Room1	P2/407		✓				✓						✓			✓				✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	
36	4	Storage Room1	P2/408	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	
37	4	หน้าห้อง No.2	P2/409		✓				✓						✓			✓				✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	
38	4	หน้าห้องเก็บของ GOS	P2/410	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	
39	4	หน้าห้อง Auditorium	P2/411	✓					✓				✓		✓			✓				✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	
40	4	บันไดทางขึ้นด้านซ้าย Auditorium	P2/412		✓				✓						✓			✓				✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	
41	4	บันไดทางขึ้นด้านขวา Auditorium	P2/413		✓				✓						✓			✓				✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	
42	5	ห้องแลป	P2/501			✓			✓				✓		✓			✓				✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	
43	5	ห้องแลป	P2/502			✓			✓				✓		✓			✓				✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	
44	5	ห้องแลป	P2/503			✓			✓				✓		✓			✓				✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	
45	5	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/504	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
46	5	ห้อง AHU	P2/505		✓				✓						✓			✓				✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	
47	5	ในตู้ดับเพลิงหน้าแลป	P2/506	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
48	5	หน้าห้อง Control	P2/507		✓				✓						✓			✓				✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	
49	คาเฟ่	ห้อง Service Lift	P2/R01		✓				✓						✓			✓				✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	

วันที่ 20-10-67

วันที่ 27/10/67

วันที่ 30/10/24

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงก์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Oct 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๗.๙. ๖๗



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง

ฝ่าย : วิศวกรรม

จำนวนการ :

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง : Sup. Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๒๖-๑๐-๖๗ เวลา : ๐๙.๑๕ น

No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ				
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.	
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
1	1	บริเวณ Counter	P3/101			✓		✓					✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
2	1	บริเวณ Counter	P3/102			✓		✓					✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023	
3	1	ห้องไฟฟ้า	P3/103	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
4	1	ห้องไฟฟ้า	P3/104		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
5	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/105	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
6	1	ในห้อง SHE	P3/106	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
7	1	ตู้ ATM	P3/107	✓				✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		3	5	65	3	5	70	2022
8	1	ห้อง CCTV	P3/108	✓				✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
9	1	ห้อง CCTV	P3/109		✓				✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
10	1	ห้อง Server	P3/110	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
11	1	ห้อง Server	P3/111		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
12	1	ห้อง MDB 1	P3/112		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
13	1	ห้อง MDB 1	P3/113	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
14	1	ห้อง MDB 1	P3/114		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
15	1	ห้อง MDB 1	P3/115		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
16	1	Fire Pump	P3/116		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
17	1	Fire Pump	P3/117		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
18	1	บันไดหนีไฟ โซน B	P3/118	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		3	8	65	23	5	70	2022
19	1	ห้อง MDB 2	P3/119		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
20	1	ห้อง MDB 2	P3/120		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
21	1	ห้อง MDB 3	P3/121		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
22	1	ห้อง MDB 3	P3/122	✓				✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
23	1	ห้อง Stora	P3/123		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
24	1	ประตูทางเข้า	P3/124		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2024
25	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/201	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
26	2	หน้าประตูทางออกลานจอด	P3/202		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
27	2	เสาทางลง	P3/203	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
28	2	เสาถนนห้อง	P3/204	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
29	2	ห้องไฟฟ้า	P3/205		✓			✓					✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
30	2	ห้องไฟฟ้า	P3/206	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
31	2	ประตูหนีไฟ	P3/207	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๑๑. ๖๗



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย : ธุรการอาคาร

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : Sup. Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 20-10-67 เวลา : ๑๑.15

No.	อาคาร P.3		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ติดตั้ง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สายหัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง								แห้ง	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี							
32	2	ประตูหนีไฟ L	P3/208	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
33	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/301	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
34	3	หน้าประตูทางออกลานจอด	P3/302		✓			✓				✓		✓		✓		✓					✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
35	3	เสาทางลง	P3/303		✓			✓				✓		✓		✓		✓					✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
36	3	เสาคนห้อง	P3/304	✓					✓			✓		✓		✓		✓				✓		✓	16	3	65	16	3	70	2022
37	3	ห้องไฟฟ้า	P3/305		✓			✓				✓		✓		✓		✓					✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
38	3	ห้องไฟฟ้า	P3/306	✓					✓			✓		✓		✓		✓					✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
39	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P3/307	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
40	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P3/308	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
41	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P4/401	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
42	4	หน้าประตูทางออกลานจอด	P4/402		✓			✓						✓		✓		✓					✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
43	4	เสาทางลง	P4/403		✓			✓						✓		✓		✓					✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
44	4	เสาคนห้อง	P4/404	✓					✓			✓		✓		✓		✓					✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
45	4	ห้องไฟฟ้า	P4/405		✓			✓						✓		✓		✓					✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
46	4	ห้องไฟฟ้า	P4/406	✓					✓			✓		✓		✓		✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
47	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P4/407	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
48	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P4/408	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
49	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/501	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
50	5	หน้าประตูทางออกลานจอด	P5/502		✓				✓					✓		✓		✓					✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
51	5	เสาทางลง	P5/503	✓				✓						✓		✓		✓				✓		✓	23	3	65	23	3	70	2022
52	5	เสาคนห้อง	P5/504	✓				✓						✓		✓		✓				✓		✓	16	3	65	16	3	70	2022
53	5	ห้องไฟฟ้า	P5/505	✓					✓					✓		✓		✓					✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
54	5	ห้องไฟฟ้า	P5/506		✓			✓						✓		✓		✓					✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
55	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P5/507	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
56	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P5/508	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
57	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/601	✓					✓			✓		✓		✓		✓					✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
58	6	บันไดหนีไฟ R	P3/602	✓					✓			✓		✓		✓		✓					✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
59	6	หีบประจุ TS	P3/603	✓					✓			✓		✓		✓		✓					✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
60	6	หีบประจุ TS	P3/604		✓			✓						✓		✓		✓					✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023
61	6	ประตูทางเข้า GOS	P3/605	✓					✓			✓		✓		✓		✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
62	6	ประตูทางเข้า GOS	P3/606		✓			✓						✓		✓		✓					✓		22	12	66				ถังใหม่ 2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๗.๑. ๖๗



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง : [REDACTED] /

ฝ่าย : รองคณบดี

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ตำแหน่ง : Sup. Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๒๐-๑-๖๗ เวลา : ๐๙.๕๓

No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง	แห้ง	CFC	ชำรุด					ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
63	6	บันไดหนีไฟ L	P3/607	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
64	6	ห้องไฟฟ้า	P3/608	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
65	6	ห้องไฟฟ้า	P3/609		✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
66	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/701	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66	22	12	70	2022
67	7	ประตูหนีไฟ R	P3/702		✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
68	7	ประตูหนีไฟในตู้ R	P3/703	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
69	7	หน้าห้องถ่ายเอกสาร	P3/704	✓				✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	23	5	64	23	5	70	2022
70	7	หน้าห้อง IT	P3/705		✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
71	7	ทางเดินหน้าห้องประชุม	P3/706	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
72	7	บันไดหนีไฟ L	P3/707	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
73	7	ห้องไฟฟ้า	P3/708		✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
74	7	ห้องไฟฟ้า	P3/709	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
75	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/801	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
76	8	ห้องไฟฟ้า	P3/802	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
77	8	ประตูหนีไฟในตู้ R	P3/803	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
78	8	ประตูหนีไฟ R	P3/804		✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
79	8	หน้าห้องถ่ายเอกสาร	P3/805	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
80	8	ประตูหนีไฟในตู้ L	P3/806	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
81	8	หน้าห้องบัญชี	P3/807	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
82	8	หน้าห้องบัญชี	P3/808		✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
83	8	ห้องไฟฟ้า	P3/809		✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
84	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/901	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
85	9	บันไดหนีไฟ R	P3/902	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
86	9	บันไดหนีไฟ L	P3/903	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
87	9	ห้องไฟฟ้า	P3/904	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
88	9	ห้องไฟฟ้า	P3/905		✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
89	9	เส้นทางเดินไปประตูหนีไฟ L	P3/906		✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
90	9	เส้นทางเดินไปประตูหนีไฟ R	P3/907		✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
91	คาคี	ห้องไฟ	P3/R01	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
92	คาคี	ห้องไฟ	P3/R02		✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
93	คาคี	ห้องลิฟต์	P3/R03	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023

ประจำเดือน..... ๗๕. ๖๗



แผนก/ กอง :

ผู้ตรวจสอบ:

ชั้น : ๑๒ พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย: รัฐบาลไทย

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : Sup. Sec.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 20-10-67 เวลา : 09.15

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์กับที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๗.๑. ๖๗



อาคาร : อาคารจอดรถ P.4

แผนก/ กอง : ๙๐๐ A

ผู้ตรวจสอบ : [Redacted]

ชั้น : 1-5 พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : Security

ตำแหน่ง : Sup. Sec.

จำนวนการ :

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 20-10-67 เวลา : ๐๗:5๐v.

No.	อาคาร P.4 อาคารจอดรถ		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ในตู้ FHR	P4/101	✓					✓			✓		✓				✓		✓				✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023
2	1	หน้าลิฟต์	P4/102	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	3	65	16	3	70	2021
3	1	เสาทางขึ้น	P4/103	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	3	65	16	3	70	2021
4	2	ในตู้ FHR	P4/201	✓					✓			✓		✓				✓		✓				✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023
5	2	หน้าลิฟต์	P4/202	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	3	65	16	3	70	2021
6	2	เสาทางขึ้น	P4/203	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	3	65	16	3	70	2021
7	3	ในตู้ FHR	P4/301	✓					✓			✓		✓				✓		✓				✓	16	3	65	16	3	70	2021
8	3	หน้าลิฟต์	P4/302	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	3	65	16	3	70	2021
9	3	เสาทางขึ้น	P4/303	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	3	65	16	3	70	2021
10	4	ในตู้ FHR	P4/401	✓					✓			✓		✓				✓		✓				✓	16	3	65	16	3	70	2021
11	4	หน้าลิฟต์	P4/402	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	3	65	16	3	70	2021
12	4	เสาทางขึ้น	P4/403	✓					✓			✓		✓				✓			✓			✓	16	3	65	16	3	70	2021
13	5	ในตู้ FHR	P4/501	✓					✓			✓		✓				✓		✓				✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023
วันที่ 20-10-67 วันที่ 29/10/67 วันที่ 30/10/24																															

วันที่ 20-10-67

วันที่ 29/10/67

วันที่ 30/10/24

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....๗.๓. 67

อาคาร : P.5

แผนก/ กอง :

ผู้ตรวจสอบ :

ชั้น : 1, 2 พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : วิศวกรรม

ตำแหน่ง : Sup. Sec

อำนาจการ :

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 20-10-67 เวลา : ๑๕.3๐



No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ทางหนีไฟ(ตู้ดับเพลิง)	P5/101	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			16	7	64	16	7	69	2021
2	1	ลิฟท์แกเจิน	P5/102	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			16	7	64	16	7	69	2021
3	1	ห้องเคื่องบันไฟสำรอง	P5/103		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถึงใหม่ 2024
4	1	ห้องเคื่องบันไฟสำรอง	P5/104	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			16	7	64	16	7	69	2021
5	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/105		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถึงใหม่ 2024
6	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/106	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			16	7	64	16	7	69	2021
7	1	ห้อง Fire pump	P5/107		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถึงใหม่ 2024
8	1	ห้อง Fire pump	P5/108	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			16	3	65	16	3	70	2022
9	1	โต๊ะรับรอง	P5/109		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓			29	4	67				ถึงใหม่ 2024
10	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/110		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓			29	4	67				ถึงใหม่ 2024
11	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/111		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓			29	4	67				ถึงใหม่ 2024
12	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/112		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓			29	4	67				ถึงใหม่ 2024
13	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/113		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓			29	4	67				ถึงใหม่ 2024
14	2	ทางหนีไฟ (ตู้ดับเพลิง)	P5201	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			2	11	64	2	11	69	2021
15	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5202	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			16	3	65	16	3	70	2022
16	2	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5203		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถึงใหม่ 2024
17	2	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5204	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถึงใหม่ 2024
18	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5205		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถึงใหม่ 2024
19	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5206	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถึงใหม่ 2024
20	2	ห้อง Server	P5207		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓			29	4	67				ถึงใหม่ 2024
21	2	ห้อง Server	P5208	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			2	11	64	2	11	69	2021
22	2	โต๊ะรับรอง	P5209	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถึงใหม่ 2024
23	3	ทางหนีไฟ	P5/301	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			16	7	64	16	7	69	2021
24	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/302	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			16	7	64	16	7	69	2021
25	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/303		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถึงใหม่ 2024
26	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/304	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถึงใหม่ 2024
27	3	เสา	P5/306	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถึงใหม่ 2024
28	3	ห้อง Server	P5/307		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถึงใหม่ 2024
29	3	ห้อง Server	P5/308	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถึงใหม่ 2024

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....๗.๑. ๖๗.....



OSOTSPA

อาคาร : P.5

แผนก/ กอง :

ผู้ตรวจสอบ

ชั้น : 4.9 พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : 5000-00000000

ตำแหน่ง : Sup. Sec.

อำนาจการ :

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 20-10-67 เวลา : ๐๙.๓๐

No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
30	4	บันไดหนีไฟ	P5/401	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024	
31	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/402	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021	
32	4	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/403	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024	
33	4	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/404		✓				✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024	
34	4	เสา	P5/405	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024	
35	5	บันไดหนีไฟ	P5/501	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021	
36	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/502	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		17	7	67				2021	
37	5	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/503	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021	
38	5	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/504		✓				✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024	
39	5	เสา	P5/505	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		17	7	67				2021	
40	6	บันไดหนีไฟ	P5/601	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024	
41	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/602	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021	
42	6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/603		✓				✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024	
43	6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/604	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024	
44	6	เสา	P5/605	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024	
45	7	บันไดหนีไฟ	P5/701	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021	
46	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/702	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		17	7	67				2021	
47	7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/703		✓				✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024	
48	7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/704	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021	
49	7	เสา	P5/705	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		17	7	67				2021	
50	8	บันไดหนีไฟ	P5/801	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		23	5	65	23	5	68	2021	
51	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/802	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		13	3	65	16	3	70	2022	
52	8	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/803		✓				✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
53	8	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/804	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		13	3	65	16	3	70	2022	
54	8	เสา	P5/805	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		17	7	67				2021	
55	9	บันไดหนีไฟ	P5901	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021	
56	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5902	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021	
57	9	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5903		✓				✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		11	3	67				ถึงใหม่ 2024	
58	9	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5904	✓					✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		17	7	67				2021	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๗. ๑. ๖๗



อาคาร : P.5

แผนก/ กอง : 500A

ผู้ตรวจสอบ : [Redacted]

ชั้น : 9, R พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : 500A Sec. Sec.

ตำแหน่ง : Sup. Sec.

อำนาจการ :

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๒๐-๑๐-๖๗ เวลา : ๐๙. ๕

No.	อาคาร / 1-5		CODE เพลิง	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		เคมี แห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
59	9	เสา	P5/805	✓					✓			✓			✓			✓		✓				✓	17	7	67				2021
60	10	บันไดหนีไฟ	P5/1001	✓					✓				✓			✓			✓		✓			✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024
61	10	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1002	✓					✓				✓			✓			✓		✓			✓	17	7	67				2022
62	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1003		✓				✓					✓										✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024
63	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1004	✓					✓					✓										✓	17	7	67				2022
64	11	บันไดหนีไฟ	P5/1101	✓						✓					✓				✓		✓			✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024
65	11	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1102	✓						✓						✓				✓			✓	17	7	67					2021
66	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1103		✓				✓							✓								✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024
67	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1104	✓						✓						✓								✓	17	7	67				2021
68	12	บันไดหนีไฟ	P5/1201	✓					✓								✓				✓			✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024
69	12	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1202	✓					✓								✓				✓			✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024
70	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1203		✓				✓								✓							✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024
71	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1204	✓					✓									✓						✓	29	4	67				ถึงใหม่ 2024
72	13	บันไดหนีไฟ	P5/1301	✓						✓								✓			✓			✓	16	7	64	16	7	69	2021
73	13	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1302	✓						✓									✓				✓	17	7	67					2021
74	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1303	✓						✓													✓	16	7	64	16	7	69	2021	
75	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1304		✓				✓														✓	29	4	67					ถึงใหม่ 2024
76	R	หน้าห้อง Pressurize	P5/R01	✓						✓										✓			✓	23	2	64	23	2	68	2021	
77	R	ห้องลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/R02	✓						✓										✓			✓	23	2	64	23	2	68	2021	
78	R	ห้องลิฟท์โดยสาร	P5/R03	✓						✓													✓	2	11	64	2	11	69	2021	
79	R	ห้อง Pressurize	P5/R04		✓				✓														✓	29	4	67					ถึงใหม่ 2024
80	R	ห้อง Pump	P5/R05	✓						✓													✓	16	7	63	16	7	69	2021	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำหนักดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๗. ๗. ๖๗



อาคาร : อาคาร.....
แผนก/ กอง :
ผู้ตรวจสอบ :

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :
ฝ่าย :
ตำแหน่ง :

อำนาจการ :
วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 20-10-67 เวลา : ๐๙.๓๐

No.	อาคาร P.6		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับ	เคมี	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
				เพลิง	แห้ง							ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หลัง Counter ปรก.	101	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	
2	1	หลัง Counter ปรก.	102	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	
3	1	หลัง Counter ปรก.	103		✓			✓				✓		✓			✓		✓		✓			✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023	
4	1	หน้า สนง.Sodexo เก่า	104	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	
5	1	หน้า สนง.Sodexo เก่า	105	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	
6	1	ห้องเก็บของIT	106		✓			✓				✓		✓			✓		✓		✓			✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
7	2	หน้าห้อง Meeting Room	201		✓			✓				✓		✓			✓		✓		✓			✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023	
8	2	หน้าห้อง Meeting Room	202	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023	
9	3	หน้าห้อง LAB	301	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	
10	3	หน้าห้อง LAB	302	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	
11	3	หน้าห้อง LAB	303		✓			✓				✓		✓			✓		✓		✓			✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023	
12	3	หน้าห้อง LAB	304	✓					✓			✓		✓			✓		✓		✓			✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบวาอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงคมาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๑๗.๑๗. ๒๕๖๗



อาคาร : บัอม ปรค. 1.3.4

แผนก/ กอง :

ผู้ตรวจสอบ :

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :
Sep. Sec.

ตำแหน่ง :

อำนาจการ :

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 2๐-1๐-๒๕๖๗ เวลา : ๐๙.๐๐

No.	ปั๊ม รปภ.		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ปั๊มประตู 3	Se 301	✓					✓				✓		✓				✓			✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
2	1	ปั๊มประตู 3	Se 302	✓					✓				✓		✓				✓			✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
3	1	ปั๊มประตู 3	Se 303	✓					✓				✓		✓				✓			✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
4	1	ปั๊มประตู 3	Se 304	✓					✓				✓		✓				✓			✓		✓	15	7	62	15	7	70	2022
5	1	ปั๊มประตู 1	Se 307	✓					✓				✓		✓				✓			✓		✓	27	5	65	3	5	70	2022
6	1	ปั๊มประตู 4	Se 308	✓					✓				✓		✓				✓			✓		✓	15	7	64	15	7	67	2022

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงนํ้ายาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....ก.ค. ๖๗.....

อาคาร : บัอมประตูด 6-19

แผนก/ กอง :

ผู้ตรวจสอบ :

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

ตำแหน่ง :

รักษาความปลอดภัย

Sup. Sec

จำนวนการ :

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ :

15/10/๖๗

เวลา : 10.00



No.	บ้อมประตู6-19		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดบอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	บ้อมประตู 6		✓					✓																17	7	67				2024	
2	1	บ้อมประตู 6		✓					✓																24	6	63				2022	
3	1	บ้อมประตู 7		✓					✓																17	7	67				2024	
4	1	บ้อมประตู 7		✓					✓																17	7	67				2024	
5	1	บ้อมประตู 7		✓					✓																17	7	67				2024	
6	1	บ้อมประตู 7		✓					✓																17	7	67				2024	
7	1	บ้อมประตู 8		✓					✓																2	11	64	2	11	69	2021	
8	1	บ้อมประตู 9		✓					✓																2	11	64	2	11	69	2021	
9	1	บ้อมประตู 11		✓				✓																	17	7	67				2024	
10	1	บ้อมประตู 11		✓				✓																	17	7	67				2024	
11	1	บ้อมประตู 12		✓					✓																17	7	67				2024	
12	1	บ้อมประตู 12			✓				✓																17	7	67				2024	
13	1	บ้อมประตู 12			✓				✓																17	7	67				2024	
14	1	บ้อมประตู 14		✓					✓																17	7	67				2024	
15	1	บ้อมประตู 14		✓					✓																17	7	67				2024	
16	1	บ้อมประตู 16			✓				✓																17	7	67				2024	
17	1	บ้อมประตู 16		✓					✓																17	7	67				2024	
18	1	คลังเก็บสินค้า รอทำลาย	ป16/101	✓					✓																17	7	67				2024	
19	1	คลังสินค้าด้านนอกทางออก	ป16/102	✓					✓																17	7	67				2024	
20	1	คลังสินค้าด้านในทางออก	ป16/103	✓					✓																17	7	67				2024	
21	1	คลังสินค้าด้านในทางเข้า	ป16/104	✓					✓																17	7	67				2024	
22	1	คลังสินค้าด้านหน้าทางเข้า	ป16/105	✓					✓																17	7	67				2024	
23	1	ห้องแลกฝา	ป16/106	✓					✓																17	7	67				2024	
24	1	ห้องแลกฝา	ป16/107	✓					✓																17	7	67				2024	
25	1	บ้อมประตู 17			✓			✓																	17	7	67				2024	
26	1	บ้อมประตู 17			✓			✓																	17	7	67				2024	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....๓๓๓๓ ๒๕



อาคาร : บัอมประตูด 6-19

แผนก/ กอง : ๑๑๑ ๒๒๒

ผู้ตรวจสอบ : [Redacted]

ชั้น : พื้นที่ บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : ๑๑๑๑๑๑๑๑

ตำแหน่ง : Sup. See

อำนาจการ :

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15/10/๒๕ เวลา : 10.๐๐

No.	บ้อมประตูด 6-19		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
27	1	บ้อมประตูด 17			✓			✓						✓				✓					✓		17	7	67				2024
28	1	ในโกดังประตูด 17		✓					✓			✓		✓				✓				✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021
29	1	ในโกดังประตูด 17		✓					✓			✓		✓				✓				✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021
29	1	ในโกดังประตูด 17 GOS		✓					✓			✓		✓				✓				✓		✓	17	7	67				2024
30	1	บ้อมประตูด 18	DC001	✓					✓			✓		✓				✓				✓		✓	23	5	65	23	5	70	2022
31	1	บ้อมประตูด 18	DC002	✓					✓			✓		✓				✓				✓		✓	23	5	65	23	5	70	2022
32	1	บ้อมประตูด 18	DC003	✓					✓			✓		✓				✓				✓		✓	23	5	65	23	5	70	2022
33	1	บ้อมประตูด 19	DC014	✓					✓			✓		✓				✓				✓		✓	17	7	67				2024
34	1	บ้อมประตูด 19	DC015	✓					✓			✓		✓				✓				✓		✓	17	7	67				2024
35	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาต้านนอก	DC004	✓					✓			✓		✓				✓				✓		✓	17	7	67				2024
36	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาต้านใน	DC005	✓					✓			✓		✓				✓				✓		✓	17	7	67				2024
37	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาต้านใน	DC006	✓					✓			✓		✓				✓				✓		✓	17	7	67				2024
38	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC007	✓					✓			✓		✓				✓				✓		✓	17	7	67				2024
39	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC008	✓					✓			✓		✓				✓				✓		✓	17	7	67				2024
40	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC009	✓					✓			✓		✓				✓				✓		✓	17	7	67				2024
41	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC010	✓					✓			✓		✓				✓				✓		✓	2	11	64	2	11	69	2021
42																															
43																															
44																															

(วันที่ 15 ต.ค. 64)

(วันที่ 9 ต. 10 / 67)

(วันที่ 30 / 10 / 24)

(วันที่ 1๕๓.๑.๒๕)

(วันที่ ๑๓/10/๒๕)

(วันที่ 30/10/24)

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



ประจำเดือน.....พฤษภาคม ๖๗.....

อาคาร : ข้อมูลที่พบเพิ่มเติม
แผนก/ กอง :
ผู้ตรวจสอบ :

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :
ฝ่าย :
ตำแหน่ง : Sup. Sec

อำนาจการ :
วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๑๐/๑๐/๖๗ เวลา : ๑๐.๐๐

No.	โรงอาหารกลาง			CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO01		✓			✓						✓	✓			✓					✓	17	7	67				2024	
2	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO02		✓			✓						✓	✓			✓					✓	17	7	67				2024	
3	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC01	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓	17	7	67				2024	
4	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC02	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓	17	7	67				2024	
5	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC03	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓	17	7	67				2024	
6	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC04	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓	17	7	67				2024	
7	1	โรงอาหารกลาง	ในโรงอาหาร	DC05	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	25	1	24				ถึงใหม่ 2024	
8	1	โรงอาหารประตู8	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	ป.8/01	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	23	2	65	23	2	68	2022	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....ตุลาคม ๖๖



อาคาร : OM

แผนก/ กอง :

ผู้ตรวจสอบ :

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

รักษาความปลอดภัย

อำนาจการ :

ตำแหน่ง :

Sec. See

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15/10/6๖

เวลา : 10:00

No.	อาคาร OM		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ระหว่างชั้น 1-2ฝั่งลานจอด	OM101	✓					✓																14	7	65	14	7	68	2022
2	1	ในห้องฟิตเนส	OM102			✓		✓																	17	7	67				2024
3	1	ระหว่างชั้น 2-3ฝั่งลานจอด	OM103			✓		✓																	17	7	67				2024
4	1	ในห้องฟิตเนส	OM104			✓		✓																	17	7	67				2024
5	1	OM/ระหว่างชั้น 1-2	OM107	✓					✓																14	7	65	14	7	68	2020
6	2	OM/ระหว่างชั้น 2-3	OM206	✓					✓																14	7	65	14	7	68	2022
7	3	OM/ระหว่างชั้น 3-4	OM309	✓					✓																14	7	65	14	7	68	2020
8	3	ระหว่างชั้น 3-4ฝั่งลานจอด	OM305	✓					✓																14	7	65	14	7	68	2020

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



อาคาร : อาคาร D

แผนก/ กอง :

ผู้ตรวจสอบ :

ประจำเดือน.....ตุลาคม 2564.....

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : ช่างเทคนิค

ตำแหน่ง : Sep. Sec

อำนาจการ :

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15/10/64 เวลา : 10.00 น.

No.	อาคาร D		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพท่อก		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ระหว่างชั้น 1	D011	✓				✓					✓		✓				✓		✓			✓	22	2	65	22	2	68	2022
2	3	ระหว่างชั้น 2	D012	✓				✓					✓		✓				✓		✓			✓	22	2	65	22	2	68	2022
3	3	ระหว่างชั้น 3	D013	✓				✓					✓		✓				✓		✓			✓	22	2	65	22	2	68	2022

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ตุลาคม ๒๕๖๒



อาคาร : D

แผนก/ กอง :

ผู้ตรวจสอบ :

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

อำนาจการ :

ตำแหน่ง :

Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ :

15/10/6๒

เวลา :

๒๐.๐๐

No.	ถึงสารอง		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพผู้เก็บ		วามดันที่เกจวัด		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ในห้องเก็บของอาคารD	001		✓			✓						✓	✓			✓						✓	23	2	65	23	2	68	2008
2	1	ในห้องเก็บของอาคารD	002		✓			✓						✓	✓			✓						✓	23	2	65	23	2	68	2004
3	1	ในห้องเก็บของอาคารD	003		✓			✓						✓	✓			✓						✓	23	2	65	23	2	68	2004
4	1	ในห้องเก็บของอาคารD	004		✓			✓						✓	✓			✓						✓	23	2	65	23	2	68	2008
5	1	ในห้องเก็บของอาคารD	005		✓			✓						✓	✓			✓						✓	23	2	65	23	2	68	2000
6	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓						✓	✓			✓						✓	17	7	68				2024
7	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓						✓	✓			✓						✓	17	7	68				2024
8	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓						✓	✓			✓						✓	17	7	68				2024
9	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓						✓	✓			✓						✓	17	7	68				2024
10	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓						✓	✓			✓						✓	17	7	68				2024
11	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓						✓	✓			✓						✓	17	7	68				2024
12	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓						✓	✓			✓						✓	17	7	68				2024
13	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓						✓	✓			✓						✓	17	7	68				2024
14	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓						✓	✓			✓						✓	17	7	68				2024
15	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓						✓	✓			✓						✓	17	7	68				2024
16	1	ในห้องเก็บของอาคารD		✓				✓																	22	5	65	23	5	70	2010
17	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓	✓	✓			✓			✓			✓	2	11	64	2	11	67	2013
18	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓	✓	✓			✓			✓			✓	2	11	64	2	11	67	2000
19	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓	✓	✓			✓			✓			✓	2	11	64	2	11	67	2010
20	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓	✓	✓			✓			✓			✓	2	11	64	2	11	67	2010
21	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓	✓	✓			✓			✓			✓	2	11	64	2	11	67	2009
22	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓	✓	✓			✓			✓			✓	2	11	64	2	11	67	2012
23	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓	✓	✓			✓			✓			✓	2	11	64	2	11	67	2011
24	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓	✓	✓			✓			✓			✓	2	11	64	2	11	67	2009
25	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓	✓	✓			✓			✓			✓	15	7	65	15	7	68	2009

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....ตุลาคม ๒๕๖๒.....



อาคาร : D ต.สาร

แผนก/ กอง :

ผู้ตรวจสอบ :

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

รณนันทน์

อำนาจการ :

ตำแหน่ง :

Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ :

15/10/6๒

เวลา :

10.00 ๒

No.	ตั้งสำรอง		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		วามดันที่เกจวัด		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
26	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	15	7	65	15	7	68	2009
27	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	15	7	65	15	7	68	2009
28	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	15	7	65	15	7	68	ถูกใช้งานแล้ว
29	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	15	7	65	15	7	68	ถูกใช้งานแล้ว
30	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	15	7	65	15	7	68	ถูกใช้งานแล้ว
31	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	14	9	65	14	9	68	ถูกใช้งานแล้ว

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ตุลาคม ๒๕๖๕



อาคาร : C

แผนก/ กอง : อาคาร

ผู้ตรวจสอบ : [Redacted]

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

Fire on Low

อำนาจการ :

ตำแหน่ง :

Sup. Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15/10/6๕

เวลา : 10.00 น

No.	อาคารC		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		วามดันที่เกจวัด		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามตึกA	101	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓								
2	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามป้อม6	102	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓								
3	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามตึกA	103		✓			✓						✓				✓					✓								
4	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามป้อม6	104		✓			✓						✓				✓					✓								
5	2	บันไดหนีไฟ	201	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓								
6	2	บันไดหนีไฟ	301	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓								
7	3	บันไดหนีไฟ	201	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓								
8	3	บันไดหนีไฟ	302	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓								
9	4	บันไดหนีไฟ	303	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓								

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....

อาคาร : Canteen (อาคารโรงอาหารหน้า)

แผนก/ กอง : กอง A

ผู้ตรวจสอบ :

ชั้น :

ฝ่าย : รักษาความปลอดภัย

ตำแหน่ง : Sup

อาคาร : OSP-Hm

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 23-11-67 เวลา :



No.	Canteen (อาคารโรงอาหารหน้า)		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	CO2	Non CO2	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	Canteen ห้องGas	CT101		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
2	2	Canteen ห้องGas	CT102		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
3	2	Canteen เสาต้นที่ 9	CT201		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
4	2	Canteen เสาต้นที่ 3	CT202		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
5	2	Canteen เสาต้นที่ 3	CT203		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
6	2	Canteen เสาต้นที่ 10	CT204		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
7	2	Canteen เสาต้นที่ 10	CT205		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
8	2	Canteen เสาต้นที่ 4	CT206		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	23				ถังใหม่ 2023	
9	2	Canteen เสาต้นที่ 4	CT207					✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	25	1	24				ถังใหม่ 2024	
10	2	Canteen เสาต้นที่ 11	CT208		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024	
11	2	Canteen เสาต้นที่ 11	CT209					✓					✓		✓	✓			✓				✓	✓	25	1	24				ถังใหม่ 2024	
12	2	Canteen เสาต้นที่ 5	CT210		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024	
13	2	Canteen เสาต้นที่ 5	CT211		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	12	23				ถังใหม่ 2023	
14	2	Canteen เสาต้นที่ 12	CT212		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024	
15	2	Canteen เสาต้นที่ 12	CT213		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	12	23				ถังใหม่ 2023	
16	2	Canteen เสาต้นที่ 13	CT214		✓			✓							✓	✓			✓					✓	22	1	24				ถังใหม่ 2024	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....พ.ย. 67.....

ชั้น :พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : รักษาความปลอดภัย

ตำแหน่ง : Sup

อำนาจการ :

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 23-11-67

เวลา :



อาคาร : อาคาร P.1

แผนก/ กอง :

ผู้ตรวจสอบ :

No.	อาคาร P.1		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non-PCG	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าประตูทางเข้า 1	P1/101		✓			✓							✓			✓					✓		22	1	67				ถังใหม่ 2024
2	1	ห้อง สโมสร	P1/102	✓				✓					✓		✓			✓			✓		✓		22	1	67				ถังใหม่ 2024
3	1	ห้อง สโมสร	P1/103		✓				✓				✓	✓			✓						✓		22	1	67				ถังใหม่ 2024
4	1	หน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์	P1/104	✓					✓				✓		✓						✓		✓		28	10	63	28	10	68	2020
5	1	หน้าโต๊ะประชาสัมพันธ์	P1/105		✓			✓					✓	✓			✓						✓		22	1	67				ถังใหม่ 2024
6	1	หน้าห้องAHU	P1/106	✓				✓					✓		✓	✓			✓			✓		✓	16	3	65	16	3	70	2022
7	1	ห้อง GEN	P1/107	✓					✓				✓		✓						✓		✓		16	3	65	16	3	70	2022
8	1	ห้อง GEN	P1/108		✓				✓						✓								✓		29	4	67				ถังใหม่ 2024
9	1	หน้าห้องAHU	P1/109		✓				✓						✓	✓			✓				✓		29	4	67				ถังใหม่ 2024
10	2	ในตู้หน้าบันไดตรงกลาง	P1/201	✓					✓				✓							✓	✓		✓		22	1	67				ถังใหม่ 2024
11	2	ในตู้หน้าบันไดตรงกลาง	P1/202	✓				✓					✓		✓	✓			✓		✓	✓		✓	28	10	63	28	10	68	2020
12	2	หน้าห้องประชุม	P1/203	✓				✓					✓		✓						✓		✓		22	1	67				ถังใหม่ 2024
13	2	ทางออกบันไดหนีไฟด้านหน้า	P1/204	✓				✓					✓		✓	✓					✓		✓		22	1	67				ถังใหม่ 2024
14	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/301		✓			✓							✓	✓							✓		22	1	67				ถังใหม่ 2024
15	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหน้า	P1/302	✓					✓				✓		✓							✓		✓	28	5	63	23	5	70	2022
16	3	ประตูหน้าพิพิธภัณฑ	P1/303		✓			✓							✓	✓			✓				✓		22	1	67				ถังใหม่ 2024
17	3	ประตูหน้าพิพิธภัณฑ	P1/304	✓					✓				✓		✓							✓		✓	3	5	65	3	5	69	2021
18	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/305		✓			✓							✓	✓							✓		22	1	67				ถังใหม่ 2024
19	3	หน้าประตูหนีไฟด้านหลัง	P1/306	✓					✓				✓		✓	✓						✓		✓	3	5	65	3	5	69	2021

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... พ.ย 67

อาคาร : อาคาร P.2

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย : รักษาความปลอดภัย

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : Sup

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 23-11-67

เวลา :



No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Dry Chemical	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	หน้าห้อง HR	P2/101			✓		✓				✓	✓	✓			✓		✓		✓		✓		4	10	23				ถังใหม่ 2023	
2	1	หน้าห้อง HR	P2/102		✓				✓				✓	✓			✓				✓		✓		4	10	23				ถังใหม่ 2023	
3	1	สันตากาว	P2/103			✓		✓				✓	✓	✓			✓			✓		✓		4	10	23				ถังใหม่ 2023		
4	1	ห้อง CCTV	P2/112			✓		✓				✓	✓	✓			✓			✓		✓		4	10	23				ถังใหม่ 2023		
5	1	ห้อง CCTV	P2/113			✓		✓				✓	✓	✓			✓			✓		✓		4	10	23				ถังใหม่ 2023		
6	1	ห้องไฟฟ้า MDB	P2/114			✓		✓				✓	✓	✓			✓			✓		✓		4	10	23				ถังใหม่ 2023		
7	1	ห้องไฟฟ้า	P2/115			✓		✓				✓	✓	✓			✓			✓		✓		4	10	23				ถังใหม่ 2023		
8	1	สันตากาว	P2/104		✓			✓				✓	✓	✓			✓			✓		✓		4	10	23				ถังใหม่ 2023		
9	1	ในตู้ดับเพลิง /Generaler	P2/106	✓					✓			✓	✓	✓			✓			✓		✓		4	10	23				ถังใหม่ 2023		
10	1	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/107	✓					✓			✓	✓	✓			✓			✓		✓		4	10	23				ถังใหม่ 2023		
11	1	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง HR	P2/108	✓					✓			✓	✓	✓			✓			✓		✓		4	10	23				ถังใหม่ 2023		
12	1	ห้องพยาบาล	P2/109	✓					✓			✓	✓	✓			✓			✓		✓		4	10	23				ถังใหม่ 2023		
13	1	ห้องพยาบาล	P2/110		✓			✓				✓	✓	✓			✓			✓		✓		4	10	23				ถังใหม่ 2023		
14	1	ห้องพยาบาล	P2/111		✓			✓				✓	✓	✓			✓			✓		✓		4	10	23				ถังใหม่ 2023		
15	2	Costomer Management	P2/201		✓			✓					✓	✓			✓					✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023		
16	2	Costomer Management	P2/202		✓			✓					✓	✓			✓					✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023		
17	2	TMK/Sale Support	P2/203		✓			✓					✓	✓			✓					✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023		
18	2	TMK/Sale Support	P2/204		✓			✓					✓	✓			✓					✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023		
19	2	ในตู้ดับเพลิงห้อง Maketing	P2/205	✓					✓			✓	✓	✓			✓			✓		✓		4	10	23				ถังใหม่ 2023		
20	2	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/206	✓					✓			✓	✓	✓			✓			✓		✓		4	10	23				ถังใหม่ 2023		
21	2	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง C /M	P2/207	✓					✓			✓	✓	✓			✓			✓		✓		4	10	23				ถังใหม่ 2023		
22	3	International Business	P2/301		✓			✓					✓	✓			✓					✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023		
23	3	International Business	P2/302		✓			✓					✓	✓			✓					✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023		
24	3	Storage Room	P2/303		✓			✓					✓	✓			✓					✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023		
25	3	Storage Room	P2/304	✓					✓			✓	✓	✓			✓			✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023		
26	3	ในตู้ดับเพลิงห้อง Maketing	P2/305	✓					✓			✓	✓	✓			✓			✓		✓		4	10	23				ถังใหม่ 2023		
27	3	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/306	✓					✓			✓	✓	✓			✓			✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023		
28	3	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง Inter.Business	P2/307	✓					✓			✓	✓	✓			✓			✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023		
29	4	บันไดทางขึ้นด้านขวา Auditorium	P2/401	✓					✓			✓	✓	✓			✓			✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023		
30	4	หน้าห้อง Auditorium	P2/402		✓			✓					✓	✓			✓					✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023		
31	4	บันไดทางขึ้นด้านซ้าย Auditorium	P2/403	✓					✓			✓	✓	✓			✓			✓		✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023		

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....พ.ย. 63.....

ชั้น :พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : รักษาความปลอดภัย

ตำแหน่ง : Sec

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 23-11-63

เวลา :



อาคาร : อาคาร P.2
แผนก/ กอง : กษ
ผู้ตรวจสอบ : [Redacted]

No.	อาคาร P.2		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
32	4	ในตู้ดับเพลิง/หน้าลิฟท์	P2/404	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
33	4	ในตู้ดับเพลิง/ห้อง Legal	P2/405	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
34	4	ในตู้ดับเพลิง/ข้างห้อง Auditorium	P2/406	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
35	4	Storage Room 1	P2/407		✓				✓						✓			✓					✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	
36	4	Storage Room 1	P2/408	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
37	4	หน้าห้อง No.2	P2/409		✓				✓						✓			✓					✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	
38	4	หน้าห้องเก็บของ GOS	P2/410	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
39	4	หน้าห้อง Auditorium	P2/411	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
40	4	บันไดทางขึ้นด้านซ้าย Auditorium	P2/412		✓				✓						✓			✓					✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	
41	4	บันไดทางขึ้นด้านขวา Auditorium	P2/413		✓					✓					✓			✓					✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	
42	5	ห้องแลป	P2/501			✓			✓				✓		✓			✓				✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
43	5	ห้องแลป	P2/502			✓			✓				✓		✓			✓				✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
44	5	ห้องแลป	P2/503			✓			✓				✓		✓			✓				✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
45	5	ในตู้ดับเพลิงหน้าลิฟท์	P2/504	✓						✓			✓		✓					✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
46	5	ห้อง AHU	P2/505		✓				✓						✓			✓					✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	
47	5	ในตู้ดับเพลิงหน้าแลป	P2/506	✓						✓			✓		✓					✓		✓		✓	10	11	23				ถังใหม่ 2023	
48	5	หน้าห้อง Control	P2/507		✓				✓						✓			✓					✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	
49	คาดฟ้า	ห้อง Service Lift	P2/R01		✓				✓						✓			✓					✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	
50	คาดฟ้า	ห้อง AHU	P2/R02		✓				✓						✓			✓					✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงฆ์ที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Oct 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....ธ.ย. 67.....



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย : รักษาความสะอาด

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ : Sup

ตำแหน่ง : Sup

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 23-11-67 เวลา :

No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับ	เคมี	CO2	Non-ABC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.		D.	M.	Y.
				เพลิง	แห้ง	CO2						CFE	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี							
1	1	บริเวณ Counter	P3/101				✓		✓				✓		✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
2	1	บริเวณ Counter	P3/102				✓		✓				✓		✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
3	1	ห้องไฟฟ้า	P3/103	✓						✓			✓		✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
4	1	ห้องไฟฟ้า	P3/104			✓			✓						✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
5	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/105	✓						✓			✓		✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
6	1	ในห้อง SHE	P3/106	✓						✓			✓		✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
7	1	ตู้ ATM	P3/107	✓					✓				✓		✓	✓			✓				✓		✓	3	5	65	3	5	70	2022
8	1	ห้อง CCTV	P3/108	✓					✓				✓		✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
9	1	ห้อง CCTV	P3/109			✓				✓					✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
10	1	ห้อง Server	P3/110	✓						✓			✓		✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
11	1	ห้อง Server	P3/111			✓			✓						✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
12	1	ห้อง MDB 1	P3/112			✓			✓						✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
13	1	ห้อง MDB 1	P3/113	✓						✓			✓		✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
14	1	ห้อง MDB 1	P3/114			✓			✓						✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
15	1	ห้อง MDB 1	P3/115			✓			✓						✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
16	1	Fire Pump	P3/116			✓			✓						✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
17	1	Fire Pump	P3/117			✓			✓						✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
18	1	บันไดหนีไฟ โซน B	P3/118	✓						✓			✓		✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	3	8	65	23	5	70	2022
19	1	ห้อง MDB 2	P3/119			✓			✓						✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
20	1	ห้อง MDB 2	P3/120			✓			✓						✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
21	1	ห้อง MDB 3	P3/121			✓			✓						✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
22	1	ห้อง MDB 3	P3/122	✓					✓				✓		✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
23	1	ห้อง Stora	P3/123			✓			✓						✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
24	1	ประตูทางเข้า	P3/124			✓			✓						✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2024
25	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/201	✓						✓			✓		✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
26	2	หน้าประตูทางออกลานจอด	P3/202			✓			✓						✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
27	2	เสาทางลง	P3/203	✓						✓			✓		✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
28	2	เสาคนท้อง	P3/204	✓						✓			✓		✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
29	2	ห้องไฟฟ้า	P3/205			✓			✓						✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
30	2	ห้องไฟฟ้า	P3/206	✓						✓			✓		✓	✓			✓				✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
31	2	ประตูหนีไฟ	P3/207	✓						✓			✓		✓	✓			✓			✓	✓	✓	✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023

ประจำเดือน.....



ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย: รั้วขาวขาว/ลวดลาย

ตำแหน่ง: Sup

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ: 23-11-67 เวลา:

ผู้ตรวจสอบ :

No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับ	เคมี	CO2	5	10	15	20	สภาพเกจ		สายหัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพคูเก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
				เพลิง	แห้ง	Color					ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
32	2	ประตูหนีไฟ L	P3/208	✓					✓			✓	✓	✓		✓		✓	✓				✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
33	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/301	✓					✓			✓		✓		✓		✓	✓				✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
34	3	หน้าประตูทางออกลานจอด	P3/302		✓			✓					✓	✓		✓							✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
35	3	เสาทางลง	P3/303		✓			✓					✓	✓		✓							✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
36	3	เสาคอนท็อง	P3/304	✓					✓			✓	✓	✓		✓				✓			✓	16	3	65	16	3	70	2022	
37	3	ห้องไฟฟ้า	P3/305		✓			✓					✓	✓		✓							✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
38	3	ห้องไฟฟ้า	P3/306	✓					✓			✓	✓	✓		✓				✓			✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
39	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P3/307	✓					✓			✓	✓	✓		✓			✓	✓			✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
40	3	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P3/308	✓					✓			✓	✓	✓		✓			✓	✓			✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
41	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P4/401	✓					✓			✓	✓	✓		✓			✓	✓			✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
42	4	หน้าประตูทางออกลานจอด	P4/402		✓			✓					✓	✓		✓							✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
43	4	เสาทางลง	P4/403		✓			✓					✓	✓		✓							✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
44	4	เสาคอนท็อง	P4/404	✓					✓			✓	✓	✓		✓				✓			✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
45	4	ห้องไฟฟ้า	P4/405		✓			✓					✓	✓		✓							✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
46	4	ห้องไฟฟ้า	P4/406	✓					✓			✓	✓	✓		✓				✓			✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
47	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P4/407	✓					✓			✓	✓	✓		✓				✓	✓		✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
48	4	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P4/408	✓					✓			✓	✓	✓		✓			✓	✓			✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
49	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/501	✓					✓			✓	✓	✓		✓			✓	✓			✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
50	5	หน้าประตูทางออกลานจอด	P5/502		✓				✓				✓	✓		✓							✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
51	5	เสาทางลง	P5/503	✓				✓				✓	✓	✓		✓				✓			✓	23	3	65	23	3	70	2022	
52	5	เสาคอนท็อง	P5/504	✓				✓				✓	✓	✓		✓				✓			✓	16	3	65	16	3	70	2022	
53	5	ห้องไฟฟ้า	P5/505	✓					✓			✓	✓	✓		✓				✓			✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
54	5	ห้องไฟฟ้า	P5/506		✓			✓					✓	✓		✓							✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
55	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ R	P5/507	✓					✓			✓	✓	✓		✓				✓	✓		✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
56	5	บันไดหนีไฟหนีไฟ L	P5/508	✓					✓			✓	✓	✓		✓			✓	✓			✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
57	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/601	✓					✓			✓	✓	✓		✓			✓	✓			✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
58	6	บันไดหนีไฟ R	P3/602	✓					✓			✓	✓	✓		✓			✓	✓			✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
59	6	ห้อประชุม TS	P3/603	✓					✓			✓	✓	✓		✓				✓			✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
60	6	ห้อประชุม TS	P3/604		✓			✓					✓	✓		✓							✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
61	6	ประตูทางเข้า GOS	P3/605	✓					✓			✓	✓	✓		✓				✓			✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	
62	6	ประตูทางเข้า GOS	P3/606		✓			✓					✓	✓		✓							✓	22	12	66				ถึงใหม่ 2023	

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... พ.ย. 67



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย : รักษาความปลอดภัย

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : Sup

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 23-11-67 เวลา :

No.	อาคาร P.3		CODE	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง		ถังดับ	เคมี	CO2	5	10	15	20	สภาพเกจ		สายหัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
				เพลิง	แห้ง	ชำรุด					ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
63	6	บันไดหนีไฟ L	P3/607	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
64	6	ห้องไฟฟ้า	P3/608	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
65	6	ห้องไฟฟ้า	P3/609		✓				✓				✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
66	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/701	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	22	12	66	22	12	70	2022
67	7	ประตูหนีไฟ R	P3/702		✓				✓				✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
68	7	ประตูหนีไฟในตู้ R	P3/703	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
69	7	หน้าห้องถ่ายเอกสาร	P3/704	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	23	5	64	23	5	70	2022
70	7	หน้าห้อง IT	P3/705		✓				✓				✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
71	7	ทางเดินหน้าห้องประชุม	P3/706	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
72	7	บันไดหนีไฟ L	P3/707	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
73	7	ห้องไฟฟ้า	P3/708		✓				✓				✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
74	7	ห้องไฟฟ้า	P3/709	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
75	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/801	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
76	8	ห้องไฟฟ้า	P3/802	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
77	8	ประตูหนีไฟในตู้ R	P3/803	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
78	8	ประตูหนีไฟ R	P3/804		✓				✓				✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
79	8	หน้าห้องถ่ายเอกสาร	P3/805	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
80	8	ประตูหนีไฟในตู้ L	P3/806	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
81	8	หน้าห้องบัญชี	P3/807	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
82	8	หน้าห้องบัญชี	P3/808		✓				✓				✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
83	8	ห้องไฟฟ้า	P3/809		✓				✓				✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
84	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P3/901	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
85	9	บันไดหนีไฟ R	P3/902	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
86	9	บันไดหนีไฟ L	P3/903	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
87	9	ห้องไฟฟ้า	P3/904	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
88	9	ห้องไฟฟ้า	P3/905		✓				✓				✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
89	9	เส้นทางเดินไปประตูหนีไฟ L	P3/906		✓				✓				✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
90	9	เส้นทางเดินไปประตูหนีไฟ R	P3/907		✓				✓				✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
91	ลาดฟ้า	ห้องไฟ	P3/R01	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
92	ลาดฟ้า	ห้องไฟ	P3/R02		✓				✓				✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
93	ลาดฟ้า	ห้องลิฟต์	P3/R03	✓					✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓			✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....พ.ย. 67.....



อาคาร : อาคาร P.3

ชั้น :พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย : รักษาความปลอดภัย

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ : ร.....

ตำแหน่ง : Sup

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 23-11-67 เวลา :

No.	อาคาร P.3		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Mois	5	10	15	20	สภาพเกจ		สายหัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
			เพลิง	แห้ง	G.C.C	ชำรุด					ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
94	คาถพี	ห้องลิฟต์	P3/R04		✓			✓						✓	✓			✓						✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023
95	คาถพี	ห้องปั้มน้ำ	P3/R05	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
96	คาถพี	ห้องปั้มน้ำ	P3/R06		✓			✓						✓	✓			✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
97	คาถพี	ด้านนอก	P3/R07		✓			✓						✓	✓			✓					✓	22	12	66				ถังใหม่ 2023	
98	คาถพี	ด้านนอก	P3/R08	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓		✓	15	7	63	15	7	70	2022	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
ประจำเดือน.....ธ.ย. 67.....



อาคาร : อาคารจอดรถ P.4
แผนก/ กอง :
ผู้ตรวจสอบ :

ชั้น :
ฝ่าย : รักษาความปลอดภัย
ตำแหน่ง : sup

จำนวนการ :
วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 23-11-67 เวลา :

No.	อาคาร P.4 อาคารจอดรถ		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non-CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ในตู้ FHR	P4/101	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓		22	1	67				ถังใหม่ 2023
2	1	หน้าลิฟต์	P4/102	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021
3	1	เสาทางขึ้น	P4/103	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021
4	2	ในตู้ FHR	P4/201	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓		22	1	67				ถังใหม่ 2023
5	2	หน้าลิฟต์	P4/202	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021
6	2	เสาทางขึ้น	P4/203	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021
7	3	ในตู้ FHR	P4/301	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021
8	3	หน้าลิฟต์	P4/302	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021
9	3	เสาทางขึ้น	P4/303	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021
10	4	ในตู้ FHR	P4/401	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021
11	4	หน้าลิฟต์	P4/402	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021
12	4	เสาทางขึ้น	P4/403	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021
13	5	ในตู้ FHR	P4/501	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓		22	1	67				ถังใหม่ 2023
14	5	หน้าลิฟต์	P4/502	✓						✓			✓		✓			✓			✓		✓		16	3	65	16	3	70	2021

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... พ. ย. ๖๗



อาคาร : P.5
แผนก/ กอง :
ผู้ตรวจสอบ :

ชั้น :
ฝ่าย :
ตำแหน่ง :

อำนวยความสะดวก :
วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : ๒๓-๑๑-๖๗ เวลา :

No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ทางหนีไฟ(ตู้ดับเพลิง)	P5/101	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			16	7	64	16	7	69	2021
2	1	ลิฟท์แกเจน	P5/102	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			16	7	64	16	7	69	2021
3	1	ห้องเครื่องบันไฟสำรอง	P5/103		✓			✓					✓		✓							✓			11	3	67				ถังใหม่ 2024
4	1	ห้องเครื่องบันไฟสำรอง	P5/104	✓					✓				✓		✓					✓		✓			16	7	64	16	7	69	2021
5	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/105		✓			✓					✓		✓							✓			11	3	67				ถังใหม่ 2024
6	1	ห้องControl ไฟฟ้า	P5/106	✓					✓				✓		✓					✓		✓			16	7	64	16	7	69	2021
7	1	ห้อง Fire pump	P5/107		✓			✓					✓		✓							✓			11	3	67				ถังใหม่ 2024
8	1	ห้อง Fire pump	P5/108	✓					✓				✓		✓					✓		✓			16	3	65	16	3	70	2022
9	1	โต๊ะรับรอง	P5/109		✓			✓					✓		✓							✓			29	4	67				ถังใหม่ 2024
10	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/110		✓			✓					✓		✓							✓			29	4	67				ถังใหม่ 2024
11	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/111		✓			✓					✓		✓							✓			29	4	67				ถังใหม่ 2024
12	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/112		✓			✓					✓		✓							✓			29	4	67				ถังใหม่ 2024
13	1	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/113		✓			✓					✓		✓							✓			29	4	67				ถังใหม่ 2024
14	2	ทางหนีไฟ (ตู้ดับเพลิง)	P5201	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		2	11	64	2	11	69	2021
15	2	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5202	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		16	3	65	16	3	70	2022
16	2	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5203		✓			✓					✓		✓				✓			✓			11	3	67				ถังใหม่ 2024
17	2	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5204	✓					✓				✓		✓						✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024
18	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5205		✓			✓					✓		✓				✓			✓			11	3	67				ถังใหม่ 2024
19	2	ห้องควบคุม CCTV.	P5206	✓					✓				✓		✓				✓			✓			11	3	67				ถังใหม่ 2024
20	2	ห้อง Server	P5207		✓			✓						✓								✓			29	4	67				ถังใหม่ 2024
21	2	ห้อง Server	P5208	✓					✓				✓		✓				✓			✓			2	11	64	2	11	69	2021
22	2	โต๊ะรับรอง	P5209	✓					✓				✓		✓						✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024
23	3	ทางหนีไฟ	P5/301	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
24	3	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/302	✓					✓				✓		✓				✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021
25	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/303		✓			✓					✓		✓							✓			11	3	67				ถังใหม่ 2024
26	3	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/304	✓					✓				✓		✓						✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024
27	3	เสา	P5/306	✓					✓				✓		✓						✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024
28	3	ห้อง Server	P5/307		✓			✓					✓		✓				✓			✓			11	3	67				ถังใหม่ 2024
29	3	ห้อง Server	P5/308	✓					✓				✓		✓						✓		✓		11	3	67				ถังใหม่ 2024

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....พ.ย. ๖๗



อาคาร : P.5

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย : รักษาความปลอดภัย

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง : Sup

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 23-11-67 เวลา :

No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non-CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
30	4	บันไดหนีไฟ	P5/401	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถังใหม่ 2024
31	4	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/402	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			16	3	65	16	3	70	2021
32	4	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/403	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถังใหม่ 2024
33	4	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/404		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถังใหม่ 2024
34	4	เสา	P5/405	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถังใหม่ 2024
35	5	บันไดหนีไฟ	P5/501	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			16	7	64	16	7	69	2021
36	5	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/502	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			17	7	67				2021
37	5	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/503	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			16	7	64	16	7	69	2021
38	5	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/504		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถังใหม่ 2024
39	5	เสา	P5/505	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			17	7	67				2021
40	6	บันไดหนีไฟ	P5/601	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถังใหม่ 2024
41	6	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/602	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			16	3	65	16	3	70	2021
42	6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/603		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓			29	4	67				ถังใหม่ 2024
43	6	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/604	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถังใหม่ 2024
44	6	เสา	P5/605	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถังใหม่ 2024
45	7	บันไดหนีไฟ	P5/701	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			16	7	64	16	7	69	2021
46	7	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/702	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			17	7	67				2021
47	7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/703		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถังใหม่ 2024
48	7	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/704	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			16	7	64	16	7	69	2021
49	7	เสา	P5/705	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			17	7	67				2021
50	8	บันไดหนีไฟ	P5/801	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			23	5	65	23	5	68	2021
51	8	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/802	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			13	3	65	16	3	70	2022
52	8	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/803		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓			22	12	66				ถังใหม่ 2023
53	8	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/804	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			13	3	65	16	3	70	2022
54	8	เสา	P5/805	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			17	7	67				2021
55	9	บันไดหนีไฟ	P5901	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			16	7	64	16	7	69	2021
56	9	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5902	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			16	7	64	16	7	69	2021
57	9	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5903		✓			✓					✓		✓			✓		✓		✓			11	3	67				ถังใหม่ 2024
58	9	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5904	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓			17	7	67				2021

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....พ.ย. 67.....



อาคาร : P.5

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง : รวม A

ฝ่าย : รักษาความปลอดภัย

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ : [Redacted]

ตำแหน่ง : Sup

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 23-11-67 เวลา :

No.	อาคาร P.5		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non-CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.			
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี									
59	9	เสา	P5/805	✓					✓				✓		✓			✓			✓		✓		17	7	67				2021		
60	10	บันไดหนีไฟ	P5/1001	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024	
61	10	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1002	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		17	7	67				2022	
62	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1003		✓				✓				✓		✓			✓				✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024	
63	10	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1004	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		17	7	67				2022	
64	11	บันไดหนีไฟ	P5/1101	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024	
65	11	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1102	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		17	7	67				2021	
66	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1103		✓				✓				✓		✓			✓				✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024	
67	11	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1104	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓		17	7	67				2021	
68	12	บันไดหนีไฟ	P5/1201	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024	
69	12	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/1202	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024	
70	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1203		✓				✓				✓		✓			✓				✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024	
71	12	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P5/1204	✓					✓				✓		✓			✓		✓		✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024	
72	13	บันไดหนีไฟ	P51301	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021	
73	13	ลิฟท์ฉุกเฉิน	P51302	✓						✓			✓		✓			✓		✓		✓		✓		17	7	67				2021	
74	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P51303	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓		16	7	64	16	7	69	2021	
75	13	ห้องคอนโทรลไฟฟ้า	P51304		✓				✓				✓		✓			✓					✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
76	R	หน้าห้อง Pressurize	P5/R01	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓		23	2	64	23	2	68	2021	
77	R	ห้องลิฟท์ฉุกเฉิน	P5/R02	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓		23	2	64	23	2	68	2021	
78	R	ห้องลิฟท์โดยสาร	P5/R03	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓		2	11	64	2	11	69	2021	
79	R	ห้อง Pressurize	P5/R04		✓				✓				✓		✓			✓					✓		✓		29	4	67				ถึงใหม่ 2024
80	R	ห้อง Pump	P5/R05	✓						✓			✓		✓			✓				✓		✓		16	7	63	16	7	69	2021	
81																																	

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถังน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Undate : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน พ.ย. 67



อาคาร : อาคาร P.6
แผนก/ กอง Security A
ผู้ตรวจสอบ

ชั้น : 5th Floor พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :
ฝ่าย : รักษาความปลอดภัย
ตำแหน่ง : Sup

อำนาจการ :
วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 23-11-67 เวลา :

No.	อาคาร P.6		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับ	เคมี	CO2	Non	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
			เพลิง								ถัง	CFC	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน							
1	1	หลัง Counter ปรก.	101	✓					✓			✓		✓			✓			✓		✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
2	1	หลัง Counter ปรก.	102	✓					✓			✓		✓			✓			✓		✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
3	1	หลัง Counter ปรก.	103		✓			✓					✓	✓			✓						✓		22	1	67				ถังใหม่ 2023
4	1	หน้า สนน.Sodexo เก้า	104	✓					✓			✓		✓			✓			✓		✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
5	1	หน้า สนน.Sodexo เก้า	105	✓					✓			✓		✓			✓			✓		✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
6	1	ห้องเก็บของIT	106		✓			✓					✓	✓			✓						✓		10	11	23				ถังใหม่ 2023
7	2	หน้าห้อง Meeting Room	201		✓			✓					✓	✓			✓						✓		22	1	67				ถังใหม่ 2023
8	2	หน้าห้อง Meeting Room	202	✓					✓			✓		✓			✓			✓		✓		✓	22	1	67				ถังใหม่ 2023
9	3	หน้าห้อง LAB	301	✓					✓			✓		✓			✓			✓		✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
10	3	หน้าห้อง LAB	302	✓					✓			✓		✓			✓			✓		✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024
11	3	หน้าห้อง LAB	303		✓			✓					✓	✓			✓						✓		22	1	67				ถังใหม่ 2023
12	3	หน้าห้อง LAB	304	✓					✓			✓		✓			✓			✓		✓		✓	11	3	67				ถังใหม่ 2024

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือลงยาตามเพลิงหมดให้แจ้งความประสงคมาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....พ.ย. 67.....



อาคาร : บัอม รปภ. 1,3,4

ชั้น :พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย : รักษาความสะอาด

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ : 8

ตำแหน่ง : Sup

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 23-11-67 เวลา :

No.	บ้อม รปภ.		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	บ้อมประตู 3	Se 301	✓					✓				✓		✓				✓			✓			11	3	67				ถังใหม่ 2024
2	1	บ้อมประตู 3	Se 302	✓					✓				✓		✓				✓			✓			11	3	67				ถังใหม่ 2024
3	1	บ้อมประตู 3	Se 303	✓					✓				✓		✓				✓			✓			11	3	67				ถังใหม่ 2024
4	1	บ้อมประตู 3	Se 304	✓					✓				✓		✓				✓			✓			15	7	62	15	7	70	2022
5	1	บ้อมประตู 1	Se 307	✓					✓				✓		✓				✓			✓			27	5	65	3	5	70	2022
6	1	บ้อมประตู 4	Se 308	✓					✓				✓		✓				✓			✓			15	7	64	15	7	67	2022

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... พ.ย. ๖๕

อาคาร : บัอมประตู่ 6-19

แผนก/ กอง :

ผู้ตรวจสอบ :

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

รักษาความปลอดภัย

ตำแหน่ง :

Sup.

อำนาจการ :

OSP-611

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ :

15-11-65

เวลา :



No.	บ้่อมประตู่6-19		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non-CO2	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สังเกตขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	บ้่อมประตู่ 6		✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	17	7	67				2024
2	1	บ้่อมประตู่ 6		✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	24	6	63				2022
3	1	บ้่อมประตู่ 7		✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	17	7	67				2024
4	1	บ้่อมประตู่ 7		✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	17	7	67				2024
5	1	บ้่อมประตู่ 7		✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	17	7	67				2024
6	1	บ้่อมประตู่ 7		✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	17	7	67				2024
7	1	บ้่อมประตู่ 8		✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	2	11	64	2	11	69	2021
8	1	บ้่อมประตู่ 9		✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	2	11	64	2	11	69	2021
9	1	บ้่อมประตู่ 11		✓				✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	17	7	67				2024
10	1	บ้่อมประตู่ 11		✓				✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	17	7	67				2024
11	1	บ้่อมประตู่ 12		✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	17	7	67				2024
12	1	บ้่อมประตู่ 12			✓				✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	17	7	67				2024
13	1	บ้่อมประตู่ 12			✓				✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	17	7	67				2024
14	1	บ้่อมประตู่ 14		✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	17	7	67				2024
15	1	บ้่อมประตู่ 14		✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	17	7	67				2024
16	1	บ้่อมประตู่ 16			✓				✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	17	7	67				2024
17	1	บ้่อมประตู่ 16		✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	17	7	67				2024
18	1	คลังเก็บสินค้า รอทำลาย	ป16/101	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	17	7	67				2024
19	1	คลังสินค้าด้านนอกทางออก	ป16/102	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	17	7	67				2024
20	1	คลังสินค้าด้านในทางออก	ป16/103	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	17	7	67				2024
21	1	คลังสินค้าด้านในทางเข้า	ป16/104	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	17	7	67				2024
22	1	คลังสินค้าด้านหน้าทางเข้า	ป16/105	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	17	7	67				2024
23	1	ห้องแลกฝา	ป16/106	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	17	7	67				2024
24	1	ห้องแลกฝา	ป16/107	✓					✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	17	7	67				2024
25	1	บ้่อมประตู่ 17			✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	17	7	67				2024
26	1	บ้่อมประตู่ 17			✓			✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	17	7	67				2024

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... พ.ย. ๖๕



อาคาร : บัอมประดู 6-19

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง :

ฝ่าย : วิศวกรรม/ซ่อม

จำนวนการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : Sup.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15 พ.ย. ๖๕ เวลา :

No.	บ้อมประดู6-19		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง														วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ	
	ขั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non P.F.	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.		Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
27	1	บ้อมประดู 17			✓			✓						✓				✓					✓	17	7	67				2024		
28	1	ในโกดังประดู 17		✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021		
29	1	ในโกดังประดู 17		✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓	16	7	64	16	7	69	2021		
29	1	ในโกดังประดู 17 GOS		✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓	17	7	67				2024		
30	1	บ้อมประดู 18	DC001	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓	23	5	65	23	5	70	2022		
31	1	บ้อมประดู 18	DC002	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓	23	5	65	23	5	70	2022		
32	1	บ้อมประดู 18	DC003	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓	23	5	65	23	5	70	2022		
33	1	บ้อมประดู 19	DC014	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓	17	7	67				2024		
34	1	บ้อมประดู 19	DC015	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓	17	7	67				2024		
35	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาด้านนอก	DC004	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓	17	7	67				2024		
36	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาด้านใน	DC005	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓	17	7	67				2024		
37	1	วัสดุเหลือใช้/เตาเผาด้านใน	DC006	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓	17	7	67				2024		
38	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC007	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓	17	7	67				2024		
39	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC008	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓	17	7	67				2024		
40	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC009	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓	17	7	67				2024		
41	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC010	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓	2	11	64	2	11	69	2021		
42	1	วัสดุเหลือใช้/คลังเศษซาก	DC011	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓	17	7	67				2024		
43	1	วัสดุเหลือใช้/เก็บของ	DC012	✓					✓			✓		✓				✓			✓		✓	2	11	64	2	11	69	2021		
4																																

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง



ประจำเดือน..... พ.ค. 67

อาคาร : ข้อมูลที่พบเพิ่มเติม

แผนก/ กอง

ผู้ตรวจสอบ

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : กองช่างเทคนิค

ตำแหน่ง : Sup.

อำนาจการ :

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15 พ.ค. 67 เวลา :

No.	โรงอาหารกลาง			CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	บริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO01		✓			✓						✓	✓			✓		✓	✓			✓	17	7	67				2024
2	1	โรงอาหารกลาง	ด้านหลัง	CO02		✓			✓							✓	✓			✓					✓	17	7	67				2024
3	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC01	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓		✓	17	7	67				2024
4	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC02	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓		✓	17	7	67				2024
5	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC03	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓		✓	17	7	67				2024
6	1	โรงอาหารกลาง	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	DC04	✓					✓			✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓		✓	17	7	67				2024
7	1	โรงอาหารกลาง	ในโรงอาหาร	DC05	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓			✓	25	1	24				ถังใหม่ 2024
8	1	โรงอาหารประตู8	ตู้ดับเพลิงด้านหน้า	ป.8/01	✓					✓			✓		✓	✓			✓			✓			✓	23	2	65	23	2	68	2022

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบวาอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือจนยาครบเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ก.ย. ๖๕



อาคาร : OM

แผนก/ กอง : [REDACTED]

ผู้ตรวจสอบ : [REDACTED]

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : รักษาความปลอดภัย

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : Sup.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15 ก.ย. ๖๕ เวลา :

No.	อาคาร OM		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ระหว่างชั้น 1-2ฝั่งลานจอด	OM101	✓					✓				✓		✓	✓		✓		✓	✓			✓	14	7	65	14	7	68	2022
2	1	ในห้องฟิตเนส	OM102			✓		✓					✓		✓	✓		✓		✓	✓			✓	17	7	67				2024
3	1	ระหว่างชั้น 2-3ฝั่งลานจอด	OM103			✓		✓					✓		✓	✓		✓		✓	✓			✓	17	7	67				2024
4	1	ในห้องฟิตเนส	OM104			✓		✓					✓		✓	✓		✓		✓	✓			✓	17	7	67				2024
5	1	OM/ระหว่างชั้น 1-2	OM107	✓					✓				✓		✓	✓		✓		✓	✓			✓	14	7	65	14	7	68	2020
6	2	OM/ระหว่างชั้น 2-3	OM206	✓					✓				✓		✓	✓		✓		✓	✓			✓	14	7	65	14	7	68	2022
7	3	OM/ระหว่างชั้น 3-4	OM309	✓					✓				✓		✓	✓		✓		✓	✓			✓	14	7	65	14	7	68	2020
8	3	ระหว่างชั้น 3-4ฝั่งลานจอด	OM305	✓					✓				✓		✓	✓		✓		✓	✓			✓	14	7	65	14	7	68	2020

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงอายุดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... พ.ย. ๖๖



ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย : รักษาความปลอดภัย

อำนาจการ :

ตำแหน่ง : Sup.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15 พ.ย. ๖๖ เวลา :

อาคาร : อาคาร D
แผนก/ กอง :
ผู้ตรวจสอบ :

No.	อาคาร D		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ			
	ชั้น	หน่วยงานบริเวณที่ตั้งของถัง	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพถัง		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		ความดันที่เกจวัดได้		ถังกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.	
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
1	1	ระหว่างชั้น 1	D011	✓				✓					✓		✓				✓					✓		22	2	65	22	2	68	2022
2	3	ระหว่างชั้น 2	D012	✓				✓					✓		✓				✓					✓		22	2	65	22	2	68	2022
3	3	ระหว่างชั้น 3	D013	✓				✓					✓		✓				✓					✓		22	2	65	22	2	68	2022

หมายเหตุ : ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ดับเพลิงชำรุด หรือถึงน้ำยาดับเพลิงหมดให้แจ้งความประสงค์มาที่ Sodexo Security 063-206-0528

Update : Aug 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... พ.ค. ๖๕



อาคาร : D

แผนก/ กอง :

ผู้ตรวจสอบ :

ชั้น :

พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

ฝ่าย :

รักษาความปลอดภัย

อำนาจการ :

ตำแหน่ง :

Sup.

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15 พ.ค. ๖๕

เวลา :

No.	ถังสำรอง		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง																วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		วามดันที่เกจวัด		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.	M.	Y.		
												ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
1	1	ในห้องเก็บของอาคารD	001		✓			✓								✓	✓			✓				✓	23	2	65	23	2	68			
2	1	ในห้องเก็บของอาคารD	002		✓			✓								✓	✓			✓				✓	23	2	65	23	2	68			
3	1	ในห้องเก็บของอาคารD	003		✓			✓								✓	✓			✓				✓	23	2	65	23	2	68			
4	1	ในห้องเก็บของอาคารD	004		✓			✓								✓	✓			✓				✓	23	2	65	23	2	68			
5	1	ในห้องเก็บของอาคารD	005		✓			✓								✓	✓			✓				✓	23	2	65	23	2	68			
6	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓								✓	✓			✓				✓	17	7	68				2024		
7	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓								✓	✓			✓				✓	17	7	68				2024		
8	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓								✓	✓			✓				✓	17	7	68				2024		
9	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓								✓	✓			✓				✓	17	7	68				2024		
10	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓								✓	✓			✓				✓	17	7	68				2024		
11	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓								✓	✓			✓				✓	17	7	68				2024		
12	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓								✓	✓			✓				✓	17	7	68				2024		
13	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓								✓	✓			✓				✓	17	7	68				2024		
14	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓								✓	✓			✓				✓	17	7	68				2024		
15	1	ในห้องเก็บของอาคารD			✓			✓								✓	✓			✓				✓	17	7	68				2024		
16	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓	✓			✓					✓	2	11	64	2	11	67			
17	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓	✓			✓					✓	2	11	64	2	11	67			
18	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓	✓			✓					✓	2	11	64	2	11	67			
19	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓	✓			✓					✓	2	11	64	2	11	67			
20	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓	✓			✓					✓	2	11	64	2	11	67			
21	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓	✓			✓					✓	2	11	64	2	11	67			
22	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓	✓			✓					✓	2	11	64	2	11	67			
23	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓	✓			✓					✓	2	11	64	2	11	67			
24	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓	✓			✓					✓	15	7	65	15	7	68			
25	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓	✓			✓					✓	15	7	65	15	7	68			

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน.....ก.ย. ๖๕.....



อาคาร : D

ชั้น : พื้นที่ / บริเวณที่ตรวจสอบ :

แผนก/ กอง : ถึง.....

ฝ่าย : รักษาความปลอดภัย

อำนาจการ :

ผู้ตรวจสอบ :

ตำแหน่ง : Sup

วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15 ก.ย. ๖๕ เวลา :

No.	ถึงสำรวจ		CODE.	ชนิดถัง		ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ				
	ชั้น	หน่วยงาน		ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		วามดันที่เกจวัด		สิ่งกีดขวาง		D.	M.		Y.	D.	M.	Y.
			ชำรุด									ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี								
26	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓			✓		✓		✓			✓	15	7	65	15	7	68	
27	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓			✓		✓		✓			✓	15	7	65	15	7	68	
28	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓			✓		✓		✓			✓	15	7	65	15	7	68	
29	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓			✓		✓		✓			✓	15	7	65	15	7	68	
30	1	ในห้องเก็บของอาคารD				✓		✓					✓		✓			✓		✓		✓			✓	14	9	65	14	9	68	

หมายเหตุ : ตรวจพบถังดับเพลิงหมดอายุการใช้งาน 1 ถัง และถังดับเพลิงชำรุด 1 ถัง

Update : Mar 24

OSHE-ST-F0013

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือน..... ๗.๖.๖๔

อาคาร : C
แผนก/ กอง :
ผู้ตรวจสอบ :

ชั้น :
ฝ่าย : ภัณฑสถานปลัด
ตำแหน่ง : Sup.

จำนวนการ :
วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ : 15 ๗.๖, ๖๔ เวลา :



No.	อาคารC		CODE.	ชนิดถัง			ขนาดปอนด์				รายละเอียดการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง												วันรับประกัน			Expire			หมายเหตุ		
	ชั้น	หน่วยงาน	ถังดับเพลิง	เคมีแห้ง	CO2	Non CFC	5	10	15	20	สภาพเกจ		สาย/หัวฉีด		สลักนิรภัย		สภาพถัง		สภาพตู้เก็บ		วามดันที่เกจวัด		สิ่งกีดขวาง		D.	M.	Y.	D.		M.	Y.
											ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	มี	ไม่มี	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ชำรุด	ไม่ชำรุด	ผ่าน	ไม่ผ่าน	มี	ไม่มี							
1	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามตึกA	101	✓					✓				✓		✓				✓			✓									
2	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามป้อม6	102	✓					✓				✓		✓				✓			✓									
3	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามตึกA	103		✓			✓					✓	✓				✓						✓							
4	1	ประตูทางเข้าตรงข้ามป้อม6	104		✓			✓					✓	✓				✓					✓								
5	2	บันไดหนีไฟ	201	✓					✓				✓		✓				✓		✓	✓		✓							
6	2	บันไดหนีไฟ	301	✓					✓				✓		✓				✓		✓	✓		✓							
7	3	บันไดหนีไฟ	201	✓					✓				✓		✓				✓		✓	✓		✓							
8	3	บันไดหนีไฟ	302	✓					✓				✓		✓				✓		✓	✓		✓							
9	4	บันไดหนีไฟ	303	✓					✓				✓		✓				✓		✓	✓		✓							

7.18 เอกสารสรุปผลการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



ประกาศ

เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

คณะทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (Office Zone A) ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการอพยพหนีไฟ รวมถึงสามารถป้องกันระดับอัคคีภัยเบื้องต้นได้
2. เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงวิธีการอพยพหนีไฟ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อที่ 30 ให้พนักงานทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเหตุฉุกเฉินต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567



Head of HCOE/Site Leader Zone A



บริษัท ไอศกสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานหัวหมาก โซน A
OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED (OFFICE HUAMAK ZONE A)



ขอเชิญท่านที่ปฏิบัติงานในสำนักงานทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
All office workers are encouraged to attend



“ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567”
“Annual Firefighting and Evacuation Drill 2024”

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2567
เวลา 15.00 น. - 16.00 น.

on Thursday, September 19, 2024,
from 3:00 PM to 4:00 PM.



ขอภัยในความไม่สะดวกในเวลาดังกล่าว
We apologize in advance for any disruption.












สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ วันทนีย์ มิ่งมา, SHE on site, โทร 0632060076
For more information, please contact Wanthanee Mingma, SHE on-site, Phone number : 0632060076











เส้นทางอพยพหนีไฟ และจุดรวมพล Zone A, The fire escape route and assembly point in Zone A













7.19 เอกสารการตรวจป้ายสัญลักษณ์จราจร










Date : สิงหาคม			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
1		ป้ายจราจรทางเข้าออก ประตู3	ชำรุด	
2		ลกระหนด ประตู3	ปกติ	
3		ป้ายกลับรถประตู 2	ชำรุด	
4		ป้ายจราจร วงเวียนน้ำพุ	ปกติ	
5		ป้ายจราจร CANTEEN	ปกติ	
6		ไม้กระดกทางขึ้น อาคาร 4	ปกติ	
7		ป้ายทางขึ้น อาคาร 4	ปกติ	
8		กระบอกโค้ง ชั้น 2 อาคาร 4	ปกติ	
9		กระบอกโค้ง ชั้น 3 อาคาร 4	ปกติ	

Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021

10		ป้ายจราจร ชั้น 3 อาคาร 4	ปกติ	
11		กระจกโค้ง ชั้น 4 อาคาร 4	ปกติ	
12		ป้ายจราจร ชั้น 4 อาคาร 4	ปกติ	
13		กระจกโค้ง ชั้น 5 อาคาร 4	ปกติ	
14		ไม้กระดกทางลง อาคาร 4	ปกติ	
15		ป้ายทางออกไม้กระดก กระจกโค้งทางลง อาคาร 4	ปกติ	
16		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 6	ชำรุด	
17		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด ห้องพยาบาล	ปกติ	
18		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 2	ปกติ	
19		ป้ายจำกัดความเร็ว ด้านข้าง อาคาร 1	ปกติ	

20		ป้ายจราจร ด้านข้าง Hidden Terrace	ปกติ	
21		กระจกโค้งระหว่างอาคาร 2-3 ขาออก	ปกติ	
22		ลูกระนาด ระหว่างอาคาร 2-3 ขาออก	ปกติ	
23		ป้ายทางข้าม ระหว่างอาคาร 2-3 ขาออก	ปกติ	
24		กระจกโค้ง+ป้ายจำกัดความเร็ว ระหว่างอาคาร 2-3 ขาออก	ปกติ	
25		กระจกโค้งด้านหลัง อาคาร 2	ปกติ	
26		ป้ายจำกัดความเร็ว ห้อง Fire Pump	ปกติ	
27		กระจกโค้งด้านหลัง อาคาร 3 บริเวณ K1	ปกติ	
28		ไม้กระดกทางลง อาคาร 3	ปกติ	
29		ป้ายบังคับให้เลี้ยวซ้ายลงอาคาร 3	ปกติ	


Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021









30		ไม้กระดกทางขึ้น อาคาร 3	ปกติ	
31		ป้ายเลี้ยวซ้ายขึ้นลานจอด อาคาร 3	ปกติ	
32		ป้าย Full Parking อาคาร 3	ปกติ	
33		ป้ายกำกับเวลา ทางออก ประตู 4	ปกติ	
34		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น2 อาคาร 3	ปกติ	
35		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น3 อาคาร 3	ปกติ	
36		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น4 อาคาร 3	ปกติ	
37		ป้ายจอดรถ กรุณาดับเครื่องยนต์ ลานจอดP	ปกติ	
38		ป้ายผู้มาติดต่อ กรุณาแลกบัตร	ปกติ	

งาน





Date : Aug. 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
1		กระจกโค้งจุด M1	ปกติ	
2		กระจกโค้งหน้าห้องน้ำไลน์ผลิต	ปกติ	
3		กระจกโค้งจุด M7	ชำรุด	ขอบล่างด้านขวากระจกแตกร้าว
4		ป้ายให้เดินในช่องทางเดิน และป้ายจำกัดความสูง จุด M7	ปกติ	
5		ป้ายจำกัดความสูงจุด M7	ปกติ	
6		กระจกโค้ง ประตูทางเข้า-ออก คลังวัตถุดิบฝั่ง จุด 5/1	ปกติ	
7		ป้ายบังคับเลี้ยวซ้าย ป้ายจำกัดความเร็วจุด 5/1	ปกติ	

8		ป้ายจำกัดความสูง และป้าย เตือนการเดินระวางรถยกจุด 5/1	ปกติ	
9		ป้ายจำกัดความเร็ว และกระจกโค้งทางเข้ากองช่าง	ชำรุด	ป้ายจำกัดความเร็วหลุดลอก
10		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดหน้ากองช่าง	ปกติ	
11		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดประตู 5	ปกติ	
12		ป้ายจำกัดความสูง, กำหนดความเร็ว และป้ายบังคับเลี้ยวซ้ายจุดทางคั่นน้ำ	ปกติ	
13		ป้ายระวางรถยกจุดทางคั่นน้ำ	ปกติ	
14		ป้ายระวางรถยกจุดหน้าคลังเครื่องตี	ปกติ	
15		กระจกโค้งจุดทางคั่นน้ำ ทางแยกหลังคลังเครื่องตี	ชำรุด	ขอบกระจกแตก

16		กระจกโค้งจุดทางเข้าคลังวัดพนม ฝั่งอาคาร A	ปกติ	
17		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร A	ปกติ	
18		กระจกโค้งทางขึ้นอาคาร C	ปกติ	
19		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร C	ปกติ	
20		ป้ายห้ามจอดรถในเขตโรงงาน ป้ายเลี้ยวขวาจุดอาคาร A	ชำรุด	ป้ายเลี้ยวขวาเสาล้ม
21		กระจกโค้ง/ป้ายห้ามตรงไป ป้ายห้ามเลี้ยวขวา 4 แยกอาคารอเนก	ชำรุด	กระจกกลมแตก ป้ายห้ามเลี้ยวขวาสติ๊กเกอร์หลุดหาย
22		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งอาคารเอนก 1,2	ปกติ	
23		ป้ายห้ามตรงไป, ป้ายจำกัดความเร็ว จุดลานจอดต่างประเทศ	ชำรุด	สติ๊กเกอร์หลุดลอก

24		ป้ายจอดรถชั่วคราวจุดประตู 7	ชำรุด	ฐานยึดบางส่วนแตกหัก
25		ป้ายให้เลี้ยวขวา ประตู 7	ปกติ	
26		ป้ายเตือนจอดรถปลดเกียร์ว่าง ลานจอดรถ หน้า OM ประตู 7	ชำรุด	ตัวยึดป้ายหลุดป้ายตกอยู่บนพื้น
27		ป้ายทางเข้าที่จอดรถจักรยาน จุดประตู 7	ปกติ	
28		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งลานจอดจักรยานยนต์	ปกติ	
29		ป้ายห้ามกลับรถ และป้ายสำหรับรถออก ประตู 5	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถ ฉีกขาด
30		ป้ายห้ามกลับรถ และป้ายสำหรับรถเข้า ประตู 6	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถฉีกขาด ป้ายประตูสำหรับรถเข้าแตก
31		กระจกโค้ง และป้ายห้ามกลับรถประตู 7	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถฝั่งลานจอด มอเตอร์ไซด์หลุดหาย

32		ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตู 8	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถหลุดหาย ทั้งสองฝั่ง
33		ป้ายให้ตรงไป และป้ายจำกัดเร็ว คลังสินค้าประตู 8	ชำรุด	สติ๊กเกอร์หลุดลอก
34		กระจกโค้ง ประตู 9	ปกติ	
35		ป้ายห้ามจอดจุดคลังพาเลท	ปกติ	
36		ป้ายกรุณาจอดรถให้เป็นระเบียบ คลังฟรีเมียม	ชำรุด	ตัวหนังสือเลือนหาย
37		กระจกโค้ง 3 แยกคลังพาเลท	ชำรุด	ขอบพลาสติกมีรอยแตก
38		ป้ายระวังรถยกคลังฟรีเมียม	ปกติ	
39		ป้ายห้ามจอด หรือวางสินค้าบริเวณนี้ ด้านข้างคลังต่างประเทศ	ปกติ	

40		ป้ายจำกัดความสูง 6.30 M และป้ายจำกัด ความสูง 5.50 M ทางเข้าคลังพาเลท ทั้ง 2 ด้าน	ชำรุด	ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M ผัง ป.9 หล่นหาย
41		ป้ายจำกัดความสูง 5.50 ม. หน้าคลังฟรีเมียม	ปกติ	
42		กระจกโค้ง และป้ายระวังรถยก ทางขึ้นคลัง จุด E1	ปกติ	
43		กระจกโค้ง มุมคลังฟรีเมียม	ชำรุด	กระจกหล่นหาย
44		กระจกโค้ง จุด E3	ปกติ	
45		ป้ายเตือนขับช้าๆ จุดประตู 19	ปกติ	










ลงชื่อ

งาน










(

)










Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021

Date : กันยายน			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
1		ป้ายจราจรทางเข้าออก ประตู 3	ชำรุด	
2		ลกระหนด ประตู 3	ปกติ	
3		ป้ายกลับรถประตู 2	ชำรุด	
4		ป้ายจราจร วงเวียนน้ำพุ	ปกติ	
5		ป้ายจราจร CANTEEN	ปกติ	
6		ไม้กระดกทางขึ้น อาคาร 4	ปกติ	
7		ป้ายทางขึ้น อาคาร 4	ปกติ	
8		กระจกโค้ง ชั้น 2 อาคาร 4	ปกติ	
9		กระจกโค้ง ชั้น 3 อาคาร 4	ปกติ	

Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021

Date : กันยายน			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
10		ป้ายจราจร ชั้น 3 อาคาร 4	ปกติ	
11		กระบอกโค้ง ชั้น 4 อาคาร 4	ปกติ	
12		ป้ายจราจร ชั้น 4 อาคาร 4	ปกติ	
13		กระบอกโค้ง ชั้น 5 อาคาร 4	ปกติ	
14		ไม้กระดกทางลง อาคาร 4	ปกติ	
15		ป้ายทางออกไม้กระดก กระบอกโค้งทางลง อาคาร 4	ปกติ	
16		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 6	ชำรุด	
17		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด ห้องพยาบาล	ปกติ	
18		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 2	ปกติ	



Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021

Date : กันยายน			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
19		ป้ายจำกัดความเร็ว ด้านข้าง อาคาร 1	ปกติ	
20		ป้ายจราจร ด้านข้าง Hidden Terrace	ปกติ	
21		กระบอกโค้งระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
22		ลูกระนาด ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
23		ป้ายทางข้าม ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
24		กระบอกโค้ง+ป้ายจำกัดความเร็ว ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
25		กระบอกโค้งด้านหลัง อาคาร 2	ปกติ	
26		ป้ายจำกัดความเร็ว ห้อง Fire Pump	ปกติ	
27		กระบอกโค้งด้านหลัง อาคาร 3 บริเวณ K1	ปกติ	

Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021








Date : กันยายน			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
28		ไม้กั้นรถทางลง อาคาร 3	ปกติ	
29		ป้ายบังคับให้เลี้ยวซ้ายลงอาคาร 3	ปกติ	
30		ไม้กั้นรถทางขึ้น อาคาร 3	ปกติ	
31		ป้ายเลี้ยวซ้ายขึ้นลานจอด อาคาร 3	ปกติ	
32		ป้าย Full Parking อาคาร 3	ปกติ	
33		ป้ายกักเวลา ทางออก ประตู 4	ปกติ	
34		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น2 อาคาร 3	ปกติ	
35		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น3 อาคาร 3	ปกติ	
36		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น4 อาคาร 3	ปกติ	

Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021







Date : กันยายน			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
37		ป้ายจอดรถ กรุณาดับเครื่องยนต์ ลานจอดP	ปกติ	
38		ป้ายผู้มาติดต่อ กรุณาแลกบัตร	ปกติ	

 าน
)








Traffic Equipment Status Checklist

Date : Sep. 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
1		กระจกโค้งจุด M1	ปกติ	
2		กระจกโค้งหน้าห้องน้ำไลน์ผลิต	ปกติ	
3		กระจกโค้งจุด M7	ชำรุด	ขอบล่างด้านขวากระจกแตกร้าว
4		ป้ายให้เดินในช่องทางเดิน และป้ายจำกัดความสูง จุด M7	ปกติ	
5		ป้ายจำกัดความสูงจุด M7	ปกติ	
6		กระจกโค้ง ประตูทางเข้า-ออก คลังวัตถุดิบฝั่ง จุด 5/1	ปกติ	
7		ป้ายบังคับเลี้ยวซ้าย ป้ายจำกัดความเร็วจุด 5/1	ปกติ	





Traffic Equipment Status Checklist

Date : Sep. 2024			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
8		ป้ายจำกัดความสูง และป้ายเตือนการเดินระวางรถยกจุด 5/1	ปกติ	
9		ป้ายจำกัดความเร็ว และกระจกโค้งทางเข้ากองช่าง	ชำรุด	ป้ายจำกัดความเร็วหลุดลอก
10		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดหน้ากองช่าง	ปกติ	
11		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดประตู5	ปกติ	
12		ป้ายจำกัดความสูง,กำหนดความเร็ว และป้ายบังคับเลี้ยวซ้ายจุดทางคั่นน้ำ	ปกติ	
13		ป้ายระวางรถยกจุดทางคั่นน้ำ	ปกติ	
14		ป้ายระวางรถยกจุดหน้าคลังเครื่องดื่ม	ปกติ	








Traffic Equipment Status Checklist

Date : Sep. 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
15		กระจกโค้งจุดทางคั่นน้ำ ทางแยกหลังคลังเครื่องดื่ม	ชำรุด	ขอเปลี่ยนกระจก
16		กระจกโค้งจุดทางเข้าคลังวัตถุดิบ ฝั่งอาคาร A	ปกติ	
17		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร A	ปกติ	
18		กระจกโค้งทางขึ้นอาคาร C	ปกติ	
19		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร C	ปกติ	
20		ป้ายห้ามจอดรถในเขตโรงงาน ป้ายเลี้ยวขวาจุดอาคาร A	ชำรุด	ป้ายเลี้ยวขวาเสาล้ม
21		กระจกโค้ง/ป้ายห้ามตรงไป ป้ายห้ามเลี้ยวขวา 4 แยกอาคารนอก	ชำรุด	กระจกกลมแตก ป้ายห้ามเลี้ยวขวาสติกเกอร์หลุดหาย








Traffic Equipment Status Checklist

Date : Sep. 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
22		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งอาคารเอนก 1,2	ปกติ	
23		ป้ายห้ามตรงไป,ป้ายจำกัดความเร็ว จุดลานจอดต่างประเทศ	ชำรุด	สติ๊กเกอร์หลุดลอก
24		ป้ายจอดรถชั่วคราว ไม่เกิน 15 นาที	ชำรุด	ฐานยึดบางส่วนแตกหัก
25		ป้ายให้เลี้ยวขวา ประตู 7 ให้เลี้ยวขวา	ปกติ	
26		ป้ายเตือนจอดรถปลดเกียร์ว่าง ลานจอดรถ หน้า OM ประตู 7	ชำรุด	ตัวยึดป้ายหลุดป้ายตกอยู่บนพื้น
27		ป้ายทางเข้าที่จอดรถจักรยาน จุดประตู 7	ปกติ	
28		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งลานจอดจักรยานยนต์	ปกติ	




Traffic Equipment Status Checklist

Date : Sep. 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
29		ป้ายห้ามกลับรถ และป้ายสำหรับรถออก ประตู 5	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถ ฉีกขาด
30		ป้ายห้ามกลับรถ และป้ายสำหรับรถเข้า ประตู 6	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถฉีกขาด ป้ายประตูสำหรับรถเข้าแตก
31		กระบอกโค้ง และป้ายห้ามกลับรถ ประตู 7	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถฝั่งลานจอด มอเตอร์ไซด์หลุดหาย
32		ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตู 8	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถหลุดหาย ทั้งสองฝั่ง
33		ป้ายให้ตรงไป และป้ายจำกัดเร็ว คลังสินค้าประตู 8	ชำรุด	สติกเกอร์หลุดลอก
34		กระบอกโค้ง ประตู 9	ปกติ	
35		ป้ายห้ามจอดจุดคลังพาเลท	ปกติ	

Traffic Equipment Status Checklist

Date : Sep. 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
36		ป้ายกฏจราจรให้เป็นระเบียบ คลังฟรีเมียม	ชำรุด	ตัวหนังสือเลือนหาย
37		กระจกโค้ง 3 แยกคลังพาเลท	ชำรุด	ขอบพลาสติกมีรอยแตก
38		ป้ายระวางรถยกคลังฟรีเมียม	ปกติ	
39		ป้ายห้ามจอด หรือวางสินค้า บริเวณนี้ ด้านข้างคลังต่างประเทศ	ปกติ	
40		ป้ายจำกัดความสูง 6.30 M และ ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M ทางเข้าคลังพาเลท ทั้ง 2 ด้าน	ชำรุด	ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M ผัง ป.9 หล่นหาย
41		ป้ายจำกัดความสูง 5.50 ม. หน้าคลังฟรีเมียม	ปกติ	
42		กระจกโค้ง และป้ายระวางรถยก ทางขึ้นคลัง จุด E1	ปกติ	

Traffic Equipment Status Checklist








Date : Sep. 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
43		กระจกโค้ง มุมคลังพรีเมียม	ชำรุด	กระจกหล่นหาย
44		กระจกโค้ง จุด E3	ปกติ	
45		ป้ายเตือนขับช้าๆ จุดประตู 19	ปกติ	

ลง








หน้างาน

.....)








Traffic Equipment Status Checklist

Date : Oct. 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
1		กระจกโค้งจุด M1	ปกติ	
2		กระจกโค้งหน้าห้องน้ำไลน์ผลิต	ปกติ	
3		กระจกโค้งจุด M7	ชำรุด	ขอบล่างด้านขวากระจกแตกร้าว
4		ป้ายให้เดินในช่องทางเดิน และป้ายจำกัดความสูง จุด M7	ปกติ	
5		ป้ายจำกัดความสูงจุด M7	ปกติ	
6		กระจกโค้ง ประตูทางเข้า-ออก คลังวัตถุดิบฝั่ง จุด 5/1	ปกติ	
7		ป้ายบังคับเลี้ยวซ้าย ป้ายจำกัดความเร็วจุด 5/1	ปกติ	

Traffic Equipment Status Checklist

Date : Oct. 2024			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
8		ป้ายจำกัดความสูง และป้ายเตือนการเดินระวางรถยกจุด 5/1	ปกติ	
9		ป้ายจำกัดความเร็ว และกระบอกโค้งทางเข้ากองช่าง	ชำรุด	ป้ายจำกัดความเร็วหลุดลอก
10		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดหน้ากองช่าง	ปกติ	
11		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดประตู5	ปกติ	
12		ป้ายจำกัดความสูง,กำหนดความเร็ว และป้ายบังคับเลี้ยวซ้ายจุดทางคั่นน้ำ	ปกติ	
13		ป้ายระวางรถยกจุดทางคั่นน้ำ	ปกติ	
14		ป้ายระวางรถยกจุดหน้าคลังเครื่องดื่ม	ปกติ	

Traffic Equipment Status Checklist

Date : Oct. 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
15		กระจกโค้งจุดแดงน้ำ ทางแยกหลังคลังเครื่องดื่ม	ชำรุด	ขอบกระจกแตก
16		กระจกโค้งจุดทางเข้าคลังวัตถุดิบ ฝั่งอาคาร A	ปกติ	
17		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร A	ปกติ	
18		กระจกโค้งทางขึ้นอาคาร C	ปกติ	
19		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร C	ปกติ	
20		ป้ายห้ามจอดรถในเขตโรงงาน ป้ายเลี้ยวขวาจุดอาคาร A	ชำรุด	ป้ายเลี้ยวขวาเสาล้ม
21		กระจกโค้ง/ป้ายห้ามตรงไป ป้ายห้ามเลี้ยวขวา 4 แยกอาคารอเนก	ชำรุด	กระจกกลมแตก ป้ายห้ามเลี้ยวขวาสติกเกอร์หลุดหาย








Traffic Equipment Status Checklist

Date : Oct. 2024			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
22		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งอาคารเอนก 1,2	ปกติ	
23		ป้ายห้ามตรงไป,ป้ายจำกัดความเร็ว จุดลานจอดต่างประเทศ	ชำรุด	สติ๊กเกอร์หลุดลอก,เสาล้ม
24		ป้ายจอดรถชั่วคราว ไม่เกิน 15 นาที	ชำรุด	ฐานยึดบางส่วนแตกหัก
25		ป้ายให้เลี้ยวขวา ประตู 7	ปกติ	
26		ป้ายเตือนจอดรถปลดเกียร์ว่าง ลานจอดรถ หน้า OM ประตู 7	ชำรุด	ตัวยึดป้ายหลุดป้ายตกอยู่บนพื้น
27		ป้ายทางเข้าที่จอดรถจักรยาน จุดประตู 7	ปกติ	
28		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งลานจอดจักรยานยนต์	ปกติ	




Traffic Equipment Status Checklist

Date : Oct. 2024			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
29		ป้ายห้ามกลับรถ และป้ายสำหรับรถออก ประตู 5	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถ ฉีกขาด
30		ป้ายห้ามกลับรถ และป้ายสำหรับรถเข้า ประตู 6	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถฉีกขาด ป้ายประตูสำหรับรถเข้าแตก
31		กระจกโค้ง และป้ายห้ามกลับรถ ประตู 7	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถฝั่งลานจอด มอเตอร์ไซด์หลุดหาย
32		ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตู 8	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถหลุดหาย ทั้งสองฝั่ง
33		ป้ายให้ตรงไป และป้ายจำกัดเร็ว คลังสินค้าประตู 8	ชำรุด	สติ๊กเกอร์หลุดลอก
34		กระจกโค้ง ประตู 9	ปกติ	
35		ป้ายห้ามจอดจุดคลังพาเลท	ปกติ	

Traffic Equipment Status Checklist

Date : Oct. 2024			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
36		ป้ายกฏจราจรให้เป็นระเบียบ คลังฟรีเมียม	ชำรุด	ตัวหนังสือเลือนหาย
37		กระจกโค้ง 3 แยกคลังพาเลท	ชำรุด	ขอบพลาสติกมีรอยแตก
38		ป้ายระวางรถยกคลังฟรีเมียม	ปกติ	
39		ป้ายห้ามจอด หรือวางสินค้าบริเวณนี้ ด้านข้างคลังต่างประเทศ	ปกติ	
40		ป้ายจำกัดความสูง 6.30 M และป้าย จำกัดความสูง 5.50 M ทางเข้าคลังพาเลท ทั้ง 2 ด้าน	ชำรุด	ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M ผัง 1.9 หล่นหาย
41		ป้ายจำกัดความสูง 5.50 ม. หน้าคลังฟรีเมียม	ปกติ	
42		กระจกโค้ง และป้ายระวางรถยก ทาง ขึ้นคลัง จุด E1	ปกติ	

Traffic Equipment Status Checklist









Date : Oct. 2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
43		กระจกโค้ง มุมคลังฟรีเมียม	ชำรุด	กระจกหล่นหาย
44		กระจกโค้ง จุด E3	ปกติ	
45		ป้ายเตือนขับช้าๆ จุดประตู 19	ปกติ	

หน้างาน










.....)










....

Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021



Date : ตุลาคม			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
1		ป้ายจราจรทางเข้าออก ประตู 3	ชำรุด	
2		ลูกกระพรวน ประตู 3	ปกติ	
3		ป้ายกั้นรถประตู 2	ชำรุด	
4		ป้ายจราจร วงเวียนน้ำพุ	ปกติ	
5		ป้ายจราจร CANTEEN	ปกติ	
6		ไม้กระดกทางขึ้น อาคาร 4	ปกติ	
7		ป้ายทางขึ้น อาคาร 4	ปกติ	
8		กระจกโค้ง ชั้น 2 อาคาร 4	ปกติ	
9		กระจกโค้ง ชั้น 3 อาคาร 4	ปกติ	

Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021

Date : ตุลาคม			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
10		ป้ายจราจร ชั้น 3 อาคาร 4	ปกติ	
11		กระบอกโค้ง ชั้น 4 อาคาร 4	ปกติ	
12		ป้ายจราจร ชั้น 4 อาคาร 4	ปกติ	
13		กระบอกโค้ง ชั้น 5 อาคาร 4	ปกติ	
14		ไม้กระดกทางลง อาคาร 4	ปกติ	
15		ป้ายทางออกไม้กระดก กระบอกโค้งทางลง อาคาร 4	ปกติ	
16		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 6	ชำรุด	
17		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด ห้องพยาบาล	ปกติ	
18		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 2	ปกติ	








Date : ตุลาคม			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
19		ป้ายจำกัดความเร็ว ด้านข้าง อาคาร 1	ปกติ	
20		ป้ายจราจร ด้านข้าง Hidden Terrace	ปกติ	
21		กระบอกโค้งระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
22		ลูกระนาด ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
23		ป้ายทางข้าม ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
24		กระบอกโค้ง+ป้ายจำกัดความเร็ว ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
25		กระบอกโค้งด้านหลัง อาคาร 2	ปกติ	
26		ป้ายจำกัดความเร็ว ห้อง Fire Pump	ปกติ	
27		กระบอกโค้งด้านหลัง อาคาร 3 บริเวณ K1	ปกติ	

Date : ตุลาคม			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
28		ไม้กระดกทางลง อาคาร 3	ปกติ	
29		ป้ายบังคับให้เลี้ยวซ้ายลงอาคาร 3	ปกติ	
30		ไม้กระดกทางขึ้น อาคาร 3	ปกติ	
31		ป้ายเลี้ยวซ้ายขึ้นลานจอด อาคาร 3	ปกติ	
32		ป้าย Full Parking อาคาร 3	ปกติ	
33		ป้ายกำกับเวลา ทางออก ประตู 4	ปกติ	
34		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น2 อาคาร 3	ปกติ	
35		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น3 อาคาร 3	ปกติ	
36		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น4 อาคาร 3	ปกติ	




Date : ตุลาคม			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
37		ป้ายจอดรถ กรุณาดับเครื่องยนต์ ลานจอดP3	ปกติ	
38		ป้ายผู้มาติดต่อ กรุณาแลกบัตร	ปกติ	










Traffic Equipment Status Checklist

Date : Nov.2024			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
1		กระจกโค้งจุด M1	ปกติ	
2		กระจกโค้งหน้าห้องน้ำไลน์ผลิต	ปกติ	
3		กระจกโค้งจุด M7	ชำรุด	ขอบล่างด้านขวากระจกแตกร้าว
4		ป้ายให้เดินในช่องทางเดิน และป้ายจำกัดความสูง จุด M7	ปกติ	
5		ป้ายจำกัดความสูงจุด M7	ปกติ	
6		กระจกโค้ง ประตูทางเข้า-ออก คลังวัตถุดิบฝั่ง จุด 5/1	ปกติ	
7		ป้ายบังคับเลี้ยวซ้าย ป้ายจำกัดความเร็วจุด 5/1	ปกติ	








Traffic Equipment Status Checklist

Date : Nov.2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
8		ป้ายจำกัดความสูง และป้ายเตือนการเดินระวางรถยกจุด 5/1	ปกติ	
9		ป้ายจำกัดความเร็ว และกระจกโค้งทางเข้ากองช่าง	ชำรุด	ป้ายจำกัดความเร็วหลุดลอก
10		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดหน้ากองช่าง	ปกติ	
11		ป้ายจำกัดความสูง ประตูไฮสปีด จุดประตู5	ปกติ	
12		ป้ายจำกัดความสูง, กำหนดความเร็ว และป้ายบังคับเลี้ยวซ้ายจุดทางคั่นน้ำ	ปกติ	
13		ป้ายระวางรถยกจุดทางคั่นน้ำ	ปกติ	
14		ป้ายระวางรถยกจุดหน้าคลังเครื่องมือ	ปกติ	








Traffic Equipment Status Checklist

Date : Nov.2024			Check By : นุชจรี ะหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
15		กระจกโค้งจุดทางค้ำน้ำ ทางแยกหลังคลังเครื่องดื่ม	ชำรุด	ขอบกระจกแตก
16		กระจกโค้งจุดทางเข้าคลังวัตถุดิบ ฝั่งอาคาร A	ปกติ	
17		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร A	ปกติ	
18		กระจกโค้งทางขึ้นอาคาร C	ปกติ	
19		กระจกโค้ง 3 แยกอาคาร C	ปกติ	
20		ป้ายห้ามจอดรถในเขตโรงงาน ป้ายเลี้ยวขวาจุดอาคาร A	ชำรุด	ป้ายเลี้ยวขวาเสาล้ม
21		กระจกโค้ง/ป้ายห้ามตรงไป ป้ายห้ามเลี้ยวขวา 4 แยกอาคารนอก	ชำรุด	กระจกกลมแตก ป้ายห้ามเลี้ยวขวาสติกเกอร์หลุดหาย








Traffic Equipment Status Checklist

Date : Nov.2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
22		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งอาคารเอนก 1,2	ปกติ	
23		ป้ายห้ามตรงไป,ป้ายจำกัดความเร็ว จุดลานจอดต่างประเทศ	ชำรุด	สติ๊กเกอร์หลุดลอก,เสาล้ม
24		ป้ายจอดรถชั่วคราว จุดประตู 7	ชำรุด	ฐานยึดบางส่วนแตกหัก
25		ป้ายให้เลี้ยวขวา ประตู 7	ปกติ	
26		ป้ายเตือนจอดรถปลดเกียร์ว่าง ลานจอดรถ หน้า OM ประตู 7	ชำรุด	ตัวยึดป้ายหลุดป้ายตกอยู่บนพื้น
27		ป้ายทางเข้าที่จอดรถจักรยาน จุดประตู 7	ไม่ปกติ	ป้ายฝั่งที่สูบบุหรี่กิ่งไม้เริ่มบังป้าย
28		ป้ายห้ามจอดอาคาร OM ฝั่งลานจอดจักรยานยนต์	ปกติ	




Traffic Equipment Status Checklist

Date : Nov.2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
29		ป้ายห้ามกลับรถ และป้ายสำหรับรถออก ประตูล 5	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถ ฉีกขาด
30		ป้ายห้ามกลับรถ และป้ายสำหรับรถเข้า ประตูล 6	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถฉีกขาด ป้ายประตูลสำหรับรถเข้าแตก
31		กระจกโค้ง และป้ายห้ามกลับรถ ประตูล 7	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถฝั่งลานจอด มอเตอร์ไซด์หลุดหาย
32		ป้ายห้ามกลับรถจุดหน้าประตูล 8	ชำรุด	ป้ายห้ามกลับรถหลุดหาย ทั้งสองฝั่ง
33		ป้ายให้ตรงไป และป้ายจำกัดเร็ว คลังสินค้าประตูล 8	ชำรุด	สติ๊กเกอร์หลุดลอก
34		กระจกโค้ง ประตูล 9	ปกติ	
35		ป้ายห้ามจอดจุดคลังพาเลท	ปกติ	










Traffic Equipment Status Checklist

Date : Nov.2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
36		ป้ายกรรณาจอตรถให้เป็นระเบียบ คลังฟรีเมียม	ชำรุด	ตัวหนังสือเลือนหาย
37		กระฉากโค้ง 3 แยกคลังพาเลท	ชำรุด	ขอบพลาสติกมีรอยแตก
38		ป้ายระวางรดยกคลังฟรีเมียม	ปกติ	
39		ป้ายห้ามจอด หรือวางสินค้า บริเวณนี้ ด้านข้างคลังต่างประเทศ	ปกติ	
40		ป้ายจำกัดความสูง 6.30 M และ ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M ทางเข้าคลังพาเลท ทั้ง 2 ด้าน	ชำรุด	ป้ายจำกัดความสูง 5.50 M ผัง ป.9 หล่นหาย
41		ป้ายจำกัดความสูง 5.50 ม. หน้าคลังฟรีเมียม	ปกติ	
42		กระฉากโค้ง และป้ายระวางรดยก ทางขึ้นคลัง จุด E1	ปกติ	










Traffic Equipment Status Checklist










Date : Nov.2024			Check By : นุชจรี ระหารนอก	
No.	Photo	Location	Status	Remark
43		กระจกโค้ง มุมคลังพรีเมียม	ชำรุด	กระจกหล่นหาย
44		กระจกโค้ง จุด E3	ปกติ	
45		ป้ายเตือนขับช้าๆ จุดประตู 19	ปกติ	

([REDACTED])

Date : Nov 24			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
1		ป้ายจราจรทางเข้าออก ประตู 3	ชำรุด	
2		ลกระนาด ประตู 3	ปกติ	
3		ป้ายกั้นรถประตู 2	ชำรุด	
4		ป้ายจราจร วงเวียนน้ำพุ	ปกติ	
5		ป้ายจราจร CANTEEN	ปกติ	
6		ไม้กระดกทางขึ้น อาคาร 4	ปกติ	
7		ป้ายทางขึ้น อาคาร 4	ปกติ	
8		กระงกโค้ง ชั้น 2 อาคาร 4	ปกติ	
9		กระงกโค้ง ชั้น 3 อาคาร 4	ปกติ	



Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021

Date : Nov 24			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
10		ป้ายจราจร ชั้น 3 อาคาร 4	ปกติ	
11		กระบอกโค้ง ชั้น 4 อาคาร 4	ปกติ	
12		ป้ายจราจร ชั้น 4 อาคาร 4	ปกติ	
13		กระบอกโค้ง ชั้น 5 อาคาร 4	ปกติ	
14		ไม้กระดกทางลง อาคาร 4	ปกติ	
15		ป้ายทางออกไม้กระดก กระบอกโค้งทางลง อาคาร 4	ปกติ	
16		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 6	ชำรุด	
17		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด ห้องพยาบาล	ปกติ	
18		ป้ายกำกับพื้นที่การจอด อาคาร 2	ปกติ	

Date : Nov 24			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
19		ป้ายจำกัดความเร็ว ด้านข้าง อาคาร 1	ปกติ	
20		ป้ายจราจร ด้านข้าง Hidden Terrace	ปกติ	
21		กระบอกโค้งระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
22		ลูกระนาด ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
23		ป้ายทางข้าม ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
24		กระบอกโค้ง+ป้ายจำกัดความเร็ว ระหว่างอาคาร 2-3 ซาออก	ปกติ	
25		กระบอกโค้งด้านหลัง อาคาร 2	ปกติ	
26		ป้ายจำกัดความเร็ว ห้อง Fire Pump	ปกติ	
27		กระบอกโค้งด้านหลัง อาคาร 3 บริเวณ K1	ปกติ	

Revision: 00 Effective Date: 01 Aug 2021

Date : Nov 24			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
28		ไม้กระดกทางลง อาคาร 3	ปกติ	
29		ป้ายบังคับให้เลี้ยวซ้ายลงอาคาร 3	ปกติ	
30		ไม้กระดกทางขึ้น อาคาร 3	ปกติ	
31		ป้ายเลี้ยวซ้ายขึ้นลานจอด อาคาร 3	ปกติ	
32		ป้าย Full Parking อาคาร 3	ปกติ	
33		ป้ายกำกับเวลา ทางออก ประตู 4	ปกติ	
34		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น2 อาคาร 3	ปกติ	
35		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น3 อาคาร 3	ปกติ	
36		กระจกโค้งลานจอดทางขึ้นลงชั้น4 อาคาร 3	ปกติ	

Date : Nov 24			Check By : พรเทพ พิมวรรณ	
No.	Photo	Location	Status	Remark
37		ป้ายจอดรถ กรุณาดับเครื่องยนต์ ลานจอดP3	ปกติ	
38		ป้ายผู้มาติดต่อ กรุณาแลกบัตร	ปกติ	



น

.....)