

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



หมู่ 4 ตำบล 4 อำเภอ 4 จังหวัด 33120 โทร: 076 623955, 062 059 2346, 062 059 4880 โทรสาร: 076 619065
Address: 50230 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2346, 062 059 4880 Fax: 076 619065
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า Page: 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.): N-024567
ระบบห้องปฏิบัติการได้รับ ISO 17025

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
2907 ถนนพระยาภิรมย์ ตำบลป่าตอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel): 089 466 2068 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Andromeda Resort and Villa Phuket เลขที่ 2907 ถนนพระยาภิรมย์ ตำบลป่าตอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83150
: 1807/2024
: 1807/2024
: 18-24/07/2024
: 25/07/2024

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): Mr. Samadong pongmudach
N-280-9-0025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2407181	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียจากบ่อน้ำทิ้ง	น้ำเสียจากบ่อน้ำทิ้ง
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	น้ำเสียจากบ่อน้ำทิ้ง
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.10 น.	น้ำเสียจากบ่อน้ำทิ้ง
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น สีเขียว	น้ำเสียจากบ่อน้ำทิ้ง
pH-เน (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method	6.6	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification part 4500-O C I	13.3	≤20.0
ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	5-Boys BOD Test part 52109	11.6	≤30.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 25400	390	≤500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen, TN)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	10.1	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) H ₂ S	mg/L	Macro-Vigilant part 4500-N _{H4} -B	0.28	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease)	mg/L	Iodometric part 4500-S ² F	1.0	≤5.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ปกติค่าการตรวจหาสารปนเปื้อนในน้ำเสียจะต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในการตรวจหาสารปนเปื้อนในน้ำเสียจากบ่อน้ำทิ้ง
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำเสีย (Analyzed by Subcontractor)



หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันผลของการทดสอบ
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบนี้จะไม่ถือเป็นหลักฐานการยืนยันผลของการทดสอบ และไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันผลของการทดสอบ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
P. 9-7.6-01H VL 1 หมายเลข 2553



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

หมู่ 4 ตำบล 4 อำเภอ 4 จังหวัด 33120 โทร: 076 623955, 062 059 2346, 062 059 4880 โทรสาร: 076 619065
Address: 50230 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2346, 062 059 4880 Fax: 076 619065
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า Page: 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.): N-024567

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
2907 ถนนพระยาภิรมย์ ตำบลป่าตอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel): 089 466 2068 โทรสาร (Fax): -


สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Andromeda Resort and Villa Phuket เลขที่ 2907 ถนนพระยาภิรมย์ ตำบลป่าตอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83150
: 1807/2024
: 1807/2024
: 1807/2024
: 25/07/2024

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): Mr. Samadong pongmudach
N-280-9-0025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2407181	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียจากบ่อน้ำทิ้ง	น้ำเสียจากบ่อน้ำทิ้ง
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	น้ำเสียจากบ่อน้ำทิ้ง
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.10 น.	น้ำเสียจากบ่อน้ำทิ้ง
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น สีเขียว	น้ำเสียจากบ่อน้ำทิ้ง
การแขวนลอยทั้งหมด (Suspendable Solids) (%)	mg/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	≤0.50

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ปกติค่าการตรวจหาสารปนเปื้อนในน้ำเสียจะต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในการตรวจหาสารปนเปื้อนในน้ำเสียจากบ่อน้ำทิ้ง
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำเสีย (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่ามาตรฐานเป็นของห้องปฏิบัติการ
[6] Not Department of Industrial Works Accredited



หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันผลของการทดสอบ
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบนี้จะไม่ถือเป็นหลักฐานการยืนยันผลของการทดสอบ และไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันผลของการทดสอบ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
P. 9-7.6-01H VL 1 หมายเลข 2553



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



หมู่ 4 : 50250 หมู่ 4 ตำบลคูช้าง อำเภอเมือง จันทบุรี 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4658 โทรสาร : 076 619005
Address: 50250 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4658 Fax: 076 619005
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 0035561015613 E-mail: bknature4@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : N-24697
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ปีดเนเจอร์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 2007 ถนนพระรามที่ 1 ตำบลพลา อำเภอเมือง จันทบุรี 83150
โทร (Tel.) : 089 469 2268 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Anomodon Resort and Villa Phuket เลขที่ 2021 ถนนพระรามที่ 1 ตำบลพลา อำเภอเมือง จันทบุรี 83150
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/07/2024 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/07/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samethong pongruech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 18-24/07/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 25/07/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ค่าพีเอช (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	6.8	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification port 4500-O ₂ C 5-Days BOD Test port 5210B	4.7	≤20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 ±05 °C port 2540D	0.10 (g)	≤50.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	104	≤500
ไนโตรเจน ดินสุร (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl port 4500-N _{org} B	3.6	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Indometric port 4500-S ²⁻ F	<1.0	≤1.0
ไขมันรวมทั้งหมด (Fat, Oil & Grease) (1)(4)	mg/L	Portion & Gravimetric port 3520B	<0.33	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอาคารบำบัดและโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 259 วันที่ 29 ธันวาคม 2548
(3) Not TSI Accredited

- (4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบภายนอก (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าทั่วไปไม่ผ่านการรับรอง
(6) Not Department
***Certificated ISO

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำเฉพาะกับตัวอย่างที่นำส่งมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้กับตัวอย่างอื่นได้
(The above result are related only to the tested sample as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้โดยผู้ที่กำหนดและควบคุม-ดูแลการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้รับทราบและยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROR" Principle Reproducibility On standard First service
โปรดใช้ผลการวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง ไม่สามารถนำผลไปใช้กับตัวอย่างอื่นได้

F-P-78-07/1 V2.1 มกราคม 2553



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

หมู่ 4 : 50250 หมู่ 4 ตำบลคูช้าง อำเภอเมือง จันทบุรี 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4658 โทรสาร : 076 619005
Address: 50250 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4658 Fax: 076 619005
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 0035561015613 E-mail: bknature4@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : N-104567
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ปีดเนเจอร์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 2007 ถนนพระรามที่ 1 ตำบลพลา อำเภอเมือง จันทบุรี 83150
โทร (Tel.) : 089 469 2009 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Anomodon Resort and Villa Phuket เลขที่ 2021 ถนนพระรามที่ 1 ตำบลพลา อำเภอเมือง จันทบุรี 83150
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 18/07/2024 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 18/07/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samethong pongruech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 18/07/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 25/07/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ค่าพีเอช (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	6.8	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification port 4500-O ₂ C 5-Days BOD Test port 5210B	4.7	≤20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 ±05 °C port 2540D	0.10 (g)	≤50.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	104	≤500
ไนโตรเจน ดินสุร (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl port 4500-N _{org} B	3.6	≤35.0
ซัลไฟด์ (Sulfide)	mg/L	Indometric port 4500-S ²⁻ F	<1.0	≤1.0
ไขมันรวมทั้งหมด (Fat, Oil & Grease) (1)(4)	mg/L	Portion & Gravimetric port 3520B	<0.33	≤20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอาคารบำบัดและโรงงานอุตสาหกรรม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 259 วันที่ 29 ธันวาคม 2548
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบภายนอก (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าทั่วไปไม่ผ่านการรับรอง
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำเฉพาะกับตัวอย่างที่นำส่งมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้กับตัวอย่างอื่นได้
(The above results are related only to the tested sample as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้โดยผู้ที่กำหนดและควบคุม-ดูแลการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้รับทราบและยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)


"PROR" Principle Reproducibility On standard First service
โปรดใช้ผลการวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง ไม่สามารถนำผลไปใช้กับตัวอย่างอื่นได้

F-P-78-07/1 V2.1 มกราคม 2553



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 505/208 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 33120 โทร: 076 623955, 082 059 2866, 082 059 4833 โทรสาร: 076 619665
Address: 505/208 Moo 4, Tuen-tien Comm, Kapiu, Phukiet, 33120 Tel: 076 623955, 082 059 2866, 082 059 4833 Fax: 076 619665
E-mail: bknature@btanoli.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-13067
ระบุเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เลขที่ 7-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 2807 ถนนพระรามที่ 4 ตำบลคลอง ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 33120
โทร (Tel.) : 089 468 2566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Anderson Riset and Villa Phukiet เลขที่ 2807 ถนนพระรามที่ 4 ตำบลคลอง ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 33120
: 06/03/2024
: 06/03/2024
: 06-10/03/2024
: 13/03/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadpong Pongsuwanach
7-290-Y-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			2403064	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำโสโครกบ้านไก่ (เสีย)	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.40 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			แห้ง	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method	7.2	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Mediation part 4500-O C	4.5	\$20.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	5-Days BOD Test part 5210B	0.20 ⁽³⁾	\$30.0
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	198	\$500
ไนโตรเจน ดินอิน (Nitrogen, TN)	mg/L	Dried at 150 °C part 2540C	1.7 ⁽³⁾	\$55.0
ซัลไฟด์ (Sulfide) ^(3a)	mg/L	Iodometric part 4500-S ⁻ F	<1.0	<1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ^(3a)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	<0.33	\$20.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคาร/ประเภทและขนาด สรณที่ 7 พุทธศักราช 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ 122 ตอนที่ 125 วันที่ 28 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ผลสอบได้ข้อบัญญัติการทดสอบรับมอบ (Analyzed by Subcontractor)
[5] ศักยภาพไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Complimented ISO 9001:2015 - -

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้ มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้ จะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROF Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (BK Nature Taurus Co., Ltd.)
F-P-78-001 V2.1 มกราคม 2553



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 505/208 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 33120 โทร: 076 623955, 082 059 2866, 082 059 4833 โทรสาร: 076 619665
Address: 505/208 Village No.4 Tuen-tien Sub-district, Kapiu District, Phukiet, 33120 Tel: 076 623955, 082 059 2866, 082 059 4833 Fax: 076 619665
E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-13067

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 2807 ถนนพระรามที่ 4 ตำบลคลอง ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 33120
โทร (Tel.) : 089 468 2566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Anderson Riset and Villa Phukiet เลขที่ 2807 ถนนพระรามที่ 4 ตำบลคลอง ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 33120
: 06/03/2024
: 06/03/2024
: 06/03/2024
: 13/03/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadpong Pongsuwanach

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2403064	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำโสโครกบ้านไก่ (เสีย)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.40 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			แห้ง	
การแขวนลอย (Settleable Solids) ^(3a)	m/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	\$0.50

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคาร/ประเภทและขนาด สรณที่ 7 พุทธศักราช 2548
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่ 122 ตอนที่ 125 วันที่ 28 ธันวาคม 2548
[3] Not TISI Accredited
[4] ผลสอบได้ข้อบัญญัติการทดสอบรับมอบ (Analyzed by Subcontractor)
[5] ศักยภาพไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้ มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้ จะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROF Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (BK Nature Taurus Co., Ltd.)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 50208 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 55120 โทร: 076 623955, 062 059 2686, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619465
Address: 50208 Village No.4 Kham Sub-district, Kham District, Phukiet, 55120 Tel: 076 623955, 062 059 2686, 062 059 4886 Fax: 076 619465
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 2901 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 55150
โทร (Tel) : 069 466 2068 โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 6 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-130067
ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น


สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Anandamio Resort and Villa Phukiet (เลขที่ 3801 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 55150)
: 09/06/2024
: 09/06/2024
: 07-06/2024
: 13/06/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
จำนวนจุลินทรีย์ (Analysis No.)			240000.05	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียชุมชน	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ค่าเฉลี่ยรวม (Total Coliform) (CFU)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	<10.0
อีโคไล (E.coli) (col. E.coli) (CFU)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางสถิติ (Statistical Analysis) : ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางสถิติ (Statistical Analysis)
(3) Not TSI Accredited

- (4) ผลของข้อมูลการวิเคราะห์ตัวอย่าง (Analyzed by Subcontractor)
(5) ความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ (Reliability of Analysis)
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. NOT DETECTED



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้เฉพาะภายในบริษัทฯ เท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น และไม่สามารถนำออกเผยแพร่ได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROR" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 50208 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 55120 โทร: 076 623955, 062 059 2686, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619465
Address: 50208 Village No.4 Kham Sub-district, Kham District, Phukiet, 55120 Tel: 076 623955, 062 059 2686, 062 059 4886 Fax: 076 619465
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 2901 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 55150
โทร (Tel) : 069 466 2068 โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 1 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-130067
ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Anandamio Resort and Villa Phukiet (เลขที่ 3801 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 55150)
: 09/06/2024
: 09/06/2024
: 07-06/2024
: 13/06/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
จำนวนจุลินทรีย์ (Analysis No.)			24001610	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียชุมชน	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ค่าเฉลี่ยรวม (Total Coliform) (CFU)	MPN/100 mL	Electrometric Method part 4500-H ₂ B	6.9	5.0-9.0
อีโคไล (E.coli) (col. E.coli) (CFU)	mg/L	Axide Modification part 4500-O C 5-Days BOD Test part 5210B	17.0	≤20
ค่าเฉลี่ยรวม (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	23.0	≤30
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	16.8	≤1,000
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen, TKN)	mg/L	Macra-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	7.9	≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide) (mg/L)	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.26	≤1.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease) (FOG)	mg/L	Patition & Gravimetric part 5520B	2.7	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากอาคารประกอบและโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2567
(3) Not TSI Accredited

- (4) ผลของข้อมูลการวิเคราะห์ตัวอย่าง (Analyzed by Subcontractor)
(5) ความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ (Reliability of Analysis)
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้เฉพาะภายในบริษัทฯ เท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น และไม่สามารถนำออกเผยแพร่ได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROR" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90356 หมู่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอภูเก็จ 83120 โทร: 076 023955, 062 059 2865, 062 059 4883 โทรสาร: 076 019065
Address: 90356 Village No.4 Kohu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 023955, 062 059 2865, 062 059 4883 Fax: 076 019065
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-150687

ชื่อลูกค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
2501 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลบาง อำเภอภูเก็จ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 089 488 2868 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
Audumma Resort and Villa Phuket เลขที่ 2501 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลบาง อำเภอภูเก็จ จังหวัดภูเก็ต 83150
16/09/2024
16/09/2024
16/09/2024
24/09/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24091610	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำของระบบน้ำทิ้ง	น้ำเสียจาก
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภท ก
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:30 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บส่งในภาชนะ	
การละลายของของแข็ง (Soluble Solids)	mg/L	Gravimetric part 25.0F	0.10	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากอาคารประเภทแหล่งรวมน้ำ พ.ศ.2567
[3] Not ISI Accredited
[4] ทดสอบโดยปฏิบัติตามวิธีการทดสอบของห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
[5] ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
[6] Not Decernment of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงเท่านั้น ผลการทดสอบจะแตกต่างกันไปตามวิธีการเก็บตัวอย่าง (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PR" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90356 หมู่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอภูเก็จ 83120 โทร: 076 023955, 062 059 2865, 062 059 4883 โทรสาร: 076 019065
Address: 90356 Village No.4 Kohu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 023955, 062 059 2865, 062 059 4883 Fax: 076 019065
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-150687
ชื่อลูกค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
2501 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลบาง อำเภอภูเก็จ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 089 488 2868 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
Audumma Resort and Villa Phuket เลขที่ 2501 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลบาง อำเภอภูเก็จ จังหวัดภูเก็ต 83150
16/09/2024
16/09/2024
16-23/09/2024
24/09/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24091617	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำของระบบน้ำทิ้ง (เสีย)	น้ำเสียจาก
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภท ก
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:40 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บส่งในภาชนะ	
การละลายของของแข็ง (Soluble Solids)	mg/L	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.8	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification part 4500-O ₂ C 5-Days BOD Test part 5210B	3.2	≤20
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 105 ± 0.5 °C part 2540D	1.3 ⁽³⁾	≤50
ของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	140	≤1,000
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	3.1	≤35
ซัลเฟต (Sulfate, SO ₄)	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	<1.0	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease, FOG)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	<0.33	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากอาคารประเภทแหล่งรวมน้ำ พ.ศ.2567
[3] Not ISI Accredited

ประกาศนียบัตรจากหน่วยงานที่ 141 โดยมีผล 2354 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[4] ทดสอบโดยปฏิบัติตามวิธีการทดสอบของห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
[5] ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
[6] Not Decernment of Industrial Works Accredited

***Certified ISO 9001:2015

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงเท่านั้น ผลการทดสอบจะแตกต่างกันไปตามวิธีการเก็บตัวอย่าง (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PR" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท ปัตถะ เบนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59030 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จันทบุรี 33120 โทร : 076 623955, 082 059 2685, 082 059 4888 โทรสาร : 076 618965
Address: 59030 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phumet, 33120 Tel: 076 623955, 082 059 2685, 082 059 4888 Fax: 076 618965
Email: info@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-150067

ผู้ส่ง (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท ปัตถะ เบนเจอร์ ทอรัส จำกัด
2201 ถนนพหลโยธิน ตำบลพหลโยธิน อำเภอวัง จันทบุรี 33120
โทร (Tel) : 085 456 2685 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Andamora Resort and Villa Phumet หมู่ 2201 ถนนพหลโยธิน อำเภอวัง จันทบุรี 33120
: 16/09/2024
: 16/09/2024
: 16/09/2024
: 24/09/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
ตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)				
การทดสอบ (Testable Solids) (%)	m/L	Gravimetric port 25.00F	<0.10	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนในการดองผักผลไม้จากอาหารบางประเภท พ.ศ. 2557
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนที่ 233 วันที่ 27 สิงหาคม 2557
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรอง (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานที่ดำเนินการทดสอบ
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลการวิเคราะห์เท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถือเป็นเอกสารที่รับรองผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนในอาหารหรือผลิตภัณฑ์อื่นใด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
การวิเคราะห์ทางเคมีและชีววิทยา : บริษัท ปัตถะ เบนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท ปัตถะ เบนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59030 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จันทบุรี 33120 โทร : 076 623955, 082 059 2685, 082 059 4888 โทรสาร : 076 618965
Address: 59030 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phumet, 33120 Tel: 076 623955, 082 059 2685, 082 059 4888 Fax: 076 618965
Email: info@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 5
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-150067

ผู้ส่ง (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท ปัตถะ เบนเจอร์ ทอรัส จำกัด
2201 ถนนพหลโยธิน ตำบลพหลโยธิน อำเภอวัง จันทบุรี 33120
โทร (Tel) : 085 456 2685 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Andamora Resort and Villa Phumet หมู่ 2201 ถนนพหลโยธิน อำเภอวัง จันทบุรี 33120
: 16/09/2024
: 16/09/2024
: 17-18/09/2024
: 24/09/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
ตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)				
การทดสอบ (Testable Solids) (%)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนในการดองผักผลไม้จากอาหารบางประเภท พ.ศ. 2557
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนที่ 233 วันที่ 27 สิงหาคม 2557
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรอง (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานที่ดำเนินการทดสอบ
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลการวิเคราะห์เท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถือเป็นเอกสารที่รับรองผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนในอาหารหรือผลิตภัณฑ์อื่นใด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
การวิเคราะห์ทางเคมีและชีววิทยา : บริษัท ปัตถะ เบนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้ง : 59356 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623956, 062 059 2805, 062 059 4838 โทรสาร: 076 619665
Address: 59356 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 33120 Tel: 076 623956, 062 059 2805, 062 059 4838 Fax: 076 619665
Email: bkt@bktaurus.com



Analysis Report

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท บีเคเนเจอร์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 2901 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลคลอง อำเภอคลอง จังหวัดบุรีรัมย์ 33150
โทร (Tel) : 039 468 2668 โทรสาร (Fax) : -
หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-144867
วันที่ออกใบรายงานวิเคราะห์ (Date) : 25/07/2567

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Andonand Resort and Villa Phuket (เลขที่ 2921 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลคลอง อำเภอคลอง จังหวัดบุรีรัมย์ 33150)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/10/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/10/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samong pongphichet
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 10-10/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/10/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2410103	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำกลั่นกรองน้ำดิบ	น้ำกลั่นกรองน้ำดิบ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:25 น.	09:05 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีกลิ่นคาว	ใส ไม่มีกลิ่น
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method	7.3	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Acidification port 450C-0.1	9.6	≤20
ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	5-Day BOD Test part 2108	1.8 (3)	≤50
ความเข้มข้นของไนโตรเจนทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 25400	210	≤1,200
ไนโตรเจน-แอมโมเนีย (Nitrogen, TNH)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	15.1	≤35
ซัลเฟต (Sulfate) (4)	mg/L	Micro-titration port 450C-N ₂ H ₃	0.08	≤1.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease)	mg/L	Gravimetric port 50208	1.0	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากอาคารบางประเภทและบริเวณทางน้ำ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 141 ตอนพิเศษ 2334 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
Certificated ISO 9001

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานการทดสอบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเฉพาะที่ระบุเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลการวิเคราะห์เท่านั้นและไม่ได้นำมาใช้เพื่อการรับรองหรือการรับประกันใดๆ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีเคเนเจอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลการวิเคราะห์



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้ง : 59356 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623956, 062 059 2805, 062 059 4838 โทรสาร: 076 619665
Address: 59356 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 33120 Tel: 076 623956, 062 059 2805, 062 059 4838 Fax: 076 619665
Email: bkt@bktaurus.com

Analysis Report

ผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท บีเคเนเจอร์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 2901 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลคลอง อำเภอคลอง จังหวัดบุรีรัมย์ 33150
โทร (Tel) : 039 468 2668 โทรสาร (Fax) : -
หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-144867

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Andonand Resort and Villa Phuket (เลขที่ 2921 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลคลอง อำเภอคลอง จังหวัดบุรีรัมย์ 33150)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/10/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/10/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samong pongphichet
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 10/10/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/10/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2410103	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำกลั่นกรองน้ำดิบ	น้ำกลั่นกรองน้ำดิบ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:05 น.	09:05 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีกลิ่นคาว	ใส ไม่มีกลิ่น
กรด-เบส (pH) at 25 °C	mg/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากอาคารบางประเภทและบริเวณทางน้ำ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่ 141 ตอนพิเศษ 2334 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานการทดสอบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเฉพาะที่ระบุเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลการวิเคราะห์เท่านั้นและไม่ได้นำมาใช้เพื่อการรับรองหรือการรับประกันใดๆ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีเคเนเจอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลการวิเคราะห์



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ห้อง : 59050 หมู่ 4 ตำบลคู้ง อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดน่าน 53120 โทร: 076 623595, 062 059 2854, 062 059 4883 โทรสาร: 076 619605
Address: 59050 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phukiet, 53120 Tel: 076 623595, 062 059 2854, 062 059 4883 Fax: 076 619605
Email: bkservice@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-14987
ขอเป็นอันปฏิบัติตามกฎหมาย เลขที่ 9-250


ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บีกเนเจอร์ จำกัด
: 2901 ถนนพระรามที่ 4 ตำบลพอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 53150
โทร (Tel.) : 099 466 2068 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Audomae Resut and Villa Phukiet เลขที่ 2901 ถนนพระรามที่ 4 ตำบลพอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 53150
: 10/10/2024
: 10/10/2024
: 10-10/10/2024
: 17/10/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			241010/4	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทดสอบแบบน้ำ (ใส่น้ำ)	น้ำทดสอบแบบน้ำ (ใส่น้ำ)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.13 น.	09.13 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส ไม่มีกลิ่น	ใส ไม่มีกลิ่น
อุณหภูมิ (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.5	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification part 4500-O ₂ C 5-Days BOD Test part 5210B	4.3	≤20
คาร์บอนออกซิเจนที่ละลาย (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	1.3 mg	≤50
ไนโตรเจนที่ละลาย (Total Dissolved Nitrogen)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	170	≤1000
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen)	mg/L	Mazro-Kjeldahl part 4500-N ₃ B	2.2 mg	≤35
ฟอสเฟตที่ละลาย (Total Phosphate)	mg/L	Isometric part 4500-S ³⁻ F	<1.0	≤1.0
ฟอสเฟตทั้งหมด (Total Phosphate)	mg/L	Partition & Gravimetric part 9503B	<0.33	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากโรงงานประเภทระบายน้ำ ๒.๒567

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากโรงงานประเภทระบายน้ำ ๒.๒567
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยปฏิบัติตามมาตรฐานของหน่วยงาน (Analyzed by Subcontractor)
(5) ภาควิชาเคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Chemistry)
(6) Net Department of Industrial
***Certified ISO 9001:2015



หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบแบบน้ำที่มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบคือค่าที่ใช้ร่วมกันเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการแบบน้ำที่มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบคือค่าที่ใช้ร่วมกันเท่านั้น
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
บริษัท บีกเนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอเป็นอันปฏิบัติตามกฎหมาย เลขที่ 9-250



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 59050 หมู่ 4 ตำบลคู้ง อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดน่าน 53120 โทร: 076 623595, 062 059 2854, 062 059 4883 โทรสาร: 076 619605
Address: 59050 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phukiet, 53120 Tel: 076 623595, 062 059 2854, 062 059 4883 Fax: 076 619605
Email: bkservice@gmail.com

Analysis Report


หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-14987

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บีกเนเจอร์ จำกัด
: 2901 ถนนพระรามที่ 4 ตำบลพอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 53150
โทร (Tel.) : 099 466 2068 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Audomae Resut and Villa Phukiet เลขที่ 2901 ถนนพระรามที่ 4 ตำบลพอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 53150
: 10/10/2024
: 10/10/2024
: 10-10/10/2024
: 17/10/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			241010/4	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทดสอบแบบน้ำ (ใส่น้ำ)	น้ำทดสอบแบบน้ำ (ใส่น้ำ)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.13 น.	09.13 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส ไม่มีกลิ่น	ใส ไม่มีกลิ่น
การแขวนลอยของแข็ง (Settleable Solids)	mg/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากโรงงานประเภทระบายน้ำ ๒.๒567
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยปฏิบัติตามมาตรฐานของหน่วยงาน (Analyzed by Subcontractor)
(5) ภาควิชาเคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Chemistry)
(6) Net Department of Industrial Works Accredited



หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบแบบน้ำที่มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบคือค่าที่ใช้ร่วมกันเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการแบบน้ำที่มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบคือค่าที่ใช้ร่วมกันเท่านั้น
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
บริษัท บีกเนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอเป็นอันปฏิบัติตามกฎหมาย เลขที่ 9-250



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59339 หมู่ 4 ตำบลสุ้ง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดบุรีรัมย์ 53120 โทร: 076 623955, 062 059 2685, 062 059 4865 โทรสาร: 076 610965
Address: 59339 Village No.4 Tamu Sub-district, Kohn District, Phuket, 53120 Tel: 076 623955, 062 059 2685, 062 059 4865 Fax: 076 610965
เว็บไซต์บริษัท (Fax ID) : 08359515013 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 59339 หมู่ 4 ตำบลสุ้ง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดบุรีรัมย์ 53120
โทร (Tel) : 083 468 2065 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Anandama Resort and Villa Phuket (เลขที่ 2607) ถนนพระรามที่ 5 ตำบลบางสะพานบุรี จังหวัดภูเก็ต 83150
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 22/1/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 22/1/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 22-27/1/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/1/2024

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks) ²⁾
ค่าดัชนีการวิเคราะห์ (Analyz. No.)			241223	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตกกระป๋องน้ำดื่ม	น้ำดื่มจาก
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	ประเภท น
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.45 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุญญากาศ	
ค่า pH (pH) at 25 °C		Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	7.2	5.0-9.0
ค่า BOD (BOD)	mg/L	Acidic Modification port 4500-O ₂ C1	17.3	<20
ค่าความขุ่น (Total Suspended Solids)	mg/L	5-Boys BOD Test port 5520B	10.2	<30
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C port 2540D	460	<500
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	24.9	<35
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Alcora-Kjeldahl port 4500-N _{am} D	0.11	<1.0
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Iodometric port 4500-S ²⁻ F	2.7	<20

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นจากผลการทดสอบที่ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการ (The above results are related only to the tested samples or mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ และไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด

F-0-7.8-001 V2, 1 มกราคม 2565



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59339 หมู่ 4 ตำบลสุ้ง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดบุรีรัมย์ 53120 โทร: 076 623955, 062 059 2685, 062 059 4865 โทรสาร: 076 610965
Address: 59339 Village No.4 Tamu Sub-district, Kohn District, Phuket, 53120 Tel: 076 623955, 062 059 2685, 062 059 4865 Fax: 076 610965
เว็บไซต์บริษัท (Fax ID) : 08359515013 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 59339 หมู่ 4 ตำบลสุ้ง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดบุรีรัมย์ 53120
โทร (Tel) : 083 468 2065 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Anandama Resort and Villa Phuket (เลขที่ 2607) ถนนพระรามที่ 5 ตำบลบางสะพานบุรี จังหวัดภูเก็ต 83150
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 22/1/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 22/1/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 22/1/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 26/1/2024

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks) ²⁾
ค่าดัชนีการวิเคราะห์ (Analyz. No.)			241223	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตกกระป๋องน้ำดื่ม	น้ำดื่มจาก
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	ประเภท น
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.45 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุญญากาศ	
ค่า pH (pH) at 25 °C	mg/L	Electrometric port 2540F	<0.10	-

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นจากผลการทดสอบที่ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการ (The above results are related only to the tested samples or mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ และไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)


"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด

F-0-7.8-001 V2, 1 มกราคม 2565



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59358 หมู่ 4 ตำบลบึงขังเขตทุ่ง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 623595, 062 059 2865, 092 059 4898 โทรสาร: 076 619665
Address: 59358 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623595, 062 059 2865, 092 059 4898 Fax: 076 619665
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ผู้ซื้อสินค้า (Customer) : บริษัท บิเคเนเจอร์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 2901 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83150
โทร (Tel) : 089 468 2065 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Aekamulha Resort and Villa Phuket เลขที่ 2901 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83150
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 22/11/2524
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 22/11/2524
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 22-27/11/2524
วันที่รายงานผล (Result Date) : 28/11/2524

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sarnsophon pongpisich
วิธีทดสอบ (Testing Method) : 3-200-A-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			241122/4	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำผอกระบือแก้ว (น้ำดื่ม)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.50 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใน บรรจุภัณฑ์เดิม	
อุณหภูมิ (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.1	5.0-8.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Acidic Modification part 4500-O ₂ C 5-Days BOD Test part 5210B	8.0	≤20
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	<8.0	≤50
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	110	≤1000
ไนโตรเจน ดินเหนียว (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{am} D	<2.0	≤35
คลอรีน (Chlorine) (mg)	mg/L	Iodometric part 4500-S ₂ F	0.03	≤1.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease) (mg)	mg/L	Pertition & Gravimetric part 5520B	<0.33	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มจากโรงงานประปาประปาพิกุล พ.ศ.2567
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2567
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยปฏิบัติการทดสอบในหน่วยงาน (Analyzed by Subcommittee)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 – PH, BOD, TSS, TDS, TKN
*241122/4 TSS = 1.3 mg/L, TKN = 0.06 mg/L

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มจากโรงงานประปาประปาพิกุล (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันผลการวิเคราะห์ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PR" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเคเนเจอร์ จำกัด (ผู้ให้บริการ) ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลข้างต้น



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59358 หมู่ 4 ตำบลบึงขังเขตทุ่ง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 623595, 062 059 2865, 092 059 4898 โทรสาร: 076 619665
Address: 59358 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623595, 062 059 2865, 092 059 4898 Fax: 076 619665
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ผู้ซื้อสินค้า (Customer) : บริษัท บิเคเนเจอร์ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 2901 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83150
โทร (Tel) : 089 468 2065 โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : Aekamulha Resort and Villa Phuket เลขที่ 2901 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83150
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 22/11/2524
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 22/11/2524
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 25/11/2524
วันที่รายงานผล (Result Date) : 28/11/2524

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sarnsophon pongpisich
วิธีทดสอบ (Testing Method) : 3-200-A-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			241122/4	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำผอกระบือแก้ว (น้ำดื่ม)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.50 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใน บรรจุภัณฑ์เดิม	
ค่าความขุ่น (Turbidity) (NTU)	NTU	Gravimetric part 2540F	<0.10	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มจากโรงงานประปาประปาพิกุล พ.ศ.2567
ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2567
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยปฏิบัติการทดสอบในหน่วยงาน (Analyzed by Subcommittee)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มจากโรงงานประปาประปาพิกุล (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันผลการวิเคราะห์ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PR" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเคเนเจอร์ จำกัด (ผู้ให้บริการ) ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลข้างต้น



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



เลข : 59200 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชันทอง จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร: 076 623995, 062 059 2808, 062 059 4863 โทรสาร: 076 619865
Address: 59200 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83150 Tel: 076 623995, 062 059 2808, 062 059 4863 Fax: 076 619865
เว็บไซต์ : www.bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
2507 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลท่าศาลา จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 069 469 2666 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

Andaman Resort and Villa Phuket เลขที่ 2507 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลท่าศาลา จังหวัดภูเก็ต 83150
09/12/2024
09/12/2024
09-16/12/2024
25/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
วิเคราะห์ตัวอย่าง (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			2412297	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำหยดระบบบำบัด	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			ภูเก็ต	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			09.00 น.	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method port 4500-H ₊ B	7.3	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification port 4520-O ₂ U	18.0	≤20
ความขุ่นของตัวอย่าง (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C port 2540D	14.5	≤30
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	260	≤1,000
ไนโตรเจน-แอมโมเนีย (Nitrogen, NH ₄)	mg/L	Macro-Kjeltech port 4520-N ₄ B	31.9	≤35
ซัลเฟต (Sulfate), SO ₄	mg/L	Iodometric port 4500-S ²⁻ F	0.27	≤1.0
โพสเฟต (Phos. OIL & Grease) (PPH)	mg/L	Partition & Gravimetric port 5520B	4.7	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานประเภทนม พ.ศ.2567

ประกาศใช้จากฉบับที่ 141 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567

- [3] Not ISO Accredited
[4] ผลการวิเคราะห์ได้รับการทดสอบยืนยัน (Analyzed by Subcontractor)

[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

**Certification ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบดังกล่าวใช้เฉพาะเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROR" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด

F-1-7-B-01 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

เลข : 59200 หมู่ 4 ตำบลทุ่งชันทอง จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร: 076 623995, 062 059 2808, 062 059 4863 โทรสาร: 076 619865
Address: 59200 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83150 Tel: 076 623995, 062 059 2808, 062 059 4863 Fax: 076 619865
เว็บไซต์ : www.bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
2507 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลท่าศาลา จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : 069 469 2666 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

Andaman Resort and Villa Phuket เลขที่ 2507 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลท่าศาลา จังหวัดภูเก็ต 83150
09/12/2024
09/12/2024
09-16/12/2024
25/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
วิเคราะห์ตัวอย่าง (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			2412297	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำหยดระบบบำบัด	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			ภูเก็ต	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			09.00 น.	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) at 25 °C	-	Electrometric port 2540F	0.10	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานประเภทนม พ.ศ.2567

ประกาศใช้จากฉบับที่ 141 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567

[3] Not ISO Accredited

[4] ผลการวิเคราะห์ได้รับการทดสอบยืนยัน (Analyzed by Subcontractor)

[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบดังกล่าวใช้เฉพาะเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)


"PROR" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด

F-1-7-B-01 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้งอยู่ : 50536 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอศรี จันทบุรี 33120 โทร: 076 623655, 062 059 2666, 062 059 4503 โทรสาร: 076 619905
Address: 50536 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623655, 062 059 2666, 062 059 4503 Fax: 076 619905
แฟกซ์/โทรสาร (Fax ID.): 063555010303 E-mail: bnature4@gmail.com

Analysis Report

ผู้ส่งสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บ้านหนองลิ้นจี่ จำกัด
: 2501 ถนนพระยาภิรมย์ ตำบลป่าตอง อำเภอเมือง จันทบุรี 33150
โทร (Tel.) : 099 466 2066 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Andamont Resort and Villa Phuket เลขที่ 2501 ถนนพระยาภิรมย์ ตำบลป่าตอง อำเภอเมือง จันทบุรี 33150
: 09/12/2024
: 09/12/2024
: 09/12/2024
: 25/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			2412092	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำผอกระเบบแก้ว (ใส่น้ำ)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.05 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส สีขาว	
กรด-เบส (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ a	7.2	5.0-9.0
ไนโตรเจน (NO3)	mg/L	Aside Modification part 4500-NO ₃ C/ 5-Days BOD Test part 5210B	6.0	\$20
ความขุ่นของตัวอย่าง (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	3.2	\$30
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C part 2540C	232	\$1,000
ไนโตรเจน แอมโมเนีย (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{am} B	5.9	\$35
ซัลเฟต (Sulfate) (SO4)	mg/L	Iodimetric part 4500-S ²⁻ F	<1.0	\$1.0
ไขมันระเหยง่าย (Fat, Oil & Grease) (FOG)	mg/L	Petition & Gravimetric part 5520B	0.67	\$20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผอกระเบบแก้วที่จากอาคารประกอบและโรงงานฯ พ.ศ.2567
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2567 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยปฏิบัติการทดสอบในบริษัทฯ (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์และใช้เฉพาะสำหรับลูกค้าเท่านั้น (The above results are released only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทฯ และจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในผลการทดสอบ
T-P-7 0-01/ V2.1 วันที่ 25/03



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 50536 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอศรี จันทบุรี 33120 โทร: 076 623655, 062 059 2666, 062 059 4503 โทรสาร: 076 619905
Address: 50536 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623655, 062 059 2666, 062 059 4503 Fax: 076 619905
แฟกซ์/โทรสาร (Fax ID.): 063555010303 E-mail: bnature4@gmail.com

Analysis Report

ผู้ส่งสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท บ้านหนองลิ้นจี่ จำกัด
: 2501 ถนนพระยาภิรมย์ ตำบลป่าตอง อำเภอเมือง จันทบุรี 33150
โทร (Tel.) : 099 466 2066 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Andamont Resort and Villa Phuket เลขที่ 2501 ถนนพระยาภิรมย์ ตำบลป่าตอง อำเภอเมือง จันทบุรี 33150
: 09/12/2024
: 09/12/2024
: 09/12/2024
: 25/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			2412092	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำผอกระเบบแก้ว (ใส่น้ำ)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.05 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส สีขาว	
ความขุ่นของตัวอย่าง (Settleable Solids)	mg/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผอกระเบบแก้วที่จากอาคารประกอบและโรงงานฯ พ.ศ.2567
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2567 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยปฏิบัติการทดสอบในบริษัทฯ (Analyzed by Subcontractor)
[5] หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์และใช้เฉพาะสำหรับลูกค้าเท่านั้น (The above results are released only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทฯ และจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ให้บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในผลการทดสอบ
T-P-7 0-01/ V2.1 วันที่ 25/03



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 30206 หมู่ 4 ตำบลขลุ่ย อำเภอเขวาสันอุดม จ.น่าน 55120 โทร. 076 623955, 062 059 2660, 062 059 4638 โทรสาร: 076 619065
Address: 30206 Village No.4 Kohu Sub-district, Kalhu District, Phuket, 55120 Tel: 076 623955, 062 059 2660, 062 059 4638 Fax: 076 619065
Email: bkservice@gmail.com

ชื่อผู้รับบริการ (Customer):
ที่อยู่ (Address):

: บ้านนาโหล่ง ไร่สองดิน ตำบลนาโหล่ง
: 2501 ถนนพหลโยธิน ตำบลนาโหล่ง อำเภอเขวาสันอุดม จ.น่าน 55120

โทร (Tel.): 085 465 2668 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): : Aidiamao Resort and Villa Phuket เลขที่ 2501 ถนนพหลโยธิน ตำบลนาโหล่ง อำเภอเขวาสันอุดม จ.น่าน 55120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): : 09/12/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date): : 09/12/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date): : 11-13/12/2024
วันที่รายงานผล (Result Date): : 23/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2120305	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water ⁽³⁾	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.00 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใน	
โคไลฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) MPN/100 mL		Multiple-Tube Fermentation Test	<2.0	<10.0
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) MPN/100 mL		Multiple-Tube Fermentation Test	<2.0	ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) คณะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางอาหาร ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนของอาหารและน้ำ ที่เกี่ยวข้องกัน ในหัวข้อเชื้อจุลินทรีย์
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและยืนยัน (Analyzed by Subcontractor)
(5) หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected
***Certificated ISO 9001:2015 – pH, TDS

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวข้างต้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้จะไม่ถือเป็นหลักฐานการยืนยันผลของการปนเปื้อนในตัวอย่างน้ำดื่มที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายโดยไม่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 30206 หมู่ 4 ตำบลขลุ่ย อำเภอเขวาสันอุดม จ.น่าน 55120 โทร. 076 623955, 062 059 2660, 062 059 4638 โทรสาร: 076 619065
Address: 30206 Village No.4 Kohu Sub-district, Kalhu District, Phuket, 55120 Tel: 076 623955, 062 059 2660, 062 059 4638 Fax: 076 619065
Email: bkservice@gmail.com

ชื่อผู้รับบริการ (Customer):
ที่อยู่ (Address):

: บ้านนาโหล่ง ไร่สองดิน ตำบลนาโหล่ง
: 2501 ถนนพหลโยธิน ตำบลนาโหล่ง อำเภอเขวาสันอุดม จ.น่าน 55120

โทร (Tel.): 085 465 2668 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): : Aidiamao Resort and Villa Phuket เลขที่ 2501 ถนนพหลโยธิน ตำบลนาโหล่ง อำเภอเขวาสันอุดม จ.น่าน 55120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): : 09/12/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date): : 09/12/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date): : 09-10/12/2024
วันที่รายงานผล (Result Date): : 23/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2412034	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่มบรรจุขวด (รส 2404)	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			08.13 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใน	
ค่า pH		Electrometric Method part 4500-H ⁺ b	6.3	6.5-8.5
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	232	≤600

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) คณะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางอาหาร ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนของอาหารและน้ำ ที่เกี่ยวข้องกัน ในหัวข้อเชื้อจุลินทรีย์
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและยืนยัน (Analyzed by Subcontractor)
(5) หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected
***Certificated ISO 9001:2015 – pH, TDS

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวข้างต้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้จะไม่ถือเป็นหลักฐานการยืนยันผลของการปนเปื้อนในตัวอย่างน้ำดื่มที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายโดยไม่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท ปัตน เเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90360 หมู่ 4 ตำบลนาคู อำเภอชุมพวง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร : 076 623955, 082 059 2855, 082 059 4886 โทรสาร: 076 619955
Address: 90360 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 33120 Tel: 076 623955, 082 059 2855, 082 059 4886 Fax: 076 619955
แนบท้ายใบตรวจ (Fax ID.): 0835591075613 E-mail: bnature.1@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บ้านนาคราช ซิมอรัง เขต 3 วัดตา ถั่วฝัก
: 24071 ถนนพหลโยธิน ตำบลนาคราช อำเภอชุมพวง จังหวัดบุรีรัมย์ 33150
โทร (Tel.) : 099 486 2568 โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 7 of 15
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-175687

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Anomamit Resot and Villa Phuket เลขที่ 20201 ถนนพหลโยธิน ตำบลนาคราช อำเภอชุมพวง จังหวัดบุรีรัมย์ 33150
: 09/12/2024
: 09/12/2024
: 09-13/12/2024
: 25/12/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Surachong pongpraphuch :
ผู้ทดสอบ (Testing Date) : 25/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ข้อมูลทั่วไป (Analysis No.)			241208/4	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปาหมู่บ้าน (ต.บ. 2406)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water ⁽³⁾	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.13 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
สี (Color, True) ⁽³⁾⁽⁴⁾	PCU	Spectrophotometric	1.2	≤15.0
ความขุ่น (Turbidity) ⁽³⁾⁽⁴⁾	NTU	Nephelometric port 2130 B	2.3	≤5.0
เหล็ก (Iron)	mg/L	Phenanthroline port 3500-Fe B	0.03 ⁽⁵⁾	≤0.30
คลอรีน (Chloride)	mg/L	Argentiometric 4500-Cl ⁻ B	68.0	≤200
ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃) ⁽¹⁾	mg/L	EDTA Titrimetric port 2340C	116	≤300
ซัลเฟต (Sulfate) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	mg/L	Turbidimetric	0.82	≤250
แมงกานีส (Manganese) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	mg/L	Persulfate port 3500-Mn B	<0.10	≤0.3
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽²⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่มี
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] 1. การตรวจหาปริมาณแบคทีเรียในน้ำประปาหมู่บ้าน ตามวิธีการทดสอบ สืบค้นที่ 10 กรกฎาคม 2550 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
[3] Not TSI Accredited
[4] 1. การตรวจหาปริมาณแบคทีเรียในน้ำประปาหมู่บ้าน (Analyzed by Subcontractor)
[5] 1. การตรวจหาปริมาณแบคทีเรียในน้ำประปาหมู่บ้าน (Analyzed by Subcontractor)
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected
***Certificated ISO 9001:2015

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบ (The above results are for information only. This report shall not be used for legal purposes.)



บริษัท ปัตน เเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90360 หมู่ 4 ตำบลนาคู อำเภอชุมพวง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร : 076 623955, 082 059 2855, 082 059 4886 โทรสาร: 076 619955
Address: 90360 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 33120 Tel: 076 623955, 082 059 2855, 082 059 4886 Fax: 076 619955
แนบท้ายใบตรวจ (Fax ID.): 0835591075613 E-mail: bnature.1@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บ้านนาคราช ซิมอรัง เขต 3 วัดตา ถั่วฝัก
: 24071 ถนนพหลโยธิน ตำบลนาคราช อำเภอชุมพวง จังหวัดบุรีรัมย์ 33150
โทร (Tel.) : 099 486 2568 โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 8 of 16
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-175687

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Anomamit Resot and Villa Phuket เลขที่ 20201 ถนนพหลโยธิน ตำบลนาคราช อำเภอชุมพวง จังหวัดบุรีรัมย์ 33150
: 09/12/2024
: 09/12/2024
: 09-13/12/2024
: 25/12/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Surachong pongpraphuch :
ผู้ทดสอบ (Testing Date) : 25/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ข้อมูลทั่วไป (Analysis No.)			241208/5	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม (ขวดพลาสติก)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water ⁽³⁾	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.20 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
สี (Color, True) ⁽³⁾⁽⁴⁾	PCU	Spectrophotometric	<1.0	≤15.0
ความขุ่น (Turbidity) ⁽³⁾⁽⁴⁾	NTU	Nephelometric port 2130 B	0.81	≤5.0
เหล็ก (Iron)	mg/L	Phenanthroline port 3500-Fe B	<0.10 ⁽⁵⁾	≤0.30
คลอรีน (Chloride)	mg/L	Argentiometric 4500-Cl ⁻ B	1.3 ⁽⁶⁾	≤250
ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃) ⁽¹⁾	mg/L	EDTA Titrimetric port 2340C	14.0	≤300
ซัลเฟต (Sulfate) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	mg/L	Turbidimetric	0.20	≤250
แมงกานีส (Manganese) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	mg/L	Persulfate port 3500-Mn B	<0.10	≤0.3
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽²⁾⁽⁴⁾	CFU/100 mL	Pour Plate	N.D.	-
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<1.1
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<1.1

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] 1. การตรวจหาปริมาณแบคทีเรียในน้ำดื่ม ตามวิธีการทดสอบ สืบค้นที่ 10 กรกฎาคม 2550 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
[3] Not TSI Accredited
[4] 1. การตรวจหาปริมาณแบคทีเรียในน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
[5] 1. การตรวจหาปริมาณแบคทีเรียในน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
เลขที่ : 59250 หมู่ 4 ตำบลเข้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 85120 โทร: 076 623995, 062 059 2636, 062 059 4653 โทรสาร: 076 619965
Address: 59250 Village No.4 Kahu Sub-district, Kohu District, Phuket, 85120 Tel: 076 623995, 062 059 2636, 062 059 4653 Fax: 076 619965
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: ชัยวัฒน์ตรา ไร่องาน แอนด์ วิลล่าภูเก็ต
: 25201 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 76100
โทร (Tel) : 039 468 2069 โทรสาร (Fax) : -
หน้า (Page) : 9 of 15
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1736667
ทะเบียนผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์ : 2-290

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Andamama Resort and Villa Phuket เลขที่ 25201 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดชุมพร 85150
: 09/12/2024
: 09/12/2024
: 09-15/12/2024
: 29/12/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sompong Jongsri-ach
2-290-4-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ค่าคลอรีน (Analyte No.)			2412098	2412098
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม (น้ำดื่ม HR)	น้ำดื่ม (น้ำดื่ม HR)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water ⁽³⁾	Water ⁽³⁾
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.30 น.	09.25 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
กรด-เบส (pH)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.0	6.5-8.5
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	6.0 ⁽⁴⁾	6.0 ⁽⁴⁾
หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :				

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาบริโภค กรมอนามัย พ.ศ.2563
[3] Net TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยผู้ปฏิบัติการทดสอบรับเหมา (Analyzed by Subcontractor)
[5] การควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, TDS

หมายเหตุ (Notes)
1. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายรายงานผลการวิเคราะห์ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้จะไม่ทำซ้ำหากไม่พบความผิดปกติในการวิเคราะห์ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
เลขที่ : 59250 หมู่ 4 ตำบลเข้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 85120 โทร: 076 623995, 062 059 2636, 062 059 4653 โทรสาร: 076 619965
Address: 59250 Village No.4 Kahu Sub-district, Kohu District, Phuket, 85120 Tel: 076 623995, 062 059 2636, 062 059 4653 Fax: 076 619965
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: ชัยวัฒน์ตรา ไร่องาน แอนด์ วิลล่าภูเก็ต
: 25201 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 76100
โทร (Tel) : 039 468 2069 โทรสาร (Fax) : -
หน้า (Page) : 10 of 15
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1736667
ทะเบียนผลิตภัณฑ์การวิเคราะห์ : 2-290

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Andamama Resort and Villa Phuket เลขที่ 25201 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดชุมพร 85150
: 09/12/2024
: 09/12/2024
: 09-15/12/2024
: 29/12/2024
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sompong Jongsri-ach
2-290-4-0005

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ค่าคลอรีน (Analyte No.)			2412097	2412097
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม (น้ำดื่ม HR)	น้ำดื่ม (น้ำดื่ม HR)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water ⁽³⁾	Water ⁽³⁾
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.30 น.	09.30 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
กรด-เบส (pH)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.4	6.5-8.5
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	44.0 ⁽⁴⁾	44.0 ⁽⁴⁾
หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :				

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาบริโภค กรมอนามัย พ.ศ.2563
[3] Net TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยผู้ปฏิบัติการทดสอบรับเหมา (Analyzed by Subcontractor)
[5] การควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, TDS

หมายเหตุ (Notes)
1. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายรายงานผลการวิเคราะห์ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้จะไม่ทำซ้ำหากไม่พบความผิดปกติในการวิเคราะห์ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59056 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอทุ่ง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 099 2845, 062 099 4838 โทรสาร 076 619695
Address: 59056 Village No.4 Taba Sub-district, Kohu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 099 2845, 062 099 4838 Fax: 076 619695
Email: bk@bk.co.th (Fax ID): 08329615033 E-mail: bk@bk.co.th

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด หมู่ที่ 4
: 59056 ตำบลทุ่ง อำเภอทุ่ง จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร (Tel) : 099 466 2265 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Andamara Resort and Villa Phuket (รหัส 292) ถนนเพชรบุรี อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 83150
: 06/12/2024
: 06/12/2024
: 06-12-2024
: 20/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽¹⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24130071	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม (ก่อนเสิร์ฟ)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water ⁽²⁾	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:30 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ไม่	
สี (Color, True) ⁽³⁾⁽⁴⁾	Pt-co	Spectrophotometric	2.0	≤15.0
ความขุ่น (Turbidity) ⁽⁵⁾	NTU	Nephelometric part 2120 B	10.7	≤5.0
เหล็ก (Iron)	mg/L	Phenanthroline part 3500-Fe B	0.14	≤0.30
คลอรีน (Chloride)	mg/L	Argentometric 4500-Cl B	33.7	≤250
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO ₃) ⁽⁶⁾	mg/L	EDTA Titrimetric part 2340C	20.0	≤500
แคลเซียม (Calcium Hardness)	mg/L	EDTA Titrimetric	8.4	-
ความเบส (Alkalinity) ⁽¹⁾	mg/L	Titration	66.6	-
ซิลิกา (Silica) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	mg/L	Turbidimetric	2.6	≤250
แมงกานีส (Manganese) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	mg/L	Persulfate part 3500-Mn B	0.16	≤0.3

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] มาตรฐานการทดสอบน้ำประปาของประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 16 กรกฎาคม 2550 สอดคล้องกับมาตรฐานของ กรม. ที่ ทบ 65702-2550 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
[3] Not TIS Accredited
[4] ผลการวิเคราะห์ได้รับการทดสอบในหน่วย (Analyzed by Subcontractor)
[5] ความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
**Certified ISO 9001:2015

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับการทดสอบดังกล่าวใช้กันเท่านั้น (The above results are related only to the tested sample as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด (BK Nature Taurus Co., Ltd.)

วันที่ออกรายงาน : 20 ธันวาคม 2564

F-27.830/1 V2.1 มกราคม 2563



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59056 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอทุ่ง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร. 076 623955, 062 099 2845, 062 099 4838 โทรสาร 076 619695
Address: 59056 Village No.4 Taba Sub-district, Kohu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 099 2845, 062 099 4838 Fax: 076 619695
Email: bk@bk.co.th (Fax ID): 08329615033 E-mail: bk@bk.co.th

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด หมู่ที่ 4
: 59056 ตำบลทุ่ง อำเภอทุ่ง จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel) : 099 466 2066 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: Andamara Resort and Villa Phuket (รหัส 292) ถนนเพชรบุรี อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 83150
: 06/12/2024
: 06/12/2024
: 11-24/12/2024
: 25/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽¹⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24130068	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม (ก่อน 2404)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม (ก่อน 2404)	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09:15 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	
Legionella sp. ตรวจ	CFU/L	CDC, 2005	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] -
[3] Not TIS Accredited
[4] ผลการวิเคราะห์ได้รับการทดสอบในหน่วย (Analyzed by Subcontractor)
[5] ความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับการทดสอบดังกล่าวใช้กันเท่านั้น (The above results are related only to the tested sample as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด (BK Nature Taurus Co., Ltd.)

วันที่ออกรายงาน : 20 ธันวาคม 2564

F 7 A 01/1 V2.1 มกราคม 2563



บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง: 50308 หมู่ที่ 4 ตำบลคู้งก้าง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน 33120 โทร: 076 623955, 062 059 2550, 062 059 4083 โทรสาร: 076 610965
Address: 50308 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phukhet, 33120 Tel: 076 623955, 062 059 2550, 062 059 4083 Fax: 076 610965
Email: bnt@bknt.com (For ID): 0355561013615 E-mail: bnt@bknt.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 13 of 15
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1726/67
กรณีขอรับรองผลการวิเคราะห์ : 2-250

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อผู้ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด บึงสามพัน
: 2501 ถนนพหลโยธิน ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน 33120
โทร (Tel.) : 069 408 2065 โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Andononta Forest and Villa Phuket (ครั้งที่ 2501) ถนนพหลโยธิน ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน 33120
: 09/12/2024
: 09/12/2024
: 09-13/12/2024
: 25/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24120910	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water ⁽³⁾	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.32 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			บรรจุขวด	
			ไม่เคี้ยว	
ค่า pH	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.9	6.5-8.5
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	9.0 ⁽⁴⁾	-

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ำดื่ม
(3) Net TIS Accredited
(4) ทดสอบโดยบริษัทผู้ให้บริการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 – pH, TDS



หมายเหตุ (Note) :
1. ขบวนการทดสอบแบบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการทดสอบที่ใช้ร่วมกัน
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐานการทดสอบที่ใช้ร่วมกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“**PROF**” Principle Reproducibility On standard First service
บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลนี้
P F 8 (D) / 1 V2.1 มกราคม 2563



บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง: 50308 หมู่ที่ 4 ตำบลคู้งก้าง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน 33120 โทร: 076 623955, 062 059 2550, 062 059 4083 โทรสาร: 076 610965
Address: 50308 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phukhet, 33120 Tel: 076 623955, 062 059 2550, 062 059 4083 Fax: 076 610965
Email: bnt@bknt.com (For ID): 0355561013615 E-mail: bnt@bknt.com

Analysis Report


หน้า (Page) : 14 of 15
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1726/67

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อผู้ (Address)
: บริษัทเนเจอร์ ทอรัส จำกัด บึงสามพัน
: 2501 ถนนพหลโยธิน ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน 33120
โทร (Tel.) : 069 408 2065 โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: Andononta Forest and Villa Phuket (ครั้งที่ 2501) ถนนพหลโยธิน ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบึงสามพัน 33120
: 09/12/2024
: 09/12/2024
: 09-13/12/2024
: 25/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24120910	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water ⁽³⁾	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.32 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			บรรจุขวด	
			ไม่เคี้ยว	
สี (Color, True) ⁽³⁾⁽⁵⁾	Pt-Co	Spectrophotometric	<1.0	<20.0
ความขุ่น (Turbidity) ⁽⁴⁾	NTU	Nephelometric part 2150 B	1.60	<5.0
เหล็ก (Iron)	mg/L	Phenanthroline part 3500-Fe B	<0.10 ⁽⁵⁾	<0.5
คลอรีน (Chloride)	mg/L	Argentiometric 4500-Cl ⁻ B	3.0 ⁽⁶⁾	<250
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO ₃) ⁽⁵⁾	mg/L	EDTA Titrimetric part 2540C	14.0	<500
ซัลเฟต (Sulfate) ⁽³⁾⁽⁶⁾	mg/L	Turbidimetric	0.64	<250
แอมโมเนีย (Ammonia) ⁽³⁾⁽⁶⁾	mg/L	Persulfate part 3500-NH ₄ B	<0.10	<0.05

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ำดื่ม
(3) Net TIS Accredited
(4) ทดสอบโดยบริษัทผู้ให้บริการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified



หมายเหตุ (Note) :
1. ขบวนการทดสอบแบบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการทดสอบที่ใช้ร่วมกัน
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐานการทดสอบที่ใช้ร่วมกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“**PROF**” Principle Reproducibility On standard First service
บริษัทเนเจอร์ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลนี้
P F 8 (D) / 1 V2.1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 95356 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านค้อ อำเภอวัง จันทบุรี 33120 โทร: 078 023955, 082 059 2888, 082 059 4068 โทรสาร: 078 029446
Address: 95356 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 33120 Tel: 078 023955, 082 059 2888, 082 059 4068 Fax: 078 019846
เว็บไซต์: www.bktaurus.com E-mail: bktaurus@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 15 of 15
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-173407

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท บิ๊ก บี จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 250/1 หมู่ 10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอวัง จันทบุรี 33120
โทร (Tel) : 099 466 2066 โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บ้านค้อ ตำบลบ้านค้อ อำเภอวัง จันทบุรี 33120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 09/12/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 09/12/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-24/12/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 25/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter) : ทั่วไป (Unit) : วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1) : ผลการทดสอบ (Result) : มาตรฐาน (Standard) (2)

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name) : น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description) : Water
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time) : 08.32 น.
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition) : ของแข็ง
ไม่มีการทดสอบ

โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	part 9221 A - E	<2.0	<2.2
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	part 9221 A - E	<2.0	ไม่มี
สเตรปโตค็อกคัส ออเรียส (Streptococcus aureus)	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium	part 9213 B	N.D.	ไม่มี
ซัลโมเนลลา (Salmonella spp.)	CFU/mL	Port 9260 B		N.D.	ไม่มี
Legionella spp.	CFU/L	CDC, 2005		N.D.	ไม่มี

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ำดื่ม
[3] Not TSI Accredited

[4] ผลการทดสอบนี้จัดทำโดยห้องปฏิบัติการของ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (Amplified by subcontractor)
[5] ความปลอดภัยในการบริโภค
[6] ไม่มีการทดสอบเพิ่มเติม


N.D. = Not Detected
<2.0 = Less than 2.0

1. ผลการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริโภคเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อการอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

...End...
"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
14-17 8.01/1 V2.1 มกราคม 2553

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่..... ๒๕๐/๑..... หมู่ที่-..... ซอย-.....
ถนน ...พระบาทมี..... แขวง/ตำบลป่าตอง..... เขต/อำเภอ.....กะทู้.....
จังหวัดภูเก็ต..... โทรศัพท์๐๙๖-๓๗๐ ๔๐๐..... โทรสาร๐๙๖-๓๗๐ ๔๔๔.....
มีบริษัท.....ป่าตองคลิฟวิว.....จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท.....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...๑๕๗/๒๕๖๔... ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.. หมคอายุ ...๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘...
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



WASTEWATER TREATMENT BLUE MARINE

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้


วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องควบ/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องควบ/ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01.09.67	1.5	180.30	259	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กริชา
02.09.67	0.6	181.30	259	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กริชา
03.09.67	0.7	189.14	270.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กริชา
04.09.67	1.5	183.14	270.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กริชา
05.09.67	0.9	181.28	260.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กริชา
06.09.67	0.8	179.32	257.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กริชา
07.09.67	1.2	170.54	242.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กริชา
08.09.67	1.1	179.38	253.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กริชา
09.09.67	1.1	171.54	242.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กริชา
10.09.67	0.7	179.34	256.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กริชา
11.09.67	0.7	165.62	236.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กริชา
12.09.67	1.1	174.44	249.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กริชา
13.09.67	1.0	191.10	273	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กริชา
14.09.67	1.2	192.08	274.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กริชา
15.09.67	0.9	162.68	232.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กริชา
16.09.67	1.1	175.40	252	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	กริชา

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)
17.09.67	1.4	187.18	267.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
18.09.67	1.0	162.68	232.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
19.09.67	1.2	165.62	236.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
20.09.67	0.7	180.32	257.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
21.09.67	0.9	186.20	266	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
22.09.67	1.2	184.24	263.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
23.09.67	1.2	180.32	257.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
24.09.67	1.0	175.42	250.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
25.09.67	1.4	172.48	246.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
26.09.67	0.9	171.50	245	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
27.09.67	1.0	167.58	239.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
28.09.67	1.1	178.36	254.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
29.09.67	1.2	177.38	253.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-
30.09.67	1.0	152.10	203	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-

1

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด



ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่...๒๕๐/๑..... หมู่ที่ ซอย
 ถนน ...พระบาทมี..... แขวง/ตำบลป่าตอง..... เขต/อำเภอ.....กะทู้.....
 จังหวัด ...ภูเก็ต..... โทรศัพท์๐๙๖-๓๗๐ ๔๐๐..... โทรสาร๐๙๖-๓๗๐ ๔๔๔.....
 มีบริษัท ป่าตองคลิฟวิว จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท.....โรงแรม.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...๑๕๗/๒๕๖๔... ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.. หมดอายุ ...๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘....
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๗... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียเดิมอากาศ.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย๒๕๐..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๕ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 255.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,651.50.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ... 5,258.35.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายน้ำดิบ+ระบายน้ำทิ้งของเทศบาล.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)


(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่..... ๒๕๐/๑..... หมู่ที่-..... ซอย-.....
ถนนพระบรมมี..... แขวง/ตำบลป่าตอง..... เขต/อำเภอ.....กระบี่.....
จังหวัดภูเก็ต..... โทรศัพท์๐๗๖-๓๗๐ ๔๐๐..... โทรสาร๐๗๖-๓๗๐ ๔๔๔.....
มีบริษัท.....ป่าตองคัลฟิว.....จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท.....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...๑๕๗/๒๕๖๔... ออกให้โดย...กระทรวงมหาดไทย.. หมดอายุ ...๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘...
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



WASTEWATER TREATMENT BLUE MARINE


๗ จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ ปกติ/ ผิดปกติ)			
01.10.67	1.5	180.30	264.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กริชา
02.10.67	0.8	178.30	250	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กริชา
03.10.67	0.7	178.15	242.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กริชา
04.10.67	1.5	181.30	270	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กริชา
05.10.67	1.1	180.14	260.3	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กริชา
06.10.67	0.9	179.32	257.1	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กริชา
07.10.67	1.3	181.54	263.5	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กริชา
08.10.67	1.2	175.38	250.7	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กริชา
09.10.67	1.2	171.30	248.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กริชา
10.10.67	0.9	179.28	256.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กริชา
11.10.67	0.7	170.62	236.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กริชา
12.10.67	1.3	174.44	247.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กริชา
13.10.67	1.2	181.10	273.5	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กริชา
14.10.67	1.3	183.08	261	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กริชา
15.10.67	0.9	162.68	231.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กริชา
16.10.67	1.1	175.40	252	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กริชา

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบบ/วัน)	ปริมาณ สารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณหรือสูตรเคมี)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุปกติ/ผิดปกติ)	
17.10.67	1.2	183.18	257.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
18.10.67	1.0	165.68	232.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
19.10.67	1.5	184.62	261.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
20.10.67	0.7	178.33	244.1	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
21.10.67	0.9	179.30	249	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
22.10.67	1.0	181.24	260.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
23.10.67	1.3	183.32	252.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
24.10.67	0.8	175.42	245.5	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
25.10.67	1.1	172.48	245.1	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
26.10.67	0.9	171.50	245	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
27.10.67	1.3	179.58	262.1	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
28.10.67	1.3	178.50	251.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
29.10.67	1.2	177.25	233.1	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
30.10.67	1.0	152.10	203	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-
31.10.67	1.3	183.33	245.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุก
วันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่...๒๕๐/๑..... หมู่ที่ ซอย
 ถนนพระบรมมี..... แขวง/ตำบลป่าตอง..... เขต/อำเภอ.....กะฐี่.....
 จังหวัด ...ภูเก็ต..... โทรศัพท์๐๗๖-๓๗๐ ๔๐๐..... โทรสาร๐๗๖-๓๗๐ ๔๔๔.....
 มีบริษัท ป่าตองคิฟวิ จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท.....โรงแรม.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...๑๕๗/๒๕๖๔... ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.. หมดอายุ ...๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘...
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ..ตุลาคม... พ.ศ. ..๒๕๖๘... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑



ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียเดิมอากาศ.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย๒๕๐..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ..๒๔..... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเดิมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 255.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,651.50.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ... 5,258.35.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย รดน้ำต้นไม้+ระบายสู่ท่อระบายน้ำทิ้งของเทศบาล.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเดิมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความเท็จเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต
๒๕๐/๑ ถนนพระบรมมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๕๐

วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.๒

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง


โรงแรมอันดามันตรา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ภูเก็ต ได้ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่ของโครงการ ตามที่ได้กำหนดใน
มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ในการนี้ข้าพเจ้าขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

สิ่งที่แนบมาด้วย


๑.รายงานสรุป ๑ ฉบับ จำนวน ๒ หน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่..... ๒๕๐/๑..... หมู่ที่-..... ซอย-.....
ถนนพระบาทมี..... แขวง/ตำบลป่าตอง..... เขต/อำเภอ.....กะทู้.....
จังหวัดภูเก็ต..... โทรศัพท์๐๗๖-๓๗๐ ๔๐๐..... โทรสาร๐๗๖-๓๗๐ ๔๔๔.....
มีบริษัท.....ป่าตองคลิฟวิว.....จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท.....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...๑๕๗/๒๕๖๔... ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.. หมุดอายุ ...๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔...
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



WASTEWATER TREATMENT BLUE MARINE

ผู้จัดทำ ได้จัดทำข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่บำบัดน้ำ (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือวัตถุอันตราย (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	
01.11.67	1.0	124.95	87.46	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
02.11.67	1.2	150.15	105.10	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
03.11.67	1.3	156.45	109.51	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
04.11.67	1.3	156.45	109.51	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
05.11.67	1.1	147	101.90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
06.11.67	1.2	145.95	102.16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
07.11.67	1.4	169.05	118.33	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
08.11.67	1.2	152.25	106.57	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
09.11.67	1.5	172.20	120.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
10.11.67	1.5	181.65	127.15	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
11.11.67	1.4	169.05	118.33	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
12.11.67	1.3	158.55	110.98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
13.11.67	1.3	164.85	115.39	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
14.11.67	1.3	165.90	116.13	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
15.11.67	1.5	182.70	127.89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
16.11.67	1.5	183.75	128.62	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก

ก


ก

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (อันตรายหรือ กัมมันตรังสี)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)			
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				
17.11.67	1.6	193.20	135.24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศึกษา	
18.11.67	1.6	197.40	138.18	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศึกษา	
19.11.67	1.5	163.80	114.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศึกษา	
20.11.67	1.5	176.40	123.48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศึกษา	
21.11.67	1.5	172.20	120.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศึกษา	
22.11.67	1.6	198.45	138.91	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศึกษา	
23.11.67	1.6	196.35	137.44	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศึกษา	
24.11.67	1.6	190.05	133.03	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศึกษา	
25.11.67	1.6	190.05	133.03	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศึกษา	
26.11.67	1.5	156.45	109.51	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศึกษา	
27.11.67	1.5	185.85	130.09	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศึกษา	
28.11.67	1.5	172.20	120.54	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศึกษา	
29.11.67	1.5	187.95	131.56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศึกษา	
30.11.67	1.6	197.40	138.18	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	ศึกษา	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะ ในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุก
วันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่...๒๕๐/๑..... หมู่ที่ ซอย
 ถนนพระบรมมหาราชวัง..... แขวง/ตำบลป่าตอง..... เขต/อำเภอ.....เกาะภูเก็ต.....
 จังหวัด ...ภูเก็ต..... โทรศัพท์๐๙๖-๓๗๐ ๔๐๐..... โทรสาร๐๙๖-๓๗๐ ๔๔๔.....
 มีบริษัท ป่าตองคลิฟวิว จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท.....โรงแรม.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...๑๕๗/๒๕๖๔... ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.. หมดอายุ ...๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔...
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ...ตุลาคม... พ.ศ. ...๒๕๖๔... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ



ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียเดิมอากาศ.....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย๒๕๐..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ..๒๔..... ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
เครื่องสูบละกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 255.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,651.50.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ... 5,258.35.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายน้ำดิบไม่+ระบายสู่ท่อระบายน้ำทิ้งของเทศบาล.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบละกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)


(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการ
บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๙๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม
มาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่..... ๒๕๐/๑..... หมู่ที่-..... ซอย-.....
ถนน ...พระบรมมี..... แขวง/ตำบลป่าตอง..... เขต/อำเภอ.....กะทู้.....
จังหวัดภูเก็ต..... โทรศัพท์๐๗๖-๓๗๐ ๔๐๐..... โทรสาร๐๗๖-๓๗๐ ๔๔๔.....
มีบริษัท.....ป่าตองคลิฟวิว.....จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท.....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...๑๕๗/๒๕๖๔... ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.. หมคอาบ ...๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔...
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



WASTEWATER TREATMENT BLUE MARINE

เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้


สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำ เนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01.12.67	1.5	185.80	130.06	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	กักเก็บ
02.12.67	1.4	176.00	123.20	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	กักเก็บ
03.12.67	1.2	155.70	108.99	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	กักเก็บ
04.12.67	1.3	169.00	118.30	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	กักเก็บ
05.12.67	1.4	178.80	125.16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	กักเก็บ
06.12.67	1.5	187.20	131.04	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	กักเก็บ
07.12.67	1.6	227.80	159.46	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	กักเก็บ
08.12.67	1.5	186.50	130.55	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	กักเก็บ
09.12.67	1.3	168.30	117.81	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	กักเก็บ
10.12.67	1.6	225.70	157.99	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	กักเก็บ
11.12.67	1.2	158.50	110.95	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	กักเก็บ
12.12.67	1.5	182.30	127.61	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	กักเก็บ
13.12.67	1.4	176.70	123.69	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	กักเก็บ
14.12.67	1.6	223.60	156.52	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	กักเก็บ
15.12.67	1.6	225.00	157.50	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	กักเก็บ
16.12.67	1.6	225.70	157.99	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	-	กักเก็บ

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทดลองบำบัดน้ำเสีย															ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	กะ ระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย											
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)					
17.12.67	1.3	167.60	117.32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา		
18.12.67	1.4	179.50	125.65	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา		
19.12.67	1.3	162.70	113.89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา		
20.12.67	1.4	178.80	125.16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา		
21.12.67	1.4	176.70	123.69	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา		
22.12.67	1.6	232.70	162.89	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา		
23.12.67	1.5	186.50	130.55	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา		
24.12.67	1.5	180.20	126.14	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา		
25.12.67	1.5	194.20	135.94	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา		
26.12.67	1.5	187.20	131.04	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา		
27.12.67	1.6	239.70	167.79	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา		
28.12.67	1.4	177.40	124.18	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา		
29.12.67	1.5	180.20	126.14	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา		
30.12.67	1.5	194.90	136.43	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา		
31.12.67	1.6	213.80	149.66	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	กรีธา		

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่...๒๕๐/๑..... หมู่ที่ ซอย
 ถนนพระบรมมี..... แขวง/ตำบลป่าดอง..... เขต/อำเภอ.....กะทู้.....
 จังหวัด ...ภูเก็ต..... โทรศัพท์๐๗๖-๓๗๐ ๔๐๐..... โทรสาร๐๗๖-๓๗๐ ๔๔๔.....
 มีบริษัท ป่าดองคลิฟวิว จำกัด..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท.....โรงแรม.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...๑๕๗/๒๕๖๔... ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.. หมดอายุ ...๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘...
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ..ตุลาคม... พ.ศ. ...๒๕๖๘... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในขณะนี้



ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียเดิมอากาศ.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย๒๕๐..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ..๒๔..... ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเดิมอากาศ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

เครื่องสูบลตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 255.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 7,651.50.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ... 5,258.35.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายน้ำคั้นไม่+ระบายสู่ท่อระบายน้ำทิ้งของเทศบาล.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเดิมอากาศ ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗