

เอกสารแนบที่ 5
ใบเสร็จสุบตะกอน/ไขมัน

เอกสารแนบที่ 6

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย



รายงาน

เรื่องตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

แผนกช่าง

THE MARINA PHUKET HOTEL MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน กรกฎาคม

ลำดับ	สถานที่	๒๕๖๗			หมายเหตุ
		๒๕	๒๖	๒๗	
1	ห้องประชุมชั้น R	/	/	/	
2	หน้าห้องประชุมชั้น R	/	/	/	
3	ห้องจัดเลี้ยงชั้น R	/	/	/	
4	บาร์สะพานชั้น R	/	/	/	
5	สกายไลน์ชั้น R	/	/	/	
6	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น R	/	/	/	
7	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น R	/	/	/	
8	หน้าห้องชั้น 9	/	/	/	
9	ห้องชั้น 9	/	/	/	
10	ห้องพิเศษชั้น 9	/	/	/	
11	ห้องไฟฟ้าชั้น 9	/	/	/	
12	หน้าบันไดชั้น 9	/	/	/	
13	ห้องบันไดร้อนชั้น 9	/	/	/	
14	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 9	/	/	/	
15	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 9	/	/	/	
16	หน้าห้อง 801	/	/	/	
17	หน้าห้อง 804	/	/	/	
18	หน้าห้อง 810	/	/	/	
19	หน้าห้อง 817	/	/	/	
20	หน้าห้อง 820	/	/	/	
21	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 8	/	/	/	
22	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 8	/	/	/	
23	หน้าห้อง 701	/	/	/	
24	หน้าห้อง 704	/	/	/	
25	หน้าห้อง 710	/	/	/	
26	หน้าห้อง 717	/	/	/	
27	หน้าห้อง 720	/	/	/	
28	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 7	/	/	/	
29	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 7	/	/	/	
30	หน้าห้อง 601	/	/	/	
31	หน้าห้อง 604	/	/	/	
32	หน้าห้อง 610	/	/	/	
33	หน้าห้อง 617	/	/	/	
34	หน้าห้อง 620	/	/	/	
35	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 6	/	/	/	
36	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 6	/	/	/	

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน 10/2561

ลำดับ	สถานที่	๒๒๒พ.ม.ล.ร	๒๒๓พ.ม.ล.ร	๒๒๔พ.ม.ล.ร	หมายเหตุ
37	หน้าห้อง 501	✓	✓	✓	
38	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓	
39	หน้าห้อง 510	✓	✓	✓	
40	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓	
41	หน้าห้อง 520	✓	✓	✓	
42	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 5	✓	✓	✓	
43	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 5	✓	✓	✓	
44	หน้าห้อง 401	✓	✓	✓	
45	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	
46	หน้าห้อง 410	✓	✓	✓	
47	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	
48	หน้าห้อง 420	✓	✓	✓	
49	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 4	✓	✓	✓	
50	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 4	✓	✓	✓	
51	หน้าห้อง 301	✓	✓	✓	
52	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	
53	หน้าห้อง 310	✓	✓	✓	
54	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	
55	หน้าห้อง 320	✓	✓	✓	
56	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 3	✓	✓	✓	
57	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 3	✓	✓	✓	
58	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	
59	หน้าห้อง 207	✓	✓	✓	
60	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	
61	หน้าห้อง 217	✓	✓	✓	
62	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 2	✓	✓	✓	
63	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 2	✓	✓	✓	
64	ทางเดินสเปซ 2	✓	✓	✓	
65	ห้องขานาสาป 51	✓	✓	✓	
66	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 1	✓	✓	✓	
67	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 1	✓	✓	✓	
68	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	✓	✓	✓	
69	หน้าห้องครัว	✓	✓	✓	
70	หน้าลิฟท์พนักงานชั้น 81	✓	✓	✓	
71	หน้าห้อง IT	✓	✓	✓	
72	ห้อง IT	✓	✓	✓	

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน 10/2561

ลำดับ	สถานที่	๒๒๒พ.ม.ล.ร	๒๒๓พ.ม.ล.ร	๒๒๔พ.ม.ล.ร	หมายเหตุ
73	หน้าห้องประชุมชั้น 81	✓	✓	✓	
74	ลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	
75	ห้องไฟฟ้าชั้น 81	✓	✓	✓	
76	ห้องเครื่องบันไดชั้น 81	✓	✓	✓	
77	ทางลงลานจอดรถชั้น 82	✓	✓	✓	
78	ทางขึ้นลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	
79	ลานจอดรถช่อง 1 ชั้น 82	✓	✓	✓	
80	ลานจอดรถช่อง 3 ชั้น 82	✓	✓	✓	
81	ลานจอดรถช่อง 4 ชั้น 82	✓	✓	✓	
82	ลานจอดรถช่อง 5 ชั้น 82	✓	✓	✓	
83	ลานจอดรถช่อง 6 ชั้น 82	✓	✓	✓	
84	ลานจอดรถช่อง 8 ชั้น 82	✓	✓	✓	

ตรวจเช็คโดย ๘๐7
วันที่ 01/11/64

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ด้งดับเพลิง

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ลำดับ	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ	ประเภทงาน	สัปดาห์ที่ 19		สัปดาห์ที่ 20		หมายเหตุ
				เสร็จ	ยังไม่เสร็จ	เสร็จ	ยังไม่เสร็จ	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	แดง	แดง	✓				
2	หน้าห้องแปดชั้น 9	แดง	แดง	✓				
3	หน้าห้องชั้น 9	เขียว	เขียว	✓				
4	หน้าห้อง 804	แดง	แดง	✓				
5	หน้าห้อง 817	แดง	แดง	✓				
6	หน้าห้อง 704	แดง	แดง	✓				
7	หน้าห้อง 712	แดง	แดง	✓				
8	หน้าห้อง 604	แดง	แดง	✓				
9	หน้าห้อง 617	แดง	แดง	✓				
10	หน้าห้อง 504	แดง	แดง	✓				
11	หน้าห้อง 517	แดง	แดง	✓				
12	หน้าห้อง 404	แดง	แดง	✓				
13	หน้าห้อง 417	แดง	แดง	✓				
14	หน้าห้อง 304	แดง	แดง	✓				
15	หน้าห้อง 317	แดง	แดง	✓				
16	หน้าห้อง 201	แดง	แดง	✓				
17	หน้าห้อง 214	แดง	แดง	✓				
18	บันไดสลา	เขียว	เขียว	✓				
19	ห้องอาหาร	แดง	แดง	✓				
20	ลิโอบบี้	แดง	แดง	✓				
21	สโตร์เกส	เขียว	เขียว	✓				
22	ซีกริต	เขียว	เขียว	✓				
23	หน้าลิฟท์ชั้น 82	เขียว	เขียว	✓				
24	ในครัว	เขียว	เขียว	✓				
25	ทางเข้าชั้น 81	แดง	แดง	✓				
26	หน้าห้อง IT	เขียว	เขียว	✓				
27	ลานจอดรถชั้น 81	แดง	แดง	✓				
28	หน้าห้องไฟฟ้า MD8 ชั้น 81	เขียว	เขียว	✓				
29	ลานจอดรถชั้น 82	แดง	แดง	✓				
30	หน้าห้องไฟร์มีชั้น 82	เขียว	เขียว	✓				

ตรวจเช็คโดย 808
วันที่ 9/7/67

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ด้งดับเพลิง

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์					หมายเหตุ
		ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	✓	✓	
2	หน้าห้องแปดชั้น 9	✓	✓	✓	✓	✓	
3	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓	✓	✓	
4	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	✓	✓	
5	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓	✓	✓	
6	หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	✓	✓	
7	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓	✓	✓	
8	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	✓	
9	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓	✓	✓	
10	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓	✓	✓	
11	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	✓	
19	ทางเข้าชั้น 81	✓	✓	✓	✓	✓	
20	ลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ลานจอดรถชั้น 82	✓	✓	✓	✓	✓	

ตรวจเช็คโดย 808
วันที่ 9/7/67

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
FIRE ALARM SYSTEM

MONTH.....*July*.....
YEAR.....*2019*.....

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Panel Board			
	- Control Active	✓		
	- Power	✓		
	- Pre Discharge	✓		
	- Discharge	✓		
	- Point Active	✓		
	- Acknowledge	✓		
	- Signal Silence	✓		
	- System Reset	✓		
	- Drill	✓		
	- Lamp Test	✓		
2	Smoke Detector			
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
3	Heat Detector			
	- Kitchen	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
4	Manual Pull Station/Bell			
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
	- Spa FL1	✓		
	- Spa FL2	✓		

CHECKED BY.....*89*.....
DATE.....*5/07/19*.....

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ไฟฟ้าไฟ

ประจำเดือน.....*July*.....
YEAR.....*2019*.....

ลำดับ	สถานที่	๒๒๒๒๒๒๒๒		๒๒๒๒๒๒๒๒		๒๒๒๒๒๒๒๒		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓		✓		✓		
2	สกายไลน์ชั้น 10	✓		✓		✓		
3	หน้าฟิตเนสชั้น 9	✓		✓		✓		
4	ห้องประชุมชั้น 9	✓		✓		✓		
5	หน้าห้อง 804	✓		✓		✓		
6	หน้าห้อง 817	✓		✓		✓		
7	หน้าห้อง 704	✓		✓		✓		
8	หน้าห้อง 717	✓		✓		✓		
9	หน้าห้อง 604	✓		✓		✓		
10	หน้าห้อง 617	✓		✓		✓		
11	หน้าห้อง 504	✓		✓		✓		
12	หน้าห้อง 517	✓		✓		✓		
13	หน้าห้อง 404	✓		✓		✓		
14	หน้าห้อง 417	✓		✓		✓		
15	หน้าห้อง 304	✓		✓		✓		
16	หน้าห้อง 317	✓		✓		✓		
17	หน้าห้อง 201	✓		✓		✓		
18	หน้าห้อง 214	✓		✓		✓		
19	ห้องอาหาร	✓		✓		✓		
20	ลิโอบบี้	✓		✓		✓		

ตรวจสอบโดย.....*89*.....
วันที่.....*5/07/19*.....

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

GAS DETECTOR

MONTH 31/7/16

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Panel Board			
	- Power-On Lamp	✓		
	- Detector Lamp	✓		
	- Valve-On Lamp	✓		
	- Valve-Off Lamp	✓		
	- Push Button-On	✓		
	- Push Button-Off	✓		
	- Push Button Reset	✓		
2	- Buzzer	✓		
	Gas Leak Control Panel			
	- Gas Detector 1	✓		
	- Gas Detector 2	✓		
	- Gas Detector 3	✓		

CHECKED BY 881
DATE 31/07/16



รายงาน

เรื่องตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือนสิงหาคม 2567

แผนกช่าง

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ยังดับเพลิง

ประจําเดือน

ลำดับ	สถานที่	ชนิดพืช	ชนิดดิน 19SPsi		สภาพแวดล้อม		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	แดง	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
2	หน้าห้องแผนกชั้น 9	แดง	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
3	หน้าห้องบีนชั้น 9	เขียว	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
4	หน้าห้อง 804	แดง	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
5	หน้าห้อง 817	แดง	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
6	หน้าห้อง 704	แดง	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
7	หน้าห้อง 712	แดง	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
8	หน้าห้อง 604	แดง	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
9	หน้าห้อง 617	แดง	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
10	หน้าห้อง 504	แดง	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
11	หน้าห้อง 517	แดง	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
12	หน้าห้อง 404	แดง	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
13	หน้าห้อง 417	แดง	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
14	หน้าห้อง 304	แดง	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
15	หน้าห้อง 317	แดง	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
16	หน้าห้อง 201	แดง	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
17	หน้าห้อง 214	แดง	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
18	บันไดสเปา	เขียว	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
19	ห้องอาหาร	แดง	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
20	ลิโอมบี้	แดง	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
21	สโตร์แก๊ส	เขียว	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
22	ซีกจิต	เขียว	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
23	หน้าลิฟท์ชั้น 82	เขียว	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
24	ไนครัว	เขียว	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
25	ทางเข้าชั้น 81	แดง	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
26	หน้าห้อง IT	เขียว	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
27	ลานจอดรถชั้น 81	แดง	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
28	หน้าห้องไฟฟ้า MDB ชั้น 81	เขียว	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
29	ลานจอดรถชั้น 82	แดง	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	
30	หน้าห้องไฟร้อนชั้น 82	เขียว	ปกติ	ไม่	ปกติ	ไม่	

ตรวจเช็คโดย 808
วันที่ ๕๙/๘/๖๕

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ดัดแปลง
ENGINEERING DEPT.

ประจำเดือน

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์						หมายเหตุ
		๒๕๕๕	๒๕๕๖		๒๕๕๗		๒๕๕๘	
			๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๖	๒๕๕๗		
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	/	/	/	/	/	/	
2	หน้าห้องติดเนชั่น 9	/	/	/	/	/	/	
3	หน้าห้อง 804	/	/	/	/	/	/	
4	หน้าห้อง 817	/	/	/	/	/	/	
5	หน้าห้อง 704	/	/	/	/	/	/	
6	หน้าห้อง 717	/	/	/	/	/	/	
7	หน้าห้อง 604	/	/	/	/	/	/	
8	หน้าห้อง 617	/	/	/	/	/	/	
9	หน้าห้อง 504	/	/	/	/	/	/	
10	หน้าห้อง 517	/	/	/	/	/	/	
11	หน้าห้อง 404	/	/	/	/	/	/	
12	หน้าห้อง 417	/	/	/	/	/	/	
13	หน้าห้อง 304	/	/	/	/	/	/	
14	หน้าห้อง 317	/	/	/	/	/	/	
15	หน้าห้อง 201	/	/	/	/	/	/	
16	หน้าห้อง 214	/	/	/	/	/	/	
17	ห้องอาหาร	/	/	/	/	/	/	
18	ลิโอมบี้	/	/	/	/	/	/	
19	ทางเข้าชั้น 81	/	/	/	/	/	/	
20	ลานจอดรถชั้น 81	/	/	/	/	/	/	
21	ลานจอดรถชั้น 82	/	/	/	/	/	/	

๕๑๖

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

ลำดับ	สถานที่	หมายเหตุ		
		๒๕๕๙๗๗๗๗	๒๕๖๐๗๗๗๗	๒๕๖๑๗๗๗๗
1	ห้องประชุมชั้น R	✓	✓	✓
2	หน้าห้องประชุมชั้น R	✓	✓	✓
3	ห้องจัดเลี้ยงชั้น R	✓	✓	✓
4	บาร์สระน้ำชั้น R	✓	✓	✓
5	สกายไลน์ชั้น R	✓	✓	✓
6	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น R	✓	✓	✓
7	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น R	✓	✓	✓
8	หน้าห้องบิ๊มสระชั้น 9	✓	✓	✓
9	ห้องบิ๊มสระน้ำชั้น 9	✓	✓	✓
10	ห้องฟิตเนสชั้น 9	✓	✓	✓
11	ห้องไฟฟ้าชั้น 9	✓	✓	✓
12	หน้าบันไดชั้น 9	✓	✓	✓
13	ห้องบิ๊มสระว่ายน้ำชั้น 9	✓	✓	✓
14	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 9	✓	✓	✓
15	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 9	✓	✓	✓
16	หน้าห้อง 801	✓	✓	✓
17	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓
18	หน้าห้อง 810	✓	✓	✓
19	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓
20	หน้าห้อง 820	✓	✓	✓
21	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 8	✓	✓	✓
22	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 8	✓	✓	✓
23	หน้าห้อง 701	✓	✓	✓
24	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓
25	หน้าห้อง 710	✓	✓	✓
26	หน้าห้อง 717	✓	✓	✓
27	หน้าห้อง 720	✓	✓	✓
28	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 7	✓	✓	✓
29	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 7	✓	✓	✓
30	หน้าห้อง 601	✓	✓	✓
31	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓
32	หน้าห้อง 610	✓	✓	✓
33	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓
34	หน้าห้อง 620	✓	✓	✓
35	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 6	✓	✓	✓
36	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 6	✓	✓	✓

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

ลำดับ	สถานที่	หมายเหตุ		
		๒๕๕๙๗๗๗๗	๒๕๖๐๗๗๗๗	๒๕๖๑๗๗๗๗
37	หน้าห้อง 501	✓	✓	✓
38	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓
39	หน้าห้อง 510	✓	✓	✓
40	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓
41	หน้าห้อง 520	✓	✓	✓
42	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 5	✓	✓	✓
43	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 5	✓	✓	✓
44	หน้าห้อง 401	✓	✓	✓
45	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓
46	หน้าห้อง 410	✓	✓	✓
47	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓
48	หน้าห้อง 420	✓	✓	✓
49	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 4	✓	✓	✓
50	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 4	✓	✓	✓
51	หน้าห้อง 301	✓	✓	✓
52	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓
53	หน้าห้อง 310	✓	✓	✓
54	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓
55	หน้าห้อง 320	✓	✓	✓
56	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 3	✓	✓	✓
57	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 3	✓	✓	✓
58	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓
59	หน้าห้อง 207	✓	✓	✓
60	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓
61	หน้าห้อง 217	✓	✓	✓
62	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 2	✓	✓	✓
63	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 2	✓	✓	✓
64	ทางเดินสเปาชั้น 2	✓	✓	✓
65	ห้องชาวมาเลเซีย 51	✓	✓	✓
66	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 1	✓	✓	✓
67	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 1	✓	✓	✓
68	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	✓	✓	✓
69	หน้าห้องครัว	✓	✓	✓
70	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 81	✓	✓	✓
71	หน้าห้อง IT	✓	✓	✓
72	ห้อง IT	✓	✓	✓

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ไฟฟ้า

ENGINEERING DEPT.
ไฟฟ้า

ลำดับ	สถานที่	ตรวจสอบ	2023	2024	หมายเหตุ
73	หน้าห้องประชุมชั้น 81	✓	✓	✓	
74	ลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	
75	ห้องไฟฟ้าชั้น 81	✓	✓	✓	
76	ห้องเครื่องปั่นไฟชั้น 81	✓	✓	✓	
77	ทางลงลานจอดรถชั้น 82	✓	✓	✓	
78	ทางขึ้นลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	
79	ลานจอดรถช่อง 1 ชั้น 82	✓	✓	✓	
80	ลานจอดรถช่อง 3 ชั้น 82	✓	✓	✓	
81	ลานจอดรถช่อง 4 ชั้น 82	✓	✓	✓	
82	ลานจอดรถช่อง 5 ชั้น 82	✓	✓	✓	
83	ลานจอดรถช่อง 6 ชั้น 82	✓	✓	✓	
84	ลานจอดรถช่อง 8 ชั้น 82	✓	✓	✓	

ตรวจสอบโดย 807
วันที่ 29/10/25

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

ไฟฟ้า

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ลำดับ	สถานที่	ตรวจสอบ	2023	2024	หมายเหตุ
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	
2	สกายไลน์ชั้น 10	✓	✓	✓	
3	หน้าฟิตเนสชั้น 9	✓	✓	✓	
4	ห้องปั๊มน้ำชั้น 9	✓	✓	✓	
5	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓	
6	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	
7	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓	
8	หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	
9	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓	
10	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	
11	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	
17	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	
18	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	
19	ห้องอาหาร	✓	✓	✓	
20	ลิโอบบี้	✓	✓	✓	

ตรวจสอบโดย 808
วันที่ 29/10/25

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

MONTH AUG 24

ENGINEERING DEPT.
FIRE ALARM SYSTEM

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Pannal Board	✓		
	- Control Active	✓		
	- Power	✓		
	- Pre Discharge	✓		
	- Discharge	✓		
	- Point Active	✓		
	- Acknowledge	✓		
	- Signal Silence	✓		
	- System Reset	✓		
	- Drill	✓		
	- Lamp Test	✓		
2	Smoke Detactor	✓		
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
3	Heat Detactor	✓		
	- Kitchen	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
4	Manual Pull Station/Bell	✓		
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
	- Spa FL1	✓		
	- Spa FL2	✓		

CHECKED BY V. K. K.
DATE 29/08/24

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

MONTH AUG 24

ENGINEERING DEPT.
GAS DETECTOR

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Panel Board			
	- Power-On Lamp	✓		
	- Detector Lamp	✓		
	- Valve-On Lamp	✓		
	- Valve-Off Lamp	✓		
	- Push Button-On	✓		
	- Push Button-Off	✓		
	- Push Button Reset	✓		
	- Buzzer	✓		
2	Gas Leak Control Panel			
	- Gas Detector 1	✓		
	- Gas Detector 2	✓		
	- Gas Detector 3	✓		

CHECKED BY V. K. K.
DATE 29/08/24



รายงาน

เรื่องตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง
ประจำเดือนกันยายน 2567
แผนกช่าง

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ดับเพลิง

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์						หมายเหตุ
		ถังดับเพลิง	สายฉีด	หัวฉีด	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	หน้าห้องฟิตเนสชั้น 9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
3	หน้าห้อง 804	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
4	หน้าห้อง 817	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	หน้าห้อง 704	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
6	หน้าห้อง 717	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
7	หน้าห้อง 604	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
8	หน้าห้อง 617	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
9	หน้าห้อง 504	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
10	หน้าห้อง 517	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
11	หน้าห้อง 404	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
12	หน้าห้อง 417	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
13	หน้าห้อง 304	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
14	หน้าห้อง 317	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
15	หน้าห้อง 201	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
16	หน้าห้อง 214	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
17	ห้องอาหาร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
18	ลิโอบบี้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
19	ทางเข้าชั้น 81	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
20	ลานจอดรถชั้น 81	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
21	ลานจอดรถชั้น 82	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	

ตรวจเช็คโดย ๘๘๘
วันที่ ๘๘/๘/๘๘

ENGINEERING DEPT.
บังคับเพลิง

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	สถานที่	อุปกรณ์	ชนิดอุปกรณ์	ปีติดตั้ง	ปีใช้งาน	ปีใช้งาน	หมายเหตุ
				ปี	ปี	ปี	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	แดง	แดง	แดง	แดง	แดง	
2	หน้าห้องเพนตเฮนชั้น 9	แดง	แดง	แดง	แดง	แดง	
3	หน้าห้องบิรมชั้น 9	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
4	หน้าห้อง 804	แดง	แดง	แดง	แดง	แดง	
5	หน้าห้อง 817	แดง	แดง	แดง	แดง	แดง	
6	หน้าห้อง 704	แดง	แดง	แดง	แดง	แดง	
7	หน้าห้อง 712	แดง	แดง	แดง	แดง	แดง	
8	หน้าห้อง 604	แดง	แดง	แดง	แดง	แดง	
9	หน้าห้อง 617	แดง	แดง	แดง	แดง	แดง	
10	หน้าห้อง 504	แดง	แดง	แดง	แดง	แดง	
11	หน้าห้อง 517	แดง	แดง	แดง	แดง	แดง	
12	หน้าห้อง 404	แดง	แดง	แดง	แดง	แดง	
13	หน้าห้อง 417	แดง	แดง	แดง	แดง	แดง	
14	หน้าห้อง 304	แดง	แดง	แดง	แดง	แดง	
15	หน้าห้อง 317	แดง	แดง	แดง	แดง	แดง	
16	หน้าห้อง 201	แดง	แดง	แดง	แดง	แดง	
17	หน้าห้อง 214	แดง	แดง	แดง	แดง	แดง	
18	บันไดสเปา	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
19	ห้องอาหาร	แดง	แดง	แดง	แดง	แดง	
20	ลิโอบมี	แดง	แดง	แดง	แดง	แดง	
21	สโตร์เก็บ	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
22	ซีกัด	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
23	หน้าลิฟท์ชั้น B2	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
24	ในครัว	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
25	ทางเข้าชั้น B1	แดง	แดง	แดง	แดง	แดง	
26	หน้าห้อง IT	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
27	ลานจอดรถชั้น B1	แดง	แดง	แดง	แดง	แดง	
28	หน้าห้องไฟฟ้า MDB ชั้น B1	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
29	ลานจอดรถชั้น B2	แดง	แดง	แดง	แดง	แดง	
30	หน้าห้องไฟบิรมชั้น B2	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	

ตรวจเช็คโดย ๒๐๗
วันที่ ๑๓/๘/๖๗

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	สถานที่	๒๐๒๒พ.ล.ร	๒๐๒๓พ.ล.ร	๒๐๒๔พ.ล.ร	หมายเหตุ
		ปี	ปี	ปี	
1	ห้องประชุมชั้น R	✓	✓	✓	
2	หน้าห้องประชุมชั้น R	✓	✓	✓	
3	ห้องจัดเลี้ยงชั้น R	✓	✓	✓	
4	บาร์สระน้ำชั้น R	✓	✓	✓	
5	สกายโลบชั้น R	✓	✓	✓	
6	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น R	✓	✓	✓	
7	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น R	✓	✓	✓	
8	หน้าห้องบิรมสระชั้น 9	✓	✓	✓	
9	ห้องบิรมสระน้ำชั้น 9	✓	✓	✓	
10	ห้องซิดเดนชั้น 9	✓	✓	✓	
11	ห้องไฟฟ้าชั้น 9	✓	✓	✓	
12	หน้าบันไดชั้น 9	✓	✓	✓	
13	ห้องบิรมสระชั้น 9	✓	✓	✓	
14	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 9	✓	✓	✓	
15	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 9	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 801	✓	✓	✓	
17	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓	
18	หน้าห้อง 810	✓	✓	✓	
19	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	
20	หน้าห้อง 820	✓	✓	✓	
21	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 8	✓	✓	✓	
22	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 8	✓	✓	✓	
23	หน้าห้อง 701	✓	✓	✓	
24	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓	
25	หน้าห้อง 710	✓	✓	✓	
26	หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	
27	หน้าห้อง 720	✓	✓	✓	
28	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 7	✓	✓	✓	
29	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 7	✓	✓	✓	
30	หน้าห้อง 601	✓	✓	✓	
31	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓	
32	หน้าห้อง 610	✓	✓	✓	
33	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	
34	หน้าห้อง 620	✓	✓	✓	
35	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 6	✓	✓	✓	
36	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 6	✓	✓	✓	

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ	สถานที่	๒๕๖๖		หมายเหตุ
		๒๕๖๖	๒๕๖๖	
37	หน้าห้อง 501	✓	✓	
38	หน้าห้อง 504	✓	✓	
39	หน้าห้อง 510	✓	✓	
40	หน้าห้อง 517	✓	✓	
41	หน้าห้อง 520	✓	✓	
42	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 5	✓	✓	
43	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 5	✓	✓	
44	หน้าห้อง 401	✓	✓	
45	หน้าห้อง 404	✓	✓	
46	หน้าห้อง 410	✓	✓	
47	หน้าห้อง 417	✓	✓	
48	หน้าห้อง 420	✓	✓	
49	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 4	✓	✓	
50	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 4	✓	✓	
51	หน้าห้อง 301	✓	✓	
52	หน้าห้อง 304	✓	✓	
53	หน้าห้อง 310	✓	✓	
54	หน้าห้อง 317	✓	✓	
55	หน้าห้อง 320	✓	✓	
56	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 3	✓	✓	
57	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 3	✓	✓	
58	หน้าห้อง 201	✓	✓	
59	หน้าห้อง 207	✓	✓	
60	หน้าห้อง 214	✓	✓	
61	หน้าห้อง 217	✓	✓	
62	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 2	✓	✓	
63	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 2	✓	✓	
64	ทางเดินสเปซ 2	✓	✓	
65	ห้องชาวบานา 51	✓	✓	
66	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 1	✓	✓	
67	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 1	✓	✓	
68	ห้องไฟฟ้าชั้น	✓	✓	
69	หน้าห้องครัว	✓	✓	
70	หน้าลิฟท์พนักงานชั้น 81	✓	✓	
71	หน้าห้อง IT	✓	✓	
72	ห้อง IT	✓	✓	

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ	สถานที่	๒๕๖๖		หมายเหตุ
		๒๕๖๖	๒๕๖๖	
73	หน้าห้องประชุมชั้น 81	✓	✓	
74	ลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	
75	ห้องไฟฟ้าชั้น 81	✓	✓	
76	ห้องเครื่องปั่นไฟชั้น 81	✓	✓	
77	ทางลงลานจอดรถชั้น 82	✓	✓	
78	ทางขึ้นลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	
79	ลานจอดรถช่อง 1 ชั้น 82	✓	✓	
80	ลานจอดรถช่อง 3 ชั้น 82	✓	✓	
81	ลานจอดรถช่อง 4 ชั้น 82	✓	✓	
82	ลานจอดรถช่อง 5 ชั้น 82	✓	✓	
83	ลานจอดรถช่อง 6 ชั้น 82	✓	✓	
84	ลานจอดรถช่อง 8 ชั้น 82	✓	✓	

ตรวจเช็คโดย ๙๐๙
วันที่ 29/9/67

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
FIRE ALARM SYSTEM

MONTH SEP 24

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Pannal Board			
	- Control Active	✓		
	- Power	✓		
	- Pre Discharge	✓		
	- Discharge	✓		
	- Point Active	✓		
	- Acknowledge	✓		
	- Signal Silence	✓		
	- System Reset	✓		
	- Drill	✓		
	- Lamp Test	✓		
2	Smoke Detector			
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
3	Heat Detector			
	- Kitchen	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
4	Manual Pull Station/Bell			
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
	- Spa FL1	✓		
	- Spa FL2	✓		

CHECKED BY วิเศษ
DATE 29/09/24

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ไฟฟ้าไฟ

ประจำเดือน กันยายน 2566

ลำดับ	สถานที่	๒๒๒๒๒๒๒๒		๒๒๒๒๒๒๒๒		๒๒๒๒๒๒๒๒		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓		✓		✓		
2	สกายไลน์ชั้น 10	✓		✓		✓		
3	น้ำฟัดเนสชั้น 9	✓		✓		✓		
4	ห้องบันทึกชั้น 9	✓		✓		✓		
5	หน้าห้อง 804	✓		✓		✓		
6	หน้าห้อง 817	✓		✓		✓		
7	หน้าห้อง 704	✓		✓		✓		
8	หน้าห้อง 717	✓		✓		✓		
9	หน้าห้อง 604	✓		✓		✓		
10	หน้าห้อง 617	✓		✓		✓		
11	หน้าห้อง 504	✓		✓		✓		
12	หน้าห้อง 517	✓		✓		✓		
13	หน้าห้อง 404	✓		✓		✓		
14	หน้าห้อง 417	✓		✓		✓		
15	หน้าห้อง 304	✓		✓		✓		
16	หน้าห้อง 317	✓		✓		✓		
17	หน้าห้อง 201	✓		✓		✓		
18	หน้าห้อง 214	✓		✓		✓		
19	ห้องอาหาร	✓		✓		✓		
20	ลิโอบบี้	✓		✓		✓		

ตรวจเช็คโดย วิเศษ
วันที่ 29/9/24

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

GAS DETECTOR

MONTH.....SEP 14.....

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Panel Board			
	- Power-On Lamp	✓		
	- Detector Lamp	✓		
	- Valve-On Lamp	✓		
	- Valve-Off Lamp	✓		
	- Push Button-On	✓		
	- Push Button-Off	✓		
	- Push Button Reset	✓		
2	- Buzzer	✓		
	Gas Leak Control Panel			
	- Gas Detector 1	✓		
	- Gas Detector 2	✓		
	- Gas Detector 3	✓		

CHECKED BY.....
DATE.....27/09/14.....



รายงาน

เรื่องตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือนตุลาคม 2567

แผนกช่าง

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

ดังต่อไปนี้

ประจำเดือน ธันวาคม

ลำดับ	สถานที่	ชนิดบริการ	รายละเอียด	ประเภทงาน			หมายเหตุ
				ประปา	ไฟฟ้า	สุขาภิบาล	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	แดง		แดง	แดง	แดง	
2	หน้าห้องแผนดินชั้น 9	แดง		แดง	แดง	แดง	
3	หน้าห้องบิมนชั้น 9	เขียว		เขียว	เขียว	เขียว	
4	หน้าห้อง 804	แดง		แดง	แดง	แดง	
5	หน้าห้อง 817	แดง		แดง	แดง	แดง	
6	หน้าห้อง 704	แดง		แดง	แดง	แดง	
7	หน้าห้อง 712	แดง		แดง	แดง	แดง	
8	หน้าห้อง 604	แดง		แดง	แดง	แดง	
9	หน้าห้อง 617	แดง		แดง	แดง	แดง	
10	หน้าห้อง 504	แดง		แดง	แดง	แดง	
11	หน้าห้อง 517	แดง		แดง	แดง	แดง	
12	หน้าห้อง 404	แดง		แดง	แดง	แดง	
13	หน้าห้อง 417	แดง		แดง	แดง	แดง	
14	หน้าห้อง 304	แดง		แดง	แดง	แดง	
15	หน้าห้อง 317	แดง		แดง	แดง	แดง	
16	หน้าห้อง 201	แดง		แดง	แดง	แดง	
17	หน้าห้อง 214	แดง		แดง	แดง	แดง	
18	บันไดสเปา	เขียว		เขียว	เขียว	เขียว	
19	ห้องอาหาร	แดง		แดง	แดง	แดง	
20	ลิโอบี	แดง		แดง	แดง	แดง	
21	สโตร์แก๊ส	เขียว		เขียว	เขียว	เขียว	
22	ซักรีด	เขียว		เขียว	เขียว	เขียว	
23	หน้าลิฟท์ชั้น 82	เขียว		เขียว	เขียว	เขียว	
24	ในครัว	เขียว		เขียว	เขียว	เขียว	
25	ทางเข้าชั้น 81	แดง		แดง	แดง	แดง	
26	หน้าห้อง IT	เขียว		เขียว	เขียว	เขียว	
27	ลานจอดรถชั้น 81	แดง		แดง	แดง	แดง	
28	หน้าห้องไฟฟ้า M08 ชั้น 81	เขียว		เขียว	เขียว	เขียว	
29	ลานจอดรถชั้น 82	แดง		แดง	แดง	แดง	
30	หน้าห้องไฟฟ้าชั้น 82	เขียว		เขียว	เขียว	เขียว	

ตรวจเช็คโดย ชชช
วันที่ 21/12/67

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

ดังต่อไปนี้

ประจำเดือน ธันวาคม

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์					หมายเหตุ
		ประปา	ไฟฟ้า	สุขาภิบาล	ประปา	ไฟฟ้า	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10						
2	หน้าห้องฟิตเนสชั้น 9						
3	หน้าห้อง 804						
4	หน้าห้อง 817						
5	หน้าห้อง 704						
6	หน้าห้อง 717						
7	หน้าห้อง 604						
8	หน้าห้อง 617						
9	หน้าห้อง 504						
10	หน้าห้อง 517						
11	หน้าห้อง 404						
12	หน้าห้อง 417						
13	หน้าห้อง 304						
14	หน้าห้อง 317						
15	หน้าห้อง 201						
16	หน้าห้อง 214						
17	ห้องอาหาร						
18	ลิโอบี						
19	ทางเข้าชั้น 81						
20	ลานจอดรถชั้น 81						
21	ลานจอดรถชั้น 82						

ตรวจเช็คโดย ชชช
วันที่ 21/12/67

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน ธันวาคม

ลำดับ	สถานที่	๒๕๖๓ ม.๒		๒๕๖๓ ม.๓		๒๕๖๓ ม.๔		หมายเหตุ
		ณ	๒๕๖๓	ณ	๒๕๖๓	ณ	๒๕๖๓	
1	ห้องประชุมชั้น R							
2	หน้าห้องประชุมชั้น R							
3	ห้องจัดเลี้ยงชั้น R							
4	บาร์สระน้ำชั้น R							
5	สกายไลน์ชั้น R							
6	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น R							
7	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น R							
8	หน้าห้องบับเบิ้ลชั้น 9							
9	ห้องบับเบิ้ลชั้น 9							
10	ห้องฟิตเนสชั้น 9							
11	ห้องไฟฟ้าชั้น 9							
12	หน้าบันไดชั้น 9							
13	ห้องบับเบิ้ลชั้น 9							
14	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 9							
15	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 9							
16	หน้าห้อง 801							
17	หน้าห้อง 804							
18	หน้าห้อง 810							
19	หน้าห้อง 817							
20	หน้าห้อง 820							
21	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 8							
22	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 8							
23	หน้าห้อง 701							
24	หน้าห้อง 704							
25	หน้าห้อง 710							
26	หน้าห้อง 717							
27	หน้าห้อง 720							
28	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 7							
29	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 7							
30	หน้าห้อง 601							
31	หน้าห้อง 604							
32	หน้าห้อง 610							
33	หน้าห้อง 617							
34	หน้าห้อง 620							
35	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 6							
36	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 6							

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน ธันวาคม

ลำดับ	สถานที่	๒๕๖๓ ม.๒		๒๕๖๓ ม.๓		๒๕๖๓ ม.๔		หมายเหตุ
		ณ	๒๕๖๓	ณ	๒๕๖๓	ณ	๒๕๖๓	
37	หน้าห้อง 501							
38	หน้าห้อง 504							
39	หน้าห้อง 510							
40	หน้าห้อง 517							
41	หน้าห้อง 520							
42	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 5							
43	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 5							
44	หน้าห้อง 401							
45	หน้าห้อง 404							
46	หน้าห้อง 410							
47	หน้าห้อง 417							
48	หน้าห้อง 420							
49	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 4							
50	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 4							
51	หน้าห้อง 301							
52	หน้าห้อง 304							
53	หน้าห้อง 310							
54	หน้าห้อง 317							
55	หน้าห้อง 320							
56	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 3							
57	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 3							
58	หน้าห้อง 201							
59	หน้าห้อง 207							
60	หน้าห้อง 214							
61	หน้าห้อง 217							
62	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 2							
63	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 2							
64	ทางเดินสเปซ 2							
65	ห้องชานาสำ s1							
66	บันไดหนีไฟด้านหัวชั้น 1							
67	บันไดหนีไฟด้านท้ายชั้น 1							
68	ห้องไฟฟ้าชั้น 1							
69	หน้าห้องครัว							
70	หน้าลิฟท์พนักงานชั้น 81							
71	หน้าห้อง IT							
72	ห้อง IT							

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ไฟฉุกเฉิน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ลำดับ	สถานที่	๒๒๒๗.๗.๗.๗	๒๒๒๗.๗.๗.๗	๒๒๒๗.๗.๗.๗	หมายเหตุ
73	หน้าห้องประชุมชั้น 81	✓	✓	✓	
74	ลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	
75	ห้องไฟฟ้าชั้น 81	✓	✓	✓	
76	ห้องเครื่องปั่นไฟชั้น 81	✓	✓	✓	
77	ทางลงลานจอดรถชั้น 82	✓	✓	✓	
78	ทางขึ้นลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	
79	ลานจอดรถช่อง 1 ชั้น 82	✓	✓	✓	
80	ลานจอดรถช่อง 3 ชั้น 82	✓	✓	✓	
81	ลานจอดรถช่อง 4 ชั้น 82	✓	✓	✓	
82	ลานจอดรถช่อง 5 ชั้น 82	✓	✓	✓	
83	ลานจอดรถช่อง 6 ชั้น 82	✓	✓	✓	
84	ลานจอดรถช่อง 8 ชั้น 82	✓	✓	✓	

ตรวจเช็คโดย 997
วันที่ 01/02/67

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ป้ายหนีไฟ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ลำดับ	สถานที่	๒๒๒๗.๗.๗.๗	๒๒๒๗.๗.๗.๗	๒๒๒๗.๗.๗.๗	หมายเหตุ
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	
2	สกายไลน์ชั้น 10	✓	✓	✓	
3	หน้าฟิตเนสชั้น 9	✓	✓	✓	
4	ห้องปั่นชั้น 9	✓	✓	✓	
5	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓	
6	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	
7	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓	
8	หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	
9	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓	
10	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	
11	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	
17	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	
18	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	
19	ห้องอาหาร	✓	✓	✓	
20	ลิโอบบี้	✓	✓	✓	

ตรวจเช็คโดย 997
วันที่ 01/02/67

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

MONTH: 02/24

ENGINEERING DEPT.
FIRE ALARM SYSTEM

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Panel Board			
	- Control Active	✓		
	- Power	✓		
	- Pre Discharge	✓		
	- Discharge	✓		
	- Point Active	✓		
	- Acknowledge	✓		
	- Signal Silence	✓		
	- System Reset	✓		
	- Drill	✓		
	- Lamp Test	✓		
2	Smoke Detector			
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
3	Heat Detector			
	- Kitchen	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
4	Manual Pull Station/Bell			
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
	- Spa FL1	✓		
	- Spa FL2	✓		

CHECKED BY: *Yong*
DATE: 3/10/24

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

MONTH: 02/24

ENGINEERING DEPT.
GAS DETECTOR

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Panel Board			
	- Power-On Lamp	✓		
	- Detector Lamp	✓		
	- Valve-On Lamp	✓		
	- Valve-Off Lamp	✓		
	- Push Button-On	✓		
	- Push Button-Reset	✓		
	- Buzzer	✓		
2	Gas Leak Control Panel			
	- Gas Detector 1	✓		
	- Gas Detector 2	✓		
	- Gas Detector 3	✓		

CHECKED BY: *Yong*
DATE: 3/10/24



รายงาน

เรื่องตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567

แผนกช่าง

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

ผู้ดับเพลิง

ประจำเดือน
พฤศจิกายน

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์					หมายเหตุ
		ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	มี	มี	มี	มี	มี	
2	หน้าห้องฟิตเนสชั้น 9	มี	มี	มี	มี	มี	
3	หน้าห้อง 804	มี	มี	มี	มี	มี	
4	หน้าห้อง 817	มี	มี	มี	มี	มี	
5	หน้าห้อง 704	มี	มี	มี	มี	มี	
6	หน้าห้อง 717	มี	มี	มี	มี	มี	
7	หน้าห้อง 604	มี	มี	มี	มี	มี	
8	หน้าห้อง 617	มี	มี	มี	มี	มี	
9	หน้าห้อง 504	มี	มี	มี	มี	มี	
10	หน้าห้อง 517	มี	มี	มี	มี	มี	
11	หน้าห้อง 404	มี	มี	มี	มี	มี	
12	หน้าห้อง 417	มี	มี	มี	มี	มี	
13	หน้าห้อง 304	มี	มี	มี	มี	มี	
14	หน้าห้อง 317	มี	มี	มี	มี	มี	
15	หน้าห้อง 201	มี	มี	มี	มี	มี	
16	หน้าห้อง 214	มี	มี	มี	มี	มี	
17	ห้องอาหาร	มี	มี	มี	มี	มี	
18	ลิโอบบี้	มี	มี	มี	มี	มี	
19	ทางเข้าชั้น 81	มี	มี	มี	มี	มี	
20	ลานจอดรถชั้น 81	มี	มี	มี	มี	มี	
21	ลานจอดรถชั้น 82	มี	มี	มี	มี	มี	

ตรวจเช็คโดย 807
วันที่ 30/11/67

ENGINEERING DEPT.
ถังดับเพลิง

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง 135PS	ถังดับเพลิง 20PS	ถังดับเพลิง 30PS	หมายเหตุ
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	แดง	✓	✓	✓	
2	หน้าห้องแผนกชั้น 9	แดง	✓	✓	✓	
3	หน้าห้องบิมนชั้น 9	เขียว	✓	✓	✓	
4	หน้าห้อง 804	แดง	✓	✓	✓	
5	หน้าห้อง 817	แดง	✓	✓	✓	
6	หน้าห้อง 704	แดง	✓	✓	✓	
7	หน้าห้อง 712	แดง	✓	✓	✓	
8	หน้าห้อง 604	แดง	✓	✓	✓	
9	หน้าห้อง 617	แดง	✓	✓	✓	
10	หน้าห้อง 504	แดง	✓	✓	✓	
11	หน้าห้อง 517	แดง	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 404	แดง	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 417	แดง	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 304	แดง	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 317	แดง	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 201	แดง	✓	✓	✓	
17	หน้าห้อง 214	แดง	✓	✓	✓	
18	บันไดส้ว	เขียว	✓	✓	✓	
19	ห้องอาหาร	แดง	✓	✓	✓	
20	ลิโอบี	แดง	✓	✓	✓	
21	สโตร์แก๊ส	เขียว	✓	✓	✓	
22	ซักรีด	เขียว	✓	✓	✓	
23	หน้าลิฟท์ชั้น 1	เขียว	✓	✓	✓	
24	ในครัว	เขียว	✓	✓	✓	
25	ทางเข้าชั้น B1	แดง	✓	✓	✓	
26	หน้าห้อง IT	เขียว	✓	✓	✓	
27	ลานจอดรถชั้น B1	แดง	✓	✓	✓	
28	หน้าห้องไฟฟ้า MDB ชั้น B1	เขียว	✓	✓	✓	
29	ลานจอดรถชั้น B2	แดง	✓	✓	✓	
30	หน้าห้องไฟฟ้าชั้น B2	เขียว	✓	✓	✓	

ตรวจเช็คโดย A05
วันที่ 29/05/2566

ENGINEERING DEPT.
ไฟฟ้าเดิน

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	สถานที่	2000WML	2000WML	2000WML	หมายเหตุ
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	
2	หน้าห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	
3	ห้องอาหารชั้น 10	✓	✓	✓	
4	บาร์สระน้ำชั้น 10	✓	✓	✓	
5	สกายไลน์ชั้น 10	✓	✓	✓	
6	หน้าห้องฟิตเนสชั้น 9	✓	✓	✓	
7	ห้องฟิตเนสชั้น 9	✓	✓	✓	
8	ห้องบิมนสระน้ำชั้น 9	✓	✓	✓	
9	ห้องไฟฟ้าชั้น 9	✓	✓	✓	
10	หน้าบันไดชั้น 9	✓	✓	✓	
11	ห้องบิมนชั้น 9	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 801	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 810	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 820	✓	✓	✓	
17	หน้าห้อง 701	✓	✓	✓	
18	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓	
19	หน้าห้อง 710	✓	✓	✓	
20	หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	
21	หน้าห้อง 720	✓	✓	✓	
22	หน้าห้อง 601	✓	✓	✓	
23	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓	
24	หน้าห้อง 610	✓	✓	✓	
25	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	
26	หน้าห้อง 620	✓	✓	✓	
27	หน้าห้อง 501	✓	✓	✓	
28	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓	
29	หน้าห้อง 510	✓	✓	✓	
30	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓	
31	หน้าห้อง 520	✓	✓	✓	
32	หน้าห้อง 401	✓	✓	✓	

ตรวจเช็คโดย A05
วันที่ 29/05/2566

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ไฟฟ้า

ประจำเดือน *สิงหาคม ๒๕๖๓*

ลำดับ	สถานที่	2023MM	2023MM	2023MM	หมายเหตุ
33	หน้าห้อง 404	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
34	หน้าห้อง 410	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
35	หน้าห้อง 417	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
36	หน้าห้อง 420	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
37	หน้าห้อง 301	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
38	หน้าห้อง 304	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
39	หน้าห้อง 310	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
40	หน้าห้อง 317	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
41	หน้าห้อง 320	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
42	หน้าห้อง 201	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
43	หน้าห้อง 207	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
44	หน้าห้อง 214	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
45	หน้าห้อง 217	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
46	ทางเดินส้วมชั้น 2	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
47	ห้องขาวนาสปลา	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
48	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
49	หน้าห้องครัว	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
50	หน้าลิฟท์พนักงานชั้น 81	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
51	หน้าห้อง IT	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
52	ห้อง IT	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
53	หน้าห้องประชุมชั้น 81	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
54	ลานจอดรถชั้น 81	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
55	ห้องไฟฟ้าชั้น 81	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
56	ห้องเครื่องบันไฟฟ้าชั้น 81	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
57	ทางลงลานจอดรถชั้น 82	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
58	ทางขึ้นลานจอดรถชั้น 81	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
59	ลานจอดรถช่อง 1 ชั้น 82	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
60	ลานจอดรถช่อง 3 ชั้น 82	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
61	ลานจอดรถช่อง 4 ชั้น 82	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
62	ลานจอดรถช่อง 5 ชั้น 82	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
63	ลานจอดรถช่อง 6 ชั้น 82	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
64	ลานจอดรถช่อง 8 ชั้น 82	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	

ตรวจเช็คโดย *207*
วันที่ *20/11/23*

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ประปา

ประจำเดือน *สิงหาคม ๒๕๖๓*

ลำดับ	สถานที่	2023MM	2023MM	2023MM	หมายเหตุ
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
2	สกายไลน์ชั้น 10	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
3	หน้าฟิตเนสชั้น 9	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
4	ห้องบีบีชั้น 9	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
5	หน้าห้อง 804	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
6	หน้าห้อง 817	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
7	หน้าห้อง 704	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
8	หน้าห้อง 717	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
9	หน้าห้อง 604	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
10	หน้าห้อง 617	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
11	หน้าห้อง 504	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
12	หน้าห้อง 517	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
13	หน้าห้อง 404	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
14	หน้าห้อง 417	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
15	หน้าห้อง 304	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
16	หน้าห้อง 317	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
17	หน้าห้อง 201	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
18	หน้าห้อง 214	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
19	ห้องอาหาร	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	
20	ลิโอบบี้	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	ไม่ ครบ	

ตรวจเช็คโดย *207*
วันที่ *20/11/23*

THE MARINA PHUKET
Fire Alarm Check List

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Panel Board	✓		
	- Control Active	✓		
	- Power	✓		
	- Pre Discharge	✓		
	- Discharge	✓		
	- Point Active	✓		
	- Acknowledge	✓		
	- Signal Silence	✓		
	- System Reset	✓		
	- Drill	✓		
	- Lamp Test	✓		
2	Smoke Detector			
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
3	Heat Detector			
	- Kitchen	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
4	Manual SW			
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
	- Spa FL1	✓		
	- Spa FL2	✓		

Checked By: ASONG
Date: 24/11/17

THE MARINA PHUKET
Gas Detector Control Panel

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Panel Board			
	- Power-On Lamp	✓		
	- Detector Lamp	✓		
	- Valve-On Lamp	✓		
	- Valve-Off Lamp	✓		
	- Push Button-On	✓		
	- Push Button-Off	✓		
	- Push Button Reset	✓		
	- Buzzer	✓		
2	Gas Leak Control Panel			
	- Gas Detector 1	✓		
	- Gas Detector 2	✓		
	- Gas Detector 3	✓		

Checked By: ASONG
Date: 24/11/17



รายงาน

เรื่องตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง

ประจำเดือนธันวาคม 2567

แผนกช่าง

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.

ผู้ดับเพลิง

ประจำเดือน ธันวาคม

ลำดับ	สถานที่	รายการอุปกรณ์					หมายเหตุ
		ถังดับเพลิง	สายฉีด	ถังลม	ถังน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
2	หน้าห้องฟิตเนสชั้น 9	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
3	หน้าห้อง 804	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
4	หน้าห้อง 817	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
5	หน้าห้อง 704	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
6	หน้าห้อง 717	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
7	หน้าห้อง 604	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
8	หน้าห้อง 617	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
9	หน้าห้อง 504	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
10	หน้าห้อง 517	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
11	หน้าห้อง 404	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
12	หน้าห้อง 417	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
13	หน้าห้อง 304	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
14	หน้าห้อง 317	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
15	หน้าห้อง 201	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
16	หน้าห้อง 214	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
17	ห้องอาหาร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
18	ลิโอบบี้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
19	ทางเข้าชั้น 81	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
20	ลานจอดรถชั้น 81	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
21	ลานจอดรถชั้น 82	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	

ตรวจเช็คโดย 887
วันที่ 08/12/67

ENGINEERING DEPT.
ถังดับเพลิง

ประจำเดือน สิงหาคม

ลำดับ	สถานที่	ชนิดอุปกรณ์	ชนิดอุปกรณ์	ชนิดอุปกรณ์	ชนิดอุปกรณ์	หมายเหตุ
		ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	แดง	แดง	แดง	แดง	
2	หน้าห้องแผนดินชั้น 9	แดง	แดง	แดง	แดง	
3	หน้าห้องบันไดชั้น 9	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
4	หน้าห้อง 804	แดง	แดง	แดง	แดง	
5	หน้าห้อง 817	แดง	แดง	แดง	แดง	
6	หน้าห้อง 704	แดง	แดง	แดง	แดง	
7	หน้าห้อง 712	แดง	แดง	แดง	แดง	
8	หน้าห้อง 604	แดง	แดง	แดง	แดง	
9	หน้าห้อง 617	แดง	แดง	แดง	แดง	
10	หน้าห้อง 504	แดง	แดง	แดง	แดง	
11	หน้าห้อง 517	แดง	แดง	แดง	แดง	
12	หน้าห้อง 404	แดง	แดง	แดง	แดง	
13	หน้าห้อง 417	แดง	แดง	แดง	แดง	
14	หน้าห้อง 304	แดง	แดง	แดง	แดง	
15	หน้าห้อง 317	แดง	แดง	แดง	แดง	
16	หน้าห้อง 201	แดง	แดง	แดง	แดง	
17	หน้าห้อง 214	แดง	แดง	แดง	แดง	
18	บันไดสลา	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
19	ห้องอาหาร	แดง	แดง	แดง	แดง	
20	ลิโอบมี	แดง	แดง	แดง	แดง	
21	สโตร์เก็บของจัดเลี้ยง	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
22	ซักรีด	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
23	หน้าลิฟท์ชั้น 1	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
24	ในครัว	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
25	ทางเข้าชั้น 81	แดง	แดง	แดง	แดง	
26	หน้าห้อง IT	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
27	ลานจอดรถชั้น 81	แดง	แดง	แดง	แดง	
28	หน้าห้องไฟฟ้า MDB ชั้น B1	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	
29	ลานจอดรถชั้น 82	แดง	แดง	แดง	แดง	
30	หน้าห้องไฟฟ้าชั้น 82	เขียว	เขียว	เขียว	เขียว	

ตรวจเช็คโดย 907
วันที่ 20/8/67

ENGINEERING DEPT.
ไฟฟ้า

ประจำเดือน สิงหาคม

ลำดับ	สถานที่	ประเภทหม้อแปลง	ประเภทหม้อแปลง	ประเภทหม้อแปลง	หมายเหตุ
		200V	200V	200V	
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	
2	หน้าห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	
3	ห้องอาหารชั้น 10	✓	✓	✓	
4	บาร์สระน้ำชั้น 10	✓	✓	✓	
5	สกายไลน์ชั้น 10	✓	✓	✓	
6	หน้าห้องฟิตเนสชั้น 9	✓	✓	✓	
7	ห้องฟิตเนสชั้น 9	✓	✓	✓	
8	ห้องบันไดชั้น 9	✓	✓	✓	
9	ห้องไฟฟ้าชั้น 9	✓	✓	✓	
10	หน้าบันไดชั้น 9	✓	✓	✓	
11	ห้องบันไดชั้น 9	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 801	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 810	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 820	✓	✓	✓	
17	หน้าห้อง 701	✓	✓	✓	
18	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓	
19	หน้าห้อง 710	✓	✓	✓	
20	หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	
21	หน้าห้อง 720	✓	✓	✓	
22	หน้าห้อง 601	✓	✓	✓	
23	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓	
24	หน้าห้อง 610	✓	✓	✓	
25	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	
26	หน้าห้อง 620	✓	✓	✓	
27	หน้าห้อง 501	✓	✓	✓	
28	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓	
29	หน้าห้อง 510	✓	✓	✓	
30	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓	
31	หน้าห้อง 520	✓	✓	✓	
32	หน้าห้อง 401	✓	✓	✓	

ตรวจเช็คโดย 907
วันที่ 20/8/67

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ไฟฟ้า

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	สถานที่	๒๕๖๗ม.๑	๒๕๖๗ม.๒	๒๕๖๗ม.๓	หมายเหตุ
33	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	
34	หน้าห้อง 410	✓	✓	✓	
35	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	
36	หน้าห้อง 420	✓	✓	✓	
37	หน้าห้อง 301	✓	✓	✓	
38	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	
39	หน้าห้อง 310	✓	✓	✓	
40	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	
41	หน้าห้อง 320	✓	✓	✓	
42	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	
43	หน้าห้อง 207	✓	✓	✓	
44	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	
45	หน้าห้อง 217	✓	✓	✓	
46	ทางเดินสเปซ 2	✓	✓	✓	
47	ห้องข่าวประชาสัมพันธ์	✓	✓	✓	
48	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	✓	✓	✓	
49	หน้าห้องครัว	✓	✓	✓	
50	หน้าลิฟท์พนักงานชั้น 81	✓	✓	✓	
51	หน้าห้อง IT	✓	✓	✓	
52	ห้อง IT	✓	✓	✓	
53	หน้าห้องประชุมชั้น 81	✓	✓	✓	
54	ลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	
55	ห้องไฟฟ้าชั้น 81	✓	✓	✓	
56	ห้องเครื่องปั่นไฟชั้น 81	✓	✓	✓	
57	ทางลงลานจอดรถชั้น 82	✓	✓	✓	
58	ทางขึ้นลานจอดรถชั้น 81	✓	✓	✓	
59	ลานจอดรถช่อง 1 ชั้น 82	✓	✓	✓	
60	ลานจอดรถช่อง 3 ชั้น 82	✓	✓	✓	
61	ลานจอดรถช่อง 4 ชั้น 82	✓	✓	✓	
62	ลานจอดรถช่อง 5 ชั้น 82	✓	✓	✓	
63	ลานจอดรถช่อง 6 ชั้น 82	✓	✓	✓	
64	ลานจอดรถช่อง 8 ชั้น 82	✓	✓	✓	

ตรวจเช็คโดย 807
วันที่ ๒๐/๑๒/๖๗

THE MARINA PHUKET HOTEL
MAINTENANCE REPORT

ENGINEERING DEPT.
ปรับอากาศ

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	สถานที่	๒๕๖๗ม.๑	๒๕๖๗ม.๒	๒๕๖๗ม.๓	หมายเหตุ
1	ห้องจัดเลี้ยงชั้น 10	✓	✓	✓	
2	สกายไลน์ชั้น 10	✓	✓	✓	
3	น้ำฟิตเนสชั้น 9	✓	✓	✓	
4	ห้องบิ๊มชั้น 9	✓	✓	✓	
5	หน้าห้อง 804	✓	✓	✓	
6	หน้าห้อง 817	✓	✓	✓	
7	หน้าห้อง 704	✓	✓	✓	
8	หน้าห้อง 717	✓	✓	✓	
9	หน้าห้อง 604	✓	✓	✓	
10	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	
11	หน้าห้อง 504	✓	✓	✓	
12	หน้าห้อง 517	✓	✓	✓	
13	หน้าห้อง 404	✓	✓	✓	
14	หน้าห้อง 417	✓	✓	✓	
15	หน้าห้อง 304	✓	✓	✓	
16	หน้าห้อง 317	✓	✓	✓	
17	หน้าห้อง 201	✓	✓	✓	
18	หน้าห้อง 214	✓	✓	✓	
19	ห้องอาหาร	✓	✓	✓	
20	ลิโอบบี้	✓	✓	✓	

ตรวจเช็คโดย 807
วันที่ ๒๐/๑๒/๖๗

THE MARINA PHUKET
Fire Alarm Check List

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Pannal Board			
	- Control Active	✓		
	- Power	✓		
	- Pre Discharge	✓		
	- Discharge	✓		
	- Point Active	✓		
	- Acknowledge	✓		
	- Signal Silence	✓		
	- System Reset	✓		
	- Drill	✓		
	- Lamp Test	✓		
2	Smoke Detector			
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
3	Heat Detector			
	- Kitchen	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
4	Manual SW			
	- FLR	✓		
	- FL9	✓		
	- FL8	✓		
	- FL7	✓		
	- FL6	✓		
	- FL5	✓		
	- FL4	✓		
	- FL3	✓		
	- FL2	✓		
	- FL1	✓		
	- B1	✓		
	- B2	✓		
	- Spa FL1	✓		
	- Spa FL2	✓		

Checked By: Yod
Date: 30/12/24

THE MARINA PHUKET
Gas Detector Control Panel

Item	Description	Status		Remark
		Normal	Unnormal	
1	Control Panel Board			
	- Power-On Lamp	✓		
	- Detector Lamp	✓		
	- Valve-On Lamp	✓		
	- Valve-Off Lamp	✓		
	- Push Button-On	✓		
	- Push Button-Off	✓		
	- Push Button Reset	✓		
	- Buzzer	✓		
2	Gas Leak Control Panel			
	- Gas Detector 1	✓		
	- Gas Detector 2	✓		
	- Gas Detector 3	✓		

Checked By: Yod
Date: 30/12/24

เอกสารแนบที่ 7

แผนการซ่อมอพยพหนีไฟ/แผ่นดินไหว

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักงานความปลอดภัยแรงงาน จึงจัดทำแนวทางการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กรณีนายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมเอง ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ
2. กิจกรรมสำหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้
4. แผนผังบริเวณรอบสถานประกอบการและแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ
5. แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ ของสถานประกอบการ
6. เหตุการณ์จำลอง
7. ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม
8. การประเมินผลการฝึกซ้อม
9. อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกซ้อม

หัวข้อที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ

- 1.1 ชื่อสถานประกอบการ โรงเบมเดอะ มารีน่า อู่เกิด โขทด
- สถานที่ฝึกซ้อม บริเวณชั้นดาดฟ้าและจุดรวมพลของโรงเบมเดอะ มารีน่า อู่เกิด โขทด
- 1.2 ที่ตั้ง 24๗/๑ อ.ห้วยเมียงสาย ก.ตำบลป่าตอง อ.มอกละบุรี จังหวัดภูเก็ต 8315๑
- 1.3 ประเภทกิจการ โรงเบม
- 1.4 จำนวนลูกจ้าง/ พนักงาน รวม 93 คน
- 1.5 กระบวนการผลิต ..บริการห้องพัก..

หัวข้อที่ 2 กิจกรรมสำหรับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

กิจกรรม	ผู้เกี่ยวข้อง
1. การประชุมวางแผน	ผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึกซ้อม
2. การประชุมชี้แจงแผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และซักซ้อมเหตุการณ์จำลอง	บุคคลที่มีหน้าที่ตามแผนผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฝึกซ้อม
3. การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามเหตุการณ์จำลอง ณ สภาพการทำงานจริง	ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามที่กำหนดในแผนฯ และเหตุการณ์จำลอง
4. การสรุปประเมินผลการฝึกซ้อม	ผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึกซ้อม
5. การศึกษาทบทวนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง	พนักงานดับเพลิงชั้นต้น

หัวข้อที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยได้

1. การรั่วไหลของเชื้อเพลิงและสารไวไฟต่างๆ

- ผู้ได้พบเห็นภาษาะกับบรรจุสารไวไฟหรือเชื้อเพลิงต่างๆ อยู่ในสภาพที่ชำรุด หรืออาจเกิดการรั่วไหลให้รั่ว รายงานต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ และกรณีที่พบว่าการรั่วไหลนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่ทำการแก้ไข หากแก้ไขด้วยตนเอง ให้รีบทำการแก้ไขและ/ หรือรายงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขทันที

2. ขณะหรือเสมวัดตู้ตู้ติดไฟได้มย

- ขณะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟง่าย พนักงานจะต้องเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะที่ไม่ติดไฟได้ง่าย และให้นำออกจากบริเวณที่ทำงานไปเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยหรือกำจัด อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

3. ขนพาหนะ

- พนักงานที่ใช้ยานพาหนะขนถ่ายสิ่งของในบริเวณที่มีสารไวไฟ ถึงแก๊ส จะต้องระมัดระวังการชนการกระแทก หรือการก่อให้เกิดอัคคีภัย

4. ไฟฟ้า

- สายไฟ หลอดไฟ สวิตช์ มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าที่มีหรือให้อยู่ในสำนักงาน อาคารบ้านพัก ในบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่าย จะต้องมีการตรวจสอบสภาพความชำรุด การต่อ ไป ปลั๊กไฟ การต่อสายดิน หรือการอื่นใดที่อาจเป็นสาเหตุของอัคคีภัย


5. การเคลื่อนย้ายขนส่งสารไวไฟโดยพนักงาน

- การเคลื่อนย้ายขนส่งสารไวไฟ ห้ามผ่านหรือให้เคลื่อนเส้นทางที่มีการทำงานแล้วเกิดประกายไฟ เปลวไฟ หรือร้อน สะเก็ดโลหะ
- การขนส่งสารไวไฟ ให้ระมัดระวังการตกหรือรั่วรดบนพื้นที่ทำงาน
- ให้ใช้วิธีการขน-ยกที่ปลอดภัย
- ภาชนะที่บรรจุสารไวไฟที่ไม่จำเป็นต้องปิดฝา ให้ทำการปิดฝาให้มิดชิด
- ให้ระมัดระวังการเรียงตั้งที่อาจเกิดการตกหล่นหรือล้มลงมา

หัวข้อที่ 4แผนผังบริเวณสถานประกอบการและแผนผังเส้นทางหนีไฟ

4.1 แผนผังบริเวณสถานประกอบการ

4.1.1 แผนผังบริเวณสถานประกอบการเฉพาะหน่วยงานที่จะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ที่ แสดงให้เห็นอาคารทั้งหมดของหน่วยงาน อาคาร โกดัง และถนน โดยรอบหน่วยงาน



4.1.2 สถานที่แสดงจุดรวมพล

(ตามเอกสารแนบ 1)

4.1.3 แผนผังแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

(ตามเอกสารแนบ 2)

4.2 แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟของสถานประกอบการ

แผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟของสถานประกอบการของ โรงแรมเดอะ มารีน่า กู๊ด ไทพล


(ตามเอกสารแนบ 3)

หัวข้อที่ ๔ แผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ ของสถานประกอบการ

การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้

๕.1 แผนการดับเพลิง ไปการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ ขั้นตอนที่ 1 - ดับด้วยน้ำหรือถังน้ำขนาดเล็กจะเพียงพอหรือไม่ให้เกิดเพลิงรุนแรง ขั้นตอนที่ 2 - รีบรายงานให้ หัวหน้าแผนก ทราบ - ติดต่อกระแสไฟฟ้า ขั้นตอนที่ 3 - คนชั่วสุดที่คิด ไฟและอุปกรณ์อื่นๆ ออกห่างจากจุดเพลิงไหม้ และกันพนักงาน/บุคคลอื่นไม่ให้เข้าไปในบริเวณอันตราย ขั้นตอนที่ 4 - ถ้าควบคุมเพลิงไม่ได้ ให้รีบแจ้ง 1) ยาม/รปภ. 2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3) ผู้รับบริการ 4) ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยด่วน 5) เทศบาล, สถานีดับเพลิง	 - พนักงานที่พบเห็นเหตุการณ์หรือพนักงานที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นช่วยกันดับเพลิง - หัวหน้าแผนกส่วนที่เกิดอัคคีภัย - พนักงานที่ทำงานบริเวณนั้นช่วยกันจนย้าย - รปภ. - หัวหน้าแผนก ส่วนที่เกิดอัคคีภัย	 - ทุกขั้นตอนจะต้องทำพร้อมกัน และให้การติดต่อสื่อสารให้เร็วที่สุด



- ผู้รับผิดชอบ**
- | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1. ชื่อ นายวสิน สันพานิชกิจ | ผู้รับผิดชอบ | 1. ชื่อ นายสุริยา ขวัญ |
| 2. ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์ | | 2. ชื่อ นายธนาวัฒน์ เป็นจันทร์ |
| 3. ชื่อ นายชยาทยา กอตาบันหลง | | 3. ชื่อ นายสิทธิรัช ธารศร |

หมายเหตุ :

- ลำดับหน้าที่**
- | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. หัวหน้าควบคุมเครื่องมือ | ลำดับหน้าที่ | 1. หัวหน้าชุดดับเพลิง |
| 2. พนักงานขนย้าย | | 2. พนักงานดับเพลิง |
| 3. พนักงานขนย้าย | | 3. พนักงานสนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิง |

หน้าที่ของผู้ปฏิบัติภารกิจสร้างแผนรังสรรค์ยุคศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้เกิดเหตุพิลงใหม่ขึ้นรุนแรง

1. หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง

1.1 ผู้ประสานงาน มีหน้าที่

- 1.1.1. คอขวดเหลือประมาณระหว่างผู้อำนวยความสะดวกและผู้เกี่ยวข้อง
- 1.1.2. คอรับ-ส่งคำสั่งจากผู้นายการดับเพลิง ในการจัดศูนย์ร่วมข่าวและสื่อสาร
- 1.1.3. สั่งการแทนผู้นายการดับเพลิง ในกรณีที่ผู้นายการดับเพลิงมอบหมาย
- ทรัพยากรที่มีหน้าที่**
- 1.2.1 ให้รับไปยังจุดเกิดเหตุ คอยรับคำสั่งจากผู้นายการดับเพลิงและหัวหน้าฝ่ายประสานงาน
- 1.2.2 บั๊กลิ้นมีวิทยุคลาข่ายออกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาก่อน ได้รับอนุญาต
- 1.2.3 ควบคุมป้องกันทรัพย์สินที่เข้าเขตล้อย่านยานาเก็บไว้

1.3 หน่วยเคลื่อนย้ายภายใน-ภายนอก มีหน้าที่

- 1.3.1 ให้ความสำคัญกับการกำหนดจุดลดค่าใช้จ่ายในการเก็บวัสดุภัณฑ์
- 1.3.2 ให้ความสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายขนส่งวัสดุภัณฑ์
- 1.3.3 จัดหาขนานพาหนะและอุปกรณ์ขนย้าย

1.4 ฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่

- 1.4.1 เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ไม่ว่าอาคารหรือยี่ให้หน้ฝ่ายปฏิบัติการสั่งหยุดปฏิบัติการออกไปดับเพลิงโดยทันที ในการปฏิบัติงานหากจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ให้หน้ฝ่ายปฏิบัติการส่งคำเนินการ

- 1.4.2 บันทึกทราบเหตุผลใหม่บนพื้นฐานที่แท้จริงว่าโทรศัพท์มือถือจำเป็นต้องนำมาใช้ตลอดถึง

2. ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ


- 2.1 หน่วยคิดต่อฉบับหลังจากพื้นที่อื่น มีหน้าที่
- 2.1.1 ให้แจ้งข้อมูล SAFETY ORDER SYSTEM (SOS)
- 2.1.2 พนักงานที่ทราบเหตุเพลิงไหม้และต้องการเข้าร่วมช่วยเหลือดับเพลิง ให้รายงานตัวต่อผู้ควบคุมการ
- เพื่อทำการแบ่งชุดช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
- 2.1.3 ชุดดับเพลิงจรรยาบรรณจากชุดดับเพลิงในสถานที่นั้นมาผู้ที่มีช่วยเหลือการช่วยเหลือในการลำเลียง
- ได้เพลิง
- 2.1.4 คอยรับคำสั่งจากผู้ควบคุมการดับเพลิง ให้คอยอยู่บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้

ฉบับเพลิง เพื่อทำการแบ่งช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ดับเพลิง

- 2.1.4 คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยความสะดวก ให้คอยอยู่บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้

ตัวอย่าง โครงสร้างหน่วยงานป้องกันภัยพิบัติ



புறநாடு

1. การปฏิรูปโครงสร้างวิธีการเรียนรู้นั้นจะปรับเปลี่ยนทิศทางไปอย่างไร
2. ภารกิจเดิมในทางวิชาการต่าง ๆ ที่ต้องสละทิ้ง ไว้ว่ายนตเป็นภารกิจที่ยังคงเหลือไว้หรือไม่ และ

โรดศัพท์แห่งศูนย์รวมข่าว และสื่อสาร หรือผู้ชำนาญการด้านพลัง หรือด้านหน้าที่ความโดดเด่น

2.2 หน่วยเดินเครื่องสูบน้ำฉุกเฉิน มีหน้าที่

- 2.2.1 ให้เดินเครื่องสูบน้ำเพลิงทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- 2.2.2 ควบคุมดูแลเครื่องสูบน้ำเพลิงขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
- 2.2.3 ในเวลาปกติให้ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์การใช้งานตามรายการตรวจเช็ค

- หน่วยเดินเครื่องสูบน้ำฉุกเฉิน	- ชื่อ นายฤทธิศักดิ์ ภัทรชนันท์	- ชื่อ ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน /Night Manager	- ชื่อ ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน /Night Manager
- หน่วยเดินเครื่องสูบน้ำเพลิงจากพื้นที่ 4	ผู้กดสัญญาณ SOS	ผู้กดสัญญาณ SOS	ผู้กดสัญญาณ SOS
- ใช้สัญญาณ Safety Order System (SOS)			

หน้าที่ของผู้รับผิดชอบในตำแหน่งต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่ง	เวลาปกติ (วันธรรมดา)	นอกเวลาปกติ(วันธรรมดา)	วันหยุด
1. ผู้อำนวยการดับเพลิง	08.30- 16.30 น.	16.30-08.30 น.	08.30-24.00-08.30 น.
2. หัวหน้าฝ่ายช่าง	- ผู้จัดการทั่วไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย - หัวหน้าควบคุมงานไฟฟ้า	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager - General Manager	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager - General Manager
3. หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและประสานงาน	- หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หรือผู้รับมอบหมาย	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager
- หน่วยสนับสนุน			
- พยาบาล			
- จนท.ยานพาหนะ			
- จนท.ศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร	- พนักงานรับโทรศัพท์รับวิทยุสื่อสาร		
- หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง			
- ผู้ประสานงาน			
- ผู้ช่วยอุปกรณ์ดับเพลิง			
- ผู้สื่อสารผ่านศูนย์รวมข่าวและสื่อสาร	- หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ		
- หน่วยรักษาความปลอดภัย	- ผู้ประสานงาน รปภ.		
4. หัวหน้าหน่วยเคลื่อนย้ายภายใน-ภายนอก	- หัวหน้างานธุรการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน
5. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ	- ผู้จัดการทั่วไป หรือผู้ได้รับมอบหมาย	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager	- ผู้จัดการเวรในแต่ละวัน - Night Manager
	- จากฝ่ายบริหารทั่วไป	- จากฝ่ายบริหารทั่วไป	- จากฝ่ายบริหารทั่วไป

5.2 แผนการอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟนี้กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของทางราชการ ในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

แผนอพยพหนีไฟกำหนดขึ้นนี้ มีองค์ประกอบต่างๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงานผู้หนีทางหนีไฟ จุดนัดพบ หน่วยชีวิตและยานพาหนะ ควรที่จะต้องกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานให้ชัดเจน โดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการส่วนต่าง ซึ่งจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง

- ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ชื่อ นางสาวกสิณี หนูขาว
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ชื่อ นายขวัญชัย กองคำใหญ่

โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ ดังนี้

1. หน่วยงานตรวจสอบจำนวนพนักงาน มีหน้าที่ตรวจสอบจำนวนพนักงานว่า มีการอพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนแล้วหรือไม่
2. ผู้นำทางหนีไฟ จะเป็นผู้นำพนักงานในการอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้
3. จุดนัดพบหรือจุดรวมพล จะเป็นสถานที่ปลอดภัยที่พนักงานจะมารายงานตัวและตรวจสอบนับจำนวน หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง แสดงว่ายังมีพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย
4. หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะเข้าพื้นที่และทำการช่วยเหลือพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพื้นที่เกิดอัคคีภัย รวมถึงพนักงานที่ออกมาผู้ที่จุดรวมพลแล้วแต่เกิดมีอาการเป็นลม ช็อคหมดสติ หรือบาดเจ็บเล็กน้อย เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อหน่วยยานพาหนะในกรณีที่ต้องนำผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาล

หน่วยงาน โรงแรมเดอะ มารีน่า อุทิศ โอเทล		วันที่ 24 มกราคม 2566	
ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองป่าตอง			
เหตุการณ์จำลอง			
สมมุติให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ <u>ห้องพักหมายเลข 307 308</u> เวลา 15.00 น. โดยต้นเหตุของเพลิงเกิดจาก <u>ไฟฟ้าลัดวงจร</u> เจ้าหน้าที่ที่ทำการดับเพลิงของ <u>แผนกช่าง</u> เข้าระงับเพลิงแล้ว แล้วประเมินไม่สามารถเพลิงได้ เนื่องจากเพลิงลุกลาม มากขึ้น จึงรายงานคนงานขึ้นตอน ในเหตุการณ์สมมุติให้ผู้ฝึกดักังไม่สามารถอพยพหนีไฟได้ อยู่ในห้องพัก จำนวน 2 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน			
ลำดับ	เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1	15.00 น.	จุดควมเสี่ยง สมมุติว่าเกิดเหตุเพลิง ไหม้ ที่ห้องพักหมายเลข 307 308 ผู้ปฏิบัติงานที่พบเห็นเข้าดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงมือถือ และตะโกนแจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบ	MRS. Than Yee
2	15.01 น.	เพื่อนร่วมงาน โทรแจ้งผู้อำนวยการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้อง 307 308	นางสาวสุภาพร ชูตะจุฑะ
3	15.02 น.	ผู้อำนวยการ สั่งทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุ	นายขวัญชัย ทองคำแดง
5	15.03 น.	ทีมดับเพลิงเข้าดำเนินการดับเพลิง และพบว่าไม่สามารถระงับเพลิงได้แจ้งผู้อำนวยการ ดับเพลิง ว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ขออนุมัติล่าส่งอพยพ	นายขวัญชัย ทองคำแดง นายวสิน สันพานิชกิจ นายสุริยา ชูช่วย นายดำรงศักดิ์ สองเมือง
6	15.06 น.	ผู้อำนวยการ สั่งอพยพ	นายขวัญชัย ทองคำแดง
7	15.07 น.	กตัญญูตามกระตังเตือนเหตุเพลิง ไหม้	นายขวัญชัย ทองคำแดง
8	15.08 น.	- คัดไฟให้ภายใน - แจ้งการไฟฟ้าภูมิภาค/ไฟฟ้านครหลวง	นายวสิน สันพานิชกิจ นายคมศักดิ์ มั่นศรี
9	15.08 น.	แจ้งสถานีดับเพลิงป่าตอง โทร 076-342600 แจ้งเหตุว่า “เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้อง308 ชั้น 3 ของโรงแรม เดอะ มารีน่า อุทิศ โดยขณะนี้ไม่สามารถระงับเพลิงไว้ได้ และได้ประกาศให้ทุกคนอพยพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ติดต่อภายในห้องจำนวน 2 คน”	นายคมศักดิ์ มั่นศรี

ลำดับ	เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
10	15.09 น.	ผู้นำทางถือสัญญาณนำทางคือ คำชี้แจงหน้า รวบรวมกลุ่มและนำทางหนีไฟ	ผู้นำทางหนีไฟของทุกกลุ่ม
11	15.09 น.	พนักงานอพยพหนีไฟตามเส้นทางที่กำหนดและไปรวมตัวที่จุดรวมพล	ทุกคน
12	15.15 น.	พนักงานอพยพมาที่จุดรวมพล	ทุกคน
13	15.16 น.	เช็คผู้ตกค้างในห้องพัก	นายสนธิ์ ขางมอก
14	15.20 น.	- รายงานยอดผู้หนีไฟต่อผู้อำนวยการดับเพลิง - ผู้ตรวจสอบยอดแผนกรายงานว่า มีผู้ติดค้างจำนวน 2 คน (ผู้ติดค้าง นางสาวอุติมา จิรากุล / Miss Soe Thu Zar) (ผู้ได้รับบาดเจ็บ น.ส.นราภักษ์ ไชยตร์ / นายสถาพร ราชสีห์)	ผู้ตรวจสอบยอดของทุกกลุ่ม นางสาวสามิย์ หอมสุต
15	15.09 น.	- หน่วยค้นหาเข้าช่วยเหลือผู้ติดค้าง - หรือ ผู้อำนวยการดับเพลิงแจ้งว่าผู้ติดค้างต่อน่วยดับเพลิงจากภายนอก	MR.MIN LWIN นายไวยรัตน์ อุ้นอก นายพรงศ สัมศักดิ์ นายวีรสิทธิ์ เดชพละ
16	15.09 น.	หน่วยงานดับเพลิงปฏิบัติงาน	เทศบาลป่าตอง
17	15.30 น.	หน่วยงานช่วยเหลือเข้าช่วยเหลือและนำผู้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาล	นางสาวศศิธร เทียว ไปไล่ นางสาว สุนันทา ธรรมณู นายอาเมิน ปู่โต๊ะ
18	15.30 น.	เพลิงสงบ	
19	15.30 น.	หน่วยตรวจสอบความเสียหายรายงานความเสียหายขึ้นตอนต่อผู้อำนวยการดับเพลิง	นายขวัญชัย ทองคำแดง
20	15.35 น.	ผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งการให้เข้ากู้ภาวะปกติ	นางสาวเกศินี หนูขาว

หัวข้อที่ ๖ ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม

เจ้าหน้าที่ เป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อมของ โรงแวนเดอะ มารีน่า ถูกัด

หัวข้อที่ ๘ การประเมินผลการฝึกซ้อม

การประเมินผลการฝึกซ้อมคืบเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หัวข้อ	รายการ	ผลการประเมิน		หมายเหตุ
		ปรับปรุง	พอใจใช้ ดี	
1	การปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎจ้าง 1.1 การสื่อสาร 1.2 ลำดับขั้นตอน 1.3 การควบคุมสติ 1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน			
2	การปฏิบัติตามแผน 2.1 ผู้อำนวยการดับเพลิง, หนีไฟ 2.2 พนักงานดับเพลิง 2.3 พนักงานควบคุมไฟฟ้า 2.4 ผู้ประสานงาน 2.5 หัวหน้าชุดอพยพหนีไฟ 2.6 ผู้นำทางหนีไฟ 2.7 ผู้ตรวจสอบจำนวน 2.8 หน่วยช่วยชีวิต 2.9 ผู้หนีไฟ			
3	การใช้อุปกรณ์ 3.1 เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ 3.2 สายน้ำดับเพลิง 3.3 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล			
4	การประเมินแผน 4.1 แผนดับเพลิง 4.2 แผนการอพยพหนีไฟ			

ระยะเวลาที่ใช้ในการอพยพ

ขั้นที่ 1 ใช้เวลานาที
ขั้นที่ 2 ใช้เวลานาที

สรุปประเมินผลการฝึกซ้อม




1. การปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎจ้าง
- ต้องปรับปรุง
- พอใจใช้
2. การปฏิบัติตามแผน
- ต้องปรับปรุง
- พอใจใช้
3. การใช้อุปกรณ์
- ต้องปรับปรุง
- พอใจใช้
4. การประเมินแผน
- ต้องปรับปรุง
- พอใจใช้

ผู้ประเมินผล

หัวข้อที่ ๑ อุปกรณ์และระยะเวลาการฝึกซ้อม

9.1 อุปกรณ์การฝึกซ้อมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้จริงอยู่ในสถานประกอบการมีความปลอดภัย และสามารถใช้งานได้

9.2 ระยะเวลาที่ใช้สำหรับการฝึกซ้อม 15.00-17.00 น.



เอกสารแนบที่ 8
คู่มือแผ่นดินไหว



คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว

Earthquake Response Guidelines



ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล



วิธีป้องกันตนเองเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

หลัก 10 ประการ ในการเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหว

1. เตรียมป้องกันมิให้เฟอร์นิเจอร์ล้มหรือตกหล่นลงมา - จัดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการล้มของเฟอร์นิเจอร์โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ให้อยู่กับที่มิให้เคลื่อนที่ได้
2. เตรียมการป้องกันในเรื่องอุบัติเหตุไว้ให้พร้อม - เตรียมป้องกันมิให้ชนวางภาชนะหรือกระจกหน้าต่าง กระเด็นออกมา
3. ตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของอาคารหรือรั้วบ้าน - ในกรณีที่เป็นรั้วคอนกรีตหรืออิฐควรเสริมรั้วให้แข็งแรงมิให้ล้มลงมาได้
4. เตรียมพร้อมในการดับเพลิง - ควรเรียนรู้และฝึกการดับเพลิงในขณะที่ยืนในตำแหน่งที่มั่นคงไม่รุนแรง
5. เตรียมพร้อมในเรื่องการป้องกัน ไฟไหม้ - ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอเมื่อไม่ใช้
6. เตรียมอุปกรณ์สำหรับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินไว้เสมอ - และเก็บอุปกรณ์ไว้ให้เป็นที่
7. พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว - เกี่ยวกับเส้นทางและสถานที่หลบภัย
8. ศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ - ศึกษาเส้นทางจากบ้าน ไปยังจุดหลบภัย
9. เรียนรู้เรื่องการหนีภัยในเหตุการแผ่นดินไหวในอดีต - เข้ารับฟังการบรรยายหรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการหนีภัยในเหตุการแผ่นดินไหวในอดีตที่หน่วยดับเพลิงหรือหน่วยงานอื่นจัดขึ้น
10. หากความรู้และเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหว - ควรเข้าร่วมการฝึกซ้อมป้องกันภัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น การป้องกันตนเอง การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ การปฐมพยาบาล ฯลฯ



หลักปฏิบัติ 10 ประการเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

1. ป้องกันตนเองและครอบครัว - เมื่อรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน ควรรีบเข้าไปหลบอยู่ใต้โต๊ะหรือเก้าอี้ที่ทนทาน เพื่อป้องกันสิ่งของตกใส่ศีรษะ โดยปกติ แรงสั่นสะเทือนจะหยุดภายใน 1 นาที
2. รับผิดชอบต่อผู้ที่มีความเสี่ยง - เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ควรดับแก๊สให้เรียบร้อยถึงแม้ว่าจะเป็นคนเดียวก็ตาม
3. ยอมรับผลเสียที่ตามมา - ควรดูสถานการณ์รอบตัวก่อนว่าปลอดภัยหรือไม่
4. เมื่อเริ่มเกิดแผ่นดินไหว ให้เปิดประตูเตรียมไว้สำหรับหนีทางออก - โดยเฉพาะอาคารที่สร้างขึ้นด้วยคอนกรีต เพราะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวประตูอาจจะเปิดไม่ออกและทำให้หนีออกไปข้างนอกไม่ได้
5. ระวังสิ่งของตกใส่หัวและศีรษะ - ถ้าพบของหรือหน้าต่างแตกลงมาให้รีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็ว
6. ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเมื่ออยู่ในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ - ความปลอดภัยเกิดขึ้นในบริเวณที่มีคนอยู่มาก ไม่ควรตกใจและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ
7. จอดรถไว้ด้านซ้าย และห้ามจอดในที่ห้ามจอด - การไม่รักษากฎจะทำให้เกิดความวุ่นวาย ควรเปิดวิทยุเพื่อฟังข่าวสารและทำตามคำแนะนำนั้น
8. ระวังถูกของหรือของแหลมและสิ่งมีคม - ถ้าอยู่ในบริเวณดังกล่าวควรรีบหนีไปที่ปลอดภัย
9. ควรเดินด้วยเท้า และนำของติดตัวให้น้อยที่สุด - การใช้รถจะทำให้การจราจรติดขัดและขัดขวางเส้นทางรถดับเพลิงหรือรถพยาบาล
10. ควรติดตามข้อมูลเพื่อเตือนได้ - ควรฟังข่าวหรือเสียงเตือน - ควรฟังข่าวความเคลื่อนไหวจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

เมื่ออยู่ภายในอาคาร

1. ขณะอยู่ในบ้าน
 - เข้าไปหลบใต้โต๊ะ หรือถ้าไม่มีให้ใช้หมอนหรือเก้าอี้หนุนศีรษะเพื่อป้องกันสิ่งของตกใส่



- เปิดประตูหรือหน้าต่างเตรียมไว้เพื่อเป็นทางออก ประตูหรือหน้าต่างอาจเปิดไม่ออกหลัง แผ่นดินไหว
 - รับผิดชอบระดับไฟฟ้า ก่อนออกจากบ้านให้ปิดวาล์วแก๊สและตัดคัตเอาท์ที่ไฟฟ้าด้วย
 - ถ้าอยู่ชั้น 2 ไม่ต้องลงมายังล่าง ชั้น 2 ปลอดภัยกว่าชั้น 1
 - ใส่รองเท้า ไม่ควรเดินเท้าเปล่า (เพราะเศษแก้วอาจบาดได้)
 - ดูแลความปลอดภัยให้เด็กและผู้สูงอายุ
 - ยอมรับรอจนเวลาออกไปข้างนอก ระวังเศษแก้วที่ตกอยู่ตามพื้น
2. ขณะอยู่ที่ทำงาน
 - ให้กระโดดไปกบฏีศีรษะ และรีบหลบไปอยู่ใต้โต๊ะ
 - ระวังชนหนังสือหรือสิ่งของบริเวณที่ไม่มีสิ่งของวางอยู่ปลอดภัยที่สุด
 - เวลาเดินระวังสิ่งของที่ตกหล่นอยู่บนพื้น
 3. ที่ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 - ให้กระโดดไปกบฏีศีรษะ และระวังอย่าไปอยู่ใกล้ชั้นวางของที่สูงได้ง่าย
 - หลบไปอยู่ใต้โต๊ะ หรือยืนอยู่ใกล้เสาหรือกำแพง
 - ยอมรับรอจนหาทางออกเอง ให้หาเส้นทางที่พ้นจากขอบ
 - ห้ามใช้ลิฟต์ ให้ใช้บันไดแทน
 - ถ้าอยู่ในลิฟต์ที่ค้าง ให้ติดต่อภายนอกโดยโทรศัพท์ฉุกเฉินภายในลิฟต์แล้วรอความช่วยเหลือ
 4. ขณะอยู่ใต้ดิน
 - หากชั้นใกล้กับเสาใหญ่ๆ หรือกำแพง
 - หากไฟดับ อย่าตกใจเพราะไฟฉุกเฉินจะสว่างขึ้นในไม่ช้า
 - ยอมรับรอจนสว่างที่ทางออก ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ปกติแล้วได้คนจะปลอดภัยกว่าด้านบน



- ถ้าเกิดไฟไหม้ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดแล้วคลุมแล้วรีบหนี (ตามทิศทางของควันไฟ)

เมื่ออยู่ภายนอกอาคาร

1. บริเวณเขตที่พักอาศัย
 - อยู่ให้ห่างจากครัวบ้าน เสา สายไฟฟ้า และอาคารบ้านเรือน
 - ระวังเศษกระจกหรือกระเบื้องหลังคาที่จะตกลงมา แล้วรีบหนีไปที่ส่วนสาธารณะ หรือสนามกว้างๆ
2. บริเวณเข่นการค้าหรือสำนักงาน
 - อยู่ยืนอยู่กับที่ ใช้กระเป๋าหรือสิ่งอื่นๆ ปกป้องศีรษะแล้วรีบหนีไปที่จุดที่ปลอดภัยหรือลานกว้างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
 - ระวังตัวเองจากเศษกระจก บั๊ย ฯลฯ ที่จะตกลงมา
 - อยู่ให้ห่างจากตึกที่ไม่มีทางขึ้นกว้างๆ เครื่องของอัตโนมัติ หรือถังแก๊ส
 - ระวังอย่าเข้าใกล้สายไฟฟ้าที่ตกลงมา
3. บริเวณชายหาดหรือหน้าผา
 - รีบหนีไปในที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด อย่าอยู่บริเวณภูเขาหรือหน้าผาเด็ดขาดเนื่องจากอาจมีการทรุดตัวได้
 - หากอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ให้หนีไปอยู่ที่สูง
 - คิดตามข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับสึนามิ และอย่าไปอยู่ใกล้ชายฝั่ง

ขณะอยู่ในยานพาหนะ

1. บนรถไฟหรือรถไฟใต้ดิน
 - จับที่จับให้มั่นจนกระทั่งรถจะออกหรือรถจะจอด (ในกรณีที่รถไฟหรือรถจะจอด)
 - อย่าพยายามออกจากตัวรถ
 - คอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ ปกติแล้วในรถไฟใต้ดินจะปลอดภัยกว่าด้านบน
2. ขณะกำลังขับรถยนต์



- ถ้ารู้สึกว่ามีคนเดินไหว ค่อยๆลดความเร็วลง จอดรถที่ด้านซ้ายของถนนแล้วดับเครื่อง
- อย่าออกจากรถจนกว่าการแจ้งเตือนจะหยุดลง ให้ฟังข้อมูลต่างๆ จากวิทยุ
- ปฏิบัติตามคำสั่งของตำรวจ
- เวลาออกจากรถ ให้ปิดประตูโดยไม่ต้องล็อกครด แล้วรีบยกยูเอชแอลทิ้งไว้
- ไม่นับถือน้ำโดยรีบร้อน

สิ่งของที่ต้องนำติดตัวไปเวลาหนีภัย

1. สิ่งที่ต้องนำติดตัวไปในตอนแรก
- สิ่งที่ควรนำติดตัวไปทันทีเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

อาหารและน้ำ	ยา	เสื้อผ้า ของใช้ทั่วไป
- ขนมน้ำตาล - อาหารกระป๋อง - ภาชนะบรรจุสิ่งของ - น้ำดื่ม - ไฟฉายหรือไฟฉาย - งาน แก้วกระดาษ ดะเกียบ - มีดและที่ปิดกระป๋อง	- พลาสติกหรือพลาสติก - ผ้าก๊อช - ผ้าพันแผลและผ้าสามเหลี่ยม - ยาฆ่าเชื้อ (แอลกอฮอล์) - ยาแก้ปวด - ยาแก้ปวดท้อง - ยาแก้หวัด - ยาแก้ปวด - ยาหยอดตา - ยาสามัญประจำบ้านอื่นๆ - ปรอทวัดไข้	- เสื้อผ้า ของใช้ทั่วไป - ชุดชั้นใน - เสื้อโค้ท - ถุงเท้า - ผ้าเช็ดหน้า - ผ้าขนหนู - กระดาษทิชชู - หมวกกันน็อก - ไฟฉายหรือไฟฉาย - ผ้าปูที่นอน - เสื้อกันฝน - ผ้าอนามัย - ผ้าเช็ดตัว
วิทยุ		
- วิทยุแบบพกพา - ถ่านหรือแบตเตอรี่สำรอง		



2. สิ่งที่เราควรนำติดตัวไปหลังจากการหนีภัยครั้งแรก สำหรับชีวิตใน 3-4 วันหลังจากเกิดแผ่นดินไหว


สำหรับใช้ชีวิตใน 3-4 วันหลังจากเกิดแผ่นดินไหว

อาหาร	ของใช้อื่น ๆ
-ขนมปังกรอบ -อาหารกระป๋อง -ปะหมี่สำเร็จรูป -ข้าวสวยสำเร็จรูป -ขนม	- น้ำสำหรับอาบน้ำหรือซักผ้า - ผ้าห่ม ถุงนอน - อ่างพลาสติก - ผ้าปูพลาสติก - ครีบล้างหน้า - แชมพูที่ไม่ใช้ซ้ำ - สบู่ - ผ้าขนหนู (เล็กและใหญ่) - หม้อ ภาชนะ - แผ่นคิดให้ความอุ่น - กระดาษทิชชู - แปรงทาสี - ฟิล์มใสถนอมอาหาร - ชุดเสริมสวย - เสื้อผ้าใหญ่สำหรับพันตัว - แวนตา คอนแทคเลนส์ - เครื่องช่วยฟัง - ถังน้ำ - ที่ตัดทนาย - เชือก - มีดอเนกประสงค์
เครื่องดื่ม	เชือกพืด
- คนละ 3 ลิตรต่อวัน	- เต้าโพดงี้โตะ - เชือกพืดแข็ง - กระป๋องแก๊สสำรอง




เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว
แผนอพยพและลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ

ข้อมูลทุกอย่างในปริมาณ 2 เท่าของทั้งปีแล้วค่อยนำมาถกมาไว้ทีละครั้ง แล้วค่อยเพิ่ม ทำ
หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ทำให้มีน้ำและอาหารสำหรับการบริโภคที่เพียงพอ








ในการณเกิดภัยพิบัติ



การเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว

ให้คนในบ้านทุกคนได้รู้ถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติกัน
และขั้นตอนเมื่อเกิดสิ่งต่างๆ ตลอดจนวิธีระงับเหตุต่าง
ไม่ว่าจะออกนอกอาคาร ควรเปิดวิทยุและฟังข่าว
ไปว่าอยู่ในถ้ำน้ำท่วม กระชก ตู้เก็บของ ตู้เสื้อผ้า
อยู่กลางหาว ไม่ควร ไล่ลม ไล่รังของแมลงควรให้เร็ว
อย่าใช้ เต้น นอน นอน นอน นอน นอน นอน นอน
ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้งให้ออกห่างจากเสา ไม้ไฟฟ้าและสิ่งก่อสร้าง

ภาพแสดงวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว โดยให้คำแนะนำ
หากกำลังและยึดไว้ให้แน่น





เอกสารแนบที่ ๑
รายงานการดูแลและบันทึกข้อมูลสระว่ายนํ้า

Guest Use Rooftop Pool Bar of Jul 2024



Date	Guest Use Rooftop Pool Bar			Remark
	Women	Men	Total	
01/07/2024	58	31	89	
02/07/2024	56	30	86	
03/07/2024	53	28	81	
04/07/2024	53	29	82	
05/07/2024	58	31	89	
06/07/2024	64	34	98	
07/07/2024	63	34	97	
08/07/2024	52	28	80	
09/07/2024	49	26	75	
10/07/2024	55	30	85	
11/07/2024	58	31	89	
12/07/2024	59	32	91	
13/07/2024	60	32	92	
14/07/2024	61	33	94	
15/07/2024	59	32	91	
16/07/2024	58	31	89	
17/07/2024	59	32	92	
18/07/2024	60	32	92	
19/07/2024	56	30	86	
20/07/2024	59	32	91	
21/07/2024	55	30	85	
22/07/2024	47	25	72	
23/07/2024	56	30	86	
24/07/2024	51	28	79	
25/07/2024	55	30	85	
26/07/2024	58	31	89	
27/07/2024	58	31	89	
28/07/2024	61	33	94	
29/07/2024	61	33	94	
30/07/2024	58	31	89	
31/07/2024	56	30	86	
Sub Total	1767	951	2715	

Guest Use Rooftop Pool Bar of Aug 2024



Date	Guest Use Rooftop Pool Bar			Remark
	Women	Men	Total	
01/08/2024	55	30	85	
02/08/2024	61	33	94	
03/08/2024	58	31	89	
04/08/2024	60	32	92	
05/08/2024	58	31	89	
06/08/2024	58	31	89	
07/08/2024	58	31	89	
08/08/2024	58	31	89	
09/08/2024	55	30	85	
10/08/2024	57	31	88	
11/08/2024	60	32	92	
12/08/2024	60	32	92	
13/08/2024	55	29	84	
14/08/2024	57	31	88	
15/08/2024	60	32	92	
16/08/2024	59	32	91	
17/08/2024	60	32	92	
18/08/2024	56	30	86	
19/08/2024	55	30	85	
20/08/2024	59	32	91	
21/08/2024	56	30	86	
22/08/2024	56	30	86	
23/08/2024	58	31	89	
24/08/2024	59	32	91	
25/08/2024	59	32	91	
26/08/2024	57	31	88	
27/08/2024	59	32	91	
28/08/2024	52	28	80	
29/08/2024	46	25	71	
30/08/2024	40	22	62	
31/08/2024	41	22	63	
Sub Total	1744	939	2650	

Guest Use Rooftop Pool Bar of Sep 2024



Date	Guest Use Rooftop Pool Bar			Remark
	Women	Men	Total	
01/09/2024	44	23	67	
02/09/2024	49	26	75	
03/09/2024	46	25	71	
04/09/2024	46	25	71	
05/09/2024	53	28	81	
06/09/2024	51	27	78	
07/09/2024	57	31	88	
08/09/2024	54	29	83	
09/09/2024	52	28	80	
10/09/2024	49	26	75	
11/09/2024	51	27	78	
12/09/2024	53	28	81	
13/09/2024	51	28	79	
14/09/2024	56	30	86	
15/09/2024	59	32	91	
16/09/2024	54	29	83	
17/09/2024	48	26	74	
18/09/2024	49	26	75	
19/09/2024	45	24	69	
20/09/2024	49	26	75	
21/09/2024	43	23	66	
22/09/2024	42	23	65	
23/09/2024	46	25	71	
24/09/2024	43	23	66	
25/09/2024	44	24	68	
26/09/2024	51	28	79	
27/09/2024	49	26	75	
28/09/2024	53	29	82	
29/09/2024	54	29	83	
30/09/2024	47	26	73	
Sub Total	1488	801	2288	

Guest Use Rooftop Pool Bar of Dec 2024



Date	Guest Use Rooftop Pool Bar			Remark
	Women	Men	Total	
01/12/2024	59	32	91	
02/12/2024	58	31	89	
03/12/2024	60	33	93	
04/12/2024	52	28	80	
05/12/2024	53	28	81	
06/12/2024	56	30	86	
07/12/2024	57	31	88	
08/12/2024	57	31	88	
09/12/2024	55	30	85	
10/12/2024	57	31	88	
11/12/2024	52	28	80	
12/12/2024	50	27	77	
13/12/2024	50	27	77	
14/12/2024	60	32	92	
15/12/2024	60	32	92	
16/12/2024	58	31	89	
17/12/2024	56	30	86	
18/12/2024	54	29	83	
19/12/2024	55	29	84	
20/12/2024	53	29	82	
21/12/2024	52	28	80	
22/12/2024	54	29	83	
23/12/2024	48	26	74	
24/12/2024	52	28	80	
25/12/2024	52	28	80	
26/12/2024	57	31	88	
27/12/2024	57	31	88	
28/12/2024	61	33	94	
29/12/2024	58	31	89	
30/12/2024	61	33	94	
31/12/2024	62	33	95	
Sub Total	1729	931	2656	

Guest Use Rooftop Pool Bar of Nov 2024



Date	Guest Use Rooftop Pool Bar			Remark
	Women	Men	Total	
01/11/2024	48	26	74	
02/11/2024	53	29	82	
03/11/2024	41	22	63	
04/11/2024	42	23	65	
05/11/2024	48	26	74	
06/11/2024	53	29	82	
07/11/2024	52	28	80	
08/11/2024	61	33	94	
09/11/2024	58	31	89	
10/11/2024	60	32	92	
11/11/2024	56	30	86	
12/11/2024	54	29	83	
13/11/2024	61	33	94	
14/11/2024	60	32	92	
15/11/2024	61	33	94	
16/11/2024	64	34	98	
17/11/2024	60	33	93	
18/11/2024	63	34	97	
19/11/2024	59	32	91	
20/11/2024	62	33	95	
21/11/2024	63	34	97	
22/11/2024	58	31	89	
23/11/2024	58	31	89	
24/11/2024	56	30	86	
25/11/2024	57	31	88	
26/11/2024	55	30	85	
27/11/2024	43	23	66	
28/11/2024	48	26	74	
29/11/2024	51	27	78	
30/11/2024	58	31	89	
Sub Total	1662.7	895.3	2559	

Guest Use Rooftop Pool Bar of Dec 2024



Date	Guest Use Rooftop Pool Bar			Remark
	Women	Men	Total	
01/12/2024	59	32	91	
02/12/2024	58	31	89	
03/12/2024	60	33	93	
04/12/2024	52	28	80	
05/12/2024	53	28	81	
06/12/2024	56	30	86	
07/12/2024	57	31	88	
08/12/2024	57	31	88	
09/12/2024	55	30	85	
10/12/2024	57	31	88	
11/12/2024	52	28	80	
12/12/2024	50	27	77	
13/12/2024	50	27	77	
14/12/2024	60	32	92	
15/12/2024	60	32	92	
16/12/2024	58	31	89	
17/12/2024	56	30	86	
18/12/2024	54	29	83	
19/12/2024	55	29	84	
20/12/2024	53	29	82	
21/12/2024	52	28	80	
22/12/2024	54	29	83	
23/12/2024	48	26	74	
24/12/2024	52	28	80	
25/12/2024	52	28	80	
26/12/2024	57	31	88	
27/12/2024	57	31	88	
28/12/2024	61	33	94	
29/12/2024	58	31	89	
30/12/2024	61	33	94	
31/12/2024	62	33	95	
Sub Total	1729	931	2656	

THE MARINA PHUKET

ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน กรกฎาคม 2567

วันที่	รวมคึก						รวมบาย				หมายเหตุ
	เคมี		บ่มฟิต		เช็คโดย	เคมี		เช็คโดย			
						ค่า CL	ค่า PH				
1	3.0	7.6	60	60	4.0	ดำรงค์	3.0	7.6	สุริยา		
2	3.0	7.6	60	60	0.75	ดำรงค์	3.0	7.6	ธนวัฒน์		
3	3.0	7.2	60	60	0.75	ดำรงค์	3.0	6.8	ธนวัฒน์		
4	3.0	7.2	60	60	0.5	ดำรงค์	3.0	6.8	ธนวัฒน์		
5	3.0	7.2	60	60	0.5	ธนวัฒน์	3.0	6.8	สภาพ่าน		
6	3.0	7.2	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	6.8	สภาพ่าน		
7	3.0	7.2	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	6.8	สุริยา		
8	3.0	7.2	60	60	4.0	ธนวัฒน์	3.0	7.2	ดำรงค์		
9	0.2	6.8	60	60	0.75	ชัยรัตน์	3.0	7.2	ดำรงค์		
10	3.0	7.2	60	60	0.75	ชัยรัตน์	3.0	7.2	ดำรงค์		
11	3.0	7.2	60	60	0.5	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา		
12	3.0	7.2	60	60	0.5	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา		
13	3.0	7.2	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา		
14	3.0	7.2	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สภาพ่าน		
15	3.0	7.2	60	60	4.0	ธนวัฒน์	3.0	7.2	ดำรงค์		
16	3.0	6.8	60	60	0.75	สภาพ่าน	3.0	7.2	ดำรงค์		
17	3.0	7.6	60	60	0.75	สภาพ่าน	3.0	7.2	ดำรงค์		
18	3.0	7.6	60	60	0.5	สภาพ่าน	3.0	7.2	สุริยา		
19	3.0	7.6	60	60	0.5	สภาพ่าน	3.0	7.2	สุริยา		
20	3.0	7.6	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา		
21	3.0	7.2	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา		
22	3.0	7.2	60	60	4.0	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สภาพ่าน		
23	3.0	7.2	60	60	0.75	ดำรงค์	3.0	7.2	สภาพ่าน		
24	3.0	7.2	60	60	0.75	ดำรงค์	3.0	7.2	สภาพ่าน		
25	3.0	7.2	60	60	0.5	ดำรงค์	3.0	7.2	สุริยา		
26	3.0	7.6	60	60	0.5	ชัยรัตน์	3.0	7.2	สุริยา		
27	3.0	7.2	60	60	0.25	ชัยรัตน์	3.0	7.2	สุริยา		
28	3.0	7.2	60	60	0.25	ดำรงค์	3.0	7.2	สุริยา		
29	3.0	7.2	60	60	4.0	ดำรงค์	3.0	7.2	สุริยา		
30	3.0	7.2	60	60	0.75	ดำรงค์	3.0	7.2	สภาพ่าน		
31	3.0	7.2	60	60	0.75	ดำรงค์	3.0	7.2	สุริยา		

THE MARINA PHUKET

ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน สิงหาคม 2567

วันที่	รวมค่า						รวมป้าย			หมายเหตุ
	เคมี		บ่มฟิต		เช็คโดย	เคมี		เช็คโดย		
	ค่า CL	ค่า PH	แรงดัน	ความถี่		ค่า CL	ค่า PH			
1	3.0	7.2	60	60	0.5	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
2	3.0	7.2	60	60	0.5	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
3	3.0	7.6	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
4	3.0	7.6	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
5	3.0	7.6	60	60	4.0	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สภาพ่าน	
6	3.0	7.2	60	60	0.75	ดำรงศักดิ์	3.0	7.2	สภาพ่าน	
7	3.0	7.2	60	60	0.75	ดำรงศักดิ์	3.0	7.2	สุริยา	
8	3.0	7.2	60	60	0.5	ดำรงศักดิ์	3.0	7.2	สุริยา	
9	3.0	7.2	60	60	0.5	ดำรงศักดิ์	3.0	7.2	สุริยา	
10	3.0	7.2	60	60	0.25	ดำรงศักดิ์	3.0	7.2	สุริยา	
11	3.0	7.2	60	60	0.25	ดำรงศักดิ์	3.0	7.2	สุริยา	
12	3.0	7.2	60	60	4.0	ดำรงศักดิ์	3.0	7.2	สภาพ่าน	
13	3.0	7.2	60	60	0.75	ดำรงศักดิ์	3.0	7.2	สภาพ่าน	
14	3.0	7.6	60	60	0.75	ดำรงศักดิ์	3.0	7.2	สภาพ่าน	
15	3.0	7.6	60	60	0.5	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
16	3.0	7.2	60	60	0.5	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
17	3.0	7.2	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
18	3.0	7.2	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
19	3.0	7.2	60	60	4.0	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สภาพ่าน	
20	3.0	7.2	60	60	0.75	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สภาพ่าน	
21	3.0	7.2	60	60	0.75	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
22	3.0	7.2	60	60	0.5	สภาพ่าน	3.0	7.2	สุริยา	
23	3.0	7.2	60	60	0.5	สภาพ่าน	3.0	7.2	สุริยา	
24	3.0	7.2	60	60	0.25	สภาพ่าน	3.0	7.2	สุริยา	
25	3.0	7.2	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
26	3.0	7.2	60	60	4.0	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สภาพ่าน	
27	3.0	7.2	60	60	0.75	ชัยรัตน์	3.0	7.2	สภาพ่าน	
28	3.0	7.2	60	60	0.75	ชัยรัตน์	3.0	7.2	สภาพ่าน	
29	3.0	7.2	60	60	0.5	ชัยรัตน์	3.0	7.2	สุริยา	
30	3.0	7.2	60	60	0.5	ชัยรัตน์	3.0	7.2	สุริยา	
31	3.0	7.2	60	60	0.25	ชัยรัตน์	3.0	7.2	ดำรงศักดิ์	

THE MARINA PHUKET

ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน กันยายน 2567

วันที่	รอบดัก					รอบบ่าย				หมายเหตุ
	เคมี		บ่มฟิต	เกิดโดย	เคมี		เกิดโดย			
	ค่า CL	ค่า PH			ค่า CL	ค่า PH				
1	3.0	7.2	60	60	0.25	ด่างค์	3.0	7.2	ฮาฟฟาน	
2	3.0	7.2	60	60	4.0	ด่างค์	3.0	7.2	ฮาฟฟาน	
3	3.0	7.2	60	60	0.75	ด่างค์	3.0	7.2	ฮาฟฟาน	
4	3.0	7.2	60	60	0.75	ด่างค์	3.0	7.2	สุริยา	
5	3.0	7.2	60	60	0.5	ด่างค์	3.0	7.2	สุริยา	
6	3.0	7.2	60	60	0.5	ฮาฟฟาน	3.0	7.2	สุริยา	
7	3.0	7.6	60	60	0.25	ด่างค์	3.0	7.2	สุริยา	
8	3.0	7.6	60	60	0.25	ด่างค์	3.0	7.2	ฮาฟฟาน	
9	3.0	7.6	60	60	4.0	ด่างค์	3.0	7.2	ฮาฟฟาน	
10	3.0	7.2	60	60	0.75	ด่างค์	3.0	7.2	ฮาฟฟาน	
11	3.0	7.2	60	60	0.75	ด่างค์	3.0	7.2	ฮาฟฟาน	
12	3.0	7.2	60	60	0.5	ด่างค์	3.0	7.2	ฮาฟฟาน	
13	3.0	7.2	60	60	0.5	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
14	3.0	7.2	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
15	3.0	7.2	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
16	3.0	7.2	60	60	4.0	ฮาฟฟาน	3.0	7.2	ด่างค์	
17	3.0	7.2	60	60	0.75	ฮาฟฟาน	3.0	7.2	ด่างค์	
18	3.0	6.8	60	60	0.75	ฮาฟฟาน	3.0	7.2	ด่างค์	
19	3.0	6.8	60	60	0.5	ฮาฟฟาน	3.0	7.2	ธนวัฒน์	
20	3.0	7.6	60	60	0.5	ฮาฟฟาน	3.0	7.2	สุริยา	
21	3.0	7.6	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
22	3.0	7.2	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
23	3.0	7.2	60	60	4.0	ธนวัฒน์	3.0	7.2	ด่างค์	
24	3.0	7.2	60	60	0.75	ชัยรัตน์	3.0	7.2	ด่างค์	
25	3.0	7.2	60	60	0.75	ชัยรัตน์	3.0	7.2	ด่างค์	
26	3.0	6.8	60	60	0.5	ชัยรัตน์	3.0	7.2	สุริยา	
27	3.0	7.2	60	60	0.5	ชัยรัตน์	3.0	7.2	สุริยา	
28	3.0	7.2	60	60	0.25	ชัยรัตน์	3.0	7.2	สุริยา	
29	3.0	6.8	60	60	0.25	ชัยรัตน์	3.0	7.2	สุริยา	
30	3.0	6.8	60	60	4.0	ฮาฟฟาน	3.0	7.2	สุริยา	

THE MARINA PHUKET

ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน ตุลาคม 2567

วันที่	รอบดึก						รอบบ่าย				หมายเหตุ
	เคมี		บ่มฟิต		เกิดโดย	เคมี		เกิดโดย			
	ค่า CL	ค่า PH	แรงดัน	ความถี่		ค่า CL	ค่า PH				
1	3.0	6.8	60	60	0.75	ฮาฟฟาน	3.0	7.2	สุริยา		
2	3.0	6.8	60	60	0.75	ฮาฟฟาน	3.0	7.2	ด่างค์		
3	3.0	6.8	60	60	0.5	ฮาฟฟาน	3.0	7.2	สุริยา		
4	3.0	6.8	60	60	0.5	ฮาฟฟาน	3.0	7.2	สุริยา		
5	3.0	7.2	60	60	0.25	ด่างค์	3.0	7.2	สุริยา		
6	3.0	7.2	60	60	0.25	ด่างค์	3.0	7.2	สุริยา		
7	3.0	7.2	60	60	4.0	ด่างค์	3.0	7.2	นราธิป		
8	3.0	7.2	60	60	0.75	ด่างค์	3.0	7.2	นราธิป		
9	3.0	7.2	60	60	0.75	ด่างค์	3.0	7.2	นราธิป		
10	3.0	7.2	60	60	0.5	ด่างค์	3.0	7.2	นราธิป		
11	3.0	7.2	60	60	0.5	ธนวัฒน์	3.0	7.2	นราธิป		
12	3.0	7.2	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	นราธิป		
13	3.0	7.2	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	ด่างค์		
14	3.0	7.2	60	60	4.0	ฮาฟฟาน	3.0	7.2	ด่างค์		
15	3.0	7.2	60	60	0.75	ฮาฟฟาน	3.0	7.2	ด่างค์		
16	3.0	7.2	60	60	0.75	ฮาฟฟาน	3.0	7.2	สุริยา		
17	3.0	7.2	60	60	0.5	ฮาฟฟาน	3.0	7.2	สุริยา		
18	3.0	7.2	60	60	0.5	ฮาฟฟาน	3.0	7.2	สุริยา		
19	3.0	7.2	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	ฮาฟฟาน		
20	3.0	7.2	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	ฮาฟฟาน		
21	3.0	7.2	60	60	4.0	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา		
22	3.0	7.6	60	60	0.75	ชัยรัตน์	3.0	7.2	ด่างค์		
23	3.0	7.2	60	60	0.75	ชัยรัตน์	3.0	7.2	ด่างค์		
24	3.0	7.2	60	60	0.5	ชัยรัตน์	3.0	7.2	นราธิป		
25	3.0	7.6	60	60	0.5	ชัยรัตน์	3.0	7.2	นราธิป		
26	3.0	7.2	60	60	0.25	ชัยรัตน์	3.0	7.2	นราธิป		
27	3.0	7.2	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา		
28	3.0	7.2	60	60	4.0	ธนวัฒน์	3.0	7.2	นราธิป		
29	3.0	7.6	60	60	0.75	ด่างค์	3.0	7.2	นราธิป		
30	3.0	7.6	60	60	0.75	ด่างค์	3.0	7.2	นราธิป		
31	3.0	7.6	60	60	0.5	ด่างค์	3.0	7.2	สุริยา		

THE MARINA PHUKET
ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน พฤศจิกายน 2567

วันที่	รอบดึก					รอบบ่าย				หมายเหตุ
	เคมี		บ่มฟิต			เช็ดโดย	เคมี		เช็ดโดย	
	ค่า CL	ค่า PH	แรงดัน	ความถี่	ระดับ		ค่า CL	ค่า PH		
1	3.0	7.6	60	60	0.5	สภาพ่าน	3.0	7.6	ดำรงค์	
2	3.0	7.6	60	60	0.25	สภาพ่าน	3.0	7.6	ดำรงค์	
3	3.0	7.6	60	60	0.25	สภาพ่าน	3.0	7.2	ดำรงค์	
4	3.0	7.6	60	60	4.0	สภาพ่าน	3.0	7.2	ดำรงค์	
5	3.0	7.6	60	60	0.75	สภาพ่าน	3.0	7.2	ดำรงค์	
6	3.0	7.6	60	60	0.75	สภาพ่าน	3.0	7.2	ดำรงค์	
7	3.0	7.6	60	60	0.5	สภาพ่าน	3.0	7.2	สุริยา	
8	3.0	7.6	60	60	0.5	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
9	3.0	7.6	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
10	3.0	7.6	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.6	สุริยา	
11	3.0	7.6	60	60	4.0	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
12	3.0	7.6	60	60	0.75	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
13	3.0	7.2	60	60	0.75	ชัยรัตน์	3.0	7.2	สุริยา	
14	3.0	7.2	60	60	0.5	ชัยรัตน์	3.0	7.2	สุริยา	
15	3.0	7.2	60	60	0.5	ชัยรัตน์	3.0	7.2	ดำรงค์	
16	3.0	7.2	60	60	0.25	ชัยรัตน์	3.0	7.2	สุริยา	
17	3.0	7.2	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
18	3.0	7.2	60	60	4.0	ธนวัฒน์	3.0	7.2	ดำรงค์	
19	1.5	7.2	60	60	0.75	นราธิป	3.0	7.2	ดำรงค์	
20	1.5	7.2	60	60	0.75	นราธิป	3.0	7.2	สุริยา	
21	0.5	7.2	60	60	0.5	นราธิป	3.0	7.2	สุริยา	
22	0.5	7.2	60	60	0.5	นราธิป	3.0	7.2	สุริยา	
23	0.5	7.2	60	60	0.25	ดำรงค์	3.0	7.2	สุริยา	
24	0.5	7.2	60	60	0.25	ดำรงค์	3.0	7.2	สุริยา	
25	0.5	7.2	60	60	4.0	ดำรงค์	3.0	7.2	นราธิป	
26	3.0	7.2	60	60	0.75	ดำรงค์	3.0	7.2	นราธิป	
27	3.0	7.2	60	60	0.75	ดำรงค์	3.0	7.2	นราธิป	
28	3.0	7.2	60	60	0.5	ดำรงค์	3.0	7.6	นราธิป	
29	3.0	7.2	60	60	0.5	ธนวัฒน์	3.0	7.6	นราธิป	
30	3.0	7.2	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	นราธิป	
31	3.0	7.2	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	นราธิป	

THE MARINA PHUKET
ตรวจเช็คค่าเคมีสระว่ายน้ำ

เดือน ธันวาคม 2567

วันที่	รอบดึก					รอบบ่าย				หมายเหตุ
	เคมี		บ่มฟิต			เคมี			เช็ดโดย	
	ค่า CL	ค่า PH	แรงดัน	ความถี่	ระดับ	ค่า CL	ค่า PH	ค่า CL		
1	3.0	7.2	60	60	0.25	ซีเมนต์	3.0	7.2	ดำรง	
2	3.0	7.2	60	60	4.0	ซีเมนต์	3.0	7.2	ดำรง	
3	3.0	7.2	60	60	0.75	ซีเมนต์	3.0	7.2	ดำรง	
4	3.0	7.2	60	60	0.75	ซีเมนต์	3.0	7.2	ดำรง	
5	3.0	7.2	60	60	0.5	ซีเมนต์	3.0	7.2	สุริยา	
6	3.0	7.2	60	60	0.5	ซีเมนต์	3.0	7.2	สุริยา	
7	3.0	7.6	60	60	0.25	ซีเมนต์	3.0	7.2	สุริยา	
8	3.0	7.2	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
9	3.0	7.2	60	60	4.0	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
10	3.0	7.2	60	60	0.75	ดำรง	3.0	7.2	สุริยา	
11	3.0	7.2	60	60	0.75	ดำรง	3.0	7.2	ซาฟฟาน	
12	3.0	7.2	60	60	0.5	ดำรง	3.0	7.2	สุริยา	
13	3.0	7.2	60	60	0.5	นราธิป	3.0	7.2	สุริยา	
14	3.0	7.2	60	60	0.25	นราธิป	3.0	7.2	สุริยา	
15	3.0	7.2	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
16	3.0	7.2	60	60	4.0	ธนวัฒน์	3.0	7.2	ดำรง	
17	3.0	7.2	60	60	0.75	ซาฟฟาน	3.0	7.2	ดำรง	
18	3.0	7.2	60	60	0.75	ซาฟฟาน	3.0	7.2	ดำรง	
19	3.0	7.2	60	60	0.5	ซาฟฟาน	3.0	7.2	สุริยา	
20	3.0	7.2	60	60	0.5	ซาฟฟาน	3.0	7.2	สุริยา	
21	3.0	7.2	60	60	0.25	ซาฟฟาน	3.0	7.2	สุริยา	
22	3.0	7.2	60	60	0.25	ธนวัฒน์	3.0	7.2	สุริยา	
23	3.0	7.2	60	60	4.0	ธนวัฒน์	3.0	7.2	ดำรง	
24	3.0	7.2	60	60	0.75	ดำรง	3.0	7.2	นราธิป	
25	3.0	7.2	60	60	0.75	ดำรง	3.0	7.2	นราธิป	
26	3.0	7.2	60	60	0.5	ดำรง	3.0	7.2	สุริยา	
27	3.0	7.2	60	60	0.5	ดำรง	3.0	7.2	สุริยา	
28	3.0	7.2	60	60	0.25	นราธิป	3.0	7.2	สุริยา	
29	3.0	7.2	60	60	0.25	นราธิป	3.0	7.2	ธนวัฒน์	
30	3.0	7.2	60	60	4.0	นราธิป	3.0	7.2	ธนวัฒน์	
31	3.0	7.2	60	60	0.75	นราธิป	3.0	7.2	ธนวัฒน์	

เอกสารแนบที่ 10
ใบเสร็จการจำหน่ายขยะรีไซเคิล

ร.ด.พ.	รายการขยง	จำนวน	ราคา	รวม	ร.ด.พ.	รายการขยง	จำนวน	ราคา	รวม
02/09/24	ครุฑแดง	67	2	134	24/6/24	หมักหม	159.5	14	2233
	พลาตตินัค	20	2	40		พื้พ	26	5	130
	พลาตตินัค	8	7	56		เหล็กหม	117	6	702
	ครุฑแดง	1	35	35		เหล็กหม	88	5	440
	รวม			265/000		พลาตตินัค	12.5	5	62.50
						พลาตตินัค	9.5	10	95
02/09/24	ครุฑแดง	15	1	15		พลาตตินัค	1	20	20
	พลาตตินัค	12	2	24		คิงคิงคิง	7	15	105
	ครุฑแดง	3	40	120		คิงคิงคิง	73.5	12	882
	พลาตตินัค	55	7	3850		พลาตตินัค	33	2	66
	ครุฑแดง	47	2	94		พลาตตินัค	7	10	70
				291.50		พื้พ	149	5	745
						ครุฑแดง	63	2	126
22/09/24	พลาตตินัค	41	2	82		พลาตตินัค	8	0.5	4
รวมกับ	ครุฑแดง	132	2	264		ครุฑแดง	2	40	80
รวมกับ	ครุฑแดง	6	35	210		พลาตตินัค	25	2	50
รวมกับ	พลาตตินัค	9	7	63		พลาตตินัค	6	7	42
	พลาตตินัค	30	0.5	15					5852.50
	รวมกับ			135					2500
									3353.00
									3068.00

ร.ด.พ.	รายการขยง	จำนวน	ราคา	รวม	ร.ด.พ.	รายการขยง	จำนวน	ราคา	รวม
05/07/24	ครุฑแดง	11	0.5	5.5	25/07/24	พื้พ	24	4	96
	พลาตตินัค	18	3	54		หมักหม	153	14	2142
	ครุฑแดง	3	35	105		คิงคิงคิง	8	15	120
	พลาตตินัค	5	7	35		เหล็กหม	35	8	280
	ครุฑแดง	60	2	120		พลาตตินัค	0	10	30
	พื้พ	2	3	6		พลาตตินัค	7	2	14
				325.5/000		พลาตตินัค	1	7	7
12/07/24	ครุฑแดง	64	2	128		พลาตตินัค	23	2	46
	พลาตตินัค	22	3	66		พลาตตินัค	4	7	28
	ครุฑแดง	2	35	70		พลาตตินัค	1	700	700
	พลาตตินัค	8	7	56		ครุฑแดง	40	2	80
	พลาตตินัค	10	0.5	5		พลาตตินัค	6	7	42
				135/000		พลาตตินัค	17	2	34
						ครุฑแดง	2	35	70
17/07/24	ครุฑแดง	40	2	80		ครุฑแดง	12	0.5	6
	พลาตตินัค	14	3	42		รวม			3695.00
	พลาตตินัค	6	7	42		พลาตตินัค			1500
	ครุฑแดง	1	35	35		พลาตตินัค			2195
				199/000					

ร.ด.ร.	รายการขย	จำนวน	ราคา	รวม	ร.ด.ร.	รายการขย	จำนวน	ราคา	รวม
31/11/24	กระดาษล่อง	69.3	2	138.60	11/12/24	กระดาษล่อง	58	2	116
	พลาสติกสี	25.2	2	50.40		พลาสติกสี	16	3	48
	กระดาษ	10	4	40		พลาสติกสี	6	7	42
	กระดาษสี	4.2	35	147		กระดาษสี	3.5	35	122.50
	กระดาษสี	28	0.5	14		กระดาษสี	18.5	0.5	9.25
				420.00		กระดาษสี	1.5	3	4.50
				342.50					342.50
05/12/24	กระดาษล่อง	58	2	116					342.50
	พลาสติกสี	24	2	48					342.50
	กระดาษ	8	4	32	21/12/24	กระดาษล่อง	3	20	60
	กระดาษสี	8	35	280		กระดาษ	47	5	235
	กระดาษสี	31	0.5	15.50		กระดาษ (สี: พิมพ์)	13	14	182
				340.50		กระดาษ (สี: พิมพ์)	8	250	2000
				340.50		กระดาษ	17	5	85
08/12/24	กระดาษล่อง	57	2	114		กระดาษ	200	6	1200
	พลาสติกสี	21	2	42		กระดาษ	56	7	392
	กระดาษ	9	4	36		กระดาษ	1	20	20
	กระดาษสี	5	35	175		กระดาษ	35	2	70
	กระดาษสี	16	0.5	8		พลาสติกสี	27	3	81
				402.50		กระดาษสี	3.5	35	122.50
				402.50					4487.50
									1,000

ร.ด.ร.	รายการขย	จำนวน	ราคา	รวม	ร.ด.ร.	รายการขย	จำนวน	ราคา	รวม
31/10/24	กระดาษล่อง	49.5	2	99	11/12/24	กระดาษล่อง	50	2	100
	กระดาษ	17	0.5	8.5		พลาสติกสี	20	3	60
	กระดาษสี	3	40	120		กระดาษสี	9	7	63
	พลาสติกสี	29	2	58		กระดาษสี	5	35	175
	พลาสติกสี	6	7	42		กระดาษสี	36	0.5	18
				327.50					416
08/11/24	กระดาษล่อง	45	2	90	11/12/24	กระดาษล่อง	3	20	60
	พลาสติกสี	17	2	34		กระดาษ	247	14	3458
	พลาสติกสี	9.5	7	66.50		กระดาษ	8	5	40
	กระดาษสี	6	40	240		กระดาษ	29	6	174
	กระดาษสี	67.5	0.5	33.75		กระดาษ	64.5	7	451.50
				521.25		กระดาษ	5	2	10
15/11/24	กระดาษล่อง	45	2	90		กระดาษ	42	12	504
	พลาสติกสี	22	2	44		กระดาษ	55	5	275
	พลาสติกสี	8	7	56					5422.50 ✓
	กระดาษสี	5	40	200					1800 ✓
	กระดาษสี	32	0.5	16					3622.50 ✓
				446.50					3622.50 ✓
				446.50					3622.50 ✓

เอกสารแนบที่ 11
กฎระเบียบการพักอาศัย



IT'S A MUST TO KNOW

- ☞ Check in time is at 03.00 pm. Check out time is at 12.00noon.
- ☞ Skyline Rooftop Swimming Pool & Bar opens for food & drinks from 09.00-23.00.
- ☞ Breakfast starts from 06.30am – 10.30am at Marine Restaurant (near Lobby)
- ☞ Lunch will service from 11.00-16.00 and dinner serve from 17.00-22.30 (last order at 22.00) at Marine Restaurant (lobby area).
- ☞ Room service is available from 11.00-21.30 , please press "151" to order food.
- ☞ Pool rules are very important. Please follow the policies.
- ☞ We do not allow to bring any food, drinks, snack or fruit to the pool area.
- ☞ Pool towels are available at SKYLine Rooftop Pool, please return back once you leave the pool.
- ☞ Towels for the beach (blue color) are available at Front Desk, please return once you come back from the beach or a day trip.
- ☞ Please do not bring any food, drinks, snack or fruit to the lobby area.
- ☞ Put all of your value items including money to your safety box provided in all rooms. Please follow the instruction in front of the safety box. The hotel will not accept for any lost or damage.
- ☞ Body Fit (Fitness) is open from 07.00-21.00

				PLEASE BE INFORMED THAT: ☞ smoke-free-in room ☞ Not allow to bring durian, mangosteen or other smelly fruit in room ☞ Use kettle to boil pure water only (Fine is 5,000 baht)
---	---	---	---	--



THE MARINA PHUKET HOTEL
☎ 076-345888



The Marina WIFI
Username The Marina Wifi
Password : 076345888

เอกสารแนบที่ 12
รายงานการใช้ไฟฟ้า/ประปา

MG 02 Manager Report on 31/12/2024									
SUMMARY OF GROSS SALES			Y-T-D				BUDGET		
YESTERDAY	ACTUAL TODAY	THIS YEAR	LAST YEAR	THIS YEAR	LAST YEAR	THIS YEAR	LAST YEAR	THIS YEAR	LAST YEAR
ROOM REVENUE	1,620,332.59	1,684,432.42	20,155,201.21	21,483,307.33	12,450,450.24	12,450,450.24	12,450,450.24	13,194,623.14	13,194,623.14
BAR REVENUE	100,599.6	94,174.6	3,146,245.28	2,875,455.23	2,812,642.96	28,922,641.96	22,666,658.17	28,922,641.96	22,666,658.17
FOOD REVENUE	1,419,133.39	1,489,983.22	18,462,710.65	19,562,807.11	10,637,807.28	10,637,807.28	10,637,807.28	11,376,981.18	11,376,981.18
SALOON REVENUE	2,360.45	2,360.45	6,942.91	6,942.91	20,116.73	20,116.73	355,462.41	230,478.48	230,478.48
TELEPHONE & INTERNET REVENUE	0	0	0	0	0	0	0	277,195.00	11,800.00
LAUNDRY REVENUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTATION REVENUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAID TO AGENTS	5,096.16	2,958.48	93,145.52	96,305.5	385.34	385.34	333.93	1,594,951.23	99,309.42
PAID TO RECEPTIONIST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPA & MASSAGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COFFEE REVENUE	2,429.23	1,519.55	77,239.35	53,487.53	872,961.34	872,961.34	488,506.9	53,602.00	111.00
TOTAL REVENUE	1,174,738.54	2,445,451.43	23,625,225.12	24,870,415.28	16,870,415.28	16,870,415.28	144,455,499.92	15,938,323.2	11,671,344.92
ROOM STATISTIC			Y-T-D				BUDGET		
YESTERDAY	ACTUAL TODAY	THIS YEAR	LAST YEAR	THIS YEAR	LAST YEAR	THIS YEAR	LAST YEAR	THIS YEAR	LAST YEAR
TOTAL ROOM AVAILABLE	295	6,355	6,355	75,609	75,609	75,609	75,609	83,506	83,506
ROOMS OCCUPIED (ROOMS) (ROOMS)	295	5,724	5,724	5,544	64,159	64,159	64,159	5,791.02	5,617.42
ROOMS OCCUPIED (PROGESS COMPING)	295	5,724	5,724	5,544	54,155	54,155	54,155	5,791.02	5,617.42
COMPLAINTS IN ROOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPLAINTS OUT ROOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLEANING TIME CHIST	0	4	4	4	68	68	132	1	1
HOUSE USE CHIST	0	0	0	0	0	0	0	1,009	0.00
HOUSE USE CHIST	0	0	0	0	0	0	0	1,009	0.00
OUT OF ORDER	0	0	11	29	80	2	2	0.00	0.00
OUT OF INVENTORY	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
CHILDS IN ROOM	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
% OF OCCUPANCY W/O COMPLAIN	100	631	631	811	10,671	10,671	10,671	6,00	5.95
% OF OCCUPANCY W/O COMPLAIN	100	95	95	80	85	85	85	92.30	92.30
OCCUPIED GUEST ASKAT	150	36,307	36,307	87,24	87,24	87,24	87,24	92.30	92.30
CHILDREN IN ROOM	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
CHILD PAND	3	36	36	69	117,843	117,843	117,843	10,072.00	10,341.00
AGE W/O COMPLAIN	5,176.79	6,218.47	3,324.24	2,969.79	2,865.29	2,865.29	2,865.29	338.52	338.52
AGE W/O COMPLAIN	5,176.79	6,218.47	3,324.24	2,969.79	2,865.29	2,865.29	2,865.29	338.52	338.52
% OF OCCUPANCY W/O COMPLAIN	2,813.7	5,500.46	1,900.41	1,925.45	1,899.53	1,899.53	1,899.53	1,974.33	1,974.33
% OF OCCUPANCY W/O COMPLAIN	150	99.31	99.31	87.54	85.77	85.77	85.77	0.00	0.00
ROOM AVAILABLE FOR SALE	295	205	6,325	6,226	75,309	75,309	74,625	0.00	0.00
ROOM AVAILABLE FOR SALE	295	205	6,325	6,226	75,309	75,309	74,625	0.00	0.00
VACANT ROOM W/O COMPLAIN	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
ONE USE ROOM	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
ACTUAL, PARTIAL ROOM	24	16	1,184	1,103	14,125	14,125	14,125	0.00	0.00



ใบแจ้งค้ำประกัน
(ใบแจ้งหนี้สำหรับ) 8003(00) #1
การประกอบส่วนภูมิภาค
สาขา: หนองคาย
โทรศัพท์: 076-317173



www.thaifund.or.th
Call Center 1522

เลขที่เงินกู้	เลขที่ใช้	พวงอวน
121605031396	12160581748	1216-11
วันที่เงินกู้	วันที่ชำระ	เลขทาง
06/08/67	13/08/67	010022.129

ชื่อผู้กู้	ชื่อผู้กู้	ครั้ง
บดินทร มณีรัตน์	บดินทร มณีรัตน์	1207/4
ชื่อ	240/9 ถนนเมืองใหม่ทอง ยะบุรี	1207/4
บ้านเลขที่	13150	1207/4

บัญชีเงิน	ครั้ง	ครั้ง
เงินต้น	06/07/67	06/08/67
เงินต้น	118143	1207/4
เงินต้น	2,125,000	1207/4
เงินต้น	13150	1207/4

วันที่เงินกู้	ครั้ง	ครั้ง
06/07/67	06/08/67	1207/4
118143	1207/4	1207/4
2,125,000	1207/4	1207/4
13150	1207/4	1207/4

วันที่เงินกู้	ครั้ง	ครั้ง
06/07/67	06/08/67	1207/4
118143	1207/4	1207/4
2,125,000	1207/4	1207/4
13150	1207/4	1207/4

วันที่เงินกู้	ครั้ง	ครั้ง
06/07/67	06/08/67	1207/4
118143	1207/4	1207/4
2,125,000	1207/4	1207/4
13150	1207/4	1207/4

วันที่เงินกู้	ครั้ง	ครั้ง
06/07/67	06/08/67	1207/4
118143	1207/4	1207/4
2,125,000	1207/4	1207/4
13150	1207/4	1207/4

วันที่เงินกู้	ครั้ง	ครั้ง
06/07/67	06/08/67	1207/4
118143	1207/4	1207/4
2,125,000	1207/4	1207/4
13150	1207/4	1207/4

วันที่เงินกู้	ครั้ง	ครั้ง
06/07/67	06/08/67	1207/4
118143	1207/4	1207/4
2,125,000	1207/4	1207/4
13150	1207/4	1207/4

วันที่เงินกู้	ครั้ง	ครั้ง
06/07/67	06/08/67	1207/4
118143	1207/4	1207/4
2,125,000	1207/4	1207/4
13150	1207/4	1207/4

วันที่เงินกู้	ครั้ง	ครั้ง
06/07/67	06/08/67	1207/4
118143	1207/4	1207/4
2,125,000	1207/4	1207/4
13150	1207/4	1207/4

วันที่เงินกู้	ครั้ง	ครั้ง
06/07/67	06/08/67	1207/4
118143	1207/4	1207/4
2,125,000	1207/4	1207/4
13150	1207/4	1207/4

วันที่เงินกู้	ครั้ง	ครั้ง
06/07/67	06/08/67	1207/4
118143	1207/4	1207/4
2,125,000	1207/4	1207/4
13150	1207/4	1207/4

วันที่เงินกู้	ครั้ง	ครั้ง
06/07/67	06/08/67	1207/4
118143	1207/4	1207/4
2,125,000	1207/4	1207/4
13150	1207/4	1207/4

วันที่เงินกู้	ครั้ง	ครั้ง
06/07/67	06/08/67	1207/4
118143	1207/4	1207/4
2,125,000	1207/4	1207/4
13150	1207/4	1207/4

วันที่เงินกู้	ครั้ง	ครั้ง
06/07/67	06/08/67	1207/4
118143	1207/4	1207/4
2,125,000	1207/4	1207/4
13150	1207/4	1207/4

วันที่เงินกู้	ครั้ง	ครั้ง
06/07/67	06/08/67	1207/4
118143	1207/4	1207/4
2,125,000	1207/4	1207/4
13150	1207/4	

[illegible][illegible]


ใบแจ้งค่าน้ำประปา

8003(00) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา... สาขาภูเก็ต

โทรศัพท์... 076-319173



เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้	ทราบนาม
121660674830	12160381748	1216-30
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เดือน
06/10/67	13/10/67	010022.129

ชื่อผู้ใช้... นพ. สุวณ มกรีน ภูคค

ที่อยู่... 240/9 ถนนเมืองชายค. ปอทอง อ.กะพูน จ.

บัญชีเลขที่... 06183153

รายการชำระ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
เงินเดือน	05/09/67	06/10/67
เงินค่าน้ำ	123327	124449
ค่าปรับ	2,122,000	0.00
ค่าบริการ	72,884.50 บาท	0.00 บาท
ค่าบริการ	350.00 บาท	5,124.32 บาท
รวมเงิน	78,328.82 บาท	0.00 บาท
รวมเงิน	0	78,328.82 บาท

โปรดชำระค่านี้ทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้

ภายในกำหนดชำระตามรายการจะแจ้งการใช้น้ำประปา

และเมื่อชำระครบถ้วนแล้วจะแจ้งการใช้น้ำประปา

ใบแจ้งค่าน้ำนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่

วันที่ชำระ	เดือน	ปี
07/10	203	1963



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

8003(00) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา... สาขาภูเก็ต

โทรศัพท์... 076-319173



เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้	ทราบนาม
121660674830	12160381748	1216-82
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เดือน
05/11/67	12/11/67	010022.129

ชื่อผู้ใช้... นพ. สุวณ มกรีน ภูคค

ที่อยู่... 240/9 ถนนเมืองชายค. ปอทอง อ.กะพูน จ.

บัญชีเลขที่... 06183153

รายการชำระ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
เงินเดือน	06/10/67	05/11/67
เงินค่าน้ำ	124449	126157
ค่าปรับ	1,708,000	0.00
ค่าบริการ	72,884.50 บาท	0.00 บาท
ค่าบริการ	350.00 บาท	4,117.26 บาท
รวมเงิน	62,935.26 บาท	0.00 บาท
รวมเงิน	0	62,935.26 บาท

โปรดชำระค่านี้ทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้

ภายในกำหนดชำระตามรายการจะแจ้งการใช้น้ำประปา

และเมื่อชำระครบถ้วนแล้วจะแจ้งการใช้น้ำประปา

ใบแจ้งค่าน้ำนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่

วันที่ชำระ	เดือน	ปี
05/11	203	1963



