

เอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

เอกสารแนบที่ 4 ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบที่ 5 รายงานการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิ

เอกสารแนบที่ 6 รายงานการฉีดพ่นแมลง

เอกสารแนบที่ 7 รายงานการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัย

เอกสารแนบที่ 8 รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เอกสารแนบที่ 9 ใบเสร็จไฟฟ้า/ใบเสร็จน้ำ

เอกสารแนบที่ 10 บันทึกการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

เอกสารแนบที่ 11 รายงานการตรวจระบบท่อน้ำและสุขภัณฑ์

เอกสารแนบที่ 12 ใบเสร็จมูลฝอย

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับคำขอเข้าสู่ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขทะเบียน ๖-๒๕๐
ที่ อก ๐๑๒๖/ ๙ ๘๔ ๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอรับขั้วสารเคมีเพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ
แนบสืบ จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารเคมีพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

ผอ.
(นายเนเรศวร ตริยงค์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคใต้



ที่ อก ๐๑๒๖/ ๙ ๘๔ ๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงผลการ และขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับคำขอเข้าสู่ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เเนเจอร์ ทอรัส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เเนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๔/๘๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระตุ้ อำเภอกระตุ้
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เเนเจอร์ ทอรัส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีสรุปประเด็น

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุโขทัย

๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายจิระศักดิ์ หนัดพันธ์

๒) นางสาวสุภาภา รักดีสุพรรณ

๓) นางสาววันวิสา นวลไย

๔) นางสาววรรณพร ชื่นแก้ว

๕) นายสมิทธิพงศ์ พงศ์ศิริเดช

ค. ขอบข่ายสามารถที่จะได้รับขึ้นทะเบียนวิเคราะห์ที่น้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code หายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจินดา เพชรศรีทิพย์)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคใต้

โทร. ๐ ๒๕๓๖ ๕๐๒๙, ๐ ๒๕๔๔ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sinw@dlw.mail.go.th




“อุตสาหกรรมก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว”



ขึ้นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์





แบบ กษน/กษอ ๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, The Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เมเจอร์ ทอร์ริส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๔๔/๓๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๔๔/๓๕๖ Moo 4, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๙๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ขอออกใบรับรองนี้เพื่อแสดงความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๕๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฎิบัติราชการแทน

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
The Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2023-03-03 10:25:56.55507 08
513677e

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, The Industrial Standards Institute)



Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371

BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 07 September 2023

Expiry Date: 08 September 2024

Recertification Before: 08 September 2025
subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims

Chief Executive Officer



8289



เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
- (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
- (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
- (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
- (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
- (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ
- อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก หอเช่า หอแบ่งเช่า หรือจากอื่นไม่ตนเอง เดียวกัน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้พิการทั้ง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้าง ประเภทกิจการก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๒๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๒๐	-
สถานบริการประเภท สถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตาราง เมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของ ทางราชการ สถาบันอุดมศึกษา ของเอกชนหรือสถาบัน อุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสม
ตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ
และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือ
เป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีทะเบียนน้ำท่อเดียวหรือ
มีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกับระวางอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล
หนึ่งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วย

การสาธารณสุข

- (๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
- (๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่พึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
- (๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ
อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

- (๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อากาศ ประเภท ก.	อากาศ ประเภท ข.	อากาศ ประเภท ค.	อากาศ ประเภท ง.
สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เกินขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เกินขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ไทเดเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๙. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ประเภทอาคาร	หน่วย	อากาศ ประเภท ก.	อากาศ ประเภท ข.	อากาศ ประเภท ค.	อากาศ ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อากาศ ประเภท ก.	อากาศ ประเภท ข.	อากาศ ประเภท ค.	อากาศ ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ ปิเอซี ให้ใช้ปั๊มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วินาทีต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคอลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยด้วยอ่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเคลดาล์ (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกน้ำมันของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอว์เมนเทชัน เทคนิก (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเพียเนลี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดเมทริก อีเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทั้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทั้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายน้ำทั้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทั้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีที่มีการระบายน้ำให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทั้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบบังจ้วง (Grab Sampling)

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๒๗ ๙ ๑

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม มารินา แกลอรี่ รีสอร์ท
ของบริษัท คุณมะลิ จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/๒๗๕๑ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงแรม มารินา แกลอรี่ รีสอร์ท ของบริษัท คุณมะลิ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
บริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม มารินา แกลอรี่ รีสอร์ท ของ
บริษัท คุณมะลิ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวน
ห้องพัก ๘๐ ห้อง จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงแรม มารินา
แกลอรี่ รีสอร์ท ของบริษัท คุณมะลิ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ตดังกล่าว ซึ่งมีมติให้ความเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม มารินา แกลอรี่ รีสอร์ท ของบริษัท คุณมะลิ จำกัด และให้
บริษัท คุณมะลิ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากจังหวัดภูเก็ต
ได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือจังหวัดภูเก็ตส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้
สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วโครงการจะต้องเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในกรณีนี้ จึงขอให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง

แพ่ง...

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๕๔ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาตขอให้จังหวัดภูเก็ตพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สุโข อุดมทิพย์

(นายสุโข อุดมทิพย์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๐-๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม มารีน่า แกลอรี่ รีสอร์ท ช่วงดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. การเกิดแผ่นดินไหว	- บริเวณที่ติดตั้งแผนที่ภัย	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คุณเมลิ จำกัด
	- ภายในโครงการ	- การซ่อมแซมอพยพ	- ตรวจสอบการซ่อมแซมอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คุณเมลิ จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (รูปที่ 1)	- ผู้และออรวม (TSP) - ผู้และออขนาดเล็ก (PM10)	- ตรวจวัดโดยระบบกราวิมेटริก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ TSP ชนิดไฮโดรลูม (High Volume Air Sampler) - ตรวจวัดโดยระบบกราวิมेटริก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ PM10 ชนิดไฮโดรลูม (High Volume Air Sampler)	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท คุณเมลิ จำกัด - บริษัท คุณเมลิ จำกัด
3. การก่อกวนชุมชน	- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- การอำนวยความสะดวก	- ตรวจสอบการก่อกวนการจราจรและการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คุณเมลิ จำกัด
	- บริเวณทางเข้า-ออกบนถนนสาธารณะและไหล่ทาง	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถบริเวณหน้าโครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คุณเมลิ จำกัด



ตารางที่ 4 สรุปมาตรฐานการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม มาริห์ แกสรีรีสอร์ท ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
4. การใช้น้ำ	- ต้นท่อน้ำใช้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นทาง	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท คุณเมะลิ จำกัด
	- บริเวณที่ก่อกำเนิดน้ำใช้ที่ผ่านกระบวนการของโครงการแล้ว	- การตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ - ทางกายภาพ ■ สี ■ ความขุ่น ■ ความเป็นกรด-ด่าง - ทางเคมี ■ ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด ■ เหล็ก ■ แอมโมเนีย ■ ทองแดง ■ สังกะสี ■ ซีลีเนียม ■ คลอไรด์ ■ ฟลูออไรด์ ■ ไนเตรต	- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำประปาโดยเก็บตัวอย่างบริเวณก่อกำเนิดน้ำใช้ที่ผ่านการกรองของโครงการแล้ว ■ วิธี Visual Comparison Method ■ วิธี Nephelometric Method ■ วิธี Electrometric Method ■ วิธี Calculation Method ■ วิธี Phenanthroline Method ■ วิธี Persulfate Method ■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Flame) ■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Flame) ■ วิธี Turbidimetric Method ■ วิธี Argentometric Method ■ วิธี Alizarin Photometric Method ■ วิธี Cadmium Reduction Method ■ วิธี EDTA Titrimetric Method	- ทุก 3 เดือน ช่วง 1 ปี ของการเปิดดำเนินการ หลังจากนั้นทุก 6 เดือน หรือปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท คุณเมะลิ จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ฮอติเคย์อินน์ วานา นาวา กูเก็ต ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
4. การใช้น้ำ (ต่อ)		- ทางไหลหน้าท้าวไป ■ เหล็ก ■ แมงกานีส ■ ทองแดง ■ สังกะสี - สารพิษ ■ ปวอก ■ ตะกั่ว ■ สารหนู ■ โครเมียม ■ แคดเมียม - ทางแบบคิรีเรีย ■ แบบคิรีเรียประเภทไดโกลิฟอร์ม ■ แบบคิรีเรียประเภทฟิกล์ไดโกลิฟอร์ม	■ วิธี Phenanthroline Method ■ วิธี Persulfate Method ■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Flame) ■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Flame) ■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Hydride) ■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Fumace) ■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Hydride) ■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Fumace) ■ วิธี Atomic Absorption Spectrometry (Fumace) ■ วิธี Multiple Tube Fermentation Technique (MPN) ■ วิธี Multiple Tube Fermentation Technique (MPN)		
	- ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ	- ทุก 3 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คุณมะลิ จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม มาริน่า แกลอรี่ รีสอร์ท ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- การแตกหรือการรั่วซึมของท่อ	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คุณเมะลิ จำกัด
	- เครื่องสูบน้ำ	- อัตราการสูบ	- ตรวจสอบการทำงานเครื่องสูบน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คุณเมะลิ จำกัด
	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- ปริมาณตะกอน	- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คุณเมะลิ จำกัด
	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คุณเมะลิ จำกัด
6. การจัดการน้ำเสีย	- ปอดตรวจคุณภาพน้ำหลังจากการบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	- การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ■ ความเป็นกรดต่าง ■ บีโอดี ■ ปริมาณสารแขวนลอย ■ รัลไฟด์ ■ ปริมาณสารละลาย ■ ปริมาณตะกอนหนัก	- ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ■ pH meter ■ วิธี Azide Modification ■ วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว ■ วิธี Titrate ■ วิธีการหะเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง ■ วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone)	- ทุกเดือน ดำเนินการ	- บริษัท คุณเมะลิ จำกัด


ตารางที่ 4 สรุปมาตรฐานตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม มาริน่า แกลลอรี่ รีสอร์ท ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
6. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)		■ น้ำมันและไขมัน ■ ทีเคเอ็น ■ โคเลฟอรั่ม แปะคทีเรียทั้งหมด	■ วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย ■ วิธี Kjeldahl ■ วิธี Multiple-tube fermentation technique		
7. การจัดการมูลฝอย	- ห้องพักขยะ	- สภาพของถังขยะ - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะการรั่วซึมของถังขยะ - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวม	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คุณเมะลิ จำกัด - บริษัท คุณเมะลิ จำกัด
8. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- บริษัท คุณเมะลิ จำกัด



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม มารีน่า แกลอรี่ รีสอร์ท ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
9. สุขภาพ	- เครื่องปรับอากาศ	- ความสะอาด	- ตรวจสอบการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คุณเมะลิ จำกัด
	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลูกน้ำ	- ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คุณเมะลิ จำกัด
	- บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- พื้นที่สีเขียว	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คุณเมะลิ จำกัด
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- จุดติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คุณเมะลิ จำกัด



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม มารีน่า แกลอรี่ รีสอร์ท ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
11. สบะวายน้	สบะวายน้ของโครงการ	- ความเป็นการต่าง - คลอโรนอิสระคงเหลือ - คลอโรนที่ร่วมกับสารอื่น - โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด - ฟิโคลโคลิฟอร์ม - ค่าความเป็นด่าง - ความกระด้าง - การคไยทานูรีค - คลอไรด์ - แอมโมเนีย	- วิธี pH meter - วิธี DPD colorimetric method - วิธี DPD colorimetric method - วิธี Technique (MPN) 10 Tube - วิธี Fecal Coliform Test (EC Medium) - วิธี Titration Method - วิธี EDTA Titrimetric Method - วิธี High Performances Liquid Chromatography (HPLC) - วิธี Argentometric Method - วิธี Preliminary Distillation Step and Colorimetric Method	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิด - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิด - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิด - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิด - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คุณมะลิ จำกัด - บริษัท คุณมะลิ จำกัด - บริษัท คุณมะลิ จำกัด - บริษัท คุณมะลิ จำกัด - บริษัท คุณมะลิ จำกัด - บริษัท คุณมะลิ จำกัด - บริษัท คุณมะลิ จำกัด - บริษัท คุณมะลิ จำกัด - บริษัท คุณมะลิ จำกัด - บริษัท คุณมะลิ จำกัด - บริษัท คุณมะลิ จำกัด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม มารีน่า แกลอรี่ รีสอร์ท ช่วงดำเนินการ (ต่อ)


ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหามิตเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
11. สระว่ายน้ำ (ต่อ)		- ในแรก - จุดลื่นทึบหรือตัวบ่งชี้ทำให้เกิดโรค (<i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	- วิธี Cadmium Reduction Method - วิธี Modified Multiple-Tube Procedure และวิธี Multiple-Tube Technique	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คุณเมะลิ จำกัด - บริษัท คุณเมะลิ จำกัด
	- บริเวณสระว่ายน้ำ น้ำในโครงการ	- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ - อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม่ช่วยชีวิต เป็นต้น - สภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำ และพื้นผิวได้สระว่ายน้ำ - ขอบสระและทางเดินสระว่ายน้ำ - ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ - อุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำและทางเดินรอบสระว่ายน้ำ	- การฉบับที่กกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - การตรวจนับจำนวนและตรวจสอบสภาพการใช้งาน - ตรวจสอบสภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำ และพื้นผิวได้สระว่ายน้ำ หากมีรอยแตกหรือชำรุดให้ซ่อมแซมทันที - ตรวจสอบไม่ให้มีน้ำขัง - ตรวจสอบให้มีสภาพดีไม่ลื่น - ตรวจสอบสภาพการใช้งานหากชำรุดให้แก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คุณเมะลิ จำกัด - บริษัท คุณเมะลิ จำกัด - บริษัท คุณเมะลิ จำกัด - บริษัท คุณเมะลิ จำกัด - บริษัท คุณเมะลิ จำกัด - บริษัท คุณเมะลิ จำกัด

เอกสารแนบที่ 4

ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ห้อง : 59356 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอทุ่ง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2365, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619965
Address: 59356 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2365, 062 059 4886 Fax: 076 619965
Email: info@bktaurus.com


Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ที่ (Address)
: บริษัท คุณะเลิศ จำกัด
: เลขที่ 336/13 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่ง อำเภอทุ่ง จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel) : -
โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงเรือน ครัวเรือน บ้านเลขที่ 336/13 หมู่ 13 ตำบลทุ่ง อำเภอทุ่ง จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต
: 22/07/2024
: 22/07/2024
: 22-23/07/2024
: 30/07/2024

วัตถุประสงค์การทดสอบ (Sampling Purpose)
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: วัตถุประสงค์การทดสอบ : กรอบตัวอย่าง
: วิธีการเก็บตัวอย่าง : กรอบตัวอย่าง
: ผู้เก็บตัวอย่าง : Mr. Somnong Pongphichai

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result) ⁽²⁾	มาตรฐาน (Standard) ⁽³⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24072219	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำของเสียบ้าน	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.09 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุญญากาศ	
อุณหภูมิ (°C) @ 25 °C		Electronic Method	7.1	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Atide Modification part 4030-D C7 5-Days BOD Test part 5108	19.3	≤30.0
ค่าสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	25.4	≤40.0
ค่าสารแขวนลอยที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	339	≤500
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Micro-Spectrophotometry part 4500-N _{total} -B	30.0	≤35.0
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Phosphorus, TP)	mg/L	Isonometric part 4500-S _P -F	0.24	≤1.0
ค่าพีเอช (pH)		Part 9114 C (pH) 4.0	3.3	≤2.0

หมายเหตุ (Notes):
1. วิธีการทดสอบตามวิธีมาตรฐานที่กำหนดไว้ในการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)
3. ไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)
4. ผลการทดสอบไม่ผ่านการรับรอง (Analyzed by Subcontractor)
5. ความไม่ผ่านการรับรอง (Not Department of Industrial Works Accredited)
6. ไม่ผ่านการรับรอง (Not Department of Industrial Works Accredited)
7. ไม่ผ่านการรับรอง (Not Department of Industrial Works Accredited)



หมายเหตุ (Notes):
1. วิธีการทดสอบตามวิธีมาตรฐานที่กำหนดไว้ในการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)
3. ไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)
4. ผลการทดสอบไม่ผ่านการรับรอง (Analyzed by Subcontractor)
5. ความไม่ผ่านการรับรอง (Not Department of Industrial Works Accredited)
6. ไม่ผ่านการรับรอง (Not Department of Industrial Works Accredited)
7. ไม่ผ่านการรับรอง (Not Department of Industrial Works Accredited)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First sample
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
F-P-7.0-01/V2, 1 มกราคม 2565



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 59356 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอทุ่ง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2365, 062 059 4886 โทรสาร: 076 619965
Address: 59356 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2365, 062 059 4886 Fax: 076 619965
Email: info@bktaurus.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ที่ (Address)
: บริษัท คุณะเลิศ จำกัด
: เลขที่ 336/13 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่ง อำเภอทุ่ง จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel) : -
โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงเรือน ครัวเรือน บ้านเลขที่ 336/13 หมู่ 13 ตำบลทุ่ง อำเภอทุ่ง จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต
: 22/07/2024
: 22/07/2024
: 24-25/07/2024
: 30/07/2024

วัตถุประสงค์การทดสอบ (Sampling Purpose)
วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: วัตถุประสงค์การทดสอบ : กรอบตัวอย่าง
: วิธีการเก็บตัวอย่าง : กรอบตัวอย่าง
: ผู้เก็บตัวอย่าง : Mr. Somnong Pongphichai

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result) ⁽²⁾	มาตรฐาน (Standard) ⁽³⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24072219	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำของเสียบ้าน	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.09 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุญญากาศ	
การแขวนลอยทั้งหมด (Settleable Solids) (%)	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.10	≤0.50
ค่าพีเอช (pH)		Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - F	3.800	-

หมายเหตุ (Notes):
1. วิธีการทดสอบตามวิธีมาตรฐานที่กำหนดไว้ในการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)
3. ไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)
4. ผลการทดสอบไม่ผ่านการรับรอง (Analyzed by Subcontractor)
5. ความไม่ผ่านการรับรอง (Not Department of Industrial Works Accredited)
6. ไม่ผ่านการรับรอง (Not Department of Industrial Works Accredited)
7. ไม่ผ่านการรับรอง (Not Department of Industrial Works Accredited)



หมายเหตุ (Notes):
1. วิธีการทดสอบตามวิธีมาตรฐานที่กำหนดไว้ในการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)
3. ไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)
4. ผลการทดสอบไม่ผ่านการรับรอง (Analyzed by Subcontractor)
5. ความไม่ผ่านการรับรอง (Not Department of Industrial Works Accredited)
6. ไม่ผ่านการรับรอง (Not Department of Industrial Works Accredited)
7. ไม่ผ่านการรับรอง (Not Department of Industrial Works Accredited)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First sample
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
F-P-7.0-01/V2, 1 มกราคม 2565



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59356 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดนนทบุรี 53120 โทร: 076 023955, 062 059 2858, 062 059 4835 โทรสาร: 076 019920
Address: 59356 Village No.4 Kothu Sub-district, Nakhon District, Phuket, 53120 Tel: 076 023955, 062 059 2858, 062 059 4835 Fax: 076 019920
Email: bkt@bkt.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-07607

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)	บริษัท คุณะดี จำกัด
ที่อยู่ (Address)	เลขที่ 320/3 ถนนเพชรบุรี ตำบลบางพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดนนทบุรี 53153 โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	โรงงาน บริษัท แอสโตร รีไซเคิล ครัว เฉลิมชัย
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	22/07/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	22/07/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	24-25/07/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	30/07/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24072220	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำระเหย	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.17 น	
สภาพแวดล้อม (Sample Condition)			TK	
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) (BFI)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	ไม่พบ
โพลีไมโคร (Total Coliform) (BFI)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	< 100

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ค่านี้จะแสดงเฉพาะการทดสอบเท่านั้น เริ่มการควบคุมการปล่อยจากการระเหยน้ำ หลังจากการขึ้น ในงานต่อเนื่อง
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยผู้ปฏิบัติการทดสอบรับเหมา (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ร่วมกันเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะยังคงใช้สำหรับการตรวจสอบผลการดำเนินงานต่อไปได้โดยไม่ต้องใช้การอนุมัติจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลนี้



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59356 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดนนทบุรี 53120 โทร: 076 023955, 062 059 2858, 062 059 4835 โทรสาร: 076 019920
Address: 59356 Village No.4 Kothu Sub-district, Nakhon District, Phuket, 53120 Tel: 076 023955, 062 059 2858, 062 059 4835 Fax: 076 019920
Email: bkt@bkt.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-07607
หมายเลขใบปฏิบัติการวิเคราะห์ : 2-260
ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท คุณะดี จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 320/3 ถนนเพชรบุรี ตำบลบางพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดนนทบุรี 53153
โทร (Tel.) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	โรงงาน บริษัท แอสโตร รีไซเคิล ครัว เฉลิมชัย	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	22/07/2024	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samphong pongratch
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	22/07/2024	
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	24/07/2024	
วันที่รายงานผล (Result Date)	30/07/2024	

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24072221	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำระเหย	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.13 น	
สภาพแวดล้อม (Sample Condition)			TK	
ของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	90.0	≤ 600

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ค่านี้จะแสดงเฉพาะการทดสอบเท่านั้น เริ่มการควบคุมการปล่อยจากการระเหยน้ำ หลังจากการขึ้น ในงานต่อเนื่อง
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยผู้ปฏิบัติการทดสอบรับเหมา (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
**Certified ISO 9001:2015 - TDS

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ร่วมกันเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะยังคงใช้สำหรับการตรวจสอบผลการดำเนินงานต่อไปได้โดยไม่ต้องใช้การอนุมัติจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลนี้



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 590306 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จันทบุรี 33000 โทร: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4505 โทรสาร: 076 619905
Address: 590306 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4505 Fax: 076 619905
เบอร์โทรสาร (Fax ID): 0835961013513 E-mail: bknature@gmail.com



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 590306 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอวัง จันทบุรี 33000 โทร: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4505 โทรสาร: 076 619905
Address: 590306 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2885, 062 059 4505 Fax: 076 619905
เบอร์โทรสาร (Fax ID): 0835961013513 E-mail: bknature@gmail.com



Analysis Report

ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท คุณเชลล์ จำกัด
เลขที่ 326/3 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลป่าพอง อำเภอวัง จันทบุรี 33150
โทร (Tel.) : -
โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-121267

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
โรงงาน บริษัท นกเคอร์รี่ จำกัด อ.กม.ล.น.ม.
23/04/2024
23/04/2024
24-26/07/2024
26/04/2024

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
Grab sampling
Mr. Samakong pongpradich

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2408237	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.35 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ปริมาตร (Fecal Coliform) (B4)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	ไม่พบ
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) (B4)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	< 300

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- [2] คณะกรรมการมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม (WHO) D 2011
- [3] Not TSI Accredited
- [4] ทดสอบโดยผู้ปฏิบัติการทดสอบรับจ้าง (Analyzed by Subcontractor)
- [5] ภาควิชาไมโครแบคทีเรีย
- [6] Not Department of Industrial Works Accredited
- N.D. หมายถึง NOT Detected



หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ในส่วนใด ๆ ของรายงานฉบับนี้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563

Analysis Report

ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท คุณเชลล์ จำกัด
เลขที่ 326/3 ถนนพระรามที่ 5 ตำบลป่าพอง อำเภอวัง จันทบุรี 33150
โทร (Tel.) : -
โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-121267
หมายเลขใบปฏิบัติการวิเคราะห์ ผลที่ -250

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
โรงงาน บริษัท นกเคอร์รี่ จำกัด อ.กม.ล.น.ม.
23/04/2024
23/04/2024
24-26/07/2024
26/04/2024

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
Grab sampling
Mr. Samakong pongpradich

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2408238	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C port 2540C	92.0	≤ 600

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- [2] คณะกรรมการมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม (WHO) D 2011
- [3] Not TSI Accredited
- [4] ทดสอบโดยผู้ปฏิบัติการทดสอบรับจ้าง (Analyzed by Subcontractor)
- [5] ภาควิชาไมโครแบคทีเรีย
- [6] Not Department of Industrial Works Accredited
- **Certificated ISO 9001:2015 - TDS



หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ในส่วนใด ๆ ของรายงานฉบับนี้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59056 หมู่ที่ 4 ตำบลเขตุ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 83120 โทร: 076 623955, 092 059 2888, 092 059 4833 โทรสาร: 076 619905
Address: 59056 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 092 059 2888, 092 059 4833 Fax: 076 619905
เว็บไซต์บริษัท (Web Site): www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท (Company)
โทรศัพท์ (Tel)
โทรสาร (Fax)

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท (Company)
โทรศัพท์ (Tel)
โทรสาร (Fax)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	โรงงาน บริษัท นานเทรซ จำกัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	24/09/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	24/09/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	24-30/09/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	01/10/2024

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ค่าความเป็นกรด/ด่าง (pH) ที่ 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.6	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O ₂ C 5-Day BOD Test part 5210B	38.5 ^{mg/L}	≤30
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 ± 0.5 °C part 2540D	27.4	≤40
ของแข็งแขวนลอยที่ตกตะกอน (Settleable Solids)	mg/L	Dried at 103 ± 0.5 °C part 2540C	416	≤1,000
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen, TNH)	mg/L	Mazco-Gibbs part 4500-N _T B	42.0	≤35
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus, TPH)	mg/L	Ascorbic acid reduction part 4500-P _T F	0.42	≤1.0
ไขมันทั้งหมด (Total Fat, Oil & Grease, TFOG)	mg/L	Partition & Gravimetric part 6520B	7.7	≤20

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีค่าทางเทคนิคเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

มาตรฐาน (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีค่าทางเทคนิคเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59056 หมู่ที่ 4 ตำบลเขตุ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 83120 โทร: 076 623955, 092 059 2888, 092 059 4833 โทรสาร: 076 619905
Address: 59056 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 092 059 2888, 092 059 4833 Fax: 076 619905
เว็บไซต์บริษัท (Web Site): www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท (Company)
โทรศัพท์ (Tel)
โทรสาร (Fax)

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท (Company)
โทรศัพท์ (Tel)
โทรสาร (Fax)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	โรงงาน บริษัท นานเทรซ จำกัด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	24/09/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	24/09/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	25-30/09/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	01/10/2024

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ค่าความเป็นกรด/ด่าง (pH) ที่ 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.6	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O ₂ C 5-Day BOD Test part 5210B	38.5 ^{mg/L}	≤30
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 ± 0.5 °C part 2540D	27.4	≤40
ของแข็งแขวนลอยที่ตกตะกอน (Settleable Solids)	mg/L	Dried at 103 ± 0.5 °C part 2540C	416	≤1,000
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen, TNH)	mg/L	Mazco-Gibbs part 4500-N _T B	42.0	≤35
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus, TPH)	mg/L	Ascorbic acid reduction part 4500-P _T F	0.42	≤1.0
ไขมันทั้งหมด (Total Fat, Oil & Grease, TFOG)	mg/L	Partition & Gravimetric part 6520B	7.7	≤20

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีค่าทางเทคนิคเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

มาตรฐาน (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่มีค่าทางเทคนิคเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/238 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วย จันทบุรีเขต 53120 โทร: 076 623955, 062 059 2836, 062 059 4508 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/238 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 53120 Tel: 076 623955, 062 059 2836, 062 059 4508 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0635559103013 E-mail: bknature1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-156067

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ศูนย์ผล จำกัด
: เขต 325/13 ถนนพระรามที่ 4 ตำบลพลา อำเภอเกาะ จันทบุรีเขต 53150
โทร (Tel.) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน บริษัท อกลองรี สัตว์รัก คาร์ กะฉิม เบร
: 24/09/2024
: 24/09/2024
: 25-26/09/2024
: 01/10/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Standby)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2409240	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.25 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
รหัสโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) (CFU)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	ไม่พบ
รหัสโคลิฟอร์ม (Tecal Coliform) (CFU)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	<10.0

- หมายเหตุ (Notes) :
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
 - การวิเคราะห์ผลจากการทดสอบจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง
 - Not TSI Accredited
 - ผลการทดสอบจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ในการทดสอบ
 - Not TSI Accredited
 - Not Department of Industrial Works Accredited
 - N.D. หมายถึง NOT Detected



"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0635559103013 E-mail: bknature1@gmail.com



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/238 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วย จันทบุรีเขต 53120 โทร: 076 623955, 062 059 2836, 062 059 4508 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/238 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 53120 Tel: 076 623955, 062 059 2836, 062 059 4508 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0635559103013 E-mail: bknature1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-156067
หมายเลขผู้ให้บริการ (Tax ID.): 0635559103013

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ศูนย์ผล จำกัด
: เขต 325/13 ถนนพระรามที่ 4 ตำบลพลา อำเภอเกาะ จันทบุรีเขต 53150
โทร (Tel.) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน บริษัท อกลองรี สัตว์รัก คาร์ กะฉิม เบร
: 24/09/2024
: 24/09/2024
: 25/09/2024
: 01/10/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Standby)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2409247	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.25 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C port 2540C	56.0	6800

- หมายเหตุ (Notes) :
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
 - การวิเคราะห์ผลจากการทดสอบจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง
 - Not TSI Accredited
 - ผลการทดสอบจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ในการทดสอบ
 - Not TSI Accredited
 - Not Department of Industrial Works Accredited
 - ***Certified ISO 9001:2015 - TS



"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0635559103013 E-mail: bknature1@gmail.com



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59055 หมู่ 4 ตำบลเข้ อำเภอเข้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2454, 062 059 4233 โทรสาร: 076 619955
Address: 59055 Village No.4 Kohu Sub-district, Kohu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2454, 062 059 4233 Fax: 076 619955
Email: bk@bktaurus.com



Analysis Report

ชื่อผู้ใช้งาน (Customer) : บริษัท คุณศรี จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 220/3 ถนนพระบาท ศรีนครหลวง อำเภอเข้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร (Tel) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน บริษัท นาสเตอริ จำกัด ต.เขาเหล็ก อ.เข้
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 25/10/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 25/10/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 26-28/10/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 05/11/2024

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakong Pongpradach
ผู้รับตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakong Pongpradach

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
น้ำดื่ม (Analysis No.)			2410251	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:11 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บตัวอย่างในห้องเย็น	
pH - value (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.3	5.0-8.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Acid Modification part 4500-0 C/ 5-Days BOD Test part 5210B	28.5 ⁽²⁾	≤30
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	15.6	≤40
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	4.6	≤1,000
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TKN)	mg/L	Micro-Kjeldahl part 4500-N ₃ P	25.7	≤35
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Phosphorus, PO ₄ -P)	mg/L	Ascorbic acid reduction part 4500-P ₄ F	0.26	≤1.0
ไขมันทั้งหมด (Fat, Oil & Grease, FOG)	mg/L	Partition & gravimetric part 9920B	3.3	≤20

หมายเหตุ (Notes) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการปนเปื้อนในน้ำจากอาคารเป็นประเภทและขนาด พ.ศ.2567

(3) Not TSI Accredited

(4) ผลการทดสอบไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Analyzed by Subcontractor)

(5) ได้รับความเห็นชอบในร่าง

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

***Certified ISO

หมายเหตุ (Notes) :

1. ขบวนการทดสอบเป็นแบบเฉพาะที่ตัวอย่างที่นำมาทดสอบได้ใช้ตามข้อกำหนด

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. ขบวนการทดสอบไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมการควบคุมการปนเปื้อนในน้ำจากอาคารเป็นประเภทและขนาด พ.ศ.2567

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท นาสเตอริ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลนี้



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59055 หมู่ 4 ตำบลเข้ อำเภอเข้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2454, 062 059 4233 โทรสาร: 076 619955
Address: 59055 Village No.4 Kohu Sub-district, Kohu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2454, 062 059 4233 Fax: 076 619955
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้งาน (Customer) : บริษัท คุณศรี จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 220/3 ถนนพระบาท ศรีนครหลวง อำเภอเข้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร (Tel) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน บริษัท นาสเตอริ จำกัด ต.เขาเหล็ก อ.เข้
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 25/10/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 25/10/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 26-28/10/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 05/11/2024

ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakong Pongpradach
ผู้รับตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakong Pongpradach

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Remarks)
น้ำดื่ม (Analysis No.)			2410251	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่มบรรจุขวด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:11 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บตัวอย่างในห้องเย็น	
การวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Settleable Solids)	mg/L	Gravimetric part 2540F	0.10	-
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-tube Fermentation Test part 9221 A - E	7,500	-

หมายเหตุ (Notes) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการปนเปื้อนในน้ำจากอาคารเป็นประเภทและขนาด พ.ศ.2567

(3) Not TSI Accredited

(4) ผลการทดสอบไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (Analyzed by Subcontractor)

(5) ได้รับความเห็นชอบในร่าง

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายเหตุ ไม่ใช้การทดสอบซ้ำ

หมายเหตุ (Notes) :

1. ขบวนการทดสอบเป็นแบบเฉพาะที่ตัวอย่างที่นำมาทดสอบได้ใช้ตามข้อกำหนด

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. ขบวนการทดสอบไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมการควบคุมการปนเปื้อนในน้ำจากอาคารเป็นประเภทและขนาด พ.ศ.2567

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท นาสเตอริ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลนี้



บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 50250 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอวังจันทร์ จังหวัด 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2686, 062 059 4668 โทรสาร : 076 616095
Address: 50250 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2686, 062 059 4668 Fax: 076 616095
Email: bkt@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 7
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-151307

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท กูเนลลี่ จำกัด
เลขที่ 326/13 ถนนพหลโยธิน ตำบลบึง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : --
โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	โรงงาน บริษัท กูเนลลี่ จำกัด อ.บึง อ.บึง
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	25/10/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	25/10/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	25-26/10/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	25/10/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Analysis No.)			24102502	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.50 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
คลอรีน (Chlorine) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Argentometric 4500-Cl ⁻ B	13.6	80-100
ความเข้มข้นของทองแดง (Total Hardness as CaCO ₃) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	mg/L	EDTA Titrimetric port 2340C	27.6	200-600
กรดไซยาไนด์ (Cyanuric Acid) ⁽⁷⁾⁽⁸⁾	mg/L	Photometric	37.0	30-60
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Nitrogen Ammonium) ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾	mg/L	Distillation & Titration port 4500-NH ₄ B and C	0.26	≤20
ไนเตรต (Nitrate) ⁽¹¹⁾⁽¹²⁾	mg/L	Spectrophotometric port 4500-NO ₃ -C	0.40	≤50
ความเข้มข้นของเหล็ก (Alkalinity, Total) ⁽¹³⁾	mg/L	Titration	19.6	80-100

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) จำนวนค่าทดสอบการปนเปื้อนของน้ำประปาที่ส่งมาทดสอบทั้งหมด 1 ตัวอย่าง


(3) Not TSI Accredited

(4) ทดสอบโดยวิธีมาตรฐานการทดสอบน้ำประปา (Analyzed by Subcontractor)

(5) การดำเนินการตามมาตรฐาน

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

***Certified ISO 9001:2015 - All, TH, CI



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด และใช้เฉพาะสำหรับการทดสอบเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถือเป็นหลักฐานการยืนยันผลของการทดสอบหากไม่ได้รับการอนุมัติจากบริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 50250 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอวังจันทร์ จังหวัด 83120 โทร : 076 623955, 062 059 2686, 062 059 4668 โทรสาร : 076 616095
Address: 50250 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2686, 062 059 4668 Fax: 076 616095
Email: bkt@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 7
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-151307

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท กูเนลลี่ จำกัด
เลขที่ 326/13 ถนนพหลโยธิน ตำบลบึง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร (Tel.) : --
โทรสาร (Fax) : --

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	โรงงาน บริษัท กูเนลลี่ จำกัด อ.บึง อ.บึง
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	25/10/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	25/10/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	25-26/10/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	25/10/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Analysis No.)			24102502	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.50 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ชุดทดสอบ แบคทีเรีย	CFU/mL	Membrane Filter Technique port 9213E	N.D.	ไม่มี
(Pseudomonas aeruginosa) ⁽³⁾⁽⁴⁾				
ความเข้มข้นของแบคทีเรีย (Total Coliforms) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	CFU/mL	Technique using M-100-Maker agar medium port 9213 B	N.D.	ไม่มี
Streptococcus aureus (S. aureus) ⁽⁷⁾⁽⁸⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	N.D.	ไม่มี
โคลิฟอร์ม (Total Coliform) ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	<10.0
โคลิฟอร์ม (Total Coliform) ⁽¹¹⁾⁽¹²⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) จำนวนค่าทดสอบการปนเปื้อนของน้ำประปาที่ส่งมาทดสอบทั้งหมด 1 ตัวอย่าง

(3) Not TSI Accredited

(4) ทดสอบโดยวิธีมาตรฐานการทดสอบน้ำประปา (Analyzed by Subcontractor)

(5) การดำเนินการตามมาตรฐาน

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

(7) Not TSI Accredited

(8) Not TSI Accredited

(9) Not TSI Accredited

(10) Not TSI Accredited

(11) Not TSI Accredited

(12) Not TSI Accredited

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด และใช้เฉพาะสำหรับการทดสอบเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถือเป็นหลักฐานการยืนยันผลของการทดสอบหากไม่ได้รับการอนุมัติจากบริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้ง : 59550 หมู่ 4 ตำบลเข็กน้อย อำเภอวังจันทน์ จ.บึงกาฬ 33120 โทร: 076 623955, 062 059 2584, 062 059 4600 โทรสาร: 076 619965
Address: 59550 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 33120 Tel: 076 623955, 062 059 2584, 062 059 4600 Fax: 076 619965
Email: bkt@bknt.com (Tel ID): 0959561015313 E-mail: bnature@gmail.com

Analysis Report

ผู้ส่ง (Customer) : บริษัท คุณพล จักก
ที่อยู่ (Address) : หมู่ 326/3 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอวังจันทน์ จ.บึงกาฬ 33120
โทร (Tel) : - โทรสาร (Fax) : -
หน้า (Page) : 5 of 7
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-151367
รายละเอียดการวิเคราะห์ เลขที่ W-290

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน บริษัท แกลลอรี่ ร้อยวัน สาขา นครชัยบุรี
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 25/10/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 25/10/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakong pengsakden
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 25-30/10/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 01/11/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240252	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำใส	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.13 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
อุณหภูมิ (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	7.3	6.5-8.5
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2542C	89.0	4500

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของสารพิษในน้ำดื่ม ตามข้อกำหนดของกรมอนามัย (WHO) ปี 2011


[3] Not TSI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)

[5] ความปลอดภัยในการบริโภค

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certified ISO 9001:2015 - pH, TDS



หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบเป็นเพียงเอกสารที่แสดงถึงผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ยืนยันคุณภาพ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะไม่ได้รับการรับรองหรือการรับประกันใดๆ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในบริการที่ได้รับ



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้ง : 59550 หมู่ 4 ตำบลเข็กน้อย อำเภอวังจันทน์ จ.บึงกาฬ 33120 โทร: 076 623955, 062 059 2584, 062 059 4600 โทรสาร: 076 619965
Address: 59550 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 33120 Tel: 076 623955, 062 059 2584, 062 059 4600 Fax: 076 619965
Email: bkt@bknt.com (Tel ID): 0959561015313 E-mail: bnature@gmail.com

Analysis Report

ผู้ส่ง (Customer) : บริษัท คุณพล จักก
ที่อยู่ (Address) : หมู่ 326/3 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอวังจันทน์ จ.บึงกาฬ 33120
โทร (Tel) : - โทรสาร (Fax) : -
หน้า (Page) : 6 of 7
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-151367

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน บริษัท แกลลอรี่ ร้อยวัน สาขา นครชัยบุรี
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 25/10/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 25/10/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakong pengsakden
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 25-30/10/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 01/11/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			240252	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำใส	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.13 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ความขุ่น (Turbidity) ^(3M)	NTU	Nephelometric port 2130 B	0.9	≤4.0
สี (Color True) ^(3M)	Pl-Co	Spectrophotometric	≤1.0	≤15.0
คลอรีน (Chloride) ⁽⁶⁾	mg/L	Argentiometric 4000-cl ⁻ B	15.0	≤250
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO ₃) ^(3M)	mg/L	EDTA Titrimetric port 2340C	39.4	≤300
ฟอสเฟต (Phosphate) ^(3M)	mg/L	Phosphomolybdate port 3500-Mo B	≤0.02	≤0.1
ไนเตรต (Nitrate) ^(3M)	mg/L	Spectrophotometric port 4500-NO ₃ C	1.7	≤50
ซัลเฟต (Sulfate) ^(3M)	mg/L	Turbidimetric	0.3	≤252
เหล็ก (Total Iron)	mg/L	Phenanthroline port 3500-Fe B	≤0.10	≤0.3
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^(3M)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	≤10.0
ฟอสเฟตทั้งหมด (Total Coliform) ^(3M)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	N.D.	ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของสารพิษในน้ำดื่ม ตามข้อกำหนดของกรมอนามัย (WHO) ปี 2011


[3] Not TSI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)

[5] ความปลอดภัยในการบริโภค

[6] Not Department

***Certified ISO



หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบเป็นเพียงเอกสารที่แสดงถึงผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ยืนยันคุณภาพ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะไม่ได้รับการรับรองหรือการรับประกันใดๆ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากบริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในบริการที่ได้รับ



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

หมู่ 4 : 59286 หมู่ 4 ตำบลข่อย อำเภอข่อย จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 078 623955, 042 059 2484, 062 059 4504 โทรสาร: 076 610605
Address: 59286 Village No.4 Kothu sub-district, Kothu District, Phukei, 83120 Tel: 078 623955, 042 059 2484, 062 059 4504 Fax: 076 610605
เลขที่ใบอนุญาต (Tax ID): 003559103913 E-mail: bsnature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-69367

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท คุณะดี จำกัด
เลขที่ 326/13 ถนนพระบาทวิถี ตำบลบึงทอง อำเภอข่อย จังหวัดบุรีรัมย์ 83150
โทร (TEL) : --
โทรสาร (Fax) : --


สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
โรงงาน บริษัท แปรรูปเนื้อสัตว์ สว. ๓๗๕๓ บมจ
: 29/12/2024
: 29/12/2024
: 29-26/12/2024
: 09/12/2024

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsoisriechai⁽¹⁾

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24123/16	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียจาก	น้ำเสียจาก
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	ประเภท ๑
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เห็นตะกอน สีเทาเข้ม มีกลิ่น	
การกระจายของของแข็ง (Settleable Solids) ⁽³⁾⁽⁴⁾	m/L	Gravimetric part 2540F	0.10	-
โคลีฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	6,700	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 20th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนจากสารอันตรายประเภทของน้ำทิ้งจากอาคารประเภทประเภทของน้ำทิ้ง ม.2567
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนจากสารอันตรายประเภทของน้ำทิ้งจากอาคารประเภทประเภทของน้ำทิ้ง ม.2567
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยวิธีการทดสอบแบบน้ำแข็ง (Analyzed by Subincator)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- พบเชื้อ ไม่พบแบคทีเรียชนิดอื่นๆ



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบเป็นข้อมูลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวใช้ร่วมกันเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำหากไม่มีการชำระเงินค่าบริการที่ระบุไว้ข้างต้น
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

การให้บริการทดสอบเป็นบริการที่ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพ



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

หมู่ 4 : 59286 หมู่ 4 ตำบลข่อย อำเภอข่อย จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 078 623955, 042 059 2484, 062 059 4504 โทรสาร: 076 610605
Address: 59286 Village No.4 Kothu sub-district, Kothu District, Phukei, 83120 Tel: 078 623955, 042 059 2484, 062 059 4504 Fax: 076 610605
เลขที่ใบอนุญาต (Tax ID): 003559103913 E-mail: bsnature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-69367

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท คุณะดี จำกัด
เลขที่ 326/13 ถนนพระบาทวิถี ตำบลบึงทอง อำเภอข่อย จังหวัดบุรีรัมย์ 83150
โทร (TEL) : --
โทรสาร (Fax) : --


สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
โรงงาน บริษัท แปรรูปเนื้อสัตว์ สว. ๓๗๕๓ บมจ
: 29/12/2024
: 29/12/2024
: 25-26/09/2024
: 05/12/2024

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong pongsoisriechai⁽¹⁾

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24123/16	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสียจาก	น้ำเสียจาก
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	น้ำเสียจาก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
การกระจายของของแข็ง (Settleable Solids) ⁽³⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่พบ
โคลีฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<10.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนจากสารอันตรายประเภทของน้ำทิ้งจากอาคารประเภทประเภทของน้ำทิ้ง ม.2567
(3) Not TSI Accredited
(4) ทดสอบโดยวิธีการทดสอบแบบน้ำแข็ง (Analyzed by Subincator)
(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
<2.0 หมายถึง NOT Detected



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบเป็นข้อมูลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวใช้ร่วมกันเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำหากไม่มีการชำระเงินค่าบริการที่ระบุไว้ข้างต้น
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

การให้บริการทดสอบเป็นบริการที่ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพ



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59236 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 33120 โทร: 076 623955, 062 059 4881 โทรสาร: 076 619965

Address: 59236 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phukan, 33120 Tel: 076 623955, 062 059 4881 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้ค้า (Tax ID): 033556103613 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report


ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ชื่อ (Address)
หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-163367
ระบุวันที่ออกใบวิเคราะห์ (วันที่ 9-202)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
ชื่อ (Address)
หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-163367
ระบุวันที่ออกใบวิเคราะห์ (วันที่ 9-202)

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Sample No.)			2412317	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.25 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
อุณหภูมิ (Temperature)			80.0	5000

หมายเหตุ (Notes) :
1. วิธีการทดสอบแบบนี้เป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับทดสอบน้ำประปาเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไปเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

***Certified ISO 9001:2015 - TDS



หมายเหตุ (Notes) :
1. วิธีการทดสอบแบบนี้เป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับทดสอบน้ำประปาเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไปเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

***Certified ISO 9001:2015 - TDS



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59236 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 33120 โทร: 076 623955, 062 059 4881 โทรสาร: 076 619965

Address: 59236 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phukan, 33120 Tel: 076 623955, 062 059 4881 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้ค้า (Tax ID): 033556103613 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ชื่อ (Address)
หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-163367
ระบุวันที่ออกใบวิเคราะห์ (วันที่ 9-202)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
ชื่อ (Address)
หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-163367
ระบุวันที่ออกใบวิเคราะห์ (วันที่ 9-202)

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Sample No.)			2412301	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.03 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
อุณหภูมิ (Temperature)			7.0	5.0-9.0
ค่า pH (pH)			7.0	6.5-8.5
ค่า TDS (TDS)			28.5	450
ค่า Hardness (Hardness)			10.0	450
ค่า Chlorine (Chlorine)			252	1,000
ค่า Ammonia (Ammonia)			28.5	450
ค่า Nitrate (Nitrate)			6.17	51.0
ค่า Nitrite (Nitrite)			7.0	520

หมายเหตุ (Notes) :
1. วิธีการทดสอบแบบนี้เป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับทดสอบน้ำประปาเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไปเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

***Certified ISO 9001:2015 - TDS



หมายเหตุ (Notes) :
1. วิธีการทดสอบแบบนี้เป็นมาตรฐานที่ใช้สำหรับทดสอบน้ำประปาเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไปเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

***Certified ISO 9001:2015 - TDS



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 590550 หมู่ 4 ตำบลเขตุ อำเภอชุมพวง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623995, 062 059 2885, 062 059 4838 โทรสาร: 076 619965
Address: 590550 Village No.4 Tachu Sub-district, Chumpong District, Buraket, 33120 Tel: 076 623995, 062 059 2885, 062 059 4838 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 0535961035613 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-181687

ชื่อผู้ซื้อ/ลูกค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท ชุมพลดี จำกัด
เลขที่ 320/13 ถนนพหลโยธิน ตำบลบึงทอง อำเภอชุมพวง จังหวัดบุรีรัมย์ 33150
โทร (Tel) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	โรงงาน บริษัท ชุมพลดี จำกัด ตำบลบึงทอง	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	Grab sampling
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 20/12/2024	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	Mr. Samadong pengsri-dach
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 20/12/2024		
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 20-24/02/2024		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 27/02/2024		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
จำนวนตัวอย่าง (Analysis No.)			24122024	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.05 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บส่งในถังพลาสติก	
การนับจำนวนเซลล์ (Settleable Solids) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mL	Gonimetric part 2540F	<0.10	-
ไทด์ไทด์ไทด์ (Total Coliform) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	3,300	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ปกติการตรวจหาการปนเปื้อนของน้ำดื่มจะดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่มของบริษัท (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ (Notes) :

- ผลการทดสอบนี้ใช้ได้เฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับตัวอย่างอื่นได้
- ผลการทดสอบนี้ไม่ได้เป็นการรับรองคุณภาพของน้ำดื่ม แต่เป็นการตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่มเท่านั้น

หมายเหตุ (Notes) :

1. ผลการทดสอบนี้ใช้ได้เฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับตัวอย่างอื่นได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ผลการทดสอบนี้ไม่ได้เป็นการรับรองคุณภาพของน้ำดื่ม แต่เป็นการตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่มเท่านั้น
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในผลการทดสอบ



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 590550 หมู่ 4 ตำบลเขตุ อำเภอชุมพวง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623995, 062 059 2885, 062 059 4838 โทรสาร: 076 619965
Address: 590550 Village No.4 Tachu Sub-district, Chumpong District, Buraket, 33120 Tel: 076 623995, 062 059 2885, 062 059 4838 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 0535961035613 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-181687

ชื่อผู้ซื้อ/ลูกค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท ชุมพลดี จำกัด
เลขที่ 320/13 ถนนพหลโยธิน ตำบลบึงทอง อำเภอชุมพวง จังหวัดบุรีรัมย์ 33150
โทร (Tel) : -
โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	โรงงาน บริษัท ชุมพลดี จำกัด ตำบลบึงทอง	วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)	Grab sampling
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 20/12/2024	ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)	Mr. Samadong pengsri-dach
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 20/12/2024		
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 20-24/02/2024		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 27/02/2024		

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
จำนวนตัวอย่าง (Analysis No.)			24122024	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.15 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใน	
ไทด์ไทด์ไทด์ (Total Coliform) ⁽³⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่พบ
ไทด์ไทด์ไทด์ (Total Coliform) ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<10.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ปกติการตรวจหาการปนเปื้อนของน้ำดื่มจะดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่มของบริษัท (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

<2.0 หมายถึง NOT Detected

หมายเหตุ (Notes) :

1. ผลการทดสอบนี้ใช้ได้เฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับตัวอย่างอื่นได้
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ผลการทดสอบนี้ไม่ได้เป็นการรับรองคุณภาพของน้ำดื่ม แต่เป็นการตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำดื่มเท่านั้น
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในผลการทดสอบ



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59258 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอศรี จันทบุรี 33120 โทร: 078 023955, 002 059 2865, 002 059 4888 โทรสาร: 078 019905
Address: 59258 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phumet, 33120 Tel: 078 023955, 002 059 2865, 002 059 4888 Fax: 078 019905
Email: bk@bktaurus.com (Fax ID): 00555013613 E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 6
หมายเลขงาน (Report No.) : W-181607
ทะเบียนหนังสือการค้าเลขที่ 7-230

ผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ภูวนะ จำกัด
: เลขที่ 520/13 ถนนพระรามที่ 4 ตำบลท่าบ่อ อำเภอศรี จันทบุรี 33150
โทร (Tel.) : -
โทรสาร (Fax) : -

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
วิธีวิเคราะห์ (Analytic No.)			241220/33	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water ⁽³⁾	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
อุณหภูมิ (Temperature)	°C		25	
ความเค็ม (Salinity)	mg/L		7.2	6.5-6.5
ค่า pH	pH		6.5	6.5-6.5
ความขุ่น (Turbidity)	NTU		0.27	0.5
ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine)	mg/L		0.27	0.5
ค่าไนโตรเจน (Nitrogen)	mg/L		0.27	0.5
ค่าฟอสฟอรัส (Phosphorus)	mg/L		0.27	0.5
ค่าเหล็ก (Iron)	mg/L		0.27	0.5
ค่าสังกะสี (Zinc)	mg/L		0.27	0.5
ค่าทองแดง (Copper)	mg/L		0.27	0.5
ค่าแมงกานีส (Manganese)	mg/L		0.27	0.5
ค่าโครเมียม (Chromium)	mg/L		0.27	0.5
ค่าแคดเมียม (Cadmium)	mg/L		0.27	0.5
ค่าปรอท (Mercury)	mg/L		0.27	0.5
ค่าไนเตรต (Nitrate)	mg/L		0.27	0.5
ค่าไนโทรมิ (Nitrite)	mg/L		0.27	0.5
ค่าแอมโมเนีย (Ammonia)	mg/L		0.27	0.5
ค่าคลอรีนทั้งหมด (Total Chlorine)	mg/L		0.27	0.5
ค่าไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen)	mg/L		0.27	0.5
ค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus)	mg/L		0.27	0.5
ค่าเหล็กทั้งหมด (Total Iron)	mg/L		0.27	0.5
ค่าสังกะสีทั้งหมด (Total Zinc)	mg/L		0.27	0.5
ค่าทองแดงทั้งหมด (Total Copper)	mg/L		0.27	0.5
ค่าแมงกานีสทั้งหมด (Total Manganese)	mg/L		0.27	0.5
ค่าโครเมียมทั้งหมด (Total Chromium)	mg/L		0.27	0.5
ค่าแคดเมียมทั้งหมด (Total Cadmium)	mg/L		0.27	0.5
ค่าปรอททั้งหมด (Total Mercury)	mg/L		0.27	0.5

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
วิธีวิเคราะห์ (Analytic No.)			241220/33	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water ⁽³⁾	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
อุณหภูมิ (Temperature)	°C		25	
ความเค็ม (Salinity)	mg/L		7.2	6.5-6.5
ค่า pH	pH		6.5	6.5-6.5
ความขุ่น (Turbidity)	NTU		0.27	0.5
ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine)	mg/L		0.27	0.5
ค่าไนโตรเจน (Nitrogen)	mg/L		0.27	0.5
ค่าฟอสฟอรัส (Phosphorus)	mg/L		0.27	0.5
ค่าเหล็ก (Iron)	mg/L		0.27	0.5
ค่าสังกะสี (Zinc)	mg/L		0.27	0.5
ค่าทองแดง (Copper)	mg/L		0.27	0.5
ค่าแมงกานีส (Manganese)	mg/L		0.27	0.5
ค่าโครเมียม (Chromium)	mg/L		0.27	0.5
ค่าแคดเมียม (Cadmium)	mg/L		0.27	0.5
ค่าปรอท (Mercury)	mg/L		0.27	0.5
ค่าไนเตรต (Nitrate)	mg/L		0.27	0.5
ค่าไนโทรมิ (Nitrite)	mg/L		0.27	0.5
ค่าแอมโมเนีย (Ammonia)	mg/L		0.27	0.5
ค่าคลอรีนทั้งหมด (Total Chlorine)	mg/L		0.27	0.5
ค่าไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen)	mg/L		0.27	0.5
ค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus)	mg/L		0.27	0.5
ค่าเหล็กทั้งหมด (Total Iron)	mg/L		0.27	0.5
ค่าสังกะสีทั้งหมด (Total Zinc)	mg/L		0.27	0.5
ค่าทองแดงทั้งหมด (Total Copper)	mg/L		0.27	0.5
ค่าแมงกานีสทั้งหมด (Total Manganese)	mg/L		0.27	0.5
ค่าโครเมียมทั้งหมด (Total Chromium)	mg/L		0.27	0.5
ค่าแคดเมียมทั้งหมด (Total Cadmium)	mg/L		0.27	0.5
ค่าปรอททั้งหมด (Total Mercury)	mg/L		0.27	0.5

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค (พ.ร.บ. 2551)
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์น้ำดื่ม (Analyzed by Sulfonitration)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, TDS



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถือเป็นหลักฐานการยืนยันคุณภาพน้ำดื่มหากไม่ได้รับการรับรองจากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมอนามัย (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

P-179-01/1 V2, 1 มกราคม 2553



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59258 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอศรี จันทบุรี 33120 โทร: 078 023955, 002 059 2865, 002 059 4888 โทรสาร: 078 019905
Address: 59258 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phumet, 33120 Tel: 078 023955, 002 059 2865, 002 059 4888 Fax: 078 019905
Email: bk@bktaurus.com (Fax ID): 00555013613 E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 6
หมายเลขงาน (Report No.) : W-181607
ทะเบียนหนังสือการค้าเลขที่ 7-230

ผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท ภูวนะ จำกัด
: เลขที่ 520/13 ถนนพระรามที่ 4 ตำบลท่าบ่อ อำเภอศรี จันทบุรี 33150
โทร (Tel.) : -
โทรสาร (Fax) : -

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
วิธีวิเคราะห์ (Analytic No.)			241220/33	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water ⁽³⁾	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
อุณหภูมิ (Temperature)	°C		25	
ความเค็ม (Salinity)	mg/L		7.2	6.5-6.5
ค่า pH	pH		6.5	6.5-6.5
ความขุ่น (Turbidity)	NTU		0.27	0.5
ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine)	mg/L		0.27	0.5
ค่าไนโตรเจน (Nitrogen)	mg/L		0.27	0.5
ค่าฟอสฟอรัส (Phosphorus)	mg/L		0.27	0.5
ค่าเหล็ก (Iron)	mg/L		0.27	0.5
ค่าสังกะสี (Zinc)	mg/L		0.27	0.5
ค่าทองแดง (Copper)	mg/L		0.27	0.5
ค่าแมงกานีส (Manganese)	mg/L		0.27	0.5
ค่าโครเมียม (Chromium)	mg/L		0.27	0.5
ค่าแคดเมียม (Cadmium)	mg/L		0.27	0.5
ค่าปรอท (Mercury)	mg/L		0.27	0.5
ค่าไนเตรต (Nitrate)	mg/L		0.27	0.5
ค่าไนโทรมิ (Nitrite)	mg/L		0.27	0.5
ค่าแอมโมเนีย (Ammonia)	mg/L		0.27	0.5
ค่าคลอรีนทั้งหมด (Total Chlorine)	mg/L		0.27	0.5
ค่าไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen)	mg/L		0.27	0.5
ค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus)	mg/L		0.27	0.5
ค่าเหล็กทั้งหมด (Total Iron)	mg/L		0.27	0.5
ค่าสังกะสีทั้งหมด (Total Zinc)	mg/L		0.27	0.5
ค่าทองแดงทั้งหมด (Total Copper)	mg/L		0.27	0.5
ค่าแมงกานีสทั้งหมด (Total Manganese)	mg/L		0.27	0.5
ค่าโครเมียมทั้งหมด (Total Chromium)	mg/L		0.27	0.5
ค่าแคดเมียมทั้งหมด (Total Cadmium)	mg/L		0.27	0.5
ค่าปรอททั้งหมด (Total Mercury)	mg/L		0.27	0.5

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
วิธีวิเคราะห์ (Analytic No.)			241220/33	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water ⁽³⁾	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
อุณหภูมิ (Temperature)	°C		25	
ความเค็ม (Salinity)	mg/L		7.2	6.5-6.5
ค่า pH	pH		6.5	6.5-6.5
ความขุ่น (Turbidity)	NTU		0.27	0.5
ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine)	mg/L		0.27	0.5
ค่าไนโตรเจน (Nitrogen)	mg/L		0.27	0.5
ค่าฟอสฟอรัส (Phosphorus)	mg/L		0.27	0.5
ค่าเหล็ก (Iron)	mg/L		0.27	0.5
ค่าสังกะสี (Zinc)	mg/L		0.27	0.5
ค่าทองแดง (Copper)	mg/L		0.27	0.5
ค่าแมงกานีส (Manganese)	mg/L		0.27	0.5
ค่าโครเมียม (Chromium)	mg/L		0.27	0.5
ค่าแคดเมียม (Cadmium)	mg/L		0.27	0.5
ค่าปรอท (Mercury)	mg/L		0.27	0.5
ค่าไนเตรต (Nitrate)	mg/L		0.27	0.5
ค่าไนโทรมิ (Nitrite)	mg/L		0.27	0.5
ค่าแอมโมเนีย (Ammonia)	mg/L		0.27	0.5
ค่าคลอรีนทั้งหมด (Total Chlorine)	mg/L		0.27	0.5
ค่าไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen)	mg/L		0.27	0.5
ค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus)	mg/L		0.27	0.5
ค่าเหล็กทั้งหมด (Total Iron)	mg/L		0.27	0.5
ค่าสังกะสีทั้งหมด (Total Zinc)	mg/L		0.27	0.5
ค่าทองแดงทั้งหมด (Total Copper)	mg/L		0.27	0.5
ค่าแมงกานีสทั้งหมด (Total Manganese)	mg/L		0.27	0.5
ค่าโครเมียมทั้งหมด (Total Chromium)	mg/L		0.27	0.5
ค่าแคดเมียมทั้งหมด (Total Cadmium)	mg/L		0.27	0.5
ค่าปรอททั้งหมด (Total Mercury)	mg/L		0.27	0.5

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค (พ.ร.บ. 2551)
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์น้ำดื่ม (Analyzed by Sulfonitration)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - pH, TDS

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถือเป็นหลักฐานการยืนยันคุณภาพน้ำดื่มหากไม่ได้รับการรับรองจากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมอนามัย (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

P-179-01/1 V2, 1 มกราคม 2553



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 08388 หมู่ ๔ ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด 83120 โทร: 076 623655, 062 059 2838, 062 059 4838 โทรสาร: 076 616605
Address: 08388 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phuket: 83120 Tel: 076 623655, 062 059 2838, 062 059 4838 Fax: 076 616605
เลขที่อีเมล : Pox ID: 1. 083559@16315 E-mail: bknature@protonmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1818067

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท คุณะสิ จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 328/13 ถนนพหลโยธิน ตำบลพนาพร อำเภอพนาพร จังหวัดอุตรดิตถ์ 33150
โทร (Tel.) : - โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน ข้าราชการ แหล่งน้ำ ขี้ควน คลา ละเล้ง นม
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 20/12/2024 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 20/12/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakong pongsaifdech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 20-25/12/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 27/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24122035	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำ	
ประกอบตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.20 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
แมงกานีส (Manganese) (3a)	mg/L	Perchloric acid 3500-Mn B	<0.10	50.3
อาร์เซนิก (Arsenic) (3a)(4)	mg/L As	ICP-Hydride*	<0.001	50.01
โครเมียมทั้งหมด (Total Chromium) (3a)(6)	mg/L Cr	APHA-3120 B	<0.001	50.05
ทองแดง (Copper) (3a)(4)	mg/L Cu	APHA-3120 B	0.003	52.0
ตะกั่ว (Lead) (3a)(4)	mg/L Pb	APHA-3120 B	<0.005	50.01
ปรอท (Mercury) (3a)(4)	mg/L Hg	ICP-Hydride*	<0.0005	50.001
สังกะสี (Zinc) (3a)(4)	mg/L Zn	APHA-3120 B	0.043	53.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาตามกรมการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับแก้ไขล่าสุดของประเทศไทย (WHO) ปี 2011
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลสอบได้เทียบกับการทดสอบในห้องน้ำ Analyzed by Subcontractor
(5) ค่าทั่วไปไม่อยู่ในเกณฑ์
(6) Not Department of Environment and Pollution Control

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบมีขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบซึ่งกล่าวถึงข้างต้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้โดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reliability On standard Test service

โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ

เอกสารแนบที่ 5
รายงานการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิ

หน้าที่ของคุณเมื่อเกิดภัยพิบัติสึนามิ

หน้าที่ในการเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ “ผู้อพยพลูกค้าออกจากห้องพัก” คือ หน้าที่ของเราทุกคน

**การอพยพลูกค้าจากห้องพัก
Room Evacuation Procedures**

1. ผู้ค้นหาจะต้องไปห้องลูกค้าที่พักอยู่ เกาะ ประตู แล้วแจ้งว่า “เกิดสึนามิให้อพยพ”
Knock on the door of the guest room as in house report and shout: 'Tsunami Evacuation!'
2. ถ้าเกาะแล้วไม่มีเสียงตอบรับจากในห้องพัก ให้เปิดประตูเพื่อเข้าไปตรวจสอบว่าไม่มีใครติดค้างอยู่ในห้อง ผู้ค้นหาของโรงแรมทุกคนจึงต้องมีคีย์การ์ดพิเศษที่ใช้เปิดห้องลูกค้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้
If there are no response, enter the room. Make sure the guest evacuation team has the master key to enter the rooms.
3. ให้ตรวจสอบทุกมุมในห้องพักโดยเฉพาะห้องนอน ห้องน้ำและตู้เสื้อผ้า
Search the bedroom and bathroom areas and check in the cupboard.
4. ถ้าภายในห้องไม่มีลูกค้าติดค้างอยู่แล้วและได้รับการตรวจสอบแล้วให้ทำสัญลักษณ์กากบาทไว้หน้าประตูเพื่อไม่ให้เกิดการตรวจสอบซ้ำซ้อนและรีบตรวจสอบห้องถัดไปทันที
If the room is empty, mark X at the front of the door to show that the room has been checked and is empty. Proceed to the next room.
5. ถ้าทำการค้นหาแล้วพบลูกค้าในห้องพัก ให้รีบแจ้งลูกค้าเพื่ออพยพพร้อมทั้งบอกเส้นทางไปยังจุดรวมพลและเส้นทางอพยพ
If the room is occupied, tell the guest to proceed to the evacuation area immediately. Point out the direction to assembly point and the evacuation route.
6. แจ้งลูกค้าให้ทิ้งสัมภาระทุกอย่างไว้ในห้อง นำไปเฉพาะสิ่งที่มีค่าและเอกสารสำคัญในการใช้ระบุตัวตนเท่านั้น
Tell the guests to leave their luggage and bring only their valuables and identification cards.
7. เมื่อลูกค้าออกจากห้องต้องแน่ใจว่าประตูปิดสนิทเรียบร้อยและทำสัญลักษณ์หน้าประตูว่าตรวจสอบแล้ว
As the guests leave the room, make sure they lock the door and mark the room as has been checked and move to the next room.
8. หากพบลูกค้าอยู่ในห้องและแจ้งลูกค้าให้อพยพแต่ลูกค้าไม่ยอมออกจากห้อง อย่าเพิ่งทำสัญลักษณ์ว่าเป็นห้องว่างแค่ให้เช็คห้องถัดไปทันที
If there is a guest in the room who does not want to leave DO NOT mark the room as empty. However, do proceed to the next room.
9. เมื่อเช็คหมดทั้งชั้นดังกล่าวแล้วให้เช็คห้องที่ลูกค้ายังไม่ออกไปเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าออกไปเรียบร้อยแล้ว
When the whole floor has been checked, double-check the rooms without the mark and make sure the room is empty.
10. เมื่อชั้นที่ตัวเองรับผิดชอบได้ตรวจสอบทุกห้องแล้วให้รีบไปช่วยทีมตัวเองในห้องพักชั้นอื่นๆ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้มุ่งหน้าไปยังพื้นที่อพยพทันที
When all their designated rooms are check and clear, the evacuation team members should assist other team members or should proceed directly to the evacuation area.

เอกสารแนบที่ 6
รายงานการฉีดพ่นแมลง

วันที่ : 25 มิถุนายน 2567

เรียน : ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน

เรื่อง : กำหนดการให้บริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง

ชื่อลูกค้า : โรงแรม Marina Gallery

ที่อยู่ : 326/13 ถนนพระรามที่ ๓ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

บริษัทขอนำเสนอกำหนดการและรายละเอียดให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการให้บริการ ป้องกันกำจัดปลวกและแมลง
 ดังวันและเวลาดังต่อไปนี้


วันที่	เวลา	สถานที่ให้บริการ	วิธีการ/รายละเอียดการให้บริการ	ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
10/07/2567	22.30 น.	ห้องครัว ห้องอาหาร	ปลวก - ฉีดพ่นน้ำยาและตรวจเช็คจุดเสี่ยง มด - ฉีดพ่นน้ำยาภายในห้องพัก ท่อระบายน้ำ และจุดเสี่ยงภายในและภายนอก แมลงสาบ - ฉีดพ่นน้ำยาลงท่อน้ำทิ้งหรือวางเจลในจุดที่ไม่สามารถฉีดพ่นได้ หนู - วางเหยื่อและกระดานกาวในจุดที่พบปัญหา	เคอะแฟลช ซูมิโรออน 20 ซีเอส เฟสภาค สเปซ โรเดินธอร์ แม็กซ์ฟอร์ช พิวชั่น
26/07/2567	11.00 น.	ห้องพัก,ทางเดิน ร่วม, ซองชาร์ป ,พื้นที่ส่วนกลาง	ปลวก - ฉีดพ่นน้ำยาและตรวจเช็คจุดเสี่ยง มด - ฉีดพ่นน้ำยาภายในห้องพัก ท่อระบายน้ำ และจุดเสี่ยงภายในและภายนอก แมลงสาบ - ฉีดพ่นน้ำยาลงท่อน้ำทิ้งหรือวางเจลในจุดที่ไม่สามารถฉีดพ่นได้ หนู - วางเหยื่อและกระดานกาวในจุดที่พบปัญหา	โบรมาติโอการ์ด ถาดกาวสำเร็จรูป ขนาดใหญ่

หากทางท่านต้องการเปลี่ยนวันและเวลาในการให้บริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง กรุณาแจ้งล่วงหน้ามายังบริษัทอย่างน้อยเป็นเวลา 10 วันทำการ หมายเหตุ : หากท่านยืนยันการให้บริการ หรือ ต้องการเลื่อน กรุณาระบุในเอกสารและส่งกลับมายังบริษัทตามอีเมล () ยืนยันการเข้าบริการ () ต้องการเปลี่ยนวันเข้าบริการเป็น วันที่..... ลงชื่อ.....ตำแหน่ง.....
--

ช่องทางติดต่อ : E-mail : thitanan.infopest@gmail.com Line OA : @infopest website : www.infopestservice.com

ขอแสดงความนับถือ

ในนาม บริษัท อินโฟ เพสท์ จำกัด



นายนนท์ปรี ขลิคคำ

ผู้จัดการทั่วไป

วันที่ : 25 กรกฎาคม 2567

เรียน : ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน

เรื่อง : กำหนดการให้บริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง

ชื่อลูกค้า : โรงแรม Marina Gallery

ที่อยู่ : 326/13 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150


บริษัทฯ ขอนำเสนอกำหนดการและรายละเอียดให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการให้บริการ ป้องกันกำจัดปลวกและแมลง

ตั้งวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันที่	เวลา	สถานที่ให้บริการ	วิธีการ/รายละเอียดการให้บริการ	ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
8/08/2567	22.30 น.	ห้องครัว ห้องอาหาร	ปลวก - ฉีดพ่นน้ำยาและตรวจเช็คจุดเสี่ยง มด - ฉีดพ่นน้ำยาภายในห้องพัก ท่อระบายน้ำ และจุดเสี่ยงภายในและภายนอก แมลงสาบ - ฉีดพ่นน้ำยาalongท่อน้ำทิ้งหรือวางเจลในจุดที่ไม่สามารถฉีดพ่นได้ หนู - วางเหยื่อและกระดานกาวในจุดที่พบปัญหา	เดอะแฟลช ซูมิโรอน 20 ซีเอส เพสกาต สเปนซ์ โรเดินธอร์ แม็กซ์ฟอร์ซ พิวชั่น
23/08/2567	11.00 น.	ห้องพัก,ทางเดิน ร่วม, ซองชาร์ป, พื้นที่ส่วนกลาง	ปลวก - ฉีดพ่นน้ำยาและตรวจเช็คจุดเสี่ยง มด - ฉีดพ่นน้ำยาภายในห้องพัก ท่อระบายน้ำ และจุดเสี่ยงภายในและภายนอก แมลงสาบ - ฉีดพ่นน้ำยาalongท่อน้ำทิ้งหรือวางเจลในจุดที่ไม่สามารถฉีดพ่นได้ หนู - วางเหยื่อและกระดานกาวในจุดที่พบปัญหา	โบรมาดิโอการ์ด ภาดกาว่าสำเร็จรูป ขนาดใหญ่

หากท่านต้องการเปลี่ยนวันและเวลาในการให้บริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง กรุณาแจ้งล่วงหน้ามายังบริษัทอย่างน้อยเป็นเวลา 10 วันทำการ หมายเหตุ : หากท่านยืนยันการให้บริการ หรือ ต้องการเลื่อน กรุณาระบุในเอกสารและส่งกลับมายังบริษัทฯตามอีเมล () ยืนยันการเข้าบริการ () ต้องการเปลี่ยนวันเข้าบริการเป็น วันที่..... ลงชื่อ.....ตำแหน่ง.....

ช่องทางติดต่อ : E-mail : thitanan.infopest@gmail.com Line OA : @infopest website : www.infopestservice.com



เรื่องปลวก เราเชี่ยวชาญ

วันที่ : 25 สิงหาคม 2567

เรียน : ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน

เรื่อง : กำหนดการให้บริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง

ชื่อลูกค้า : โรงแรม Marina Gallery

ที่อยู่ : 326/13 ถนนพระรามที่ ๓ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150


บริษัทฯขอนำเสนอกำหนดการและรายละเอียดให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการให้บริการ ป้องกันกำจัดปลวกและแมลง

ดังวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันที่	เวลา	สถานที่ให้บริการ	วิธีการ/รายละเอียดการให้บริการ	ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
12/09/2567	22.30 น.	ห้องครัว ห้องอาหาร	ปลวก - ฉีดพ่นน้ำยาและตรวจเช็คจุดเสี่ยง มด - ฉีดพ่นน้ำยาภายในห้องพัก ท่อระบายน้ำ และจุดเสี่ยงภายในและภายนอก แมลงสาบ - ฉีดพ่นน้ำยาลงท่อน้ำทิ้งหรือวางเจลในจุดที่ไม่สามารถฉีดพ่นได้ หนู - วางเหยื่อและกระดานกาวในจุดที่พบปัญหา	เดอะแฟลช ซูมิโรออน 20 ซีเอส เพสกาต สเปซ โรเดินธอร์ แม็กซ์ฟอร์ซ พิวชั่น
27/09/2567	11.00 น.	ห้องพัก,ทางเดิน ร่วม, ซองชาร์ป, พื้นที่ส่วนกลาง	ปลวก - ฉีดพ่นน้ำยาและตรวจเช็คจุดเสี่ยง มด - ฉีดพ่นน้ำยาภายในห้องพัก ท่อระบายน้ำ และจุดเสี่ยงภายในและภายนอก แมลงสาบ - ฉีดพ่นน้ำยาลงท่อน้ำทิ้งหรือวางเจลในจุดที่ไม่สามารถฉีดพ่นได้ หนู - วางเหยื่อและกระดานกาวในจุดที่พบปัญหา	โบรมาดีโอการ์ด ถาดกาวสำเร็จรูป ขนาดใหญ่

หากทางท่านต้องการเปลี่ยนวันและเวลาในการให้บริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง กรุณาแจ้งล่วงหน้ามายังบริษัทอย่างน้อยเป็นเวลา 10 วันทำการ
หมายเหตุ : หากท่านยืนยันการให้บริการ หรือ ต้องการเลื่อน กรุณาระบุในเอกสารและส่งกลับมายังบริษัทตามอีเมล () ยืนยันการเข้าบริการ () ต้องการเปลี่ยนวันเข้าบริการเป็น วันที่..... ลงชื่อ.....ตำแหน่ง.....

ช่องทางติดต่อ : E-mail : thitanan.infopest@gmail.com Line OA : @infopest website : www.infopestservice.com
--



เรื่องปลวก เราเชี่ยวชาญ

วันที่ : 25 กันยายน 2567

เรียน : ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน

เรื่อง : กำหนดการให้บริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง

ชื่อลูกค้า : โรงแรม Marina Gallery

ที่อยู่ : 326/13 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

บริษัทฯ ขอแจ้งกำหนดการและรายละเอียดให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการให้บริการ ป้องกันกำจัดปลวกและแมลง

ตั้งวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันที่	เวลา	สถานที่ให้บริการ	วิธีการ/รายละเอียดการให้บริการ	ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
10/10/2567	22.30 น.	ห้องครัว ห้องอาหาร	ปลวก - ฉีดพ่นน้ำยาและตรวจเช็คจุดเสี่ยง มด - ฉีดพ่นน้ำยาภายในห้องพัก ท่อระบายน้ำ และจุดเสี่ยงภายในและภายนอก แมลงสาบ - ฉีดพ่นน้ำยาลงท่อน้ำทิ้งหรือวางเจลในจุดที่ไม่สามารถฉีดพ่นได้ หนู - วางเหยื่อและกระดานกาวในจุดที่พบปัญหา	เดอะแฟลช ซูมิโรออน 20 ซีเอส เพสการ์ด สเปซ โรเดินธอร์ แม็กซ์ฟอร์ช พิวชั่น
30/10/2567	11.00 น.	ห้องพัก,ทางเดิน ร่วม, ช่องซาร์ป, พื้นที่ส่วนกลาง	ปลวก - ฉีดพ่นน้ำยาและตรวจเช็คจุดเสี่ยง มด - ฉีดพ่นน้ำยาภายในห้องพัก ท่อระบายน้ำ และจุดเสี่ยงภายในและภายนอก แมลงสาบ - ฉีดพ่นน้ำยาลงท่อน้ำทิ้งหรือวางเจลในจุดที่ไม่สามารถฉีดพ่นได้ หนู - วางเหยื่อและกระดานกาวในจุดที่พบปัญหา	โบรมาดีโอการ์ด ลาดกาวสำเร็จรูป ขนาดใหญ่

หากทางท่านต้องการเปลี่ยนวันและเวลาในการให้บริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง กรุณาแจ้งล่วงหน้ามายังบริษัทอย่างน้อยเป็นเวลา 10 วันทำการ

หมายเหตุ : หากท่านยืนยันการให้บริการ หรือ ต้องการเลื่อน กรุณาระบุในเอกสารและส่งกลับมายังบริษัทฯตามอีเมล

() ยืนยันการเข้าบริการ

() ต้องการเปลี่ยนวันเข้าบริการเป็น วันที่.....

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง.....

ช่องทางติดต่อ : E-mail : thitanan.infopest@gmail.com Line OA : @infopest website : www.infopestservice.com

เรื่องปลวก เราเชี่ยวชาญ

วันที่ : 25 ตุลาคม 2567

เรียน : ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน

เรื่อง : กำหนดการให้บริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง

ชื่อลูกค้า : โรงแรม Marina Gallery

ที่อยู่ : 326/13 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150

บริษัทฯ ขอนำเสนอกำหนดการและรายละเอียดให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการให้บริการ ป้องกันกำจัดปลวกและแมลง

ตั้งวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันที่	เวลา	สถานที่ให้บริการ	วิธีการ/รายละเอียดการให้บริการ	ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
11/11/2567	22.30 น.	ห้องครัว ห้องอาหาร	ปลวก - ฉีดพ่นน้ำยาและตรวจเช็คจุดเสี่ยง มด - ฉีดพ่นน้ำยาภายในห้องพัก ท่อระบายน้ำ และจุดเสี่ยงภายในและภายนอก แมลงสาบ - ฉีดพ่นน้ำยาลงท่อน้ำทิ้งหรือวางเจลในจุดที่ไม่สามารถฉีดพ่นได้ หนู - วางเหยื่อและกระดานกาวในจุดที่พบปัญหา	เดอะแฟลช ซูมิโรออน 20 ซีเอส เพสกาต สเปซ โรเดินธอร์ แม็กซ์ฟอร์ช พิวชั่น
27/11/2567	11.00 น.	ห้องพัก,ทางเดิน ร่วม, ช่องซาร์ป, พื้นที่ส่วนกลาง	ปลวก - ฉีดพ่นน้ำยาและตรวจเช็คจุดเสี่ยง มด - ฉีดพ่นน้ำยาภายในห้องพัก ท่อระบายน้ำ และจุดเสี่ยงภายในและภายนอก แมลงสาบ - ฉีดพ่นน้ำยาลงท่อน้ำทิ้งหรือวางเจลในจุดที่ไม่สามารถฉีดพ่นได้ หนู - วางเหยื่อและกระดานกาวในจุดที่พบปัญหา	โบรมาดิโอการ์ด ถาดกาวสำเร็จรูป ขนาดใหญ่

หากทางท่านต้องการเปลี่ยนวันและเวลาในการให้บริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง กรุณาแจ้งล่วงหน้ามายังบริษัทอย่างน้อยเป็นเวลา 10 วันทำการ
หมายเหตุ : หากท่านยืนยันการให้บริการ หรือ ต้องการเลื่อน กรุณาระบุในเอกสารและส่งกลับมายังบริษัทตามอีเมล () ยืนยันการเข้าบริการ () ต้องการเปลี่ยนวันเข้าบริการเป็น วันที่..... ลงชื่อ.....ตำแหน่ง.....

ช่องทางติดต่อ : E-mail : thitanan.infopest@gmail.com Line OA : @infopest website : www.infopestservice.com

วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2567

เรียน : ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน

เรื่อง : กำหนดการให้บริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง

ชื่อลูกค้า : โรงแรม Marina Gallery

ที่อยู่ : 326/13 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150


บริษัทฯ ขอนำเสนอกำหนดการและรายละเอียดให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการให้บริการ ป้องกันกำจัดปลวกและแมลง

ตั้งวันและเวลาดังต่อไปนี้

วันที่	เวลา	สถานที่ให้บริการ	วิธีการ/รายละเอียดการให้บริการ	ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
9/12/2567	22.30 น.	ห้องครัว ห้องอาหาร	ปลวก - ฉีดพ่นน้ำยาและตรวจเช็คจุดเสี่ยง มด - ฉีดพ่นน้ำยาภายในห้องพัก ท่อระบายน้ำ และจุดเสี่ยงภายในและภายนอก แมลงสาบ - ฉีดพ่นน้ำยาลงท่อน้ำทิ้งหรือวางเจลในจุดที่ไม่สามารถฉีดพ่นได้ หนู - วางเหยื่อและกระดานกาวในจุดที่พบปัญหา	เคอะแฟลช ซูมิโรออน 20 ซีเอส เฟสกาต สเปซ โรเดินธอร์ แม็กซ์ฟอร์ซ ฟิวชั่น
21/12/2567	14.30 น.	ห้องพัก,ทางเดิน ร่วม, ซองชาร์ป, พื้นที่ส่วนกลาง	ปลวก - ฉีดพ่นน้ำยาและตรวจเช็คจุดเสี่ยง มด - ฉีดพ่นน้ำยาภายในห้องพัก ท่อระบายน้ำ และจุดเสี่ยงภายในและภายนอก แมลงสาบ - ฉีดพ่นน้ำยาลงท่อน้ำทิ้งหรือวางเจลในจุดที่ไม่สามารถฉีดพ่นได้ หนู - วางเหยื่อและกระดานกาวในจุดที่พบปัญหา	โบรมาดิโอการ์ด ภาคดาวสำเร็จรูป ขนาดใหญ่

หากทางท่านต้องการเปลี่ยนวันและเวลาในการให้บริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง กรุณาแจ้งล่วงหน้ามายังบริษัทอย่างน้อยเป็นเวลา 10 วันทำการ
หมายเหตุ : หากท่านยืนยันการให้บริการ หรือ ต้องการเลื่อน กรุณาระบุในเอกสารและส่งกลับมายังบริษัทตามอีเมล () ยืนยันการเข้าบริการ () ต้องการเปลี่ยนวันเข้าบริการเป็น วันที่..... ลงชื่อ.....ตำแหน่ง.....

ช่องทางติดต่อ : E-mail : thitanan.infopest@gmail.com Line OA : @infopest website : www.infopestservice.com
--



เรื่องปลวก เราเชี่ยวชาญ

เอกสารแนบที่ 7

รายงานการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัย

บันทึกการตรวจเช็คอุปกรณ์อัคคีภัย

สถานที่ตั้ง ตึก A ชั้น 1

วัน/เดือน/ปี	สารเคมี		เกดวัดแรงดัน		สภาพภายนอกถัง		ผู้ตรวจ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
02 ก.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี
05 ส.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี
03 ก.ย. 2567	/		/		/		สุภาวดี
07 ต.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี
01 พ.ย. 2567	/		/		/		สุภาวดี
04 ธ.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี

บันทึกการตรวจเช็คอุปกรณ์อัคคีภัย

สถานที่ตั้ง ตึก A ชั้น 2

วัน/เดือน/ปี	สารเคมี		เกดวัดแรงดัน		สภาพภายนอกถัง		ผู้ตรวจ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
02 ก.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี
05 ส.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี
03 ก.ย. 2567	/		/		/		สุภาวดี
07 ต.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี
01 พ.ย. 2567	/		/		/		สุภาวดี
04 ธ.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี

MARINA GALLERY

KACHA
/ KACHA /

บันทึกการตรวจเช็คอุปกรณ์อัคคีภัย

สถานที่ตั้ง ตึก B ชั้น 3

วัน/เดือน/ปี	สารเคมี		เกดวัดแรงดัน		สภาพภายนอกถัง		ผู้ตรวจ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
02 ก.ค. 2567	/		/		/		สุกฤษฎี
05 ส.ค. 2567	/		/		/		สุกฤษฎี
03 ก.ย. 2567	/		/		/		สุกฤษฎี
07 ต.ค. 2567	/		/		/		สุกฤษฎี
01 พ.ย. 2567	/		/		/		สุกฤษฎี
04 ธ.ค. 2567	/		/		/		สุกฤษฎี

บันทึกการตรวจเช็คอุปกรณ์อัคคีภัย

สถานที่ตั้ง ตึก B ชั้น 1

วัน/เดือน/ปี	สารเคมี		เกดวัดแรงดัน		สภาพภายนอกถัง		ผู้ตรวจ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
02 ก.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี
05 ส.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี
03 ก.ย. 2567	/		/		/		สุภาวดี
07 ต.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี
01 พ.ย. 2567	/		/		/		สุภาวดี
04 ธ.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี

บันทึกการตรวจเช็คอุปกรณ์อัคคีภัย

สถานที่ตั้ง ตึก B ชั้น 2

วัน/เดือน/ปี	สารเคมี		เกดวัดแรงดัน		สภาพภายนอกถัง		ผู้ตรวจ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
02 ก.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี
05 ส.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี
03 ก.ย. 2567	/		/		/		สุภาวดี
07 ต.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี
01 พ.ย. 2567	/		/		/		สุภาวดี
04 ธ.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี

MARINA GALLERY

KACHA
KALAM EAS

บันทึกการตรวจเช็คอุปกรณ์อัคคีภัย

สถานที่ตั้ง ตึก A ชั้น 3

วัน/เดือน/ปี	สารเคมี		เกดวัดแรงดัน		สภาพภายนอกถัง		ผู้ตรวจ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
02 ก.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี
05 ส.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี
03 ก.ย. 2567	/		/		/		สุภาวดี
07 ต.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี
01 พ.ย. 2567	/		/		/		สุภาวดี
04 ธ.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี

MARINA GALLERY

KACHA

KACHA BAY

บันทึกการตรวจเช็คอุปกรณ์อัคคีภัย

สถานที่ตั้ง ตึก C ชั้น 1

วัน/เดือน/ปี	สารเคมี		เกตวัดแรงดัน		สภาพภายนอกถัง		ผู้ตรวจ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
02 ก.ค. 2567	/		/		/		จุฑาพร
05 ส.ค. 2567	/		/		/		จุฑาพร
03 ก.ย. 2567	/		/		/		จุฑาพร
07 ต.ค. 2567	/		/		/		จุฑาพร
01 พ.ย. 2567	/		/		/		จุฑาพร
04 ธ.ค. 2567	/		/		/		จุฑาพร

MARINA GALLERY

KACHA

KACHA BAY

บันทึกการตรวจเช็คอุปกรณ์อัคคีภัย

สถานที่ตั้ง ตึก C ชั้น 2

วัน/เดือน/ปี	สารเคมี		เกตวัดแรงดัน		สภาพภายนอกถัง		ผู้ตรวจ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
02 ก.ค. 2567	/		/		/		จุฑาพร
05 ส.ค. 2567	/		/		/		จุฑาพร
03 ก.ย. 2567	/		/		/		จุฑาพร
07 ต.ค. 2567	/		/		/		จุฑาพร
01 พ.ย. 2567	/		/		/		จุฑาพร
04 ธ.ค. 2567	/		/		/		จุฑาพร

MARINA GALLERY

KACHA

KACHA

บันทึกการตรวจเช็คอุปกรณ์อัคคีภัย

ชั้น C ชั้น 3

วัน/เดือน/ปี	สารเคมี		แบตเตอรี่แรงดัน		สภาพภายนอกถัง		ผู้ตรวจ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
02 ก.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี
05 ส.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี
03 ก.ย. 2567	/		/		/		สุภาวดี
07 ต.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี
01 พ.ย. 2567	/		/		/		สุภาวดี
04 ธ.ค. 2567	/		/		/		สุภาวดี

MARINA GALLERY

KACHA
KACHA KACHA

บันทึกการตรวจเช็คอุปกรณ์อัคคีภัย

สถานที่ตั้ง ตึก D ชั้น 1

วัน/เดือน/ปี	สารเคมี		เกตวัดแรงดัน		สภาพภายนอกถัง		ผู้ตรวจ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
02 ก.ค. 2567	/		/		/		สุภาว
05 ส.ค. 2567	/		/		/		สุภาว
03 ก.ย. 2567	/		/		/		สุภาว
07 ต.ค. 2567	/		/		/		สุภาว
01 พ.ย. 2567	/		/		/		สุภาว
04 ธ.ค. 2567	/		/		/		สุภาว

MARINA GALLERY

KACHA
KACHA KACHA

บันทึกการตรวจเช็คอุปกรณ์อัคคีภัย

สถานที่ตั้ง ตึก D ชั้น 2

วัน/เดือน/ปี	สารเคมี		เกตวัดแรงดัน		สภาพภายนอกถัง		ผู้ตรวจ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
02 ก.ค. 2567	/		/		/		สุภาว
05 ส.ค. 2567	/		/		/		สุภาว
03 ก.ย. 2567	/		/		/		สุภาว
07 ต.ค. 2567	/		/		/		สุภาว
01 พ.ย. 2567	/		/		/		สุภาว
04 ธ.ค. 2567	/		/		/		สุภาว

บันทึกการตรวจเช็คอุปกรณ์อัคคีภัย

สถานที่ตั้ง ตึก D ชั้น 3

วัน/เดือน/ปี	สารเคมี		แบตเตอรี่แรงดัน		สภาพภายนอกถัง		ผู้ตรวจ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
02 ก.ค. 2567	/		/		/		สุกัญญา
05 ส.ค. 2567	/		/		/		สุกัญญา
03 ก.ย. 2567	/		/		/		สุกัญญา
07 ต.ค. 2567	/		/		/		สุกัญญา
01 พ.ย. 2567	/		/		/		สุกัญญา
04 ธ.ค. 2567	/		/		/		สุกัญญา

บันทึกการตรวจเช็คอุปกรณ์อัคคีภัย

สถานที่ตั้ง ตึก D ชั้น 4

วัน/เดือน/ปี	สารเคมี		แบตเตอรี่แรงดัน		สภาพภายนอกถัง		ผู้ตรวจ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
02 ก.ค. 2567	/		/		/		สุกัญญา
05 ส.ค. 2567	/		/		/		สุกัญญา
03 ก.ย. 2567	/		/		/		สุกัญญา
07 ต.ค. 2567	/		/		/		สุกัญญา
01 พ.ย. 2567	/		/		/		สุกัญญา
04 ธ.ค. 2567	/		/		/		สุกัญญา