

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
- เอกสารแนบที่ 5 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 6 การป้องกันและแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 7 บันทึกการตรวจสอบปั้มน้ำ
- เอกสารแนบที่ 8 คู่มือควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
- เอกสารแนบที่ 9 ใบเสร็จมูลฝอย/ใบเสร็จสุบสิ่งปฏิกูล
- เอกสารแนบที่ 10 ใบงานการฉีดพ่นกำจัดยุง และแมลง
- เอกสารแนบที่ 11 การตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภค
- เอกสารแนบที่ 12 รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด
เลขทะเบียน ๖-๒๕๖
ที่ อภ ๐๓๒๖/ ๙ ๘๔ ๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอขานสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ
น้ำเสีย จำนวน ๘ รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

ผอ.
(นายณรงค์ ศรีสงค์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคใต้



ที่ อภ ๐๓๒๖/ ๙ ๘๔ ๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด
อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแบบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่ย่างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๖ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๔/๔๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระตุ้ อำเภอกระตุ้
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- ๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ
- ๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- ๑) นายธีระศักดิ์ นิตนันท์
- ๒) นางสาวณิภาภักดิ์ สุวรรณ
- ๓) นางสาววิภา นวลไทย
- ๔) นางสาววรรณพร ชื่นแก้ว
- ๕) นายอมรรักษ์ พงศ์ศิริเดช

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนวิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
จึงคำขอต่ออายุคำขอรับได้ก็กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ผ่านเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ห้าหมื่นสี่ร้อยยี่สิบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจินดา เศรษฐินทร)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคใต้




ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๕๐๒๙, ๐ ๒๕๕๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๐๑๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ siv@dhv.go.th

ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์



“อุตสาหกรรมก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว”
Green Industry
Sustainable



Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371
BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 07 September 2023

Expiry Date: 08 September 2024

Recertification Before: 08 September 2025
subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims
Chief Executive Officer




8289



Amтиво กรุ๊ป จำกัด, 30 Tower View, Kings Hill, Kent, ME19 4UY

แบบ 01/ก.ต./ก.ม.๒
Form NSC/TIS 2



ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขที่อธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๘/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทอน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๘/๓๘๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2019) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๙๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้รับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)
รองอธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขที่อธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
The Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2023-03-03T02:25:56.593+07:00

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)





รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02 ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 (Issue No.) (Valid from) ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ☒ ถาวร ☐ เคลื่อนที่ ☐ หลายสถานที่ (Laboratory status) (Permanent) (Site) (Mobile) (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (Environmental field)		
2. น้ำ (ต้อ) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl ⁻ B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัล จำกัด (Laboratory Name) (BK NATURE TAURUS CO., LTD.)
หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0590 (Accreditation No.) (Testing 0590)
ฉบับที่ 02 ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (Issue No.) (Valid from) ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570 (Unit) (10 November B.E. 2570 (2027))
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ☒ ถาวร ☐ เคลื่อนที่ ☐ หลายสถานที่ (Laboratory status) (Permanent) (Site) (Mobile) (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field)		
1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B
	- Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D
	- Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C
2. น้ำ (water)	- Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
- (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
- (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
- (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

(๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ

อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรืออีกกรณีไม่ห้ามของ เดียวกัน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้พิการพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้าง ประเภทกิจการก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภท สถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตาราง เมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของ ทางราชการ สถาบันอุดมศึกษา ของเอกชนหรือสถาบัน อุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมัลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล

ทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วย

การสาธารณสุข

- (๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
- (๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
- (๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อากาศ ประเภท ก.	อากาศ ประเภท ข.	อากาศ ประเภท ค.	อากาศ ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ฟิเคอีน (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ประเภทอาคาร	หน่วย	อากาศ ประเภท ก.	อากาศ ประเภท ข.	อากาศ ประเภท ค.	อากาศ ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การระหว่างประเทศและของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อากาศ ประเภท ก.	อากาศ ประเภท ข.	อากาศ ประเภท ค.	อากาศ ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ ปีเอดี ให้ใช้รีสมตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีไฮโดรเมตริกซ์ (Azide Modification) หรือวิธีมินเนมเมอริสไทโรต (Membrane Electrode) หรือวิธีอิเล็กโตรดโฟลโรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาล์ (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกน้ำมันของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิโคไลโคไลฟอร์ม ให้ใช้วิธีมีลติเฟิล ทิวป์ เฟอว์เมนเทชัน เทคนิก (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีอิเล็กโตรด (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดิเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การวัดค่าความเข้มข้นของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในการมีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบบังจ้ง (Grab Sampling)

เอกสารแนบที่ 3

หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๘ ๕ ๗ ๐



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม อีโอ อินน์ กรุงเทพ
บางนา ของบริษัท เอรಾವิน อีโอ อินน์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอรಾವิน อีโอ อินน์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท วีเอสอี คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ VSE-EIA-HIB-001-001/2562 ลงวันที่
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๐๑๔/๑๗๘๖
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรม อีโอ อินน์ กรุงเทพ บางนา ของบริษัท เอรಾವิน
อีโอ อินน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ บริเวณถนนเทพรัตน (ถนนบางนา-ตราด) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท เอรಾವิน อีโอ อินน์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท วีเอสอี
คอนซัลแทนท์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม อีโอ อินน์
กรุงเทพ บางนา ของบริษัท เอรಾವิน อีโอ อินน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ บริเวณถนนเทพรัตน (ถนนบางนา-ตราด)
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๓๒ ห้อง
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
ในการประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติ
ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม อีโอ อินน์ กรุงเทพ บางนา ของ
บริษัท เอรಾವิน อีโอ อินน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ บริเวณถนนเทพรัตน (ถนนบางนา-ตราด) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด

เรียงตามลำดับ...

เรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF file) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท วิเอสอี คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม อีป อินน์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- ตรวจสอบ ดูแผนที่สีเขียวภายในโครงการหากพบว่ามีต้นไม้ตายให้รีบปลูกต้นไม้ทดแทน	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	• บริษัท เอร่าวัน อีป อินน์ จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	- พื้นที่สีเขียว	- ไม่ยืantan ไม่พุ่ม และพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอน-มอนอกไซด์ และลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร	- ตรวจสอบไม่ยืantan ไม่พุ่ม และพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอน-มอนอกไซด์ และลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	• บริษัท เอร่าวัน อีป อินน์ จำกัด
3. คุณภาพน้ำ - คุณภาพน้ำทิ้ง	- จุดก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณถังกรอง - จุดหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณถังตกตะกอน	- ความเป็นกรดและด่าง (pH) - ค่าบีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างตามกฎหมายกำหนด - เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันและจัดทำบันทึก	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวันและจัดทำบันทึก	• บริษัท เอร่าวัน อีป อินน์ จำกัด

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม อีป อินน์ กรุ๊ป บางนา ของบริษัท เออร์วิน อีป อินน์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดประเมินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำ - คุณภาพน้ำทิ้ง(ต่อ)		- ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	รายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1	รายละเอียดดังกล่าวตามแบบ	
		- ไขมันและน้ำมัน (Fat, Grease & Oil) - ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)	- จัดทำรายงานสรุปผลการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อ สำนักงานเขตบางนาภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือ รายงานด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดี กรมควบคุมมลพิษประกาศ กำหนด	ทส. 1 เก็บไว้ภายในพื้นที่ โครงการเป็นระยะ เวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ที่มีการเก็บสถิติ และข้อมูลนั้น - เสนอรายงานต่อสำนักงาน เขตบางนาภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	
	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ใบเสร็จรับเงินการว่าจ้างสำนักงาน เขต/หน่วยงานเอกชนเข้ามากำจัดกาก ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบการว่าจ้าง สำนักงานเขต/หน่วยงาน เอกชนเข้ามากำจัดกาก ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมใบเสร็จรับเงิน	- เดือนละ 1 ครั้ง หรือตาม สภาพการใช้งานจริง ตลอด ระยะดำเนินการ	● บริษัท เออร์วิน อีป อินน์ จำกัด

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม อีป อินน์ กรุงเทพฯ บางนา ของบริษัท เอราวัณ อีป อินน์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีสำรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. ระบบน้ำใช้	- เส้นท่อประปา	- การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา	- ตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	• บริษัท เอราวัณ อีป อินน์ จำกัด
5. ระบบระบายน้ำ	-ท่อระบายน้ำของโครงการ	- สิ่งอุดตัน/กีดขวางทางไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำ	- ตรวจสอบสิ่งอุดตัน/กีดขวางทางไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำและทำความสะอาดเป็นประจำ	- ทุก ๆ 6 เดือน หรือช่วงก่อนและหลังฤดูฝน ตลอดระยะดำเนินการ	• บริษัท เอราวัณ อีป อินน์ จำกัด
6. การจัดการมูลฝอย	- ถังรองรับห้องพักขยะรวมของโครงการ - ห้องพักขยะประจำชั้น	- สภาพการใช้งานของถังรองรับมูลฝอยใหม่สภาพที่อยู่เสมอ - ปริมาณมูลฝอยที่ตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอยในอาคาร	- ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้สภาพที่อยู่เสมอหากพบว่า มีรอยแตกให้เปลี่ยนใหม่โดยทันที - ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอย และการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม - รายงานปริมาณขยะมูลฝอยที่นำออกนอกพื้นที่โครงการ และบันทึกข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งวิธีการจัดการขยะมูลฝอย	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวันตลอดระยะดำเนินการ - ทุกครั้งที่ดำเนินการจัดเก็บ	• บริษัท เอราวัณ อีป อินน์ จำกัด

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม อีป อินน์ กรุณา ของบริษัท เอรวิ้น อีป อินน์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดที่ต้องป้องกัน/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. ไฟฟ้า	- ระบบไฟฟ้าบริเวณพื้นที่โครงการ	- ไฟส่องสว่างภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- ตรวจสอบการใช้งานไฟฟ้าส่องสว่างให้อยู่ในสภาพดี	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	• บริษัท เอรวิ้น อีป อินน์ จำกัด
8. การป้องกันอัคคีภัย	1.ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยได้แก่ แผงควบคุม (FCP) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) และอุปกรณ์ตรวจจับควัน (SD; Smoke detector) 2.อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบบใช้มือ (M : Manual Station)และอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียงกับแสงไฟแฟลชกระพริบ (H: Horn with strobe Light) 3. ระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อม	- สภาพการใช้งานอุปกรณ์เตือนอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการ - จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์เตือนอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ติดตามผลการดำเนินการวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย - ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ทุก 3 เดือน หรือตามความเหมาะสมตามที่ระบุในคู่มือการใช้งาน - ทุก 3 เดือน หรือตามความเหมาะสมตามที่ระบุในคู่มือการใช้งาน	• บริษัท เอรวิ้น อีป อินน์ จำกัด

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม อีโพล อินน์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
9. การคมนาคม	อุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ตามที่เสนอรายละเอียดโครงการ	- ไม่มีสิ่งกีดขวางทางไฟฟ้า	- ตรวจสอบไม่ให้สิ่งกีดขวางทางไฟฟ้า โดยตรวจสอบบริเวณบ้านโคกหน้าไฟและทางเดิน		
	- ป้าย สัญญาณจราจรและลูกศรแสดงทิศทางภายในพื้นที่โครงการ - ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง , กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ป้าย สัญญาณจราจร และลูกศรแสดงทิศทางภายในโครงการ - สภาพการใช้งานระบบส่องสว่าง	- ตรวจสอบป้าย สัญญาณจราจร และลูกศรแสดงทิศทางภายในโครงการ - ให้สภาพดีตลอดเวลา - ตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบส่องสว่างหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมทันที	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	• บริษัท เอราวัณ อีโพล อินน์ จำกัด

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ฮิลตัน กรุงเทพฯ บางนา ของบริษัท เอราวัณ ฮิลตัน จำกัด (ระยะดำเนินการ)


ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
10. สภาพแวดล้อมทางสังคม	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ - กลุ่มหลังคาเรือน/สถานประกอบการถัดจากพื้นที่ติดโครงการรัศมี 0-100 เมตร 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาวะเปลี่ยนแปลงปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนวณภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ 	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ โดยดำเนินการก่อนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท เอราวัณ ฮิลตัน จำกัด
11. ทัศนียภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - การเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อม และต้นหญ้าหากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตาย ให้บำรุงดูแลและปลูกเพิ่มเติมทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการเติบโตของต้นไม้ให้เหี่ยวเฉา หรือตาย ความชุ่มชื้นของพื้นดินบริเวณพื้นที่สีเขียว 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท เอราวัณ ฮิลตัน จำกัด
12. การรับเรื่องร้องเรียน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประเมินเรื่องร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ (ดูรูปที่ 14 ประกอบ) 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท เอราวัณ ฮิลตัน จำกัด

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ชื่อป อินน์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	จุดเกี่ยด้วยคง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
13. การบำบัดบ่งลม และ แสงแดด	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงที่อยู่ในระยะ 100 เมตร รอบพื้นที่โครงการ	- ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้าน แสงแดดและทิศทางลม	- ร้องร้องเรียนจากผู้ได้รับ ผลกระทบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โครงการจนถึงวันที่เปิดใช้ อาคาร โดยความรับผิดชอบ จะสิ้นสุดภายใน 1 ปี นับแต่ที่ โครงการเปิดดำเนินการ	•บริษัท เอร่าวัน ฮิลล์ อินน์ จำกัด

หมายเหตุ โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน 2 ครั้งต่อปี ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผู้ดำเนินการ หรือผู้อนุญาต
จะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคม และภายในเดือนมกราคม
(รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน) ให้แก่ หน่วยงานอนุญาต

ผู้รับผิดชอบ บริษัท เอร่าวัน ฮิลล์ จำกัด




เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



หมู่ 4 : 59036 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำ ตำบลคูน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623565, 062 059 2853, 062 059 4845 โทรสาร: 076 619065
Address: 59036 Village No.4 Kuanu Sub-district, Kuanu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623565, 062 059 2853, 062 059 4845 Fax: 076 619065
เบอร์โทรสาร: 076 619065 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เจริญชัย อิมพอร์ต จำกัด
: เลข 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร (Tel.) : 02-2574588 ถึง 853 โทรสาร (Fax) : -

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ธาตุไนโตรเจน (Nitrogen, N%)			2408013	2409214
ธาตุฟอสฟอรัส (Phosphorus, P%)			11.55 4.	11.50 4.
ธาตุโพแทสเซียม (Potassium, K%)			11.55 4.	11.50 4.
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)			6.8	6.7
ค่าความชื้น (Moisture, %)			17.5	12.5
ค่าความชื้นแห้ง (Dry Matter, %)			9.7	7.2
ค่าความชื้นรวม (Total Moisture, %)			320	324
ค่าความชื้นรวมแห้ง (Dry Matter Moisture, %)			8.7	7.3
ค่าความชื้นรวมแห้ง (Dry Matter Moisture, %)			0.03	0.03
ค่าความชื้นรวมแห้ง (Dry Matter Moisture, %)			1.0	1.0
ค่าความชื้นรวมแห้ง (Dry Matter Moisture, %)			1.0	1.0

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
3. ขบวนการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
4. ขบวนการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
5. ขบวนการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
6. ขบวนการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
7. ขบวนการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

P.7.8.01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



หมู่ 4 : 59036 หมู่ 4 ตำบลคูน้ำ ตำบลคูน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623565, 062 059 2853, 062 059 4845 โทรสาร: 076 619065
Address: 59036 Village No.4 Kuanu Sub-district, Kuanu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623565, 062 059 2853, 062 059 4845 Fax: 076 619065
เบอร์โทรสาร: 076 619065 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เจริญชัย อิมพอร์ต จำกัด
: เลข 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร (Tel.) : 02-2574588 ถึง 853 โทรสาร (Fax) : -

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ธาตุไนโตรเจน (Nitrogen, N%)			2407195	2407195
ธาตุฟอสฟอรัส (Phosphorus, P%)			13.41 4.	13.41 4.
ธาตุโพแทสเซียม (Potassium, K%)			13.41 4.	13.41 4.
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)			6.8	6.7
ค่าความชื้น (Moisture, %)			17.5	12.5
ค่าความชื้นแห้ง (Dry Matter, %)			9.7	7.2
ค่าความชื้นรวม (Total Moisture, %)			320	324
ค่าความชื้นรวมแห้ง (Dry Matter Moisture, %)			8.7	7.3
ค่าความชื้นรวมแห้ง (Dry Matter Moisture, %)			0.03	0.03
ค่าความชื้นรวมแห้ง (Dry Matter Moisture, %)			1.0	1.0
ค่าความชื้นรวมแห้ง (Dry Matter Moisture, %)			1.0	1.0

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
3. ขบวนการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
4. ขบวนการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
5. ขบวนการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
6. ขบวนการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
7. ขบวนการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

P.7.8.01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลเข้ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร 076 623954, 062 059 2483, 062 059 4808 โทรสาร 076 619605
Address: 59256 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623954, 062 059 2483, 062 059 4808 Fax: 076 619605
Email: bk@bktaurus.com



Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร (Tel.) : 02-2574055 ต่อ 603 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
บ้านเลขที่ 105 หมู่ 10 ตำบลบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
: 31062024
: 01062024
: 02052024
: 06092024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (I)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (II)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			2409010	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.00 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
อุณหภูมิที่ละลาย (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C for 2540C	ISO	

หมายเหตุ (Notes) :
(1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) -
(3) Not ISI Accredited
(4) ทดสอบโดยปฏิบัติตามวิธีการทดสอบของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ผลการทดสอบไม่ผ่านการรับรอง
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - TDS

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้กับตัวอย่างอื่น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้จะไม่ใช้ซ้ำกับตัวอย่างอื่นจนกว่าจะมีการอนุมัติให้ใช้ซ้ำโดยมีเงื่อนไขการเป็นแบบอย่างจากบริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในผลการทดสอบ



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลเข้ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร 076 623954, 062 059 2483, 062 059 4808 โทรสาร 076 619605
Address: 59256 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623954, 062 059 2483, 062 059 4808 Fax: 076 619605
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร (Tel.) : 02-2574055 ต่อ 603 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
บ้านเลขที่ 105 หมู่ 10 ตำบลบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
: 31062024
: 01062024
: 03-04-092024
: 03092024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (I)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (II)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			2409010	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.55 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
อุณหภูมิที่ละลาย (Total Dissolved Solids)	mg/L	Gravimetric port 2540C	<0.10	<0.10

หมายเหตุ (Notes) :
(1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) -
(3) Not ISI Accredited
(4) ทดสอบโดยปฏิบัติตามวิธีการทดสอบของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ผลการทดสอบไม่ผ่านการรับรอง
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO 9001:2015 - TDS

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้กับตัวอย่างอื่น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการนี้จะไม่ใช้ซ้ำกับตัวอย่างอื่นจนกว่าจะมีการอนุมัติให้ใช้ซ้ำโดยมีเงื่อนไขการเป็นแบบอย่างจากบริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในผลการทดสอบ



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BKNature Taurus Co

โทรศัพท์ : 053538 หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55120 โทร : 076 0229945, 042 850 2803, 042 059 4803 โทรสาร : 076 0196939
 Address: 096520 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phu Phan, 55120 Tel: 076 0229945, 042 850 2803, 042 059 4803 Fax: 076 0196939
 แผนที่ : แผนที่ดาว (Tax ID): 05353851075613 E-mail: bnculture@nani.com

หน้า (Page) : 2 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-1363/67

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer)
ที่อยู่ที่ (Address)
: บริษัท เมทวีน ซีอีพี สหมี จำกัด
: เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย

โทร (Tel.) : 022574585 ถึง 553 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงหมัก บัณเฑาะว์ บัณเฑาะว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10260

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 21/05/2024

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Receiving Date) : 23/05/2024

วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 25/05/2024

วันที่รายงานผล (Result Date) : 01/06/2024

การวิเคราะห์ (Analysis No.)	พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ²⁾
ข้อมูลทั่วไป (Sample Name)	ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			240923/53	240923/54
	ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำผอกระเบ็ดน้ำ 1 (น้ำใส)	น้ำผอกระเบ็ดน้ำ 2 (น้ำใส)	น้ำผอกระเบ็ดน้ำ 2 (น้ำใส)
	ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำผอกระเบ็ดน้ำ 1 (น้ำใส)	น้ำผอกระเบ็ดน้ำ 2 (น้ำใส)	น้ำผอกระเบ็ดน้ำ 2 (น้ำใส)
ข้อมูลการเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)	เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		12.45 น.	12.45 น.	12.45 น.
	เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		12.45 น.	12.45 น.	12.45 น.
ข้อมูลการเก็บตัวอย่าง (Sample Condition)	สภาพการเก็บตัวอย่าง (Sample Condition)		เก็บตัวอย่างในภาชนะ	เก็บตัวอย่างในภาชนะ	เก็บตัวอย่างในภาชนะ
	สภาพการเก็บตัวอย่าง (Sample Condition)		เก็บตัวอย่างในภาชนะ	เก็บตัวอย่างในภาชนะ	เก็บตัวอย่างในภาชนะ

การหาค่าแรงตะกอน (Settleable Solids) (%)	mL/L	Gravimetric part 2.5.4.2F	Q.10
		0.20	

Титруемые вещества (Total Coliform) (310)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	~
			1,000
			4,700

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [illegible]


หมายเหตุ (Notes) :

- ข. รายงานผลการทดสอบมีเนื้อหาดูเฉพาะตัวด้วยที่เป็นภาพแสดงลักษณะการใช้ร่วมกันนั้น
(the above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
3. รายงานนี้จะไม่ซ้ำสิ่งใดก็ตามแต่ที่ดำเนินการพิจารณาของกรมการป่าไม้โดยไม่ได้ผ่านการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ป่า เบนซ์ หรือจำกัด
(this report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of EX NATURE TAUPUS CO., LTD.)

Principle Reproducibility On standard Fleet service

$$H^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^n, \quad H^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{\binom{n}{2}}, \quad H^3(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{\binom{n}{3}}, \quad \dots$$

F-P-7.8-01/1 V2 1 NOV 70 2563



บริษัท บีเค เมเจอร์ คอร์ป จำกัด
BK Nature Taurus Co.

ផ្ទះ: ៥០២០៨ ភូមិ ៤ ឃុំរំលួង ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ៧២២២ ខេត្ត ព្រះវិហារ លេខទូរស័ព្ទ: ០៧៦ ៥១២០៨
 អាសយដ្ឋាន: ៥០២០៨ ភូមិ ៤ ឃុំរំលួង ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ៧២២២ ខេត្ត ព្រះវិហារ លេខទូរស័ព្ទ: ០៧៦ ៥១២០៨
 លេខទូរស័ព្ទ: ០៧៦ ៥១២០៨ លេខទូរស័ព្ទ: ០៧៦ ៥១២០៨ លេខទូរស័ព្ទ: ០៧៦ ៥១២០៨

ที่ผู้ให้บริการ (Customer)
ชื่อ : บริษัท เฮอร์ลิช มีเดีย จำกัด
เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10710

โทร (Tel.) : 022574588 ต่อ 853 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	โรงพยาบาล ชัยภูมิ โรงพยาบาล บ้านต๊อ สถานี ๒5 ถนนพหลโยธิน แขวงบางนา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10260
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	21/03/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	25/03/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	25-26/03/2024
วันที่ทราบผล (Result Date)	01/04/2024

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการตรวจ (Method of Analysis) ¹⁰⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ¹¹⁾
ชนิดตัวอย่าง (Analysis No.)				
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)				
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)				
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)				
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.0	6.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Atide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	26.0 ¹⁰⁾	18.0
สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 ± 0.5 °C part 2540D	31.5	17.0
สารแขวนลอยที่ละลาย (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	24.5	40.5
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	28.9	18.5
ซัลไฟด์ (Sulfide) ¹⁴⁵⁾	mg/L	Isotometric part 4500-S ²⁻ F	0.21	0.16
น้ำมันหล่อลื่น, น้ำมัน และ Grease) ¹⁴⁶⁾	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	4.7	3.0

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- [2] ประเภทการทรงตัวการร่อนขุดและล้างโคลน ซึ่ง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด พ.ศ.2507
- ประกาศนียบัตรจากแผนกเลขที่ 14 สมคมพิษ 2534 วันที่ 27 สิงหาคม 2547

ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 141 ถนนวิเศษ 2534 วันที่ 27 สิงหาคม 2557

131 Vol 115: Accreditation

- [4] หกสอบโดยแห่งชาติปี ๒๕๖๓ การทดสอบรับมหาวิทยาลัย (Analyzed by Subcontractor)

51 คำขวัญใหม่แก่คนเก่า

U.S. Department of Industrial Welfare, Bureau of Labor Statistics

ד"ר אסף פרידמאן, מנהל מחלקת אולפנות, מרכז הרפואי, בית החולים "מאיר" (במסגרת תפקידו)

***Certificated ISO 9001:2015

Discussion (Notes):

1. รายงานผลการทบทวนฉบับที่

2. ทุนจดทะเบียนมีห้าแสนบาทถูกทำมาเฉพาะเพื่อให้บริการส่วนรวมแก่สมาชิกในท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร ป่าห้วยหลวง จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)


»Hacienda Reprodutibility On standard Flat service

2020-01-01 10:00:00

F-P-7.8-01/1 V2.1 11/17/2000 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ห้อง : 59056 หมู่ 4 ตำบลวังช้างค้ำ อ.วังจันทร์ จ.ชลบุรี 20120 โทร : 076 623555, 062 059 2655, 062 059 4858 โทรสาร : 076 619655
Address: 59056 Village No.4 Kachu Sub-district, Kachu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623555, 062 059 2655, 062 059 4858 Fax: 076 619655
E-mail: bknature@bkmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัท เซารัม สีน สีน จำกัด
: เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร (Tel.) : 022574555 ต่อ 853 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: โรงเรือน สีน สีน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 165 อ.เมือง กรุงเทพมหานคร 10260
: 14/02/2024
: 15/02/2024
: 15-21/02/2024
: 22/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24101824	24101824
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตกจากบ่อน้ำดิบ 2 (ฝนตก)	น้ำตกจากบ่อน้ำดิบ 2 (ฝนตก)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.00 น.	13.00 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีกลิ่น	เหลืองขุ่น มีกลิ่น
อุณหภูมิที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Temperature)			25.00 °C	25.00 °C
ค่า pH			7.3	7.2
ค่า BOD (BOD)			23.5 (1)	18.3
ค่า COD (COD)			11.3	11.2
ค่า TSS (TSS)			3.8	3.42
ค่า NH ₄ -N (NH ₄ -N)			17.6	14.0
ค่า NO ₃ -N (NO ₃ -N)			0.16	0.11
ค่า PO ₄ -P (PO ₄ -P)			2.7	2.0

หมายเหตุ (Notes) :
1. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

Page 1 of 3



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 59056 หมู่ 4 ตำบลวังช้างค้ำ อ.วังจันทร์ จ.ชลบุรี 20120 โทร : 076 623555, 062 059 2655, 062 059 4858 โทรสาร : 076 619655
Address: 59056 Village No.4 Kachu Sub-district, Kachu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623555, 062 059 2655, 062 059 4858 Fax: 076 619655
E-mail: bknature@bkmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัท เซารัม สีน สีน จำกัด
: เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร (Tel.) : 022574555 ต่อ 853 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: โรงเรือน สีน สีน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 165 อ.เมือง กรุงเทพมหานคร 10260
: 21/02/2024
: 23/02/2024
: 24/02/2024
: 01/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2402355	2402355
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตกจากบ่อน้ำดิบ 2 (ฝนตก)	น้ำตกจากบ่อน้ำดิบ 2 (ฝนตก)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Wastewater	Wastewater
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.00 น.	12.00 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
อุณหภูมิที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Temperature)			25.00 °C	25.00 °C
ค่า pH			7.3	7.2
ค่า BOD (BOD)			23.5 (1)	18.3
ค่า COD (COD)			11.3	11.2
ค่า TSS (TSS)			3.8	3.42
ค่า NH ₄ -N (NH ₄ -N)			17.6	14.0
ค่า NO ₃ -N (NO ₃ -N)			0.16	0.11
ค่า PO ₄ -P (PO ₄ -P)			2.7	2.0

หมายเหตุ (Notes) :
1. ข้อมูลการทดสอบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

Page 1 of 3



บริษัท ปิโตร เฟอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 162/38 หมู่ 4 ต.หนองบัวลำภู อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 31200 โทร: 076 623565, 092 059 2636, 092 059 4836 โทรสาร: 076 619695
Address: 162/38 Village No.4 Khatu Sub-district, Khatu District, Phulburi, 31200 Tel: 076 623565, 092 059 2636, 092 059 4836 Fax: 076 619695
เว็บไซต์: www.bk-nature.com (Fax ID.): 0935381015615 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ผู้ส่งสินค้า (Customer) : บริษัท เฟอร์ ทอรัส จำกัด
ผู้ส่ง (Address) : เลขที่ 2 หมู่ 4 ต.หนองบัวลำภู อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 31200
โทร (Tel) : 022574585 ถึง 853 โทรสาร (Fax) : -

แหล่งที่มาของตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน สับ ขี้มูล สุกรขุน ขนาด 105 ต. เฟอร์ ทอรัส หนองบัวลำภู อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 31200
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/10/2024
วันที่ส่งตัวอย่าง (Sampling Date) : 15/10/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 16/10/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 22/10/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24101925	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสีย	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.15 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
อุณหภูมิที่เก็บตัวอย่าง (Total Dissolved Solids) (3)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	98	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) -


(3) Not ISO Accredited

(4) ผลทดสอบได้รับการตรวจสอบจากผู้รับจ้าง (Analyzed by Subcontractor)

(5) การรายงานผลไม่ผ่านการ

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 - TDS



หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้ มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบตามที่ระบุไว้ข้างต้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้ ไม่สามารถนำผลมาใช้ในการอ้างอิงอื่นใดได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากบริษัท ปิโตร เฟอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRON" Principles Reproducibility On standard First service

บริษัท ปิโตร เฟอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลข้างต้น



บริษัท ปิโตร เฟอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 162/38 หมู่ 4 ต.หนองบัวลำภู อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 31200 โทร: 076 623565, 092 059 2636, 092 059 4836 โทรสาร: 076 619695
Address: 162/38 Village No.4 Khatu Sub-district, Khatu District, Phulburi, 31200 Tel: 076 623565, 092 059 2636, 092 059 4836 Fax: 076 619695
เว็บไซต์: www.bk-nature.com (Fax ID.): 0935381015615 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ผู้ส่งสินค้า (Customer) : บริษัท เฟอร์ ทอรัส จำกัด
ผู้ส่ง (Address) : เลขที่ 2 หมู่ 4 ต.หนองบัวลำภู อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 31200
โทร (Tel) : 022574585 ถึง 853 โทรสาร (Fax) : -

แหล่งที่มาของตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน สับ ขี้มูล สุกรขุน ขนาด 105 ต. เฟอร์ ทอรัส หนองบัวลำภู อ.วังน้อย จ.ลพบุรี 31200
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/10/2024
วันที่ส่งตัวอย่าง (Sampling Date) : 15/10/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 16/10/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 22/10/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24101923	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสีย	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.20 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	

การตรวจวัดความเข้มข้น (Settleable Solids) (3)

หน่วย (Unit) : mL

วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) : Multiple-Tube Fermentation Test

ผลการทดสอบ (Result) : 3,100

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

(2) ประเภทการตรวจวัดความเข้มข้น (Settleable Solids) เป็นการตรวจวัดความเข้มข้นของของแข็งที่ตกตะกอนในน้ำ

ประเภทการตรวจวัดความเข้มข้น (Settleable Solids) : 14 ชนิด 2335 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

(3) Not ISO Accredited

(4) ผลทดสอบได้รับการตรวจสอบจากผู้รับจ้าง (Analyzed by Subcontractor)

(5) การรายงานผลไม่ผ่านการ

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ผ่านการตรวจวัดคุณภาพ

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้ มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบตามที่ระบุไว้ข้างต้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้ ไม่สามารถนำผลมาใช้ในการอ้างอิงอื่นใดได้ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากบริษัท ปิโตร เฟอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRON" Principles Reproducibility On standard First service

บริษัท ปิโตร เฟอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลข้างต้น



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90360 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 55120 โทร: 076 623955, 062 059 2686, 062 059 4633 โทรสาร: 076 618065
Address: 90360 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phayak, 55120 Tel: 076 623955, 062 059 2686, 062 059 4633 Fax: 076 618065
Email: bk@bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-103057

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัท เจริญชัย สโตน จำกัด
: เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองหลวง เขตคลองหลวง กรุงเทพฯ 10110
โทร (Tel.) : 022574580 ถึง 853 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: โรงงาน สโตน สโตน กรุ๊ป ถนนพหลโยธิน แขวงคลองหลวง เขตคลองหลวง กรุงเทพฯ 10260
: 20/12/2024
: 09/12/2024
: 02/12/2024
: 03/12/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			241201/3	241201/4
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืด	น้ำจืด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำจืด	น้ำจืด
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.55 น.	11.00 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุ่ม	เก็บสุ่ม

การวัดความเข้มข้นของแข็งแขวนลอย (Sedimentable Solids) ⁽³⁾⁽⁴⁾	mg/L	Gravimetric port 2540F	<0.10	0.10
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Total Acidity) ⁽⁵⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	1,400	1,600

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์การทดสอบน้ำจืด (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเลข ไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานการทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเท่านั้น และไม่มีการรับประกันผลของการทดสอบ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
P-17-01/1 V2.1 วันที่ 2563



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90360 หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 55120 โทร: 076 623955, 062 059 2686, 062 059 4633 โทรสาร: 076 618065
Address: 90360 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phayak, 55120 Tel: 076 623955, 062 059 2686, 062 059 4633 Fax: 076 618065
Email: bk@bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-162567

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัท เจริญชัย สโตน จำกัด
: เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองหลวง เขตคลองหลวง กรุงเทพฯ 10110
โทร (Tel.) : 022574580 ถึง 853 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: โรงงาน สโตน สโตน กรุ๊ป ถนนพหลโยธิน แขวงคลองหลวง เขตคลองหลวง กรุงเทพฯ 10260
: 20/12/2024
: 09/12/2024
: 01-07/12/2024
: 09/12/2024


รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			241201/3	241201/4
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำจืด	น้ำจืด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำจืด	น้ำจืด
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.55 น.	11.00 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุ่ม	เก็บสุ่ม

การวัดค่า pH ที่ 25 °C	-	Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	7.1	5.0-9.0
ค่าคลอรีน (BOD)	mg/L	Aside Modification port 4500-O ₂ C	22.5 ⁽⁴⁾	24.0 ⁽⁴⁾

การวัดความเข้มข้นของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 ± 0.5 °C port 2540D	12.6	17.6
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	296	396
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Macro-Kjeldahl Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl port 4500-N ₃ B	23.0	14.3
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Isometric port 4500-S ² T	mg/L	Isometric port 4500-S ² T	0.16	0.11
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Petroleum & Gravimetric port 5320B	mg/L	Petroleum & Gravimetric port 5320B	2.7	2.7

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์การทดสอบน้ำจืด (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่าตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certified ISO



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานการทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเท่านั้น และไม่มีการรับประกันผลของการทดสอบ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
P-17-01/1 V2.1 วันที่ 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่ตั้ง : 59230 หมู่ 4 ตำบลวัง ชำนาญบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ 83100 โทร: 076 622095, 062 059 2850, 062 059 4065 โทรสาร: 076 619065
Address: 59230 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phumvi, 83100 Tel: 076 622095, 062 059 2850, 062 059 4065 Fax: 076 619065
E-mail: bknature@bkmail.com

Analysis Report

ผู้ส่งสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท เบต้าฟาร์ม สัตว์ สืบพันธุ์ จำกัด
เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร (Tel): 022574555 ถึง 553 โทรสาร (Fax): --

หน้า (Page) : 1 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1854/07
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เลขที่ W-250

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
ตัวอย่างดิน สืบพันธุ์สุกจากแปลง 165 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Sampling Date) : 22/02/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 25/02/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 22-26/02/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 05/03/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
ค่าวิเคราะห์ดิน (Analytical No.)			24122500	24122501
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			แปลงนาแปลงที่ 1	แปลงนาแปลงที่ 2
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			(ดินปน)	(ดินปน)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			13.23 น.	13.12 น.
pH ค่า (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.4	7.2
กรดอินทรีย์ (TOC)	mg/L	Acid Modification part 4500-O C/ 5-Days 300 Test part 5100B	16.0	17.5
สารละลายฟอสเฟต (Total Soluble Phosphorus)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	12.2	15.6
สารละลายไนโตรเจน (Total Dissolved Nitrogen)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	356	541
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen, NTKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	21.7	16.5
ซัลเฟต (Sulfate) ^[3]	mg/L	Isoelectric part 4500-S ²⁻ F	0.11	0.08
ความเข้มข้นของน้ำมัน (Oil & Grease) ^[4]	mg/L	Particulate & Gravitational part 5520B	3.3	2.7

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำจากอุตสาหกรรมและชุมชนลงสู่แหล่งน้ำ พ.ศ.2567

ประกาศใช้รายงานผลการวิเคราะห์วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2534 วันที่ 27 มีนาคม 2567

- [3] Not TSI Accredited
[4] ผลการวิเคราะห์การทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
[5] หัวข้อนี้ไม่เกี่ยวข้องในรายงาน
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certified ISO 9001

หมายเหตุ (Notes) :

1. ผลการวิเคราะห์ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59230 หมู่ 4 ตำบลวัง ชำนาญบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ 83100 โทร: 076 622095, 062 059 2850, 062 059 4065 โทรสาร: 076 619065
Address: 59230 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phumvi, 83100 Tel: 076 622095, 062 059 2850, 062 059 4065 Fax: 076 619065
E-mail: bknature@bkmail.com

Analysis Report

ผู้ส่งสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
บริษัท เบต้าฟาร์ม สัตว์ สืบพันธุ์ จำกัด
เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร (Tel): 022574555 ถึง 553 โทรสาร (Fax): --

หน้า (Page) : 3 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1695/07
หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เลขที่ W-200

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
ตัวอย่างดิน สืบพันธุ์สุกจากแปลง 165 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Sampling Date) : 20/12/2024
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 01/02/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 02/02/2024
วันที่รายงานผล (Result Date) : 09/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
ค่าวิเคราะห์ดิน (Analytical No.)			24120125	24120125
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.09 น.	12.09 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำ	น้ำ
กรดอินทรีย์ (TOC)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	116	116

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] --

- [3] Not TSI Accredited
[4] ผลการวิเคราะห์การทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
[5] หัวข้อนี้ไม่เกี่ยวข้องในรายงาน
[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certified ISO 9001:2015 - TDS

หมายเหตุ (Notes) :

1. ผลการวิเคราะห์ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด



บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 60260 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสามพัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 03120 โทร: 076 623595, 082 059 2683, 082 059 4088 โทรสาร: 076 615865
Address: 60260 Village No.4 Kallu Sub-district, Lam Luk Ka District, Pathum Thani, 03120 Tel: 076 623595, 082 059 2683, 082 059 4088 Fax: 076 615865
Email: info@bknt.com ID: 035556105613 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัท เจริญ สืบ นิจ จำกัด
: เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร (Tel.): 022374583 ต่อ 653 โทรสาร (Fax): -

หน้า (Page): 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-183467
หนังสือเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ (For analysis)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: โรงงาน สืบ นิจ อุตสาหกรรม จำกัด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
: 24/12/2024
: 23/12/2024
: 24/12/2024
: 03/01/2025

รายการทดสอบ (Parameter)
หน่วย (Unit)
วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)⁽¹⁾

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24122302	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.18 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
อุณหภูมิที่เก็บตัวอย่าง (Total Dissolved Solids) ⁽³⁾	mg/L	Dried at 180 °C for 2540C	120	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] -
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
[5] ภาควิชาไมโครชีววิทยา
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
--Certified ISO 9001:2015 - TDS

หมายเหตุ (Notes):

- ผลการทดสอบนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- ผลการทดสอบนี้จะไม่ได้รับการรับรองหากไม่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
การทดสอบซ้ำได้ผลเหมือนกัน (Reproducibility)
การทดสอบซ้ำได้ผลเหมือนกัน (Reproducibility)



บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 60260 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสามพัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 03120 โทร: 076 623595, 082 059 2683, 082 059 4088 โทรสาร: 076 615865
Address: 60260 Village No.4 Kallu Sub-district, Lam Luk Ka District, Pathum Thani, 03120 Tel: 076 623595, 082 059 2683, 082 059 4088 Fax: 076 615865
Email: info@bknt.com ID: 035556105613 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัท เจริญ สืบ นิจ จำกัด
: เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร (Tel.): 022374583 ต่อ 653 โทรสาร (Fax): -

หน้า (Page): 2 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-183467

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: โรงงาน สืบ นิจ อุตสาหกรรม จำกัด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
: 22/12/2024
: 23/12/2024
: 24/12/2024
: 03/01/2025

รายการทดสอบ (Parameter)
หน่วย (Unit)
วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)⁽¹⁾

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24122300	24122301
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.23 น.	13.13 น.
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2567)
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
[5] ภาควิชาไมโครชีววิทยา
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
-- Certified ISO 9001:2015 - TDS

หมายเหตุ (Notes):

- ผลการทดสอบนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- ผลการทดสอบนี้จะไม่ได้รับการรับรองหากไม่มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service
การทดสอบซ้ำได้ผลเหมือนกัน (Reproducibility)
การทดสอบซ้ำได้ผลเหมือนกัน (Reproducibility)


เอกสารแนบที่ 5

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-008

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ถึงดับเพลิง (Code M.ประจำเดือน)

สาขา

bangna

MONTH

ป.ค.-67

ลำดับ	รายละเอียด	ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	หมายเหตุ
		OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
1	ตรวจเช็คแก๊สแรงดันในถัง(ต้องอยู่ในช่องสีเขียว)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ตรวจเช็คสภาพถังภายนอก	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ตรวจเช็คสภาพสายฉีด (รอยรั่ว รอยร้าว)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

ชื่อเล่นของคณะ


ผู้ตรวจเช็ค: พริษฐ์ ใจบุญเยี่ยม
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ: มณฑนา รัตนวิจิตรกุล
(ผู้จัดการโรงแรม)

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-006

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ตรวจเช็คกล่องไฟฉุกเฉิน (Code M.ประจำเดือน)

สาขา bangna

MONTH

ก.ค.-67

ลำดับ	รายละเอียด	AC (RED) ไฟแสดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟแสดง	ตั้งปลั๊กค้ายประจุ 15 นาที	กดปุ่ม TEST	หมายเหตุ
1	ลิโอบบี้	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 104	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 117	OK	OK	OK	OK	OK	
4	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 203	OK	OK	OK	OK	OK	
5	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 217	OK	OK	OK	OK	OK	
6	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 303	OK	OK	OK	OK	OK	
7	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 317	OK	OK	OK	OK	OK	
8	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 403	OK	OK	OK	OK	OK	
9	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 417	OK	OK	OK	OK	OK	
10	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 503	OK	OK	OK	OK	OK	
11	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 517	OK	OK	OK	OK	OK	
12	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 603	OK	OK	OK	OK	OK	
13	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 617	OK	OK	OK	OK	OK	
14	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 703	OK	OK	OK	OK	OK	
15	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 717	OK	OK	OK	OK	OK	
18	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	OK	OK	OK	OK	OK	
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	OK	OK	OK	OK	OK	
20	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	OK	OK	OK	OK	OK	
21	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	OK	OK	OK	OK	OK	
22	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5	OK	OK	OK	OK	OK	
23	บันไดหนีไฟชั้นที่ 6	OK	OK	OK	OK	OK	
24	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7	OK	OK	OK	OK	OK	
26	ห้องปั้ม	OK	OK	OK	OK	OK	
27	ห้องพนักงาน	OK	OK	OK	OK	OK	
28	ในห้องเครื่องลิฟต์	OK	OK	OK	OK	OK	
29	ในห้องผ้า	OK	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

.....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค พวิศักดิ์ เพ็ญเยี่ยม.....

(ช่างประจำโรงแรม)


ผู้ตรวจสอบ นันทนา รัตนวิโรจน์กุล.....

(ผู้จัดการโรงแรม)

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-008

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....



ถังดับเพลิง (Code M.ประจำเดือน)

สาขา

บางนา

MONTH

สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายละเอียด	ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คแก๊สแรงดันในถัง(ต้องอยู่ในห้องสีเขียว)	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
2	ตรวจเช็คสภาพถังภายนอก	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ตรวจเช็คสภาพสายฉีด (รอยรั่ว รอยร้าว)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

.....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค พื้ศักดิ์ เพ็ญเยี่ยม.....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ มิ่งมณฑา รัตนวิจิตรกุล.....
(ผู้จัดการโรงแรม)

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-006

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....

ERAWAN
HOSPITAL

ตรวจเช็คกล่องไฟฉุกเฉิน (Code M.ประจำเดือน)

สาขา

Bangna

MONTH

สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายละเอียด	AC (RED) ไฟแสดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟแสดง	ตั้งปลั๊กคลायปร ะจุ 15 นาที	กดปุ่ม TEST	หมายเหตุ
1	ลิโอบปี	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 104	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 117	OK	OK	OK	OK	OK	
4	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 203	OK	OK	OK	OK	OK	
5	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 217	OK	OK	OK	OK	OK	
6	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 303	OK	OK	OK	OK	OK	
7	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 317	OK	OK	OK	OK	OK	
8	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 403	OK	OK	OK	OK	OK	
9	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 417	OK	OK	OK	OK	OK	
10	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 503	OK	OK	OK	OK	OK	
11	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 517	OK	OK	OK	OK	OK	
12	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 603	OK	OK	OK	OK	OK	
13	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 617	OK	OK	OK	OK	OK	
14	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 703	OK	OK	OK	OK	OK	
15	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 717	OK	OK	OK	OK	OK	
18	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	OK	OK	OK	OK	OK	
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	OK	OK	OK	OK	OK	
20	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	OK	OK	OK	OK	OK	
21	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	OK	OK	OK	OK	OK	
22	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5	OK	OK	OK	OK	OK	
23	บันไดหนีไฟชั้นที่ 6	OK	OK	OK	OK	OK	
24	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7	OK	OK	OK	OK	OK	
26	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1 หรือ 7 หน้าห้องซักกรีด	OK	OK	OK	OK	OK	
27	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7 หน้าห้องเครื่องลิฟต์	OK	OK	OK	OK	OK	
28	ในห้องเครื่องลิฟต์	OK	OK	OK	OK	OK	
29	ในห้องพนักงาน	OK	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

.....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค ทวีศักดิ์ เพ็ญเยี่ยม

(ช่างประจำโรงแรม)


ผู้ตรวจสอบ มณฑนา รัตนวิจิตรกุล

(ผู้จัดการโรงแรม)

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-008

วันที่ใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่ เมื่อ



ถึงต้นเพลิง (Code M:ประจำเดือน)

สาขา

BKK Bangna

MONTH

กันยายน 2567

ลำดับ	รายละเอียด	ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการจัดแรงดันในถัง(ต้องอยู่ในช่องสีเขียว)	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
2	ตรวจเช็คสภาพถังภายนอก	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ตรวจเช็คสภาพสายฉีด (รอยรั่ว รอยร้าว)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

ผู้ตรวจเช็ค ทวีศักดิ์ เพ็ญเยี่ยม

(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ

(ผู้จัดการโรงแรม)

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-006

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....



ERAWAN
HOPINN

ตรวจเช็คกล่องไฟฉุกเฉิน (Code M.ประจำเดือน)

สาขา BKK Bangna

MONTH

กันยายน 2567

ลำดับ	รายละเอียด	AC. (RED) ไฟแสดง	CHARGE	FU LL (GREEN) ไฟแสดง	ติ งป ้ กค ลา	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ
1	ลิโอบี	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 104	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 117	OK	OK	OK	OK	OK	
4	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 203	OK	OK	OK	OK	OK	
5	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 217	OK	OK	OK	OK	OK	
6	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 303	OK	OK	OK	OK	OK	
7	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 317	OK	OK	OK	OK	OK	
8	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 403	OK	OK	OK	OK	OK	
9	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 417	OK	OK	OK	OK	OK	
10	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 503	OK	OK	OK	OK	OK	
11	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 517	OK	OK	OK	OK	OK	
12	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 603	OK	OK	OK	OK	OK	
13	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 617	OK	OK	OK	OK	OK	
14	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 703	OK	OK	OK	OK	OK	
15	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 717	OK	OK	OK	OK	OK	
18	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	OK	OK	OK	OK	OK	
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	OK	OK	OK	OK	OK	
20	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	OK	OK	OK	OK	OK	
21	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	OK	OK	OK	OK	OK	
22	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5	OK	OK	OK	OK	OK	
23	บันไดหนีไฟชั้นที่ 6	OK	OK	OK	OK	OK	
24	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7	OK	OK	OK	OK	OK	
26	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1 หรือ 7 หน้าห้องซักกรีด	OK	OK	OK	OK	OK	
27	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7 หน้าห้องเครื่องลิฟต์	OK	OK	OK	OK	OK	
28	ในห้องพนักงาน	OK	OK	OK	OK	OK	
29	ในห้องผ้า	OK	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

.....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็คทวิศักดิ์ เพ็ญเยี่ยม.....

(ช่างประจำโรงแรม)


ผู้ตรวจสอบมัทนา รัตนวิโรจน์กุล.....

(ผู้จัดการโรงแรม)

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-008

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่ ... เมื่อ ...



กึ่งดัดแปลง (Code M.ประจำเดือน)

สาขา

Bangna

MONTH

ต.ค.-67

ลำดับ	รายละเอียด	ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คการจัดแรงแต้นในถัง(ต้องอยู่ในห้องสีเขียว)	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
2	ตรวจเช็คสภาพถังภายนอก	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ตรวจเช็คสภาพสายฉีด (รอยร้าว รอยรั่ว)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

ผู้ตรวจเช็ค ... ทศศักดิ์ เพ็ญเยี่ยม
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ ... สุรชาติ หวีสุ
(ผู้จัดการโรงแรม)



ตรวจเช็คกล่องไฟฉุกเฉิน (Code M.ประจำเดือน)

สาขา **Bangna**

MONTH

100-44267

ลำดับ	รายละเอียด	AC (RED) ไฟแสดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟแสดง	ตั้งปลั๊กคาลายประ ะจุ15 นาที	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ
1	ลิอบบี้	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 104	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 117	OK	OK	OK	OK	OK	
4	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 203	OK	OK	OK	OK	OK	
5	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 217	OK	OK	OK	OK	OK	
6	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 303	OK	OK	OK	OK	OK	
7	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 317	OK	OK	OK	OK	OK	
8	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 403	OK	OK	OK	OK	OK	
9	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 417	OK	OK	OK	OK	OK	
10	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 503	OK	OK	OK	OK	OK	
11	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 517	OK	OK	OK	OK	OK	
12	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 603	OK	OK	OK	OK	OK	
13	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 617	OK	OK	OK	OK	OK	
14	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 703	OK	OK	OK	OK	OK	
15	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 717	OK	OK	OK	OK	OK	
18	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	OK	OK	OK	OK	OK	
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	OK	OK	OK	OK	OK	
20	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	OK	OK	OK	OK	OK	
21	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	OK	OK	OK	OK	OK	
22	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5	OK	OK	OK	OK	OK	
23	บันไดหนีไฟชั้นที่ 6	OK	OK	OK	OK	OK	
24	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7	OK	OK	OK	OK	OK	
26	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1หรือ7 หน้าห้องซักกรีด	OK	OK	OK	OK	OK	
27	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7 หน้าห้องเครื่องลิฟต์	OK	OK	OK	OK	OK	
28	ในห้องเครื่องลิฟต์	OK	OK	OK	OK	OK	
29	ในห้องพนักงาน	OK	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ: ได้ทำการคลายบรรจุไฟเป็นเวลา 20 นาที

ผู้ตรวจเช็ค ทวีศักดิ์ เพ็ญเยี่ยม.....
(ช่างประจำโรงแรม)


ผู้ตรวจสอบ สุภาทิพย์ ทวีสุข.....
(ผู้จัดการโรงแรม)

รหัสประจำตัว

HL-A-008

วันที่รับตัว 10 มกราคม 2566

ประวัติการเจ็บป่วย.....เมื่อ.....



กึ่งดับเพลิง (Code M.ประจำเดือน)

สาขา

BKK Bangha

MONTH

พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายละเอียด	ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คแก๊สแรงดันในถัง(ต้องอยู่ในช่องสีเขียว)	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
2	ตรวจเช็คสภาพถังภายนอก	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ตรวจเช็คสภาพสายฉีด (รอยร้าว รอยรั่ว)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

.....

.....

.....

ผู้ตรวจเช็ค ทวีศักดิ์ เพ็ญเยี่ยม
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ ...สุภาทิพย์ ทวีสุข.....
(ผู้จัดการโรงแรม)



ตรวจเช็คกล่องไฟฉุกเฉิน (Code M.ประจำเดือน)

สาขา BKK Bangkok

MONTH

พดศักราช 2567

ลำดับ	รายละเอียด	AC. (RED) ไฟแสดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟแสดง	ติ่งปลั๊กคลายประจุ 15 นาที	กดปุ่ม TEST	หมายเหตุ
1	ลิโอบบี้	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 104	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 117	OK	OK	OK	OK	OK	
4	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 203	OK	OK	OK	OK	OK	
5	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 217	OK	OK	OK	OK	OK	
6	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 303	OK	OK	OK	OK	OK	
7	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 317	OK	OK	OK	OK	OK	
8	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 403	OK	OK	OK	OK	OK	
9	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 417	OK	OK	OK	OK	OK	
10	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 503	OK	OK	OK	OK	OK	
11	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 517	OK	OK	OK	OK	OK	
12	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 603	OK	OK	OK	OK	OK	
13	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 617	OK	OK	OK	OK	OK	
14	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 703	OK	OK	OK	OK	OK	
15	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 717	OK	OK	OK	OK	OK	
18	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	OK	OK	OK	OK	OK	
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	OK	OK	OK	OK	OK	
20	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	OK	OK	OK	OK	OK	
21	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	OK	OK	OK	OK	OK	
22	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5	OK	OK	OK	OK	OK	
23	บันไดหนีไฟชั้นที่ 6	OK	OK	OK	OK	OK	
24	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7	OK	OK	OK	OK	OK	
26	ในห้องพนักงาน	OK	OK	OK	OK	OK	
27	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7 หน้าห้องเครื่องลิฟต์	OK	OK	OK	OK	OK	
28	ในห้องปั๊ม	OK	OK	OK	OK	OK	
29	ในห้อง MDB	OK	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:


ผู้ตรวจเช็ค พักที่..... เพื่อบันทึก
(ห้ามปรนจำในนาม)

ผู้ตรวจสอบ สุชาติพิทย์ ทวีสุข.....
(ผู้จัดการโรงแรม)

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-008

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ถังดับเพลิง (Code M.ประจำเดือน)

สาขา

BKK Bangna


MONTH

ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายละเอียด	ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	หมายเหตุ
		OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
1	ตรวจเช็คแบตเตอรี่ดับเพลิง(ต้องอยู่ในช่องสีเขียว)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ตรวจเช็คสภาพถังภายนอก	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ตรวจเช็คสภาพสายฉีด (รอยรั่ว รอยร้าว)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

ผู้ตรวจเช็ค พรีกิตต์ เพ็ญเยี่ยม.....
(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ

(ผู้จัดการโรงแรม)

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-006

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....

ERAWAN
HOPINN

ตรวจเช็คกล่องไฟฉุกเฉิน (Code M.ประจำเดือน)

สาขา

BKK Bangna

MONTH

ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายละเอียด	AC. (RED) ไฟแสดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟแสดง	ดึงปลั๊กคาลายประ จะ 15 นาที	กดปุ่ม TEST	หมายเหตุ
1	ลิโอบบี้	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 104	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 117	OK	OK	OK	OK	OK	
4	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 203	OK	OK	OK	OK	OK	
5	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 217	OK	OK	OK	OK	OK	
6	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 303	OK	OK	OK	OK	OK	
7	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 317	OK	OK	OK	OK	OK	
8	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 403	OK	OK	OK	OK	OK	
9	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 417	OK	OK	OK	OK	OK	
10	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 503	OK	OK	OK	OK	OK	
11	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 517	OK	OK	OK	OK	OK	
12	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 603	OK	OK	OK	OK	OK	
13	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 617	OK	OK	OK	OK	OK	
14	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 703	OK	OK	OK	OK	OK	
15	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 717	OK	OK	OK	OK	OK	
18	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	OK	OK	OK	OK	OK	
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	OK	OK	OK	OK	OK	
20	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	OK	OK	OK	OK	OK	
21	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	OK	OK	OK	OK	OK	
22	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5	OK	OK	OK	OK	OK	
23	บันไดหนีไฟชั้นที่ 6	OK	OK	OK	OK	OK	
24	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7	OK	OK	OK	OK	OK	
26	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1 หรือ 7 หน้าห้องจักรรีด	OK	OK	OK	OK	OK	
27	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7 หน้าห้องเครื่องลิฟต์	OK	OK	OK	OK	OK	
28	ในห้องเครื่องลิฟต์	OK	OK	OK	OK	OK	
29	ในห้องจักรรีด	OK	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

ผู้ตรวจเช็ค ทวีศักดิ์ เพ็ญเยี่ยม.....

(ช่างประจำโรงแรม)

ผู้ตรวจสอบ

(ผู้จัดการโรงแรม)


เอกสารแนบที่ 6


การป้องกันและแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

Fire Safety Manual and Emergency Procedure

10th November 2020

SUCCESS WITH INTEGRITY





วิธีปฏิบัติการดับเพลิง

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้โรงแรมฮิปปินมีดังนี้

1. **ตัวตรวจจับความร้อน/ควัน** ติดตั้งทั่วบริเวณห้องพักแขก ทางเดินหน้าห้อง และห้องซักрид ตัวตรวจจับความร้อนหรือตัวตรวจจับควัน ทั้งหมดแบ่งเป็นกลุ่มการแจ้งเตือนและส่งสัญญาณแจ้งไปที่แผงควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (อยู่ในห้องผู้จัดการ)
2. **สัญญาณอพยพ(สัญญาณกระดิ่ง)** เสียงสัญญาณกระดิ่งครอบคลุมตลอดอาคารโรงแรม ทั้งในชั้นห้องพัก ลอบบี้ และห้องซักрид เมื่อระบบตรวจจับเพลิงไหม้ทำงานนาน 5 นาทีหรือเปิดสวิตช์สัญญาณฯ จะดังขึ้นตลอดทั้งอาคาร
3. **สวิตช์ขี** ติดตั้งใกล้กับกระดิ่งสัญญาณบริเวณทางเดินหน้าห้องพักสัญญาณสวิตช์จะถูกส่งไปที่แผงควบคุมเช่นเดียวกับตัวตรวจจับความร้อน หรือตัวตรวจจับควัน
4. **แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้** ติดตั้งที่ห้องทำงานของผู้จัดการ เมื่อมีการตรวจจับเพลิงไหม้ในโรงแรม หลอดไฟบนแผงควบคุม จะแสดงสถานที่ที่เกิดเหตุ

อุปกรณ์ดับเพลิง

ถังดับเพลิง ถังดับเพลิงติดตั้งตลอดอาคารตามทางเดินหน้าห้องพัก ถังดับเพลิงทั้งหมดเป็นแบบผงเคมีแห้ง

วิธีการใช้งานถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง (นิยาม) ดึง ปลด กด สาย

1. ยกถังดับเพลิงที่แขวนอยู่ออกมาจาก
2. ดึงสลักคว่ำล่าง
3. ดึงซิลพลาสติกสีแดงแดงถ้ามี
4. ดึงสายฉีดออก
5. ถือหัวฉีดด้วยมือซ้ายชี้ไปข้างหน้าจุดที่เกิดไฟ
6. มือขวาหัวถังตรงก้านล่าง
7. นำถังดับเพลิงไปที่เกิดเหตุ
8. กดคว่ำล่างด้วยมือขวา มือซ้ายจับหัวฉีด ฉีดผงเคมีสายไปมาให้ทั่วบริเวณที่ฐานของเพลิง

ลำดับการทำงานของระบบสัญญาณเตือนเพลิง

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบ่งการแจ้งเตือนเป็นพื้นที่โดยแบ่งแต่ละชั้นของอาคารเป็นแต่ละพื้นที่ และห้องซักริด สัญญาณแจ้งเหตุจะแสดงการแจ้งเตือนเป็นแยกเป็นแต่ละพื้นที่

การทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของโรงแรมมีลำดับการทำงานดังต่อไปนี้

1. เมื่อตัวตรวจจับความร้อนหรือสวิตช์ของระบบทำงาน
2. เสียงออด(Buzzer) จะดังขึ้นโดยอัตโนมัติหมายถึงระบบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่แผงควบคุมจะมีปุ่มรับทราบการแจ้งเตือน ถ้ากดปุ่มนี้เสียงออดจะหยุดชั่วคราวและจะกลับมามีขึ้นอีกทุก ๆ 5 นาที จนกว่าระบบได้รับการรีเซ็ตคืนสู่สภาวะปกติ ขณะที่เสียงออดดัง หลอดไฟแสดงสถานที่แจ้งเตือนบนแผงกราฟฟิกจะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีการแจ้งเตือนมาจากพื้นที่ใด
3. เจ้าหน้าที่โรงแรมที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปตรวจสอบที่สถานที่เกิดเหตุเพื่อดูว่าเป็นการแจ้งเหตุเพลิงไหม้จริงหรือเตือนหลอก พนักงานต้อนรับหนึ่งคนเตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ
4. หากตรวจพบว่าสัญญาณแจ้งเหตุเป็นการเตือนหลอกให้รีเซ็ตสวิตช์ดังแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้รีเซ็ตที่แผงควบคุมระบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
5. หากตรวจพบว่าสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่จุดแจ้งเตือนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้เปิดสัญญาณแจ้งอพยพ เสียงกระดิ่งจะดังทั้งอาคารเพื่อแจ้งให้ลูกค้าและพนักงานออกจากอาคาร
6. นำถังดับเพลิงที่ติดตั้งบริเวณทางเดินหน้าห้องพักในแต่ละชั้นมาทำการดับเพลิง
7. ถังดับเพลิงได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ รีเซตระบบฯ หากดับไม่ได้ ให้ติดต่อสถานีดับเพลิงเทศบาลหรือท้องถิ่นเพื่อให้เข้าช่วยดับเพลิง หรือแจ้ง 199 แล้วให้ไปรวมกันที่จุดรวมพล

ความหมายของสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงแรมทั้งหมดจำเป็นต้องทราบและแยกแยะเสียงสัญญาณเตือนภัยเพื่อการปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Buzzer Alarm) จะดังขึ้นที่แผงควบคุมสัญญาณเพลิงไหม้ ติดตั้งที่ห้องสำนักงาน ผู้จัดการ สัญญาณแจ้งเหตุดังขึ้นหมายถึงพนักงานทุกคนต้องเตรียมเพื่อการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เหตุแจ้งเตือนดังกล่าวยังไม่สามารถแจ้งได้ว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น ยังต้องมีการตรวจสอบพื้นที่ๆแจ้งเหตุก่อน

สัญญาณแจ้งอพยพ

สัญญาณแจ้งอพยพคือสัญญาณเสียงกระดิ่งที่ตั้งหัวอาคารโรงแรม เสียงสัญญาณกระดิ่งเมื่อดังขึ้นหมายถึงพนักงานและผู้เข้าพักทุกคนจะต้องอพยพออกนอกอาคารโรงแรมโดยทันที และดำเนินขั้นตอนตามแผนอพยพต่อไป

การเปิดสัญญาณเปิดโดยกดปุ่มอพยพ (Evacuation หรือ Drill) ที่แผงควบคุม เมื่อมีการตรวจสอบแล้วว่า มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นจริงในอาคาร และสัญญาณจะดังตลอดจนกว่าจะอพยพผู้คนออกจากอาคารหมด

พนักงานที่ทำงานในการสับเปลี่ยน

ลำดับ	ตำแหน่ง	เวลา			จำนวน	หมายเหตุ
		เริ่มงาน	เลิกงาน	วันหยุด		
1	ผู้จัดการโรงแรม				1	
2	พนักงานช่าง				1	
3	พนักงานต้อนรับคนที่ 1				1	
4	พนักงานต้อนรับคนที่ 2				1	
5	พนักงานต้อนรับคนที่ 3				1	
6	พนักงานต้อนรับคนที่ 4				1	ทดแทนวันหยุด
7	พนักงานแม่บ้านคนที่ 1				1	
8	พนักงานแม่บ้านคนที่ 2				1	
9	พนักงานแม่บ้านคนที่ 3				1	
10	พนักงานแม่บ้านคนที่ 4				1	
11	พนักงาน ร.ป.อ.			-	1	

สถานที่ราชการ

ลำดับ	ชื่อสถานที่ติดต่อฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพท์
1	สถานีดับเพลิงท้องถิ่น	
2	สถานีตำรวจ	
3	ที่ว่าการอำเภอ	
4	โรงพยาบาลท้องถิ่น	
5	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา...	
6	การประปาสาขา.....	
7	เทศบาล	
8	ตำรวจท่องเที่ยว	
9	ตำรวจทางหลวง	
10	สถานทูต.....	
11	สถานทูต.....	
12	สถานกงสุล.....	
13	สถานกงสุล.....	

การดำเนินการของพนักงานกรณีเกิดเพลิงไหม้

- เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้พนักงานโรงแรมจะต้องทำการดับเพลิงเบื้องต้นก่อนจนกว่าชุดดับเพลิงของเทศบาลหรือห้องที่เข้ามาทำการดับเพลิงในโรงแรม
- พนักงานโรงแรมต้องเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณแจ้งเตือนต่าง ๆ (เสียงออกแจ้งเหตุหรือได้รับการแจ้งกรณีเกิดเหตุจากเจ้าหน้าที่ๆเคาน์เตอร์ต้อนรับ)

เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนให้ถือปฏิบัติโดยทันทีดังต่อไปนี้:

1. หยุดปฏิบัติงานที่กำลังทำอยู่ทันที
2. พนักงานทุกคนเข้าตรวจสอบพื้นที่ๆได้รับการแจ้งเหตุ
3. พนักงานต้อนรับคนหนึ่งเตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับเพื่อคอยเปิดสัญญาณอพยพเมื่อพนักงานที่เข้าตรวจสอบเหตุแล้วพบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง หรือคอยรีเซตระบบเมื่อไม่พบเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นจริง
4. พนักงานตรวจสอบพื้นที่แจ้งเหตุเพื่อทราบที่เกิดเหตุจริงหรือไม่และประเมินความเสี่ยงของเพลิง
5. หากไม่พบเหตุเพลิงไหม้จริง ให้รีเซ็ตที่สวิตช์ตั้ง(ที่อยู่บริเวณทางเดิน) แล้วแจ้งให้พนักงานที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้รีเซตระบบ (ดูควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้)
6. หากพบเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้งพนักงานที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับเพื่อเปิดสัญญาณแจ้งอพยพ (General Alarm)
7. นำถังดับเพลิงที่ติดตั้งบริเวณใกล้เคียงทำการดับเพลิง (ดับเพลิงขั้นต้น)
8. หากไม่สามารถดับได้หรือประเมินว่าเหตุรุนแรงเกินที่จะควบคุมได้ให้แจ้งพนักงานที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้ติดต่อแจ้งชุดดับเพลิงเทศบาลหรือห้องที่เข้าทำการดับเพลิง หรือแจ้ง 199 และเปิดสัญญาณแจ้งอพยพ (General Alarm)

หมายเหตุ การติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานติดต่อผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ.

แผนวิธีปฏิบัติกรอพยพ

วัตถุประสงค์ของการอพยพ

- การอพยพเพื่อเคลื่อนย้ายแขกผู้เข้าพัก หรือผู้ที่มาติดต่อตลอดพนักงานออกจากอาคารในเส้นทางที่ปลอดภัย ใกล้เคียงและใช้เวลาสั้นที่สุดในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
- หากเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าช่วงเวลาไหน กลางวันหรือกลางคืนหากมีการเตรียมแผนอพยพ อบรมพนักงานและดำเนินการตามแผนจะช่วยบรรเทาความสูญเสียและการได้รับบาดเจ็บของผู้เข้าพักและพนักงาน
- การอพยพจะดำเนินการเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงแรมดังต่อไปนี้;
 1. เกิดเหตุเพลิงไหม้.
 2. การลอบวางระเบิด.
 3. เหตุสุดวิสัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอื่น ๆ

การอพยพผู้คนออกนอกอาคาร

- การอพยพผู้คนออกนอกอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ:

การอพยพพื้นที่ส่วนรวม

การอพยพผู้เข้าพักในชั้นห้องพัก

การอพยพทั้งสองส่วนมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ต่างกันเพื่อความเหมาะสมและรวดเร็วในแต่ละส่วนโดยมีวิธีการดังนี้

การอพยพพื้นที่ส่วนรวม

- พื้นที่ส่วนรวมหมายถึง ห้องอาหาร ล็อบบี้ ทางเดินและพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ พื้นที่ดังกล่าวข้างต้นพนักงานที่ทำงานที่บริเวณดังกล่าวรับผิดชอบการอพยพลูกค้าก่อนที่จะทำการปิดพื้นที่

หลักการอพยพพื้นที่ส่วนรวมมีดังนี้:

1. อพยพผู้คนที่อยู่ใกล้บริเวณทางออกก่อนแล้วค่อยตามด้วยคนที่อยู่ด้านในเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดด้านหน้าทางออก.
2. กรณีห้องอาหารใช้มือตบไปที่โต๊ะอาหารแล้วแจ้งลูกค้าให้ออกจากห้องอาหารโดยเร็วและไปรวมตัวที่จุดรวมพล.
3. ชี้ทางออกที่ใกล้ที่สุดให้ลูกค้า
4. หากมีลูกค้าทุพพลภาพหรือเด็กให้รอพื้นที่ว่างและปลอดภัยก่อนค่อยนำลูกค้าเหล่านั้นออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
5. ไม่ควรเสียเวลาโต้เถียงหรืออธิบายใด ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ สำรวจทั่วบริเวณจนมั่นใจว่าไม่มีใครตกค้างอยู่แล้วค่อยออกจากพื้นที่
6. การดำเนินการทุกขั้นตอนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับต้นๆ

การอพยพขึ้นห้องพัก

ในช่วงเวลาระหว่าง 07.00 น. ถึง 23.00 น. ส่วนมากผู้เข้าพักในชั้นพักแขกจะน้อยเนื่องจากออกจากห้องพัก แต่ช่วงเวลา
ระหว่าง 23.00 - 07.00 น. จำนวนผู้เข้าพักจะมากเนื่องจากเป็นช่วงเวลาหลับนอนจึงทำให้อาจมีความยุ่งยากในการอพยพใน
ช่วงเวลาดังกล่าว

- เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งอพยพให้นายกณูแจ่มาสเตอร์ทำการเปิดห้องพักทุกห้องแล้วแจ้งผู้เข้าพักให้ออกนอกอาคารโดยใช้ทาง
หนีไฟที่ใกล้ที่สุดหลังจากเปิดห้องและตรวจในห้องพักแล้วให้ปิดประตูห้องพักทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินลูกค้า
จนกระทั่งลูกค้าออกจากห้องพักหมดแล้วจึงไปรวมตัวที่จุดรวมพล ในการเปิดประตูห้องพักต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงเหตุ
ฉุกเฉินที่ต้องอพยพออกจากอาคาร ลูกค้าและพนักงานทุกคนจะต้องใช้ทางหนีไปในการออกจากอาคาร ลิฟต์จะไม่สามารถ
ใช้งานตามปกติได้ จะใช้ได้เพียงเพื่อการดับเพลิงเท่านั้น

การอพยพผู้เข้าพักในห้องพัก

- การอพยพผู้เข้าพักในห้องพักแขกควรใช้เวลาไม่เกิน 20 วินาที/ห้อง แม้ว่าจะมีผู้เข้าพักในห้องพักหรือไม่ก็ตาม การ
ตรวจสอบห้องพักเพื่อแจ้งให้อพยพมีขั้นตอนดังนี้:

เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งอพยพให้ดำเนินการอพยพผู้เข้าพักทันทีดังขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ใช้กุญแจมาสเตอร์เปิดห้องพักทุกห้องโดยไม่จำเป็นต้องเคาะประตูก่อน ก่อนเปิดประตูห้องพักควรตรวจสอบที่ประตูห้อง
ก่อนว่าประตูห้องร้อนหรือมีควันออกมาจากห้องหรือไม่ ถ้ารู้สึกว่ประตูร้อนหรือมีควันออกมาจากห้องให้สันนิษฐานว่าห้อง
ดังกล่าวกำลังเกิดไฟไหม้ อย่าเปิดประตูห้องโดยเด็ดขาดให้ดำเนินการเปิดห้องถัดไป
2. หากไม่พบผู้เข้าพักในห้องพักให้ตรวจสอบในห้องน้ำ
3. หากพบว่าไม่มีผู้เข้าพักให้ดำเนินการตรวจสอบยังห้องถัดไปด้วยขั้นตอนแบบเดิม
4. ปิดประตูห้องพักทุกครั้งก่อนออกจากห้องหลังแจ้งเสร็จเพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินผู้เข้าพัก หากไม่สามารถเปิดห้องได้
เนื่องจากห้องติดดับเบิ้ลล็อก ให้ใช้กุญแจฉุกเฉินเปิด
5. หากพบมีผู้เข้าพักอยู่ในห้องพัก แจ้งว่ามีเหตุฉุกเฉินและให้อพยพออกจากอาคารโดยทันที



วิธีปฏิบัติที่จุดรวมพล


- หลังจากอพยพออกจากอาคารแล้วให้ผู้อพยพทุกคนรวมตัวกันที่จุดรวมพลที่ถูกกำหนดไว้ในพื้นที่ปลอดภัยนอกอาคาร เพื่อ
ตรวจสอบนับรายชื่อและจำนวนของผู้เข้าพักและรายชื่อพนักงานที่เข้าทำงานในช่วงเวลาเกิดเหตุ เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า
ทั้งหมดออกจากอาคารแล้ว หากตรวจไม่พบบางรายชื่อให้สันนิษฐานว่ายังติดค้างอยู่ในอาคารและดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

เมื่อเปิดสัญญาณแจ้งอพยพแล้วให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

1. ผู้จัดการโรงแรมหรือพนักงานต้อนรับรวบรวมรายชื่อผู้เข้าพักหมายเลขห้องพักและรายชื่อพนักงานทำงานใน
ช่วงเวลาเกิดเหตุไปที่จุดรวมพล
2. เมื่อผู้เข้าพักและพนักงานทั้งหมดมารวมกันที่จุดรวมพลแล้วให้ตรวจรายชื่อตามรายการทั้งหมดว่ามาอยู่ที่จุดรวม
พลแล้วหรือไม่
3. หากตรวจพบว่าผู้เข้าพักและพนักงานที่มีรายชื่อไม่ได้อยู่ที่จุดรวมพลให้ตรวจสอบซ้ำและหากมีความปลอดภัยพอ
ให้ดำเนินการเข้าตรวจสอบในอาคารอีกครั้ง
4. ผู้จัดการโรงแรมหรือพนักงานต้อนรับนำอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปที่จุดรวมพลเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น
หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บและอพยพออกจากอาคาร
5. หากเพลิงสงบให้ตรวจสอบความเสียหายและประเมินว่าผู้เข้าพักสามารถกลับเข้าพักได้หรือไม่ หากไม่สามารถเข้า
พักได้ให้ติดต่อโรงแรมใกล้เคียงเพื่อให้ผู้เข้าพักได้มีที่พัก
6. เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ราชการหรือสถานทูตต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้เข้าพักที่ต้องการติดต่อเรื่องที่
จำเป็น

ขั้นตอนวิธีการใช้งานชุดควบคุม FIRE ALARM CONTROL PANEL

"NOTIFIER" Model. SFP-5UD & SFP-10UD



A. การทำงานในสภาวะปกติ (Normal Standby Operation)

- หลอด LED สีเขียวที่ AC POWER จะสว่างอยู่ตลอดเวลา และน้ำจอแสดง
- หลอด LED สีแดงที่ตำแหน่ง ALARM และหลอด LED สีเหลืองที่ตำแหน่ง TROUBLE จะดับทั้งหมด

B. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- หลอด LED สีแดงที่ตำแหน่ง FIRE ALARM จะกระพริบมีเสียง TONE ดังยาวต่อเนื่องตลอดจนมีจอแสดงเหตุการณ์และไซเรนดังขึ้น
- กดสวิตช์ ① ACKNOWLEDGE หรือเพื่อหยุดเสียง TONE เข้าน้ำสาร ระงับเกิดเหตุ
- เมื่อไม่เกิดเหตุ กดสวิตช์ ② ALARM SILENCE เพื่อหยุดการทำงานของวงจรแจ้งเหตุ (หยุดเสียง BELL)
- เกิดไฟไหม้กดสวิตช์ ③ RESET เพื่อทำการ RESET การทำงานของระบบ

กรณีฉุกเฉิน กดสวิตช์ ④ DRILL (กดครั้ง 2 วินาที) ระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเหตุทำงานทันที

THE ERAWAN GROUP


SUCCESS WITH INTEGRITY

เอกสารแนบที่ 7
บันทึกการตรวจสอบปั้มน้ำ

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-004

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่ เมื่อ



ERAW
Engineering & Research Agency

MONTH กันยายน 2567

มอเตอรืปั้มน้ำ Transfer Pump & Booster Pump (Code M: ประจำเดือน)

สาขา	BKK Bangpra	MONTH					หมายเลข
ลำดับ	รายละเอียด	Transfer 1	Transfer 2	Booster 1	Booster 2		
1	ด้านท่อน้ำ						
1.1	ตรวจสอบการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)			OK	OK		
1.2	ตรวจสอบแรงดันลมในถังลม (บาร์)			2.5		มาตรฐาน < 2.5-3.0 > บาร์	
1.3	ตรวจสอบแรงดันกันวาล์ว-ท่อของน้ำ						
	(แรงดันที่ปั้มส่งการทำงาน(บาร์)			2.8		มาตรฐาน 3.0-3.5 บาร์	
	(แรงดันที่ปั้มดูดการทำงาน(บาร์)			3.3		มาตรฐาน 4.0-4.5 บาร์	
1.4	ตรวจสอบสภาพของ เฟลิกซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)			OK	OK		
2	ด้านมอเตอร์						
2.1	ตรวจสอบผลการทำงานของมอเตอร์+ ปั้ม			OK	OK		
	สัณฐานของปั้ม เช่น เสียงผิดปกติ, การสั่นสะเทือน						
	- ส่วนของปั้ม เช่น การรั่วของแมค						
	+ ลีล (ของแกนเพลาน้ำ)			OK	OK		
3	ทดสอบการทำงานของโอเอ็มบี (ปั้มสีเหลือง)						

ผู้ตรวจเช็ค ... นริศกร์ เพ็ญรัมย์

(ช่างประจำโรงงาน)



ผู้ตรวจสอบ ... นิดานา รัตนวิโรจน์กุล

(ผู้จัดการโรงงาน)



มอดเตอร์ปั๊มน้ำ Transfer Pump & Booster Pump (Code M. ประจำเดือน)


สาขา	Bahong	MONTH	พ.ศ.-67			
ลำดับ	รายละเอียด	Transfer 1	Transfer 2	Booster 1	Booster 2	หมายเหตุ
1	ด้านข้อนี้					
1.1	ตรวจเช็กการวิ่งของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)			OK	OK	
1.2	ตรวจเช็กแรงดันลมในถังลม (บาร์)			2.5		มาตรฐาน < 2.5-3.0 > 1บาร์
1.3	ตรวจเช็กแรงดันการดูด-ต่อของน้ำมัน					
	(แรงดันที่ปั๊มต่อการทำงาน(บาร์)			2.7		มาตรฐาน < 3.5 > 1บาร์
	(แรงดันที่ปั๊มต่อการทำงาน(บาร์)			3.3		มาตรฐาน < 4.0 > 1บาร์
1.4	ตรวจสภาพของ เฟลลิ่ง (ท่ออันสิด้า)			OK	OK	
2	ด้านมอเตอร์					
2.1	ตรวจเช็กการทำงานของมอเตอร์+ ปั๊ม			OK	OK	
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น เสี่ยงคลัทช์ถูกปีน, การรั่วสะเทือน			OK	OK	
	- ส่วนของปั๊ม เช่น การรั่วของแมค			OK	OK	
	ฯ ลีล (ของแกนเพลาน้ำมัน)			OK	OK	
3	ทดสอบการทำงานของโยกน้ำมัน (ปั๊มสีเหลือง)			OK	OK	
ข้อเสนอนี้: ตรวจเช็กเบื้องต้น พบว่าหน่วยแสดงผลตู้คอลโทรลค้างกรับ แจ้งผู้รับเหมาเข้ามาแก้ไขแล้ว						
ผู้ตรวจเช็ก พงศ์ศักดิ์ เพ็ญเยี่ยม.....		ผู้ตรวจสอบ สุภาทิพย์ พิวิสุข.....				
(ช่างประจำโรงแรม)		(ผู้จัดการโรงแรม)				

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-004		 	
เดิมใช้วันที่ 10 มกราคม 2566		ปรับปรุงครั้งที่ เมื่อ	
มอเตอร์ปั๊มน้ำ Transfer Pump & Booster Pump (Code M. ประจำเดือน)			
สาขา	BKK Baeng	MONTH	พฤศจิกายน 2567
ลำดับ	รายละเอียด	Transfer 1 OK/Not OK	Transfer 2 OK/Not OK
1	ด้านหน้า	OK/Not OK	OK/Not OK
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	OK	OK
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (บาร์)	2.8	มาตรฐาน < 2.53 > 0 > บาร์
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการดูด-ส่งของปั๊มน้ำ		
	(แรงดันที่มีต่อการทำงาน(บาร์)	2.7	มาตรฐาน 3.5 > บาร์
	(แรงดันที่มีต่อการทำงาน(บาร์)	3.3	มาตรฐาน 4.0 > บาร์
1.4	ตรวจสภาพของ เฟือง (ให้ออกเสียงดัง)	OK	OK
2	ด้านมอเตอร์		
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั๊ม	OK	OK
	- เสียงของมอเตอร์ เช่น เสียงดังผิดปกติ, การสั่นสะเทือน	OK	OK
	- เสียงของปั๊ม เช่น การรั่วของเมคานิคัล ซีล (ของแกนเพลาน้ำ)	OK	OK
3	ทดสอบการทำงานของปั๊ม (มีสปีดเครื่อง)	OK	OK
ข้อควรระวัง: หน่วยงานแสดงผลข้อมูลให้ทราบโดยรอบ ระบุใบแนบหน้าตรวจเช็ค			
ผู้ตรวจเช็ค พักติ๊ด เพ็ญเยี่ยม (ช่างประจำโรงงาน)			
ผู้ตรวจสอบ สุชาติพิทย์ ขวัญ..... (ผู้จัดการโรงงาน)			

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-004

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....



E-RAW

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

มอดูร์บ่มน้ำ Transfer Pump & Booster Pump (Code M: ประจำเดือน)

สาขา BKK Bangna

MONTH ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายละเอียด	Transfer 1 OK/Not OK	Transfer 2 OK/Not OK	Booster 1 OK/Not OK	Booster 2 OK/Not OK	หมายเหตุ
1	ด้านหน้า					
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)					
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (บาร์)			2.5		มาตรฐาน < 2.5-3.0 > 1 บาร์
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการดูด-ค้อของบ่มน้ำ					
	(แรงดันที่มีต่อการทำงาน(บาร์)			2.8		มาตรฐาน 3.5 > 1 บาร์
	(แรงดันที่มีต่อการทำงาน(บาร์)			3.3		มาตรฐาน 4.0 > 1 บาร์
1.4	ตรวจสภาพของ เฟลลิกซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)			OK	OK	
2	ด้านมอเตอร์					
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์ + บีม			OK	OK	
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น เสียงตลับลูกปืน, การสั่นสะเทือน			OK	OK	
				OK	OK	
3	ทดสอบการทำงานของโซลีนอยด์ (ปั๊มเส้นลิ่ง)			OK	OK	
ข้อเสนอแนะ:						
<div> <div>ผู้ตรวจเช็ค วิศวกร เพ็ญเอี่ยม.....</div> <div>(ช่างประจำโรงแรม)</div> </div> <div> <div>ผู้ตรวจสอบ</div> <div>(ผู้จัดการโรงแรม)</div> </div>						

เอกสารแนบที่ 8
คู่มือควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

คู่มือการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

จุดประสงค์ของการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย


1. เพื่อยืดอายุการใช้งานของถังและอุปกรณ์อื่นๆ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3. เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
4. เพื่อบำบัดน้ำเสียให้ได้ค่า BOD_5 ตามที่กำหนด
5. เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและสิ่งแปลกปลอม
6. เพื่อตรวจเช็คประสิทธิภาพของถังบำบัดน้ำเสียว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่




บริษัท ทรี เอส เอสเตทส์ จำกัด
69/44 หมู่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 088-860-4844

การกำหนดข้อควรระวังในการใช้งาน

- จำเป็นต้องเปิดเครื่องเป่าอากาศ สำหรับการเติมอากาศไปยัง Contact Aeration Tank ให้ทำงานตลอดเวลาหรือตามเวลาที่ทางบริษัทกำหนด (มีคำแนะนำว่าควรออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสิ่งสกปรก)







- ไม่ควรเทน้ำมันลงสู่ถังบำบัดซึ่งจะทำให้ระบบล้มเหลวได้ (น้ำมันทุกชนิด)
- ไม่ควรทิ้งขยะหรือเศษอาหารลงสู่ถัง
- ไม่ควรทิ้งหรือชักโครกที่ผูกมัดกับท่อระบายน้ำ ดึงยางอนามัย หรือขยะอื่นๆ ลงในชักโครกเด็ดขาด
- ไม่ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำที่มีความเข้มข้นสูง ควรเจือจางก่อนใช้ (เพราะอาจทำให้แบคทีเรียตายได้)
- ไม่ควรใช้ผงซักฟอกที่ปล่อยสลายยากทำความสะอาดห้องน้ำ
- ไม่ควรทิ้งน้ำที่เชื่อมด้วยสารเคมีลงสู่ถังบำบัด



การจัดการด้านความปลอดภัย

- ควรมีป้ายหรือสัญลักษณ์ "ห้ามเข้า" หรือสร้างรั้ว เพื่อไม่ให้ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาบริเวณที่ทำการก่อสร้างและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
- ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เมื่อต้องสัมผัสน้ำเสีย เช่น ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังใช้งานเสมอ
- ควรมีปิดฝาถังให้สนิททุกครั้ง หลังจากตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียภายใน
- ควรติดตั้งสายดินสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ควรรี้อัดตู้ควบคุมไฟฟ้า (Operation Panel) และมีป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้า

ข้อควรระวัง



3 การเตรียมการเก็บบันทึกข้อมูล ในงานการบำรุงรักษา ในการดำเนินงาน และผลการตรวจสอบคุณภาพ

1. เพื่อให้มีข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของการบำรุงรักษาในภาคหน้า
2. เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในระบบบำบัดน้ำเสีย
3. เพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
4. เพื่อจะได้มีแนวทางป้องกันปัญหา เนื่องจากมีข้อมูลช่วยในการตัดสินใจได้ทันที



4 การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียในส่วนต่าง ๆ

1. ส่วนย่อยหน้าเสีย

- ทำการสูบลบตะกอนภายในบ่อสูบ (รายเดือน)
- การตรวจสอบการควบคุมของตู้ควบคุมไฟฟ้า (รายเดือน)

บำรุงรักษาเครื่องจักรตามกำหนด ดังนี้

- วัดกระแสไฟฟ้าต้องไม่เกินขนาดของมอเตอร์ (รายวัน)
- ตรวจสอบสภาพโซ่ โดยไม่ต้องใช้งานได้ตามปกติ (รายเดือน)
- ตรวจสอบสายไฟฟ้าว่ามีจุดชำรุดหรือไม่ (รายเดือน)
- ตรวจสอบปริมาณตะกอนว่ามีติดที่ใบพัดหรือไม่ (รายเดือน)
- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบม (รายปี)
- เปลี่ยนซีลน้ำในหัวเรือนเบม (ราย 2 ปี)




4 การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียในส่วนต่าง ๆ

2. ส่วนตกไข่มกก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

- ตรวจสอบความสะอาดในการระบายน้ำเสียของ (รายเดือน)
- ดูสภาพตะกอนส่วนเกินถึงที่สะสมอยู่ในถังตกไข่มก (ราย 3 เดือน)
- ตกไข่มกตกตะกอนหรือมีการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายไขมัน (Autodigest) ตามข้อกำหนดของทางบริษัท ซึ่งสามารถย่อยสลายไขมันได้โดยตรง ดังนี้
- กำหนดให้การใช้ Autodigest
- ครั้งแรก ใช้ 500 กรัม
- ครั้งที่ 2 (วัน 3 วัน) ใช้ 50 กรัม
- วันต่อไป ให้ใช้ 50 กรัม ทุกวัน
- วิธีการใช้งาน Autodigest

ให้นำ Autodigest ละลายในน้ำแช่ทิ้งไว้ข้ามคืน แล้วนำไปใส่ในถังที่ไม่มีกากใช้กากหรือช่วงที่มีการใช้หมักที่สุด ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีหรือน้ำยาล้างห้องน้ำ หากจำเป็น ควรใช้ Autodigest หลังจากใช้สารเคมีหรือน้ำยาล้างห้องน้ำ อย่างน้อย 2 วัน



4 การดูแลรักษาแบบบับัติเสียหายในส่วนต่างๆ

3. ส่วนตกระกอนบื้อนด้นส่วนเกรอะ


ตรวจสอบควมสามารถในการระบายน้ำเสียของท่อ

สูบลากตะกอนส่วนก้นถังที่สะสมอยู่ไม่ถึง



(รายเดือน)

(ราย 6-12 เดือน)



4. ส่วนเติมอากาศ

ตรวจสอบความสามารถในการระบายน้ำเสียของท่อ

ตรวจสอบการกระจายตัวของอากาศภายในถังเติมอากาศ

เพื่อดูว่าอากาศจะกระจายทั่วถึงหรือไม่

การตรวจสอบการควบคุมของตู้ควบคุมไฟฟ้า

ตรวจสอบปริมาณฟองของถังฟอกที่เข้ามายังถังบำบัดน้ำเสีย

หากมีปริมาณฟองมากเกินไปหรือฟองน้อยเกินไป

กำหนดให้มีระบบเปิดเครื่องเติมอากาศตลอด 24 ชั่วโมง

บำรุงรักษาเครื่องจักรตามกำหนดการ ดังนี้

1. วัดกระแสไฟฟ้ายังไม่เกินขนาดของมอเตอร์ (รายวัน)
2. ตรวจสอบสภาพไฟไซ โดยต้องใช้งานได้ตามปกติ (รายเดือน)
3. ตรวจสอบสายไฟว่ามีจุดชำรุดหรือไม่ (รายเดือน)
4. เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (รายปี)
5. เปลี่ยนซีลน้ำในตู้รีออน (ราย 2 ปี)

4 การดูแลรักษาแบบบับัติเสียหายในส่วนต่างๆ

5 การดูแลรักษาบ่อตกตะกอน (กรณีเป็นบ่อใช้รับน้ำเสีย)

ทำความสะอาดบ่อตกตะกอนและท่อระบายน้ำที่ก้นถัง

(รายสัปดาห์)

ถ้าหากสูงเกิน 30 เซนติเมตร ให้ทำการตะกอนเป็นเวลา 5 นาทีเพื่อลดปริมาณตะกอนในถัง

ตรวจสอบฟองที่ขึ้นของตู้ควบคุมไฟฟ้าของบ่อตกตะกอน

(รายสัปดาห์)

ตรวจสอบปริมาณน้ำเสียที่ระบายออก น้ำ หากมีจำนวนมากควรตรวจสอบ

(รายวัน)

เดินในบ่อตกตะกอนทุกวัน วันละ 5 นาที

บำรุงรักษาเครื่องจักรตามกำหนด ดังนี้

วัดกระแสไฟฟ้ายังไม่เกินขนาดของมอเตอร์ (รายวัน)


ตรวจสอบสภาพไฟไซ โดยต้องใช้งานได้ตามปกติ (รายเดือน)

ตรวจสอบสายไฟว่ามีจุดชำรุดหรือไม่ (รายเดือน)

ตรวจสอบปริมาณตะกอนว่ามีติดที่ใบพัดหรือไม่ (รายเดือน)

เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (รายปี)




เปลี่ยนซีลน้ำในตู้รีออน (ราย 2 ปี)



5 การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียในส่วนต่างๆ

6- โครงสร้างถัง

1. รอยรั่วที่บริเวณหัว Cab (รายสัปดาห์)
2. ท่อระบายอากาศ (Air Vent) มีการอุดตันหรือไม่ (รายสัปดาห์)
3. รอยเชื่อมต่อของท่อเข้า-ออกถังมีน้ำรั่วซึมหรือไม่ (รายสัปดาห์)
4. การทรุดบริเวณที่ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย (รายเดือน)



เอกสารแนบที่ 9
ใบเสร็จมูลฝอย/ใบเสร็จสุบสิ่งปฏิกูล

WITH 號據 ใบเสร็จ เลขที่ 000820 วันที่ 27/05/2024
 NAME DATE
 ที่อยู่ เลข 820 ADDRESS เลข 820
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555123121
 TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER

[illegible]

เอกสารแนบที่ 10

ใบงานการฉีดยาฆ่าแมลง และแมลง



บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุป เอเชีย จำกัด
234/9 ถนนเสรีไทยแขวงคันนากายเขตคันทนา 10230
234/9 Seri Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khan
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www

Service Report
รายงานการเข้าใช้บริการ

วันที่ : 05/07/2024
เลขที่สัญญา : CT24-0003780
ชื่อผู้จ้าง : บริษัท เอรันท์ อีพี จำกัด สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : คุณเคสีย ภัทรพงษ์ / Purchasing Manager 089 962370(ขสาร)
วันที่เข้าบริการ : 08/07/2024
หมายเหตุ : เดือนละ 1 ครั้ง
เลขที่ : A2024-186816
ผู้แจ้ง/ติดตาม : ผู้จัดการ

[illegible]

[illegible][illegible]

ข้อ ข้อที่	ข้อที่ข้อ						หมายเหตุ
1	109	110	111	112	114	115	
	116	117	118				
2	202	203	207	209	210	211	
	212	214	215	216	217	218	
	219	220	221	222	223	224	
3	301	302	303	305	305	307	
	309	310	311	312	314	315	
	316	317	318	319	320	321	
4	402	403	404	405			
	407	408	409	410	411	412	
	414	415	416	417	418	419	
5	506	507	508	509	510	511	
	514	515	516	517	518	519	
	520	521	522	523	524		
6	603	602	603	604	605	606	
	607	608	609	610	611	612	
	614	615	616	617	618	619	
7	720	721	722	723	724		
	701	702	703	704	705	707	
	709	710	711	712	714	715	
	716	717	718	719	720	721	



บริษัท แอ็ดวานซ์ กริป เอเซีย จำกัด
234/9 ถนนสีหยาพวงศันนาเวศเดิมบาง 10230
234/9 Seri Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khan
โทร 0-2704-5332 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www

Service Report
รายงานการให้บริการ

วันที่: 16/08/2024

วันที่ : 16/08/2024
เลขที่สัญญา : CT24-0003280

เลขที่สัญญา : CT24-0003780
 ชื่อผู้ค้า : บริษัท เกรวี่ท อีป จำกัด สำนักงานใหญ่
 ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110


โทรศัพท์ : คุณพิชิต เตชะวงศ์ / Purchasing Manager 089 962370โทรสาร :

วันที่รับแจ้ง : 19/08/2024

001 000001: 001000.00

រយៈពេល : 01/02/2024 - 31/12/2024

เลขที่ : A2024-227572
ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : ผู้จัดการ

[illegible]

[illegible]


[illegible]



งานประจำเดือน การให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ

[illegible]

วันที่ ๑๙/๕/๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.

[illegible]

ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.

การตรวจก่อนซื้อพิษกัฏฉนรอนบการ

บริษัท เจริญวิทย์ สอ. อื่น ๆ จำกัด สาขา ๕๖๑
วันที่ทำรายการ ๑/๑/๕๖

วันที่ทำประวัติ ๙/๙/๘๗

[illegible]




ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.

การตรวจเช็ค และทำบันทึกห้องพัก

บริษัท แอวานซ์ เอเชีย กรุ๊ป จำกัด สาขา กรุงเทพมหานคร

วันที่ทำบันทึก 9/9/62

ชั้นที่	ห้องพัก						หมายเหตุ
1	109	110	111	112	114	115	
	116	117	118				
2	202	✓ 204	207	209	210	211	
	212	214	215	216	217	218	
	219	✓ 220	221	222	223	224	✓
3	301	302	303	304	305	307	
	309	310	✓ 311	312	314	315	✓
	316	✓ 317	✓ 318	✓ 319	320	321	✓
	322	✓ 323	✓ 324				
4	401	402	403	404	405	406	
	407	408	409	410	411	412	
	414	✓ 415	✓ 416	✓ 417	418	419	
	420	421	✓ 422	423	✓ 424		
5	501	502	503	504	505	506	
	✓ 507	508	✓ 509	510	511	512	
	✓ 514	515	516	517	✓ 518	519	✓
	✓ 520	✓ 521	✓ 522	✓ 523	✓ 524		
6	601	✓ 602	603	604	605	606	
	607	608	609	610	611	612	
	614	✓ 615	✓ 616	617	✓ 618	619	
	620	621	✓ 622	623	✓ 624		
7	701	702	✓ 703	704	705	707	
	709	710	✓ 711	712	✓ 714	715	
	716	717	718	719	✓ 720	✓ 721	
	722	723	724				





234/9 Seri Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khannayao District, Thailand, Bangkok 10230
 โทร 0-2704-5333 โทรสาร 0-2704-5353 Website : www.advancgroupasia.com

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete each task.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress regularly to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves comparing the actual outcomes against the objectives and goals to determine the effectiveness of the project.

วันที่ : 07/10/2024

เลขที่สัญญา : CT24-0003780

ชื่อผู้จ้าง : บริษัท เวิร์น จำกัด สำนักงานใหญ่

เคย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110

asing Manager 089 962370โทรสาร :

ระยะเวลาลับ : 01/02/2024 - 31/12/2024

หมายเหตุ : ได้อ่านละ 1 ครั้ง

ที่ทำการบริหาร / รายละเอียดงาน	ชนิดของแปลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
HOP INN Hotel Bangna <input checked="" type="checkbox"/> จัดพื้นที่ภายในและรอบนอกโดยเน้นจุดที่สำรวจพบดินแหล่งอาหาร, วัช, ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ <input checked="" type="checkbox"/> ป้ายเจสในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไปได้ <input checked="" type="checkbox"/> พ่นควันหรืออบระลอก <input type="checkbox"/> ใช้สเปรย์กรังป็องฉีดพ่นตามขอบรอยแตกที่พบมดหลบซ่อน <input checked="" type="checkbox"/> วางเหยื่อกำจัดหนู <input checked="" type="checkbox"/> ประมงทอออกทุกเช้า <input type="checkbox"/> วางกล่องเหยื่อกำจัดหนู <input type="checkbox"/> ประมงทอออกทุกเช้า <input type="checkbox"/> ในบริเวณรอบนอกอาคาร <input type="checkbox"/> วางกาบสามต้นที่ข้างเหนือพืชไม้ได้ <input type="checkbox"/> วางกานบริเวณพื้นที่ภายใน <input checked="" type="checkbox"/> จัดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกโดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ <input type="checkbox"/> แหล่งอาหาร, วัช, ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ <input type="checkbox"/> ป้ายเจสในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไปได้ <input type="checkbox"/> ใช้บ้านแมลงสาบในการตรวจเช็คปริมาณ <input type="checkbox"/> พ่นควันหรืออบระลอก <input type="checkbox"/> ใช้สเปรย์กรังป็องฉีดพ่นตามขอบรอยแตกที่พบแมลงสาบหลบซ่อน	มด	-เน็กฟอรัค ควินดิม -บ้านแมลงสาบ Hoy Hoy -เดอไกล -เจลแมลงสาบ Maxforce Fusion -ไอคอน 10 CS -โบรมาดีโอกราต -กระดานกาวสำหรับจับ -พรีมิกซ์ 250 EC -กลองด้งหนูและเหยื่อพิษ รุ่นฤดูเจ		
ที่ทำการบริหาร / รายละเอียดงาน	ชนิดของแปลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
Team ทีม B นายธนา แซ่เปี๋ย นาย กิตติวัฒน์ กางสันเทียะ	พนักงาน			

Car Plate No. Date 2 Jan 1960

109		202		301		401		501		601		701	
110		204	✓	302		402		502		602	✓	702	
111		207		303		403		503		603		703	
112		209		304		404		504		604		704	
114		210		305		405		505		605		705	
115		211		307		407		507	✓	607		707	
116		212		309		409		509	✓	609		709	
117		214		310		410		510		610		710	
118		215		311	✓	411		511		611		711	✓
		216		312	✓	412		512		612		712	
		217		314		414		514	✓	614		714	✓
		218		315	✓	415	✓	515		615	✓	715	
		219		316		416	✓	516		616	✓	716	
		220	✓	317	✓	417	✓	517		617		717	
		221		318	✓	418		518	✓	618	✓	718	
		222		319	✓	419		519	✓	619		719	
		223		320		420		520	✓	620		720	✓
		224	✓	321	✓	421		521	✓	621		721	✓
				322		422	✓	522	✓	622	✓	722	
				323	✓	423		523	✓	623		723	
				324	✓	424	✓	524	✓	624	✓	724	

ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.

ระยะห้าเดือน การให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ


๑๖๖๑
บริษัท เฮอร์คิวลีส จำกัด สาขา

ครั้งที่ ๗๖

ครั้งที่ ๗๖

ครั้งที่ ๗๖

สถานที่บริการ	สำรวจพื้นที่	วัตถุประสงค์ของการให้บริการ						หมายเหตุ
		มอบหมายงาน			พบ		แจ้งเป็น	
		ผู้สอน สารคดี	เรื่อง คำชี้แจง	วัน มอบหมาย	การนัด พบ	กรณี พบ		
ศูนย์เรียนรู้	✓	✓			✓			
รอบอาคาร	✓	✓	✓		✓			
ห้องประชุม	✓	✓	✓		✓			
ห้องควบคุมไฟฟ้า	✓	✓	✓		✓			
พื้นที่ที่มีคนใช้ทั่วไป								
lobby	✓	-						
mini bar	✓	-						
counter check in	✓	-						
ห้องปฏิบัติการ	✓	✓						
ห้องนำ	✓	✓						
พื้นที่ NOB								
ห้องน้ำ	✓	✓						
ห้องนั่ง	✓	✓						
ห้องเก็บผ้า	✓	✓						
ห้องพักพนักงาน	✓	✓						
ทางเดินที่ ๕								N/S (N/A)
อาคารส่วนตามแผน(ตม.ป.)								7/9/1
ชั้นวางตู้เสื้อผ้าจริง(ลิฟท์)								800 : 264



ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.

การตรวจกองเห่เพื่อกำจัดหนูรบกวนอาคาร

นางผดุงนันทน์ได้รับ

วันที่ทำการ 7/10/67

[illegible]




ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.

การตรวจสอบและทำบัญชี

บริษัท เอรวิม ซ็อง อิม จำกัด สาขา 22/4/1

วันที่ทำรายการ: 7/10/68

พื้นที่	ห้องหัก										หมายเหตุ
	109	110	111	112	113	114	115				
1	116	117	118								
2	202	204	207	✓	209	210	211				
	212	✓	214	215	✓	216	✓	217	✓	218	
	✓	219	✓	220	221	222	223	✓	224	✓	
3	301	302	303	304	305	306	307				
	309	310	✓	311	✓	312	✓	314	✓	315	
	316	317	318	319	320	321					
	322	323	324								
4	401	402	403	404	405	406					
	407	408	409	410	411	412					
	414	415	416	417	418	419					
	✓	420	421	✓	422	✓	423	✓	424		
5	✓	501	✓	502	503	✓	504	505	506		
	507	508	509	510	✓	511	512				
	514	515	✓	516	✓	517	518	519			
	520	521	✓	522	✓	523	✓	524			
6	601	✓	602	603	✓	604	✓	605	606		
	607	608	609	610	611	612					
	614	615	✓	616	✓	617	✓	618	✓	619	
	✓	620	✓	621	622	623	624				
7	701	702	✓	703	704	705	707				
	✓	709	✓	710	✓	711	✓	712	714	715	
	✓	716	✓	717	✓	718	719	720	✓	721	
	722	✓	723	724							





บริษัท แอ็ดวานซ์ กริป เอเซีย จำกัด
234/9 ถนนสีหยาพวงกตบางนาเขตคันนายาว 10230
234/9 Seri Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khan
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www

Service Report
รายงานการเข้าทำบริการ

วันที่ : 11/11/2024

เลขที่สัญญา : CT24-0003780

เลขที่สัญญา : CT4-0003780
ชื่อผู้จ้าง : บริษัท เอรวิล ฮีป จำกัด สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : คุณเคสิฐ จัตรทองดี / Purchasing Manager 089 962370 โทรสาร :

เวลาออก : 14.00
ระยะสัญญา : 01/02/2024 - 31/12/2024


เวลาออก : 14.00

เวลาออก : 14.00

ที่เข้าบริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแหล่ง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
HOP INN Hotel Bangkok <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำอาหารในและรอบนอก โดยพนักงานที่สำรวจพบเค แหล่งอาหาร , รัง , ที่ผสมผสานและแหล่งน้ำ บ้านแจ้งในบริเวณที่จัดหน้าเข้าไม่ได้ <input checked="" type="checkbox"/> พื้นดินหรือบนละออง	บด	-เนฟิฟอร์ต ครันดัม -บ้านแมลงสาม Hoy Hoy -เดอไกล -เจลแมลงสาม Maxforce Fusion -ไอดอน 10 CS -โบรมาดีโอกราต -กระดานการล่าเงีรูป -หรีแม็กซ์ 250 EC -กลองด้กหนูและเหยื่อพิษ รุ่นคุญแจ		
<input type="checkbox"/> ไม่ใส่ปรสิกรป้องกัน ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงที่พื้นคอนกรีต <input checked="" type="checkbox"/> วางบนเพดานห้อง ระเภทของกตที่เข้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร วางกลองด้กหนู ประเภทของกตที่เข้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร วางกลองด้กหนูที่เข้าวางเงีอกในไม่ได้ วางกานบริเวณที่เข้าใน <input checked="" type="checkbox"/> จัดพ่นยาฆ่าแมลงในและรอบนอก โดยพนักงานที่สำรวจพบแมลงสาม แหล่งอาหาร , รัง , ที่ผสมผสานและแหล่งน้ำ บ้านแจ้งในบริเวณที่จัดหน้าเข้าไม่ได้ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ทำแบบลงยาในอาคารหรือเงีอกริม <input checked="" type="checkbox"/> พื้นดินหรือบนละออง <input type="checkbox"/> ไม่ใส่ปรสิกรป้องกัน ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงที่พื้นคอนกรีต แหล่งขโม	แหล่งสาม			
ทีม B	ทีมงาน	พนักงาน	หมายเหตุ	
	นายสิทธิพล เก่งกระโทก นาย ศิศักดิ์ นาม กางสันเทีระ นาย มนเรศวร อามวารี			

Car Plate No. Date 7/10/67

109		202		301		401		501	✓	601		701	
110		204		302		402		502	✓	602	✓	702	
111		207		303		403		503		603		703	✓
112		209	✓	304		404		504	✓	604	✓	704	
114		210		305		405		505		605	✓	705	
115		211		307		407		507		607		707	
116		212		309		409		509		609		709	✓
117		214	✓	310		410		510		610		710	✓
118		215		311	✓	411		511	✓	611		711	✓
		216	✓	312	✓	412	✓	512		612		712	✓
		217	✓	314		414	✓	514		614		714	
		218	✓	315	✓	415	✓	515		615		715	
		219	✓	316		416		516	✓	616	✓	716	✓
		220	✓	317		417		517	✓	617		717	✓
		221		318		418	✓	518		618	✓	718	✓
		222		319		419	✓	519		619	✓	719	
		223		320	✓	420	✓	520		620	✓	720	
		224	✓	321		421		521		621	✓	721	✓
				322	✓	422	✓	522	✓	622		722	
				323	✓	423	✓	523	✓	623		723	✓
				324		424	✓	524	✓	624		724	




งานประจำเดือน การให้บริการจัดแมลงและสัตว์พาหะ

บริษัท เตราวิ้น ฮีป ปรีน จำกัด สาขา กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๑/๑/๖๗ เวลา ๑๓.๐๐

2011 13.00

[illegible]

การตรวจกองเผยแพร่พิมพ์

9.873245

บริษัท เฮอร์วีนส์ อีพี อิน์ จำกัด สาขา กทม.

วันที่ทำรายการ..... ๒๒/๑๑/๕๗

[illegible]



ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.


การตรวจเช็ค และกำหนดราคาห้องพัก

บริษัท เอเชีย เอราวัณ โฮเทล จำกัด สาขา

วันที่ ๒๕/๖/๖๓

วันที่เช็คอิน: ๖/๖/๖๓

วันที่เช็คอิน	ห้องพัก						หมายเหตุ
1	/ 109	/ 110	/ 111	/ 112	/ 114	/ 115	
	/ 116	/ 117	/ 118				
2	202	/ 204	207	209	210	211	
	212	/ 214	/ 215	216	/ 217	218	
	/ 219	220	/ 221	222	223	224	
	301	/ 302	303	/ 304	305	307	
3	309	310	311	312	/ 314	315	
	/ 316	/ 317	/ 318	/ 319	320	/ 321	
	/ 323	323	324				
	401	/ 402	403	/ 404	405	406	
4	407	408	409	410	411	412	
	/ 414	/ 415	/ 416	/ 417	/ 418	/ 419	
	/ 420	/ 421	422	423	424		
	501	502	503	504	505	506	
5	507	508	509	510	/ 511	/ 512	
	514	/ 515	516	517	/ 518	/ 519	
	/ 520	/ 521	522	523	/ 524		
	601	602	603	604	605	606	
6	/ 607	608	609	610	/ 611	/ 612	
	/ 614	/ 615	/ 616	617	618	619	
	/ 620	/ 621	/ 622	623	/ 624		
	701	/ 702	/ 703	704	/ 705	707	
7	709	710	711	712	714	/ 715	
	/ 716	/ 717	/ 718	/ 719	720	721	
	/ 722	723	724				







 Nomor 10230

The first part of the paper discusses the importance of the research and the need for a new approach to the study of the history of the world. It then goes on to discuss the importance of the research and the need for a new approach to the study of the history of the world.

Final : 09/12/2024

เลขที่สัญญา : CT24-0003780
 ชื่อผู้จ้าง : บริษัท เยาวักษ์ ซีนอ อิน จำกัด สำนักงานใหญ่
 ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรสาร :
 วันที่เข้าบริการ : 09/12/2024
 เวลา :
 เวลาออก :
 ระยะเวลา : เดือนละ 1 ครั้ง
 ระยะเวลาสัญญา :
 ระยะเวลา : เดือนละ 1 ครั้ง

[illegible]

SARFATINO, DATE													
109	/	202		301		401		501		601		701	/
110	/	204	/	302	/	402	/	502		602		702	/
111	/	207		303		403		503		603		703	/
112	/	208		304	/	404	/	504		604		704	/
114	/	210		305		405		505		605		705	/
115	/	211		307		407		507		607	/	707	/
116	/	212		308		408		508		608	/	708	/
117	/	214	/	310		410		510		610		710	
118	/	215	/	311		411		511	/	611	/	711	
		216		312		412		512	/	612	/	712	
		217	/	314	/	414	/	514		614	/	714	
		218		315		415	/	515	/	615	/	715	/
		219	/	316	/	416	/	516	/	616	/	716	
		220		317	/	417	/	517		617	/	717	/
		221	/	318	/	418	/	518	/	618		718	/
		222		318	/	418	/	518	/	618		718	/
		223		320		420	/	520	/	620	/	720	/
		224		321	/	421	/	521	/	621	/	721	/
				322	/	422		522	/	622	/	722	/
				323		423	/	523		623		723	
				324	/	424		524	/	624	/	724	

ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.


งานประจำเดือน การให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ
บริษัท เกรวี่ล ธิปไตย จำกัด จำกัด สาขา ๖๖๖-๖๖๖-๖๖๖

บริษัท เรวาวิณ สือปอินน์ จำกัด สาขา.....

ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๕/๑๕/๖๗ เวลา ๑๓.๐๐

ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๖/๑๒/๖๗ เวลา ๑๓.๐๐

สถานที่บริการ	สำรวจพื้นที่	ชนิดของแผนผังในการบริการ						หมายเหตุ
		แบบแผนภายใน			หมู่		แบบบ้าน	
		จัดที่นั่ง	เขด	บันได	บันไดขึ้น	ทางออก		
พื้นที่ชุมชนแออัด								
ซอยบวร	/	/				/		
ซอยอาคาร	/	/				/		
ห้องขยะ	/	/				/		
ห้องสวนชุมชนไฟฟ้า	/	/						
พื้นที่ชุมชนแออัดทั่วไป								
lobby	/	/						
mini bar	/	/						
counter check in	/	/						
ห้องผู้พิการ	/	/						
ห้องน้ำ	/	/						
พื้นที่จอดรถ								
ห้องครัว	/	/						
ห้องช่าง	/	/						
ห้องเก็บผ้า	/	/						
ห้องซักแห้งงาน	/	/						
ชาวต่างชาติใช้	/	/						พว.ไทย พว.ต่างชาติ 80% / 1
คิวเว้าส่วนคนยาก(เดินเข้า)								



ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.

การตรวจกักต้งเหยื่อพิษกำจัดหนูรอบอาคาร

บริษัท เอรวิธ สือปอินน์ จำกัด สาขา.....

วันที่ทำรายการ ๑/๑๒/๕๙

[illegible]




ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.

การตรวจเช็ค และทำรายการห้องพักรับรอง

บริษัท แอร์เวส โฮเทล จำกัด สาขา กรุงเทพฯ

วันที่ทำรายการ: ๑๖/๑๒/๖๓

ชั้นที่	ห้องพักรับรอง										หมายเหตุ
	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	
1											
	202	204	207	209	210	211	211				
	212	214	215	216	217	218	218				
2	219	220	221	222	223	224	224				
	301	302	303	304	305	307	307				
	309	310	311	312	314	315	315				
3	316	317	318	319	320	321	321				
	322	323	324								
	401	402	403	404	405	406	406				
4	407	408	409	410	411	412	412				
	414	415	416	417	418	419	419				
	420	421	422	423	424						
5	501	502	503	504	505	506	506				
	507	508	509	510	511	512	512				
	514	515	516	517	518	519	519				
6	520	521	522	523	524						
	601	602	603	604	605	606	606				
	607	608	609	610	611	612	612				
7	614	615	616	617	618	619	619				
	620	621	622	623	624						
	701	702	703	704	705	707	707				
	709	710	711	712	714	715	715				
	716	717	718	719	720	721	721				
	722	723	724								



เอกสารแนบที่ 11

การตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภค

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-001

วันที่รับใช้ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่ เมื่อ



ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

สาขา BANGNA

MONTH

กันยายน 2567

ลำดับ	รายละเอียด	ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	Public	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDU)									
1.1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำ (ถังรับน้ำสกปรกหรือไม่)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ.....Amp.	5.4	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	
1.3	ตรวจเช็คการวิ่งของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ถ้ามีสารพร่องตัวให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณเซอร์วิสวาล์ว	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI	140	140	140	140	140	140	140	140	
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.5	ตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์พัดลมระบาย & ใบพัดลม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนเข้าชุดหรือเสื่อมสภาพไหม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ด้านคอยล์เย็น (FCU)									
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยา (ดูด้วยเกจ) ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.4	ตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	Not OK	OK	OK	ห้อง 620 พัดลมมีรายการแจ้งเตือน
2.5	เปิดช่องระบายน้ำทิ้งว่ามีรอยรั่วจากท่อหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ Public คือ สถานที่ ห้องผู้บริหาร ห้องประชุม ห้องพักผ่อนทานอาหาร

ข้อเสนอแนะ: ห้อง 620 พัดลมมีรายการแจ้งเตือนเกิด ทำให้เกิดเสียงดัง (ให้ทำการเปลี่ยนใบพัดลมใหม่)

ผู้ตรวจเช็ค ... ทวีศักดิ์ เพ็ญเขียน

ผู้ตรวจสอบ ... มณฑา รัตนวิโรจน์กุล

HPPBN PUBLIC (ช่างประจำโรงแรม)

(ผู้จัดการโรงแรม)

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-001

วันที่รับใช้ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่ เมื่อ



ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

สาขา bangna

MONTH

ค.ค.-67

ลำดับ	รายละเอียด	ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	Public	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDU)									
1.1	ตรวจเช็คแรงดันน้ำ (ถังรับน้ำสกปรกหรือไม่)	OK	Not OK	OK	OK	Not OK	OK	Not OK	Not OK	
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ.....Amp.	5.4	5.4	5.4	5.3	5.4	5.3	5.4	5.3	
1.3	ตรวจเช็คการวิ่งของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ถ้ามีสารพร่องตัวให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณเซอร์วิสวาล์ว	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI	140	140	140	140	140	140	140	140	
1.4	ตรวจเช็คการสั่นสะเทือน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.5	ตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์พัดลมระบาย & ใบพัดลม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนเข้าชุดหรือเสื่อมสภาพไหม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ด้านคอยล์เย็น (FCU)									
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำยา (ดูด้วยเกจ) ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.4	ตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	Not OK	OK	พัดลมมีรายการแจ้งเตือน ทำให้เกิดเสียงดัง
2.5	เปิดช่องระบายน้ำทิ้งว่ามีรอยรั่วจากท่อหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ Public คือ สถานที่ ห้องผู้บริหาร ห้องประชุม ห้องพักผ่อนทานอาหาร

ข้อเสนอแนะ: พัดลมใบระบายห้อง 719 สักทำให้เกิดเสียงดัง ให้ทำการเปลี่ยนพัดลมใหม่ ตอนนี้ใช้งานได้ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค ... ทวีศักดิ์ เพ็ญเขียน

ผู้ตรวจสอบ ... สุชาติชัย ทวีสุข

HPPBN PUBLIC (ช่างประจำโรงแรม)

(ผู้จัดการโรงแรม)

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-001
วันที่ใช้: 10 มกราคม 2566
ฉบับแก้ไขที่: เมื่อ:



ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

สาขา BKK Bangna

MONTH

พฤศจิกายน 2567

ลำดับ	รายละเอียด	ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	Public	หมายเหตุ
		OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
1	ตัวควบคุมอุณหภูมิ (CDU)									
1.1	ตรวจสอบแรงดันน้ำ (แรงดันปกติ)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.2	ตรวจสอบแรงดันน้ำ (แรงดันปกติ) Amp.	5.3	5.4	5.4	5.4	5.3	5.4	5.4	5.3	
1.3	ตรวจสอบแรงดันน้ำ (แรงดันปกติ) (เช็คด้วยสายตา)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ถ้ามีระบบปรับอากาศให้ตรวจสอบแรงดันน้ำตามบริเวณเซอร์วิสวาล์ว	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ไม่ใช้แก๊สอัดแรงดันน้ำ R22= 69-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI	150	145	148	145	145	145	147	146	
1.4	ตรวจสอบแรงดันน้ำ (แรงดันปกติ)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.5	ตรวจสอบแรงดันน้ำ (แรงดันปกติ) 3 โวลต์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.6	ตรวจสอบแรงดันน้ำ (แรงดันปกติ) 3 โวลต์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ตัวควบคุมอุณหภูมิ (FCU)									
2.1	ตรวจสอบแรงดันน้ำ (แรงดันปกติ)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.2	ตรวจสอบแรงดันน้ำ (แรงดันปกติ) (เช็คด้วยสายตา)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.3	ตรวจสอบแรงดันน้ำ (แรงดันปกติ) (เช็คด้วยสายตา)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.4	ตรวจสอบแรงดันน้ำ (แรงดันปกติ) (เช็คด้วยสายตา)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.5	เปิดช่องเซอร์วิสตรวจสอบแรงดันน้ำตามบริเวณเซอร์วิสวาล์ว	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ Public คือ สถานที่ ที่สาธารณะ ห้องผู้โดยสาร ห้องขบวน ห้องพักผ่อนอาหาร

ชื่อคนตรวจ: เดือนทำการทั้งหมด 6 เดือน

ผู้ตรวจเช็ค: วิศวกร วิศวกร

ผู้ตรวจสอบ: วิศวกร วิศวกร

HOPINN PUBLIC (ช่างประจำโรงงาน)

(ผู้จัดการโรงงาน)

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-001
วันที่ใช้: 10 มกราคม 2566
ฉบับแก้ไขที่: เมื่อ:



ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

สาขา BKK Bangna

MONTH

ลำดับ	รายละเอียด	ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	Public	หมายเหตุ
		OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
1	ตัวควบคุมอุณหภูมิ (CDU)									
1.1	ตรวจสอบแรงดันน้ำ (แรงดันปกติ)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.2	ตรวจสอบแรงดันน้ำ (แรงดันปกติ) Amp.	5.3	5.4	5.4	5.3	5.3	5.4	5.2	5.2	
1.3	ตรวจสอบแรงดันน้ำ (แรงดันปกติ) (เช็คด้วยสายตา)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ถ้ามีระบบปรับอากาศให้ตรวจสอบแรงดันน้ำตามบริเวณเซอร์วิสวาล์ว	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ไม่ใช้แก๊สอัดแรงดันน้ำ R22= 69-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 =140-160 PSI	140	140	140	140	140	140	140	140	
1.4	ตรวจสอบแรงดันน้ำ (แรงดันปกติ)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.5	ตรวจสอบแรงดันน้ำ (แรงดันปกติ) 3 โวลต์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.6	ตรวจสอบแรงดันน้ำ (แรงดันปกติ) 3 โวลต์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ตัวควบคุมอุณหภูมิ (FCU)									
2.1	ตรวจสอบแรงดันน้ำ (แรงดันปกติ)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.2	ตรวจสอบแรงดันน้ำ (แรงดันปกติ) (เช็คด้วยสายตา)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.3	ตรวจสอบแรงดันน้ำ (แรงดันปกติ) (เช็คด้วยสายตา)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.4	ตรวจสอบแรงดันน้ำ (แรงดันปกติ) (เช็คด้วยสายตา)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.5	เปิดช่องเซอร์วิสตรวจสอบแรงดันน้ำตามบริเวณเซอร์วิสวาล์ว	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ Public คือ สถานที่ ที่สาธารณะ ห้องผู้โดยสาร ห้องขบวน ห้องพักผ่อนอาหาร

ชื่อคนตรวจ: เดือนทำการทั้งหมด 6 เดือน

ผู้ตรวจเช็ค: วิศวกร วิศวกร

ผู้ตรวจสอบ: วิศวกร วิศวกร

HOPINN PUBLIC (ช่างประจำโรงงาน)

(ผู้จัดการโรงงาน)

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-002

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ระบบบำบัดน้ำเสียอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Phayathai

MONTH

พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายละเอียด: ระบบบำบัดน้ำเสียอากาศ (Air pump)	ตัวที่ 1	ตัวที่ 2	ตัวที่ 3	ตัวที่ 4	ตัวที่ 5	ตัวที่ 6	ตัวที่ 7	ตัวที่ 8	ตัวที่ 9	หมายเหตุ
1	มอเตอร์ปั๊ม	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
1.1	ตรวจเช็คฐานของมอเตอร์	OK	OK								
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง	OK	OK								
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	OK	OK								
1.4	เช็คโหม่งอยู่ที่ทำงาน 3 ชม.หยุด 1 ชม.)	OK	OK								
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB										
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า										
	(กรณี 1 เฟส Amp.) (ข้อ 1)										
	(กรณี 3 เฟส R..... S..... T..... Amp.)	R 3.45 S	R 3.58 S								
	ดูตามเบมเพจของปั๊ม (ข้อ 2,3)	3.21 T 3.29	3.17 T 3.58								
1.6	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	เต็ม	เต็ม								

- หมายเหตุ:
- ปั๊มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อเซโกะ SECOHA SATO, อีห้ออื่นๆ) 1 เฟส
 - ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB) รุ่นลูกสูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ 1 ครั้ง (น้ำมันเกรด # 90) กป. 1 ลิตร
 - ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB) รุ่นโรตารี 3 เฟส ให้เติมน้ำมันหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันเกรด # 48, 68)
 - ให้ทางสาขาทำสัญลักษณ์หมายเลข ติดที่ตัวปั๊ม

ข้อเสนอแนะ:

ผู้ตรวจเช็ค พิกุล ฟิลิปปินส์
(ช่างประจำโรงงาน)

ผู้ตรวจสอบ มณฑนา รัตนวิมลกุล
(ผู้จัดการโรงงาน)

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-002

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ระบบบำบัดน้ำเสียอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา ปทุมธานี

MONTH

สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายละเอียด: ระบบบำบัดน้ำเสียอากาศ (Air pump)	ตัวที่ 1	ตัวที่ 2	ตัวที่ 3	ตัวที่ 4	ตัวที่ 5	ตัวที่ 6	ตัวที่ 7	ตัวที่ 8	ตัวที่ 9	หมายเหตุ
1	มอเตอร์ปั๊ม	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
1.1	ตรวจเช็คฐานของมอเตอร์	OK	OK								
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง	OK	OK								
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	Not OK	Not OK								
1.4	เช็คโหม่งอยู่ที่ทำงาน 3 ชม.หยุด 1 ชม.)	OK	OK								
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB										
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า										
	(กรณี 1 เฟส Amp.) (ข้อ 1)										
	(กรณี 3 เฟส R..... S..... T..... Amp.)	R 3.75 S	R 3.70 S 3.45								
	ดูตามเบมเพจของปั๊ม (ข้อ 2,3)	3.49 T 3.52	T 3.87								
1.6	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	เต็ม	เต็ม							OK	

- หมายเหตุ:
- ปั๊มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อเซโกะ SECOHA SATO, อีห้ออื่นๆ) 1 เฟส
 - ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB) รุ่นลูกสูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ 1 ครั้ง (น้ำมันเกรด # 90) กป. 1 ลิตร
 - ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB) รุ่นโรตารี 3 เฟส ให้เติมน้ำมันหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันเกรด # 48, 68)
 - ให้ทางสาขาทำสัญลักษณ์หมายเลข ติดที่ตัวปั๊ม

ข้อเสนอแนะ:

ผู้ตรวจเช็ค พิกุล ฟิลิปปินส์
(ช่างประจำโรงงาน)

ผู้ตรวจสอบ มณฑนา รัตนวิมลกุล
(ผู้จัดการโรงงาน)

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-002

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่ เมื่อ



ระบบปั๊มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา BKK-Singapore

MONTH

กันยายน 2567

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบปั๊มเติมอากาศ (Air pump)	ตัวที่ 1	ตัวที่ 2	ตัวที่ 3	ตัวที่ 4	ตัวที่ 5	ตัวที่ 6	ตัวที่ 7	ตัวที่ 8	ตัวที่ 9	หมายเหตุ
1	หมายเหตุ										
1.1	ตรวจเช็คฐานของมอเตอร์	OK	OK								
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง	OK	OK								
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	Not OK	Not OK								
1.4	เช็คไทมเมอร์(ทำงาน 3 ชม.หยุด 1 ชม.)	OK	OK								
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB										
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า										
	(กรณี 1 เฟส Amp.) (ข้อ 1)										
	(กรณี 3 เฟส R..... S..... T..... Amp.)	R 3.54 S 3.31	R 3.49 S 3.31								
	ดูตามเนมเพลทของปั๊ม (ข้อ 2,3)	3.36 T 3.65	T 3.57								
1.6	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	เต็ม	เต็ม								

- หมายเหตุ:
1. บำรุงเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อโรโบ SECOH& SATO, ยี่ห้ออื่นๆ 1 เฟส
 2. บำรุงเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB)รุ่นลูกสูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละครั้ง (น้ำมันเกียร์ # 90) 1 ลิตร
 3. บำรุงเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB)รุ่นโรตารี 3 เฟส ให้เติมน้ำมันหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันเกรด # 46,68)
 4. ให้ทางสาขาทำสัญลักษณ์หมายเลข ติดที่ตัวปั๊ม

ข้อควรระวัง: การซ่อมปั๊มต้องระวัง ให้มีคนช่วย เมื่อเสร็จแจ้งไปทางผู้รับหมายแล้ว ขอทราบไว้

ผู้ตรวจเช็ค: พ.วิศักดิ์ เพ็ญเยี่ยม
(ช่างประจำโรงงาน)


ผู้ตรวจสอบ: มิ่งพนา วัฒนวิธจันทร์
(ผู้จัดการโรงงาน)

HOPINN PUBC

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-002

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่ เมื่อ



ระบบปั๊มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา BKK-Singapore

MONTH

สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบปั๊มเติมอากาศ (Air pump)	ตัวที่ 1	ตัวที่ 2	ตัวที่ 3	ตัวที่ 4	ตัวที่ 5	ตัวที่ 6	ตัวที่ 7	ตัวที่ 8	ตัวที่ 9	หมายเหตุ
1	หมายเหตุ										
1.1	ตรวจเช็คฐานของมอเตอร์	OK	OK								
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง	OK	OK								
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	Not OK	Not OK								
1.4	เช็คไทมเมอร์(ทำงาน 3 ชม.หยุด 1 ชม.)	OK	OK								
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB										
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า										
	(กรณี 1 เฟส Amp.) (ข้อ 1)										
	(กรณี 3 เฟส R..... S..... T..... Amp.)	R 3.58 S 3.21	R 3.46 S 3.21								
	ดูตามเนมเพลทของปั๊ม (ข้อ 2,3)	3.16 T 3.29	T 3.27								
1.6	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	เต็ม	เต็ม								

- หมายเหตุ:
1. บำรุงเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อโรโบ SECOH& SATO, ยี่ห้ออื่นๆ 1 เฟส
 2. บำรุงเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB)รุ่นลูกสูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละครั้ง (น้ำมันเกียร์ # 90) 1 ลิตร
 3. บำรุงเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB)รุ่นโรตารี 3 เฟส ให้เติมน้ำมันหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันเกรด # 46,68)
 4. ให้ทางสาขาทำสัญลักษณ์หมายเลข ติดที่ตัวปั๊ม


ข้อควรระวัง: บำรุงตัวที่ 1.2 ยังมีการนำน้ำมันจากถังอากาศของตัวปั๊ม [รายการอื่นๆ]

ผู้ตรวจเช็ค: พ.วิศักดิ์ เพ็ญเยี่ยม
(ช่างประจำโรงงาน)

ผู้ตรวจสอบ: สุชาติพันธ์ หิรัญ
(ผู้จัดการโรงงาน)

HOPINN PUBC

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-002
 วันที่ใช้วันที่ 10 มกราคม 2556
 บริษัท/องค์กร/ชื่ออื่น



ระบบปั๊มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา BKK Barong MONTH กันยายน 2557

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบปั๊มเติมอากาศ (Air pump)	ตัวที่ 1	ตัวที่ 2	ตัวที่ 3	ตัวที่ 4	ตัวที่ 5	ตัวที่ 6	ตัวที่ 7	ตัวที่ 8	ตัวที่ 9	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบปั๊ม	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
1.1	ตรวจสอบปั๊มของเครื่อง	OK	OK								
1.2	ถังเก็บน้ำและอากาศ	OK	OK								
1.3	ตรวจสอบปั๊มของเครื่อง	OK	OK								
1.4	ถังเก็บน้ำและอากาศ (ถังเก็บน้ำ 3 ซม. ใหญ่ 1 ซม.)	OK	OK								
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB										
1.5	ตรวจสอบเครื่องปั๊มไฟฟ้า										
	(กรณี 1 เฟส Amp) (ข้อ 1)										
	(กรณี 3 เฟส R..... S..... T..... Amp.)	R 3.49 S	R 3.52 S								
	ดูตามแบบของปั๊ม (ข้อ 2.3)	3.30 T 3.57	3.36 T3.65								
1.6	ระดับน้ำในถังเก็บ	เต็ม	เต็ม								

หมายเหตุ:

- ปั๊มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อ SECOH & SATO, ยี่ห้ออื่นๆ) 1 เฟส
- ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB) รุ่น 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ 1 ครั้ง (น้ำมันเกรด # 90) กป. 1 ลิตร
- ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB) รุ่น 3 เฟส ให้เติมน้ำมันหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันเกรด # 48.00)
- ให้ทางสาขาทำสัญลักษณ์หมายเหตุ ติดที่ตัวปั๊ม

ระดับของน้ำ:


ตัวที่ 1.2 มีหน่วยบรรณานุกรมในถังเก็บน้ำในถังเก็บน้ำ (รายการแก้ไข)

ผู้ตรวจเช็ค (ช่างประจำโรงงาน)

ผู้ตรวจสอบ (ผู้จัดการโรงงาน)

HOPIN PUBLIC

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-002
 วันที่ใช้วันที่ 10 มกราคม 2556
 บริษัท/องค์กร/ชื่ออื่น



ระบบปั๊มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา BKK Barong MONTH กันยายน 2557

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบปั๊มเติมอากาศ (Air pump)	ตัวที่ 1	ตัวที่ 2	ตัวที่ 3	ตัวที่ 4	ตัวที่ 5	ตัวที่ 6	ตัวที่ 7	ตัวที่ 8	ตัวที่ 9	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบปั๊ม	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
1.1	ตรวจสอบปั๊มของเครื่อง	OK	OK								
1.2	ถังเก็บน้ำและอากาศ	OK	OK								
1.3	ตรวจสอบปั๊มของเครื่อง	Not OK	Not OK								
1.4	ถังเก็บน้ำและอากาศ (ถังเก็บน้ำ 3 ซม. ใหญ่ 1 ซม.)	OK	OK								
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB										
1.5	ตรวจสอบเครื่องปั๊มไฟฟ้า										
	(กรณี 1 เฟส Amp) (ข้อ 1)										
	(กรณี 3 เฟส R..... S..... T..... Amp.)	R 3.74 S3.47	R 3.70 S3.45								
	ดูตามแบบของปั๊ม (ข้อ 2.3)	T 3.61	T3.67								
1.6	ระดับน้ำในถังเก็บ	เต็ม	เต็ม								

หมายเหตุ:

- ปั๊มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อ SECOH & SATO, ยี่ห้ออื่นๆ) 1 เฟส
- ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB) รุ่น 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ 1 ครั้ง (น้ำมันเกรด # 90) กป. 1 ลิตร
- ปั๊มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB) รุ่น 3 เฟส ให้เติมน้ำมันหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันเกรด # 48.00)
- ให้ทางสาขาทำสัญลักษณ์หมายเหตุ ติดที่ตัวปั๊ม

ระดับของน้ำ:

ตัวที่ 1 และ ตัวที่ 2 มีหน่วยบรรณานุกรมในถังเก็บน้ำในถังเก็บน้ำ (รายการแก้ไข)

ผู้ตรวจเช็ค (ช่างประจำโรงงาน)

ผู้ตรวจสอบ (ผู้จัดการโรงงาน)

HOPIN PUBLIC



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
(Receipt / Tax Invoice)

อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0994000165200

เลขที่ (No.) : 0016708356400
สำนักงานใหญ่
วันที่ (Date) : 19 สิงหาคม 2567

ผู้ชำระเงิน (Name) : บริษัท เอร่าวัน อีอป อินน์ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0105555113101 สาขาที่ (Branch) : 00049
ที่อยู่ผู้ชำระเงิน (Address) : 165 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) : บริษัทเอร่าวัน อีอป อินน์ จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) : 165 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
บัญชีแสดงสัญญา (Contract Account) : 016992219 รหัสเครื่องวัด (Meter No.) : 97127380

วันที่จดเลขอ่าน (Meter Reading Date)	เลขที่ใบแจ้งฯ (Invoice No.)	จำนวนหน่วย (Unit)	ค่าไฟฟ้า (Electricity Charge)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	จำนวนเงิน (Amount)	จำนวนวันคิดเบี้ยปรับ (No. of Penalty Days)	เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge)	ค่า Ft (Ft)
31/07/2567	23840550277	23,000	88,636.00	6,204.52	94,840.52	0	0.00	0.3972

วันที่พิมพ์เอกสาร (Print Date) : 20 สิงหาคม 2567

ชำระผ่าน : ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี (Account No.) : 216300XXXX
FICA DOC. 614015225003 TIV001

รวมเงิน (Amount) : 88,636.00 บาท (Baht)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT Amount) : 6,204.52 บาท (Baht)
รวม (Total) : 94,840.52 บาท (Baht)
เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge) : 0.00 บาท (Baht)
รวมทั้งสิ้น (Total Amount) : 94,840.52 บาท (Baht)
(กำหนดคืนเงินที่เกินชำระคืนผู้เสียภาษี)



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
(Receipt / Tax Invoice)

อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0994000165200

เลขที่ (No.) : 0016707365013
สำนักงานใหญ่
วันที่ (Date) : 17 กรกฎาคม 2567

ผู้ชำระเงิน (Name) : บริษัท เอร่าวัน อีอป อินน์ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0105555113101 สาขาที่ (Branch) : 00049
ที่อยู่ผู้ชำระเงิน (Address) : 165 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) : บริษัทเอร่าวัน อีอป อินน์ จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) : 165 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
บัญชีแสดงสัญญา (Contract Account) : 016992219 รหัสเครื่องวัด (Meter No.) : 97127380

วันที่จดเลขอ่าน (Meter Reading Date)	เลขที่ใบแจ้งฯ (Invoice No.)	จำนวนหน่วย (Unit)	ค่าไฟฟ้า (Electricity Charge)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	จำนวนเงิน (Amount)	จำนวนวันคิดเบี้ยปรับ (No. of Penalty Days)	เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge)	ค่า Ft (Ft)
30/06/2567	20011580522	27,000	100,787.49	7,055.12	107,842.61	0	0.00	0.3972

วันที่พิมพ์เอกสาร (Print Date) : 18 กรกฎาคม 2567

ชำระผ่าน : ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี (Account No.) : 216300XXXX
FICA DOC. 618018112029 TIV001

รวมเงิน (Amount) : 100,787.49 บาท (Baht)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT Amount) : 7,055.12 บาท (Baht)
รวม (Total) : 107,842.61 บาท (Baht)
เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge) : 0.00 บาท (Baht)
รวมทั้งสิ้น (Total Amount) : 107,842.61 บาท (Baht)
(หนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบสองบาทหกสิบเก้าสตางค์)



การไฟฟ้าหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
(Receipt / Tax Invoice)

อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0994000165200

เลขที่ (No.) : 0016710351867
สำนักงานใหญ่
วันที่ (Date) : 17 ตุลาคม 2567

ผู้ชำระเงิน (Name) : บริษัท เอร่าวัน อีโอพี อินน์ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0105555113101 สาขาที่ (Branch) : 00049
ที่อยู่ผู้ชำระเงิน (Address) : 165 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) : บริษัทเอร่าวัน อีโอพี อินน์ จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) : 165 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
บัญชีแสดงสัญญา (Contract Account) : 016992219 รหัสเครื่องวัด (Meter No.) : 97127380

วันที่จดเลขอ่าน (Meter Reading Date)	เลขที่ใบแจ้งฯ (Invoice No.)	จำนวนหน่วย (Unit)	ค่าไฟฟ้า (Electricity Charge)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	จำนวนเงิน (Amount)	จำนวนวันคิดเบี้ยปรับ (No. of Penalty Days)	เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge)	ค่า Ft (Ft)
30/09/2567	23030906189	21,000	81,319.86	5,692.39	87,012.25	0	0.00	0.3972

วันที่พิมพ์เอกสาร (Print Date) : 18 ตุลาคม 2567

ชำระผ่าน : ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี (Account No.) : 216300XXXX
FICA DOC. 616014834410 TIV001

รวมเงิน (Amount) : 81,319.86 บาท (Baht)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT Amount) : 5,692.39 บาท (Baht)
รวม (Total) : 87,012.25 บาท (Baht)
เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge) : 0.00 บาท (Baht)
รวมทั้งสิ้น (Total Amount) : 87,012.25 บาท (Baht)
(แปดหมื่นเจ็ดพันสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)



การไฟฟ้าหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
(Receipt / Tax Invoice)

อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0994000165200

เลขที่ (No.) : 0016709353898
สำนักงานใหญ่
วันที่ (Date) : 17 กันยายน 2567

ผู้ชำระเงิน (Name) : บริษัท เอร่าวัน อีโอพี อินน์ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0105555113101 สาขาที่ (Branch) : 00049
ที่อยู่ผู้ชำระเงิน (Address) : 165 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) : บริษัทเอร่าวัน อีโอพี อินน์ จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) : 165 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
บัญชีแสดงสัญญา (Contract Account) : 016992219 รหัสเครื่องวัด (Meter No.) : 97127380

วันที่จดเลขอ่าน (Meter Reading Date)	เลขที่ใบแจ้งฯ (Invoice No.)	จำนวนหน่วย (Unit)	ค่าไฟฟ้า (Electricity Charge)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	จำนวนเงิน (Amount)	จำนวนวันคิดเบี้ยปรับ (No. of Penalty Days)	เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge)	ค่า Ft (Ft)
31/08/2567	22715964341	26,000	98,968.00	6,927.76	105,895.76	0	0.00	0.3972

วันที่พิมพ์เอกสาร (Print Date) : 18 กันยายน 2567

ชำระผ่าน : ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี (Account No.) : 216300XXXX
FICA DOC. 614015297343 TIV001

รวมเงิน (Amount) : 98,968.00 บาท (Baht)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT Amount) : 6,927.76 บาท (Baht)
รวม (Total) : 105,895.76 บาท (Baht)
เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge) : 0.00 บาท (Baht)
รวมทั้งสิ้น (Total Amount) : 105,895.76 บาท (Baht)
(หนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
(Receipt / Tax Invoice)

อาคารวัดนวมวิลาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0994000165200

เลขที่ (No.) : 0016712349337
สำนักงานใหญ่
วันที่ (Date) : 17 ธันวาคม 2567

ผู้ชำระเงิน (Name) : บริษัท เอร่าวัน อีอีพี จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0105555113101 สาขาที่ (Branch) : 00049
ที่อยู่ผู้ชำระเงิน (Address) : 165 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) : บริษัทเอร่าวัน อีอีพี จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) : 165 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
บัญชีแสดงสัญญา (Contract Account) : 016992219 รหัสเครื่องวัด (Meter No.) : 97127380

วันที่จดเลขอ่าน (Meter Reading Date)	เลขที่ใบแจ้งฯ (Invoice No.)	จำนวนหน่วย (Unit)	ค่าไฟฟ้า (Electricity Charge)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	จำนวนเงิน (Amount)	จำนวนวันคิดเบี้ยปรับ (No. of Penalty Days)	เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge)	ค่า Ft (Ft)
30/11/2567	21546452719	23,000	89,433.58	6,260.35	95,693.93	0	0.00	0.3972

วันที่พิมพ์เอกสาร (Print Date) : 18 ธันวาคม 2567
ชำระผ่าน : ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี (Account No.) : 216300XXXX
FICA DOC. 614015515552 TIV001
รวมเงิน (Amount) : 89,433.58 บาท (Baht)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT Amount) : 6,260.35 บาท (Baht)
รวม (Total) : 95,693.93 บาท (Baht)
เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge) : 0.00 บาท (Baht)
รวมทั้งสิ้น (Total Amount) : 95,693.93 บาท (Baht)
(เก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบบสามบาทเก้าสิบบสามสตางค์)



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
(Receipt / Tax Invoice)

อาคารวัดนวมวิลาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0994000165200

เลขที่ (No.) : 0016711352552
สำนักงานใหญ่
วันที่ (Date) : 18 พฤศจิกายน 2567

ผู้ชำระเงิน (Name) : บริษัท เอร่าวัน อีอีพี จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID) : 0105555113101 สาขาที่ (Branch) : 00049
ที่อยู่ผู้ชำระเงิน (Address) : 165 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Name) : บริษัทเอร่าวัน อีอีพี จำกัด
สถานที่ใช้ไฟฟ้า (Premise) : 165 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
บัญชีแสดงสัญญา (Contract Account) : 016992219 รหัสเครื่องวัด (Meter No.) : 97127380

วันที่จดเลขอ่าน (Meter Reading Date)	เลขที่ใบแจ้งฯ (Invoice No.)	จำนวนหน่วย (Unit)	ค่าไฟฟ้า (Electricity Charge)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	จำนวนเงิน (Amount)	จำนวนวันคิดเบี้ยปรับ (No. of Penalty Days)	เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge)	ค่า Ft (Ft)
31/10/2567	22176214963	25,000	95,435.38	6,680.48	102,115.86	0	0.00	0.3972

วันที่พิมพ์เอกสาร (Print Date) : 19 พฤศจิกายน 2567
ชำระผ่าน : ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขบัญชี (Account No.) : 216300XXXX
FICA DOC. 612014924742 TIV001
รวมเงิน (Amount) : 95,435.38 บาท (Baht)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT Amount) : 6,680.48 บาท (Baht)
รวม (Total) : 102,115.86 บาท (Baht)
เบี้ยปรับผิดนัด (Penalty Charge) : 0.00 บาท (Baht)
รวมทั้งสิ้น (Total Amount) : 102,115.86 บาท (Baht)
(หนึ่งแสนสองพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทแปดสิบบหกสตางค์)



การประปานครหลวง

Metropolitan Waterworks Authority

400 ถนนประชาธิปไตย แขวงคลองหลวง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 www.mwa.co.th

400 Prachachuen RD. Laksi Bangkok 10210

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID.) 0994000165463 สาขาที่ 00009

ชื่อผู้ชำระเงิน (Name) บริษัท เฮอร์วีน อีอีพี อินน์ จำกัด

ที่อยู่ (Address) 165 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID.) 0105555113101 สาขาที่ 00049

ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท เฮอร์วีน อีอีพี อินน์ จำกัด

ที่ใช้น้ำ (Location) 165 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชำระโดย หักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/TAX Invoice)

สาขา-เขต (Branch) 13-04 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ (Account No.) 70921994

เลขที่ (No.) E1361392040 วันที่ (Date) 16/8/2567

เดือน (Bill Date)	จำนวนน้ำใช้ (Consumption)	ค่าน้ำและค่าบริการ (Water Charges)	ส่วนลด (Discount)	ยอดเงินก่อนรวมภาษี (Sub Total)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	รวมเงินที่ชำระ (Total)
08/2567	648	10,044.48	0.00	10,044.48	703.11	10,747.59

รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total) 10,747.59

ยอดเงินก่อนคิดภาษี (Sub Total) 10,044.48

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 703.11

(บาท/Baht)

เอกสารนี้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Digitally signed by การประปานครหลวง
Date: 2024.08.20 00:23:04 +07:00
Reason: เพื่อแสดงหลักฐานการชำระเงินค่าใช้น้ำ
Location: ประเทศไทย



การประปานครหลวง

Metropolitan Waterworks Authority

400 ถนนประชาธิปไตย แขวงคลองหลวง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 www.mwa.co.th

400 Prachachuen RD. Laksi Bangkok 10210

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID.) 0994000165463 สาขาที่ 00009

ชื่อผู้ชำระเงิน (Name) บริษัท เฮอร์วีน อีอีพี อินน์ จำกัด

ที่อยู่ (Address) 165 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID.) 0105555113101 สาขาที่ 00049

ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท เฮอร์วีน อีอีพี อินน์ จำกัด

ที่ใช้น้ำ (Location) 165 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชำระโดย หักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/TAX Invoice)

สาขา-เขต (Branch) 13-04 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ (Account No.) 70921994

เลขที่ (No.) E1361384576 วันที่ (Date) 15/7/2567

เดือน (Bill Date)	จำนวนน้ำใช้ (Consumption)	ค่าน้ำและค่าบริการ (Water Charges)	ส่วนลด (Discount)	ยอดเงินก่อนรวมภาษี (Sub Total)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	รวมเงินที่ชำระ (Total)
07/2567	686	10,650.96	0.00	10,650.96	745.57	11,396.53

รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total) 11,396.53

ยอดเงินก่อนคิดภาษี (Sub Total) 10,650.96

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 745.57

(บาท/Baht)

เอกสารนี้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Digitally signed by การประปานครหลวง
Date: 2024.07.16 21:45:54 +07:00
Reason: เพื่อแสดงหลักฐานการชำระเงินค่าใช้น้ำ
Location: ประเทศไทย



การประปานครหลวง

Metropolitan Waterworks Authority

400 ถนนประชาชื่น หุ่นสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 www.mwa.co.th

400 Prachachuen RD. Thungsonghong Laksi Bangkok 10210

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID.) 0994000165463 สาขาที่ 00009

ชื่อผู้ชำระเงิน (Name) บริษัท เอร่าวัน อีโอพี อินน์ จำกัด

ที่อยู่ (Address) 165 ถนนพหลโยธิน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID.) 0105555113101 สาขาที่ 00049

ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท เอร่าวัน อีโอพี อินน์ จำกัด

ที่ใช้น้ำ (Location) 165 ถนนพหลโยธิน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชำระโดย (Paid By) หักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

เดือน	จำนวนน้ำใช้	ค่าน้ำและค่าบริการ	ส่วนลด	ยอดเงินก่อนรวมภาษี	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเงินที่ชำระ
(Bill Date)	(Consumption)	(Water Charges)	(Discount)	(Sub Total)	(Vat)	(Total)
10/2567	600	9,278.40	0.00	9,278.40	649.49	9,927.89

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total) 9,927.89

ยอดเงินก่อนคิดภาษี (Sub Total) 9,278.40

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 649.49

(บาท/Baht)

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Digitally signed by การประปานครหลวง
Date: 2024.10.17 22:21:29 +07
Reason: เสร็จสิ้นการชำระเงินค่าค่าน้ำและค่าน้ำประปา

Location: กรุงเทพมหานคร



การประปานครหลวง

Metropolitan Waterworks Authority

400 ถนนประชาชื่น หุ่นสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 www.mwa.co.th

400 Prachachuen RD. Laksi Bangkok 10210

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID.) 0994000165463 สาขาที่ 00009

ชื่อผู้ชำระเงิน (Name) บริษัท เอร่าวัน อีโอพี อินน์ จำกัด

ที่อยู่ (Address) 165 ถนนพหลโยธิน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID.) 0105555113101 สาขาที่ 00049

ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท เอร่าวัน อีโอพี อินน์ จำกัด

ที่ใช้น้ำ (Location) 165 ถนนพหลโยธิน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชำระโดย หักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

เดือน	จำนวนน้ำใช้	ค่าน้ำและค่าบริการ	ส่วนลด	ยอดเงินก่อนรวมภาษี	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเงินที่ชำระ
(Bill Date)	(Consumption)	(Water Charges)	(Discount)	(Sub Total)	(Vat)	(Total)
09/2567	671	10,411.56	0.00	10,411.56	728.81	11,140.37

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total) 11,140.37

ยอดเงินก่อนคิดภาษี (Sub Total) 10,411.56

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 728.81

(บาท/Baht)

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Digitally signed by การประปานครหลวง
Date: 2024.09.17 21:43:35 +07:00
Reason: เสร็จสิ้นการชำระเงินค่าค่าน้ำและค่าน้ำประปา
Location: กรุงเทพมหานคร



การประปานครหลวง

Metropolitan Waterworks Authority

400 ถนนประชาชื่น ท่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 www.mwa.co.th

400 Prachachuen RD. Thungsonghong Laksi Bangkok 10210

หมายเลขประจำตัวเสียภาษี (Tax ID.) 0994000165463 สาขาที่ 00009

ชื่อผู้ชำระเงิน (Name) บริษัท เอรารีน อีป อินน์ จำกัด

ที่อยู่ (Address) 165 ด.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขประจำตัวเสียภาษี (TAX ID.) 0105555113101 สาขาที่ 00049

ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท เอรารีน อีป อินน์ จำกัด

ที่ใช้น้ำ (Location) 165 ด.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชำระโดย (Paid By) หักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/TAX Invoice)

สาขา-เขต (Branch) 13-04 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ (Account No.) 70921994

เลขที่ (No.) E1361422609 วันที่ (Date) 16/12/2567

เดือน	จำนวนน้ำใช้	ค่าน้ำและค่าบริการ	ส่วนลด	ยอดเงินก่อนรวมภาษี	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเงินที่ชำระ
(Bill Date)	(Consumption)	(Water Charges)	(Discount)	(Sub Total)	(Vat)	(Total)
12/2567	721	11,209.56	0.00	11,209.56	784.67	11,994.23

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total) 11,994.23

ยอดเงินก่อนคิดภาษี (Sub Total) 11,209.56

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 784.67

(บาท/Baht)

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Digitally signed by การประปานครหลวง
Date: 2024.12.17 22:10:25 +07
Reason: เพื่อแสดงยอดค่าน้ำและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Location: ประเทศไทย



การประปานครหลวง

Metropolitan Waterworks Authority

400 ถนนประชาชื่น ท่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 www.mwa.co.th

400 Prachachuen RD. Thungsonghong Laksi Bangkok 10210

หมายเลขประจำตัวเสียภาษี (Tax ID.) 0994000165463 สาขาที่ 00009

ชื่อผู้ชำระเงิน (Name) บริษัท เอรารีน อีป อินน์ จำกัด

ที่อยู่ (Address) 165 ด.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเลขประจำตัวเสียภาษี (TAX ID.) 0105555113101 สาขาที่ 00049

ชื่อผู้ใช้น้ำ (Customer) บริษัท เอรารีน อีป อินน์ จำกัด

ที่ใช้น้ำ (Location) 165 ด.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ชำระโดย (Paid By) หักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/TAX Invoice)

สาขา-เขต (Branch) 13-04 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ (Account No.) 70921994

เลขที่ (No.) E1361415045 วันที่ (Date) 14/11/2567

เดือน	จำนวนน้ำใช้	ค่าน้ำและค่าบริการ	ส่วนลด	ยอดเงินก่อนรวมภาษี	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเงินที่ชำระ
(Bill Date)	(Consumption)	(Water Charges)	(Discount)	(Sub Total)	(Vat)	(Total)
11/2567	693	10,762.68	0.00	10,762.68	753.39	11,516.07

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total) 11,516.07

ยอดเงินก่อนคิดภาษี (Sub Total) 10,762.68

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 753.39

(บาท/Baht)

เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Digitally signed by การประปานครหลวง
Date: 2024.11.15 22:19:07 +07
Reason: เพื่อแสดงยอดค่าน้ำและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
Location: ประเทศไทย

เอกสารแนบที่ 12

รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

รายงานสรุป " การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ "

โรงแรม ฮ็อป อินน์ กรุงเทพ สถานีบางนา

วันที่ 2 ตุลาคม 2567



หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ใบอนุญาตเลขที่ 0101-03-2565-0004

หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ใบอนุญาตเลขที่ 0102-03-2565-0004

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐาน

ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน

และ ระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๗

[Signature]