

เอกสารแนบที่ 7

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

PLUS+

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/20000300275-FP/FHC-0009
เลขที่ใบงาน	PM240700028
วันที่ปฏิบัติงาน	15/07/2024
ชื่ออาคาร	B ALL ส่วนกลาง ไนเซ ไทย ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	ออกหมาย	
1	ตรวจเช็ค (สีน้ำใจ) การทำงาน	✓			
2	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

รายละเอียดงานปฏิบัติงาน

1.ภาพการ พัดลมระบายความร้อน



หมายเหตุ

- รายละเอียด -
- สีน้ำใจ -
- น้ำใจ -
- น้ำใจ -
- การปฏิบัติงาน -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ (CM)

รหัสงาน	F9/FHC-A4
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALU200005030US-F9/FHC-0011
เลขที่ใบงาน	PM210706029
วันที่ปฏิบัติงาน	15/07/2024
ชื่ออาคาร	C ALL ส่วนคหณ C ไบรณ ไบรณ ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
1	ตรวจเช็ค (เพิกเฉย) การทำงาน	✓		
2	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓		
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓		

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1.ภาพรวม พื้นผิวอุปกรณ์



หมายเหตุ

รวมเบี่ยงเบน

รวม

ส่วนเบี่ยงเบน

การเบี่ยงเบน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ (CMO)

ข้อมูลงาน : ติดภายใน กระเบื้องปูพื้น		ใบตรวจเช็คผู้ดูแลพื้นที่										วันที่ตรวจพบ : 15-7-67		รหัสอุปกรณ์ : FHC			
อาคาร :		C		ผนัง		ฝ้า		พื้น		ประตู		หน้าต่าง		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
รายการ		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
ชั้น 1	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 2	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 3	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 4	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 5	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 6	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 7	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 8	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 9	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 10	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 11	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 12	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 13	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 14	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 15	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 16	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 17	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 18	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 19	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 20	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 21	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 22	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 23	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 24	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 25	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 26	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 27	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 28	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 29	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 30	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 31	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 32	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 33	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 34	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 35	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 36	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 37	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 38	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 39	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 40	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 41	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 42	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 43	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 44	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 45	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 46	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 47	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 48	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 49	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 50	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 51	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 52	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 53	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 54	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 55	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 56	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 57	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 58	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 59	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 60	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 61	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 62	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 63	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 64	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 65	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 66	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 67	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 68	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 69	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 70	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 71	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 72	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 73	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 74	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 75	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 76	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 77	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 78	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 79	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 80	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 81	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 82	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 83	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 84	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 85	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 86	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 87	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 88	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 89	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 90	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 91	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 92	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 93	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 94	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 95	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 96	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 97	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 98	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 99	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชั้น 100	ฝ้า	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค FHC - 1 เดือน

รหัสงานFP/FHC-M

รหัสเครื่องจักรDC-K91-001-ALL/20500500275-FP/FHC-0009

เลขที่ใบงานPM200900026

วันที่ปฏิบัติงาน15/08/2024

ชื่ออาคารB | ALL | ส่วนทางลง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ออกนอกลู่	
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
2	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓		
3	ตรวจเช็ค (ไฟกระชัง) การทำงาน	✓		
4	ตรวจเช็คความสอดคล้อง	✓		
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1.ผู้พักร้อน



หมายเหตุ

- รวมเฉลี่ย
- รวม
- ส่วนแบ่ง
- รวมยกยอด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

รหัสงาน PP/FHC-M

รหัสเครื่องจักร DC-KPT-001-ALL/20000500281-PP/FHC-0008

เลขที่ใบงาน PM/240900058

วันที่ปฏิบัติงาน 15/09/2024

ชื่ออาคาร A | ALL | บริเวณกลาง | ไบร่ฯ | ไบร่ฯ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
1	ตรวจเช็ค (หัดขึ้น) การทำงาน	✓		
2	ตรวจเช็คความไหลเวียน	✓		
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓		

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

ใบพิมพ์ ผู้จ



หมายเหตุ

- รายการอื่น
- หมายเหตุ
- คำแนะนำ
- การบันทึก

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนพร้อมแก้ไข (CA)

รหัสงาน
FV/FHC-M

รหัสเครื่องจักร
DC-4PT-001-ALL/20000S09ZTS-FV/FHC-0009

เลขที่ใบงาน
PM240900026

วันที่ปฏิบัติงาน
15/09/2024

ชื่ออาคาร
B | ALL | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	ออกผลเสีย	
1	ตรวจเช็ค (หลังเริ่ม) การทำงาน	✓			
2	ตรวจเช็คความแรงดัน	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คประจุไฟฟ้า	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ผู้ที่เกี่ยวข้อง



หมายเหตุ

- รายละเอียด
- ส่วน
- ตำแหน่ง
- ความรับผิดชอบ

บัญชีเอกสารปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบงาน (CAJ)

อาคาร :		B		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง												วันที่อุปกรณ์ : FHC	
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระชาก/ทุบแฉ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ		
	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ			
ถัง1 ไร้สาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ถัง1 ไร้สาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ถัง2 ไร้สาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ถัง2 ไร้สาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ถัง3 ไร้สาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ถัง3 ไร้สาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ถัง4 ไร้สาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ถัง4 ไร้สาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ถัง5 ไร้สาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ถัง5 ไร้สาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ถัง6 ไร้สาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ถัง6 ไร้สาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ถัง7 ไร้สาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ถัง7 ไร้สาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ถัง8 ไร้สาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ถัง8 ไร้สาย	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ถัง9 MCB	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ถัง9 CWP	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
หมายเหตุ																	

รหัสงาน
รหัสเครื่องจักร
เลขที่ใบแทน
วันที่ปฏิวัติ
ชื่ออาคาร

FP/FHC-M
DC-XPT-001-ALL-Z00000500281-FP/FHC-0008
PM20120059
15/12/2024
A | ALL | ทั้งหมด | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการอื่น	
1	ตรวจเช็ค (เส็กถัม) การทำงาน	✓			
2	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

รวมเช็คทั้งหมดเป็นปฏิทินงาน

1.ปฏิวัติ สุขุม



นายสม

- รวมเช็ค
- รวมเช็ค
- รวมเช็ค
- รวมเช็ค

บันทึกผลการปฏิวัติ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ (Cm)

รหัสงาน	FP/FHC-A
รหัสเครื่องจักร	DC-KPT-001-ALL/2000050275-FP/FHC-0009
เลขที่ใบงาน	PM241200027
วันที่ปฏิบัติงาน	15/12/2024
ชื่ออาคาร	B ALL (รวมกอง) ไม่ระบุ ไม่ระบุ ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		สี	อุปกรณ์	
1	ตรวจสอบประสิทธิภาพ	✓		
2	ตรวจเช็ค (ถังรับ) การทำงาน	✓		
3	ตรวจสอบความสะอาดถัง	✓		
4	ตรวจสอบความสะอาด	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ	✓		

รวมเซ็นเซอร์ที่ใช้งานได้

1. อุปกรณ์

หมายเหตุ

- รวมเซ็นเซอร์
- รวม
- จำนวน
- รวม

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. อุปกรณ์ที่ใช้งานได้

☐ 2. อุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วแต่ยังไม่ได้รับแจ้ง (CMA)

ประเภทงาน : ตรวจสอบระบบปรับอากาศ		ใบตรวจเช็คอุปกรณ์										วันที่ตรวจสอบ : 15-12-27		วันที่สุ่มตรวจ : FHC	
อาคาร : B															
รายการ	ติดตั้ง	วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายรัด		ขบวน		กระดก		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
ชิ้น 1 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 2 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 3 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 4 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 5 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 6 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 7 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 8 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 9 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 10 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 11 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 12 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 13 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 14 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 15 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 16 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 17 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 18 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 19 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 20 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 21 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 22 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 23 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 24 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 25 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 26 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 27 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 28 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 29 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 30 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 31 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 32 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 33 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 34 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 35 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 36 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 37 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 38 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 39 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 40 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 41 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 42 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 43 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 44 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 45 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 46 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 47 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 48 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 49 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 50 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 51 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 52 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 53 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 54 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 55 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 56 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 57 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 58 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 59 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 60 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 61 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 62 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 63 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 64 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 65 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 66 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 67 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 68 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 69 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 70 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 71 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 72 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 73 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 74 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 75 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 76 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 77 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 78 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 79 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 80 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 81 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 82 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 83 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 84 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 85 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 86 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 87 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 88 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 89 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 90 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 91 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 92 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 93 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 94 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 95 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 96 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 97 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 98 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 99 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ชิ้น 100 ซ่อม	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

รหัสงาน

PMFHC-M

รหัสเครื่องจักร

DC-KPT-001-ALL/20000050305-PMFHC-0011

เลขที่ใบงาน

PM24120028

วันที่ปฏิบัติงาน

15/12/2024

ชื่ออาคาร

C/ALL | 15m300kg | ไม้ระแนง | ไม้ระแนง | ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
1	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓		
2	ตรวจเช็ค (ให้กลิ่น) การทำงาน	✓		
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓		
4	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓		

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

ใบนี้ใช้เพื่อ

ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ผู้มีอำนาจอนุมัติ

☒ ใบนี้ใช้สำหรับแจ้งงานเสร็จสิ้น (CM)

☐ ใบนี้ใช้สำหรับแจ้งงานเสร็จสิ้น (CM)

เอกสารแนบที่ 8

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ 0102-02-2566-0057

ขอรับรองว่า

นิตินุคคณาการชุด ดีคอนโด กะตุ-ปาดอง

ตั้งอยู่เลขที่ 119/211 หมู่ที่ 6 ตำบลกะตุ อำเภอกะตุ จังหวัดภูเก็ต

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๔

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม 17 คน
ให้ไว้ ณ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2567



(นายสุรเดช ศรีสุทนต์)

นายก อบจ.ภูเก็ต



แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๕๗

อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๕๐๐๑๑๗๐๘๑

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๕ ถนนเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๔ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว....

หมายเลขใบอนุญาต ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๕๗..... หมดอายุ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘.....

อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกซ้อม เลขที่.ภก.๗๑๖๐๑/๒๕๖๘..... ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗....

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ..... นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด.กะทู้-ป่าตอง

ประเภทกิจการ..... ผลิต/ส่งน้ำแข็ง.....

เลขที่ ๑๑๘/๒๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๒๐..

โทร. ๐๗๖-๖๘๒๐๕๐..... โทรสาร -.....

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗.....


๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง ๑๗..... คน หญิง ๓..... คน ชาย ๑๐..... คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๑๗..... คน หญิง ๓..... คน ชาย ๑๐..... คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๕..... นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)


๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ




อบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 -16.00 น. ณ อาคารชุด ตึกคอนโด กะทู้-ป่าตอง บริเวณลิโอบบี้ (อาคาร B)

รายชื่อผู้เข้าร่วม

ลำดับ (No.)	ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname)	ตำแหน่ง (Position)	ลงนาม (Sign)	หมายเหตุ (Remark)
1	คุณสุวิรัตน์ ไชยมุขี	ผู้จัดการอาคาร		
2	คุณปวิพัทธ์ สุสุข	หัวหน้าช่าง		
3	คุณพิมพ์ชนก ทองม่วง	พนักงานธุรการ		
4	คุณพัชรภรณ์ บุตรหล้า	พนักงานธุรการ		
5	คุณจิระเดช ลาภคุณ	ช่างอาคารอาวโด้		
6	คุณภาสกร พัฒนสุขประเสริฐ	ช่างอาคาร		
7	คุณศรศักดิ์ อีสลาม	ช่างอาคาร		
8	คุณจันทร์เพ็ญ สกุลแพทย์	หัวหน้าแม่บ้าน		
9	Mrs. Mya Than	แม่บ้าน		
10	Mrs. Kyu Thein	แม่บ้าน		
11	Mrs. Sann Sann Win	แม่บ้าน		
12	คุณสมศักดิ์ เขียดเขียว	หัวหน้า รปภ.		
13	คุณสราวุธ ไช้อำนวย	หัวหน้า รปภ.		
14	คุณสมชาย วงศ์วิศักดิ์	รปภ.		
15	คุณแวอาชี ปูฐ	รปภ.		
16	Mr. Aung Mon	คนสวน		
17				
18	อ.ช. งาม ผู้ดูแล			
19				
20				
21	สรุปผู้ร่วมอบรม			
22	ต้นทิว 7 คน			
23	ส้ม 9 คน			
24	โด้ 1 คน			
25				
26				
27				
28				
29				
30				

เอกสารแนบที่ 9
รายงานการฉีดพ่นแมลง




Q F
บริษัท คาวลิตี ฟูล จำกัด
QUALITY FULL CO., LTD.
84/126 หมู่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 083-1730419, 084-3058118
84/126 Moo 6 T.Vichit A.Muang Phuket 83000 Tel. 083-1730419, 084-3058118
E-mail : qualityfull@hotmail.com

หน้า 74

Contract No. 09F-2A0502/2
 สัญญาจ้างที่
บริษัทมหาชนไทย จำกัด Resident
ผู้ว่าราชการจังหวัด 114/21 ตำบล น.นพ. อ.นพ.
เชียงใหม่

Tel. โทรทัศน์
Date 18/7/25
Service location สถานีวิทยุ
Time 19.00 น.
วันที่บันทึก

Service area พื้นที่ให้บริการ	Kind of insect ชนิดของสัตว์	Chemical use สารเคมีที่ใช้	Result of inspection ผลการตรวจพบ	Remarks หมายเหตุ
บริเวณรอบๆอาคาร	ยุง	DDT		
ภายในอาคาร	ยุง	DDT		
บนโต๊ะอาหาร	ยุง	DDT		
ในห้องนอน	ยุง	DDT		
ในห้องครัว และ ห้องน้ำ	ยุง	DDT		
รอบๆอาคาร	ยุง	DDT		




84/126 หมู่ 6 ตำบลวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 083-1730419, 084-3058118
84/126 Moo 6 T.Vichitl A.Muang Phuket 83000 Tel. 083-1730419, 084-3058118
E-mail : qualityfull@hotmail.com

หน้า 75 Service Report No. 3721 รายงานภัยพิบัติ

Contract No. ๐๔-๒๐๕๐๖/๑
สัญญาฉบับที่ ๐๔-๒๐๕๐๖/๑
Employer บริษัทมหาชนไทย จำกัด
ผู้ซื้อที่ดิน
Resident ๒๑/๑๑/๒๕๖๑
D. ๐.๐.๐.๐

Tel. ๕๖๖๖๖๖๖๖
โทรทัศน์ ๕๖๖๖๖๖๖๖
Date 15/9/99
วันที่ทำบันทึก 15/9/99
Service location ๕๖๖๖๖๖๖๖
สถานที่บริการ ๕๖๖๖๖๖๖๖
Time 19:00 น.
เวลา 19:00 น.

[illegible]



บริษัท ควอลิตี้ ฟูล จำกัด
QUALITY FULL CO., LTD.

84/126 หมู่ 6 ตำบลวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 083-1730419, 084-3058118
84/126 Moo 6 T.Vichit A.Muang Phuket 83000 Tel. 083-1730419, 084-3058118
E-mail : qualityfull@hotmail.com

Service Report

Customer Information

Contract No. _____
สัญญาฉบับที่ ๑๐๕-๒๓๖๔๐๗
Employer [Signature]
ชื่อผู้จ้าง บริษัท ดอยตุง จำกัด (มหาชน)
Resident [Signature]
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๘๙ หมู่ ๓ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

Contract No. _____
สัญญาฉบับที่ ๑๐๕-๒๓๖๔๐๗
Employer [Signature]
ชื่อผู้จ้าง บริษัท ดอยตุง จำกัด (มหาชน)
Resident [Signature]
ชื่อ นางสาว น.นพ. วันที่ ๙-๗-๖๕

Tel. โทรทัศน์
โทรทัศน์

Service location
สถานที่บริการ

Date วันที่บริการ 19/4/19

Time เวลา 13.00 น.

Tel. โทรทัศน์
โทรทัศน์

Service location
สถานที่บริการ

Date วันที่บริการ 19/4/19

Time เวลา 13.00 น.

[illegible]

บริษัท ควอลิตี้ ฟูล จำกัด
QUALITY FULL CO., LTD.

84/126 หมู่ 6 ตำบลวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 083-1730419, 084-3058118
84/126 Moo 6 T.Vichit A.Muang Phuket 83000 Tel. 083-1730419, 084-3058118
E-mail : qualityfull@hotmail.com

Service Report

No. 3821

Contact No. ๐๖-๐๕๐๕๐๕๐๕
 สัญญาที่ ๐๖-๐๕๐๕๐๕๐๕
 Employer ๐๖-๐๕๐๕๐๕๐๕
 Resident ๐๖-๐๕๐๕๐๕๐๕

Contact No. ๐๖-๐๕๐๕๐๕๐๕
 สัญญาที่ ๐๖-๐๕๐๕๐๕๐๕
 Employer ๐๖-๐๕๐๕๐๕๐๕
 Resident ๐๖-๐๕๐๕๐๕๐๕

Tel. _____
 Service location _____

Tel. _____
 Service location _____

Date 14-10-69
Time 12.00 p.

Date 14-10-69
Time 12:00 p.

[illegible]

เอกสารแนบที่ 10
บันทึกการตรวจสอบระบบระบายน้ำ

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ : SWIMMING POOL										หน้างาน : ติดบันได ลงน้ำ ปิดทอง			
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567													
รายการ วันที่	ค่าเคมีสระน้ำ			สถานะ	ปริมาณสารเคมีเติม (kg.)			ปริมาณ การใช้น้ำ	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ			
	CL	PH	Salt		โซดา แอช	กรด นิกลิค	เกลือ						
1	7.2	7.2					1 kg.	7257					
2	7.2	7.2						7257					
3	7.2	7.2						7257					
4	7.2	7.2						7258	1				
5	7.2	7.2					1 kg.	7258	-				
6	7.2	7.2						7258	-				
7	7.2	7.2						7258	-				
8	7.2	7.2						7258	-				
9	7.2	7.2					1 kg.	7258	-				
10	7.2	7.2						7258	-				
11	7.2	7.2						7258	-				
12	7.2	7.2						7258	-				
13	7.2	7.2					1 kg.	7258	-				
14	7.2	7.2						7258	-				
15	7.2	7.2						7258	-				
16	7.2	7.2						7259	1				
17	7.2	7.2						7259	-				
18	7.2	7.2						7259	-				
19	7.2	7.2					1 kg.	7259	-				
20	7.2	7.2						7259	-				
21	7.2	7.2						7259	-				
22	7.2	7.2						7259	-				
23	7.2	7.2					1 kg.	7259	-				
24	7.2	7.2						7259	-				
25	7.2	7.2						7259	-				
26	7.2	7.2						7259	-				
27	7.2	7.2						7259	-				
28	7.2	7.2						7259	-				
29	7.2	7.2						7259	-				
30	7.2	7.2						7259	-				
31	7.2	7.2						7259	-				

ตารางตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ : SWIMMING POOL											
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567											
หน่วยงาน : ติดอนบิต กระปู-ป่าดอง											
รายการ วันที่	ค่าเคมีตัวอย่างน้ำ				ปริมาณการเติมเคมี (kg)				ปริมาณ การใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	โซดา แอช	กรด เกลือ	เกลือ			
1	3.0	7.2							7464	2/10/2567	
2	3.0	7.1				1kg			7464	2/10/2567	
3	3.0	7.2							7464	2/10/2567	
4	3.0	7.2							7466	2/10/2567	
5	3.0	7.2				1kg			7468	2/10/2567	
6	3.0	7.2							7468	2/10/2567	
7	3.0	7.2							7468	2/10/2567	
8	3.0	7.2				1kg			7468	2/10/2567	
9	3.0	7.2							7468	2/10/2567	
10	3.0	7.2							7464	2/10/2567	
11	3.0	7.2							7464	2/10/2567	
12	3.0	7.2				1kg			7464	2/10/2567	
13	3.0	7.2							7464	2/10/2567	
14	3.0	7.2							7468	2/10/2567	
15	3.0	7.2							7466	2/10/2567	
16	3.0	7.2				1kg			7464	2/10/2567	
17	3.0	7.2							7468	2/10/2567	
18	3.0	7.2							9468	2/10/2567	
19	3.0	7.2				1.5kg			7466	2/10/2567	
20	3.0	7.2							7464	2/10/2567	
21	3.0	7.2							7464	2/10/2567	
22	3.0	7.2							7464	2/10/2567	
23	3.0	7.2							7464	2/10/2567	
24	3.0	7.2							7468	2/10/2567	
25	3.0	7.2							9468	2/10/2567	
26	3.0	7.2							7468	2/10/2567	
27	3.0	7.2							7468	2/10/2567	
28	3.0	7.2							7468	2/10/2567	
29	3.0	7.2							7468	2/10/2567	
30	3.0	7.2							7468	2/10/2567	
31	3.0	7.2							7468	2/10/2567	

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือพพรที่มี จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

ตารางตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ : SWIMMING POOL

เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : ติดอนบิต กระปู-ป่าดอง

รายการ วันที่	ค่าเคมีตัวอย่างน้ำ				ปริมาณการเติมเคมี (kg)				ปริมาณ การใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก้ไข	โซดา แอช	กรด เกลือ	เกลือ			
1	3.0	7.1							9464	2/10/2567	
2	3.0	7.2				1kg			7254	2/10/2567	
3	3.0	7.2							7254	2/10/2567	
4	3.0	7.2							7254	2/10/2567	
5	3.0	7.2							7254	2/10/2567	
6	3.0	7.2				1kg			7254	2/10/2567	
7	3.0	7.2							7254	2/10/2567	
8	3.0	7.1							7254	2/10/2567	
9	3.0	7.1							7254	2/10/2567	
10	3.0	7.2				1kg			7466	2/10/2567	
11	3.0	7.2							7466	2/10/2567	
12	3.0	7.2				1kg			7466	2/10/2567	
13	3.0	7.2							7466	2/10/2567	
14	3.0	7.2							7466	2/10/2567	
15	3.0	7.2							7466	2/10/2567	
16	3.0	7.2				1kg			7466	2/10/2567	
17	3.0	7.2							7466	2/10/2567	
18	3.0	7.2							7466	2/10/2567	
19	3.0	7.2							7466	2/10/2567	
20	3.0	7.2							7466	2/10/2567	
21	3.0	7.2				1kg			7466	2/10/2567	
22	3.0	7.2							7466	2/10/2567	
23	3.0	7.2							7466	2/10/2567	
24	3.0	7.2							7466	2/10/2567	
25	3.0	7.2							7466	2/10/2567	
26	3.0	7.2				1kg			7466	2/10/2567	
27	3.0	7.2							7466	2/10/2567	
28	3.0	7.2							7466	2/10/2567	
29	3.0	7.2							7466	2/10/2567	
30	3.0	7.2							7466	2/10/2567	
31	3.0	7.2							7466	2/10/2567	

บริหารงานโดย บริษัท พลัส หรือพพรที่มี จำกัด

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

การตรวจลงมือสระว่ายน้ำ : SWIMMING POOL									
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567									
รายการ วันที่	ค่าวิเคราะห์น้ำ			สถานะ			ปริมาณยาเติมเคมี (kg.)		
	CL	PH	Sal	ปกติ	น้ำขุ่น	CL	โซดา แอช	กรด เกลือ	เกลือ
1	3.0	7.1							
2	3.0	7.2				1 kg.			
3	3.0	7.2							
4	3.0	7.2							
5	3.0	7.2							
6	3.0	7.2				1 kg.			
7	3.0	7.2							
8	3.0	7.2				1 kg.			
9	3.0	7.2							
10	3.0	7.2							
11	3.0	7.2				1 kg.			
12	3.0	7.2							
13	3.0	7.2				1 kg.			
14	3.0	7.2							
15	3.0	7.2				1 kg.			
16	3.0	7.2							
17	3.0	7.2				1 kg.			
18	3.0	7.2							
19	3.0	7.2				1 kg.			
20	3.0	7.2							
21	3.0	7.2				1 kg.			
22	3.0	7.2							
23	3.0	7.2				1 kg.			
24	3.0	7.2							
25	3.0	7.2				1 kg.			
26	3.0	7.2							
27	3.0	7.2				1 kg.			
28	3.0	7.2							
29	3.0	7.2				1 kg.			
30	3.0	7.2							
31	3.0	7.2				1 kg.			

[illegible]

เอกสารแนบที่ 11
ใบเสร็จมูลฝอย



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCJ7-00312/67
วันที่ 16 สิงหาคม 2567

เทศบาลเมืองกะทู้

ได้รับเงินจาก วัตถุประสงค์อาคารชุด คัดลอก โฉนดที่ดิน

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่ดิน วัตถุประสงค์อาคารชุด คัดลอก โฉนดที่ดิน 121 ม. S. 11-4-6 4.500 บ. 1.000 บ. 1.000 บ. 1.000 บ.			
1	ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินและโฉนดที่ดิน	4401030106.001	2,610.00	การจดทะเบียน 2567
รวมเงิน			2,610.00	

ตัวอักษร (สองพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)

ให้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ
(นางสาวนิลดา ชื่นใจดี)
พนักงานการเงิน

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้รับเงินคืนจากผู้ฝากเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโกลด์ การ์ด เลขที่ 004-18884 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2567

จำนวนเงิน : 2,610.00 บาท

(นายสุวิทย์ เชื้อขาว)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00246/68
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

เทศบาลเมืองกะทู้

ได้รับเงินจาก วัตถุประสงค์อาคารชุด คัดลอก โฉนดที่ดิน

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่ดิน วัตถุประสงค์อาคารชุด คัดลอก โฉนดที่ดิน 121 ม. S. 11-4-6 4.500 บ. 1.000 บ. 1.000 บ. 1.000 บ.			
1	ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินและโฉนดที่ดิน	4401030106.001	2,850.00	ประจำเดือน สิงหาคม 2567
รวมเงิน			2,850.00	

ตัวอักษร (สองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ให้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ
(นางสาวสุปราณี เสนีศรี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารไทย จำกัด (มหาชน) 981-9-84580-7 ออมทรัพย์ วันที่ได้รับเงิน : 2,850.00 บาท
จำนวนเงิน 30 ตุลาคม 2567

รวม : 2,850.00 บาท

นางสาวสุปราณี เสนีศรี
นักวิชาการระดับชำนาญการ



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCJ7-01008/67
วันที่ 27 กันยายน 2567

เทศบาลเมืองกะหู่

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุด ดิออนโด กระบุรี-ปาดอง

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่ผู้ นิติบุคคลอาคารชุด ดิออนโด กระบุรี-ปาดอง 121 ม. 6 ม.- 3 ช.สาย ก. วิถีสงคาม ช.กระบุรี อ.ภูเก็ จ.ภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,970.00 กันยายน 2567	
รวมเงิน			2,970.00	

คำอธิบาย (ลงพื้นที่เก็บเงินตามบ้าน)

ใบมีการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน
(นางสาวปราวดี เสริมศรี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เก็บเงินรายได้

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะมีผลเป็นเอกสารใช้สำหรับยืนยันการได้รับเงินตามเช็คค่าเช่าและเงิน สนับสนุนและยืมค่าง

เมื่อธนาคารในพาดช่อง จำกัด (มหาชน) สาขาโตส ภูเก็ต เลขที่ 00423875 ลงวันที่ 24 กันยายน 2567

2,970.00 บาท
นางสาวปราวดี เสริมศรี
นักวิชาการคลังชำนาญการ



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00248/68
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567

เทศบาลเมืองกะหู่

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุด ดิออนโด กระบุรี-ปาดอง

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่ผู้ นิติบุคคลอาคารชุด ดิออนโด กระบุรี-ปาดอง 121 ม. 6 ม.- 3 ช.สาย ก. วิถีสงคาม ช.กระบุรี อ.ภูเก็ จ.ภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,910.00 ประจำเดือน ตุลาคม 2567	
รวมเงิน			2,910.00	


คำอธิบาย (ลงพื้นที่เก็บเงินตามบ้าน)

ใบมีการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน
(นางสาวปราวดี เสริมศรี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เก็บเงินรายได้

เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารไทย จำกัด (มหาชน) 981-9-84580-7 ออมทรัพย์ วันที่ได้รับเงิน : 2,910.00 บาท
ตรวจสอบ 30 ตุลาคม 2567

รวม : 2,910.00 บาท
นางสาวปราวดี เสริมศรี
นักวิชาการคลังชำนาญการ



เลขที่ RCPT-00660/68
วันที่ 13 ธันวาคม 2567

เทศบาลเมืองกะทู้

ได้รับเงินจาก நிதியுதவிக்கப்பட்டது

ลำดับ	รายการ	หักบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ห้อง 116 น.6 ท.ค.ว/ จ.ค.ว/ จ.ก.พ.ท. น.-ช.-ด.- ท.ค.ว/ จ.ค.ว/ จ.ก.พ.ท.			
1	ค่าธรรมเนียมกับเลขหมายน้อย	4401030106.001	2,850.00	หลักฐาน 2567
			2,850.00	

ตัวอักษร (สองแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว


นางสาว

(นางสาวสุปราณี เสริมศรี)

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งชำระเงินตามเช็ค/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คนกการไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโกลด์ กรุ๊ป เลขที่ 00423911 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2567 : 2,850.00 บาท

Handwritten signature: [illegible]



สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้
ถนนวิจิตรสงคราม ภก 83120

Jan 8 2060

เรื่อง รับฝากเช็ด

အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ၏ အကျိုးအမြတ်များ

ด้วยเหตุผลมือจะผู้ได้รับเพื่อชำระค่ามิ () ที่คืนและสิ่งปลูกสร้าง () บัญชี/ค่าจะมุลอย
 ประจําปี ๒๕๖๔ เดือนที่ ๐๐493926 ลงวันที่ ๕/1/69 ธนาคาร SCB
 สาขา วิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน ๑๑๐ บาท (-๑๑๐ บาท)
 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงออกใบนี้ให้ท่าน

นางสาว.....
(นางสาว.....)

เจ้าหน้าที่จุดเก็บภาษีได้

หมายเหตุ รูปใบเสร็จวันที่.....

โทร 076 - 321500 ถึง 108

เล่มที่ 1

เลขที่ 1

ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้

วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

เรียน นิติบุคคลอาคารชุด ตีคอนโดกะหู้ - ป่าตอง

ที่อยู่ 119/211 หมู่ที่ 6 ต.กะหู้ อ.กะหู้ จ.ภูเก็ต 83120 หมายเลขผู้เสียภาษี : 0994000920482

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเงิน
1.	سوبสิ่งปฏิกุล	12 เที่ยว	1,300.00	15,600.00
	รวมเป็นเงิน			15,600.00

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน



เอกสารแนบที่ 12
ใบเสร็จไฟฟ้า/ประปา

ตารางจุด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567					หน่วยงาน : ดิสนิโศ กรุ๊ป-ปั๊มน้ำ (MAIN)	
วันที่	No. kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	16476.45	1.32				
2	16477.87	1.42				
3	16479.31	1.44				
4	16480.67	1.36				
5	16482.09	1.61				
6	16483.58	1.29				
7	16485.06	1.18				
8	16486.89	1.33				
9	16488.84	1.15				
10	16490.37	1.53				
11	16490.67	1.3				
12	16491.40	1.32				
13	16493.24	1.25				
14	16494.66	1.42				
15	16495.96	1.30				
16	16497.46	1.5				
17	16499.04	1.58				
18	16500.30	1.26				
19	16501.82	1.27				
20	16503.65	1.28				
21	16505.22	1.27				
22	16506.88	1.60				
23	16508.51	1.69				
24	16510.17	1.66				
25	16511.90	1.73				
26	16513.64	1.74				
27	16515.38	1.74				
28	16516.94	1.56				
29	16518.30	1.36				
30	16519.80	1.4				
31	16521.19	1.49				
บันทึกเพิ่มเติม						

ตารางจุด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567					หน่วยงาน : ดิสนิโศ กรุ๊ป-ปั๊มตอ (อาคาร A)	
วันที่	No. kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	35056	64				
2	35127	71				
3	35176	71				
4	35268	90				
5	35336	68				
6	35406	90				
7	35498	90				
8	35545	69				
9	35615	90				
10	35664	73				
11	35756	66				
12	35826	90				
13	35895	69				
14	35964	60				
15	36033	71				
16	36106	65				
17	36171	71				
18	36237	66				
19	36306	69				
20	36377	77				
21	36450	93				
22	36519	63				
23	36591	79				
24	36661	70				
25	36730	64				
26	36803	73				
27	36875	72				
28	36943	68				
29	37014	91				
30	37086	92				
31	37154	92				
บันทึกเพิ่มเติม						

ตารางจุด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567					หน่วยงาน : ดิคอนโด กระบี่-ป่าตอง (อาคาร B)	
วันที่	No. 43802 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	43867	65				
2	43933	66				
3	43943	64				
4	44065	65				
5	44128	62				
6	44192	65				
7	44258	66				
8	44323	65				
9	44388	65				
10	44459	71				
11	44521	62				
12	44584	63				
13	44640	65				
14	44715	66				
15	44781	65				
16	44843	62				
17	44909	66				
18	44970	61				
19	45049	63				
20	45098	65				
21	45165	62				
22	45224	63				
23	45299	71				
24	45359	60				
25	45422	63				
26	45447	65				
27	45552	65				
28	45614	62				
29	45698	64				
30	45744	66				
31	45809	63				
บันทึกเพิ่มเติม						

ตารางจุด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567					หน่วยงาน : ดิออนโด กระบี่-ป่าตอง (อาคาร C)	
วันที่	No. 37645 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	37795	40				
2	37813	88				
3	37892	79				
4	37979	87				
5	38062	83				
6	38126	83				
7	38228	83				
8	38312	81				
9	38394	82				
10	38499	85				
11	38563	84				
12	38601	73				
13	38725	44				
14	38809	82				
15	38849	82				
16	38967	76				
17	39049	82				
18	39130	81				
19	39179	87				
20	39295	89				
21	39381	86				
22	39463	42				
23	39546	85				
24	39630	82				
25	39712	41				
26	39797	45				
27	39880	83				
28	39961	81				
29	40045	84				
30	40130	89				
31	40212	82				
บันทึกเพิ่มเติม						

ตารางจุด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567					หน่วยงาน : ดิออนโต กระบี่-ปาดอง (ตามจุดใหม่)	
วันที่	No. 2567 kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	25790	3				
2	25794	4				
3	25798	3				
4	25800	3				
5	25803	3				
6	25808	4				
7	25811	4				
8	25814	3				
9	25818	4				
10	25823	5				
11	25827	4				
12	25831	5				
13	25836	4				
14	25840	4				
15	25844	4				
16	25849	5				
17	25853	4				
18	25856	3				
19	25860	4				
20	25864	3				
21	25867	3				
22	25870	3				
23	25873	3				
24	25876	3				
25	25881	5				
26	25884	5				
27	25894	5				
28	25899	5				
29	25902	3				
30	25906	4				
31	25910	4				
บันทึกเพิ่มเติม						

ตารางจุด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567					หน่วยงาน : ดิออนโต กระบี่-ปาดอง (MAIN)	
วันที่	No. kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	16522.9	1.92				
2	16524.35	1.16				
3	16525.09	1.55				
4	16527.44	1.58				
5	16529.8	1.42				
6	16530.15	1.26				
7	16531.50	1.35				
8	16532.81	1.31				
9	16534.19	1.38				
10	16535.59	1.4				
11	16537.09	1.5				
12	16539.53	1.44				
13	16540.11	1.54				
14	16541.79	1.63				
15	16543.36	1.61				
16	16544.95	1.58				
17	16546.51	1.56				
18	16548.89	1.58				
19	16549.39	1.48				
20	16550.81	1.44				
21	16552.39	1.41				
22	16553.77	1.58				
23	16555.12	1.35				
24	16556.85	1.73				
25	16558.15	1.5				
26	16559.65	1.3				
27	16560.97	1.32				
28	16562.16	1.14				
29	16563.8	1.32				
30	16564.05	1.45				
31	16566.44	1.51				
บันทึกเพิ่มเติม						

ตารางจด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567					หน่วยงาน : คีตอนโค กระบือ-ป่าตอง (อาคาร A)				
วันที่	No. kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก				
1	37235	97							
2	38302	68							
3	39371	69							
4	37444	73							
5	37515	71							
6	37585	70							
7	37658	73							
8	37727	69							
9	37797	70							
10	37866	69							
11	37935	69							
12	38006	71							
13	38075	69							
14	38147	72							
15	38217	70							
16	38285	68							
17	38356	71							
18	38424	68							
19	38494	70							
20	38563	69							
21	38633	70							
22	38707	74							
23	38771	64							
24	38849	77							
25	38917	63							
26	38985	74							
27	39055	70							
28	39123	68							
29	39192	69							
30	39261	67							
31	39330	71							
บันทึกเพิ่มเติม									

ตารางจด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567					หน่วยงาน : คีตอนโค กระบือ-ป่าตอง (อาคาร B)				
วันที่	No. kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก				
1	45876	91							
2	45986	58							
3	46099	63							
4	46066	67							
5	46130	64							
6	46194	64							
7	46256	62							
8	46321	65							
9	46385	64							
10	46449	64							
11	46514	65							
12	46580	66							
13	46645	65							
14	46712	67							
15	46777	65							
16	46840	63							
17	46906	66							
18	46980	64							
19	47034	64							
20	47099	65							
21	47163	64							
22	47236	67							
23	47291	61							
24	47360	69							
25	47418	68							
26	47487	69							
27	47550	63							
28	47613	63							
29	47677	64							
30	47736	61							
31	47802	64							
บันทึกเพิ่มเติม									

ตารางจุด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567					หน่วยงาน : ตีคอนโด กระเช้าตอง (อาคาร C)				
วันที่	No. kwh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก				
1	40302	40							
2	40381	39							
3	40463	38							
4	40546	35							
5	40631	33							
6	40714	63							
7	40792	76							
8	40876	44							
9	40959	83							
10	41040	41							
11	4113	33							
12	41207	44							
13	41290	43							
14	41375	88							
15	41450	75							
16	41540	70							
17	41625	83							
18	41708	83							
19	41791	83							
20	41876	81							
21	41956	81							
22	42043	87							
23	42113	80							
24	42215	92							
25	42297	76							
26	42380	89							
27	42465	85							
28	42549	84							
29	42634	85							
30	42715	41							
31	42799	44							
บันทึกเพิ่มเติม									

ตารางจุด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567					หน่วยงาน : ตีคอนโด กระเช้าตอง (อาคารใหม่)				
วันที่	No. kwh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก				
1	25911	4							
2	25917	3							
3	25920	3							
4	25923	3							
5	25927	4							
6	25930	3							
7	25933	3							
8	25936	3							
9	25939	3							
10	25942	4							
11	25946	3							
12	25949	3							
13	25952	3							
14	25956	4							
15	25961	5							
16	25965	4							
17	25969	4							
18	25974	5							
19	25978	4							
20	25983	5							
21	25988	5							
22	25992	4							
23	25996	4							
24	26001	5							
25	26005	4							
26	26010	5							
27	26015	5							
28	26020	5							
29	26025	5							
30	26030	5							
31	26034	4							
บันทึกเพิ่มเติม									

ตารางจุด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 16.56.04					หน่วยงาน : คิวบิต กับ น้ำประปา (MAIN)				
วันที่	No. KWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก				
1	16569.04	1.6							
2	16569.66	1.67							
3	16571.07	1.41							
4	16579.40	1.42							
5	16573.85	1.36							
6	16575.72	1.47							
7	16576.97	1.47							
8	16576.13	1.24							
9	16579.67	1.57							
10	16581.77	1.57							
11	16580.74	1.53							
12	16581.33	1.59							
13	16585.85	1.52							
14	16587.16	1.31							
15	16588.47	1.31							
16	16589.88	1.41							
17	16591.17	1.24							
18	16592.30	1.18							
19	16593.52	1.27							
20	16594.66	1.14							
21	16595.94	1.32							
22	16597.07	1.09							
23	16598.68	1.57							
24	16600.77	1.51							
25	16601.40	1.23							
26	16602.70	1.2							
27	16604.43	1.53							
28	16606.01	1.58							
29	16607.72	1.71							
30	16609.34	1.68							
31									

ตารางจุด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 20.33.0					หน่วยงาน : คิวบิต กับ น้ำประปา (อาคาร A)				
วันที่	No. KWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก				
1	39309	69							
2	39469	50							
3	39542	73							
4	39614	72							
5	39687	69							
6	39750	69							
7	39811	71							
8	39890	69							
9	39964	74							
10	40033	69							
11	40101	68							
12	40170	69							
13	40240	70							
14	40310	70							
15	40379	69							
16	40450	71							
17	40528	73							
18	40594	71							
19	40663	71							
20	40735	70							
21	40806	73							
22	40859	51							
23	40932	73							
24	41001	69							
25	41071	70							
26	41141	70							
27	41210	69							
28	41261	71							
29	41353	72							
30	41420	69							
31									

ตารางจุด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 496.02					หน่วยงาน : คีลอบิต กระจุ๋บาคอง (อาคาร B)	
วันที่	No. kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	49665	63				
2	49729	64				
3	49795	66				
4	49861	86				
5	49922	61				
6	49985	63				
7	49951	66				
8	49917	62				
9	49981	68				
10	49944	63				
11	49908	64				
12	49870	62				
13	49835	65				
14	49799	64				
15	49764	65				
16	49829	66				
17	49896	67				
18	49961	65				
19	49925	64				
20	49888	63				
21	49946	60				
22	49905	57				
23	49869	84				
24	49820	61				
25	49773	63				
26	49737	60				
27	49698	65				
28	49650	62				
29	49604	66				
30	49557	63				
31						

ตารางจุด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 499.04					หน่วยงาน : คิลอนโด กระจุ๋ปาดอง (อาคาร C)	
วันที่	No. kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	49962	43				
2	49965	41				
3	49953	90				
4	49940	87				
5	49929	99				
6	49901	82				
7	49886	97				
8	49869	81				
9	49856	96				
10	49839	83				
11	49821	82				
12	49802	81				
13	49885	83				
14	49869	81				
15	49854	85				
16	49836	82				
17	49821	85				
18	49807	86				
19	49790	83				
20	49772	82				
21	49753	81				
22	49739	59				
23	49703	85				
24	49690	83				
25	49674	84				
26	49658	84				
27	49641	83				
28	49626	85				
29	49608	82				
30	49587	79				
31						

มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567					หน่วยงาน : ดิเคอนโค กระบี่-ป่าตอง (ลานจอดรถใหม่)	
วันที่	No. kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	26039	5				
2	26043	4				
3	26049	5				
4	26060	4				
5	26086	4				
6	26060	4				
7	26063	5				
8	26070	5				
9	26075	5				
10	26080	5				
11	26085	5				
12	26089	4				
13	26093	4				
14	26096	3				
15	26100	4				
16	26103	3				
17	26106	5				
18	26112	4				
19	26116	4				
20	26121	5				
21	26125	4				
22	26129	4				
23	26133	4				
24	26137	4				
25	26141	4				
26	26145	4				
27	26149	4				
28	26153	4				
29	26157	4				
30	26161	4				
31						

ตารางจุด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567				หน่วยงาน : ดิเคอนโค กระบี่-ป่าตอง (MAIN)	
วันที่	No. kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	16610.91	1.57			
2	16612.56	1.67			
3	16614.20	1.56			
4	16615.42	1.67			
5	16619.74	1.49			
6	16614.67	1.53			
7	16620.30	1.41			
8	16621.42	1.52			
9	16623.36	1.56			
10	16624.17	1.69			
11	16626.50	1.63			
12	16627.91	1.41			
13	16629.35	1.59			
14	16630.95	1.45			
15	16632.58	1.63			
16	16634.14	1.56			
17	16635.65	1.71			
18	16637.29	1.44			
19	16638.12	1.39			
20	16639.97	1.5			
21	16641.42	1.45			
22	16642.99	1.57			
23	16644.47	1.46			
24	16646.27	1.46			
25	16647.66	1.39			
26	16649.81	1.53			
27	16650.74	1.53			
28	16652.29	1.48			
29	16653.83	1.63			
30	16655.51	1.66			
31	16657.22	1.71			

ตารางจุด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567					หน่วยงาน : คีคอนิโด กระบี่-ปาดอง (อาคาร A)	
วันที่	No. kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	41991	71				
2	41562	72				
3	41632	69				
4	41702	70				
5	41770	68				
6	41443	70				
7	41913	70				
8	41481	68				
9	42052	72				
10	42122	64				
11	42142	70				
12	42262	70				
13	42333	71				
14	42406	73				
15	42477	71				
16	42545	68				
17	42618	73				
18	42683	6				
19	42757	74				
20	42827	70				
21	42895	68				
22	42966	71				
23	43037	71				
24	43103	66				
25	43169	68				
26	43242	73				
27	43315	69				
28	43384	70				
29	43454	69				
30	43523	69				
31	43592	69				

ตารางจุด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567					หน่วยงาน : คีคอนิโด กระบี่-ป่าดอง (อาคาร B)	
วันที่	No. kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	49773	65				
2	49540	67				
3	49702	62				
4	49986	64				
5	50038	69				
6	50095	67				
7	50160	59				
8	50233	73				
9	50244	61				
10	50348	64				
11	50411	63				
12	50473	62				
13	50540	67				
14	50603	63				
15	50671	64				
16	50734	63				
17	50800	66				
18	50860	60				
19	50926	66				
20	50992	66				
21	51056	64				
22	51121	65				
23	51186	65				
24	51246	60				
25	51312	66				
26	51378	66				
27	51443	67				
28	51509	64				
29	51572	63				
30	51639	67				
31	51703	67				
บันทึกเพิ่มเติม						

ตารางจุด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567					หน่วยงาน : คีลอนด์ กระป๋อง (ขนาด C)	
วันที่	No. kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	45369	82				
2	45457	82				
3	45534	83				
4	45617	83				
5	45694	81				
6	45785	87				
7	45869	83				
8	45952	84				
9	46036	84				
10	46099	83				
11	46141	42				
12	46194	43				
13	46230	46				
14	46276	46				
15	46321	45				
16	46363	42				
17	46407	44				
18	46448	41				
19	46495	47				
20	46533	38				
21	46581	44				
22	46625	44				
23	46670	45				
24	46712	42				
25	46755	43				
26	46800	45				
27	46845	45				
28	46888	43				
29	46931	43				
30	46976	45				
31	47019	43				

ตารางจุด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567					หน่วยงาน : คีคอบนโด กระปุ-ปาดอง (ตามจุดใหม่)	
วันที่	No. kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	26165	41				
2	26190	5				
3	26196	4				
4	26178	4				
5	26148	4				
6	26187	5				
7	26194	4				
8	26195	4				
9	26199	4				
10	26203	4				
11	26207	4				
12	26211	4				
13	26216	5				
14	26220	4				
15	26224	4				
16	26226	4				
17	26232	4				
18	26239	5				
19	26241	1				
20	26245	4				
21	26249	4				
22	26254	5				
23	26256	4				
24	26262	4				
25	26266	4				
26	26270	4				
27	26274	4				
28	26278	4				
29	26282	4				
30	26287	5				
31	26291	4				

ตารางจุด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567					หน่วยงาน : ดิคอมโบ กระบือป่าตอง (MAIN)	
วันที่	No. kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	16638.41	1.69				
2	16660.40	1.58				
3	16662.16	1.61				
4	16637.1	1.73				
5	16653.35	1.44				
6	16666.46	1.61				
7	16666.48	1.47				
8	16690.04	1.65				
9	16691.92	1.49				
10	16693.15	1.55				
11	16694.31	1.66				
12	16696.56	1.35				
13	16698.13	1.57				
14	16699.46	1.73				
15	16691.49	1.61				
16	16693.03	1.56				
17	16694.68	1.65				
18	16696.35	1.87				
19	16698.47	1.72				
20	16699.94	1.51				
21	16702.09	2.11				
22	16703.59	1.48				
23	16705.16	1.59				
24	16706.91	1.75				
25	16708.50	1.59				
26	16709.96	1.46				
27	16711.53	1.57				
28	16713.12	1.59				
29	16714.23	1.11				
30	16715.56	1.33				
31						

ตารางจุด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567					หน่วยงาน : ดิคอมโบ กระบือป่าตอง (อาคาร A)	
วันที่	No. kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	43659	69				
2	43926	67				
3	43800	74				
4	43871	71				
5	43941	70				
6	44019	66				
7	44057	70				
8	44149	66				
9	44219	70				
10	44291	74				
11	44361	70				
12	44432	71				
13	44501	69				
14	44571	70				
15	44639	68				
16	44706	69				
17	44782	74				
18	44853	71				
19	44921	66				
20	44991	70				
21	45066	75				
22	45132	66				
23	45201	69				
24	45275	74				
25	45349	74				
26	45417	68				
27	45491	74				
28	45550	59				
29	45629	76				
30	45696	90				
31						

ตารางจุด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567					หน่วยงาน : คิลโวลต์ กระแส-ป้อน (ภาคฯ B)		
วันที่	No. KWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก		
1	51765	62					
2	51424	63					
3	51495	67					
4	51961	66					
5	52027	66					
6	52090	66					
7	52153	63					
8	52214	69					
9	52282	66					
10	52352	67					
11	52416	64					
12	52462	66					
13	52545	63					
14	52610	65					
15	52672	62					
16	52739	65					
17	52803	66					
18	52867	64					
19	52930	63					
20	52998	65					
21	53060	62					
22	53121	61					
23	53185	64					
24	53250	65					
25	53316	66					
26	53378	69					
27	53445	67					
28	53506	61					
29	53580	64					
30	53645	63					
31							
บันทึกเพิ่มเติม							

ตารางจุด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567					หน่วยงาน : คิลโวลต์ กระแส-ป้อน (ภาคฯ C)		
วันที่	No. KWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก		
1	49060	41					
2	49103	43					
3	49148	49					
4	49192	44					
5	49236	44					
6	49288	42					
7	49321	43					
8	49367	49					
9	49409	44					
10	49453	46					
11	49491	39					
12	49547	49					
13	49584	43					
14	49630	46					
15	49674	49					
16	49714	39					
17	49764	46					
18	49802	38					
19	49852	40					
20	49896	44					
21	49941	43					
22	49984	43					
23	50029	45					
24	50074	45					
25	50110	46					
26	50161	42					
27	50208	46					
28	50250	49					
29	50303	45					
30	50356	45					
31							
บันทึกเพิ่มเติม							

ตารางจุด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567					หน่วยงาน : ศิכוןโค กระบือ-ป่าทอง (ตามจุดใหม่)	
วันที่	No. kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	26099	4				
2	26099	4				
3	26203	4				
4	26307	4				
5	26311	4				
6	26315	4				
7	26319	4				
8	26323	4				
9	26328	4				
10	26331	4				
11	26335	6				
12	26340	5				
13	26344	4				
14	26348	4				
15	26352	4				
16	26356	4				
17	26360	4				
18	26364	4				
19	26368	3				
20	26371	0				
21	26375	4				
22	26380	5				
23	26385	5				
24	26389	4				
25	26393	4				
26	26398	5				
27	26402	4				
28	26404	4				
29	26410	4				
30	26415	5				
31						
บันทึกเพิ่มเติม						

ตารางจุด มิเตอร์ไฟฟ้า ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567					หน่วยงาน : ศิכוןโค กระบือ-ป่าดง (MAIN)	
วันที่	No. kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก	
1	16707.16	1.5				
2	16708.96	1.84				
3	16710.62	1.66				
4	16712.29	1.67				
5	16713.85	1.56				
6	16715.46	1.61				
7	16717.06	1.6				
8	16718.96	1.87				
9	16720.76	1.85				
10	16722.43	1.65				
11	16724.09	1.66				
12	16725.74	1.65				
13	16727.32	1.58				
14	16728.95	1.43				
15	16730.32	1.52				
16	16731.83	1.51				
17	16733.36	1.53				
18	16735.04	1.64				
19	16736.69	1.65				
20	16738.43	1.74				
21	16739.98	1.55				
22	16741.54	1.56				
23	16743.63	2.07				
24	16745.23	1.6				
25	16746.91	1.58				
26	16748.97	1.66				
27	16750.04	1.68				
28	16751.94	1.69				
29	16753.47	1.69				
30	16755.14	1.67				
31	16756.90	1.66				
บันทึกเพิ่มเติม						

ตารางจุด โหลดไฟฟ้า ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567				หน่วยงาน : สโมสรนิสิต วิทยาลัยป่าดง (อาคาร C)	
วันที่	No. kWh	จำนวนการใช้ (หน่วย)	No. On Peak (kW)	No. Off Peak (kW)	ผู้บันทึก
1	46364	46			
2	46431	47			
3	46474	43			
4	46514	44			
5	46563	44			
6	46605	43			
7	46650	43			
8	46697	47			
9	46742	45			
10	46785	43			
11	46830	45			
12	46875	45			
13	46910	35			
14	46944	39			
15	46987	43			
16	47054	47			
17	47096	44			
18	47143	45			
19	47186	43			
20	47229	43			
21	47272	43			
22	47320	48			
23	47365	45			
24	47410	45			
25	47455	45			
26	47501	46			
27	47544	43			
28	47587	49			
29	47636	47			
30	47681	45			
31	47725	44			
บันทึกเพิ่มเติม					11

ตารางข้อมูลทรัพย์สิน ประเภทที่ดิน ส.ป.ก. พ.ศ. 2567				หน่วยคำนวณ : คิดมูลค่า ไร่/ไร่				
พื้นที่	ข้อมูลที่ดิน		ข้อมูลที่ดิน		ข้อมูลที่ดิน		รวม	
	เนื้อที่	ราคา	เนื้อที่	ราคา	เนื้อที่	ราคา		
1	3402016	18.1	1256220	46.4	985390	35.9	1967062	50.5
2	3402016	105.1	1256599	38.8	985658	26.8	1202468	20.6
3	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
4	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
5	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
6	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
7	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
8	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
9	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
10	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
11	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
12	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
13	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
14	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
15	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
16	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
17	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
18	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
19	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
20	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
21	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
22	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
23	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
24	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
25	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
26	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
27	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
28	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
29	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
30	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6
31	3402016	116.2	1256599	43.2	985658	30.9	1202468	40.6

โครงการจัดสรรที่ดินแปลงพิเศษ ตามกฎหมาย พ.ศ. 2567				หน่วยคำนวณ : คิดมูลค่า ไร่/ไร่			
3332010.2				124340.9			
วันที่	พื้นที่แปลงที่ 1 MAIN		พื้นที่แปลงที่ 2 ส่วน A		พื้นที่แปลงที่ 3 ส่วน B		พื้นที่แปลงที่ 4 ส่วน C
	เนื้อที่	มูลค่า	เนื้อที่	มูลค่า	เนื้อที่	มูลค่า	
1	3332010.2	113.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
2	3332010.2	124.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
3	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
4	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
5	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
6	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
7	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
8	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
9	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
10	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
11	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
12	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
13	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
14	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
15	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
16	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
17	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
18	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
19	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
20	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
21	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
22	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
23	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
24	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
25	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
26	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
27	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
28	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
29	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
30	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738
31	3332010.2	117.4	1243354	44.5	96558.1	36	1193738


ตารางข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				หน่วยงาน : สโมสรฟุตบอล เมืองหลวง			
งบกลางปี 0900 น.				งบกลางปี 0900 น.			
วันที่	ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา A		ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา B		ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา C		
	เลขที่	มูลค่า	เลขที่	มูลค่า	เลขที่	มูลค่า	
1	3479312	110.6	128113.9	44.5	94442.1	31.3	
2	3479381	107.4	128154.9	41	94472.2	30.2	
3	3480534	114.8	128200.6	45.7	94500.3	28	
4	3481625	107.1	128241.5	40.9	94528.9	20.5	
5	3483843	105.9	128280.9	39.2	94551.6	30.8	
6	3485844	117.9	128321.6	40.9	94573.3	41.7	
7	3488055	117.3	128366.3	40.7	94615.2	21.9	
8	3491677	111.2	128408.3	40	94642.6	27	
9	3493773	110.6	128450.7	42.4	94664.9	27.3	
10	3498407	113.4	128493.3	42.6	94695.0	25.1	
11	3499533	113.1	128533.9	40.5	94723.2	27.2	
12	3499533	103.4	128573.3	39.5	94750.2	28	
13	3499642	111	128613.4	40.1	94771.6	21.4	
14	3499797	131.6	128664.9	51.4	94784.9	13.2	
15	3499807	120.9	128713.6	48.6	94802.2	17.4	
16	3499882	107.5	128750.3	36.7	94824.3	22.5	
17	3499947	126.5	128785.7	45.4	94858.4	33.9	
18	3499966	105.9	128835.0	39.3	94889.0	30.4	
19	3499976	115.5	128884.4	46.4	94920.6	31.6	
20	349986.1	110	128921.0	37.8	94948.0	27.4	
21	350106.7	124.6	128965.9	44.7	94973.8	25.8	
22	350222.4	113.7	129005.9	40	94991.7	17.9	
23	350336.1	113.7	129052.1	46.2	95009.5	17.8	
24	350444.7	111	129093.3	41.2	95027.9	30.4	
25	350564.5	119.6	129138.3	45	95042.3	32.4	
26	350680.1	115.4	129182.3	44	95060.3	31.5	
27	350809.9	123.8	129227.2	44.7	95078.1	36.3	
28	350924.5	114.6	129266.1	40.9	95092.1	32	
29	351044.9	124.2	129316.1	48.1	95108.0	35.9	
30	351164.7	116.2	129357.1	41	95124.0	32.4	
31	351284.1	117.2	129401.0	42	95140.0	32.1	


มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรราช ประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				หน่วยงาน : สโมสรฟุตบอล เมืองปาดัง				
งบกลางปี 0900 น.				งบกลางปี 0900 น.				
วันที่	สโมสรฟุตบอล MAIN		สโมสรฟุตบอล A		สโมสรฟุตบอล B		สโมสรฟุตบอล C	
	เลขที่	มูลค่า	เลขที่	มูลค่า	เลขที่	มูลค่า	เลขที่	มูลค่า
1	3442501	117.5	126586.5	39.5	94548.4	30.6	12440.9	44.3
2	3443840	124.1	126933.1	44.6	94594.2	29	12491.2	43.5
3	344941	110.1	126980.9	39.5	94613.7	26.3	12495.4	46.2
4	3446141	120	127012.6	38.1	94648.4	34.7	12213.6	43.2
5	3447104	146.5	127050.4	39.4	94688.2	29.4	12217.0	41.4
6	3449400	145.9	127082.8	32.4	94708.3	30	122206.6	37.6
7	3450514	145.4	127133.2	40.4	94738.2	24.9	12249.3	40.7
8	3451766	145.9	127168	37.6	94769.5	21.3	122493.1	45.8
9	3452704	174	127215.2	45.4	94808.6	39.1	122497.0	46
10	3455140	143.4	127255.5	40.3	94836.4	27.8	122537.4	38.8
11	3456178	103.4	127295.5	40	94861.6	23.2	122542.8	35
12	3456209	103.1	127334.9	39.4	94880.1	18.8	122543	41.5
13	3456259	103	127381.9	39.8	94903.3	22.9	122590.3	36
14	3456902	106.3	127413.2	38.5	94933.5	30.2	122603	40
15	3460232	111	127452.6	39.4	94963.9	30.4	122609	40.6
16	3461387	130.5	127492.9	44.3	94994.1	30.2	122615.3	41.4
17	3462788	105.1	127533.4	36.4	95017.3	23.2	122654.6	37.3
18	3463841	107.3	127576.4	33.1	95042.9	34.9	122695.8	39.4
19	3464897	103.4	127607.2	36.4	95082.5	30.3	122731.8	37.4
20	3465944	102	127643.4	36.2	95110.8	24.0	122768.1	36.9
21	3467170	104.2	127686.6	45.2	95144.1	33.6	122809.3	41.2
22	3468100	93.0	127733.7	35.1	95171.4	27.3	122843.5	34.2
23	3469426	132.6	127774.1	50.4	95208.4	33	122887.0	43.7
24	3470447	106.1	127812.6	38.5	95238.7	30.3	122924.8	37.5
25	3471643	116	127856.0	42.4	95269.4	30.7	122965.7	41.2
26	3472659	101.2	127897.2	39.2	95294.9	25.3	123004.6	38.9
27	3473941	104.5	127938.4	43.6	95320.9	26.2	123044.5	34.9
28	3474989	104.6	127986.6	39.3	95348.3	28.4	123084.9	35.9
29	3476038	121.1	128022.7	44.1	95377.7	31.4	123122.1	42.2
30	3477304	116.6	128069.1	46.4	95410.4	31.1	123153.3	41.2

ตารางข้อมูลต้นทุนการผลิต ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2567				หน่วยรวม : ล้านบาท คงเหลือ				
				งบการเงิน 00.00 น.				
วันที่	ต้นทุนการผลิต MAIN		ต้นทุนการผลิต สาขา A		ต้นทุนการผลิต สาขา B		ต้นทุนการผลิต สาขา C	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	355,089.1	134.6	130,876.0	46.6	101,308.1	34.9	125,559.0	49.6
2	355,233.2	144.1	130,879.0	50	101,344.8	40.1	125,511.9	52.9
3	355,316.9	144.3	130,891.9	42.9	101,392.6	51.4	105,855.2	43.4
4	355,500.1	144.6	130,879.9	44.0	101,430.6	37.8	125,902.5	46.6
5	355,619.5	144.4	130,877.9	47.5	101,462.7	31.9	125,915.4	42.9
6	355,940.9	141.3	131,091.1	41.4	101,496.3	55.6	125,999.8	42.4
7	355,959.4	148.6	131,094.3	45.2	101,529.6	31.3	126,031.4	43.6
8	355,978.8	139.4	131,125.0	50.7	101,563.3	37.3	126,082.4	51
9	356,132.7	115.7	131,173.0	46	101,606.2	36.9	126,130.6	46.2
10	356,249.5	115.6	131,213.7	40.2	101,649.0	34.8	126,173.9	43.3
11	356,376.5	127	131,261.4	47.2	101,674.3	33.3	126,217.9	44
12	356,500.2	123.7	131,302.5	41.1	101,710.3	36	126,266.6	46.7
13	356,624.9	126.7	131,353.4	50.9	101,743.1	32.6	126,311.7	45.1
14	356,739.5	112.6	131,388.1	34.9	101,782.7	29.6	126,360.0	48.3
15	356,870.1	130.6	131,435.2	42.1	101,808.2	35.5	126,402.5	42.5
16	356,913.1	143	131,490.1	54.7	101,844.4	49.2	126,451.0	44.5
17	357,135.7	122.6	131,531.6	41.5	101,881.7	33.3	126,493.6	48.6
18	357,220.1	134.4	131,583.1	51.5	101,916.3	34.6	126,544.1	46.5
19	357,402.0	129.9	131,624.0	44.9	101,951.8	35.5	126,595.2	42.1
20	357,529.6	127.9	131,671.3	46.3	101,982.7	30.9	126,641.5	46.3
21	357,646.2	115.3	131,719.8	43.5	102,014.0	31.3	126,689.9	49.9
22	357,774.3	124.1	131,774.3	51.3	102,052.8	38.8	126,744.5	55.3
23	357,913.1	154.6	131,824.3	50	102,091.1	37.3	126,796.9	52.4
24	358,082.1	127	131,872.3	44.6	102,121.4	31.1	126,841.9	45
25	358,145.0	122.9	131,918.9	46.6	102,151.6	30.4	126,884.4	46.5
26	358,302.9	118.9	131,962.3	43.8	102,185.5	33.9	126,933.2	44.8
27	358,494.5	133.6	132,011.1	48.9	102,224.1	34.6	126,992.7	46.1
28	358,599.4	111.4	132,055.5	44.1	102,254.3	30.1	127,022.1	42.8
29	358,693.1	134.2	132,106.9	51.4	102,285.4	31.9	127,074.1	52
30	358,833.0	139.7	132,155.5	48.6	102,321.2	35.4	127,121.3	52.4
31	358,976.9	127.9	132,203.4	47.9	102,355.4	34	127,174.6	48.1


งบการเงิน 0000 น.				งบการเงิน 0000 น.				
งบการเงิน 0000 น.				งบการเงิน 0000 น.				
วันที่	ต้นทุนการผลิต MAIN		ต้นทุนการผลิต สาขา A		ต้นทุนการผลิต สาขา B		ต้นทุนการผลิต สาขา C	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1	351,342.6	110.9	129,445.4	39.4	100,304.2	31.9	124,454.9	32.9
2	351,504.3	111.9	129,466.2	39.4	100,330.9	26.3	124,500.0	42
3	351,615.1	110.8	129,532.2	41.7	100,361.9	31.2	124,541.2	40.3
4	351,744.0	132.9	129,562.8	49.8	100,392.1	36.2	124,587.7	46.5
5	351,854.0	106	129,621.1	37.1	100,427.4	31.3	124,626.6	38.9
6	351,973.1	119.1	129,658.5	37.4	100,460.5	31.1	124,672.4	40.6
7	352,063.1	110	129,701.4	42.9	100,494.9	36.9	124,707.8	40.6
8	352,207.1	104	129,853.3	51.4	100,529.2	31.8	124,744.2	40.4
9	352,324.1	117	129,904.4	41.6	100,565.1	35.9	124,789.2	41
10	352,440.2	116.1	129,956.0	43.3	100,599.7	34.6	124,833.5	44.3
11	352,573.4	131	129,885.6	47.4	100,637.6	37.9	124,877.4	43.2
12	352,694.0	110.4	129,924.6	43	100,671.0	33.4	124,914.4	37.2
13	352,809.7	118.7	129,970.2	41.6	100,705.0	34	124,951.1	40.7
14	352,931.1	130.4	130,017.4	47.2	100,742.0	37	125,001.5	46.4
15	353,059.1	124	130,048.3	47.9	100,782.8	30.8	125,042.4	41.3
16	353,181.1	104	130,106.9	41.4	100,802.9	30.1	125,081.4	38.6
17	353,292.3	131.7	130,154.9	48.2	100,839.7	36.8	125,126.2	44.8
18	353,411.0	133.2	130,203.4	46.5	100,871.8	32.1	125,172.9	46.7
19	353,537.1	117	130,241.6	38.2	100,907.6	35.8	125,213.1	44.9
20	353,666.0	125	130,282.0	45.4	100,940.1	32.5	125,264.4	47.3
21	353,807.5	141.5	130,332.2	45.2	100,985.6	45.4	125,310.4	45.8
22	353,936.9	129	130,394.1	41.9	101,021.0	26.5	125,353.9	43.9
23	354,065.9	127	130,444.8	40.7	101,042.6	30.6	125,402.1	45.2
24	354,193.5	151	130,463.5	46.7	101,074.3	31.7	125,449.6	47.5
25	354,335.4	141.9	130,516.4	52.9	101,107.0	32.7	125,494.1	46.5
26	354,466.7	130.3	130,560.3	43.9	101,141.1	34.1	125,536.6	38.5
27	354,596.1	130.4	130,611.9	51.6	101,176.3	35.2	125,583.5	46.9
28	354,737.6	151.5	130,654.9	43	101,211.4	35.6	125,625.4	41.9
29	354,856	104.0	130,700.2	45.3	101,242.1	30.2	125,667.5	42.1
30	354,954.9	118.9	130,747.2	47.0	101,273.2	31.1	125,709.4	41.9
31								


เอกสารแนบที่ 13
รายงานการตรวจเช็ค CCTV


หน่วยงาน ดี คอนโด กระทุ้ง-ป่าตอง									
เครื่องบันทึก (DVR) ภายในอาคาร A	ตำแหน่งกล้อง	รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ		
		Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด				
เครื่องบันทึก ... มีกล้องวงจรปิด จำนวน ...32.... ตัว		กล้องNo. 1	หน้าลิฟท์	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 2	หน้าลิฟท์ขวา	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 3	ซ้าย ดวท 1	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 4	ซ้าย ดวท 2	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 5	หน้าลิฟท์	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 6	หน้าลิฟท์ขวา	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 7	ซ้าย ดวท 2	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 8	ซ้าย ดวท 1	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 9	หน้าลิฟท์	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 10	หน้าลิฟท์ขวา	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 11	ซ้าย ดวท 2	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 12	ซ้าย ดวท 1	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 13	หน้าลิฟท์	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 14	หน้าลิฟท์ขวา	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 15	ซ้าย ดวท 2	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 16	ซ้าย ดวท 1	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 17	หน้าลิฟท์	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 18	หน้าลิฟท์ขวา	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 19	ซ้าย ดวท 2	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 20	ซ้าย ดวท 1	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 21	หน้าลิฟท์	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 22	หน้าลิฟท์ขวา	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 23	ซ้าย ดวท 2	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 24	ซ้าย ดวท 1	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 25	หน้าลิฟท์	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 26	หน้าลิฟท์ขวา	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 27	ซ้าย ดวท 2	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 28	ซ้าย ดวท 1	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 29	หน้าลิฟท์	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 30	หน้าลิฟท์ขวา	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 31	ซ้าย ดวท 2	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 32	ซ้าย ดวท 1	/	/	21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ


หน่วยงาน ดี คอนโด กระทุ้งป่าดง									
เครื่องบันทึก (DVR2) ภายในอาคาร B	เครื่องบันทึก ... มัลติจอจงบด จำนวน ...32.. ตัว	ตำแหน่งกล้อง	รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ	
			Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด			
	กล้องNo. 1	หน้าลิฟท์	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 2	หน้าลิฟท์ซ้าย	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 3	ขวา ตัวที่ 2	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 4	ขวา ตัวที่ 1	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 5	หน้าลิฟท์	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 6	หน้าลิฟท์ซ้าย	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 7	ขวา ตัวที่ 2	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 8	ขวา ตัวที่ 1	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 9	หน้าลิฟท์	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 10	หน้าลิฟท์ซ้าย	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 11	ขวา ตัวที่ 2	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 12	ขวา ตัวที่ 1	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 13	หน้าลิฟท์	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 14	หน้าลิฟท์ซ้าย	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 15	ขวา ตัวที่ 2	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 16	ขวา ตัวที่ 1	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 17	หน้าลิฟท์	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 18	หน้าลิฟท์ซ้าย	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 19	ขวา ตัวที่ 2	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 20	ขวา ตัวที่ 1	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 21	หน้าลิฟท์	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 22	หน้าลิฟท์ซ้าย	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 23	ขวา ตัวที่ 2	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 24	ขวา ตัวที่ 1	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 25	หน้าลิฟท์	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 26	หน้าลิฟท์ซ้าย	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 27	ขวา ตัวที่ 2	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 28	ขวา ตัวที่ 1	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 29	หน้าลิฟท์	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 30	หน้าลิฟท์ซ้าย	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 31	ขวา ตัวที่ 2	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 32	ขวา ตัวที่ 1	/		21/7/2024	1/8/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	

มัลติจอจงบด ดี คอนโด กระทุ้งป่าดง

เครื่องบันทึก (DVR3) ภายในอาคาร C	ตำแหน่งกล้อง	รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ
		Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด		
เครื่องบันทึก ... มีกล้องวงจรปิด จำนวน ...32... ตัว		กล้องNo. 1	หน้าลิฟท์	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 2	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 3	ชาย ตัวที่ 1	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 4	ชาย ตัวที่ 2	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 5	หน้าลิฟท์	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 6	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 7	ชาย ตัวที่ 2	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 8	ชาย ตัวที่ 1	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 9	หน้าลิฟท์	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 10	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 11	ชาย ตัวที่ 2	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 12	ชาย ตัวที่ 1	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 13	หน้าลิฟท์	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 14	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 15	ชาย ตัวที่ 2	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 16	ชาย ตัวที่ 1	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 17	หน้าลิฟท์	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 18	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 19	ชาย ตัวที่ 2	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 20	ชาย ตัวที่ 1	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 21	หน้าลิฟท์	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 22	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 23	ชาย ตัวที่ 2	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 24	ชาย ตัวที่ 1	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 25	หน้าลิฟท์	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 26	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 27	ชาย ตัวที่ 2	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 28	ชาย ตัวที่ 1	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 29	หน้าลิฟท์	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 30	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 31	ชาย ตัวที่ 2	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 32	ชาย ตัวที่ 1	/	21/7/2024	1/8/2024	บันทึกภาพปกติ

หน่วยงาน ตี คอนโด กระพู่ ปาดอง									
เครื่องบันทึก (DVR4) รอบอาคาร	ตำแหน่งกล้อง	รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ		
		Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด				
		กล้องNo. 1	Lobby A		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 2	Lobby B		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 3	Lobby C		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 4	Entrance		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	ไม่บันทึกภาพ	
	กล้องNo. 5	Exit		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 6	ZoneA_Motorbike		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 7	ZoneA_Carpark1		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 8	ZoneA_Car A2-A8		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 9	Square1		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 10	Carpark_Square		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 11	Front_TowerB		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 12	ZoneB_In		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 13	ZoneB_Out		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 14	CarparkB4-B6		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 15	Square2		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 16	Carpark_Behide Tower A1		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 17	Carpark_Behide Tower A		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 18	Entrance_Fitness		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 19	ZoneC_Motorbike1		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 20	ZoneC_Motorbike2		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 21	Front_TowerC		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 22	ZoneC_Motorbike3		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 23	Side_TowerC		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 24	Side_Fitness		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 25	Pool		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 26	Fitness		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 27	Front_Entrance Right		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 28	Front_Entrance Left		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 29	Lobby A		/	21/7/2024	1/8/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	

หน่วยงาน ดี คอนโด กระทุ้ ปาดองภูเก็ต									
เครื่องบันทึก (DVR5) รอบกำแพงหลังอาคาร A , B	ตำแหน่งกล้อง	รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ		
		Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด				
<div>เครื่องบันทึก ... มีกล้องวงจรปิด จำนวน ...12... ตัว</div> <div></div>	กล้องNo. 1	แนวกำแพงหลังอาคาร A	/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ		
	กล้องNo. 2	แนวกำแพงหลังอาคาร A	/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ		
	กล้องNo. 3	แนวกำแพงหลังอาคาร A	/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ		
	กล้องNo. 4	แนวกำแพงหลังอาคาร A	/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ		
	กล้องNo. 5	แนวกำแพงหลังอาคาร A	/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ		
	กล้องNo. 6	แนวกำแพงหลังอาคาร A	/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ		
	กล้องNo. 7	แนวกำแพงหลังอาคาร B	/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ		
	กล้องNo. 8	แนวกำแพงหลังอาคาร B	/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ		
	กล้องNo. 9	แนวกำแพงหลังอาคาร B	/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ		
	กล้องNo. 10	แนวกำแพงหลังอาคาร B	/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ		
	กล้องNo. 11	แนวกำแพงหลังอาคาร B	/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ		
	กล้องNo. 12	แนวกำแพงหลังอาคาร B	/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ		


หน่วยงาน ดี คอนโด กระทุ้ ปาดองภูเก็ต									
เครื่องบันทึก (DVR7) รอบกำแพงหลังอาคาร C	ตำแหน่งกล้อง	รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ		
		Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด				
เครื่องบันทึก ... มีกล้องวงจรปิด จำนวน ...6... ตัว	กล้องNo. 1	แนวกำแพงหลังอาคาร C	/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ		
	กล้องNo. 2	แนวกำแพงหลังอาคาร C	/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ		
	กล้องNo. 3	แนวกำแพงหลังอาคาร C	/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ		
	กล้องNo. 4	แนวกำแพงหลังอาคาร C	/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ		
	กล้องNo. 5	แนวกำแพงหลังอาคาร C	/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ		
	กล้องNo. 6	แนวกำแพงหลังอาคาร C	/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ		
									


หน่วยงาน ดี คอนโด กะปู้ ป่าตองภูเก็ต									
เครื่องบันทึก (DVR) ลานจอดรถนอกโครงการ	เครื่องบันทึก ... มีกล้องวงจรปิด จำนวน ...6... ตัว	ตำแหน่งกล้อง		รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ
				Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด		
		กล้องNo. 1	กล้องขวาวตัวที่ 1		/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 2	กล้องขวาวตัวที่ 2		/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ
		กล้องNo. 3	กล้องขวาวตัวที่ 3		/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 4	กล้องซ้ายตัวที่ 1		/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 5	กล้องซ้ายตัวที่ 2		/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 6	กล้องซ้ายตัวที่ 3		/	23/7/2024	1/8/2024	10 วัน	บันทึกภาพปกติ
									ใช้ Function จับบันทึกภาพ
									โดยให้ความเคลื่อนไหว




หน่วยงาน ดี คอมโมโด กระตุ้-ปัดอง									
เครื่องบันทึก (DVR1) ภายในอาคาร A	ตำแหน่งกล้อง	รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ		
		Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด				
เครื่องบันทึก ... มีกล้องวงจรปิด จำนวน ...32... ตัว	กล้องNo. 1	หน้าลิฟท์	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 2	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 3	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 4	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 5	หน้าลิฟท์	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 6	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 7	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 8	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 9	หน้าลิฟท์	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 10	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 11	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 12	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 13	หน้าลิฟท์	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 14	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 15	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 16	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 17	หน้าลิฟท์	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 18	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 19	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 20	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 21	หน้าลิฟท์	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 22	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 23	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 24	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 25	หน้าลิฟท์	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 26	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 27	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 28	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 29	หน้าลิฟท์	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 30	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 31	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 32	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		


หน่วยงาน ดี คอนโด กะทู้-ป่าตอง								
เครื่องบันทึก (DVR2) ภายในอาคาร B	ตำแหน่งกล้อง	รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ	
		Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด			
เครื่องบันทึก ... มีกล้องวงจรปิด จำนวน ..32.. ตัว	กล้องNo. 1	หน้าลิฟท์	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 2	หน้าลิฟท์ซ้าย	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 3	ขวา ตัวที่ 2	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 4	ขวา ตัวที่ 1	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 5	หน้าลิฟท์	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 6	หน้าลิฟท์ซ้าย	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 7	ขวา ตัวที่ 2	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 8	ขวา ตัวที่ 1	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 9	หน้าลิฟท์	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 10	หน้าลิฟท์ซ้าย	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 11	ขวา ตัวที่ 2	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 12	ขวา ตัวที่ 1	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 13	หน้าลิฟท์	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 14	หน้าลิฟท์ซ้าย	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 15	ขวา ตัวที่ 2	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 16	ขวา ตัวที่ 1	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 17	หน้าลิฟท์	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 18	หน้าลิฟท์ซ้าย	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 19	ขวา ตัวที่ 2	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 20	ขวา ตัวที่ 1	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 21	หน้าลิฟท์	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 22	หน้าลิฟท์ซ้าย	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 23	ขวา ตัวที่ 2	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 24	ขวา ตัวที่ 1	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 25	หน้าลิฟท์	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 26	หน้าลิฟท์ซ้าย	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 27	ขวา ตัวที่ 2	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 28	ขวา ตัวที่ 1	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 29	หน้าลิฟท์	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 30	หน้าลิฟท์ซ้าย	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 31	ขวา ตัวที่ 2	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 32	ขวา ตัวที่ 1	/	21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	

หน่วยงาน ดี คอนโด กระพู่ ป่าตอง									
เครื่องบันทึก (DVR3) ภายในอาคาร C	ตำแหน่งกล้อง	รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ		
		Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด				
<div>เครื่องบันทึก ... มีกล้องวงจรปิด จำนวน ...32... ตัว</div> 	กล้องNo. 1	หน้าลิฟท์	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 2	หน้าลิฟท์ขวา	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 3	ซ้าย ตัวที่ 1	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 4	ซ้าย ตัวที่ 2	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 5	หน้าลิฟท์	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 6	หน้าลิฟท์ขวา	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 7	ซ้าย ตัวที่ 2	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 8	ซ้าย ตัวที่ 1	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 9	หน้าลิฟท์	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 10	หน้าลิฟท์ขวา	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 11	ซ้าย ตัวที่ 2	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 12	ซ้าย ตัวที่ 1	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 13	หน้าลิฟท์	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 14	หน้าลิฟท์ขวา	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 15	ซ้าย ตัวที่ 2	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 16	ซ้าย ตัวที่ 1	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 17	หน้าลิฟท์	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 18	หน้าลิฟท์ขวา	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 19	ซ้าย ตัวที่ 2	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 20	ซ้าย ตัวที่ 1	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 21	หน้าลิฟท์	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 22	หน้าลิฟท์ขวา	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 23	ซ้าย ตัวที่ 2	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 24	ซ้าย ตัวที่ 1	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 25	หน้าลิฟท์	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 26	หน้าลิฟท์ขวา	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 27	ซ้าย ตัวที่ 2	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 28	ซ้าย ตัวที่ 1	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 29	หน้าลิฟท์	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 30	หน้าลิฟท์ขวา	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 31	ซ้าย ตัวที่ 2	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 32	ซ้าย ตัวที่ 1	/		21/8/2024	1/9/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	


หน่วยงาน ดี คอนโด กระบุรี ปัตตอง									
เครื่องบันทึก (DVR4) รอบอาคาร	ตำแหน่งกล้อง		รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ	
			Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด			
	กล้องNo. 1	Lobby A		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 2	Lobby B		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 3	Lobby C		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 4	Entrance		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	ไม่บันทึกภาพ	
	กล้องNo. 5	Exit		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 6	ZoneA_Motorbike		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 7	ZoneA_Carpark1		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 8	ZoneA_Car A2-A8		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 9	Square1		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 10	Carpark_Square		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 11	Front_TowerB		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 12	ZoneB_In		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 13	ZoneB_Out		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 14	CarparkB4-B6		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 15	Square2		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 16	Carpark_Behide Tower A1		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 17	Carpark_Behide Tower A		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 18	Entrance_Fitness		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 19	ZoneC_Motorbike1		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 20	ZoneC_Motorbike2		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 21	Front_TowerC		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 22	ZoneC_Motorbike3		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 23	Side_TowerC		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 24	Side_Fitness		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 25	Pool		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 26	Fitness		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 27	Front_Entrance Right		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 28	Front_Entrance Left		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 29	Lobby A		/	20/8/2024	1/9/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	

[illegible]


หน่วยงาน ดี คอนโด กะทู้-ป่าตอง									
เครื่องบันทึก (DVR) ภายในอาคาร A	ตำแหน่งกล้อง		รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ	
			Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด			
เครื่องบันทึก ... มีกล้องวงจรปิด จำนวน ...32... ตัว		กล้องNo. 1	หน้าลิฟท์	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 2	หน้าลิฟท์หน้า	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 3	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 4	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 5	หน้าลิฟท์	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 6	หน้าลิฟท์หน้า	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 7	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 8	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 9	หน้าลิฟท์	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 10	หน้าลิฟท์หน้า	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 11	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 12	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 13	หน้าลิฟท์	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 14	หน้าลิฟท์หน้า	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 15	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 16	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 17	หน้าลิฟท์	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 18	หน้าลิฟท์หน้า	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 19	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 20	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 21	หน้าลิฟท์	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 22	หน้าลิฟท์หน้า	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 23	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 24	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 25	หน้าลิฟท์	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 26	หน้าลิฟท์หน้า	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 27	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 28	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 29	หน้าลิฟท์	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 30	หน้าลิฟท์หน้า	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 31	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
		กล้องNo. 32	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/9/2024	1/10/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	


หน่วยงาน ดี คอนโด กระตุ๋ ป่าตอง									
เครื่องบันทึก (DVR) รอยอาคาร	ตำแหน่งกล้อง	รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		ทวนระยะเวลา	หมายเหตุ		
				Real Time	เริ่มบันทึก				
				Motion	สิ้นสุด				
	กล้องNo. 1	Lobby A	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 2	Lobby B	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 3	Lobby C	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 4	Entrance	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	ไม่บันทึกภาพ	
	กล้องNo. 5	Exit	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 6	ZoneA_Motorbike	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 7	ZoneA_Carpark1	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 8	ZoneA_Car A2-A8	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 9	Square1	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 10	Carpark_Square	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 11	Front_TowerB	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 12	ZoneB_In	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 13	ZoneB_Out	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 14	CarparkB4-B6	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 15	Square2	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 16	Carpark_Behide Tower A1	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 17	Carpark_Behide Tower A	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 18	Entrance_Fitness	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 19	ZoneC_Motorbike1	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 20	ZoneC_Motorbike2	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 21	Front_TowerC	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 22	ZoneC_Motorbike3	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 23	Slide_TowerC	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 24	Slide_Fitness	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 25	Pool	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 26	Fitness	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 27	Front_Entrance Right	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 28	Front_Entrance Left	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 29	Lobby A	/		20/9/2024	1/10/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	

หน่วยงาน ดี คอนโด กะปู้ ป่าตองภูเก็ต

เครื่องบันทึก (DVR) ลานจอดรถนอกโครงการ	ตำแหน่งกล้อง	รายการบันทึก	ระยะเวลาการบันทึก			รวมระยะเวลา	หมายเหตุ
			Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด	
เครื่องบันทึก ... มีกล้องวงจรปิด จำนวน ...๖... ตัว	กล้องNo. 1	กล้องขนาวดังที่ 1		/	21/9/2024	1/10/2024	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 2	กล้องขนาวดังที่ 2		/	21/9/2024	1/10/2024	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 3	กล้องขนาวดังที่ 3		/	21/9/2024	1/10/2024	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 4	กล้องขนาวดังที่ 1		/	21/9/2024	1/10/2024	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 5	กล้องขนาวดังที่ 2		/	21/9/2024	1/10/2024	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 6	กล้องขนาวดังที่ 3		/	21/9/2024	1/10/2024	บันทึกภาพปกติ
							ใส่ Function จับเป็นลักษณะ
							โดยให้ความเคลื่อนไหว


หน่วยงาน ดี คอนโด กระซู่-ปาดอง									
เครื่องบันทึก (DVR) ภายในอาคาร A	ตำแหน่งกล้อง		รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ	
			Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด			
เครื่องบันทึก ... มีกล้องวงจรปิด จำนวน ...32... ตัว	กล้องNo. 1	หน้าลิฟท์		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 2	หน้าลิฟท์ขวา		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 3	ซ้าย ตัวที่ 1		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 4	ซ้าย ตัวที่ 2		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 5	หน้าลิฟท์		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 6	หน้าลิฟท์ขวา		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 7	ซ้าย ตัวที่ 2		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 8	ซ้าย ตัวที่ 1		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 9	หน้าลิฟท์		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 10	หน้าลิฟท์ขวา		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 11	ซ้าย ตัวที่ 2		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 12	ซ้าย ตัวที่ 1		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 13	หน้าลิฟท์		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 14	หน้าลิฟท์ขวา		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 15	ซ้าย ตัวที่ 2		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 16	ซ้าย ตัวที่ 1		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 17	หน้าลิฟท์		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 18	หน้าลิฟท์ขวา		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 19	ซ้าย ตัวที่ 2		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 20	ซ้าย ตัวที่ 1		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 21	หน้าลิฟท์		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 22	หน้าลิฟท์ขวา		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 23	ซ้าย ตัวที่ 2		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 24	ซ้าย ตัวที่ 1		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 25	หน้าลิฟท์		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 26	หน้าลิฟท์ขวา		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 27	ซ้าย ตัวที่ 2		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 28	ซ้าย ตัวที่ 1		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 29	หน้าลิฟท์		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 30	หน้าลิฟท์ขวา		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 31	ซ้าย ตัวที่ 2		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 32	ซ้าย ตัวที่ 1		/	21/10/2024	1/1/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	




หน่วยงาน ดี คอนโด กระบี่-ป่าตอง									
เครื่องบันทึก (DVR2) ภายในอาคาร B		ตำแหน่งกล้อง		รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ
				Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด		
<div>เครื่องบันทึก ... มีกล้องงปรปิด จำนวน 32. ตัว</div> 		กล้องNo. 1	หน้าลิฟท์		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 2	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 3	ขวา ตัวที่ 2		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 4	ขวา ตัวที่ 1		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 5	หน้าลิฟท์		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 6	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 7	ขวา ตัวที่ 2		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 8	ขวา ตัวที่ 1		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 9	หน้าลิฟท์		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 10	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 11	ขวา ตัวที่ 2		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 12	ขวา ตัวที่ 1		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 13	หน้าลิฟท์		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 14	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 15	ขวา ตัวที่ 2		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 16	ขวา ตัวที่ 1		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 17	หน้าลิฟท์		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 18	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 19	ขวา ตัวที่ 2		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 20	ขวา ตัวที่ 1		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 21	หน้าลิฟท์		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 22	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 23	ขวา ตัวที่ 2		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 24	ขวา ตัวที่ 1		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 25	หน้าลิฟท์		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 26	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 27	ขวา ตัวที่ 2		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 28	ขวา ตัวที่ 1		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 29	หน้าลิฟท์		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 30	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 31	ขวา ตัวที่ 2		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
		กล้องNo. 32	ขวา ตัวที่ 1		/	21/10/2024	1/11/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ


หน่วยงาน คือ กองโศก ภาวตั้ง


เครื่องบันทึก (DVR4) ระบบอาภาร




ตำแหน่งกล้อง		รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ	
		Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด			
<div>เครื่องบันทึก (DVR4) รบอาคาร</div> <div></div>	กล้องNo. 1		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 2		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 3		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 4		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	ไม่บันทึกภาพ	
	กล้องNo. 5		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 6	ZoneA_Motorbike		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 7	ZoneA_Carpark1		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 8	ZoneA_Car A2-A8		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 9	Square1		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 10	Carpark_Square		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 11	Front_TowerB		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 12	ZoneB_In		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 13	ZoneB_Out		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 14	CarparkB4-B6		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 15	Square2		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 16	Carpark_Behide Tower A1		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 17	Carpark_Behide Tower A		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 18	Entrance_Fitness		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 19	ZoneC_Motorbike1		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 20	ZoneC_Motorbike2		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 21	Front_TowerC		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 22	ZoneC_Motorbike3		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 23	Slide_TowerC		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 24	Slide_Fitness		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 25	Pool		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 26	Fitness		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 27	Front_Entrance Right		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 28	Front_Entrance Left		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 29	Lobby A		/	20/10/2024	1/1/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ


หน่วยงาน ดี คอนโด กระทุ่มป่าตอง										
เครื่องบันทึก (DVR2) ภายในอาคาร B	ตำแหน่งกล้อง				รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ
					Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด		
เครื่องบันทึก ... มีกล้องวงจรปิด จำนวน 32.. ตัว	กล้องNo. 1	หน้าลิฟท์		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 2	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 3	ชาว ตัวที่ 2		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 4	ชาว ตัวที่ 1		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 5	หน้าลิฟท์		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 6	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 7	ชาว ตัวที่ 2		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 8	ชาว ตัวที่ 1		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 9	หน้าลิฟท์		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 10	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 11	ชาว ตัวที่ 2		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 12	ชาว ตัวที่ 1		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 13	หน้าลิฟท์		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 14	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 15	ชาว ตัวที่ 2		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 16	ชาว ตัวที่ 1		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 17	หน้าลิฟท์		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 18	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 19	ชาว ตัวที่ 2		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 20	ชาว ตัวที่ 1		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 21	หน้าลิฟท์		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 22	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 23	ชาว ตัวที่ 2		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 24	ชาว ตัวที่ 1		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 25	หน้าลิฟท์		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 26	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 27	ชาว ตัวที่ 2		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 28	ชาว ตัวที่ 1		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 29	หน้าลิฟท์		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 30	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 31	ชาว ตัวที่ 2		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 32	ชาว ตัวที่ 1		/	20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		


หน่วยงาน ดี คอนโด กะบุรี ป่าตอง									
เครื่องบันทึก (DVR3) ภายในอาคาร C	เครื่องบันทึก ... มีกล้องงบบิด จำนวน ...32... ตัว	ตำแหน่งกล้อง		รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ
				Real Time		เริ่มบันทึก	สิ้นสุด		
				Motion					
	กล้องNo. 1	หน้าลิฟท์		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 2	หน้าลิฟท์หิ้วว		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 3	ซ้าย ตัวที่ 1		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 4	ซ้าย ตัวที่ 2		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 5	หน้าลิฟท์		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 6	หน้าลิฟท์หิ้วว		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 7	ซ้าย ตัวที่ 2		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 8	ซ้าย ตัวที่ 1		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 9	หน้าลิฟท์		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 10	หน้าลิฟท์หิ้วว		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 11	ซ้าย ตัวที่ 2		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 12	ซ้าย ตัวที่ 1		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 13	หน้าลิฟท์		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 14	หน้าลิฟท์หิ้วว		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 15	ซ้าย ตัวที่ 2		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 16	ซ้าย ตัวที่ 1		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 17	หน้าลิฟท์		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 18	หน้าลิฟท์หิ้วว		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 19	ซ้าย ตัวที่ 2		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 20	ซ้าย ตัวที่ 1		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 21	หน้าลิฟท์		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 22	หน้าลิฟท์หิ้วว		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 23	ซ้าย ตัวที่ 2		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 24	ซ้าย ตัวที่ 1		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 25	หน้าลิฟท์		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 26	หน้าลิฟท์หิ้วว		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 27	ซ้าย ตัวที่ 2		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 28	ซ้าย ตัวที่ 1		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 29	หน้าลิฟท์		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 30	หน้าลิฟท์หิ้วว		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 31	ซ้าย ตัวที่ 2		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 32	ซ้าย ตัวที่ 1		/		20/11/2024	1/12/2024	12 วัน	บันทึกภาพปกติ


หน่วยงาน ดี คอนโด กระหู่ ปัตตอง									
เครื่องบันทึก (DVR4) ระบบอาคาร	ตำแหน่งกล้อง		รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ	
			Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด			
	กล้องNo. 1	Lobby A		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 2	Lobby B		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 3	Lobby C		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 4	Entrance		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	ไม่บันทึกภาพ	
	กล้องNo. 5	Exit		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 6	ZoneA_Motorbike		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 7	ZoneA_Carpark1		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 8	ZoneA_Car A2-A8		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 9	Square1		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 10	Carpark_Square		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 11	Front_TowerB		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 12	ZoneB_In		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 13	ZoneB_Out		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 14	CarparkB4-B6		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 15	Square2		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 16	Carpark_Behide Tower A1		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 17	Carpark_Behide Tower A		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 18	Entrance_Fitness		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 19	ZoneC_Motorbike1		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 20	ZoneC_Motorbike2		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 21	Front_TowerC		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 22	ZoneC_Motorbike3		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 23	Side_TowerC		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 24	Side_Fitness		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 25	Pool		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 26	Fitness		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 27	Front_Entrance Right		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 28	Front_Entrance Left		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องNo. 29	Lobby A		/	19/11/2024	1/12/2024	13 วัน	บันทึกภาพปกติ	


[illegible]



หน่วยงาน ดี คอนกรีต กะซู่ป่าตอง							
เครื่องบันทึก (DVR) ภายในอาคาร A	ตำแหน่งกล้อง	รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ
		Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด		
<div>เครื่องบันทึก ... มีกล้องวงจรปิด จำนวน ...32... ตัว</div> 	กล้องงอ. 1	หน้าลิฟท์	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 2	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 3	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 4	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 5	หน้าลิฟท์	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 6	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 7	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 8	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 9	หน้าลิฟท์	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 10	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 11	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 12	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 13	หน้าลิฟท์	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 14	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 15	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 16	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 17	หน้าลิฟท์	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 18	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 19	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 20	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 21	หน้าลิฟท์	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 22	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 23	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 24	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 25	หน้าลิฟท์	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 26	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 27	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 28	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 29	หน้าลิฟท์	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 30	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 31	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องงอ. 32	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ

หน่วยงาน บี คอนโด กะลุ-ป่าดอง									
เครื่องบันทึก (DVR) ภายในอาคาร B	ตำแหน่งกล้อง		รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ	
			Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด			
<div>เครื่องบันทึก ... มีกล้องวงจรปิด จำนวน ...32... ตัว</div> 	กล้องง. 1	หน้าลิฟท์		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 2	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 3	ขวา ตัวที่ 2		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 4	ขวา ตัวที่ 1		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 5	หน้าลิฟท์		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 6	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 7	ขวา ตัวที่ 2		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 8	ขวา ตัวที่ 1		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 9	หน้าลิฟท์		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 10	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 11	ขวา ตัวที่ 2		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 12	ขวา ตัวที่ 1		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 13	หน้าลิฟท์		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 14	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 15	ขวา ตัวที่ 2		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 16	ขวา ตัวที่ 1		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 17	หน้าลิฟท์		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 18	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 19	ขวา ตัวที่ 2		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 20	ขวา ตัวที่ 1		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 21	หน้าลิฟท์		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 22	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 23	ขวา ตัวที่ 2		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 24	ขวา ตัวที่ 1		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 25	หน้าลิฟท์		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 26	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 27	ขวา ตัวที่ 2		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 28	ขวา ตัวที่ 1		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 29	หน้าลิฟท์		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 30	หน้าลิฟท์ซ้าย		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 31	ขวา ตัวที่ 2		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	
	กล้องง. 32	ขวา ตัวที่ 1		/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ	

หน่วยงาน คือ คอนโด ระบุ ป้ายตอง									
เครื่องบันทึก (DVR3) ภายในอาคาร C	ตำแหน่งกล้อง	รายการบันทึก			ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ	
		Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด				
					สิ้นสุด				
	กล้องNo. 1	หน้าลิฟท์	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 2	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 3	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 4	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 5	หน้าลิฟท์	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 6	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 7	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 8	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 9	หน้าลิฟท์	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 10	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 11	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 12	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 13	หน้าลิฟท์	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 14	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 15	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 16	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 17	หน้าลิฟท์	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 18	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 19	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 20	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 21	หน้าลิฟท์	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 22	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 23	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 24	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 25	หน้าลิฟท์	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 26	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 27	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 28	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 29	หน้าลิฟท์	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 30	หน้าลิฟท์ขวา	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 31	ซ้าย ตัวที่ 2	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		
	กล้องNo. 32	ซ้าย ตัวที่ 1	/	21/12/2024	1/1/2025	12 วัน	บันทึกภาพปกติ		

หน่วยงาน ๓ คอนโด กระบี่ ปัตตอง									
เครื่องบันทึก (DVR) รอบอาคาร	ตำแหน่งกล้อง		รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก			รวมระยะเวลา	หมายเหตุ
			Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด			
						สิ้นสุด			
	กล้องNo. 1		Lobby A		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 2		Lobby B		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 3		Lobby C		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 4		Entrance		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	ไม่บันทึกภาพ
	กล้องNo. 5		Exit		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 6		ZoneA_Motorbike		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 7		ZoneA_Carpark1		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 8		ZoneA_Car A2-A8		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 9		Square1		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 10		Carpark_Square		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 11		Front_TowerB		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 12		ZoneB_In		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 13		ZoneB_Out		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 14		CarparkB4-B6		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 15		Square2		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 16		Carpark_Behide Tower A1		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 17		Carpark_Behide Tower A		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 18		Entrance_Fitness		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 19		ZoneC_Motorbike1		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 20		ZoneC_Motorbike2		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 21		Front_TowerC		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 22		ZoneC_Motorbike3		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 23		Slide_TowerC		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 24		Slide_Fitness		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 25		Pool		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 26		Fitness		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 27		Front_Entrance Right		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 28		Front_Entrance Left		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 29		Lobby A		/	2012/2024	1/1/2025	13 วัน	บันทึกภาพปกติ

หน่วยงาน ตำรวจภูธรภาค ๓ กองบังคับการตำรวจจราจร									
เครื่องมือบันทึก (DVRs) รอบกำแพงหลังอาคาร A, B	ตำแหน่งกล้อง		รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ	
			Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด			
<div>เครื่องมือบันทึก ... มีกล้องวงจรปิด จำนวน ...12... ตัว</div> 	กล้องNo. 1	แนวกำแพงหลังอาคาร A		/	23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ	
	กล้องNo. 2	แนวกำแพงหลังอาคาร A		/	23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ	
	กล้องNo. 3	แนวกำแพงหลังอาคาร A		/	23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ	
	กล้องNo. 4	แนวกำแพงหลังอาคาร A		/	23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ	
	กล้องNo. 5	แนวกำแพงหลังอาคาร A		/	23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ	
	กล้องNo. 6	แนวกำแพงหลังอาคาร A		/	23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ	
	กล้องNo. 7	แนวกำแพงหลังอาคาร B		/	23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ	
	กล้องNo. 8	แนวกำแพงหลังอาคาร B		/	23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ	
	กล้องNo. 9	แนวกำแพงหลังอาคาร B		/	23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ	
	กล้องNo. 10	แนวกำแพงหลังอาคาร B		/	23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ	
	กล้องNo. 11	แนวกำแพงหลังอาคาร B		/	23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ	
	กล้องNo. 12	แนวกำแพงหลังอาคาร B		/	23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ	

หน่วยงาน ตี คอนโด กระชู้ ป้าตองภูเก็ด									
เครื่องบันทึก (DVR) รอกำแพงเล้าคาร C	กล้องบันทึก ... มีกล้องงจรปิด จำนวน ...อี... ตัว	ตำแหน่งกล้อง		รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ
		กล้องNo. 1	กล้องNo. 2	Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด		
	กล้องNo. 1	แนวกำแพงเล้าคาร C	/			23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ
	กล้องNo. 2	แนวกำแพงเล้าคาร C	/			23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ
	กล้องNo. 3	แนวกำแพงเล้าคาร C	/			23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ
	กล้องNo. 4	แนวกำแพงเล้าคาร C	/			23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ
	กล้องNo. 5	แนวกำแพงเล้าคาร C	/			23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ
	กล้องNo. 6	แนวกำแพงเล้าคาร C	/			23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	อยู่ระหว่างตรวจสอบ
หน่วยงาน ตี คอนโด กระชู้ ป้าตองภูเก็ด									
เครื่องบันทึก (DVR) ตามรถรถนอกโครงการ	กล้องบันทึก ... มีกล้องงจรปิด จำนวน ...อี... ตัว	ตำแหน่งกล้อง		รายการบันทึก		ระยะเวลาการบันทึก		รวมระยะเวลา	หมายเหตุ
		กล้องNo. 1	กล้องNo. 2	Motion	Real Time	เริ่มบันทึก	สิ้นสุด		
	กล้องNo. 1	กล้องขวดตัวที่ 1	/			23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 2	กล้องขวดตัวที่ 2	/			23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 3	กล้องขวดตัวที่ 3	/			23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 4	กล้องขวดตัวที่ 1	/			23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 5	กล้องขวดตัวที่ 2	/			23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	บันทึกภาพปกติ
	กล้องNo. 6	กล้องขวดตัวที่ 3	/			23/12/2024	1/1/2025	10 วัน	บันทึกภาพปกติ
ใช้ Function จับมัมมี่ที่มาจาก									
โดยใช้ความละเอียดสูง									