

เอกสารแนบที่ 5
รายงานการซ่อมอพยพอัคคีภัย

บริษัท พลัง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

แบบฟอร์มรายงานการซ่อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน

โครงการ ดีคอนโด ศรีก

วัน เวลา ที่ซ่อม	วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ อาคารชุด ดีคอนโด ศรีก บริเวณลิโอบบี้ (อาคาร C)
รายชื่อผู้เข้าร่วมการซ่อมเหตุ	<ol style="list-style-type: none"> 1. คุณโสภา แซ่เห่ง 2. คุณเมวดี แดหวา 3. คุณจรัสแสง มณีรัตน์ 4. คุณราชวัฒน์ บุญช่วย 5. คุณอุเทน พันธุ์จึงเจริญ 6. คุณสิทธิพล ขวลิตเบญจ 7. คุณเชิงชาย ตือตึง 8. คุณวีรวัฒน์ กองแก้ว 9. คุณอิฐพงศ์ จันทร์วิวัฒน์กุล 10. คุณกิตติธัช พลรักษา 11. คุณณัฐริกา จันทร์แก้ว 12. Ms. Zaw Cho 13. Mrs.PhyuPhyu Aye 14. Ms. Nan Ei Mon 15. Mrs.Ohnmar Than 16. Mrs.Hnin Than 17. คุณอวยชัย พัลลย์ 18. คุณสุพรรณษา แซ่เล้า 19. คุณบุญยืน พรหมทอง 20. คุณอภิชาติ บุญรักษ์ 21. คุณมะยากี สะนิ 22. คุณสมเกียรติ เรืองโรจน์ 23. คุณอับดุลเลาะ เจะมะ 24. คุณมูหิ่ ยานยา 25. คุณฟรุอากร สามะ 26. คุณครุฑบันนี ยาลาแว

ชื่อการซ่อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน	ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟภายในอาคาร
รายละเอียดของเหตุการณ์ฉุกเฉิน	<p>สถานการณ์</p> <p>พนักงานทำความสะอาดอาคาร C พบว่า ชั้น 6 ห้อง 77/112 มีควันไฟออกมาจากประตูห้อง จึงโทรแจ้งฝ่ายจัดการฯ ทันที</p>
การดำเนินการจัดการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ฝ่ายจัดการฯ แจ้งผู้จัดการอาคารฯ ทันทีที่ได้รับข้อมูล 2. ผู้จัดการอาคารฯ แจ้งรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบเบื้องต้น และแจ้งให้ฝ่ายจัดการฯ 1 คน โทรหา รปภ. เพื่อขึ้นไปประเมินสถานการณ์กับช่างอาคารพร้อมนำถังดับเพลิงและไฟฉายไปด้วย 3. ฝ่ายจัดการฯ โทรหาผู้พักอาศัย เพื่อแจ้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งขณะนั้นผู้พักอาศัยอยู่ในโครงการ จึงรีบเข้าไปเปิดประตูให้ 4. ช่างอาคารและ รปภ. ประเมินสถานการณ์ พบว่า เกิดเหตุไฟไหม้ น่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจร บริเวณห้องนั่งเล่น รปภ. จึงใช้ถังดับเพลิงเพื่อควบคุมเพลิงไหม้ แต่ไม่สามารถควบคุมได้ ช่างอาคารจึงโทรแจ้งผู้จัดการอาคารฯ 5. ผู้จัดการอาคารฯ โทรแจ้งเหตุไฟไหม้กับสถานีดับเพลิงกะทู้ 6. ฝ่ายจัดการฯ แจ้งรปภ. เพื่อเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเข้ามา พร้อมให้คนสวนเตรียมบอกจุดเชื่อมต่อน้ำให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าระงับเหตุแล้ว ทำให้สามารถควบคุมเพลิงได้ 7. ฝ่ายจัดการฯ จัดทำประกาศแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบถึงสถานการณ์และการจัดการ 8. เมื่อควบคุมเพลิงไหม้ได้แล้ว ผู้จัดการอาคารฯ และฝ่ายจัดการฯ สำนวญ สรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้น ส่งให้ผู้บริหารรับทราบ 9. ผู้จัดการอาคารฯ ติดต่อและจัดทำเอกสารส่งให้บริษัทประกันภัยเคลมสินไหมทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมทำรายงานสรุปเหตุการณ์ ส่งให้กรรมการของโครงการ และผู้บริหารรับทราบ
บันทึกรายงานโดย	นางสาวเมวดี แดหวา

รูปภาพประกอบการซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน





เอกสารแนบที่ 6

แผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย

SCS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วิธีการปฏิบัติในการซ่อมอพยพไฟ

Document No.	SOP-PMR-045	Revision	02	Update Date	01/06/2023
Head of Department					

<p>... มณีส อวภรณ์บุญ ...</p> <p>(นฤมล อวภรณ์บุญ)</p> <p>ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด / บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์)</p> <p>... เดชศักดิ์ เหลืองวัฒนศิริกุล ...</p> <p>(เดชศักดิ์ เหลืองวัฒนศิริกุล)</p> <p>ฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียมและโครงการต่างจังหวัด)</p>	<p>QMR/FMR/EMR Approve</p>
<p>... อัมพิกา พรพรหมประพัฒน์ ...</p> <p>(อัมพิกา พรพรหมประพัฒน์)</p> <p>ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบงานคุณภาพ, ทรัพยากรคุณภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อม</p>	

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งภายในของ บริษัท พลัส หรือเพื่อจัดจากัด
- 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของ วิธีการปฏิบัติในการซ่อมแซมพื้ไฟ
- 1.3 เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับความปลอดภัย/ลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานภายในโครงการ

2. ขอบข่าย

ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในทุกระบบ (C. HT)

3. เอกสาร ISO ที่เกี่ยวข้อง


- 3.1 SOP-PMR-014 วิธีการซ่อมแผนฉุกเฉิน
3.2 FRM-PMR-136 แบบฟอร์มรายงานการซ่อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน
3.3 WI-PMR-001 การจำลองแผนการดับเพลิง

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ

PLUS+		วิธีการปฏิบัติในการซ่อมแซมท่อน้ำไฟ ประจำปี		Document No.	SOP-PMR-045
SOP's Owner	PMR (C. HT)	Revision	02	Update Date	01/06/2023
Approve	PMC, SDPM, SDP, Q/F/EMR	Page	Page 1 of 3		

ชั้น ตอน ที่	หัวข้อปฏิบัติ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	เอกสาร	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	กำหนดแผนงานซ่อมแซมอาคารและจัดทำงบประมาณในแบบประจำปี	1.1 BM/M กำหนดแผนงานซ่อมแซมอาคารและจัดทำงบประมาณในแบบประจำปี - แผนการซ่อมแซมเฉพาะฝ่ายจัดการ - แผนการซ่อมเฉพาะฝ่ายจัดการ 1.2 ฝ่ายจัดการ กำหนดแผนงานซ่อมแซมอาคารและจัดทำงบประมาณในแบบประจำปี - กำหนดแผนการซ่อมของโครงการร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนการซ่อมจริง - กำหนดแผนการซ่อมเฉพาะฝ่ายจัดการ ส่วนหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนการซ่อมจริง โดยมีรายละเอียดของแผนงาน ประกอบไปด้วย 1) วัตถุประสงค์ 2) ขอบเขตการปฏิบัติงาน 3) ระยะเวลา 4) สถานที่ซ่อม 5) จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม 6) รายละเอียดการฝึกซ้อม 6.1) รายละเอียดของการปฏิบัติงาน 6.2) ผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน 6.3) วิธีการซ่อม 6.4) วัสดุประเภท 7) งบประมาณ	ตามรายการซ่อมแซมทั้งหมด ประจำปีแต่ละโครงการ	1. แผนงานการซ่อมแซมอาคารไฟฟ้า พร้อมงบประมาณ 2. SOP-PMR-Q44 วิธีการซ่อมแบบผูกเส้น	- BM/MM - ฝ่ายจัดการ - ฝ่ายช่าง ร่วมผู้เกี่ยวข้อง	
2	ดำเนินการติดต่อประสาน เสนอความพร้อมขอส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	1.3 OM/PAC ออมคิจัดทำรายงานแผนงานซ่อมแซมอาคารไฟฟ้า 2.1 BM/MM ประสานงานกับวิศวกรรับฟัง และ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นวิทยากร ดำเนินการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2.2 BM/MM จัดอบรมให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความพร้อมในการซ้อมอพยพหนีไฟ 2.3 BM/MM จัดประกาศแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เจ้าของร่วมผู้เกี่ยวข้องทราบ 3.1 ผู้เข้ารับการ หรือผู้ร่วมผู้เข้ารับการดับเพลิง สิ่งสิ่งอำนวยความสะดวกหนีไฟ ไปยัง Reception 3.2 Reception ประกาศพร้อมจุดสัญญาณเตือนภัย 3 ครั้ง 3.3 ผู้นำทางจะสื่อสารสัญญาณเสียงดังนำพนักงานออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานตามช่องทางที่กำหนด 3.4 ผู้นำทางนำพนักงานไปยังจุดรวมพล 3.5 ผู้นำทาง & ผู้จัดการสอบอดทำการตรวจสอบยอด 3.5 ผู้ตรวจเช็คยอดแจ้งยอดต่อผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง ณ จุดรวมพล	ตามแผนงานที่กำหนดไว้	แผนงานการซ้อมหนีไฟ	-BM/MM -ฝ่ายจัดการ	
3	ดำเนินการซ้อมหนีไฟ ตามแผนการซ้อมร่วมกับเจ้าของร่วมผู้พักอาศัย	4.1 BM/MM จัดทำรายงานส่ง OM, PMC และ SSI ทราบ 4.2 ฝ่ายจัดการ จัดตั้งกลุ่มกรรมการฝึกซ้อมพร้อมบริหารงานร่วมกันในพื้นที่กองกลางของหน่วยงาน	ตามแผนงานที่กำหนดไว้	1. แผนงานการซ้อมอพยพหนีไฟ 2. ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม	Bm/Mm	ดำเนินการตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมอบหมาย
4	การจัดทำรายงานการฝึกซ้อม		ภายใน 3 วันหลังจากฝึกซ้อมเสร็จ	1. FRM-PMR-136 แบบฟอร์มรายงานการซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน 2. ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม	- BM/MM - ฝ่ายจัดการ	

เอกสารฉบับนี้ใช้ภายใน บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาต



รายการแก้ไขเอกสาร					
แก้ไขครั้งที่	DAR No.	วันที่แก้ไข	รายละเอียด		
00	DAR-PMR-002	29/7/2020	จัดทำเอกสารใหม่ แก้ไขรูปแบบ และหัวข้อเอกสาร พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนมากขึ้น		
01	DAR-PMR-039	08/10/2021	เพิ่มส่วนเพิ่ม HIR Approve , เปลี่ยน PMR-HH เป็น PMR-C, เปลี่ยนชื่อ Head of Department จากคุณอุทัย มีสีลาทอง เป็นคุณพงศ์ศักดิ์ หรือวันทวิภูฏ, เพิ่ม Footer และ ยานา		
02	DAR-PMR-063	01/06/2023	เพิ่มขั้นตอน "ดำเนินการซ่อมหนีไฟตามแผนการซ่อมร่วมกับช่างประจำช่าง" และเพิ่ม ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบ Flow		

เอกสารแนบที่ 7

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

รหัสงาน	FA/FCP-Q
รหัสเครื่องจักร	FCP-A
เลขที่ใบงาน	PM240700001
วันที่ปฏิบัติงาน	13/07/2024
ชื่ออาคาร	A1 ส่วนกลาง ไทมาง โมดูล ROOM A

หน้าแผ่น
การบันทึกผล

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้น (C/A)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Fixing Alarm Control Panel				
1	ตรวจสอบ และ SOCKET ตาม	✓			
2	ตรวจสอบ GRAPHIC ANNUALATER	✓			
3	ตรวจสอบแบตเตอรี่ FCP	✓			
4	ตรวจสอบ BATTERY	✓			
	No1.....134.....VDC				
	ตรวจสอบไฟสำรอง BATTERY.....27.....VDC				
	No2.....134.....VDC				
	วัด.....27.4.....VDC				
5	ตรวจสอบ SHOW FCP	✓			
6	ทดสอบ FUNCTION การแจ้งเตือน FCP	✓			
7	ตรวจสอบเวลาของสัญญาณภายในตู้	✓			
8	ตรวจสอบวันที่แจ้งเตือน	✓			
	ตรวจสอบวันที่แจ้งเตือนระบบ.....234.....VAC				
9	ตรวจสอบจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
10	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			

วันที่ปฏิบัติงานที่บันทึกผล

1.ผู้ดูแลระบบ / วิศวกรประจำอาคาร
2.ผู้ตรวจเช็ค

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

คุณ พันธ์ศักดิ์

นายเอก

รหัสงาน PM-FCP-A

วันที่

รหัสงานFA/FCP-Q

รหัสเครื่องจักรFCP-A

เลขที่ใบงานPM241000007

วันที่ปฏิบัติงาน14/10/2024

ชื่ออาคารA | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | MDB ROOM A

ผู้เขียน
นายสมชาย ใจดี
ตำแหน่งช่างเทคนิค

วันที่ตรวจสอบ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อมให้เช็ค (C/M)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ที่	บันทึก	
	Fire Alarm Control Panel			
1	ตรวจสอบ แบตเตอรี่ SOCKET	✓		
2	ตรวจสอบ GRAPHIC ANNUNCIATOR	✓		
3	ตรวจสอบกราฟิก FCP	✓		
4	ทดสอบ FUNCTION การทำงาน FCP	✓		
5	ตรวจสอบสถานะสัญญาณในตู้	✓		
6	ตรวจสอบจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓		
7	ตรวจสอบคู่มือ Manual	✓		
8	ตรวจสอบ BATTERY	✓		
	No1.....13.49.....VDC			
	ตรวจสอบไฟสำรอง BATTERY...85...VDC			
	No2.....13.49.....VDC			
	รับ.....27.00.....VDC			
9	ตรวจสอบ SHOW FCP	✓		
10	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	✓		
	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง.....235.....VAC			

วันที่ปฏิบัติงาน

ผู้เขียน

ชื่อตำแหน่ง/ตรวจสอบ

ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด
Fire Alarm ในรอบ 3 เดือน
รับทราบ
จาก ควบคุมงานประจำ

รหัสงาน: FACP-Q

รหัสเครื่องจักร: FCP-B

เลขที่ใบงาน: PM200700002

วันที่ปฏิบัติงาน: 13/07/2024

ชื่ออาคาร: B11 | ส่วนกลาง | โถงสูง | MOB ROOM B

ผู้เขียน

นายสมชาย

ผู้ตรวจสอบ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่จบ (C/M)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการ	
	Info Menu Display Panel				
1	ตรวจสอบจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
2	ตรวจสอบ BATTERY	✓			
	No2.....13.5.....VDC				
	รวม.....27.1.....VDC				
	No1.....13.5.....VDC				
	ตรวจสอบไฟสำรอง BATTERY.....27.....VDC				
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
4	ตรวจสอบสภาพสัญญาณภายในตู้	✓			
5	ตรวจสอบไฟ SHOWING FCP	✓			
6	ตรวจสอบชุดคีย์ และ SOCKET ภายใน	✓			
7	ตรวจสอบชุด GRAPHIC ANNUNCIATOR	✓			
8	ตรวจสอบสภาพตู้ FCP	✓			
9	ทดสอบ FUNCTION การทำงานตู้ FCP	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำภายในตู้	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำภายในตู้.....23.5.....VAC				

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ผู้ดูแล: สมชาย 2.ผู้ดูแล: สมชาย

ชื่อหัวหน้า/ตรวจสอบ

สมชาย 13/07/2024

หมายเลข: PM-FCP-B

หน้า 1

รหัสงาน	FMFCP-0
รหัสเครื่องจักร	FCP-B
เลขที่ใบงาน	PM241000008
วันที่ปฏิบัติงาน	14/10/2024
ชื่ออาคาร	6 1 ส่วนตงยง ไม่ระบุ MDB ROOM 6

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมส่งคืนงาน (CI)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	น่าใจ	อาการเสีย	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจสอบและทดสอบ FCP	✓			
2	ตรวจสอบกราฟิก ANNUNCIATOR	✓			
3	ตรวจสอบสายสัญญาณ FCP	✓			
4	ตรวจสอบจอแสดงผล FCP	✓			
5	ตรวจสอบสถานะสัญญาณแจ้งเหตุ	✓			
6	ตรวจสอบแบตเตอรี่ (LCD DISPLAY)	✓			
7	ตรวจสอบ BATTERY	✓			
	No1.....13.65.....VDC				
	No2.....13.55.....VDC				
	รวม.....27.20.....VDC				
	ตรวจสอบไฟวงจร BATTERY.....88.00.....VDC				
8	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
9	ตรวจสอบระบบแจ้งเตือน	✓			
	ตรวจสอบและตั้งค่าโซน.....233.....VDC				
10	ทดสอบ FUNCTION การทำงานตู้ FCP	✓			

รวมชื่อช่างงานที่ปฏิบัติงาน

1. ลีนวิทย์ วัฒนพงศ์

ชื่อหัวหน้างาน/ผู้ตรวจสอบ

คุณ พลวิทย์ วัฒนพงศ์

หมายเหตุ

รวมชื่อชุด Fire Alarm system

รวมชุด Fire Alarm system

รหัสงานFA/CP-Q

รหัสเครื่องจักรFCP-C

เลขที่ใบงานPM202400003

วันที่ปฏิบัติงาน13/07/2024

ชื่ออาคารC11 | ส่วนกลางC1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | /008 ROOM C

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นทั้งระบบ

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นทั้งระบบ (C&A)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ผ่าน	ต้องการแก้ไข	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจสอบ BATTERY	✓			
	No.2135....VDC				
	ตรวจสอบค่าการไหล BAI TER.....27....VDC				
	วาล์ว... 271 ...VDC				
	No1....13....VDC				
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
3	ตรวจสอบจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
4	ตรวจสอบการตั้งค่าการไหลในระบบ	✓			
	ตรวจสอบค่าการไหลในระบบ.....235....VDC				
5	ตรวจสอบไฟ SHOWD FCP	✓			
6	ตรวจสอบจุดต่อ และ SOCKET สาย	✓			
7	ตรวจสอบค่า GRAPHIC ANNUNCIATOR	✓			
8	ตรวจสอบค่าการไหล FCP	✓			
9	ทดสอบ FUNCTION การทำงานของ FCP	✓			
10	ตรวจสอบการตั้งค่าการไหลในระบบ	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ชื่อผู้จัดทำ: ช่างเทคนิค

2.ชื่อช่าง: ช่าง

ชื่อหัวหน้างาน/ช่างตรวจสอบ

ผู้แทน: ช่างเทคนิค

หมายเหตุ

วันที่บันทึก: PM202400003

หน้า

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (C/F)

รหัสงาน	TA/FCP-Q
รหัสเครื่องจักร	FCP-C
เลขที่ใบงาน	PM241000009
วันที่ปฏิบัติงาน	14/10/2024
ชื่ออาคาร	C (รวมสองชั้น) ไม่ระบุ ไม่ระบุ (MOB ROOM C)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจสอบชุด GRAPHIC ANNUNCIATOR	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณ FCP	✓			
3	ตรวจสอบชุด และ SOCKET สาย	✓			
4	ตรวจสอบจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
5	ตรวจสอบ BATTERY	✓			
	No1....13.7....VDC				
	No2....13.7....VDC				
	TH....27.4....VDC				
	ตรวจสอบไฟสำรอง BATTERY....86....VDC				
6	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
7	ตรวจสอบระบบแจ้งเตือนระบบ	✓			
	ตรวจสอบระบบแจ้งเตือนระบบ....232....VAC				
8	ตรวจสอบ SHOW FCP	✓			
9	ทดสอบ FUNCTION การทำงานชุด FCP	✓			
10	ตรวจสอบสายสัญญาณภายในตู้	✓			

รวมชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. สิทธิเดช ขาเหล็กแดง 2. กิตติสุข พชรวิภา

ชื่อหัวหน้า/ควบคุมงาน

คุณ กิตติสุข พชรวิภา

หมายเหตุ

รวมชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

รวมชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

รหัสงานFA/CP-Q

รหัสเครื่องจักรFCP-Q

เลขที่ใบงานPM240700094

วันที่ปฏิบัติงาน13/07/2024

ชื่ออาคารD11 | ส่วนกลางD1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | NOB ROOM D

ผู้แนบมา
คุณณัฐดนัย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ปิด (CL)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	ภายใน	ภายนอก	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่า CP	✓			
3	ทดสอบ FUNCTION การทำงานตู้ FCP	✓			
4	ตรวจสอบสภาพสายสัญญาณขั้วตู้	✓			
5	ตรวจสอบแบตเตอรี่ (LCD DISPLAY)	✓			
6	ตรวจสอบ BATTERY	✓			
	No2.....13.4.....VDC				
	No1.....13.4.....VDC				
	ตรวจสอบการตั้งค่า BATTERY.....26.....VDC				
	รวม.....26.8.....VDC				
7	ตรวจสอบการตั้งค่าระบบ	✓			
	ตรวจสอบการตั้งค่าระบบ.....234.....VAC				
8	ตรวจสอบ SHOW ตู้ FCP	✓			
9	ตรวจสอบการตั้งค่า และ SOCKET สาย	✓			
10	ตรวจสอบการตั้งค่า GRAPHIC MENU/AUTH	✓			

วันที่ปฏิบัติงาน: 13/07/2024

ผู้ปฏิบัติงาน: 1. คุณณัฐดนัย 2. คุณณัฐดนัย

ชื่อหน่วยงาน/อาคาร: อาคารพาณิชย์ FCP - โนนจ๋

ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้า

หน้างาน: 13/07/2024

วันที่: 13/07/2024

ชื่อ: 13/07/2024

รหัสงาน	FA/FCP-Q
รหัสเครื่องจักร	FCP-D
เลขที่ใบงาน	PM241000010
วันที่ปฏิบัติงาน	14/10/2024
ชื่ออาคาร	D ส่วนคนดู ไม่ระบุ ไม่ระบุ M05 ROOM D

หมายเหตุ: เมื่อพบปัญหาให้แจ้งวิศวกรและช่างเทคนิค
ตามขั้นตอน พร้อม บันทึก ตรวจสอบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึงจุด (C/A)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Fire Alarm Control Panel				
1	ทดสอบ FUNCTION การทำงานตู้ FCP	✓			
2	ตรวจสอบการสแตนด์บายภายในตู้	✓			
3	ตรวจสอบจอแสดงผล (LCD DISPLAY)	✓			
4	ตรวจสอบสายตู้ FCP	✓			
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ Manual	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำในถังระบบ	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำในถังระบบ.....234.....VAC				
7	ตรวจสอบไฟ SHOW ตู้ FCP	✓			
8	ตรวจสอบสายและ SOCR-I สาย	✓			
9	ตรวจสอบชุด GRAPHIC ANNUNCIATOR	✓			
10	ตรวจสอบ BATTERY	✓			
	รวม.....27.....VDC				
	No1.....13.5.....VDC				
	No2.....13.5.....VDC				
	ตรวจสอบไฟกระพริบ BATT.....88.....VDC				

รายชื่อช่างงานที่ปฏิบัติงาน

1. วิศวกร 2. วิศวกร

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ตรวจสอบ

คุณ พลุใจใจ

นายเอก

รายละเอียด Pm fire alarm system

หมายเหตุ ตามมาตรฐานที่ใช้จัดทำเอกสาร

เอกสารแนบที่ 8

บันทึกการตรวจสอบระบบระบายน้ำ

รหัสงานLCFP-Q

รหัสเครื่องจักรFTP-I

เลขที่ใบงานPM24090023

วันที่ปฏิบัติงาน04/09/2024

ชื่ออาคารCLUB HOUSE | C-1 | ส่วนเกษตรฯ | โฉมลง | ห้องระบบควบคุมลิฟต์รวมท่า

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกเสียง	
CONTROL					
1	กดเบส	✓			
	T....4.0....แอมป์				
	R....3.6....แอมป์				
	S....3.9....แอมป์				
2	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณเข้าตู้ Control	✓			
4	ตรวจสอบแรงดันลิฟท์ลง	✓			
	ตรวจสอบแรงดันลิฟท์ลง.....10....PSI				
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	เบรคดับ	✓			
	T-R....407....โวลต์				
	S-T....409....โวลต์				
	R-S....408....โวลต์				
7	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
8	ตรวจสอบสถานะ Relay	✓			
9	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....S....แอมป์				
10	ตรวจสอบสถานะ Magnetic	✓			
11	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
12	ตรวจสอบสถานะ Fuse Control	✓			
13	ตรวจสอบไฟแสดงวิ่ง	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกเสียง	
2	ตรวจสอบเบรคเครื่อง และอุปกรณ์เบรคเสียง	✓			
3	ตรวจสอบเซ็นเซอร์เบรค	✓			
	ตรวจสอบเบรคเบรคเบรค...40...Pg				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจสอบเบรคเบรคเบรค	✓			
	ตรวจสอบเบรคเบรคเบรค...0...Pg				
6	ตรวจสอบการทำงานของลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ Pump	✓			
7	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ MOTOR	✓			
8	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ Motor	✓			
9	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ PUMP	✓			
10	ตรวจสอบลิฟต์ลิฟต์ ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1.ผู้ตรวจ ช่างวิศวกรลิฟต์ 2.กิตติชัย พงษ์วิชา

ข้อมูลควบคุม/ตรวจสอบ

อุปกรณ์ ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์

หมายเหตุ

รายละเอียด PUMP ลิฟต์ลิฟต์

ลิฟต์ลิฟต์

ลิฟต์ลิฟต์

ลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ ไม่พบการแจ้งเตือน

☐ 2.พบการแจ้งเตือนลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์ (C/A)

รหัสงาน	LCFP-Q
รหัสเครื่องจักร	FTP-2
เลขที่ใบงาน	PM240700025
วันที่ปฏิบัติงาน	04/09/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE C1 ส่วนกลางCHI ไบรล ไบรล ห้องระบบควบคุมลิฟต์และบันได

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกเสียง	
CONTROLLER					
1	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
2	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...5....แอมป์				
3	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
4	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าขาออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันที่เข้าห้อง.....10.....PSI				
5	ตรวจสอบเกาท์ Control	✓			
6	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
7	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓			
8	ตรวจสอบไฟแสงสว่าง	✓			
9	เบรคดับ	✓			
	S-T.....409.....โวลท์				
	R-S.....408.....โวลท์				
	T-R.....407.....โวลท์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	กระแส	✓			
	T.....4.2.....แอมป์				
	S.....3.9.....แอมป์				
	R.....3.7.....แอมป์				
12	ตรวจสอบชุดควบคุมในตู้ Control	✓			
13	ตรวจสอบการ Magnetic	✓			
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบตัว Motor	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกหมาย	
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
3	ตรวจสอบชุดควบคุม ยี่ห้อชุดเมฆา	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจสอบแรงดันที่เข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันที่เข้า...0...PSI				
6	ตรวจสอบการลัดขั้วภายในตู้ Motor Pump	✓			
7	ตรวจสอบตัว Motor PUMP	✓			
8	ตรวจสอบตัว Motor MOTOR	✓			
9	ตรวจสอบแรงดันเครื่อง และชุดควบคุมลิฟต์และบันได	✓			
10	ตรวจสอบแรงดันที่เข้าออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันที่เข้าออก...40...PSI				

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบชุด ยี่ห้อ...
2. ตรวจสอบ...
.....

ชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจสอบ

คุณ...
.....

หมายเหตุ

รายละเอียด...
.....
.....
.....

วันที่ส่งมอบงาน/ปิด

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วและส่งมอบงานให้ลูกค้า (CM)
☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วและส่งมอบงานให้ลูกค้า (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 สหกรณ์ที่ดิน จำกัด - ไทรโยค

รหัสงาน	LC/TP-Q
รหัสเครื่องจักร	FTP-3
เลขที่ใบงาน	PM240900026
วันที่ปฏิบัติงาน	04/09/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE C.I ส่วนทศCHI โตะสุ โตะสุ ห้องระดมความคิดแบบรวมหัว

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คที่ถ่วง Motor	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันปั้มน้ำ	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำถัง 0.....PSI				
3	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
4	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI				
5	ตรวจเช็คอุปกรณ์ ล็อกชุดดูดนมถั่ว	✓			
6	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจเช็คที่ถ่วง Motor	✓			
8	ตรวจเช็คการติดตั้งสายในถัง Pump	✓			
9	ตรวจเช็คตัวรีเลย์ PUMP	✓			
10	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คเกาท์ Relay	✓			
2	ตรวจสอบสายไฟ Control	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจเช็คชุดกลไกในตู้ Control	✓			
5	กระแส	✓			
	S.....3.....แอมป์				
	T.....38.....แอมป์				
	R.....3.1.....แอมป์				
6	ตรวจเช็คสายไฟ Fuse Control	✓			
7	หลอดไฟแผงรวม	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ				หมายเหตุ
		ก	ข	ค	ง	
8	ตรวจสีชมพู (Agarose)	✓				
9	ตรวจสีฟ้า (Stov)	✓				
10	ตรวจสี	✓				
	S-T.....โกลด์					
	T-R.....โกลด์					
	R-S.....โกลด์					
11	ตรวจสีชมพู (Agarose)	✓				
	ตรวจสีชมพู (Agarose).....10.....PSI					
12	ตรวจสี (Agarose)	✓				
	ค่าสี 5ct.....5.....หน่วย					
13	ตรวจสีชมพู (Agarose)	✓				

การเข้าถึงข้อมูลและบันทึกข้อมูล

1. เอื้อเฟื่องค์ จันทรวัดมงคล

ข้อมูลควบคุม/ผลตรวจสอบ

๑๐๓ พันธุ์ชิงเจริญ

အသံ

รายละเอียด **พิมพ์ประจำ 3 เดือน**

WELL

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ เปรียบเทียบรายปี

2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รหัสงานLCIP-Q

รหัสเครื่องจักรFTP-4

เลขที่ใบงานPM2409/00027

วันที่ปฏิบัติงาน04/09/2024

ชื่ออาคารCLUB HOUSE (C1) ส่วนหอCH1 ไบรนาส | ไบรนาส | ห้องควบคุมศูนย์สโมสรวทยภั

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แป้น	อาการเสีย	
MOTOR & PUMP					
1	ตรวจสอบตัวถัง Motor	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณ ล็อกตู้ควบคุม	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI				
5	ตรวจสอบตัวถัง Motor	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบปั๊มกันเสียง และอุปกรณ์ใกล้เคียง	✓			
8	ตรวจสอบการสับทิศทางไปกลับ Pump	✓			
9	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
10	ตรวจสอบแรงดันที่ออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันที่ออก.....40.....PSI				
CONTROL					
1	กระดก	✓			
	S.....27.....แอมป์				
	R.....2.6.....แอมป์				
	T.....2.9.....แอมป์				
2	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
3	ทดสอบไฟแสงสว่าง	✓			
4	ตรวจสอบตู้ควบคุมภายในตู้ Control	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
6	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....5.....แอมป์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	ไม้ขีด	อาการเสีย	
7	ตรวจสอบสัญญาณ Backler	✓			
8	ตรวจสอบอาการแจ้งเตือนของ Control	✓			
9	ตรวจสอบ	✓			
	T.R...408...ไมล์				
	S.T...409...ไมล์				
	R.S...409...ไมล์				
10	ตรวจสอบสัญญาณแจ้งเตือน	✓			
	ตรวจสอบสัญญาณแจ้งเตือน...10...PSI				
11	ตรวจสอบค่าไฟ Signov	✓			
12	ตรวจสอบสัญญาณ Magnetic	✓			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			

บริษัท สหจก. พลัส พร็อพเพอร์ตี้

1.ผู้ตรวจ: จันทน์วิไลกุล 2.ผู้เซ็น: พลัส

ผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจสอบ

คุณ พลัส

หมายเหตุ

รายละเอียด: PPไม่พร้อม

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อม (C/O)

รหัสงาน	LC/FP-Q
รหัสเครื่องจักร	FTP-5
เลขที่ใบงาน	PM240700028
วันที่ปฏิบัติงาน	04/09/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE (C1) บ้านกลางCHI ไบรนาล ห้องระบอบควบคุมลิ้นชักหน้า

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบตัวหลัก MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณ อื่นๆชุดเมตา	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI				
5	ตรวจสอบการสับคัตวาล์วในหลัก Pump	✓			
6	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
7	ตรวจสอบตัว Motor	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
9	ตรวจสอบเซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ใกล้เคียง	✓			
10	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก.....40.....PSI				
	CONTROL				
1	ทดสอบไฟแสงสว่าง	✓			
2	ตรวจสอบระบบการ Control	✓			
3	ตรวจสอบเวลา delay	✓			
4	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....5.....แอมป์				
5	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจสอบชุดควบคุมในชุด Control	✓			
8	แบตเตอรี่	✓			
	S.T.....400.....โวลท์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	ออกการเสีย	
	H.S...400...โวลต์				
	T.R...400...โวลต์				
9	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
10	ตรวจสอบเซ็นเซอร์ Show	✓			
11	กระแส	✓			
	S...42...แอมป์				
	H...3.8...แอมป์				
	T...4.3...แอมป์				
12	ตรวจสอบเซ็นเซอร์ปริมาณ	✓			
	ตรวจสอบเซ็นเซอร์กับท่อ...10...PSI				
13	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			

รวมขั้นตอนงานที่ใช้ปริมาณ

1. ใช้สำหรับ จุ่มหัววัดน้ำกด 2. ทดสอบ ฟลวมิเตอร์

ขั้นตอนความปลอดภัย

ดูบน หน้าตู้เครื่องวัด

หมายเหตุ

รวมระยะยืด PM ประจำเดือน

ฐาน

กับระบบ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อมแก้ไข (C/A)

รหัสงาน	LC/TP-Q
รหัสเครื่องจักร	Fountain Pump-1
เลขที่ใบงาน	PM240900029
วันที่ปฏิบัติงาน	04/09/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE (C) ซอยลาดพร้าว กรุงเทพฯ โครงการคอนโดมิเนียมหรูย่าน...

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	COMPRESSOR				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Compressor	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓			
3	ตรวจสอบเสียงผิดปกติ	✓			
	S...27...แอมป์				
	R...2.6...แอมป์				
	T...2.9...แอมป์				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Pressure Switch	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Temperature Switch	✓			
	T-R...408...โวลต์				
	P-S...409...โวลต์				
	S-T...409...โวลต์				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Pressure Relief Valve	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของ Pressure Relief Valve...0...PSI				
8	ตรวจสอบการทำงานของ Pressure Relief Valve Control	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Pressure Relief Valve Delay	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Pressure Relief Valve Overload	✓			
	ค่าที่ Set...5...แอมป์				
11	ตรวจสอบการทำงานของ Pressure Relief Valve Control	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Pressure Relief Valve Control	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของ Magnetic	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor & Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor & Pump	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของ Motor & Pump...0...PSI				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor & Pump	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor & Pump	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor & Pump	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor & Pump	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor & Pump	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Motor & Pump	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Motor & Pump	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Motor & Pump	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของ Motor & Pump...40...PSI				

รวมผลการปฏิบัติงาน

1. ผู้ตรวจเช็ค: วิศวกรเครื่องกล
2. ผู้ตรวจเช็ค: วิศวกรไฟฟ้า

ผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจสอบ

คุณ: วิศวกรเครื่องกล

หมายเหตุ

รวมผลการปฏิบัติงาน

รวมผล

รวมผล

รวมผล

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเรียบร้อย ☐ ยังไม่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน (C/M)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 ตางวงตรงกึ่ง FP - ไตรมาส

รหัสงาน	LC/TP-Q
รหัสเครื่องจักร	FTP-2
เลขที่ใบงาน	PM24120027
วันที่ปฏิบัติงาน	03/12/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE 1.1 ส่วนตึกNC.H ไม่ระบุ ไม่ระบุ หอระบอบควบคุมอุณหภูมิความร้อน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ชี้	แก้ไข	ออกหนังสือ	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบแรงดันของ Motor	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า 0...0...0...PS				
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ อุปกรณ์และเครื่อง	✓			
10	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า 0...0...0...PS				
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Overload	✓			
	ค่าที่ตั้ง Set . 5 . แอมป์				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Show	✓			
4	ตรวจสอบ	✓			
	R...3.5...แอมป์				
	T...3.2...แอมป์				
	S...3.3...แอมป์				
5	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
6	ตรวจสอบ	✓			

บทบัญญัติที่ ๒๖

1. เกิดลิ้นขึ้น ฟรุ้งฟริ้ง

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

อุเทน พันธุ์ยิ่งเจริญ

หมายเหตุ

รายละเอียด Fm FTP2

สถาปัตย์

ทำแบบอย่าง

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ เปรียบเทียบราย

2. ปฏิบัติงานแล้วแลกบัตรกับแม่ไข้ก (CIA)

รหัสงานLC/FP-Q

รหัสเครื่องจักรFTP-3

เลขที่ใบงานPM24.200028

วันที่ปฏิบัติงาน03/12/2024

ชื่ออาคารCLUB HOUSE (C) | บ้านเลขที่ 10 | หมู่ 1 | ตำบลบางคูรัด | อำเภอเมืองราชบุรี | จังหวัดราชบุรี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	GENERAL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บน้ำ	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำถังเก็บน้ำ 10...FS				
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
5	ตรวจสอบค่าไฟ Show	✓			
6	กระแส	✓			
	S...3.6...แอมป์				
	I...3.4...แอมป์				
	R...3.5...แอมป์				
7	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
8	ทดสอบไฟแสงสว่าง	✓			
9	เบรค	✓			
	S-T...400...โวลต์				
	R-S...400...โวลต์				
	T-R...400...โวลต์				
10	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...5...แอมป์				
11	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
13	ตรวจสอบชุดควบคุมปั๊ม	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบหัวฉีด MOTOR	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
2	ตรวจสอบหัวฉีด Motor	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำ	✓			
	ตรวจสอบระดับน้ำ 0...FS				
4	ตรวจสอบชุดควบคุม	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจสอบชุดควบคุมปั๊ม	✓			
7	ตรวจสอบหัวฉีด PUMP	✓			
8	ตรวจสอบค่าแรงดัน Check Value	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
10	ตรวจสอบหัวฉีด	✓			
	ตรวจสอบหัวฉีด 10...FS				

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ ทิศทาง 2. ทิศทาง ทิศทาง

ข้อมูลการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์ที่ใช้

หมายเหตุ

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (C/F)

รหัสงานLC/FP-Q

รหัสเครื่องจักรFTP-5

เลขที่ใบงานPW4241200030

วันที่ปฏิบัติงาน03/12/2024

ชื่ออาคารCLUB HOUSE (C) | ถนนลาดหญ้า | ไม้ระย | ไม้ระย | พืชระบบควบคุมอัตโนมัติ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	LC/FP-Q				
1	ตรวจสอบ	✓			
	S-T...404...ไคค				
	L-R...406...ไคค				
	R-S...405...ไคค				
2	ตรวจสอบแรงดันถังกรอง	✓			
	ตรวจสอบแรงดันถังกรอง...10...PSI				
3	ตรวจสอบสภาพถัง Control	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบค่าความดันถัง Control	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
8	ตรวจสอบค่า Slow	✓			
9	กระแส	✓			
	T...3.4...แอมป์				
	R...3.6...แอมป์				
	S...3.5...แอมป์				
10	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
11	ทดสอบไฟแสงสว่าง	✓			
12	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
13	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...5...แอมป์				
	LC/FP-Q				
1	ตรวจสอบการติดตั้งถังเก็บน้ำในชุด Pump	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
2	ตรวจสอบถังเก็บน้ำ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณถังเก็บน้ำ	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจสอบหัวถัง MFCOR	✓			
6	ตรวจสอบหัวถัง Motor	✓			
7	ตรวจสอบถังเก็บน้ำ	✓			
	ตรวจสอบแรงดันถังเก็บน้ำ...10...PSI				
8	ตรวจสอบหัวถังของ Check Valve	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของถังเก็บน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
10	ตรวจสอบหัวถังเก็บน้ำ	✓			
	ตรวจสอบแรงดันถังเก็บน้ำ...10...PSI				

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบ ทิศทาง 2. วัดระดับ พลังงาน

ผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

คุณ ท. ธีรเดช

หมายเหตุ

รายละเอียด - รายละเอียด

ลักษณะ - ลักษณะ

ลักษณะ - ลักษณะ

ลักษณะ - ลักษณะ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานยังไม่เรียบร้อย (C/L)

รหัสงาน	LC/TP-Q
รหัสเครื่องจักร	Fountain Pump-1
เลขที่ใบงาน	PM20120031
วันที่ปฏิบัติงาน	03/12/2024
ชื่ออาคาร	CLUB HOUSE (L1) ส่วนหลัง H ไม่ระบุ ห้องระดมทุนศูนย์รวมร้านค้า

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	การแก้ไข	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบระดับน้ำของ MOTOR & PUMP	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำของ MOTOR & PUMP	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำของ MOTOR & PUMP	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำของ MOTOR & PUMP	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำของ MOTOR & PUMP	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำของ MOTOR & PUMP	✓			
7	ตรวจสอบระดับน้ำของ MOTOR & PUMP	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำของ MOTOR & PUMP	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำของ MOTOR & PUMP	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำของ MOTOR & PUMP	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบระดับน้ำของ MOTOR & PUMP	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำของ MOTOR & PUMP	✓			
3	ตรวจสอบระดับน้ำของ MOTOR & PUMP	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำของ MOTOR & PUMP	✓			
5	ตรวจสอบระดับน้ำของ MOTOR & PUMP	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำของ MOTOR & PUMP	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	การแก้ไข	
7	ตรวจสอบระดับน้ำของ MOTOR & PUMP	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำของ MOTOR & PUMP	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำของ MOTOR & PUMP	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำของ MOTOR & PUMP	✓			
11	ตรวจสอบระดับน้ำของ MOTOR & PUMP	✓			
12	ตรวจสอบระดับน้ำของ MOTOR & PUMP	✓			
13	ตรวจสอบระดับน้ำของ MOTOR & PUMP	✓			

หมายเหตุเพิ่มเติม

1. ปิดสวิตช์ ไฟฟ้า 2. ตรวจสอบ สายไฟ

ข้อมูลความผิดปกติ

อุปกรณ์ ที่ผิดปกติ

หมายเหตุ

หมายเหตุ PM FOUNTAIN PUMP

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓ ปฏิบัติตามเครื่องเรียบร้อยแล้ว

□ 2. ปฏิบัติตามเครื่องเรียบร้อยแล้ว (CIV)

รหัสงาน

LCFP-Q

รหัสเครื่องจักร

Fourleaf Pump-2

เลขที่ใบงาน

KM24120032

วันที่ปฏิบัติงาน

03/12/2024

ชื่ออาคาร

CLUB HOUSE [C1] ส่วนกลาง (H) ไบร่ญ | ห้องระบบควบคุมบันไดแก้วหน้า

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	แม่โขง	ออกการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำออก	✓			
3	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก...0...PSI	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor and Pump	✓			
5	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า...0...PSI				
6	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำอัตโนมัติ Pump	✓			
7	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
8	ตรวจสอบสัญญาณ สวิตช์ฉุกเฉิน	✓			
9	ตรวจสอบตัวหัด MOTOR	✓			
10	ตรวจสอบตัวโครง Motor	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก...10...PSI				
2	ตรวจสอบการทำงานของ relay	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ Asynetic	✓			
6	แรงดัน	✓			
	S-I...407...โวลต์				
	R-S...405...โวลต์				
	T-R...407...โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	แม่โขง	ออกการเสีย	
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
8	ตรวจสอบ	✓			
	S...37...แอมป์				
	T...35...แอมป์				
	R...41...แอมป์				
9	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
10	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
11	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			
12	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...5...แอมป์				
13	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			

รายชื่อผู้ดำเนินการปฏิบัติงาน

1. กิตติพงษ์ พงษ์ภักดี 2. อธิชาต ชัยสิทธิ์

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

คุณ พิชัย ใจดี

หมายเหตุ

รายละเอียด PIA FOUNTAIN PUMP2

ภาพ

ภาพ

ภาพ

วันที่มอบงาน/ปฏิบัติ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบงาน (C/A)

เอกสารแนบที่ 9
รายงานการฉีดพ่นแมลง



บริษัท เอ็ม.เอส.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

20/106 หมู่ที่ 1 บ้านสุภุมภะ ต.ป่าดง อ.ดง จ.ภูเก็ต 83110

โทร. 083-5062412, 076-687736

gmail. lavatchalawan2530@gmail.com

เลขที่ 346

№ 17285

เลขที่สัญญา

นางผู้จ้าง บริษัท เอ็ม.เอส.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่ทำบริการ 26/10/2564 เวลา 13:00 น.

ที่อยู่ 20/106 หมู่ที่ 1 บ้านสุภุมภะ ต.ป่าดง อ.ดง จ.ภูเก็ต

พื้นที่ทำบริการ	บริการกำจัดแมลง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการทำบริการ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน	<input checked="" type="checkbox"/> ปลวก	<input checked="" type="checkbox"/> ไบพรีน 50 ซีซี	<input checked="" type="checkbox"/> บริการตรวจติดตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอก	<input checked="" type="checkbox"/> มด	<input checked="" type="checkbox"/> เซลล่า 100	<input checked="" type="checkbox"/> บริการส่งยาตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ห้องพัก	<input checked="" type="checkbox"/> เพลิงสาบ	<input type="checkbox"/> เฟสภาค สเปซ	<input checked="" type="checkbox"/> บริการรมควันตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ส่วนกลาง	<input checked="" type="checkbox"/> หุ่น	<input type="checkbox"/> ไฟท์-เบท	<input type="checkbox"/> บริการพ่นและองไอน้ำ
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ยุง	<input type="checkbox"/> อเนกดำ	<input type="checkbox"/> บริการโรยกำมะถัน
	<input type="checkbox"/> งู	<input type="checkbox"/> ทอมีน่า	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยเหยื่อพิษ
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input type="checkbox"/> เวคคอม	<input type="checkbox"/> บริการโยนทรายยาแมส
	<input type="checkbox"/> ค้างคาว	<input type="checkbox"/> อีเอ็มเอส	<input type="checkbox"/> บริการหยอดเจล
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input type="checkbox"/> กำมะถัน	<input type="checkbox"/> บริการแรงกระดานขาว
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> ทรายยาแมส	<input type="checkbox"/> เจาะพ่นอัดน้ำยา
		<input type="checkbox"/> เจล	<input type="checkbox"/> อัดน้ำยาอบนอก
		<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> บริการอื่นๆ

หมายเหตุ:



บริษัท เอ็ม.เอส.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

20/106 หมู่ที่ 1 บ้านสุภุมภะ ต.ป่าดง อ.ดง จ.ภูเก็ต 83110

โทร. 083-5062412, 076-687736

gmail. lavatchalawan2530@gmail.com

เลขที่ 352

№ 17572

เลขที่สัญญา

นางผู้จ้าง บริษัท เอ็ม.เอส.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่ทำบริการ 26/10/2564 เวลา 13:00 น.

ที่อยู่ 20/106 หมู่ที่ 1 บ้านสุภุมภะ ต.ป่าดง อ.ดง จ.ภูเก็ต

พื้นที่ทำบริการ	บริการกำจัดแมลง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการทำบริการ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน	<input checked="" type="checkbox"/> ปลวก	<input checked="" type="checkbox"/> ไบพรีน 50 ซีซี	<input checked="" type="checkbox"/> บริการตรวจติดตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอก	<input checked="" type="checkbox"/> มด	<input checked="" type="checkbox"/> เซลล่า 100	<input checked="" type="checkbox"/> บริการส่งยาตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ห้องพัก	<input checked="" type="checkbox"/> เพลิงสาบ	<input type="checkbox"/> เฟสภาค สเปซ	<input type="checkbox"/> บริการรมควันตามจุดต่างๆ
<input type="checkbox"/> ส่วนกลาง	<input checked="" type="checkbox"/> หุ่น	<input type="checkbox"/> ไฟท์-เบท	<input type="checkbox"/> บริการพ่นและองไอน้ำ
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ยุง	<input type="checkbox"/> อเนกดำ	<input type="checkbox"/> บริการโรยกำมะถัน
	<input type="checkbox"/> งู	<input type="checkbox"/> ทอมีน่า	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยเหยื่อพิษ
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input type="checkbox"/> เวคคอม	<input type="checkbox"/> บริการโยนทรายยาแมส
	<input type="checkbox"/> ค้างคาว	<input type="checkbox"/> อีเอ็มเอส	<input type="checkbox"/> บริการหยอดเจล
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input type="checkbox"/> กำมะถัน	<input type="checkbox"/> บริการแรงกระดานขาว
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> ทรายยาแมส	<input type="checkbox"/> เจาะพ่นอัดน้ำยา
		<input type="checkbox"/> เจล	<input type="checkbox"/> อัดน้ำยาอบนอก
		<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> บริการอื่นๆ

หมายเหตุ: บริษัท เอ็ม.เอส.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด



บริษัท เอ็ม.เอส.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
รายงานปฏิบัติงาน

20/106 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านสุขุมวิท ต.ป่าตอก อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83110

โทร. 083-5062412, 076-687736

gmail. lawalchala@gmail.com

№ 17638

เล่มที่ 353

เลขที่สัญญา ๒-1๗/4

นายผู้จ้าง บริษัท จดทะเบียนการค้า จำกัด เบอร์ติดต่อ

วันที่ทำบริการ ๗/๑/๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ที่อยู่ ๔๑/๖๕ ถนนสุขุมวิท ต.ป่าตอก อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83110

พื้นที่ทำบริการ	บริการกำจัดแมลง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการทำบริการ
<input type="checkbox"/> ภายใน	<input checked="" type="checkbox"/> ปลวก	<input type="checkbox"/> ไมทรีน 50 ซีซี	<input checked="" type="checkbox"/> บริการตรวจเช็คตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอก	<input type="checkbox"/> มด	<input checked="" type="checkbox"/> เพรนา 100	<input type="checkbox"/> บริการสเปรย์ตามจุดต่างๆ
<input type="checkbox"/> ห้องพัก	<input checked="" type="checkbox"/> แมลงสาบ	<input type="checkbox"/> เฟสกาต สเปซ	<input checked="" type="checkbox"/> บริการรมควันตามจุดต่างๆ
<input type="checkbox"/> สวนกลาง	<input checked="" type="checkbox"/> หนอน	<input type="checkbox"/> ไพร่า-เมท	<input type="checkbox"/> บริการพ่นและรองน้ำ
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ยุง	<input type="checkbox"/> อาเจนต้า	<input type="checkbox"/> บริการโรยยาฆ่าแมลง
	<input type="checkbox"/> งู	<input type="checkbox"/> เทอมีน่า	<input type="checkbox"/> บริการโรยเหยื่อพิษ
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input type="checkbox"/> เวคคอม	<input type="checkbox"/> บริการโรยทรายอาบส
	<input type="checkbox"/> ค้างคาว	<input type="checkbox"/> ลีซีมีเนส	<input type="checkbox"/> บริการหยอดเจล
	<input type="checkbox"/> แมลงปิ่น	<input type="checkbox"/> กำมะถัน	<input type="checkbox"/> บริการวางกระดากาว
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> ทรายอาบส	<input type="checkbox"/> เจาะพ่นฉีดน้ำยา
		<input type="checkbox"/> เจล	<input type="checkbox"/> จัดน้ำยาอบมอก
		<input type="checkbox"/> ดินยา	<input type="checkbox"/> บริการอื่น ๆ

หมายเหตุ:



บริษัท เอ็ม.เอส.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
รายงานปฏิบัติงาน

20/106 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านสุขุมวิท ต.ป่าตอก อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83110

โทร. 083-5062412, 076-687736

gmail. lawalchala@gmail.com

№ 17693

เล่มที่ 354

เลขที่สัญญา ๒-1๗/4

นายผู้จ้าง บริษัท จดทะเบียนการค้า จำกัด เบอร์ติดต่อ

วันที่ทำบริการ ๘/๑/๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ที่อยู่ ๔๑/๖๕ ถนนสุขุมวิท ต.ป่าตอก อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83110

พื้นที่ทำบริการ	บริการกำจัดแมลง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการทำบริการ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน	<input checked="" type="checkbox"/> ปลวก	<input checked="" type="checkbox"/> ไมทรีน 50 ซีซี	<input checked="" type="checkbox"/> บริการตรวจเช็คตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอก	<input type="checkbox"/> มด	<input checked="" type="checkbox"/> เพรนา 100	<input checked="" type="checkbox"/> บริการสเปรย์ตามจุดต่างๆ
<input type="checkbox"/> ห้องพัก	<input checked="" type="checkbox"/> แมลงสาบ	<input type="checkbox"/> เฟสกาต สเปซ	<input checked="" type="checkbox"/> บริการรมควันตามจุดต่างๆ
<input type="checkbox"/> สวนกลาง	<input checked="" type="checkbox"/> หนอน	<input type="checkbox"/> ไพร่า-เมท	<input type="checkbox"/> บริการพ่นและรองน้ำ
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ยุง	<input type="checkbox"/> อาเจนต้า	<input type="checkbox"/> บริการโรยยาฆ่าแมลง
	<input type="checkbox"/> งู	<input type="checkbox"/> เทอมีน่า	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยเหยื่อพิษ
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input type="checkbox"/> เวคคอม	<input type="checkbox"/> บริการโรยทรายอาบส
	<input type="checkbox"/> ค้างคาว	<input type="checkbox"/> ลีซีมีเนส	<input type="checkbox"/> บริการหยอดเจล
	<input type="checkbox"/> แมลงปิ่น	<input type="checkbox"/> กำมะถัน	<input type="checkbox"/> บริการวางกระดากาว
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> ทรายอาบส	<input type="checkbox"/> เจาะพ่นฉีดน้ำยา
		<input type="checkbox"/> เจล	<input type="checkbox"/> จัดน้ำยาอบมอก
		<input type="checkbox"/> ดินยา	<input type="checkbox"/> บริการอื่น ๆ

หมายเหตุ: ๑๐/๑/๖๖ ณ ๗๖/๔๐, ๗๖/๖๖



บริษัท เอ็ม.เอส.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 ราชอาณาจักรไทย

20/106 หมู่ 1 หมู่บ้านขุนทด อ.บ้านท้อ จ.บุรีรัมย์ 83110

Int. 083-5062412, 076-687736

Ph. 083-5062412, 076-687736
lawatchai.lawan253@gmail.com

เลขที่บัญชี ๖๖๖/๖๖๖

Liberty for

นายอำเภอ
และ นาย ก. ก. ก.
๗๘๖๕๔๓๒๑๐

นายวิชาญ วัฒนศิริกุล

11/01/67

[illegible][illegible][illegible]

พื้นที่ทำบริการ	บริการกำจัดแมลง	สถานะที่ใช้	วิธีการทำบริการ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน	<input type="checkbox"/> ปลวก	<input type="checkbox"/> ในกรณี 50 ขึ้นไป	<input checked="" type="checkbox"/> บริการตรวจเช็คตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอก	<input type="checkbox"/> มด	<input type="checkbox"/> เหยาะน้ำ 100	<input type="checkbox"/> บริการสเปรย์ตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ห้องพัก	<input type="checkbox"/> แมลงสาบ	<input type="checkbox"/> เหยาะน้ำ สบส	<input type="checkbox"/> บริการรมควันตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> สวนกลางแจ้ง	<input checked="" type="checkbox"/> หนู	<input type="checkbox"/> โฟมทะ-เบท	<input type="checkbox"/> บริการพ่นละอองไอน้ำ
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> ยุง	<input type="checkbox"/> อาจเจดัก	<input type="checkbox"/> บริการโรยกากมะขาม
	<input type="checkbox"/> จู	<input type="checkbox"/> เทอมิน่า	<input checked="" type="checkbox"/> บริการสเปรย์เหยื่อพิษ
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input type="checkbox"/> เจลคอม	<input type="checkbox"/> บริการโรยทรายอาบส
	<input type="checkbox"/> ค้างคาว	<input type="checkbox"/> สลิมีเนส	<input type="checkbox"/> บริการหยอดเจล
	<input type="checkbox"/> แมลงบิน	<input type="checkbox"/> กำมะถัน	<input checked="" type="checkbox"/> บริการวางกระดามาว
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> ทรายอาบส	<input type="checkbox"/> เจาะพ่นฉีดน้ำยา
		<input type="checkbox"/> เจล	<input type="checkbox"/> อัดน้ำยาครอบนอก
		<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> บริการอื่นๆ

WILLIAMS

122457 12478 0.58 12468 0.64 12475 0.53 12468 0.53

พื้นที่ให้บริการ	บริการกำหนดแบบลง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการให้บริการ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน	<input type="checkbox"/> ปสก	<input type="checkbox"/> ไบโธริน 50 ซีซี	<input checked="" type="checkbox"/> บริการตรวจเช็คตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอก	<input type="checkbox"/> นด	<input type="checkbox"/> เซลลูลาร์ 100	<input type="checkbox"/> บริการสเปรย์จากจุดต่างๆ
<input type="checkbox"/> ห้องพัก	<input type="checkbox"/> เมล็ดถั่ว	<input type="checkbox"/> เฟล็กการ์ด สบู่	<input type="checkbox"/> บริการรมควันตามจุดต่างๆ
<input type="checkbox"/> สนามกลาง	<input checked="" type="checkbox"/> หนู	<input type="checkbox"/> โฟรท-เบท	<input type="checkbox"/> บริการพ่นละอองน้ำ
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> ยุง	<input type="checkbox"/> อาเจนต์	<input type="checkbox"/> บริการโรยกำมะถัน
	<input type="checkbox"/> จู	<input type="checkbox"/> เทอมีน	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยเหยื่อพิษ
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input type="checkbox"/> เวดเทอม	<input type="checkbox"/> บริการโรยทรายอาบส
	<input type="checkbox"/> ค้างคาว	<input type="checkbox"/> อีลีนีส	<input type="checkbox"/> บริการหยอดเจล
	<input type="checkbox"/> แมลงมีพิษ	<input type="checkbox"/> กำมะถัน	<input checked="" type="checkbox"/> บริการวางกระดากแนว
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> ทรายอาบส	<input type="checkbox"/> เจาะพื้นอัดไวยา
		<input type="checkbox"/> เจล	<input type="checkbox"/> จัดน้ำयरอบนอก
		<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ <i>ไม่ระบุโดยพล</i>	<input type="checkbox"/> บริการอื่นๆ

WITNESSES:



บริษัท เอ็ม.เอส.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
รายงานปฏิบัติงาน

20/106 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านสุขุมวิท ต.ป่าตอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 083-5062412, 076-687736
gmail..lawatchai@lawan2530@gmail.com

เล่มที่ 364

Nº 18184

เลขที่สัญญา ๓-16๖/4

นายผู้จ้าง บริษัท เอส.เอส.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่ทำบริการ 24/10/6๔

ที่อยู่ ๑๒ หมู่ ๑ บ้านสุขุมวิท ต.ป่าตอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

เวลา 1๖.๐๖

เบอร์ติดต่อ

พื้นที่ทำบริการ	บริการกำจัดแมลง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการทำบริการ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน	<input checked="" type="checkbox"/> ปลวก	<input checked="" type="checkbox"/> ไบโธริน 50 ซีซี	<input checked="" type="checkbox"/> บริการตรวจเช็คตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอก	<input checked="" type="checkbox"/> มด	<input checked="" type="checkbox"/> เซลฟอส 100	<input checked="" type="checkbox"/> บริการสเปรย์ตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ห้องพัก	<input checked="" type="checkbox"/> เพลี้ยสาบ	<input checked="" type="checkbox"/> เพลี้ยสาบ สบู่	<input checked="" type="checkbox"/> บริการรมควันตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> สวนกลาง	<input checked="" type="checkbox"/> หนอน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟร์-เบท	<input checked="" type="checkbox"/> บริการพ่นและรองไอน้ำ
<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ยุง	<input checked="" type="checkbox"/> อาเจนด้า	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยกำมะถัน
	<input checked="" type="checkbox"/> จู	<input checked="" type="checkbox"/> เฮอร์มา	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยเหยื่อพิษ
	<input checked="" type="checkbox"/> เพลี้ยวัน	<input checked="" type="checkbox"/> เพลี้ยวัน	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยทรายอาบส
	<input checked="" type="checkbox"/> ด่างขาว	<input checked="" type="checkbox"/> อีเอ็มเอส	<input checked="" type="checkbox"/> บริการหยอดเจล
	<input checked="" type="checkbox"/> เพลี้ยวัน	<input checked="" type="checkbox"/> กำมะถัน	<input checked="" type="checkbox"/> บริการวางกระดานขาว
	<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ทรายอาบส	<input checked="" type="checkbox"/> เจาะพ่นอัดน้ำยา
		<input checked="" type="checkbox"/> เจล	<input checked="" type="checkbox"/> อัดน้ำยาอบนอก
		<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> บริการอื่น ๆ

หมายเหตุ: บริษัท เอส.เอส.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 20/106 หมู่ 1 บ้านสุขุมวิท ต.ป่าตอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110



บริษัท เอ็ม.เอส.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
รายงานปฏิบัติงาน

20/106 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านสุขุมวิท ต.ป่าตอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 083-5062412, 076-687736
gmail..lawatchai@lawan2530@gmail.com

เล่มที่ 360

Nº 17995

เลขที่สัญญา ๗-16๖/4

นายผู้จ้าง บริษัท เอส.เอส.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่ทำบริการ ๒๕/11/๖๔

ที่อยู่ ๑๒ หมู่ ๑ บ้านสุขุมวิท ต.ป่าตอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

เวลา ๐๙.๐๖

พื้นที่ทำบริการ	บริการกำจัดแมลง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการทำบริการ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน	<input checked="" type="checkbox"/> ปลวก	<input checked="" type="checkbox"/> ไบโธริน 50 ซีซี	<input checked="" type="checkbox"/> บริการตรวจเช็คตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอก	<input checked="" type="checkbox"/> มด	<input checked="" type="checkbox"/> เซลฟอส 100	<input checked="" type="checkbox"/> บริการสเปรย์ตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ห้องพัก	<input checked="" type="checkbox"/> เพลี้ยสาบ	<input checked="" type="checkbox"/> เพลี้ยสาบ สบู่	<input checked="" type="checkbox"/> บริการรมควันตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> สวนกลาง	<input checked="" type="checkbox"/> หนอน	<input checked="" type="checkbox"/> ไฟร์-เบท	<input checked="" type="checkbox"/> บริการพ่นและรองไอน้ำ
<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ยุง	<input checked="" type="checkbox"/> อาเจนด้า	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยกำมะถัน
	<input checked="" type="checkbox"/> จู	<input checked="" type="checkbox"/> เฮอร์มา	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยเหยื่อพิษ
	<input checked="" type="checkbox"/> เพลี้ยวัน	<input checked="" type="checkbox"/> เพลี้ยวัน	<input checked="" type="checkbox"/> บริการโรยทรายอาบส
	<input checked="" type="checkbox"/> ด่างขาว	<input checked="" type="checkbox"/> อีเอ็มเอส	<input checked="" type="checkbox"/> บริการหยอดเจล
	<input checked="" type="checkbox"/> เพลี้ยวัน	<input checked="" type="checkbox"/> กำมะถัน	<input checked="" type="checkbox"/> บริการวางกระดานขาว
	<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ทรายอาบส	<input checked="" type="checkbox"/> เจาะพ่นอัดน้ำยา
		<input checked="" type="checkbox"/> เจล	<input checked="" type="checkbox"/> อัดน้ำยาอบนอก
		<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> บริการอื่น ๆ

หมายเหตุ: บริษัท เอส.เอส.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 20/106 หมู่ 1 บ้านสุขุมวิท ต.ป่าตอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110



บริษัท เอ็ม.เอส.เพสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
รายงานกิจการ

5.180.031.5

20406 wif 1 wife 917990 2327 2779 83110

Tax 093-5062412 076-587736

tel. 903-362-4117; v13001103@gmail.com
lawatchaj@law.vps300@gmail.com

2007-07-28

GROUP 1
7-163/4

[illegible]

[Handwritten signature]

[illegible]

1947-1948
1949-1950
1951-1952
1953-1954
1955-1956
1957-1958
1959-1960
1961-1962
1963-1964
1965-1966
1967-1968
1969-1970
1971-1972
1973-1974
1975-1976
1977-1978
1979-1980
1981-1982
1983-1984
1985-1986
1987-1988
1989-1990
1991-1992
1993-1994
1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012
2013-2014
2015-2016
2017-2018
2019-2020
2021-2022
2023-2024
2025-2026
2027-2028
2029-2030
2031-2032
2033-2034
2035-2036
2037-2038
2039-2040
2041-2042
2043-2044
2045-2046
2047-2048
2049-2050
2051-2052
2053-2054
2055-2056
2057-2058
2059-2060
2061-2062
2063-2064
2065-2066
2067-2068
2069-2070
2071-2072
2073-2074
2075-2076
2077-2078
2079-2080
2081-2082
2083-2084
2085-2086
2087-2088
2089-2090
2091-2092
2093-2094
2095-2096
2097-2098
2099-2100
2101-2102
2103-2104
2105-2106
2107-2108
2109-2110
2111-2112
2113-2114
2115-2116
2117-2118
2119-2120
2121-2122
2123-2124
2125-2126
2127-2128
2129-2130
2131-2132
2133-2134
2135-2136
2137-2138
2139-2140
2141-2142
2143-2144
2145-2146
2147-2148
2149-2150
2151-2152
2153-2154
2155-2156
2157-2158
2159-2160
2161-2162
2163-2164
2165-2166
2167-2168
2169-2170
2171-2172
2173-2174
2175-2176
2177-2178
2179-2180
2181-2182
2183-2184
2185-2186
2187-2188
2189-2190
2191-2192
2193-2194
2195-2196
2197-2198
2199-2200
2201-2202
2203-2204
2205-2206
2207-2208
2209-2210
2211-2212
2213-2214
2215-2216
2217-2218
2219-2220
2221-2222
2223-2224
2225-2226
2227-2228
2229-2230
2231-2232
2233-2234
2235-2236
2237-2238
2239-2240
2241-2242
2243-2244
2245-2246
2247-2248
2249-2250
2251-2252
2253-2254
2255-2256
2257-2258
2259-2260
2261-2262
2263-2264
2265-2266
2267-2268
2269-2270
2271-2272
2273-2274
2275-2276
2277-2278
2279-2280
2281-2282
2283-2284
2285-2286
2287-2288
2289-2290
2291-2292
2293-2294
2295-2296
2297-2298
2299-2300
2301-2302
2303-2304
2305-2306
2307-2308
2309-2310
2311-2312
2313-2314
2315-2316
2317-2318
2319-2320
2321-2322
2323-2324
2325-2326
2327-2328
2329-2330
2331-2332
2333-2334
2335-2336
2337-2338
2339-2340
2341-2342
2343-2344
2345-2346
2347-2348
2349-2350
2351-2352
2353-2354
2355-2356
2357-2358
2359-2360
2361-2362
2363-2364
2365-2366
2367-2368
2369-2370
2371-2372
2373-2374
2375-2376
2377-2378
2379-2380
2381-2382
2383-2384
2385-2386
2387-2388
2389-2390
2391-2392
2393-2394
2395-2396
2397-2398
2399-2400
2401-2402
2403-2404
2405-2406
2407-2408
2409-2410
2411-2412
2413-2414
2415-2416
2417-2418
2419-2420
2421-2422
2423-2424
2425-2426
2427-2428
2429-2430
2431-2432
2433-2434
2435-2436
2437-2438
2439-2440
2441-2442
2443-2444
2445-2446
2447-2448
2449-2450
2451-2452
2453-2454
2455-2456
2457-2458
2459-2460
2461-2462
2463-2464
2465-2466
2467-2468
2469-2470
2471-2472
2473-2474
2475-2476
2477-2478
2479-2480
2481-2482
2483-2484
2485-2486
2487-2488
2489-2490
2491-2492
2493-2494
2495-2496
2497-2498
2499-2500
2501-2502
2503-2504
2505-2506
2507-2508
2509-2510
2511-2512
2513-2514
2515-2516
2517-2518
2519-2520
2521-2522
2523-2524
2525-2526
2527-2528
2529-2530
2531-2532
2533-2534
2535-2536
2537-2538
2539-2540
2541-2542
2543-2544
2545-2546
2547-2548
2549-2550
2551-2552
2553-2554
2555-2556
2557-2558
2559-2560
2561-2562
2563-2564
2565-2566
2567-2568
2569-2570
2571-2572
2573-2574
2575-2576
2577-2578
2579-2580
2581-2582
2583-2584
2585-2586
2587-2588
2589-2590
2591-2592
2593-2594
2595-2596
2597-2598
2599-2600
2601-2602
2603-2604
2605-2606
2607-2608
2609-2610
2611-2612
2613-2614
2615-2616
2617-2618
2619-2620
2621-2622
2623-2624
2625-2626
2627-2628
2629-2630
2631-2632
2633-2634
2635-2636
2637-2638
2639-2640
2641-2642
2643-2644
2645-2646
2647-2648
2649-2650
2651-2652
2653-2654
2655-2656
2657-2658
2659-2660
2661-2662
2663-2664
2665-2666
2667-2668
2669-2670
2671-2672
2673-2674
2675-2676
2677-2678
2679-2680
2681-2682
2683-2684
2685-2686
2687-2688
2689-2690
26

พื้นที่ให้บริการ	บริการกำจัดแมลง	สารเคมีที่ใช้	วิธีการให้บริการ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายใน	<input checked="" type="checkbox"/> ปลวก	<input checked="" type="checkbox"/> ไปริน 50 ซีซี	<input checked="" type="checkbox"/> บริการตรวจเช็คตามจุดต่างๆ
<input checked="" type="checkbox"/> ภายนอก	<input checked="" type="checkbox"/> มด	<input checked="" type="checkbox"/> เสดร 100	<input checked="" type="checkbox"/> บริการสเปรย์ตามจุดต่างๆ
<input type="checkbox"/> ห้องพัก	<input checked="" type="checkbox"/> เمدลงสาบ	<input type="checkbox"/> เฟสภาค สเปซ	<input checked="" type="checkbox"/> บริการรมควันตามจุดต่างๆ
<input type="checkbox"/> สนามกลาง	<input checked="" type="checkbox"/> หนู	<input type="checkbox"/> ไฟร์ท-เบท	<input type="checkbox"/> บริการปล่อยจิ้งจอก
<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ยุง	<input type="checkbox"/> อาจงัด	<input type="checkbox"/> บริการโยกย้ายแท่น
	<input type="checkbox"/> งู	<input type="checkbox"/> เทมมีน่า	<input checked="" type="checkbox"/> บริการรอยเหยื่อพิษ
	<input type="checkbox"/> แมลงวัน	<input type="checkbox"/> เวดทอม	<input type="checkbox"/> บริการโยกย้ายอาบส
	<input type="checkbox"/> ค้างคาว	<input type="checkbox"/> ซีซีเอส	<input type="checkbox"/> บริการหยอดเจล
	<input type="checkbox"/> แมลงบิน	<input type="checkbox"/> กำมะถัน	<input type="checkbox"/> บริการวางกระดาษกาว
	<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> ทรายาแมส	<input type="checkbox"/> เจาะพื้นฉีดน้ำยา
		<input type="checkbox"/> เจล	<input type="checkbox"/> ฉีดน้ำยาอบนอก
		<input type="checkbox"/> อื่นๆ	<input type="checkbox"/> บริการอื่น ๆ

Schiller:
Göttergymnase m. 78/99

เอกสารแนบที่ 10
รายงานตรวจเช็คกล้องวงจรปิด
