

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
- เอกสารแนบที่ 5 แผนฉุกเฉิน
- เอกสารแนบที่ 6 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 7 กฎระเบียบการอยู่อาศัย
- เอกสารแนบที่ 8 ใบเสร็จมูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 9 รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
- เอกสารแนบที่ 10 รายงานการใช้น้ำ/ไฟฟ้า
- เอกสารแนบที่ 11 รายงานการฉีดพ่นแมลง
- เอกสารแนบที่ 12 บันทึกการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ
- เอกสารแนบที่ 13 รายงานการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- เอกสารแนบที่ 14 รายงานการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค
- เอกสารแนบที่ 15 ใบเสร็จสุบตะกอน

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด เลขทะเบียน ๖-๒๕๐
ที่ อภ ๐๓๒๒/ ๙ ๘๔ ๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอขอบคุณสารณณ์ที่ได้รับทราบการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ
น้ำเสีย จำนวน ๘ รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

ผู้ชำนาญการ (นายบรรลพ ศรีรงค์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
มลพิษโรงงานภาคใต้



ที่ อภ ๐๓๒๒/ ๙ ๘๔ ๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด
อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และขอคืนสารณณ์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแบบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๘๘/๘๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระทุ่ม อำเภอกะรุ
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอร์ส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ

๒) นางสาวภาณี บุตรสุริย์

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายจีระศักดิ์ หนัดหมื่น

๒) นางสาวภาภา กิตติสารณ์

๓) นางสาววิวิสา นวลโย

๔) นางสาววรรณพร ชื่นแก้ว

๕) นายสมิครพงศ์ พงศ์ศิริเดช

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ผ่านเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code หายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจินดา เตะคันทรี่)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา

ผู้ชำนาญการ

โทร. ๐ ๒๕๓๒ ๕๐๒๒๙, ๐ ๒๕๔๔ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๐๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sinw@dlw.mail.go.th


“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว”

Green Industry



ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์





แบบ วนช./ผ.๒๖
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๘/๓๔๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๘๘/๔๖๖ Moo 4, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๙๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๔๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))



Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ตม.)
The Industrial Standards Institute (TISI)
Date 2023-03-03 10:25:56 593147.00

51302/e

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)



Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371

BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 07 September 2023

Expiry Date: 08 September 2024

Recertification Before: 08 September 2025
subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims
Chief Executive Officer



8289



Antivo Group Limited, 30 Tower View, Kings Hill, Kent, ME19 4UY



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from)

(20 February B.E. 2566 (2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

ถาวร

(Permanent)

นอกสถานที่

ชั่วคราว

(Temporary)

เคลื่อนที่

หลายสถานที่

(Mobile)

(Multisite)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Until) (10 November B.E. 2570 (2027))

ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ฉบับที่ 02

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from)

(20 February B.E. 2566 (2023))

นอกสถานที่

ชั่วคราว

(Temporary)

เคลื่อนที่

หลายสถานที่

(Mobile)

(Multisite)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัล จำกัด

(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ทดสอบ 0590

(Testing 0590)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field)		
2. น้ำ (ต่อ) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl ⁻ B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 2/2

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (Environmental field)		
1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B
	- Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D
	- Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C
2. น้ำ (water)	- Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 1/2

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
- (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
- (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
- (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
- (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
- (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ
- อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๕๐๐	ตั้งแต่ ๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือสิ่งปลูกสร้างในพื้นของเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองคนพิการ	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกชนิด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการทั้งหมด	-	-	-	-	ทุกชนิด
ที่ทำการก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกชนิด
๒. อาคารพาณิชย์	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ	ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐	ไม่เกิน ๕,๐๐๐	-	ไม่เกิน ๕,๐๐๐

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานความครอบคลุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานความครอบคลุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานความครอบคลุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีหรือระบายน้ำทิ้งเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ
ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคลพักการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในตนเองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับสิ่งปลูกสร้างประเภทกิจการก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงนม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงนม

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. สลัด (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ฟอสเฟต (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๑๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มทีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มทีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มทีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มทีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรินอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์การระหว่างประเทศและของเอกชน	ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า	ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-
	ตลาด	ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
	๑. อาคารสถานพยาบาล	เตียง ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานความถูกต้องของรายงานที่ส่งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นการวัดและต่าง ให้ใช้เครื่องมือวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีนับด้วยอ่างฟุ้งอนุภาิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอนซ์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีนับแบบรีดักทีฟโพรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยด้วยอ่างฟุ้งอนุภาิกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซีลไฟร์ ให้ใช้วิธีไอโอดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีนิเมทีลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลลาคัล (Jeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกน้ำมันก่อนนั้นและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิเคอไลติกฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเทิล ทิวป์ เพอร์เมเนชัน เทคนิก (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดเมทริก อีเล็คโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การวัดค่าความหนาแน่นของอาคารตามข้อ ๕ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบความถูกต้องของน้ำที่ตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานความถูกต้องของรายงานที่ส่งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

- ๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีที่มีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด
- ๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบบังง (Grab Sampling)

เอกสารแนบที่ 3

หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๕๗๐๐



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๖๖ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดิคอนโด หาดใหญ่
ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำเนาหนังสือบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ที่ กอว. ๐๓๔/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๒ สำเนาหนังสือบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ที่ กอว. ๐๕๑/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ ดิคอนโด หาดใหญ่ ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๔. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ด้วย บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้ บริษัท ภูเก็ต
เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ดิคอนโด หาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ถนนใกล้เคียง ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นโครงการประเภท
อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด ๔๖๑ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาลำดับขั้นตอนการพิจารณา
และในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความ

เห็นชอบ...

เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดีคอนโด หาดใหญ่ ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) โดยให้บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ หากจังหวัดสงขลาได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือจังหวัดสงขลาส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว โครงการจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ในการนี้ จึงขอให้จังหวัดสงขลาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมความมาตรา ๔๔ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้จังหวัดสงขลาพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ส.อ. อ.อ.อ.อ.

(นายสุโข อุดมทิพย์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๖ กด ๖๘๑๐-๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ดิคอนโด หาดใหญ่

ของ บริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดิคอนโด หาดใหญ่ ของ บริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ถนนใกล้ศอก ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด มีจำนวน 461 ห้องชุด ขนาดพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 19,367.81 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 156759 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ ขนาดเนื้อที่ดิน 6-1-33.70 ไร่ หรือ คิดเป็น 10,134.80 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารห้องชุด สูง 7 ชั้น ดาดฟ้า จำนวน 2 อาคาร อาคารสโมสร สูง 2 ชั้น และอาคารห้องพักรับรอง สูง 1 ชั้น จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดิคอนโด หาดใหญ่ ของ บริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด


2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่ง รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความ เห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รั่วไหลจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดเสียหายแก่สาธารณสุขสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคล ผู้รับโอนสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือ มาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ศีคอนโด หาดใหญ่ ช่วงดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. การเกิดแผ่นดินไหว	- บริเวณที่ติดตั้งแผนที่พื้นที่	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการจัดตั้งทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
	- ภายในโครงการ	- การซ่อมแซมอพยพ	- ตรวจสอบการซ่อมแซมอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
2. คุณภาพอากาศ	- ผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการ	- ผู้คนจากยานพาหนะของสนามฟุตบอล	- สอบถามจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการในเรื่องผลกระทบทางด้านฝุ่นจากสนามฟุตบอล	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ฝุ่นละอองรวม (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) - ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) - ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)	- ตรวจวัดด้วยระบบกราวิมेटริก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ TSP ชนิดไฮโดรลัม (High Volume Air Sampler) - ตรวจวัดด้วยระบบกราวิมेटริก (Gravimetric) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ PM10 ชนิดไฮโดรลัม (High Volume Air Sampler) - ตรวจวัดด้วยหลักการดูดกลืน (Absorption) - เก็บตัวอย่างโดยใช้ Gas Bag และวิเคราะห์โดย Flame Ionization	- กรณีที่ผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการได้รับผลกระทบ - กรณีที่ผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการได้รับผลกระทบ - กรณีที่ผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการได้รับผลกระทบ - กรณีที่ผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการได้รับผลกระทบ	- บริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด) - บริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด) - บริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด) - บริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ศีคอนโด หาดใหญ่ ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
3. เสียง	- ผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการ	- เสียงจากสนามฟุตบอล	- สอบถามจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการในเรื่องผลกระทบทางด้านเสียงจากสนามฟุตบอล	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด - เสียงรบกวน	- ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด และระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 90 ด้วยเครื่องมือวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน IEC 651 หรือ IEC 804 ของคณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission, IEC)	- กรณีที่ผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการได้รับผลกระทบ	- บริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
4. การก่อกวนชุมชน	- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- การอำนวยความสะดวก	- ตรวจสอบการจัดวางการจราจรและการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
	- บริเวณทางเข้า-ออกถนนสาธารณะและไหล่ทาง	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ห้ามจอดรถบริเวณหน้าโครงการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
5. การใช้ไฟฟ้า	- เส้นท่อน้ำใต้ดิน	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แอสเสริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดีคอนโค หาดใหญ่ ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
6. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิคมอุตสาหกรรมสุค (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
	- เครื่องสูบน้ำ	- อัตราการสูบ	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิคมอุตสาหกรรมสุค (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- ปริมาณตะกอน	- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิคมอุตสาหกรรมสุค (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
7. การจัดการน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตามมาตรา 80 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกการระบายและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ฉบับ ทศ.1 และแบบ ทศ.2)	- แบบ ทศ. 1 บันทึกทุกวันเก็บไว้ที่โครงการเป็นเวลา 2 ปี - แบบ ทศ.2 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดทุกเดือน ส่งให้เทศบาลเมืองคอหงส์และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิคมอุตสาหกรรมสุค (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด) - บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิคมอุตสาหกรรมสุค (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดีคอนโค หาดใหญ่ ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
7. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	- บ่อตรวจคุณภาพน้ำพลึงอกจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	- การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ▪ ความเป็นกรด-ด่าง ▪ บีโอดี ▪ ปริมาณสารแขวนลอย ▪ ซีดีไฟฟ้ ▪ ปริมาณสารละลาย ▪ ปริมาณตะกอนหนัก ▪ น้ำมันและไขมัน ▪ ทีแอลเอ็น	- ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทขและขนาด ▪ pH meter ▪ วิธี Azido Modification ▪ วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) ▪ วิธี Titration ▪ วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ใน ชั่วโมง ▪ วิธีการวอยอิมยอห์ฟี่ (Imhoff cone) ▪ วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย ▪ วิธี Kjeldahl	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิคมอุตสาหกรรมสุค (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดิคอนโด หาดใหญ่ ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
7. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	- บ่อผิวน้ำกำจัดก๊าซมีเทน (Methane)	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของบ่อผิวน้ำกำจัดก๊าซมีเทน	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
	- บ่อผิวน้ำกำจัดละอองน้ำ (Aerosol)	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของบ่อผิวน้ำกำจัดละอองน้ำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
8. การจัดการมูลฝอย	- ห้องพักขยะ	- สภาพของถังขยะ	- ตรวจสอบความสะอาดในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึมของถังขยะ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
		- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะรวม	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
9. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณที่จัดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
10. สุขภาพ	- เครื่องปรับอากาศ	- ความสะอาด	- ตรวจสอบการทำความสะอาดหรือปรับสภาพเป็นประจำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)

151/178

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดิคอนโด หาดใหญ่ ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
10. สุขภาพ (ต่อ)	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงสู่แหล่งลาย	- ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงสู่แหล่งลาย	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
	- บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- พื้นที่สีเขียว	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าอยู่อยู่เสมอ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- จุดติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ตรวจสอบการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)
	- จุดติดตั้งประตู Key Card	- ระบบประตู Key Card	- ตรวจสอบการทำงานของระบบประตู Key Card	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)

152/178

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดิคอนโด หาดใหญ่ ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
12. สบระว่ายน้ำ	- สบระว่ายน้ำของโครงการ	- ความเป็นกรดด่าง - คลอรีนอิสระคงเหลือ - พดอร์นที่ร่วมกับสารอื่น - โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด - ฟิโคลไลต์ฟอร์มิ - ค่าความเป็นค่า - ความกระด้าง	- วิธี pH meter - วิธี DPD colorimetric method - วิธี DPD colorimetric method - วิธี Technique (MPN) 10 Tube - วิธี Fecal Coliform Test (EC Medium) - วิธี Turbidity Method - วิธี EDTA Titrimetric Method	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิด บริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิด บริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิด บริการตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แชนดรี จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด) - บริษัท แชนดรี จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด) - บริษัท แชนดรี จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด) - บริษัท แชนดรี จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด) - บริษัท แชนดรี จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด) - บริษัท แชนดรี จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด) - บริษัท แชนดรี จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)

153/178

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดิคอนโด หาดใหญ่ ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
12. สบระว่ายน้ำ (ต่อ)	- สบระว่ายน้ำของโครงการ	- กรดไฮโดรคลอริก - คลอรีน - แอมโมเนีย - ไนเตรต - จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ทางชีวเคมี (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa)	- วิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC) - วิธี Argentometric Method - วิธี Preliminary Distillation Step and Colorimetric Method - วิธี Cadmium Reduction Method - วิธี Modified Multiple-Tube Procedure และวิธี Multiple-Tube Technique	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท แชนดรี จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด) - บริษัท แชนดรี จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด) - บริษัท แชนดรี จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด) - บริษัท แชนดรี จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด) - บริษัท แชนดรี จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)

154/178

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ติดคอนกรีต หาดใหญ่ ช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ลักษณะภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
12. สระว่ายน้ำ (ต่อ)	- บริเวณสระว่ายน้ำ ในโครงการ	- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำ สระว่ายน้ำ (Lifeguard) โดยอยู่ ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิด บริการ - อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วย ชีวิต ฟางชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เป็นต้น - สภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระว่ายน้ำ น้ำ และพื้นผิวใต้สระว่ายน้ำ - ขอบสระและทางเดินสระว่ายน้ำ - บัญชีแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้ สระว่ายน้ำ - อุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสระว่ายน้ำและทางเดินรอบ สระว่ายน้ำ	- การจดบันทึกการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ - การตรวจนับจำนวนและตรวจสภาพ การใช้งาน - ตรวจสอบสภาพพื้นผิวทางเดินรอบสระ ว่ายน้ำ และพื้นผิวใต้สระว่ายน้ำ หากมีรอยแตกหรือชำรุดให้ซ่อมแซม ทันที - ตรวจสอบไม่ให้มีน้ำขัง - ตรวจสอบให้มีสภาพดีไม่เปลี่ยนแปลง - ตรวจสอบสภาพการใช้งานหาก ชำรุดให้แก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- บริษัท แอสติริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด) - บริษัท แอสติริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด) - บริษัท แอสติริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด) - บริษัท แอสติริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด) - บริษัท แอสติริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด) - บริษัท แอสติริ จำกัด (มหาชน) (ระยะแรก) และนิติบุคคลอาคารชุด (หลังจากจดทะเบียนอาคารชุด)

เอกสารแนบที่ 4

ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 50555 หมู่ที่ 4 ตำบลผู้ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 33120 โทร: 076 023955, 002 059 2855, 002 059 4838 โทรสาร: 076 010605
Address: 50555 Village No.4 Kahu Sub-district, Phuket, 33120 Tel: 076 023955, 002 059 2855, 002 059 4838 Fax: 076 010605
Email: bk@bktaurus.com E-mail: bknature@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-106787

ผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท สยามทอรัส จำกัด ถนนลาดหญ้า
: เลขที่ 104 ถนนลาดหญ้า ตำบลหนองรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร (Tel) : 097 424 5556 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ศิ โกลด์ ทาฟต้า หมู่ที่ 104 ถนนลาดหญ้า ตำบลหนองรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
: 23/07/2024
: 23/07/2024
: 23/07/2024
: 31/07/2024

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: Grab sampling
: Mr. Sankhong Pongpichet

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24072250	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำกลั่น	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำกลั่น	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.03 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บส่งเย็น มีกลิ่น	


การวัดผลทดสอบ (Settleable Solids)⁽³⁾⁽⁴⁾
m/L Gravimetric port 2540F
≤0.50

โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform)⁽⁵⁾⁽⁶⁾
MPN/100 mL Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E
1,705

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอาคารประกอบและโรงงานครัว วันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานน้ำทิ้ง 22 ธันว 2545 วันที่ 29 ธันวาคม 2545

- Not TSI Accredited
- ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบกันยายน (Analyzed by Subcontractor)
- มีความไม่แน่นอนในการวัด
- Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ: ไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ได้



- หมายเหตุ (Notes) :
- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับบริการเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
 - รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับบริการเท่านั้น ไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard First service
บริการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำและของเสีย



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ห้อง : 50555 หมู่ที่ 4 ตำบลผู้ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 33120 โทร: 076 023955, 002 059 2855, 002 059 4838 โทรสาร: 076 010605
Address: 50555 Village No.4 Kahu Sub-district, Phuket, 33120 Tel: 076 023955, 002 059 2855, 002 059 4838 Fax: 076 010605
Email: bk@bktaurus.com E-mail: bknature@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-106787
ทะเบียนข้อมูลการวิเคราะห์ (Lab No.) : 2-290

ผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท สยามทอรัส จำกัด ถนนลาดหญ้า
: เลขที่ 104 ถนนลาดหญ้า ตำบลหนองรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร (Tel) : 097 424 5556 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ศิ โกลด์ ทาฟต้า หมู่ที่ 104 ถนนลาดหญ้า ตำบลหนองรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
: 23/07/2024
: 23/07/2024
: 23/07/2024
: 31/07/2024

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method)
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By)
: Grab sampling
: Mr. Sankhong Pongpichet

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24072250	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำกลั่น	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำกลั่น	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.03 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บส่งเย็น มีกลิ่น	

การวัดผลทดสอบ (Settleable Solids)⁽³⁾⁽⁴⁾
m/L Gravimetric Method port 4500-H⁺ B
7.2

บีโอดี (BOD)
mg/L Azide Modification port 4500-O⁻ C / 5-Days BOD Test port 5210B
13.3

การวัดผลทดสอบ (Total Dissolved Solids)
mg/L Dried at 105 ± 0.5 °C port 2540D
15.0

การวัดผลทดสอบ (Total Dissolved Solids)
mg/L Dried at 180 °C port 2540C
372

ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, Total)
mg/L Micro-Kjeldahl port 4500-N_{am} B
16.8

ค่าพีเอช (pH)
mg/L Isometric port 4500-S⁺ F
0.86

ไขมันและไขมัน (Fat, Oil & Grease) (FOG)
mg/L Partition & Gravimetric port 5520B
3.3

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ การระบายน้ำจากอาคารประกอบและโรงงานครัว วันที่ 7 พฤศจิกายน 2545

- Not TSI Accredited
- ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบกันยายน (Analyzed by Subcontractor)
- มีความไม่แน่นอนในการวัด
- Not Department of Industrial Works Accredited

Certificated ISO 9001:2015

- หมายเหตุ (Notes) :
- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับบริการเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
 - รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับบริการเท่านั้น ไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้ได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard First service
บริการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำและของเสีย



บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 99/388 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 033595, 062 059 2848, 062 059 4883 โทรสาร: 076 019095
Address: 99/388 Village No.4 Tuluu Sub-district, Kuluu District, Phukhet, 33120 Tel: 076 033595, 062 059 2848, 062 059 4883 Fax: 076 019095
Email: bk@bktaurus.com (Fax to: 0335951015913 E-mail: bktaurus@gmail.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-106767
พบเป็นของปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ เลขที่ 9-250

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทอุตสาหกรรมสัตว์ ผลิตภัณฑ์
: เลขที่ 104 ถนนโคกสูง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33110
โทร (Tel.) : 037 424 5356 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: สัตว์ ผลิตภัณฑ์ เลขที่ 104 ถนนโคกสูง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33110
: 21/07/2024
: 22/07/2024
: 23/07/2024
: 31/07/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakong Pongladdach, (U)
9-250-4-0035

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
วิธีวิเคราะห์ (Analysis No.)			
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			
ค่าเฉลี่ยความชื้นรวม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C port 2540C	144

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] -
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยผู้ให้บริการทดสอบภายนอก (Analyzed by Sub-contractor)
[5] ค่าตรวจไม่ผ่านมาตรฐาน
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certification ISO 9001:2015 - TDS

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขอบเขตการทดสอบมีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบตามที่ระบุในรายงานเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในงานเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ภายนอกได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด
F-P-7-8-011 V2: 1 มกราคม 2565



บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 99/388 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 033595, 062 059 2848, 062 059 4883 โทรสาร: 076 019095
Address: 99/388 Village No.4 Tuluu Sub-district, Kuluu District, Phukhet, 33120 Tel: 076 033595, 062 059 2848, 062 059 4883 Fax: 076 019095
Email: bk@bktaurus.com (Fax to: 0335951015913 E-mail: bktaurus@gmail.com)

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-106767

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทอุตสาหกรรมสัตว์ ผลิตภัณฑ์
: เลขที่ 104 ถนนโคกสูง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33110
โทร (Tel.) : 037 424 5356 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: สัตว์ ผลิตภัณฑ์ เลขที่ 104 ถนนโคกสูง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 33110
: 21/07/2024
: 22/07/2024
: 23/07/2024
: 31/07/2024
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakong Pongladdach, (U)

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
วิธีวิเคราะห์ (Analysis No.)			
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			
ค่าเฉลี่ยความชื้นรวม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 100 °C port 2540C	144

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ขอบเขตการทดสอบมีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบตามที่ระบุในรายงานเท่านั้น
[3] Not TSI Accredited
[4] ทดสอบโดยผู้ให้บริการทดสอบภายนอก (Analyzed by Sub-contractor)
[5] ค่าตรวจไม่ผ่านมาตรฐาน
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

หมายเหตุ (Notes) :
1. ขอบเขตการทดสอบมีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบตามที่ระบุในรายงานเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในงานเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ภายนอกได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิโค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด
F-P-7-8-011 V2: 1 มกราคม 2565



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59255 หมู่ 4 ตำบลคู้ง อำเภอนายูง จังหวัดบึงกาฬ โทร. 076 623955, 062 059 2569, 062 059 4068 โทรสาร 076 619605
Address: 59255 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phu Phan, 35120 Tel: 076 623955, 062 059 2569, 062 059 4068 Fax: 076 619605
เว็บไซต์ : BK (ID): 0635561015915 E-mail: bknature1@gmail.com

Analysis Report


หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-193587

ชื่อผู้รับจ้าง (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม ส.ขอนแก่น จำกัด
: เลขที่ 124 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดขอนแก่น 30110
โทร (Tel.) : 097 424 5556 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: คีลองโค แหล่งน้ำ ต.หนองฮี อ.บ้านดง อ.บ้านดง จ.ขอนแก่น 30110
: 18/08/2024
: 19/08/2024
: 20-22/08/2024
: 26/08/2024

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชนิดตัวอย่าง (Analytist No.)			242819/13	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำขุ่น	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.32 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุญญากาศ	
การวัดความขุ่น (Turbidity)	NTU	Graimetric port 2540F	<0.10	≤0.50
ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Total Chlorine)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A - E	2,400	-

หมายเหตุ (Notes):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประเภทการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีทดสอบนี้ เป็น การตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีทดสอบนี้ ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์การทดสอบนี้ เป็นการวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีทดสอบนี้ ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
(5) การตรวจวิเคราะห์การทดสอบนี้ เป็นการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีทดสอบนี้ ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า



หมายเหตุ (Notes):
(1) ผลการวิเคราะห์การทดสอบนี้ เป็นการวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีทดสอบนี้ ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
(2) ประเภทการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีทดสอบนี้ เป็น การตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีทดสอบนี้ ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์การทดสอบนี้ เป็นการวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีทดสอบนี้ ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
(5) การตรวจวิเคราะห์การทดสอบนี้ เป็นการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีทดสอบนี้ ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROOF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
F-7-78-011 V2, 1 มิถุนายน 2563



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59255 หมู่ 4 ตำบลคู้ง อำเภอนายูง จังหวัดบึงกาฬ โทร. 076 623955, 062 059 2569, 062 059 4068 โทรสาร 076 619605
Address: 59255 Village No.4 Kuthu Sub-district, Kuthu District, Phu Phan, 35120 Tel: 076 623955, 062 059 2569, 062 059 4068 Fax: 076 619605
เว็บไซต์ : BK (ID): 0635561015915 E-mail: bknature1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-193587

ชื่อผู้รับจ้าง (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรอุตสาหกรรม ส.ขอนแก่น จำกัด
: เลขที่ 124 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดขอนแก่น 30110
โทร (Tel.) : 097 424 5556 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: คีลองโค แหล่งน้ำ ต.หนองฮี อ.บ้านดง อ.บ้านดง จ.ขอนแก่น 30110
: 18/08/2024
: 19/08/2024
: 19-24/08/2024
: 26/08/2024

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชนิดตัวอย่าง (Analytist No.)			242819/13	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำขุ่น	น้ำดื่ม
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.32 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บสุญญากาศ	
การวัดค่าความเป็นกรด-เบส (pH)	at 25 °C	Electrometric Method port 4520-H ⁺ B	6.5	5.0-9.0
ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Total Chlorine)	mg/L	Aside Modification port 4600-O ₂ C 5-Days BOD Test port 5210B	19.3	≤50.0
ค่าความขุ่น (Turbidity)	mg/L	Dried at 102 - 105 °C port 2540D	5.0	≤40.0
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	322	≤500
ค่าไนโตรเจน (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl port 4600-N _{org} B	27.4	≤55.0
ค่าฟอสฟอรัส (Phosphorus, P)	mg/L	Inductometric port 4500-S ²⁺ F	0.19	≤1.0
ค่าความเค็ม (Salinity)	mg/L	Portion & Gravimetric port 5220B	3.7	≤20.0

หมายเหตุ (Notes):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประเภทการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีทดสอบนี้ เป็น การตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีทดสอบนี้ ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์การทดสอบนี้ เป็นการวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีทดสอบนี้ ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
(5) การตรวจวิเคราะห์การทดสอบนี้ เป็นการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานวิธีทดสอบนี้ ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROOF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
F-7-78-011 V2, 1 มิถุนายน 2563



บริษัท ปิเค เมเจอร์ ทอร์ส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่: 59259 หมู่ที่ 5 ตำบลตะขากำแพง อำเภอวังน้อย จังหวัดลพบุรี 33120 โทร: 076 623595, 062 059 2603, 062 059 4808 โทรสาร: 076 616906
 Address: 59259 Village No.4 Kadiu Sub-district, Kamnu District, Phrueai, 33120 Tel: 076 623595, 062 059 2603, 062 059 4808 Fax: 076 616905
 เลขที่อินเทอร์เน็ต (Tax ID): 0635561012913 E-mail: ksanadure@gmail.com

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-195/67
ระเบียบข้อปฏิบัติการบริหารจะพิมพ์ ตอนที่ 7-290

Analysis Report

ศูนย์บริการ (Customer)
ที่อยู่ที่ (Address)
เลขที่ 104 ถนนโพธิ์ศรี ตำบลหนองสีน้ำตาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ (Tel.) : 097 424 5548 โทรสาร (Fax) : -
อีเมล (E-mail) : info@thai-steel.com

ข้อมูลจากเว็บไซต์ (Sampling Source)	ชื่อ บริษัท แหล่ง และ ปี: บริษัท สุ่มแหล่ง อู่ทองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 50110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 16/08/2024
วันถึงมือตัวอย่าง (Receiving Date)	: 16/08/2024
วันทดสอบ (Testing Date)	: 22/08/2024
วันรายงานผล (Result Date)	: 26/08/2024
	ผู้เก็บตัวอย่าง: อู่ทองราชบุรี (Sampling By) : Mr. Sompong Pongsuwanich
	4-230-4-Q005

การวิเคราะห์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการวิเคราะห์ (Method of Analysis)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	หน่วยวัด (Standard)
หมายเลขการวิเคราะห์ (Analysis No.)			24041915	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
คำอธิบายตัวอย่าง (Sample Description)			1%	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.38 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			1%	
ตัวอย่างที่วิเคราะห์ (Sample Condition)				
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C for 2540C	152	

12] -

- (3) Not TISI Accredited
(4) คณะได้อำนาจปฏิบัติงานสอบสวนทั่วทั้ง (Analyzed by Subcontractor)
(5) ความไม่แน่นอนในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

••Certified ISO 9001:2015 ~ TDS

Summary (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบมีผลเฉพาะกับตัวปลาที่นำมาทดสอบเท่านั้น
(the above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ทางวิชาการเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีเคเนเจอร์ จำกัด
(this report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

Principles Propounded by the Standard First Service

$$m_{\pi^0} = 137.036 \pm 0.008 \text{ MeV}, m_{\eta} = 547.96 \pm 0.04 \text{ MeV}, m_{\omega} = 782.66 \pm 0.05 \text{ MeV}$$

F-P-7.6-01/1 V2.1 18/12/2014 2583



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่: 56/256 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา 31120 โทร: 076 6223935, 062 059 2568, 062 059 4838 โทรสาร: 076 619965
Address: 56/256 Village No.4 Kamru Sub-district, Kamru District, Phibet, 31120 Tel: 076 6223935, 062 059 2568, 062 059 4838 Fax: 076 619965
E-mail: chayaprasit@yaho.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-19387

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
 ชื่อผู้รับ (Address)
 โทรศัพท์ (Tel) : 097 424 5356
 อีเมล (Email) : info@fcoi.go.th

แหล่งที่มาข้อมูล (Sampling Source) : ๕ สถานี เครื่องวัด ID4 (Multi-In Air Pollution) สถานีวัดอากาศ ๒๐10
 วันที่รับทราบ (Sampling Date) : 18/04/2024
 วันที่ได้รับทราบ (Received Date) : 19/04/2024
 วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 20-21/04/2024
 วันที่ทราบผล (Result Date) : 26/04/2024

จำนวนท่อน (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	หมายเหตุ (Standard)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)				
ผู้รับวิเคราะห์ (Sample Name)			24.03.91.3	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Description)			ไม่พบเชื้อ	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.37 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ไม่พบ	
การทดสอบ (Test Name)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	<10.0
การทดสอบ (Test Name)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- 1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
2] แผนแห่งชาติคณะกรรมการมาตรฐาน ดินที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการขุดนำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
3] Not TISI Accredited

- 5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

6] Not Department of Industrial Works Accredited

P.D. หมายถึง NOT Detected

Summary (Notes) :

- ขบวนการทางทฤษฎีฉบับนี้ไม่ได้มีเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
 (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- ขบวนการฉบับนี้ไม่ได้ถูกใช้เพื่อพิจารณาว่าขบวนการเฉพาะนี้ใช้ได้กับวัสดุอื่นหรือไม่
 (This report shall not be reproduced except in full or in part without the written approval of BK NATURE TAIRUPIS CO., LTD.)

Placing Liability On standard third services

[illegible]

F=R-7.8-011 V2 1 LOGICAL: 2568



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59266 หมู่ 4 ตำบลชุมชุมทอง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2846, 062 059 4883 โทรสาร: 076 619665
Address: 59266 Village No.4 Chum Chum Sub-district, Kuthu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2846, 062 059 4883 Fax: 076 619665
เว็บไซต์: bk.com (Tax ID): 0635551015813 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1350267

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ ส.ค.บ.ค.บ.
: เลขที่ 104 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทร (Tel.) : 087 424 5536 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ส.ค.บ.ค.บ. หนองบัว
: 16/05/2024
: 20/05/2024
: 20-25/06/2024
: 26/06/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Sample No.)			24092029	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำส้มสายชู	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำส้มสายชู	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เนื้อสีน้ำตาล	
ค่าความเข้มข้น (Settleable Solids) (3)	mg/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	

ค่าความเข้มข้น (Total Coliform) (4)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	800	
-------------------------------------	------------	---------------------------------	-----	--

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2507)

ประกาศใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2507)


(3) Not TSI Accredited

(4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรอง (Analyzed by Subcontractor)

(5) ควบคุมโดยกรมการแพทย์

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ : ไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้



หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานการทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารลับ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
- รายงานการทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารลับ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

"PROR" Principle Reproducibility in standard Test service

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

หน้า (Page) : 2 of 4

F-1-7-6-01/ V2.1 มกราคม 2563



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59266 หมู่ 4 ตำบลชุมชุมทอง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2846, 062 059 4883 โทรสาร: 076 619665
Address: 59266 Village No.4 Chum Chum Sub-district, Kuthu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2846, 062 059 4883 Fax: 076 619665
เว็บไซต์: bk.com (Tax ID): 0635551015813 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1350267
หมายเลขใบปฏิบัติการวิเคราะห์ : 2-280

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ ส.ค.บ.ค.บ.
: เลขที่ 104 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทร (Tel.) : 087 424 5536 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ส.ค.บ.ค.บ. หนองบัว
: 16/05/2024
: 20/05/2024
: 20-25/06/2024
: 26/06/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Sample No.)			24092029	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำส้มสายชู	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำส้มสายชู	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เนื้อสีน้ำตาล	
ค่าความเข้มข้น (Settleable Solids) (3)	mg/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	

ค่าความเข้มข้น (Total Coliform) (4)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	800	
-------------------------------------	------------	---------------------------------	-----	--

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2507)

ประกาศใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2507)

(3) Not TSI Accredited

(4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรอง (Analyzed by Subcontractor)

(5) ควบคุมโดยกรมการแพทย์

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

หมายเหตุ : ไม่สามารถนำผลการทดสอบไปใช้

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2507)

ประกาศใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2507)


(3) Not TSI Accredited

(4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรอง (Analyzed by Subcontractor)

(5) ควบคุมโดยกรมการแพทย์

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

***Certified ISO 9001:2015



หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานการทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารลับ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
- รายงานการทดสอบฉบับนี้เป็นเอกสารลับ ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

"PROR" Principle Reproducibility in standard Test service

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

หน้า (Page) : 4 of 4

F-1-7-6-01/ V2.1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59258 หมู่ 4 ตำบลพุฒินาครุ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 023955, 082 059 2583, 082 059 4883 โทรสาร : 076 016065
Address : 59258 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 023955, 082 059 2583, 082 059 4883 Fax: 076 016065
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 0835590191919 E-mail: bsature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-135087

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: เลขที่ 104 ถนนมิตรภาพ ตำบลคลองน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 80110
โทร (Tel) : 087 424 5356 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ส. หนอง หาดใหญ่ เลขที่ 104 ถนนมิตรภาพ ตำบลคลองน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 80110
: 18/09/2024
: 20/09/2024
: 20/09/2024
: 20/09/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Sample Name)			ตัวอย่าง	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.05 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำ	
ของแข็งรวมในตัวอย่าง (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	120	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] -
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการวิเคราะห์ได้มาจากการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
[5] การดำเนินการไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - TDS



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวใช้ร่วมกันเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำหากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ใช้ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดทางกฎหมาย บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PR" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในผลการวิเคราะห์



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59258 หมู่ 4 ตำบลพุฒินาครุ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร : 076 023955, 082 059 2583, 082 059 4883 โทรสาร : 076 016065
Address : 59258 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 023955, 082 059 2583, 082 059 4883 Fax: 076 016065
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 0835590191919 E-mail: bsature.t@gmail.com

Analysis Report


หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-135087

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
: เลขที่ 104 ถนนมิตรภาพ ตำบลคลองน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 80110
โทร (Tel) : 087 424 5356 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ส. หนอง หาดใหญ่ เลขที่ 104 ถนนมิตรภาพ ตำบลคลองน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 80110
: 18/09/2024
: 20/09/2024
: 20/09/2024
: 20/09/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ตัวอย่าง (Sample Name)			ตัวอย่าง	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.05 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำ	
ร้อยละไขมัน (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	<10.0
ร้อยละไขมัน (Fecal Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] การวิเคราะห์ได้มาจากการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
[3] Not TSI Accredited
[4] ผลการวิเคราะห์ได้มาจากการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
[5] การดำเนินการไม่ผ่านการรับรอง
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวใช้ร่วมกันเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ถูกทำซ้ำหากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ใช้ซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดทางกฎหมาย บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PR" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในผลการวิเคราะห์



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

หมู่ 4-19/350 หมู่ 4 ตำบลเข้ อำเภอวัง จันทบุรี 32120 โทร: 076 623965, 082 059 4838 โทรสาร: 076 619045
Address: 59236 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623965, 082 059 4838 Fax: 076 619045
Email: bk@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-146467

ผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท สยามทอรัส จำกัด
: หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองน้ำ อำเภอวัง จันทบุรี 32120
โทร (Tel.) : 097 424 5356 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: บริษัท สยามทอรัส จำกัด
: 10/10/2024
: 11/10/2024
: 11/10/2024
: 17/10/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		24/10/22	ผู้ส่งตรวจ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำดื่ม	ประเภท 2
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		10.07 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)		เก็บในตู้เย็น	
การวัดความเข้มข้น (Settleable Solids) (%)	mL	Groimetric part 2540F	-
การวัดความเข้มข้น (Total Coliform) (24)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- [2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มจากโรงงานประปาและโรงงานผลิตน้ำดื่ม ม.พ.2567
- [3] Not TSI Accredited
- [4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
- [5] หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง (Not Department of Industrial Works Accredited)
- [6] ไม่ผ่านการรับรอง (Not Department of Industrial Works Accredited)

- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบนี้ มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ยืนยันคุณภาพ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่มของ บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROR Principle Representability On standard First service

บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เลขที่ 4 หมู่ 4 ตำบลเข้ อำเภอวัง จันทบุรี 32120

โทรศัพท์ : 097 424 5356 โทรสาร : - E-mail : bk@bk-nature.com

F-P-7.6-011 V2.1 มกราคม 2565



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

หมู่ 4-19/350 หมู่ 4 ตำบลเข้ อำเภอวัง จันทบุรี 32120 โทร: 076 623965, 082 059 4838 โทรสาร: 076 619045
Address: 59236 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623965, 082 059 4838 Fax: 076 619045
Email: bk@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-146467
หมายเลขใบปฏิบัติการวิเคราะห์ (Test No.) : 0-250-9-10005

ผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท สยามทอรัส จำกัด
: หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองน้ำ อำเภอวัง จันทบุรี 32120
โทร (Tel.) : 097 424 5356 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: บริษัท สยามทอรัส จำกัด
: 10/10/2024
: 11/10/2024
: 11/10/2024
: 17/10/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		24/10/22	ผู้ส่งตรวจ
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำดื่ม	ประเภท 2
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		10.07 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)		เก็บในตู้เย็น	
การวัดความเข้มข้น (Settleable Solids) (%)	mL	Groimetric Method part 4500-H ⁺ B	3.0-9.0
การวัดความเข้มข้น (Total Coliform) (24)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	300
การวัดความเข้มข้น (Total Dissolved Solids)	mg/L	Acidic Modification part 4500-O ⁻ C	300
การวัดความเข้มข้น (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 103-105 °C part 2540D	300
การวัดความเข้มข้น (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	300
การวัดความเข้มข้น (Total Dissolved Solids)	mg/L	Macerate-Gelatin part 4500-N ⁺ B	300
การวัดความเข้มข้น (Total Dissolved Solids)	mg/L	Isoelectric part 4500-S ⁺ F	300
การวัดความเข้มข้น (Total Dissolved Solids)	mg/L	Peritition & Gravimetric part 5520A	300

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
- [2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มจากโรงงานประปาและโรงงานผลิตน้ำดื่ม ม.พ.2567
- [3] Not TSI Accredited
- [4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
- [5] หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง (Not Department of Industrial Works Accredited)
- [6] ไม่ผ่านการรับรอง (Not Department of Industrial Works Accredited)

***Certificated ISO 9001:2015

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบนี้ มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ยืนยันคุณภาพ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่มของ บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROR Principle Representability On standard First service

บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เลขที่ 4 หมู่ 4 ตำบลเข้ อำเภอวัง จันทบุรี 32120

โทรศัพท์ : 097 424 5356 โทรสาร : - E-mail : bk@bk-nature.com

F-P-7.6-011 V2.1 มกราคม 2565



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50235 หมู่ 4 ตำบลวัง ชันทราย จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 078 623555, 062 099 2848, 062 099 4865 โทรสาร: 078 619065
Address: 50235 Village No.4 Kothu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 078 623555, 062 099 2848, 062 099 4865 Fax: 078 619065
เว็บไซต์: บีกเนเจอร์ (Fax ID): 083598103615 E-mail: bknature@gmail.com

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-165467

Analysis Report

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)	: 58 บึงคตชาตราด ส. หนองโหล่ง		
ที่อยู่ (Address)	: เขต 1 ต. หนองโหล่ง ตำบลหนอง ชันทรายใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110		
	โทร (Tel.) : 097 424 5358 โทรสาร (Fax) : -		
แหล่งที่มาของตัวอย่าง (Sampling Source)	: ส. หนองโหล่ง เขต 1 ต. หนองโหล่ง ตำบลหนอง ชันทรายใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 10/10/2024		
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 11/10/2024		
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 11-15/10/2024		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 17/10/2024		

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Spot sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakpong Pongrattanakorn⁽¹⁾

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24101023	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				ตรวจน้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15:22 น.	
พารามิเตอร์ (Sample Condition)			น้ำ	
ไทเทรตด้วยน้ำ (Total Calcium) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	mg/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	<10.0
ไทเทรตด้วยน้ำ (Total Calcium) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	mg/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	ไม่มี
ไทเทรตด้วยน้ำ (Total Calcium) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	mg/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	ไม่มี
ไทเทรตด้วยน้ำ (Total Calcium) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	CFU/ml	Pour Plate	N.D.	ไม่มี
ไทเทรตด้วยน้ำ (Total Calcium) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	CFU/ml	Membrane Filter Technique part 9212E	N.D.	ไม่มี

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2017
(2) ค่ามาตรฐานตามกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนจากการประปาฯ พึงพิจารณา 7, 10 และ 15
(3) Not TIS Accredited
(4) ทดสอบโดยวิธีไทเทรตด้วยน้ำ (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่ามาตรฐานตาม
N.D. หมายถึง NOT Detected

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard first service
บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูล

F-P-7-8-011 V2. 1 มกราคม 2565



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50235 หมู่ 4 ตำบลวัง ชันทราย จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 078 623555, 062 099 2848, 062 099 4865 โทรสาร: 078 619065
Address: 50235 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 078 623555, 062 099 2848, 062 099 4865 Fax: 078 619065
เว็บไซต์: บีกเนเจอร์ (Fax ID): 083598103615 E-mail: bknature@gmail.com

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-165467

Analysis Report

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)	: 58 บึงคตชาตราด ส. หนองโหล่ง		
ที่อยู่ (Address)	: เขต 1 ต. หนองโหล่ง ตำบลหนอง ชันทรายใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110		
	โทร (Tel.) : 097 424 5358 โทรสาร (Fax) : -		
แหล่งที่มาของตัวอย่าง (Sampling Source)	: ส. หนองโหล่ง เขต 1 ต. หนองโหล่ง ตำบลหนอง ชันทรายใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110		
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 10/10/2024		
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)	: 11/10/2024		
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 11-15/10/2024		
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 17/10/2024		

วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Spot sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Somakpong Pongrattanakorn⁽¹⁾

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24101023	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำประปา	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)				ตรวจน้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15:22 น.	
พารามิเตอร์ (Sample Condition)			น้ำ	
ความเค็ม (Salinity/TDS) ⁽²⁾	mg/L	Titration	20.4	80-100
คลอรีน (Chlorine) ⁽²⁾	mg/L	Argentiometric 4500-Cl- b	3.349 ⁽³⁾	4000
แคลเซียม (Calcium Hardness) ⁽²⁾⁽³⁾	mg/L	EDTA Titrimetric part 23.40C	50.6	250-900
กรดไขมัน (Saponic Acid) ⁽²⁾⁽⁴⁾	mg/L	Photometric	31.9	30-60
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Nitrogen Ammonium) ⁽²⁾⁽⁵⁾	mg/L	Dialyl & Titration	0.56	≤20
ไนโตรเจนไนเตรต (Nitrogen Nitrate) ⁽²⁾⁽⁶⁾	mg/L	Spectrophotometric part 4500-NO ₃ -C	4.5	≤50

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th Edition 2017
(2) ค่ามาตรฐานตามกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนจากการประปาฯ พึงพิจารณา 7, 10 และ 15
(3) Not TIS Accredited
(4) ทดสอบโดยวิธีไทเทรตด้วยน้ำ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่ามาตรฐานตามกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนจากการประปาฯ พึงพิจารณา 7, 10 และ 15
(6) Not Department of Industrial Works Accredited

**Certified

หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะไม่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard first service
บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูล

F-P-7-8-011 V2. 1 มกราคม 2565



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59356 หมู่ 4 ต.หนองขี้ช้าง อ.วังสมบูรณ์ จ.หนองบัวลำภู 35100 โทร. 076 023065, 082 059 2806, 082 059 4800 โทรสาร. 076 018065
Address : 59356 Village No.4 Kham Sub-district, Kham District, Phakee, 35100 Tel: 076 023065, 082 059 2806, 082 059 4800 Fax: 076 018065
เว็บไซต์ : BK (ID.): 033550103035 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-184457

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)	บริษัท นวัตกรรมอาหาร มี.คอม.ไทย (มหาชน)
ที่อยู่ (Address)	เลขที่ 104 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองขี้ช้าง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู 35100 โทร (Tel.): 097 424 5356 โทรสาร (Fax): -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	มี.คอม.ไทย (มหาชน) เลขที่ 104 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองขี้ช้าง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู 35100
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 22/11/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 22/11/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 22-27/11/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 24/11/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24112205	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสกัดจากเมล็ดข้าวโพด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำสกัด	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.12 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เมล็ดข้าวโพดสีเหลือง	
การวัดความชื้น (Settleable Solids) (%)	m/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	-
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (Total Coliform) (pH)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	1,400	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
- (2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหาร พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 2534 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
- (3) Not ISI Accredited
- (4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตร (Analyzed by Subcontractor)
- (5) ค่าความชื้นไม่ได้ระบุในรายงาน
- (6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเลข ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์

หมายเหตุ (Notes) :

- ขบวนการทดสอบทั้งหมดที่อธิบายไว้ในรายงานนี้ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตร (Analyzed by Subcontractor) (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้แสดงข้อมูลเฉพาะที่ระบุในรายงานเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในส่วนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRINCIPLE Reproducibility On standard First service"

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 59356 หมู่ 4 ต.หนองขี้ช้าง อ.วังสมบูรณ์ จ.หนองบัวลำภู 35100
โทร. 076 023065, 082 059 2806, 082 059 4800 โทรสาร. 076 018065
เว็บไซต์ : BK (ID.): 033550103035 E-mail: bknature@gmail.com

F-P-718-011 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 59356 หมู่ 4 ต.หนองขี้ช้าง อ.วังสมบูรณ์ จ.หนองบัวลำภู 35100 โทร. 076 023065, 082 059 2806, 082 059 4800 โทรสาร. 076 018065
Address : 59356 Village No.4 Kham Sub-district, Kham District, Phakee, 35100 Tel: 076 023065, 082 059 2806, 082 059 4800 Fax: 076 018065
เว็บไซต์ : BK (ID.): 033550103035 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-184457

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)	บริษัท นวัตกรรมอาหาร มี.คอม.ไทย (มหาชน)
ที่อยู่ (Address)	เลขที่ 104 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองขี้ช้าง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู 35100 โทร (Tel.): 097 424 5356 โทรสาร (Fax): -
สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	มี.คอม.ไทย (มหาชน) เลขที่ 104 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองขี้ช้าง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู 35100
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	: 22/11/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	: 22/11/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	: 22-27/11/2024
วันที่รายงานผล (Result Date)	: 24/11/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24112205	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำสกัดจากเมล็ดข้าวโพด	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำสกัด	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.12 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เมล็ดข้าวโพดสีเหลือง	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.2	5.0-9.0
ค่าบีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-0 C/ 5-days 800 Test part 5210B	14.6	420
รวมปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	11.6	440
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 185 °C part 2540C	54.6	41,000
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N ₃ P	12.9	425
ไขมัน (Lipids) (pH)	mg/L	Iodometric part 4500-S ² F	0.08	41.0
ไขมันรวมในสารละลาย (Fat, Oil & Grease) (pH)	mg/L	Fatigue & Gravimetric part 5520B	2.3	420

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
- (2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหาร พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 2534 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
- (3) Not ISI Accredited
- (4) ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตร (Analyzed by Subcontractor)
- (5) ค่าความชื้นไม่ได้ระบุในรายงาน
- (6) Not Department of Industrial Works Accredited

***Certified ISO 9001:2015

หมายเหตุ (Notes) :

- ขบวนการทดสอบทั้งหมดที่อธิบายไว้ในรายงานนี้ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตร (Analyzed by Subcontractor) (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้แสดงข้อมูลเฉพาะที่ระบุในรายงานเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในส่วนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRINCIPLE Reproducibility On standard First service"

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
เลขที่ 59356 หมู่ 4 ต.หนองขี้ช้าง อ.วังสมบูรณ์ จ.หนองบัวลำภู 35100
โทร. 076 023065, 082 059 2806, 082 059 4800 โทรสาร. 076 018065
เว็บไซต์ : BK (ID.): 033550103035 E-mail: bknature@gmail.com

F-P-718-011 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59235 หมู่ 4 ตำบลคูช้าง อำเภอภูซัง จังหวัดน่าน 55220 โทร. 076 423565, 062 059 2586, 062 059 4503 โทรสาร 076 019205
Address: 59235 Village No.4 Kalua Sub-District, Phuak, 55220 Tel: 076 423565, 062 059 2586, 062 059 4503 Fax: 076 019205
หนังสือแจ้งการ (Tax ID): 0352561015813 E-mail: bknature@bknature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-164467

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรสุโขทัย จำกัด
: เลขที่ 104 ถนนวิไลโลก ตำบลหนองน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 63010
โทร (Tel.) : 087 424 5556 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: สุ่มดิน หน้าใหญ่ เลขที่ 104 ถนนวิไลโลก ตำบลหนองน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 63010
: 20/11/2024
: 22/11/2024
: 25/11/2024
: 26/11/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24112239
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำใส
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.05 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำ
ความเข้มข้นของของแข็งที่ละลาย (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 130 °C part 2540C	102

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) -
(3) Net TIS Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์ได้รับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - ISO



หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบในห้องปฏิบัติการได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROF Principle Reproducibility On standard first service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
F-6-78-01H V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59235 หมู่ 4 ตำบลคูช้าง อำเภอภูซัง จังหวัดน่าน 55220 โทร. 076 423565, 062 059 2586, 062 059 4503 โทรสาร 076 019205
Address: 59235 Village No.4 Kalua Sub-District, Phuak, 55220 Tel: 076 423565, 062 059 2586, 062 059 4503 Fax: 076 019205
หนังสือแจ้งการ (Tax ID): 0352561015813 E-mail: bknature@bknature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-164467

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรสุโขทัย จำกัด
: เลขที่ 104 ถนนวิไลโลก ตำบลหนองน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 63010
โทร (Tel.) : 087 424 5556 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: สุ่มดิน หน้าใหญ่ เลขที่ 104 ถนนวิไลโลก ตำบลหนองน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 63010
: 20/11/2024
: 22/11/2024
: 25-26/02/2024
: 24/11/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24112239	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำใส	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.07 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำ	
วิธีการทดสอบ (Total Coliform)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	<10.0
ค่าเฉลี่ย (Fecal Coliform) (FM)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	N.D.	ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ขบวนการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) Net TIS Accredited
(4) ผลการวิเคราะห์ได้รับการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected



หมายเหตุ (Notes) :
1. ขบวนการทดสอบในห้องปฏิบัติการได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขบวนการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROF Principle Reproducibility On standard first service
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
F-6-78-01H V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 40050 หมู่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55100 โทร: 076 623055, 062 059 2838, 062 059 4838 โทรสาร: 076 619065
Address: 40050 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phulak, 55100 Tel: 076 623055, 062 059 2838, 062 059 4838 Fax: 076 619065
Email: bk@bktaurus.com (Tox ID: 043569015615 E-mail: bktaurus@gmail.com)

Analysis Report

หน้า (Page): 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-1740057

ชื่อผู้รับบริการ (Customer): บริษัทเกษตรวิสาหกิจ ส. คอนโม หาดใหญ่
ที่อยู่ (Address): เลขที่ 104 ถนนปิ่นสัก ตำบลหนองฮี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร (Tel.): 097 424 5535 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): ส. คอนโม หาดใหญ่ เลขที่ 104 ถนนปิ่นสัก ตำบลหนองฮี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 18/02/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 18/02/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 18/02/2024
วันที่รายงานผล (Result Date): 18/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24121729	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำหมักหมักข้าว	น้ำหมักหมักข้าว
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำหมัก	น้ำหมัก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14:50 น.	14:50 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เนื้อสุกๆ ฝืดๆ	เนื้อสุกๆ ฝืดๆ
ความเข้มข้นของแข็งแขวนลอย (Suspendable Solids) (SS)	mg/L	Gravimetric part 2540F	0.10	-
ค่ากรดทั้งหมด (Total Acidity) (TA)	mg/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 0221 A - E	3.00	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพการบำบัดน้ำเสียทางสาธารณสุขและประเภทยา พ.ศ. 2557

ประกาศใช้มาตรฐานฉบับที่ 141 เมื่อวันที่ 2334 วันที่ 27 สิงหาคม 2567


(3) Not TSI Accredited

(4) ทดสอบโดยบริษัทการทดสอบคุณภาพน้ำ (Analyzed by Subcontractor)

(5) หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายเลข ไม่ใช้ระบุผลการทดสอบ



หมายเหตุ (Notes):

1. ขบวนการการทดสอบนี้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในรายงานผลการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples or mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการตัดสินใจใดๆ ได้ (This report shall not be reproduced except in full in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROR" Principle Reproducibility On Standard First service

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลของการทดสอบ

F.P. 7.6-011 V2. 14/07/2025



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 40050 หมู่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55100 โทร: 076 623055, 062 059 2838, 062 059 4838 โทรสาร: 076 619065
Address: 40050 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phulak, 55100 Tel: 076 623055, 062 059 2838, 062 059 4838 Fax: 076 619065
Email: bk@bktaurus.com (Tox ID: 043569015615 E-mail: bktaurus@gmail.com)

Analysis Report

หน้า (Page): 1 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-1740057
หมายเลขใบปฏิบัติการวิเคราะห์: เลขที่ 7-290

ชื่อผู้รับบริการ (Customer): บริษัทเกษตรวิสาหกิจ ส. คอนโม หาดใหญ่
ที่อยู่ (Address): เลขที่ 104 ถนนปิ่นสัก ตำบลหนองฮี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร (Tel.): 097 424 5535 โทรสาร (Fax): -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): ส. คอนโม หาดใหญ่ เลขที่ 104 ถนนปิ่นสัก ตำบลหนองฮี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 18/02/2024
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 18/02/2024
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 18/02/2024
วันที่รายงานผล (Result Date): 18/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			24121729	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำหมักหมักข้าว	น้ำหมักหมักข้าว
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำหมัก	น้ำหมัก
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14:50 น.	14:50 น.
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เนื้อสุกๆ ฝืดๆ	เนื้อสุกๆ ฝืดๆ
ค่ากรดทั้งหมด (Total Acidity) (TA)	mg/L	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.2	5.0-9.0
ค่าบีโอดี (BOD)	mg/L	5-Days BOD Test part 5210B	17.8	250
ค่าซีโอดี (COD)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	10.9	440
ค่าไนโตรเจนทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	444	51,000
ค่าไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) (TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-NH ₃ B	25.5	335
ค่าไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) (TN)	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.18	51.0
ค่าไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) (TN)	mg/L	Particulate & Gravimetric part 9200B	3.7	250

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details):

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพการบำบัดน้ำเสียทางสาธารณสุขและประเภทยา พ.ศ. 2557

ประกาศใช้มาตรฐานฉบับที่ 141 เมื่อวันที่ 2334 วันที่ 27 สิงหาคม 2567


(3) Not TSI Accredited

(4) ทดสอบโดยบริษัทการทดสอบคุณภาพน้ำ (Analyzed by Subcontractor)

(5) หน่วยงานไม่ผ่านการรับรอง

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายเลข ไม่ใช้ระบุผลการทดสอบ



หมายเหตุ (Notes):

1. ขบวนการการทดสอบนี้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในรายงานผลการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples or mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้ในการตัดสินใจใดๆ ได้ (This report shall not be reproduced except in full in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROR" Principle Reproducibility On Standard First service

บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลของการทดสอบ

F.P. 7.6-011 V2. 14/07/2025



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 58259 หมู่ 4 ตำบลนาคู อำเภอชุมพวง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623565, 062 059 2886, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 58259 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 33120 Tel: 076 623565, 062 059 2886, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 033556103613 E-mail: bnature.t@gmail.com

Analysis Report


หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-174067

ชื่อผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ชื่อ (Address)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)			24/21/2024	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำใส	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำใส	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.51 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ขนาดตัวอย่าง (Sample Volume)			80.0	
รวมตัวอย่าง (Total Undissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C for 2540C	80.0	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) -
(3) Not ISI Accredited
(4) ผลการทดสอบปฏิบัติตามวิธีการทดสอบรับมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
(5) ภาชนะบรรจุไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - 1DS



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้เฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ซ้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้

F-7-78-011 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 58259 หมู่ 4 ตำบลนาคู อำเภอชุมพวง จังหวัดบุรีรัมย์ 33120 โทร: 076 623565, 062 059 2886, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 58259 Village No.4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phuket, 33120 Tel: 076 623565, 062 059 2886, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID): 033556103613 E-mail: bnature.t@gmail.com

Analysis Report


หน้า (Page) : 3 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-174067

ชื่อผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ชื่อ (Address)

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รวมตัวอย่าง (Analysis No.)			24/21/2024	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำใส	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำใส	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.51 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
ขนาดตัวอย่าง (Sample Volume)			80.0	
รวมตัวอย่าง (Total Coliform) (FM)	MPN/100 mL	Multiple-tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<10.0
ฟอสฟอรัส (Fecal Coliform) (FM)	MPN/100 mL	Multiple-tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ภาชนะบรรจุไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ
(3) Not ISI Accredited
(4) ผลการทดสอบปฏิบัติตามวิธีการทดสอบรับมาตรฐาน (Analyzed by Subcontractor)
(5) ภาชนะบรรจุไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT DETECTED




หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จะต้องใช้เฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ซ้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้

F-7-78-011 V2, 1 มกราคม 2563

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 55 ถนนโกลโคก ตำบลคองหงส์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-800-933 มีนิติบุคคลอาคารชุด ตึกคอนโด หาดใหญ่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดหัดอาศัย เท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ ๖๖/๒๕๕๕ ออกให้โดยหมดอายุ (ไม่มี)
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




14/07/2567	20	56	42.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
15/07/2567	13	36	27.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
16/07/2567	13	44	32	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
17/07/2567	14	35	25.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
18/07/2567	20	35	27.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
19/07/2567	13	35	28	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
20/07/2567	16	52	39.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
21/07/2567	15	36	27.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
22/07/2567	17	27	22.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
23/07/2567	16	48	32	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
24/07/2567	18	58	46.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูบ	ไม่มี	สมโภช
25/07/2567	17	44	32	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
26/07/2567	23	46	36	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
27/07/2567	31	57	41.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
28/07/2567	22	38	34.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
29/07/2567	18	51	33.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
30/07/2567	16	35	26.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
31/07/2567	29	34	26.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งหมดที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ตี คอนโด หาดใหญ่

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 55

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : ไกล่โศก

แขวง/ตำบล : คอหงส์

เขต/ตำบล : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

โทรศัพท์ : 074-800933

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 461

สังกัด : < สังกัด >


ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2562

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา

หมดอายุ : วว/คค/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)หยุด 3 ชม.ทำงาน30นาที

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คูระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จุลินทรีย์

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 557.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,257.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,005.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ระบายทุกวัน
☒ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) 15.0000 วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. ไม่มี 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ


(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 55 ถนนโกลโสภ ต่าบลคองหงส์ อำเภอลาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-800-933 มีนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด หาดใหญ่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ ๖๖/๒๕๕๕ ออกให้โดยหมดอายุ (ไม่มี)
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือ สาร สกัด ชีวภาพ ที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม ม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)				
					ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)		อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
วัน เดือน ปี	18	42	32	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	19	53	41.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	19	38	28.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	18	60	45.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	18	44	32.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	18	35	32	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	18	47	32	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	19	48	38.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	20	32	23.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	33	51	38.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	37	54	39.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	19	67	50.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	18	40	30.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

14/08/2567	17	44	31.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
15/08/2567	26	44	34.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
16/08/2567	17	35	26.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
17/08/2567	22	43	32.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
18/08/2567	19	61	47.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
19/08/2567	17	36	28	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
20/08/2567	19	35	28	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
21/08/2567	19	42	31.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
22/08/2567	21	39	32.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
23/08/2567	17	35	26.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
24/08/2567	20	57	44	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สูง	ไม่มี	สมโภช
25/08/2567	21	37	28	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
26/08/2567	17	54	43.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
27/08/2567	19	36	28	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
28/08/2567	19	36	27.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
29/08/2567	17	38	28.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
30/08/2567	18	38	40	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
31/08/2567	18	47	26.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่ไม่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ตี คอนโด หาดใหญ่

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 55

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : โกลโศก

แขวง/ตำบล : คอหงส์

เขต/ตำบล : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

โทรศัพท์ : 074-800933

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 461

สังกัด : < สังกัด >


ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2562

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในรายงาน



2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)หยุด 3 ชม.ทำงาน30นาที

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ☒ ระบบเติมอากาศ☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ เครื่องสูบละกอน☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คุระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จุลินทรีย์

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 617.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,311.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,048.800 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ระบายทุกวัน
☒ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) 15.0000 วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. ไม่มี 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ


(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 55 ถนนโกสอโคก ตำบลคองหงส์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-800-933 มีนิติบุคคลอาคารชุด ตีคอนโด หาดใหญ่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ ๖๖/๒๕๕๕ ออกให้โดยหมดอายุ (ไม่มี)
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข		
					ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
วันเดือนปี												ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		
	22	48	37.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
	24	42	32.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
	19	36	27.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
	17	40	28.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
	18	54	40	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
	19	51	39.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
	18	44	34.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
	14	45	35.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
	19	36	27.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
	17	38	32	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
	20	37	26.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
	16	49	37.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
21	38	28.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช	

14/09/2567	18	43	33.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
15/09/2567	20	51	38.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
16/09/2567	19	33	26.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
17/09/2567	20	54	41.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
18/09/2567	17	34	28	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
19/09/2567	16	50	14.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
20/09/2567	22	35	50.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
21/09/2567	27	42	32.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
22/09/2567	31	51	43.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
23/09/2567	21	40	28.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
24/09/2567	16	38	30.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
25/09/2567	18	38	30.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
26/09/2567	19	39	30.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
27/09/2567	18	34	27.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
28/09/2567	21	56	42.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
29/09/2567	18	40	28.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช
30/09/2567	18	43	32.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูบ	ไม่มี	สมโภช

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดี คอนโด หาดใหญ่

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 55

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : ไกล่โศก

แขวง/ตำบล : คอหงส์

เขต/ตำบล : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

โทรศัพท์ : 074-800933

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 461

สังกัด : < สังกัด >


ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2562

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดใน



2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)หยุด 3 ชม.ทำงาน30นาที

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลตะกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คูระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จุลินทรีย์


3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 583.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,234.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 987.200 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ระบายทุกวัน
☒ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) 15.0000 วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. ไม่มี 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 55 ถนนโกลโสภ ต่าบลคองหงส์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-800-9333 มีนิติบุคคลอาคารชุด ตีคอนโด หาดใหญ่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ ๖๖/๒๕๕๕ ออกให้โดยหมดอายุ (ไม่มี)
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ให้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือ สาร สกัด สีภาพ ที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก			
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
01/10/2567	19	34	27.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
02/10/2567	20	40	31.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
03/10/2567	16	41	29.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
04/10/2567	17	38	28	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
05/10/2567	19	40	32.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
06/10/2567	27	45	34.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
07/10/2567	18	35	29.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
08/10/2567	18	41	27.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
09/10/2567	19	38	29.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
10/10/2567	35	33	25.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
11/10/2567	18	48	37.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
12/10/2567	18	33	25.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
13/10/2567	19	44	32	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช


ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

14/10/2567	19	56	43.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	สมโภช
15/10/2567	21	40	30.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	สมโภช
16/10/2567	19	49	39.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	สมโภช
17/10/2567	18	37	27.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	สมโภช
18/10/2567	17	45	33.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	สมโภช
19/10/2567	18	39	30.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	สมโภช
20/10/2567	19	39	30.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	สมโภช
21/10/2567	17	41	31.2	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	สมโภช
22/10/2567	19	36	26.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	สมโภช
23/10/2567	18	41	32	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	สมโภช
24/10/2567	16	39	28.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	สมโภช
25/10/2567	22	52	38.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	สมโภช
26/10/2567	16	67	48	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	สมโภช
27/10/2567	21	41	30.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	สมโภช
28/10/2567	17	38	25.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	สมโภช
29/10/2567	18	40	34.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	สมโภช
30/10/2567	19	40	32	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	สมโภช
31/10/2567	16	40	30.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่มี	ไม่มี	สมโภช

หมายเหตุ ๑. ให้กรอสถิติและข้อมูลเฉพาะในการที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ตี คอนโด หาดใหญ่

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 55

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : ไกล่โตก

แขวง/ตำบล : คอหงส์

เขต/ตำบล : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

โทรศัพท์ : 074-800933

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 461

สังกัด : < สังกัด >


ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2562

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในม



2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง

ชั่วโมง/วัน

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)หยุด 3 ชม.ทำงาน30นาที

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คูระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จุลินทรีย์

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 593.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,228.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 982.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ระบายทุกวัน
☒ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) 15.0000 วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. ไม่มี 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน


โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 55 ถนนโกลโสภ ต่าบลคองหงส์ อำเภอดอนจาน จังหวัดสกลนคร 90110
โทรศัพท์ 074-800-933 มีนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด หาดใหญ่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๖๖/๒๕๕๕ ออกให้โดยหมดอายุ (ไม่มี)
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




สถิติและข้อมูลที่ได้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือ สาร สกัด ชีวภาพ ที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข		
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)	
01/11/2567	19	38	28	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
02/11/2567	18	51	37.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
03/11/2567	17	38	29.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
04/11/2567	19	35	28.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
05/11/2567	19	39	35.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
06/11/2567	16	42	24	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
07/11/2567	23	50	38.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
08/11/2567	20	51	38.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
09/11/2567	19	56	43.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
10/11/2567	19	47	35.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
11/11/2567	19	32	26.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
12/11/2567	18	41	30.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช
13/11/2567	20	34	25.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สูง	ไม่มี	สมโภช

14/11/2567	16	40	32	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	สมโภช
15/11/2567	17	33	25.6	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	สมโภช
16/11/2567	21	57	42.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	สมโภช
17/11/2567	19	48	32.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	สมโภช
18/11/2567	18	41	32	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	สมโภช
19/11/2567	18	34	26.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	สมโภช
20/11/2567	17	41	30.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	สมโภช
21/11/2567	17	47	36.8	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	สมโภช
22/11/2567	19	32	24	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	สมโภช
23/11/2567	19	43	33.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	สมโภช
24/11/2567	26	51	39.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	สมโภช
25/11/2567	31	34	26.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	สมโภช
26/11/2567	18	34	26.4	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	สมโภช
27/11/2567	22	37	29.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	สมโภช
28/11/2567	18	38	28	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	สมโภช
29/11/2567	49	29	23.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	สมโภช
30/11/2567	71	37	28	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่สุบ	ไม่มี	สมโภช

หมายเหตุ จ. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดี คอนโด หาดใหญ่

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 55

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : ไกล่โศก

แขวง/ตำบล : คอหงส์

เขต/ตำบล : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

โทรศัพท์ : 074-800933

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 461

สังกัด : < สังกัด >


ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2562

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา

หมดอายุ : วว/ดต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในระยะ



2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)หยุด 3 ชม.ทำงาน30นาที

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ☒ ระบบเติมอากาศ☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี☐ เครื่องสูบละกอน☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คูระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จุลินทรีย์

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

662.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,172.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

937.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ ระบายทุกวัน

☒ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) 15.0000 วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1. ไม่มี

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน


หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 55 ถนนโกลโสภ ต่าบลคองหงส์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-800-933 มีนิติบุคคลอาคารชุด ตีคอนโด หาดใหญ่ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น
ใบอนุญาตเลขที่ ๖๖/๒๕๕๕ ออกให้โดยหมดอายุ (ไม่มี)
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำ เนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือ สาร สกัด ชีวภาพ ที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร หรือ กิโลกรัม ม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) ผลิตปกติ)		อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)
													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้น จากระบบ บำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
01/12/2567	59	48	36	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ มี
02/12/2567	15	33	24.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ มี
03/12/2567	14	42	31.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ มี
04/12/2567	15	39	32	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ มี
05/12/2567	20	38	28	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ มี
06/12/2567	18	39	30.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ มี
07/12/2567	17	52	40.8	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ มี
08/12/2567	21	50	36	ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ มี
09/12/2567	15	35	25.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ มี
10/12/2567	17	51	39.2	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ มี
11/12/2567	20	39	32	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ มี
12/12/2567	15	25	25.6	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ มี
13/12/2567	18	54	34.4	ไม่ระบาย	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ยังไม่ มี



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ดี คอนโด หาดใหญ่

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 55

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : โกลโศก

แขวง/ตำบล : คอหงส์

เขต/ตำบล : หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา

โทรศัพท์ : 074-800933

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 461

สังกัด : < สังกัด >


ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1/2562

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา

หมดอายุ : วว/คต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในรายละเอียด



2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)หยุด 3 ชม.ทำงาน30นาที

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบน้ำตะกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายน้ำสาธารณะ
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จุลินทรีย์

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 581.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,211.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 968.800 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ ระบายทุกวัน
- ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- ☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
1. ไม่มี
- ปริมาณ หน่วย
0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน
๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ไม่ทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เอกสารแนบที่ 5

แผนฉุกเฉิน

บริษัท พลัง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

แบบฟอร์มรายงานการซ่อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน




โครงการ ดีคอนโด หาดใหญ่

วัน เวลา ที่ซ่อม	วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2567
รายชื่อผู้เข้าร่วมการซ่อมเหตุ	1. นายกิตติพันธ์ ทองเพิ่ม 2. นายสมโภช จันทร์ศิริ 3. นางสาวรัชดาภรณ์ ปานทอง 4. นางสาวธัญญา เอี้ยวถึง 5. นางสาวนิราวัลย์ แผ่ผล

ชื่อการซ่อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน	แผนฉุกเฉิน กรณีผู้พักอาศัยใช้บริการลิฟต์โดยสาร เกิดเหตุการณ์ลิฟต์ค้าง
รายละเอียดของเหตุการณ์ฉุกเฉิน	สถานการณ์กรณีเกิดเหตุลิฟต์โดยสารค้าง 1. เกิดเหตุลิฟต์โดยสารขัดข้องขณะพนักงานทำความสะอาดใช้งาน จึงกดปุ่มโทรฉุกเฉินภายในลิฟต์ เพื่อแจ้งเหตุแก่นิติบุคคล 2. พนักงานธุรการรับแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์ฉุกเฉินของลิฟต์โดยสาร และดำเนินการแจ้งช่างอาคารให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วน
การดำเนินการจัดการ	1. ช่างอาคารฯ ดำเนินการปิด MAIN BREAKER ของลิฟต์ตัวที่เกิดเหตุ 2. ช่างอาคารฯ โทรสอบถามผู้ประสบเหตุถึงชั้นที่ลิฟต์โดยสารค้าง 3. ช่างอาคารฯ เปิดประตูลิฟต์ และช่วยเหลือผู้ประสบเหตุออกจากลิฟต์
บันทึกรายงานโดย	นางสาวธัญญา เอี้ยวถึง



รูปภาพประกอบการซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน



[Handwritten signature]

บริษัท พลัง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด





แบบฟอร์มรายงานการซ่อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน

โครงการ ดีคอนโด หาดใหญ่

วัน เวลา ที่ซ่อม	วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2567
รายชื่อผู้เข้าร่วมการซ่อมเหตุ	1. นายกิตติพันธ์ ทองเพิ่ม 2. นายสมโภช จันทศิริ 3. นางสาวรัชดาภรณ์ ปานทอง 4. นางสาวธนัญญา เอี้ยวถึง 5. นางสาวนิราวัลย์ แผ่ผล
ชื่อการซ่อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน	แผนฉุกเฉิน กรณีผู้พักอาศัยใช้บริการลิฟต์โดยสาร เกิดเหตุการณ์ลิฟต์ค้าง
รายละเอียดของเหตุการณ์ฉุกเฉิน	สถานการณ์กรณีเกิดเหตุลิฟต์โดยสารค้าง 1. เกิดเหตุลิฟต์โดยสารขัดข้องขณะพนักงานทำความสะอาดใช้งาน จึงกดปุ่มโทรฉุกเฉินภายในลิฟต์ เพื่อแจ้งเหตุแก่นิติบุคคล 2. พนักงานธุรการรับแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์ฉุกเฉินของลิฟต์โดยสาร และดำเนินการแจ้งช่างอาคารให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วน
การดำเนินการจัดการ	1. ช่างอาคารฯ ดำเนินการปิด MAIN BREAKER ของลิฟต์ตัวที่เกิดเหตุ 2. ช่างอาคารฯ โทรสอบถามผู้ประสบเหตุถึงชั้นที่ลิฟต์โดยสารค้าง 3. ช่างอาคารฯ เปิดประตูลิฟต์ และช่วยเหลือผู้ประสบเหตุออกจากลิฟต์
บันทึกรายงานโดย	นางสาวธนัญญา เอี้ยวถึง



รูปภาพประกอบการซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน



25-