

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- เอกสารแนบที่ 5 บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 6 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 7 รายงานการซ้อมอพยพอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 8 คู่มือควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
- เอกสารแนบที่ 9 ใบเสร็จมูลฝอย/สับตะกอน
- เอกสารแนบที่ 10 ใบงานการฉีดพ่นกำจัดยุงและแมลง
- เอกสารแนบที่ 11 การตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภค
- เอกสารแนบที่ 12 รายงานการใช้ไฟฟ้า/ประปา

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด เลขทะเบียน ๖-๒๕๐
ที่ อภ ๐๑๒๒/ ๙ ๘ ๕ ๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอขยายสารเคมีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ
นี้แล้ว จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.

ผ.
(นายเนตร ตรีรงค์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคใต้



ที่ อภ ๐๑๒๒/ ๙ ๘ ๕ ๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงเลขที่เอกสาร และขอสมัครขอขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๕๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๔/๘๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลกระทุ้ง อำเภอกระทุ้ง
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม บ่น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ต่ออายุหนังสือรับ
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยเมื่อครบรอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- ๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ
- ๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- ๑) นายจีระศักดิ์ นนทนน
 - ๒) นางสาวสุภาภา กักดีสุวรรณ
 - ๓) นางสาววันวิสา นวลไย
 - ๔) นางสาววรรณพร ชื่นแก้ว
 - ๕) นายสมศรพงศ์ พงศ์สิริเดช
- ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
จึงคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม QR Code ห้ามนำหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจินดา เตชะศรีพร)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย
มลพิษโรงงานภาคใต้

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๒๕๓๒ ๕๐๒๔, ๐ ๒๕๔๔ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๐๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirv@dlw.mae.go.th



"อุตสาหกรรมก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว"



ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์





แบบ NSC/TSI 2
Form NSC/TSI 2

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

ออกโดยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๔๗/๓๕๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะที่ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๔๗/๓๕๖ Moo 4, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๔๕๐
(Accreditation No. Testing 0590)


โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้รับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date: 3 March B.E. 2566 (2023))

(นายเอกนิติ รamananท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
The Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2023-03-03 10:25:56:59+07:00
513827e



กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)



Certificate of Registration

The management system of Certificate Number 621371
BK Nature Taurus Company Limited
59/386 Moo 4, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste
water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of
requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional
on maintaining the required performance standards throughout the certified
period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 07 September 2023

Expiry Date: 08 September 2024

Recertification Before: 08 September 2025
subject to annual assessments

Authorised by

Mike Tims
Chief Executive Officer



8289



Amvivo Group Limited, 30 Tower View, Kings Hill, Kent, ME19 4UY

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from)

จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Until) (10 November B.E. 2570 (2027))

สถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร (Permanent)

☐ นอกสถานที่ (Site)

☐ชั่วคราว (Temporary)

☐เคลื่อนที่ (Mobile)

☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field)		
2. น้ำ (ตบ) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl ⁻ B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 2/2

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ทดสอบ 0590

(Testing 0590)

จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Until) (10 November B.E. 2570 (2027))

สถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร (Permanent)

☐ นอกสถานที่ (Site)

☐ชั่วคราว (Temporary)

☐เคลื่อนที่ (Mobile)

☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field)		
1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B
	- Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D
	- Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C
2. น้ำ (water)	- Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 1/2

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 - (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
 - (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 - (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
 - (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
 - (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ
- อาคารสถานที่ภายในของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแม่ข่าย หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีการพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมิใช่ลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีหรือระบายนํ้าทิ้งเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมต่อถึงกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“นํ้าทิ้ง” หมายความว่า นํ้าที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ซึ่งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีการพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์ยกรรม หรือบริการธุรกิจอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เก็บขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เก็บขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. จีไลไฟด์ (Sulphide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทิศเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เริ่มนับเมื่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เริ่มนับเมื่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๘. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เริ่มนับเมื่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เริ่มนับเมื่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์ และอาคารสถานพยาบาล
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ ปีเอช ให้ใช้วิธีบ่งตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีไฮโดรเมตริกเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเอนิเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๕ ถึง ๑๐๙ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยด้วยหยดอย่างช้าๆ ผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซีลไฟต์ ให้ใช้วิธีไอโอดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีนิจดาลท์ (Kjeldahl)

๖.๗ นีตันและไนเม้น ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเทิล ทิวบ์ เฟอ์เม้นเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๔ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในการมีภาระบำบัดให้แก่มลพิษในทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจับ (Grab Sampling)

เอกสารแนบที่ 3

หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ



ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๑ ๒ ๕ ๗ ๓

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ฮีป อินน์ กรุงเทพ สถานี
กรุงธนบุรี ของบริษัท เอรಾವัน ฮีป อินน์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอรಾವัน ฮีป อินน์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท วีเอสอี คอนซัลแทนท์ จำกัด ที่ VSE-EIA-HIS-001-001/2563

ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๑๐๔/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงแรม ฮีป อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี ตั้งอยู่ที่ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองตันไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท เอรಾವัน ฮีป อินน์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท วีเอสอี คอนซัลแทนท์
จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ฮีป อินน์ กรุงเทพ สถานี
กรุงธนบุรี ตั้งอยู่ที่ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภท
โรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๒๐ ห้อง ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ฮีป อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี ของบริษัท
เอรಾವัน ฮีป อินน์ จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบ...

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด
เรียงตามลำดับการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document
Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน
เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว
ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ
ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท วีเอสอี คอนซัลแทนท์ จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ฮีป อินน์ กรุงเทพฯ สถานีกรุงเทพมหานคร ของบริษัท เอร่าวัน ฮีป อินน์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- ตรวจสอบ ดัชนีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการหากพบว่า มีต้นไม้ตายให้รีบปลูกต้นไม้ทดแทน	- ทุกวันตลอดระยะดำเนินการ	• บริษัท เอร่าวัน ฮีป อินน์ จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	- พื้นที่สีเขียว	- ไม่เย็นเกินไป ไม่ร้อน และพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรง	- ตรวจสอบไม่เย็นเกินไป ไม่ร้อน และพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อประสิทธิภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร	- ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	• บริษัท เอร่าวัน ฮีป อินน์ จำกัด
3. คุณภาพน้ำ - คุณภาพน้ำทิ้ง	- จุดก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณถังเกราะ - จุดหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณถังตกตะกอน	- ความเป็นกรดและด่าง (pH) - ค่าบีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide)	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างตามกฎหมายกำหนด - เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ - ดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน	• บริษัท เอร่าวัน ฮีป อินน์ จำกัด

ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ฮีป อินน์ กรุงเทพฯ สถานีกรุงเทพมหานคร ของบริษัท เอร่าวัน ฮีป อินน์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
		- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	ระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกการละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส.1	ขอระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกการละเอียดดังกล่าวตามแบบ	
3. คุณภาพน้ำ - คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ)		- ไขมันและน้ำมัน (Fat, Grease & Oil) - ไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)	- จัดทำรายงานสรุปผลการทํางานขอระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานเขตคลองสาน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกำหนด	ทส. 1 เก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะ เวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น - เสนอรายงานต่อสำนักงานเขตคลองสาน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	
	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ไบโอดีรับเงินการว่าจ้างสำนักงานเขต/หน่วยงานเอกชนเข้ามากำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบการว่าจ้างสำนักงานเขต/หน่วยงานเอกชนเข้ามากำจัดกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียหรือเป็นไบโอดีรับเงิน	- เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามสภาพการใช้งานจริง ตลอดระยะดำเนินการ	• บริษัท เอร่าวัน ฮีป อินน์ จำกัด

ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม อีโอบี อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี ของบริษัท เอร่าวัน อีโอบี อินน์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. ระบบน้ำใช้	- เล้าท่อประปา	- การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา	- ตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	● บริษัท เอร่าวัน อีโอบี อินน์ จำกัด
5. ระบบระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำขอโครงการ	- สีรุดตัน/เกิดขบวนการไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำ	- ตรวจสอบสีรุดตัน/เกิดขบวนการไหลของน้ำภายในท่อระบายน้ำและทำความสะอาดเป็นประจำ	- ทุก ๆ 6 เดือน หรือช่วงก่อนและหลังฤดูฝน ตลอดระยะดำเนินการ	● บริษัท เอร่าวัน อีโอบี อินน์ จำกัด
6. การจัดการมูลฝอย	- ถังรอรับทิ้งขยะรวมของโครงการ - ห้องพักขยะประจำชั้น	- สภาพการใช้งานของถังรอรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ปริมาณมูลฝอยที่ตกค้างบริเวณถังรอรับมูลฝอยในอาคาร	- ตรวจสอบถังรอรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอหากพบว่ามีรอยแตกให้เปลี่ยนใหม่โดยทันที - ตรวจสอบการสกก้างมูลฝอยและการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม - รายงานปริมาณขยะมูลฝอยที่นำออกนอกพื้นที่โครงการ และบันทึกข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งวิธีการจัดการขยะมูลฝอย	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะดำเนินการ - ทุกวันตลอดระยะดำเนินการ	● บริษัท เอร่าวัน อีโอบี อินน์ จำกัด


ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม อีโอบี อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี ของบริษัท เอร่าวัน อีโอบี อินน์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. ไฟฟ้า	- ระบบไฟฟ้าบริเวณพื้นที่โครงการ	- ไฟส่องสว่างภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- ตรวจสอบการใช้งานไฟฟ้าส่องสว่างให้อยู่ในสภาพดี	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	● บริษัท เอร่าวัน อีโอบี อินน์ จำกัด
8. การป้องกันอัคคีภัย	1. ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ได้แก่ แผงควบคุม (FCP) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) และอุปกรณ์ตรวจจับควัน (SD: Smoke detector) 2. อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบบใช้มือ (M : Manual Station) และอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียงกับแสงไฟแฟลชกระพริบ (H: Horn with strobe Light) 3. ระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อม	- สภาพการใช้งานอุปกรณ์เตือนอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการ - จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์เตือนอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ติดตามผลการดำเนินการวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย - ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ทุก 3 เดือน หรือตามความเหมาะสมตามที่อยู่ในคู่มือการใช้งานตลอดระยะดำเนินการ	● บริษัท เอร่าวัน อีโอบี อินน์ จำกัด

ลายชื่อ.....


ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม อีโพน อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี ของบริษัท เอร่าวัน อีโพน อินน์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
	อุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ตามที่เสนอรายละเอียดโครงการ				
	4. ทางหนีไฟ	- ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ	- ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ โดยตรวจสอบบริเวณบันไดหนีไฟและทางเดิน		
9. การคมนาคม	- ป้าย สัญญาณจราจรและลูกศรแสดงทิศทางภายในพื้นที่โครงการ - ระบบไฟส่องสว่าง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	- ป้าย สัญญาณจราจร และลูกศรแสดงทิศทางในการเดินทางภายในโครงการ - สภาพการใช้ถนนระบบส่องสว่าง	- ตรวจสอบป้าย สัญญาณจราจร และลูกศรแสดงทิศทางในการเดินทางภายในโครงการ ให้มีสภาพดีตลอดเวลา - ตรวจสอบสภาพการใช้ถนนระบบส่องสว่างหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมทันที	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	● บริษัท เอร่าวัน อีโพน อินน์ จำกัด



ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม อีโพน อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี ของบริษัท เอร่าวัน อีโพน อินน์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
10. สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- กลุ่มลูกค้าเช่าเรือน/สถานที่ประกอบกิจการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ - กลุ่มลูกค้าเช่าเรือน/สถานที่ประกอบกิจการถัดจากพื้นที่ติดโครงการรัศมี 0-100 เมตร	- สภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาวะเปลี่ยนแปลงปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มีต่อโครงการ	- สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดำเนินการมีส่วนร่วมกับประชาชน ตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงผลภาพตำแหน่งการสำรวจ	- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ โดยดำเนินการก่อนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ	● บริษัท เอร่าวัน อีโพน อินน์ จำกัด
11. ทัศนียภาพ	- พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	- การเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อม และต้นหญ้าหากพบว่ามีต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตาย ให้บำรุงดูแลและปลูกเพิ่มเติมทันที	- ตรวจสอบการเติบโตของต้นไม้ไม่ให้เหี่ยวเฉา หรือตาย - ความชุ่มชื้นของพื้นดินบริเวณพื้นที่สีเขียว	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	● บริษัท เอร่าวัน อีโพน อินน์ จำกัด
12. การรับเรื่องร้องเรียน	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- ประเมินเรื่องร้องเรียนทุกข้อเสนองาน และข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ (ดูรูปที่ 14 ประกอบ)	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น	- ตลอดระยะดำเนินการ	● บริษัท เอร่าวัน อีโพน อินน์ จำกัด



ตารางที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ฮีป อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี ของบริษัท เฮอร์วิน ฮีป อินน์ จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/จุดดำเนินการ	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
13. การดำนารวม และแสงแดด	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงที่อยู่ในระยะ 100 เมตร รอบพื้นที่โครงการ	- ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้านแสงแดดและทัศนภาพ	- ร้องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการจนถึงวันเปิดใช้อาคาร โดยความถี่ที่ตรวจสอบจะสิ้นสุดภายใน 1 ปี นับแต่ที่โครงการเปิดดำเนินการ	• บริษัท เฮอร์วิน ฮีป อินน์ จำกัด

หมายเหตุ โครงการได้แจ้งที่รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุด ก. เดือน พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน 2 ครั้งต่อปี ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะพิจารณาจัดทำเพื่อให้ได้ใบอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 คือ ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบข้อเคลื่อนไหวการเกิดมีคุณภาพ) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบข้อเคลื่อนไหวการเกิดมีคุณภาพ) และภายในเดือนมกราคม

ผู้รับผิดชอบ บริษัท เฮอร์วิน ฮีป อินน์ จำกัด












เอกสารแนบที่ 4
ผลการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม










BK Nature Taurus Co., Ltd.










ផ្ទះលេខ ១១៩២២ ផ្លូវលេខ ៤ ភូមិក្រាំងស្រី ឃុំស្រែចេញ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ










Address: 1192326 Village No.4 Kruang Srei Sub-district, Kratie District, Phnom Penh, 33102 Tel: 076 6236567, 002 059 28558, 002 059 4403 Fax: 076 6189065










សេចក្តីផ្តើម: តេឡ. (ID): 03565910129153 E-mail: bonature-tg@gmail.com










        










        










        










        










        










        










        










        










        









        

Analysis Report

ชื่อผู้ซื้อสินค้า (Customer)
 ที่อยู่ (Address)
 : บริษัท เฮอร์คิวส ซิลิค อิม จำกัด
 : 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 โทร (Tel.) : 022874506 ถึง 253 โทรสาร (Fax) : --
 หน้า (Page) : 3 of 3
 หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1003687
 ทะเบียนของใบกำกับภาษี : เลขที่ ๐-280

การสุ่มเก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	วันที่ทดสอบ (Testing Date)	วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงเรือน เล้าก จิมป์ อู่ทอง ตำบลโคกลำดวน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	: 2007/02/24	: 2107/20/24	: 2207/20/24	: 29/07/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			24072101	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			F. ชนิดพืช:	
รายละเอียดตัวอย่าง (Sample Description)			Water	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			18.24 น.	
สภาวะการเก็บตัวอย่าง (Sample Condition)			ใน	
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง (Remarks)	mg/L	Dried at 100 °C port 254°C		180
รวมของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)				

(2) [2] –
 (3) Net TSS Accumulated
 (4) *Исследования по определению накопления осадка в субэктроне*
 (5) *Анализ накопления осадка*
 (6) Net Department of Industrial Works Accredited
 **Certified ISO 9001:2015 – TDS

รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มิได้แสดงเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นตามที่ระบุไว้เท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

รายงานฉบับนี้จะจัดให้เป็นสาธารณชนโดยปราศจากการยินยอมของเราได้ใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท BK MATURE TAPIFUS CO., LTD.)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK MATURE TAPIFUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard first service

F.P-7.8-01/1 YZ, 1 มกราคม 2563

Analysis Report

ชื่อผู้ใช้งาน (Customer) : นริศร์ เสงี่ยม ยืนยง จันทิก
 ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 2 ถนนสุรินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตคลองกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10530 โทร (TEL.) : 02-2764593 ต่อ 853 โทรสาร (FAX) : -
 หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-226567
 หนังสือแจ้งปฏิบัติการวิเคราะห์ ผลฯ ร-290 หน้า (Page) : 1 of 1
 พจนานุกรมศัพท์ (Glossary) : ไม่มี

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2409018	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกซิเจนปฏิกิริยา 1	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			(ถังน้ำ)	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Wastewater	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			14.40 h.	
ค่าอุณหภูมิ (pH) ที่ 20 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	ผลการทดสอบ	5.0-9.0
			6.7	6.6
บีโอดี (BOD)	mg/L	Aside Modification part 4500-O ₂ C/ 5-Days BOD Test part 5310B	10.3	17.6
ค่าความขุ่น (Turbidity)	mg/L	Dried at 105 -105 °C part 2540C	5.9 ³⁾	8.4
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	166	366
ค่าไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen, TN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	9.5	11.2
ค่าไนโตรเจนแอมโมเนีย (Ammonia Nitrogen, NH ₃ -N)	mg/L	Iodometric part 4500-S ² F	0.08	0.11
ค่าความหนืด (Viscosity)	mg/L	Penetration & Gravimetric part 9520B	1.0	1.7
ค่าความหนาแน่น (Density)	mg/L			1.0

[illegible]

หมายเหตุ (Notes) :

2. ขาดการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ในต่างประเทศ) หรือ บริษัท

PRO Principle Reproducibility On standard first service

F.P.7.B.01/1 v2, 1 март 2017 2563



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้ง : 59350 หมู่ 4 ตำบลบ้านทราย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 023955, 082 059 2555, 082 059 4833 โทรสาร: 076 019085
Address: 59350 Village No.4 Tamb. Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 023955, 082 059 2555, 082 059 4833 Fax: 076 019085
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-125607

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เฮอร์วิน อีลิม จำกัด
: 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทร (Tel.) : 02-2574588 ต่อ 653 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงหมัก ซีสต์ ยีสต์ สุรพรม สาขาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 10600
: 3/30/2024
: 01/30/2024
: 03-04/02/2024
: 09/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำยอบแห้งยีสต์ 2	24030/7
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำยอบแห้งยีสต์ 1 (สุญญากาศ)	น้ำยอบแห้งยีสต์ 2 (สุญญากาศ)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Wastewater	Wastewater
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			12.45 ٪	14.40 ٪
การแห้งตัวอย่าง (Dried at 100 °C part 2540C)	m/L	Gross weight part 2540F	<0.10	<0.10
ค่าความเข้มข้น (Total Cell count)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	1,100	1,200

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
 - [2] วิธีการทดสอบการหมักแบบท่อหลายหลอด เพื่อ กำหนดความเข้มข้นของยีสต์ การรายงานให้เจ้าของโรงงานทราบตามมาตรฐาน สหพันธ์ 7 พฤศจิกายน 2546
 - [3] Not TIS Accredited
 - [4] ทดสอบโดยไม่มีใบรับรองการทดสอบ (Analyzed by Subcontractor)
 - [5] ภาควิชาไม่ผ่านการรับรอง
 - [6] Not Department of Industrial Works Accredited
- ทราบถึง ไม่ทราบผลการทดสอบ

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้ มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวใช้เท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้ จะใช้ได้เฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้กับตัวอย่างอื่นได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROR" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้ง : 59350 หมู่ 4 ตำบลบ้านทราย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 023955, 082 059 2555, 082 059 4833 โทรสาร: 076 019085
Address: 59350 Village No.4 Tamb. Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 023955, 082 059 2555, 082 059 4833 Fax: 076 019085
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-125607
รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เฮอร์วิน อีลิม จำกัด
: 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทร (Tel.) : 02-2574588 ต่อ 653 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงหมัก ซีสต์ ยีสต์ สุรพรม สาขาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 10600
: 3/30/2024
: 01/30/2024
: 03-04/02/2024
: 09/03/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำยอบแห้งยีสต์ 2	24030/7
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำยอบแห้งยีสต์ 1 (สุญญากาศ)	น้ำยอบแห้งยีสต์ 2 (สุญญากาศ)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Wastewater	Wastewater
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			12.45 ٪	14.40 ٪
การแห้งตัวอย่าง (Dried at 100 °C part 2540C)	m/L	Gross weight part 2540C	<0.10	<0.10
ค่าความเข้มข้น (Total Cell count)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	1,100	1,200

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
 - [2] -
 - [3] Not TIS Accredited
 - [4] ทดสอบโดยไม่มีใบรับรองการทดสอบ (Analyzed by Subcontractor)
 - [5] ภาควิชาไม่ผ่านการรับรอง
 - [6] Not Department of Industrial Works Accredited
- ***Certified ISO 9001:2015 - TIS

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบนี้ มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวใช้เท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้ จะใช้ได้เฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปใช้กับตัวอย่างอื่นได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROR" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด



บริษัท ปัตนเกษตร ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50360 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.บ้านค่าย จ.ชลบุรี 20130 โทร: 079 623995, 092 059 2603, 092 059 4068 โทรสาร: 079 619905

Address: 50360 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phukiet, 85120 Tel: 079 623995, 092 059 2603, 092 059 4068 Fax: 079 619905

อีเมล: bk@bk-nature.com E-mail: bknature@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-124/67
กรณีไม่พบปัญหาการวิเคราะห์ ผล 7-200

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท แร่รัตน สโตน จำกัด
: เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
: โทร (Tel) : 02-2574565 ต่อ 853 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน สโตน สโตน จำกัด แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: 25/05/2024
: 25/05/2024
: 24/02/2024
: 04/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชื่อวิเคราะห์ (Sample Name)			240227/6	
รายละเอียดตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำใส	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Water	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			15.23 °C	
ชนิดและลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			100	
ชนิดและลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			100	

หมายเหตุ (Notes) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

(2) -

(3) Not TSI Accredited

(4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย (Analyzed by Subcontractor)

(5) การรายงานผลไม่มีการรับรอง

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

***Certified ISO 9001:2015 - TDS



หมายเหตุ (Notes) :

1. ขบวนการทดสอบและเก็บตัวอย่างทั้งหมดดำเนินการตามมาตรฐานสากลที่ระบุไว้ข้างต้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. ขบวนการทดสอบและเก็บตัวอย่างทั้งหมดดำเนินการตามมาตรฐานสากลที่ระบุไว้ข้างต้นโดยไม่มีการรับรองผลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท ปัตนเกษตร ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในผลการทดสอบ

บริษัท ปัตนเกษตร ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในผลการทดสอบ



บริษัท ปัตนเกษตร ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 50360 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.บ้านค่าย จ.ชลบุรี 20130 โทร: 079 623995, 092 059 2603, 092 059 4068 โทรสาร: 079 619905

Address: 50360 Village No.4 Kahu Sub-district, Kahu District, Phukiet, 85120 Tel: 079 623995, 092 059 2603, 092 059 4068 Fax: 079 619905

อีเมล: bk@bk-nature.com E-mail: bknature@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-124/67
กรณีไม่พบปัญหาการวิเคราะห์ ผล 7-200

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท แร่รัตน สโตน จำกัด
: เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
: โทร (Tel) : 02-2574565 ต่อ 853 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน สโตน สโตน จำกัด แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: 25/05/2024
: 27/05/2024
: 27/05-02/06/2024
: 04/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชื่อวิเคราะห์ (Sample Name)			240227/6	
รายละเอียดตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำใส	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Water	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			16.30 °C	
ชนิดและลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			16.30 °C	
ชนิดและลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			16.30 °C	

หมายเหตุ (Notes) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

(2) -

(3) Not TSI Accredited

(4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย (Analyzed by Subcontractor)

(5) การรายงานผลไม่มีการรับรอง

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

***Certified ISO 9001:2015

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017

(2) ขบวนการทดสอบและเก็บตัวอย่างทั้งหมดดำเนินการตามมาตรฐานสากลที่ระบุไว้ข้างต้นโดยไม่มีการรับรองผลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


(3) Not TSI Accredited

(4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย (Analyzed by Subcontractor)

(5) การรายงานผลไม่มีการรับรอง

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

***Certified ISO 9001:2015



หมายเหตุ (Notes) :

1. ขบวนการทดสอบและเก็บตัวอย่างทั้งหมดดำเนินการตามมาตรฐานสากลที่ระบุไว้ข้างต้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. ขบวนการทดสอบและเก็บตัวอย่างทั้งหมดดำเนินการตามมาตรฐานสากลที่ระบุไว้ข้างต้นโดยไม่มีการรับรองผลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท ปัตนเกษตร ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในผลการทดสอบ

บริษัท ปัตนเกษตร ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในผลการทดสอบ



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 99556 หมู่ 4 ตำบลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ๑๕1๐๐ โทร : 076 ๕23955, 0๕2 059 2๕35, 0๕2 059 4๕35 โทรสาร : 076 ๕19๙๐5
Address : 99556 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, ๕3100 Tel: 076 ๕23955, 0๕2 059 2๕35, 0๕2 059 4๕35 Fax: 076 ๕19๙๐5
เว็บไซต์ : bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : ๕ ของ 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-151467

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เกรวีน ฮิลล์ จำกัด
: 2 ถนนสุรนารายณ์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร (Tel.) : 022574556 ต่อ ๕55 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน ฮิลล์ บิลด์ จำกัด ถนนสุรนารายณ์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: 29/10/2024
: 27/10/2024
: 29-29/10/2024
: 04/11/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	พยางค์ (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			24102776	24102777
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำของระบบบำบัด 1	น้ำของระบบบำบัด 2
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			(น้ำเสีย)	(น้ำเสีย)
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			Wastewater	Wastewater
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			16.30 น.	16.20 น.
			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น

การรวมกันของของแข็ง (Settleable Solids) (2)(3)	mLL	Gronometric port 2540F	<0.10	0.10
ค่าเฉลี่ยของของแข็ง (Total Coliform) (DM)	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 1921 A - E	3,500	3,500

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารตามประเภทของแหล่งบำบัดน้ำเสีย
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
(5) การตรวจไม่ผ่านในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาผลการทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRINCIPLE Reproducibility On standard Test service"
บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไขการให้บริการ



บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 99556 หมู่ 4 ตำบลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ๑๕1๐๐ โทร : 076 ๕23955, 0๕2 059 2๕35, 0๕2 059 4๕35 โทรสาร : 076 ๕19๙๐5
Address : 99556 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, ๕3100 Tel: 076 ๕23955, 0๕2 059 2๕35, 0๕2 059 4๕35 Fax: 076 ๕19๙๐5
เว็บไซต์ : bk-nature.com

Analysis Report


หน้า (Page) : 3 ของ 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-151467
หมายเลขใบแจ้งผลการวิเคราะห์ : W-230

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เกรวีน ฮิลล์ จำกัด
: 2 ถนนสุรนารายณ์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร (Tel.) : 022574556 ต่อ 555 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน ฮิลล์ บิลด์ จำกัด ถนนสุรนารายณ์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: 29/10/2024
: 27/10/2024
: 29-29/10/2024
: 04/11/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	พยางค์ (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ตัวอย่าง (Analysis No.)			24102776	24102776
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			Water	Water
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			15.23 น.	15.23 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
ของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	104	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) -
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบได้รับการตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการ (Analyzed by Subcontractor)
(5) การตรวจไม่ผ่านในการวัด
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
***Certificated ISO 9001:2015 - TDS



หมายเหตุ (Notes) :
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาผลการทดสอบเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRINCIPLE Reproducibility On standard Test service"
บริษัท บิค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไขการให้บริการ



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 80530 หมู่ 4 ตำบลวัง อ.หนองบัว จ.มหาสารคาม 35120 โทร: 078 023955, 052 059 4385 โทรสาร: 078 019905
Address: 80530 Village No.4 Kothu Sub-district, Mahasarakham District, Mahasarakham, 35120 Tel: 078 023955, 052 059 4385 Fax: 078 019905
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ส่งข้อมูล (Customer): บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address): 2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร (Tel.): 02-257-4593 ถึง 053 โทรสาร (Fax): -
หน้า (Page): 1 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-057/87
ทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลขที่ 4-290

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): โรงงาน สัตว์ สืบพันธุ์ และทดสอบพันธุ์ สหกรณ์ จำกัด 591: ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 01/02/2024 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): Grab sampling
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 01/02/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 01-07/02/2024
วันที่รายงานผล (Result Date): 08/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			241201/9	241201/10
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำกลั่นแบบแห้ง 1 (สำหรับ)	น้ำกลั่นแบบแห้ง 2 (สำหรับ)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำกลั่น	น้ำกลั่น
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			16.10 น.	16.10 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			แห้งสนิท	แห้งสนิท
การเก็บตัวอย่าง (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.3	7.1 5.0-9.0
โปรตีน (Protein)	mg/L	Acidic Modification part 4500-O ⁻ C	9.7	18.3
ไขมัน (Fat)	mg/L	5-Days BOD Test part 5210B	0.6	12.0
ของแข็งที่ละลาย (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	226	246
ไนโตรเจนที่ละลาย (Total Dissolved Nitrogen, TDN)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	13.0	21.1
ไนโตรเจนที่ละลาย (Total Dissolved Nitrogen, TDN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N ₃ B	0.08	0.16
ไนโตรเจนที่ละลาย (Total Dissolved Nitrogen, TDN)	mg/L	Isometric part 4500-S ² F	1.3	4.2
ไนโตรเจนที่ละลาย (Total Dissolved Nitrogen, TDN)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B		

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาฉบับที่ 2557
(3) ISO 1151 Accredited
(4) ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Analyzed by Subcontractor)
(5) การควบคุมคุณภาพ
(6) See Department of Health
***Certified ISO 9002

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ที่จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในรายงานผลการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRINCIPLE Reproducibility On Standard Test Service"
เมื่อมีการทดสอบซ้ำกัน ผลการทดสอบจะมีความสอดคล้องกัน



บริษัท ปีด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 80530 หมู่ 4 ตำบลวัง อ.หนองบัว จ.มหาสารคาม 35120 โทร: 078 023955, 052 059 4385 โทรสาร: 078 019905
Address: 80530 Village No.4 Kothu Sub-district, Mahasarakham District, Mahasarakham, 35120 Tel: 078 023955, 052 059 4385 Fax: 078 019905
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ส่งข้อมูล (Customer): บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address): 2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร (Tel.): 02-257-4593 ถึง 053 โทรสาร (Fax): -
หน้า (Page): 2 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-057/87

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): โรงงาน สัตว์ สืบพันธุ์ และทดสอบพันธุ์ สหกรณ์ จำกัด 591: ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 01/02/2024 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method): Grab sampling
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 01/02/2024 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By): บริษัท เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 01-07/02/2024
วันที่รายงานผล (Result Date): 08/02/2024

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			241201/9	241201/10
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำกลั่นแบบแห้ง 1 (สำหรับ)	น้ำกลั่นแบบแห้ง 2 (สำหรับ)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำกลั่น	น้ำกลั่น
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			16.10 น.	16.10 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			แห้งสนิท	แห้งสนิท
การเก็บตัวอย่าง (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.3	7.1 5.0-9.0
โปรตีน (Protein)	mg/L	Acidic Modification part 4500-O ⁻ C	9.7	18.3
ไขมัน (Fat)	mg/L	5-Days BOD Test part 5210B	0.6	12.0
ของแข็งที่ละลาย (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 103 - 105 °C part 2540D	226	246
ไนโตรเจนที่ละลาย (Total Dissolved Nitrogen, TDN)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	13.0	21.1
ไนโตรเจนที่ละลาย (Total Dissolved Nitrogen, TDN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N ₃ B	0.08	0.16
ไนโตรเจนที่ละลาย (Total Dissolved Nitrogen, TDN)	mg/L	Isometric part 4500-S ² F	1.3	4.2
ไนโตรเจนที่ละลาย (Total Dissolved Nitrogen, TDN)	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B		

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาฉบับที่ 2557
(3) ISO 1151 Accredited
(4) ทดสอบโดยวิธีวิเคราะห์ทางเคมี (Analyzed by Subcontractor)
(5) การควบคุมคุณภาพ
(6) See Department of Health
***Certified ISO 9002

หมายเหตุ (Notes):
1. รายงานผลการทดสอบนี้เป็นเอกสารของบริษัทฯ ที่จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในรายงานผลการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางกฎหมายได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRINCIPLE Reproducibility On Standard Test Service"
เมื่อมีการทดสอบซ้ำกัน ผลการทดสอบจะมีความสอดคล้องกัน

[illegible]

006 051 Patenting 2000

"PRO" *Pinchase Reproducibility On standard first service*



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90550 หมู่ 4 ตำบลทุ่งช้างเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55120 โทร: 076 623556, 082 059 4806 โทรสาร: 076 619905
Address: 90550 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phukiet, 55120 Tel: 076 623556, 082 059 4806 Fax: 076 619905
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-153767

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เฮอร์บี ยิลล์ จำกัด
: 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร (Tel.) : 022574508 ต่อ 653 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน ยิลล์ ยิลล์ กรุ๊ปหมอก สถานีทุ่งช้าง หมู่ 5 ต.ทุ่งช้าง อ.เมือง จ.น่าน
: 22/12/2024
: 23/12/2024
: 24-25/12/2024
: 03/01/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			241223/41	241223/42
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำออกจากระบบบำบัด 1	น้ำออกจากระบบบำบัด 2	น้ำทิ้งจากการ (คั่นแยก)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		(คั่นแยก)	(คั่นแยก)	ประเภท 2
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		น้ำเสีย	น้ำเสีย	น้ำเสีย
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		17.35 น.	17.44 น.	
การกรองตัวอย่าง (Filterable Solids) ⁽¹⁴⁾	mg/L	Gravimetric port 2540F	น้อยกว่า 10.0	<10.0

ค่าเฉลี่ย (Total Coliform) (18)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test part 0221 A - E	2,400	3,600
---------------------------------	------------	--	-------	-------

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการปนเปื้อนของน้ำดื่มบรรจุขวด พ.ศ. 2567

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวด พ.ศ. 2567

(3) Not TIS Accredited

(4) ผลการวิเคราะห์ได้รับการทดสอบยืนยันผล (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ผู้ตรวจ
(Aud)

หมายเหตุ (Notes) :

1. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการที่ระบุไว้ในรายงานผลการวิเคราะห์ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอื่นใดได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด

Page 2 of 3

F-P-7.6.01/1 V2.1 มกราคม 2563



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90550 หมู่ 4 ตำบลทุ่งช้างเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55120 โทร: 076 623556, 082 059 4806 โทรสาร: 076 619905
Address: 90550 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phukiet, 55120 Tel: 076 623556, 082 059 4806 Fax: 076 619905
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-153767
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (Revision)

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัท เฮอร์บี ยิลล์ จำกัด
: 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร (Tel.) : 022574508 ต่อ 653 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: โรงงาน ยิลล์ ยิลล์ กรุ๊ปหมอก สถานีทุ่งช้าง หมู่ 5 ต.ทุ่งช้าง อ.เมือง จ.น่าน
: 22/12/2024
: 23/12/2024
: 24/12/2024
: 03/01/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			241223/43	241223/43
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำออกจากระบบบำบัด 1	น้ำออกจากระบบบำบัด 2	น้ำทิ้งจากการ (คั่นแยก)
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		(คั่นแยก)	(คั่นแยก)	ประเภท 2
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		น้ำเสีย	น้ำเสีย	น้ำเสีย
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)		17.35 น.	17.44 น.	
การกรองตัวอย่าง (Filterable Solids) ⁽¹⁴⁾	mg/L	Gravimetric port 2540C	น้อยกว่า 10.0	<10.0

ค่าเฉลี่ย (Total Coliform) (18)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test part 0221 A - E	2,400	3,600
---------------------------------	------------	--	-------	-------

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) -

(3) Not TIS Accredited

(4) ผลการวิเคราะห์ได้รับการทดสอบยืนยันผล (Analyzed by Subcontractor)

(5) ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

(6) Not Department of Industrial Works Accredited

***Cancelled SO 92012019 - TDS

หมายเหตุ (Notes) :

1. ขบวนการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการที่ระบุไว้ในรายงานผลการวิเคราะห์ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการอื่นใดได้ (This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service

บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลทั้งหมด

Page 3 of 3

F-P-7.6.01/1 V2.1 มกราคม 2563

เอกสารแนบที่ 5

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-005

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ERAWAN

ตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ (Code M ประจำเดือน)

สาขา


BKK Krung Thonburi Station

MONTH

ก.ค. 67

ชั้น	รายละเอียด	ไฟเข้า(แดง) ไฟแสดง	CHARGE	แบตเตอรี่เต็ม (เขียว) ไฟแสดง	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ
1	หนีไฟตึกบันไดหลักชั้น 1 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หนีไฟห้อง 117 (FX2)	-	-	-	-	
2	หนีไฟตึกบันไดหลักชั้น 2 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หนีไฟห้อง 217 (FX2) 206	OK	OK	OK	OK	
3	หนีไฟตึกบันไดหลักชั้น 3 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หนีไฟห้อง 317 (FX2) 306	OK	OK	OK	OK	
4	หนีไฟตึกบันไดหลักชั้น 4 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หนีไฟห้อง 417 (FX2) 406	OK	OK	OK	OK	
5	หนีไฟตึกบันไดหลักชั้น 5 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หนีไฟห้อง 517 (FX2) 506	OK	OK	OK	OK	
6	หนีไฟตึกบันไดหลักชั้น 6 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หนีไฟห้อง 617 (FX2) 606	OK	OK	OK	OK	
7	หนีไฟตึกบันไดหลักชั้น 7 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หนีไฟห้อง 717 (FX2) 706	OK	OK	OK	OK	
8	ในห้องพัก					

ข้อเสนอแนะ:



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-006

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ERAWAN
ELECTRICITY

ตรวจเช็คกล่องไฟฉุกเฉิน (Code M.ประจำเดือน)


สาขา BKK Krung Thonburi Station

MONTH 11-11-67

ลำดับ	รายละเอียด	AC (RED) ไฟแดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟเขียว	ตั้งปลั๊กคาลายป ระจ 15 นาที	กดปุ่ม TEST	หมายเหตุ
1	ลิโอบบี้	/	/	/	/	/	
2	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 104	/	/	/	/	/	
3	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 117	/	/	/	/	/	
4	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 203	/	/	/	/	/	
5	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 217	/	/	/	/	/	
6	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 303	/	/	/	/	/	
7	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 317	/	/	/	/	/	
8	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 403	/	/	/	/	/	
9	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 417	/	/	/	/	/	
10	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 503	/	/	/	/	/	
11	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 517	/	/	/	/	/	
12	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 603	/	/	/	/	/	
13	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 617	/	/	/	/	/	
14	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 703	/	/	/	/	/	
15	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 717	/	/	/	/	/	
18	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	/	/	/	/	/	
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	/	/	/	/	/	
20	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	/	/	/	/	/	
21	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	/	/	/	/	/	
22	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5	/	/	/	/	/	
23	บันไดหนีไฟชั้นที่ 6	/	/	/	/	/	
24	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7	/	/	/	/	/	
26	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1 หรือ 7 หน้าห้องซักวัด	/	/	/	/	/	
27	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7 หน้าห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/	/	
28	ในห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/	/	
29	ในห้องซักวัด	/	/	/	/	/	

ชื่อเจ้าหน้าที่:


.....



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-008

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....



กึ่งปีหลัง (Code M.ประจำเดือน)

สาขา BKK/Krung Thonburi Station

MONTH 0.0.67

ลำดับ	รายละเอียด	กึ่งปี 1							หมายเหตุ
		สัปดาห์ 1	สัปดาห์ 2	สัปดาห์ 3	สัปดาห์ 4	สัปดาห์ 5	สัปดาห์ 6	สัปดาห์ 7	
1	ตรวจสอบเอกสารส่งมอบงาน (ต้องอยู่ในห้องสีเขียว)	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
2	ตรวจสอบเอกสารส่งมอบงาน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ตรวจสอบเอกสารส่งมอบงาน (รวมรวม รอยรับ)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:



ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

(ผู้จัดการโรงงาน)

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-005

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ERAWAN

ตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ (Code M. ประจำเดือน)

สาขา


BKK Krung Thonburi Station

MONTH

0

ชั้น	รายละเอียด	ไฟเข้า(แดง) ไฟแสดง	CHARGE	แบตเตอรี่ (เขียว) ไฟแสดง	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ
1	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 1 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 117 (FX2)					
2	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 2 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 217 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
3	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 3 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 317 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
4	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 4 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 417 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
5	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 5 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 517 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
6	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 6 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 617 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
7	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 7 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 717 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
8	ในห้องซักวัด					


ข้อเสนอแนะ:



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-008

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่... นี้อ.....




กึ่งปีพลี (Code M.ประจำเดือน)

สาขา BKK Bangkok Thonburi Station

MONTH 0

ลำดับ	รายละเอียด	กึ่งปีพลี (Code M.ประจำเดือน)							หมายเหตุ
		ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	
1	ตรวจสอบงานติดตั้งในชั้น (ต้องอยู่ในช่องสีเขียว)	OK/No:OK	OK/No:OK	OK/No:OK	OK/No:OK	OK/No:OK	OK/No:OK	OK/No:OK	
2	ตรวจสอบสภาพถังแก๊ส	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ตรวจสอบสภาพสายฉีด (รอยรั่ว รอยร้าว)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

ผู้ดูแลระบบ:



ตรวจเช็คประตุนิไฟ

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

รายละเอียด																
วันที่ / ชั้น	ประตุนิไฟ Lobby (1)							ลงชื่อผู้ตรวจ	ประตุนิไฟลิ้น				หมายเหตุ			
	1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4				
1	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/		ST1 ประตู		
2	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/		ชั้น 5 ประตูตก		
3	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/		คาเฟ่ 1 - ปิด		
4	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/		ประตู ประตู ตก		
5	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/		บานเลื่อน กบ		
6	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/		ประตู ปิด		
7	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/		ประตู สามารถใช้		
8	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/		งานได้ อยู่		
9	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/				
10	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/				
11	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/		2 ประตู		
12	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/		6 ประตู ได้ งาน		
13	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/		ปิด ประตู ได้ งาน		
14	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/		ประตู ได้ งาน		
15	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/				
16	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/				
17	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/				
18	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/				
19	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/				
20	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/				
21	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/				
22	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/				
23	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/				
24	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/				
25	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/				
26	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/				
27	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/				
28	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/				
29	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/				
30	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/				
31	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/				

วันที่

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-005
เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ (Code M ประจำเดือน)


สาขา BKK-Krung-Thonburi-Station

MONTH

ก.ย. 67 0

ชั้น	รายละเอียด	ไฟเข้า(แดง) ไฟแสดง	CHARGE	แบตเตอรี่ (ใน ขี้น) ไฟแสดง	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ
1	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 1 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 117 (FX2)	-	-	-	-	
2	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 2 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 217 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
3	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 3 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 317 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
4	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 4 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 417 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
5	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 5 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 517 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
6	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 6 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 617 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
7	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 7 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 717 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
8	ในห้องขักรัด	-	-	-	-	

ข้อเสนอแนะ:



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-006

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....

ERAWAN
HOP INC.

ตรวจเช็คกล่องไฟฉุกเฉิน (Code M ประจำเดือน)

สาขา


BKK Krung Thonburi Station

MONTH

11/1/0

ลำดับ	รายละเอียด	AC (RED) ไฟแดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟแดง	ตั้งปลั๊กสายป ระจาย 15 นาที	กดปุ่ม TEST	หมายเหตุ
1	ลิอบบี้	/	/	/	/	/	
2	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 104	/	/	/	/	/	
3	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 117	/	/	/	/	/	
4	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 203	/	/	/	/	/	
5	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 217	/	/	/	/	/	
6	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 303	/	/	/	/	/	
7	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 317	/	/	/	/	/	
8	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 403	/	/	/	/	/	
9	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 417	/	/	/	/	/	
10	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 503	/	/	/	/	/	
11	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 517	/	/	/	/	/	
12	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 603	/	/	/	/	/	
13	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 617	/	/	/	/	/	
14	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 703	/	/	/	/	/	
15	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 717	/	/	/	/	/	
18	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	/	/	/	/	/	
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	/	/	/	/	/	
20	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	/	/	/	/	/	
21	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	/	/	/	/	/	
22	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5	/	/	/	/	/	
23	บันไดหนีไฟชั้นที่ 6	/	/	/	/	/	
24	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7	/	/	/	/	/	
26	บันไดหนีไฟชั้นที่ 11 หรือ 7 หน้าห้องจักรรีด	/	/	/	/	/	
27	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7 หน้าห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/	/	
28	ในห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/	/	
29	ในห้องจักรรีด	/	/	/	/	/	

ชื่อผู้ตรวจสอบ:



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-008
เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งที่... นี้อ.....



กึ่งปีหลัง (Code M. ประจำเดือน)

สาขา


BKK/ศูนย์ กทม Bureau Station

MONTH

พ.ค. 69 20

ลำดับ	รายละเอียด	กึ่งปี 1							หมายเหตุ
		สัปดาห์ 1	สัปดาห์ 2	สัปดาห์ 3	สัปดาห์ 4	สัปดาห์ 5	สัปดาห์ 6	สัปดาห์ 7	
1	ตรวจสอบการจัดเก็บเงิน (ต้องอยู่ในซองสีเขียว)	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
2	ตรวจสอบเช็คสภาพพนักงาน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ตรวจสอบเช็คสภาพสายฉีด (รอยร้าว รอยฉีก)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:



ตรวจเช็คประตุนิไฟ

ประจำเดือน กันยายน 2567

วันที่ / ชั้น		รายละเอียด															หมายเหตุ		
		ประตูหนีไฟ Lobby (1)								ลงชื่อผู้ตรวจ	ประตูหนีไฟเส้นประตูหลัง (2)							ลงชื่อผู้ตรวจ	
		1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6			7
1		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		ST1 ประตู	
2		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		ชั้น 5 ประตูตึก.	
3		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		เวลาเปิด - ปิด.	
4		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		ทำประตูฉุกเฉิน	
5		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		กับ บาน ของ กม.	
6		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		แถว 10.	
7		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		ในตึก 10	
8		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		จาก 10	
9		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			
10		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			
11		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			
12		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			
13		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			
14		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			
15		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			
16		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			
17		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			
18		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			
19		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			
20		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			
21		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			
22		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			
23		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			
24		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			
25		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			
26		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			
27		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			
28		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			
29		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			
30		/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/			

รับทราบ
วันที่

(ผู้จัดการโรงแรม)

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-005

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....

ERAWAN
PCL

ตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ (Code M ประจำเดือน)

สาขา


BKK Krung Thonburi Station

MONTH

0

ชั้น	รายละเอียด	ไฟเข้า(แดง) ไฟแดง	CHARGE	แบตเตอรี่ (เขียว) ไฟแดง	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ
1	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 1 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 117 (FX2)	-	-	-	-	
2	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 2 (FX1)	/	/	/	/	
	หน้าห้อง 217 (FX2)	/	/	/	/	
3	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 3 (FX1)	/	/	/	/	
	หน้าห้อง 317 (FX2)	/	/	/	/	
4	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 4 (FX1)	/	/	/	/	
	หน้าห้อง 417 (FX2)	/	/	/	/	
5	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 5 (FX1)	/	/	/	/	
	หน้าห้อง 517 (FX2)	/	/	/	/	
6	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 6 (FX1)	/	/	/	/	
	หน้าห้อง 617 (FX2)	/	/	/	/	
7	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 7 (FX1)	/	/	/	/	
	หน้าห้อง 717 (FX2)	/	/	/	/	
8	ในห้องซักผ้า	-	-	-	-	

ข้อเสนอแนะ:



ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ERAWAN
HOP INK

สาขา

BKK-Krung Thonburi Station

MONTH

10

ชื่อเล่นชื่ออะไร:

252

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-008
เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งที่... เมื่อ.....



บังกะโลแฟล็ก (Code M.ประจำเดือน)

สาขา

BKK Krung Thonburi Station

MONTH

ลำดับ	รายละเอียด	ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	หมายเหตุ
		OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
1	ตรวจสอบกำแพงด้านข้างบันได (ต้องอยู่ในระดับเดียวกัน)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ตรวจสอบสภาพถังเก็บน้ำ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ตรวจสอบสภาพสายฉีด (รอยรั่ว รอยร้าว)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ: 1. เสร็จแล้ว 2566 2566 2566

ตรวจเช็คประตุนิไฟ

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

รายละเอียด																หมายเหตุ
วันที่ / ชั้น	ประตูหนีไฟลง Lobby (1)								ประตูหนีไฟเส้นประตูลง (2)							
	1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	
1	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		OT 1. ประตู ชั้น 5. ประตูตก. เวลาเปิด - ปิด. กรณีใช้ประตูฉุกเฉิน ภายนอก กรณีใช้ปกติ. (แต่ยังสามารถใช้ งานได้อยู่).
2	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
3	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
4	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
5	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
6	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
7	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
8	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
9	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
10	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
11	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
12	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
13	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
14	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
15	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
16	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
17	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
18	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
19	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
20	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
21	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
22	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
23	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
24	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
25	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
26	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
27	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
28	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
29	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
30	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		
31	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		

รับทราบ
วันที่

(ผู้จัดการโรงแรม)

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-005

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....

ERAWAN
HOP (TH)

ตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ (Code M. ประจำเดือน)

สาขา

BKK: Krung Thonburi Station

MONTH

พ.ย. 64

ชั้น	รายละเอียด	ไฟเข้า(แดง) ไฟแสดง	CHARGE	แบตเตอรี่ (L ซีลว) ไฟแสดง	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ
1	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 1 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 117 (FX2)	-	-	-	-	
2	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 2 (FX1)	ok	ok	ok	ok	
	หน้าห้อง 217 (FX2)	ok	ok	ok	ok	
3	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 3 (FX1)	ok	ok	ok	ok	
	หน้าห้อง 317 (FX2)	ok	ok	ok	ok	
4	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 4 (FX1)	ok	ok	ok	ok	
	หน้าห้อง 417 (FX2)	ok	ok	ok	ok	
5	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 5 (FX1)	ok	ok	ok	ok	
	หน้าห้อง 517 (FX2)	ok	ok	ok	ok	
6	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 6 (FX1)	ok	ok	ok	ok	
	หน้าห้อง 617 (FX2)	ok	ok	ok	ok	
7	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 7 (FX1)	ok	ok	ok	ok	
	หน้าห้อง 717 (FX2)	ok	ok	ok	ok	
8	ในห้องขักรัด	-	-	-	-	

ข้อเสนอแนะ:

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-008
เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....



กึ่งต้นเพลิง (Code M. ประจำเดือน)

สาขา

BKK / Klong Toey Station

MONTH

May 2017

ลำดับ	รายละเอียด	สัปดาห์ 1	สัปดาห์ 2	สัปดาห์ 3	สัปดาห์ 4	สัปดาห์ 5	สัปดาห์ 6	สัปดาห์ 7	หมายเหตุ
1	ตรวจเช็คแก๊สถังแก๊สในถัง (ต้องอยู่ในช่วงสีเขียว)	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
2	ตรวจเช็คสภาพถังแก๊สออก	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ตรวจเช็คสภาพสายลัด (รอยร้าว รอยรั่ว)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

ตรวจเช็คประตุนิไฟ

ประจำเดือน พ.ย. 67.

รายละเอียด															หมายเหตุ
วันที่ / ชั้น	ประตูหนีไฟ Lobby (1)						ลงชื่อผู้ตรวจ	ประตูหนีไฟเส้นประตูหลัง (2)						ลงชื่อผู้ตรวจ	
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30															

รับทราบ

วันที่

(ผู้จัดการโรงแรม)

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-005

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ERAWAN
HOLDING

ตรวจเช็คป้ายบอกทางหนีไฟ (Code M: ประจำเดือน)

สาขา

BKK Krung Thonburi Station

MONTH

0

ชั้น	รายละเอียด	ไฟเข้า(แดง) ไฟแสดง	CHARGE	แบตเตอรี่ (เขียว) ไฟแสดง	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ
1	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 1 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 117 (FX2)	-	-	-	-	
2	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 2 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 217 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
3	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 3 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 317 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
4	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 4 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 417 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
5	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 5 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 517 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
6	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 6 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 617 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
7	หน้าลิฟต์บันไดหลักชั้น 7 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 717 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
8	ในห้องขักรัด					

ข้อเสนอแนะ:

10-12-67 ตรวจสอบจุดอุปกรณ์



ปรับปรุงครั้งที่... เมื่อ.....



ERAWAN
HOP INN

ตรวจเช็คกล่องไฟฉุกเฉิน (Code M.ประจำเดือน)

สาขา

BKK-Krung Thonburi Station

MONTH

100

ลำดับ	รายละเอียด	AC (RED) ไฟแดง	CHARGE	FULL (GREEN) (N) ไฟแดง	ตั้งปลั๊กสายชาร์จ ประมาณ 15 นาที	กดปุ่ม TEST	หมายเหตุ
1	ลิโอบบี	/	/	/	/	/	
2	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 104	/	/	/	/	/	
3	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 117	/	/	/	/	/	
4	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 203	/	/	/	/	/	
5	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 217	/	/	/	/	/	
6	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 303	/	/	/	/	/	
7	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 317	/	/	/	/	/	
8	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 403	/	/	/	/	/	
9	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 417	/	/	/	/	/	
10	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 503	/	/	/	/	/	
11	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 517	/	/	/	/	/	
12	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 603	/	/	/	/	/	
13	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 617	/	/	/	/	/	
14	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 703	/	/	/	/	/	
15	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 717	/	/	/	/	/	
18	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	/	/	/	/	/	
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	/	/	/	/	/	
20	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	/	/	/	/	/	
21	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	/	/	/	/	/	
22	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5	/	/	/	/	/	
23	บันไดหนีไฟชั้นที่ 6	/	/	/	/	/	
24	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7	/	/	/	/	/	
26	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1 หรือ 7 หน้าห้องซักวัด	/	/	/	/	/	
27	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7 หน้าห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/	/	
28	ในห้องเครื่องลิฟต์	/	/	/	/	/	
29	ในห้องซักวัด	/	/	/	/	/	

វិចិត្រសិល្បៈ

3

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-008
เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งที่... เมื่อ.....



ถึงดับเพลิง (Code M. ประจำเดือน)

สาขา

BKK (Bangkok) Torabun Station


MONTH

0

ลำดับ	รายละเอียด	OK/Not OK							หมายเหตุ
		ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	
1	ตรวจเช็คแกว้ดวงตัวถังในถัง (ต้องอยู่ในถังสลิชชีว)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ตรวจเช็คสภาพถังภายนอก	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ตรวจเช็คสภาพสายฉีด (รอยรั่ว รอยร้าว)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

10-12-67 ทวอ 10/12/67



ตรวจเช็คประตุนิไฟ

ประจำเดือน 8.1.67

วันที่ / ชั้น	รายละเอียด															หมายเหตุ			
	ประตุนิไฟ Lobby (1)								ลงชื่อผู้ตรวจ	ประตุนิไฟเส้นประตุนลิ้ง (2)							ลงชื่อผู้ตรวจ		
	1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6			7	
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	8 เมล็ดกรือระ เหนือ
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	ร.7.12 ใช้น้ำดองฟ้า
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
31	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

31

วันที่

วันที่


(ผู้จัดการโรงแรม)


เอกสารแนบที่ 6
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

Fire Safety Manual and Emergency Procedure

10th November 2020

SUCCESS WITH INTEGRITY





วิธีปฏิบัติการดับเพลิง

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้โรงแรมฮิโตะปิ่นมีดังนี้

1. **ตัวตรวจจับความร้อน/ควัน** ติดตั้งทั่วบริเวณห้องพักแขก ทางเดินหน้าห้อง และห้องซักรีด ตัวตรวจจับความร้อนหรือตัวตรวจจับควัน ทั้งหมดแบ่งเป็นกลุ่มการแจ้งเตือนและส่งสัญญาณแจ้งไปที่แผงควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (อยู่ในห้องผู้จัดการ)
2. **สัญญาณอพยพ(สัญญาณกระดิ่ง)** เสียงสัญญาณกระดิ่งครอบคลุมตลอดอาคารโรงแรม ทั้งในชั้นห้องพัก ล็อบบี้ และห้องซักรีด เมื่อระบบตรวจจับเพลิงไหม้ทำงานนาน 5 นาทีหรือเปิดสวิตช์สัญญาณใดๆ จะดังขึ้นตลอดทั้งอาคาร
3. **สวิตช์ดึง** ติดตั้งใกล้กับกระดิ่งสัญญาณบริเวณทางเดินหน้าห้องพักสัญญาณสวิตช์จะถูกส่งไปที่แผงควบคุมเช่นเดียวกับตัวตรวจจับความร้อน หรือตัวตรวจจับควัน
4. **แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้** ติดตั้งที่ห้องทำงานของผู้จัดการ เมื่อมีการตรวจจับเพลิงไหม้ในโรงแรม หลอดไฟบนแผงควบคุม จะแสดงสถานที่ที่เกิดเหตุ

อุปกรณ์ดับเพลิง

ถังดับเพลิง ถังดับเพลิงติดตั้งตลอดอาคารตามทางเดินหน้าห้องพัก ถังดับเพลิงทั้งหมดเป็นแบบผงเคมีแห้ง

วิธีการใช้งานถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง (นิยาม) ดึง ปลด กด สาย

1. ยกถังดับเพลิงที่เขวียนอยู่ออกมาจาก
2. ดึงสลักก้านาล์วถึง
3. ดึงซิลพลาสติกสีแดงแรงดัน
4. ดึงสายฉีดออก
5. ถือหัวฉีดด้วยมือซ้ายชี้ไปข้างหน้าจุดที่เกิดไฟ
6. มือขวาหัวถังตรงก้านาล์ว
7. นำถังดับเพลิงไปที่เกิดเหตุ
8. กดาล์วถึงด้วยมือขวา มือซ้ายจับหัวฉีด ฉีดผงเคมีสายไปมาให้ทั่วบริเวณที่ฐานของเพลิง

ลำดับการทำงานของระบบสัญญาณเตือนเพลิง

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบ่งการแจ้งเตือนเป็นพื้นที่โดยแบ่งแต่ละชั้นของอาคารเป็นแต่ละพื้นที่ และห้องซักรีด สัญญาณแจ้งเหตุจะแสดงการแจ้งเตือนเป็นแยกเป็นแต่ละพื้นที่

การทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของโรงแรมมีลำดับการทำงานดังต่อไปนี้

1. เมื่อตัวตรวจจับความร้อนหรือสวิตช์ดึงของระบบทำงาน
2. เสียงออด(Buzzer) จะดังขึ้นโดยอัตโนมัติหมายถึงระบบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่แผงควบคุมจะมีปุ่มรับทราบการแจ้งเตือน ถ้ากดปุ่มนี้เสียงออดจะหยุดชั่วคราวและจะกลับมามีขึ้นอีกทุก ๆ 5 นาที จนกว่าระบบได้รับการรีเซ็ตคืนสู่สภาวะปกติ ขณะที่เสียงออดดัง หลอดไฟแสดงสถานที่แจ้งเตือนบนแผงกราฟฟิกจะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีการแจ้งเตือนมาจากพื้นที่ใด
3. เจ้าหน้าที่โรงแรมที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปตรวจสอบที่สถานที่เกิดเหตุเพื่อดูว่าเป็นการแจ้งเหตุเพลิงไหม้จริงหรือเตือนหลอก พนักงานต้อนรับหนึ่งคนเตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ
4. หากตรวจพบว่าสัญญาณแจ้งเหตุเป็นการเตือนหลอกให้รีเซ็ตสวิตช์ดึงแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ๆเตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ ให้รีเซ็ตที่แผงควบคุมระบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
5. หากตรวจพบว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่จุดแจ้งเตือนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ๆ เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้เปิดสัญญาณแจ้งอพยพ เสียงกระดิ่งจะดังทั้งอาคารเพื่อแจ้งให้ลูกค้าและพนักงานออกจากอาคาร
6. นำถังดับเพลิงที่ติดตั้งบริเวณทางเดินหน้าห้องพักในแต่ละชั้นมาทำการดับเพลิง
7. ถังดับเพลิงได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ๆเคาน์เตอร์ต้อนรับ รีเซตระบบฯ หากดับไม่ได้ ให้ติดต่อสถานีดับเพลิงเทศบาลหรือท้องถิ่นเพื่อให้เข้าช่วยดับเพลิง หรือแจ้ง 199 แล้วให้ไปรวมกันที่จุดรวมพล

ความหมายของสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงแรมทั้งหมดจำเป็นต้องทราบและแยกแยะเสียงสัญญาณเตือนภัยเพื่อการปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Buzzer Alarm) จะดังขึ้นที่แผงควบคุมสัญญาณเพลิงไหม้ ติดตั้งที่ห้องสำนักงาน ผู้จัดการ สัญญาณแจ้งเหตุดังขึ้นหมายถึงพนักงานทุกคนต้องเตรียมเพื่อการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เหตุแจ้งเตือนดังกล่าวยังไม่สามารถแจ้งได้ว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น ยังต้องมีการตรวจสอบพื้นที่ๆแจ้งเหตุก่อน

สัญญาณแจ้งอพยพ

สัญญาณแจ้งอพยพคือสัญญาณเสียงกระดิ่งที่ตั้งทั่วอาคารโรงแรม เสียงสัญญาณกระดิ่งเมื่อดังขึ้นหมายถึงพนักงานและผู้เข้าพักทุกคนจะต้องอพยพออกนอกอาคารโรงแรมโดยทันที และดำเนินขั้นตอนตามแผนอพยพต่อไป

การเปิดสัญญาณเปิดโดยกดปุ่มอพยพ (Evacuation หรือ Drill) ที่แผงควบคุม เมื่อมีการตรวจสอบแล้วว่ามีความเสี่ยงไหม้เกิดขึ้นจริงในอาคาร และสัญญาณจะดังตลอดจนกว่าจะอพยพผู้คนออกจากอาคารหมด

พนักงานที่ทำงานในการฝึกฉุกเฉิน

ลำดับ	ตำแหน่ง	เวลา			จำนวน	หมายเหตุ
		เริ่มงาน	เลิกงาน	วันหยุด		
1	ผู้จัดการโรงแรม				1	
2	พนักงานช่าง				1	
3	พนักงานต้อนรับคนที่ 1				1	
4	พนักงานต้อนรับคนที่ 2				1	
5	พนักงานต้อนรับคนที่ 3				1	
6	พนักงานต้อนรับคนที่ 4				1	ทดแทนวันหยุด
7	พนักงานแม่บ้านคนที่ 1				1	
8	พนักงานแม่บ้านคนที่ 2				1	
9	พนักงานแม่บ้านคนที่ 3				1	
10	พนักงานแม่บ้านคนที่ 4				1	
11	พนักงาน ร.ป.ภ.			-	1	

สถานที่ราชการ

ลำดับ	ชื่อสถานที่ติดต่อฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพท์
1	สถานีดับเพลิงท้องถิ่น	
2	สถานีตำรวจ	
3	ที่ว่าการอำเภอ	
4	โรงพยาบาลท้องถิ่น	
5	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา...	
6	การประปาสาขา.....	
7	เทศบาล	
8	ตำรวจท่องเที่ยว	
9	ตำรวจทางหลวง	
10	สถานทูต.....	
11	สถานทูต.....	
12	สถานกงสุล.....	
13	สถานกงสุล.....	

การดำเนินการของพนักงานกรณีเกิดเพลิงไหม้

- เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้พนักงานโรงแรมจะต้องทำการดับเพลิงเบื้องต้นก่อนจนกว่าชุดดับเพลิงของเทศบาลหรือห้องที่เข้ามาทำการดับเพลิงในโรงแรม
- พนักงานโรงแรมต้องเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณแจ้งเตือนต่าง ๆ (เสียงออกแจ้งเหตุหรือได้รับการแจ้งกรณีเกิดเหตุจากเจ้าหน้าที่ๆเคาน์เตอร์ต้อนรับ)

เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนให้ก๊อปปี้โดยทันทีดังต่อไปนี้:

1. หยุดปฏิบัติงานที่กำลังทำอยู่ทันที
2. พนักงานทุกคนเข้าตรวจสอบพื้นที่ๆได้รับการแจ้งเหตุ
3. พนักงานต้อนรับคนหนึ่งเตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับเพื่อคอยเปิดสัญญาณอพยพเมื่อพนักงานที่เข้าตรวจสอบเหตุแล้วพบว่าเกิดเพลิงไหม้จริง หรือคอยรีเซตระบบเมื่อไม่พบเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นจริง
4. พนักงานตรวจสอบพื้นที่แจ้งเหตุเพื่อทราบที่เกิดเหตุจริงหรือไม่และประเมินความรุนแรงของเพลิง
5. หากไม่พบเหตุเพลิงไหม้จริง ให้รีเซ็ตที่สวิตช์ตั้ง(ที่อยู่บริเวณทางเดิน) แล้วแจ้งให้พนักงานที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้รีเซ็ตระบบ (ดูควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้)
6. หากพบเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้งพนักงานที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับเพื่อเปิดสัญญาณแจ้งอพยพ (General Alarm)
7. นำถังดับเพลิงที่ติดตั้งบริเวณใกล้เคียงทำการดับเพลิง (ดับเพลิงขั้นต้น)
8. หากไม่สามารถดับได้หรือประเมินว่าเหตุรุนแรงเกินที่จะควบคุมได้ให้แจ้งพนักงานที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้ติดต่อแจ้งชุดดับเพลิงเทศบาลหรือห้องที่เข้าทำการดับเพลิง หรือแจ้ง 199 และเปิดสัญญาณแจ้งอพยพ (General Alarm)

หมายเหตุ การติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานติดต่อผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ.

แผนวิธีปฏิบัติการอพยพ

วัตถุประสงค์ของการอพยพ

- การอพยพเพื่อเคลื่อนย้ายแขกผู้เข้าพัก หรือผู้ที่มาติดต่อตลอดพนักงานออกจากอาคารในเส้นทางที่ปลอดภัย ใกล้ที่สุดและใช้เวลาสั้นที่สุดในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
- หากเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าช่วงเวลาไหน กลางวันหรือกลางคืนหากมีการเตรียมแผนอพยพ อบรมพนักงานและดำเนินการตามแผนจะช่วยบรรเทาความสูญเสียและการได้รับบาดเจ็บของผู้เข้าพักและพนักงาน
- การอพยพจะดำเนินการเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงแรมดังต่อไปนี้;
 1. เกิดเหตุเพลิงไหม้.
 2. การลอบวางระเบิด.
 3. เหตุสุดวิสัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอื่น ๆ

การอพยพผู้คนออกนอกอาคาร

- การอพยพผู้คนออกนอกอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ:

การอพยพพื้นที่ส่วนรวม

การอพยพผู้เข้าพักในชั้นห้องพัก

การอพยพทั้งสองส่วนมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ต่างกันเพื่อความเหมาะสมและรวดเร็วในแต่ละส่วนโดยมีวิธีการดังนี้

การอพยพพื้นที่ส่วนรวม

- พื้นที่ส่วนรวมหมายถึง ห้องอาหาร ล็อบบี้ ทางเดินและพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ พื้นที่ดังกล่าวข้างต้นพนักงานที่ทำงานที่บริเวณดังกล่าวรับผิดชอบการอพยพลูกค้าก่อนที่จะทำการปิดพื้นที่

หลักการอพยพพื้นที่ส่วนรวมมีดังนี้:

1. อพยพผู้คนที่อยู่ใกล้บริเวณทางออกก่อนแล้วค่อยตามด้วยคนที่อยู่ด้านในเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดด้านหน้าทางออก.
2. กรณีห้องอาหารใช้มือตบไปที่โต๊ะอาหารแล้วแจ้งลูกค้าให้ออกจากห้องอาหารโดยเร็วและไปรวมตัวที่จุดรวมพล.
3. ชี้ทางออกที่ใกล้ที่สุดให้ลูกค้า
4. หากมีลูกค้าทุพพลภาพหรือเด็กให้รื้อพื้นที่ว่างและปลอดภัยก่อนค่อยนำลูกค้าเหล่านั้นออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
5. ไม่ควรเสียเวลาโต้เถียงหรืออธิบายใด ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ สำนวญทั่วบริเวณจนมั่นใจว่าไม่มีใครตกค้างอยู่แล้วค่อยออกจากพื้นที่
6. การดำเนินการทุกขั้นตอนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับต้นๆ

การอพยพขึ้นห้องพัก

ในช่วงเวลาระหว่าง 07.00 น. ถึง 23.00 น. ส่วนมากผู้เข้าพักในชั้นพักแขกจะน้อยเนื่องจากออกจากห้องพัก แต่ช่วงเวลา ระหว่าง 23.00 – 07.00 น. จำนวนผู้เข้าพักจะมากเนื่องจากเป็นช่วงเวลาหลับนอนจึงทำให้ห้องมีความยุ่งยากในการอพยพใน ช่วงเวลาดังกล่าว

- เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งอพยพให้ช่างูญแจมาสเตอร์ทำการเปิดห้องพักทุกห้องแล้วแจ้งผู้เข้าพักให้ออกนอกอาคารโดยใช้ทาง หนีไฟที่ใกล้ที่สุดหลังจากเปิดห้องและตรวจในห้องพักแล้วให้ปิดประตูห้องพักทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินลูกค้า จนกระทั่งลูกค้าออกจากห้องพักหมดแล้วจึงไปรวมตัวที่จุดรวมพล ในการเปิดประตูห้องพักต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงเหตุ ฉุกเฉินที่ต้องอพยพออกจากอาคาร ลูกค้าและพนักงานทุกคนจะต้องใช้ทางหนีไปในการออกจากอาคาร ลิฟต์จะไม่สามารถ ใช้งานตามปกติได้ จะใช้ได้เพียงเพื่อการดับเพลิงเท่านั้น

การอพยพผู้เข้าพักในห้องพัก

- การอพยพผู้เข้าพักในห้องพักแขกควรใช้เวลาไม่เกิน 20 วินาที/ห้อง แม้ว่าจะมีผู้เข้าพักในห้องพักหรือไม่ก็ตาม การ ตรวจสอบห้องพักเพื่อแจ้งให้อพยพมีขั้นตอนดังนี้:

เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งอพยพให้ดำเนินการอพยพผู้เข้าพักที่ห้องดังขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ใช้กุญแจมาสเตอร์เปิดห้องพักทุกห้องโดยไม่จำเป็นต้องเคาะประตูก่อน ก่อนเปิดประตูห้องพักการตรวจสอบที่ประตูห้อง ก่อนว่าประตูห้องร้อนหรือมีควันออกมาจากห้องหรือไม่ ถ้ารู้สึกว่ประตูร้อนหรือมีควันออกมาจากห้องให้สันนิษฐานว่าห้อง ดังกล่าวกำลังเกิดไฟไหม้ อย่าเปิดประตูห้องโดยเด็ดขาดให้ดำเนินการเปิดห้องถัดไป
2. หากไม่พบผู้เข้าพักในห้องพักให้ตรวจสอบในห้องน้ำ
3. หากพบว่า ไม่มีผู้อยู่ในห้องพักให้ดำเนินการตรวจสอบยังห้องถัดไปด้วยขั้นตอนแบบเดิม
4. ปิดประตูห้องพักทุกครั้งก่อนออกจากห้องหลังแจ้งเสร็จเพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินผู้เข้าพัก หากไม่สามารถเปิดห้องได้ เนื่องจากห้องติดดับเบิ้ลล็อก ให้ใช้กุญแจฉุกเฉินเปิด
5. หากพบมีผู้เข้าพักอยู่ในห้องพัก แจ้งว่ามีเหตุฉุกเฉินและให้อพยพออกจากอาคารโดยทันที



วิธีปฏิบัติที่จุดรวมพล


- หลังจากอพยพออกจากอาคารแล้วให้ผู้อพยพทุกคนรวมตัวกันที่จุดรวมพลที่ถูกกำหนดไว้ในพื้นที่ปลอดภัยนอกอาคาร เพื่อ ตรวจสอบนับรายชื่อและจำนวนของผู้เข้าพักและรายชื่อพนักงานที่เข้าทำงานในช่วงเวลาเกิดเหตุ เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า ทั้งหมดออกจากอาคารแล้ว หากตรวจ ไม่พบบางรายชื่อให้สันนิษฐานว่ายังติดค้างอยู่ในอาคารและดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

เมื่อเปิดสัญญาณแจ้งอพยพแล้วให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

1. ผู้จัดการโรงแรมหรือพนักงานต้อนรับรวบรวมรายชื่อผู้เข้าพักหมายเลขห้องพักและรายชื่อพนักงานทำงานใน ช่วงเวลาเกิดเหตุไปที่จุดรวมพล
2. เมื่อผู้เข้าพักและพนักงานทั้งหมดมารวมกันที่จุดรวมพลแล้วให้ตรวจรายชื่อตามรายการทั้งหมดว่ามาอยู่ที่จุดรวม พลแล้วหรือไม่
3. หากตรวจพบว่าผู้เข้าพักและพนักงานที่มีรายชื่อ ไม่ได้อยู่ที่จุดรวมพลให้ตรวจสอบซ้ำและหากมีความปลอดภัยพอ ให้ดำเนินการเข้าตรวจสอบในอาคารอีกครั้ง
4. ผู้จัดการโรงแรมหรือพนักงานต้อนรับนำอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปที่จุดรวมพลเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออพยพออกจากอาคาร
5. หากเพลิงสงบให้ตรวจสอบความเสียหายและประเมินว่าผู้เข้าพักสามารถกลับเข้าพักได้หรือไม่ หากไม่สามารถเข้า พักได้ให้ติดต่อโรงแรมใกล้เคียงเพื่อให้ผู้เข้าพักได้มีที่พัก
6. เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ราชการหรือสถานทูตต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้เข้าพักที่ต้องการติดต่อเรื่องที่

จำเป็น

ขั้นตอนวิธีการใช้งานชุดควบคุม FIRE ALARM CONTROL PANEL
 "NOTIFIER" Model. SFP-5UD & SFP-10UD



A. การทำงานในสภาวะปกติ (Normal Standby Operation)

- หลอด LED สีเขียวที่ AC POWER จะสว่างอยู่ตลอดเวลา และน้ำจอแสดง
- หลอด LED สีแดงที่ตำแหน่ง ALARM และหลอด LED สีเหลืองที่ตำแหน่ง TROUBLE จะดับสนิท

B. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- หลอด LED สีแดงที่ตำแหน่ง FIRE ALARM จะกระพริบเสียง TONE ด้วยยาวต่อเนื่องตลอดจนมีจอแสดงเหตุเพลิงไหม้และโซนเกิดเหตุ
- กดสวิตช์ ① ACKNOWLEDGE หรือเพื่อหยุดเสียง TONE เข้ามาสำรวจพื้นที่เกิดเหตุ
- เมื่อไม่เกิดเหตุ กดสวิตช์ ② ALARM SILENCE เพื่อหยุดการส่งสัญญาณแจ้งเหตุ (หยุดเมื่อ BELL)
- เกิดในเหตุการณ์อื่นนอกเหนือจากนี้ กดสวิตช์ ③ RESET เพื่อทำการ RESET การทำงานของระบบ

กรณีฉุกเฉิน กดสวิตช์ ④ DRILL (กดแล้ว 2 วินาที) ระบบจะตั้งให้อุปกรณ์แจ้งเหตุทำงานทันที