

เอกสารแนบที่ 5  
ใบเสร็จไฟฟ้าและน้ำประปา

---



ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้านครหลวง

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้านครหลวง (Z000)

เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท เจริญชัย อีโพล อินัน จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 6/4 ถนนลาดพร้าว ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

เลขที่ (No.) XJ071240809287

วันที่ (Date) 19/08/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 868604814088

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

ชื่อ (Name) บริษัท เจริญชัย อีโพล อินัน จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 6/4 ถนนลาดพร้าว ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0105555113101 สาขา (Branch No.) 00027

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020021239687 รหัสการไฟฟ้า J07101 การไฟฟ้านครหลวงภาคอำนาจเหนือ

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 07/2567	21,144.00	82,912.70
รหัสเครื่องวัด 6300408183 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/07/2567		
เลขที่อ่านครั้งหลัง 472.000 เลขที่อ่านครั้งก่อน 452.640		
อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า Ft 8398.40 บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 74514.30 บาท		
ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท		
หน่วยที่ใช้ 21144.00		
หักบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หัวหิน เลขที่บัญชี 766300XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		82,912.70
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		5,803.89
รวมทั้งสิ้น (Total)		88,716.59

เอกสารนี้ออกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีลายเซ็น

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้จัดทำและส่งข้อมูลในแบบกรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

C=TH/IO=Thai Digital ID Company Limited/CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 21 Aug 2024 09:52:52

Serial No. 460219574043556544

ns.154-5.62



ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี

e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้านครหลวง

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้านครหลวง (Z000)

เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)

200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท เจริญชัย อีโพล อินัน จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 6/4 ถนนลาดพร้าว ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

เลขที่ (No.) XJ0712409009211

วันที่ (Date) 19/09/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 868040866957

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0105555113101 สาขา (Branch No.) 00027

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020021239687 รหัสการไฟฟ้า J07101 การไฟฟ้านครหลวงภาคอำนาจเหนือ

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 08/2567	23,556.00	91,580.19
รหัสเครื่องวัด 6300408183 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/08/2567		
เลขที่อ่านครั้งหลัง 491.350 เลขที่อ่านครั้งก่อน 472.000		
อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า Ft 9356.44 บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 82223.75 บาท		
ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท		
หน่วยที่ใช้ 23556.00		
หักบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หัวหิน เลขที่บัญชี 766300XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		91,580.19
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		6,410.61
รวมทั้งสิ้น (Total)		97,990.80

เอกสารนี้ออกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีลายเซ็น

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้จัดทำและส่งข้อมูลในแบบกรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority

C=TH/IO=Thai Digital ID Company Limited/CN=Thai Digital ID CA G3

Date: 21 Aug 2024 09:52:52

Serial No. 581618235196113288

ns.154-5.62



ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี  
e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)  
เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)  
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขที่ (No.) XJ0712410009244  
วันที่ (Date) 21/10/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 868404920863

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 09940000165501  
ชื่อ (Name) บริษัท เอร่าวัน อีโอพี อินน์ จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 6/4 ถ.ดำรงราช ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0105555113101 สาขา (Branch No.) 00027

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020021239687 รหัสการไฟฟ้า J07101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 09/2567	21,308.00	82,966.88
รหัสเครื่องวัด 6300408183 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 30/09/2567		
เลขที่อ่านครั้งหลัง 509.260 เลขที่อ่านครั้งก่อน 491.350		
อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า Ft 8463.54 บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 74503.34 บาท		
ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท		
หน่วยที่ใช้ 21308.00		
หักบัญชี อ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หัวหิน เลขที่บัญชี 766300XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		82,966.88
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		5,807.68
รวมทั้งสิ้น (Total)		88,774.56

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีลายเซ็น

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้จัดทำและลงอยู่ในกรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH, O=Thai Digital ID Company Limited, CN=Thai Digital ID CA G3	Serial No. 5816182351961133288
---	--------------------------------

ใบเสร็จรับเงิน-2024-2155560  
ณ.154-1.62



ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี  
e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)  
เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)  
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขที่ (No.) XJ0712411009223  
วันที่ (Date) 19/11/2567

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 842609882193

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 09940000165501  
ชื่อ (Name) บริษัท เอร่าวัน อีโอพี อินน์ จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 6/4 ถ.ดำรงราช ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0105555113101 สาขา (Branch No.) 00027

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020021239687 รหัสการไฟฟ้า J07101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 10/2567	21,988.00	86,454.22
รหัสเครื่องวัด 6300408183 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/10/2567		
เลขที่อ่านครั้งหลัง 528.870 เลขที่อ่านครั้งก่อน 509.260		
อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า Ft 8733.63 บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 77720.59 บาท		
ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท		
หน่วยที่ใช้ 21988.00		
หักบัญชี อ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หัวหิน เลขที่บัญชี 766300XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		86,454.22
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		6,051.80
รวมทั้งสิ้น (Total)		92,506.02

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีลายเซ็น

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้จัดทำและลงอยู่ในกรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH, O=Thai Digital ID Company Limited, CN=Thai Digital ID CA G3	Serial No. 5816182351961133288
---	--------------------------------

ใบเสร็จรับเงิน-2024-2155033  
ณ.154-1.62



ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี  
e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2000)  
เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
Provincial Electricity Authority (PEA) (2000)  
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501  
ชื่อ (Name) บริษัท เอรานันท์ อีพี จำกัด

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 6/4 ถนนราชดำเนิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

เลขที่ (No.) XJ0712412009294  
วันที่ (Date) 19/12/2567  
เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 867805026251

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0105555113101 สาขา (Branch No.) 00027

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020021239687 รหัสการไฟฟ้า J07101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 11/2567	21,524.00	84,471.36
รหัสเครื่องวัด 6300408183 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 30/11/2567		
เลขที่อ่านครั้งหลัง 547.630 เลขที่อ่านครั้งก่อน 528.870		
อัตราค่า Ft 0.3972 บาท/หน่วย ค่า Ft 8549.33 บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 75922.03 บาท		
ส่วนลด - บาท		
หน่วยที่ใช้ 21524.00		
หับบัญชี อ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หัวหิน เลขที่บัญชี 766300XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		84,471.36
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		5,913.00
รวมทั้งสิ้น (Total)		90,384.36

ข้าพเจ้าสามารถยืนยันใบเสร็จรับเงินฉบับนี้ว่าเป็นจริง

เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ ไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้จัดทำและส่งออกโดยระบบอัตโนมัติ ไม่มีการลงนาม

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Provincial Electricity Authority C=TH O=Thai Digital ID Company Limited CN=Thai Digital ID CA G3 เลขที่ใบแจ้งหนี้: 867805026251-200912030000	Serial No. 5816182351941133288
---	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ มท.5307.46/868605086022

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท เอรานันท์ อีพี จำกัด

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 2 อาคารพาณิชย์เจ็ดชั้นเตอร์ ชั้น 1 อ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 64 ถนนราชดำเนิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 (12/2567) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	ประเภทราย	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
J07101	JUHH9024 - 020021239687	6300408183	5124		22-33 KV	400	31/12/2567

ประเภทไฟฟ้า	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	58.00	7,709.94
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	547.630	25,320.97
ค่าไฟฟ้าฐาน	75,922.03	30,397.20
ส่วนลด		
รวม		103,428.11

ประเภทไฟฟ้า	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	75,922.03	30,397.20
ส่วนลด		
รวม		103,428.11

ประเภทไฟฟ้า	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	75,922.03	30,397.20
ส่วนลด		
รวม		103,428.11

ประเภทไฟฟ้า	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	75,922.03	30,397.20
ส่วนลด		
รวม		103,428.11

ประเภทไฟฟ้า	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	75,922.03	30,397.20
ส่วนลด		
รวม		103,428.11

ประเภทไฟฟ้า	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	75,922.03	30,397.20
ส่วนลด		
รวม		103,428.11

ประเภทไฟฟ้า	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	75,922.03	30,397.20
ส่วนลด		
รวม		103,428.11

ประเภทไฟฟ้า	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	75,922.03	30,397.20
ส่วนลด		
รวม		103,428.11

ประเภทไฟฟ้า	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	75,922.03	30,397.20
ส่วนลด		
รวม		103,428.11

ประเภทไฟฟ้า	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	75,922.03	30,397.20
ส่วนลด		
รวม		103,428.11

ประเภทไฟฟ้า	หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	75,922.03	30,397.20
ส่วนลด		
รวม		103,428.11



# ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

การประปาเทศบาลเมืองหัวหิน (สำนักงานใหญ่)

HUAHIN WATERWORKS AUTHORITY

38 ถนน ต้าฉิมเกษม แขวง/ตำบล หัวหิน เขต/อำเภอ หัวหิน

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032 511 667

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีประจำ 0994000547359

เลขที่ใบเสร็จ 67-00145403

เขต	เส้นทาง	เลขผู้ใช้น้ำ	เลขที่มาตร	เลขที่ใบแจ้งหนี้
18	1803	HH180556	60-0-123086	67-00295830
ประจำเดือน	วันที่แจ้งค่าน้ำ	วพักเครื่องจุด	ชื่อผู้จุด	
ก.ค. 67	25/07/67 22:20	60-0-123086	ปราโมทย์ ศรีไชย...	
งวดครั้งหลัง	เลขมาตรครั้งหลัง	งวดครั้งก่อน	เลขมาตรครั้งก่อน	หน่วยที่ใช้
25/07/67	52658	15/06/67	52124	534

เลขที่บัญชีของผู้ใช้ 766-3-00895-2

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาหัวหิน

รหัสสาขา 4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555113101

ชื่อผู้ใช้น้ำ บริษัท เจริญชัย อีโบล อินน์ จำกัด

ที่อยู่ 6/4 ต.ตำราสาร แขวง/ตำบลหัวหิน เขต/อำเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

เงินค่าน้ำ	8,693.50
ส่วนลด	0.00
ค่าน้ำสุทธิ	8,693.50
ค่าบริการ	55.00
ค่าขยะ	10.00
ค่าบำบัดน้ำเสีย	0.00
ยอดเงินก่อนคิดภาษี ไม่รวมค่าขยะ	8,748.50
ยอดเงินก่อนคิดภาษี	8,758.50
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	612.40
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (Grand total)	9,370.90

(เจ้าพนักงานหรือเจ้าพนักงานเก็บเงิน)

“เอกสารนี้ออกโดยอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม”

“เอกสารนี้ให้เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลให้แก่สรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”

## ประวัติการใช้ม้าย้อนหลัง 3 เดือน (Consumption History)

วันที่อ่านค่า (Date)	15/06/67	15/05/67	17/04/67
หน่วยที่ใช้ (Consumption)	1181	540	885

ผู้รับชำระ ขนิษฐา นุ่มรอด

\*\*\*วันที่ชำระเงิน 26 ก.ย. 67 เวลา 00:48:28\*\*\*

ชำระเงินผ่าน หักผ่านบัญชี

เอกสารฉบับนี้เป็น

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี



### ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

การประปาเทศบาลเมืองหัวหิน (สำนักงานใหญ่)

HUAHIN WATERWORKS AUTHORITY

38 ถนน ตำนานเกษม แขวง/ตำบล หัวหิน เขต/อำเภอ หัวหิน

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032 511 667

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีประจำ 0994000547358

เลขที่ใบเสร็จ 68-00035048

เขต	เส้นทาง	เลขผู้ใช้	เลขที่มาตร	เลขที่ใบแจ้งหนี้
18	1803	HH180556	60-0-123086	67-00357087
ประจำเดือน	วันที่แจ้งค่าน้ำ	รหัสเครื่องวัด	ชื่อผู้จุด	
ก.ย. 67	13/09/67 15:28	60-0-123086	ปราโมทย์ ศรีไชย...	
จุดติดตั้ง	เลขมาตรติดตั้ง	จุดติดตั้ง	เลขมาตรติดตั้ง	หน่วยที่ใช้
13/09/67	53655	22/08/67	53238	417

เลขที่บัญชีของผู้ใช้ 766-3-00895-2  
 ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาหัวหิน  
 รหัสสาขา 4  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555113101  
 ชื่อผู้ใช้ บัณฑิต เอราวัณ ชื่อ บัณฑิต เอราวัณ  
 ที่อยู่ 6/4 ต.ตำบราง แขวง/ตำบลหัวหิน เขต/อำเภอหัวหิน  
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

เงินค่าน้ำ	6,051.50
ส่วนลด	0.00
ค่าน้ำสุทธิ	6,051.50
ค่าบริการ	55.00
ค่าขยะ	10.00
ค่าบำบัดน้ำเสีย	0.00
ยอดเงินก่อนคิดภาษี ไม่รวมค่าขยะ	6,106.50
ยอดเงินก่อนคิดภาษี	6,116.50
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	427.46
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (Grand total)	6,543.96

(หากเงินชำระโดยเช็คหรือบัตรเครดิตโปรดแนบใบแจ้งหนี้)

\*\*เอกสารนี้ออกโดยอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม\*\*

\*\*เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่สรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์\*\*

### ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน (Consumption History)

วันที่อ่านน้ำ (Date)	22/08/67	25/07/67	15/06/67
หน่วยที่ใช้ (Consumption)	580	534	1181

ผู้รับชำระ นันทิชา เรืองรุ่ง

\*\*\*วันที่ชำระเงิน 24 ต.ค. 67 เวลา 12:09:39\*\*\*

ชำระเงินผ่าน หักผ่านบัญชี

เอกสารฉบับนี้เป็น

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี



### ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

การประปาเทศบาลเมืองหัวหิน (สำนักงานใหญ่)

HUAHIN WATERWORKS AUTHORITY

38 ถนน ตำนานเกษม แขวง/ตำบล หัวหิน เขต/อำเภอ หัวหิน

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032 511 667

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีประจำ 0994000547358

เลขที่ใบเสร็จ 68-00035047

เขต	เส้นทาง	เลขผู้ใช้	เลขที่มาตร	เลขที่ใบแจ้งหนี้
18	1803	HH180556	60-0-123086	67-00326505
ประจำเดือน	วันที่แจ้งค่าน้ำ	รหัสเครื่องวัด	ชื่อผู้จุด	
ต.ค. 67	22/08/67 09:50	60-0-123086	ปราโมทย์ ศรีไชย...	
จุดติดตั้ง	เลขมาตรติดตั้ง	จุดติดตั้ง	เลขมาตรติดตั้ง	หน่วยที่ใช้
22/08/67	53238	25/07/67	52658	580

เลขที่บัญชีของผู้ใช้ 766-3-00895-2  
 ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาหัวหิน  
 รหัสสาขา 4  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555113101  
 ชื่อผู้ใช้ บัณฑิต เอราวัณ ชื่อ บัณฑิต เอราวัณ  
 ที่อยู่ 6/4 ต.ตำบราง แขวง/ตำบลหัวหิน เขต/อำเภอหัวหิน  
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

เงินค่าน้ำ	9,797.50
ส่วนลด	0.00
ค่าน้ำสุทธิ	9,797.50
ค่าบริการ	55.00
ค่าขยะ	10.00
ค่าบำบัดน้ำเสีย	0.00
ยอดเงินก่อนคิดภาษี ไม่รวมค่าขยะ	9,852.50
ยอดเงินก่อนคิดภาษี	9,862.50
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	689.68
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (Grand total)	10,552.18

(หากเงินชำระโดยเช็คหรือบัตรเครดิตโปรดแนบใบแจ้งหนี้)

\*\*เอกสารนี้ออกโดยอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม\*\*

\*\*เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่สรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์\*\*

### ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน (Consumption History)

วันที่อ่านน้ำ (Date)	25/07/67	15/06/67	15/05/67
หน่วยที่ใช้ (Consumption)	534	1181	540

ผู้รับชำระ นันทิชา เรืองรุ่ง

\*\*\*วันที่ชำระเงิน 24 ต.ค. 67 เวลา 12:09:39\*\*\*

ชำระเงินผ่าน หักผ่านบัญชี

เอกสารฉบับนี้เป็น

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี



## ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

การประปาเทศบาลเมืองหัวหิน (สำนักงานใหญ่)

HUAHIN WATERWORKS AUTHORITY

38 ถนน ค่ายเนินเกษม แขวง/ตำบล หัวหิน เขต/อำเภอ หัวหิน

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032 513 667

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีประจำ 0994000547358

เลขที่ใบเสร็จ 68-00077534

เขต	เส้นทาง	เลขผู้ใช้	เลขที่มาตร	เลขที่ใบแจ้งหนี้
18	1803	HH180556	60-0-123086	68-00013108
ประจำเดือน	วันที่แจ้งค่าน้ำ	รหัสเครื่องวัด	ชื่อผู้จุด	
ต.ค. 67	15/10/67 15:35	60-0-123086	ปราโมทย์ ศรีไชย...	
จุดติดตั้ง	เลขมาตรครั้งหลัง	จุดติดตั้งก่อน	เลขมาตรครั้งก่อน	หน่วยที่ใช้
15/10/67	54258	13/09/67	53655	603

เลขที่บัญชีของผู้ใช้ 766-3-00895-2

ธนาคาร ใบขอสินเชื่อ ชำหัก สาขาหัวหิน

รหัสสาขา 4

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555113101

ชื่อผู้ใช้น้ำ บริษัท เยาวรัตน์ อีโอดี จำกัด

ที่อยู่ 6/4 ถ.ดำรงราช แขวง/ตำบลหัวหิน เขต/อำเภอหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

เงินค่าน้ำ	10,349.50
ส่วนลด	0.00
ค่าน้ำสุทธิ	10,349.50
ค่าบริการ	55.00
ค่าขยะ	10.00
ค่าบำบัดน้ำเสีย	0.00
ยอดเงินก่อนคิดภาษี โฉรวมค่าขยะ	10,404.50
ยอดเงินก่อนคิดภาษี	10,414.50
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	728.32
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (Grand total)	11,142.82

(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์)

\*\*เอกสารนี้ออกโดยอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม\*\*

\*\*เอกสารนี้ใช้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่สรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์\*\*

## ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง 3 เดือน (Consumption History)

วันที่อ่านน้ำ (Date)	13/09/67	22/08/67	25/07/67
หน่วยที่ใช้ (Consumption)	417	580	634

ผู้รับชำระ ขนิษฐา นุ่มรอด

\*\*\*วันที่ชำระเงิน 24 พ.ย. 67 เวลา 09:19:25\*\*\*

ชำระเงินผ่าน หักผ่านบัญชี

เอกสารฉบับนี้เป็น

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

HI-A-011

เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2567

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....




# ERAWAN

HOP INN

	ตารางการจดมิเตอร์น้ำประปา (Water Meter)				
	HOP INN	MONTH พฤศจิกายน 2567	Branch	Hua Hin	
วันเดือนปี	เวลา	มิเตอร์น้ำประปา	หน่วยที่ใช้น้ำ	จำนวนห้องพัก	เฉลี่ยการใช้น้ำ (ลิตร/ห้อง/วัน)
วันสุดท้ายของเดือนก่อน	09.00	54557	54557	61	894,377.05
1	09.00	54590	33	65	507.69
2	09.00	54607	17	78	217.95
3	09.00	54624	17	53	320.75
4	09.00	54645	21	65	323.08
5	09.00	54664	19	70	271.43
6	09.00	54684	20	62	322.58
7	09.00	54701	17	78	217.95
8	09.00	54722	21	76	276.32
9	09.00	54740	18	79	227.85
10	09.00	54761	21	44	477.27
11	09.00	54785	24	79	303.80
12	09.00	54803	18	76	236.84
13	09.00	54819	16	77	207.79
14	09.00	54843	24	62	387.10
15	09.00	54861	18	61	295.08
16	09.00	54881	20	70	285.71
17	09.00	54901	20	59	338.98
18	09.00	54920	19	65	292.31
19	09.00	54937	17	65	261.54
20	09.00	54957	20	65	307.69
21	09.00	54974	17	76	223.68
22	09.00	54991	17	76	223.68
23	09.00	55014	23	73	315.07
24	09.00	55034	20	77	259.74
25	09.00	55056	22	77	285.71
26	09.00	55079	23	77	298.70
27	09.00	55097	18	77	233.77
28	09.00	55117	20	75	266.67
29	09.00	55134	17	73	232.88
30	09.00	55154	20	77	259.74
31	09.00				
Total			597	2107	283.34

ปรับปรุงครั้งที่.... เมื่อ.....



	<div>  <div> <div>ตารางการจดมิเตอร์น้ำประปา (Water Meter)</div> </div> </div>				
	MONTH	ธันวาคม 2567	Branch	Hua Hin	
วันเดือนปี	เวลา	มิเตอร์น้ำประปา	หน่วยที่ใช้น้ำ	จำนวนห้องพัก	เฉลี่ยการใช้น้ำ (ลิตร/ ห้อง/วัน)
วันสุดท้ายของเดือนก่อน	09.00	55154	55154	77	716,285.71
1	09.00	55174	20	38	526.32
2	09.00	55194	20	70	285.71
3	09.00	55218	24	63	380.95
4	09.00	55236	18	69	260.87
5	09.00	55255	19	66	287.88
6	09.00	55279	24	69	347.83
7	09.00	55298	19	75	253.33
8	09.00	55317	19	72	263.89
9	09.00	55337	20	60	333.33
10	09.00	55358	21	66	318.18
11	09.00	55378	20	78	256.41
12	09.00	55397	19	78	243.59
13	09.00	55419	22	78	282.05
14	09.00	55444	25	77	324.68
15	09.00	55468	24	55	436.36
16	09.00	55488	20	76	263.16
17	09.00	55512	24	75	320.00
18	09.00	55534	22	76	289.47
19	09.00	55555	21	77	272.73
20	09.00	55574	19	78	243.59
21	09.00	55594	20	77	259.74
22	09.00	55615	21	51	411.76
23	09.00	55639	24	68	352.94
24	09.00	55656	17	67	253.73
25	09.00	55676	20	76	263.16
26	09.00	55694	18	59	305.08
27	09.00	55716	22	66	333.33
28	09.00	55735	19	65	292.31
29	09.00	55755	20	79	253.16
30	09.00	55781	26	76	342.11
31	09.00	55806	25	79	316.46

Total	652	2159	301.99
-------	-----	------	--------

เอกสารแนบที่ 6

บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

---

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-005

เริ่มวันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....

ERAWAN  
HOTEL INN

ตรวจสอบรายการไฟฟ้า

ตรวจสอบรายการไฟฟ้า

สาขา Hua Hin

กรกฎาคม 2567

MONTH

วันที่	รายละเอียด	ไฟเข้า(แดง) ไฟแดง	CHARGE	แบตเตอรี่ (เขียว) ไฟ แดง	ทดสอบไฟ	หมายเหตุ
1	หน้าลิฟต์บันไดถ้ำชั้น 1 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 117 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
2	หน้าลิฟต์บันไดถ้ำชั้น 2 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 217 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
3	หน้าลิฟต์บันไดถ้ำชั้น 3 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 317 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
4	หน้าลิฟต์บันไดถ้ำชั้น 4 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 417 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
5	หน้าลิฟต์บันไดถ้ำชั้น 5 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 517 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
6	หน้าลิฟต์บันไดถ้ำชั้น 6 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 617 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
7	หน้าลิฟต์บันไดถ้ำชั้น 7 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 717 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
8	ในห้องลิฟต์	OK	OK	OK	OK	

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-006

เริ่มวันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....

ERAWAN  
HOTEL INN

ตรวจสอบรายการไฟฟ้า

ตรวจสอบรายการไฟฟ้า

สาขา Hua Hin

กรกฎาคม 2567


MONTH

ลำดับ	รายละเอียด	AC (RED) ไฟแดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟแดง	สิ่งผิดปกติ ประจักษ์ ทั่ว	ทดสอบไฟ	หมายเหตุ
1	ลิฟต์	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ชั้นที่ 1 หน้าห้อง 104	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ชั้นที่ 1 หน้าห้อง 117	OK	OK	OK	OK	OK	เปลี่ยนไฟแล้ว
4	ชั้นที่ 2 หน้าห้อง 203	OK	OK	OK	OK	OK	
5	ชั้นที่ 2 หน้าห้อง 217	OK	OK	OK	OK	OK	
6	ชั้นที่ 3 หน้าห้อง 303	OK	OK	OK	OK	OK	
7	ชั้นที่ 3 หน้าห้อง 317	OK	OK	OK	OK	OK	
8	ชั้นที่ 4 หน้าห้อง 403	OK	OK	OK	OK	OK	
9	ชั้นที่ 4 หน้าห้อง 417	OK	OK	OK	OK	OK	
10	ชั้นที่ 5 หน้าห้อง 503	OK	OK	OK	OK	OK	
11	ชั้นที่ 5 หน้าห้อง 517	OK	OK	OK	OK	OK	
12	ชั้นที่ 6 หน้าห้อง 603	OK	OK	OK	OK	OK	
13	ชั้นที่ 6 หน้าห้อง 617	OK	OK	OK	OK	OK	
14	ชั้นที่ 7 หน้าห้อง 703						
15	ชั้นที่ 7 หน้าห้อง 717						
18	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	OK	OK	OK	OK	OK	
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	OK	OK	OK	OK	OK	
20	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	OK	OK	OK	OK	OK	
21	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	OK	OK	OK	OK	OK	
22	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5	OK	OK	OK	OK	OK	
23	บันไดหนีไฟชั้นที่ 6	OK	OK	OK	OK	OK	
24	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7	OK	OK	OK	OK	OK	
26	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1 หรือ 7 หน้าห้องลิฟต์	OK	OK	OK	OK	OK	
27	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7 หน้าห้องลิฟต์	OK	OK	OK	OK	OK	
28	ในห้องลิฟต์	OK	OK	OK	OK	OK	เปลี่ยนไฟแล้ว
29	ในห้องลิฟต์	OK	OK	OK	OK	OK	

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-007

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....

 ERAWAN  
HOP INN

ตรวจเช็คถังแก๊ส (Code M.ประจำเดือน)


สาขา	Hua Hin	MONTH	มกราคม 2567	
ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด	OK/Not OK	หมายเหตุ
1	สภาพถังแก๊ส/ด้านแผนผังการตั้งวาง	สภาพดี สะอาด	OK	
		สายัดถังแก๊ส/ถังแก๊สอย่างมั่นคง	OK	
2	สายกับทและจุดต่อสายต่าง ๆ	แคลมป์ปัดอยู่ในสภาพดี	OK	
		สายกับทไม่มีรอยแตก	OK	
3	การทดสอบการรั่วไหลน้ำฟองสบู่	บริเวณวาล์วและจุดต่อจนถึงกับท	OK	
		บริเวณจุดต่อสายต่าง ๆ	OK	
		บริเวณวาล์วปิด-เปิดที่ตามแก๊ส	OK	
4	แก๊สวัดแรงดัน	อยู่ในสภาพดี สะอาด	OK	
		วาล์วปิด-เปิดทำงานได้ปกติ	OK	
5	วาล์วฉุกเฉินทดสอบทุก 6 เดือน (เฉพาะสาขาที่มี)	หยุดการจ่ายแก๊สได้ถูกต้อง	OK	
6	ป้ายเตือนต่าง ๆ	สภาพดี เห็นชัด ไม่ซีดจาง	OK	
		Not OK		ซีดจาง กำลังจัดซื้อ

หมายเหตุ : การวันแก๊สตรวจตรวจสอบทุกสัปดาห์จนถึงก่อนทุกครั้ง

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-008

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....

 ERAWAN  
HOP INN

ถังดับเพลิง (Code M.ประจำเดือน)

สาขา	Hua Hin	MONTH	มกราคม 2567							
ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด	ถัง 1	ถัง 2	ถัง 3	ถัง 4	ถัง 5	ถัง 6	ถัง 7	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบถังดับเพลิง (ดูเลขประจำถัง-สีถัง)	ถังดับเพลิง	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
2	ตรวจสอบถังดับเพลิง (ดูเลขประจำถัง-สีถัง)	ถังดับเพลิง	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ตรวจสอบถังดับเพลิง (ดูเลขประจำถัง-สีถัง)	ถังดับเพลิง	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

ถังดับเพลิง



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-007

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....

ERAWAN  
HOTEL INN

ตรวจสอบรายการ (Code M.ประจำเดือน)

สาขา	Hua Hin	MONTH	สิงหาคม 2567	
ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด	OK/Not OK	หมายเหตุ
1	สภาพห้องพัก/ส่วนแผนการจ้าง	สภาพดี สะอาด	OK	
		สายเคเบิล/ถังถังก๊าซอย่างมั่นคง	OK	
2	สายก๊าซและจุดต่อสายต่างๆ	เคลื่อนไปจุดในสภาพดี	OK	
		สายก๊าซไม่มีรอยแตก	OK	
3	การทดสอบการรั่วโดยนำฟองสบู่	บริเวณวาล์วและจุดต่อไม่มีก๊าซ	OK	
		บริเวณจุดต่อสายต่างๆ	OK	
		บริเวณวาล์วปิดเปิดได้ปกติ	OK	
4	เกจวัดแรงดัน	อยู่ในสภาพดี สะอาด	OK	
		วาล์วปิด-เปิดทำงานได้ปกติ	OK	
5	วาล์วฉุกเฉินทดสอบทุก 6 เดือน (เฉพาะสาขาที่มี)	บุคลากรจ่ายก๊าซได้ถูกต้อง	OK	
6	ป้ายเตือนต่างๆ	สภาพดี เห็นชัด ไม่ซีดจาง	OK	

หมายเหตุ : การรับแจ้งตรวจตรวจสภาพถึงศูนย์ทุกครั้ง

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-008

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566


ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....

ERAWAN  
KCM INN

ตรวจสอบรายการ (Code M.ประจำเดือน)

สาขา	Hua Hin	MONTH	สิงหาคม 2567						
ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด	วัน 1	วัน 2	วัน 3	วัน 4	วัน 5	วัน 6	วัน 7
1	ตรวจเชิงการวัดระดับน้ำ (ภายในบ่อเก็บน้ำ)	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK
2	ตรวจเชิงสภาพภายนอก	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3	ตรวจเชิงสภาพภายใน (ภายในบ่อเก็บน้ำ)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK


หมายเหตุ : สถานะรายการนี้ ออกหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจ



ตรวจเช็คป้ายบอกทางไฟฟ้า (Code M. ประจำเดือน)

สาขา		Hua Hin		MONTH		กุมภาพันธ์ 2567	
ชั้น	รายละเอียด	ไฟเข้า(แดง) ไฟแสดง	CHARGE	แบบเดิม (เขียว) ไฟ แสดง	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ	
1	หน้าลิฟต์บันไดลงชั้น 1 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หน้าห้อง 117 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
2	หน้าลิฟต์บันไดลงชั้น 2 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หน้าห้อง 217 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
3	หน้าลิฟต์บันไดลงชั้น 3 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หน้าห้อง 317 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
4	หน้าลิฟต์บันไดลงชั้น 4 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หน้าห้อง 417 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
5	หน้าลิฟต์บันไดลงชั้น 5 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หน้าห้อง 517 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
6	หน้าลิฟต์บันไดลงชั้น 6 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หน้าห้อง 617 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
7	หน้าลิฟต์บันไดลงชั้น 7 (FX1)	OK	OK	OK	OK		
	หน้าห้อง 717 (FX2)	OK	OK	OK	OK		
8	ในห้องลิฟต์	OK	OK	OK	OK		

ข้อเสนอแนะ:



ตรวจเช็คกล่องไฟฉุกเฉิน (Code M.1ประจำเดือน)

สาขา		Hua Hin		MONTH		กุมภาพันธ์ 2567	
ลำดับ	รายละเอียด	AC (RED) ไฟแสดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟแสดง	สังเกตตาม ประจุไฟ แบต	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ
1	ลิโอบบี้	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 104	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ชั้นที่ 1 หน้าห้องพัก 117	OK	OK	OK	OK	OK	
4	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 203	OK	OK	OK	OK	OK	
5	ชั้นที่ 2 หน้าห้องพัก 217	OK	OK	OK	OK	OK	
6	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 303	OK	OK	OK	OK	OK	
7	ชั้นที่ 3 หน้าห้องพัก 317	OK	OK	OK	OK	OK	
8	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 403	OK	OK	OK	OK	OK	
9	ชั้นที่ 4 หน้าห้องพัก 417	OK	OK	OK	OK	OK	
10	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 503	OK	OK	OK	OK	OK	
11	ชั้นที่ 5 หน้าห้องพัก 517	OK	OK	OK	OK	OK	
12	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 603	OK	OK	OK	OK	OK	
13	ชั้นที่ 6 หน้าห้องพัก 617	OK	OK	OK	OK	OK	
14	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 703	OK	OK	OK	OK	OK	
15	ชั้นที่ 7 หน้าห้องพัก 717						
18	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	OK	OK	OK	OK	OK	
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	OK	OK	OK	OK	OK	
20	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	OK	OK	OK	OK	OK	
21	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	OK	OK	OK	OK	OK	
22	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5	OK	OK	OK	OK	OK	
23	บันไดหนีไฟชั้นที่ 6	OK	OK	OK	OK	OK	
24	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7	OK	OK	OK	OK	OK	
26	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1 หรือ 7 หน้าห้องลิฟต์	OK	OK	OK	OK	OK	
27	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7 หน้าห้องลิฟต์	OK	OK	OK	OK	OK	
28	ในห้องเครื่องลิฟต์	OK	OK	OK	OK	OK	
29	ในห้อง ขั้วลิฟต์	OK	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-007

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....

ERAWAN

HOP BEN

ตรวจเช็คถังแก๊ส (Code M.ประจำเดือน)

สาขา Hua Hin

MONTH กันยายน 2567

ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด	OK/Not OK	หมายเหตุ
1	สภาพถังแก๊สส่วนแบ่งการตรวจ	สภาพดี สะอาด	OK	
		สายเคเบิลรัดถังแก๊สอย่างมั่นคง	OK	
2	สายก๊าซและชุดสายต่าง ๆ	เคลื่อนไม่ติดอยู่ในสภาพดี	OK	
		สายก๊าซไม่มีรอยแตก	OK	
3	การทดสอบการรั่วโดยน้ำฟองสบู่	บริเวณวาล์วและจุดต่อไม่มีฟอง	OK	
		บริเวณจุดต่อสายต่าง ๆ	OK	
		บริเวณวาล์วปิดเปิดที่ตามเกิด	OK	
4	แรงดันแรงดัน	อยู่ในสภาพดี สะอาด	OK	
		วาล์วปิดเปิดทำงานได้ปกติ	OK	
5	วาล์วฉุกเฉินทดสอบทุก 6 เดือน (เฉพาะสาขาที่มี)	หยุดการจ่ายก๊าซได้ทันท่วงที	OK	
6	บ้านเดือนต่าง ๆ	สภาพดี ไม่มีชำรุด ไม่มีสิ่งต่าง ๆ	Not OK	มีสิ่งต่าง ๆ

หมายเหตุ : การรับแก๊สตรวจจากจุดตรวจตามถังแก๊สทุกครั้ง

ข้อเสนอแนะ: ให้งดการจ่ายแก๊สเพื่อติดตั้งถังแก๊ส

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-008

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2568

ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....

ERAWAN

HOP BEN

ถังดับเพลิง (Code M.ประจำเดือน)

สาขา Hua Hin

MONTH กันยายน 2567

ลำดับ	รายละเอียด	ถัง 1	ถัง 2	ถัง 3	ถัง 4	ถัง 5	ถัง 6	ถัง 7	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบถังดับเพลิงในตู้ (เดือนคู่/เลขคี่)	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
2	ตรวจสอบถังดับเพลิงในตู้ (เดือนคู่/เลขคี่)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ตรวจสอบถังดับเพลิงในตู้ (เดือนคู่/เลขคี่)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ : ตรวจสอบถังดับเพลิง และถังดับเพลิงในตู้

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-005

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่.....นี้

ERAWAN

HOP INN

ตรวจสอบเช็คบัญชีค่าน้ำไฟ (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Hua Hin

เดือน 2567

MONTH

ชั้น	รายละเอียด	ไฟเข้า(แดง) ไฟแดง	CHARGE	แบบสามเดิม (เขียว) ไฟ แดง	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ
1	หน้าลิฟต์บันไดลงชั้น 1 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 117 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
2	หน้าลิฟต์บันไดลงชั้น 2 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 217 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
3	หน้าลิฟต์บันไดลงชั้น 3 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 317 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
4	หน้าลิฟต์บันไดลงชั้น 4 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 417 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
5	หน้าลิฟต์บันไดลงชั้น 5 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 517 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
6	หน้าลิฟต์บันไดลงชั้น 6 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 617 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
7	หน้าลิฟต์บันไดลงชั้น 7 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 717 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
8	ในห้องรถ	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-006

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่.....นี้

ERAWAN

HOP INN

ตรวจสอบเช็คค่าน้ำไฟ (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Hua Hin

เดือน 2567

MONTH

ลำดับ	รายละเอียด	AC (RED) ไฟแดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟแดง	สิ่งผิดปกติ ประจุไฟ	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ
1	ลิโอบบี้	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ชั้นที่ 1 หน้าห้อง 104	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ชั้นที่ 1 หน้าห้อง 117	OK	OK	OK	OK	OK	
4	ชั้นที่ 2 หน้าห้อง 203	OK	OK	OK	OK	OK	
5	ชั้นที่ 2 หน้าห้อง 217	OK	OK	OK	OK	OK	
6	ชั้นที่ 3 หน้าห้อง 303	OK	OK	OK	OK	OK	
7	ชั้นที่ 3 หน้าห้อง 317	OK	OK	OK	OK	OK	
8	ชั้นที่ 4 หน้าห้อง 403	OK	OK	OK	OK	OK	
9	ชั้นที่ 4 หน้าห้อง 417	OK	OK	OK	OK	OK	
10	ชั้นที่ 5 หน้าห้อง 503	OK	OK	OK	OK	OK	
11	ชั้นที่ 5 หน้าห้อง 517	OK	OK	OK	OK	OK	
12	ชั้นที่ 6 หน้าห้อง 603	OK	OK	OK	OK	OK	
13	ชั้นที่ 6 หน้าห้อง 617	OK	OK	OK	OK	OK	
14	ชั้นที่ 7 หน้าห้อง 703						
15	ชั้นที่ 7 หน้าห้อง 717						
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	OK	OK	OK	OK	OK	
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	OK	OK	OK	OK	OK	
20	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	OK	OK	OK	OK	OK	
21	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	OK	OK	OK	OK	OK	
22	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5	OK	OK	OK	OK	OK	
23	บันไดหนีไฟชั้นที่ 6	OK	OK	OK	OK	OK	
24	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7	OK	OK	OK	OK	OK	
26	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1 หรือ 7 หน้าห้องรถ	OK	OK	OK	OK	OK	
27	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7 หน้าห้องรถ	OK	OK	OK	OK	OK	
28	ในห้องรถ	OK	OK	OK	OK	OK	
29	ในห้องรถ	OK	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-007

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....

ERAWAN

HOSPITAL

ตรวจเช็คถังแก๊ส (Code M.ประจำเดือน)

สาขา Hua Hin

MONTH ตุลาคม 2567

ลำดับ	สภาพถังแก๊ส/ตำแหน่งการติดตั้ง	หัวข้อ	รายละเอียด	OK/Not OK	หมายเหตุ
1			สภาพดี สะอาด	OK	
			สายรัดถังแก๊สไม่หลวม	OK	
2			แก๊สไม่รั่วซึมในสภาพดี	OK	
			สายรัดถังแก๊สไม่หลวม	OK	
3			บริเวณวาล์วและจุดต่อสายต่างๆ	OK	
			บริเวณจุดต่อสายต่างๆ	OK	
			บริเวณวาล์วเปิดปิดที่สะอาด	OK	
4			อยู่ในสภาพดี สะอาด	OK	
			วาล์วเปิด-ปิดทำงานได้ปกติ	OK	
5			หมุดการรั่วแก๊สได้ถูกจุด	OK	
6			สภาพดี เห็นสีถัง ไม่ซีดจาง	Not OK	

หมายเหตุ : การรับใช้ถังตรวจสุขภาพถังแก๊สทุกครั้ง

ข้อเสนอแนะ:

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-008

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....

ERAWAN

HOSPITAL

ถังดับเพลิง (Code M.ประจำเดือน)

สาขา Hua Hin

MONTH ตุลาคม 2567

ลำดับ	รายละเอียด	ถัง 1	ถัง 2	ถัง 3	ถัง 4	ถัง 5	ถัง 6	ถัง 7	หมายเหตุ
1	ถังดับเพลิงมีใบแจ้ง (พร้อมใบแจ้ง/ใบรับ)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ถังดับเพลิงมีใบแจ้ง (พร้อมใบแจ้ง/ใบรับ)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ถังดับเพลิงมีใบแจ้ง (พร้อมใบแจ้ง/ใบรับ)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

ถังดับเพลิงมีใบแจ้ง (พร้อมใบแจ้ง/ใบรับ)

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-005

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....

ERAWAN  
HOP INN

ตรวจสอบเช็คค่านายบอกรถทางหมัไฟฟ้า (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Hua Hin

พฤษภาคม 2567

MONTH

ชั้น	รายละเอียด	ไฟเข้า(แดง) ไฟแดง	CHARGE	แบตเตอรี่ (เขียว) ไฟ แดง	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ
1	นำลิฟต์บันไดหลักชั้น 1 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	นำห้อง 117 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
2	นำลิฟต์บันไดหลักชั้น 2 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	นำห้อง 217 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
3	นำลิฟต์บันไดหลักชั้น 3 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	นำห้อง 317 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
4	นำลิฟต์บันไดหลักชั้น 4 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	นำห้อง 417 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
5	นำลิฟต์บันไดหลักชั้น 5 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	นำห้อง 517 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
6	นำลิฟต์บันไดหลักชั้น 6 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	นำห้อง 617 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
7	นำลิฟต์บันไดหลักชั้น 7 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	นำห้อง 717 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
8	ในช่องลิฟต์	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-008

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....

ERAWAN  
HOP INN

ตรวจสอบเช็คค่ากล่องไฟฉุกเฉิน (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Hua Hin

พฤษภาคม 2567

MONTH

ลำดับ	รายละเอียด	AC (RED) ไฟแดง	CHARGE	FULL (GREEN) ไฟแดง	ดับฉุกเฉิน ประจุไฟ นาที	กดปุ่มTEST	หมายเหตุ
1	ส้อมปี	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ชั้นที่ 1 นำห้องพัก 104	OK	OK	OK	OK	OK	
3	ชั้นที่ 1 นำห้องพัก 117	OK	OK	OK	OK	OK	
4	ชั้นที่ 2 นำห้องพัก 203	OK	OK	OK	OK	OK	
5	ชั้นที่ 2 นำห้องพัก 217	OK	OK	OK	OK	OK	
6	ชั้นที่ 3 นำห้องพัก 303	OK	OK	OK	OK	OK	
7	ชั้นที่ 3 นำห้องพัก 317	OK	OK	OK	OK	OK	
8	ชั้นที่ 4 นำห้องพัก 403	OK	OK	OK	OK	OK	
9	ชั้นที่ 4 นำห้องพัก 417	OK	OK	OK	OK	OK	
10	ชั้นที่ 5 นำห้องพัก 503	OK	OK	OK	OK	OK	
11	ชั้นที่ 5 นำห้องพัก 517	OK	OK	OK	OK	OK	
12	ชั้นที่ 6 นำห้องพัก 603	OK	OK	OK	OK	OK	
13	ชั้นที่ 6 นำห้องพัก 617	OK	OK	OK	OK	OK	
14	ชั้นที่ 7 นำห้องพัก 703						
15	ชั้นที่ 7 นำห้องพัก 717						
18	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1	OK	OK	OK	OK	OK	
19	บันไดหนีไฟชั้นที่ 2	OK	OK	OK	OK	OK	
20	บันไดหนีไฟชั้นที่ 3	OK	OK	OK	OK	OK	
21	บันไดหนีไฟชั้นที่ 4	OK	OK	OK	OK	OK	
22	บันไดหนีไฟชั้นที่ 5	OK	OK	OK	OK	OK	
23	บันไดหนีไฟชั้นที่ 6	OK	OK	OK	OK	OK	
24	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7	OK	OK	OK	OK	OK	
26	บันไดหนีไฟชั้นที่ 1 หรือ 7 นำห้องซัก	OK	OK	OK	OK	OK	
27	บันไดหนีไฟชั้นที่ 7 นำห้องเครื่องลิฟต์	OK	OK	OK	OK	OK	
28	ในช่องเครื่องลิฟต์	OK	OK	OK	OK	OK	
29	ในช่อง เซ็กวอร์ด	OK	OK	OK	OK	OK	


ข้อเสนอแนะ:



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-005

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....



ERAWAN  
HOP INN

ตรวจเช็คข้อมูลห้องพักทางหนีไฟ (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Hua Hin

MONTH

ธันวาคม 2567


ชั้น	รายละเอียด	ไฟเข้า(แดง) ไฟแสดง	CHARGE	แบตเตอรี่ (เขียว) ไฟ แสดง	กลุ่มTEST	หมายเหตุ
1	หน้าลิฟต์บันไดลงชั้น 1 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 117 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
2	หน้าลิฟต์บันไดลงชั้น 2 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 217 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
3	หน้าลิฟต์บันไดลงชั้น 3 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 317 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
4	หน้าลิฟต์บันไดลงชั้น 4 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 417 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
5	หน้าลิฟต์บันไดลงชั้น 5 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 517 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
6	หน้าลิฟต์บันไดลงชั้น 6 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 617 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
7	หน้าลิฟต์บันไดลงชั้น 7 (FX1)	OK	OK	OK	OK	
	หน้าห้อง 717 (FX2)	OK	OK	OK	OK	
8	ในห้องพัก	OK	OK	OK	OK	

ข้อสังเกต:

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-006

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....



ERAWAN  
HOP INN

ตรวจเช็คกล่องไฟฉุกเฉิน (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Hua Hin

MONTH


ธันวาคม 2567

ข้อสังเกต:



เอกสารแนบที่ 7  
รายงานการซ่อมอพยพอัคคีภัย

---



**โรงแรมฮอปอินน์ สาขาหัวหิน  
อบรมซ่อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567**

**วันที่ 12 ตุลาคม 2567**

ภาคทฤษฎีช่วงเช้า



ภาคปฏิบัติ ป้าย



ภาคทฤษฎีช่วงเช้า



## แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

### ๑. ข้อมูลสถานประกอบการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ บริษัท โออาร์ อีพี อิน์ จำกัด (โออาร์อีพีอิน์ พวชน)  
สาขา - ประเภทกิจการ โรงแผล  
ที่อยู่ เลขที่ 6/4 หมู่ที่ - ซอย - ถนน ดำรงราษฎร์  
แขวง/ตำบล พวชน อำเภอ พวชน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  
รหัสไปรษณีย์ 77110 โทรศัพท์ 032513199

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 13 คน

### ๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ

☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่รวมกัน  
ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ \_\_\_\_\_

☒ เป็นสถานประกอบการเดี่ยว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

### ๑.๔ กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่รวมกัน

- ☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น  
ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน
- ☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น  
ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

### ๒. รายงานผลการดำเนินการ

๒.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำงานฝึกซ้อม 12 ตุลาคม 2567

๒.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) 3 พฤศจิกายน 2566

๒.๓ จำนวนผู้เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 13 คน


### ๒.๔ ผลการดำเนินงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก

### ๓. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

☐ ได้รับความเห็นชอบแบบและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

RF-1-0065-2567



## บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ 0101-03-2566-0040 ขอรับรองว่า

### โรงแรมฮิลตันอินน์ สาขาหัวหิน

เลขที่ 6/4 ถนนตำราทอง ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110


### ใบดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการปฏิบัติการ และดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555  
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2567 โดยผู้ผ่านการฝึกอบรม (ตามรายชื่อแนบท้าย)

ให้ไว้ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2567

(นายณัฐวุฒิ ไชยพินมณี)

กรรมการผู้จัดการ



โรงแรมโฮปอินน์

แจ้งรายการรถบรรทุกเข้าพื้นที่ขึ้นทะเบียนและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

โดย บริษัท ระยองไฟฟ้า จำกัด

ณ บริษัท เอรารัล ซีอพี อิมพ์ จำกัด (โรงงาน ซีอพี อิมพ์ หัวหิน)

วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2567 เวลา 08.00 - 16.00 น.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	เพศ	
			ชาย	หญิง
1	พิรุฬห์ นนทะชา	หัวหน้า พนักงานติดตั้งระบบไฟฟ้า	/	
2	รุ่งฤดี นามล้ำ	พนักงานต้อนรับส่วนหน้า		/
3	กิตติยา ฉายักพงษ์สุวรรณ	พนักงานทำความสะอาด		/
4	ฉันทิมา สีหวัณ	พนักงานทำความสะอาด		/
5	รศิภา กิ่งศตวง	ช่างทั่วไป	/	
6	วิจิรา อนุโตชัย	พนักงานติดตั้งระบบไฟฟ้า		/
7	ชญานิ์ คำทรัพย์	พนักงานทำความสะอาด		/
8	อุไรวรรณ นนทะเงิน	พนักงานทำความสะอาด		/
9	ปฐิพัทธ์ หอมจริง	พนักงานติดตั้งส่วนหน้า	/	
10	ศุภินา ภาชะดา	พนักงานติดตั้งส่วนหน้า		/
11	จิราวรรณ ขาะชัย	พนักงานทำความสะอาด		/
12	สิราพล กิ่งมดดู	พนักงานทำความสะอาด	/	
13	ทิพย์กวีณาห์ ชื่นทรัพย์	ผู้จัดการโรงงาน		/
14				
15				



แบบ กภ.บญ  
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ใบอนุญาต  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑๑๑-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๔๐

อนุญาตให้ บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๐๕๕๕๖๐๙๙๙๕๑

ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๒๘/๕๒ ซอยลาดพร้าว ๘๗ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่นดอนนอกองสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร


เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๑๖ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน




รายชื่อวิทยากรบรรยายใบอนุญาต  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  
ของบริษัท ระยองไฟร์ จำกัด  
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๔๐

๑. นายสมจิตร	ไวดาบ
๒. นายอนุชา	เทพมงคล
๓. นายวิรัชศักดิ์	วิเชียรโชติ
๔. นายประวิทย์	รอบกิจ
๕. นายชาคร	รัตนารมณ
๖. นายพิทักษ์	พามี
๗. นายอนุวัฒน์	ใจหนัก
๘. นายอภิสิทธิ์	ศรีโสภณ
๙. นายบุญฤทธิ์	ทองแก้ว
๑๐. นายกมล	เจริญดี
๑๑. นายสุริต	หลาบเหมทุม
๑๒. นายสุตารักษ์	สายธิไชย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน





โรงแรมฮ็อปปินน์ หัวหิน  
6/4 ถนนดำรงราช ตำบลหัวหิน  
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

77110

วันที่ 26 ตุลาคม 2567

เรื่อง : แจ้งรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567


เรียน : ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือส่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. กำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
3. แผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
4. สำเนารายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
5. สำเนาใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
6. สำเนาแบบลงเวลาของหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
7. สำเนาภาพถ่าย 1 หลักสูตร

ตามที่ โรงแรมฮ็อปปินน์ สาขาหัวหิน ได้ดำเนินการฝึก ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริการ จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 นั้น

ในการนี้ โรงแรมฮ็อปปินน์ สาขาหัวหิน ได้ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. เรียบร้อย





บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด  
**RAYONG FIRE Co.,Ltd.**

328/52 ซอยลาดพร้าว 87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 08-1436-3053 , 08-7785-5777

Website : [www.rayongfire.com](http://www.rayongfire.com)

Email : [info@rayongfire.com](mailto:info@rayongfire.com)



@rayongfire

ที่ RF 217/ 2567

17 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอส่งหนังสือรับรองการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น


เรียน ผู้จัดการ โรงแรมฮิลตัน สาขาหัวหิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

ตามที่ท่านได้ให้บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงานของโรงแรมฮิลตัน สาขาหัวหิน วันที่ 12 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา

บัดนี้ ฝ่ายฝึกอบรมของบริษัท ระยองไฟร์ จำกัด ได้ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยและสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ทางบริษัทฯ มีอยู่ได้เป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งทางบริษัท ระยองไฟร์ จำกัด ได้ส่งหนังสือรับรองการฝึกอบรมมาพร้อมนี้ เพื่อให้ให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องของท่านรายงานให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



ฝ่ายฝึกอบรม

โทรศัพท์ 0-3868-7177 , 081-436-3053 (ประวิทย์)

โทรสาร 0-3868-7179

E-mail :



แบบ กภ.บญ  
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ใบอนุญาต  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๔๐

อนุญาตให้ บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๐๕๕๕๖๑๙๐๗๕๑

ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๒๘/๕๖ ซอยลาดพร้าว ๘๗ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณคลองสีห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้มีคุณสมบัติให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๑๒ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ได้วัน วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

See

(นายสมพงษ์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน




รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  
ของบริษัท ระยองไฟร์ จำกัด  
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๔๐

๑. นายสมจิตร	ไวดาบ
๒. นายอนุชา	เทพมงคล
๓. นายวิรัชศักดิ์	วิเชียรโชติ
๔. นายประวิทย์	รอบกิจ
๕. นายชาคร	รัตนารมณ
๖. นายพิทักษ์	พามิ
๗. นายอนุวัฒน์	ใจหนัก
๘. นายอภิสิทธิ์	ศรีโสภณ
๙. นายบุญฤทธิ์	ทองแก้ว
๑๐. นายกมล	เจริญดี
๑๑. นายสุริต	หลาบเหมทุม
๑๒. นายสุดาวิช	สายใจชัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมพจน์ กว้างแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



เอกสารแนบที่ 8  
ใบเสร็จการสูบตะกอน

---





## Hop Inn

### Purchase Order

Company Name: Mr. Somrit Tadithong  
Address: 318/71 Moo.7 Him

PO No.: PO24080306  
Order Date: 31/08/2024  
Delivery Date: 29/08/2024  
Delivery to: Huahin

Telephone:  
Fax:

Contact Person: 0819113305 - 0892476265

Credit Term (days): 0  
Vendor Code: CMR108

PR No.	Product Description	Qty.	Unit	Price	Amount	Tax
PR24080293	HHQ01 Huahin [Direct]	1.00	Job	5,200.00	5,200.00 (N)	

PR24080293 57020001: Toilet Service

Sub Net 5,200.00  
Sub Tax 0.00

#### Remark

Important:  
1.P.O. no should be appear on all Invoices and correspondence etc,  
2.All good shall be delivered only to our Receiving Office at the location specified above,  
3.No Invoice will be paid unless supported by our Official  
PO Invoice and Receipt Issued by:  
Erawan Hop Inn Co., Ltd.  
ID: 010555113.01 Branch : Head Office  
2 Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok, Thailand 10110  
T. 026592884


Amount 5,200.00  
Discount 0.00  
Net Total 5,200.00  
VAT 0.00  
Total 5,200.00

Remusitor

เอกสารแนบที่ 9

ใบเสร็จมูลฝอย

---



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCJ7-O1919/67  
วันที่ 11 กันยายน 2567

เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินจาก โรงเรียนอัสสัมชัญ หัวหิน

ใบเสร็จรับเงินค่าหน่วย  
เลขที่ 2 วันที่ 09

สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินค่าหน่วย  
ประจำเดือน กรกฎาคม 2567  
บ้านเลขที่ 6/4 ถนน อัสสัมชัญ ตำบล หัวหิน  
อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  
ไว้แล้ว แต่วันที่ 7 สิงหาคม 2567

คำค้น รายการ รหัสบัญชี จำนวนเงิน (บาท) หมายเลข

ที่อยู่ 6/4 ถ.ดำรงราช ม.- ช.- ถ.- ๓. หัวหิน อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์

1 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะตามสัญญา 4401030106.001 790.00

ตัวอักษร (ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ)

ใบใบในการอุดหนุนแล้ว



(นางสาวพณฯ ชัยมาลี)  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้



## ใบเสร็จรับเงิน

เทศบาลเมืองหัวหิน

เลขที่ RCJ7-01920/67

วันที่ 11 กันยายน 2567

ได้รับเงินจาก โรงแรมฮิลล์ อินน์ หัวหิน

ลำดับ รายการ

ที่อยู่ 6/4 ถ.ดำรงราช ม. ๕-๕-๑-๑-๑ หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 ค่าธรรมเนียมที่จอดรถและค่าบริการ

ตัวอักษร (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ให้เป็นการถูกต้องแล้ว

จำนวนเงิน (บาท)

รหัสบัญชี

4401030106.001

รวมเงิน

ลงชื่อ

หมายเหตุ

790.00 ประจําเดือน กันยายน 2567

790.00

ลงชื่อ

( นางสาวพนา บัวงาม )  
นักวิชาการจัดเก็บรายได้



## ใบเสร็จรับเงิน

เทศบาลเมืองหัวหิน

เลขที่ RCPT-03142/68

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

ได้รับเงินจาก โรงแรมฮิลล์ อินน์ หัวหิน

ลำดับ

รายการ

ที่อยู่ 6/4 ถ.ดำรงราช ม. ๕-๕-๑-๑-๑ หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 ค่าธรรมเนียมที่จอดรถและค่าบริการ

ตัวอักษร (หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ให้เป็นการถูกต้องแล้ว

จำนวนเงิน (บาท)

รหัสบัญชี

4401030106.001

รวมเงิน

ลงชื่อ

( นางสาวจิตนัฏฐิ รอดมนะไทย )  
เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้

หมายเหตุ

1,580.00 ประจําเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2567

1,580.00

ลงชื่อ



ใบเสร็จรับเงิน

เทศบาลเมืองหัวหิน


เลขที่ RCPT-06567/68  
วันที่ 13 ธันวาคม 2567

ได้รับเงินจาก ไธรมชัย ปิ่น หัก

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับเงิน
1	ที่ 64 ถ.ดำรง ม.- ข.- อ.- ท.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ค่าธรรมเนียมที่ดินและแสตมป์	4401030106.001	790.00 790.00	(นางสาวพนา บัวงาม) นี้เป็นการจัดเก็บรายได้
รวมเงิน			790.00	ผู้รับเงิน
คำอธิบาย (สลิปรับเงิน)			ลงชื่อ	
ได้รับเงินจากผู้รับเงิน				

เอกสารแนบที่ 10  
รายงานการฉีดพ่นแมลง

---




## Service Report


วันที่: 13/03/2024  
 เลขที่สัญญา: CT24-0003780  
 ที่อยู่: เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110  
 โทรศัพท์: คุณศศิธร จักรพงษ์ / Purchasing Manager 089 962370  
 วันที่เข้าบริการ: 11/07/2024  
 หมายเหตุ: เวลา: 8.00 - 14.00  
 ระยะเวลา: 01/02/2024 - 31/12/2024  
 เลขที่: A2024-07327  
 ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ: ผู้จัดการ

[illegible]

ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.

รายงานประจำปีตอน การให้บริการจัดแมลงและสัตว์พาะ  
บริษัท เรวัวลฮอปอินน์ จำกัด สาขา .....ตัวกิน..... อการ .....A.....

[illegible]




ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.

การตรวจลงหนังสือพิมพ์สำหรับโฆษณา

บริษัท เอเชีย โซล อิมพ์ จำกัด สาขา ..... กรุงเทพมหานคร

รหัสค้น 11-03-17

จุดที่	พื้นที่โฆษณา	หนังสือพิมพ์ (ฉบับ)	หนังสือพิมพ์ (ฉบับ)	หนังสือพิมพ์ (ฉบับ)	รวมเล่ม (ฉบับ)	หมายเหตุ
1	โฆษณาตาม	0	5	0	5	
2	โฆษณาตาม	1	4	0	5	
3	โฆษณาตาม	1	4	0	5	
4	โฆษณาตาม	0	5	0	5	
5	โฆษณาตาม	0	5	0	5	
6	โฆษณาตาม	6	5	0	5	
7	โฆษณาตาม	0	5	0	5	
ปริมาณหนังสือพิมพ์โฆษณา (ฉบับ)		2,104				




ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.

การตรวจเช็ค และกับรายการพิมพ์

บริษัท เอเชีย โซล อิมพ์ จำกัด สาขา ..... กรุงเทพมหานคร

รหัสค้น 11-03-17


ชั้นที่	จำนวน						หมายเหตุ
	104	105	106	107	108	109	
1	104	111	112	115	117		
2	203	204	205	206	207	208	
	209	210	211	212	215	217	
3	304	305	306	307	308	309	
	310	311	312	313	314	315	
4	404	405	406	407	408	409	
	410	411	412	413	414	415	
5	501	502	503	504	505	506	
	507	508	509	510	511	512	
	513	514	515	516	517	518	
6	601	602	603	604	605	606	
	607	608	609	610	611	612	
	613	614	615	616	617	618	




บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด  
234/9 ถนนเสรีไทยแขวงต๋นนาแขวงต๋นนา 10230  
Khammayao Subdistrict, Khammayao District, Thailand, Bangkok 10230  
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancegroupasia.com



51




แผนผังจุดวางกล้อง CCTV  
บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด



Update 08/02/67

Service Report  
รายงานการเข้าให้บริการ



วันที่ : 13/03/2024

เลขที่สัญญา : CT24-0003780

ชื่อผู้จ้าง : บริษัท เฮอร์วิท ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด

เลขที่ : A2024-073328

ชื่อผู้จ้าง : บริษัท เฮอร์วิท ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด

ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : ผู้จัดการ

โทรศัพท์ : 08-00000000 / Purchasing Manager 089 962370


วันที่เข้าบริการ : 08/08/2024

เวลา : 13.00

ระยะเวลา : 13.45

ระยะเวลา : 01/02/2024 - 31/12/2024


พื้นที่ให้บริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของเครื่อง	รายการที่เข้า	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
Hua Hin <input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งกล้อง CCTV ในและรอบนอก โดยแบ่งจุดที่สำรวจพบ แหล่งอาหาร, รัง, ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ <input checked="" type="checkbox"/> วางแผนการติดตั้ง ประเภทกล้อง CCTV ในบริเวณรอบนอกอาคาร <input checked="" type="checkbox"/> วางแผนการติดตั้งกล้อง CCTV ในบริเวณที่ภายใน <input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งกล้อง CCTV ในและรอบนอก โดยแบ่งจุดที่สำรวจพบ แหล่งอาหาร, รัง, ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ <input checked="" type="checkbox"/> ใช้เป็นแผนงานในการตรวจเช็ค งาน	ชนิด หมู่ แหล่งอาหาร	-บ้านเลขที่ 250 EC -บริษัท โฮย โฮย -บริษัท โฮย โฮย -บริษัท โฮย โฮย -บริษัท โฮย โฮย		
Team	พนักงาน นายสมชาย วงศ์ใหญ่	พนักงาน	หมายเหตุ	
วันที่ C				



รายงานประจำปีด้านการให้บริการกำจัดขยะสู่ตัวพาหนะ

บริษัท เรวทันส์ จำกัด สาขา ..... กวีน..... อัคร ..... A.....

7 in 8-09-64 13.00.

[illegible][illegible]

ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.

การตรวจคัดกรองหาเชื้อ HIV ที่จัดหารอบยาเอดส์

วันที่๓๐กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ลำดับ	พื้นที่	พื้นที่เกษตรกรรม (ไร่)	พื้นที่ป่า (ไร่)	พื้นที่น้ำ (ไร่)	พื้นที่อื่น (ไร่)	รวม (ไร่)	หมายเหตุ
1	พื้นที่เกษตรกรรม	100	50	20	30	200	
2	พื้นที่ป่า	50	100	10	40	200	
3	พื้นที่น้ำ	20	10	150	30	310	
4	พื้นที่อื่น	30	40	10	120	200	
5	พื้นที่เกษตรกรรม	100	50	20	30	200	
6	พื้นที่ป่า	50	100	10	40	200	
7	พื้นที่น้ำ	20	10	150	30	310	

7-00-2

ลำดับที่	ข้อมูล						หมายเหตุ
	106	105	106	107	108	109	
1	106	104	112	118	117		
2	203	203	205	205	207	208	
	209	210	211	212	215	217	
3	301	302	303	304	308	306	
	307	308	309	310	311	312	
4	415	417					
	401	402	403	404	405	406	
5	501	502	503	504	505	506	
	507	508	509	510	511	512	
6	601	602	603	604	605	606	
	607	608	609	610	611	612	
	615	617					



บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด  
234/9 ถนนเสรีไทยแขวงคันนายาวเขตคันนายาว 10230  
234/9 Seri Thai Road, Khamayao Subdistrict, Khamayao District, Thailand. Bangkok 10230  
โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Website : www.advancegroupasia.com



## Car Registration


Date 3/8/2567

R.	Number Car	R.	Number Car	R.	Number Car	R.	Number Car	R.	Number Car	R.	Number Car
104	203	301	501	601							
105	204	302	502	602							
106	205	303	503	603							
107	206	304	504	604							
108	207	305	505	605							
109	208	306	506	606							
110	209	307	507	607							
111	210	308	508	608							
112	211	309	509	609							
115	212	310	510	610							
117	215	311	511	611							
	217	312	512	612							
		315	515	615							
		317	517	617							

## Service Report

### รายงานการเข้าใช้บริการ

วันที่ : 13/03/2024  
เลขที่สัญญา : CT24-0003780  
ชื่อผู้จ้าง : บริษัท เออาร์บี อีเอ็ม จำกัด สำนักงานใหญ่  
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ : อุนคิตีร์ จักรทองดี / Purchasing Manager 089 9623700  
วันที่เข้าบริการ : 22/09/2024 เวลา : 13.00 น. เวลาออก : 14.00 น. ระยะสัญญา : 01/02/2024 - 31/12/2024  
หมายเหตุ :



เลขที่ : A2024-073329  
ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : ผู้จัดการ

พื้นที่ให้บริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแปลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
Hua Hin <input checked="" type="checkbox"/> ฉีดพ่นยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบมด แหล่งอาหาร รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ <input checked="" type="checkbox"/> วางเหยื่อกำจัดมด ระยะไกลทุกซอกทุก มุมบริเวณรอบนอกอาคาร <input checked="" type="checkbox"/> วางยาตามพื้นที่ที่วางเหยื่อพิษไม่ได้ วางตามบริเวณพื้นที่ยาใน <input checked="" type="checkbox"/> ฉีดพ่นยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ แหล่งอาหาร รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ <input checked="" type="checkbox"/> ใช้ยาแมลงสาบในการตรวจเช็คบริเวณ	มด  หญ  แปลงสาบ	-บ้านแปลงสาม Hoy Hoy -ใบรชาติโอเกรด  -กระดามกาสาไร่จุฬ  -พรีเฟกซ์ 250 EC  -สติกเกอร์จางกับดักแมลง สาบ		
Team	พนักงาน	หมายเหตุ		
ทีม G	นายพรชัย สิงห์ทอง			



ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.


การตรวจวัดแบบพกพาใช้สำหรับอาคาร

บริษัท วัฒนา ซอไป๋ จำกัด

22/9/67

[illegible]

Not	$\frac{\partial}{\partial t}$	$\frac{\partial}{\partial x}$
Not	$\frac{\partial}{\partial t}$	$\frac{\partial}{\partial x}$
$\frac{\partial}{\partial t}$	$\frac{\partial}{\partial t}$	$\frac{\partial}{\partial x}$
$\frac{\partial}{\partial x}$	$\frac{\partial}{\partial t}$	$\frac{\partial}{\partial x}$




การตรวจเช็ค และให้บริการห้องซัก

บริษัท เรวินฮ็อป อินท์ จำกัด สาขา ..... หัวหิน.....

22/06/62

ตัวอักษร	ข้อมูล								หมายเหตุ
1	107	108	109	108	107	108	109		
	110	111	112	115	117				
2	207	208	209	210	207	208	209		
	209	210	211	212	215	217			
3	307	308	309	303	307	308	306		
	307	308	309	310	311	312			
	315	317							
	407	408	409	403	404	405	406		
4	407	408	409	409	410	411	412		
	415	417							
	507	508	509	503	504	505	506		
	507	508	509	510	511	512			
5	515	517							
	607	608	609	603	604	605	606		
	607	608	609	610	611	612			
	615	617							
ข้อมูลรวมทั้งหมด(รวม)									71
ข้อมูลรวมทั้งหมด(รวม)									71
ข้อมูลรวมทั้งหมด(รวม)									71



→ ADVANCE

## Car Registration

Date 22/9/17


R.	Number Car	R.	Number Car	R.	Number Car	R.	Number Car	R.	Number Car	R.	Number Car	R.	Number Car
104	✓	203	✓	301	✓	401	✓	501	✓	601	✓		
105	✓	204	✓	302	✓	402		502	✓	602	✓		
106	✓	205	✓	303		403	✓	503	✓	603	✓		
107	✓	206	✓	304	✓	404	✓	504	✓	604	✓		
108	✓	207	✓	305	✓	405	✓	505	✓	605	✓		
109	✓	208	✓	306	✓	406	✓	506	✓	606	✓		
110	✓	209	✓	307	✓	407	✓	507	✓	607	✓		
111	✓	210	✓	308	✓	408	✓	508	✓	608	✓		
112	✓	211	✓	309	✓	409	✓	509	✓	609	✓		
115	✓	212		310	✓	410	✓	510	✓	610	✓		
117	✓	215		311	✓	411	✓	511	✓	611	✓		
		217	✓	312	✓	412	✓	512	✓	612	✓		
				315	✓	415	✓	515	✓	615	✓		
				317	✓	417		517	✓	617	✓		

[illegible]

**Note:** ~~XXXXXXXXXX~~

การดำเนินงานวิจัย

**CONCLUSIONS**




ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.

การตรวจสอบบัญชีกับเจ้าหนารวมอาคาร

บริษัท เอเชีย สโปล อินน์ จำกัด สาขา ..... ทรัพย์สิน

18-10-67

จุดที่	พื้นที่ในการตรวจสอบพื้นที่	เมื่อถูก กิน(เดือน)	เมื่อไม่ถูก กิน(เดือน)	เมื่อส่งไป กิน(เดือน)	รวมเมื่อ กิน(เดือน)	หมายเหตุ
1	รอบนอกอาคาร	3	2	-	5	
2	รอบนอกอาคาร	1	4	-	5	
3	รอบนอกอาคาร	2	3	-	5	
4	รอบนอกอาคาร	0	5	-	5	
5	รอบนอกอาคาร	0	5	-	5	
6	รอบนอกอาคาร	1	4	-	5	
7	รอบนอกอาคาร	0	5	-	5	




๖๖๖๖๖๖๖๖

# Car Registration

Date ๑๖ / ๑๐ / ๖๗

R.	Number Car	R.	Number Car	R.	Number Car	R.	Number Car	R.	Number Car	R.	Number Car	R.	Number Car
104	203	301	401	501	601								
105	204	302	402	502	602								
106	205	303	403	503	603								
107	206	304	404	504	604								
108	207	305	405	505	605								
109	208	306	406	506	606								
110	209	307	407	507	607								
111	210	308	408	508	608								
112	211	309	409	509	609								
115	212	310	410	510	610								
117	215	311	411	511	611								
	217	312	412	512	612								
		315	415	515	615								
		317	417	517	617								



ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.

การเช่ารถและให้บริการห้องพักร

บริษัท เอเชีย ออโต้ อินท์ จำกัด สาขา ..... กทม.

หนังสือเลขที่ ๑๖-๑-๖๗

ชั้นที่	ห้องพักร										หมายเหตุ
1	104 ✓	105 ✓	106 ✓	107 ✓	108 ✓	109					
	110	111	112	115	117						
2	203	204	205	206 ✓	207 ✓	208 ✓					
	209	210	211	212	215	217					
3	301	302	303 ✓	304 ✓	305 ✓	306 ✓					
	307 ✓	308 ✓	309	310 ✓	311	312					
	315	317									
4	401 ✓	402 ✓	403 ✓	404 ✓	405 ✓	406					
	407	408	409	410	411 ✓	412					
	415	417									
5	501 ✓	502 ✓	503	504 ✓	505	506 ✓					
	507 ✓	508 ✓	509	510 ✓	511	512 ✓					
	515 ✓	517									
6	601 ✓	602 ✓	603 ✓	604 ✓	605 ✓	606					
	607 ✓	608 ✓	609	610 ✓	611	612 ✓					
	615	617 ✓									


วันที่รับรถและคืนรถ

๑๖ / ๑๐ / ๖๗

## Service Report

วันที่ : 13/03/2024  
เลขที่สัญญา : CT24-0003780  
ข้อ : เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ : คุณเคธีร์ อัศวทองดี / Purchasing Manager 089 962370  
วันเข้าบริษัท : 14/11/2024 เวลา : 13.00  
หมายเหตุ : ระยะเวลา : 14.00  
วันที่ : 2024-073331 ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : ผู้จัดการ

พื้นที่ทำบริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
Hua Hin <input checked="" type="checkbox"/> จัดพ่นยาตามยี่งายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบมด แหล่งอาหาร รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ	มด	-โบรมาดีโลกราด -กระดาดกาฬารัฐ		
<input checked="" type="checkbox"/> วางเหยื่อกำจัดหนู ประเภทล่อกลัทธิฆ่า ในบริเวณบนนอกอาคาร	หนู	-พรีเม็กซ์ 250 EC		
<input checked="" type="checkbox"/> วางภาชนะที่วางเหยื่อพิษไม่ได้ วางตามบริเวณพื้นชั้นใต้ใน	แมลงสาบ			
<input checked="" type="checkbox"/> จัดพ่นยาตามยี่งายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ แหล่งอาหาร รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ				




ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.

บริษัท เอร่าวิชั่น จำกัด การให้บริการจัดเลี้ยงและสัตวพาหะ  
 รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ..... ๖

100.00

01 June 1964 - 44 - 67

[illegible]




ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.

การตรวจลงมือเพื่อพินิจคัดเลือกรอบการ

บริษัท เอรวิค สโตร์ อินน์ จำกัด สาขา .....บ้าน

วันที่ลงมือ: 14-11-17

จุดที่	พื้นที่ในการลงมือเพื่อพินิจ	เชือกผูก กัน(เส้น)	เชือกผูก กัน(เส้น)	เชือกผูก กัน(เส้น)	รวมเชือก ที่ใส่(เส้น)	หมายเหตุ
1	รอบนอกอาคาร	3	2	0	5	
2	รอบนอกอาคาร	1	4	0	5	
3	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
4	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
5	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
6	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
7	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
ปริมาณเชือกทั้งหมด(เส้น)		4				




ADVANCE GROUP ASIA CO., LTD.

การตรวจเช็ค และรับทราบห้องพัก

บริษัท เอรวิค สโตร์ อินน์ จำกัด สาขา .....บ้าน

วันที่ลงมือ: 14-11-17

จุดที่	ห้องพัก						หมายเหตุ
	104	105	106	107	108	109	
1	110	111	112	115	117		
2	203	204	205	206	207	208	
	209	210	211	212	215	217	
3	304	302	303	304	305	306	
	307	308	309	310	311	312	
	315	317					
4	401	402	403	404	405	406	
	407	408	409	410	411	412	
	415	417					
5	501	502	503	504	505	506	
	507	508	509	510	511	512	
	515	517					
6	601	602	603	604	605	606	
	607	608	609	610	611	612	
	615	617					

[illegible]

update update 08/02/67

วันที่ : 13/03/2024

เลขที่สัญญา : CT24-0003780

ข้ออยู่ : เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : คุณศศิธร จิตพรองศ์ / Purchasing Manager 089 962370 โทรสาร :

วันที่เริ่มบริการ : 24/12/2024 เวลา : 13.00


หมายเหตุ :

ชื่อผู้จ้าง : บริษัท เจริญชัย อิมพอร์ต จำกัด สำนักงานใหญ่

เลขที่ : A2024-073332

ผู้แจ้ง/ผู้ติดต่อ : ผู้จัดการ

ระยะเวลาสัญญา : 01/02/2024 - 31/12/2024



### Service Report

#### รายงานการเข้าพักรักษา

พื้นที่ให้บริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแรง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
<div> <div>Hula Hita</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> จัดพื้นที่ภายนอกภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สารวางหมด            เกล็ดอาหาร รัง ,            ที่นอนขี้เฒ่าและแหล่งน้ำ         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> ป้ายแอลกอฮอล์บริเวณที่รถพ่นน้ำยาไม่ได้         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> วางเชื้อยุงกำจัดหนู            ประเภทลูกกตัญญู         </div> <div> <input type="checkbox"/> ในบริเวณรอบนอกอาคาร         </div> <div> <input type="checkbox"/> วางภาควาดพื้นที่ว่างเหนือพื้นที่            วางกาบบริเวณพื้นที่ภายใน         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> จัดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก            โดยเน้นจุดที่สารวางหมดและรอบนอก            แหล่งอาหาร รัง ,            ที่นอนขี้เฒ่าและแหล่งน้ำ         </div> <div> <input type="checkbox"/> ใช้ถังแบลงกลามในการตรวจเช็คปริมาณ         </div> </div>	<div> <div>มด</div> <div>หนู</div> <div>แมลงสาบ</div> </div>	<div> <div>- เฟอร์ลิด คาร์บอน - โบรมาสไดออกไซด์</div> <div>- กระดาษขาวสำเร็จรูป - ฟรีแม็กซ์ 250 EC</div> </div>		
Team	พนักงาน	หมายเหตุ		
พัน C	นางสิริภพ วงษ์เทศ			




รายงานประจำเดือน การให้บริการจัดแมลงและสัตว์พาหนะ  
บริษัท เอรวิจ ฮ็อป อินน์ จำกัด สาขา ..... กัวห์กิน..... อาการ .....A.....

หน้า 11 24-12-67 ๐๐.31 น

[illegible]


ชื่อช่องที่ได้ให้บริการ / สัญลักษณ์ - สัญลักษณ์ที่ใช้ทำบริการ



การตรวจลงหนังสือพิมพ์กำลังถูกรวบอาการ  
บริษัท เอราวัณ ฮ็อป ไลน์ จำกัด ตาบา ..... หัวหิน.

วันที่ให้บริการ 24.12.13

จุดที่	พื้นที่การวางกองหรือหิน	กองสูง กี่(ก้อน)	เก็บในจุด กี่(ครั้ง)	แต่ละจุด (ก้อน)	รวมเมื่อ ใส่ได้(ก้อน)	หมายเหตุ
1	รอบนอกอาคาร	2	3	0	5	
2	รอบนอกอาคาร	1	4	0	5	
3	รอบนอกอาคาร	1	4	0	5	
4	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
5	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
6	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	
7	รอบนอกอาคาร	0	5	0	5	




ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.

การตรวจเช็ค และทำบันทึกห้องพักรับรอง

บริษัท แอดวานซ์ เอเซีย จำกัด สาขา .....จังหวัด.....

วันที่ตรวจเช็ค 24 - 12 - 67

ชั้นที่	ห้องพักรับรอง										หมายเหตุ
	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	
1											
2	203	204	205	206	207	208					
	209	210	211	212	213	214					
3	301	302	303	304	305	306					
	307	308	309	310	311	312					
	313	314									
4	401	402	403	404	405	406					
	407	408	409	410	411	412					
	413	414									
5	501	502	503	504	505	506					
	507	508	509	510	511	512					
	513	514									
6	601	602	603	604	605	606					
	607	608	609	610	611	612					
	613	614									




เอกสารแนบที่ 11  
รายงานการตรวจสอบปีน้ำ

---



รหัสแบบฟอร์ม HI-A-004  
เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566  
ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....




**มอเตอร์ปั๊มน้ำ Transfer Pump & Booster Pump (Code M. ประจำเดือน)**

สาขา **Hua Hin** MONTH **กันยายน 2567**

ลำดับ	รายละเอียด	Transfer 1	Transfer 2	Booster 1	Booster 2	หมายเหตุ
		OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
<b>1</b>	<b>ด้านท่อน้ำ</b>					
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	OK	OK	OK	OK	
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (2.5 บาร์)					มาตรฐาน < 2.5-3.0 > บาร์
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการคัด-ต่อของปั๊มน้ำ					
	(แรงดันที่ปั๊มต่อการทำงาน(บาร์))			3.5		มาตรฐาน 3.5 > บาร์
	(แรงดันที่ปั๊มตัดการทำงาน(บาร์))			3.8		มาตรฐาน 4.0 > บาร์
1.4	ตรวจสภาพของ เฟลลิ่ง (ท่ออ่อนสีดำ)					
<b>2</b>	<b>ด้านมอเตอร์</b>					
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั๊ม	OK	OK	OK	OK	
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น เสียงคลิกถูกป็น, การสั่นสะเทือน	OK	OK	OK	OK	
	- ส่วนของปั๊ม เช่น การรั่วของแมคฯ ซีล (ของแกนเพลาน้ำ)	OK	OK	OK	OK	
3	ทดสอบการทำงานของโอมปั๊ม (ปั๊มติ๊กเหลือง)	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-004  
เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566  
ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....




**มอเตอร์ปั๊มน้ำ Transfer Pump & Booster Pump (Code M. ประจำเดือน)**

สาขา **Hua Hin** MONTH **ตุลาคม 2567**

ลำดับ	รายละเอียด	Transfer 1	Transfer 2	Booster 1	Booster 2	หมายเหตุ
		OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
<b>1</b>	<b>ด้านท่อน้ำ</b>					
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	OK	OK	OK	OK	
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (2.5 บาร์)					มาตรฐาน < 2.5-3.0 > บาร์
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการคัด-ต่อของปั๊มน้ำ					
	(แรงดันที่ปั๊มต่อการทำงาน(บาร์))			3.5		มาตรฐาน 3.5 > บาร์
	(แรงดันที่ปั๊มตัดการทำงาน(บาร์))			3.8		มาตรฐาน 4.0 > บาร์
1.4	ตรวจสภาพของ เฟลลิ่ง (ท่ออ่อนสีดำ)					
<b>2</b>	<b>ด้านมอเตอร์</b>					
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั๊ม	OK	OK	OK	OK	
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น เสียงคลิกถูกป็น, การสั่นสะเทือน	OK	OK	OK	OK	
	- ส่วนของปั๊ม เช่น การรั่วของแมคฯ ซีล (ของแกนเพลาน้ำ)	OK	OK	OK	OK	
3	ทดสอบการทำงานของโอมปั๊ม (ปั๊มติ๊กเหลือง)	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-004  
เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566  
ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....




**มอเตอร์ปั้มน้ำ Transfer Pump & Booster Pump (Code M. ประจำเดือน)**

สาขา **Hua Hin** MONTH **พฤศจิกายน 2567**

ลำดับ	รายละเอียด	Transfer 1	Transfer 2	Booster 1	Booster 2	หมายเหตุ
		OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
1	<b>ด้านท่อน้ำ</b>					
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	OK	OK	OK	OK	
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (2.5 บาร์)					มาตรฐาน < 2.5-3.0 > บาร์
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการตัด-ต่อของปั้มน้ำ					
	(แรงดันที่ปั้มส่อกการทำงาน(บาร์)			3.5		มาตรฐาน 3.5 > บาร์
	(แรงดันที่ปั้มตัดการทำงาน(บาร์)			3.8		มาตรฐาน 4.0 > บาร์
1.4	ตรวจสอบสภาพของ เฟลิกซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)					
2	<b>ด้านมอเตอร์</b>					
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั้ม	OK	OK	OK	OK	
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น เสียงคลัทช์ลูกปืน, การสั่นสะเทือน	OK	OK	OK	OK	
	- ส่วนของปั้ม เช่น การรั่วของแมคฯ ซีล (ของแกนเพลาน้ำ)	OK	OK	OK	OK	
3	ทดสอบการทำงานของไฮดรอปัม (ปั้มสีเหลือง)	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-004  
เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566  
ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



**มอเตอร์ปั้มน้ำ Transfer Pump & Booster Pump (Code M. ประจำเดือน)**

สาขา **Hua Hin** MONTH **ธันวาคม 2567**

ลำดับ	รายละเอียด	Transfer 1	Transfer 2	Booster 1	Booster 2	หมายเหตุ
		OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
1	<b>ด้านท่อน้ำ</b>					
1.1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของท่อ (ทั้งด้านดูด และด้านอัด)	OK	OK	OK	OK	
1.2	ตรวจเช็คแรงดันลมในถังลม (2.5 บาร์)					มาตรฐาน < 2.5-3.0 > บาร์
1.3	ตรวจเช็คแรงดันการตัด-ต่อของปั้มน้ำ					
	(แรงดันที่ปั้มส่อกการทำงาน(บาร์)			3.5		มาตรฐาน 3.5 > บาร์
	(แรงดันที่ปั้มตัดการทำงาน(บาร์)			3.8		มาตรฐาน 4.0 > บาร์
1.4	ตรวจสอบสภาพของ เฟลิกซ์ (ท่ออ่อนสีดำ)					
2	<b>ด้านมอเตอร์</b>					
2.1	ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์+ ปั้ม	OK	OK	OK	OK	
	- ส่วนของมอเตอร์ เช่น เสียงคลัทช์ลูกปืน, การสั่นสะเทือน	OK	OK	OK	OK	
	- ส่วนของปั้ม เช่น การรั่วของแมคฯ ซีล (ของแกนเพลาน้ำ)	OK	OK	OK	OK	
3	ทดสอบการทำงานของไฮดรอปัม (ปั้มสีเหลือง)	OK	OK	OK	OK	

ข้อเสนอแนะ:

## เอกสารแนบที่ 12


### รายงานการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค

---

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-002

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ระบบบำบัดน้ำเสียอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Hotel Hilo

MONTH สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบบำบัดน้ำเสียอากาศ (Air pump)	ตัวที่ 1	ตัวที่ 2	ตัวที่ 3	ตัวที่ 4	ตัวที่ 5	ตัวที่ 6	ตัวที่ 7	ตัวที่ 8	ตัวที่ 9	หมายเหตุ
1	มอเตอร์ปั๊ม	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
1.1	ตรวจเช็คฐานรองมอเตอร์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.4	เช็คไทมเมอร์(ทำงาน 3 ชม.หยุด 1 ชม.)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB										
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ1)										
	(กรณี 3 เฟส R..... S..... T..... Amp.) ดูตามเนมเพลจของปั๊ม (ข้อ2,3)										
1.6	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ:

1. บำบัดอากาศขนาดเล็ก (ซีพีเอส SECOH& SATO, ซีพีเอสอื่นๆ) 1 เฟส  
2. บำบัดอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB)รุ่นลูกสูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละครั้ง (น้ำมันเกรด # 30) กป. 1 ลิตร  
3. บำบัดอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB)รุ่นโรตารี 3 เฟส ให้เติมน้ำมันหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันเกรด # 48.68)  
4. ให้ทางสาขาทำสัญลักษณ์หมายเลข ติดที่ตัวปั๊ม


ข้อเสนอแนะ:

เช็คกระแสไฟฟ้าไม่ได้ บังทำงานไม่ได้เนื่องจาก และตรวจสอบพบโคอะแฟรมเสื่อม ให้ช่างตรวจสอบและขอใบเสนอราคา เปลี่ยน โคอะแฟรม ใหม่ และซ่อมชุดเปลี่ยน

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-002

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ระบบบำบัดน้ำเสียอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Hotel Hilo

MONTH สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบบำบัดน้ำเสียอากาศ (Air pump)	ตัวที่ 1	ตัวที่ 2	ตัวที่ 3	ตัวที่ 4	ตัวที่ 5	ตัวที่ 6	ตัวที่ 7	ตัวที่ 8	ตัวที่ 9	หมายเหตุ
1	มอเตอร์ปั๊ม	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
1.1	ตรวจเช็คฐานรองมอเตอร์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.4	เช็คไทมเมอร์(ทำงาน 3 ชม.หยุด 1 ชม.)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB										
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ1)										
	(กรณี 3 เฟส R..... S..... T..... Amp.) ดูตามเนมเพลจของปั๊ม (ข้อ2,3)										
1.6	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ:

1. บำบัดอากาศขนาดเล็ก (ซีพีเอส SECOH& SATO, ซีพีเอสอื่นๆ) 1 เฟส  
2. บำบัดอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB)รุ่นลูกสูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละครั้ง (น้ำมันเกรด # 30) กป. 1 ลิตร  
3. บำบัดอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB)รุ่นโรตารี 3 เฟส ให้เติมน้ำมันหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันเกรด # 48.68)  
4. ให้ทางสาขาทำสัญลักษณ์หมายเลข ติดที่ตัวปั๊ม


ข้อเสนอแนะ:

เปลี่ยน โคอะแฟรม ใหม่ และซ่อมชุดเปลี่ยน ปีละ 1 ครั้ง

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-002

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ระบบบำบัดอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Hua Hin

MONTH กันยายน 2567

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบบำบัดอากาศ (Air pump)	ตัวที่ 1	ตัวที่ 2	ตัวที่ 3	ตัวที่ 4	ตัวที่ 5	ตัวที่ 6	ตัวที่ 7	ตัวที่ 8	ตัวที่ 9	หมายเหตุ
1	มอเตอร์ปั๊ม	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
1.1	ตรวจเช็คฐานรองมอเตอร์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.2	ล้างทำความสะอาดถังกรอง	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.4	เช็กลิฟท์มอเตอร์ทำงาน 3 ชม. (หยุด 1 ชม.)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB										
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ1)										
	(กรณี 3 เฟส R..... S..... T..... Amp.) ดูตามแผนผังของปั๊ม (ข้อ2,3)										
1.6	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ:

1. บำบัดอากาศขนาดเล็ก (ซีโอดีโค SECOH& SATO, ซีโอดีอื่น ๆ) 1 เฟส  
2. บำบัดอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB) รุ่นทุกชุด 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ 1 ครั้ง (น้ำมันเกรด # 90) กป. 1 ลิตร  
3. บำบัดอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB) รุ่นโรตารี 3 เฟส ใช้น้ำมันหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันเกรด # 46.68)  
4. ไม้ทรงสาขาทำสัญลักษณ์หมายเลข ติดที่ตัวปั๊ม


ข้อเสนอแนะ:

เปลี่ยน โคอะเฟรม ใหม่ และซ่อมชุดเปลี่ยน เปิด PO

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-002

เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566

ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ระบบบำบัดอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา Hua Hin

MONTH ตุลาคม 2567

ลำดับ	รายละเอียด - ระบบบำบัดอากาศ (Air pump)	ตัวที่ 1	ตัวที่ 2	ตัวที่ 3	ตัวที่ 4	ตัวที่ 5	ตัวที่ 6	ตัวที่ 7	ตัวที่ 8	ตัวที่ 9	หมายเหตุ
1	มอเตอร์ปั๊ม	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
1.1	ตรวจเช็คฐานรองมอเตอร์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.2	ล้างทำความสะอาดถังกรอง	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.4	เช็กลิฟท์มอเตอร์ทำงาน 3 ชม. (หยุด 1 ชม.)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB										
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ1)										
	(กรณี 3 เฟส R..... S..... T..... Amp.) ดูตามแผนผังของปั๊ม (ข้อ2,3)										
1.6	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ:

1. บำบัดอากาศขนาดเล็ก (ซีโอดีโค SECOH& SATO, ซีโอดีอื่น ๆ) 1 เฟส  
2. บำบัดอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB) รุ่นทุกชุด 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ 1 ครั้ง (น้ำมันเกรด # 90) กป. 1 ลิตร  
3. บำบัดอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB) รุ่นโรตารี 3 เฟส ใช้น้ำมันหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันเกรด # 46.68)  
4. ไม้ทรงสาขาทำสัญลักษณ์หมายเลข ติดที่ตัวปั๊ม

ข้อเสนอแนะ:

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-002  
เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566  
ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....



ระบบบ่มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา	Hua Hin	MONTH	พฤศจิกายน 2567								
ลำดับ	รายละเอียด - ระบบบ่มเติมอากาศ (Air pump)	ตัวที่ 1	ตัวที่ 2	ตัวที่ 3	ตัวที่ 4	ตัวที่ 5	ตัวที่ 6	ตัวที่ 7	ตัวที่ 8	ตัวที่ 9	หมายเหตุ
1	มอเตอร์บ่ม	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
1.1	ตรวจเช็คฐานของมอเตอร์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.4	เช็กลิฟท์มอเตอร์(ทำงาน 3 ชม.หยุด 1 ชม.)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB										
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ1)										
	(กรณี 3 เฟส R..... S..... T..... Amp.)										
	ดูตามเนมเพลทของบ่ม (ข้อ2,3)										
1.6	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ: 1. บ่มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อเซโกะ SECOH& SATO, อีอีซีอื่นๆ) 1 เฟส  
2. บ่มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB)รุ่นลูกสูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ1ครั้ง (น้ำมันเกียร์ # 90) กป.1 ลิตร  
3. บ่มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB)รุ่นโรตารี 3 เฟส ใช้น้ำมันหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันแวกซ์ # 48.6B)  
4. ให้ทางสาขาทำสัญลักษณ์หมายเลข ติดที่ตัวบ่ม

ชื่อเสนอแนะ:

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-002  
เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566  
ปรับปรุงครั้งที่.....เมื่อ.....



ระบบบ่มเติมอากาศ Air pump (Code M. ประจำเดือน)

สาขา	Hua Hin	MONTH	ธันวาคม 2567								
ลำดับ	รายละเอียด - ระบบบ่มเติมอากาศ (Air pump)	ตัวที่ 1	ตัวที่ 2	ตัวที่ 3	ตัวที่ 4	ตัวที่ 5	ตัวที่ 6	ตัวที่ 7	ตัวที่ 8	ตัวที่ 9	หมายเหตุ
1	มอเตอร์บ่ม	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	
1.1	ตรวจเช็คฐานของมอเตอร์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.2	ล้างทำความสะอาดไส้กรอง	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.3	ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมัน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.4	เช็กลิฟท์มอเตอร์(ทำงาน 3 ชม.หยุด 1 ชม.)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	เฉพาะรุ่น SCB และ รุ่น TRB										
1.5	ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	(กรณี 1 เฟส ..... Amp) (ข้อ1)										
	(กรณี 3 เฟส R..... S..... T..... Amp.)										
	ดูตามเนมเพลทของบ่ม (ข้อ2,3)										
1.6	ระดับน้ำมันหล่อลื่น	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ: 1. บ่มเติมอากาศขนาดเล็ก (ยี่ห้อเซโกะ SECOH& SATO, อีอีซีอื่นๆ) 1 เฟส  
2. บ่มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น SCB)รุ่นลูกสูบ 3 เฟส เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ปีละ1ครั้ง (น้ำมันเกียร์ # 90) กป.1 ลิตร  
3. บ่มเติมอากาศขนาดใหญ่ (รุ่น TRB)รุ่นโรตารี 3 เฟส ใช้น้ำมันหล่อลื่น กรณีระดับน้ำมันต่ำ (น้ำมันแวกซ์ # 48.6B)  
4. ให้ทางสาขาทำสัญลักษณ์หมายเลข ติดที่ตัวบ่ม

ชื่อเสนอแนะ:

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-001  
 เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566  
 ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

สาขา **Hua Hin**

MONTH

กุมภาพันธ์ 2567

		ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	Public	
ลำดับ	รายละเอียด	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	หมายเหตุ
1	<b>ด้านคอยล์ร้อน (CDU)</b>									
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(รั่วซึม)ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ไม่มีฝุ่นเกาะ
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ.....Amp.									
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ถ้ามีคราบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณหัววาล์ว									
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 = 140-160 PSI									
1.4	ตรวจเช็คการรั่วและเหิน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย & ใบพัดลม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	<b>ด้านคอยล์เย็น (FCU)</b>									
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรีโมท) ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ Public คือ สถานที่ สโมสร ห้องผู้จัดการ ห้องขยะ ห้องพักผ่อนทานอาหาร

ข้อเสนอนะ: PM แอร์รอบ 2 ปี 2567 วันที่ 10 -13 สิงหาคม 2567

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-001  
 เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566  
 ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

สาขา **Hua Hin**

MONTH

สิงหาคม 2567

		ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	Public	
ลำดับ	รายละเอียด	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	หมายเหตุ
1	<b>ด้านคอยล์ร้อน (CDU)</b>									
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(รั่วซึม)ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ล้างแอร์ 10.8/2567
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 7.4 Amp.									
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ถ้ามีคราบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณหัววาล์ว									
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 = 140-160 PSI									
1.4	ตรวจเช็คการรั่วและเหิน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย & ใบพัดลม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนชำรุดหรือเสื่อมสภาพไหม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	<b>ด้านคอยล์เย็น (FCU)</b>									
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรีโมท) ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ Public คือ สถานที่ สโมสร ห้องผู้จัดการ ห้องขยะ ห้องพักผ่อนทานอาหาร

ข้อเสนอนะ: PM แอร์รอบ 2 ปี 2567 วันที่ 10 -13 สิงหาคม 2567

แอร์ 112,203,208,309,511 คอยล์ร้อนเสียงดัง แกไขแล้วไม่หาย รอซื้อลูกยางเปลี่ยน

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-001  
 เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566  
 ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

สาขา **Hua Hin**

MONTH

กันยายน 2567

		ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	Public	
ลำดับ	รายละเอียด	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	หมายเหตุ
1	<b>ด้านคอยล์ร้อน (CDU)</b>									
1.1	ตรวจเช็คแผนระบาย(รั่วซึม)ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ล้างแอร์ 10.8/2567
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 7.4 Amp.									
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ถ้ามีคราบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณเซอร์วิสวาล์ว									
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 = 140-160 PSI									
1.4	ตรวจเช็คการสิ้นละเทือน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย & ใบพัดลม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนว่าอุดหรือเสื่อมสภาพไหม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	<b>ด้านคอยล์เย็น (FCU)</b>									
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ดูครีมน้ำ) ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ Public คือ สถานที่ สโมสรนี้ ห้องผู้จัดการ ห้องขาย ห้องพักผ่อนทานอาหาร

ข้อเสนอแนะ:

แอร์ 112,203,208,309,511 คอยร้อนเสียงดัง แก้ไขแล้วไม่หาย รอซื้อลูกยางเปลี่ยน

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-001  
 เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566  
 ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

สาขา **Hua Hin**

MONTH

ตุลาคม 2567

		ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	Public	
ลำดับ	รายละเอียด	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	หมายเหตุ
1	<b>ด้านคอยล์ร้อน (CDU)</b>									
1.1	ตรวจเช็คแผนระบาย(รั่วซึม)ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ล้างแอร์ 10.8/2567
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟ 7.4 Amp.									
1.3	ตรวจเช็คการรั่วของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ถ้ามีคราบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณเซอร์วิสวาล์ว									
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 = 140-160 PSI									
1.4	ตรวจเช็คการสิ้นละเทือน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย & ใบพัดลม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.6	ตรวจยางรองฐานคอยล์ร้อนว่าอุดหรือเสื่อมสภาพไหม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	<b>ด้านคอยล์เย็น (FCU)</b>									
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ดูครีมน้ำ) ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ Public คือ สถานที่ สโมสรนี้ ห้องผู้จัดการ ห้องขาย ห้องพักผ่อนทานอาหาร

ข้อเสนอแนะ:

แอร์ 112,203,208,309,511 คอยร้อนเสียงดัง แก้ไขแล้วไม่หาย รอปรึกษาเปลี่ยนคอยล์ร้อน

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-001  
 เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566  
 ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

สาขา **Hua Hin**

MONTH **พฤศจิกายน 2567**

		ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	Public		
ลำดับ	รายละเอียด	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	หมายเหตุ	
1	ตัวคอยล์ร้อน (CDU)										
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(รั่วซึม)ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ล้างแอร์ 10.8/2567	
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟฟ้า 7.4 Amp.										
1.3	ตรวจเช็คการทำงานของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	ถ้ามีคราบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณเซอร์วิสวาล์ว										
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 = 140-160 PSI										
1.4	ตรวจเช็คการสันตะเหือน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย & ใบพัดลม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
1.6	ตรวจอย่างรอบฐานคอยล์หรือเข้าชุดหรือเสื่อมสภาพไหม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
2	ตัวคอยล์เย็น (FCU)										
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรั่วซึม) ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

หมายเหตุ Public คือ สถานที่ สโมสร ห้องผู้จัดการ ห้องขยะ ห้องพักผ่อนทานอาหาร

ข้อเสนอแนะ:

แอร์ 208,110 คอยล์ร้อนเสียงดัง

รหัสแบบฟอร์ม HI-A-001  
 เริ่มใช้วันที่ 10 มกราคม 2566  
 ปรับปรุงครั้งที่..... เมื่อ.....



ระบบเครื่องปรับอากาศ (Code M.ประจำเดือน)

สาขา **Hua Hin**

MONTH **ธันวาคม 2567**

		ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	Public	
ลำดับ	รายละเอียด	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	OK/Not OK	หมายเหตุ
1	ด้านคอยล์ร้อน (CDU)									
1.1	ตรวจเช็คแผงระบาย(รั่วซึม)ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.2	ตรวจวัดกระแสไฟฟ้า 7.4 Amp.									
1.3	ตรวจเช็คการทำงานของระบบน้ำยา (เช็คด้วยสายตา)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ถ้ามีคราบรอยรั่วให้ตรวจเช็คแรงดันน้ำยาบริเวณเซอร์วิสวาล์ว									
	ให้ใช้เกจวัดแรงดันน้ำยา R22= 68-85PSI / R410= 100-130PSI / R 32 = 140-160 PSI									
1.4	ตรวจเช็คการสันตะเหือน	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.5	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมระบาย & ใบพัดลม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
1.6	ตรวจอย่างรอบฐานคอยล์หรือเข้าชุดหรือเสื่อมสภาพไหม	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2	ด้านคอยล์เย็น (FCU)									
2.1	ทำความสะอาดฟิลเตอร์	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.2	ตรวจเช็คแผงคอยล์เย็น (ชุดรั่วซึม) ว่าสกปรกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.3	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำทิ้งว่าไหลสะดวกหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
2.4	ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมเสียงดังผิดปกติหรือไม่	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	

หมายเหตุ Public คือ สถานที่ สโมสร ห้องผู้จัดการ ห้องขยะ ห้องพักผ่อนทานอาหาร

ข้อเสนอแนะ:

แอร์ 208 คอยล์ร้อนเสียงดัง

เอกสารแนบที่ 13


แผนฉุกเฉิน


---

# Fire Safety Manual and Emergency Procedure

10<sup>th</sup> November 2020

SUCCESS WITH INTEGRITY





## วิธีปฏิบัติการดับเพลิง

## ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้โรงแรมฮิโระอินมีดังนี้

1. **ตัวตรวจจับความร้อน/ควัน** ติดตั้งทั่วบริเวณห้องพักแขก ทางเดินหน้าห้อง และห้องซักрид ตัวตรวจจับความร้อนหรือตัวตรวจจับควัน ทั้งหมดแบ่งเป็นกลุ่มการแจ้งเตือนและส่งสัญญาณแจ้งไปที่แผงควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (อยู่ในห้องผู้จัดการ)
2. **สัญญาณอพยพ(สัญญาณกระดิ่ง)** เสียงสัญญาณกระดิ่งครอบคลุมตลอดอาคารโรงแรม ทั้งในชั้นห้องพัก ลอบบี้ และห้องซักрид เมื่อระบบตรวจจับเพลิงไหม้ทำงานนาน 5 นาทีหรือเปิดสวิตช์สัญญาณฯ จะดังขึ้นตลอดทั้งอาคาร
3. **สวิตช์ดึง** ติดตั้งใกล้กับกระดิ่งสัญญาณบริเวณทางเดินหน้าห้องพักสัญญาณสวิตช์จะถูกส่งไปที่แผงควบคุมเช่นเดียวกับตัวตรวจจับความร้อน หรือตัวตรวจจับควัน
4. **แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้** ติดตั้งที่ห้องทำงานของผู้จัดการ เมื่อมีการตรวจจับเพลิงไหม้ในโรงแรม หลอดไฟบนแผงควบคุม จะแสดงสถานที่ที่เกิดเหตุ

## อุปกรณ์ดับเพลิง

**ถังดับเพลิง** ถังดับเพลิงติดตั้งตลอดอาคารตามทางเดินหน้าห้องพัก ถังดับเพลิงทั้งหมดเป็นแบบผงเคมีแห้ง

วิธีการใช้งานถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง (นิยาม) ดึง ปลด กด สาย

1. ยกถังดับเพลิงที่แขวนอยู่ออกมาจาก
2. ดึงสลักคว่ำลวัก
3. ดึงซิลพลาสติกสีแดงแดงถ้ามี่
4. ดึงสายฉีดออก
5. ถือหัวฉีดด้วยมือซ้ายชี้ไปข้างหน้าจุดที่เกิดไฟ
6. มือขวาหัวถังตรงก้านวาล์ว
7. นำถังดับเพลิงไปที่เกิดเหตุ
8. กดวาล์วถังด้วยมือขวา มือซ้ายจับหัวฉีด ฉีดผงเคมีสายไปมาให้ทั่วบริเวณที่ฐานของเพลิง

## ลำดับการทำงานของระบบสัญญาณเตือนเพลิง

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบ่งการแจ้งเตือนเป็นพื้นที่โดยแบ่งแต่ละชั้นของอาคารเป็นแต่ละพื้นที่ และห้องซักริด สัญญาณแจ้งเหตุจะแสดงการแจ้งเตือนเป็นแยกเป็นแต่ละพื้นที่

## การทำงานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของโรงแรมมีลำดับการทำงานดังต่อไปนี้

1. เมื่อตัวตรวจจับความร้อนหรือสวิตช์ดึงของระบบทำงาน
2. เสียงออด(Buzzer) จะดังขึ้นโดยอัตโนมัติหมายถึงระบบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่แผงควบคุมจะมีปุ่มรับทราบการแจ้งเตือน ถ้ากดปุ่มนี้เสียงออดจะหยุดชั่วคราวและจะกลับมาดังขึ้นอีกทุก ๆ 5 นาที จนกว่าระบบได้รับการรีเซ็ตคืนสู่สภาวะปกติ ขณะที่เสียงออดดัง หลอดไฟแสดงสถานที่แจ้งเตือนบนแผงกราฟฟิกจะสว่างขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีแจ้งเตือนมาจากพื้นที่ใด
3. เจ้าหน้าที่โรงแรมที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปตรวจสอบที่สถานที่เกิดเหตุเพื่อดูว่าเป็นการแจ้งเพลิงไหม้จริงหรือเตือนหลอก พนักงานต้อนรับหนึ่งคนเตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ
4. หากตรวจสอบว่าสัญญาณแจ้งเป็นการเตือนหลอกให้รีเซ็ตสวิตช์ดึงแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้รีเซ็ตที่แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
5. หากตรวจสอบว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่จุดแจ้งเตือนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้เปิดสัญญาณแจ้งอพยพ เสียงกระดิ่งจะดังทั้งอาคารเพื่อแจ้งให้ลูกค้าและพนักงานออกจากอาคาร
6. นำถังดับเพลิงที่ติดตั้งบริเวณทางเดินหน้าห้องพักในแต่ละชั้นมาทำการดับเพลิง
7. ถังดับเพลิงได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ รีเซตระบบฯ หากดับไม่ได้ ให้ติดต่อสถานีดับเพลิงเทศบาลหรือท้องถิ่นเพื่อให้เข้าช่วยดับเพลิง หรือแจ้ง 199 แล้วให้ไปรวมกันที่จุดรวมพล

### ความหมายของสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงแรมทั้งหมดจำเป็นต้องทราบและแยกแยะเสียงสัญญาณเตือนภัยเพื่อการปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป

### สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Buzzer Alarm) จะดังขึ้นที่แผงควบคุมสัญญาณเพลิงไหม้ ติดตั้งที่ห้องสำนักงาน ผู้จัดการ สัญญาณแจ้งเหตุดังขึ้นหมายถึงพนักงานทุกคนต้องเตรียมเพื่อการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เหตุแจ้งเตือนดังกล่าวยังไม่สามารถแจ้งได้ว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น ยังต้องมีการตรวจสอบพื้นที่ๆแจ้งเหตุก่อน

### สัญญาณแจ้งอพยพ

สัญญาณแจ้งอพยพคือสัญญาณเสียงกระดิ่งที่ตั้งหัวอาคารโรงแรม เสียงสัญญาณกระดิ่งเมื่อดังขึ้นหมายถึงพนักงานและผู้เข้าพักทุกคนจะต้องอพยพออกนอกอาคารโรงแรมโดยทันที และดำเนินขั้นตอนตามแผนอพยพต่อไป

การเปิดสัญญาณเปิดโดยกดปุ่มอพยพ (Evacuation หรือ Drill) ที่แผงควบคุม เมื่อมีการตรวจสอบแล้วว่า มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นจริงในอาคาร และสัญญาณจะดังตลอดจนกว่าจะอพยพผู้คนออกจากอาคารหมด

### พนักงานที่ทำงานในการฉุกเฉิน

ลำดับ	ตำแหน่ง	เวลา			จำนวน	หมายเหตุ
		เริ่มงาน	เลิกงาน	วันหยุด		
1	ผู้จัดการโรงแรม				1	
2	พนักงานช่าง				1	
3	พนักงานต้อนรับคนที่ 1				1	
4	พนักงานต้อนรับคนที่ 2				1	
5	พนักงานต้อนรับคนที่ 3				1	
6	พนักงานต้อนรับคนที่ 4				1	ทดแทนวันหยุด
7	พนักงานแม่บ้านคนที่ 1				1	
8	พนักงานแม่บ้านคนที่ 2				1	
9	พนักงานแม่บ้านคนที่ 3				1	
10	พนักงานแม่บ้านคนที่ 4				1	
11	พนักงาน ร.ป.อ.			-	1	

### สถานที่ราชการ

ลำดับ	ชื่อสถานที่ติดต่อฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพท์
1	สถานีดับเพลิงท้องถิ่น	
2	สถานีตำรวจ	
3	ที่ว่าการอำเภอ	
4	โรงพยาบาลท้องถิ่น	
5	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา...	
6	การประปาสาขา.....	
7	เทศบาล	
8	ตำรวจท่องเที่ยว	
9	ตำรวจทางหลวง	
10	สถานทูต.....	
11	สถานทูต.....	
12	สถานกงสุล.....	
13	สถานกงสุล.....	

### การดำเนินการของพนักงานกรณีเกิดเพลิงไหม้

- เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้พนักงานโรงแรมจะต้องทำการดับเพลิงเบื้องต้นก่อนจนกว่าชุดดับเพลิงของเทศบาลหรือห้องที่เข้ามาทำการดับเพลิงในโรงแรม
- พนักงานโรงแรมต้องเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณแจ้งเตือนต่าง ๆ (เสียงออกแจ้งเหตุหรือได้รับการแจ้งกรณีเกิดเหตุจากเจ้าหน้าที่ๆเคาน์เตอร์ต้อนรับ)

### เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนให้ถือปฏิบัติโดยทันทีดังต่อไปนี้:

1. หยุดปฏิบัติงานที่กำลังทำอยู่ทันที
2. พนักงานทุกคนเข้าตรวจสอบพื้นที่ๆได้รับการแจ้งเหตุ
3. พนักงานต้อนรับคนหนึ่งเตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับเพื่อคอยเปิดสัญญาณอพยพเมื่อพนักงานที่เข้าตรวจสอบเหตุแล้วพบว่ามีเหตุเกิดเพลิงไหม้จริง หรือคอยรีเซตระบบเมื่อ ไม่พบเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นจริง
4. พนักงานตรวจสอบพื้นที่แจ้งเหตุเพื่อทราบที่เกิดเหตุจริงหรือไม่และประเมินความรุนแรงของเพลิง
5. หากไม่พบเหตุเพลิงไหม้จริง ให้รีเซ็ตที่สวิตช์ตั้ง(ที่อยู่บริเวณทางเดิน) แล้วแจ้งให้พนักงานที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้รีเซ็ตระบบ (ตุลาคมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้)
6. หากพบเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้งพนักงานที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับเพื่อเปิดสัญญาณแจ้งอพยพ (General Alarm)
7. นำถึงดับเพลิงที่ติดตั้งบริเวณใกล้เคียงทำการดับเพลิง (ดับเพลิงขั้นต้น)
8. หากไม่สามารถดับได้หรือประเมินว่าเหตุรุนแรงเกินที่จะควบคุมได้ให้แจ้งพนักงานที่เตรียมพร้อมที่เคาน์เตอร์ต้อนรับให้ติดต่อแจ้งชุดดับเพลิงเทศบาลหรือห้องที่เข้าทำการดับเพลิง หรือแจ้ง 199 และเปิดสัญญาณแจ้งอพยพ (General Alarm)

**หมายเหตุ** การติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานติดต่อผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ.

### แผนวิธีปฏิบัติการอพยพ

## วัตถุประสงค์ของการอพยพ

- การอพยพเพื่อเคลื่อนย้ายแขกผู้เข้าพัก หรือผู้ที่มาติดต่อตลอดพนักงานออกจากอาคารในเส้นทางที่ปลอดภัย ใกล้ที่สุดและใช้เวลาสั้นที่สุดในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
- หากเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าช่วงเวลาไหน กลางวันหรือกลางคืนหากมีการเตรียมแผนอพยพ อบรมพนักงานและดำเนินการตามแผนจะช่วยบรรเทาความสูญเสียและการได้รับบาดเจ็บของผู้เข้าพักและพนักงาน
- การอพยพจะดำเนินการเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงแรมดังต่อไปนี้;
  1. เกิดเหตุเพลิงไหม้.
  2. การลอบวางระเบิด.
  3. เหตุสุดวิสัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอื่น ๆ

## การอพยพผู้คนออกนอกอาคาร

- การอพยพผู้คนออกนอกอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ:

การอพยพพื้นที่ส่วนรวม

การอพยพผู้เข้าพักในชั้นห้องพัก

การอพยพทั้งสองส่วนมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ต่างกันเพื่อความเหมาะสมและรวดเร็วในแต่ละส่วนโดยมีวิธีการดังนี้

## การอพยพพื้นที่ส่วนรวม

- พื้นที่ส่วนรวมหมายถึง ห้องอาหาร ล็อบบี้ ทางเดินและพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ พื้นที่ดังกล่าวข้างต้นพนักงานที่ทำงานที่บริเวณดังกล่าวรับผิดชอบการอพยพลูกค้าก่อนที่จะทำการปิดพื้นที่

หลักการอพยพพื้นที่ส่วนรวมมีดังนี้:

1. อพยพผู้คนที่อยู่ใกล้บริเวณทางออกก่อนแล้วค่อยตามด้วยคนที่อยู่ด้านในเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดด้านหน้าทางออก.
2. กรณีห้องอาหารใช้มือตบไปที่โต๊ะอาหารแล้วแจ้งลูกค้าให้ออกจากห้องอาหารโดยเร็วและไปรวมตัวที่จุดรวมพล.
3. ชี้ทางออกที่ใกล้ที่สุดให้ลูกค้า
4. หากมีลูกค้าทุพพลภาพหรือเด็กให้รื้อพื้นที่ว่างและปลอดภัยก่อนค่อยนำลูกค้าเหล่านั้นออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
5. ไม่ควรเสียเวลาโต้เถียงหรืออธิบายใด ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ สำรวจทั่วบริเวณจนมั่นใจว่าไม่มีใครตกค้างอยู่แล้วค่อยออกจากพื้นที่
6. การดำเนินการทุกขั้นตอนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับต้นๆ

## การอพยพขึ้นห้องพัก

ในช่วงเวลาระหว่าง 07.00 น. ถึง 23.00 น. ส่วนมากผู้เข้าพักในชั้นพักแขกจะน้อยเนื่องจากออกจากห้องพัก แต่ช่วงเวลาระหว่าง 23.00 – 07.00 น. จำนวนผู้เข้าพักจะมากเนื่องจากเป็นช่วงเวลาหลับนอนจึงทำให้อาจมีความยุ่งยากในการอพยพในช่วงเวลาดังกล่าว

- เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งอพยพให้นายกฤษฎาเจมสเตอร์ทำการเปิดห้องพักทุกห้องแล้วแจ้งผู้เข้าพักให้ออกนอกอาคารโดยใช้ทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดหลังจากเปิดห้องและตรวจในห้องพักแล้วให้ปิดประตูห้องพักทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินลูกค้า จนกระทั่งลูกค้าออกจากห้องพักหมดแล้วจึงไปรวมตัวที่จุดรวมพล ในการเปิดประตูห้องพักต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงเหตุฉุกเฉินที่ต้องอพยพออกจากอาคาร ลูกค้าและพนักงานทุกคนจะต้องใช้ทางหนีไฟในการออกจากอาคาร ลิฟต์จะไม่สามารถใช้งานตามปกติได้ จะใช้ได้เพียงเพื่อการดับเพลิงเท่านั้น

## การอพยพผู้เข้าพักในห้องพัก

- การอพยพผู้เข้าพักในห้องพักแขกควรใช้เวลาไม่เกิน 20 วินาที/ห้อง แม้ว่าจะมีผู้เข้าพักในห้องพักหรือไม่ก็ตาม การตรวจสอบห้องพักเพื่อแจ้งให้อพยพมีขั้นตอนดังนี้:

เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งอพยพให้ดำเนินการอพยพผู้เข้าพักทันทีดังขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ใช้กุญแจมาสเตอร์เปิดห้องพักทุกห้องโดยไม่จำเป็นต้องเคาะประตูก่อน ก่อนเปิดประตูห้องพักควรตรวจสอบที่ประตูห้องก่อนว่าประตูห้องร้อนหรือมีควันออกมาจากห้องหรือไม่ ถ้ารู้สึกว่ประตูร้อนหรือมีควันออกมาจากห้องให้สันนิษฐานว่าห้องดังกล่าวกำลังเกิดไฟไหม้ อย่าเปิดประตูห้องโดยเด็ดขาดให้ดำเนินการเปิดห้องถัดไป

2. หากไม่พบผู้เข้าพักในห้องพักให้ตรวจสอบในห้องน้ำ

3. หากพบว่าไม่มีผู้อยู่ในห้องพักให้ดำเนินการตรวจสอบยังห้องถัดไปด้วยขั้นตอนแบบเดิม

4. ปิดประตูห้องพักทุกครั้งก่อนออกจากห้องหลังแจ้งเสร็จเพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินผู้เข้าพัก หากไม่สามารถเปิดห้องได้เนื่องจากห้องติดดับเบิ้ลล็อก ให้ใช้กุญแจฉุกเฉินเปิด

5. หากพบมีผู้เข้าพักอยู่ในห้องพัก แจ้งว่ามีเหตุฉุกเฉินและให้อพยพออกจากอาคารโดยทันที



## วิธีปฏิบัติที่จุดรวมพล

- หลังจากอพยพออกจากอาคารแล้วให้ผู้อพยพทุกคนรวมตัวกันที่จุดรวมพลที่ถูกกำหนดไว้ในพื้นที่ปลอดภัยนอกอาคาร เพื่อตรวจสอบนับรายชื่อและจำนวนของผู้เข้าพักและรายชื่อพนักงานที่เข้าทำงานในช่วงเวลาเกิดเหตุ เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าทั้งหมดออกจากอาคารแล้ว หากตรวจไม่พบบางรายชื่อให้สันนิษฐานว่ายังติดค้างอยู่ในอาคารและดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

เมื่อเปิดสัญญาณแจ้งอพยพแล้วให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

1. ผู้จัดการโรงแรมหรือพนักงานต้อนรับรวบรวมรายชื่อผู้เข้าพักหมายเลขห้องพักและรายชื่อพนักงานทำงานในช่วงเวลาเกิดเหตุไปที่จุดรวมพล

2. เมื่อผู้เข้าพักและพนักงานทั้งหมดมารวมกันที่จุดรวมพลแล้วให้ตรวจรายชื่อตามรายการทั้งหมดว่ามาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วหรือไม่

3. หากตรวจพบว่าผู้เข้าพักและพนักงานที่มีรายชื่อไม่ได้อยู่ที่จุดรวมพลให้ตรวจสอบซ้ำและหากมีความปลอดภัยพอให้ดำเนินการเข้าตรวจสอบในอาคารอีกครั้ง

4. ผู้จัดการโรงแรมหรือพนักงานต้อนรับนำอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปที่จุดรวมพลเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออพยพออกจากอาคาร


5. หากเพลิงสงบให้ตรวจสอบความเสียหายและประเมินว่าผู้เข้าพักสามารถกลับเข้าพักได้หรือไม่ หากไม่สามารถเข้าพักได้ให้ติดต่อโรงแรมใกล้เคียงเพื่อให้ผู้เข้าพักได้มีที่พัก

6. เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ราชการหรือสถานทูตต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้เข้าพักที่ต้องการติดต่อเรื่องที่เป็น



ขั้นตอนวิธีใช้งานชุดควบคุม FIRE ALARM CONTROL PANEL

"NOTIFIER" Model. SFP-5UD & SFP-10UD



A. การทำงานในสภาวะปกติ (Normal Standby Operation)

- หลอด LED สีเขียวที่ AC POWER จะสว่างอยู่ตลอดเวลา และถ้าไม่แสดง
- หลอด LED สีแดงที่แสดงว่า ALARM และหลอด LED สีเหลืองที่แสดงว่า TROUBLE จะดับอยู่ตลอดเวลา

B. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- หลอด LED สีแดงที่แสดงว่า FIRE ALARM จะกระพริบถี่เสียง TONE ดังยาวต่อเนื่องตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
- กดสวิทช์ 1 ACKNOWLEDGE หรือเพื่อดับเสียง TONE ด้านหน้าบริเวณที่ติดอยู่
- เมื่อไม่เกิดเหตุ กดสวิทช์ 2 ALARM SILENCE เพื่อหยุดการแจ้งเตือน (หยุดเสียง BELL)
- กดปุ่มรีเซ็ตหรือกดสวิทช์ 3 RESET เพื่อทำการ RESET การทำงานของระบบ

กรณีฉุกเฉิน กดสวิทช์ 4 DRILL (กดแล้ว 2 วินาที) ระบบจะส่งไฟไปยังบริเวณแจ้งเหตุทำงานทันที