

เอกสารแนบที่ 7

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย

PLUS+

บริษัท พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ถนนพหลโยธิน LT - 1 เดอ

รหัสงาน	EM-LTM
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT AREA
เลขที่ใบงาน	PM24070028
วันที่ปฏิบัติงาน	03/07/2024
ชื่ออาคาร	A ALL ส่วนกลาง โน้ต โน้ต ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
1	ตรวจสอบสัญญาณ	✓		
2	ตรวจสอบการแจ้งเตือน	✓		
3	ตรวจสอบการแจ้งเตือน	✓		

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

คุณ นกนที

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

นาย

นายสมชาย งาม

นาย

นาย

นาย

บริษัท พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ถนนพหลโยธิน EL - 1 เดอ

รหัสงาน	EM-EL-M
รหัสเครื่องจักร	EXIT LIGHT อาคาร A
เลขที่ใบงาน	PM24070031
วันที่ปฏิบัติงาน	03/07/2024
ชื่ออาคาร	A ALL ส่วนกลาง โน้ต โน้ต ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
1	ตรวจสอบสัญญาณ	✓		
2	ตรวจสอบการแจ้งเตือน	✓		
3	ตรวจสอบการแจ้งเตือน	✓		

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

คุณ นกนที

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

นาย

นายสมชาย งาม

นาย

นาย

นาย

บริษัท พันธ์ พร็อพเพอร์ตี้

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย (CM)

PLUS+

รหัสงาน	FP/FHC-A
รหัสเครื่องจักร	FHCอาคาร A
เลขที่ใบงาน	PM24070032
วันที่ปฏิบัติงาน	03/07/2024
ชื่ออาคาร	A ALL พื้นที่ส่วนกลาง ไนซ์ ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รอการแก้ไข	
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คระบบลิฟท์	✓			
3	ตรวจเช็ค (ถังดับเพลิง) ตามกำหนด	✓			
4	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
5	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

รวมชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. พงศ ชาญกิจ

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

พบตะไคร่

พบ

ถังดับเพลิง

พบตะไคร่

พบตะไคร่ตามลิฟท์

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จตามกำหนด (C40)

□ 2. ปฏิบัติงานเสร็จตามกำหนด (C40)

PLUS+

รหัสงาน	EM/LT-A
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHTS อาคาร B
เลขที่ใบงาน	PM24070029
วันที่ปฏิบัติงาน	03/07/2024
ชื่ออาคาร	B ALL พื้นที่ส่วนกลาง ไนซ์ ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รอการแก้ไข	
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			

รวมชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. พงศ ชาญกิจ

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

พบตะไคร่

พบ

ถังดับเพลิง

พบตะไคร่

พบตะไคร่ตามลิฟท์

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จตามกำหนด

□ 2. ปฏิบัติงานเสร็จตามกำหนด (C40)

รหัสงาน	EWEL-4
พื้นที่ตรวจสอบ	EXIT LIGHT อาคาร B
เลขที่ใบงาน	PM240100027
วันที่ปฏิบัติงาน	03/07/2024
ชื่ออาคาร	B ALL ส่วนกลาง ไบรอน ไบรอน ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓		
2	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓		
3	ตรวจเช็คค่าความสะอาด	✓		

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. พลต. ชัยฤทธิ์

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

พื้นที่

จำนวน

การบันทึก

ผู้เขียนรายงาน

☒ 1. ผู้เขียนรายงาน

☐ 2. ผู้เขียนรายงาน

รหัสงาน	FP/FIC-4
พื้นที่ตรวจสอบ	FIC อาคาร B
เลขที่ใบงาน	PM240100034
วันที่ปฏิบัติงาน	03/07/2024
ชื่ออาคาร	B ALL ส่วนกลาง ไบรอน ไบรอน ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
1	ตรวจเช็คค่าความผิดปกติ	✓		
2	ตรวจเช็คค่าความผิดปกติ	✓		
3	ตรวจเช็คค่าความผิดปกติ	✓		
4	ตรวจเช็คค่าความผิดปกติ	✓		
5	ตรวจเช็คค่าความผิดปกติ	✓		

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. พลต. ชัยฤทธิ์

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

พื้นที่

จำนวน

การบันทึก

ผู้เขียนรายงาน

☒ 1. ผู้เขียนรายงาน

☐ 2. ผู้เขียนรายงาน

PLUS+

รหัสงาน	EM/CLM
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY Identification
เลขที่ใบงาน	PM240700030
วันที่ปฏิบัติงาน	03/07/2024
ชื่ออาคาร	C / AL กรมทหารฯ ไบรอน ไบรอน AL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	ยาทาพื้นผิว	
	ตรวจสอบสี/ความสะอาด				
1	ตรวจสอบสี/ความสะอาด	✓			
2	ตรวจสอบสี/ความสะอาด	✓			
3	ตรวจสอบสี/ความสะอาด	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1. สีพื้นผิว สีขาว

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

PM ประจำเดือน

ผู้ควบคุม

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CM)

PLUS+

รหัสงาน	EM/CLM
รหัสเครื่องจักร	EXT LIGHT EMER C
เลขที่ใบงาน	PM240700033
วันที่ปฏิบัติงาน	03/07/2024
ชื่ออาคาร	C / AL กรมทหารฯ ไบรอน ไบรอน AL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	ยาทาพื้นผิว	
	ข้อ 1 (1-1-1)				
1	ตรวจสอบสี/ความสะอาด	✓			
2	ตรวจสอบสี/ความสะอาด	✓			
3	ตรวจสอบสี/ความสะอาด	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1. สีพื้นผิว สีขาว

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

PM ประจำเดือน

ผู้ควบคุม

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CM)

PLUS+

รหัสงาน	PP/FHC/M
พื้นที่เครื่องจักร	FHC อาคาร C
เลขที่ใบงาน	PM240600035
วันที่ปฏิบัติงาน	03/07/2024
ชื่ออาคาร	C ALL ส่วนอาคาร (ไม่ระบุ) ไม่ระบุ ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	กลิ่น	อากาศ	
	จุดตรวจ Point Check (FHC)				
1	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความ	✓			
4	ตรวจเช็คระดับสีผิว	✓			
5	ตรวจเช็ค (ถ้ามี) การทำงาน	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. ชื่อ: นวกร

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รวมผลเช็ค PM ประจำเดือน

รวมผล PM ประจำเดือน

ค่าเฉลี่ย

รวมค่าเฉลี่ย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จตามกำหนด (CM)

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จตามกำหนด (CM)

PLUS+

รหัสงาน	EM/LT/4
พื้นที่เครื่องจักร	EMERGENCY LIGHTING
เลขที่ใบงาน	PM240600029
วันที่ปฏิบัติงาน	03/07/2024
ชื่ออาคาร	A ALL ส่วนอาคาร (ไม่ระบุ) ไม่ระบุ ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	กลิ่น	อากาศ	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. ชื่อ: นวกร

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รวมผลเช็ค PM

รวมผล

ค่าเฉลี่ย

รวมค่าเฉลี่ย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จตามกำหนด (CM)

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จตามกำหนด (CM)

บริษัท พลัส หรือพาร์ที จำกัด
ตารางตรวจ EL - 1 เดือน

PLUS+

รหัสงาน	CM/EL-66
รหัสเครื่องจักร	EXIT LIGHT ยศกร A
เลขที่ใบงาน	PM240800035
วันที่ปฏิบัติงาน	05/08/2024
ชื่ออาคาร	A ALL (ส่วนหน้า) โถงฯ โถงฯ ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	น๊อต	อาวตยา	
1	ตรวจสีผิว	✓			
2	ตรวจสีผิวตามขอบ	✓			
3	ตรวจสีผิวตามขอบ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. ผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด

วันที่

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

✓

2. ผู้ปฏิบัติงานที่ตรวจสอบ

1. ผู้ปฏิบัติงานที่ตรวจสอบ

2. ผู้ปฏิบัติงานที่ตรวจสอบ

1. ผู้ปฏิบัติงานที่ตรวจสอบ

บริษัท พลัส หรือพาร์ที จำกัด
ตารางตรวจ FHC - 1 เดือน

PLUS+

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FHC ยศกร A
เลขที่ใบงาน	PM240800030
วันที่ปฏิบัติงาน	05/08/2024
ชื่ออาคาร	A ALL (ส่วนหน้า) โถงฯ โถงฯ ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	น๊อต	อาวตยา	
1	ตรวจสีผิว (สีผิว)	✓			
2	ตรวจสีผิวตามขอบ	✓			
3	ตรวจสีผิวตามขอบ	✓			
4	ตรวจสีผิวตามขอบ	✓			
5	ตรวจสีผิว (สีผิว) อาวตยา	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. ผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด

วันที่

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

✓

2. ผู้ปฏิบัติงานที่ตรวจสอบ

1. ผู้ปฏิบัติงานที่ตรวจสอบ

2. ผู้ปฏิบัติงานที่ตรวจสอบ

รหัสงาน	EM/LT-1A
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHTWORK
เลขที่ใบงาน	PM240800037
วันที่ปฏิบัติงาน	05/08/2024
ชื่ออาคาร	B ALL ส่วนกลาง โถง โถง ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
1	ตรวจสอบความพร้อม	✓			
2	ตรวจสอบความพร้อม	✓			
3	ตรวจสอบความพร้อม	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ: นายสมชาย

ชื่อหัวหน้า/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด: 1. 1

หมายเหตุ

ดำเนินการ

ดำเนินการ

วันที่ส่งเอกสาร

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CA)

รหัสงาน	EM/LT-1A
รหัสเครื่องจักร	EXIT LIGHT WORK
เลขที่ใบงาน	PM240800033
วันที่ปฏิบัติงาน	05/08/2024
ชื่ออาคาร	B ALL ส่วนกลาง โถง โถง ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ดำเนินการ	
1	ตรวจสอบความพร้อม	✓			
2	ตรวจสอบความพร้อม	✓			
3	ตรวจสอบความพร้อม	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ: นายสมชาย

ชื่อหัวหน้า/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด: 1. 1

หมายเหตุ

ดำเนินการ

ดำเนินการ

วันที่ส่งเอกสาร

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (CA)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการคอนโด PLUS - 1 ชั้น

PLUS+

รหัสงาน	PHC-1
รหัสโครงการ	PHC อาคาร B
เลขที่ใบงาน	PM240800035
วันที่ปฏิบัติงาน	02/08/2024
ชื่ออาคาร	B ALL เวสต์เกต โน้ต โน้ต ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	กลิ่น	อาการอื่น	
1	ตรวจสีภายนอกอาคาร	✓			
2	ตรวจสีผนังภายใน	✓			
3	ตรวจสีประตูหน้าต่าง	✓			
4	ตรวจสีขอบหน้าต่าง	✓			
5	ตรวจสี (สีผิว) ภายในห้อง	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. นาย อดิสรณ์

ชื่อตัว/นามสกุล/ตำแหน่ง

นาย

นาย อดิสรณ์ PM

นาย

นาย อดิสรณ์

นาย อดิสรณ์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานพร้อมแล้ว

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานพร้อมแล้ว

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการคอนโด PLUS - 1 ชั้น

PLUS+

รหัสงาน	PHC-1
รหัสโครงการ	PHC อาคาร B
เลขที่ใบงาน	PM240800035
วันที่ปฏิบัติงาน	02/08/2024
ชื่ออาคาร	C ALL เวสต์เกต โน้ต โน้ต ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	กลิ่น	อาการอื่น	
1	ตรวจสีภายนอกอาคาร	✓			
2	ตรวจสีผนังภายใน	✓			
3	ตรวจสีประตูหน้าต่าง	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. นาย อดิสรณ์

ชื่อตัว/นามสกุล/ตำแหน่ง

นาย

นาย อดิสรณ์ PM

นาย

นาย อดิสรณ์

นาย อดิสรณ์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานพร้อมแล้ว

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานพร้อมแล้ว

รหัสงาน	EWEL-M
วันที่เสร็จงาน	EXT UNIT อาคาร C
เลขที่ใบงาน	PM24080032
วันที่ปฏิบัติงาน	03/08/2024
ชื่ออาคาร	C ALL ส่วนอาคาร โน้ต โน้ต ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกใบสั่ง	
1	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำ	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความมั่นคง	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ช่าง ช่าง

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด งาน

วันที่

ผู้ควบคุม

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วน (CM)

รหัสงาน	FPHIC-M
วันที่เสร็จงาน	FIC อาคาร C
เลขที่ใบงาน	PM24080034
วันที่ปฏิบัติงาน	03/08/2024
ชื่ออาคาร	C ALL ส่วนอาคาร โน้ต โน้ต ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกใบสั่ง	
1	ตรวจเช็คความมั่นคง	✓			
2	ตรวจเช็คท่อระบายน้ำ	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
4	ตรวจเช็คประตูปิด	✓			
5	ตรวจเช็ค (ถ้ามี) การทำงาน	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. ช่าง ช่าง

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด งาน

วันที่

ผู้ควบคุม

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วน (CM)

PLUS+

รหัสงาน	EM-LT-M
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHTING
เลขที่ใบงาน	PM24090031
วันที่ปฏิบัติงาน	03/09/2024
ชื่ออาคาร	A ALL ส่วนกลาง โถงฉุกเฉิน ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	บันทึก	รายการอื่น	
รายการตรวจ (LT)					
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			

รายชื่อช่างงานที่ปฏิบัติงาน

โสมร ชื่นบุรี

ชื่อหัวหน้างาน/ผู้ควบคุม

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm

สถานะ

คำแนะนำ

การบันทึกผล

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จทั้งหมด

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนส่งห้องแจ้งภัย (CM)

PLUS+

รหัสงาน	EM-EL-M
รหัสเครื่องจักร	EXIT LIGHT อาคาร A
เลขที่ใบงาน	PM24090027
วันที่ปฏิบัติงาน	03/09/2024
ชื่ออาคาร	A ALL ส่วนกลาง โถงฉุกเฉิน ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	กลิ่น	อาการอื่น	
	Ex. 100				
1	ตรวจสอบความสะอาด	✓			
2	ตรวจสอบกลิ่น	✓			
3	ตรวจสอบความผิดปกติ	✓			

รายชื่อช่างงานที่ปฏิบัติงาน

โสมร ชื่นบุรี

ชื่อหัวหน้างาน/ผู้ควบคุม

หมายเหตุ

รายละเอียด Pm

สถานะ

คำแนะนำ

การบันทึกผล

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จทั้งหมด

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนส่งห้องแจ้งภัย (CM)

รหัสงาน	FF/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FHC-0000000000
เลขที่ใบงาน	PM2409000000
วันที่ปฏิบัติงาน	03/09/2024
ชื่ออาคาร	A ALL ส่วนกลาง โน้ต โน้ต ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	อากาศเย็น	
	Yes For Heat Cabinet (FHC)				
1	ตรวจสอบการเปิดปิดท้าย	✓			
2	ตรวจสอบหัวเก็บความสะอาด	✓			
3	ตรวจสอบเชื้อสภาพ	✓			
4	ตรวจสอบเชื้อปนเปื้อนอีกภาพ	✓			
5	ตรวจสอบเชื้อ (ได้ทั้งนี้) ตามกำหนด	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

นาย ชัยภูมิ

ชื่อช่าง/ผู้ตรวจ

นาย ชัยภูมิ

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงาน	EM/LT-M
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-000000
เลขที่ใบงาน	PM2409000000
วันที่ปฏิบัติงาน	03/09/2024
ชื่ออาคาร	B ALL ส่วนกลาง โน้ต โน้ต ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	
Emergency Light					
1	ตรวจสอบการเปิดปิด	✓			
2	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ	✓			
3	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

นาย ชัยภูมิ

ชื่อช่าง/ผู้ตรวจ

นาย ชัยภูมิ

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงาน	EWEL-M
รหัสเครื่องจักร	EXT LGHT ยี่ห้อ B
เลขที่ใบงาน	PM240900030
วันที่ปฏิบัติงาน	03/09/2564
ชื่ออาคาร	B / ALL (รวมตอม) โขงฯ โขงฯ ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	สังเกต	
	Ext Light				
1	ตรวจสอบความสะอาด	✓			
2	ตรวจสอบสีภายนอก	✓			
3	ตรวจสอบความแข็งแรง	✓			

ขอรับรองว่างานที่ปฏิบัติงาน

โดย ชวัญ

ผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

25/

หมายเหตุ

วันที่ตรวจวัด Pm

สถานที่

จำนวน

ความถี่/ระยะ

วันที่เอกสารมีผล

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อม

☐ 2.5.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมส่งมอบให้ลูกค้า (CM)

รหัสงาน	FW/HIC-M
รหัสเครื่องจักร	HIC ยี่ห้อ B
เลขที่ใบงาน	PM240900035
วันที่ปฏิบัติงาน	03/09/2564
ชื่ออาคาร	B / ALL (รวมตอม) โขงฯ โขงฯ ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	สังเกต	
	Ext Fire Host Control (HIC)				
1	ดูงานที่ความปกติด้วย	✓			
2	ดูงานที่ความสะอาด	✓			
3	ดูงานที่ความปกติ	✓			
4	ดูงานที่ความสะอาด	✓			
5	ดูงานที่ความปกติ	✓			

ขอรับรองว่างานที่ปฏิบัติงาน

โดย ชวัญ

ผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

25/

หมายเหตุ

วันที่ตรวจวัด Pm

สถานที่

จำนวน

ความถี่/ระยะ

วันที่เอกสารมีผล

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อม

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมส่งมอบให้ลูกค้า (CM)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค LT - 1 เดือน

PLUS+

รหัสงาน	EMALTM
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHTHTRC
เลขที่ใบงาน	PM240900034
วันที่ปฏิบัติงาน	03/09/2024
ชื่ออาคาร	C ALL ส่วนอาคาร โถงฉุกเฉิน ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	เบิ้ล	สภาพเสีย	
	สีผนังภายในห้อง				
1	ตรวจสีผนัง	✓			
2	ตรวจสีความถี่	✓			
3	ตรวจสีความถี่	✓			

รวมคะแนนงานที่ปฏิบัติงาน

1. สีดี 5 คะแนน

ผู้ตรวจ/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รวมคะแนน Pm

รวม

จำนวน

รวม/ไม่รวม

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วน/ยังไม่เสร็จ (CM)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
การตรวจเช็ค EL - 1 เดือน

PLUS+

รหัสงาน	EMZEL M
รหัสเครื่องจักร	EXIT LIGHT อาคาร C
เลขที่ใบงาน	PM240900029
วันที่ปฏิบัติงาน	03/09/2024
ชื่ออาคาร	C ALL ส่วนอาคาร โถงฉุกเฉิน ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	เบิ้ล	ความถี่	
	สีเบิ้ล				
1	ตรวจสีความถี่	✓			
2	ตรวจสีความถี่	✓			
3	ตรวจสีความถี่	✓			

รวมคะแนนงานที่ปฏิบัติงาน

1. สีดี 5 คะแนน

ผู้ตรวจ/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รวมคะแนน Pm

รวม

จำนวน

รวม/ไม่รวม

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วน/ยังไม่เสร็จ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารทรงเครื่อง PHC - 1 เดือน

รหัสงาน	PHVPHC-H
รหัสเครื่องจักร	PHCอาคาร C
เลขที่ใบงาน	PM240900032
วันที่ปฏิบัติงาน	02/09/2024
ชื่ออาคาร	C ALL ส่วนอาคาร (โน้ต) โน้ต ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกใบสั่ง	
	ส่วน Foundation Column (PHC)				
1	ตรวจเช็คความแข็งแรง	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
4	ตรวจเช็คประตูป้องกัน	✓			
5	ตรวจเช็ค (ให้ข้อ) ทางทำงาน	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. สิบต อสงวาท

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

นายสมชาย

นายสมชาย

นายสมชาย

นายสมชาย

นายสมชาย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารทรงเครื่อง LI - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/LI-H
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHTING
เลขที่ใบงาน	PM241000130
วันที่ปฏิบัติงาน	03/10/2024
ชื่ออาคาร	A ALL ส่วนอาคาร (โน้ต) โน้ต ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกใบสั่ง	
การตรวจเช็ค					
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความมั่นคง	✓			

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

1. สิบต อสงวาท

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

นายสมชาย

นายสมชาย

นายสมชาย

นายสมชาย

นายสมชาย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สารบรรณที่ EL - 1 เดือน

PLUS+

รหัสงาน	EXCEL-M
รหัสเครื่องจักร	EXT LGH1 อาคาร A
เลขที่ใบงาน	PM241000034
วันที่ปฏิบัติงาน	03/10/2024
ชื่ออาคาร	A ALL ส่วนสนาม โถงฯ บันได ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แห้ง	อาการอื่น	
1	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คยก	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ไม่มีผู้สังเกตการณ์

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

นายสมชาย

นายสมชาย PM ประจำเดือน

นายสมชาย PM ประจำเดือน

นายสมชาย

นายสมชาย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่อง (CM)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สารบรรณที่ FHC - 1 เดือน

PLUS+

รหัสงาน	FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FHC อาคาร A
เลขที่ใบงาน	PM241000036
วันที่ปฏิบัติงาน	03/10/2024
ชื่ออาคาร	A ALL ส่วนสนาม โถงฯ บันได ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แห้ง	อาการอื่น	
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คยก	✓			
4	ตรวจเช็คประตูปิด	✓			
5	ตรวจเช็ค (ปิด) ประตู	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ไม่มีผู้สังเกตการณ์

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

นายสมชาย

นายสมชาย PM ประจำเดือน

นายสมชาย PM ประจำเดือน

นายสมชาย

นายสมชาย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังมีข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือพหุวิธี จำกัด

ตราทรวงจัด LT - 1 เดือน

รหัสงาน

EM/LTA

รหัสเครื่องจักร

EMERGENCY LIGHTS

เลขที่ใบงาน

PM20100032

วันที่ปฏิบัติงาน

03/10/2024

ชื่ออาคาร

B | ALL | ส่วนกลาง | โถงฯ | โถงฯ | ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	อาทรมัย	
	ใบแจ้งเหตุ				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. ชื่อ: นายสมชาย

ชื่อ: นายสมชาย

หมายเหตุ

รายละเอียด: PM20100032

รายละเอียด: PM20100032

รายละเอียด: PM20100032

รายละเอียด: PM20100032

วันที่: 03/10/2024

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

PLUS+

บริษัท พลัส หรือพหุวิธี จำกัด

ตราทรวงจัด EL - 1 เดือน

รหัสงาน

EM/EL-A

รหัสเครื่องจักร

EXT LIGHT อาคาร B

เลขที่ใบงาน

PM20100029

วันที่ปฏิบัติงาน

03/10/2024

ชื่ออาคาร

B | ALL | ส่วนกลาง | โถงฯ | โถงฯ | ALL AREA 0

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	อาทรมัย	
	ใบแจ้งเหตุ				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. ชื่อ: นายสมชาย

ชื่อ: นายสมชาย

หมายเหตุ

รายละเอียด: PM20100029

รายละเอียด: PM20100029

รายละเอียด: PM20100029

รายละเอียด: PM20100029

วันที่: 03/10/2024

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

PLUS+

รหัสงาน	FP/FHC-A
รหัสเครื่องจักร	FHC ยี่ห้อ B
เลขที่ใบงาน	PM24100031
วันที่ปฏิบัติงาน	03/10/2024
ชื่ออาคาร	C ALL ส่วนผสม ไบรยุ ไบรยุ ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	จำนวน	
	ดูใบสั่งงาน/ใบสั่งงาน (FHC)				
1	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
4	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
5	ตรวจเช็ค (ใบสั่ง) งานประจำวัน	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. บดินทร์ พวงวัง

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

7/10/24

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำวัน

หมายเหตุ PM ประจำเดือน

คำแนะนำ

การแก้ไขปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึงจุด (CM)

PLUS+

รหัสงาน	EM/LT-A
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT TOWER
เลขที่ใบงาน	PM24100003
วันที่ปฏิบัติงาน	03/10/2024
ชื่ออาคาร	C ALL ส่วนผสม ไบรยุ ไบรยุ ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	จำนวน	
	ดูใบสั่งงาน/ใบสั่งงาน (LT)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. บดินทร์ พวงวัง

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

7/10/24

หมายเหตุ

รายละเอียด PM

หมายเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไขปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึงจุด (CM)

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	EXT LIGHT อาคาร C
เลขที่ใบงาน	PM241000035
วันที่ปฏิบัติงาน	03/10/2024
ชื่ออาคาร	C ALL ส่วนกลาง โถงฯ โถงฯ ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ผ่าน	
1	ตรวจสอบการทำงานของไฟ	✓		
2	ตรวจสอบความสะอาด	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ	✓		

รายชื่อช่างปฏิบัติงาน

1. นาย ชัยวุฒิ

ผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด

สถานที่

ส่วนกลาง

อาคาร

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนที่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	FP/FHC-M
รหัสเครื่องจักร	FHC อาคาร C
เลขที่ใบงาน	PM241000037
วันที่ปฏิบัติงาน	03/10/2024
ชื่ออาคาร	C ALL ส่วนกลาง โถงฯ โถงฯ ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ผ่าน	
1	ตรวจสอบการทำงานของไฟ	✓		
2	ตรวจสอบความสะอาด	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ	✓		
4	ตรวจสอบช่องว่างลิฟต์	✓		
5	ตรวจสอบถังเก็บน้ำ	✓		

รายชื่อช่างปฏิบัติงาน

1. นาย ชัยวุฒิ

ผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด

สถานที่

ส่วนกลาง

อาคาร

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนที่ยังต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	EM/LT-A
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT AREA
เลขที่ใบงาน	PM241100038
วันที่ปฏิบัติงาน	02/11/2024
ชื่ออาคาร	A ALL ทั้งหมดของ โน้ต: ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	สภาพเดิม	
	อุปกรณ์/อุปกรณ์				
1	การเช็คสภาพ	✓			
2	การเช็คความสะอาด	✓			
3	การเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อช่างปฏิบัติงาน

1.ผู้จัดทำประวัติ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด

อุปกรณ์

อุปกรณ์

อุปกรณ์

อุปกรณ์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (CM)

รหัสงาน	EM/EL-A
รหัสเครื่องจักร	EXIT LIGHT ยี่ห้อ A
เลขที่ใบงาน	PM241100006
วันที่ปฏิบัติงาน	03/11/2024
ชื่ออาคาร	A ALL ทั้งหมดของ โน้ต: ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	สภาพเดิม	
	อุปกรณ์/อุปกรณ์				
1	การเช็คสภาพ	✓			
2	การเช็คสภาพ	✓			
3	การเช็คความปลอดภัย	✓			

รายชื่อช่างปฏิบัติงาน

1.ผู้จัดทำประวัติ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด

อุปกรณ์

อุปกรณ์

อุปกรณ์

อุปกรณ์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กระทรวงจัด ก. - 1 เดือน

รหัสงาน	PM241100001
รหัสเครื่องจักร	PM241100001
เลขที่ใบงาน	03/11/2024
วันที่ปฏิบัติงาน	A ALL งานตาม (ใบระบุ) ใบระบุ ALL AREA A
ชื่อช่าง	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	เสีย	
1	ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร	✓		
2	ตรวจสอบความพร้อมของสาย	✓		
3	ตรวจสอบความพร้อมของสาย	✓		
4	ตรวจสอบความพร้อมของสาย	✓		
5	ตรวจสอบความพร้อมของสาย	✓		

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

โดย นายประเสริฐ

ชื่อช่างควบคุม/ตรวจสอบ

นายประเสริฐ

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒

ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

☐

ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กระทรวงจัด ก. - 1 เดือน

รหัสงาน	PM241100001
รหัสเครื่องจักร	PM241100001
เลขที่ใบงาน	03/11/2024
วันที่ปฏิบัติงาน	B ALL งานตาม (ใบระบุ) ใบระบุ ALL AREA B
ชื่อช่าง	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	เสีย	
1	ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร	✓		
2	ตรวจสอบความพร้อมของสาย	✓		
3	ตรวจสอบความพร้อมของสาย	✓		

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

โดย นายประเสริฐ

ชื่อช่างควบคุม/ตรวจสอบ

นายประเสริฐ

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒

ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

☐

ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	EXT LIGHT อาคาร B
เลขที่ใบงาน	PM24110005
วันที่ปฏิบัติงาน	03/11/2024
ชื่อช่าง	B ALL ส่วนกลาง ไม่ระบุ ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำแข็ง	อุปกรณ์	
	Col Light				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. นิสิต ช่างภาพ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รวมคะแนน 0/0
รวมคะแนน 0/0
รวมคะแนน 0/0
รวมคะแนน 0/0

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CA)

รหัสงาน	PM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	FHC อาคาร B
เลขที่ใบงาน	PM24110002
วันที่ปฏิบัติงาน	03/11/2024
ชื่อช่าง	B ALL ส่วนกลาง ไม่ระบุ ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำแข็ง	สายพาน	
	✓ 1.				

รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน

1. นิสิต ช่างภาพ

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รวมคะแนน 0/0
รวมคะแนน 0/0
รวมคะแนน 0/0
รวมคะแนน 0/0

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CA)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตราสารพณิชย์ LT - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-A
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT-A
เลขที่ใบงาน	PM241100004
วันที่ปฏิบัติงาน	03/11/2024
ชื่อช่าง	C ALL ศูนย์ช่าง โน้ตบุ้ ในระย ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายงาน	
	Emergency Light				
1	ตรวจสอบสภาพ	✓			
2	ตรวจสอบความสะอาด	✓			
3	ตรวจสอบความผิดปกติ	✓			

รายชื่อช่างงานที่ปฏิบัติงาน

1. กิตติศักดิ์ เสงี่ยม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน
ตาม PM ประจำเดือน
ส่งมอบ
การแก้ไขงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนเหลือต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตราสารพณิชย์ EL - 1 เดือน

รหัสงาน	EM/EL-A
รหัสเครื่องจักร	EXIT LIGHT-CH
เลขที่ใบงาน	PM241100007
วันที่ปฏิบัติงาน	03/11/2024
ชื่อช่าง	C ALL ศูนย์ช่าง โน้ตบุ้ ในระย ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายงาน	
	Exit Light				
1	ตรวจสอบสภาพ	✓			
2	ตรวจสอบความสะอาด	✓			
3	ตรวจสอบความผิดปกติ	✓			

รายชื่อช่างงานที่ปฏิบัติงาน

1. กิตติศักดิ์ เสงี่ยม

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน
ตาม PM ประจำเดือน
ส่งมอบ
การแก้ไขงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนเหลือต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	FSC-A
รหัสเครื่องจักร	FSCอาคาร C
เลขที่ใบงาน	PM24100003
วันที่ปฏิบัติงาน	03/11/2024
ชื่ออาคาร	C ALL ส่วนอาคาร โถง ไม่ระบุ ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อากาศเสีย	
	จุดตรวจ (A) / (B) / (C)				
1	ตรวจสอบระดับเสียง	✓			
2	ตรวจเช็คระดับความกดอากาศ	✓			
3	ตรวจสอบระดับความชื้น	✓			
4	ตรวจสอบระดับความสะอาด	✓			
5	ตรวจสอบระดับความปลอดภัย	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

โดย: พลัส พร็อพเพอร์ตี้

ชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจ

โดย: พลัส พร็อพเพอร์ตี้

หมายเหตุ

รายละเอียด: PM 10/11/2024

รายละเอียด: PM 10/11/2024

รายละเอียด: PM 10/11/2024

รายละเอียด: PM 10/11/2024

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมส่งมอบ (CM)

รหัสงาน	EM-LT-A
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT อาคาร A
เลขที่ใบงาน	PM241200007
วันที่ปฏิบัติงาน	03/12/2024
ชื่ออาคาร	A ALL ส่วนอาคาร โถง ไม่ระบุ ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำใจ	อากาศเสีย	
	จุดตรวจ (A) / (B) / (C)				
1	ตรวจสอบระดับเสียง	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจสอบระดับความปลอดภัย	✓			

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

โดย: พลัส พร็อพเพอร์ตี้

ชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจ

โดย: พลัส พร็อพเพอร์ตี้

หมายเหตุ

รายละเอียด: PM

รายละเอียด: PM

รายละเอียด: PM

รายละเอียด: PM

รายละเอียด: PM

รายละเอียด: PM

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมส่งมอบ (CM)

รหัสงาน
รหัสเครื่องจักร
เลขที่ใบงาน
วันที่ปฏิบัติงาน
ชื่ออาคาร

EM/EL-M
EXIT LIGHT อาคาร A
PM201200005
03/12/2024
A | ALL | ส่วนกลาง | โถง | โถง | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่	กลาง	
1	ตรวจสอบการเปิดปิด	✓			
2	ตรวจสอบความสะอาด	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. สวัสดิ์ ธนาพร

ผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด
สถานที่
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

วันที่เอกสารนี้ใช้

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้รับ (CM)

รหัสงาน
รหัสเครื่องจักร
เลขที่ใบงาน
วันที่ปฏิบัติงาน
ชื่ออาคาร

FM/FHC-M
FHC อาคาร A
PM201200002
03/12/2024
A | ALL | ส่วนกลาง | โถง | โถง | ALL AREA A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	ไม่	กลาง	
1	ตรวจสอบการเปิดปิด	✓			
2	ตรวจสอบความสะอาด	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ	✓			
4	ตรวจสอบการเปิดปิด	✓			
5	ตรวจสอบการเปิดปิด	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1. สวัสดิ์ ธนาพร

ผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด
สถานที่
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

วันที่เอกสารนี้ใช้

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้รับ (CM)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
คณะกรรมการชุด CT - 1 เดือน

PLUS+

รหัสงาน	EMCT-48
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT BOX
เลขที่ใบงาน	PM24120001
วันที่ปฏิบัติงาน	02/12/2024
ชื่ออาคาร	B ALL ส่วนกลาง โถง โถง ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	กลิ่น	สภาพเสียง	
	ใบงานตรวจเช็ค				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1. สีสัน ปลอดภัย

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM

ใบงาน PM

การตรวจ

การตรวจ

การตรวจ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนที่ยังต้องแก้ไข (CA)

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
คณะกรรมการชุด CL - 1 เดือน

PLUS+

รหัสงาน	EMCL-48
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT B
เลขที่ใบงาน	PM24120009
วันที่ปฏิบัติงาน	03/12/2024
ชื่ออาคาร	B ALL ส่วนกลาง โถง โถง ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	กลิ่น	สภาพเสียง	
	ใบงานตรวจเช็ค				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน

1. สีสัน ปลอดภัย

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM

ใบงาน PM

การตรวจ

การตรวจ

การตรวจ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนที่ยังต้องแก้ไข (CA)

รหัสงาน	EM/LT-1
รหัสเครื่องจักร	EMERGENCY LIGHT
เลขที่ใบงาน	PM/24120004
วันที่ปฏิบัติงาน	03/12/2024
ชื่ออาคาร	C ALL ส่วนกลาง โถง โถง โถง ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
		สี	แสง	อาการอื่น	
	Emergency Light				
1	ตรวจสอบสภาพ	✓			
2	ตรวจสอบความสว่าง	✓			
3	ตรวจสอบความผิดปกติ	✓			

รวมข้อมูลงานที่ปฏิบัติงาน

1. รหัส งาน

ชื่อของงาน/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รวมผลตรวจวัด

รวมผล

รวมผล

รวมผล

วันที่ผลการปฏิบัติงาน

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว (CMO)

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รหัสงาน	EM/EMC-1
รหัสเครื่องจักร	EMC 01/01 B
เลขที่ใบงาน	PM/24120003
วันที่ปฏิบัติงาน	03/12/2024
ชื่ออาคาร	B ALL ส่วนกลาง โถง โถง โถง ALL AREA B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจวัด			หมายเหตุ
		สี	แสง	อาการอื่น	
	EM/EMC 01/01 B (EMC)				
1	ตรวจสอบความผิดปกติ	✓			
2	ตรวจสอบความสว่าง	✓			
3	ตรวจสอบความผิดปกติ	✓			
4	ตรวจสอบความผิดปกติ	✓			
5	ตรวจสอบ (สี/แสง) การทำงาน	✓			

รวมข้อมูลงานที่ปฏิบัติงาน

1. รหัส งาน

ชื่อของงาน/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รวมผลตรวจวัด

รวมผล

รวมผล

รวมผล

วันที่ผลการปฏิบัติงาน

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว (CMO)

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รหัสงาน	EM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	EXT LGHT บัตร C
เลขที่ใบงาน	PM241200008
วันที่ปฏิบัติงาน	05/12/2024
ชื่ออาคาร	C ALL ส่วนกลาง โถง โถง ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รอการแก้ไข	
	CSM (1 ปี)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
3	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. สจ๊วต

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รวมเฉลี่ย 0m
รวม 0m
จำนวน
รวมเฉลี่ย
รวมเฉลี่ย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น

รหัสงาน	PM/EL-M
รหัสเครื่องจักร	PM/EL-M
เลขที่ใบงาน	PM241200008
วันที่ปฏิบัติงาน	05/12/2024
ชื่ออาคาร	C ALL ส่วนกลาง โถง โถง ALL AREA C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รอการแก้ไข	
	✓ Hot Hot Cabinet (HHQ)				
1	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
4	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			
5	ตรวจเช็ค (ทั้งหมด) การทำงาน	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1. สจ๊วต

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รวมเฉลี่ย 0m
รวม 0m
จำนวน
รวมเฉลี่ย
รวมเฉลี่ย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น