

## บทที่ 3

---

สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### บทที่ 3

#### สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

##### 3.1 บทนำ

บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอน-ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

##### 3.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามที่บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามเอกสารแบบ สผ.1 และทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเดือนธันวาคม 256

##### 3.2.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบ พบว่า มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ คิดเป็นร้อยละ 73.96 ไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ คิดเป็นร้อยละ 11.46 และไม่สามารถประเมินได้ คิดเป็นร้อยละ 14.58 โดยในระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงของโครงการ จึงเสนอให้ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างให้เรียบร้อยต่อไป

โดยภาพรวม ยังถือว่าทางโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการฯ อยู่ในระดับค่อนข้างดี บริษัทที่ปรึกษาฯ แนะนำให้ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจการทำงานของอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิงเคมี ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และจัดพื้นที่จัดรวมคนภายในโครงการ โดยเฉพาะทางเข้าออกโครงการ

##### 3.3.3 ข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามในครั้งต่อไป

สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข มีดังนี้

1. เผ่าระวัง บำรุงรักษา หมายถึงถังดับเพลิงเคมี ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. จัดตั้งถังขยะ(มีฝาปิด)ให้เพียงพอต่อการใช้งานและดูแลความสะอาดบริเวณจัดตั้งให้มี

ความสะอาดอยู่เสมอ

3. หากเกิดข้อร้องเรียนจากบ้านข้างเคียงให้แก้ปัญหาทันที
4. ให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในส่วนที่มีการ

ก่อสร้าง

5. จัดให้มีการฉีดน้ำบริเวณถนนภายในโครงการเพื่อลดปริมาณฝุ่น
6. รมัตระวังเรื่องเศษวัสดุตกหล่นจากรถขนวัสดุหากพบเห็นให้เก็บทันที
7. จัดป้ายระบุรายละเอียด ระยะเวลา การก่อสร้าง และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
8. จัดให้มีป้ายจุดรวมพลด้านหน้าโครงการและป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้าง