



โรงแรมสยามแกรนด์ / อุตรธานี

โทร 042 111 241 - 2

บันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิงในตัวอาคาร

ประจำเดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ....2567.....

สถานที่	แรงดันเกจวัด	สลักถัง	สายหัวฉีด	กลับเคมีฯ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ล็อบบี้	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องประชุมชั้น B	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	ปกติ
อื่นๆ					

หมายเหตุ : ☒ ปกติ ☒ แก๊ส

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

ผู้ตรวจเช็ค.....

วันที่ 30/5/67



โรงแรมสยามแกรนด์ / อุตรธานี

โทร 042 111 241 - 2

บันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิงในตัวอาคาร

ประจำเดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ....2567.....

สถานที่	แรงดันเกจวัด	สลักถัง	สายหัวฉีด	กลับเคมีฯ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ล็อบบี้	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องประชุมชั้น B	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	ปกติ
อื่นๆ					

หมายเหตุ : ☒ ปกติ ☒ แก๊ส

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

ผู้ตรวจเช็ค.....

วันที่ 30/8/67



โรงแรมสยามแกรนด์ / อุตรธานี

โทร 042 111 241 - 2

บันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิงในตัวอาคาร

ประจำเดือน.....กันยายน.....พ.ศ....2567.....

สถานที่	แรงดันเกจวัด	สลักถัง	สายหัวฉีด	กลั่นเคมีฯ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ล็อบบี้	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องประชุมชั้น B	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	ปกติ
อื่นๆ					
หมายเหตุ : ✓ ปกติ ☒ แก้ไข					

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

ผู้ตรวจเช็ค.....
วันที่..... 30/9/67



โรงแรมสยามแกรนด์ / อุตรธานี

โทร 042 111 241 - 2

บันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิงในตัวอาคาร

ประจำเดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ....2567.....

สถานที่	แรงดันเกจวัด	สลักถัง	สายหัวฉีด	กลั่นเคมีฯ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ล็อบบี้	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องประชุมชั้น B	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	ปกติ
อื่นๆ					
หมายเหตุ : ✓ ปกติ ☒ แก้ไข					

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

ผู้ตรวจเช็ค.....
วันที่..... 30/10/67



โรงแรมสยามแกรนด์ / อุดรธานี

โทร 042 111 241 - 2

บันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิงในตัวอาคาร

ประจำเดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ....2567.....

สถานที่	แรงดันเกยวัด	สลักถัง	สายหัวฉีด	กลับเคมีฯ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องประชุมชั้น B	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	ปกติ
อื่นๆ					
หมายเหตุ : ✓ ปกติ ☒ แก๊ส					

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

ผู้ตรวจเช็ค.....
วันที่ 30/11/67

โรงแรมสยามแกรนด์ / อุดรธานี

โทร 042 111 241 - 2

บันทึกการตรวจเช็คถังดับเพลิงในตัวอาคาร

ประจำเดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ....2567.....

สถานที่	แรงดันเกยวัด	สลักถัง	สายหัวฉีด	กลับเคมีฯ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องประชุมชั้น B	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	ปกติ
อื่นๆ					
หมายเหตุ : ✓ ปกติ ☒ แก๊ส					

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

ผู้ตรวจเช็ค.....
วันที่ 30/12/67



โรงแรมสยามแกรนด์ / อุตรธานี

โทร 042 111 241 - 2

บันทึกการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน/ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ

ประจำเดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ....2567.....

สถานที่	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	สายไฟ	ปลั๊กไฟ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องประชุมชั้น B	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	ปกติ
อื่นๆ					
หมายเหตุ : ✓ ปกติ ☒ แก้ไข					

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

ผู้ตรวจเช็ค.....

วันที่.....30 กรกฎาคม 2567.....



โรงแรมสยามแกรนด์ / อุตรธานี

โทร 042 111 241 - 2

บันทึกการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน/ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ

ประจำเดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ....2567.....

สถานที่	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	สายไฟ	ปลั๊กไฟ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องประชุมชั้น B	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	ปกติ
อื่นๆ					
หมายเหตุ : ✓ ปกติ ☒ แก้ไข					

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

ผู้ตรวจเช็ค.....

วันที่.....30 สิงหาคม 2567.....



โรงแรมสยามแกรนด์ / อุตรธานี

โทร 042 111 241 - 2

บันทึกการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน/ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ

ประจำเดือน.....กันยายน.....พ.ศ....2567.....

สถานที่	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	สายไฟ	ปลั๊กไฟ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องประชุมชั้น B	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	ปกติ
อื่นๆ					
หมายเหตุ : <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> แก้วไข					

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

ผู้ตรวจเช็ค.....

วันที่.....30 กันยายน 2567.....



โรงแรมสยามแกรนด์ / อุตรธานี

โทร 042 111 241 - 2

บันทึกการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน/ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ

ประจำเดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ....2567.....

สถานที่	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	สายไฟ	ปลั๊กไฟ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องประชุมชั้น B	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	ปกติ
อื่นๆ					
หมายเหตุ : <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> แก้วไข					

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

ผู้ตรวจเช็ค.....

วันที่.....30 ตุลาคม 2567.....



โรงแรมสยามแกรนด์ / อุตรธานี

โทร 042 111 241 - 2

บันทึกการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน/ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ

ประจำเดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ....2567.....

สถานที่	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	สายไฟ	ปลั๊กไฟ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องประชุมชั้น B	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	ปกติ
อื่นๆ					
หมายเหตุ : ✓ ปกติ ☒ แก๊ว					

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

ผู้ตรวจเช็ค.....

วันที่.....30 พฤศจิกายน 2567.....



โรงแรมสยามแกรนด์ / อุตรธานี

โทร 042 111 241 - 2

บันทึกการตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน/ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ

ประจำเดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ....2567.....

สถานที่	แบตเตอรี่	หลอดไฟ	สายไฟ	ปลั๊กไฟ	หมายเหตุ
ห้องอาหาร	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ลิโอบบี้	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ห้องประชุมชั้น B	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 1	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 2	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 3	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 4	✓	✓	✓	✓	ปกติ
ทางเดินชั้น 5	✓	✓	✓	✓	ปกติ
อื่นๆ					
หมายเหตุ : ✓ ปกติ ☒ แก๊ว					

สรุปผลการตรวจเช็คโดยรวม

ผู้ตรวจเช็ค.....

วันที่.....30 ธันวาคม 2567.....