




# ภาคผนวก ข




ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ  
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อม




## ภาพที่ 1 บริเวณโดยรอบของโครงการ










## ภาพที่ 2 การรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ








### ภาพที่ 3 ระบบการจราจรภายในโครงการ









## ภาพที่ 4 การใช้น้ำ












## ภาพที่ 5 การบำบัดน้ำเสีย










## ภาพที่ 6 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน









## ภาพที่ 7 การจัดการมูลฝอยภายในโครงการ










## ภาพที่ 8 การป้องกันอัคคีภัย








## ภาพที่ 9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย








## ภาพที่ 10 สุนทรียภาพ







## ภาพที่ 11 การประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ต่างๆ

