

# บทที่ 4



สรุปผลการปฏิบัติตาม  
มาตรการฯ



#### 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ระยะดำเนินการ) โครงการเคอเคทท์ พลัส สุขุมวิท 113 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 พบว่า ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ได้อย่างครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษา สภาพแวดล้อม

#### 4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง พบว่า

ค่าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ได้แก่

- ✓ ความเป็นกรดและด่าง (pH)
- ✓ สารแขวนลอย (Suspended Solids)
- ✓ ซัลไฟด์ (Sulfide)
- ✓ บีโอดี (BOD)
- ✓ น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)
- ✓ สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
- ✓ ไอทีเคเอ็น (TKN)

และพบว่า ค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ได้แก่

- ✗ ตะกอนหนัก (Settleable Solids)

จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2567 ประกอบด้วยการ  
ตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ำ พบว่า

ค่าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมสระว่ายน้ำ ได้แก่

- ✓ Total Coliform Bacteria
- ✓ Fecal Coliform Bacteria
- ✓ E.Coli
- ✓ Staphylococcus Aureus
- ✓ Pseudomonas aeruginosa

และพบว่า ค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐานควบคุมสระว่ายน้ำ ได้แก่

×

×