

ภาคผนวก ค

แบบบันทึกการตรวจสอบการอุดหนุน หรือคืนเงิน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

บันทึกการตรวจสอบการอุดตัน หรือตี้นเงินระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

ของโรงแรมวิสา หัวหิน

ประจำเดือน ๗ : ก.ค ปี ๖๗

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
1 ก.ค.	ตรวจสอบตะกอนบ่อพักน้ำ	✓			
	ตรวจสอบถังบำบัด	✓			
	ตรวจสอบระบบเติมอากาศ บ่อบำบัด	✓			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศใต้	✓		เก็บ/ซ่อมไม่ไผ่.	
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศเหนือ	✓			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน คาดฟ้า	✓			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน หน้าโรงแรม	✓			

ลงชื่อผู้จัดการ 

บันทึกการตรวจสอบการอุดตัน หรือตี้นเงินระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

ของโรงแรมวิสา หัวหิน

ประจำเดือน ๘ : ส.ค. ปี ๖๗

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
5 ส.ค.	ตรวจสอบตะกอนบ่อพักน้ำ	✓			
	ตรวจสอบถังบำบัด	✓			
	ตรวจสอบระบบเติมอากาศ บ่อบำบัด	✓			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศใต้	✓		ไม่พบปัญหา	
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศเหนือ	✓			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ลาดฟ้า	✓			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน หน้าโรงแรม	✓			

ลงชื่อผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการอุดตัน หรือตีขึ้นระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

ของโรงแรมวิสา หัวหิน

ประจำเดือน ๙ : ก.ย. ปี ๖๗

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
3 ก.ย.	ตรวจสอบตะกอนบ่อพักน้ำ	✓		} เติมน้ำใหม่	
	ตรวจสอบถังบำบัด	✓			
	ตรวจสอบระบบเติมอากาศ บ่อบำบัด	✓			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศใต้	✓			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศเหนือ	✓			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน คาดฟ้า	✓			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน หน้าโรงแรม	✓			

ลงชื่อผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการอุดตัน หรือตันเขินระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

ของโรงแรมวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน 10 : ต.ค. ปี 67

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
๙ ต.ค.	ตรวจสอบตะกอนบ่อพักน้ำ	/			
	ตรวจสอบถังบำบัด	/			
	ตรวจสอบระบบเติมอากาศ บ่อบำบัด	/			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศใต้	/		ไม่เต็มในไซ	
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศเหนือ	/			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน คาดฟ้า	/			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน หน้าโรงแรม	/			

ลงชื่อผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการอุดตัน หรือตีขึ้นระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

ของโรงแรมวิส่า หัวหิน

ประจำเดือน 11 : พ.ย. ปี 67

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
6. พ.ย.	ตรวจสอบตะกอนบ่อบำบัด	✓			
	ตรวจสอบถังบำบัด	✓			
	ตรวจสอบระบบเติมอากาศ บ่อบำบัด	✓			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศใต้	✓		✓ เสร็จแล้ว ✓	
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศเหนือ	✓			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน คัดฟ้า	✓			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน หน้าโรงแรม	✓			

ลงชื่อผู้จัดการ 

บันทึกการตรวจสอบการอุดตัน หรือตันเข็นระบบบำบัดน้ำเสีย และน้ำฝน

ของโรงแรมวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน 12 : ธ.ค. ปี 67

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
12 : ธ.ค.	ตรวจสอบตะกอนป่อพักน้ำ	✓		} เริ่มเดิมมีไข	
	ตรวจสอบถังบำบัด	✓			
	ตรวจสอบระบบเติมอากาศ บ่อบำบัด	✓			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศใต้	✓			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน ด้านทิศเหนือ	✓			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน คาดฟ้า	✓			
	ตรวจสอบ รางระบายน้ำฝน หน้าโรงแรม	✓			

ลงชื่อผู้จัดการ