

ภาคผนวก ซ

---

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย สัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง

ของโรงแรมวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน 7 : ก.ค. ปี 67

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1 ก.ค.	ตรวจเช็ค และทดสอบ Smoke Detector	✓			
	ตรวจเช็คกระดิ่งแจ้งเตือน	✓			
	ตรวจเช็คหลอดไฟโซวกราฟฟิค	✓			
1 ก.ค.	ถึงดับเพลิงบริเวณที่จอดรถ	✓		15/5/67 ร. /	
	ถึงดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 1	✓			
	ถึงดับเพลิงในห้องครัว	✓			
	ถึงดับเพลิงบริเวณห้องเก็บขยะ	✓			
	ถึงดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 2	✓			
	ถึงดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 3	✓			
	ถึงดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 4	✓			
	ถึงดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 5	✓			

ลงชื่อ  ผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย สัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง

ของโรงแรมวิสสา หัวหิน

ประจำเดือน ๘ : ส.ค. ปี ๖๗


วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
๖ ส.ค.	ตรวจเช็ค และทดสอบ Smoke Detector	✓			
	ตรวจเช็คกระดิ่งแจ้งเตือน	✓			
	ตรวจเช็คหลอดไฟโซวกราฟฟีก	✓			
๗ ส.ค.	ถังดับเพลิงบริเวณที่จอดรถ	✓		ถังดับเพลิง 15 ลิตร	
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 1	✓			
	ถังดับเพลิงในห้องครัว	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณห้องเก็บขยะ	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 2	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 3	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 4	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 5	✓			

ลงชื่อ  ผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย สัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง

ของโรงแรมวิสสา ห้วยหิน

ประจำเดือน ๙ : ก.ย. ..... ปี ..... ๖๗ .....

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
3 ก.ย.	ตรวจเช็ค และทดสอบ Smoke Detector	✓			
	ตรวจเช็คกระดิ่งแจ้งเตือน	✓			
	ตรวจเช็คหลอดไฟโพรโทกราฟฟิก	✓			
1 ก.ย.	ถึงดับเพลิงบริเวณที่จอดรถ	✓		150/4	
	ถึงดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 1	✓			
	ถึงดับเพลิงในห้องครัว	✓			
	ถึงดับเพลิงบริเวณห้องเก็บขยะ	✓			
	ถึงดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 2	✓			
	ถึงดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 3	✓			
	ถึงดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 4	✓			
	ถึงดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 5	✓			

ลงชื่อ ..... ผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย สัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง

ของโรงแรมวิสสา ห้วยหิน

ประจำเดือน 10 : ๑๐.๑. ปี 67

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
1๐.๑.	ตรวจเช็ค และทดสอบ Smoke Detector	✓			
	ตรวจเช็คกระดิ่งแจ้งเตือน	✓			
	ตรวจเช็คหลอดไฟโซวาร์กราฟฟิค	✓			
1๐.๑.	ถังดับเพลิงบริเวณที่จอดรถ	✓		ทำความสะอาด	
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 1	✓			
	ถังดับเพลิงในห้องครัว	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณห้องเก็บขยะ	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 2	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 3	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 4	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 5	✓			

ลงชื่อ ..... ผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย สัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง

ของโรงเรียนวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน 11 : พ.ย. .... ปี 67

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
5 พ.ย.	ตรวจเช็ค และทดสอบ Smoke Detector	✓			
	ตรวจเช็คกระดิ่งแจ้งเตือน	✓			
	ตรวจเช็คหลอดไฟโวลท์กราฟฟีก	✓			
1 พ.ย.	ถังดับเพลิงบริเวณที่จอดรถ	✓		ทำตามปกติ	
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 1	✓			
	ถังดับเพลิงในห้องครัว	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณห้องเก็บขยะ	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 2	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 3	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 4	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 5	✓			

ลงชื่อ ..... ผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย สัญญาณเตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง

ของโรงแรมวิส่า หัวหิน

ประจำเดือน 12 : ธ.ค. ปี 67

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ผู้ตรวจสอบ
4 ค.ค.	ตรวจเช็ค และทดสอบ Smoke Detector	✓			[Redacted]
	ตรวจเช็คกระดิ่งแจ้งเตือน	✓			
	ตรวจเช็คหลอดไฟโซวกราฟฟีก	✓			
1 ค.ค.	ถังดับเพลิงบริเวณที่จอดรถ	✓		ถังดับเพลิง	[Redacted]
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 1	✓			
	ถังดับเพลิงในห้องครัว	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณห้องเก็บขยะ	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 2	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 3	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 4	✓			
	ถังดับเพลิงบริเวณโถงทางเดินชั้น 5	✓			

ลงชื่อ ..... ผู้จัดการ