

ภาคผนวก ง

แบบบันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมของท่อน้ำประปา

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมท่อน้ำประปา

ของโรงแรมวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน 7 : ก.ค. ปี 67

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
1 ก.ค. 67	ท่อน้ำเข้าจากหน้าโรงแรม	/			[Redacted]
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ด้านล่าง	/			
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ถึงเก็บน้ำด้านบนอาคาร	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 202	/			[Redacted]
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 203	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 204	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 205	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 206	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 207	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 208	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 209	/			[Redacted]
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 210	/			

ลงชื่อ [Redacted] ผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมท่อน้ำประปา

ของโรงแรมวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน ๘ : ส.ค. ปี ๖๗

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
5 ส.ค.	ท่อน้ำเข้าจากหน้าโรงแรม	✓			[Redacted]
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ด้านล่าง	✓			
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ดึงเก็บน้ำด้านบนอาคาร	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 202	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 203	✓			[Redacted]
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 204	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 205	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ได้ห้อง 206	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ได้ห้อง 207	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ได้ห้อง 208	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ได้ห้อง 209	✓			[Redacted]
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ได้ห้อง 210	✓			

ลงชื่อ

ผู้จัดการ

ภาคผนวก 3/2

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมท่อน้ำประปา

ของโรงแรมวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน 9 : ก.ย. ปี 67

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
9 ก.ย.	ท่อน้ำเข้าจากหน้าโรงแรม	✓			[Redacted]
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั๊มน้ำ ด้านล่าง	✓			
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั๊มน้ำ ถึงเก็บน้ำด้านบนอาคาร	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 202	/			[Redacted]
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 203	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 204	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 205	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ได้ห้อง 206	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ได้ห้อง 207	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ได้ห้อง 208	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ได้ห้อง 209	✓			[Redacted]
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ได้ห้อง 210	✓			

ลงชื่อ [Redacted] ผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมท่อน้ำประปา

ของโรงแรมวิส่า หัวหิน

ประจำเดือน 10 : ต.ค. ปี 67

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
4 ต.ค.	ท่อน้ำเข้าจากหน้าโรงแรม	/			}
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ด้านล่าง	/			
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ดังเก็บน้ำด้านบนอาคาร	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 202	/			}
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 203	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 204	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 205	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 206	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 207	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 208	/			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 209	/			}
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 210	/			

ลงชื่อ ผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมท่อน้ำประปา

ของโรงแรมวิสา ห้วยหิน

ประจำเดือน 11 : พ.ย. ปี 67

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
พ.ย.	ท่อน้ำเข้าจากหน้าโรงแรม	✓			[Redacted]
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ด้านล่าง	✓			
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ถึงเก็บน้ำด้านบนอาคาร	✓			[Redacted]
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 202	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 203	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 204	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 205	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ได้ห้อง 206	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ได้ห้อง 207	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ได้ห้อง 208	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ได้ห้อง 209	✓			[Redacted]
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ได้ห้อง 210	✓			

ลงชื่อ [Redacted] ผู้จัดการ

บันทึกการตรวจสอบการรั่วซึมท่อน้ำประปา

ของโรงแรมวิส่า หัวหิน

ประจำเดือน 12 : ธ.ค. ปี 67

วัน / เดือน / ปี	จุดที่ตรวจสอบ	ปกติ	ต้องแก้ไข	หมายเหตุ	ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
12 ธ.ค.	ท่อน้ำเข้าจากหน้าโรงแรม	✓			[Redacted Signature]
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ด้านล่าง	✓			
	ท่อน้ำบริเวณหน้าปั้มน้ำ ดังเก็บน้ำด้านบนอาคาร	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 202	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 203	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 204	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ห้อง 205	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 206	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 207	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 208	✓			
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 209	✓			[Redacted Signature]
	ท่อน้ำในช่องเซอร์วิส ชั้น 1 ใต้ห้อง 210	✓			

ลงชื่อ ผู้จัดการ