

**ภาคผนวก**

> ภาพแสดงที่ตั้งโครงการ

> บริเวณพื้นที่รอบโครงการ

ป้ายชื่อโครงการ และบริเวณภายนอกตัวอาคาร

ป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

กระจกโค้งบริเวณทางโค้ง

กล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ

ป้ายบ่งชี้ทางหนีไฟ

อุปกรณ์ดับเพลิง

หัวจ่ายน้ำดับเพลิง

วางระบายน้ำภายในโครงการ

จุดล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ

บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ

ห้องน้ำบริเวณสระว่ายน้ำ มีล็อกเกอร์สำหรับเก็บของใช้ส่วนตัว

บริเวณโดยรอบพื้นที่จอดรถ

บริเวณโดยรอบโครงการและพื้นที่เขียว

แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง

แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 1  
ป้ายชื่อโครงการ






## ภาพที่ 2

### ป้อมยามและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง



วันที่ 25 ธันวาคม 2567 เวลา 09.30 น.


ภาพใบกรณ วันที่ 06-11-2567 เวลา 09.44 น.



ภาพที่ 3  
กระจกโค้ง



ภาพที่ 4  
กล้องวงจรปิดโดยรอบพื้นที่โครงการ







## ภาพที่ 5 ป้ายบ่งชี้ทางหนีไฟ



วันที่ 20 ตุลาคม 2567 เวลา 10.02 น.



วันที่ 18 ธันวาคม 2567 เวลา 10.30 น.



ภาพที่ 6  
อุปกรณ์ดับเพลิง




วันที่ 22 ตุลาคม 2567 เวลา 10.31 น.

ภาพที่ 7  
หัวจ่ายน้ำดับเพลิง







ภาพที่ 8  
สภาพภูมิประเทศ



วันที่ 25 ธันวาคม 2567 เวลา 09.35 น.



วันที่ 25 ธันวาคม 2567 เวลา 09.35 น.



ภาพที่ 9  
คุณภาพอากาศ



วันที่ 15 ธันวาคม 2567 เวลา 09.45 น.



ภาพที่ 10  
ระดับเสียง







ภาพที่ 11  
ทรัพยากรดิน

วันที่ 15 ธันวาคม 2567 เวลา 09.47 น.



วันที่ 15 ธันวาคม 2567 เวลา 09.48 น.

ภาพที่ 12  
คุณภาพน้ำผิวดิน




วันที่ 15 ธันวาคม 2567 เวลา 09.49 น.




ภาพที่ 13  
การคมนาคมขนส่ง



วันที่ 18 กันยายน 2567 เวลา 10.55 น.




วันที่ 17 กันยายน 2567 เวลา 10.57 น.







ภาพที่ 14  
การใช้น้ำ






ภาพที่ 15  
การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล






ภาพที่ 16  
การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม




วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.15







ภาพที่ 17  
การจัดขยะมูลฝอย





ภาพที่ 18  
การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน



## ภาพที่ 19 การป้องกันและระงับอัคคีภัย



วันที่ 10 ธันวาคม 2567 เวลา 09.45 น.







ภาพที่ 20  
การระบายอากาศ








วันที่ 11 ธันวาคม 2567 เวลา 10.20 น.



วันที่ 11 ธันวาคม 2567 เวลา 10.22 น.




## ภาพที่ 21 สาธารณสุข








## ภาพที่ 22 ความปลอดภัย







### ภาพที่ 23 การจัดการสระว่ายน้ำ



วันที่ 26 กันยายน 2567 เวลา 11.22 น.



วันที่ 26 กันยายน 2567 เวลา 11.20 น.



ภาพที่ 24

ห้องน้ำ จุดล้างตัวก่อนลงสระ ล็อกเกอร์สำหรับเก็บของใช้ส่วนตัว





ภาพที่ 25  
ทัศนียภาพ และพื้นที่สีเขียว

