

## ภาคผนวกที่ 22

# ภาคผนวกรูปภาพ



รูปที่ 1 รูปโครงการ โรงแรมดิเอทัส บางกอก ซื่อเดิม โครงการโรงแรม บลิสต์ โฮเทล ( ส่วนขยาย )



รูปที่ 1 รูปโครงการ โรงแรมดิเอทส์ บางกอก ซื่อเดิม โครงการโรงแรม บลิสส์ โฮเทล ( ส่วนขยาย )( ต่อ )



กรุณางดทิ้งกระดาษชำระหรือสิ่งของใดๆ ลงในชักโครก และ  
ตรวจสอบทรัพย์สินของท่านก่อนออกจากห้องน้ำ

**PLEASE DO NOT THROW PAPER TOWELS OR ANY  
WASTE IN TOILET BOWL AND PLEASE CHECK  
YOUR BELONGING BEFORE LEAVING**





รูปที่ 2 ประชาสัมพันธ์เรื่องไม่ควรทิ้งสิ่งอื่นใดที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในโถส้วม





# มาแยกขยะ ก่อนทิ้งกันเถอะ



รูปที่ 3 รูปแบบผลตอบแทน แรงจูงใจในการคัดแยกขยะ ของแม่บ้าน



รูปที่ 4 ป้ายเชิญชวนการใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก





รูปที่ 4 ป้ายเชิญชวนการใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก( ต่อ )





รูปที่ 5 รูปการใช้การ์ดตัดเมื่อออกจากห้อง




รูปที่ 6 รูปม่าน หรือมู่ลี่กันแดด หรือจะเปลี่ยนเป็นฟิล์มกันแสง





รูปที่ 7 รูปการดูแลต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ รวมทั้งปลูกต้นไม้ต้นที่ตายแล้วทดแทน





รูปที่ 8 การตรวจระบบบำบัดน้ำเสียการดูแลและตักขยะบ่อพักน้ำ



รูป ๑ ป้ายประกาศหยุดบริการชั่วคราว กำลังเติมคลอรีน





**SWIMMING POOL**

Date 1 8 / 0 3 / 2 0

**CHLORINE** 1 . 5 ppm  
(Normal 1.0 - 1.5)

**ph** 7 . 2 ppm  
(Normal 7.2 - 7.6)


**Lifeguard on duty** Mr.Nitipol

1. The swimmer should be supervised.
2. The swimmer should be supervised.
3. Proper swimmer should be supervised.
4. All guests and the swimming pool should be supervised.
5. Please shower before entering the pool.
6. All children under 12 years old must be supervised.
7. Persons with health problems should not swim.
8. Bringing in food and drink is prohibited.
9. AETAS Bangkok shall not be responsible for any person who enters the swimming pool.
10. AETAS Bangkok reserves the right to close the pool at any time.

Thank you for your cooperation.

รูปที่ 10 รูปตรวจวัดค่าคลอรีน และวัด pH ของ สระว่ายน้ำ





รูปที่ 11 รูปเก็บขยะและดูแลก่อนกันสระว่ายน้ำ



รูปที่ 12 ป่อหนองน้ำหรือป่อสูบน้ำทิ้ง





รูปที่ 13 รูปชุดลอกท่อระบายน้ำ ปีละ 1 ครั้ง





รูปที่ 14 รูปป้ายชื่อโครงการทั้งเวลากลางวันและกลางคืนเห็นชัดเจน



รูปที่ 15 รูปป้ายแสดงการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้อาคารสูง



กฎความปลอดภัย  
**กรณีแผ่นดินไหว**  
 สำหรับผู้อยู่อาศัยในอาคารสูง

1. อย่าตื่นตระหนก แผ่นดินไหวทำให้อาคาร  
 สั่นเพียงชั่วคราว อย่าวิ่งหนีลงจากอาคารในขณะที่  
 อาคารยังสั่นอยู่

2. ห้ามใช้ลิฟท์ ขณะแผ่นดินไหว



Do not use elevators.

3. ให้หลบลงใต้โต๊ะ เพื่อป้องกันสิ่งของ  
 หล่นใส่ตัวท่าน



Take cover against a desk  
 or table if things are falling.

4. อย่าอยู่ใกล้ตู้เอกสาร ชั้นหนังสือ หรือ  
 ตู้ใดๆ ที่จะล้มใส่ตัวท่านได้



Move away from file  
 cabinets bookshelves  
 or other things that  
 might fall.

5. อย่ายืนนอกระเบียงหรือใกล้หน้าต่าง  
 หรือ ติดผนังริมอาคาร



Face away from  
 windows and glass.  
 Move away from  
 exterior walls.

6. อย่ายืนใกล้อาคารสูงขณะแผ่นดินไหว  
 อาจมีกระเบื้องแตก, กระเบื้อง, กระดาษต้นไม้,  
 ป้ายโฆษณา และวัสดุต่างๆ หล่น จากที่สูงทำ  
 อันตรายท่านได้

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วในขณะนี้ว่า  
 ในประเทศไทยอาจมีแผ่นดินไหวขนาดที่รุนแรง  
 ทำอันตรายต่อคนไทยได้ในอนาคตอันใกล้นี้

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) โทร. 0-2319-2410-3 www.elf.or.th

06/02/2025 11:20

รูปที่ 16 รูปป้ายแสดงการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว



รูปที่ 17 ห้องขยะเปียก มี มีเครื่องปรับอากาศ ความคุมอุณหภูมิไม่ให้เม็กดินเหม็น





รูปที่ 18 ห้องขยะแห้ง ขยะทั่วไป



รูปที่ 19 รูปการคัดแยกขยะในแต่ละวันตามชั้นต่างๆของโรงแรม





รูปที่ 20 รูปที่ชะลอความเร็วของรถ ตามระยะทางที่เหมาะสม



รูปที่ 21 รูปการ ทำความสะอาด กรองอากาศ และคอยล์ เดือนละ 1 ครั้ง ณ ขณะเปิดทำการ





รูปที่ 22 รูป ป้ายประชาสัมพันธ์ ลดการใช้พลังงาน



รูปที่ 23 รูปสวิตช์ไฟที่แยกควบคุมหลอดไฟ ต่อ 1 สวิตช์ ของไฟส่วนกลาง



## หนังสือรับรองการบริการ

ลิฟต์ที่ท่านโดยสารอยู่ในขณะนี้ ได้รับการดูแลและบำรุงรักษา  
This elevator is taken care with the efficient maintenance by

โดย

บริษัท จีบี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  
GB Sale & Service Co., Ltd.


ผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์ / บันไดเลื่อน  
Maintenance of elevator / escalator

### สิทธิประโยชน์ / Privilege

1. การบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบการทำงานประจำทุก 1 เดือน  
Maintenance and inspect the operating system for every 1 month(s)
2. รับประกันคุณภาพด้วยการตรวจสอบอุปกรณ์ประจำปี  
Assure the annual quality control of safety equipment.
3. บริการซ่อมฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง  
Replacement. 24-hours

บริษัท ทับทิมทร จำกัด สัญญาเลขที่ GBN(M).168/66  
ชื่ออาคาร.....  
วันเริ่มสัญญา 01 พฤศจิกายน 2566 วันหมดสัญญา 31 ตุลาคม 2567

Tel. 0-2882-0659,  
081-6168226




  
นายวิเชียร วัฒนวิโรจน์  
กรรมการผู้จัดการ

06/02/2025 11:21

รูปที่ 24 รูปใบรับรองการบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ติดที่ลิฟต์ทุกตัว






## คำแนะนำวิธีการใช้ลิฟต์

1. กดปุ่มเฉพาะชั้นที่ต้องการจะไป
2. กด  เมื่อต้องการเปิดประตู
3. กด  เมื่อต้องการปิดประตู
4. กด  เฉพาะกรณีฉุกเฉิน เช่น ลิฟต์ค้าง  
เพื่อขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุการณต่างๆ
5. กด **E.STOP** กรณีต้องการให้ลิฟต์หยุดทำงาน  
และกด **RESET** เพื่อให้ลิฟต์ทำงานตามปกติ
6. ห้ามใช้ลิฟต์ กรณีเกิดเพลิงไหม้
7. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ห้ามใช้ลิฟต์โดยลำพัง

กรณีลิฟต์ขัดข้องกรุณาโทร  
ศูนย์แจ้งลิฟต์ขัดข้อง : 0-2312-0770,  
0-2312-0771 (24 ชั่วโมง)

## OPERATING INSTRUCTIONS


1. PRESS YOUR DESIRED FLOOR
2. PRESS  TO OPEN THE DOOR
3. PRESS  TO CLOSE THE DOOR
4. FOR EMERGENCY
  - PRESS  FOR HELP
  - PRESS **E.STOP** TO STOP ELEVATOR
  - PRESS **RESET** TO RESUME OPERATION
5. IN CASE OF FIRE, DO NOT USE ELEVATOR
6. CHILDREN UNDER 12 SHOULD NOT USE ELEVATOR ALONE

IN CASE OF ELEVATOR MALFUNCTION, PLEASE CALL  
CALL CENTER : 0-2312-0770, 0-2312-0771 (24 HOUR SERVICES)

06/02/2025 11:21

รูปที่ 25 รูปคำแนะนำวิธีการใช้ลิฟต์ ติดที่ลิฟต์ทุกตัว





รูปที่ 26 รูปป้ายตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนละ 1 ครั้ง





## AETAS bangkok

49 Soi Ruamrudee Phloenchit Road,  
Bangkok 10330, Thailand.

Tel : +66 2 618 9000

Fax : +66 2 618 9091




Phloenchit Station Exit 4



รูปที่ 27 รูปประชาสัมพันธ์ เส้นทาง บีทีเอสและไฟฟ้ามหานคร





รูปที่ 28 รูปแสดงแผนผังหนีไฟของแต่ละชั้นอาคาร





รูปที่ 29 พื้นที่สีเขียวชั้น 1





รูปที่ 29 พื้นที่สีเขียวชั้น 1 (ต่อ)





รูปที่ 29 พื้นที่สีเขียวชั้น 1 (ต่อ)





รูปที่ 29 พื้นที่สีเขียวชั้น 1 (ต่อ)





รูปที่ 29 พื้นที่สีเขียวชั้น 1 (ต่อ)









รูปที่ 30 พื้นที่สีเขียวชั้น 20





รูปที่ 31 รูปปรปภ. ที่จุดทางเข้าออก





รูปที่ 32 รูปซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมหนีไฟประจำปี 2563





รูปที่ 33 รูปซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมหนีไฟประจำปี 2563 (ต่อ)





รูปที่ 34 รูปซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมหนีไฟประจำปี 2563 (ต่อ)





รูปที่ 35 รูปแสดงถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน



รูปที่ 36 ชั้นดาดฟ้า ถังสำรองน้ำชั้นดาดฟ้า






รูปที่ 37 รูปถ่ายระบบบำบัดน้ำเสีย





รูปที่ 38 รูปเก็บตัวอย่างน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย






รูปที่ 39 รูปเก็บตัวอย่างน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย





รูปที่ 40 รูปเก็บตัวอย่างน้ำ สระว่ายน้ำ






รูปที่ 41 รูปป้ายจราจร





รูปที่ 42 รูปกล้องวงจรปิด ทางเข้าออก และจุดที่จำเป็น และห้อง CCTV





รูปที่ 43 รูปห้องหม้อแปลงไฟฟ้า





รูปที่ 43 รูปห้องหม้อแปลงไฟฟ้า (ต่อ)






รูปที่ 44 รูปจุดรวมพล





รูปที่ 45 รูปแบ่งที่จอดรถผู้มาใช้บริการโรงแรมรสวนตัว และรูปที่จอดรถแท็กซี่





รูปที่ 46 รูปแม่บ้านทำความสะอาดห้องขยะ



รูปที่ 47 รูปประชาสัมพันธ์ ประหยัดพลังงานจากเครื่องปรับอากาศ





รูปที่ 48 รูปประชาสัมพันธ์ลดการใช้พลังงาน



รูปที่ 48 รูปประชาสัมพันธ์ลดการใช้พลังงาน ( ต่อ )





รูปที่ 48 รูปประชาสัมพันธ์ลดการใช้พลังงาน ( ต่อ )





รูปที่ 49 พื้นที่สีเขียว ชั้น 6





รูปที่ 49 พื้นที่สีเขียว ชั้น 6 (ต่อ)





รูปที่ 50 ป้ายติดห้ามใช้อาคาร