

ภาคผนวก จ

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567



ที่ กท ๑๘๐๕/๓๐๖๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗๗/๑ ถนนพระราม ๖ กทม.๑๐๔๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมไอ้ควูด สตูดิโอส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๔. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๒๗ ฉบับ

ตามที่ โรงแรมไอ้ควูด สตูดิโอส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรเพื่อทำฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของของโรงแรม ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของ โรงแรมไอ้ควูด สตูดิโอส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖



ที่ กท ๑๘๐๕/๓๐๖

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗๗/๑ ถนนพระราม ๖ กทม.๑๐๕๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการจัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย โรงแรมไอ้ควูด สตูดิโอส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของ โรงแรมไอ้ควูด สตูดิโอส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๖

การรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๔๐-๐๐๑๖๐-๑๕-๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

E-mail fireinspectionbma@gmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี) โรงแรมไอศุวดี สตูดิโอส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ตั้งอยู่ เลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๑ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๓๖ ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ - โทรสาร -

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ) โรงแรมไอศุวดี สตูดิโอส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ตั้งอยู่ เลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๑ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๓๖ ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ - โทรสาร -

กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๗ คน ชาย ๑๓ คน หญิง ๑๔ คน

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (แบบ ภ.ร.ง.๑)

๒. รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม

๓. รายชื่อวิทยากร (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)



(ถ้ามี)

ลงชื่อ

(นายสรวิชัย วีระน)

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๓๐ เดือน ก.ย. ๒๕๖๗ พ.ศ.

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมิตราประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แจ้งตามแบบ ภ.ร.ง.๑ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

รายชื่อพนักงานที่เข้าร่วมการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

บริษัท เลเจนด์ แลนด์ แบงค็อก เอส36 จำกัด (โรงแรมโอ๊ควูด สดุดิโอส์ สุขุมวิท แบงค็อก)

วันที่ 24 กันยายน 2567 เวลา 09.00-17.00 นาฬิกา

ที่	เลขบัตรประชาชน	ชื่อ-นามสกุล		แผนก	ลงชื่อ		ผลการประเมิน	
					รอบเช้า	รอบบ่าย	ก่อน	หลัง
1	3801300580086	น.ส.	นลินภัทร์ เศรษฐชัยขนาเมธ	บัญชี			8	18
2	1100700551724	น.ส.	ศิริพร อันทะนิล	บัญชี			9	18
3	1759900047135	นาย	อาทิตย์ ตะนูนเพชร	บัญชี			11	18
4	5101599007576	นาย	อนันต์วัฒน์ มากรุ่งเรือง	บัญชี			12	20
5	1100400211871	นาย	ธพลศรณ หอมจันทร์	ช่าง			14	18
6	1103100053688	นาย	มีชัย สุขตาย	ช่าง			10	14
7	1720700124979	นาย	วัชรพงศ์ ไฉนนักดี	ช่าง			13	19
8	1349900085804	นาย	วิทยา เรียงเงิน	ช่าง			11	16
9	1101800460624	นาย	สุทธิพร เพชรรักษา	ช่าง			14	18
10	2819900029983	น.ส.	วาสนา ขุนนีกการ	แม่บ้าน			12	18
11	1421000036051	น.ส.	พรสุดา แนวสุภาพ	แม่บ้าน			-	-
12	3411300435756	น.ส.	หนูนิด แลบุตร	แม่บ้าน			13	15
13	1709800248147	นาย	ฉัตรชัย สุระไกร	แม่บ้าน			-	-
14	1480300092258	นาย	จิระศักดิ์ แดงเจริญ	แม่บ้าน			14	15
15	8700376026943	น.ส.	มะลิวัลย์ พุดดี	แม่บ้าน				
16	1739900210613	นาย	พิเชฐ ขาทำไม้	แม่บ้าน			9	15
17	1479900204187	น.ส.	กิ่งดาว สวาท	แม่บ้าน			-	-
18	3100904418051	นาย	ปฎิยุทธ์ มีเงิน	แม่บ้าน			11	18
19	1321000160926	น.ส.	แสงดาว เจือบุญ	แม่บ้าน			-	-
20	3100202355831	น.ส.	ธนิดา ขวนเกษม	ทรัพยากรบุคคล			12	20
21	3101800075671	น.ส.	เบญญาภา ผกาดันสกุล	ขายและการตลาด			11	19
22	5550600002795	น.ส.	เกศินี วงศ์พูนพิริยา	ขายและการตลาด			14	1220
23	1229900545458	น.ส.	สกุญญา จินตกริพันธ์	ขายและการตลาด			12	20
24	3101800935882	นาย	มงคลทรัพย์ จิตพรหมคปต์	ต้อนรับส่วนหน้า			11	17
25	1959900541944	นาย	มูมิณ เจ๊ะเล๊ะ	ต้อนรับส่วนหน้า			7	18
26	2449900023890	น.ส.	อุดมลักษณ์ ทองสว่าง	ต้อนรับส่วนหน้า			-	-
27	1449900594368	น.ส.	วีรยา แก่นสาร	ต้อนรับส่วนหน้า			11	17
28	3130300487073	น.ส.	กฤษฎาภรณ์ วชิรโชติธาดา	ต้อนรับส่วนหน้า			12	18
29	3100700417567	น.ส.	ปิยะนพ สิริทวิญญ์	HR			14	225
30	1100600410746	น.ส.	กัญจน์ ลิ้มทัน	บัญชี			7	13
31	1960200067575	น.ส.	นุสรณ์ธิดา นิล ๒๐๑๓	ต้อนรับส่วนหน้า			12	16
32	5110400019396	น.ส.	อริศ ศรีจันทร์ศรี	ช่าง			16	19
33		Mr.	Surin Bhatthai	Restaurant			12	19
34		Ms.	Sonia Kanti	Restaurant			10	16

35 5310400051972 น.ส. พณ 50105

552

ว่าที่ร้อยเอก

(วชรพงษ์ ศรีสอาด)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๒
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐-๙๙๔๐-๐๐๑๖๐-๑๕๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

E-mail fireinspectionbma@gmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียวชื่อสถานประกอบกิจการ โรงแรมไอ้คววด สตูดิโอส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ประเภทกิจการ บริการห้องพัก

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๓๖ ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล คลองตัน เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ - โทรสาร -

E-mail -

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๔๘ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๔๘ คน

ชาย ๑๙ คน หญิง ๒๙ คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๔ นาที

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร

E-mail

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๓. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๔. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



(ถ้ามี)

ลงชื่อ

(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่

เดือน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ พ.ศ.

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.รจ.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ



รายการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง Oakwood studios Sukhumvit Bangkok Hotel

Fire Extinguisher Monthly Check of July 2024

Check Date : 03 -07-2024

Floor	Location	CO2	BF2000(K)	Dry Chemi cal	Blanket	FHC	FHR	Fire Extinguisher		Remark
			ถังเขียว(ชนิด K)					Normal	Ab normal	
Rooftop	Beside ST-1	2						x		
8	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		Check every month
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		Once a month.
7	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
6	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
5	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
4	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
3	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
2	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
1	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC หน้าห้องขยะ			1		1		x		
	Main Kitchen		2					x		
	Gas Station and Generator	2						x		
B1	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC หน้า Service lift			1		1		x		
B2	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1			x	
	FHC หน้า Service lift			1		1		x		Discharge
Total		4	2	20					1	Total 26 tank

Checked By: Mr.Panom Chooarwut

(
Security Manager

Fire Extinguisher Monthly Check of August 2024

Check Date : 06 -8-2024

Floor	Location	CO2	BF2000(K)	Dry Chemi cal	Blanket	FHC	FHR	Fire Extinguisher		Remark
			ถังเขียว(ชนิด K)					Normal	Ab normal	
Rooftop	Beside ST-1	2						x		
8	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		Check every month
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		Once a month.
7	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
6	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
5	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
4	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
3	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
2	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
1	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC หน้าห้องขยะ			1		1		x		
	Main Kitchen		2					x		
	Gas Station and Generator	2						x		
B1	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC หน้า Service lift			1		1		x		
B2	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1			x	
	FHC หน้า Service lift			1		1		x		Discharge
Total		4	2	20					1	Total 26 tank

Checked By: Mr.Panom Chooarwut

(
Security Manager

Fire Extinguisher Monthly Check of September 2024

Check Date : 01 -9-2024

Floor	Location	CO2	BF2000(K)	Dry Chemi cal	Blanket	FHC	FHR	Fire Extinguisher		Remark
			ถังเขียว(ชนิด K)					Normal	Ab normal	
Rooftop	Beside ST-1	2						x		
8	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		Check every month
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		Once a month.
7	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
6	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
5	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
4	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
3	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
2	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
1	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC หน้าห้องขยะ			1		1		x		
	Main Kitchen		2					x		
	Gas Station and Generator	2						x		
B1	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC หน้า Service lift			1		1		x		
B2	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC หน้า Service lift			1		1		x		
Total		4	2	20						Total 26 tank

Checked By: Mr.Panom Chooarwut

(
Security Manager

Fire Extinguisher Monthly Check of October 2024

Check Date : 01 -10-2024

Floor	Location	CO2	BF2000(K)	Dry Chemi cal	Blanket	FHC	FHR	Fire Extinguisher		Remark
			ถังเขียว(ชนิด K)					Normal	Ab normal	
Rooftop	Beside ST-1	2						x		
8	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		Check every month
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		Once a month.
7	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
6	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
5	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
4	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
3	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
2	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
1	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC หน้าห้องขยะ			1		1		x		
	Main Kitchen		2					x		
	Gas Station and Generator	2						x		
B1	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC หน้า Service lift			1		1		x		
B2	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC หน้า Service lift			1		1		x		
Total		4	2	20						Total 26 tank

Checked By: Mr.Panom Chooarwut

(
Security Manager

Fire Extinguisher Monthly Check of November 2024

Check Date : 02 -11-2024

Floor	Location	CO2	BF2000(K)	Dry Chemi cal	Blanket	FHC	FHR	Fire Extinguisher		Remark
			ถังเขียว(ชนิด K)					Normal	Ab normal	
Rooftop	Beside ST-1	2						x		
8	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		Check every month
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		Once a month.
7	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
6	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
5	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
4	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
3	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
2	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
1	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC หน้าห้องขยะ			1		1		x		
	Main Kitchen		2					x		
	Gas Station and Generator	2						x		
	Cotrol Room	1		2				x		Spare
B1	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC หน้า Service lift			1		1		x		
B2	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC หน้า Service lift			1		1		x		
Total		5	2	22						Total 29 tank

Checked By: Mr.Panom Chooarwut

(
Security Manager

Fire Extinguisher Monthly Check of December 2024

Check Date : 01 -12-2024

Floor	Location	CO2	BF2000(K)	Dry Chemi cal	Blanket	FHC	FHR	Fire Extinguisher		Remark
			ถังเขียว(ชนิด K)					Normal	Ab normal	
Rooftop	Beside ST-1	2						x		
8	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		Check every month
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		Once a month.
7	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
6	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
5	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
4	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
3	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
2	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC ข้าง Electricity Room			1		1		x		
1	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC หน้าห้องขยะ			1		1		x		
	Main Kitchen		2					x		
	Gas Station and Generator	2						x		
	Cotrol Room	1		2				x		Spare
B1	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC หน้า Service lift			1		1		x		
B2	FHC หน้าลิฟท์แขก			1		1		x		
	FHC หน้า Service lift			1		1		x		
Total		5	2	22						Total 29 tank

Checked By: Mr.Panom Chooarwut

(
Security Manager

Emergency Lights Checking

NO.	Floor	Status		Location	Remark
		Yes	No		
1	Rooftop	x		ST-1	
2		x		ST-2 (No.1)	1 pcs
3		x		ST-2 (No.2)	1 pcs
4	FL.8	x		Fire Exit 1	
5		x		Fire Exit 2	
6		x		Front guest Lift	
7		x		Beside FHC	
8		x		Front room 23-24	
9		x		In Elctrical Room	
10		x		Front Service Lift	
11	FL.7	x		Fire Exit 1	
12		x		Fire Exit 2	
13		x		Front guest Lift	
14		x		Beside FHC	
15		x		Front room 23-24	
16		x		In Elctrical Room	
17		x		Front Service Lift	
18	FL.6	x		Fire Exit 1	
19		x		Fire Exit 2	
20		x		Front guest Lift	
21		x		Beside FHC	
22		x		Front room 23-24	
23		x		In Elctrical Room	
24		x		Front Service Lift	
25	FL.5	x		Fire Exit 1	
26		x		Fire Exit 2	
27		x		Front guest Lift	
28		x		Beside FHC	
29		x		Front room 23-24	
30		x		In Elctrical Room	
31		x		Front Service Lift	
32	FL.4	x		Fire Exit 1	
33		x		Fire Exit 2	
34		x		Front guest Lift	
35		x		Beside FHC	
36		x		Front room 23-24	
37		x		In Elctrical Room	
38		x		Front Service Lift	
39	FL.3	x		Fire Exit 1	
40		x		Fire Exit 2	
41		x		Front guest Lift	
42		x		Beside FHC	
43		x		Fitness Room	

44		×		Front room 23-24	
45		×		In Elctrical Room	
46		×		Front Service Lift	
47	FL.2	×		Fire Exit 1	
48		×		Fire Exit 2	
49		×		Front guest Lift	
50		×		Beside FHC	
51		×		Front room 23-24	
52		×		In Elctrical Room	
53		×		Front Service Lift	
54		×		Meeting Room	
55	FL.1	×		Cooridoor	
56		×		Control Room	
57		×		Server room	
58	Lobby	×		Kitchen No.1	
59		×		Kitchen No.2	
60		×		Kitchen No.3	
61		×		Restaurant No.1 (ข้าบสุต)	
62		×		Restaurant No.2	
63		×		Restaurant No.3	
64		×		Front Guest Lift	
65		×		Front toilet	
66		×		Male Toilet	
67		×		Female Toilet	
68		×		Disable Toilet	
69		×		Above LCD Monitor	
70		×		Front Lobby Entrance	
71		×		Front garbage room	
72	B1	×		Front Male Toilet	
73		×		Front Executive Office	
74	Toilet	×		In Male Toilet No.1	
75		×		In Male Toilet No.2	
76		×		In Women Toilet No.1	
77		×		In Women Toilet No.2	
78	Executive	×		Executive Room 1	
79		×		Executive Room 2 (HR)	
80		×		Executive Room 3	
81		×		Executive Room 4	
82		×		Canteen	
83		×		Sale Office	
84		×		HK Office	
85		×		Executive director	
86		×		Front Door Lift to Lobby	
87	Parking B1	×		Front service Lift	
88		×		Beside FHC	
89		×		Fire Exit 1	
90		×		Fire Exit 2	
91		×		Front Guest Lift	
92		×		Fire Pump room B1	
93		×		Electrical room MDB.1	
94		×		Electrical room MDB.2	
95	Parking B2	×		Front Service Lift	

96		×		Front guest Lift	
97		×		Fire Exit 1	
98		×		Fire Exit 2	
99		×		Beside Exhaught Fan	
100		×		Pump Room B2	
101	Fire Stair case	×		ST-1 FL.8	
102		×		ST-2 FL.8	
103		×		ST-1 FL.7	
104		×		ST-2 FL.7	
105		×		ST-1 FL.6	
106		×		ST-2 FL.6	
107		×		ST-1 FL.5	
108		×		ST-2 FL.5	
109		×		ST-1 FL.4	
110		×		ST-2 FL.4	
111		×		ST-1 FL.3	
112		×		ST-2 FL.3	
113		×		ST-1 FL.2	
114		×		ST-2 FL.2	
115		×		ST-1 FL.1	
116		×		ST-2 FL.1	
117		×		ST-1 FL.B1	
118		×		ST-2 FL.B1	
119		×		ST-1 FL.B2	
120		×		ST-2 FL.B2	

Checked by : Mr. Panom Chooarwut - Security Manager 03 July, 2024

()

Security Manager

Emergency Lights Checking

NO.	Floor	Status		Location	Remark
		Yes	No		
1	Rooftop	x		ST-1	
2		x		ST-2 (No.1)	1 pcs
3		x		ST-2 (No.2)	1 pcs
4	FL.8	x		Fire Exit 1	
5		x		Fire Exit 2	
6		x		Front guest Lift	
7		x		Beside FHC	
8		x		Front room 23-24	
9		x		In Elctrical Room	
10		x		Front Service Lift	
11	FL.7	x		Fire Exit 1	
12		x		Fire Exit 2	
13		x		Front guest Lift	
14		x		Beside FHC	
15		x		Front room 23-24	
16		x		In Elctrical Room	
17		x		Front Service Lift	
18	FL.6	x		Fire Exit 1	
19		x		Fire Exit 2	
20		x		Front guest Lift	
21		x		Beside FHC	
22		x		Front room 23-24	
23		x		In Elctrical Room	
24		x		Front Service Lift	
25	FL.5	x		Fire Exit 1	
26		x		Fire Exit 2	
27		x		Front guest Lift	
28		x		Beside FHC	
29		x		Front room 23-24	
30		x		In Elctrical Room	
31		x		Front Service Lift	
32	FL.4	x		Fire Exit 1	
33		x		Fire Exit 2	
34		x		Front guest Lift	
35		x		Beside FHC	
36		x		Front room 23-24	
37		x		In Elctrical Room	
38		x		Front Service Lift	
39	FL.3	x		Fire Exit 1	
40		x		Fire Exit 2	
41		x		Front guest Lift	
42		x		Beside FHC	
43		x		Fitness Room	

44		×		Front room 23-24	
45		×		In Elctrical Room	
46		×		Front Service Lift	
47	FL.2	×		Fire Exit 1	
48		×		Fire Exit 2	
49		×		Front guest Lift	
50		×		Beside FHC	
51		×		Front room 23-24	
52		×		In Elctrical Room	
53		×		Front Service Lift	
54		×		Meeting Room	
55	FL.1	×		Cooridoor	
56		×		Control Room	
57		×		Server room	
58	Lobby	×		Kitchen No.1	
59		×		Kitchen No.2	
60		×		Kitchen No.3	
61		×		Restaurant No.1 (ห้องประชุม)	
62		×		Restaurant No.2	
63		×		Restaurant No.3	
64		×		Front Guest Lift	
65		×		Front toilet	
66		×		Male Toilet	
67		×		Female Toilet	
68		×		Disable Toilet	
69		×		Above LCD Monitor	
70		×		Front Lobby Entrance	
71		×		Front garbage room	
72	B1	×		Front Male Toilet	
73		×		Front Executive Office	
74	Toilet	×		In Male Toilet No.1	
75		×		In Male Toilet No.2	
76		×		In Women Toilet No.1	
77		×		In Women Toilet No.2	
78	Executive	×		Executive Room 1	
79		×		Executive Room 2 (HR)	
80		×		Executive Room 3	
81		×		Executive Room 4	
82		×		Canteen	
83		×		Sale Office	
84		×		HK Office	
85		×		Executive director	
86		×		Front Door Lift to Lobby	
87	Parking B1	×		Front service Lift	
88		×		Beside FHC	
89		×		Fire Exit 1	
90		×		Fire Exit 2	
91		×		Front Guest Lift	
92		×		Fire Pump room B1	
93		×		Electrical room MDB.1	
94		×		Electrical room MDB.2	
95	Parking B2	×		Front Service Lift	

96		×		Front guest Lift	
97		×		Fire Exit 1	
98		×		Fire Exit 2	
99		×		Beside Exhaught Fan	
100		×		Pump Room B2	
101	Fire Stair case	×		ST-1 FL.8	
102		×		ST-2 FL.8	
103		×		ST-1 FL.7	
104		×		ST-2 FL.7	
105		×		ST-1 FL.6	
106		×		ST-2 FL.6	
107		×		ST-1 FL.5	
108		×		ST-2 FL.5	
109		×		ST-1 FL.4	
110		×		ST-2 FL.4	
111		×		ST-1 FL.3	
112		×		ST-2 FL.3	
113		×		ST-1 FL.2	
114		×		ST-2 FL.2	
115		×		ST-1 FL.1	
116		×		ST-2 FL.1	
117		×		ST-1 FL.B1	
118		×		ST-2 FL.B1	
119		×		ST-1 FL.B2	
120		×		ST-2 FL.B2	

Checked by : Mr. Panom Chooarwut - Security Manager 06 August, 2024

()

Security Manager

Emergency Lights Checking

NO.	Floor	Status		Location	Remark
		Yes	No		
1	Rooftop	x		ST-1	
2		x		ST-2 (No.1)	1 pcs
3		x		ST-2 (No.2)	1 pcs
4	FL.8	x		Fire Exit 1	
5		x		Fire Exit 2	
6		x		Front guest Lift	
7		x		Beside FHC	
8		x		Front room 23-24	
9		x		In Elctrical Room	
10		x		Front Service Lift	
11	FL.7	x		Fire Exit 1	
12		x		Fire Exit 2	
13		x		Front guest Lift	
14		x		Beside FHC	
15		x		Front room 23-24	
16		x		In Elctrical Room	
17		x		Front Service Lift	
18	FL.6	x		Fire Exit 1	
19		x		Fire Exit 2	
20		x		Front guest Lift	
21		x		Beside FHC	
22		x		Front room 23-24	
23		x		In Elctrical Room	
24		x		Front Service Lift	
25	FL.5	x		Fire Exit 1	
26		x		Fire Exit 2	
27		x		Front guest Lift	
28		x		Beside FHC	
29		x		Front room 23-24	
30		x		In Elctrical Room	
31		x		Front Service Lift	
32	FL.4	x		Fire Exit 1	
33		x		Fire Exit 2	
34		x		Front guest Lift	
35		x		Beside FHC	
36		x		Front room 23-24	
37		x		In Elctrical Room	
38		x		Front Service Lift	
39	FL.3	x		Fire Exit 1	
40		x		Fire Exit 2	
41		x		Front guest Lift	
42		x		Beside FHC	
43		x		Fitness Room	

44		×		Front room 23-24	
45		×		In Elctrical Room	
46		×		Front Service Lift	
47	FL.2	×		Fire Exit 1	
48		×		Fire Exit 2	
49		×		Front guest Lift	
50		×		Beside FHC	
51		×		Front room 23-24	
52		×		In Elctrical Room	
53		×		Front Service Lift	
54		×		Meeting Room	
55	FL.1	×		Cooridoor	
56		×		Control Room	
57		×		Server room	
58	Lobby	×		Kitchen No.1	
59		×		Kitchen No.2	
60		×		Kitchen No.3	
61		×		Restaurant No.1 (ห้องประชุม)	
62		×		Restaurant No.2	
63		×		Restaurant No.3	
64		×		Front Guest Lift	
65		×		Front toilet	
66		×		Male Toilet	
67		×		Female Toilet	
68		×		Disable Toilet	
69		×		Above LCD Monitor	
70		×		Front Lobby Entrance	
71		×		Front garbage room	
72	B1	×		Front Male Toilet	
73		×		Front Executive Office	
74	Toilet	×		In Male Toilet No.1	
75		×		In Male Toilet No.2	
76		×		In Women Toilet No.1	
77		×		In Women Toilet No.2	
78	Executive	×		Executive Room 1	
79		×		Executive Room 2 (HR)	
80		×		Executive Room 3	
81		×		Executive Room 4	
82		×		Canteen	
83		×		Sale Office	
84		×		HK Office	
85		×		Executive director	
86		×		Front Door Lift to Lobby	
87	Parking B1	×		Front service Lift	
88		×		Beside FHC	
89		×		Fire Exit 1	
90		×		Fire Exit 2	
91		×		Front Guest Lift	
92		×		Fire Pump room B1	
93		×		Electrical room MDB.1	
94		×		Electrical room MDB.2	
95	Parking B2	×		Front Service Lift	

96		×		Front guest Lift	
97		×		Fire Exit 1	
98		×		Fire Exit 2	
99		×		Beside Exhaught Fan	
100		×		Pump Room B2	
101	Fire Stair case	×		ST-1 FL.8	
102		×		ST-2 FL.8	
103		×		ST-1 FL.7	
104		×		ST-2 FL.7	
105		×		ST-1 FL.6	
106		×		ST-2 FL.6	
107		×		ST-1 FL.5	
108		×		ST-2 FL.5	
109		×		ST-1 FL.4	
110		×		ST-2 FL.4	
111		×		ST-1 FL.3	
112		×		ST-2 FL.3	
113		×		ST-1 FL.2	
114		×		ST-2 FL.2	
115		×		ST-1 FL.1	
116		×		ST-2 FL.1	
117		×		ST-1 FL.B1	
118		×		ST-2 FL.B1	
119		×		ST-1 FL.B2	
120		×		ST-2 FL.B2	

Checked by : Mr. Panom Chooarwut - Security Manager 01 September, 2024
 ()
 Security Manager

Emergency Lights Checking

NO.	Floor	Status		Location	Remark
		Yes	No		
1	Rooftop	x		ST-1	
2		x		ST-2 (No.1)	1 pcs
3		x		ST-2 (No.2)	1 pcs
4	FL.8	x		Fire Exit 1	
5		x		Fire Exit 2	
6		x		Front guest Lift	
7		x		Beside FHC	
8		x		Front room 23-24	
9		x		In Elctrical Room	
10		x		Front Service Lift	
11	FL.7	x		Fire Exit 1	
12		x		Fire Exit 2	
13		x		Front guest Lift	
14		x		Beside FHC	
15		x		Front room 23-24	
16		x		In Elctrical Room	
17		x		Front Service Lift	
18	FL.6	x		Fire Exit 1	
19		x		Fire Exit 2	
20		x		Front guest Lift	
21		x		Beside FHC	
22		x		Front room 23-24	
23		x		In Elctrical Room	
24		x		Front Service Lift	
25	FL.5	x		Fire Exit 1	
26		x		Fire Exit 2	
27		x		Front guest Lift	
28		x		Beside FHC	
29		x		Front room 23-24	
30		x		In Elctrical Room	
31		x		Front Service Lift	
32	FL.4	x		Fire Exit 1	
33		x		Fire Exit 2	
34		x		Front guest Lift	
35		x		Beside FHC	
36		x		Front room 23-24	
37		x		In Elctrical Room	
38		x		Front Service Lift	
39	FL.3	x		Fire Exit 1	
40		x		Fire Exit 2	
41		x		Front guest Lift	
42		x		Beside FHC	
43		x		Fitness Room	

44		×		Front room 23-24	
45		×		In Elctrical Room	
46		×		Front Service Lift	
47	FL.2	×		Fire Exit 1	
48		×		Fire Exit 2	
49		×		Front guest Lift	
50		×		Beside FHC	
51		×		Front room 23-24	
52		×		In Elctrical Room	
53		×		Front Service Lift	
54		×		Meeting Room	
55	FL.1	×		Cooridoor	
56		×		Control Room	
57		×		Server room	
58	Lobby	×		Kitchen No.1	
59		×		Kitchen No.2	
60		×		Kitchen No.3	
61		×		Restaurant No.1 (ห้องประชุม)	
62		×		Restaurant No.2	
63		×		Restaurant No.3	
64		×		Front Guest Lift	
65		×		Front toilet	
66		×		Male Toilet	
67		×		Female Toilet	
68		×		Disable Toilet	
69		×		Above LCD Monitor	
70		×		Front Lobby Entrance	
71		×		Front garbage room	
72	B1	×		Front Male Toilet	
73		×		Front Executive Office	
74	Toilet	×		In Male Toilet No.1	
75		×		In Male Toilet No.2	
76		×		In Women Toilet No.1	
77		×		In Women Toilet No.2	
78	Executive	×		Executive Room 1	
79		×		Executive Room 2 (HR)	
80		×		Executive Room 3	
81		×		Executive Room 4	
82		×		Canteen	
83		×		Sale Office	
84		×		HK Office	
85		×		Executive director	
86		×		Front Door Lift to Lobby	
87	Parking B1	×		Front service Lift	
88		×		Beside FHC	
89		×		Fire Exit 1	
90		×		Fire Exit 2	
91		×		Front Guest Lift	
92		×		Fire Pump room B1	
93		×		Electrical room MDB.1	
94		×		Electrical room MDB.2	
95	Parking B2	×		Front Service Lift	

96		×		Front guest Lift	
97		×		Fire Exit 1	
98		×		Fire Exit 2	
99		×		Beside Exhaught Fan	
100		×		Pump Room B2	
101	Fire Stair case	×		ST-1 FL.8	
102		×		ST-2 FL.8	
103		×		ST-1 FL.7	
104		×		ST-2 FL.7	
105		×		ST-1 FL.6	
106		×		ST-2 FL.6	
107		×		ST-1 FL.5	
108		×		ST-2 FL.5	
109		×		ST-1 FL.4	
110		×		ST-2 FL.4	
111		×		ST-1 FL.3	
112		×		ST-2 FL.3	
113		×		ST-1 FL.2	
114		×		ST-2 FL.2	
115		×		ST-1 FL.1	
116		×		ST-2 FL.1	
117		×		ST-1 FL.B1	
118		×		ST-2 FL.B1	
119		×		ST-1 FL.B2	
120		×		ST-2 FL.B2	

Checked by : Mr. Panom Chooarwut - Security Manager 01 October, 2024

()

Security Manager

Emergency Lights Checking

NO.	Floor	Status		Location	Remark
		Yes	No		
1	Rooftop	x		ST-1	
2		x		ST-2 (No.1)	1 pcs
3		x		ST-2 (No.2)	1 pcs
4	FL.8	x		Fire Exit 1	
5		x		Fire Exit 2	
6		x		Front guest Lift	
7		x		Beside FHC	
8		x		Front room 23-24	
9		x		In Elctrical Room	
10		x		Front Service Lift	
11	FL.7	x		Fire Exit 1	
12		x		Fire Exit 2	
13		x		Front guest Lift	
14		x		Beside FHC	
15		x		Front room 23-24	
16		x		In Elctrical Room	
17		x		Front Service Lift	
18	FL.6	x		Fire Exit 1	
19		x		Fire Exit 2	
20		x		Front guest Lift	
21		x		Beside FHC	
22		x		Front room 23-24	
23		x		In Elctrical Room	
24		x		Front Service Lift	
25	FL.5	x		Fire Exit 1	
26		x		Fire Exit 2	
27		x		Front guest Lift	
28		x		Beside FHC	
29		x		Front room 23-24	
30		x		In Elctrical Room	
31		x		Front Service Lift	
32	FL.4	x		Fire Exit 1	
33		x		Fire Exit 2	
34		x		Front guest Lift	
35		x		Beside FHC	
36		x		Front room 23-24	
37		x		In Elctrical Room	
38		x		Front Service Lift	
39	FL.3	x		Fire Exit 1	
40		x		Fire Exit 2	
41		x		Front guest Lift	
42		x		Beside FHC	
43		x		Fitness Room	

44		×		Front room 23-24	
45		×		In Elctrical Room	
46		×		Front Service Lift	
47	FL.2	×		Fire Exit 1	
48		×		Fire Exit 2	
49		×		Front guest Lift	
50		×		Beside FHC	
51		×		Front room 23-24	
52		×		In Elctrical Room	
53		×		Front Service Lift	
54		×		Meeting Room	
55	FL.1	×		Cooridoor	
56		×		Control Room	
57		×		Server room	
58	Lobby	×		Kitchen No.1	
59		×		Kitchen No.2	
60		×		Kitchen No.3	
61		×		Restaurant No.1 (ห้องประชุม)	
62		×		Restaurant No.2	
63		×		Restaurant No.3	
64		×		Front Guest Lift	
65		×		Front toilet	
66		×		Male Toilet	
67		×		Female Toilet	
68		×		Disable Toilet	
69		×		Above LCD Monitor	
70		×		Front Lobby Entrance	
71		×		Front garbage room	
72	B1	×		Front Male Toilet	
73		×		Front Executive Office	
74	Toilet	×		In Male Toilet No.1	
75		×		In Male Toilet No.2	
76		×		In Women Toilet No.1	
77		×		In Women Toilet No.2	
78	Executive	×		Executive Room 1	
79		×		Executive Room 2 (HR)	
80		×		Executive Room 3	
81		×		Executive Room 4	
82		×		Canteen	
83		×		Sale Office	
84		×		HK Office	
85		×		Executive director	
86		×		Front Door Lift to Lobby	
87	Parking B1	×		Front service Lift	
88		×		Beside FHC	
89		×		Fire Exit 1	
90		×		Fire Exit 2	
91		×		Front Guest Lift	
92		×		Fire Pump room B1	
93		×		Electrical room MDB.1	
94		×		Electrical room MDB.2	
95	Parking B2	×		Front Service Lift	

96		×		Front guest Lift	
97		×		Fire Exit 1	
98		×		Fire Exit 2	
99		×		Beside Exhaught Fan	
100		×		Pump Room B2	
101	Fire Stair case	×		ST-1 FL.8	
102		×		ST-2 FL.8	
103		×		ST-1 FL.7	
104		×		ST-2 FL.7	
105		×		ST-1 FL.6	
106		×		ST-2 FL.6	
107		×		ST-1 FL.5	
108		×		ST-2 FL.5	
109		×		ST-1 FL.4	
110		×		ST-2 FL.4	
111		×		ST-1 FL.3	
112		×		ST-2 FL.3	
113		×		ST-1 FL.2	
114		×		ST-2 FL.2	
115		×		ST-1 FL.1	
116		×		ST-2 FL.1	
117		×		ST-1 FL.B1	
118		×		ST-2 FL.B1	
119		×		ST-1 FL.B2	
120		×		ST-2 FL.B2	

Checked by : Mr. Panom Chooarwut - Security Manager 02 November, 2024

()

Security Manager

Emergency Lights Checking

NO.	Floor	Status		Location	Remark
		Yes	No		
1	Rooftop	x		ST-1	
2		x		ST-2 (No.1)	1 pcs
3		x		ST-2 (No.2)	1 pcs
4	FL.8	x		Fire Exit 1	
5		x		Fire Exit 2	
6		x		Front guest Lift	
7		x		Beside FHC	
8		x		Front room 23-24	
9		x		In Elctrical Room	
10		x		Front Service Lift	
11	FL.7	x		Fire Exit 1	
12		x		Fire Exit 2	
13		x		Front guest Lift	
14		x		Beside FHC	
15		x		Front room 23-24	
16		x		In Elctrical Room	
17		x		Front Service Lift	
18	FL.6	x		Fire Exit 1	
19		x		Fire Exit 2	
20		x		Front guest Lift	
21		x		Beside FHC	
22		x		Front room 23-24	
23		x		In Elctrical Room	
24		x		Front Service Lift	
25	FL.5	x		Fire Exit 1	
26		x		Fire Exit 2	
27		x		Front guest Lift	
28		x		Beside FHC	
29		x		Front room 23-24	
30		x		In Elctrical Room	
31		x		Front Service Lift	
32	FL.4	x		Fire Exit 1	
33		x		Fire Exit 2	
34		x		Front guest Lift	
35		x		Beside FHC	
36		x		Front room 23-24	
37		x		In Elctrical Room	
38		x		Front Service Lift	
39	FL.3	x		Fire Exit 1	
40		x		Fire Exit 2	
41		x		Front guest Lift	
42		x		Beside FHC	
43		x		Fitness Room	

44		×		Front room 23-24	
45		×		In Elctrical Room	
46		×		Front Service Lift	
47	FL.2	×		Fire Exit 1	
48		×		Fire Exit 2	
49		×		Front guest Lift	
50		×		Beside FHC	
51		×		Front room 23-24	
52		×		In Elctrical Room	
53		×		Front Service Lift	
54		×		Meeting Room	
55	FL.1	×		Cooridoor	
56		×		Control Room	
57		×		Server room	
58	Lobby	×		Kitchen No.1	
59		×		Kitchen No.2	
60		×		Kitchen No.3	
61		×		Restaurant No.1 (ข้าบสุต)	
62		×		Restaurant No.2	
63		×		Restaurant No.3	
64		×		Front Guest Lift	
65		×		Front toilet	
66		×		Male Toilet	
67		×		Female Toilet	
68		×		Disable Toilet	
69		×		Above LCD Monitor	
70		×		Front Lobby Entrance	
71		×		Front garbage room	
72	B1	×		Front Male Toilet	
73		×		Front Executive Office	
74	Toilet	×		In Male Toilet No.1	
75		×		In Male Toilet No.2	
76		×		In Women Toilet No.1	
77		×		In Women Toilet No.2	
78	Executive	×		Executive Room 1	
79		×		Executive Room 2 (HR)	
80		×		Executive Room 3	
81		×		Executive Room 4	
82		×		Canteen	
83		×		Sale Office	
84		×		HK Office	
85		×		Executive director	
86		×		Front Door Lift to Lobby	
87	Parking B1	×		Front service Lift	
88		×		Beside FHC	
89		×		Fire Exit 1	
90		×		Fire Exit 2	
91		×		Front Guest Lift	
92		×		Fire Pump room B1	
93		×		Electrical room MDB.1	
94		×		Electrical room MDB.2	
95	Parking B2	×		Front Service Lift	

96		×		Front guest Lift	
97		×		Fire Exit 1	
98		×		Fire Exit 2	
99		×		Beside Exhaught Fan	
100		×		Pump Room B2	
101	Fire Stair case	×		ST-1 FL.8	
102		×		ST-2 FL.8	
103		×		ST-1 FL.7	
104		×		ST-2 FL.7	
105		×		ST-1 FL.6	
106		×		ST-2 FL.6	
107		×		ST-1 FL.5	
108		×		ST-2 FL.5	
109		×		ST-1 FL.4	
110		×		ST-2 FL.4	
111		×		ST-1 FL.3	
112		×		ST-2 FL.3	
113		×		ST-1 FL.2	
114		×		ST-2 FL.2	
115		×		ST-1 FL.1	
116		×		ST-2 FL.1	
117		×		ST-1 FL.B1	
118		×		ST-2 FL.B1	
119		×		ST-1 FL.B2	
120		×		ST-2 FL.B2	

Checked by : Mr. Panom Chooarwut - Security Manager 01 December, 2024

()

Security Manager