

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด รามคำแหง 64 ในระยะดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 พบว่า มีบางมาตรการที่ทางโครงการฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ เช่น ทางโครงการฯ ยังไม่มีการล้างถังเก็บน้ำใช้ และยังไม่มีการสูบตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ หากแต่ทางโครงการจะเริ่มดำเนินการภายในปี 2567 และผลการวิเคราะห์น้ำเสียของโครงการพบว่า ค่าที่ได้ส่วนใหญ่มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อย่างไรก็ตามทางโครงการจำเป็นต้องตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และควบคุมการสูบตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากขึ้น

