บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

ตามที่นิติบุคคลอาคารชุดออกัส ได้ศึกษาผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ออกัส ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน มิถุนายน2568 พร้อมทั้งจัดทำรายงานติดตาม ตรวจสอบมาตรการกำหนดต่อสำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพน้ำทิ้ง และคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ในระยะเปิดดำเนินการซึ่ง มีวิธีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์ และมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ และมาตรฐานในการวิเคราะห์ ดังตารางต่อไปนี้



ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จัดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
1.แหล่งใช้น้ำ	-ตรวจ สอบการทำงานของระบบท่อส่งน้ำและระบบจ่ายน้ำประปา -ตรวจสอบรอยแตกร้าวของถังเก็บน้ำใต้ดินและด่านฟ้า -ตรวจดูด้วยตาเปล่า -- Multiple tube fermentation technique	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 3 เดือนครั้งหรือต่อระยะ - ทุกๆ 3 เดือนต่อครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 3 เดือนต่อครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.1 - ภาพที่ 3.12	
2.การใช้ไฟฟ้า	-ตรวจสอบการรั่วไหล /การรับวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้าให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.13 - ภาพที่ 3.24	
3.การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-ตรวจสอบขยะขยะและห้องพักขยะรวมให้มีภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อนหรือชำรุด ต้องดำเนินแก้ไขทันที	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.25 - ภาพที่ 3.30	
4.การคมนาคม	-ตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้สำหรับพื้นที่จอดรถยนต์อันจะทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดลง	- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ		
5.การป้องกันอัคคีภัย	-ตรวจสอบระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การ ได้ดีตามคู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์	- ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตแนะนำในแต่ละชนิดอุปกรณ์	ภาพที่ 3.31 - ภาพที่ 3.42	

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จัดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
6.การระบายน้ำ	-ตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำ รอบโครงการและบ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อมท่อของโครงการกับรางระบายน้ำ บนซอยเจริญกรุง 80	- ทุก 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.33 - ภาพที่ 3.48	
7.สระว่ายน้ำ	-ตรวจสอบโครงสร้างสระว่ายน้ำ การซึมน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.49 - ภาพที่ 3.53	
	-ตรวจสอบรางระบายน้ำล้นให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อนหรือชำรุด ต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.55 - ภาพที่ 3.60	
	-ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดสระว่าย น้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.61 - ภาพที่ 3.66	
	-ตรวจสอบทางเดินรอบสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้าทางเดินมีน้ำขังหรือรื่นต้องดำเนินการแก้ไขทันที	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.67 - ภาพที่ 3.72	
	-ตรวจสอบว่ามีป้ายบอกระดับความลึกของสระว่ายน้ำหรือไม่	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.67 - ภาพที่ 3.72	
	-ตรวจสอบแสงสว่างบริเวณ สระว่ายน้ำให้อยู่สภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.73 - ภาพที่ 3.78	

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จัดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้า 153 2).คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	-ตรวจสอบพื้นให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีน้ำขังหรือลื่นต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	-ตรวจสอบห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตู้เก็บสิ่งของที่วางหรือเก็บร้องเท้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.85 - ภาพที่ 3.90	
	-ตรวจสอบอ่างล้างมือล้างตัวล้างเท้า และการเติมคลอรีนให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.91 - ภาพที่ 3.96	
	-ตรวจสอบการรักษาความสะอาดรอบสระว่ายน้ำ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.97 - ภาพที่ 3.102	
	-ตรวจสอบว่ามีการนำสัตว์ในบริเวณสระว่ายน้ำหรือไม่	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	-ตรวจสอบการบิ่นหรือแตกแตกร้าวของกระเบื้องทั้งในสระและบริเวณ โดยรอบ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด คือส่วนลึกและส่วนตื่นขณะที่ผู้ใช้มาบริการมากที่สุด	- วันละ 2 ครั้งก่อนเปิดและหลังปิดบริการในวันที่แดดจัด หรือมีผู้ใช้บริการมาก ให้ตรวจระหว่างวันด้วย	ภาพที่ 3.103 - ภาพที่ 3.108	
	- ตรวจความใสสะอาด เศษผงหรือใบไม้ด้วยสายตา	ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จัดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
	- pH meter ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 3-9 และอ่านค่าได้ช่วงละ 1	- ทุกสัปดาห์		
	- Free and Total Chlorine Test Kitต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2-2 ppm	- ทุกสัปดาห์		
	- เครื่องกรองไม่มีการอุดตัน และน้ำที่ผ่านการกรองมีความสะอาด	- ตามระยะเวลาในคู่มือดูแลเครื่องกรองน้ำ		
	- ค่าความเป็นกรดด่าง(pH) - pH อยู่ในช่วง 7.2-8.4	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังปิดบริการ ในวันที่แดดจัด หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจระหว่างวันด้วย ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- ค่าคลอรีนอิสระ (Free chlorine) - Freeอยู่ในช่วง 0.6-1.0 ppm	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังปิดบริการ ในวันที่แดดจัด หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจระหว่างวันด้วย ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- ค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น - Free(Combined chlorine) อยู่ในช่วง 0.5-1.0 ppm	- วันละ 3 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังปิดบริการ ในวันที่แดดจัด หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจระหว่างวันด้วย ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- ตรวจวัดโคลิฟอร์ม แบคทีเรียทั้งหมด(total ColiformBacteria)น้อยกว่า 10 ต่อน้ำ100 มิลลิลิตร	- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง		

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จัดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ไม่มี 155	- ตรวจวัดฟีคอลโคลิฟอร์ม(Fecal Coliform)ต้องไม่พบ	- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง		
	- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)อยู่ในช่วง 80-100 ppm	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
	- ค่าความกระด้าง (Calciumhardness) อยู่ในช่วง 250-600 ppm	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่กรณีที่ใช้คลอรีนชนิดกรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริคต้องตรวจวันละ 2 ครั้ง		
	- ความเข้มข้นกรดไซยานูริก(Cyanuric acid) อยู่ในช่วง30-60 ppm	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
	- ตรวจความเข้มข้นคลอไรด์(Chloride) ไม่เกิน 600 ppm	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
	- ตรวจความเข้มข้นแอมโมเนีย(Ammonia) ไม่เกิน 20 ppm	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
	- ตรวจความเข้มข้นไนเตรท(Nitrate) ไม่เกิน 50 ppm	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
	- ตรวจวัดแบคทีเรีย E. coliต้องไม่พบ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
	- ตรวจวัดแบคทีเรียStrephylococcus aureus ต้องไม่พบ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จัดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
3). ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ ไม่ใช่ 156	- ตรวจวัดแบคทีเรียPseudomonas aeroginosa ต้องไม่พบ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		
	- มีการทำบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน	- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ตลอดเวลาที่เปิดบริการ	- ทุกวัน		
	- ป้ายแสดงข้อปฏิบัติ ต้องมีข้อความ อย่างน้อยดังนี้ 1. ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด 2. ต้องชำระร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง 3. ผู้ที่เป็นโรคติดต่อ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ 4. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระ 5. ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสั่งน้ำมูกลงในสระ 6. ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก 7. จำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดที่สระว่ายน้ำรองรับได้ 8. วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น	- ทุกวัน - ทุกวัน - ทุกวัน		
	- มีป้ายแสดง "สถานที่เก็บสารเคมีสถานที่เก็บสารเคมีสาร อันตราย" และ "ห้ามเข้า"	- ทุกวัน		

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จัดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
	- ระบบระบายอากาศใช้งานได้ดี	- ทุกวัน		
	- ไม่มีน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี	- ทุกวัน		
	- เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด	- ทุกวัน		
	- ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา	- ทุกวัน		
	- ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน้ำต้องไม่มีสิ่งบดบังสามารถเห็นได้ชัดเจน	- ทุกวัน		
	- ตรวจสอบโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ทุกวัน		
	- ตรวจสอบสภาพของพื้นสระ หากกระเบื้องมีการบิ่น หรือแตกร้าว ต้องงดให้บริการแล้วซ่อมแซมทันที	- ทุกวัน		
9. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	- ตรวจสอบ ตักกากตะกอนไขมัน และทำความสะอาดบ่อดักไขมัน	- ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	ภาพที่ 3.109 - ภาพที่ 3.114	

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จัดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
	- ตรวจสอบตะกอนในส่วนเกรอะ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานเข้ามาสูบ กำจัดกากตะกอน	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.115 - ภาพที่ 3.120	
	- ประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ		
	- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไป พร้อมทั้งจัดทำรายงานตามแบบ ทส.1 และ ทส.2 ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555(ตามบทบัญญัติในมาตรา 80แห่งพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535)	- บันทึกตามแบบ ทส. 1 ทำทุกวัน และสรุปรายงานตามแบบทส. 2 ส่งหน่วยงานท้องถิ่นในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป		
	- ตรวจสอบบ่อพัก และท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อมของโครงการกับท่อระบายน้ำบนซอยเจริญกรุง 80	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.121 - ภาพที่ 3.126	

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จัดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	สิ่งที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
10. ทัศนียภาพ	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้หากพบว่าต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตายให้บำรุง ดูแล และปลูกซ่อมแซมทันที - สังเกตุด้วยตาเปล่า - ตัดแต่งกิ่งโดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม และความสูงของลำต้นด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ด้านข้าง และด้านบนออก	- เดือนละ 2 ครั้ง - วันละ 1 ครั้ง - ปีละ1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	ภาพที่ 3.127 - ภาพที่ 3.132	

3.2 รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

1.แหล่งจ่ายน้ำ

ตรวจสอบการทำงานของระบบส่งท่อน้ำและระบบจ่ายน้ำประปาเดือนละ 1 ครั้ง




ภาพที่ 1



ภาพที่ 2




ภาพที่ 3



ภาพที่ 4



ภาพที่ 5



ภาพที่ 6

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

1.แหล่งจ่ายน้ำ

ตรวจสอบรอยร้าวของถังเก็บน้ำ



ภาพที่ 7



ภาพที่ 8




ภาพที่ 9



ภาพที่ 10



ภาพที่ 11



ภาพที่ 12

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

2.การใช้ไฟฟ้า

ตรวจสอบการรั่วไหลของไฟฟ้า



ภาพที่ 13



ภาพที่ 14



ภาพที่ 15



ภาพที่ 16



ภาพที่ 17



ภาพที่ 18

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

2.การใช้ไฟฟ้า

ตรวจสอบการรั่วไหลของไฟฟ้า



ภาพที่ 19



ภาพที่ 20




ภาพที่ 21



ภาพที่ 22



ภาพที่ 23



ภาพที่ 24

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

3.การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ตรวจสอบถังขยะและห้องขยะตรวจเช็คขยะตกข้างตามบริเวณต่างๆ




ภาพที่ 25



ภาพที่ 26




ภาพที่ 27



ภาพที่ 28



ภาพที่ 29



ภาพที่ 30

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

5.การป้องกันอัคคีภัย

ตรวจสอบระบบเตือนภัยและอัคคีภัย



ภาพที่ 31



ภาพที่ 32



ภาพที่ 33



ภาพที่ 34



ภาพที่ 35



ภาพที่ 36


(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

5.การป้องกันอัคคีภัย

ตรวจสอบระบบเตือนภัยและอัคคีภัย




ภาพที่ 37




ภาพที่ 38



ภาพที่ 39



ภาพที่ 40



ภาพที่ 41



ภาพที่ 42


(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

6.การระบายน้ำ

ตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายน้ำรอบโครงการ



ภาพที่ 43



ภาพที่ 44



ภาพที่ 45



ภาพที่ 46



ภาพที่ 47



(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

7.สระว่ายน้ำ


ตรวจสอบรางระบายน้ำล้นให้มีสภาพดีอยู่เสมอ



ภาพที่ 55




ภาพที่ 56




ภาพที่ 57



ภาพที่ 58



ภาพที่ 59



ภาพที่ 60

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

7.สระว่ายน้ำ

ตรวจสอบโครงสร้างสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 49



ภาพที่ 50



ภาพที่ 51



ภาพที่ 52



ภาพที่ 53



ภาพที่ 54


(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

7.สระว่ายน้ำ

ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดสระว่ายน้ำให้มิตรภาพดีอยู่เสมอ



ภาพที่ 61



ภาพที่ 62



ภาพที่ 63



ภาพที่ 64



ภาพที่ 65



ภาพที่ 66


(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

7.สระว่ายน้ำ

ตรวจสอบทางเดินรอบต่อไปน้ำให้มีสภาพดีอยู่เสมอ




ภาพที่ 67




ภาพที่ 68




ภาพที่ 69



ภาพที่ 70



ภาพที่ 71



ภาพที่ 72

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

7.2สระว่ายน้ำ

มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต,มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติ,มีป้ายสถานที่เก็บเคมี, มีป้ายแสดงความลึกของสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 73




ภาพที่ 74



ภาพที่ 75



ภาพที่ 76



ภาพที่ 77



ภาพที่ 78


(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

7.สระว่ายน้ำ


ตรวจแสงสว่างรอบสระว่ายน้ำ




ภาพที่ 79




ภาพที่ 80




ภาพที่ 81



ภาพที่ 82



ภาพที่ 83



ภาพที่ 84

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

7.สระว่ายน้ำ

ตรวจสอบห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าตู้เก็บสิ่งของที่วางหรือที่เก็บรองเท้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ



ภาพที่ 85



ภาพที่ 86



ภาพที่ 87



ภาพที่ 88



ภาพที่ 89



ภาพที่ 90

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

7.สระว่ายน้ำ

ตรวจสอบอ่างล้างมือและล้างตัว ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ




ภาพที่ 91



ภาพที่ 92



ภาพที่ 93



ภาพที่ 94



ภาพที่ 95



ภาพที่ 96


(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

7.สระว่ายน้ำ


การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ




ภาพที่ 97




ภาพที่ 98




ภาพที่ 99



ภาพที่ 100



ภาพที่ 101



ภาพที่ 102


(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

7.2สระว่ายน้ำ

ตรวจคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 103




ภาพที่ 104



ภาพที่ 105



ภาพที่ 106



ภาพที่ 107



ภาพที่ 108

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

9.ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตรวจสอบตักไขมันและทำความสะอาดบ่อดักไขมัน



ภาพที่ 109



ภาพที่ 110



ภาพที่ 111



ภาพที่ 112



ภาพที่ 113



ภาพที่ 114

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

9.ระบบบำบัดน้ำเสีย

มีการสูบบ่อไขมัน และบ่อปฏิกูล



ภาพที่ 115



ภาพที่ 116



ภาพที่ 117



ภาพที่ 118



ภาพที่ 119



ภาพที่ 120


(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

9.ระบบบำบัดน้ำเสีย

ตรวจเช็คบ่อน้ำทิ้งและทำความสะอาดบ่อที่เชื่อมกับคลองสาธารณประโยชน์



ภาพที่ 121



ภาพที่ 122



ภาพที่ 123



ภาพที่ 124



ภาพที่ 125



ภาพที่ 126

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567

ภาพปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการอาคารชุดออกัส(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)

10 ทัศนียภาพ


ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้และดูแลต้นไม้



ภาพที่ 127




ภาพที่ 128




ภาพที่ 129



ภาพที่ 130



ภาพที่ 131



ภาพที่ 132

(ช่วงเปิดดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม 2567 ถึง ธันวาคม 2567