

ภาคผนวก 5

เอกสารตรวจสอบระบบป้องกัน อัคคีภัยประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2568

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

A

01/2562



NEXSTEP

หมายเลข :	ไปรษณียบัตรของสมาคม	☒ ปกติ	☒ ไม่ปกติ
ชื่อเล่นของนาง :			

ตรวจเช็คโดย : ปิยวิ ตรวจสอบโดย : อนันต์ ทบทวนตรวจสอบโดย :
 ภาษาอังกฤษ : วิชาที่ : ผู้จัดการอาคาร :
 วันที่ : 31 / 1 / 66 วันที่ : / / วันที่ : 31 / 1 / 66

NEXT STEP MANAGEMENT
Community Solutions

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist



NEXSTEP

กฎหมายพันธุ์ 68

ตรวจเช็คโดย : _____ ตรวจสอบโดย : _____ พบพบตรวจพบโดย : _____
 จำนวนค่า : ๑๙ ปีงานเข้า : ๑๙ ผู้จัดการ : _____
 วันที่ : ๒๕, ๔, ๖๔ วันที่ : ๒๕, ๔, ๖๔ วันที่ : ๒๘, ๔, ๖๔

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist



NEXSTEP

B

กุมภาพันธ์ 68

ตรวจเช็คโดย : ตรวจซ่อมโดย : พบพวกรตรวจซ่อมโดย :
 ทำเวลา : จำนวนชิ้น : ผู้ทำการซ่อม :
 วันที่ : 25, 2, 64 วันที่ : 25, 2, 64 วันที่ : 08, 2, 64

Community Solutions

NEXSTEP

23 / 3 / 69

ตรวจเช็คโดย : _____ ตรวจสอบโดย : _____ พบชวชนตรวจสอบโดย : _____
 ช่างควบคุม : ราชันย์ _____ พนักงานช่าง : อนุวัฒน์ _____ ผู้จัดการอาคาร : _____
 วันที่ : ๒๓, ๓, ๖๕ _____ วันที่ : ๒๓, ๓, ๖๕ _____ วันที่ : ๒๓, ๓, ๖๕ _____

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

B

23 / 3 / 08

NEXSTEP

หมายเลขบัญชี : ☐ ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อและนามสกุล ☒ ประสงค์ ☒ ไม่ประสงค์

ชื่อและนามสกุล : _____

YOUNG AND PRESTON

ผู้จัดทำเอกสาร : 

val: 18, 3, 64

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

สถานะรวมใช้ Free Hole Cabinet / CO2

รหัสงาน FHC CO2 IT รหัสอุปกรณ์ 25/4/19 ชื่ออาคาร A-3						ชื่อผู้ดำเนินการ 1. 2. 3. 4. 5.					
ชื่ออุปกรณ์ 0-38						ชื่อผู้ตรวจสอบ					
ลำดับ	Machina Number	Location	Room	Dry Checkval	CO2	Auto valving	Hose Reel	Handrol	Nozzle	Angle Valve	หมายเหตุ
1	FHC A-001	ทางเข้าอาคาร	1	/	X	X	/	X	X	/	
2	FHC A-002	บันไดลิฟต์	2	/	X	X	/	X	X	/	
3	FHC A-003	บันไดลิฟต์	3	/	X	X	/	X	X	/	
4	FHC A-004	บันไดลิฟต์	4	/	X	X	/	X	X	/	
5	FHC A-005	บันไดลิฟต์	5	/	X	X	/	X	X	/	
6	FHC A-006	บันไดลิฟต์	6	/	X	X	/	X	X	/	
7	FHC A-007	บันไดลิฟต์	7	/	X	X	/	X	X	/	
8	FHC A-008	บันไดลิฟต์	8	/	X	X	/	X	X	/	
9	FHC B-001	ทางเข้าอาคาร	1	/	X	X	/	X	X	/	
10	FHC B-002	บันไดลิฟต์	2	/	X	X	/	X	X	/	
11	FHC B-003	บันไดลิฟต์	3	/	X	X	/	X	X	/	
12	FHC B-004	บันไดลิฟต์	4	/	X	X	/	X	X	/	
13	FHC B-005	บันไดลิฟต์	5	/	X	X	/	X	X	/	
14	FHC B-006	บันไดลิฟต์	6	/	X	X	/	X	X	/	
15	FHC B-007	บันไดลิฟต์	7	/	X	X	/	X	X	/	
16	FHC B-008	บันไดลิฟต์	8	/	X	X	/	X	X	/	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											

หมายเหตุ

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานมีใบอนุญาต
☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานมีใบอนุญาตใช้เครื่องมือ (CO2)

NEXSTEP บริษัท นีคส์ทีป จำกัด
 100 หมู่ 10 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ENG-05-016

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

มาตรฐานการวัด Fine Particulate / CO2

สถานที่: FHC
 วันที่ตรวจ: 27/5/68
 ชื่อโครงการ: A-B
 ผู้ตรวจ: 044 90

รายชื่อผู้ตรวจ: 044 90
 1. 044 90
 2. 044 90
 3. 044 90
 4. 044 90

ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	Dry Chemical	CO2	Auto valve	House Panel	House	House	Angle Valve	หมายเหตุ
1	FHC-A-001	ทางเข้าอาคาร	1	/	X	X	/	X	X	/	
2	FHC-A-002	หน้าลิฟต์	2	/	X	X	/	X	X	/	
3	FHC-A-003	หน้าลิฟต์	3	/	X	X	/	X	X	/	
4	FHC-A-004	หน้าลิฟต์	4	/	X	X	/	X	X	/	
5	FHC-A-005	หน้าลิฟต์	5	/	X	X	/	X	X	/	
6	FHC-A-006	หน้าลิฟต์	6	/	X	X	/	X	X	/	
7	FHC-A-007	หน้าลิฟต์	7	/	X	X	/	X	X	/	
8	FHC-A-008	หน้าลิฟต์	8	/	X	X	/	X	X	/	
9	FHC-B-001	ทางเข้าอาคาร	1	/	X	X	/	X	X	/	
10	FHC-B-002	หน้าลิฟต์	2	/	X	X	/	X	X	/	
11	FHC-B-003	หน้าลิฟต์	3	/	X	X	/	X	X	/	
12	FHC-B-004	หน้าลิฟต์	4	/	X	X	/	X	X	/	
13	FHC-B-005	หน้าลิฟต์	5	/	X	X	/	X	X	/	
14	FHC-B-006	หน้าลิฟต์	6	/	X	X	/	X	X	/	
15	FHC-B-007	หน้าลิฟต์	7	/	X	X	/	X	X	/	
16	FHC-B-008	หน้าลิฟต์	8	/	X	X	/	X	X	/	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											

หมายเหตุ:

ผู้ตรวจ: 044 90
 1. 044 90
 2. 044 90
 3. 044 90
 4. 044 90

ผู้ตรวจ: 044 90
 1. 044 90
 2. 044 90
 3. 044 90
 4. 044 90

NEXSTEP บริการด้วยหัวใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

FHC ME-018

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

แบบตรวจเช็ค Fire Hazard Control / Co2

ชื่อโครงการ: PHC-P-0 รหัสโครงการ: 161114 ชื่ออาคาร: A-D					เลขที่ใบตรวจเช็ค: 2 วันที่ตรวจ: 16/11/25 ชื่อผู้ตรวจ: ast						
ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	Dry Chemical	Co2	Auto valve	Alarm Bell	Inspected	Monitor	Angle Value	หมายเหตุ
1	PHC-A-001	ทางเข้าอาคาร	1	/	/	/	/	/	/	/	
2	PHC-A-002	หน้าลิฟต์	2	/	/	/	/	/	/	/	
3	PHC-A-003	หน้าลิฟต์	3	/	/	/	/	/	/	/	
4	PHC-A-004	หน้าลิฟต์	4	/	/	/	/	/	/	/	
5	PHC-A-005	หน้าลิฟต์	5	/	/	/	/	/	/	/	
6	PHC-A-006	หน้าลิฟต์	6	/	/	/	/	/	/	/	
7	PHC-A-007	หน้าลิฟต์	7	/	/	/	/	/	/	/	
8	PHC-A-008	หน้าลิฟต์	8	/	/	/	/	/	/	/	
9	PHC-B-001	ทางเข้าอาคาร	1	/	/	/	/	/	/	/	
10	PHC-B-002	หน้าลิฟต์	2	/	/	/	/	/	/	/	
11	PHC-B-003	หน้าลิฟต์	3	/	/	/	/	/	/	/	
12	PHC-B-004	หน้าลิฟต์	4	/	/	/	/	/	/	/	
13	PHC-B-005	หน้าลิฟต์	5	/	/	/	/	/	/	/	
14	PHC-B-006	หน้าลิฟต์	6	/	/	/	/	/	/	/	
15	PHC-B-007	หน้าลิฟต์	7	/	/	/	/	/	/	/	
16	PHC-B-008	หน้าลิฟต์	8	/	/	/	/	/	/	/	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											

หมายเหตุ:

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานใช้วิธีตาม
☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานใช้วิธีตาม (C/N)

NEXSTEP บริการแบบ 24 ชั่วโมง
 16101 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

EN5-40-010

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List



อาคาร :

A

เดือน/ปี

01/2568

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	Standard / มาตรฐาน	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดยช่างเทคนิค		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปิดระบบไฟ 15 นาที	ปิดระบบไฟ 1 ชม.	
EME-A-001	1	Lobby ชั้น 1A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-002	1	ลิฟต์ชั้น 1A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-003	1	Corridor ชั้น 1A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-004	1	ห้อง DM ชั้น 1A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-005	1	ห้อง Transfer Pump A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-006	1	ส่วนกลาง ชั้น 1A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-007	1	ส่วนกลาง ชั้น 1A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-008	1	ส่วนกลาง ชั้น 1A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-009	1	ส่วนกลาง ชั้น 1A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-010	1	ส่วนกลาง ชั้น 1A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-011	1	ส่วนกลาง ชั้น 1A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-012	2	Corridor ชั้น 2A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-013	2	Corridor ชั้น 2A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-014	2	Corridor ชั้น 2A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-015	3	Corridor ชั้น 3A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-016	3	Corridor ชั้น 3A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-017	3	Corridor ชั้น 3A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-018	4	Corridor ชั้น 4A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-019	4	Corridor ชั้น 4A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-020	4	Corridor ชั้น 4A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-021	5	Corridor ชั้น 5A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-022	5	Corridor ชั้น 5A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-023	5	Corridor ชั้น 5A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-024	6	Corridor ชั้น 6A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-025	6	Corridor ชั้น 6A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-026	6	Corridor ชั้น 6A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-027	7	Corridor ชั้น 7A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-028	7	Corridor ชั้น 7A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-029	7	Corridor ชั้น 7A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-030	8	Corridor ชั้น 8A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-031	8	Corridor ชั้น 8A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		
EME-A-032	8	Corridor ชั้น 8A	เครื่องหมาย ถูก, ผิด	✓		✓		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : กิตติ ตรวจสอบโดย : อ.กิตติ ทบทวนตรวจสอบโดย : อ.กิตติ

ช่างอาคาร : กิตติ หัวหน้าช่าง : อ.กิตติ ผู้จัดการอาคาร : อ.กิตติ

วันที่ : 31/1/68 วันที่ : 31/1/68 วันที่ : 31/1/68

01/1568

ความชื้นดิน ขนาดพื้นที่ : 10m x 10m วันที่ : 31 / 1 / 68	ความสูงเหนือดิน : ลักษณะดิน : ดินร่วน วันที่ : 31 / 1 / 68	พิกัดแผนที่ : ผู้จัดทำแผนที่ : [Signature] วันที่ : 31 / 1 / 68
--	--	---

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร :

B

เดือนปี

01/2568

NEXSTEP

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	ประเภท / สภาพ	สถานะการใช้งาน		ระยะเวลาไฟ 12 ชั่วโมง		หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	เปลี่ยนไฟ 12 ชั่วโมง	เปลี่ยนไฟ 12 ชั่วโมง	
EME-B-001	1	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-002	1	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-003	1	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-004	1	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-005	1	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-006	1	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-007	1	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-008	1	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-009	1	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-010	1	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-011	1	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-012	2	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-013	2	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-014	2	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-015	3	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-016	3	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-017	3	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-018	4	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-019	4	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-020	4	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-021	5	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-022	5	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-023	5	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-024	6	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-025	6	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-026	6	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-027	7	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-028	7	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-029	7	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-030	8	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		
EME-B-031	8	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓	✓	✓		
EME-B-032	8	โถงลิฟต์	เครื่องฉาย LED	✓		✓		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องฉาย

☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ตรวจเช็คโดย :

ชื่อผู้ตรวจ : พิศาล นพทก
วันที่ 28.1.68

ตรวจสอบโดย :

ชื่อผู้ตรวจ : อนันต์
วันที่ 31.1.68

พบคนตรวจสอบโดย :

ชื่อผู้ตรวจ : [Signature]
วันที่ 28.1.68

NEXT STEP MANAGEMENT

Community Solutions

โครงการ บี คอนโด

NEXT STEP ANALYZING
Company's Situation

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร :

A

เดือนปี



รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	Brand / มาตรฐาน	การชาร์จไฟ		การเปลี่ยนแบตเตอรี่		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	เปลี่ยนไฟ ๒ ปี	เปลี่ยนไฟ ๕ ปี	
EME-A-001	1	Lobby ชั้น 1	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-002	1	ห้องประชุม ชั้น 1	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-003	1	Corridor ชั้น 1	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-004	1	ลิฟต์ Lobby ชั้น 1	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-005	1	ลิฟต์ Lobby ชั้น 1	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-006	1	ห้องประชุม ชั้น 1	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-007	1	ห้องประชุม ชั้น 1	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-008	1	ห้องประชุม ชั้น 1	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-009	1	ห้องประชุม ชั้น 1	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-010	1	ห้องประชุม ชั้น 1	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-011	1	ห้องประชุม ชั้น 1	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-012	2	Corridor ชั้น 2	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-013	2	Corridor ชั้น 2	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-014	2	Corridor ชั้น 2	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-015	3	Corridor ชั้น 3	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-016	3	Corridor ชั้น 3	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-017	3	Corridor ชั้น 3	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-018	4	Corridor ชั้น 4	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-019	4	Corridor ชั้น 4	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-020	4	Corridor ชั้น 4	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-021	5	Corridor ชั้น 5	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-022	5	Corridor ชั้น 5	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-023	5	Corridor ชั้น 5	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-024	6	Corridor ชั้น 6	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-025	6	Corridor ชั้น 6	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-026	6	Corridor ชั้น 6	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-027	7	Corridor ชั้น 7	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-028	7	Corridor ชั้น 7	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-029	7	Corridor ชั้น 7	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-030	8	Corridor ชั้น 8	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-031	8	Corridor ชั้น 8	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-A-032	8	Corridor ชั้น 8	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		

หมายเหตุ : โปรดระบุประเภทของงาน ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ชื่อผู้ตรวจ : _____

ตรวจเช็คโดย : _____

ตรวจสอบโดย : _____

อนุมัติ/ตรวจสอบโดย : _____

วันที่ : ๑๗/๖/๖๕

วันที่ : 15/๖/๖๕

วันที่ : ๑๕, ๑๖, ๑๗

NEX STEP MANAGEMENT
Community Solutions

โครงการ บี คอนโด

Monthly Emergency Light Check List

ဇယား ၁ :

A

เดือนปี

กุมภาพันธ์ 68

๒๕, ๒, ๖๔
 ๒๕, ๒, ๖๔
 ๒๕, ๒, ๖๔

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร :

B

เดือนปี

NEXSTEP

คุณภาพชั้น 68

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	ประเภทไฟ / หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดย		หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
EME-B-001	1	Lobby ชั้น 1	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-002	1	ลิฟต์ Lobby ชั้น 1	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-003	1	Corridor ชั้น 1	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-004	1	ลิฟต์ Lobby ชั้น 1	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-005	1	ลิฟต์ Lobby ชั้น 1	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-006	1	ลิฟต์ Lobby ชั้น 1	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-007	1	ลิฟต์ Lobby ชั้น 1	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-008	1	ลิฟต์ Lobby ชั้น 1	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-009	1	ลิฟต์ Lobby ชั้น 1	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-010	1	ลิฟต์ Lobby ชั้น 1	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-011	1	ลิฟต์ Lobby ชั้น 1	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-012	2	Corridor ชั้น 2	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-013	2	Corridor ชั้น 2	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-014	2	Corridor ชั้น 2	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-015	3	Corridor ชั้น 3	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-016	3	Corridor ชั้น 3	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-017	3	Corridor ชั้น 3	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-018	4	Corridor ชั้น 4	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-019	4	Corridor ชั้น 4	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-020	4	Corridor ชั้น 4	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-021	5	Corridor ชั้น 5	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-022	5	Corridor ชั้น 5	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-023	5	Corridor ชั้น 5	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-024	6	Corridor ชั้น 6	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-025	6	Corridor ชั้น 6	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-026	6	Corridor ชั้น 6	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-027	7	Corridor ชั้น 7	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-028	7	Corridor ชั้น 7	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-029	7	Corridor ชั้น 7	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-030	8	Corridor ชั้น 8	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-031	8	Corridor ชั้น 8	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		
EME-B-032	8	Corridor ชั้น 8	เครื่องฉายแสง, ฉุกเฉิน	✓		✓		

หมายเหตุ : ไม่พบปัญหา ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ชื่อผู้ตรวจสอบ : _____

ตรวจเช็คโดย : อนันต์ ตรวจพบโดย : อนันต์ พบปัญหาหรือไม่ : ไม่พบ

ตำแหน่ง : 15, 2, 64 ตำแหน่ง : 15, 2, 64 ผู้จัดทำรายการ : 15, 2, 64

วันที่ : 15, 2, 64 วันที่ : 15, 2, 64 วันที่ : 15, 2, 64

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

Monthly Emergency Light Check List

8

NEXTSTEP

กุมภาพันธ์ 68

๑. การแก้ไข : ๒. วันที่ : ๒๕, ๒, ๖๔ ๓. ๒๕, ๒, ๖๔	๓. การแก้ไข : ๔. วันที่ : ๒๕, ๒, ๖๔ ๕. ๒๕, ๒, ๖๔	๖. การแก้ไข : ๗. วันที่ : ๒๕, ๒, ๖๔ ๘. ๒๕, ๒, ๖๔
--	--	--

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List



อาคาร :

A

เดือน/ปี

๒๖ / 3 / 68

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	ชนิดของไฟ / หมายเหตุ	สถานะการใช้งาน		การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่หมด		หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	แจ้งเตือนไฟ 22 ชม	แจ้งเตือนไฟ 3 ชม	
EME-A-001	1	Lobby ชั้น 1	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-002	1	ลิฟต์ชั้น 1	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-003	1	Corridor ชั้น 1	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-004	1	ลิฟต์ชั้น 1	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-005	1	ลิฟต์ชั้น 1	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-006	1	ลิฟต์ชั้น 1	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-007	1	ลิฟต์ชั้น 1	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-008	1	ลิฟต์ชั้น 1	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-009	1	ลิฟต์ชั้น 1	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-010	1	ลิฟต์ชั้น 1	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-011	1	ลิฟต์ชั้น 1	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-012	2	Corridor ชั้น 2	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-013	2	Corridor ชั้น 2	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-014	2	Corridor ชั้น 2	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-015	3	Corridor ชั้น 3	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-016	3	Corridor ชั้น 3	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-017	3	Corridor ชั้น 3	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-018	4	Corridor ชั้น 4	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-019	4	Corridor ชั้น 4	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-020	4	Corridor ชั้น 4	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-021	5	Corridor ชั้น 5	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-022	5	Corridor ชั้น 5	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-023	5	Corridor ชั้น 5	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-024	6	Corridor ชั้น 6	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-025	6	Corridor ชั้น 6	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-026	6	Corridor ชั้น 6	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-027	7	Corridor ชั้น 7	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-028	7	Corridor ชั้น 7	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-029	7	Corridor ชั้น 7	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-030	8	Corridor ชั้น 8	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-031	8	Corridor ชั้น 8	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		
EME-A-032	8	Corridor ชั้น 8	เครื่องฉาย จุก, 10	✓		✓		

หมายเหตุ: ☐ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ชื่อผู้ตรวจสอบ: _____

ตรวจสอบโดย: _____

วันที่: ๒๖ / ๓ / ๖๘

ผู้ตรวจสอบโดย: _____

วันที่: ๒๖ / ๓ / ๖๘

โครงการ บี คอนโด

Monthly Emergency Light Check List

1

23 / 5 / 69

หมายเหตุ : ไม่ครบรูปหรือขนาด ☒ หนัก ☒ ไม่หนัก วัสดุของถาด : _____ _____ _____	หมายเหตุ : วัสดุของ : <u>สนิม</u> วัสดุ : <u>23, 3, 68</u> วัสดุ : <u>23, 3, 68</u>	หมายเหตุของใบ :  ผู้ใช้ : <u> </u> วัสดุ : <u>23, 3, 68</u>
---	--	---

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร : B

เดือนปี


NEXSTEP
23 / 3 / 64

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	ชื่ออุปกรณ์ / มาตรฐาน	ตรวจสอบประจำตัว		การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปิดระบบไฟ 15 นาที	แจ้งเตือนไฟ 1 ชม	
EME-B-001	1	Lobby ชั้น 1	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-002	1	ลิฟต์ Lobby ชั้น 1	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-003	1	Corridor ชั้น 1	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-004	1	ลิฟต์ Lobby ชั้น 1	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-005	1	ลิฟต์ Lobby ชั้น 1	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-006	1	ลิฟต์ Lobby ชั้น 1	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-007	1	ลิฟต์ Lobby ชั้น 1	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-008	1	ลิฟต์ Lobby ชั้น 1	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-009	1	ลิฟต์ Lobby ชั้น 1	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-010	1	ลิฟต์ Lobby ชั้น 1	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-011	1	ลิฟต์ Lobby ชั้น 1	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-012	2	Corridor ชั้น 2	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-013	2	Corridor ชั้น 2	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-014	2	Corridor ชั้น 2	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-015	3	Corridor ชั้น 3	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-016	3	Corridor ชั้น 3	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-017	3	Corridor ชั้น 3	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-018	4	Corridor ชั้น 4	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-019	4	Corridor ชั้น 4	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-020	4	Corridor ชั้น 4	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-021	5	Corridor ชั้น 5	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-022	5	Corridor ชั้น 5	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-023	5	Corridor ชั้น 5	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-024	6	Corridor ชั้น 6	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-025	6	Corridor ชั้น 6	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-026	6	Corridor ชั้น 6	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-027	7	Corridor ชั้น 7	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-028	7	Corridor ชั้น 7	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-029	7	Corridor ชั้น 7	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-030	8	Corridor ชั้น 8	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		
EME-B-031	8	Corridor ชั้น 8	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต		/	✓		
EME-B-032	8	Corridor ชั้น 8	เครื่องหมาย ถูก, ผลิต	/		✓		

หมายเหตุ : ไม่พบระบบเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ : _____

ตรวจเช็คโดย : จ.กัณท์ ตรวจสอบโดย : อนันต์ ทบทวนตรวจสอบโดย : [Signature]

วันที่ : 23 / 3 / 64 วันที่ : 23 / 3 / 64 วันที่ : 23 / 3 / 64

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

NEXSTEP

อาคาร :

B

เดือนปี

23 / 3 / 68

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	ชื่อของอุปกรณ์	การตรวจเช็ค		การเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	เปลี่ยนที่ 15 นาที	เปลี่ยนที่ 1 ชม	
EME-B-033	1	อพยพ ST 1 ชั้น	เครื่องชาร์จ อุปกรณ์	✓		✓		
EME-B-034	2	อพยพ ST 1 ชั้น	เครื่องชาร์จ อุปกรณ์	✓		✓		
EME-B-035	3	อพยพ ST 1 ชั้น	เครื่องชาร์จ อุปกรณ์	✓		✓		
EME-B-036	4	อพยพ ST 1 ชั้น	เครื่องชาร์จ อุปกรณ์	✓		✓		
EME-B-037	5	อพยพ ST 1 ชั้น	เครื่องชาร์จ อุปกรณ์	✓		✓		
EME-B-038	6	อพยพ ST 1 ชั้น	เครื่องชาร์จ อุปกรณ์	✓		✓		
EME-B-039	7	อพยพ ST 1 ชั้น	เครื่องชาร์จ อุปกรณ์	✓		✓		
EME-B-040	8	อพยพ ST 1 ชั้น	เครื่องชาร์จ อุปกรณ์	✓		✓		
EME-B-041	1	อพยพ ST 2 ชั้น	เครื่องชาร์จ อุปกรณ์	✓		✓		
EME-B-042	2	อพยพ ST 2 ชั้น	เครื่องชาร์จ อุปกรณ์	✓		✓		
EME-B-043	3	อพยพ ST 2 ชั้น	เครื่องชาร์จ อุปกรณ์	✓		✓		
EME-B-044	4	อพยพ ST 2 ชั้น	เครื่องชาร์จ อุปกรณ์	✓		✓		
EME-B-045	5	อพยพ ST 2 ชั้น	เครื่องชาร์จ อุปกรณ์	✓		✓		
EME-B-046	6	อพยพ ST 2 ชั้น	เครื่องชาร์จ อุปกรณ์	✓		✓		
EME-B-047	7	อพยพ ST 2 ชั้น	เครื่องชาร์จ อุปกรณ์	✓		✓		
EME-B-048	8	อพยพ ST 2 ชั้น	เครื่องชาร์จ อุปกรณ์	✓		✓		

หมายเหตุ : โปรดระบุชื่อของอาคาร

✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

พบพบตรวจสอบโดย :

ชื่อ/ตำแหน่ง : จ.กัญญา

ชื่อ/ตำแหน่ง : ดนัย

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 23 , 3 , 68

วันที่ : 23 , 3 , 68

วันที่ : 23 , 3 , 68

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

ตารางตรวจเช็ค Emergency Light

ชื่ออาคาร EME 17 รหัสอาคารมี ๒๖/๔/๑๓ วันที่ตรวจ ๒๖/๔/๑๓				สถานที่ปฏิบัติงาน/โครงการ 1. ๑๑๑๑ ๑๑๑๑๑๑ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____					
ชื่ออาคาร A		ชื่อผู้ตรวจสอบ B		ชื่อผู้รายงานผล C					
ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EME-A-001	Lobby 1st fl.	1	/	/	/	/	/	
2	EME-A-002	Lobby 1st fl.	1	/	/	/	/	/	
3	EME-A-003	Lobby 1st fl.	1	/	/	/	/	/	
4	EME-A-004	Lobby 1st fl.	1	/	/	/	/	/	
5	EME-A-005	Lobby 1st fl.	1	/	/	/	/	/	
6	EME-A-006	Lobby 1st fl.	1	/	/	/	/	/	
7	EME-A-007	Lobby 1st fl.	1	/	/	/	/	/	
8	EME-A-008	Lobby 1st fl.	1	/	/	/	/	/	
9	EME-A-009	Lobby 1st fl.	1	/	/	/	/	/	
10	EME-A-010	Lobby 1st fl.	1	/	/	/	/	/	
11	EME-A-011	Lobby 1st fl.	1	/	/	/	/	/	
12	EME-A-012	Lobby 1st fl.	2	/	/	/	/	/	
13	EME-A-013	Lobby 1st fl.	2	/	/	/	/	/	
14	EME-A-014	Lobby 1st fl.	2	/	/	/	/	/	
15	EME-A-015	Lobby 1st fl.	3	/	/	/	/	/	
16	EME-A-016	Lobby 1st fl.	3	/	/	/	/	/	
17	EME-A-017	Lobby 1st fl.	3	/	/	/	/	/	
18	EME-A-018	Lobby 1st fl.	4	/	/	/	/	/	
19	EME-A-019	Lobby 1st fl.	4	/	/	/	/	/	
20	EME-A-020	Lobby 1st fl.	4	/	/	/	/	/	
21	EME-A-021	Lobby 1st fl.	5	/	/	/	/	/	
22	EME-A-022	Lobby 1st fl.	5	/	/	/	/	/	
23	EME-A-023	Lobby 1st fl.	5	/	/	/	/	/	
24	EME-A-024	Lobby 1st fl.	6	/	/	/	/	/	
25	EME-A-025	Lobby 1st fl.	6	/	/	/	/	/	
26	EME-A-026	Lobby 1st fl.	6	/	/	/	/	/	
27	EME-A-027	Lobby 1st fl.	7	/	/	/	/	/	
28	EME-A-028	Lobby 1st fl.	7	/	/	/	/	/	
29	EME-A-029	Lobby 1st fl.	7	/	/	/	/	/	
30	EME-A-030	Lobby 1st fl.	8	/	/	/	/	/	
31	EME-A-031	Lobby 1st fl.	8	/	/	/	/	/	
32	EME-A-032	Lobby 1st fl.	8	/	/	/	/	/	
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

ตรวจโดย

วันที่ตรวจ

1. ผู้ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ ☒ 2. ผู้ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ (ถ้ามี) ☐

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

อาคารตรวจเช็ค Emergency Light

โครงการ บี คอนโด วันที่ตรวจเช็ค: 16/10/69 ชื่ออาคาร: A				ตรวจสอบโดย: [ลายเซ็น] วันที่ตรวจเช็ค: 16/10/69 ชื่อผู้ตรวจสอบ: [ลายเซ็น]					
ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EME-A-030	อาคาร บี 1 ชั้น	1	/	/	/	/	/	
2	EME-A-034	อาคาร บี 1 ชั้น	2	/	/	/	/	/	
3	EME-A-036	อาคาร บี 1 ชั้น	3	/	/	/	/	/	
4	EME-A-038	อาคาร บี 1 ชั้น	4	/	/	/	/	/	
5	EME-A-037	อาคาร บี 1 ชั้น	5	/	/	/	/	/	
6	EME-A-038	อาคาร บี 1 ชั้น	6	/	/	/	/	/	
7	EME-A-039	อาคาร บี 1 ชั้น	7	/	/	/	/	/	
8	EME-A-040	อาคาร บี 1 ชั้น	8	/	/	/	/	/	
9	EME-A-041	อาคาร บี 1 ชั้น	1	/	/	/	/	/	
10	EME-A-042	อาคาร บี 1 ชั้น	2	/	/	/	/	/	
11	EME-A-043	อาคาร บี 1 ชั้น	3	/	/	/	/	/	
12	EME-A-044	อาคาร บี 2 ชั้น	4	/	/	/	/	/	
13	EME-A-045	อาคาร บี 2 ชั้น	5	/	/	/	/	/	
14	EME-A-046	อาคาร บี 2 ชั้น	6	/	/	/	/	/	
15	EME-A-047	อาคาร บี 2 ชั้น	7	/	/	/	/	/	
16	EME-A-048	อาคาร บี 2 ชั้น	8	/	/	/	/	/	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิศวกรรม

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก (CAM)

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

การตรวจสอบ Emergency Light

รายการ (S/N) : รหัสอุปกรณ์ : วันที่ตรวจ : ๒๖ / 4 / ๖๖				ทรัพย์สินของหน่วยงาน : 1. ๔๒ ๒๒๕ ๖๖๖๖๖๖ 2. : 3. : 4. : 5. : 6. :					
ชื่ออาคาร : บี		ชื่อผู้ควบคุม :		ชื่อผู้ตรวจสอบ :					

ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EMC-B-001	โถงลิฟต์	1	/	/	/	/	/	
2	EMC-B-002	โถงลิฟต์	1	/	/	/	/	/	
3	EMC-B-003	โถงลิฟต์	1	/	/	/	/	/	
4	EMC-B-004	โถงลิฟต์ 3rd Floor A	1	/	/	/	/	/	
5	EMC-B-005	ลิฟต์ Lobby Pump A	1	/	/	/	/	/	
6	EMC-B-006	โถงลิฟต์	1	/	/	/	/	/	
7	EMC-B-007	โถงลิฟต์	1	/	/	/	/	/	
8	EMC-B-008	โถงลิฟต์	1	/	/	/	/	/	
9	EMC-B-009	โถงลิฟต์	1	/	/	/	/	/	
10	EMC-B-010	โถงลิฟต์	1	/	/	/	/	/	
11	EMC-B-011	โถงลิฟต์	1	/	/	/	/	/	
12	EMC-B-012	โถงลิฟต์	2	/	/	/	/	/	
13	EMC-B-013	โถงลิฟต์	2	/	/	/	/	/	
14	EMC-B-014	โถงลิฟต์	2	/	/	/	/	/	
15	EMC-B-015	โถงลิฟต์	3	/	/	/	/	/	
16	EMC-B-016	โถงลิฟต์	3	/	/	/	/	/	
17	EMC-B-017	โถงลิฟต์	3	/	/	/	/	/	
18	EMC-B-018	โถงลิฟต์	4	/	/	/	/	/	
19	EMC-B-019	โถงลิฟต์	4	/	/	/	/	/	
20	EMC-B-020	โถงลิฟต์	4	/	/	/	/	/	
21	EMC-B-021	โถงลิฟต์	5	/	/	/	/	/	
22	EMC-B-022	โถงลิฟต์	5	/	/	/	/	/	
23	EMC-B-023	โถงลิฟต์	5	/	/	/	/	/	
24	EMC-B-024	โถงลิฟต์	6	/	/	/	/	/	
25	EMC-B-025	โถงลิฟต์	6	/	/	/	/	/	
26	EMC-B-026	โถงลิฟต์	6	/	/	/	/	/	
27	EMC-B-027	โถงลิฟต์	7	/	/	/	/	/	
28	EMC-B-028	โถงลิฟต์	7	/	/	/	/	/	
29	EMC-B-029	โถงลิฟต์	7	/	/	/	/	/	
30	EMC-B-030	โถงลิฟต์	8	/	/	/	/	/	
31	EMC-B-031	โถงลิฟต์	8	/	/	/	/	/	
32	EMC-B-032	โถงลิฟต์	8	/	/	/	/	/	
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

หมายเหตุ :

ผู้ตรวจสอบ :

1. ผู้ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ :

2. ผู้ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ (CSF) :
☐

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

ตารางตรวจเช็ค Emergency Light

ชื่ออาคาร EOB. M วันที่ตรวจเช็ค วันที่ตรวจเช็ค 26/2/69				รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน 1. ศุภกร วรวิทย์ 2. 3. 4. 5.			
ชื่อช่าง: B		ชื่อผู้ควบคุม: 5000		ชื่อผู้ควบคุมงาน: 2			

ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EME-B-003	อาคาร B1 ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
2	EME-B-004	อาคาร B1 ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
3	EME-B-005	อาคาร B1 ชั้น 3	3	/	/	/	/	/	
4	EME-B-006	อาคาร B1 ชั้น 4	4	/	/	/	/	/	
5	EME-B-007	อาคาร B1 ชั้น 5	5	/	/	/	/	/	
6	EME-B-008	อาคาร B1 ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
7	EME-B-009	อาคาร B1 ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
8	EME-B-040	อาคาร B1 ชั้น 8	8	/	/	/	/	/	
9	EME-B-041	อาคาร B2 ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
10	EME-B-042	อาคาร B2 ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
11	EME-B-043	อาคาร B2 ชั้น 3	3	/	/	/	/	/	
12	EME-B-044	อาคาร B2 ชั้น 4	4	/	/	/	/	/	
13	EME-B-045	อาคาร B2 ชั้น 5	5	/	/	/	/	/	
14	EME-B-046	อาคาร B2 ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
15	EME-B-047	อาคาร B2 ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
16	EME-B-048	อาคาร B2 ชั้น 8	8	/	/	/	/	/	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ

☐ 2. ปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ (CM)

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

การทดสอบระบบ Emergency Light

ฟอร์มตาม ข้อ 6.11 วันที่ตรวจ : 2015.10.28 วิศวกร : A				วันที่ทดสอบ : 2015.10.28 2 : 3 : 4 : 5 :				
ชื่อโครงการ : บี คอนโด				ชื่อผู้ตรวจสอบ : 02				

ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EME-A-001	Lobby ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
2	EME-A-002	ลิฟต์ Lobby ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
3	EME-A-003	Corridor ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
4	EME-A-004	ลิฟต์ Lobby ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
5	EME-A-005	ลิฟต์ Lobby ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
6	EME-A-006	Corridor ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
7	EME-A-007	Corridor ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
8	EME-A-008	Corridor ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
9	EME-A-009	Corridor ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
10	EME-A-010	Corridor ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
11	EME-A-011	Corridor ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
12	EME-A-012	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
13	EME-A-013	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
14	EME-A-014	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
15	EME-A-015	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
16	EME-A-016	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
17	EME-A-017	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
18	EME-A-018	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
19	EME-A-019	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
20	EME-A-020	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
21	EME-A-021	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
22	EME-A-022	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
23	EME-A-023	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
24	EME-A-024	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
25	EME-A-025	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
26	EME-A-026	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
27	EME-A-027	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
28	EME-A-028	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
29	EME-A-029	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
30	EME-A-030	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
31	EME-A-031	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
32	EME-A-032	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

หมายเหตุ :

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติตามข้อกำหนด

☐ 2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ไม่เป็นปกติ (CM)

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

พลาสม่าฉุกเฉิน Emergency Light

ชื่อโครงการ/CM, Q วันที่ตรวจ วันที่ตรวจ 80/5/68				ตรวจสอบโดย 1. 78 ม. 1/1 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____					
ชื่อผู้ตรวจ				ชื่อผู้ตรวจสอบ					
ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EME-A-033	อาคาร ST 1 ชั้น	1	/	/	/	/	/	
2	EME-A-034	อาคาร ST 1 ชั้น	2	/	/	/	/	/	
3	EME-A-035	อาคาร ST 1 ชั้น	3	/	/	/	/	/	
4	EME-A-036	อาคาร ST 1 ชั้น	4	/	/	/	/	/	
5	EME-A-037	อาคาร ST 1 ชั้น	5	/	/	/	/	/	
6	EME-A-038	อาคาร ST 1 ชั้น	6	/	/	/	/	/	
7	EME-A-039	อาคาร ST 1 ชั้น	7	/	/	/	/	/	
8	EME-A-040	อาคาร ST 1 ชั้น	8	/	/	/	/	/	
9	EME-A-041	อาคาร ST 1 ชั้น	1	/	/	/	/	/	
10	EME-A-042	อาคาร ST 2 ชั้น	2	/	/	/	/	/	
11	EME-A-043	อาคาร ST 2 ชั้น	3	/	/	/	/	/	
12	EME-A-044	อาคาร ST 2 ชั้น	4	/	/	/	/	/	
13	EME-A-045	อาคาร ST 2 ชั้น	5	/	/	/	/	/	
14	EME-A-046	อาคาร ST 2 ชั้น	6	/	/	/	/	/	
15	EME-A-047	อาคาร ST 2 ชั้น	7	/	/	/	/	/	
16	EME-A-048	อาคาร ST 2 ชั้น	8	/	/	/	/	/	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจ: _____

ผู้ตรวจสอบ: _____

1. 1 ปี ตรวจเช็คอย่างน้อย 1 ครั้ง

2. 1 ปี ตรวจเช็คอย่างน้อย 1 ครั้ง (CM)

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

สำรวจระบบไฟ Emergency Light

ประเภท EML : ชนิดอุปกรณ์ : วันที่ตรวจ : 20/5/68				1. <u>ผู้ดำเนินการ</u> : 2. <u>ผู้ตรวจสอบ</u> : 3. <u>ผู้รายงาน</u> :					
ชื่ออาคาร : <u>B</u>				ชื่อโครงการ : <u>บีคอน</u>		ชื่อผู้ตรวจสอบ : <u> </u>			

ลำดับ	Location Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EML-B-001	Corridor ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
2	EML-B-002	Corridor ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
3	EML-B-003	Corridor ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
4	EML-B-004	Corridor ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
5	EML-B-005	Corridor ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
6	EML-B-006	Corridor ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
7	EML-B-007	Corridor ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
8	EML-B-008	Corridor ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
9	EML-B-009	Corridor ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
10	EML-B-010	Corridor ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
11	EML-B-011	Corridor ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
12	EML-B-012	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
13	EML-B-013	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
14	EML-B-014	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
15	EML-B-015	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
16	EML-B-016	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
17	EML-B-017	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
18	EML-B-018	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
19	EML-B-019	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
20	EML-B-020	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
21	EML-B-021	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
22	EML-B-022	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
23	EML-B-023	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
24	EML-B-024	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
25	EML-B-025	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
26	EML-B-026	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
27	EML-B-027	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
28	EML-B-028	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
29	EML-B-029	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
30	EML-B-030	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
31	EML-B-031	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
32	EML-B-032	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

พบปัญหา : _____

ผู้ดำเนินการ : ☒ 1. ผู้ดำเนินการ : _____

ผู้ตรวจสอบ : ☐ 2. ผู้ตรวจสอบ : _____

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

ตารางตรวจเช็ค Emergency Light

ชื่อโครงการ EML 14 รหัสอุปกรณ์ วันที่ตรวจ 20/5/68				ตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบ 1. <u> </u> 2. <u> </u> 3. <u> </u> 4. <u> </u> 5. <u> </u> 6. <u> </u>					
ชื่ออาคาร <u> </u>		ชื่อผู้ควบคุม <u> </u>		ชื่อผู้ตรวจสอบ <u> </u>					
ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	TYPE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EMC-S-033	อาคาร S1 (ชั้น)	1	/	/	/	/	/	
2	EMC-S-034	อาคาร S1 (ชั้น)	2	/	/	/	/	/	
3	EMC-S-035	อาคาร S1 (ชั้น)	3	/	/	/	/	/	
4	EMC-S-036	อาคาร S1 (ชั้น)	4	/	/	/	/	/	
5	EMC-S-037	อาคาร S1 (ชั้น)	5	/	/	/	/	/	
6	EMC-S-038	อาคาร S1 (ชั้น)	6	/	/	/	/	/	
7	EMC-S-039	อาคาร S1 (ชั้น)	7	/	/	/	/	/	
8	EMC-S-040	อาคาร S1 (ชั้น)	8	/	/	/	/	/	
9	EMC-S-041	อาคาร S1 (ชั้น)	1	/	/	/	/	/	
10	EMC-S-042	อาคาร S1 (ชั้น)	2	/	/	/	/	/	
11	EMC-S-043	อาคาร S1 (ชั้น)	3	/	/	/	/	/	
12	EMC-S-044	อาคาร S1 (ชั้น)	4	/	/	/	/	/	
13	EMC-S-045	อาคาร S1 (ชั้น)	5	/	/	/	/	/	
14	EMC-S-046	อาคาร S1 (ชั้น)	6	/	/	/	/	/	
15	EMC-S-047	อาคาร S1 (ชั้น)	7	/	/	/	/	/	
16	EMC-S-048	อาคาร S1 (ชั้น)	8	/	/	/	/	/	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติ

☐ 2 ปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติที่มีเครื่องหมาย (EML)

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

ตารางตรวจเช็ค Emergency Light

ทดสอบ EML ที่ <u>FHL - 2</u> วันที่ตรวจ <u>15/6/68</u>				บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน 1. <u>ผู้ตรวจ</u> 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____					
ชื่ออาคาร <u>A</u>		ชั้น/บริเวณ <u>air</u>		ชื่อ/ตำแหน่ง <u>8</u>					
ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EME-A-001	Lobby Hall	1	/	/	/	/	/	
2	EME-A-002	ลิฟต์ฮอลล์ ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
3	EME-A-003	Corridor ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
4	EME-A-004	ลิฟต์ฮอลล์ อาคาร A	1	/	/	/	/	/	
5	EME-A-005	ลิฟต์ Transfer Pump A	1	/	/	/	/	/	
6	EME-A-006	ลิฟต์ฮอลล์ ชั้น A	1	/	/	/	/	/	
7	EME-A-007	ลิฟต์ฮอลล์ ชั้น A	1	/	/	/	/	/	
8	EME-A-008	ลิฟต์ฮอลล์ ชั้น A	1	/	/	/	/	/	
9	EME-A-009	ลิฟต์ฮอลล์ ชั้น A	1	/	/	/	/	/	
10	EME-A-010	ลิฟต์ฮอลล์ ชั้น A	1	/	/	/	/	/	
11	EME-A-011	ลิฟต์ฮอลล์ ชั้น A	1	/	/	/	/	/	
12	EME-A-012	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
13	EME-A-013	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
14	EME-A-014	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
15	EME-A-015	Corridor ชั้น 3	3	/	/	/	/	/	
16	EME-A-016	Corridor ชั้น 3	3	/	/	/	/	/	
17	EME-A-017	Corridor ชั้น 3	3	/	/	/	/	/	
18	EME-A-018	Corridor ชั้น 4	4	/	/	/	/	/	
19	EME-A-019	Corridor ชั้น 4	4	/	/	/	/	/	
20	EME-A-020	Corridor ชั้น 4	4	/	/	/	/	/	
21	EME-A-021	Corridor ชั้น 5	5	/	/	/	/	/	
22	EME-A-022	Corridor ชั้น 5	5	/	/	/	/	/	
23	EME-A-023	Corridor ชั้น 5	5	/	/	/	/	/	
24	EME-A-024	Corridor ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
25	EME-A-025	Corridor ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
26	EME-A-026	Corridor ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
27	EME-A-027	Corridor ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
28	EME-A-028	Corridor ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
29	EME-A-029	Corridor ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
30	EME-A-030	Corridor ชั้น 8	8	/	/	/	/	/	
31	EME-A-031	Corridor ชั้น 8	8	/	/	/	/	/	
32	EME-A-032	Corridor ชั้น 8	8	/	/	/	/	/	
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามแผน

☐ 2. ผู้ปฏิบัติงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (CM)

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

ตารางตรวจเช็ค Emergency Light

เครื่อง EML 02 รหัสเครื่อง: <u>EML-A-1</u> วันที่ตรวจ: <u>15/1/68</u>				สถานที่: <u>อาคาร</u> 1. <u>25/1/68</u> 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____			
ชื่อช่าง: <u>A</u>		ชื่อผู้ควบคุม: <u>อดิ</u>		ชื่อผู้ตรวจสอบ: <u>เจ</u>			

ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EME-A-033	อาคาร 311 ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
2	EME-A-034	อาคาร 311 ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
3	EME-A-035	อาคาร 311 ชั้น 3	3	/	/	/	/	/	
4	EME-A-036	อาคาร 311 ชั้น 4	4	/	/	/	/	/	
5	EME-A-037	อาคาร 311 ชั้น 5	5	/	/	/	/	/	
6	EME-A-038	อาคาร 311 ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
7	EME-A-039	อาคาร 311 ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
8	EME-A-040	อาคาร 311 ชั้น 8	8	/	/	/	/	/	
9	EME-A-041	อาคาร 312 ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
10	EME-A-042	อาคาร 312 ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
11	EME-A-043	อาคาร 312 ชั้น 3	3	/	/	/	/	/	
12	EME-A-044	อาคาร 312 ชั้น 4	4	/	/	/	/	/	
13	EME-A-045	อาคาร 312 ชั้น 5	5	/	/	/	/	/	
14	EME-A-046	อาคาร 312 ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
15	EME-A-047	อาคาร 312 ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
16	EME-A-048	อาคาร 312 ชั้น 8	8	/	/	/	/	/	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

หมายเหตุ: _____

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแต่ยังไม่ผ่าน (CM)

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

การตรวจเช็ค Emergency Light

ชื่อโครงการ/CM : บี คอนโด
 วันที่ตรวจ : 15/6/69
 ผู้ตรวจ : B

รายชื่อผู้ตรวจและผู้ปฏิบัติงาน
 1. วราภรณ์ 2. _____
 3. _____ 4. _____
 5. _____ 6. _____

ลำดับ	Interface System	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EMER-S-001	Lobby Floor	1	/	/	/	/	/	
2	EMER-S-002	Reception Hall	1	/	/	/	/	/	
3	EMER-S-003	Corridor Hall	1	/	/	/	/	/	
4	EMER-S-004	Elevator Hall	1	/	/	/	/	/	
5	EMER-S-005	Exit Stairway	1	/	/	/	/	/	
6	EMER-S-006	Stairway Hall	1	/	/	/	/	/	
7	EMER-S-007	Stairway Hall	1	/	/	/	/	/	
8	EMER-S-008	Stairway Hall	1	/	/	/	/	/	
9	EMER-S-009	Stairway Hall	1	/	/	/	/	/	
10	EMER-S-010	Stairway Hall	1	/	/	/	/	/	
11	EMER-S-011	Stairway Hall	1	/	/	/	/	/	
12	EMER-S-012	Corridor Hall	2	/	/	/	/	/	
13	EMER-S-013	Corridor Hall	2	/	/	/	/	/	
14	EMER-S-014	Corridor Hall	2	/	/	/	/	/	
15	EMER-S-015	Corridor Hall	3	/	/	/	/	/	
16	EMER-S-016	Corridor Hall	3	/	/	/	/	/	
17	EMER-S-017	Corridor Hall	3	/	/	/	/	/	
18	EMER-S-018	Corridor Hall	4	/	/	/	/	/	
19	EMER-S-019	Corridor Hall	4	/	/	/	/	/	
20	EMER-S-020	Corridor Hall	4	/	/	/	/	/	
21	EMER-S-021	Corridor Hall	5	/	/	/	/	/	
22	EMER-S-022	Corridor Hall	5	/	/	/	/	/	
23	EMER-S-023	Corridor Hall	5	/	/	/	/	/	
24	EMER-S-024	Corridor Hall	6	/	/	/	/	/	
25	EMER-S-025	Corridor Hall	6	/	/	/	/	/	
26	EMER-S-026	Corridor Hall	6	/	/	/	/	/	
27	EMER-S-027	Corridor Hall	7	/	/	/	/	/	
28	EMER-S-028	Corridor Hall	7	/	/	/	/	/	
29	EMER-S-029	Corridor Hall	7	/	/	/	/	/	
30	EMER-S-030	Corridor Hall	8	/	/	/	/	/	
31	EMER-S-031	Corridor Hall	8	/	/	/	/	/	
32	EMER-S-032	Corridor Hall	8	/	/	/	/	/	
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจการปฏิบัติงาน
☒ 1. ผู้ตรวจการปฏิบัติงาน
☐ 2. ผู้ปฏิบัติงาน

☐ 3. ผู้ปฏิบัติงาน

NEXSTEP บริษัท เน็กซ์ สเต็ป จำกัด

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

ระบบสำรองไฟ Emergency Light

รายการ EML 14 วันที่ตรวจ: 8 เม.ย. 2564 ผู้ตรวจ: 13/1/14				รายละเอียดการปฏิบัติงาน 1. <u>OK</u> 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____				
ชื่ออาคาร: <u>B</u>		ชื่อผู้ตรวจ: <u>อนันต์</u>		ชื่อผู้ตรวจสอบ: <u>[Signature]</u>				

ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	PLSB		ISBT			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EMC-B-033	อาคาร บี 1 ชั้น	1	/	/	/	/	/	
2	EMC-B-034	อาคาร บี 1 ชั้น	2	/	/	/	/	/	
3	EMC-B-035	อาคาร บี 1 ชั้น	3	/	/	/	/	/	
4	EMC-B-036	อาคาร บี 1 ชั้น	4	/	/	/	/	/	
5	EMC-B-037	อาคาร บี 1 ชั้น	5	/	/	/	/	/	
6	EMC-B-038	อาคาร บี 1 ชั้น	6	/	/	/	/	/	
7	EMC-B-039	อาคาร บี 1 ชั้น	7	/	/	/	/	/	
8	EMC-B-040	อาคาร บี 1 ชั้น	8	/	/	/	/	/	
9	EMC-B-041	อาคาร บี 2 ชั้น	1	/	/	/	/	/	
10	EMC-B-042	อาคาร บี 2 ชั้น	2	/	/	/	/	/	
11	EMC-B-043	อาคาร บี 2 ชั้น	3	/	/	/	/	/	
12	EMC-B-044	อาคาร บี 2 ชั้น	4	/	/	/	/	/	
13	EMC-B-045	อาคาร บี 2 ชั้น	5	/	/	/	/	/	
14	EMC-B-046	อาคาร บี 2 ชั้น	6	/	/	/	/	/	
15	EMC-B-047	อาคาร บี 2 ชั้น	7	/	/	/	/	/	
16	EMC-B-048	อาคาร บี 2 ชั้น	8	/	/	/	/	/	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

หมายเหตุ:

☒ 1. ปฏิบัติการตามคู่มือ
☐ 2. ปฏิบัติการตามคู่มือที่สำนักงาน ก.พ.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Fire Exit Check List

NEXSTEP

อาคาร :

A

เดือนปี

01/2568

รหัสประตู	ชั้น	สถานที่	ประเภท / วัสดุ	สถานะประตู		การเปิดปิดประตู		หมายเหตุ
				เปิด	ไม่เปิด	เปิดปกติ	เปิดผิดปกติ	
EXT-A-001	1	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก		/	✓		
EXT-A-002	2	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก		/	✓		
EXT-A-003	2	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก		/	✓		
EXT-A-004	3	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก	/	/	✓		
EXT-A-005	3	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก		/	✓		
EXT-A-006	4	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก		/	✓		
EXT-A-007	4	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก		/	✓		
EXT-A-008	5	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก	/	/	✓		
EXT-A-009	6	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก		/	✓		
EXT-A-010	6	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก		/	✓		
EXT-A-011	6	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก	/	/	✓		
EXT-A-012	7	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก	/	/	✓		
EXT-A-013	7	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก	/	/	✓		
EXT-A-014	8	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก		/	✓		
EXT-A-015	8	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก	/	/	✓		
EXT-A-016	1	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก		/	✓		
EXT-A-017	2	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก	/	/	✓		
EXT-A-018	3	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก	/	/	✓		
EXT-A-019	4	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก		/	✓		
EXT-A-020	5	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก		/	✓		
EXT-A-021	6	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก		/	✓		
EXT-A-022	7	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก	/	/	✓		
EXT-A-023	8	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก	/	/	✓		
EXT-A-024	2	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก		/	✓		
EXT-A-025	3	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก	/	/	✓		
EXT-A-026	4	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก		/	✓		
EXT-A-027	5	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก		/	✓		
EXT-A-028	6	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก	/	/	✓		
EXT-A-029	7	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก	/	/	✓		
EXT-A-030	8	ทางออกฉุกเฉิน	เหล็ก	/	/	✓		

ตรวจสอบ : ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

วันที่ : 31.1.68

โดย : กิตติ

ตรวจสอบโดย : อนันต์

วันที่ : 31.1.68

ตรวจสอบโดย : กิตติ

วันที่ : 31.1.68

NEXSTEP MANAGEMENT
Community Solutions

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Fire Exit Check List

อาคาร :

B

เดือนปี

01/2564

NEXSTEP

รหัสประจำตัว	ชั้น	สถานที่	ประเภท / วัสดุ	สถานะป้ายทางออก		การแจ้งเตือนเมื่อพบข้อบกพร่อง		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	แจ้งเตือน 15 นาที	แจ้งเตือน 1 ชั่วโมง	
EXT-B-001	1	ทางออกฉุกเฉิน ชั้น 1	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-002	2	Corridor ชั้น 2	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-003	3	Corridor ชั้น 3	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-004	3	Corridor ชั้น 3	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-005	3	Corridor ชั้น 3	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-006	4	Corridor ชั้น 4	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-007	4	Corridor ชั้น 4	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-008	5	Corridor ชั้น 5	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-009	5	Corridor ชั้น 5	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-010	6	Corridor ชั้น 6	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-011	6	Corridor ชั้น 6	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-012	7	Corridor ชั้น 7	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-013	7	Corridor ชั้น 7	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-014	8	Corridor ชั้น 8	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-015	8	Corridor ชั้น 8	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-016	1	ทางออก ST 1 ชั้น 1	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-017	2	ทางออก ST 1 ชั้น 2	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-018	3	ทางออก ST 1 ชั้น 3	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-019	4	ทางออก ST 1 ชั้น 4	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-020	5	ทางออก ST 1 ชั้น 5	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-021	6	ทางออก ST 1 ชั้น 6	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-022	7	ทางออก ST 1 ชั้น 7	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-023	8	ทางออก ST 1 ชั้น 8	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-024	2	ทางออก ST 2 ชั้น 2	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-025	3	ทางออก ST 2 ชั้น 3	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-026	4	ทางออก ST 2 ชั้น 4	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-027	5	ทางออก ST 2 ชั้น 5	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-028	6	ทางออก ST 2 ชั้น 6	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-029	7	ทางออก ST 2 ชั้น 7	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		
EXT-B-030	8	ทางออก ST 2 ชั้น 8	เครื่องหมาย ลูก, ไม้	/	/	✓		

หมายเหตุ ไปพบคุณหญิงสมชาย

☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ตรวจเช็คโดย :

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ 28, 1, 64

ตรวจสอบโดย :

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 24, 1, 64

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ผู้ทบทวน
วันที่ 31, 1, 64

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Fire Exit Check List

อาคาร :

A

เดือนปี

NEXSTEP

กฎหมาย 68

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	หมายเหตุ / หมายเหตุ	การตรวจสอบ		การปฏิบัติตามข้อกำหนด		หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปฏิบัติตาม 15 นาที	ปฏิบัติตาม 1 ชม.	
EXT-A-001	1	อาคาร 1 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-002	2	อาคาร 2 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-003	2	อาคาร 2 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-004	3	อาคาร 3 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-005	3	อาคาร 3 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-006	4	อาคาร 4 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-007	4	อาคาร 4 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-008	5	อาคาร 5 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-009	5	อาคาร 5 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-010	6	อาคาร 6 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-011	6	อาคาร 6 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-012	7	อาคาร 7 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-013	7	อาคาร 7 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-014	8	อาคาร 8 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-015	8	อาคาร 8 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-016	1	อาคาร 1 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-017	2	อาคาร 2 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-018	3	อาคาร 3 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-019	4	อาคาร 4 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-020	5	อาคาร 5 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-021	6	อาคาร 6 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-022	7	อาคาร 7 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-023	8	อาคาร 8 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-024	2	อาคาร 2 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-025	3	อาคาร 3 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-026	4	อาคาร 4 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-027	5	อาคาร 5 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-028	6	อาคาร 6 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-029	7	อาคาร 7 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		
EXT-A-030	8	อาคาร 8 ชั้น	เครื่องหมาย ถูก, ปิด			✓		

หมายเหตุ : โปรดระบุชื่อผู้ตรวจสอบ

✓ ปกติ ✗ ไม่ปกติ

ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ตรวจสอบโดย :

ตำแหน่ง :

วันที่ 28.2.64

ตรวจสอบโดย :

ตำแหน่ง :

วันที่ 28.2.64

ตรวจสอบโดย :

ตำแหน่ง :

วันที่ 28.2.64

NEXT STEP MANAGEMENT
Community Solutions

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Fire Exit Check List

อาคาร :

B

เดือนปี



กฎหมาย 68

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	ประเภท / ขนาด	ตรวจสอบจำนวน		การแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	แจ้งเตือนได้ 15 นาที	แจ้งเตือนได้ 7 นาที	
EXT-B-001	1	อาคาร Lobby ชั้น 1	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-002	2	Corridor ชั้น 2	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-003	2	Corridor ชั้น 2	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-004	3	Corridor ชั้น 3	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-005	3	Corridor ชั้น 3	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-006	4	Corridor ชั้น 4	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-007	4	Corridor ชั้น 4	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-008	5	Corridor ชั้น 5	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-009	5	Corridor ชั้น 5	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-010	6	Corridor ชั้น 6	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-011	6	Corridor ชั้น 6	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-012	7	Corridor ชั้น 7	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-013	7	Corridor ชั้น 7	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-014	8	Corridor ชั้น 8	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-015	8	Corridor ชั้น 8	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-016	1	อาคาร ST 1 ชั้น 1	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-017	2	อาคาร ST 1 ชั้น 2	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-018	3	อาคาร ST 1 ชั้น 3	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-019	4	อาคาร ST 1 ชั้น 4	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-020	5	อาคาร ST 1 ชั้น 5	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-021	6	อาคาร ST 1 ชั้น 6	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-022	7	อาคาร ST 1 ชั้น 7	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-023	8	อาคาร ST 1 ชั้น 8	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-024	2	อาคาร ST 2 ชั้น 2	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-025	3	อาคาร ST 2 ชั้น 3	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-026	4	อาคาร ST 2 ชั้น 4	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-027	5	อาคาร ST 2 ชั้น 5	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-028	6	อาคาร ST 2 ชั้น 6	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-029	7	อาคาร ST 2 ชั้น 7	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		
EXT-B-030	8	อาคาร ST 2 ชั้น 8	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	✓		✓		

หมายเหตุ : ไม่พบเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : อดิ ตรวจสอบโดย : ack พบพบการแจ้งเตือน : 18, 6, 68

ดำเนินการ : 15, 2, 64 วันที่ : 15, 2, 64 วันที่ : 18, 6, 68

NEXSTEP MANAGEMENT
Community Solution

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Fire Exit Check List

อาคาร :

A

เดือนปี

NEXSTEP

23 / 3 / 68

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	ประเภท / ลักษณะ	สถานะป้ายไฟ		ตรวจสอบโดย		หมายเหตุ
				ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
EXT-A-001	1	อาคาร 1001 ชั้น 1	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน		/	✓		
EXT-A-002	2	อาคาร 1002 ชั้น 2	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน		/	✓		
EXT-A-003	2	อาคาร 1003 ชั้น 2	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน		/	✓		
EXT-A-004	3	อาคาร 1004 ชั้น 3	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	/		✓		
EXT-A-005	3	อาคาร 1005 ชั้น 3	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน		/	✓		
EXT-A-006	4	อาคาร 1006 ชั้น 4	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน		/	✓		
EXT-A-007	4	อาคาร 1007 ชั้น 4	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน		/	✓		
EXT-A-008	5	อาคาร 1008 ชั้น 5	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	/		✓		
EXT-A-009	5	อาคาร 1009 ชั้น 5	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน		/	✓		
EXT-A-010	6	อาคาร 1010 ชั้น 6	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน		/	✓		
EXT-A-011	6	อาคาร 1011 ชั้น 6	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	/		✓		
EXT-A-012	7	อาคาร 1012 ชั้น 7	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	/		✓		
EXT-A-013	7	อาคาร 1013 ชั้น 7	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	/		✓		
EXT-A-014	8	อาคาร 1014 ชั้น 8	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน		/	✓		
EXT-A-015	8	อาคาร 1015 ชั้น 8	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	/		✓		
EXT-A-016	1	อาคาร 1016 ชั้น 1	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน		/	✓		
EXT-A-017	2	อาคาร 1017 ชั้น 2	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน		/	✓		
EXT-A-018	3	อาคาร 1018 ชั้น 3	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	/		✓		
EXT-A-019	4	อาคาร 1019 ชั้น 4	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน		/	✓		
EXT-A-020	5	อาคาร 1020 ชั้น 5	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน		/	✓		
EXT-A-021	6	อาคาร 1021 ชั้น 6	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	/		✓		
EXT-A-022	7	อาคาร 1022 ชั้น 7	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	/		✓		
EXT-A-023	8	อาคาร 1023 ชั้น 8	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	/		✓		
EXT-A-024	2	อาคาร 1024 ชั้น 2	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน		/	✓		
EXT-A-025	3	อาคาร 1025 ชั้น 3	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	/		✓		
EXT-A-026	4	อาคาร 1026 ชั้น 4	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน		/	✓		
EXT-A-027	5	อาคาร 1027 ชั้น 5	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน		/	✓		
EXT-A-028	6	อาคาร 1028 ชั้น 6	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	/		✓		
EXT-A-029	7	อาคาร 1029 ชั้น 7	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	/		✓		
EXT-A-030	8	อาคาร 1030 ชั้น 8	เครื่องหมาย ฉุกเฉิน	/		✓		

พบข้อบกพร่อง : ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ชื่อผู้ตรวจสอบ :

ตรวจสอบโดย :

ชื่อผู้ตรวจสอบ :

วันที่ : 23, 3, 68

ตรวจสอบโดย :

ชื่อผู้ตรวจสอบ :

วันที่ : 23, 3, 68

ตรวจสอบโดย :

ชื่อผู้ตรวจสอบ :

วันที่ : 23, 3, 68

NEXT STEP MANAGEMENT
Community Solutions

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Fire Exit Check List

อาคาร :

B

เดือนปี

23 / 3 / 68

NEXSTEP

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	อุปกรณ์ / วัสดุอุปกรณ์	สถานะการใช้งาน		ตรวจสอบโดยผู้รับผิดชอบ		หมายเหตุ
				ใช้ได้	ไม่ใช้ได้	ตรวจสอบวันที่ : ปี พ.ศ.	ตรวจสอบโดย : นาม	
EXT-B-001	1	ทางออก Lobby ชั้น 1	เครื่องหมาย ดูป, ไม้		/	✓		
EXT-B-002	2	Corridor ชั้น 2	เครื่องหมาย ดูป, ไม้		/	✓		
EXT-B-003	2	Corridor ชั้น 2	เครื่องหมาย ดูป, ไม้		/	✓		
EXT-B-004	3	Corridor ชั้น 3	เครื่องหมาย ดูป, ไม้	/		✓		
EXT-B-005	3	Corridor ชั้น 3	เครื่องหมาย ดูป, ไม้		/	✓		
EXT-B-006	4	Corridor ชั้น 4	เครื่องหมาย ดูป, ไม้		/	✓		
EXT-B-007	4	Corridor ชั้น 4	เครื่องหมาย ดูป, ไม้		/	✓		
EXT-B-008	5	Corridor ชั้น 5	เครื่องหมาย ดูป, ไม้	/		✓		
EXT-B-009	5	Corridor ชั้น 5	เครื่องหมาย ดูป, ไม้		/	✓		
EXT-B-010	6	Corridor ชั้น 6	เครื่องหมาย ดูป, ไม้		/	✓		
EXT-B-011	6	Corridor ชั้น 6	เครื่องหมาย ดูป, ไม้	/		✓		
EXT-B-012	7	Corridor ชั้น 7	เครื่องหมาย ดูป, ไม้	/		✓		
EXT-B-013	7	Corridor ชั้น 7	เครื่องหมาย ดูป, ไม้	/		✓		
EXT-B-014	8	Corridor ชั้น 8	เครื่องหมาย ดูป, ไม้		/	✓		
EXT-B-015	8	Corridor ชั้น 8	เครื่องหมาย ดูป, ไม้	/		✓		
EXT-B-016	1	ทางออก ST 1 ชั้น 1	เครื่องหมาย ดูป, ไม้		/	✓		
EXT-B-017	2	ทางออก ST 1 ชั้น 2	เครื่องหมาย ดูป, ไม้		/	✓		
EXT-B-018	3	ทางออก ST 1 ชั้น 3	เครื่องหมาย ดูป, ไม้	/		✓		
EXT-B-019	4	ทางออก ST 1 ชั้น 4	เครื่องหมาย ดูป, ไม้		/	✓		
EXT-B-020	5	ทางออก ST 1 ชั้น 5	เครื่องหมาย ดูป, ไม้		/	✓		
EXT-B-021	6	ทางออก ST 1 ชั้น 6	เครื่องหมาย ดูป, ไม้		/	✓		
EXT-B-022	7	ทางออก ST 1 ชั้น 7	เครื่องหมาย ดูป, ไม้	/		✓		
EXT-B-023	8	ทางออก ST 1 ชั้น 8	เครื่องหมาย ดูป, ไม้	/		✓		
EXT-B-024	2	ทางออก ST 2 ชั้น 2	เครื่องหมาย ดูป, ไม้		/	✓		
EXT-B-025	3	ทางออก ST 2 ชั้น 3	เครื่องหมาย ดูป, ไม้	/		✓		
EXT-B-026	4	ทางออก ST 2 ชั้น 4	เครื่องหมาย ดูป, ไม้		/	✓		
EXT-B-027	5	ทางออก ST 2 ชั้น 5	เครื่องหมาย ดูป, ไม้		/	✓		
EXT-B-028	6	ทางออก ST 2 ชั้น 6	เครื่องหมาย ดูป, ไม้	/		✓		
EXT-B-029	7	ทางออก ST 2 ชั้น 7	เครื่องหมาย ดูป, ไม้	/		✓		
EXT-B-030	8	ทางออก ST 2 ชั้น 8	เครื่องหมาย ดูป, ไม้	/		✓		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ผู้ตรวจสอบ :

ผู้ตรวจโดย :

ผู้ตรวจโดย :

วันที่ : 23, 3, 68

วันที่ : 23, 3, 68

วันที่ : 23, 3, 68

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

ตารางตรวจเช็ค Exit Light

เครื่อง EXL IT เครื่องรุ่น วันที่ตรวจ <u>26/4/64</u>				วันที่ตรวจเช็ค 1. <u>กมล ใจ</u> 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____				
ชื่ออาคาร <u>A</u>		ชื่อโครงการ <u>บีคอน</u>		ชื่อผู้ตรวจสอบ <u>กมล ใจ</u>				

ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FLUO		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EXT-A-001	ชั้น Lobby ชั้น	1	/	/	/	/	/	
2	EXT-A-002	Corridor ชั้น	2	/	/	/	/	/	
3	EXT-A-003	Corridor ชั้น	2	/	/	/	/	/	
4	EXT-A-004	Corridor ชั้น	3	/	/	/	/	/	
5	EXT-A-005	Corridor ชั้น	3	/	/	/	/	/	
6	EXT-A-006	Corridor ชั้น	4	/	/	/	/	/	
7	EXT-A-007	Corridor ชั้น	4	/	/	/	/	/	
8	EXT-A-008	Corridor ชั้น	5	/	/	/	/	/	
9	EXT-A-009	Corridor ชั้น	5	/	/	/	/	/	
10	EXT-A-010	Corridor ชั้น	6	/	/	/	/	/	
11	EXT-A-011	Corridor ชั้น	6	/	/	/	/	/	
12	EXT-A-012	Corridor ชั้น	7	/	/	/	/	/	
13	EXT-A-013	Corridor ชั้น	7	/	/	/	/	/	
14	EXT-A-014	Corridor ชั้น	8	/	/	/	/	/	
15	EXT-A-015	Corridor ชั้น	8	/	/	/	/	/	
16	EXT-A-016	ชั้น Lobby 11 ชั้น	1	/	/	/	/	/	
17	EXT-A-017	ชั้น Lobby 12 ชั้น	2	/	/	/	/	/	
18	EXT-A-018	ชั้น Lobby 21 ชั้น	3	/	/	/	/	/	
19	EXT-A-019	ชั้น Lobby 21 ชั้น	4	/	/	/	/	/	
20	EXT-A-020	ชั้น Lobby 21 ชั้น	5	/	/	/	/	/	
21	EXT-A-021	ชั้น Lobby 21 ชั้น	6	/	/	/	/	/	
22	EXT-A-022	ชั้น Lobby 21 ชั้น	7	/	/	/	/	/	
23	EXT-A-023	ชั้น Lobby 21 ชั้น	8	/	/	/	/	/	
24	EXT-A-024	ชั้น Lobby 22 ชั้น	2	/	/	/	/	/	
25	EXT-A-025	ชั้น Lobby 22 ชั้น	3	/	/	/	/	/	
26	EXT-A-026	ชั้น Lobby 22 ชั้น	4	/	/	/	/	/	
27	EXT-A-027	ชั้น Lobby 22 ชั้น	5	/	/	/	/	/	
28	EXT-A-028	ชั้น Lobby 22 ชั้น	6	/	/	/	/	/	
29	EXT-A-029	ชั้น Lobby 22 ชั้น	7	/	/	/	/	/	
30	EXT-A-030	ชั้น Lobby 22 ชั้น	8	/	/	/	/	/	
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

วันที่ตรวจเช็ค

1. ☒ 1. (ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคาร)

2. ☐ 2. (ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ควบคุมอาคาร (CNC))

NEXSTEP บริการและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอาคาร

END-10.1

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

ตารางตรวจเช็ค Exit Light

วันที่ตรวจเช็ค : 26/4/66 ชื่อผู้ตรวจ : B ชื่อโครงการ : บีคอนโด				ภาชนะบรรจุขยะ : 2 ภาชนะบรรจุขยะ : 4 ภาชนะบรรจุขยะ : 6					
ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EXT-B-001	Corridor Floor	1	/	/	/	/	/	
2	EXT-B-002	Corridor Floor	2	/	/	/	/	/	
3	EXT-B-003	Corridor Floor	2	/	/	/	/	/	
4	EXT-B-004	Corridor Floor	3	/	/	/	/	/	
5	EXT-B-005	Corridor Floor	3	/	/	/	/	/	
6	EXT-B-006	Corridor Floor	4	/	/	/	/	/	
7	EXT-B-007	Corridor Floor	4	/	/	/	/	/	
8	EXT-B-008	Corridor Floor	5	/	/	/	/	/	
9	EXT-B-009	Corridor Floor	5	/	/	/	/	/	
10	EXT-B-010	Corridor Floor	6	/	/	/	/	/	
11	EXT-B-011	Corridor Floor	6	/	/	/	/	/	
12	EXT-B-012	Corridor Floor	7	/	/	/	/	/	
13	EXT-B-013	Corridor Floor	7	/	/	/	/	/	
14	EXT-B-014	Corridor Floor	8	/	/	/	/	/	
15	EXT-B-015	Corridor Floor	8	/	/	/	/	/	
16	EXT-B-016	Corridor ST Floor	1	/	/	/	/	/	
17	EXT-B-017	Corridor ST Floor	2	/	/	/	/	/	
18	EXT-B-018	Corridor ST Floor	3	/	/	/	/	/	
19	EXT-B-019	Corridor ST Floor	4	/	/	/	/	/	
20	EXT-B-020	Corridor ST Floor	5	/	/	/	/	/	
21	EXT-B-021	Corridor ST Floor	6	/	/	/	/	/	
22	EXT-B-022	Corridor ST Floor	7	/	/	/	/	/	
23	EXT-B-023	Corridor ST Floor	8	/	/	/	/	/	
24	EXT-B-024	Corridor ST Floor	3	/	/	/	/	/	
25	EXT-B-025	Corridor ST Floor	3	/	/	/	/	/	
26	EXT-B-026	Corridor ST Floor	4	/	/	/	/	/	
27	EXT-B-027	Corridor ST Floor	5	/	/	/	/	/	
28	EXT-B-028	Corridor ST Floor	6	/	/	/	/	/	
29	EXT-B-029	Corridor ST Floor	7	/	/	/	/	/	
30	EXT-B-030	Corridor ST Floor	8	/	/	/	/	/	
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

วันที่ตรวจเช็ค

ชื่อผู้ตรวจเช็ค



2. ผู้ปฏิบัติงานแจ้งหัวหน้าโครงการ (C.O.)

NEXSTEP

บริการการวัด มลพิษ - บริการติดตั้ง และซ่อมบำรุง 4 ปี

หน้า 1

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

สถานะของระบบ Exit Light

ชื่ออาคาร (Bldg. No.) รหัสอาคาร วันที่ตรวจ 20/5/68				รายละเอียดการปฏิบัติงาน 1. 2. 3. 4. 5. 6.				
ชื่อช่าง: A				ชื่อผู้ควบคุม: GMR		ผู้ตรวจประเมิน:		

ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EXT-A-001	อาคาร Lobby ชั้น 1	1	X	X	X	X	X	ไม่เสีย
2	EXT-A-002	อาคาร Floor 2	2	X	X	X	X	X	ไม่เสีย
3	EXT-A-003	อาคาร Floor 2	2	X	X	X	X	X	ไม่เสีย
4	EXT-A-004	อาคาร Floor 3	3	/	/	/	/	/	
5	EXT-A-005	อาคาร Floor 3	3	/	/	/	/	/	
6	EXT-A-006	อาคาร Floor 4	4	/	/	/	/	/	
7	EXT-A-007	อาคาร Floor 4	4	X	X	X	X	X	ไม่เสีย
8	EXT-A-008	อาคาร Floor 5	5	X	X	X	X	X	ไม่เสีย
9	EXT-A-009	อาคาร Floor 5	5	/	/	/	/	/	
10	EXT-A-010	อาคาร Floor 6	6	X	X	X	X	X	ไม่เสีย
11	EXT-A-011	อาคาร Floor 6	6	X	X	X	X	X	ไม่เสีย
12	EXT-A-012	อาคาร Floor 7	7	/	/	/	/	/	
13	EXT-A-013	อาคาร Floor 7	7	/	/	/	/	/	
14	EXT-A-014	อาคาร Floor 8	8	/	/	/	/	/	
15	EXT-A-015	อาคาร Floor 8	8	/	/	/	/	/	
16	EXT-A-016	อาคาร ST 1 ชั้น 1	1	X	X	X	X	X	ไม่เสีย
17	EXT-A-017	อาคาร ST 1 ชั้น 2	2	X	X	X	X	X	ไม่เสีย
18	EXT-A-018	อาคาร ST 1 ชั้น 3	3	X	X	X	X	X	ไม่เสีย
19	EXT-A-019	อาคาร ST 1 ชั้น 4	4	X	X	X	X	X	ไม่เสีย
20	EXT-A-020	อาคาร ST 1 ชั้น 5	5	X	X	X	X	X	ไม่เสีย
21	EXT-A-021	อาคาร ST 1 ชั้น 6	6	X	X	X	X	X	ไม่เสีย
22	EXT-A-022	อาคาร ST 1 ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
23	EXT-A-023	อาคาร ST 1 ชั้น 8	8	/	/	/	/	/	
24	EXT-A-024	อาคาร ST 2 ชั้น 2	2	X	X	X	X	X	ไม่เสีย
25	EXT-A-025	อาคาร ST 2 ชั้น 3	3	X	X	X	X	X	ไม่เสีย
26	EXT-A-026	อาคาร ST 2 ชั้น 4	4	X	X	X	X	X	ไม่เสีย
27	EXT-A-027	อาคาร ST 2 ชั้น 5	5	/	/	/	/	/	
28	EXT-A-028	อาคาร ST 2 ชั้น 6	6	X	X	X	X	X	ไม่เสีย
29	EXT-A-029	อาคาร ST 2 ชั้น 7	7	X	X	X	X	X	ไม่เสีย
30	EXT-A-030	อาคาร ST 2 ชั้น 8	8	X	X	X	X	X	ไม่เสีย
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

หมายเหตุ:

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติงาน

☐ 2. ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติงานแต่มีข้อบกพร่อง (COP)

NEXSTEP บริการงานติดตั้ง เติมน้ำมัน บริการซ่อมบำรุง และบริการอื่น ๆ อีก

END PAGE 1

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

ตารางตรวจเช็ค Exit Light

วันที่ทำ EPI : วันที่ตรวจ : 20/5/68 ชื่ออาคาร : B ชื่อผู้ตรวจ : ดนัย				วันที่ตรวจพบข้อบกพร่อง : 2 1. 7.5 2. 20/5/68 3. 4 4. 6					
ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FUSE		TEST			REMARK
				AG	CO	Battery	Charger	Light	
1	EXT-B-001	Garage Lobby 1/F	1	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่เสีย
2	EXT-B-002	Garage Lobby	2	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่เสีย
3	EXT-B-003	Garage Lobby	3	✓	✓	✓	✓	✓	
4	EXT-B-004	Garage Lobby	4	✓	✓	✓	✓	✓	
5	EXT-B-005	Garage Lobby	5	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่เสีย
6	EXT-B-006	Garage Lobby	6	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่เสีย
7	EXT-B-007	Garage Lobby	7	✓	✓	✓	✓	✓	
8	EXT-B-008	Garage Lobby	8	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่เสีย
9	EXT-B-009	Garage Lobby	9	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่เสีย
10	EXT-B-010	Garage Lobby	10	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่เสีย
11	EXT-B-011	Garage Lobby	11	✓	✓	✓	✓	✓	
12	EXT-B-012	Garage Lobby	12	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่เสีย
13	EXT-B-013	Garage Lobby	13	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่เสีย
14	EXT-B-014	Garage Lobby	14	✓	✓	✓	✓	✓	
15	EXT-B-015	Garage Lobby	15	✓	✓	✓	✓	✓	
16	EXT-B-016	Garage Lobby	16	✓	✓	✓	✓	✓	
17	EXT-B-017	Garage Lobby	17	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่เสีย
18	EXT-B-018	Garage Lobby	18	✓	✓	✓	✓	✓	
19	EXT-B-019	Garage Lobby	19	✓	✓	✓	✓	✓	
20	EXT-B-020	Garage Lobby	20	✓	✓	✓	✓	✓	
21	EXT-B-021	Garage Lobby	21	✓	✓	✓	✓	✓	
22	EXT-B-022	Garage Lobby	22	✓	✓	✓	✓	✓	
23	EXT-B-023	Garage Lobby	23	✓	✓	✓	✓	✓	
24	EXT-B-024	Garage Lobby	24	✓	✓	✓	✓	✓	
25	EXT-B-025	Garage Lobby	25	✓	✓	✓	✓	✓	
26	EXT-B-026	Garage Lobby	26	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่เสีย
27	EXT-B-027	Garage Lobby	27	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่เสีย
28	EXT-B-028	Garage Lobby	28	✓	✓	✓	✓	✓	
29	EXT-B-029	Garage Lobby	29	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่เสีย
30	EXT-B-030	Garage Lobby	30	✓	✓	✓	✓	✓	
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

มีวิธีการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน

☐ 2. ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้น (DLP)

NEXSTEP

บริการและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า

DLP-MS-1

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

ตารางตรวจเช็ค Ext Light

ชื่อโครงการ: BE CONDO วันที่ตรวจ: 15/6/68 ผู้ตรวจ: out				1. 90 2. 20 3. 10 4. 10 5. 10 6. 10					
ลำดับ	Magwire Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EXT-A-001	ทางเข้า Lobby	1	X	X	X	X	X	ไฟดับ
2	EXT-A-002	Corridor 100A	2	X	X	X	X	X	ไฟดับ
3	EXT-A-003	Corridor 100A	2	X	X	X	X	X	ไฟดับ
4	EXT-A-004	Corridor 100A	3	/	/	/	/	/	
5	EXT-A-005	Corridor 100A	3	/	/	/	/	/	
6	EXT-A-006	Corridor 100A	4	/	/	/	/	/	
7	EXT-A-007	Corridor 100A	4	X	X	X	X	X	ไฟดับ
8	EXT-A-008	Corridor 100A	5	X	X	X	X	X	ไฟดับ
9	EXT-A-009	Corridor 100A	5	/	/	/	/	/	
10	EXT-A-010	Corridor 100A	6	X	X	X	X	X	ไฟดับ
11	EXT-A-011	Corridor 100A	6	X	X	X	X	X	ไฟดับ
12	EXT-A-012	Corridor 100A	7	/	/	/	/	/	
13	EXT-A-013	Corridor 100A	7	/	/	/	/	/	
14	EXT-A-014	Corridor 100A	8	/	/	/	/	/	
15	EXT-A-015	Corridor 100A	8	/	/	/	/	/	
16	EXT-A-016	ทางเข้า 201	1	X	X	X	X	X	ไฟดับ
17	EXT-A-017	ทางเข้า 201	2	X	X	X	X	X	ไฟดับ
18	EXT-A-018	ทางเข้า 201	3	X	X	X	X	X	ไฟดับ
19	EXT-A-019	ทางเข้า 201	4	X	X	X	X	X	ไฟดับ
20	EXT-A-020	ทางเข้า 201	5	X	X	X	X	X	ไฟดับ
21	EXT-A-021	ทางเข้า 201	6	X	X	X	X	X	ไฟดับ
22	EXT-A-022	ทางเข้า 201	7	/	/	/	/	/	
23	EXT-A-023	ทางเข้า 201	8	/	/	/	/	/	
24	EXT-A-024	ทางเข้า 201	2	X	X	X	X	X	ไฟดับ
25	EXT-A-025	ทางเข้า 201	3	/	/	/	/	/	
26	EXT-A-026	ทางเข้า 201	4	X	X	X	X	X	ไฟดับ
27	EXT-A-027	ทางเข้า 201	5	/	/	/	/	/	
28	EXT-A-028	ทางเข้า 201	6	X	X	X	X	X	ไฟดับ
29	EXT-A-029	ทางเข้า 201	7	X	X	X	X	X	ไฟดับ
30	EXT-A-030	ทางเข้า 201	8	X	X	X	X	X	ไฟดับ
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

หมายเหตุ

ผู้ตรวจการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานตามคู่มือ

2. ปฏิบัติงานตามคู่มือ (CM)

NEXSTEP

บริษัท นกฟอส จำกัด (มหาชน) และบริษัท นกฟอส

0000-000-1

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ บี คอนโด

ตารางตรวจเช็ค Exit Light

เครื่องแบบ EML 02 รหัสอุปกรณ์: 8xL-B วันที่ปฏิบัติงาน: 15/6/19				รายชื่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน 1. วทญญ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____			
ผู้ตรวจ: B		ผู้กำกับ: air		ผู้ตรวจสอบ: E			

ลำดับ	Machine Number	Location	Floor	FUSE		TEST			หมายเหตุ
				AC	DC	Battery	Charger	Light	
1	EXT-B-001	ทางเข้า Lobby ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	
2	EXT-B-002	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	(เสีย)
3	EXT-B-003	Corridor ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
4	EXT-B-004	Corridor ชั้น 3	3	/	/	/	/	/	
5	EXT-B-005	Corridor ชั้น 3	3	/	/	/	/	/	(เสีย)
6	EXT-B-006	Corridor ชั้น 4	4	/	/	/	/	/	(เสีย)
7	EXT-B-007	Corridor ชั้น 4	4	/	/	/	/	/	(เสีย)
8	EXT-B-008	Corridor ชั้น 5	5	/	/	/	/	/	(เสีย)
9	EXT-B-009	Corridor ชั้น 5	5	/	/	/	/	/	(เสีย)
10	EXT-B-010	Corridor ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
11	EXT-B-011	Corridor ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
12	EXT-B-012	Corridor ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
13	EXT-B-013	Corridor ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	(เสีย)
14	EXT-B-014	Corridor ชั้น 8	8	/	/	/	/	/	
15	EXT-B-015	Corridor ชั้น 8	8	/	/	/	/	/	
16	EXT-B-016	ทางลง ST 1 ชั้น 1	1	/	/	/	/	/	(เสีย)
17	EXT-B-017	ทางลง ST 1 ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	(เสีย)
18	EXT-B-018	ทางลง ST 1 ชั้น 3	3	/	/	/	/	/	(เสีย)
19	EXT-B-019	ทางลง ST 1 ชั้น 4	4	/	/	/	/	/	(เสีย)
20	EXT-B-020	ทางลง ST 1 ชั้น 5	5	/	/	/	/	/	(เสีย)
21	EXT-B-021	ทางลง ST 1 ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	(เสีย)
22	EXT-B-022	ทางลง ST 1 ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	
23	EXT-B-023	ทางลง ST 1 ชั้น 8	8	/	/	/	/	/	
24	EXT-B-024	ทางลง ST 2 ชั้น 2	2	/	/	/	/	/	
25	EXT-B-025	ทางลง ST 2 ชั้น 3	3	/	/	/	/	/	(เสีย)
26	EXT-B-026	ทางลง ST 2 ชั้น 4	4	/	/	/	/	/	
27	EXT-B-027	ทางลง ST 2 ชั้น 5	5	/	/	/	/	/	(เสีย)
28	EXT-B-028	ทางลง ST 2 ชั้น 6	6	/	/	/	/	/	
29	EXT-B-029	ทางลง ST 2 ชั้น 7	7	/	/	/	/	/	(เสีย)
30	EXT-B-030	ทางลง ST 2 ชั้น 8	8	/	/	/	/	/	
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

หมายเหตุ:

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 1. ปฏิบัติงานตามกำหนดการ

☒ 2. ปฏิบัติงานตามกำหนดการ

2. ปฏิบัติงานตามกำหนดการที่คณะกรรมการ (CM)

NEXSTEP

บริษัท นกแอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 101/1-1

CHG-NS-1